					REFERENCIAL		CONSTRUCTORA FENAR		% Diferencia
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	
1	72131601-013	Limpieza y Preparación del terreno - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cuadrados	93,8	133.250	12.498.850	133.250	12.498.250	0,00
2	72131601-002	Preparación de obra - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cuadrados	93,8	7.291	683.896	7.291	683.896	0,00
3	30191701-001	Obrador - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Unidad Medida Global	1	1.988.750	1.988.750	1.988.750	1.988.750	0,00
4	72131601-9974	Replanteo y marcación - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chavez	Unidad	93,8	26.750	2.509.150	26.750	2.509.150	0,00
5	82101502-004	Cartel de obra - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Unidad Medida Global	1	3.331.250	3.331.250	3.331.250	3.331.250	0,00
6	72131601-003	Excavación y carga de Cimiento con PBC - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cúbicos	10,73	729.375	7.826.194	729.375	7.826.194	0,00

7	72131601-004	Zapata de H°A° - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chavez	Metros cúbicos	0,65	3.645.000	2.369.250	3.645.000	2.369.250	0,00
8	72131601-015	Pilares de H°A° - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cúbicos	0,85	3.745.000	3.183.250	3.745.000	3.183.250	0,00
9	30101717-001	Viga cumbrera, galería y dado de H°A° - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cúbicos	1,21	3.745.000	4.531.450	3.745.000	4.531.450	0,00
10	30101717-001	Encadenado de H°A° - Inferior y Superior - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cúbicos	3,06	3.545.000	10.847.700	3.545.000	10.847.700	0,00
11	72131601-005	Muro de nivelación de 0,30 cm - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cuadrados	20,78	308.875	6.418.423	308.875	6.418.423	0,00
12	72131601-002	Relleno y Apisonado de interiores - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cúbicos	23,44	226.125	5.300.370	226.125	5.300.370	0,00
13	72131601-006	Aislación asfáltica de paredes - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cuadrados	7,63	147.125	1.122.564	147.125	1.122.564	0,00

14	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 para revocar - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cuadrados	46,04	159.250	7.331.870	159.250	7.331.870	0,00
15	72131601-005	Muros de elevación de 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cuadrados	97,23	206.688	20.096.274	206.688	20.096.274	0,00
16	72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2.8 por hilada (2 hiladas) - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Metro lineal	22	35.025	770.550	35.025	770.550	0,00
17	72131601-015	Pilares de 0,45x045 visto para corredor ladrillos comunes prensados - construcción de cocina comedor Alfredo Javier Chávez	Metro lineal	8,64	386.781	3.341.788	386.781	3.341.788	0,00
18	72131601-007	Techo de tejas y tejuelones prensados a maquina con mano de obra - Construcción de cocina comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cuadrados	121	454.175	54.955.175	454.175	54.955.175	0,00

19	72131601-008	Revoques de paredes de interior y exterior a una capa - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cuadrados	176,02	38.735	6.818.135	38.735	6.818.135	0,00
20	72131601-008	Revoques de viga cumbrera, galería y encadenados de H°A° - Construcción de Cocina comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cuadrados	37,44	87.180	3.264.019	87.180	3.264.019	0,00
21	72131601-008	Revoques de pilares de H°A° - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Metro lineal	7	88.142	616.994	88.142	616.994	0,00
22	72131601-008	Revoques Moldura lineal de balancines - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Metro lineal	35,5	38.860	1.379.530	38.860	1.379.530	0,00
23	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cm - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cuadrados	87,28	55.138	4.812.445	55.138	4.812.445	0,00
24	72131601-009	Piso Cerámico PI 5 alto tráfico - Construcción de cocina comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cuadrados	87,28	227.750	19.878.020	227.750	19.878.020	0,00
25	72131601-009	Zócalo cerámico - Construcción de cocina	Metro lineal	53,9	71.875	3.874.063	71.875	3.874.063	0,00

		comedor Alfredo Javier Chávez							
26	72131601-010	Aberturas - Puerta de madera de 0,80x2,10 placa. - Construcción de Cocina Comedor Alfrdo Javier Chávez	Unidad	2	1.396.250	2.792.500	1.396.250	2.792.500	0,00
27	72131601-010	Aberturas - Puerta Metálica de 1,20x210 (colocación) - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Unidad	1	2.855.000	2.855.000	2.855.000	2.855.000	0,00
28	72131601-010	Aberturas - Ventanas tipos balancines (colocación) - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cuadrados	28	403.975	11.311.300	403.975	11.311.300	0,00
29	72131601-010	Alfeizar de ventanas de revoque 1:3 (cemento-arena) - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Metro lineal	44,8	43.763	1.960.582	43.763	1.960.582	0,00
30	72131601-012	Pintura de paredes a la cal - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cuadrados	176,02	19.938	3.509.487	19.938	3.509.487	0,00
31	72131601-012	Pintura de paredes revocados al látex - Construcción de cocina	Metros cuadrados	176,02	37.488	6.598.638	37.488	6.598.638	0,00

		comedor Alfredo Javier Chávez							
32	72131601-012	Pintura de Pilares vistos con anti moho incoloro - Construcción de cocina comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cuadrados	13,13	33.151	435.273	33.151	435.273	0,00
33	72131601-012	Pintura de viga cumbrera, galería, encadenado y pilares a la cal - Construcción de cocina comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cuadrados	37,44	35.863	1.342.711	35.863	1.342.711	0,00
34	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas con pintura sintética - Construcción de cocina comedor Alfredo Javier Chavez	Metros cuadrados	17,64	51.893	915.393	51.893	915.393	0,00
35	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con anti moho incoloro - Construcción de Cocina comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cuadrados	97,19	33.401	3.246.243	33.401	3.246.243	0,00
36	72131601-012	Pintura de tejuelones al barniz - Construcción de cocina comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cuadrados	102,87	26.564	2.732.639	26.564	2.732.639	0,00
37	72131601-012	Servicio de pintura de puerta metálica con pintura sintética - Construcción de Cocina	Metros cuadrados	5,16	51.180	264.089	51.180	264.089	0,00

		comedor Alfredo Javier Chávez							
38	72131601-012	Servicio de pintura de tirantes y listón de boca de H°A° al látex - Construcción de cocina comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cuadrados	79,8	39.476	3.150.185	39.476	3.150.185	0,00
39	72131601-012	Servicio de pintura de canaletas y caño de bajada con pintura sintética - Construcción de Cocina comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cuadrados	37,8	41.594	1.572.253	41.594	1.572.253	0,00
40	72131601-009	Revestido de azulejos - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cuadrados	6,1	154.500	942.450	154.500	942.450	0,00
41	72131601-010	Vidrios Dobles - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cuadrados	17,64	425.000	7.497.000	425.000	7.497.000	0,00
42	72131601-9984	Rampa - Construcción de cocina comedor Alfredo Javier Chávez	Unidad Medida Global	1	1.372.371	1.372.371	1.372.371	1.372.371	0,00
43	72131601-011	Desagüe Pluvial: Canaleta y caño de bajada N° 26 desarrollo 40 cm - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Metro lineal	37,8	119.500	4.517.100	119.500	4.517.100	0,00

44	72131601-001	Instalación del tablero TS10 de 15 AG - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Unidad	8	403.750	3.230.000	403.750	3.230.000	0,00
45	72131601-001	Instalación de los tableros de comando ventiladores TCV - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Unidad	6	147.044	882.264	147.044	882.264	0,00
46	72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces - Construcción de cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Unidad	8	157.905	1.263.240	157.905	1.263.240	0,00
47	72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Unidad	12	157.905	1.894.860	157.905	1.894.860	0,00
48	72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chávez	Unidad	6	157.905	947.430	157.905	947.430	0,00
49	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 3x40 W - Construcción de cocina comedor Alfredo Javier Chávez	Unidad	1	463.375	463.375	463.375	463.375	0,00

50	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 2x40 W - Construcción de cocina comedor Alfredo Javier Chavez	Unidad	6	357.750	2.146.500	357.750	2.146.500	0,00
51	72131601-001	Artefactos fluorescentes de 1x40 W c/ fotocélula en galería - Construcción de Cocina comedor Alfredo Javier Chávez	Unidad	4	180.477	721.908	180.477	721.908	0,00
52	72131601-001	Tablero TS 10 de 15 AG con barra de fase y neutro - Construcción de Cocina comedor Alfredo Javier Chavez	Unidad	1	619.859	619.859	619.859	619.859	0,00
53	72131601-001	Tablero TCV para tres llaves de ventiladores - Construcción de cocina comedor Alfredo Javier Chavez	Unidad	1	463.625	463.625	463.625	463.625	0,00
54	72131601-001	Artefacto Eléctrico - Construcción de Cocina comedor Alfredo Javier Chavez	Unidad	4	2.646.250	10.585.000	2.646.250	10.585.000	0,00
55	72131601-011	Instalación de agua corriente (incluye acometida) - Construcción de cocina comedor Alfredo Javier Chavez	Unidad Medida Global	1	728.625	728.625	728.625	728.625	0,00

56	72131601-011	Instalación de grifería y pileta de acero inoxidable (incluye base azulejada) - Construcción de Cocina Comedor Alfredo Javier Chavez	Unidad	1	1.074.629	1.074.629	1.074.629	1.074.629	0,00
57	72101510-006	Desagüe Cloacal - Construcción de cocina comedor Alfredo Javier Chavez	Unidad	1	5.915.000	5.915.000	5.915.000	5.915.000	0,00
58	72101510-006	Registro de 40x40 - Construcción de cocina comedor Alfredo Javier Chávez	Unidad	1	863.125	863.125	863.125	863.125	0,00
59	72131601-013	Limpieza final - Construcción de cocina comedor Alfredo Javier Chávez	Metros cuadrados	93,8	8.804	825.815	8.804	825.815	0,00
60	72131601-013	Limpieza y preparación - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metros cuadrados	60	8.804	528.240	8.804	528.240	0,00
61	72131601-002	Preparación de obra - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metros cuadrados	60	21.625	1.297.500	21.625	1.297.500	0,00
62	30191701-001	Obrador - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Unidad Medida Global	1	1.957.500	1.957.500	1.957.500	1.957.500	0,00
63	72131601-9974	Replanteo y marcación - Reparación de cocina	Metros cuadrados	60	14.407	864.420	14.407	864.420	0,00

		comedor Porfirio Chamorro							
64	82101502-004	Cartel de Obra - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Unidad Medida Global	1	2.238.750	2.238.750	2.238.750	2.238.750	0,00
65	72131601-001	Desmonte de instalación eléctrica - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Unidad Medida Global	1	2.557.500	2.557.500	2.557.500	2.557.500	0,00
66	72131601-001	Demolición de techo de tejas, con recuperación material - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metros cuadrados	143	26.625	3.807.375	26.625	3.807.375	0,00
67	72131601-005	Demolición de mampostería - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metros cuadrados	10	61.025	610.250	61.025	610.250	0,00
68	72131601-001	Demolición de Revoque por problemas de humedad - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metros cuadrados	50	28.125	1.406.250	28.125	1.406.250	0,00
69	72131601-001	Demolición de piso, acondicionamiento contrapiso - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metros cuadrados	55	47.475	2.611.125	47.475	2.611.125	0,00

70	72131601-003	Cimentación PBC, dados de H° ciclópeo, refuerzos de fundaciones, incluye excavación y sub muración - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metros cúbicos	4	724.375	2.897.500	724.375	2.897.500	0,00
71	72131601-003	Envarillado de paredes altura base y sobre abertura - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metro lineal	40	41.025	1.641.000	41.025	1.641.000	0,00
72	72131601-003	Refuerzos en mamposterías, con varillas en sectores con fisuras - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metros cuadrados	10	116.758	1.167.580	116.758	1.167.580	0,00
73	72131601-002	Reparaciones varias causadas por demoliciones - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metros cuadrados	75	21.625	1.621.875	21.625	1.621.875	0,00
74	72131601-015	Zapatas de pilares, incluye excavación y submuración - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metros cúbicos	2,2	3.175.000	6.985.000	3.175.000	6.985.000	0,00

75	72131601-015	Pilares de H°A° - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metros cúbicos	2,1	3.720.000	7.812.000	3.720.000	7.812.000	0,00
76	72131601-015	Encadenado Superior de H°A° - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metros cúbicos	1,25	3.520.000	4.400.000	3.520.000	4.400.000	0,00
77	30101717-001	Viga cumbrera y dado de H°A° (0,20x0,45) - Reparación de Cocina comedor Porfirio Chamorro	Metros cúbicos	1,3	3.637.165	4.728.315	3.637.165	4.728.315	0,00
78	72131601-005	Mampostería de 0,15 - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metros cuadrados	23	123.508	2.840.684	123.508	2.840.684	0,00
79	72131601-008	Revoques de pared con hidrófugo - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metros cuadrados	160	54.944	8.791.040	54.944	8.791.040	0,00
80	72131601-008	Revoque viga cumbrera - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metros cuadrados	10,5	86.983	913.322	86.983	913.322	0,00
81	72131601-007	Techo: Reposición de tejas nuevas y tejuelones. Cambio y reposición de maderamen dañado, provisión - Reparación	Metros cuadrados	77	354.875	27.325.375	354.875	27.325.375	0,00

		de cocina comedor Porfirio Chamorro							
82	72131601-009	Guarda obra, caminero y piso en accesorios nivelación, contrapiso, alisada de cemento	Metros cuadrados	54,45	111.023	6.045.202	111.023	6.045.202	0,00
83	72131601-009	Piso cerámico PI 5 alto tráfico - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metros cuadrados	55	230.063	12.653.465	230.063	12.653.465	0,00
84	72131601-009	Zócalo cerámico - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metro lineal	33	57.975	1.913.175	57.975	1.913.175	0,00
85	72131601-010	Aberturas: Puerta metálica de 1.20x2.10 (provisión y colocación) - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Unidad	1	3.520.000	3.520.000	3.520.000	3.520.000	0,00
86	72131601-010	Aberturas: Puerta metálica de 0,90x2,10 - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Unidad	2	3.265.000	6.530.000	3.265.000	6.530.000	0,00
87	72131601-010	Aberturas: Balancines metálicos de 1,80x120 - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metros cuadrados	12	518.875	6.226.500	518.875	6.226.500	0,00
88	72131601-010	Aberturas: Balancines metálicos de 0,80x1,20	Metros cuadrados	1	431.375	431.375	431.375	431.375	0,00

		- Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro							
89	72131601-010	Aberturas: Balancines metálicos de 0,80x1,20 - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metros cuadrados	1	431.375	431.375	431.375	431.375	0,00
90	72131601-011	Canaletas y bajadas de chapa N° 26 de 33 cm - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metro lineal	35	121.125	4.239.375	121.125	4.239.375	0,00
91	72131601-011	Instalaciones sanitarias: Instalación de agua corriente (incluye acometida) - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Unidad	1	791.875	791.875	791.875	791.875	0,00
92	72131601-011	Instalaciones sanitarias: Desagüe cloacal (incluye cámara séptica) - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Unidad	1	6.108.750	6.108.750	6.108.750	6.108.750	0,00
93	72131601-011	Instalaciones sanitarias: Registro 40X40 - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Unidad	1	861.875	861.875	861.875	861.875	0,00

94	72131601-001	Instalación Eléctrica: Readecuación de partes eléctricas interior de la Construcción, cambios de cableados completo, cajas y tapas, punto y toma - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Unidad Medida Global	1	5.437.500	5.437.500	5.437.500	5.437.500	0,00
95	72131601-001	Instalación eléctrica: Tablero seccional para sector - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Unidad	1	668.750	668.750	668.750	668.750	0,00
96	72131601-001	Instalación Eléctrica: Tablero TC de 6 AG - Reparación de Cocina Comedor Porfirio Chamorro	Unidad	3	251.875	755.625	251.875	755.625	0,00
97	72131601-001	Artefactos de iluminación - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Unidad	12	164.375	1.972.500	164.375	1.972.500	0,00
98	72131601-012	Pintura de pared revocada interior y exterior, con pintura látex - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metros cuadrados	160	37.363	5.978.080	37.363	5.978.080	0,00
99	72131601-012	Pintura de ventanas y puertas en sintético -	Metros cuadrados	15	40.075	601.125	40.075	601.125	0,00

		Reparación de Cocina Comedor Porfirio Chamorro							
100	72131601-012	Pintura de tirantes de madera en sintético - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metros cuadrados	77	40.825	3.143.525	40.825	3.143.525	0,00
101	72131601-012	Pintura de tejuelones - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metros cuadrados	77	37.577	2.893.429	37.577	2.893.409	0,00
102	72131601-012	Pintura de canaletas y bajadas en sintético - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metro lineal	35	38.707	1.354.745	38.707	1.354.745	0,00
103	72131601-002	Mesada de material azulejada en parte exterior y revestido en sector pared, incluye pileta de dos bachas con grifería - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metro lineal	2,6	1.980.625	5.149.625	1.980.625	5.149.625	0,00
104	72131601-002	Señalética - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Unidad	3	108.250	324.750	108.250	324.750	0,00
105	72131601-9984	Rampa - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Unidad	1	1.386.121	1.386.121	1.386.737	1.386.737	0,00

106	72131601-010	Vidrios Dobles	Metros cuadrados	6	314.375	1.886.250	314.375	1.886.250	0,00
107	72131601-013	Limpieza Final - Reparación de cocina comedor Porfirio Chamorro	Metros cuadrados	60	12.825	769.500	12.825	769.500	0,00
108	72131601-013	Limpieza y marcación - Acondicionamiento y Reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Unidad Medida Global	500	7.041	3.520.500	7.041	3.520.500	0,00
109	72131601-002	Preparación de la obra - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Unidad Medida Global	1	1.373.084	1.373.084	1.373.084	1.373.084	0,00
110	30191701-001	Obrador - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Unidad Medida Global	1	1.872.500	1.872.500	1.872.500	1.872.500	0,00
111	72131601-9974	Replanteo en todo el sector a ser intervenido - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explana José Tursi	Metros cuadrados	500	11.517	5.758.500	11.517	5.758.500	0,00
112	82101502-004	Cartel de Obra - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Unidad Medida Global	1	1.993.750	1.993.750	1.993.750	1.993.750	0,00

113	72131601-001	Desmonte de instalación Eléctrica - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Unidad Medida Global	1	2.562.500	2.562.500	2.562.500	2.562.500	0,00
114	72131601-001	Demolición de revoque con problemas de humedad - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Metros cuadrados	20	21.625	432.500	21.625	432.500	0,00
115	72131601-001	Demolición de zócalo existente - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Metro lineal	14	21.625	302.750	21.625	302.750	0,00
116	72131601-005	Refuerzos con varillas en sectores con fisuras - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Unidad Medida Global	1	3.791.203	3.791.203	3.791.203	3.791.203	0,00
117	72131601-008	Revoque de pared con hidrófugo en sectores intervenidos - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Metros cuadrados	20	60.847	1.216.940	60.847	1.216.940	0,00

118	72131601-008	Moldura en interior, parte superior a la altura de 2,50 mts. - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Metro lineal	15	38.247	573.705	38.247	573.705	0,00
119	72131601-009	Revestido cerámico en exterior frente y lateral - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Metros cuadrados	7	132.875	930.125	132.875	930.125	0,00
120	72131601-008	Listonado en pared fondo escenario para decoraciones - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Metro lineal	12	30.485	365.820	30.485	365.820	0,00
121	72131601-001	Readecuación de partes eléctricas interior de la Construcción cambios de cableado completo, cajas y tapas, punto y toma - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Unidad Medida Global	1	3.470.000	3.470.000	3.470.000	3.470.000	0,00
122	72131601-001	Artefactos de iluminación -	Unidad	4	429.750	1.719.000	429.750	1.719.000	0,00

		Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi							
123	72131601-001	Tablero para corte general del sector - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Unidad	1	606.250	606.250	606.250	606.250	0,00
124	72131601-012	Pintura de pared revocada, interior y exterior, con pintura látex - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Metros cuadrados	65	42.673	2.773.745	42.673	2.773.745	0,00
125	72131601-012	Pintura de techo, maderamen y viga metálica con esmalte sintético - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Unidad	28	35.763	1.001.364	35.763	1.001.364	0,00
126	72131601-012	Pintura de escaleras de acceso, previo tratamiento, pintura exterior para pisos - Acondicionamiento y reparaciones en	Metros cuadrados	14	46.888	656.432	46.888	656.432	0,00

		escenario y explanada José Tursi							
127	72131601-012	Pintura de graderías existentes, tres líneas de gradas, previo tratamiento, pintura exterior para pisos - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Metro lineal	23,2	40.863	948.022	40.863	948.022	0,00
128	72131601-009	Acondicionamiento y reparaciones en piso existente, compactación, contrapiso - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Metros cuadrados	338	43.500	14.703.000	43.500	14.703.000	0,00
129	72131601-009	Contrapiso de cemento de regularización, nivelación, h=2cm, sobre contrapiso - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Metros cuadrados	338	85.159	28.783.742	85.159	28.783.742	0,00
130	72131601-009	Piso baldosón de hormigón enmarcado con encuadres de tejuelita cerámica,	Metros cuadrados	338	211.500	71.487.000	211.500	71.487.000	0,00

		medidas según espacio existente - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi							
131	72131601-009	Reparación de desague a cielo abierto existente - Acondicionamiento reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Metro lineal	25	22.250	556.250	22.250	556.250	0,00
132	72131601-009	Caminería, comunicaciones de espacios activos, alisado de cemento incluye nivelación y contrapiso, reparaciones existentes en el sector - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Metros cuadrados	40	177.925	7.117.000	177.925	7.117.000	0,00
133	72131601-011	Canaletas y bajadas de chapa en escenario y aula existente - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Metro lineal	21,5	87.000	1.870.500	87.000	1.870.500	0,00

134	72131601-002	Reparación de muralla, sector fondo, costado, escenario, tratamiento para pintura - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Unidad Medida Global	1	538.250	538.250	538.250	538.250	0,00
135	72131601-012	Pintura en sector de galería de bloque de aulas, paredes, pilares y vigas de acuerdo al tipo pintura existente, aberturas con esmalte sintético (solo parte exterior), sector que da a la explanada - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Metros cuadrados	280	41.600	11.648.000	41.600	11.648.000	0,00
136	72131601-012	Pintura en pared fondo y depósito en parte exterior - Acondicionamiento y reparaciones en escenario explanada José Tursi	Metros cuadrados	70	41.600	2.912.000	41.600	2.912.000	0,00
137	72131601-012	Pintura canaletas y bajadas del sector - Acondicionamiento y reparaciones en	Metro lineal	72	31.850	2.293.200	31.850	2.293.200	0,00

		escenario y explanada José Tursi							
138	72131601-010	Vidrios dobles - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Metros cuadrados	2	319.375	638.750	319.375	638.750	0,00
139	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros - Acondicionamiento y reparaciones en escenario y explanada José Tursi	Metros cuadrados	500	11.450	5.725.000	11.450	5.725.000	0,00
140	72131601-002	Preparación de la obra - Pintura exterior en bloque de tres aulas, dirección, cocina, depósito Mauricio José Troche	Unidad Medida Global	1	1.393.084	1.393.084	1.393.084	1.393.084	0,00
141	30191701-001	Obrador - Pintura exterior en bloque de tres aulas, dirección, cocina, depósito - Mauricio José Troche	Unidad Medida Global	1	1.905.000	1.905.000	1.905.000	1.905.000	0,00
142	82101502-004	Cartel de Obra - Pintura exterior en bloque de tres aulas, dirección, cocina, depósito Mauricio Jose Troche	Unidad Medida Global	1	1.981.205	1.981.205	1.981.205	1.981.205	0,00
143	72131601-008	Reparaciones y refuerzos en muros y revoques - Pintura	Unidad Medida Global	1	5.442.500	5.442.500	5.442.500	5.442.500	0,00

		exterior en bloque de tres aulas, dirección, cocina, depósito Mauricio José Troche							
144	72131601-012	Pintura de paredes al látex, sintético, silicona, de acuerdo al tipo de pintura existente - Pintura exterior en bloque de tres aulas, dirección, cocina, depósito Mauricio José Troche	Metros cuadrados	230	44.075	10.137.250	44.075	10.137.250	0,00
145	72131601-012	Pintura de techo, incluye tirantes, tejuelones, viga galería - Pintura exterior en bloque de tres aulas, dirección, cocina, depósito Mauricio José Troche	Metros cuadrados	102	32.775	3.343.050	32.775	3.343.050	0,00
146	72131601-012	Pintura de pilares vistos con anti moho incoloro - Pintura exterior en bloque de tres aulas, dirección, cocina, depósito Mauricio José Troche	Metros cuadrados	41	35.996	1.475.836	35.996	1.475.836	0,00
147	72131601-012	Pintura de aberturas metálicas y de madera con esmalte sintético - Pintura exterior en	Metros cuadrados	70	51.102	3.577.140	51.102	3.577.140	0,00

		bloque de tres aulas, dirección, cocina, depósito Mauricio José Troche							
148	72131601-012	Servicio de pintura de canaleta y caño de bajada con pintura sintética - Pintura exterior en bloque de tres aulas, dirección, cocina, depósito Mauricio José Troche	Metro lineal	53	32.182	1.705.646	32.182	1.705.646	0,00
149	72131601-013	Limpieza final - Pintura exterior en bloque de tres aulas, dirección, cocina, depósito Mauricio José Troche	Metros cuadrados	230	11.325	2.604.750	11.325	2.604.750	0,00
150	72131601-013	Limpieza y preparación - Construcción de mesada en cocina existente San Blas	Unidad Medida Global	1	1.102.500	1.102.500	1.102.500	1.102.500	0,00
151	72131601-002	Preparación de la obra - Construcción de mesada en cocina existente San Blas	Unidad Medida Global	1	1.458.706	1.458.706	1.458.706	1.458.706	0,00
152	72131601-9974	Replanteo - Construcción de mesada en cocina existente San Blas	Metros cuadrados	60	11.892	713.520	11.892	713.520	0,00
153	82101502-004	Cartel de obra - Construcción de	Unidad Medida Global	1	2.168.750	2.168.750	2.168.750	2.168.750	0,00

		mesada en cocina existente San Blas							
154	72131601-011	Instalaciones sanitaria: Instalación de agua corriente (incluye acometida) - Construcción de mesada en cocina existente San Blas	Unidad Medida Global	1	796.875	796.875	796.875	796.875	0,00
155	72101510-006	Desagüe cloacal (incluye cámara séptica y pozo ciego) - Construcción de mesada en cocina existente San Blas	Unidad Medida Global	1	11.658.750	11.658.750	11.658.750	11.658.750	0,00
156	72101510-006	Registro 40x40 - Construcción de mesada en cocina existente existente San Blas	Unidad	1	865.625	865.625	865.625	865.625	0,00
157	72131601-012	Servicio de pintura de paredes en interior de cocina - Construcción de mesada en cocina existente San Blas	Metros cuadrados	60	29.863	1.791.780	29.863	1.791.780	0,00
158	72131601-012	Retoques, pinturas de paredes y pilares en exterior sector fondo y lateral, aberturas al látex sintético y/o silicona - Construcción	Metros cuadrados	350	41.575	14.551.250	41.575	14.551.250	0,00

		de mesada en cocina existente San Blas							
159	72131601-009	Mesada de material azulejada en parte exterior y revestido en sector pared, incluye pileta de dos bachas con grifería - Construcción de mesada en cocina existente	Metro lineal	3,6	2.058.125	7.409.250	2.058.125	7.409.250	0,00
160	72131601-013	Limpieza final y retiro de escombros - Construcción de mesada existente San Blas	Unidad Medida Global	60	10.800	648.000	10.800	648.000	0,00

MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE DE RIBERA U O C

Clara Benegas Ramírez
Encargada de la UOC