Fondo ganadero

200 BICENTENARIO

Descripción del Llamado:SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y MONITORES- SEGUNDA APERTURA

Modalidad: Contratación Directa N° 26/2011

ID Nº 218701

PLANILLA DE PRECIOS ITEM Nº 1

Item	Codigo	Descripción	1) BIOS GROUP S.R.L					2)MASTER SOF PARAGUAY S.R.L				
			Marca	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Marca	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)
1	81111812-002	Mantenimiento y Reparacion de Impresora laser color corporativa	Lexmar c 544 dm	Unidad	Evento	1	130.000	Lexmar c 544 dm	Unidad	Evento	1	4.000.000
		OFERTA TOTAL					Gs.130000					4.000.000

DESGLOSE DE LISTA DE PRECIO ITEM Nº 1

Item	Descripcion	1) BIOS GROUP S.R.L				2) MASTER SOF PARAGUAY S.R.L			
		Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)
	Lexmar c 544 dm								
1	Diagnostico	Unidad	Evento	1	35.000	Unidad	Evento	1	150.000
	Limpieza general interna y externa	Unidad	Evento	1	35.000	Unidad	Evento	1	550.000
	Reparacion o Cambio de Fusor	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	550.000
	Reparacion o cambio de la placa madre	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	550.000
	Reparacion o cambio de la placa de funcion especifica	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	550.000
	Reparacion de la fuente de alimentacion	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	550.000
	Cambio de flat	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	550.000
	Cambio de kit mantenimiento completo	Unidad	Evento	1	10000	Unidad	Evento	1	550000
	PRECIO TOTAL				130.000				4.000.000

Abog. Teresa Wagner
Jefa Interina División U.O.C.
Fondo Ganadero

Lic. Ramón Vallejos Colmán
Director Administrativo

fondo ganadero

200 BICENTENARIO

PLANILLA DE PRECIOS ITEM Nº 2

Item	Codigo	Descripción	1) BIOS GROUP S.R.L					2)MASTER SOF PARAGUAY S.R.L				
			Marca	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Marca	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)
2	81111812-002	Mantenimiento y Reparacion de Impresora Laser Blanco y Negro	HP Laserjet	Unidad	Evento	1	350.000	HP Laserjet	Unidad	Evento	1	9.690.000
		OFERTA TOTAL					350.000					9.690.000

DESGLOSE DE LISTA DE PRECIO ITEM Nº 2

Item	Descripcion	1) BIOS GROUP S.R.L				2) MASTER SOF PARAGUAY S.R.L			
		Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)
	HP LASERJET 4250								
2	Diagnostico	Unidad	Evento	1	20.000	Unidad	Evento	1	150.000
	Limpieza general interna y externa	Unidad	Evento	1	30.000	Unidad	Evento	1	440.000
	Reparacion o Cambio de Fusor	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	440.000
	Reparacion o cambio de la placa madre	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	440.000
	Reparación o cambio de la placa de funcion especifica	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	440.000
	Reparacion de la fuente de alimentacion	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	440.000
	Cambio de flat	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	440.000
	Cambio de kit mantenimiento completo	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	440.000
	SUB TOTAL				110.000				3.230.000

Abog. Teresa Wagner
Jefa Interina División U.O.C.
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO - COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN - DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Lic. Ramón Valiente Colmán
Director Administrativo

Fondo ganadero

200 BICENTENARIO

HP LASERJET 2200									
	Diagnostico	Unidad	Evento	1	20.000	Unidad	Evento	1	150.000
	Limpieza general interna y externa	Unidad	Evento	1	30.000	Unidad	Evento	1	440.000
	Reparacion o Cambio de Fusor	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	440.000
	Reparacion o cambio de la placa madre	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	440.000
	Reparacion o cambio de la placa de funcion especifica	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	440.000
	Reparacion de la fuente de alimentacion	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	440.000
	Cambio de flat	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	440.000
	Cambio de kit mantenimiento completo	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	440.000
	SUB TOTAL				110.000				3.230.000

HP LASERJET 2550									
	Diagnostico	Unidad	Evento	1	35.000	Unidad	Evento	1	150.000
	Limpieza general interna y externa	Unidad	Evento	1	35.000	Unidad	Evento	1	440.000
	Reparacion o Cambio de Fusor	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	440.000
	Reparacion o cambio de la placa madre	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	440.000
	Reparacion o cambio de la placa de funcion especifica	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	440.000
	Reparacion de la fuente de alimentacion	Unidad	Evento	1	10.000	Unicad	Evento	1	440.000
	Cambio de flat	Unidad	Evento	1	10.000	Unicad	Evento	1	440.000
	Cambio de kit mantenimiento completo	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	440.000
	SUB TOTAL				130.000				3.230.000
	PRECIO TOTAL				350.000				9.690.000

Abog. Teresa Wagner
Jefa Interina División U.O.C.
Fondo Ganadero

Lic. Rodrigo Vallente Colmán
Director Administrativo

Fondo ganadero

200 BICENTENARIO

PLANILLA DE PRECIOS ITEM Nº 3

Item	Codigo	Descripción	1) BIOS GROUP S.R.L					2)MASTER SOF PARAGUAY S.R.L				
			Marca	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)
3	81111812-002	Mantenimiento y Reparacion de Impresora laser Blanco y Negro de Escritorio	Canon LBP 3250-Xerox Phaser 3140-HP-Laserjet 6P-Lexmar e230-HP Laserjet P 1005-HP Laserjet P 1020	Unidad	Evento	1	660.000	Canon LBP 3250-Xerox Phaser 3140-HP-Laserjet 6P-Lexmar e230-HP Laserjet P 1005-HP Laserjet P 1020	Unidad	Evento	1	19.380.000
		OFERTA TOTAL					660.000					19.380.000

DESGLOSE DE LISTA DE PRECIO ITEM Nº 3

Item	Descripcion	1) BIOS GROUP S.R.L				2) MASTER SOF PARAGUAY S.R.L			
		Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)
	CANON LBP 3250								
3	Diagnostico	Unidad	Evento	1	20.000	Unidad	Evento	1	150.000
	Limpieza general interna y externa	Unidad	Evento	1	30.000	Unidad	Evento	1	440.000
	Reparacion o Cambio de Fusor	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	440.000
	Reparacion o cambio de la placa madre	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	440.000
	Reparacion o cambio de la placa de funcion especifica	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	440.000
	Reparacion de la fuente de alimentacion	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	440.000
	Cambio de flat	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	440.000
	Cambio de kit mantenimiento completo	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	440.000
	SUB TOTAL				660.000				3.230.000

Abog. Teresa Wagner
Jefa Interina División U.O.C.
Fondo Ganadero

Lic. Ramón Valiente Colmán
Director Administrativo

Fondo ganadero

200 BICENTENARIO

	XEROX PHASER 3140								
	Diagnostico	Unidad	Evento	1	20.000	Unidad	Evento	1	150.000
	Limpieza general interna y externa	Unidad	Evento	1	30.000	Unidad	Evento	1	440.000
	Reparacion o Cambio de Fusor	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	440.000
	Reparacion o cambio de la placa madre	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	440.000
	Reparacion o cambio de la placa de funcion especifica	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	440.000
	Reparacion de la fuente de alimentacion	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	440.000
	Cambio de flat	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	440.000
	Cambio de kit mantenimiento completo	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	440.000
	SUB TOTAL				**110.000**				**3.230.000**

	HP LASERJET 6P								
	Diagnostico	Unidad	Evento	1	20.000	Unidad	Evento	1	150.000
	Limpieza general interna y externa	Unidad	Evento	1	30.000	Unidad	Evento	1	440.000
	Reparacion o Cambio de Fusor	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	440.000
	Reparacion o cambio de la placa madre	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	440.000
	Reparacion o cambio de la placa de funcion especifica	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	440.000
	Reparacion de la fuente de alimentacion	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	440.000
	Cambio de flat	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	440.000
	Cambio de kit mantenimiento completo	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	440.000
	SUB TOTAL				**110.000**				**3.230.000**

Abog. Teresa Wagner
Jefa Interina División U.O.C.
Fondo Ganadero

Lic. Ramiro Vallente Colmán
Director Administrativo

fondo ganadero

BICENTENARIO

LEMAX E 230									
	Diagnostico	Unidad	Evento	1	20.000	Unidad	Evento	1	150.000
	Limpieza general interna y externa	Unidad	Evento	1	30.000	Unidad	Evento	1	440.000
	Reparacion o Cambio de Fusor	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	440.000
	Reparacion o cambio de la placa madre	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	440.000
	Reparacion o cambio de la placa de funcion especifica	Unidad	Evento	1	10.000	Unicad	Evento	1	440.000
	Reparacion de la fuente de alimentacion	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	440.000
	Cambio de flat	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	440.000
	Cambio de kit mantenimiento completo	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	440.000
	SUB TOTAL				110.000				3.230.000

HP LASERJET P 1005									
	Diagnostico	Unidad	Evento	1	20.000	Unidad	Evento	1	150.000
	Limpieza general interna y externa	Unidad	Evento	1	30.000	Unidad	Evento	1	440.000
	Reparacion o Cambio de Fusor	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	440.000
	Reparacion o cambio de la placa madre	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	440.000
	Reparacion o cambio de la placa de funcion especifica	Unidad	Evento	1	10.000	Unicad	Evento	1	440.000
	Reparacion de la fuente de alimentacion	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	440.000
	Cambio de flat	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	440.000
	Cambio de kit mantenimiento completo	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	440.000
	SUB TOTAL				110.000				3.230.000

Abog. Teresa Wegner
Jefa Interina División U.O.C.
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN · DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Lic. Karina Valiente Colmán
Director Administrativo

Fondo ganadero

BICENTENARIO

	HP LASERJET P 1020								
	Diagnostico	Unidad	Evento	1	20.000	Unidad	Evento	1	150.000
	Limpieza general interna y externa	Unidad	Evento	1	30.000	Unidad	Evento	1	440.000
	Reparacion o Cambio de Fusor	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	440.000
	Reparacion o cambio de la placa madre	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	440.000
	Reparacion o cambio de la placa de funcion especifica	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	440.000
	Reparacion de la fuente de alimentacion	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	440.000
	Cambio de flat	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	440.000
	Cambio de kit mantenimiento completo	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	440.000
	PRECIO SUB TOTAL				**110.000**	Unidad	Evento	1	**3.230.000**
	PRECIO TOTAL				**660.000**				**19.380.000**

Abog. Teresa Wagner
Jefa Interina División U.O.C.
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Lic. [illegible] Valiente Colmán
Director Administrativo

Fondo ganadero

BICENTENARIO

PLANILLA DE PRECIOS ITEM Nº 4

Item	Codigo	Descripción	1) BIOS GROUP S.R.L					2)MASTER SOF PARAGUAY S.R.L				
			Marca	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Marca	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)
4	81111812-002	Mantenimiento y Reparacion de Impresora Multifuncion a Chorro de Tinta	HP 1400 SERIES	Unidad	Evento	1	90.000	HP 1400 SERIES	Unidad	Evento	1	2.790.000
		OFERTA TOTAL					90.000					2.790.000

DESGLOSE DE LISTA DE PRECIO ITEM Nº 4

Item	Descripcion	1) BIOS GROUP S.R.L				2) MASTER SOF PARAGUAY S.R.L			
		Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)
	HP 1400 SERIES								
4	Diagnostico	Unidad	Evento	1	15.000	Unidad	Evento	1	150.000
	Limpieza general interna y externa	Unidad	Evento	1	20.000	Unidad	Evento	1	220.000
	Reparacion o Cambio de placa madre	Unidad	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	220.000
	Reparacion o Cambio de placa de cabezal	Unidad	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	220.000
	Cambio de canastilla portal cartucho	Unidad	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	220.000
	Servicio total del service station	Unidad	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	220.000
	Cambio de motores	Unidad	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	220.000
	Cambio de encoder	Unidad	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	220.000
	Cambio de disco de medida de fijacion	Unidad	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	220.000
	Reparacion o cambio de la fuente	Unidad	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	220.000
	Cambio de flat	Unidad	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	220.000
	Cambio de lampara escaner	Unidad	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	220.000
	Cambio de rodillo escaner	Unidad	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	220.000
	PRECIO TOTAL				90.000				2.790.000

Abog. Teresa Wagner
Jefa Interina División U.O.C.
Fondo Ganadero

Lic. Ramón Valiente Colmán
Director Administrativo

Fondo ganadero

200 BICENTENARIO

PLANILLA DE PRECIOS ITEM Nº 5

Item	Codigo	Descripción	1) BIOS GROUP S.R.L					2)MASTER SOF PARAGUAY S.R.L				
			Marca	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Marca	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)
5	81111812-002	Mantenimiento y Reparacion de Impresora a chorro tinta	HP DESKJET 800 SERIES-HP PHOTOSM ART-HP 3000 SERIES	Unidad	Evento	1	240.000	HP DESKJET 800 SERIES-HP PHOTOSM ART-HP 3000 SERIES	Unidad	Evento	1	7.050.000
		OFERTA TOTAL					240.000					7.050.000

DESGLOSE DE LISTA DE PRECIO ITEM Nº 5

Item	Descripcion	1) BIOS GROUP S.R.L				2) MASTER SOF PARAGUAY S.R.L			
		Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)
	HP DESKJET 800 SERIES								
5	Diagnostico	Unidad	Evento	1	15.000	Unidad	Evento	1	150.000
	Limpieza general interna y externa	Unidad	Evento	1	20.000	Unidad	Evento	1	220.000
	Reparacion o Cambio de Placa Madre	Unidad	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	220.000
	Reparacion o cambio de la placa de cabezal	Unidad	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	220.000
	Cambio de Canastilla portal cartucho	Unidad	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	220.000
	Servicio total del service Station	Unidad	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	220.000
	Cambio de motores	Unidad	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	220.000
	Cambio de encoder	Unidad	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	220.000
	Cambio de disco de medida de fijacion	Unidad	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	220.000
	Reparacion o cambio de la fuente	Unidad	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	220.000
	Cambio de flat	Unidad	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	220.000
	SUB TOTAL				80.000				2.350.000

Abog. Teresa Wagner
Jefa Interina División U.O.C.
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN · DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Abrate Unicen
Dpto. Administrativo

	HP PHOTOSMART								
5	Diagnostico	Unidad	Evento	1	15.000	Unidad	Evento	1	150.000
	Limpieza general interna y externa	Unidad	Evento	1	20.000	Unidad	Evento	1	220.000
	Reparacion o Cambio de Placa Madre	Unidad	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	220.000
	Reparacion o cambio de la placa de cabezal	Unidad	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	220.000
	Cambio de Canastilla portal cartucho	Unidad	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	220.000
	Servicio total del service Station	Unidad	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	220.000
	Cambio de motores	Unidad	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	220.000
	Cambio de encoder				5.000	Unidad	Evento	1	220.000
	Cambio de disco de medida de fijacion				5.000	Unidad	Evento	1	220.000
	Reparacion o cambio de la fuente				5.000	Unidad	Evento	1	220.000
	Cambio de flat	Unidad	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	220.000
	SUB TOTAL				80.000				2.350.000

	HP 3000 SERIES								
	Diagnostico	Unidad	Evento	1	15.000	Unidad	Evento	1	150.000
	Limpieza general interna y externa	Unidad	Evento	1	20.000	Unidad	Evento	1	220.000
	Reparacion o Cambio de Placa Madre	Unidad	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	220.000
	Reparacion o cambio de la placa de cabezal	Unidad	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	220.000
	Cambio de Canastilla portal cartucho	Unidad	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	220.000
	Servicio total del service Station	Unidad	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	220.000
	Cambio de motores				5.000			1	220.000
	Cambio de encoder	Unidad	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	220.000
	Cambio de disco de medida de fijacion	Unidad	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	220.000
	Reparacion o cambio de la fuente	Unidad	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	220.000
	Cambio de flat	Unidad	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	220.000
	PRECIO SUB TOTAL				80.000	Unidad	Evento	1	2.350.000
	PRECIO TOTAL				240.000				7.050.000

Abog. Teresa Wagner
Jefa Interina División U.O.C.
Fondo Ganadero

Lic. Rafael Valiente Colmán
Director Administrativo

fondo ganadero

200 BICENTENARIO

PLANILLA DE PRECIOS ITEM N°6

Item	Codigo	Descripción	1) BIOS GROUP S.R.L					2)MASTER SOF PARAGUAY S.R.L				
			Marca	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Marca	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)
6	81111812-002	Mantenimiento y Reparacion de Impresora Matricial de Carro Largo	EPSON LQ 2090	Unidad	Evento	1	140.000	EPSON LQ 2090	Unidad	Evento	1	3.450.000
		OFERTA TOTAL					140.000					3.450.000

DESGLOSE DE LISTA DE PRECIO ITEM N°6

Item	Descripcion	1) BIOS GROUP S.R.L				2) MASTER SOF PARAGUAY S.R.L			
		Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)
	EPSON LQ 2090								
6	Diagnostico	Unidad	Evento	1	20.000	Unidad	Evento	1	150.000
	Limpieza general interna y externa lubricacion	Unidad	Evento	1	30.000	Unidad	Evento	1	330.000
	Reparacion o Cambio de cabezal de impresión	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	330.000
	Reparacion o Cambio de placa madre	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	330.000
	Reparacion o cambio de fuente de alimentacion	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	330.000
	Reparacion de placa mecanica	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	330.000
	Reparacion de placa de cabezal	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	330.000
	Reparacion de motores	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	330.000
	Reparacion de engranajes	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	330.000
	Reparacion de sensores	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	330.000
	Cambio de flat	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	330.000
	OFERTA TOTAL				140.000				3.450.000

Abog. Teresa Wegner
Jefa Interina División U.O.C.
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO · COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN · DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Lic. Ramón Valiente Colmán
Director Administrativo

fondo ganadero

200 BICENTENARIO

PLANILLA DE PRECIOS ITEM N° 7

Item	Codigo	Descripción	1) BIOS GROUP S.R.L					2)MASTER SOF PARAGUAY S.R.L				
			Marca	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Marca	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)
7	81111812-002	Mantenimiento y Reparacion de Monitores de PC-CRT	PC-CRT	Unidad	Evento	1	95.000	PC-CRT	Unidad	Evento	1	1.200.000
		OFERTA TOTAL					95.000					1.200.000

DESGLOSE DE LISTA DE PRECIO ITEM N° 7

Item	Descripcion	1) BIOS GROUP S.R.L				2) MASTER SOF PARAGUAY S.R.L			
		Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)
	PC-CRT								
7	Diagnostico	Unidad	Evento	1	35.000	Unidad	Evento	1	150.000
	Limpieza general interna y externa	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	150.000
	Regulacion de las funciones	Unidad	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	150.000
	Cambio de Integrado	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	150.000
	Cambio de tubo CRT	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	150.000
	Cambio de FLYBACK	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	150.000
	Cambio de Cable fijo de datos	Unidad	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	150.000
	Reparacion/Cambio de fuente	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	150.000
	OFERTA TOTAL				95.000				1.200.000

Abog. Teresa Wagner
Jefa Interina División U.O.C.
Fondo Ganadero

FONDO GANADERO COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Lic. Rubén Vallente Colmán
Director Administrativo

Fondo ganadero

200 BICENTENARIO

PLANILLA DE PRECIOS ITEM Nº 8

Item	Codigo	Descripción	1) BIOS GROUP S.R.L					2)MASTER SOF PARAGUAY S.R.L				
			Marca	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Marca	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)
8	81111812-002	Mantenimiento y Reparacion de Monitores de PC-LCD	PC-CRT	Unidad	Evento	1	95.000	PC-CRT	Unidad	Evento	1	1.050.000
		OFERTA TOTAL					95.000					1.050.000

DESGLOSE DE LISTA DE PRECIO ITEM Nº 8

Item	Descripcion	1) BIOS GROUP S.R.L				2) MASTER SOF PARAGUAY S.R.L			
		Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)
	PC-CRT								
8	Diagnostico	Unidad	Evento	1	50.000	Unidad	Evento	1	150.000
	Limpieza general interna y externa	Unidad	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	150.000
	Regulacion de las funciones	Unidad	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	150.000
	Cambio de Integrado	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	150.000
	Cambio de tubo CRT	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	150.000
	Cambio de FLYBACK	Unidad	Evento	1	10.000	Unidad	Evento	1	150.000
	Cambio de Cable fijo de datos	Unidad	Evento	1	5.000	Unidad	Evento	1	150.000
	OFERTA TOTAL				95.000				1.050.000

Abog. Teresa Wagner
Jefa Interina División U.O.C.
Fondo Ganadero

Lic. Ramón Vallente Colmán
Director Administrativo