Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROLADO
Control y Seguimiento

Informe Comité de Evaluación Nº 40/2019

El Comité de Evaluación de la Circunscripción Judicial de Concepción, conforme a lo establecido en el artículo 26 y 27 de la Ley Nº 2051/03 "De Contrataciones Públicas", procede a emitir el **Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación** de las Propuestas presentadas en la convocatoria que se identifica seguidamente ----------

1. DATOS DE LA CONVOCATORIA

a) Nº de PAC :**372.968**
b) Nombre del Llamado: **MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS TOYOTA HILUX, HIACE, Y FORTUNER DE LA INSTITUCIÓN – AD REFERENDUM. CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL.**
c) Modalidad : Contratación Directa.

2. APERTURA DE SOBRE: Según Acta de Apertura de Sobres Nº 56 de fecha 02 de diciembre de 2019, en el local del Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Concepción, Avda. H. Colombino y Cap. Lezcano, 2do Piso Sección Contrataciones, donde se procedió a la apertura y lectura de las ofertas, atento a la Resolución de la DNCP 522/15.----------

OFERENTE 3	RUC Nº
TOYOTOSHI S.A.	80003128-8

3. DOCUMENTOS BÁSICOS DE CARÁCTER SUSTANCIAL: El cumplimiento con las documentaciones básicas de carácter sustancial, se analiza conforme a la tabla que se presenta a continuación:----------

I. I. Documentos comunes para Personas Físicas y Jurídicas.	TOYOTOSHI S.A.
	Cumple/No cumple
a) Formulario de Oferta * *[El formulario de oferta y lista de precios será generado electrónicamente a través del SICP, el cual debe ser completado y firmado por el oferente]*	CUMPLE
Garantía de Mantenimiento de Oferta*	CUMPLE

III. Documentos legales para Oferentes individuales que sean Personas Jurídicas	TOYOTOSHI S.A.
	Cumple/No cumple
a) Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.*	CUMPLE (Verificado en el SIPE)
b) Constancia de Inscripción en el registro único de contribuyentes - RUC	CUMPLE

Jennyfer Rosa M. Cabrera G.
Auxiliar

Bianca López Paniagua
Auxiliar Judicial

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROLADO
Control y Seguimiento

	(Verificado en el SIPE)
c) Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad, copia simple.	CUMPLE (Verificado en el SIPE)
d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.*	CUMPLE (Verificado en el SIPE)
e) Fotocopia simple del Certificado de Cumplimiento Tributario vigente.	CUMPLE (Verificado en el SIPE)
f) Fotocopia simple de la patente Municipal del Oferente.	CUMPLE

Documentos que demuestren que el Oferente está calificado para ejecutar el contrato en caso que su oferta sea aceptada.	**TOYOTOSHI S.A.**
	Cumple/No cumple
Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años [2.016, 2017, 2018] para contribuyente de IRACIS	CUMPLE (Verificado en el SIPE)
IVA General de los últimos [3 (tres)] años, para contribuyentes sólo del IVA General	NO APLICA
Formulario 106 de los últimos [2.016, 2017, 2018] años para contribuyentes del IRPC	NO APLICA
Formulario 104 de los últimos [2.016, 2017, 2018] años para contribuyentes de Renta Personal.	NO APLICA
Fotocopias de facturaciones o recepciones finales u otros documentos que avalen la Experiencia.	CUMPLE

d) Otros documentos.	**TOYOTOSHI S.A.**
	Cumple/No cumple
Currículum del personal técnico como mínimo 03 (Tres) técnicos, entrenado y certificados por el fabricante en las marcas detalladas en las especificaciones técnicas.	CUMPLE
Documento donde conste su antigüedad como empresa, se deberá demostrar una antigüedad mínima de 3 (tres) años como mínimo de existencia.	CUMPLE (Verificado en el SIPE)

Teresa M. Cabrera G.
Auxiliar

Blanca López Paniagua
Auxiliar Judicial

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Lic. Nelly B. Fernández R.
Jefa Sección Control y Seguimiento
CONTROLADO
Control y Seguimiento

Certificado de origen nacional, a fin de aplicar el margen de preferencia expedido por el MIC. (La no presentación no será causal de descalificación).	NO APLICA

* Teniendo en cuenta que se ha presentado un sólo oferente no se necesita el certificado de Origen Nacional para aplicar el beneficio de margen de referencia del 20% en bienes y servicios de origen Nacional.

4. **AJUSTE DE LAS OFERTAS POR ERRORES ARITMÉTICOS: Se deja constancia de que no se realizó corrección aritmética de la oferta.**

5. **EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD LEGAL:** Conforme a la Declaración Jurada del Art. 40 de la Ley 2051/03, La declaración Jurada de Menores Res. DNCP N° 941/10, y demás documentos presentados componentes del Anexo E., la firma participante posee la capacidad legal para ofertar al estado. Igualmente se ha verificado en el Sistema Nacional de Recursos Humanos (SINARH), si los propietarios, socios, accionistas o directores no se encontraban dentro de las **Prohibiciones de los Incs. "a" y "b" del Artículo 40.** Conforme a la resolución N° 849/2015, RESPECTO A LA PROHIBICIÓN PREVISTA EN LOS INCISOS "A" Y "B" DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY N° 2051/03.----------

Capacidad legal / Empresas	Inciso a) Verificará los registros del personal de la Convocante para detectar si el Oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del artículo 40.	Inciso b) Verificará por los medios disponibles, si el Oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública. Si se constata que alguna de las personas mencionadas en el párrafo anterior figura en la base de datos del SINARH, el Comité analizará acabadamente si tal situación le impedirá ejecutar el contrato de que se trate, exponiendo los motivos para aceptar o rechazar la oferta, según sea el caso.
TOYOTOSHI S.A.	NO SE OBSERVAN REGISTROS	El Sr. Naoyuki Toyotoshi, C.I. N° 512.195, NO POSEE DATOS EN EL SINARH El Sr. Marcelo Toyotoshi, C.I. N° 1.050.243, NO POSEE DATOS EN EL SINARH. La Sra. Blanca Rivarola de Cabañas, C.I. N° 624.040, NO POSEE DATOS EN EL SINARH.

6. **EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA.** Al realizar el análisis financiero se obtiene:

TOYOTOSHI S.A.

a) INDICE DE LIQUIDEZ

	2016		2017		2018		
ACTIVO CORRIENTE	304.767.364.065		383.897.623.086		379.455.578.009		
PASIVO CORRIENTE	90.996.064.025	3,35	111.416.664.560	3,45	159.210.863.909	2,38	3,06

Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años (2016-2017-2018)

7. **EVALUACIÓN ECONÓMICA.** Al realizar la verificación se constata que la propuesta de la empresa:

a) **TOYOTOSHI S.A. es de Gs. 737.293.000 (Setecientos Treinta y siete millones doscientos noventa y tres mil).----------**

Teresa M. Cabrera G.
Auxiliar

Blanca López Paniagua
Auxiliar Judicial

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROLADO
Control y Seguimiento

8. **EVALUACIÓN DE LA EXPERIENCIA:** El oferente deberá presentar con su oferta copias de Contratos y/o Facturaciones (una copia por cada año 2017, 2018) ejecutados satisfactoriamente con volúmenes equivalentes al cincuenta por ciento (50%) o más del monto total previsto en el llamado, con Entidades e Instituciones del Estado y/o con Instituciones privadas de ***"MANT. Y REP. DE CAMIONETAS TOYOTA HILUX, HIACE Y FORTUNER"***, se ha obtenido que la **firma TOYOTOSHI S.A.** ha cumplido con dicho requerimiento presentando contrato que supera el 50% solicitado en el PBC demostrando su experiencia en el ramo.--

1. **EVALUACIÓN TÉCNICA:** La firma **TOYOTOSHI S.A. presenta Constancia en forma de Declaración Jurada de contar con la infraestructura adecuada para realizar los servicios, detallados en las especificaciones técnicas.**

* Copia de certificados emitidos por el fabricante por lo menos 3 (tres) técnicos como mínimo, entrenados en las marcas TOYOTA.-
* Poseer servicio de grúa.

INSTALACIONES BÁSICAS DEL TALLER:	
A) Infraestructura edilicia, cubierta m2 y abierta m2.	CUMPLE
B) Infraestructura operativa, especificando la cantidad de vehículos que pueden ser atendidos simultáneamente.	CUMPLE
c) Infraestructura tecnológica, mencionando elevadores, instrumentos para diagnósticos, herramientas, otros	CUMPLE

Rosa M. Cabrera G.
Auxiliar

Blanca López Paniagua
Auxiliar Judicial

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROLADO
Control y Seguimiento

9. ANÁLISIS DE LOS PRECIOS CONFORME A LA RES N° DNCP 411/2018

Item	Descripcion	Empresa con el precio más bajo	Cantidad	Precio Referencial	Precio Ofertado	Precio (minimo) no menor del 30% del referencial	Precio (maximo) no Mayor del 20% del referencial	Precio no menor del 30% o Mayor del 20% (cumple: si o no)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	Mantenimiento y reparación de Camionetas Toyota Hilux								
1.1	Mantenimiento Cambio aceite motor por litro	TOYOTOSHI S.A.	1	91.653	91.653	64.157	109.984	CUMPLE	91.653
1.2	Mantenimiento Cambio filtro de aire	TOYOTOSHI S.A.	1	295.341	295.341	206.739	354.409	CUMPLE	295.341
1.3	Mantenimiento Cambio aceite diferencial por litro	TOYOTOSHI S.A.	1	144.178	144.178	100.925	173.014	CUMPLE	144.178
1.4	Mantenimiento Cambio aceite de caja por litro	TOYOTOSHI S.A.	1	176.353	176.353	123.447	211.624	CUMPLE	176.353
1.5	Mantenimiento Cambio filtro de aceite	TOYOTOSHI S.A.	1	149.604	149.604	104.723	179.525	CUMPLE	149.604
1.6	Mantenimiento Cambio filtro de combustible	TOYOTOSHI S.A.	1	328.609	328.609	230.026	394.331	CUMPLE	328.609
1.7	Mantenimiento Cambio junta tapon carter	TOYOTOSHI S.A.	1	10.373	10.373	7.261	12.448	CUMPLE	10.373
1.8	Mantenimiento Engrase de chasis	TOYOTOSHI S.A.	1	13.800	13.800	9.660	16.560	CUMPLE	13.800
1.9	Cambio bujia incandescente	TOYOTOSHI S.A.	1	388.891	388.891	272.224	466.669	CUMPLE	388.891
1.10	Cambio correa dentada	TOYOTOSHI S.A.	1	796.430	796.430	557.501	955.716	CUMPLE	796.430
1.11	Reten de correa dentada	TOYOTOSHI S.A.	1	154.651	154.651	108.256	185.581	CUMPLE	154.651
1.12	Tensor de correa dentada	TOYOTOSHI S.A.	1	1.372.309	1.372.309	960.616	1.646.771	CUMPLE	1.372.309
1.13	Cambio tapa motor	TOYOTOSHI S.A.	1	12.922.628	12.922.628	9.045.840	15.507.154	CUMPLE	12.922.628
1.14	Cambio junta tapa motor	TOYOTOSHI S.A.	1	961.322	961.322	672.925	1.153.586	CUMPLE	961.322
1.15	Cambio junta tapa balancin	TOYOTOSHI S.A.	1	343.000	343.000	240.100	411.600	CUMPLE	343.000
1.16	Cambio retenes frente motor	TOYOTOSHI S.A.	1	550.724	550.724	385.507	660.869	CUMPLE	550.724
1.17	Casquillos de biela	TOYOTOSHI S.A.	1	779.910	779.910	545.937	935.892	CUMPLE	779.910
1.18	Casquillos bancada	TOYOTOSHI S.A.	1	1.368.259	1.368.259	957.781	1.641.911	CUMPLE	1.368.259
1.19	Juego de pistones	TOYOTOSHI S.A.	1	2.560.000	2.560.000	1.792.000	3.072.000	CUMPLE	2.560.000
1.20	Juegos de aros	TOYOTOSHI S.A.	1	1.314.556	1.314.556	920.189	1.577.467	CUMPLE	1.314.556
1.21	Calce lateral	TOYOTOSHI S.A.	1	556.850	556.850	389.795	668.220	CUMPLE	556.850
1.22	Juego bujes de biela	TOYOTOSHI S.A.	1	463.830	463.830	324.681	556.596	CUMPLE	463.830
1.23	Juego junta motor	TOYOTOSHI S.A.	1	463.830	463.830	324.681	556.596	CUMPLE	463.830
1.24	Juego válvula de admisión	TOYOTOSHI S.A.	1	199.916	199.916	139.941	239.899	CUMPLE	199.916
1.25	Juego valvula Escape	TOYOTOSHI S.A.	1	276.521	276.521	193.565	331.825	CUMPLE	276.521
1.26	Juego guías de válvulas	TOYOTOSHI S.A.	1	1.108.000	1.108.000	775.600	1.329.600	CUMPLE	1.108.000
1.27	Cambio Bomba de aceite	TOYOTOSHI S.A.	1	2.190.393	2.190.393	1.533.275	2.628.472	CUMPLE	2.190.393
1.28	Cambio Soporte motor	TOYOTOSHI S.A.	1	516.515	516.515	361.561	619.818	CUMPLE	516.515
1.29	Limpieza de bomba inyectora	TOYOTOSHI S.A.	1	2.000.000	2.000.000	1.400.000	2.400.000	CUMPLE	2.000.000
1.30	Limpieza y calibración pico inyector	TOYOTOSHI S.A.	1	480.000	480.000	336.000	576.000	CUMPLE	480.000
1.31	Reparación bomba inyectora	TOYOTOSHI S.A.	1	200.000	200.000	140.000	240.000	CUMPLE	200.000
1.32	Control bujias incandescentes	TOYOTOSHI S.A.	1	80.000	80.000	56.000	96.000	CUMPLE	80.000
1.33	Cambio manguera superior de radiador	TOYOTOSHI S.A.	1	397.903	397.903	278.532	477.484	CUMPLE	397.903
1.34	Cambio tapa radiador	TOYOTOSHI S.A.	1	450.000	450.000	315.000	540.000	CUMPLE	450.000
1.35	Cambio tapa combustible	TOYOTOSHI S.A.	1	460.829	460.829	322.580	552.995	CUMPLE	460.829
1.36	Cambio manguera calefacción	TOYOTOSHI S.A.	1	397.903	397.903	278.532	477.484	CUMPLE	397.903
1.37	Cambio de turbo	TOYOTOSHI S.A.	1	26.124.650	26.124.650	18.287.255	31.349.580	CUMPLE	26.124.650
1.38	Mano de obra por reparación de motor	TOYOTOSHI S.A.	1	1.920.000	1.920.000	1.344.000	2.304.000	CUMPLE	1.920.000
1.39	Cambio de cardan trasero	TOYOTOSHI S.A.	1	7.867.691	7.867.691	5.507.384	9.441.229	CUMPLE	7.867.691
1.40	Cambio de cruzeta cardán	TOYOTOSHI S.A.	1	950.403	950.403	665.282	1.140.484	CUMPLE	950.403
1.41	Cambio de reten palier	TOYOTOSHI S.A.	1	325.523	325.523	227.866	390.628	CUMPLE	325.523
1.42	Reparación de diferencial trasero	TOYOTOSHI S.A.	1	720.000	720.000	504.000	864.000	CUMPLE	720.000
1.43	Reparación de diferencial trasero	TOYOTOSHI S.A.	1	560.000	560.000	392.000	672.000	CUMPLE	560.000
1.44	Cambio soporte de caja	TOYOTOSHI S.A.	1	956.330	956.330	669.431	1.147.596	CUMPLE	956.330
1.45	Cambio cremallera de dirección	TOYOTOSHI S.A.	1	13.976.981	13.976.981	9.783.887	16.772.377	CUMPLE	13.976.981
1.46	Cambio precat de dirección	TOYOTOSHI S.A.	1	1.073.300	1.073.300	751.310	1.287.960	CUMPLE	1.073.300
1.47	Cambio bieleta delantera	TOYOTOSHI S.A.	1	1.113.805	1.113.805	779.664	1.336.566	CUMPLE	1.113.805
1.48	Cambio buje parrilla	TOYOTOSHI S.A.	1	1.112.220	1.112.220	778.554	1.334.664	CUMPLE	1.112.220
1.49	Cambio buje estabilizador	TOYOTOSHI S.A.	1	237.017	237.017	165.912	284.420	CUMPLE	237.017
1.50	Cambio muñequin de dirección	TOYOTOSHI S.A.	1	409.612	409.612	286.728	491.534	CUMPLE	409.612
1.51	Aceite de dirección hidraulica por litro	TOYOTOSHI S.A.	1	144.951	144.951	101.466	173.941	CUMPLE	144.951
1.52	Correa de ventilador (Aire, D/H)	TOYOTOSHI S.A.	1	1.044.100	1.044.100	730.870	1.252.920	CUMPLE	1.044.100
1.53	Cambio prisionero y tuerca de rueda c/u	TOYOTOSHI S.A.	1	67.053	67.053	46.937	80.464	CUMPLE	67.053
1.54	Servicio de alineación y balanceo de ruedas	TOYOTOSHI S.A.	1	96.000	96.000	67.200	115.200	CUMPLE	96.000
1.55	Regulación caida de suspensión	TOYOTOSHI S.A.	1	160.000	160.000	112.000	192.000	CUMPLE	160.000
1.56	Cambio amortiguador delantero	TOYOTOSHI S.A.	1	1.564.382	1.564.382	1.095.067	1.877.258	CUMPLE	1.564.382
1.57	Cambio amortiguador trasero	TOYOTOSHI S.A.	1	946.330	946.330	662.431	1.135.596	CUMPLE	946.330
1.58	Cambio silenciador resorte de suspención	TOYOTOSHI S.A.	1	174.362	174.362	122.053	209.234	CUMPLE	174.362
1.59	Cambio espiral delantero	TOYOTOSHI S.A.	1	1.452.914	1.452.914	1.017.040	1.743.497	CUMPLE	1.452.914
1.60	Cambio bomba central de embrague	TOYOTOSHI S.A.	1	891.773	891.773	624.241	1.070.128	CUMPLE	891.773

Lic. Rosa M. Cabrera G.
Auxiliar

Blanca López Paniagua
Auxiliar Judicial

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROLADO
Control y Seguimiento

1.61	Cambio bomba aux. de embrague	TOYOTOSHI S.A.	1	551.820	551.820	386.274	662.184	CUMPLE	551.820
1.62	Cambio plato de presión	TOYOTOSHI S.A.	1	1.616.581	1.616.581	1.131.607	1.939.897	CUMPLE	1.616.581
1.63	Cambio disco de embrague	TOYOTOSHI S.A.	1	1.586.816	1.586.816	1.110.771	1.904.179	CUMPLE	1.586.816
1.64	Cambio cojinete de empuje	TOYOTOSHI S.A.	1	1.294.684	1.294.684	906.279	1.553.621	CUMPLE	1.294.684
1.65	Rectificación de corona volante	TOYOTOSHI S.A.	1	296.000	296.000	207.200	355.200	CUMPLE	296.000
1.66	Mano de obra por reparación del sistema de embrague	TOYOTOSHI S.A.	1	560.000	560.000	392.000	672.000	CUMPLE	560.000
1.67	Control y regulación de frenos	TOYOTOSHI S.A.	1	120.000	120.000	84.000	144.000	CUMPLE	120.000
1.68	Reparación bomba central de freno	TOYOTOSHI S.A.	1	144.000	144.000	100.800	172.800	CUMPLE	144.000
1.69	Cambio pastilla de freno	TOYOTOSHI S.A.	1	1.314.502	1.314.502	920.151	1.577.402	CUMPLE	1.314.502
1.70	Reparación de mordaza freno delantero	TOYOTOSHI S.A.	1	541.488	541.488	379.042	649.786	CUMPLE	541.488
1.71	Cambio fibra de freno trasero ambos lados	TOYOTOSHI S.A.	1	924.487	924.487	647.141	1.109.384	CUMPLE	924.487
1.72	Cambio cabo freno de mano	TOYOTOSHI S.A.	1	556.902	556.902	389.831	668.282	CUMPLE	556.902
1.73	Cambio bomba de vacío	TOYOTOSHI S.A.	1	6.390.444	6.390.444	4.473.311	7.668.533	CUMPLE	6.390.444
1.74	Cambio Homocinética	TOYOTOSHI S.A.	1	5.006.383	5.006.383	3.504.468	6.007.660	CUMPLE	5.006.383
1.75	Cambio disco de freno delantero	TOYOTOSHI S.A.	1	1.850.300	1.850.300	1.295.210	2.220.360	CUMPLE	1.850.300
1.76	Cambio tambor de freno trasero	TOYOTOSHI S.A.	1	1.635.450	1.635.450	1.144.815	1.962.540	CUMPLE	1.635.450
1.77	Cambio zapata de freno trasero	TOYOTOSHI S.A.	1	1.165.800	1.165.800	816.060	1.398.960	CUMPLE	1.165.800
1.78	Cambio de servofreno	TOYOTOSHI S.A.	1	5.622.376	5.622.376	3.935.663	6.746.851	CUMPLE	5.622.376
1.79	Cambio de cilindro de freno trasero	TOYOTOSHI S.A.	1	617.199	617.199	432.039	740.639	CUMPLE	617.199
1.80	Fluido de freno DOT3	TOYOTOSHI S.A.	1	100.170	100.170	70.119	120.204	CUMPLE	100.170
1.81	Cambio de depósito de fluido de freno	TOYOTOSHI S.A.	1	2.460.624	2.460.624	1.722.437	2.952.749	CUMPLE	2.460.624
1.82	Rectificación disco de freno ambos lados	TOYOTOSHI S.A.	1	200.000	200.000	140.000	240.000	CUMPLE	200.000
1.83	Reparación motor de arranque	TOYOTOSHI S.A.	1	224.000	224.000	156.800	268.800	CUMPLE	224.000
1.84	Reparación de alternador	TOYOTOSHI S.A.	1	7.226.408	7.226.408	5.058.486	8.671.690	CUMPLE	7.226.408
1.85	Cambio correa alternador	TOYOTOSHI S.A.	1	1.004.089	1.004.089	702.862	1.204.907	CUMPLE	1.004.089
1.86	Cambio motor limpia parabrisas	TOYOTOSHI S.A.	1	2.542.770	2.542.770	1.779.939	3.051.324	CUMPLE	2.542.770
1.87	Cambio de cepillo limpia parabrisas	TOYOTOSHI S.A.	1	446.594	446.594	312.616	535.913	CUMPLE	446.594
1.88	Cambio de bocina	TOYOTOSHI S.A.	1	418.200	418.200	292.740	501.840	CUMPLE	418.200
1.89	Cambio motor bloqueo central de puertas	TOYOTOSHI S.A.	1	2.360.200	2.360.200	1.652.140	2.832.240	CUMPLE	2.360.200
1.90	Levanta vidrios eléctrico cada lado	TOYOTOSHI S.A.	1	1.125.119	1.125.119	787.583	1.350.143	CUMPLE	1.125.119
1.91	Cambio interruptor de luz	TOYOTOSHI S.A.	1	1.049.523	1.049.523	734.666	1.259.428	CUMPLE	1.049.523
1.92	Cambio Foco luz alta y baja	TOYOTOSHI S.A.	1	359.900	359.900	251.930	431.880	CUMPLE	359.900
1.93	Faro delantero	TOYOTOSHI S.A.	1	2.429.963	2.429.963	1.700.974	2.915.956	CUMPLE	2.429.963
1.94	Faro trasero	TOYOTOSHI S.A.	1	1.434.221	1.434.221	1.003.955	1.721.065	CUMPLE	1.434.221
1.95	Foco 12VOLT	TOYOTOSHI S.A.	1	39.650	39.650	27.755	47.580	CUMPLE	39.650
1.96	Foco ficha	TOYOTOSHI S.A.	1	38.000	38.000	26.600	45.600	CUMPLE	38.000
1.97	Cambio de Bateria inlcuye control de carga	TOYOTOSHI S.A.	1	978.256	978.256	684.779	1.173.907	CUMPLE	978.256
1.98	Cambio goma limpia parabrisas ambos lados	TOYOTOSHI S.A.	1	235.000	235.000	164.500	282.000	CUMPLE	235.000
1.99	Cambio panel tablero de instrumentos	TOYOTOSHI S.A.	1	2.762.850	2.762.850	1.933.995	3.315.420	CUMPLE	2.762.850
1.100	Cambio bulbo de temperatura	TOYOTOSHI S.A.	1	1.013.589	1.013.589	709.512	1.216.307	CUMPLE	1.013.589
1.101	Cambio Bulbo presión de aceite	TOYOTOSHI S.A.	1	343.538	343.538	240.477	412.246	CUMPLE	343.538
1.102	Cambio Retrovisor eléctrico	TOYOTOSHI S.A.	1	1.721.806	1.721.806	1.205.264	2.066.167	CUMPLE	1.721.806
1.103	Cambio espejo exterior	TOYOTOSHI S.A.	1	1.759.500	1.759.500	1.231.650	2.111.400	CUMPLE	1.759.500
1.104	Tapa de espejo	TOYOTOSHI S.A.	1	318.113	318.113	222.679	381.736	CUMPLE	318.113
1.105	Regulador de voltaje completo	TOYOTOSHI S.A.	1	2.217.059	2.217.059	1.551.941	2.660.471	CUMPLE	2.217.059
1.106	Mecanismo levantavidrio de puerta	TOYOTOSHI S.A.	1	896.573	896.573	627.601	1.075.888	CUMPLE	896.573
1.107	Cambio Cerradura de puerta	TOYOTOSHI S.A.	1	1.844.476	1.844.476	1.291.133	2.213.371	CUMPLE	1.844.476
1.108	Cambio cepillo limpia parabrisas ambos lados	TOYOTOSHI S.A.	1	616.300	616.300	431.410	739.560	CUMPLE	616.300
1.109	Cambio de parrilla inferior	TOYOTOSHI S.A.	1	4.592.674	4.592.674	3.214.872	5.511.209	CUMPLE	4.592.674
1.110	Cambio de rotula superior	TOYOTOSHI S.A.	1	729.900	729.900	510.930	875.880	CUMPLE	729.900
1.111	Cambio parrilla superior	TOYOTOSHI S.A.	1	3.328.028	3.328.028	2.329.620	3.993.634	CUMPLE	3.328.028
1.112	Cambio prisionero y tuerca de rueda	TOYOTOSHI S.A.	1	79.053	79.053	55.337	94.864	CUMPLE	79.053
1.113	Cambio de Bujes centrales y laterales de barra estab	TOYOTOSHI S.A.	1	602.400	602.400	421.680	722.880	CUMPLE	602.400
1.114	Cambio de juego guardapolvo de homocinética	TOYOTOSHI S.A.	1	1.533.875	1.533.875	1.073.713	1.840.650	CUMPLE	1.533.875
1.115	Cambio de cubierta	TOYOTOSHI S.A.	1	1.038.000	1.038.000	726.600	1.245.600	CUMPLE	1.038.000
1.116	Cambio de llanta	TOYOTOSHI S.A.	1	5.721.640	5.721.640	4.005.148	6.865.968	CUMPLE	5.721.640
1.117	Cambio refrigerante para radiador	TOYOTOSHI S.A.	1	416.900	416.900	291.830	500.280	CUMPLE	416.900
1.118	Limpieza interna de radiador	TOYOTOSHI S.A.	1	160.000	160.000	112.000	192.000	CUMPLE	160.000
1.119	Cambio de Radiador	TOYOTOSHI S.A.	1	7.303.814	7.303.814	5.112.670	8.764.577	CUMPLE	7.303.814
1.120	Cambio de Termostato	TOYOTOSHI S.A.	1	330.036	330.036	231.025	396.043	CUMPLE	330.036
1.121	Limpieza completa de radiador	TOYOTOSHI S.A.	1	800.000	800.000	560.000	960.000	CUMPLE	800.000
1.122	Carga de gas	TOYOTOSHI S.A.	1	120.000	120.000	84.000	144.000	CUMPLE	120.000
1.123	Cambio de evaporador	TOYOTOSHI S.A.	1	5.531.552	5.531.552	3.872.086	6.637.862	CUMPLE	5.531.552
1.124	Carga de gas ecológico	TOYOTOSHI S.A.	1	80.000	80.000	56.000	96.000	CUMPLE	80.000
1.125	Cambio de compresor	TOYOTOSHI S.A.	1	6.937.966	6.937.966	4.856.576	8.325.559	CUMPLE	6.937.966
1.126	Cambio filtro de aire acondicionado	TOYOTOSHI S.A.	1	870.124	870.124	609.087	1.044.149	CUMPLE	870.124
1.127	Cambio Válvula expansora	TOYOTOSHI S.A.	1	1.466.448	1.466.448	1.026.514	1.759.738	CUMPLE	1.466.448
1.128	Manguera de alta y baja	TOYOTOSHI S.A.	1	1.099.944	1.099.944	769.961	1.319.933	CUMPLE	1.099.944
1.129	Limpieza de condensador	TOYOTOSHI S.A.	1	208.000	208.000	145.600	249.600	CUMPLE	208.000
1.130	Embrague de compresor	TOYOTOSHI S.A.	1	4.706.737	4.706.737	3.294.716	5.648.084	CUMPLE	4.706.737

Rosa M. Cabrera G.
Auxiliar

Blanca López Paniagua
Auxiliar Judicial

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROLADO
Control y Seguimiento

1.131	Reparación de sensor de puerta	TOYOTOSHI S.A.	1	80.000	80.000	56.000	96.000	CUMPLE	80.000
1.132	Cambio Mecanismo levantavidrio de puertas	TOYOTOSHI S.A.	1	991.010	991.010	693.707	1.189.212	CUMPLE	991.010
1.133	Cambio Cerradura de puerta	TOYOTOSHI S.A.	1	1.564.476	1.564.476	1.095.133	1.877.371	CUMPLE	1.564.476
1.134	Copias de llaves	TOYOTOSHI S.A.	1	1.617.150	1.617.150	1.132.005	1.940.580	CUMPLE	1.617.150
1.135	Cambio flotador de combustible	TOYOTOSHI S.A.	1	624.300	624.300	437.010	749.160	CUMPLE	624.300
1.136	Mano de obra por mantenimiento de tanque de comb	TOYOTOSHI S.A.	1	240.000	240.000	168.000	288.000	CUMPLE	240.000
1.137	Limpieza de cañeria de tanque de combustible	TOYOTOSHI S.A.	1	140.000	140.000	98.000	168.000	CUMPLE	140.000
1.138	Cambio completo de caño de escape	TOYOTOSHI S.A.	1	8.516.200	8.516.200	5.961.340	10.219.440	CUMPLE	8.516.200
1.139	Reparación de caño de escape	TOYOTOSHI S.A.	1	240.000	240.000	168.000	288.000	CUMPLE	240.000
1.140	Mano de obra chaperia por hora	TOYOTOSHI S.A.	1	67.200	67.200	47.040	80.640	CUMPLE	67.200
1.141	Mano de obra pintura por hora	TOYOTOSHI S.A.	1	80.650	80.650	56.455	96.780	CUMPLE	80.650
1.142	Cambio Guardabarro delantero	TOYOTOSHI S.A.	1	3.199.784	3.199.784	2.239.849	3.839.741	CUMPLE	3.199.784
1.143	Cambio Guardabarro trasero	TOYOTOSHI S.A.	1	4.498.700	4.498.700	3.149.090	5.398.440	CUMPLE	4.498.700
1.144	Cambio Paragolpe delantero	TOYOTOSHI S.A.	1	3.529.700	3.529.700	2.470.790	4.235.640	CUMPLE	3.529.700
1.145	Cambio Paragolpe trasero	TOYOTOSHI S.A.	1	2.415.082	2.415.082	1.690.557	2.898.098	CUMPLE	2.415.082
1.146	Cambio Parabrisa delantero	TOYOTOSHI S.A.	1	5.083.641	5.083.641	3.558.549	6.100.369	CUMPLE	5.083.641
1.147	Cambio Parabrisa trasero	TOYOTOSHI S.A.	1	3.404.300	3.404.300	2.383.010	4.085.160	CUMPLE	3.404.300
1.148	Moldura de parabrisa	TOYOTOSHI S.A.	1	400.700	400.700	280.490	480.840	CUMPLE	400.700
2	Mantenimiento y Reparación de Toyota HIACE								
2.1	MantenimientoCambio aceite motor	TOYOTOSHI S.A.	1	86.653	86.653	60.657	103.984	CUMPLE	86.653
2.2	MantenimientoCambio filtro de aire	TOYOTOSHI S.A.	1	391.038	391.038	273.727	469.246	CUMPLE	391.038
2.3	Mantenimiento Cambio aceite de caja	TOYOTOSHI S.A.	1	99.951	99.951	69.966	119.941	CUMPLE	99.951
2.4	Mantenimiento: Cambio aceite diferencial por litro	TOYOTOSHI S.A.	1	166.353	166.353	116.447	199.624	CUMPLE	166.353
2.5	Mantenimiento Cambio filtro de aceite	TOYOTOSHI S.A.	1	171.072	171.072	119.750	205.286	CUMPLE	171.072
2.6	Mantenimiento Cambio filtro de combustible	TOYOTOSHI S.A.	1	294.665	294.665	206.266	353.598	CUMPLE	294.665
2.7	Mantenimiento Cambio junta tapon carter	TOYOTOSHI S.A.	1	10.373	10.373	7.261	12.448	CUMPLE	10.373
2.8	Cambio bujias incandescentes	TOYOTOSHI S.A.	1	1.530.053	1.530.053	1.071.037	1.836.064	CUMPLE	1.530.053
2.9	Cambio correa dentada	TOYOTOSHI S.A.	1	972.189	972.189	680.532	1.166.627	CUMPLE	972.189
2.10	Reten de correa dentada	TOYOTOSHI S.A.	1	156.750	156.750	109.725	188.100	CUMPLE	156.750
2.11	Tensor de correa dentada	TOYOTOSHI S.A.	1	1.730.643	1.730.643	1.211.450	2.076.772	CUMPLE	1.730.643
2.12	Cambio tapa motor	TOYOTOSHI S.A.	1	14.810.345	14.810.345	10.367.242	17.772.414	CUMPLE	14.810.345
2.13	Cambio junta tapa motor	TOYOTOSHI S.A.	1	770.059	770.059	539.041	924.071	CUMPLE	770.059
2.14	Cambio Eje balancin	TOYOTOSHI S.A.	1	3.397.300	3.397.300	2.378.110	4.076.760	CUMPLE	3.397.300
2.15	Cambio retenes frente motor	TOYOTOSHI S.A.	1	747.373	747.373	523.161	896.848	CUMPLE	747.373
2.16	Casquillos de biela	TOYOTOSHI S.A.	1	759.910	759.910	531.937	911.892	CUMPLE	759.910
2.17	Casquillos bancada	TOYOTOSHI S.A.	1	1.348.259	1.348.259	943.781	1.617.911	CUMPLE	1.348.259
2.18	Juego de pistones	TOYOTOSHI S.A.	1	2.585.000	2.585.000	1.809.500	3.102.000	CUMPLE	2.585.000
2.19	Juegos de aros	TOYOTOSHI S.A.	1	1.339.556	1.339.556	937.689	1.607.467	CUMPLE	1.339.556
2.20	Calce lateral	TOYOTOSHI S.A.	1	581.850	581.850	407.295	698.220	CUMPLE	581.850
2.21	Juego bujes de biela	TOYOTOSHI S.A.	1	488.830	488.830	342.181	586.596	CUMPLE	488.830
2.22	Juego junta motor	TOYOTOSHI S.A.	1	488.830	488.830	342.181	586.596	CUMPLE	488.830
2.23	Juego válvula de admisión	TOYOTOSHI S.A.	1	224.916	224.916	157.441	269.899	CUMPLE	224.916
2.24	Juego valvula Escape	TOYOTOSHI S.A.	1	301.521	301.521	211.065	361.825	CUMPLE	301.521
2.25	Juego guias de válvulas	TOYOTOSHI S.A.	1	1.133.000	1.133.000	793.100	1.359.600	CUMPLE	1.133.000
2.26	Cambio Bomba de aceite	TOYOTOSHI S.A.	1	2.156.323	2.156.323	1.509.426	2.587.588	CUMPLE	2.156.323
2.27	Cambio Soporte motor	TOYOTOSHI S.A.	1	779.291	779.291	545.504	935.149	CUMPLE	779.291
2.28	Limpieza de bomba inyectora	TOYOTOSHI S.A.	1	1.995.000	1.995.000	1.396.500	2.394.000	CUMPLE	1.995.000
2.29	Limpieza y calibración pico inyector	TOYOTOSHI S.A.	1	420.000	420.000	294.000	504.000	CUMPLE	420.000
2.30	Cambio bomba inyectora	TOYOTOSHI S.A.	1	39.095.321	39.095.321	27.366.725	46.914.385	CUMPLE	39.095.321
2.31	Control bujias incandescentes	TOYOTOSHI S.A.	1	105.000	105.000	73.500	126.000	CUMPLE	105.000
2.32	Cambio manguera superior de radiador	TOYOTOSHI S.A.	1	304.239	304.239	212.967	365.087	CUMPLE	304.239
2.33	Cambio radiador de aceite	TOYOTOSHI S.A.	1	3.806.200	3.806.200	2.664.340	4.567.440	CUMPLE	3.806.200
2.34	Cambio tapa combustible	TOYOTOSHI S.A.	1	314.455	314.455	220.119	377.346	CUMPLE	314.455
2.35	Cambio manguera calefacción	TOYOTOSHI S.A.	1	1.856.076	1.856.076	1.299.253	2.227.291	CUMPLE	1.856.076
2.36	Mano de obra por reparación de motor	TOYOTOSHI S.A.	1	1.750.000	1.750.000	1.225.000	2.100.000	CUMPLE	1.750.000
2.37	Cambio de cardan trasero	TOYOTOSHI S.A.	1	6.336.843	6.336.843	4.435.790	7.604.212	CUMPLE	6.336.843
2.38	Cambio de cruzeta cardan	TOYOTOSHI S.A.	1	880.222	880.222	616.155	1.056.266	CUMPLE	880.222
2.39	Cambio palier	TOYOTOSHI S.A.	1	3.251.658	3.251.658	2.276.161	3.901.990	CUMPLE	3.251.658
2.40	Cambio de reten palier	TOYOTOSHI S.A.	1	289.835	289.835	202.885	347.802	CUMPLE	289.835
2.41	Reparación de diferencial trasero	TOYOTOSHI S.A.	1	455.000	455.000	318.500	546.000	CUMPLE	455.000
2.42	Cambio Cremallera de dirección	TOYOTOSHI S.A.	1	13.981.000	13.981.000	9.786.700	16.777.200	CUMPLE	13.981.000
2.43	Cambio Precat de dirección	TOYOTOSHI S.A.	1	1.083.300	1.083.300	758.310	1.299.960	CUMPLE	1.083.300
2.44	Aceite de dirección hidraulica por litro	TOYOTOSHI S.A.	1	134.951	134.951	94.466	161.941	CUMPLE	134.951
2.45	Correa de ventilador (Aire, D/H)	TOYOTOSHI S.A.	1	426.450	426.450	298.515	511.740	CUMPLE	426.450
2.46	Cambio muñequin de dirección	TOYOTOSHI S.A.	1	461.768	461.768	323.238	554.122	CUMPLE	461.768
2.47	Servicio de alineación y balanceo de ruedas	TOYOTOSHI S.A.	1	140.000	140.000	98.000	168.000	CUMPLE	140.000
2.48	Regulación caida de suspensión	TOYOTOSHI S.A.	1	80.000	80.000	56.000	96.000	CUMPLE	80.000
2.49	Cambio prisionero y tuerca de rueda c/u	TOYOTOSHI S.A.	1	66.053	66.053	46.237	79.264	CUMPLE	66.053
2.50	Cambio amortiguador delantero	TOYOTOSHI S.A.	1	658.306	658.306	460.814	789.967	CUMPLE	658.306

Rosa M. Cabrera G.
Auxiliar

Blanca López Paniagua
Auxiliar Judicial

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROLADO
Control y Seguimiento

2.51	Cambio amortiguador trasero	TOYOTOSHI S.A.	1	658.306	658.306	460.814	789.967	CUMPLE	658.306
2.52	Cambio espiral delantero	TOYOTOSHI S.A.	1	2.174.876	2.174.876	1.522.413	2.609.851	CUMPLE	2.174.876
2.53	Cambio bomba central de embrague	TOYOTOSHI S.A.	1	1.044.196	1.044.196	730.937	1.253.035	CUMPLE	1.044.196
2.54	Cambio bomba aux. de embrague	TOYOTOSHI S.A.	1	551.820	551.820	386.274	662.184	CUMPLE	551.820
2.55	Cambio plato de presión	TOYOTOSHI S.A.	1	1.791.688	1.791.688	1.254.182	2.150.026	CUMPLE	1.791.688
2.56	Cambio disco de embrague	TOYOTOSHI S.A.	1	1.391.388	1.391.388	973.972	1.669.666	CUMPLE	1.391.388
2.57	Cambio cojinete de empuje	TOYOTOSHI S.A.	1	760.394	760.394	532.276	912.473	CUMPLE	760.394
2.58	Rectificación de corona volante	TOYOTOSHI S.A.	1	280.000	280.000	196.000	336.000	CUMPLE	280.000
2.59	Mano de obra por reparación del sistema de embrag	TOYOTOSHI S.A.	1	420.000	420.000	294.000	504.000	CUMPLE	420.000
2.60	Control y regulación de frenos	TOYOTOSHI S.A.	1	70.000	70.000	49.000	84.000	CUMPLE	70.000
2.61	Reparación bomba central de freno	TOYOTOSHI S.A.	1	2.489.067	2.489.067	1.742.347	2.986.880	CUMPLE	2.489.067
2.62	Cambio pastilla de freno delantero	TOYOTOSHI S.A.	1	1.126.029	1.126.029	788.220	1.351.235	CUMPLE	1.126.029
2.63	Reparación de mordaza freno delantero	TOYOTOSHI S.A.	1	105.000	105.000	73.500	126.000	CUMPLE	105.000
2.64	Cambio bulbo de freno	TOYOTOSHI S.A.	1	280.301	280.301	196.211	336.361	CUMPLE	280.301
2.65	Cambio cabo freno de mano	TOYOTOSHI S.A.	1	753.902	753.902	527.731	904.682	CUMPLE	753.902
2.66	Cambio bomba de vacío	TOYOTOSHI S.A.	1	5.442.715	5.442.715	3.809.901	6.531.258	CUMPLE	5.442.715
2.67	Cambio Elastico trasero	TOYOTOSHI S.A.	1	4.369.046	4.369.046	3.058.332	5.242.855	CUMPLE	4.369.046
2.68	Cambio de servofreno	TOYOTOSHI S.A.	1	5.642.376	5.642.376	3.949.663	6.770.851	CUMPLE	5.642.376
2.69	Cambio de cilindro de freno trasero	TOYOTOSHI S.A.	1	805.000	805.000	563.500	966.000	CUMPLE	805.000
2.70	Rectifición tambor de freno	TOYOTOSHI S.A.	1	175.000	175.000	122.500	210.000	CUMPLE	175.000
2.71	Cambio zapata de freno	TOYOTOSHI S.A.	1	896.202	896.202	627.341	1.075.442	CUMPLE	896.202
2.72	Fluido de freno DOT3	TOYOTOSHI S.A.	1	162.170	162.170	113.519	194.604	CUMPLE	162.170
2.73	Rectificación disco de freno delantero	TOYOTOSHI S.A.	1	280.000	280.000	196.000	336.000	CUMPLE	280.000
2.74	Reparación motor de arranque	TOYOTOSHI S.A.	1	210.000	210.000	147.000	252.000	CUMPLE	210.000
2.75	Cambio motor limpia parabrisas	TOYOTOSHI S.A.	1	2.986.757	2.986.757	2.090.730	3.584.108	CUMPLE	2.986.757
2.76	Cambio de cepillo limpia parabrisas	TOYOTOSHI S.A.	1	446.743	446.743	312.720	536.092	CUMPLE	446.743
2.77	Cambio de faro trasero	TOYOTOSHI S.A.	1	1.094.643	1.094.643	766.250	1.313.572	CUMPLE	1.094.643
2.78	Cambio de faro delantero	TOYOTOSHI S.A.	1	2.794.698	2.794.698	1.956.289	3.353.638	CUMPLE	2.794.698
2.79	Levanta vidrios eléctrico cada lado	TOYOTOSHI S.A.	1	2.860.804	2.860.804	2.002.563	3.432.965	CUMPLE	2.860.804
2.80	Cambio Foco luz alta	TOYOTOSHI S.A.	1	356.165	356.165	249.316	427.398	CUMPLE	356.165
2.81	Cambio Foco luz baja	TOYOTOSHI S.A.	1	356.165	356.165	249.316	427.398	CUMPLE	356.165
2.82	Foco 12VOLT	TOYOTOSHI S.A.	1	37.650	37.650	26.355	45.180	CUMPLE	37.650
2.83	Foco ficha	TOYOTOSHI S.A.	1	37.000	37.000	25.900	44.400	CUMPLE	37.000
2.84	Cambio de Bateria inlcuye control de carga	TOYOTOSHI S.A.	1	970.489	970.489	679.342	1.164.587	CUMPLE	970.489
2.85	Cambio goma limpia parabrisas ambos lados	TOYOTOSHI S.A.	1	617.475	617.475	432.233	740.970	CUMPLE	617.475
2.86	Estator	TOYOTOSHI S.A.	1	1.922.195	1.922.195	1.345.537	2.306.634	CUMPLE	1.922.195
2.87	Cambio bulbo de temperatura	TOYOTOSHI S.A.	1	788.146	788.146	551.702	945.775	CUMPLE	788.146
2.88	Cambio Retrovisor eléctrico	TOYOTOSHI S.A.	1	1.377.855	1.377.855	964.499	1.653.426	CUMPLE	1.377.855
2.89	Regulador de voltaje	TOYOTOSHI S.A.	1	1.456.396	1.456.396	1.019.477	1.747.675	CUMPLE	1.456.396
2.90	Mecanismo levantavidrio de puerta	TOYOTOSHI S.A.	1	1.932.036	1.932.036	1.352.425	2.318.443	CUMPLE	1.932.036
2.91	Cambio Cerradura de puerta	TOYOTOSHI S.A.	1	2.182.944	2.182.944	1.528.061	2.619.533	CUMPLE	2.182.944
2.92	Copia de llave	TOYOTOSHI S.A.	1	1.277.150	1.277.150	894.005	1.532.580	CUMPLE	1.277.150
2.93	Cambio de rotula inferior	TOYOTOSHI S.A.	1	1.193.767	1.193.767	835.637	1.432.520	CUMPLE	1.193.767
2.94	Cambio parrilla superior	TOYOTOSHI S.A.	1	4.006.200	4.006.200	2.804.340	4.807.440	CUMPLE	4.006.200
2.95	Cambio parrilla inferior	TOYOTOSHI S.A.	1	2.063.600	2.063.600	1.444.520	2.476.320	CUMPLE	2.063.600
2.96	Cambios de Bujes centrales y laterales de barra estabilizadoras	TOYOTOSHI S.A.	1	249.200	249.200	174.440	299.040	CUMPLE	249.200
2.97	Cambio de cubierta	TOYOTOSHI S.A.	1	864.300	864.300	605.010	1.037.160	CUMPLE	864.300
2.98	Cambio de llanta	TOYOTOSHI S.A.	1	1.505.228	1.505.228	1.053.660	1.806.274	CUMPLE	1.505.228
2.99	Cambio refrigerante para radiador	TOYOTOSHI S.A.	1	411.900	411.900	288.330	494.280	CUMPLE	411.900
2.100	Limpieza interior de radiador	TOYOTOSHI S.A.	1	140.000	140.000	98.000	168.000	CUMPLE	140.000
2.101	Cambio de Radiador	TOYOTOSHI S.A.	1	8.289.700	8.289.700	5.802.790	9.947.640	CUMPLE	8.289.700
2.102	Cambio de Termostato	TOYOTOSHI S.A.	1	303.500	303.500	212.450	364.200	CUMPLE	303.500
2.103	Limpieza exterior de radiador	TOYOTOSHI S.A.	1	105.000	105.000	73.500	126.000	CUMPLE	105.000
2.104	Aceite de compresor	TOYOTOSHI S.A.	1	402.593	402.593	281.815	483.112	CUMPLE	402.593
2.105	Cambio de evaporador	TOYOTOSHI S.A.	1	5.341.550	5.341.550	3.739.085	6.409.860	CUMPLE	5.341.550
2.106	Carga de gas ecológico	TOYOTOSHI S.A.	1	84.000	84.000	58.800	100.800	CUMPLE	84.000
2.107	Cambio de compresor	TOYOTOSHI S.A.	1	15.479.619	15.479.619	10.835.733	18.575.543	CUMPLE	15.479.619
2.108	Cambio de filtro de aire acondicionado	TOYOTOSHI S.A.	1	601.268	601.268	420.888	721.522	CUMPLE	601.268
2.109	Cambio Válvula expansora	TOYOTOSHI S.A.	1	1.396.512	1.396.512	977.558	1.675.814	CUMPLE	1.396.512
2.110	Manguera de alta y baja presión	TOYOTOSHI S.A.	1	1.488.355	1.488.355	1.041.849	1.786.026	CUMPLE	1.488.355
2.111	Cambio Embrague magnetico	TOYOTOSHI S.A.	1	4.056.025	4.056.025	2.839.218	4.867.230	CUMPLE	4.056.025
2.112	Cambio Mecanismo levantavidrio de puertas	TOYOTOSHI S.A.	1	2.037.036	2.037.036	1.425.925	2.444.443	CUMPLE	2.037.036
2.113	Cambio Cerradura de puerta	TOYOTOSHI S.A.	1	1.695.342	1.695.342	1.186.739	2.034.410	CUMPLE	1.695.342
2.114	Cambio cerradura de capot	TOYOTOSHI S.A.	1	418.700	418.700	293.090	502.440	CUMPLE	418.700
2.115	Cambio cabo de cerradura de capot	TOYOTOSHI S.A.	1	255.565	255.565	178.896	306.678	CUMPLE	255.565
2.116	Cambio flotador de combustible	TOYOTOSHI S.A.	1	680.979	680.979	476.685	817.175	CUMPLE	680.979
2.117	Cambio tanque de combustible	TOYOTOSHI S.A.	1	4.660.000	4.660.000	3.262.000	5.592.000	CUMPLE	4.660.000
2.118	Desmontar y montar tanque de combustible	TOYOTOSHI S.A.	1	175.000	175.000	122.500	210.000	CUMPLE	175.000
2.119	Cambio completo de caño de escape	TOYOTOSHI S.A.	1	8.646.200	8.646.200	6.052.340	10.375.440	CUMPLE	8.646.200
2.120	Mano de obra chaperia por hora	TOYOTOSHI S.A.	1	67.200	67.200	47.040	80.640	CUMPLE	67.200
2.121	Mano de obra pintura por hora	TOYOTOSHI S.A.	1	80.650	80.650	56.455	96.780	CUMPLE	80.650
2.122	Cambio vidrio de puerta	TOYOTOSHI S.A.	1	1.736.943	1.736.943	1.215.860	2.084.332	CUMPLE	1.736.943
2.123	Cambio Parabrisa trasero	TOYOTOSHI S.A.	1	4.446.000	4.446.000	3.112.200	5.335.200	CUMPLE	4.446.000
2.124	Cambio Paragolpe delantero	TOYOTOSHI S.A.	1	2.177.500	2.177.500	1.524.250	2.613.000	CUMPLE	2.177.500
2.125	Cambio Paragolpe trasero	TOYOTOSHI S.A.	1	1.810.319	1.810.319	1.267.223	2.172.383	CUMPLE	1.810.319
2.126	Cambio Parabrisa delantero	TOYOTOSHI S.A.	1	4.344.800	4.344.800	3.041.360	5.213.760	CUMPLE	4.344.800
2.127	Moldura de parabrisa	TOYOTOSHI S.A.	1	390.700	390.700	273.490	468.840	CUMPLE	390.700

Jennyfer Rosa M. Cabrera G.
Auxiliar

Blanca López Paniagua
Auxiliar Judicial

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROLADO
Control y Seguimiento

3	Mantenimiento y Reparación de Toyota FORTUNER								
3.1	MantenimientoCambio aceite motor por litro	TOYOTOSHI S.A.	1	91.652	91.652	64.156	109.982	CUMPLE	91.652
3.2	MantenimientoCambio filtro de aire	TOYOTOSHI S.A.	1	295.341	295.341	206.739	354.409	CUMPLE	295.341
3.3	MantenimientoCambio aceite diferencial por litro	TOYOTOSHI S.A.	1	176.353	176.353	123.447	211.624	CUMPLE	176.353
3.4	MantenimientoCambio aceite de caja por litro	TOYOTOSHI S.A.	1	144.951	144.951	101.466	173.941	CUMPLE	144.951
3.5	MantenimientoCambio filtro de aceite	TOYOTOSHI S.A.	1	149.604	149.604	104.723	179.525	CUMPLE	149.604
3.6	MantenimientoCambio filtro de combustible	TOYOTOSHI S.A.	1	272.665	272.665	190.866	327.198	CUMPLE	272.665
3.7	MantenimientoCambio junta tapon carter	TOYOTOSHI S.A.	1	10.373	10.373	7.261	12.448	CUMPLE	10.373
3.8	Cambio bujía incandescente	TOYOTOSHI S.A.	1	388.891	388.891	272.224	466.669	CUMPLE	388.891
3.9	Cambio correa dentada	TOYOTOSHI S.A.	1	1.081.607	1.081.607	757.125	1.297.928	CUMPLE	1.081.607
3.10	Reten de correa dentada	TOYOTOSHI S.A.	1	254.650	254.650	178.255	305.580	CUMPLE	254.650
3.11	Tensor de correa dentada	TOYOTOSHI S.A.	1	1.154.084	1.154.084	807.859	1.384.901	CUMPLE	1.154.084
3.12	Rectificación tapa motor	TOYOTOSHI S.A.	1	880.000	880.000	616.000	1.056.000	CUMPLE	880.000
3.13	Cambio junta tapa motor	TOYOTOSHI S.A.	1	953.830	953.830	667.681	1.144.596	CUMPLE	953.830
3.14	Cambio junta tapa balancín	TOYOTOSHI S.A.	1	329.950	329.950	230.965	395.940	CUMPLE	329.950
3.15	Cambio retenes frente motor	TOYOTOSHI S.A.	1	1.116.000	1.116.000	781.200	1.339.200	CUMPLE	1.116.000
3.16	Casquillos de biela	TOYOTOSHI S.A.	1	556.850	556.850	389.795	668.220	CUMPLE	556.850
3.17	Casquillos bancada	TOYOTOSHI S.A.	1	1.010.500	1.010.500	707.350	1.212.600	CUMPLE	1.010.500
3.18	Juego de pistones	TOYOTOSHI S.A.	1	2.560.000	2.560.000	1.792.000	3.072.000	CUMPLE	2.560.000
3.19	Juegos de aros	TOYOTOSHI S.A.	1	1.314.556	1.314.556	920.189	1.577.467	CUMPLE	1.314.556
3.20	Calce lateral	TOYOTOSHI S.A.	1	556.850	556.850	389.795	668.220	CUMPLE	556.850
3.21	Juego bujes de biela	TOYOTOSHI S.A.	1	463.830	463.830	324.681	556.596	CUMPLE	463.830
3.22	Juego junta motor	TOYOTOSHI S.A.	1	463.830	463.830	324.681	556.596	CUMPLE	463.830
3.23	Juego válvula de admisión	TOYOTOSHI S.A.	1	199.916	199.916	139.941	239.899	CUMPLE	199.916
3.24	Juego valvula Escape	TOYOTOSHI S.A.	1	276.521	276.521	193.565	331.825	CUMPLE	276.521
3.25	Juego guías de válvulas	TOYOTOSHI S.A.	1	1.108.000	1.108.000	775.600	1.329.600	CUMPLE	1.108.000
3.26	Cambio Bomba de aceite	TOYOTOSHI S.A.	1	2.290.393	2.290.393	1.603.275	2.748.472	CUMPLE	2.290.393
3.27	Cambio Soporte motor	TOYOTOSHI S.A.	1	476.515	476.515	333.561	571.818	CUMPLE	476.515
3.28	Limpieza de bomba inyectora	TOYOTOSHI S.A.	1	1.704.000	1.704.000	1.192.800	2.044.800	CUMPLE	1.704.000
3.29	Limpieza y calibración pico inyector	TOYOTOSHI S.A.	1	640.000	640.000	448.000	768.000	CUMPLE	640.000
3.30	Reparación bomba inyectora	TOYOTOSHI S.A.	1	176.000	176.000	123.200	211.200	CUMPLE	176.000
3.31	Control bujías incandescentes	TOYOTOSHI S.A.	1	80.000	80.000	56.000	96.000	CUMPLE	80.000
3.32	Cambio manguera superior de radiador	TOYOTOSHI S.A.	1	184.000	184.000	128.800	220.800	CUMPLE	184.000
3.33	Cambio tapa radiador	TOYOTOSHI S.A.	1	225.000	225.000	157.500	270.000	CUMPLE	225.000
3.34	Cambio tapa combustible	TOYOTOSHI S.A.	1	246.000	246.000	172.200	295.200	CUMPLE	246.000
3.35	Cambio manguera calefacción	TOYOTOSHI S.A.	1	481.150	481.150	336.805	577.380	CUMPLE	481.150
3.36	Cambio de turbo	TOYOTOSHI S.A.	1	26.124.650	26.124.650	18.287.255	31.349.580	CUMPLE	26.124.650
3.37	Mano de obra por reparación de motor	TOYOTOSHI S.A.	1	2.000.000	2.000.000	1.400.000	2.400.000	CUMPLE	2.000.000
3.38	Cambio de cardan trasero	TOYOTOSHI S.A.	1	7.857.461	7.857.461	5.500.223	9.428.953	CUMPLE	7.857.461
3.39	Cambio de cruceta cardán	TOYOTOSHI S.A.	1	972.126	972.126	680.488	1.166.551	CUMPLE	972.126
3.40	Cambio de reten palier	TOYOTOSHI S.A.	1	285.523	285.523	199.866	342.628	CUMPLE	285.523
3.41	Reparación de diferencial trasero	TOYOTOSHI S.A.	1	720.000	720.000	504.000	864.000	CUMPLE	720.000
3.42	Reparación de transferencia	TOYOTOSHI S.A.	1	560.000	560.000	392.000	672.000	CUMPLE	560.000
3.43	Cambio cremallera de dirección	TOYOTOSHI S.A.	1	13.976.975	13.976.975	9.783.883	16.772.370	CUMPLE	13.976.975
3.44	Cambio precat de dirección	TOYOTOSHI S.A.	1	1.891.721	1.891.721	1.324.205	2.270.065	CUMPLE	1.891.721
3.45	Cambio Muñequín de dirección	TOYOTOSHI S.A.	1	439.650	439.650	307.755	527.580	CUMPLE	439.650
3.46	Servicio de alineación y balanceo de ruedas	TOYOTOSHI S.A.	1	160.000	160.000	112.000	192.000	CUMPLE	160.000
3.47	Regulación caida de suspensión	TOYOTOSHI S.A.	1	128.000	128.000	89.600	153.600	CUMPLE	128.000
3.48	Correa de ventilador (Aire, D/H)	TOYOTOSHI S.A.	1	1.044.100	1.044.100	730.870	1.252.920	CUMPLE	1.044.100
3.49	Aceite de dirección hidraulica por litro	TOYOTOSHI S.A.	1	144.951	144.951	101.466	173.941	CUMPLE	144.951
3.50	Cambio amortiguador delantero	TOYOTOSHI S.A.	1	1.992.897	1.992.897	1.395.028	2.391.476	CUMPLE	1.992.897
3.51	Cambio amortiguador trasero	TOYOTOSHI S.A.	1	1.508.382	1.508.382	1.055.867	1.810.058	CUMPLE	1.508.382
3.52	Cambio espiral delantero	TOYOTOSHI S.A.	1	1.570.638	1.570.638	1.099.447	1.884.766	CUMPLE	1.570.638
3.53	Cambio buje parrilla inferior nº1	TOYOTOSHI S.A.	1	813.511	813.511	569.458	976.213	CUMPLE	813.511
3.54	Cambio buje parrilla inferior nº2	TOYOTOSHI S.A.	1	922.384	922.384	645.669	1.106.861	CUMPLE	922.384
3.55	Cambio espiral trasero	TOYOTOSHI S.A.	1	1.135.447	1.135.447	794.813	1.362.536	CUMPLE	1.135.447
3.56	Cambio bomba central de embrague	TOYOTOSHI S.A.	1	867.608	867.608	607.326	1.041.130	CUMPLE	867.608
3.57	Cambio bomba auxiliar de embrague	TOYOTOSHI S.A.	1	544.504	544.504	381.153	653.405	CUMPLE	544.504
3.58	Cambio plato de presión	TOYOTOSHI S.A.	1	1.599.788	1.599.788	1.119.852	1.919.746	CUMPLE	1.599.788
3.59	Cambio disco de embrague	TOYOTOSHI S.A.	1	1.366.307	1.366.307	956.415	1.639.568	CUMPLE	1.366.307
3.60	Cambio cojinete de empuje	TOYOTOSHI S.A.	1	1.272.065	1.272.065	890.446	1.526.478	CUMPLE	1.272.065
3.61	Rectificación de corona volante	TOYOTOSHI S.A.	1	296.000	296.000	207.200	355.200	CUMPLE	296.000
3.62	Mano de obra por reparación del sistema de en	TOYOTOSHI S.A.	1	560.000	560.000	392.000	672.000	CUMPLE	560.000
3.63	Control y regulación de frenos	TOYOTOSHI S.A.	1	160.000	160.000	112.000	192.000	CUMPLE	160.000
3.64	Reparación bomba central de freno	TOYOTOSHI S.A.	1	3.202.811	3.202.811	2.241.968	3.843.373	CUMPLE	3.202.811
3.65	Cambio pastilla de freno	TOYOTOSHI S.A.	1	1.124.252	1.124.252	786.976	1.349.102	CUMPLE	1.124.252
3.66	Reparación de mordaza freno	TOYOTOSHI S.A.	1	453.193	453.193	317.235	543.832	CUMPLE	453.193
3.67	Cambio fibra de freno trasero	TOYOTOSHI S.A.	1	964.487	964.487	675.141	1.157.384	CUMPLE	964.487
3.68	Cambio cabo freno de mano	TOYOTOSHI S.A.	1	794.997	794.997	556.498	953.996	CUMPLE	794.997
3.69	Cambio bomba de vacío	TOYOTOSHI S.A.	1	6.390.500	6.390.500	4.473.350	7.668.600	CUMPLE	6.390.500
3.70	Cambio Homocinética	TOYOTOSHI S.A.	1	4.806.383	4.806.383	3.364.468	5.767.660	CUMPLE	4.806.383

Jennyfer Rosa M. Cabrera G.
Auxiliar

Blanca López Paniagua
Auxiliar Judicial

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROLADO
Control y Seguimiento

3.71	Cambio disco de freno delantero	TOYOTOSHI S.A.	1	1.898.901	1.898.901	1.329.231	2.278.681	CUMPLE	1.898.901
3.72	Cambio tambor de freno trasero	TOYOTOSHI S.A.	1	1.635.450	1.635.450	1.144.815	1.962.540	CUMPLE	1.635.450
3.73	Cambio zapata de freno trasero	TOYOTOSHI S.A.	1	1.165.800	1.165.800	816.060	1.398.960	CUMPLE	1.165.800
3.74	Cambio de servofreno	TOYOTOSHI S.A.	1	5.662.376	5.662.376	3.963.663	6.794.851	CUMPLE	5.662.376
3.75	Cambio de cilindro de freno trasero	TOYOTOSHI S.A.	1	609.199	609.199	426.439	731.039	CUMPLE	609.199
3.76	Cambio de juego de reparación de cilindro de f	TOYOTOSHI S.A.	1	714.764	714.764	500.335	857.717	CUMPLE	714.764
3.77	Fluido de freno DOT3	TOYOTOSHI S.A.	1	100.170	100.170	70.119	120.204	CUMPLE	100.170
3.78	Cambio de depósito de fluido de freno	TOYOTOSHI S.A.	1	2.460.624	2.460.624	1.722.437	2.952.749	CUMPLE	2.460.624
3.79	Rectificación tambor de freno ambos lados	TOYOTOSHI S.A.	1	208.000	208.000	145.600	249.600	CUMPLE	208.000
3.80	Rectificación disco de freno ambos lados	TOYOTOSHI S.A.	1	208.000	208.000	145.600	249.600	CUMPLE	208.000
3.81	Reparación motor de arranque	TOYOTOSHI S.A.	1	7.591.291	7.591.291	5.313.904	9.109.549	CUMPLE	7.591.291
3.82	Cambio motor limpia parabrisas	TOYOTOSHI S.A.	1	2.542.800	2.542.800	1.779.960	3.051.360	CUMPLE	2.542.800
3.83	Cambio de cepillo limpia parabrisas ambos lado	TOYOTOSHI S.A.	1	616.300	616.300	431.410	739.560	CUMPLE	616.300
3.84	Reparación o cambio de bocina	TOYOTOSHI S.A.	1	418.200	418.200	292.740	501.840	CUMPLE	418.200
3.85	Bloqueo central de puertas	TOYOTOSHI S.A.	1	2.360.200	2.360.200	1.652.140	2.832.240	CUMPLE	2.360.200
3.86	Levanta vidrios eléctrico cada lado	TOYOTOSHI S.A.	1	1.956.000	1.956.000	1.369.200	2.347.200	CUMPLE	1.956.000
3.87	Foco luz baja	TOYOTOSHI S.A.	1	184.690	184.690	129.283	221.628	CUMPLE	184.690
3.88	Foco luz alta	TOYOTOSHI S.A.	1	1.990.250	1.990.250	1.393.175	2.388.300	CUMPLE	1.990.250
3.89	Foco 12VOLT	TOYOTOSHI S.A.	1	48.650	48.650	34.055	58.380	CUMPLE	48.650
3.90	Foco ficha	TOYOTOSHI S.A.	1	38.000	38.000	26.600	45.600	CUMPLE	38.000
3.91	Faro delantero	TOYOTOSHI S.A.	1	6.682.000	6.682.000	4.677.400	8.018.400	CUMPLE	6.682.000
3.92	Faro de tapa trasera	TOYOTOSHI S.A.	1	920.000	920.000	644.000	1.104.000	CUMPLE	920.000
3.93	Faro de guardabarro trasero	TOYOTOSHI S.A.	1	1.053.000	1.053.000	737.100	1.263.600	CUMPLE	1.053.000
3.94	Cambio de Bateria inlcuye control de carga	TOYOTOSHI S.A.	1	978.256	978.256	684.779	1.173.907	CUMPLE	978.256
3.95	Cambio goma limpia parabrisas ambos lados	TOYOTOSHI S.A.	1	235.000	235.000	164.500	282.000	CUMPLE	235.000
3.96	Cambio panel tablero de instrumentos	TOYOTOSHI S.A.	1	4.782.456	4.782.456	3.347.719	5.738.947	CUMPLE	4.782.456
3.97	Cambio bulbo de temperatura	TOYOTOSHI S.A.	1	455.960	455.960	319.172	547.152	CUMPLE	455.960
3.98	Cambio Bulbo presión de aceite	TOYOTOSHI S.A.	1	285.050	285.050	199.535	342.060	CUMPLE	285.050
3.99	Cambio Retrovisor eléctrico c/u	TOYOTOSHI S.A.	1	2.874.653	2.874.653	2.012.257	3.449.584	CUMPLE	2.874.653
3.100	Cambio Regulador de voltaje completo	TOYOTOSHI S.A.	1	2.217.059	2.217.059	1.551.941	2.660.471	CUMPLE	2.217.059
3.101	Cambio Mecanismo lanza agua de faro	TOYOTOSHI S.A.	1	1.869.336	1.869.336	1.308.535	2.243.203	CUMPLE	1.869.336
3.102	Cambio Cerradura de puerta	TOYOTOSHI S.A.	1	2.224.010	2.224.010	1.556.807	2.668.812	CUMPLE	2.224.010
3.103	Cambio parrilla superior e inferior	TOYOTOSHI S.A.	1	2.775.500	2.775.500	1.942.850	3.330.600	CUMPLE	2.775.500
3.104	Cambio de rotula inferior	TOYOTOSHI S.A.	1	958.510	958.510	670.957	1.150.212	CUMPLE	958.510
3.105	Cambio de rotula superior	TOYOTOSHI S.A.	1	758.390	758.390	530.873	910.068	CUMPLE	758.390
3.106	Cambio prisionero y tuerca de rueda	TOYOTOSHI S.A.	1	79.053	79.053	55.337	94.864	CUMPLE	79.053
3.107	Cambio Buje amortiguador	TOYOTOSHI S.A.	1	254.662	254.662	178.263	305.594	CUMPLE	254.662
3.108	Cambio de juego guardapolvo de homocinética	TOYOTOSHI S.A.	1	1.534.000	1.534.000	1.073.800	1.840.800	CUMPLE	1.534.000
3.109	Cambio de cubierta	TOYOTOSHI S.A.	1	1.038.000	1.038.000	726.600	1.245.600	CUMPLE	1.038.000
3.110	Cambio de llanta	TOYOTOSHI S.A.	1	2.874.563	2.874.563	2.012.194	3.449.476	CUMPLE	2.874.563
3.111	Cambio refrigerante para radiador	TOYOTOSHI S.A.	1	416.900	416.900	291.830	500.280	CUMPLE	416.900
3.112	Cambio de Radiador	TOYOTOSHI S.A.	1	7.303.814	7.303.814	5.112.670	8.764.577	CUMPLE	7.303.814
3.113	Cambio de Termostato	TOYOTOSHI S.A.	1	321.566	321.566	225.096	385.879	CUMPLE	321.566
3.114	Limpieza completa de radiador	TOYOTOSHI S.A.	1	800.000	800.000	560.000	960.000	CUMPLE	800.000
3.115	Carga de gas	TOYOTOSHI S.A.	1	128.000	128.000	89.600	153.600	CUMPLE	128.000
3.116	Cambio de evaporador	TOYOTOSHI S.A.	1	4.347.348	4.347.348	3.043.144	5.216.818	CUMPLE	4.347.348
3.117	Carga de gas ecológico	TOYOTOSHI S.A.	1	80.000	80.000	56.000	96.000	CUMPLE	80.000
3.118	Cambio de compresor	TOYOTOSHI S.A.	1	3.653.204	3.653.204	2.557.243	4.383.845	CUMPLE	3.653.204
3.119	Cambio de filtro de aire acondicionado	TOYOTOSHI S.A.	1	870.124	870.124	609.087	1.044.149	CUMPLE	870.124
3.120	Cambio Válvula expansora	TOYOTOSHI S.A.	1	992.652	992.652	694.856	1.191.182	CUMPLE	992.652
3.121	Cambio mangueras de alta y baja presión	TOYOTOSHI S.A.	1	2.425.569	2.425.569	1.697.898	2.910.683	CUMPLE	2.425.569
3.122	Cambio Embrague de compresor	TOYOTOSHI S.A.	1	3.613.204	3.613.204	2.529.243	4.335.845	CUMPLE	3.613.204
3.123	Mecanismo levantavidrio de puertas	TOYOTOSHI S.A.	1	1.956.000	1.956.000	1.369.200	2.347.200	CUMPLE	1.956.000
3.124	Cambio Cerradura de puertas	TOYOTOSHI S.A.	1	1.924.746	1.924.746	1.347.322	2.309.695	CUMPLE	1.924.746
3.125	Copias de llaves	TOYOTOSHI S.A.	1	1.617.150	1.617.150	1.132.005	1.940.580	CUMPLE	1.617.150
3.126	Cambio flotador de combustible	TOYOTOSHI S.A.	1	850.300	850.300	595.210	1.020.360	CUMPLE	850.300
3.127	Mano de obra por mantenimiento de tanque de combustible	TOYOTOSHI S.A.	1	240.000	240.000	168.000	288.000	CUMPLE	240.000
3.128	Limpieza de cañería de tanque de combustible	TOYOTOSHI S.A.	1	140.000	140.000	98.000	168.000	CUMPLE	140.000
3.129	Cambio completo de caño de escape	TOYOTOSHI S.A.	1	8.516.204	8.516.204	5.961.343	10.219.445	CUMPLE	8.516.204
3.130	Reparación de caño de escape	TOYOTOSHI S.A.	1	240.000	240.000	168.000	288.000	CUMPLE	240.000
3.131	Mano de obra chapería por hora	TOYOTOSHI S.A.	1	67.200	67.200	47.040	80.640	CUMPLE	67.200
3.132	Mano de obra pintura por hora	TOYOTOSHI S.A.	1	80.650	80.650	56.455	96.780	CUMPLE	80.650
3.133	Cambio parabrisa delantero	TOYOTOSHI S.A.	1	4.588.500	4.588.500	3.211.950	5.506.200	CUMPLE	4.588.500
3.134	Cambio parabrisa trasero	TOYOTOSHI S.A.	1	2.607.650	2.607.650	1.825.355	3.129.180	CUMPLE	2.607.650
3.135	Moldura de parabrisa	TOYOTOSHI S.A.	1	320.700	320.700	224.490	384.840	CUMPLE	320.700
3.136	Cambio Paragolpe delantero	TOYOTOSHI S.A.	1	3.082.650	3.082.650	2.157.855	3.699.180	CUMPLE	3.082.650
3.137	Cambio Paragolpe trasero	TOYOTOSHI S.A.	1	2.324.570	2.324.570	1.627.199	2.789.484	CUMPLE	2.324.570
							TOTAL:		737.293.000

Sergio Cabrera G.
Auxiliar

Blanca López Paniagua
Auxiliar Judicial

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROLADO
Control y Seguimiento

Teniendo en cuenta que, elaborado el cuadro de análisis de precios, se ha constatado que todos los sub ítems se encuentran dentro del margen establecido por la RES. DNCP 411/2018; por lo tanto son aceptados.

4. **NORMATIVA LEGAL:** Considerando el art. 34 in fine de la ley 2051/03, el art. 63 del Decreto Reglamentario N° 21.909/03, que regula los criterios que deben observarse para la adjudicación, estableciendo que "Atendiendo a lo dispuesto en el art. 28 de la Ley (2.051/03), la adjudicación deberá recaer en el oferente cuya oferta: ***1. Cumpla con las condiciones legales y técnicas estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones, 2. Tenga las calificaciones y la capacidad necesaria para ejecutar el contrato, 3. Presente el precio evaluado como el más bajo";*** La resolución Nº 411/18; la *RES. DNCP* N° 849/2015, RESPECTO A LA PROHIBICIÓN PREVISTA EN LOS INCISOS "A" Y "B" DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY N° 2051/03.----------

5. **RECOMENDACIÓN:** Teniendo en cuenta el criterio establecido en el art. 63 del Decreto Nº 21.909/03 "Por el cual se reglamenta la Ley Nº 2051/2003 De contrataciones Públicas y la evaluación técnica y económica de las ofertas, el Comité de Evaluación **RECOMIENDA** al Consejo de Administración, salvo mejor parecer, cuanto sigue:

ADJUDICAR: Por el TOTAL el llamado a Contratación Directa **" MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS TOYOTA HILUX, HIACE, Y FORTUNER DE LA INSTITUCIÓN – AD REFERENDUM. CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"** ID Nº **372.968**, de acuerdo al Cuadro de Precios Adjudicados que se anexa al presente informe.----------

a) **TOYOTOSHI S.A. Por un monto mínimo de Gs. 50.000.000 (Guaraníes Cincuenta millones)** y un monto máximo a **Gs. 100.000.000 (Guaraníes Cien millones)** IVA INCLUIDO.-

EL COMITÉ DE EVALUACIÓN eleva a consideración del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Concepción, el presente Informe de Evaluación y Recomendación de Adjudicación de conformidad al art. 26 y 27 de la Ley N° 2051/03, que reglamenta la Ley de Contrataciones Públicas.---

Concepción, 3 de diciembre de 2019.-

Auxiliar

Blanca López Paniagua
Auxiliar Judicial

COMITÉ DE EVALUACIÓN

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROLADO
Control y Seguimiento

Jennyfer Rosa M. Cabrera G.
Auxiliar

ANEXO B - 02 - 08

Blanca López Paniagua
Auxiliar Judicial

Cuadro Comparativo de Ofertas

			TOYOTOSHI S.A.		
ITEMS	CODIGO	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cant.	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	78180101-026	Mantenimiento y reparación de Camionetas Toyota Hilux			-
1.1		Mantenimiento Cambio aceite motor por litro	91.653	1	91.653
1.2		Mantenimiento Cambio filtro de aire	295.341	1	295.341
1.3		Mantenimiento Cambio aceite diferencial por litro	144.178	1	144.178
1.4		Mantenimiento Cambio aceite de caja por litro	176.353	1	176.353
1.5		Mantenimiento Cambio filtro de aceite	149.604	1	149.604
1.6		Mantenimiento Cambio filtro de combustible	328.609	1	328.609
1.7		Mantenimiento Cambio junta tapon carter	10.373	1	10.373
1.8		Mantenimiento Engrase de chasis	13.800	1	13.800
1.9		Cambio bujía incandescente	388.891	1	388.891
1.10		Cambio correa dentada	796.430	1	796.430
1.11		Reten de correa dentada	154.651	1	154.651
1.12		Tensor de correa dentada	1.372.309	1	1.372.309
1.13		Cambio tapa motor	12.922.628	1	12.922.628
1.14		Cambio junta tapa motor	961.322	1	961.322
1.15		Cambio junta tapa balancín	343.000	1	343.000
1.16		Cambio retenes frente motor	550.724	1	550.724
1.17		Casquillos de biela	779.910	1	779.910
1.18		Casquillos bancada	1.368.259	1	1.368.259
1.19		Juego de pistones	2.560.000	1	2.560.000
1.20		Juegos de aros	1.314.556	1	1.314.556
1.21		Calce lateral	556.850	1	556.850
1.22		Juego bujes de biela	463.830	1	463.830
1.23		Juego junta motor	463.830	1	463.830
1.24		Juego válvula de admisión	199.916	1	199.916
1.25		Juego valvula Escape	276.521	1	276.521
1.26		Juego guías de válvulas	1.108.000	1	1.108.000
1.27		Cambio Bomba de aceite	2.190.393	1	2.190.393
1.28		Cambio Soporte motor	516.515	1	516.515
1.29		Limpieza de bomba inyectora	2.000.000	1	2.000.000
1.30		Limpieza y calibración pico inyector	480.000	1	480.000
1.31		Reparación bomba inyectora	200.000	1	200.000
1.32		Control bujías incandescentes	80.000	1	80.000
1.33		Cambio manguera superior de radiador	397.903	1	397.903
1.34		Cambio tapa radiador	450.000	1	450.000
1.35		Cambio tapa combustible	460.829	1	460.829
1.36		Cambio manguera calefacción	397.903	1	397.903
1.37		Cambio de turbo	26.124.650	1	26.124.650
1.38		Mano de obra por reparación de motor	1.920.000	1	1.920.000
1.39		Cambio de cardan trasero	7.867.691	1	7.867.691
1.40		Cambio de cruzeta cardán	950.403	1	950.403
1.41		Cambio de reten palier	325.523	1	325.523
1.42		Reparación de diferencial trasero	720.000	1	720.000
1.43		Reparación de diferencial trasero	560.000	1	560.000
1.44		Cambio soporte de caja	956.330	1	956.330
1.45		Cambio cremallera de dirección	13.976.981	1	13.976.981
1.46		Cambio precat de dirección	1.073.300	1	1.073.300
1.47		Cambio bieleta delantera	1.113.805	1	1.113.805
1.48		Cambio buje parrilla	1.112.220	1	1.112.220
1.49		Cambio buje estabilizador	237.017	1	237.017
1.50		Cambio muñequín de dirección	409.612	1	409.612
1.51		Aceite de dirección hidraulica por litro	144.951	1	144.951
1.52		Correa de ventilador (Aire, D/H)	1.044.100	1	1.044.100
1.53		Cambio prisionero y tuerca de rueda c/u	67.053	1	67.053
1.54		Servicio de alineación y balanceo de ruedas	96.000	1	96.000
1.55		Regulación caida de suspensión	160.000	1	160.000
1.56		Cambio amortiguador delantero	1.564.382	1	1.564.382
1.57		Cambio amortiguador trasero	946.330	1	946.330
1.58		Cambio silenciador resorte de suspención	174.362	1	174.362
1.59		Cambio espiral delantero	1.452.914	1	1.452.914
1.60		Cambio bomba central de embrague	891.773	1	891.773
1.61		Cambio bomba aux. de embrague	551.820	1	551.820
1.62		Cambio plato de presión	1.616.581	1	1.616.581

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROLADO
Control y Seguimiento

Jennyfer Rosa M. Cabrera G.
Auxiliar

Blanca López Paniagua
Auxiliar Judicial

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

			TOYOTOSHI S.A.		
ITEMS	CODIGO	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cant.	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1.63		Cambio disco de embrague	1.586.816	1	1.586.816
1.64		Cambio cojinete de empuje	1.294.684	1	1.294.684
1.65		Rectificación de corona volante	296.000	1	296.000
1.66		Mano de obra por reparación del sistema de embrague	560.000	1	560.000
1.67		Control y regulación de frenos	120.000	1	120.000
1.68		Reparación bomba central de freno	144.000	1	144.000
1.69		Cambio pastilla de freno	1.314.502	1	1.314.502
1.70		Reparación de mordaza freno delantero	541.488	1	541.488
1.71		Cambio fibra de freno trasero ambos lados	924.487	1	924.487
1.72		Cambio cabo freno de mano	556.902	1	556.902
1.73		Cambio bomba de vacío	6.390.444	1	6.390.444
1.74		Cambio Homocinética	5.006.383	1	5.006.383
1.75		Cambio disco de freno delantero	1.850.300	1	1.850.300
1.76		Cambio tambor de freno trasero	1.635.450	1	1.635.450
1.77		Cambio zapata de freno trasero	1.165.800	1	1.165.800
1.78		Cambio de servofreno	5.622.376	1	5.622.376
1.79		Cambio de cilindro de freno trasero	617.199	1	617.199
1.80		Fluido de freno DOT3	100.170	1	100.170
1.81		Cambio de depósito de fluido de freno	2.460.624	1	2.460.624
1.82		Rectificación disco de freno ambos lados	200.000	1	200.000
1.83		Reparación motor de arranque	224.000	1	224.000
1.84		Reparación de alternador	7.226.408	1	7.226.408
1.85		Cambio correa alternador	1.004.089	1	1.004.089
1.86		Cambio motor limpia parabrisas	2.542.770	1	2.542.770
1.87		Cambio de cepillo limpia parabrisas	446.594	1	446.594
1.88		Cambio de bocina	418.200	1	418.200
1.89		Cambio motor bloqueo central de puertas	2.360.200	1	2.360.200
1.90		Levanta vidrios eléctrico cada lado	1.125.119	1	1.125.119
1.91		Cambio interruptor de luz	1.049.523	1	1.049.523
1.92		Cambio Foco luz alta y baja	359.900	1	359.900
1.93		Faro delantero	2.429.963	1	2.429.963
1.94		Faro trasero	1.434.221	1	1.434.221
1.95		Foco 12VOLT	39.650	1	39.650
1.96		Foco ficha	38.000	1	38.000
1.97		Cambio de Bateria inlcuye control de carga	978.256	1	978.256
1.98		Cambio goma limpia parabrisas ambos lados	235.000	1	235.000
1.99		Cambio panel tablero de instrumentos	2.762.850	1	2.762.850
1.100		Cambio bulbo de temperatura	1.013.589	1	1.013.589
1.101		Cambio Bulbo presión de aceite	343.538	1	343.538
1.102		Cambio Retrovisor eléctrico	1.721.806	1	1.721.806
1.103		Cambio espejo exterior	1.759.500	1	1.759.500
1.104		Tapa de espejo	318.113	1	318.113
1.105		Regulador de voltaje completo	2.217.059	1	2.217.059
1.106		Mecanismo levantavidrio de puerta	896.573	1	896.573
1.107		Cambio Cerradura de puerta	1.844.476	1	1.844.476
1.108		Cambio cepillo limpia parabrisas ambos lados	616.300	1	616.300
1.109		Cambio de parrilla inferior	4.592.674	1	4.592.674
1.110		Cambio de rotula superior	729.900	1	729.900
1.111		Cambio parrilla superior	3.328.028	1	3.328.028
1.112		Cambio prisionero y tuerca de rueda	79.053	1	79.053
1.113		Cambio de Bujes centrales y laterales de barra estabilizadoras	602.400	1	602.400
1.114		Cambio de juego guardapolvo de homocinética	1.533.875	1	1.533.875
1.115		Cambio de cubierta	1.038.000	1	1.038.000
1.116		Cambio de llanta	5.721.640	1	5.721.640
1.117		Cambio refrigerante para radiador	416.900	1	416.900
1.118		Limpieza interna de radiador	160.000	1	160.000
1.119		Cambio de Radiador	7.303.814	1	7.303.814
1.120		Cambio de Termostato	330.036	1	330.036
1.121		Limpieza completa de radiador	800.000	1	800.000
1.122		Carga de gas	120.000	1	120.000
1.123		Cambio de evaporador	5.531.552	1	5.531.552
1.124		Carga de gas ecológico	80.000	1	80.000
1.125		Cambio de compresor	6.937.966	1	6.937.966
1.126		Cambio filtro de aire acondicionado	870.124	1	870.124

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROLADO
Control y Seguimiento

Cuadro Comparativo de Ofertas

Jennyfer Rosa M. Cabrera C.
Auxiliar

ANEXO B - 02 - 08

Janca López Paniagua
Auxiliar Judicial

			TOYOTOSHI S.A.		
ITEMS	CODIGO	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cant.	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1.127		Cambio Válvula expansora	1.466.448	1	1.466.448
1.128		Manguera de alta y baja	1.099.944	1	1.099.944
1.129		Limpieza de condensador	208.000	1	208.000
1.130		Embrague de compresor	4.706.737	1	4.706.737
1.131		Reparación de sensor de puerta	80.000	1	80.000
1.132		Cambio Mecanismo levantavidrio de puertas	991.010	1	991.010
1.133		Cambio Cerradura de puerta	1.564.476	1	1.564.476
1.134		Copias de llaves	1.617.150	1	1.617.150
1.135		Cambio flotador de combustible	624.300	1	624.300
1.136		Mano de obra por mantenimiento de tanque de combustible	240.000	1	240.000
1.137		Limpieza de cañería de tanque de combustible	140.000	1	140.000
1.138		Cambio completo de caño de escape	8.516.200	1	8.516.200
1.139		Reparación de caño de escape	240.000	1	240.000
1.140		Mano de obra chapería por hora	67.200	1	67.200
1.141		Mano de obra pintura por hora	80.650	1	80.650
1.142		Cambio Guardabarro delantero	3.199.784	1	3.199.784
1.143		Cambio Guardabarro trasero	4.498.700	1	4.498.700
1.144		Cambio Paragolpe delantero	3.529.700	1	3.529.700
1.145		Cambio Paragolpe trasero	2.415.082	1	2.415.082
1.146		Cambio Parabrisa delantero	5.083.641	1	5.083.641
1.147		Cambio Parabrisa trasero	3.404.300	1	3.404.300
1.148		Moldura de parabrisa	400.700	1	400.700
2	78180101-026	Mantenimiento y Reparación de Toyota HIACE			-
2.1		MantenimientoCambio aceite motor	86.653	1	86.653
2.2		MantenimientoCambio filtro de aire	391.038	1	391.038
2.3		Mantenimiento Cambio aceite de caja	99.951	1	99.951
2.4		Mantenimiento: Cambio aceite diferencial por litro	166.353	1	166.353
2.5		Mantenimiento Cambio filtro de aceite	171.072	1	171.072
2.6		Mantenimiento Cambio filtro de combustible	294.665	1	294.665
2.7		Mantenimiento Cambio junta tapon carter	10.373	1	10.373
2.8		Cambio bujías incandescentes	1.530.053	1	1.530.053
2.9		Cambio correa dentada	972.189	1	972.189
2.10		Reten de correa dentada	156.750	1	156.750
2.11		Tensor de correa dentada	1.730.643	1	1.730.643
2.12		Cambio tapa motor	14.810.345	1	14.810.345
2.13		Cambio junta tapa motor	770.059	1	770.059
2.14		Cambio Eje balancín	3.397.300	1	3.397.300
2.15		Cambio retenes frente motor	747.373	1	747.373
2.16		Casquillos de biela	759.910	1	759.910
2.17		Casquillos bancada	1.348.259	1	1.348.259
2.18		Juego de pistones	2.585.000	1	2.585.000
2.19		Juegos de aros	1.339.556	1	1.339.556
2.20		Calce lateral	581.850	1	581.850
2.21		Juego bujes de biela	488.830	1	488.830
2.22		Juego junta motor	488.830	1	488.830
2.23		Juego válvula de admisión	224.916	1	224.916
2.24		Juego valvula Escape	301.521	1	301.521
2.25		Juego guías de válvulas	1.133.000	1	1.133.000
2.26		Cambio Bomba de aceite	2.156.323	1	2.156.323
2.27		Cambio Soporte motor	779.291	1	779.291
2.28		Limpieza de bomba inyectora	1.995.000	1	1.995.000
2.29		Limpieza y calibración pico inyector	420.000	1	420.000
2.30		Cambio bomba inyectora	39.095.321	1	39.095.321
2.31		Control bujías incandescentes	105.000	1	105.000
2.32		Cambio manguera superior de radiador	304.239	1	304.239
2.33		Cambio radiador de aceite	3.806.200	1	3.806.200
2.34		Cambio tapa combustible	314.455	1	314.455
2.35		Cambio manguera calefacción	1.856.076	1	1.856.076
2.36		Mano de obra por reparación de motor	1.750.000	1	1.750.000
2.37		Cambio de cardan trasero	6.336.843	1	6.336.843
2.38		Cambio de cruzeta cardan	880.222	1	880.222
2.39		Cambio palier	3.251.658	1	3.251.658
2.40		Cambio de reten palier	289.835	1	289.835
2.41		Reparación de diferencial trasero	455.000	1	455.000

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROLADO
Control y Seguimiento

Jennyfer Rosa M. Colmenares
Auxiliar

Cuadro Comparativo de Ofertas

ANEXO B - 02 - 08

López Paniagua
Auxiliar Judicial

			TOYOTOSHI S.A.		
ITEMS	CODIGO	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cant.	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
2.42		Cambio Cremallera de dirección	13.981.000	1	13.981.000
2.43		Cambio Precat de dirección	1.083.300	1	1.083.300
2.44		Aceite de dirección hidraulica por litro	134.951	1	134.951
2.45		Correa de ventilador (Aire, D/H)	426.450	1	426.450
2.46		Cambio muñequín de dirección	461.768	1	461.768
2.47		Servicio de alineación y balanceo de ruedas	140.000	1	140.000
2.48		Regulación caida de suspensión	80.000	1	80.000
2.49		Cambio prisionero y tuerca de rueda c/u	66.053	1	66.053
2.50		Cambio amortiguador delantero	658.306	1	658.306
2.51		Cambio amortiguador trasero	658.306	1	658.306
2.52		Cambio espiral delantero	2.174.876	1	2.174.876
2.53		Cambio bomba central de embrague	1.044.196	1	1.044.196
2.54		Cambio bomba aux. de embrague	551.820	1	551.820
2.55		Cambio plato de presión	1.791.688	1	1.791.688
2.56		Cambio disco de embrague	1.391.388	1	1.391.388
2.57		Cambio cojinete de empuje	760.394	1	760.394
2.58		Rectificación de corona volante	280.000	1	280.000
2.59		Mano de obra por reparación del sistema de embrague	420.000	1	420.000
2.60		Control y regulación de frenos	70.000	1	70.000
2.61		Reparación bomba central de freno	2.489.067	1	2.489.067
2.62		Cambio pastilla de freno delantero	1.126.029	1	1.126.029
2.63		Reparación de mordaza freno delantero	105.000	1	105.000
2.64		Cambio bulbo de freno	280.301	1	280.301
2.65		Cambio cabo freno de mano	753.902	1	753.902
2.66		Cambio bomba de vacío	5.442.715	1	5.442.715
2.67		Cambio Elastico trasero	4.369.046	1	4.369.046
2.68		Cambio de servofreno	5.642.376	1	5.642.376
2.69		Cambio de cilindro de freno trasero	805.000	1	805.000
2.70		Rectifición tambor de freno	175.000	1	175.000
2.71		Cambio zapata de freno	896.202	1	896.202
2.72		Fluido de freno DOT3	162.170	1	162.170
2.73		Rectificación disco de freno delantero	280.000	1	280.000
2.74		Reparación motor de arranque	210.000	1	210.000
2.75		Cambio motor limpia parabrisas	2.986.757	1	2.986.757
2.76		Cambio de cepillo limpia parabrisas	446.743	1	446.743
2.77		Cambio de faro trasero	1.094.643	1	1.094.643
2.78		Cambio de faro delantero	2.794.698	1	2.794.698
2.79		Levanta vidrios eléctrico cada lado	2.860.804	1	2.860.804
2.80		Cambio Foco luz alta	356.165	1	356.165
2.81		Cambio Foco luz baja	356.165	1	356.165
2.82		Foco 12VOLT	37.650	1	37.650
2.83		Foco ficha	37.000	1	37.000
2.84		Cambio de Bateria inlcuye control de carga	970.489	1	970.489
2.85		Cambio goma limpia parabrisas ambos lados	617.475	1	617.475
2.86		Estator	1.922.195	1	1.922.195
2.87		Cambio bulbo de temperatura	788.146	1	788.146
2.88		Cambio Retrovisor eléctrico	1.377.855	1	1.377.855
2.89		Regulador de voltaje	1.456.396	1	1.456.396
2.90		Mecanismo levantavidrio de puerta	1.932.036	1	1.932.036
2.91		Cambio Cerradura de puerta	2.182.944	1	2.182.944
2.92		Copia de llave	1.277.150	1	1.277.150
2.93		Cambio de rotula inferior	1.193.767	1	1.193.767
2.94		Cambio parrilla superior	4.006.200	1	4.006.200
2.95		Cambio parrilla inferior	2.063.600	1	2.063.600
2.96		Cambios de Bujes centrales y laterales de barra estabilizadoras	249.200	1	249.200
2.97		Cambio de cubierta	864.300	1	864.300
2.98		Cambio de llanta	1.505.228	1	1.505.228
2.99		Cambio refrigerante para radiador	411.900	1	411.900
2.100		Limpieza interior de radiador	140.000	1	140.000
2.101		Cambio de Radiador	8.289.700	1	8.289.700
2.102		Cambio de Termostato	303.500	1	303.500
2.103		Limpieza exterior de radiador	105.000	1	105.000
2.104		Aceite de compresor	402.593	1	402.593
2.105		Cambio de evaporador	5.341.550	1	5.341.550

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROLADO
Control y Seguimiento

Jennyfer Rosa M. Cáceres
Auxiliar

Blanca López Paniagua
Auxiliar Judicial

ANEXO B - 02 - 08

Cuadro Comparativo de Ofertas

			TOYOTOSHI S.A.		
ITEMS	CODIGO	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cant.	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
2.106		Carga de gas ecológico	84.000	1	84.000
2.107		Cambio de compresor	15.479.619	1	15.479.619
2.108		Cambio de filtro de aire acondicionado	601.268	1	601.268
2.109		Cambio Válvula expansora	1.396.512	1	1.396.512
2.110		Manguera de alta y baja presión	1.488.355	1	1.488.355
2.111		Cambio Embrague magnetico	4.056.025	1	4.056.025
2.112		Cambio Mecanismo levantavidrio de puertas	2.037.036	1	2.037.036
2.113		Cambio Cerradura de puerta	1.695.342	1	1.695.342
2.114		Cambio cerradura de capot	418.700	1	418.700
2.115		Cambio cabo de cerradura de capot	255.565	1	255.565
2.116		Cambio flotador de combustible	680.979	1	680.979
2.117		Cambio tanque de combustible	4.660.000	1	4.660.000
2.118		Desmontar y montar tanque de combustible	175.000	1	175.000
2.119		Cambio completo de caño de escape	8.646.200	1	8.646.200
2.120		Mano de obra chapería por hora	67.200	1	67.200
2.121		Mano de obra pintura por hora	80.650	1	80.650
2.122		Cambio vidrio de puerta	1.736.943	1	1.736.943
2.123		Cambio Parabrisa trasero	4.446.000	1	4.446.000
2.124		Cambio Paragolpe delantero	2.177.500	1	2.177.500
2.125		Cambio Paragolpe trasero	1.810.319	1	1.810.319
2.126		Cambio Parabrisa delantero	4.344.800	1	4.344.800
2.127		Moldura de parabrisa	390.700	1	390.700
3	78180101-026	Mantenimiento y Reparación de Toyota FORTUNER			-
3.1		MantenimientoCambio aceite motor por litro	91.652	1	91.652
3.2		MantenimientoCambio filtro de aire	295.341	1	295.341
3.3		MantenimientoCambio aceite diferencial por litro	176.353	1	176.353
3.4		MantenimientoCambio aceite de caja por litro	144.951	1	144.951
3.5		MantenimientoCambio filtro de aceite	149.604	1	149.604
3.6		MantenimientoCambio filtro de combustible	272.665	1	272.665
3.7		MantenimientoCambio junta tapon carter	10.373	1	10.373
3.8		Cambio bujía incandescente	388.891	1	388.891
3.9		Cambio correa dentada	1.081.607	1	1.081.607
3.10		Reten de correa dentada	254.650	1	254.650
3.11		Tensor de correa dentada	1.154.084	1	1.154.084
3.12		Rectificación tapa motor	880.000	1	880.000
3.13		Cambio junta tapa motor	953.830	1	953.830
3.14		Cambio junta tapa balancín	329.950	1	329.950
3.15		Cambio retenes frente motor	1.116.000	1	1.116.000
3.16		Casquillos de biela	556.850	1	556.850
3.17		Casquillos bancada	1.010.500	1	1.010.500
3.18		Juego de pistones	2.560.000	1	2.560.000
3.19		Juegos de aros	1.314.556	1	1.314.556
3.20		Calce lateral	556.850	1	556.850
3.21		Juego bujes de biela	463.830	1	463.830
3.22		Juego junta motor	463.830	1	463.830
3.23		Juego válvula de admisión	199.916	1	199.916
3.24		Juego valvula Escape	276.521	1	276.521
3.25		Juego guías de válvulas	1.108.000	1	1.108.000
3.26		Cambio Bomba de aceite	2.290.393	1	2.290.393
3.27		Cambio Soporte motor	476.515	1	476.515
3.28		Limpieza de bomba inyectora	1.704.000	1	1.704.000
3.29		Limpieza y calibración pico inyector	640.000	1	640.000
3.30		Reparación bomba inyectora	176.000	1	176.000
3.31		Control bujías incandescentes	80.000	1	80.000
3.32		Cambio manguera superior de radiador	184.000	1	184.000
3.33		Cambio tapa radiador	225.000	1	225.000
3.34		Cambio tapa combustible	246.000	1	246.000
3.35		Cambio manguera calefacción	481.150	1	481.150
3.36		Cambio de turbo	26.124.650	1	26.124.650
3.37		Mano de obra por reparación de motor	2.000.000	1	2.000.000
3.38		Cambio de cardan trasero	7.857.461	1	7.857.461
3.39		Cambio de cruceta cardán	972.126	1	972.126
3.40		Cambio de reten palier	285.523	1	285.523
3.41		Reparación de diferencial trasero	720.000	1	720.000

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROLADO
Control y Seguimiento

M. Cabrera G.
Auxiliar

ANEXO B - 02 - 08

Claudia López Paniagua
Auxiliar Judicial

Cuadro Comparativo de Ofertas

			TOYOTOSHI S.A.		
ITEMS	CODIGO	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cant.	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
3.42		Reparación de transferencia	560.000	1	560.000
3.43		Cambio cremallera de dirección	13.976.975	1	13.976.975
3.44		Cambio precat de dirección	1.891.721	1	1.891.721
3.45		Cambio Muñequín de dirección	439.650	1	439.650
3.46		Servicio de alineación y balanceo de ruedas	160.000	1	160.000
3.47		Regulación caida de suspensión	128.000	1	128.000
3.48		Correa de ventilador (Aire, D/H)	1.044.100	1	1.044.100
3.49		Aceite de dirección hidraulica por litro	144.951	1	144.951
3.50		Cambio amortiguador delantero	1.992.897	1	1.992.897
3.51		Cambio amortiguador trasero	1.508.382	1	1.508.382
3.52		Cambio espiral delantero	1.570.638	1	1.570.638
3.53		Cambio buje parrilla inferior nº1	813.511	1	813.511
3.54		Cambio buje parrilla inferior nº2	922.384	1	922.384
3.55		Cambio espiral trasero	1.135.447	1	1.135.447
3.56		Cambio bomba central de embrague	867.608	1	867.608
3.57		Cambio bomba auxiliar de embrague	544.504	1	544.504
3.58		Cambio plato de presión	1.599.788	1	1.599.788
3.59		Cambio disco de embrague	1.366.307	1	1.366.307
3.60		Cambio cojinete de empuje	1.272.065	1	1.272.065
3.61		Rectificación de corona volante	296.000	1	296.000
3.62		Mano de obra por reparación del sistema de embrague	560.000	1	560.000
3.63		Control y regulación de frenos	160.000	1	160.000
3.64		Reparación bomba central de freno	3.202.811	1	3.202.811
3.65		Cambio pastilla de freno	1.124.252	1	1.124.252
3.66		Reparación de mordaza freno	453.193	1	453.193
3.67		Cambio fibra de freno trasero	964.487	1	964.487
3.68		Cambio cabo freno de mano	794.997	1	794.997
3.69		Cambio bomba de vacío	6.390.500	1	6.390.500
3.70		Cambio Homocinética	4.806.383	1	4.806.383
3.71		Cambio disco de freno delantero	1.898.901	1	1.898.901
3.72		Cambio tambor de freno trasero	1.635.450	1	1.635.450
3.73		Cambio zapata de freno trasero	1.165.800	1	1.165.800
3.74		Cambio de servofreno	5.662.376	1	5.662.376
3.75		Cambio de cilindro de freno trasero	609.199	1	609.199
3.76		Cambio de juego de reparación de cilindro de freno trasero	714.764	1	714.764
3.77		Fluido de freno DOT3	100.170	1	100.170
3.78		Cambio de depósito de fluido de freno	2.460.624	1	2.460.624
3.79		Rectificación tambor de freno ambos lados	208.000	1	208.000
3.80		Rectificación disco de freno ambos lados	208.000	1	208.000
3.81		Reparación motor de arranque	7.591.291	1	7.591.291
3.82		Cambio motor limpia parabrisas	2.542.800	1	2.542.800
3.83		Cambio de cepillo limpia parabrisas ambos lados	616.300	1	616.300
3.84		Reparación o cambio de bocina	418.200	1	418.200
3.85		Bloqueo central de puertas	2.360.200	1	2.360.200
3.86		Levanta vidrios eléctrico cada lado	1.956.000	1	1.956.000
3.87		Foco luz baja	184.690	1	184.690
3.88		Foco luz alta	1.990.250	1	1.990.250
3.89		Foco 12VOLT	48.650	1	48.650
3.90		Foco ficha	38.000	1	38.000
3.91		Faro delantero	6.682.000	1	6.682.000
3.92		Faro de tapa trasera	920.000	1	920.000
3.93		Faro de guardabarro trasero	1.053.000	1	1.053.000
3.94		Cambio de Bateria inlcuye control de carga	978.256	1	978.256
3.95		Cambio goma limpia parabrisas ambos lados	235.000	1	235.000
3.96		Cambio panel tablero de instrumentos	4.782.456	1	4.782.456
3.97		Cambio bulbo de temperatura	455.960	1	455.960
3.98		Cambio Bulbo presión de aceite	285.050	1	285.050
3.99		Cambio Retrovisor eléctrico c/u	2.874.653	1	2.874.653
3.100		Cambio Regulador de voltaje completo	2.217.059	1	2.217.059
3.101		Cambio Mecanismo lanza agua de faro	1.869.336	1	1.869.336
3.102		Cambio Cerradura de puerta	2.224.010	1	2.224.010
3.103		Cambio parrilla superior e inferior	2.775.500	1	2.775.500
3.104		Cambio de rotula inferior	958.510	1	958.510
3.105		Cambio de rotula superior	758.390	1	758.390

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROLADO
Control y Seguimiento

Cuadro Comparativo de Ofertas

			TOYOTOSHI S.A.		
ITEMS	CODIGO	Descripción	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Cant.	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
3.106		Cambio prisionero y tuerca de rueda	79.053	1	79.053
3.107		Cambio Buje amortiguador	254.662	1	254.662
3.108		Cambio de juego guardapolvo de homocinética	1.534.000	1	1.534.000
3.109		Cambio de cubierta	1.038.000	1	1.038.000
3.110		Cambio de llanta	2.874.563	1	2.874.563
3.111		Cambio refrigerante para radiador	416.900	1	416.900
3.112		Cambio de Radiador	7.303.814	1	7.303.814
3.113		Cambio de Termostato	321.566	1	321.566
3.114		Limpieza completa de radiador	800.000	1	800.000
3.115		Carga de gas	128.000	1	128.000
3.116		Cambio de evaporador	4.347.348	1	4.347.348
3.117		Carga de gas ecológico	80.000	1	80.000
3.118		Cambio de compresor	3.653.204	1	3.653.204
3.119		Cambio de filtro de aire acondicionado	870.124	1	870.124
3.120		Cambio Válvula expansora	992.652	1	992.652
3.121		Cambio mangueras de alta y baja presión	2.425.569	1	2.425.569
3.122		Cambio Embrague de compresor	3.613.204	1	3.613.204
3.123		Mecanismo levantavidrio de puertas	1.956.000	1	1.956.000
3.124		Cambio Cerradura de puertas	1.924.746	1	1.924.746
3.125		Copias de llaves	1.617.150	1	1.617.150
3.126		Cambio flotador de combustible	850.300	1	850.300
3.127		Mano de obra por mantenimiento de tanque de combustibl	240.000	1	240.000
3.128		Limpieza de cañería de tanque de combustible	140.000	1	140.000
3.129		Cambio completo de caño de escape	8.516.204	1	8.516.204
3.130		Reparación de caño de escape	240.000	1	240.000
3.131		Mano de obra chapería por hora	67.200	1	67.200
3.132		Mano de obra pintura por hora	80.650	1	80.650
3.133		Cambio parabrisa delantero	4.588.500	1	4.588.500
3.134		Cambio parabrisa trasero	2.607.650	1	2.607.650
3.135		Moldura de parabrisa	320.700	1	320.700
3.136		Cambio Paragolpe delantero	3.082.650	1	3.082.650
3.137		Cambio Paragolpe trasero	2.324.570	1	2.324.570
			TOTAL:		737.293.000

Rosa M. Cabrera G.

Blanca López Paniagua
Auxiliar Judicial

Jennyfer Rosa M. Cabrera G.
Auxiliar

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento
CONTROLADO
Control y Seguimiento

Institución: PODER JUDICIAL - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL CONCEPCION
Adjudicado: **TOYOTOSHI S.A.**

Cuadro de Precios Adjudicados

TOYOTOSHI S.A.

ITEMS	CODIGO	Descripción	U.M.	Presentación	Cant.	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1	78180101-026	Mantenimiento y reparación de Camionetas Toyota Hilux					
1.1		Mantenimiento Cambio aceite motor por litro	UNIDAD	EVENTO	1	91.653	91.653
1.2		Mantenimiento Cambio filtro de aire	UNIDAD	EVENTO	1	295.341	295.341
1.3		Mantenimiento Cambio aceite diferencial por litro	UNIDAD	EVENTO	1	144.178	144.178
1.4		Mantenimiento Cambio aceite de caja por litro	UNIDAD	EVENTO	1	176.353	176.353
1.5		Mantenimiento Cambio filtro de aceite	UNIDAD	EVENTO	1	149.604	149.604
1.6		Mantenimiento Cambio filtro de combustible	UNIDAD	EVENTO	1	328.609	328.609
1.7		Mantenimiento Cambio junta tapon carter	UNIDAD	EVENTO	1	10.373	10.373
1.8		Mantenimiento Engrase de chasis	UNIDAD	EVENTO	1	13.800	13.800
1.9		Cambio bujía incandescente	UNIDAD	EVENTO	1	388.891	388.891
1.10		Cambio correa dentada	UNIDAD	EVENTO	1	796.430	796.430
1.11		Reten de correa dentada	UNIDAD	EVENTO	1	154.651	154.651
1.12		Tensor de correa dentada	UNIDAD	EVENTO	1	1.372.309	1.372.309
1.13		Cambio tapa motor	UNIDAD	EVENTO	1	12.922.628	12.922.628
1.14		Cambio junta tapa motor	UNIDAD	EVENTO	1	961.322	961.322
1.15		Cambio junta tapa balancín	UNIDAD	EVENTO	1	343.000	343.000
1.16		Cambio retenes frente motor	UNIDAD	EVENTO	1	550.724	550.724
1.17		Casquillos de biela	UNIDAD	EVENTO	1	779.910	779.910
1.18		Casquillos bancada	UNIDAD	EVENTO	1	1.368.259	1.368.259
1.19		Juego de pistones	UNIDAD	EVENTO	1	2.560.000	2.560.000
1.20		Juegos de aros	UNIDAD	EVENTO	1	1.314.556	1.314.556
1.21		Calce lateral	UNIDAD	EVENTO	1	556.850	556.850
1.22		Juego bujes de biela	UNIDAD	EVENTO	1	463.830	463.830
1.23		Juego junta motor	UNIDAD	EVENTO	1	463.830	463.830
1.24		Juego válvula de admisión	UNIDAD	EVENTO	1	199.916	199.916
1.25		Juego valvula Escape	UNIDAD	EVENTO	1	276.521	276.521
1.26		Juego guías de válvulas	UNIDAD	EVENTO	1	1.108.000	1.108.000
1.27		Cambio Bomba de aceite	UNIDAD	EVENTO	1	2.190.393	2.190.393
1.28		Cambio Soporte motor	UNIDAD	EVENTO	1	516.515	516.515
1.29		Limpieza de bomba inyectora	UNIDAD	EVENTO	1	2.000.000	2.000.000
1.30		Limpieza y calibración pico inyector	UNIDAD	EVENTO	1	480.000	480.000
1.31		Reparación bomba inyectora	UNIDAD	EVENTO	1	200.000	200.000
1.32		Control bujías incandescentes	UNIDAD	EVENTO	1	80.000	80.000
1.33		Cambio manguera superior de radiador	UNIDAD	EVENTO	1	397.903	397.903
1.34		Cambio tapa radiador	UNIDAD	EVENTO	1	450.000	450.000
1.35		Cambio tapa combustible	UNIDAD	EVENTO	1	460.829	460.829
1.36		Cambio manguera calefacción	UNIDAD	EVENTO	1	397.903	397.903
1.37		Cambio de turbo	UNIDAD	EVENTO	1	26.124.650	26.124.650
1.38		Mano de obra por reparación de motor	UNIDAD	EVENTO	1	1.920.000	1.920.000
1.39		Cambio de cardan trasero	UNIDAD	EVENTO	1	7.867.691	7.867.691
1.40		Cambio de cruzeta cardán	UNIDAD	EVENTO	1	950.403	950.403
1.41		Cambio de reten palier	UNIDAD	EVENTO	1	325.523	325.523
1.42		Reparación de diferencial trasero	UNIDAD	EVENTO	1	720.000	720.000
1.43		Reparación de diferencial trasero	UNIDAD	EVENTO	1	560.000	560.000
1.44		Cambio soporte de caja	UNIDAD	EVENTO	1	956.330	956.330
1.45		Cambio cremallera de dirección	UNIDAD	EVENTO	1	13.976.981	13.976.981
1.46		Cambio precat de dirección	UNIDAD	EVENTO	1	1.073.300	1.073.300
1.47		Cambio bieleta delantera	UNIDAD	EVENTO	1	1.113.805	1.113.805
1.48		Cambio buje parrilla	UNIDAD	EVENTO	1	1.112.220	1.112.220
1.49		Cambio buje estabilizador	UNIDAD	EVENTO	1	237.017	237.017
1.50		Cambio muñequín de dirección	UNIDAD	EVENTO	1	409.612	409.612
1.51		Aceite de dirección hidraulica por litro	UNIDAD	EVENTO	1	144.951	144.951
1.52		Correa de ventilador (Aire, D/H)	UNIDAD	EVENTO	1	1.044.100	1.044.100
1.53		Cambio prisionero y tuerca de rueda c/u	UNIDAD	EVENTO	1	67.053	67.053
1.54		Servicio de alineación y balanceo de ruedas	UNIDAD	EVENTO	1	96.000	96.000
1.55		Regulación caida de suspensión	UNIDAD	EVENTO	1	160.000	160.000
1.56		Cambio amortiguador delantero	UNIDAD	EVENTO	1	1.564.382	1.564.382
1.57		Cambio amortiguador trasero	UNIDAD	EVENTO	1	946.330	946.330
1.58		Cambio silenciador resorte de suspención	UNIDAD	EVENTO	1	174.362	174.362
1.59		Cambio espiral delantero	UNIDAD	EVENTO	1	1.452.914	1.452.914
1.60		Cambio bomba central de embrague	UNIDAD	EVENTO	1	891.773	891.773
1.61		Cambio bomba aux. de embrague	UNIDAD	EVENTO	1	551.820	551.820
1.62		Cambio plato de presión	UNIDAD	EVENTO	1	1.616.581	1.616.581
1.63		Cambio disco de embrague	UNIDAD	EVENTO	1	1.586.816	1.586.816
1.64		Cambio cojinete de empuje	UNIDAD	EVENTO	1	1.294.684	1.294.684
1.65		Rectificación de corona volante	UNIDAD	EVENTO	1	296.000	296.000
1.66		Mano de obra por reparación del sistema de embrague	UNIDAD	EVENTO	1	560.000	560.000
1.67		Control y regulación de frenos	UNIDAD	EVENTO	1	120.000	120.000
1.68		Reparación bomba central de freno	UNIDAD	EVENTO	1	144.000	144.000
1.69		Cambio pastilla de freno	UNIDAD	EVENTO	1	1.314.502	1.314.502
1.70		Reparación de mordaza freno delantero	UNIDAD	EVENTO	1	541.488	541.488

Blanca López Paniagua
Auxiliar Judicial

Lic. Nelly D. Hernández R.
Jefa Sección Control y Seguimiento

CONTROLADO
Control y Seguimiento

Jennyfer Rosa M. Cortés
Auxiliar

1.71		Cambio fibra de freno trasero ambos lados	UNIDAD	EVENTO	1	924.487	924.487
1.72		Cambio cabo freno de mano	UNIDAD	EVENTO	1	556.902	556.902
1.73		Cambio bomba de vacío	UNIDAD	EVENTO	1	6.390.444	6.390.444
1.74		Cambio Homocinética	UNIDAD	EVENTO	1	5.006.383	5.006.383
1.75		Cambio disco de freno delantero	UNIDAD	EVENTO	1	1.850.300	1.850.300
1.76		Cambio tambor de freno trasero	UNIDAD	EVENTO	1	1.635.450	1.635.450
1.77		Cambio zapata de freno trasero	UNIDAD	EVENTO	1	1.165.800	1.165.800
1.78		Cambio de servofreno	UNIDAD	EVENTO	1	5.622.376	5.622.376
1.79		Cambio de cilindro de freno trasero	UNIDAD	EVENTO	1	617.199	617.199
1.80		Fluido de freno DOT3	UNIDAD	EVENTO	1	100.170	100.170
1.81		Cambio de depósito de fluido de freno	UNIDAD	EVENTO	1	2.460.624	2.460.624
1.82		Rectificación disco de freno ambos lados	UNIDAD	EVENTO	1	200.000	200.000
1.83		Reparación motor de arranque	UNIDAD	EVENTO	1	224.000	224.000
1.84		Reparación de alternador	UNIDAD	EVENTO	1	7.226.408	7.226.408
1.85		Cambio correa alternador	UNIDAD	EVENTO	1	1.004.089	1.004.089
1.86		Cambio motor limpia parabrisas	UNIDAD	EVENTO	1	2.542.770	2.542.770
1.87		Cambio de cepillo limpia parabrisas	UNIDAD	EVENTO	1	446.594	446.594
1.88		Cambio de bocina	UNIDAD	EVENTO	1	418.200	418.200
1.89		Cambio motor bloqueo central de puertas	UNIDAD	EVENTO	1	2.360.200	2.360.200
1.90		Levanta vidrios eléctrico cada lado	UNIDAD	EVENTO	1	1.125.119	1.125.119
1.91		Cambio interruptor de luz	UNIDAD	EVENTO	1	1.049.523	1.049.523
1.92		Cambio Foco luz alta y baja	UNIDAD	EVENTO	1	359.900	359.900
1.93		Faro delantero	UNIDAD	EVENTO	1	2.429.963	2.429.963
1.94		Faro trasero	UNIDAD	EVENTO	1	1.434.221	1.434.221
1.95		Foco 12VOLT	UNIDAD	EVENTO	1	39.650	39.650
1.96		Foco ficha	UNIDAD	EVENTO	1	38.000	38.000
1.97		Cambio de Bateria inlcuye control de carga	UNIDAD	EVENTO	1	978.256	978.256
1.98		Cambio goma limpia parabrisas ambos lados	UNIDAD	EVENTO	1	235.000	235.000
1.99		Cambio panel tablero de instrumentos	UNIDAD	EVENTO	1	2.762.850	2.762.850
1.100		Cambio bulbo de temperatura	UNIDAD	EVENTO	1	1.013.589	1.013.589
1.101		Cambio Bulbo presión de aceite	UNIDAD	EVENTO	1	343.538	343.538
1.102		Cambio Retrovisor eléctrico	UNIDAD	EVENTO	1	1.721.806	1.721.806
1.103		Cambio espejo exterior	UNIDAD	EVENTO	1	1.759.500	1.759.500
1.104		Tapa de espejo	UNIDAD	EVENTO	1	318.113	318.113
1.105		Regulador de voltaje completo	UNIDAD	EVENTO	1	2.217.059	2.217.059
1.106		Mecanismo levantavidrio de puerta	UNIDAD	EVENTO	1	896.573	896.573
1.107		Cambio Cerradura de puerta	UNIDAD	EVENTO	1	1.844.476	1.844.476
1.108		Cambio cepillo limpia parabrisas ambos lados	UNIDAD	EVENTO	1	616.300	616.300
1.109		Cambio de parrilla inferior	UNIDAD	EVENTO	1	4.592.674	4.592.674
1.110		Cambio de rotula superior	UNIDAD	EVENTO	1	729.900	729.900
1.111		Cambio parrilla superior	UNIDAD	EVENTO	1	3.328.028	3.328.028
1.112		Cambio prisionero y tuerca de rueda	UNIDAD	EVENTO	1	79.053	79.053
1.113		Cambio de Bujes centrales y laterales de barra estabilizadoras	UNIDAD	EVENTO	1	602.400	602.400
1.114		Cambio de juego guardapolvo de homocinética	UNIDAD	EVENTO	1	1.533.875	1.533.875
1.115		Cambio de cubierta	UNIDAD	EVENTO	1	1.038.000	1.038.000
1.116		Cambio de llanta	UNIDAD	EVENTO	1	5.721.640	5.721.640
1.117		Cambio refrigerante para radiador	UNIDAD	EVENTO	1	416.900	416.900
1.118		Limpieza interna de radiador	UNIDAD	EVENTO	1	160.000	160.000
1.119		Cambio de Radiador	UNIDAD	EVENTO	1	7.303.814	7.303.814
1.120		Cambio de Termostato	UNIDAD	EVENTO	1	330.036	330.036
1.121		Limpieza completa de radiador	UNIDAD	EVENTO	1	800.000	800.000
1.122		Carga de gas	UNIDAD	EVENTO	1	120.000	120.000
1.123		Cambio de evaporador	UNIDAD	EVENTO	1	5.531.552	5.531.552
1.124		Carga de gas ecológico	UNIDAD	EVENTO	1	80.000	80.000
1.125		Cambio de compresor	UNIDAD	EVENTO	1	6.937.966	6.937.966
1.126		Cambio filtro de aire acondicionado	UNIDAD	EVENTO	1	870.124	870.124
1.127		Cambio Válvula expansora	UNIDAD	EVENTO	1	1.466.448	1.466.448
1.128		Manguera de alta y baja	UNIDAD	EVENTO	1	1.099.944	1.099.944
1.129		Limpieza de condensador	UNIDAD	EVENTO	1	208.000	208.000
1.130		Embrague de compresor	UNIDAD	EVENTO	1	4.706.737	4.706.737
1.131		Reparación de sensor de puerta	UNIDAD	EVENTO	1	80.000	80.000
1.132		Cambio Mecanismo levantavidrio de puertas	UNIDAD	EVENTO	1	991.010	991.010
1.133		Cambio Cerradura de puerta	UNIDAD	EVENTO	1	1.564.476	1.564.476
1.134		Copias de llaves	UNIDAD	EVENTO	1	1.617.150	1.617.150
1.135		Cambio flotador de combustible	UNIDAD	EVENTO	1	624.300	624.300
1.136		Mano de obra por mantenimiento de tanque de combustible	UNIDAD	EVENTO	1	240.000	240.000
1.137		Limpieza de cañería de tanque de combustible	UNIDAD	EVENTO	1	140.000	140.000
1.138		Cambio completo de caño de escape	UNIDAD	EVENTO	1	8.516.200	8.516.200
1.139		Reparación de caño de escape	UNIDAD	EVENTO	1	240.000	240.000
1.140		Mano de obra chapería por hora	UNIDAD	EVENTO	1	67.200	67.200
1.141		Mano de obra pintura por hora	UNIDAD	EVENTO	1	80.650	80.650
1.142		Cambio Guardabarro delantero	UNIDAD	EVENTO	1	3.199.784	3.199.784
1.143		Cambio Guardabarro trasero	UNIDAD	EVENTO	1	4.498.700	4.498.700
1.144		Cambio Paragolpe delantero	UNIDAD	EVENTO	1	3.529.700	3.529.700
1.145		Cambio Paragolpe trasero	UNIDAD	EVENTO	1	2.415.082	2.415.082
1.146		Cambio Parabrisa delantero	UNIDAD	EVENTO	1	5.083.641	5.083.641
1.147		Cambio Parabrisa trasero	UNIDAD	EVENTO	1	3.404.300	3.404.300
1.148		Moldura de parabrisa	UNIDAD	EVENTO	1	400.700	400.700
2	78180101-026	Mantenimiento y Reparación de Toyota HIACE					
2.1		MantenimientoCambio aceite motor	UNIDAD	EVENTO	1	86.653	86.653
2.2		MantenimientoCambio filtro de aire	UNIDAD	EVENTO	1	391.038	391.038
2.3		Mantenimiento Cambio aceite de caja	UNIDAD	EVENTO	1	99.951	99.951
2.4		Mantenimiento: Cambio aceite diferencial por litro	UNIDAD	EVENTO	1	166.353	166.353
2.5		Mantenimiento Cambio filtro de aceite	UNIDAD	EVENTO	1	171.072	171.072

Blanca López Paniagua
Perito Judicial

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento

CONTROLADO
Control y Seguimiento

Jennyfer Rosa M. Cabrera G.
Auxiliar

2.6		Mantenimiento Cambio filtro de combustible	UNIDAD	EVENTO	1	294.665	294.665
2.7		Mantenimiento Cambio junta tapon carter	UNIDAD	EVENTO	1	10.373	10.373
2.8		Cambio bujías incandescentes	UNIDAD	EVENTO	1	1.530.053	1.530.053
2.9		Cambio correa dentada	UNIDAD	EVENTO	1	972.189	972.189
2.10		Reten de correa dentada	UNIDAD	EVENTO	1	156.750	156.750
2.11		Tensor de correa dentada	UNIDAD	EVENTO	1	1.730.643	1.730.643
2.12		Cambio tapa motor	UNIDAD	EVENTO	1	14.810.345	14.810.345
2.13		Cambio junta tapa motor	UNIDAD	EVENTO	1	770.059	770.059
2.14		Cambio Eje balancín	UNIDAD	EVENTO	1	3.397.300	3.397.300
2.15		Cambio retenes frente motor	UNIDAD	EVENTO	1	747.373	747.373
2.16		Casquillos de biela	UNIDAD	EVENTO	1	759.910	759.910
2.17		Casquillos bancada	UNIDAD	EVENTO	1	1.348.259	1.348.259
2.18		Juego de pistones	UNIDAD	EVENTO	1	2.585.000	2.585.000
2.19		Juegos de aros	UNIDAD	EVENTO	1	1.339.556	1.339.556
2.20		Calce lateral	UNIDAD	EVENTO	1	581.850	581.850
2.21		Juego bujes de biela	UNIDAD	EVENTO	1	488.830	488.830
2.22		Juego junta motor	UNIDAD	EVENTO	1	488.830	488.830
2.23		Juego válvula de admisión	UNIDAD	EVENTO	1	224.916	224.916
2.24		Juego valvula Escape	UNIDAD	EVENTO	1	301.521	301.521
2.25		Juego guías de válvulas	UNIDAD	EVENTO	1	1.133.000	1.133.000
2.26		Cambio Bomba de aceite	UNIDAD	EVENTO	1	2.156.323	2.156.323
2.27		Cambio Soporte motor	UNIDAD	EVENTO	1	779.291	779.291
2.28		Limpieza de bomba inyectora	UNIDAD	EVENTO	1	1.995.000	1.995.000
2.29		Limpieza y calibración pico inyector	UNIDAD	EVENTO	1	420.000	420.000
2.30		Cambio bomba inyectora	UNIDAD	EVENTO	1	39.095.321	39.095.321
2.31		Control bujías incandescentes	UNIDAD	EVENTO	1	105.000	105.000
2.32		Cambio manguera superior de radiador	UNIDAD	EVENTO	1	304.239	304.239
2.33		Cambio radiador de aceite	UNIDAD	EVENTO	1	3.806.200	3.806.200
2.34		Cambio tapa combustible	UNIDAD	EVENTO	1	314.455	314.455
2.35		Cambio manguera calefacción	UNIDAD	EVENTO	1	1.856.076	1.856.076
2.36		Mano de obra por reparación de motor	UNIDAD	EVENTO	1	1.750.000	1.750.000
2.37		Cambio de cardan trasero	UNIDAD	EVENTO	1	6.336.843	6.336.843
2.38		Cambio de cruzeta cardan	UNIDAD	EVENTO	1	880.222	880.222
2.39		Cambio palier	UNIDAD	EVENTO	1	3.251.658	3.251.658
2.40		Cambio de reten palier	UNIDAD	EVENTO	1	289.835	289.835
2.41		Reparación de diferencial trasero	UNIDAD	EVENTO	1	455.000	455.000
2.42		Cambio Cremallera de dirección	UNIDAD	EVENTO	1	13.981.000	13.981.000
2.43		Cambio Precat de dirección	UNIDAD	EVENTO	1	1.083.300	1.083.300
2.44		Aceite de dirección hidraulica por litro	UNIDAD	EVENTO	1	134.951	134.951
2.45		Correa de ventilador (Aire, D/H)	UNIDAD	EVENTO	1	426.450	426.450
2.46		Cambio muñequín de dirección	UNIDAD	EVENTO	1	461.768	461.768
2.47		Servicio de alineación y balanceo de ruedas	UNIDAD	EVENTO	1	140.000	140.000
2.48		Regulación caida de suspensión	UNIDAD	EVENTO	1	80.000	80.000
2.49		Cambio prisionero y tuerca de rueda c/u	UNIDAD	EVENTO	1	66.053	66.053
2.50		Cambio amortiguador delantero	UNIDAD	EVENTO	1	658.306	658.306
2.51		Cambio amortiguador trasero	UNIDAD	EVENTO	1	658.306	658.306
2.52		Cambio espiral delantero	UNIDAD	EVENTO	1	2.174.876	2.174.876
2.53		Cambio bomba central de embrague	UNIDAD	EVENTO	1	1.044.196	1.044.196
2.54		Cambio bomba aux. de embrague	UNIDAD	EVENTO	1	551.820	551.820
2.55		Cambio plato de presión	UNIDAD	EVENTO	1	1.791.688	1.791.688
2.56		Cambio disco de embrague	UNIDAD	EVENTO	1	1.391.388	1.391.388
2.57		Cambio cojinete de empuje	UNIDAD	EVENTO	1	760.394	760.394
2.58		Rectificación de corona volante	UNIDAD	EVENTO	1	280.000	280.000
2.59		Mano de obra por reparación del sistema de embrague	UNIDAD	EVENTO	1	420.000	420.000
2.60		Control y regulación de frenos	UNIDAD	EVENTO	1	70.000	70.000
2.61		Reparación bomba central de freno	UNIDAD	EVENTO	1	2.489.067	2.489.067
2.62		Cambio pastilla de freno delantero	UNIDAD	EVENTO	1	1.126.029	1.126.029
2.63		Reparación de mordaza freno delantero	UNIDAD	EVENTO	1	105.000	105.000
2.64		Cambio bulbo de freno	UNIDAD	EVENTO	1	280.301	280.301
2.65		Cambio cabo freno de mano	UNIDAD	EVENTO	1	753.902	753.902
2.66		Cambio bomba de vacío	UNIDAD	EVENTO	1	5.442.715	5.442.715
2.67		Cambio Elastico trasero	UNIDAD	EVENTO	1	4.369.046	4.369.046
2.68		Cambio de servofreno	UNIDAD	EVENTO	1	5.642.376	5.642.376
2.69		Cambio de cilindro de freno trasero	UNIDAD	EVENTO	1	805.000	805.000
2.70		Rectifición tambor de freno	UNIDAD	EVENTO	1	175.000	175.000
2.71		Cambio zapata de freno	UNIDAD	EVENTO	1	896.202	896.202
2.72		Fluido de freno DOT3	UNIDAD	EVENTO	1	162.170	162.170
2.73		Rectificación disco de freno delantero	UNIDAD	EVENTO	1	280.000	280.000
2.74		Reparación motor de arranque	UNIDAD	EVENTO	1	210.000	210.000
2.75		Cambio motor limpia parabrisas	UNIDAD	EVENTO	1	2.986.757	2.986.757
2.76		Cambio de cepillo limpia parabrisas	UNIDAD	EVENTO	1	446.743	446.743
2.77		Cambio de faro trasero	UNIDAD	EVENTO	1	1.094.643	1.094.643
2.78		Cambio de faro delantero	UNIDAD	EVENTO	1	2.794.698	2.794.698
2.79		Levanta vidrios eléctrico cada lado	UNIDAD	EVENTO	1	2.860.804	2.860.804
2.80		Cambio Foco luz alta	UNIDAD	EVENTO	1	356.165	356.165
2.81		Cambio Foco luz baja	UNIDAD	EVENTO	1	356.165	356.165
2.82		Foco 12VOLT	UNIDAD	EVENTO	1	37.650	37.650
2.83		Foco ficha	UNIDAD	EVENTO	1	37.000	37.000
2.84		Cambio de Bateria inlcuye control de carga	UNIDAD	EVENTO	1	970.489	970.489
2.85		Cambio goma limpia parabrisas ambos lados	UNIDAD	EVENTO	1	617.475	617.475
2.86		Estator	UNIDAD	EVENTO	1	1.922.195	1.922.195
2.87		Cambio bulbo de temperatura	UNIDAD	EVENTO	1	788.146	788.146
2.88		Cambio Retrovisor eléctrico	UNIDAD	EVENTO	1	1.377.855	1.377.855
2.89		Regulador de voltaje	UNIDAD	EVENTO	1	1.456.396	1.456.396
2.90		Mecanismo levantavidrio de puerta	UNIDAD	EVENTO	1	1.932.036	1.932.036

Blanca López Paniagua
Auxiliar Judicial

Lic. Nelly J. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento

CONTROLADO
Control y Seguimiento

Jannyley Rosa M. Cabrera G
Auxiliar

2.91		Cambio Cerradura de puerta	UNIDAD	EVENTO	1	2.182.944	2.182.944
2.92		Copia de llave	UNIDAD	EVENTO	1	1.277.150	1.277.150
2.93		Cambio de rotula inferior	UNIDAD	EVENTO	1	1.193.767	1.193.767
2.94		Cambio parrilla superior	UNIDAD	EVENTO	1	4.006.200	4.006.200
2.95		Cambio parrilla inferior	UNIDAD	EVENTO	1	2.063.600	2.063.600
2.96		Cambios de Bujes centrales y laterales de barra estabilizadoras	UNIDAD	EVENTO	1	249.200	249.200
2.97		Cambio de cubierta	UNIDAD	EVENTO	1	864.300	864.300
2.98		Cambio de llanta	UNIDAD	EVENTO	1	1.505.228	1.505.228
2.99		Cambio refrigerante para radiador	UNIDAD	EVENTO	1	411.900	411.900
2.100		Limpieza interior de radiador	UNIDAD	EVENTO	1	140.000	140.000
2.101		Cambio de Radiador	UNIDAD	EVENTO	1	8.289.700	8.289.700
2.102		Cambio de Termostato	UNIDAD	EVENTO	1	303.500	303.500
2.103		Limpieza exterior de radiador	UNIDAD	EVENTO	1	105.000	105.000
2.104		Aceite de compresor	UNIDAD	EVENTO	1	402.593	402.593
2.105		Cambio de evaporador	UNIDAD	EVENTO	1	5.341.550	5.341.550
2.106		Carga de gas ecológico	UNIDAD	EVENTO	1	84.000	84.000
2.107		Cambio de compresor	UNIDAD	EVENTO	1	15.479.619	15.479.619
2.108		Cambio de filtro de aire acondicionado	UNIDAD	EVENTO	1	601.268	601.268
2.109		Cambio Válvula expansora	UNIDAD	EVENTO	1	1.396.512	1.396.512
2.110		Manguera de alta y baja presión	UNIDAD	EVENTO	1	1.488.355	1.488.355
2.111		Cambio Embrague magnetico	UNIDAD	EVENTO	1	4.056.025	4.056.025
2.112		Cambio Mecanismo levantavidrio de puertas	UNIDAD	EVENTO	1	2.037.036	2.037.036
2.113		Cambio Cerradura de puerta	UNIDAD	EVENTO	1	1.695.342	1.695.342
2.114		Cambio cerradura de capot	UNIDAD	EVENTO	1	418.700	418.700
2.115		Cambio cabo de cerradura de capot	UNIDAD	EVENTO	1	255.565	255.565
2.116		Cambio flotador de combustible	UNIDAD	EVENTO	1	680.979	680.979
2.117		Cambio tanque de combustible	UNIDAD	EVENTO	1	4.660.000	4.660.000
2.118		Desmontar y montar tanque de combustible	UNIDAD	EVENTO	1	175.000	175.000
2.119		Cambio completo de caño de escape	UNIDAD	EVENTO	1	8.646.200	8.646.200
2.120		Mano de obra chapería por hora	UNIDAD	EVENTO	1	67.200	67.200
2.121		Mano de obra pintura por hora	UNIDAD	EVENTO	1	80.650	80.650
2.122		Cambio vidrio de puerta	UNIDAD	EVENTO	1	1.736.943	1.736.943
2.123		Cambio Parabrisa trasero	UNIDAD	EVENTO	1	4.446.000	4.446.000
2.124		Cambio Paragolpe delantero	UNIDAD	EVENTO	1	2.177.500	2.177.500
2.125		Cambio Paragolpe trasero	UNIDAD	EVENTO	1	1.810.319	1.810.319
2.126		Cambio Parabrisa delantero	UNIDAD	EVENTO	1	4.344.800	4.344.800
2.127		Moldura de parabrisa	UNIDAD	EVENTO	1	390.700	390.700
3	78180101-026	Mantenimiento y Reparación de Toyota FORTUNER					
3.1		MantenimientoCambio aceite motor por litro	UNIDAD	EVENTO	1	91.652	91.652
3.2		MantenimientoCambio filtro de aire	UNIDAD	EVENTO	1	295.341	295.341
3.3		MantenimientoCambio aceite diferencial por litro	UNIDAD	EVENTO	1	176.353	176.353
3.4		MantenimientoCambio aceite de caja por litro	UNIDAD	EVENTO	1	144.951	144.951
3.5		MantenimientoCambio filtro de aceite	UNIDAD	EVENTO	1	149.604	149.604
3.6		MantenimientoCambio filtro de combustible	UNIDAD	EVENTO	1	272.665	272.665
3.7		MantenimientoCambio junta tapon carter	UNIDAD	EVENTO	1	10.373	10.373
3.8		Cambio bujia incandescente	UNIDAD	EVENTO	1	388.891	388.891
3.9		Cambio correa dentada	UNIDAD	EVENTO	1	1.081.607	1.081.607
3.10		Reten de correa dentada	UNIDAD	EVENTO	1	254.650	254.650
3.11		Tensor de correa dentada	UNIDAD	EVENTO	1	1.154.084	1.154.084
3.12		Rectificación tapa motor	UNIDAD	EVENTO	1	880.000	880.000
3.13		Cambio junta tapa motor	UNIDAD	EVENTO	1	953.830	953.830
3.14		Cambio junta tapa balancin	UNIDAD	EVENTO	1	329.950	329.950
3.15		Cambio retenes frente motor	UNIDAD	EVENTO	1	1.116.000	1.116.000
3.16		Casquillos de biela	UNIDAD	EVENTO	1	556.850	556.850
3.17		Casquillos bancada	UNIDAD	EVENTO	1	1.010.500	1.010.500
3.18		Juego de pistones	UNIDAD	EVENTO	1	2.560.000	2.560.000
3.19		Juegos de aros	UNIDAD	EVENTO	1	1.314.556	1.314.556
3.20		Calce lateral	UNIDAD	EVENTO	1	556.850	556.850
3.21		Juego bujes de biela	UNIDAD	EVENTO	1	463.830	463.830
3.22		Juego junta motor	UNIDAD	EVENTO	1	463.830	463.830
3.23		Juego válvula de admisión	UNIDAD	EVENTO	1	199.916	199.916
3.24		Juego valvula Escape	UNIDAD	EVENTO	1	276.521	276.521
3.25		Juego guias de válvulas	UNIDAD	EVENTO	1	1.108.000	1.108.000
3.26		Cambio Bomba de aceite	UNIDAD	EVENTO	1	2.290.393	2.290.393
3.27		Cambio Soporte motor	UNIDAD	EVENTO	1	476.515	476.515
3.28		Limpieza de bomba inyectora	UNIDAD	EVENTO	1	1.704.000	1.704.000
3.29		Limpieza y calibración pico inyector	UNIDAD	EVENTO	1	640.000	640.000
3.30		Reparación bomba inyectora	UNIDAD	EVENTO	1	176.000	176.000
3.31		Control bujías incandescentes	UNIDAD	EVENTO	1	80.000	80.000
3.32		Cambio manguera superior de radiador	UNIDAD	EVENTO	1	184.000	184.000
3.33		Cambio tapa radiador	UNIDAD	EVENTO	1	225.000	225.000
3.34		Cambio tapa combustible	UNIDAD	EVENTO	1	246.000	246.000
3.35		Cambio manguera calefacción	UNIDAD	EVENTO	1	481.150	481.150
3.36		Cambio de turbo	UNIDAD	EVENTO	1	26.124.650	26.124.650
3.37		Mano de obra por reparación de motor	UNIDAD	EVENTO	1	2.000.000	2.000.000
3.38		Cambio de cardan trasero	UNIDAD	EVENTO	1	7.857.461	7.857.461
3.39		Cambio de cruceta cardán	UNIDAD	EVENTO	1	972.126	972.126
3.40		Cambio de reten pallier	UNIDAD	EVENTO	1	285.523	285.523
3.41		Reparación de diferencial trasero	UNIDAD	EVENTO	1	720.000	720.000
3.42		Reparación de transferencia	UNIDAD	EVENTO	1	560.000	560.000
3.43		Cambio cremallera de dirección	UNIDAD	EVENTO	1	13.976.975	13.976.975
3.44		Cambio precat de dirección	UNIDAD	EVENTO	1	1.891.721	1.891.721
3.45		Cambio Muñequín de dirección	UNIDAD	EVENTO	1	439.650	439.650
3.46		Servicio de alineación y balanceo de ruedas	UNIDAD	EVENTO	1	160.000	160.000
3.47		Regulación caida de suspensión	UNIDAD	EVENTO	1	128.000	128.000
3.48		Correa de ventilador (Aire, D/H)	UNIDAD	EVENTO	1	1.044.100	1.044.100
3.49		Aceite de dirección hidraulica por litro	UNIDAD	EVENTO	1	144.951	144.951
3.50		Cambio amortiguador delantero	UNIDAD	EVENTO	1	1.992.897	1.992.897
3.51		Cambio amortiguador trasero	UNIDAD	EVENTO	1	1.508.382	1.508.382
3.52		Cambio espiral delantero	UNIDAD	EVENTO	1	1.570.638	1.570.638
3.53		Cambio buje parrilla inferior nº1	UNIDAD	EVENTO	1	813.511	813.511
3.54		Cambio buje parrilla inferior nº2	UNIDAD	EVENTO	1	922.384	922.384

Lic. Nelly D. Fernández R.
Jefe Sección Control y Seguimiento

CONTROLADO
Control y Seguimiento

3.55		Cambio espiral trasero	UNIDAD	EVENTO	1	1.135.447	1.135.447
3.56		Cambio bomba central de embrague	UNIDAD	EVENTO	1	867.608	867.608
3.57		Cambio bomba auxiliar de embrague	UNIDAD	EVENTO	1	544.504	544.504
3.58		Cambio plato de presión	UNIDAD	EVENTO	1	1.599.788	1.599.788
3.59		Cambio disco de embrague	UNIDAD	EVENTO	1	1.366.307	1.366.307
3.60		Cambio cojinete de empuje	UNIDAD	EVENTO	1	1.272.065	1.272.065
3.61		Rectificación de corona volante	UNIDAD	EVENTO	1	296.000	296.000
3.62		Mano de obra por reparación del sistema de embrague	UNIDAD	EVENTO	1	560.000	560.000
3.63		Control y regulación de frenos	UNIDAD	EVENTO	1	160.000	160.000
3.64		Reparación bomba central de freno	UNIDAD	EVENTO	1	3.202.811	3.202.811
3.65		Cambio pastilla de freno	UNIDAD	EVENTO	1	1.124.252	1.124.252
3.66		Reparación de mordaza freno	UNIDAD	EVENTO	1	453.193	453.193
3.67		Cambio fibra de freno trasero	UNIDAD	EVENTO	1	964.487	964.487
3.68		Cambio cabo freno de mano	UNIDAD	EVENTO	1	794.997	794.997
3.69		Cambio bomba de vacío	UNIDAD	EVENTO	1	6.390.500	6.390.500
3.70		Cambio Homocinética	UNIDAD	EVENTO	1	4.806.383	4.806.383
3.71		Cambio disco de freno delantero	UNIDAD	EVENTO	1	1.898.901	1.898.901
3.72		Cambio tambor de freno trasero	UNIDAD	EVENTO	1	1.635.450	1.635.450
3.73		Cambio zapata de freno trasero	UNIDAD	EVENTO	1	1.165.800	1.165.800
3.74		Cambio de servofreno	UNIDAD	EVENTO	1	5.662.376	5.662.376
3.75		Cambio de cilindro de freno trasero	UNIDAD	EVENTO	1	609.199	609.199
3.76		Cambio de juego de reparación de cilindro de freno trasero	UNIDAD	EVENTO	1	714.764	714.764
3.77		Fluido de freno DOT3	UNIDAD	EVENTO	1	100.170	100.170
3.78		Cambio de depósito de fluido de freno	UNIDAD	EVENTO	1	2.460.624	2.460.624
3.79		Rectificación tambor de freno ambos lados	UNIDAD	EVENTO	1	208.000	208.000
3.80		Rectificación disco de freno ambos lados	UNIDAD	EVENTO	1	208.000	208.000
3.81		Reparación motor de arranque	UNIDAD	EVENTO	1	7.591.291	7.591.291
3.82		Cambio motor limpia parabrisas	UNIDAD	EVENTO	1	2.542.800	2.542.800
3.83		Cambio de cepillo limpia parabrisas ambos lados	UNIDAD	EVENTO	1	616.300	616.300
3.84		Reparación o cambio de bocina	UNIDAD	EVENTO	1	418.200	418.200
3.85		Bloqueo central de puertas	UNIDAD	EVENTO	1	2.360.200	2.360.200
3.86		Levanta vidrios eléctrico cada lado	UNIDAD	EVENTO	1	1.956.000	1.956.000
3.87		Foco luz baja	UNIDAD	EVENTO	1	184.690	184.690
3.88		Foco luz alta	UNIDAD	EVENTO	1	1.990.250	1.990.250
3.89		Foco 12VOLT	UNIDAD	EVENTO	1	48.650	48.650
3.90		Foco ficha	UNIDAD	EVENTO	1	38.000	38.000
3.91		Faro delantero	UNIDAD	EVENTO	1	6.682.000	6.682.000
3.92		Faro de tapa trasera	UNIDAD	EVENTO	1	920.000	920.000
3.93		Faro de guardabarro trasero	UNIDAD	EVENTO	1	1.053.000	1.053.000
3.94		Cambio de Bateria inlcuye control de carga	UNIDAD	EVENTO	1	978.256	978.256
3.95		Cambio goma limpia parabrisas ambos lados	UNIDAD	EVENTO	1	235.000	235.000
3.96		Cambio panel tablero de instrumentos	UNIDAD	EVENTO	1	4.782.456	4.782.456
3.97		Cambio bulbo de temperatura	UNIDAD	EVENTO	1	455.960	455.960
3.98		Cambio Bulbo presión de aceite	UNIDAD	EVENTO	1	285.050	285.050
3.99		Cambio Retrovisor eléctrico c/u	UNIDAD	EVENTO	1	2.874.653	2.874.653
3.100		Cambio Regulador de voltaje completo	UNIDAD	EVENTO	1	2.217.059	2.217.059
3.101		Cambio Mecanismo lanza agua de faro	UNIDAD	EVENTO	1	1.869.336	1.869.336
3.102		Cambio Cerradura de puerta	UNIDAD	EVENTO	1	2.224.010	2.224.010
3.103		Cambio parrilla superior e inferior	UNIDAD	EVENTO	1	2.775.500	2.775.500
3.104		Cambio de rotula inferior	UNIDAD	EVENTO	1	958.510	958.510
3.105		Cambio de rotula superior	UNIDAD	EVENTO	1	758.390	758.390
3.106		Cambio prisionero y tuerca de rueda	UNIDAD	EVENTO	1	79.053	79.053
3.107		Cambio Buje amortiguador	UNIDAD	EVENTO	1	254.662	254.662
3.108		Cambio de juego guardapolvo de homocinética	UNIDAD	EVENTO	1	1.534.000	1.534.000
3.109		Cambio de cubierta	UNIDAD	EVENTO	1	1.038.000	1.038.000
3.110		Cambio de llanta	UNIDAD	EVENTO	1	2.874.563	2.874.563
3.111		Cambio refrigerante para radiador	UNIDAD	EVENTO	1	416.900	416.900
3.112		Cambio de Radiador	UNIDAD	EVENTO	1	7.303.814	7.303.814
3.113		Cambio de Termostato	UNIDAD	EVENTO	1	321.566	321.566
3.114		Limpieza completa de radiador	UNIDAD	EVENTO	1	800.000	800.000
3.115		Carga de gas	UNIDAD	EVENTO	1	128.000	128.000
3.116		Cambio de evaporador	UNIDAD	EVENTO	1	4.347.348	4.347.348
3.117		Carga de gas ecológico	UNIDAD	EVENTO	1	80.000	80.000
3.118		Cambio de compresor	UNIDAD	EVENTO	1	3.653.204	3.653.204
3.119		Cambio de filtro de aire acondicionado	UNIDAD	EVENTO	1	870.124	870.124
3.120		Cambio Válvula expansora	UNIDAD	EVENTO	1	992.652	992.652
3.121		Cambio mangueras de alta y baja presión	UNIDAD	EVENTO	1	2.425.569	2.425.569
3.122		Cambio Embrague de compresor	UNIDAD	EVENTO	1	3.613.204	3.613.204
3.123		Mecanismo levantavidrio de puertas	UNIDAD	EVENTO	1	1.956.000	1.956.000
3.124		Cambio Cerradura de puertas	UNIDAD	EVENTO	1	1.924.746	1.924.746
3.125		Copias de llaves	UNIDAD	EVENTO	1	1.617.150	1.617.150
3.126		Cambio flotador de combustible	UNIDAD	EVENTO	1	850.300	850.300
3.127		Mano de obra por mantenimiento de tanque de combustible	UNIDAD	EVENTO	1	240.000	240.000
3.128		Limpieza de cañería de tanque de combustible	UNIDAD	EVENTO	1	140.000	140.000
3.129		Cambio completo de caño de escape	UNIDAD	EVENTO	1	8.516.204	8.516.204
3.130		Reparación de caño de escape	UNIDAD	EVENTO	1	240.000	240.000
3.131		Mano de obra chapería por hora	UNIDAD	EVENTO	1	67.200	67.200
3.132		Mano de obra pintura por hora	UNIDAD	EVENTO	1	80.650	80.650
3.133		Cambio parabrisa delantero	UNIDAD	EVENTO	1	4.588.500	4.588.500
3.134		Cambio parabrisa trasero	UNIDAD	EVENTO	1	2.607.650	2.607.650
3.135		Moldura de parabrisa	UNIDAD	EVENTO	1	320.700	320.700
3.136		Cambio Paragolpe delantero	UNIDAD	EVENTO	1	3.082.650	3.082.650
3.137		Cambio Paragolpe trasero	UNIDAD	EVENTO	1	2.324.570	2.324.570
						TOTAL:	**737.293.000**

Blanca López Paniagua
Auxiliar Judicial

Jennyfer Rosa M. Cabrera
Auxiliar