IX. VERIFICACION DE LA OFERTA ECONOMICA Y CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS.

LOTE 1

ITEM	COD. DE CATALOGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO REFERENCIAL	% VARIACION
1	73171602-006	REPARACIÓN POR ÚNICA VEZ PARA EL ARCO EN C DE LA MARCA PHILIPS PERTENECIENTES AL I.P.S. CON PROVISIÓN DE PACKED HT CONV. TANK	1	UNIDAD	EVENTO	195.901.200	195.201.200	0%

LOTE 2

MONTO MINIMO: GS.120.780.000 – MONTO MAXIMO: 241.560.000

ITEM	COD. DE CATALOGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO (IVA INCLUIDO)	PRECIO REFERENCIAL	% VARIACION
1	73171602-006	Mantenimiento Preventivo para el Arco en C de la Marca PHILIPS Instalados en el rango de 0 a 50km.	1	UNIDAD	EVENTO	6.952.800	6.952.800	0%
Mantenimiento Correctivo con provisión de repuestos								
2	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Lamp 60-E14-K024-005W	1	UNIDAD	EVENTO	1.462.900	1.462.900	0%
3	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Microswitch	1	UNIDAD	EVENTO	4.789.300	4.789.300	0%
4	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de UL-FUSE-FA-KTK 15A 600V	1	UNIDAD	EVENTO	4.918.900	4.918.900	0%
5	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Resistor pwr 10K/5%/HSA50	1	UNIDAD	EVENTO	4.918.900	4.918.900	0%
6	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de UL-FUSE, KVK 30A/600V	1	UNIDAD	EVENTO	6.087.800	6.087.800	0%
7	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Cable deflector	1	UNIDAD	EVENTO	6.087.800	6.087.800	0%
8	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de 10x DVD+RW with package	1	UNIDAD	EVENTO	6.295.900	6.295.900	0%
9	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Wire tree, signal lamp	1	UNIDAD	EVENTO	6.816.100	6.816.100	0%
10	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Electr. Cap. 2000uF/450V	1	UNIDAD	EVENTO	8.064.600	8.064.600	0%
11	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Footpedal	1	UNIDAD	EVENTO	10.316.700	10.316.700	0%
12	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch ON/OFF-1 board	1	UNIDAD	EVENTO	9.631.300	9.631.300	0%
13	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Wheel assy with brake	1	UNIDAD	EVENTO	10.463.600	10.463.600	0%
14	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de C-arc Grip	1	UNIDAD	EVENTO	10.561.500	10.561.500	0%
15	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Signal Light	1	UNIDAD	EVENTO	9.925.100	9.925.100	0%
16	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Wheel assy	1	UNIDAD	EVENTO	10.659.500	10.659.500	0%
17	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Trackball KB34-403-5058	1	UNIDAD	EVENTO	11.149.100	11.149.100	0%
18	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Controlled rectif. Choke	1	UNIDAD	EVENTO	10.806.300	10.806.300	0%
19	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brake Handles Scan Movement	1	UNIDAD	EVENTO	12.715.800	12.715.800	0%
20	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Scan Brake Axles Assembly	1	UNIDAD	EVENTO	14.674.200	14.674.200	0%
21	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de F017 filement supply	1	UNIDAD	EVENTO	14.098.900	14.098.900	0%
22	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Handswitch BV Family	1	UNIDAD	EVENTO	17.875.000	17.875.000	0%
23	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Rectifier Power Board	1	UNIDAD	EVENTO	17.012.100	17.012.100	0%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Luis Hernández
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ing. Eladio Quintana
Sec. Electromedicina
I.P.S. - H.C.

Ana Ramírez
Abogada - Mat. Nº 12.432
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL

24	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de FET Inverter Power 2 Board	1	UNIDAD	EVENTO	17.440.500	17.440.500	0%
25	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brake Assy	1	UNIDAD	EVENTO	17.611.800	17.611.800	0%
26	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de HLC	1	UNIDAD	EVENTO	20.953.400	20.953.400	0%
27	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Front Wheel Assy	1	UNIDAD	EVENTO	18.921.500	18.921.500	0%
28	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de FET Inverter Power 1 Board	1	UNIDAD	EVENTO	19.668.200	19.668.200	0%
29	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Generator 300 Back Panel	1	UNIDAD	EVENTO	21.981.600	21.981.600	0%
30	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de FET Power Control Board	1	UNIDAD	EVENTO	21.149.200	21.149.200	0%
31	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Side Wheel Assy	1	UNIDAD	EVENTO	22.324.300	22.324.300	0%
32	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Packed Collimator Cover	1	UNIDAD	EVENTO	27.703.800	27.703.800	0%
33	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch Panel Trolley	1	UNIDAD	EVENTO	25.540.400	25.540.400	0%
34	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de SUCO Back Panel	1	UNIDAD	EVENTO	29.897.800	29.897.800	0%
35	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Brake Assembly	1	UNIDAD	EVENTO	28.952.300	28.952.300	0%
36	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Universal Footswitch	1	UNIDAD	EVENTO	32.036.800	32.036.800	0%
37	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de X-Generator Control Board	1	UNIDAD	EVENTO	34.246.100	34.246.100	0%
38	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Pulsemaster Board	1	UNIDAD	EVENTO	34.949.900	34.949.900	0%
39	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Trolley User Interf. Board	1	UNIDAD	EVENTO	33.885.100	33.885.100	0%
40	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Libra - Powersupply + FetPwrCntrl	1	UNIDAD	EVENTO	36.669.700	36.669.700	0%
41	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bls-ctl coll. BV300 Board	1	UNIDAD	EVENTO	38.077.300	38.077.300	0%
42	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de C-arc	1	UNIDAD	EVENTO	38.426.100	38.426.100	0%
43	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Midas Panel	1	UNIDAD	EVENTO	41.715.700	41.715.700	0%
44	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de DVD Recorder	1	UNIDAD	EVENTO	39.543.000	39.543.000	0%
45	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de LCD Monitor for BV-farm R1.2	1	UNIDAD	EVENTO	42.909.100	42.909.100	0%
46	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de II Generator	1	UNIDAD	EVENTO	44.463.600	44.463.600	0%
47	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Switch Panel Assy Libra	1	UNIDAD	EVENTO	47.728.600	47.728.600	0%
48	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Video Paper Printer	1	UNIDAD	EVENTO	50.712.100	50.712.100	0%
49	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Bearingbl. + scanmovement packed	1	UNIDAD	EVENTO	53.695.700	53.695.700	0%
50	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Collimator	1	UNIDAD	EVENTO	64.151.800	64.151.800	0%
51	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Basic Lens 15cm II, XTV8S	1	UNIDAD	EVENTO	63.308.500	65.308.500	-3%
52	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de DFI-IIC FRU	1	UNIDAD	EVENTO	138.369.600	138.369.600	0%
53	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Packed HT Conv. Tank	1	UNIDAD	EVENTO	195.901.200	195.901.200	0%
54	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de Spacer 9"	1	UNIDAD	EVENTO	6.608.000	6.608.000	0%
55	73171602-006	Mantenimiento Correctivo con provisión de II Tube 15cm HC 1M PN:	1	UNIDAD	EVENTO	113.781.000	113.781.000	0%
Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos								
56	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos del Arco en C de la Marca PHILIPS Instalados en el rango de 0 a 50km.	1	UNIDAD	EVENTO	10.279.200	10.279.200	0%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Luis Fernández
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Ing. Eladio Quintana
Secc. Electromedicina
I.P.S. - H.C.

Ana Ramírez
Abogada - Mat. N° 12.432
Dirección Jurídica
INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL