ANEXO II

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ANEXO II

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CD 07/2021 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS INSTITUCIONALES" ID 395.024

Lote	Ítem	Sub Ítem	Descripción	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	AUTOCENTER de Chul Choi Chung	SERVICIO Y COMERCIO PATRI de Justo Almada Colmán	TALLER INTEGRAL S.A.
1	1	1	Aceite Motor 15w 40.	Litros	EVENTO	1	39.750	40.224	40.224
1	1	2	Aceite Caja	Litros	EVENTO	1	40.500	40.712	40.712
1	1	3	Aceite Diferencial 80w 90.	Litros	EVENTO	1	40.500	40.712	40.712
1	1	4	Filtro de Aceite	Unidad	EVENTO	1	90.000	91.874	91.874
1	1	5	Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	102.000	101.939	101.939
1	1	6	Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	107.250	107.612	107.612
1	1	7	Mano de Obra por cambio de aceite y filtros	Unidad	EVENTO	1	75.000	40.000	120.000
T						**Total Ítem 1**	**495.000**	**463.073**	**543.073**
1	2	1	Rectificación Tambor de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000	105.000
1	2	2	cambio de cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	274.260	244.260	244.260
1	2	3	reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1	675.000	675.000	675.000
1	2	4	cambio de bomba central	Unidad	EVENTO	1	612.000	612.682	612.682

Abg. César Romero Rojas
Director
Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

1	2	5	Rectificación de Disco de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	93.750	93.750	106.250
1	2	6	Juego de Fibra de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	271.500	271.850	271.850
1	2	7	Juego de Pastilla de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	315.750	316.377	316.377
1	2	8	Mano de Obra por reparación de sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	412.500	150.000	412.500
T						Total Ítem 2	**2.759.760**	**2.468.919**	**2.743.919**
1	3	1	Reparación de Radiador	Unidad	EVENTO	1	431.250	250.000	431.250
1	3	2	cambio de caño superior de agua	Unidad	EVENTO	1	178.500	178.604	178.604
1	3	3	cambio de caño inferior	Unidad	EVENTO	1	157.500	158.052	158.052
1	3	4	Manguito de Agua para Radiador	Unidad	EVENTO	1	72.750	73.057	73.057
1	3	5	Refrigerante para radiador	Litros	EVENTO	1	41.250	41.261	41.261
1	3	6	Mano de Obra por reparación de sistema de refrigeración de motor	Unidad	EVENTO	1	243.750	50.000	243.750
T						Total Ítem 3	**1.125.000**	**750.974**	**1.125.974**
1	4	1	Correa Alternador	Unidad	EVENTO	1	119.379	119.379	119.379
1	4	2	cambio de tensor de correa larga	Unidad	EVENTO	1	416.945	416.945	416.945
1	4	3	cambio de tensor de correa corta	Unidad	EVENTO	1	341.543	341.543	341.543
1	4	4	cambio de tensor correa aire	Unidad	EVENTO	1	314.474	314.474	314.474
1	4	5	tensor de correa alternador	Unidad	EVENTO	1	269.225	269.225	269.225
1	4	6	Correa de Aire	Unidad	EVENTO	1	141.641	141.641	141.641
1	4	7	Correa de dirección Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	120.729	120.729	120.729

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIBEN
DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

1	4	8	Correa Dentada de Motor Corta	Unidad	EVENTO	1	275.270	275.270	275.270
1	4	9	Correa Dentada de Motor Larga	Unidad	EVENTO	1	370.855	370.855	370.855
1	4	10	Mano de obra por cambio de correas	Unidad	EVENTO	1	423.750	150.000	423.750
T						Total Ítem 4	**2.793.811**	**2.520.061**	**2.793.811**
1	5	1	Buje Estabilizador Central	Unidad	EVENTO	1	96.625	96.625	96.625
1	5	2	Buje Estabilizador Lateral	Unidad	EVENTO	1	94.435	94.435	94.435
1	5	3	Cambio de rotulas inferior	Unidad	EVENTO	1	289.869	289.869	289.869
1	5	4	Cambio de rotulas superior	Unidad	EVENTO	1	274.936	274.936	274.936
1	5	5	Cambio de Buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	151.630	151.630	151.630
1	5	6	Cambio de Buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	115.364	115.364	115.364
1	5	7	Cambio Buje Elástico	Unidad	EVENTO	1	99.473	99.473	99.473
1	5	8	Cambio Amortiguador Delantero	Unidad	EVENTO	1	315.937	315.937	315.937
1	5	9	Cambio Amortiguador Trasero	Unidad	EVENTO	1	314.780	314.780	314.780
1	5	10	Cambio de Bieletas con buje	Unidad	EVENTO	1	159.365	159.365	159.365
1	5	11	Mano de obra por reparación de sistema de suspensión	Unidad	EVENTO	1	250.000	150.000	393.750
T						Total Ítem 5	**2.162.414**	**2.062.414**	**2.306.164**
1	6	1	Carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	334.770	250.000	334.770
1	6	2	Filtro de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	241.149	241.149	241.149
1	6	3	Termostato de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	261.230	261.230	261.230
1	6	4	Evaporador	Unidad	EVENTO	1	1.350.000	1.697.669	1.697.669
1	6	5	Caños para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	254.942	254.942	254.942
1	6	6	Instalación eléctrica para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	295.580	295.580	295.580

Abg. César Romero Rojas
Director
...n de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

1	6	7	Reparación de compresor del sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	543.750	543.750	543.750
1	6	8	Reparación de cabezal de compresor de sistema A/A	Unidad	EVENTO	1	375.000	375.000	375.000
1	6	9	Aceite de compresor	Litros	EVENTO	1	83.237	83.237	83.237
1	6	10	Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	145.410	145.410	145.410
1	6	11	Mano de obra por mantenimiento y reparación de acondicionador de aire	Unidad	EVENTO	1	442.500	150.000	413.000
T						**Total Ítem 6**	**4.327.568**	**4.297.967**	**4.645.737**
1	7	1	Cambio de Extremo de Muñequin corto de dirección	Unidad	EVENTO	1	180.310	180.310	180.310
1	7	2	Cambio de Extremo de Muñequin largo de dirección	Unidad	EVENTO	1	191.879	191.879	191.879
1	7	3	Cambio de Zeta de Dirección	Unidad	EVENTO	1	515.237	515.237	515.237
1	7	4	Cambio de Pitman de Dirección	Unidad	EVENTO	1	401.545	401.545	401.545
1	7	5	Mantenimiento de Bomba Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	581.250	350.000	581.250
1	7	6	Alineación de Dirección	Unidad	EVENTO	1	77.813	77.813	77.813
1	7	7	Mano de obra por reparación de sistema de dirección	Unidad	EVENTO	1	255.000	100.000	289.000
T						**Total Ítem 7**	**2.203.034**	**1.816.784**	**2.237.034**
1	8	1	Cambio de Plato de Presión	Unidad	EVENTO	1	850.000	890.858	890.858
1	8	2	cambio de bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	850.000	819.828	819.828
1	8	3	cambio de bomba auxiliar	Unidad	EVENTO	1	310.696	310.696	310.696
1	8	4	Cambio de Disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	900.000	812.393	812.393
1	8	5	Cambio Cojinete de Embrague	Unidad	EVENTO	1	297.290	297.290	297.290

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL · DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

1	8	6	Cambio de Ruleman piloto eje de mando	Unidad	EVENTO	1	139.298	139.298	139.298
1	8	7	Mano de obra por reparación de sistema de embrague	Unidad	EVENTO	1	483.750	150.000	483.750
T						Total Ítem 8	**3.831.034**	**3.420.363**	**3.754.113**
1	9	1	Mantenimiento de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	431.250	250.000	431.250
1	9	2	cambio de foco alta y baja	Unidad	EVENTO	1	64.963	64.963	64.963
1	9	3	cambio de regulador voltaje	Unidad	EVENTO	1	259.163	259.163	259.163
1	9	4	cambio de placa de diodo	Unidad	EVENTO	1	286.660	286.660	286.660
1	9	5	Mantenimiento de alternador	Unidad	EVENTO	1	431.250	431.250	431.250
1	9	6	cambio de bendix	Unidad	EVENTO	1	375.693	375.693	375.693
1	9	7	cambio de carbón	Unidad	EVENTO	1	242.227	242.227	242.227
1	9	8	Mano de obra por reparación de sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	191.250	100.000	216.750
T						Total Ítem 9	**2.282.456**	**2.009.956**	**2.307.956**
1	10	1	Cambio de cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	256.848	256.848	256.848
1	10	2	Cambio de Centralizador cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	431.957	431.957	431.957
1	10	3	Cambio de Palier	Unidad	EVENTO	1	1.000.000	980.609	980.609
1	10	4	Cambio de Ruleman Palier	Unidad	EVENTO	1	311.815	311.815	311.815
1	10	5	Cambio de Reten Palier	Unidad	EVENTO	1	150.135	150.135	150.135
1	10	6	Mano de Obra por reparación de sistema de transmisión	Unidad	EVENTO	1	393.750	150.000	393.750
Monto Mínimo:			8.000.000			Total Ítem 10	**2.544.505**	**2.281.364**	**2.525.114**
Monto Máximo:			16.000.000			**TOTAL DEL LOTE 1**	**24.524.582**	**22.091.875**	**24.982.895**

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

2	1	1	Aceite Motor 15w 40.	Litros	EVENTO	1	40.224	40.224	40.224
2	1	2	Aceite Caja	Litros	EVENTO	1	40.712	40.712	40.712
2	1	3	Aceite Diferencial 80w 90.	Litros	EVENTO	1	40.712	40.712	40.712
2	1	4	Filtro de Aceite	Unidad	EVENTO	1	91.874	91.874	91.874
2	1	5	Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	101.939	101.939	101.939
2	1	6	Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	107.826	107.826	107.826
2	1	7	Mano de Obra por cambio de aceite y filtros	Unidad	EVENTO	1	100.000	40.000	120.000
T						**Total Ítem 1**	**523.287**	**463.287**	**543.287**
2	2	1	Rectificación Tambor de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	105.000	105.000	105.000
2	2	2	cambio de cilindro de freno	Unidad	EVENTO	1	243.750	244.260	244.260
2	2	3	reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1	550.000	675.000	675.000
2	2	4	cambio de bomba central	Unidad	EVENTO	1	615.000	615.311	615.311
2	2	5	Rectificación de Disco de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	93.750	93.750	106.250
2	2	6	Juego de Fibra de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	271.500	271.850	271.850
2	2	7	Juego de Pastilla de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	280.000	316.377	316.377
2	2	8	Mano de Obra por reparación de sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	300.000	150.000	412.500
T						**Total Ítem 2**	**2.459.000**	**2.471.548**	**2.746.548**
2	3	1	Reparación de Radiador	Unidad	EVENTO	1	487.500	250.000	487.500
2	3	2	cambio de caño superior de agua	Unidad	EVENTO	1	178.500	178.604	178.604
2	3	3	cambio de caño inferior	Unidad	EVENTO	1	157.500	158.052	158.052

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL · DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titu
Consejo de Administración - DIBEN

2	3	4	Manguito de Agua para Radiador	Unidad	EVENTO	1	72.750	73.057	73.057
2	3	5	Refrigerante para radiador	Litros	EVENTO	1	41.250	41.261	41.261
2	3	6	Mano de Obra por reparación de sistema de refrigeración de motor	Unidad	EVENTO	1	273.750	50.000	273.750
T						Total Ítem 3	**1.211.250**	**750.974**	**1.212.224**
2	4	1	Correa Alternador	Unidad	EVENTO	1	119.250	119.379	119.379
2	4	2	cambio de tensor de correa larga	Unidad	EVENTO	1	417.750	417.997	417.997
2	4	3	cambio de tensor de correa corta	Unidad	EVENTO	1	342.000	342.595	342.595
2	4	4	cambio de tensor correa aire	Unidad	EVENTO	1	314.250	314.474	314.474
2	4	5	tensor de correa alternador	Unidad	EVENTO	1	268.500	269.225	269.225
2	4	6	Correa de Aire	Unidad	EVENTO	1	156.000	156.641	156.641
2	4	7	Correa de dirección Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.729	120.729
2	4	8	Correa Dentada de Motor Corta	Unidad	EVENTO	1	275.250	275.270	275.270
2	4	9	Correa Dentada de Motor Larga	Unidad	EVENTO	1	370.500	370.855	370.855
2	4	10	Mano de obra por cambio de correas	Unidad	EVENTO	1	200.000	150.000	442.500
T						Total Ítem 4	**2.583.500**	**2.537.165**	**2.829.665**
2	5	1	Buje Estabilizador Central	Unidad	EVENTO	1	96.000	96.625	96.625
2	5	2	Buje Estabilizador Lateral	Unidad	EVENTO	1	93.750	94.435	94.435
2	5	3	Cambio de rotulas inferior	Unidad	EVENTO	1	339.000	339.145	339.145
2	5	4	Cambio de rotulas superior	Unidad	EVENTO	1	275.250	275.987	275.987
2	5	5	Cambio de Buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	151.500	151.630	151.630
2	5	6	Cambio de Buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	114.750	115.364	115.364

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL · DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

2	5	7	Cambio Buje Elástico	Unidad	EVENTO	1	99.000	99.473	99.473
2	5	8	Cambio Amortiguador Delantero	Unidad	EVENTO	1	315.750	315.937	315.937
2	5	9	Cambio Amortiguador Trasero	Unidad	EVENTO	1	314.250	314.780	314.780
2	5	10	Cambio de Bieletas con buje	Unidad	EVENTO	1	159.000	159.365	159.365
2	5	11	Mano de obra por reparación de sistema de suspensión	Unidad	EVENTO	1	393.750	150.000	393.750
T						Total Ítem 5	**2.352.000**	**2.112.741**	**2.356.491**
2	6	1	Carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	334.500	250.000	334.770
2	6	2	Filtro de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	240.750	241.149	241.149
2	6	3	Termostato de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	261.000	261.230	261.230
2	6	4	Evaporador	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.699.772	1.699.772
2	6	5	Caños para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	254.250	254.942	254.942
2	6	6	Instalación eléctrica para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	273.750	273.750	273.750
2	6	7	Reración de compresor del sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	525.000	525.000	525.000
2	6	8	Reparación de cabezal de compresor de sistema A/A	Unidad	EVENTO	1	375.000	375.000	375.000
2	6	9	Aceite de compresor	Litros	EVENTO	1	93.750	93.750	93.750
2	6	10	Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	163.500	164.160	164.160
2	6	11	Mano de obra por mantenimiento y reparación de acondicionador de aire	Unidad	EVENTO	1	300.000	150.000	413.000
T						Total Ítem 6	**4.021.500**	**4.288.753**	**4.636.523**
2	7	1	Cambio de Extremo de Muñequin corto de dirección	Unidad	EVENTO	1	210.750	210.836	210.836
2	7	2	Cambio de Extremo de Muñequin largo de dirección	Unidad	EVENTO	1	244.500	244.905	244.905

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIBEN
DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

2	7	3	Cambio de Zeta de Dirección	Unidad	EVENTO	1	516.000	516.289	516.289
2	7	4	Cambio de Pitman de Dirección	Unidad	EVENTO	1	402.000	402.596	402.596
2	7	5	Mantenimiento de Bomba Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	581.250	581.250	581.250
2	7	6	Alineación de Dirección	Unidad	EVENTO	1	77.250	77.813	77.813
2	7	7	Mano de obra por reparación de sistema de dirección	Unidad	EVENTO	1	255.000	100.000	289.000
T						Total Ítem 7	**2.286.750**	**2.133.689**	**2.322.689**
2	8	1	Cambio de Plato de Presión	Unidad	EVENTO	1	894.750	895.064	895.064
2	8	2	cambio de bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	821.250	821.931	821.931
2	8	3	cambio de bomba auxiliar	Unidad	EVENTO	1	310.500	310.696	310.696
2	8	4	Cambio de Disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	812.250	812.393	812.393
2	8	5	Cambio Cojinete de Embrague	Unidad	EVENTO	1	297.290	297.290	297.290
2	8	6	Cambio de Ruleman piloto eje de mando	Unidad	EVENTO	1	138.750	139.298	139.298
2	8	7	Mano de obra por reparación de sistema de embrague	Unidad	EVENTO	1	450.000	150.000	521.250
T						Total Ítem 8	**3.724.790**	**3.426.672**	**3.797.922**
2	9	1	Mantenimiento de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000	450.000
2	9	2	cambio de foco alta y baja	Unidad	EVENTO	1	64.500	64.963	64.963
2	9	3	cambio de regulador voltaje	Unidad	EVENTO	1	259.500	259.689	259.689
2	9	4	cambio de placa de diodo	Unidad	EVENTO	1	287.250	287.711	287.711
2	9	5	Mantenimiento de alternador	Unidad	EVENTO	1	431.250	431.250	431.250
2	9	6	cambio de bendix	Unidad	EVENTO	1	375.000	375.693	375.693
2	9	7	cambio de carbón	Unidad	EVENTO	1	241.500	242.227	242.227

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular 1
Consejo de Administración - DIBEN

2	9	8	Mano de obra por reparación de sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	150.000	100.000	216.750
T						Total Ítem 9	**2.259.000**	**2.211.533**	**2.328.283**
2	10	1	Cambio de cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	256.500	256.848	256.848
2	10	2	Cambio de Centralizador cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	431.250	433.008	433.008
2	10	3	Cambio de Palier	Unidad	EVENTO	1	650.000	980.609	980.609
2	10	4	Cambio de Ruleman Palier	Unidad	EVENTO	1	311.250	311.815	311.815
2	10	5	Cambio de Reten Palier	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.661	150.661
2	10	6	Mano de Obra por reparación de sistema de transmisión	Unidad	EVENTO	1	340.000	150.000	393.750
Monto Mínimo:			**8.000.000**			Total Ítem 10	**2.139.000**	**2.282.941**	**2.526.691**
Monto Máximo:			**16.000.000**	**TOTAL DEL LOTE 2**			**23.560.077**	**22.679.303**	**25.300.323**
3	1	1.1	Aceite Motor 15w 40.	Litros	EVENTO	1	37.100	40.334	40.334
3	1	1.2	Aceite Caja	Litros	EVENTO	1	35.700	38.258	38.258
3	1	1.3	Aceite Diferencial 80w 90.	Litros	EVENTO	1	35.700	38.258	38.258
3	1	1.4	Filtro de Aceite	Unidad	EVENTO	1	107.800	115.958	115.958
3	1	1.5	Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	149.800	160.643	160.643
3	1	1.6	Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	107.450	115.135	115.135
3	1	1.7	Mano de Obra por cambio de aceite y filtros	Unidad	EVENTO	1	161.000	40.000	120.000
T						Total Ítem 1	**634.550**	**548.586**	**628.586**
3	2	2.1	reparación de servo freno	Unidad	EVENTO	1	542.500	350.000	581.250
3	2	2.2	cambio de bomba central	Unidad	EVENTO	1	679.700	728.918	728.918
3	2	2.3	Rectificación de Disco de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	87.500	93.750	106.250

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL · DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administracion - DIBEN

3	2	2.4	Rectificación de Disco de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	87.500	93.750	106.250
3	2	2.5	Juego de Pastilla de Freno Trasero	Unidad	EVENTO	1	419.300	449.449	449.449
3	2	2.6	Juego de Pastilla de Freno Delantero	Unidad	EVENTO	1	527.800	565.910	565.910
3	2	2.7	Mano de Obra por reparación de sistema de freno	Unidad	EVENTO	1	350.000	150.000	375.000
T						**Total Ítem 2**	**2.694.300**	**2.431.777**	**2.913.027**
3	3	3.1	Reparación de Radiador	Unidad	EVENTO	1	367.500	250.000	393.750
3	3	3.2	cambio de caño superior de agua	Unidad	EVENTO	1	159.600	171.270	171.270
3	3	3.3	cambio de caño inferior	Unidad	EVENTO	1	159.600	171.684	171.684
3	3	3.4	Manguito de Agua para Radiador	Unidad	EVENTO	1	104.580	112.079	112.079
3	3	3.5	Refrigerante para radiador	Litros	EVENTO	1	65.100	70.355	70.355
3	3	3.6	Mano de Obra por reparación de sistema de refrigeración de motor	Unidad	EVENTO	1	276.500	150.000	296.984
T						**Total Ítem 3**	**1.132.880**	**925.388**	**1.216.122**
3	4	4.1	Correa Alternador	Unidad	EVENTO	1	165.200	177.178	177.178
3	4	4.2	cambio de tensor de correa larga	Unidad	EVENTO	1	406.700	436.445	436.445
3	4	4.3	cambio de tensor de correa corta	Unidad	EVENTO	1	359.800	386.118	386.118
3	4	4.4	cambio de tensor correa aire	Unidad	EVENTO	1	334.600	359.046	359.046
3	4	4.5	tensor de correa alternador	Unidad	EVENTO	1	287.700	308.328	308.328
3	4	4.6	Correa de Aire	Unidad	EVENTO	1	155.400	167.222	167.222
3	4	4.7	Correa de dirección Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	137.200	147.278	147.278

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

3	4	4.8	Correa Dentada de Motor Corta	Unidad	EVENTO	1	251.300	269.861	269.861
3	4	4.9	Correa Dentada de Motor Larga	Unidad	EVENTO	1	422.800	453.680	453.680
3	4	4.10	Mano de obra por cambio de correas	Unidad	EVENTO	1	350.000	100.000	375.000
T						Total Ítem 4	**2.870.700**	**2.805.156**	**3.080.156**
3	5	5.1	Buje Estabilizador Central	Unidad	EVENTO	1	116.200	125.008	125.008
3	5	5.2	Buje Estabilizador Lateral	Unidad	EVENTO	1	126.000	135.257	135.257
3	5	5.3	Cambio de rotulas inferior	Unidad	EVENTO	1	242.900	260.623	260.623
3	5	5.4	Cambio de Buje parrilla inferior	Unidad	EVENTO	1	160.300	171.845	171.845
3	5	5.5	Cambio Amortiguador Delantero	Unidad	EVENTO	1	682.500	731.270	731.270
3	5	5.6	Cambio Amortiguador Trasero	Unidad	EVENTO	1	739.200	792.207	792.207
3	5	5.7	Cambio de Bieletas con buje	Unidad	EVENTO	1	173.600	186.395	186.395
3	5	5.8	Cambio de Taqueador	Unidad	EVENTO	1	171.500	184.259	184.259
3	5	5.9	Cambio de Torreta	Unidad	EVENTO	1	308.000	330.733	330.733
3	5	5.10	Mano de obra por reparación de sistema de suspensión	Unidad	EVENTO	1	315.000	150.000	337.500
T						Total Ítem 5	**3.035.200**	**3.067.597**	**3.255.097**
3	6	6.1	Carga de gas refrigerante	Unidad	EVENTO	1	357.000	250.000	383.096
3	6	6.2	Filtro de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	207.900	222.755	222.755
3	6	6.3	Termostato de sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	227.500	244.304	244.304
3	6	6.4	Evaporador	Unidad	EVENTO	1	2.217.600	2.376.284	2.376.284
3	6	6.5	Caños para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	300.300	321.765	321.765
3	6	6.6	Instalación eléctrica para sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	332.500	356.250	356.250
3	6	6.7	Reración de compresor del sistema de A/A	Unidad	EVENTO	1	718.900	770.928	770.928

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL
DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

3	6	6.8	Reparación de cabezal de compresor de sistema A/A	Unidad	EVENTO	1	385.000	412.500	412.500
3	6	6.9	Aceite de compresor	Litros	EVENTO	1	91.000	98.000	98.000
3	6	6.10	Ruleman de Compresor	Unidad	EVENTO	1	182.000	200.810	200.810
3	6	6.11	Mano de obra por mantenimiento y reparación de acondicionador de aire	Unidad	EVENTO	1	350.000	100.000	350.000
T						Total Ítem 6	**5.369.700**	**5.353.596**	**5.736.692**
3	7	7.1	Cambio de Extremo de Muñequin de dirección	Unidad	EVENTO	1	207.900	222.996	222.996
3	7	7.2	Cambio de Precaps	Unidad	EVENTO	1	222.600	238.514	238.514
3	7	7.3	Mantenimiento de Bomba Hidráulica	Unidad	EVENTO	1	350.000	375.000	375.000
3	7	7.4	Alineación de Dirección	Unidad	EVENTO	1	63.000	67.500	67.500
3	7	7.5	Mano de obra por reparación de sistema de dirección	Unidad	EVENTO	1	297.500	100.000	361.250
T						Total Ítem 7	**1.141.000**	**1.004.010**	**1.265.260**
3	8	8.1	Cambio de Plato de Presión	Unidad	EVENTO	1	816.900	875.543	875.543
3	8	8.2	cambio de bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	744.800	798.328	798.328
3	8	8.3	cambio de bomba auxiliar	Unidad	EVENTO	1	415.800	445.753	445.753
3	8	8.4	Cambio de Disco de Embrague	Unidad	EVENTO	1	756.000	810.419	810.419
3	8	8.5	Cambio Cojinete de Embrague	Unidad	EVENTO	1	338.800	363.651	363.651
3	8	8.6	Cambio de Ruleman piloto eje de mando	Unidad	EVENTO	1	163.100	175.228	175.228
3	8	8.7	Mano de obra por reparación de sistema de embrague	Unidad	EVENTO	1	490.000	150.000	525.000
T						Total Ítem 8	**3.725.400**	**3.618.922**	**3.993.922**

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIBEN

P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN

3	9	9.1	Mantenimiento de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	332.500	250.000	356.250
3	9	9.2	Reparación de Motor de Arranque	Unidad	EVENTO	1	315.000	337.500	337.500
3	9	9.3	cambio de foco alta y baja	Unidad	EVENTO	1	72.800	78.409	78.409
3	9	9.4	cambio de regulador voltaje	Unidad	EVENTO	1	354.900	380.474	380.474
3	9	9.5	cambio de placa de diodo	Unidad	EVENTO	1	315.000	337.926	337.926
3	9	9.6	Mantenimiento de alternador	Unidad	EVENTO	1	350.000	375.000	375.000
3	9	9.7	cambio de bendix	Unidad	EVENTO	1	286.300	306.944	306.944
3	9	9.8	cambio de carbón	Unidad	EVENTO	1	229.600	246.686	246.686
3	9	9.9	Mano de obra por reparación de sistema eléctrico	Unidad	EVENTO	1	273.000	100.000	331.500
T						**Total Ítem 9**	**2.529.100**	**2.412.939**	**2.750.689**
3	10	10.1	Cambio de cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	388.500	416.954	416.954
3	10	10.2	Cambio de Centralizador cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	397.600	426.072	426.072
3	10	10.3	Cambio de Palier	Unidad	EVENTO	1	761.600	816.652	816.652
3	10	10.4	Cambio de Ruleman Palier	Unidad	EVENTO	1	377.300	404.316	404.316
3	10	10.5	Cambio de Reten Palier	Unidad	EVENTO	1	172.900	185.402	185.402
3	10	10.6	Mano de Obra por reparación de sistema de transmisión	Unidad	EVENTO	1	490.000	150.000	525.000
Monto Mínimo:			**8.000.000**			**Total Ítem 10**	**2.587.900**	**2.399.396**	**2.774.396**
Monto Máximo:			**16.000.000**	**TOTAL DEL LOTE 3**			**25.720.730**	**24.567.367**	**27.613.947**
4	1	1.1	Aceite Motor 15w 40.	Litros	EVENTO	1	35.000	37.880	37.880
4	1	1.2	Aceite Caja	Litros	EVENTO	1	39.900	43.164	43.164
4	1	1.3	Aceite Diferencial 80w 90.	Litros	EVENTO	1	39.900	43.164	43.164

Abg. César Romero Rojas
Director
Dirección de Asesoría Legal - DIBEN

DIRECCIÓN DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL · DIBEN

C.P. Ana María Rojas
Directora de Administración y Finanzas
DIBEN

Gilberto Maldonado
Miembro Titular
Consejo de Administración - DIBEN