PODER JUDICIAL

RESOLUCIÓN N°: 206/2022

Caacupé, 06 de junio de 2.022.-

VISTO: el Acta Nº 19 de fecha 06 de junio de 2022, del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Cordillera; y, ----------

C O N S I D E R A N D O :

Que, el Expediente N° 1 PAC/ID N° 409422: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRAS CIVILES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL –", según Informe de Comité de Evaluación N° 03/2022 de fecha 03/06/2022, en el punto N° 1 DATOS DEL LLAMADO: N° de PAC: 409422; Nombre el Llamado: "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMA OBRAS CIVILES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL"; Modalidad: CONTRATACIÓN DIRECTA; Subasta: NO; Objeto del Llamado: SERVICIOS; Monto Mínimo: 60.000.000; Monto Máximo: 120.000.000; Plurianual: SI – 2022-2023-2024; Contrato Abierto: SI – POR MONTO MÍNIMO Y MONTO MÁXIMO; Forma de Adjudicación: POR TOTAL; % de Garantía de Mantenimiento de Ofertas: 5%; Tipo de Garantía: POLIZA; Publicación: En el SICP, en fecha 31/03/2.022. ----------

Que, en el punto N° 2 ACTA DE APERTURA DE SOBRES: Según Adenda Nº 1, de fechas 11/04/2022, ha sido prorrogada la fecha de apertura, en razón que fue recibido solo una oferta, dando así cumplimiento a lo establecido en la Resolución DNCP Nº 483/2021, art. 3º.- Según Adenda Nº 2, de fechas 22/04/2022, ha sido prorrogada la fecha de apertura, en razón que fue recibido solo una oferta, dando así cumplimiento a lo establecido en la Resolución DNCP Nº 483/2021, art. 3º.- En base al Acta de Apertura de fecha 29/04/2022, en Oficina de la UOC – Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Cordillera, se procedió a la apertura y lectura de las ofertas presentadas. OFERTAS TARDÍAS: Según el punto Nº 2 Ofertas no abiertas, se ha dejado constancia de que ninguna oferta fue declarada tardía, tampoco se han presentado solicitudes de retiro, modificación o sustitución de ofertas. OBSERVACIONES DEL ACTA DE APERTURA: El representante de la empresa ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON EJ INGENIERIA deja constancia de la siguiente observación: según la página de contrataciones públicas convocante: SUOC Cordillera/ Corte Suprema de Justicia el porcentaje de garantía de mantenimiento de ofertas; 5% tipo de garantía Póliza, este último la empresa VTS S.R.L. presenta en forma de Declaración Jurada y no Póliza. Respuesta: Este Comité ha analizado la observación hecha por el representante de la empresa ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON - EJ INGENIERIA, las mismas forman parte de la oferta y serán verificadas en el apartado correspondiente ----------

Que, en el punto N° 3 "EVALUACIÓN DE DOCUMENTOS DE CARÁCTER SUSTANCIAL": La Oferta presentada por la Empresa VIS VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS SRL; NO CUMPLE con la debida presentación de la Garantía de Mantenimiento de Oferta – Póliza, en razón de que presenta en formato de Declaración jurada y no como Póliza como lo especificado en el SICP, en consecuencia, la empresa QUEDA DESCALIFICADA. La Oferta presentada por la Empresa ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON EJ INGENIERIA, CUMPLE con la debida presentación de los documentos de carácter sustancial requeridos en las bases y condiciones, por lo tanto, su oferta es susceptible de seguir siendo analizada. En referencia a la Resolución DNCP N° 3726/2014 "POR LA CUAL SE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PROVEEDORES DEL ESTADO" y su Art. 24, así como también lo establecido en el art. 23 de la Resolución DNCP Nº 1993/18, el Comité de Evaluación ha procedido a confirmar a través del SICP la existencia de los documentos que figuran en estado "Activo e Histórico", cumpliendo con dicha disposición. ----------

Que, en el punto N° 4 "CAPACIDAD LEGAL DEL OFERENTE CONFORME AL CRITERIO DE EVALUACIÓN ESTABLECIDO EN LEY Nº 6716/2021": Los Integrantes de la Empresa: ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON EJ INGENIERIA, Erico Javier Ojeda Pperffecon con C.I. N° 4.000.603. NO REGISTRAN DATOS. Constancia Secretaría -

...//...

RAMON A. MARTINEZ CAIMEN
VICE PTE. SEGUNDO

Abg. Mg. Carlos Aníbal Cabriza Ríos
Presidente
XIII Circunscripción Judicial

Carmen Mendoza V.
Vice Presidenta

Lic. María Liliana González
Secretaria del Consejo
de Administración

...//...

de la Función Pública Nº 3130218, Erico Javier Ojeda Pperffecon; No Poseen Registros. Sistema Nacional de Administración de RRHH (SINARH). Nómina de Funcionarios Permanentes o Contratados (altas y bajas): No Registran Datos. En el módulo "Sanciones a Proveedores", de la página web de la DNCP, www.dncp.com.py se ha encontrado la siguiente sanción: Proveedor: Erico Javier Ojeda Pperffecon, RUC: 4000603-4, no se han encontrado sanciones. El Comité de Evaluación manifiesta que dio cumplimiento a la verificación de si los Oferentes se encuentran dentro de las prohibiciones contenidas en el Art. 60 de la Ley Nº 1626/00 de la Función Pública y el artículo 40, incisos a) y b), m) y n) de la Ley Nº 2051/03, modificado por Ley Nº 6716/2021; conforme los datos que aparecen en el sitio web de la Secretaría de la Función Pública www.sfp.gov.py y en el SINARH; igualmente ha sido cotejado los datos con las personas físicas inhabilitadas que constan en el registro de "Sanciones a Proveedores" del SICP; no habiéndose asentado observación alguna en razón de no haberse encontrado irregularidades en la situación de los oferentes con respecto a la adjudicación del presente llamado..- - - - - - - - - - -

Que, en el punto N° 5 "CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS": De conformidad a la disposición contenida en el numeral 2) del Art. 63 del Decreto Nº 2992/2019 y de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones se procedió a la verificación de precios del Oferente quien ha dado cumplimiento con la presentación de documentaciones de carácter sustancial y la misma presenta errores aritméticos en el sumatorio total. Se ha solicitado al Oferente: ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON EJ INGENIERIA, la aceptación de la corrección aritmética en la sumatoria total de su oferta, según correo remitido a la dirección: eojeda708@gmail.com en fecha 24/05/2022; con acuse de recibo en esa misma fecha; el mismo ha respondido en tiempo y forma, según se puede constatar en el Anexo I del presente informe. -

Que, en el punto N° 6 "CERTIFICADO DE ORIGEN DE PRODUCTO Y EMPLEO NACIONAL – CPS: En virtud a lo estipulado en la *Ley Nº 6575 "Que modifica el art. 2º de la Ley Nº 4558/2011 "Que establece mecanismo de apoyo a la producción y empleo nacional, a través de procesos de Contrataciones Públicas"*, el cual dispone en su art. 2º *Dispóngase que en las contrataciones que realice el Estado paraguayo, por vía de procesos de carácter nacional, se establezca un margen de preferencia del 40% (cuarenta por ciento), a favor de los productos y servicios de origen nacional"*, se procede a analizar el presente punto. El oferente ERICO JAVIER OJEDA PPERFFECON; ha presentado el presentado el Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional (CEPN) Nº 126427, emitido por la Sub Secretaría de Estado de Industria, Dirección General de Fomento Industria el cual fue verificado en la página web del Ministerio de Industria y Comercio www.mic.gov.py corroborándose que es válido. MARGEN DE PREFERENCIA LOCAL: NO APLICA. ANALISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS: Conforme a lo establecido en la RESOLUCIÓN DNCP N° 1890/2020, Artículo 4º APROBACIÓN DEL CRITERIO DE EVALUACIÓN APLICABLE AL ANÁLISIS DE LOS PRECIOS DE REFERENCIA, *"Análisis de los precios ofertados. Durante la evaluación de ofertas, luego de haber realizado la corrección de errores aritméticos y de ordenar las ofertas presentadas de menor a mayor, el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros: 1. En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación 2...."; Si el oferente no respondiese la solicitud, o la respuesta no sea suficiente para justificar el precio ofertado del bien, obra o servicio, el precio será declarado inaceptable y la oferta rechazada. El análisis de los precios, con esta metodología, será aplicado a cada ítem, rubro o partida que componga la oferta y en cada caso deberá ser debidamente fundada la decisión adoptada por la Convocante en el ejercicio de su facultad discrecional"*. Ha sido solicitada a la empresa ERICO JAVIER OJEDA PPERFFECON EJ INGENIERIA, la explicación detallada de la composición de precio, según correo remitido en fecha 19/05/2022; a la dirección: eojeda708@gmail.com. ; habiendo respondido en tiempo y forma en fecha 19/05/2022. El detalle de lo solicitado se encuentra en el Anexo II del presente informe. Fue remitido el desglose de precios al Ámbito Solicitante "Sección Obras Civiles" en fecha 20/05/2022 para que emita un informe al respecto. En fecha 25/04/2022, se ha recepcionado el informe solicitado, cuya parte sustancial refiere: "...En el análisis efectuado a la oferta de la empresa ERICO JAVIER OJEDA PPERFFECON EJ INGENIERIA se observa en los-

...//...

Abg. Mg. Carlos Aníbal Cabriza Ríos
Presidente
XIII Circunscripción Judicial

Carmen Mendoza V.
Vice Presidenta

RAMON A. MARTINEZ CAIMEN
VICE PTE. SEGUNDO

Lic. María Liliana González
Secretaria del Consejo

...//...

Ítems n° 23.11 y 40.11estan por debajo del prcentaje de variación conrelación a los precios referenciales; se observan que en los Ítems N° 23.10 y 40.10 están por encima del porcentaje del porcentaje de variación de los precios referenciales. *Se concluye que los precios ofertados por la empresa tienen un alto porcentaje de variación en relación a los precios referenciales del presente proceso licitatorio, pero a criterio de este ámbito no afectaría la ejecución normal del contrato por lo que se deja a criterio de la Máxima Autoridad proceder en base a lo que corresponda".* El Comité de Evaluación ha analizado de forma pormenorizada la composición detallada de los precios ofertados por la Empresa ERICO JAVIER OJEDA PPERFFECON EJ INGENIERIA; en el cual se ha podido notar que en los Ítems Nº 23.10 y 40.10 existe una diferencia por encima del porcentaje de variación, con relación a los precios referenciales establecido en la reglamentación vigente; y en los ítems N° 23.11 y 40.11 existe una diferencia por debajo del porcentaje de variación con relación a los precios estimados, pero observando el monto total de la oferta se puede ver que no presenta un costo muy elevado en la sumatoria total, por lo que se consideran los PRECIOS ACEPTABLES, en razón de lo expuesto anteriormente por considerar que no afectará en la buena ejecución del contrato; por lo que la oferta es susceptible de seguir siendo analizada. - - - - - - - - - - - - - - - -

Que, en el punto N° 7 "EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS RESPECTO A LOS DEMÁS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL PBC": La oferta presentada por la Empresa ERICO JAVIER OJEDA PPERFFECON EJ INGENIERIA en base al análisis efectuado a los documentos presentados por el oferente, detallados en el cuadro de arriba, el mismo ha dado cumplimiento a la presentación de los documentos de carácter formal, solicitado en el presente proceso de licitación, por lo tanto, la empresa CUMPLE, con este requisito y es susceptible de seguir siendo analizada. VERIFICACION DE LA CAPACIDAD FINANCIERA: Se realiza el análisis de la Situación Financiera del oferente de acuerdo a lo establecido en las Bases y Condiciones. RESUMEN: La situación financiera de la empresa oferente, se encuentran dentro del promedio de calificación requerida. Ha sido solicitada a la empresa ERICO JAVIER OJEDA PPERFFECON EJ INGENIERIA, los documentos que respalden la Capacidad Financiera de los 3 últimos años (2018,2019,2020), según correo remitido en fecha 27/05/2022; a la dirección: eojeda708@gmail.com. ; habiendo respondido en tiempo y forma en fecha 30/05/2022. El detalle de lo solicitado se encuentra en el Anexo III del presente informe. Se concluye, que en base a los análisis efectuados en cuanto a los índices del parámetro de eficiencia la empresa ERICO JAVIER OJEDA PPERFFECON EJ INGENIERIA, los guarismos que resultan de sus estados financieros se encuentran dentro del parámetro exigido en las Bases y Condiciones, por lo tanto, la empresa CUMPLE con la capacidad financiera y continúan con el proceso de análisis. INFORME TÉCNICO DE VERIFICACIÓN - CUMPLIMIENTO DE LAS EETT: Ha sido solicitada a la empresa ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON EJ INGENIERIA, las EETT, según correo remitido en fecha 19/05/2022; a la dirección: eojeda708@gmail.com; habiendo respondido en tiempo y forma en fecha 20/05/2022. Las EETT fue remitido al Ámbito Solicitante "Sección Obras Civiles", por Memo N° 10/2022 de fecha 27/05/2022 para que emita un informe al respecto. En fecha 27/05/2022, se ha recepcionado el informe solicitado, cuya parte sustancial refiere: "... *En relación al oferente JR INGENIERIA de ERICO JAVIER OJEDA PPERFFECOM sobre las Especificaciones Técnicas remitidas por la empresa, las mismas si corresponden en relación al llamado a Contratación Directa Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Obras Civiles del Palacio de la Circunscripción Judicial de Cordillera*". El informe técnico de verificación - cumplimiento de las EETT, por parte del Ámbito Solicitante (Sección Obras Civiles), se encuentra en el Anexo IV – Informe Técnico de Verificación, del presente informe. Según se puede constatar en el mismo, las EETT presentadas por la ERICO JAVIER OJEDA PPERFFECON EJ INGENIERIA, CUMPLE con todos los requisitos solicitados en el presente proceso licitatorio, por tanto, es susceptible de seguir siendo analizada. VERIFICACION DE LA EXPERIENCIA: Conforme a los criterios establecidos en las Bases del Llamado, se ha procedido a verificar si el oferente cumple con lo establecido en el presente punto. Se concluye, que en base al análisis efectuado a las ofertas presentadas por la empresa ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON EJ INGENIERIA se observa que cumplen con las documentaciones solicitadas en las Bases y Condiciones, por tanto, la empresa CUMPLE con la Experiencia requerida, y se continúa con el proceso de evaluación. VERIFICACION DE LA CAPACIDAD TÉCNICA: Conforme a los criterios establecidos en las Bases del Llamado, se ha procedido a verificar si el oferente cumple con lo establecido en el presente punto. Se concluye, que en base al análisis efectuado a la oferta presentada por la empresa ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON EJ INGENIERIA, se observa que cumple con las documentaciones solicitadas en las Bases y Condiciones, por tanto, la -

...//...

RAMON A. MARTINEZ CAIMEN
VICE PTE. SEGUNDO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PODER JUDICIAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA

Abg. Mg. Carlos Anibal Cabriza Rios
Presidente
XIII Circunscripción Judicial

Carmen Mendoza V.
Vice Presidenta

Lic. María Liliana González
Secretaria del Consejo
de Administración

...//...

empresa CUMPLE con la Capacidad Técnica requerida y se continúa con el proceso de evaluación. ----------

Que, el Consejo de Administración, en atención a los antecedentes y en uso de sus atribuciones dispone ADJUDICAR, el llamado bajo la Modalidad de Contratación Directa - PAC/ID Nº 409422 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRAS CIVILES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPE – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL", en virtud a las consideraciones mencionadas, incluidas todas las cargas impositivas que correspondan, de acuerdo al Cuadro de Propuestas de Adjudicación que se anexa en la parte resolutiva de la presente, por ajustarse a las bases y condiciones del llamado y cumplir con los requisitos de adjudicación establecidos en la Ley de 2051/03. ----------

POR TANTO, el; ----------

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE CORDILLERA
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES RESUELVE:

ART. 1°: ADJUDICAR, el llamado bajo la Modalidad de Contratación Directa - PAC/ID Nº 409422 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE OBRAS CIVILES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPE – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL", al oferente: ERICO JAVIER OJEDA PPERFLECON EJ INGENIERIA, con RUC Nº 4000603-4, por un monto total de Gs. 196.500.016 (guaraníes ciento noventa y seis millones quinientos mil dieciséis), Contrato Abierto por monto mínimo de Gs. 60.000.000 y monto máximo de Gs.120.000.000, incluidas todas las cargas impositivas que correspondan y de acuerdo al siguiente cuadro: ----------

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Contrato Abierto	Precio Unitario(IVA incluido)	Precio Total
1	80111613-9999	Mano de Obra - MANTENIMIENTO PREVENTIVO - ELECTRICA Y ELECTROMECANICA	Unidad	EVENTO	1	SI	938.757	938.757
1.1		Prevision y colocacion de llaves termomagneticas (reemplazar existente)	Unidad	EVENTO	1	SI	23.316	23.316
1.2		Verificacion de motores de portones	Unidad	EVENTO	1	SI	181.621	181.621
1.3		Verificacion de tableros - bomba pluvial sub suelo	Unidad	EVENTO	1	SI	183.455	183.455
1.4		Limpieza de tablero - bomba pluvial sub suelo	Unidad	EVENTO	1	SI	183.455	183.455
1.5		Verificacion de tableros - bomba cloacal sub suelo	Unidad	EVENTO	1	SI	183.455	183.455
1.6		Limpieza de tablero - bomba cloacal sub suelo	Unidad	EVENTO	1	SI	183.455	183.455
2	80111613-9999	Mano de Obra - MANTENIMIENTO PREVENTIVO - PLOMERIA	Unidad	EVENTO	1	SI	2.278.562	2.278.562
2.1		Verificacion del funcionamiento de las bombas pluviales	Unidad	EVENTO	1	SI	175.387	175.387
2.2		Verificacion del funcionamiento de las bombas cloacales	Unidad	EVENTO	1	SI	175.387	175.387
2.3		Verificacion de boyas - bomba pluvial	Unidad	EVENTO	1	SI	209.431	209.431
2.4		Verificacion de boyas - bomba cloacal	Unidad	EVENTO	1	SI	209.431	209.431
2.5		Verificacion del funcionamiento de la electro bomba - sumergible de 220V caudal 4000	Unidad	EVENTO	1	SI	209.431	209.431
2.6		Verificacion del funcionamiento de la bomba elevadora (sala de bombas- planta baja)	Unidad	EVENTO	1	SI	238.251	238.251

Abg. Mg. Carlos Aníbal Cabriza Ríos
Presidente
XIII Circunscripción Judicial

RAMON A. MARTINEZ CAIMEN
VICE PTE. SEGUNDO

Carmen Mendoza V.
Vice Presidenta

María Liliana González
Secretaria del Consejo

2.7		Verificacion del funcionamiento de la bomba dosadora de cloro (sala de bombas - planta baja)	Unidad	EVENTO	1	SI	238.251	238.251
2.8		Limpieza de 6 filtros de agua (sala de bombas), mediante un chorro de agua y verificacion del estado de las rejillas plasticas	Unidad	EVENTO	1	SI	238.251	238.251
2.9		Prevencion contra incendio (sala de bombas - planta baja)	Unidad	EVENTO	1	SI	238.251	238.251
2.10		Verificacion del funcionamiento del tanque hidroneumatico - extincion de incendio	Unidad	EVENTO	1	SI	238.251	238.251
2.11		Verificacion de las mangueras de extincion de incendios, que incluye desenrrollar la manguera limpiarlas y ponerle talco, luego volver a enrrollar y guardar	Unidad	EVENTO	1	SI	108.240	108.240
3	80111613-9999	Mano de Obra - MANTENIMIENTO PREVENTIVO - AGUA CORRIENTE EN SANITARIOS	Unidad	EVENTO	1	SI	260.552	260.552
3.1		Control de cañerias de distribucion termofusion (control de perdidas - uniones y sujeciones)	Unidad	EVENTO	1	SI	260.552	260.552
4	80111613-9999	Mano de Obra - MANTENIMIENTO PREVENTIVO DESAGUE CLOACAL EN SANITARIOS	Unidad	EVENTO	1	SI	3.056.220	3.056.220
4.1		Control en sanitarios, cañerias de desague (pisos)	Unidad	EVENTO	1	SI	305.622	305.622
4.2		Registro cloacal 60x60 cm	Unidad	EVENTO	1	SI	305.622	305.622
4.3		Registro de inspeccion cloacal 80x80 cm	Unidad	EVENTO	1	SI	305.622	305.622
4.4		Registro de inspeccion cloacal 45x45 cm	Unidad	EVENTO	1	SI	305.622	305.622
4.5		Registro de distribucion al campo de filtracion (1m diam)	Unidad	EVENTO	1	SI	305.622	305.622
4.6		Control de conexion de cañerias de camara septica - filtro anerobico (planta baja)	Unidad	EVENTO	1	SI	305.622	305.622
4.7		Control de conexion de cañerias de filtro anerobico - filtro anerobico (Planta baja)	Unidad	EVENTO	1	SI	305.622	305.622
4.8		Control de cañerias de interconexion entre camaras y registros (planta baja)	Unidad	EVENTO	1	SI	305.622	305.622
4.9		Control de cañerias de interconexion entre registros existentes y sistema nuevo (planta baja)	Unidad	EVENTO	1	SI	305.622	305.622
4.10		Control de tuberia colectora PVC de 150-100 serie R(planta baja)	Unidad	EVENTO	1	SI	305.622	305.622
5	80111613-9999	Mano de Obra - MANTENIMIENTO PREVENTIVO CARPINTERIA METALICA	Unidad	EVENTO	1	SI	1.442.361	1.442.361
5.1		Ajuste de puertas metalicas (una hoja y hoja doble)	Unidad	EVENTO	1	SI	108.067	108.067
5.2		Ajustes de puertas metalicas (de emergencia con barra antipatico)	Unidad	EVENTO	1	SI	108.067	108.067
5.3		Ajustes de cerraduras normales	Unidad	EVENTO	1	SI	41.654	41.654
5.4		Ajustes de cerraduras magneticas	Unidad	EVENTO	1	SI	55.220	55.220
5.5		Control de sujeciones , ajustar	Unidad	EVENTO	1	SI	27.426	27.426
5.6		Control de proteccion metalica de canalon	Unidad	EVENTO	1	SI	217.212	217.212
5.7		Control de burletes en tapas metalicas de tanques	Unidad	EVENTO	1	SI	217.212	217.212
5.8		Control y verificacion de cielo raso tecnico metalico	Unidad	EVENTO	1	SI	382.942	382.942
5.9		Control y verificacion de rejillas metalicas en sala de generador	Unidad	EVENTO	1	SI	284.561	284.561
6	80111613-9999	Mano de Obra - MANTENIMIENTO PREVENTIVO CARPINTERIA ALUMINIO	Unidad	EVENTO	1	SI	363.361	363.361
6.1		Control de ajustes de ventanas	Unidad	EVENTO	1	SI	93.767	93.767
6.2		Control y ajustes de contramarcos (goma y siliconado)	Unidad	EVENTO	1	SI	93.767	93.767
6.3		Control y ajustes de puertas para ductos de inspeccion	Unidad	EVENTO	1	SI	93.767	93.767
6.4		Control y ajustes de baranda en escaleras publica	Unidad	EVENTO	1	SI	41.030	41.030
6.5		Control y ajustes de rejillas de ventilacion en fachada	Unidad	EVENTO	1	SI	41.030	41.030
7	80111613-9999	Mano de Obra - MANTENIMIENTO PREVENTIVO CIELORRASO	Unidad	EVENTO	1	SI	229.212	229.212
7.1		Control y verificacion de periferia, aluminio y sujeciones	Unidad	EVENTO	1	SI	93.767	93.767

Abg. Mg. Carlos Anibal Cabriza Ríos
Presidente
XIII Circunscripción Judicial

RAMON A. MARTINEZ CAIMEN
VICE PTE. SEGUNDO

Carmen Mendoza V.
Vice Presidenta

Lic. María Liliana Gonzalez
Secretaria del Consejo
de Administración

7.2		Control y verificacion de sujecion y conservacion de tapas de inspecciones	Unidad	EVENTO	1	SI	135.445	135.445
8	80111613-9999	Mano de Obra - MANTENIMIENTO PREVENTIVO VIDRIOS	Unidad	EVENTO	1	SI	359.473	359.473
8.1		Control y ajuste de puertas de acceso (freno - sujeciones - cerraduras - seguros)	Unidad	EVENTO	1	SI	91.567	91.567
8.2		Control y ajustes de puertas de funcionarios (freno - sujeciones- cerraduras - seguros)	Unidad	EVENTO	1	SI	91.567	91.567
8.3		Control y ajustes de puertas de emergencia (freno sujeciones - cerraduras - seguros)	Unidad	EVENTO	1	SI	91.567	91.567
8.4		Control y ajustes de ventanas (sujeciones - seguros - silicona y gomas de burletes)	Unidad	EVENTO	1	SI	42.386	42.386
8.5		Control y ajustes de vidrios en fachada (sujeciones - silicona)	Unidad	EVENTO	1	SI	42.386	42.386
9	80111613-9999	Mano de Obra - MANTENIMIENTO PREVENTIVO MARMOLERIA	Unidad	EVENTO	1	SI	1.026.743	1.026.743
9.1		Control y ajustes de mesadas en sanitarios (sujeciones - silicona)	Unidad	EVENTO	1	SI	383.309	383.309
9.2		Control y ajustes de mesadas en kichinette (sujeciones - silicona)	Unidad	EVENTO	1	SI	643.434	643.434
10	80111613-9999	Mano de Obra - MANTENIMIENTO PREVENTIVO JUNTA DE DILATACION	Metros	EVENTO	1	SI	1.430.220	1.430.220
10.1		Control y mantenimiento de junta de dilatacion (horizontal en azotea)	Unidad	EVENTO	1	SI	396.143	396.143
10.2		Control y mantenimiento de junta de dilatacion (vertical en fachada)	Unidad	EVENTO	1	SI	643.434	643.434
10.3		Control y mantenimiento de junta de dilatacion (horizontal en interior)	Unidad	EVENTO	1	SI	390.643	390.643
11	80111613-9999	Mano de Obra - MANTENIMIENTO PREVENTIVO RECARGA DE EXTINTORES - PALACIO DE JUSTICIA	Unidad	EVENTO	1	SI	503.800	503.800
11.1		Recarga de extintor manual con polvo quimico seco de 6 kilos	Unidad	EVENTO	1	SI	109.634	109.634
11.2		Recarga de extintor manual con polvo C02 de 5 kilos	Unidad	EVENTO	1	SI	294.066	294.066
11.3		Recarga de extintor manual con polvo quimico seco de 4 kilogramos (Juzgado de Paz)	Unidad	EVENTO	1	SI	100.100	100.100
12	72102401-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO Servicio de pintura de exteriores - Escaleras metalicas salida de emergencia	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	572.979	572.979
12.1		Lijado y limpieza de areas corroidas, pintura anticorrosiva	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	27.259	27.259
12.2		Pintura epoxica de escalones de la escalera metalica, dos manos	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	116.256	116.256
12.3		Pintura epoxica del pasamano metalico, dos manos	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	80.786	80.786
12.4		Pintura epoxica del cerramiento perimetral (malla con bastidor estructural metalico y malla artistica), dos manos	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	116.226	116.226
12.5		Pintura de cenefa de chapa con dos manos de pinturas epoxica	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	116.226	116.226
12.6		Pintura de estructura de techos metalico con dos manos de pintura epoxica	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	116.226	116.226
13	72102401-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Servicio de pintura de exteriores - Pintura de estructura del pararrayos	Unidad	EVENTO	1	SI	525.707	525.707
13.1		Pintura epoxica de soporte metalico de pararrayos	Unidad	EVENTO	1	SI	525.707	525.707
14	72102401-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO -Servicio de pintura de exteriores - Estacionamiento de magistrados y areas de apoyo (chillers)	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	468.584	468.584
14.1		Pintura con esmalte sintetico de estructura metalica reticulada	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	80.786	80.786
14.2		Esmalte sintetico de cenefas	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	80.786	80.786
14.3		Pintura para alto trafico - franjas, numeros y dibujos en el piso (señalizadores del estacionamiento)	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	73.876	73.876
14.4		Franjas	Unidad	EVENTO	1	SI	71.684	71.684
14.5		Señalizacion (numeros- personas discapacitadas)	Unidad	EVENTO	1	SI	80.666	80.666
14.6		Pintura de porton basculante de chapa doblada con reja (4.65x5.10m)	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	80.786	80.786
15	72102401-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO-Servicio de pintura de exteriores-Pinturas de rejas, barandas y escaleras)	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	495.599	495.599

Abg. Mg. Carlos Aníbal Cabriza Ríos
Presidente
XIII Circunscripción Judicial

RAMON A. MARTINEZ CAIMEN
VICE PTE. SEGUNDO

Carmen Mendoza V.
Vice Presidenta

Lic. María Liliana Gramajo
Secretaria del Consejo

15.1		Esmalte sintetico de rejas, ambas caras	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	116.226	116.226
15.2		Esmalte sintetico de tapas metalicas de registros exteriores	Unidad	EVENTO	1	SI	231.509	231.509
15.3		Esmalte sintetico de barandas	Metros	EVENTO	1	SI	67.078	67.078
15.4		Esmalte sintetico de escalera marinera (azotea + ampliacion del edificio existente y bloqueo de apoyo + caseta de guardia = tres escaleras)	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	80.786	80.786
16	72102401-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Servicio de pintura de exteriores - Pintura de reservatorio de agua	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	259.474	259.474
16.1		Pintar reservatorio de agua - con pinturas con certificado sanitario para tanques de agua (tanques ubicados en la azotea) previamente, desagotar, limpieza de la superficie	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	259.474	259.474
17	72102401-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Servicio de pintura de exteriores- Pintura del edificio	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	626.323	626.323
17.1		Pintura acrilica de paredes interiores	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	44.008	44.008
17.2		Pintura acrilica de cieloraso de yeso a junta tomada	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	44.008	44.008
17.3		Pintura acrilica de paredes exteriores texturada	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	77.124	77.124
17.4		Tratamiento de ladrillo visto con hidropelente tipo silicona acuoso	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	33.916	33.916
17.5		Tratamiento de piso de tejuelita con pintura hidrofugante y resistente a la circulacion peatonal	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	83.072	83.072
17.6		Pintura acrilica de paredes exteriores	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	48.078	48.078
17.7		Reparacion de fisuras, picar pared, envarillar en "Z", revocar y colocar mallas de refuerzos antifisuracion	Unidad	EVENTO	1	SI	179.891	179.891
17.8		Pintura epoxica de base a la Diosa Astrea, incluye retirar pintura existente, lijar la superficie	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	116.226	116.226
18	72102602-007	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Desmontaje y/o Colocacion de mamparas - Mamparizaciones	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	3.358.526	3.358.526
18.1		Provision y colocacion de mamparas ciegas, altura 2.10m	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	223.688	223.688
18.2		Provision y colocacion de mamparas con cristal (1.05x1.05m) de 6mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	929.134	929.134
18.3		Provision y colocacion de puertas de 80 cm tipo mampara	Unidad	EVENTO	1	SI	1.083.338	1.083.338
18.4		Provision y colocacion de puertas de 80 cm tipo mampara con cristal de (49x82cm)	Unidad	EVENTO	1	SI	1.122.366	1.122.366
19	72102602-002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Mantenimiento y reparacion de muebles - Reemplazo de paneles de yeso deteriorados	Unidad	EVENTO	1	SI	231.869	231.869
19.1		Provision y colocacion de paneles de cielorraso de yeso de 50x50 similar al existente - INCLUYE desmonte de cielorraso dañado	Unidad	EVENTO	1	SI	78.503	78.503
19.2		Provision y colocacion de paneles de cielorraso de yeso de 50x50 similar al existente, previo montaje de rociadores o extractores segun el caso INCLUYE desmonte de cielorraso dañado	Unidad	EVENTO	1	SI	153.366	153.366
20	72102201-002	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas - Reparaciones de electricidad	Unidad	EVENTO	1	SI	3.658.624	3.658.624
20.1		Lampara de bajo consumo 12w e 27	Unidad	EVENTO	1	SI	60.884	60.884
20.2		Reactancia electronica de 4 x 14 w (Elt)	Unidad	EVENTO	1	SI	148.931	148.931
20.3		Reactancia electronica de 4 x 28 w (Elt)	Unidad	EVENTO	1	SI	161.747	161.747
20.4		Reactor de vapor de sodio de 400w	Unidad	EVENTO	1	SI	355.397	355.397
20.5		Reactor de vapor mh de 150w	Unidad	EVENTO	1	SI	251.613	251.613
20.6		Lampara de vapor de sodio de 400w	Unidad	EVENTO	1	SI	131.937	131.937
20.7		Lampara de mh de 150w	Unidad	EVENTO	1	SI	117.702	117.702
20.8		Llave TM 1x16A	Unidad	EVENTO	1	SI	66.388	66.388
20.9		LLave TM 1x20A	Unidad	EVENTO	1	SI	66.388	66.388
20.10		Llave TM 3x25A	Unidad	EVENTO	1	SI	162.925	162.925
20.11		Llave TM 3x32A	Unidad	EVENTO	1	SI	162.925	162.925
20.12		Contactores 3x22A	Unidad	EVENTO	1	SI	414.017	414.017
20.13		Artefacto led circado 18w blanco 3000° arco	Unidad	EVENTO	1	SI	148.287	148.287

Abg. Mg. Carlos Aníbal Cabriza Ríos
Presidente
XIII Circunscripción Judicial

RAMON A. MARTINEZ CAIMEN
VICE PTE. SEGUNDO
CONSEJO DE ADMINISTRACION

Carmen Mendoza V.
Vice Presidenta

Lic. María Liliana Gonzalez
Secretaria del Consejo
de Administración

20.14		G1 Lamp Flc e27 helicalt3 32w827 blister ebiax ge	Unidad	EVENTO	1	SI	141.529	141.529
20.15		Reactancia Fl elect T5 1x28Elt	Unidad	EVENTO	1	SI	124.566	124.566
20.16		V2 tapa ciega para caja de llave tornillo	Unidad	EVENTO	1	SI	34.406	34.406
20.17		Placa 2 ag 10736 vimar	Unidad	EVENTO	1	SI	33.276	33.276
20.18		G1 lamp vap met rx7s 70w 3000k ge	Unidad	EVENTO	1	SI	118.934	118.934
20.19		Artef. flourescente t5 doble parb emb 4 x 14 w std	Unidad	EVENTO	1	SI	354.685	354.685
20.20		G1 lamp flc e27 eco T4 15w 865 blister e-biax ge	Unidad	EVENTO	1	SI	118.784	118.784
20.21		Ignitor de 400w	Unidad	EVENTO	1	SI	114.970	114.970
20.22		Capacitor de 400w	Unidad	EVENTO	1	SI	121.688	121.688
20.23		Foco tipo vela de doble contacto 70	Unidad	EVENTO	1	SI	109.500	109.500
20.24		Capacitor de 15kvvar 400v	Unidad	EVENTO	1	SI	137.145	137.145
21	73121602-008	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Servicio de mantenimiento y reparacionde porton metalico - Reparaciones de portones metalicos	Unidad	EVENTO	1	SI	11.144.715	11.144.715
21.1		Motor para porton basculante weg 1/4 hp (accesorios - guias y tapa)	Unidad	EVENTO	1	SI	4.009.462	4.009.462
21.2		Modulo de final de carrera de porton corredizo (con sus componentes corta corriente, sistemas de frenos, soportes y demas accesorios menores)	Unidad	EVENTO	1	SI	7.135.253	7.135.253
22	72101510-004	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Mantenimiento y reparacion de fontaneria - Reparaciones de plomeria	Unidad	EVENTO	1	SI	18.730.414	18.730.414
22.1		Cambio de llave de paso 75mm termofusion	Unidad	EVENTO	1	SI	1.899.928	1.899.928
22.2		Cambio de llave de paso 63mm termofusion	Unidad	EVENTO	1	SI	1.421.553	1.421.553
22.3		Cambio de llave de paso 50mm termofusion	Unidad	EVENTO	1	SI	877.617	877.617
22.4		Cambio de llave de paso 25mm termofusion	Unidad	EVENTO	1	SI	293.359	293.359
22.5		Cambio de valvula de descarga 1 1/4	Unidad	EVENTO	1	SI	1.260.456	1.260.456
22.6		Cambio de griferia tipo presmatic para lavatorios	Unidad	EVENTO	1	SI	1.286.044	1.286.044
22.7		Cambio de griferias para kichinette	Unidad	EVENTO	1	SI	2.713.772	2.713.772
22.8		Cambio de filtros en lavamanos	Unidad	EVENTO	1	SI	2.713.860	2.713.860
22.9		Cambio de sifon en kichinette	Unidad	EVENTO	1	SI	1.002.630	1.002.630
22.10		Cambio desengrasador pvc 250mm	Unidad	EVENTO	1	SI	292.267	292.267
22.11		Cambio de grifos bajo mesada	Unidad	EVENTO	1	SI	1.249.007	1.249.007
22.12		Cambio de tapas para rejillas mingitorios	Unidad	EVENTO	1	SI	112.389	112.389
22.13		Reposicion de tapas de inodoros	Unidad	EVENTO	1	SI	253.531	253.531
22.14		Cambio de cajas sifonada con tapa met. ciega 150x150mm	Unidad	EVENTO	1	SI	65.855	65.855
22.15		Inodoro con valvula de descarga antivandalismo	Unidad	EVENTO	1	SI	3.288.146	3.288.146
23	72101509-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Servicio de mantenimiento o reparación de equipos y sistemas de protección contra incendios - Bombas - combate de incendio	Unidad	EVENTO	1	SI	57.901.101	57.901.101
23.1		Boya de automatizacion para tanque de agua	Unidad	EVENTO	1	SI	240.534	240.534
23.2		Cambio de bomba dosificadora de cloro	Unidad	EVENTO	1	SI	2.073.723	2.073.723
23.3		Cambio de 6 filtros de agua (sala de bombas), modelo 10" cartucho de plastico y carbon activo, capacidad 2.000 litros/hora y cambio de rejilla plastica	Unidad	EVENTO	1	SI	8.736.054	8.736.054
23.4		Tanque hidroneumatico 200 litros - extincion de incendio	Unidad	EVENTO	1	SI	3.966.691	3.966.691
23.5		Reemplazo del frasco del vaso de expansion (por problemas de corrosion)repuesto original	Unidad	EVENTO	1	SI	2.012.482	2.012.482
23.6		Valvula tipo globo de 3"	Unidad	EVENTO	1	SI	954.891	954.891
23.7		Valvula tipo globo de 4"	Unidad	EVENTO	1	SI	1.227.399	1.227.399

Abg. Mg. Carlos Aníbal Cabriza Ríos
Presidente
XIII Circunscripción Judicial

RAMON A. MARTINEZ CAIMEN
VICE PTE. SEGUNDO

María Liliana González
Secretaria del Consejo de Administración

Carmen Mendoza V.
Vice Presidenta

23.8		Valvula tipo globo de 1"	Unidad	EVENTO	1	SI	644.746	644.746
23.9		Valvula tipo globo de 1" 1/2	Unidad	EVENTO	1	SI	731.287	731.287
23.10		Bomba de incendio 25 HP	Unidad	EVENTO	1	SI	20.900.000	20.900.000
23.11		Bomba jokey 3 HP	Unidad	EVENTO	1	SI	11.000.000	11.000.000
23.12		Manometro de presion	Unidad	EVENTO	1	SI	681.964	681.964
23.13		Vulvo	Unidad	EVENTO	1	SI	485.870	485.870
23.14		Cabezal para rociadores	Unidad	EVENTO	1	SI	1.475.146	1.475.146
23.15		Manguera combate de incendio, certificada por INTN, o ABNT o IRAN	Unidad	EVENTO	1	SI	2.770.314	2.770.314
24	72102602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Mantenimiento y reparacion de puertas y ventanas - Provision y cambio de aberturas	Unidad	EVENTO	1	SI	26.608.103	26.608.103
24.1		Cambio de brazos hidraulicos	Unidad	EVENTO	1	SI	2.497.842	2.497.842
24.2		Cambio de cerradura para puerta de emergencia con barra antipatico	Unidad	EVENTO	1	SI	5.502.825	5.502.825
24.3		Cambio de cerraduras	Unidad	EVENTO	1	SI	533.365	533.365
24.4		Provision y cambio de cerradura	Unidad	EVENTO	1	SI	533.365	533.365
24.5		Provision y cambio de brazos hidraulicos	Unidad	EVENTO	1	SI	2.510.973	2.510.973
24.6		Provision y cambio de rejilla metalica en puerta de madera	Unidad	EVENTO	1	SI	826.563	826.563
24.7		Provision y cambio de contramarcos de madera	Unidad	EVENTO	1	SI	50.696	50.696
24.8		Provision y cambio de ventanas	Unidad	EVENTO	1	SI	3.247.129	3.247.129
24.9		Provision y cambio de contramarcos (goma y siliconada)	Unidad	EVENTO	1	SI	88.757	88.757
24.10		Provision y cambio de puertas para ductos de inspeccion	Unidad	EVENTO	1	SI	878.948	878.948
24.11		Provision y cambio de rejillas de ventilacion en fachada	Unidad	EVENTO	1	SI	278.302	278.302
24.12		Provision y cambio de puertas de mamparas	Unidad	EVENTO	1	SI	951.950	951.950
24.13		Provision y cambio de cerraduras oficinas	Unidad	EVENTO	1	SI	526.581	526.581
24.14		Provision y cambio de cerraduras sanitarios	Unidad	EVENTO	1	SI	526.581	526.581
24.15		Provision y cambio de fusos	Unidad	EVENTO	1	SI	45.623	45.623
24.16		Provision y cambio de brazos hidraulicos	Unidad	EVENTO	1	SI	2.498.114	2.498.114
24.17		Reposicion de freno	Unidad	EVENTO	1	SI	526.609	526.609
24.18		Reposicion de fijadores de puertas de vidrios	Unidad	EVENTO	1	SI	101.761	101.761
24.19		Reposicion de fijadores de ventanas de vidrio	Unidad	EVENTO	1	SI	101.761	101.761
24.20		Reposicion vidrios templados de 10mm	Unidad	EVENTO	1	SI	2.123.215	2.123.215
24.21		Reposicion vidrios crudo color bronce de 6mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	1.629.209	1.629.209
24.22		Reposicion espejos float 4mm con borde viselado	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	627.934	627.934
25	72101507-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Servicio de mantenimiento de edificios - Recolocacion de junta de dilatacion	Metros	EVENTO	1	SI	705.047	705.047
25.1		Recolocacion tratamiento de junta de dilatacion (horizontal en azotea)	Metros	EVENTO	1	SI	220.650	220.650
25.2		Recolocacion tratamiento de junta de dilatacion (vertical en fachada)	Metros	EVENTO	1	SI	263.777	263.777
25.3		Recolocacion tratamiento de junta de dilatacion (horizontal en interior)	Metros	EVENTO	1	SI	220.620	220.620
26	72102508-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Restauracion o reparacion de pisos - Reposiciones de : pisos - zocalos - azulejos - granitos	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	13.152.358	13.152.358
26.1		Reposicion de pisos - de granito	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	355.037	355.037
26.2		Reposicion de pisos pintura autonivelante	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	609.807	609.807
26.3		Reposicion de pisos ceramico en azotea	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	215.476	215.476
26.4		Reposicion de pisos cementicio en deposito	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	184.127	184.127

Lic. María Liliana Gonzalez
Secretaria del Consejo
de Administración

RAMONA A. MARTINEZ CAIMEN
VICE PTE. SEGUNDO
CONSEJO DE ADMINISTRACION

Abg. Mg. Carlos Anibal Cabriza Ríos
Presidente
XIII Circunscripción Judicial

Carmen Mendoza V.
Vice Presidenta

26.5		Reposicion de pisos de cantorrodado en exteriores	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	209.433	209.433
26.6		Reposicion de pisos cementicio en estacionamiento y subsuelo	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	184.127	184.127
26.7		Reposicion de planchas de granito en escalones	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	1.328.353	1.328.353
26.8		Reposicion de zocalos graniticos	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	74.535	74.535
26.9		Reposicion de piso ceramico en sanitarios	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	297.169	297.169
26.10		Reposicion de azulejos	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	297.169	297.169
26.11		Reposicion de mesada de granito natural con bacha de losa embutida	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	2.426.455	2.426.455
26.12		Reposicion de mesada de granito natural con bacha de acero inoxidable embutida	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	2.426.455	2.426.455
26.13		Reposicion de divisoria de granito natural	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	1.298.897	1.298.897
26.14		Reposicion de accesorios de sujecion cromado de divisoria de granito	Unidad	EVENTO	1	SI	945.773	945.773
26.15		Revestido con piedra roja a junta seca	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	360.429	360.429
26.16		Reposicion de hormigon - sector rampa, incluye colocar aderente entre superficies	Unidad	EVENTO	1	SI	1.939.116	1.939.116
27	72102507-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Servicio de aislacion de techo - Aislaciones	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	1.172.766	1.172.766
27.1		Aislacion hidrofiga vertical exterior en mamposteria	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	126.926	126.926
27.2		Aislacion de buñas de piedras	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	453.781	453.781
27.3		Aislacion hidrofuga de azotea	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	503.423	503.423
27.4		Aislacion en techo metalico	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	88.636	88.636
28	72101507-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Servicio de mantenimiento de edificios - Tratamiento de superficies	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	778.116	778.116
28.1		Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	43.800	43.800
28.2		Revoque hidrofugo de pared exterior	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	46.707	46.707
28.3		Pintura acrilica con enduido de paredes interiores	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	28.157	28.157
28.4		Pintiura acrilica texturado de paredes exteriores	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	25.704	25.704
28.5		Pintura acrilica exterior en muralla(faro de morro)	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	42.843	42.843
28.6		Pintura acrilica con enduido de cielorraso de yeso a junta tomada	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	17.432	17.432
28.7		Lustre de aberturas de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	96.085	96.085
28.8		Esmalte sintetico en aberturas de chapas dobladas (grafito)	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	60.831	60.831
28.9		Esmalte sintetico en estructuras metalicas (grafito)	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	51.014	51.014
28.10		Tratamiento con hidropelente tipo "siliconado acuoso" en mamposteria de ladrillo visto	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	24.976	24.976
28.11		Tratamiento hidrofugo de la base para aplicacion de bañuelas de piedra	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	61.234	61.234
28.12		Tratamiento hidrofugo de la base para aplicacion en cornisa de piedra	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	60.750	60.750
28.13		Tratamiento de piso de tejuelita prensada con pintura hidrofugante en azotea	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	60.750	60.750
28.14		Tratamiento pintura en hormigon (alfeizar)	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	96.599	96.599
28.15		Esmalte sintetico de canaletas	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	61.234	61.234
29	80111613-9999	Mano de Obra - MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Escalera metalica - Salida de emergencia	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	180.599	180.599
29.1		Lijado y limpieza de areas corroidas, pintura anticorrosiva	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	8.648	8.648
29.2		Pintura epoxica de escalones de la escalera metalica, dos manos	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	36.627	36.627
29.3		Pintura epoxica del pasamanos metalico, dos manos	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	25.467	25.467
29.4		Pintura epoxica del cerramiento perimetral (malla con bastidor estructural metalico y malla artistica), dos manos	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	36.619	36.619
29.5		Pintura de cenefa de chapa con dos manos de	Metros	EVENTO	1	SI	36.619	36.619

Abg. Mg. Carlos Aníbal Cabriza Ríos
Presidente
XIII Circunscripción Judicial

RAMON A. MARTINEZ CAIMEN
VICE PTE. SEGUNDO

María Liliana Gonza
Secretaria del Consejo
de Administración

Carmen Mendoza V.
Vice Presidenta

		pintura epoxi	cuadrados					
29.6		Pintura de estructura de techo metalico con dos manos de pintura epoxica	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	36.619	36.619
30	80111613-9999	Mano de Obra - MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Pintura de estructura del pararrayo	Unidad	EVENTO	1	SI	165.802	165.802
30.1		Pintura epoxica de soporte metalico del pararrayos	Unidad	EVENTO	1	SI	165.802	165.802
31	80111613-9999	Mano de Obra - MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Estacionamiento de magistrados y areas de apoyo (chillers)	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	149.688	149.688
31.1		Pintura con esmalte sintetico de estructura metalica reticulada	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	25.467	25.467
31.2		Esmalte sintetico de cenefas	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	25.467	25.467
31.3		Pintura para alto trafico - franjas, numeros y dibujos en el piso (señalizadores del estacionamiento)	Unidad	EVENTO	1	SI	18.469	18.469
31.4		Franjas	Unidad	EVENTO	1	SI	25.484	25.484
31.5		Señalizacion (numeros/personas discapacitadas)	Unidad	EVENTO	1	SI	29.334	29.334
31.6		Pintura de porton basculante de chapa doblada con reja (4.65x5.10m)	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	25.467	25.467
32	80111613-9999	Mano de Obra - MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Pinturas de rejas, barandas y escaleras	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	155.982	155.982
32.1		Esmalte sintetico de rejas, ambas caras	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	36.619	36.619
32.2		Esmalte sintetico de tapas metalicas de registros exteriores	Unidad	EVENTO	1	SI	72.773	72.773
32.3		Esmalte sintetico de barandas	Metros	EVENTO	1	SI	21.123	21.123
32.4		Esmalte sintetico de escalera marinera (azotea+ampliacion del edificio existente y bloque de apoyo+caseta de guardia=3 escaleras)	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	25.467	25.467
33	80111613-9999	Mano de Obra - MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Pintura de reservorio de agua	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	81.598	81.598
33.1		Pintar reservorio de agua - con pinturas de certificado sanitario para tanques de agua (tanques ubicados en la azotea) previamente,desagotar, limpieza de la superficie	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	81.598	81.598
34	80111613-9999	Mano de Obra - MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Pintura del edificio	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	199.572	199.572
34.1		Pintura acrilica de paredes interiores	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	14.256	14.256
34.2		Pintura acrilica de cielorraso de yeso a junta tomada	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	14.256	14.256
34.3		Pintura acrilica de paredes exteriores texturadas	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	25.286	25.286
34.4		Tratamiento de ladrillo visto, con hidropelente tipo silicona acuoso	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	10.816	10.816
34.5		Tratamiento de piso de tejuelitas con pintura hidrofugante y resistente a la circulacion peatonal	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	26.268	26.268
34.6		Pintura acrilica de paredes exteriores	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	15.502	15.502
34.7		Reparacion de fisuras, picar pared, envarillar en "Z", revocar y colocar nallas de refuerzos antifisuracion	Unidad	EVENTO	1	SI	56.569	56.569
34.8		Pintura epoxica de base de la Diosa Astrea, incluye retirar pintura existente, lijar la superficie	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	36.619	36.619
35	80111613-9999	Mano de Obra - MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Mamparizaciones	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	1.079.570	1.079.570
35.1		Provision y colocacion de mamparas ciegas, altura 2.10m	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	68.984	68.984
35.2		Provision y colocacion de mamparas con cristal (1.05x1.05m)de 6mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	301.034	301.034
35.3		Provision y colocacion de puertas de 80cm tipo mampara	Unidad	EVENTO	1	SI	348.752	348.752
35.4		Provision y colocacion de puertas de 80cm tipo mampara - con cristal de (49x82cm)	Unidad	EVENTO	1	SI	360.800	360.800
36	80111613-9999	Mano de Obra - MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Reemplazo de paneles de yeso deteriorados	Unidad	EVENTO	1	SI	72.863	72.863
36.1		Provision y colocacion de paneles de cielorraso de yeso de 60x60 similar al existente - incluye desmonte de cielorraso dañado	Unidad	EVENTO	1	SI	24.668	24.668

RAMON A. MARTINEZ CAIMEN
VICE PTE. SEGUNDO

Abg. Mg. Carlos Aníbal Cabriza Ríos
Presidente
XIII Circunscripción Judicial

Carmen Mendoza V.
Vice Presidenta

Lic. María Liliana González
Secretaria del Consejo
de Administración

36.2		Provision y colocacion de paneles de cielorraso de yeso de 50x50 similar al existente - previo montaje de rociadores o extractores segun sea el caso incluye desmonte de cielorraso dañado	Unidad	EVENTO	1	SI	48.195	48.195
37	80111613-9999	Mano de Obra - MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Reparaciones de electricidad	Unidad	EVENTO	1	SI	1.123.432	1.123.432
37.1		Lampara de bajo consumo 12w e27	Unidad	EVENTO	1	SI	18.567	18.567
37.2		Reactancia electronica de 4x14 w (elt)	Unidad	EVENTO	1	SI	45.024	45.024
37.3		Reactancia electronica de 4x28w (elt)	Unidad	EVENTO	1	SI	48.962	48.962
37.4		Reactor de vapor de sodio de 400w	Unidad	EVENTO	1	SI	110.162	110.162
37.5		Reactor de vapor mh de 150w	Unidad	EVENTO	1	SI	78.257	78.257
37.6		Lampara de vapor de sodio de 400w	Unidad	EVENTO	1	SI	39.860	39.860
37.7		Lampara de mh de 150w	Unidad	EVENTO	1	SI	35.430	35.430
37.8		Llave TM 1x16A	Unidad	EVENTO	1	SI	20.172	20.172
37.9		Llave TM 1x20A	Unidad	EVENTO	1	SI	20.172	20.172
37.10		Llave TM 3x25A	Unidad	EVENTO	1	SI	49.668	49.668
37.11		Llave TM 3x32A	Unidad	EVENTO	1	SI	49.668	49.668
37.12		Contactores 3x22A	Unidad	EVENTO	1	SI	127.567	127.567
37.13		Artefacto Led circado 18w blanco 3000° argo	Unidad	EVENTO	1	SI	45.780	45.780
37.14		G1 lamp flc e27 helicat3 32w827 blister ebiax ge	Unidad	EVENTO	1	SI	43.633	43.633
37.15		Reactancia fl elect T5 1x28 elt	Unidad	EVENTO	1	SI	38.017	38.017
37.16		V2 tapa ciega para caja de llave tornillo	Unidad	EVENTO	1	SI	10.756	10.756
37.17		Placa 2ag 10736 vimar	Unidad	EVENTO	1	SI	10.382	10.382
37.18		G1 lamp vap met rx7s 70w 3000k ge	Unidad	EVENTO	1	SI	35.922	35.922
37.19		Artefacto florescente t5 doble parab emb 4x14w std	Unidad	EVENTO	1	SI	108.151	108.151
37.20		G1 lamp flc e27 eco t4 15w 865 blister e-biax ge	Unidad	EVENTO	1	SI	36.571	36.571
37.21		Ignitor de 400w	Unidad	EVENTO	1	SI	35.847	35.847
37.22		Cpacitor de 400w	Unidad	EVENTO	1	SI	38.077	38.077
37.23		Foco tipo vela de doble contacto 70	Unidad	EVENTO	1	SI	34.021	34.021
37.24		Capacitor de 15kvvar 400v	Unidad	EVENTO	1	SI	42.766	42.766
38	80111613-9999	Mano de Obra - MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Reparacion de portones metalicos	Unidad	EVENTO	1	SI	3.358.178	3.358.178
38.1		Motor para porton basculante weg 1/4hp (accesorios - guias y tapas)	Unidad	EVENTO	1	SI	1.230.615	1.230.615
38.2		Modulo de final de carrera de porton corredizo (con sus componentes corta corriente, sistema de frenos, soportes y demas eccesorios menores)	Unidad	EVENTO	1	SI	2.127.563	2.127.563
39	80111613-9999	Mano de Obra - MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Reparaciones de Plomeria	Unidad	EVENTO	1	SI	5.825.705	5.825.705
39.1		Cambio de llave de paso 75mm termofusion	Unidad	EVENTO	1	SI	589.565	589.565
39.2		Cambio de llave de paso 63mm termofusion	Unidad	EVENTO	1	SI	437.888	437.888
39.3		Cambio de llave de paso 50mm termofusion	Unidad	EVENTO	1	SI	272.113	272.113
39.4		Cambio de llave de paso 25mm termofusion	Unidad	EVENTO	1	SI	91.673	91.673
39.5		Cambio de valvula de descarga 1 1/4	Unidad	EVENTO	1	SI	393.033	393.033
39.6		Cambio de griferias tipo presmatic para lavatorios	Unidad	EVENTO	1	SI	392.553	392.553
39.7		Cambio de griferias para kichinette	Unidad	EVENTO	1	SI	848.034	848.034
39.8		Cambio de filtros en lavamanos	Unidad	EVENTO	1	SI	848.056	848.056
39.9		Cambio de sifon en kichinette	Unidad	EVENTO	1	SI	307.949	307.949

Abg. Mg. Carlos Anibal Cabriza Ríos
Presidente
XIII Circunscripción Judicial

RAMON A. MARTINEZ CAIMEN
VICE PTE. SEGUNDO

Carmen Mendoza V.
Vice Presidenta

c. María Liliana González
Secretaria del Consejo

39.10		Cambio desengrasador pvc 250mm	Unidad	EVENTO	1	SI	91.400	91.400
39.11		Cambio de grifos bajo mesada	Unidad	EVENTO	1	SI	390.169	390.169
39.12		Cambio de tapas para rejillas mingitorios	Unidad	EVENTO	1	SI	34.972	34.972
39.13		Reposicion de tapas de inodoros	Unidad	EVENTO	1	SI	79.424	79.424
39.14		Cambio de caja sifonada con tapa met ciega 150x150mm	Unidad	EVENTO	1	SI	20.589	20.589
39.15		Inodoro con valvula de descarga antivandalismo	Unidad	EVENTO	1	SI	1.028.287	1.028.287
40	80111613-9999	Mano de Obra - MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Bombas combate de incendio	Unidad	EVENTO	1	SI	18.540.128	18.540.128
40.1		Boya de automatizacion para tanque de agua	Unidad	EVENTO	1	SI	75.004	75.004
40.2		Cambio de bomba dosificadora de cloro	Unidad	EVENTO	1	SI	646.372	646.372
40.3		Cambio de 6 filtros de agua (sala de bombas), modelo 10" cartucho de plastico y carbon activo, capacidad 2.000 litros/hora y cambio de rejilla plastica	Unidad	EVENTO	1	SI	2.744.830	2.744.830
40.4		Tanque hidroneumatico 200 litros - extincion de incendio	Unidad	EVENTO	1	SI	1.236.212	1.236.212
40.5		Remplazo del frasco del vaso de expansion (por problemas de corrosion) repuesto original	Unidad	EVENTO	1	SI	607.207	607.207
40.6		Valvula tipo globo de 3"	Unidad	EVENTO	1	SI	262.259	262.259
40.7		Valvula tipo globo de 4"	Unidad	EVENTO	1	SI	390.885	390.885
40.8		Valvula tipo globo de 1"	Unidad	EVENTO	1	SI	194.279	194.279
40.9		Valvula tipo globo de 1" 1/2	Unidad	EVENTO	1	SI	217.037	217.037
40.10		Bomba de incendio 25HP	Unidad	EVENTO	1	SI	6.177.375	6.177.375
40.11		Bomba jokey 3HP	Unidad	EVENTO	1	SI	4.400.000	4.400.000
40.12		Manometro de presion	Unidad	EVENTO	1	SI	205.324	205.324
40.13		Vulvo	Unidad	EVENTO	1	SI	144.546	144.546
40.14		Cabezal para rociadores	Unidad	EVENTO	1	SI	391.646	391.646
40.15		Mangueras combate de incendio, certificadas por INTN, o ABNT o IRAN	Unidad	EVENTO	1	SI	847.152	847.152
41	80111613-9999	Mano de Obra - MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Provision y cambio de aberturas	Unidad	EVENTO	1	SI	8.327.656	8.327.656
41.1		Cambo de brazos hidraulicos	Unidad	EVENTO	1	SI	781.710	781.710
41.2		Cambo de cerraduras - para puerta de emergencia con barra antipatico	Unidad	EVENTO	1	SI	1.722.278	1.722.278
41.3		Cambo de cerraduras	Unidad	EVENTO	1	SI	167.058	167.058
41.4		Provision y cambio de cerradura	Unidad	EVENTO	1	SI	167.058	167.058
41.5		Provision y cambio de brazos hidraulicos	Unidad	EVENTO	1	SI	786.074	786.074
41.6		Provision y cambio de rejilla metalica en puerta de madera	Unidad	EVENTO	1	SI	258.399	258.399
41.7		Provision y cambio de contramarcos de madera	Metros	EVENTO	1	SI	15.864	15.864
41.8		Provision y cambio de ventanas	Unidad	EVENTO	1	SI	1.016.201	1.016.201
41.9		Provision y cambio de contramarcos (goma y siliconado)	Unidad	EVENTO	1	SI	27.775	27.775
41.10		Provision y cambio de puertas para ductos de inspeccion	Unidad	EVENTO	1	SI	275.108	275.108
41.11		Provision y cambio de rejillas de ventilacion en fachada	Unidad	EVENTO	1	SI	87.113	87.113
41.12		Provision y cambio de puertas de mamparas	Unidad	EVENTO	1	SI	297.912	297.912
41.13		Provision y cambio de cerraduras oficinas	Unidad	EVENTO	1	SI	164.803	164.803
41.14		Provision y cambio de cerraduras sanitarios	Unidad	EVENTO	1	SI	164.803	164.803
41.15		Provision y cambio de fusos	Metros	EVENTO	1	SI	14.277	14.277
41.16		Provision y cambio de brazos hidraulicos	Unidad	EVENTO	1	SI	781.800	781.800
41.17		Reposicion de frenos	Unidad	EVENTO	1	SI	164.812	164.812
41.18		Reposicion de fijadores de puertas de vidrios	Unidad	EVENTO	1	SI	31.852	31.852

Lic. María Liliana González
Secretaria del Consejo
de Administración

RAMONA A. MARTINEZ CAIMEN
VICE PTE. SEGUNDO

Abg. Mg. Carlos Anibal Cabriza Rios
Presidente
XIII Circunscripción Judicial

Carmen Mendoza V.
Vice Presidenta

41.19		Reposicion de fijadores de ventanas de vidrios	Unidad	EVENTO	1	SI	31.852	31.852
41.20		Reposicion vidrios tempplados de 10mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	664.487	664.487
41.21		Reposicion vidrios crudo color bronce de 6mm	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	509.876	509.876
41.22		Reposicion espejos float 4mm con borde viscelado	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	196.544	196.544
42	80111613-9999	Mano de Obra - MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Recolocacion de junta de dilatacion	Metros	EVENTO	1	SI	219.804	219.804
42.1		Recolocacion tratamiento de junta de dilatacion (horizontal en azotea)	Metros	EVENTO	1	SI	68.913	68.913
42.2		Recolocacion tratamiento de junta de dilatacion (vertical en fachada)	Metros	EVENTO	1	SI	81.986	81.986
42.3		Recolocacion tratamiento de junta de dilatacion (horizontal en interior)	Metros	EVENTO	1	SI	68.905	68.905
43	80111613-9999	Mano de Obra - MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Reposicion de pisos - zocalos - azulejos - granitos	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	4.031.568	4.031.568
43.1		Reposicion de pisos de granito	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	109.892	109.892
43.2		Reposicion de pisos - pintura autonivelante	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	188.779	188.779
43.3		Reposicion de ceramicos en azotea	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	66.695	66.695
43.4		Reposicion de pisos cementicio en deposito	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	57.001	57.001
43.5		Reposicion de pisos de cantorrodado en exteriores	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	64.849	64.849
43.6		Reposicion de pisos cementicio en estacionamiento y subsuelo	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	57.001	57.001
43.7		Reposicion de planchas de granito en escalones	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	411.167	411.167
43.8		Reposicion de zocalos graniticos	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	23.082	23.082
43.9		Reposicion de pisos ceramicos en sanitarios	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	92.045	92.045
43.10		Reposicion de azulejos	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	92.045	92.045
43.11		Reposicion de mesada de granito natural con bacha de losa embutida	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	751.066	751.066
43.12		Reposicion de mesa de granito natural con bacha de acero inoxidable. Embutida	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	751.066	751.066
43.13		Reposicion de divisoria de granito natural	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	392.080	392.080
43.14		Reposicion de accesorios de sujecion cromado de divisoria de granito	Unidad	EVENTO	1	SI	292.773	292.773
43.15		Revestido con piedra roja o junta seca	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	116.811	116.811
43.16		Reposicion de hormigon sector rampa, incluye colocar adherente entre superficies	Unidad	EVENTO	1	SI	565.216	565.216
44	80111613-9999	Mano de Obra - MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Aislaciones	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	358.052	358.052
44.1		Aislacion hidrofuga vertical exterior en mamposteria	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	39.679	39.679
44.2		Aislacion de buñas de piedra	Metros	EVENTO	1	SI	141.867	141.867
44.3		Aislacion hidrofuga de azoteas	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	148.794	148.794
44.4		Aislacion en techo metalico	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	27.712	27.712
45	80111613-9999	Mano de Obra - MANTENIMIENTO CORRECTIVO - Tratamiento de superficie	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	241.981	241.981
45.1		Revoque a dos capas de pared interior, fieltrado	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	13.654	13.654
45.2		Revoque hidrofugo de pared exterior	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	14.563	14.563
45.3		Pintura acrilica con enduido de paredes interiores	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	8.784	8.784
45.4		Pintura acrilica texturado de paredes exteriores	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	8.014	8.014
45.5		Pintura acrilica exterior en muralla(faro de morro)	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	13.365	13.365
45.6		Pintura acrilica con enduido de cielorraso de yeso a junta tomada	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	5.436	5.436
45.7		Lustre de aberturas de madera	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	29.622	29.622
45.8		Esmalte sintetico en aberturas de chapas doblada(grafito)	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	18.972	18.972

Abg. Mg. Carlos Anibal Cabriza Ríos
Presidente
XIII Circunscripción Judicial

C. RAMON A. MARTINEZ CAIMEN
VICE PTE. SEGUNDO

Carmen Mendoza V.
Vice Presidenta

Lic. María Liliana González
Secretaria del Consejo
de Administración

45.9		Esmalte sintetico en estructura metalicas(grafito)	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	15.874	15.874
45.10		Tratamiento con hidropelente tipos "siliconado acuoso" en mamposteria de ladrillo visto	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	7.805	7.805
45.11		Tratamiento hidrofugo de la base para aplicacion de buñas de piedra	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	19.105	19.105
45.12		Tratamiento hidrofugo de la base para aplicacion en cornisa de piedra	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	18.945	18.945
45.13		Tratamiento de piso de tejuelita prensada con pintura hidrofugante en azotea	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	18.945	18.945
45.14		Tratamiento pintura en hormigon (alfeizar)	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	29.792	29.792
45.15		Esmalte sintetico de canaletas	Metros cuadrados	EVENTO	1	SI	19.105	19.105
46	72102201-006	MANTENIMIENTO PREVENTIVO (Instalacion, mantenimiento y reparacion ELECTRICA Y ELECTROMECANICA)	Unidad	EVENTO	1	SI	108.272	108.272
46.1		Provisión y Colocación de llaves termomagnécticas (reemplazar existentes)	Unidad	EVENTO	1	SI	108.272	108.272
						PRECIO TOTAL:	**196.500.016**	**196.500.016.-**

ART. 2º AUTORIZAR al Presidente del Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Cordillera, a suscribir el contrato respectivo con la empresa adjudicada.----------

ART. 3º IMPUTAR la erogación dispuesta en el Art. 1° al Rubro correspondiente, del Presupuesto de la Circunscripción Judicial de Cordillera, para el Ejercicio Fiscal 2022 ----------

ART. 4° ANÓTESE, regístrese, notifíquese.----------

Ante mí:

Abg. Mg. Carlos Aníbal Cabriza Ríos
Presidente
XVI Circunscripción Judicial

Carmen Mendoza V.
Vice Presidenta

RAMON A. MARTINEZ CAIMEN
VICE PTE. SEGUNDO

PODER JUDICIAL
CONSEJO DE ADMINISTRACION
CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DE CORDILLERA

Lic. María Liliana González
Secretaria del Consejo
de Administración