MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

IPTA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande ñaberã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS ID: 319577

LOTE 1: FOTOCOPIADORAS MARCA CANON

						DATASYSTEMS SAECA
Item	**Código Catalogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Unitario, [Repuesto + Mano de Obra], (IVA incluido)**
1	**81141804-001**	**Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras marca CANON IMAGE RUNNER 2525**				
1.1		Mantenimiento preventivo	Unidad	Evento	1	220.000
1.2		Unidad de cilindro	Unidad	Evento	1	2.010.000
1.3		Almohadilla de separación del bypass	Unidad	Evento	1	60.000
1.4		Rodillo de alimentación del bypass	Unidad	Evento	1	60.000
1.5		Rodillo de limpieza	Unidad	Evento	1	150.000
1.6		Rodillo de transferencia	Unidad	Evento	1	120.000
1.7		Rodillo de arrastre del cassette	Unidad	Evento	1	60.000
1.8		Rodillo de separación del cassette	Unidad	Evento	1	60.000
1.9		Unidad reveladora	Unidad	Evento	1	1.100.000
1.10		Embrague	Unidad	Evento	1	150.000
1.11		Unidad de fusor	Unidad	Evento	1	1.250.000
1.12		Engranaje de la unidad de fusor	Unidad	Evento	1	35.000
1.13		Engranaje de unidad reveladora	Unidad	Evento	1	35.000
1.14		Rodillo magnético	Unidad	Evento	1	300.000
1.15		Rodillo de presión	Unidad	Evento	1	300.000
1.16		Cuchilla	Unidad	Evento	1	300.000
1.17		Recipiente de tóner residual	Unidad	Evento	1	398.000
1.18		Tóner	Unidad	Evento	1	380.000
TOTAL GS.						**6.988.000**
2	**81141804-001**	**Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras marca CANON IMAGE RUNNER C 1028**				
2.1		Mantenimiento preventivo	Unidad	Evento	1	150.000
2.2		Cartucho de Tóner Amarillo	Unidad	Evento	1	1.500.000
2.3		Cartucho de Tóner Magenta	Unidad	Evento	1	1.500.000
2.4		Cartucho de Tóner Cian	Unidad	Evento	1	1.500.000
2.5		Cartucho de Tóner negro	Unidad	Evento	1	1.150.000
2.6		Unidad de fusor	Unidad	Evento	1	1.600.000
2.7		Rodillo de presión	Unidad	Evento	1	180.000
2.8		Correa de transporte de imagen	Unidad	Evento	1	2.400.000
2.9		Rodillo de arrastre de papel	Unidad	Evento	1	40.000
2.10		Rodillo de alimentación	Unidad	Evento	1	40.000
TOTAL GS.						**10.060.000**

						DATASYSTEMS SAECA
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario, [Repuesto + Mano de Obra], (IVA incluido)
3	81141804-001	Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras marca CANON IR1024N				
3.1		Mantenimiento preventivo	Unidad	Evento	1	150.000
3.2		Unidad de cilindro	Unidad	Evento	1	1.250.000
3.3		Almohadilla de separación del bypass	Unidad	Evento	1	60.000
3.4		Rodillo de alimentación del bypass	Unidad	Evento	1	40.000
3.5		Rodillo de limpieza	Unidad	Evento	1	80.000
3.6		Rodillo de transferencia	Unidad	Evento	1	120.000
3.7		Rodillo de arrastre del cassette	Unidad	Evento	1	40.000
3.8		Rodillo de separación del cassette	Unidad	Evento	1	40.000
3.9		Unidad reveladora	Unidad	Evento	1	1.100.000
3.10		Embrague	Unidad	Evento	1	120.000
3.11		Unidad de fusor	Unidad	Evento	1	1.250.000
3.12		Engranaje de la unidad de fusor	Unidad	Evento	1	25.000
3.13		Engranaje de unidad reveladora	Unidad	Evento	1	25.000
3.14		Rodillo magnético	Unidad	Evento	1	300.000
3.15		Rodillo de presión	Unidad	Evento	1	300.000
3.16		Cuchilla	Unidad	Evento	1	300.000
3.17		Recipiente de tóner residual	Unidad	Evento	1	15.000
3.18		Tóner	Unidad	Evento	1	390.000
TOTAL GS.						5.605.000

						DATASYSTEMS SAECA
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario, [Repuesto + Mano de Obra], (IVA incluido)
4	81141804-001	Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras marca CANON IR1022				
4.1		Mantenimiento preventivo	Unidad	Evento	1	150.000
4.2		Unidad de cilindro	Unidad	Evento	1	1.250.000
4.3		Almohadilla de separación del bypass	Unidad	Evento	1	60.000
4.4		Rodillo de alimentación del bypass	Unidad	Evento	1	40.000
4.5		Rodillo de limpieza	Unidad	Evento	1	80.000
4.6		Rodillo de transferencia	Unidad	Evento	1	120.000
4.7		Rodillo de arrastre del cassette	Unidad	Evento	1	40.000
4.8		Rodillo de separación del cassette	Unidad	Evento	1	40.000
4.9		Unidad reveladora	Unidad	Evento	1	1.100.000
4.10		Embrague	Unidad	Evento	1	120.000
4.11		Unidad de fusor	Unidad	Evento	1	1.250.000
4.12		Engranaje de la unidad de fusor	Unidad	Evento	1	25.000
4.13		Engranaje de unidad reveladora	Unidad	Evento	1	25.000
4.14		Rodillo magnético	Unidad	Evento	1	300.000
4.15		Rodillo de presión	Unidad	Evento	1	300.000
4.16		Cuchilla	Unidad	Evento	1	300.000
4.17		Recipiente de tóner residual	Unidad	Evento	1	15.000
4.18		Tóner	Unidad	Evento	1	390.000
TOTAL GS.:						5.605.000
TOTAL LOTE 1 GS. (IVA INCLUIDO):						28.258.000

Monto Mínimo: Gs.: 15.000.000.- (Guaranies quince millones)

Monto Máximo: Gs.: 30.000.000.- (Guaranies treinta millones)

LOTE 2: FOTOCOPIADORAS MARCA BROTHER

						OLI SERVICE SRL
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario, [Repuesto + Mano de Obra], (IVA incluido)
1	81141804-001	Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras marca BROTHER DCP 8080 DN				
1.1		Mantenimiento preventivo	Unidad	Evento	1	130.000
1.2		Kit de Cilindro	Unidad	Evento	1	300.000
1.3		Kit de Fusión	Unidad	Evento	1	980.000
1.4		Kit de Revelador	Unidad	Evento	1	980.000
1.5		Engranaje Acople Fusor	Unidad	Evento	1	50.000
1.6		Buje Unidad de Revelado	Unidad	Evento	1	20.000
1.7		Ruedas Alimentación Papel	Unidad	Evento	1	20.000
1.8		Lámpara de Fusión	Unidad	Evento	1	20.000
1.9		Limpieza y lubricación de partes móviles	Unidad	Evento	1	150.000
TOTAL GS.						2.650.000

Monto Mínimo: Gs.: 7.500.000.- (Guaranies siete millones quinientos mi)

Monto Máximo: Gs.: 15.000.000.- (Guaranies quince millones)

LOTE 3: FOTOCOPIADORAS MARCA KYOCERA

						SHIROSAWA COMPANY SAIC
Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario, [Repuesto + Mano de Obra], (IVA incluido)
1	81141804-001	Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras marca KYOCERA TASKALFA 5500i				
1.1		Mantenimiento preventivo	Unidad	Evento	1	378.000
1.2		Kit de Mantenimiento	Unidad	Evento	1	6.872.500
1.3		Kit De Fusor	Unidad	Evento	1	2.172.650
1.4		Pulley Separation	Unidad	Evento	1	40.000
1.5		Pulley Paper Feed	Unidad	Evento	1	150.000
1.6		Pulley Retard	Unidad	Evento	1	90.000
1.7		Pulley Feed	Unidad	Evento	1	40.000
1.8		Pulley Pick up Assy	Unidad	Evento	1	90.000
1.9		Cargador Principal	Unidad	Evento	1	1.710.000
TOTAL GS.						11.543.150

Monto Mínimo: Gs.: 5.000.000.- (Guaranies cinco millones)

Monto Máximo: Gs.: 10.000.000.- (Guaranies diez millones)

Ing. Agr. Dr. Orlando Noldin
Miembro del Comité de Evaluación de Ofertas

Abog. Daniel Sosa.
Miembro del Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. Reinalda Garay
Miembro del Comité de Evaluación de Ofertas

Ing. María Beatriz Villalba
Miembro del Comité de Evaluación de Ofertas

C.P. Julio Cesar Medina
Miembro del Comité de Evaluación de Ofertas

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

IPTA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo Ñande rapere ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS

CONTRATACIÓN DIRECTA CD N° 15/2016 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS ID: 319577"

LOTE 1: FOTOCOPIADORAS MARCA CANON

OFERENTE: DATASYSTEMS SAECA

RUC: 80013889-9

Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario, [Repuesto + Mano de Obra], (IVA incluido)
1	81141804-001	**Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras marca CANON IMAGE RUNNER 2525**				
1.1		Mantenimiento preventivo	Unidad	Evento	1	220.000
1.2		Unidad de cilindro	Unidad	Evento	1	2.010.000
1.3		Almohadilla de separación del bypass	Unidad	Evento	1	60.000
1.4		Rodillo de alimentación del bypass	Unidad	Evento	1	60.000
1.5		Rodillo de limpieza	Unidad	Evento	1	150.000
1.6		Rodillo de transferencia	Unidad	Evento	1	120.000
1.7		Rodillo de arrastre del cassette	Unidad	Evento	1	60.000
1.8		Rodillo de separación del cassette	Unidad	Evento	1	60.000
1.9		Unidad reveladora	Unidad	Evento	1	1.100.000
1.10		Embrague	Unidad	Evento	1	150.000
1.11		Unidad de fusor	Unidad	Evento	1	1.250.000
1.12		Engranaje de la unidad de fusor	Unidad	Evento	1	35.000
1.13		Engranaje de unidad reveladora	Unidad	Evento	1	35.000
1.14		Rodillo magnético	Unidad	Evento	1	300.000
1.15		Rodillo de presión	Unidad	Evento	1	300.000
1.16		Cuchilla	Unidad	Evento	1	300.000
1.17		Recipiente de tóner residual	Unidad	Evento	1	398.000
1.18		Tóner	Unidad	Evento	1	380.000
TOTAL GS.						**6.988.000**
2	81141804-001	**Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras marca CANON IMAGE RUNNER C 1028**				
2.1		Mantenimiento preventivo	Unidad	Evento	1	150.000
2.2		Cartucho de Tóner Amarillo	Unidad	Evento	1	1.500.000
2.3		Cartucho de Tóner Magenta	Unidad	Evento	1	1.500.000
2.4		Cartucho de Tóner Cian	Unidad	Evento	1	1.500.000
2.5		Cartucho de Tóner negro	Unidad	Evento	1	1.150.000
2.6		Unidad de fusor	Unidad	Evento	1	1.600.000
2.7		Rodillo de presión	Unidad	Evento	1	180.000
2.8		Correa de transporte de imagen	Unidad	Evento	1	2.400.000
2.9		Rodillo de arrastre de papel	Unidad	Evento	1	40.000
2.10		Rodillo de alimentación	Unidad	Evento	1	40.000
TOTAL GS.						**10.060.000**
3	81141804-001	**Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras marca CANON IR1024N**				
3.1		Mantenimiento preventivo	Unidad	Evento	1	150.000
3.2		Unidad de cilindro	Unidad	Evento	1	1.250.000
3.3		Almohadilla de separación del bypass	Unidad	Evento	1	60.000
3.4		Rodillo de alimentación del bypass	Unidad	Evento	1	40.000
3.5		Rodillo de limpieza	Unidad	Evento	1	80.000
3.6		Rodillo de transferencia	Unidad	Evento	1	120.000
3.7		Rodillo de arrastre del cassette	Unidad	Evento	1	40.000
3.8		Rodillo de separación del cassette	Unidad	Evento	1	40.000
3.9		Unidad reveladora	Unidad	Evento	1	1.100.000
3.10		Embrague	Unidad	Evento	1	120.000

3.11		Unidad de fusor	Unidad	Evento	1	1.250.000
3.12		Engranaje de la unidad de fusor	Unidad	Evento	1	25.000
3.13		Engranaje de unidad reveladora	Unidad	Evento	1	25.000
3.14		Rodillo magnético	Unidad	Evento	1	300.000
3.15		Rodillo de presión	Unidad	Evento	1	300.000
3.16		Cuchilla	Unidad	Evento	1	300.000
3.17		Recipiente de tóner residual	Unidad	Evento	1	15.000
3.18		Tóner	Unidad	Evento	1	390.000
TOTAL GS.						**5.605.000**
4	**81141804-001**	**Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras marca CANON IR1022**				
4.1		Mantenimiento preventivo	Unidad	Evento	1	150.000
4.2		Unidad de cilindro	Unidad	Evento	1	1.250.000
4.3		Almohadilla de separación del bypass	Unidad	Evento	1	60.000
4.4		Rodillo de alimentación del bypass	Unidad	Evento	1	40.000
4.5		Rodillo de limpieza	Unidad	Evento	1	80.000
4.6		Rodillo de transferencia	Unidad	Evento	1	120.000
4.7		Rodillo de arrastre del cassette	Unidad	Evento	1	40.000
4.8		Rodillo de separación del cassette	Unidad	Evento	1	40.000
4.9		Unidad reveladora	Unidad	Evento	1	1.100.000
4.10		Embrague	Unidad	Evento	1	120.000
4.11		Unidad de fusor	Unidad	Evento	1	1.250.000
4.12		Engranaje de la unidad de fusor	Unidad	Evento	1	25.000
4.13		Engranaje de unidad reveladora	Unidad	Evento	1	25.000
4.14		Rodillo magnético	Unidad	Evento	1	300.000
4.15		Rodillo de presión	Unidad	Evento	1	300.000
4.16		Cuchilla	Unidad	Evento	1	300.000
4.17		Recipiente de tóner residual	Unidad	Evento	1	15.000
4.18		Tóner	Unidad	Evento	1	390.000
TOTAL GS.:						**5.605.000**
TOTAL DE PRECIO UNITARIO LOTE 1 GS.						**28.258.000**

Monto Mínimo: Gs.: 15.000.000.- (Guaranies quince millones)

Monto Máximo: Gs.: 30.000.000.- (Guaranies treinta millones)

LOTE 2: FOTOCOPIADORAS MARCA BROTHER

OFERENTE: OLI SERVICE S.R.L.
RUC: 80021141-3

Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario, [Repuesto + Mano de Obra], (IVA incluido)
1	**81141804-001**	**Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras marca BROTHER DCP 8080 DN**				
1.1		Mantenimiento preventivo	Unidad	Evento	1	130.000
1.2		Kit de Cilindro	Unidad	Evento	1	300.000
1.3		Kit de Fusión	Unidad	Evento	1	980.000
1.4		Kit de Revelador	Unidad	Evento	1	980.000
1.5		Engranaje Acople Fusor	Unidad	Evento	1	50.000
1.6		Buje Unidad de Revelado	Unidad	Evento	1	20.000
1.7		Ruedas Alimentación Papel	Unidad	Evento	1	20.000
1.8		Lámpara de Fusión	Unidad	Evento	1	20.000
1.9		Limpieza y lubricación de partes móviles	Unidad	Evento	1	150.000
TOTAL DE PRECIO UNITARIO LOTE 2 GS.						**2.650.000**

Monto Mínimo: Gs.: 7.500.000.- (Guaranies siete millones quinientos mil)

Monto Máximo: Gs.: 15.000.000.- (Guaranies quince millones)

LOTE 3: FOTOCOPIADORAS MARCA KYOCERA

OFERENTE: SHIROSAWA COMPANY SAIC

RUC: 80009767-0

Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario, [Repuesto + Mano de Obra], (IVA incluido)
1	81141804-001	Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras marca KYOCERA TASKALFA 5500i				
1.1		Mantenimiento preventivo	Unidad	Evento	1	378.000
1.2		Kit de Mantenimiento	Unidad	Evento	1	6.872.500
1.3		Kit De Fusor	Unidad	Evento	1	2.172.650
1.4		Pulley Separation	Unidad	Evento	1	40.000
1.5		Pulley Paper Feed	Unidad	Evento	1	150.000
1.6		Pulley Retard	Unidad	Evento	1	90.000
1.7		Pulley Feed	Unidad	Evento	1	40.000
1.8		Pulley Pick up Assy	Unidad	Evento	1	90.000
1.9		Cargador Principal	Unidad	Evento	1	1.710.000
TOTAL DE PRECIO UNITARIO LOTE 3 GS.						11.543.150

Monto Mínimo: Gs.: 5.000.000.- (Guaranies cinco millones)

Monto Máximo: Gs.: 10.000.000.- (Guaranies diez millones)

Ing. Agr. Dr. Orlando Noldin
Miembro del Comité de Evaluación de Ofertas

Abog. Daniel Sosa
Miembro del Comité de Evaluación de Ofertas

Lic. Reinalda Garay
Miembro del Comité de Evaluación de Ofertas

Ing. María Beatriz Villalba
Miembro del Comité de Evaluación de Ofertas

C.P. Julio Cesar Medina
Miembro del Comité de Evaluación de Ofertas