RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 575

POR LA CUAL SE ADJUDICA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE FOTOCOPIADORAS SANSUNG Y DUPLICADORAS RISO EN EL MARCO DE LA CONTRATACION DIRECTA Nº 04/2015 "MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE FOTOCOPIADORAS SAMSUNG Y DUPLICADORAS RISO" ID 297.094.

Asunción, 27 de julio de 2015

VISTA: La convocatoria a Contratación Directa Nº 04/2015 "Mantenimiento y reparación menor de fotocopiadoras Samsung y duplicadoras Riso" ID 297.094.

CONSIDERANDO: Que, el Informe de Evaluación recomienda *Adjudicar* a la firma citadas más abajo los Lotes 1 y 2, por cumplir éstas con todos los requisitos legales exigidos y por ajustarse a las necesidades de la Institución; y,

Que, el Artículo 28º de la citada Ley dispone que, la Máxima Autoridad de la convocante adjudique a los participantes de la licitación que hayan presentado las ofertas que cumplan con las condiciones legales y técnicas estipuladas en los Pliegos de bases y condiciones; y

Que, el Artículo 34º inc. c de la Ley 2051/03, establece que bajo responsabilidad de la máxima autoridad de la institución, se podrá hacer la contratación directa sin contar con el mínimo de tres ofertas susceptibles de análisis; y,

La Resolución Administrativa Nº 89/2014 de fecha 28 de agosto de 2014 "Que designa Ordenador de Gastos Alterno al Director General de Administración y Finanzas y delega funciones".

En uso de las atribuciones que le fueron delegadas,

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

RESUELVE:

Artículo 1º.- Adjudicar la prestación de los servicios de mantenimiento y reparación menor de fotocopiadoras, en el marco de la CD N° 04/2015, a la siguiente firma:

- **PRINTEC S.A.:** por un monto mínimo de **Gs. 7.500.000.-** (Guaraníes siete millones quinientos mil) y hasta un monto máximo de **Gs. 15.000.000.-** (guaraníes quince millones), correspondientes al Lote Nº 1, detallado como sigue:

Ítem	Descripción del servicio	Cantidad	Precio Unitario
	LOTE 1 - FOTOCOPIADORAS SAMSUNG		
1	Limpieza (Interior-Exterior-Aspirado), Diagnostico, Configuración y mantenimiento preventivo de Equipo (SIN REPUESTO) de Fotocopiadora Samsung M4072FD	1	180.000
2	Cambio de Scanner de Fotocopiadora Samsung M4072FD	1	1.900.000
3	Cambio de Placa Principal de Fotocopiadora Samsung M4072FD	1	1.500.000
4	Cambio de Rodillos de Transferencias de Fotocopiadora Samsung M4072FD	1	600.000
5	Cambio Conjunto Alimentador de Papel de Fotocopiadora Samsung M4072FD	1	800.000
6	Cambio de Motor Principal de Fotocopiadora Samsung M4072FD	1	990.000

PODER LEGISLATIVO H. CAMARA DE DIPUTADOS DIREC. GRAL. ADMINISTRATIVA-FINANCIERA DIRECTOR

7	Cambio de Láser de Fotocopiadora Samsung M4072FD	1	640.000
8	Cambio de Puerta Frontal de Fotocopiadora Samsung M4072FD	1	400.000
9	Cambio de Alimentador By Pass de Fotocopiadora Samsung M4072FD	1	355.000
10	Cambio de Ensamble de Salida de Fusor de Fotocopiadora Samsung M4072FD	1	245.000
11	Cambio de Alimentador de Bandeja B1 de Fotocopiadora Samsung M4072FD	1	550.000
12	Cambio de Fuente de Baja Tensión de Fotocopiadora Samsung M4072FD	1	980.000
13	Cambio de Bisagras de Fotocopiadora Samsung M4072FD	1	320.000
14	Cambio de Panel de Control de Fotocopiadora Samsung M4072FD	1	495.000
15	Cambio de Bandeja de By Pass de Fotocopiadora Samsung M4072FD	1	505.000
16	Cambio de Cristal de Exposición de Fotocopiadora Samsung M4072FD	1	330.000
17	Cambio de Correa del Scanner de Fotocopiadora Samsung M4072FD	1	230.000
18	Cambio de Conjunto Fusor de Fotocopiadora Samsung M4072FD	1	770.000
19	Cambio de Dúplex de Fotocopiadora Samsung M4072FD	1	460.000
20	Cambio del Rodillo alimentador del casette de Fotocopiadora Samsung M4072FD	1	120.000
21	Ensamble del Chasis de Fotocopiadora Samsung M4072FD	1	800.000
22	Cambio de Bandeja 1 de Fotocopiadora Samsung M4072FD	1	490.000
23	Cambio de pila MNV de Fotocopiadora Samsung M4072FD	1	80.000
24	Rodillo alimentador del ADO de Fotocopiadora Samsung M4072FD	1	120.000
25	Cambio de ADO (alimentador de originales) de Fotocopiadora Samsung M4072FD	1	420.000
26	Cambio de Puerta frontal de Fotocopiadora Samsung M4072FD	1	320.000
27	Cambio de Soporte de la puerta frontal de Fotocopiadora Samsung M4072FD	1	200.000
28	Cambio de Pad de retardo del ado de Fotocopiadora Samsung M4072FD	1	70.000
29	cambio de Boton OK de Fotocopiadora Samsung M4072FD	1	50.000
30	Cambio de Actuador del sensor de registro de Fotocopiadora Samsung M4072FD	1	40.000
31	Cambio de Sensor del duplex de Fotocopiadora Samsung M4072FD	1	40.000

Y por un monto mínimo de **Gs. 15.000.000.-** (Guaraníes quince millones), y un monto máximo de **Gs. 30.000.000.-** (Guaranies treinta millones) correspondiente al Lote 2, detallado como sigue:

Ítem	Descripción del servicio	Cantidad	Precio Unitario
	LOTE 2 - DUPLICADORAS RISO		
1	Servicio de mantenimiento Preventivo y reparación de una (1) multicopiadora digital, marca RISO modelo GR 1700.	1	550.000
2	Cambio de Sector gear	1	120.000
3	Cambio de Pressure roller Assy; A3	1	1.900.000
4	Cambio de Gear; m1x15x12	1	400.000
5	Cambio de Load spring	1	120.000
6	Cambio de Cover f; Stripper pad	1	150.000
7	Cambio de Base f; Stripper pad	1	150.000
8	Cambio de Stripper pad	1	100.000
9	Cambio de Light absorber strip (328 x 18)	1	150.000

PODER LEGISLATIVO H. CAMARA DE DIPUTADOS DIREC. GRAL. ADMINISTRATIVA-FINANCIERA DIRECTOR

10	Cambio de Gear; m1x25x7 owc	1	240.000
11	Cambio de Rubber pick-up roller	1	360.000
12	Cambio de Core; pick-up roller	1	410.000
13	Cambio de Belt (Correas de desecho)	1	150.000
14	Cambio de Ink blocking sheet	1	350.000
15	Cambio de Kit de Master (2 unidades por caja)	1	1.200.000
16	Cambio de Kit de Tinta (2 unidades por caja)	1	800.000
17	Cambio de Transfer Belt	1	350.000
18	Servicio de mantenimiento Preventivo y reparación de una (1) multicopiadora digital, marca RISO modelo CZ 180	1	550.000
19	Cambio de Sector gear	1	120.000
20	Cambio de Pressure roller Assy; A3	1	1.900.000
21	Cambio de Gear; m1x15x12	1	400.000
22	Cambio de Load spring	1	120.000
23	Cambio de Cover f; Stripper pad	1	150.000
24	Cambio de Base f; Stripper pad	1	150.000
25	Cambio de Stripper pad	1	100.000
26	Cambio de Light absorber strip (328 x 18)	1	150.000
27	Cambio de Gear; m1x25x7 owc	1	240.000
28	Cambio de Rubber pick-up roller	1	360.000
29	Cambio de Core; pick-up roller	1	410.000
30	Cambio de Belt (Correas de desecho)	1	150.000
31	Cambio de Ink blocking sheet	1	350.000
32	Cambio de Kit de Master (2 unidades por caja)	1	1.200.000
33	Cambio de Kit de Tinta (2 unidades por caja)	1	800.000
34	Cambio de Transfer Belt	1	350.000
35	Servicio de mantenimiento Preventivo y reparación de una (1) multicopiadora digital, marca RISO modelo EZ 390	1	550.000
36	Cambio de Sector gear	1	120.000
37	Cambio de Pressure roller Assy; A3	1	1.900.000
38	Cambio de Gear; m1x15x12	1	400.000
39	Cambio de Load spring	1	120.000
40	Cambio de Cover f; Stripper pad	1	150.000
41	Cambio de Base f; Stripper pad	1	150.000
42	Cambio de Stripper pad	1	100.000
43	Cambio de Light absorber strip (328 x 18)	1	150.000
44	Cambio de Gear; m1x25x7 owc	1	240.000
45	Cambio de Rubber pick-up roller	1	360.000
46	Cambio de Core; pick-up roller	1	410.000
47	Cambio de Belt (Correas de desecho)	1	150.000
48	Cambio de Ink blocking sheet	1	350.000
49	Cambio de Kit de Master (2 unidades por caja)	1	1.200.000
50	Cambio de Kit de Tinta (2 unidades por caja)	1	800.000
51	Cambio de Transfer Belt	1	350.000
52	Servicio de mantenimiento Preventivo y reparación de una (1) multicopiadora digital, marca RISO modelo EZ 391 U	1	550.000
53	Cambio de Sector gear	1	120.000
54	Cambio de Pressure roller Assy; A3	1	1.900.000
55	Cambio de Gear; m1x15x12	1	400.000
56	Cambio de Load spring	1	120.000
57	Cambio de Cover f; Stripper pad	1	150.000

PODER LEGISLATIVO H. CAMARA DE DIPUTADOS DIREC. GRAL. ADMINISTRATIVA-FINANCIERA DIRECTOR

58	Cambio de Base f; Stripper pad	1	150.000
59	Cambio de Stripper pad	1	100.000
60	Cambio de Light absorber strip (328 x 18)	1	150.000
61	Cambio de Gear; m1x25x7 owc	1	240.000
62	Cambio de Rubber pick-up roller	1	360.000
63	Cambio de Core; pick-up roller	1	410.000
64	Cambio de Belt (Correas de desecho)	1	150.000
65	Cambio de Ink blocking sheet	1	350.000
66	Cambio de Kit de Master (2 unidades por caja)	1	1.200.000
67	Cambio de Kit de Tinta (2 unidades por caja)	1	800.000
68	Cambio de Transfer Belt	1	350.000

Totalizando un monto mínimo de **Gs. 22.500.000.-** (Guaraníes veintidós millones quinientos mil), y un monto máximo de **Gs. 45.000.000.-** (Guaranies cuarenta y cinco millones).

Artículo 2°.- Comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar.

PODER LEGISLATIVO H. CAMARA DE DIPUTADOS DIREC. GRAL. ADMINISTRATIVA-FINANCIERA DIRECTOR

ECON. ALFREDO J. MONGELÓS GONZÁLEZ
Director General de Administración y Finanzas
Honorable Cámara de Diputados

UOC/2015
OA/JM
Resadm575