POLICÍA NACIONAL

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapevá ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Dirección Administrativa

Departamento de la Unidad Operativa de Contrataciones

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 133/2016 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA" CON- ID N° 305.113.

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.

						COMPUNEW & ASOCIADOS	SERVICE REPUESTOS PIROY	N&F INGENIERIA	H-SAM de Hilario Saucedo	2B Refrigeración	RV SERVICE	CASA LYONS	TECNO INGENIERIA –PROVISION Y SERVICIO	AIRMECT	S. PAZOS de Daniel Pazos	FRIOTEXS G S.R.L
Lote	Código de Catálgo	Descripción	U.M.	Presentación	Cantidad	Precio Unitario	Precio Unitario	Precio Unitario	Precio Unitario	Precio Unitario	Precio Unitario	Precio Unitario	Precio Unitario	Precio Unitario	Precio Unitario	Precio Unitario
		Mantenimiento y Reparaciones de Acondicionador de Aire Split de 12,000 BTU														
1	72102305-001	Cambio del motocompresor	Unidad	Evento	1	350.000	280.000	200.000	340.000	400.000	320.000	340.000	350.000	550.000	800.000	85.000
2	72102305-001	Cambio de la placa electronica	Unidad	Evento	1	150.000	210.000	150.000	250.000	300.000	150.000	290.000	298.000	120.000	110.000	85.000
3	72102305-001	Reparacion de la placa electronica	Unidad	Evento	1	50.000	140.000	100.000	170.000	200.000	100.000	50.000	195.000	70.000	55.000	85.000
4	72102305-001	Cambio de la valvula inversora	Unidad	Evento	1	200.000	280.000	200.000	340.000	400.000	220.000	69.000	390.000	150.000	220.000	85.000
5	72102305-001	Cambio de sensor de Temperatura	Unidad	Evento	1	42.000	42.000	30.000	40.000	60.000	20.000	88.000	58.000	45.000	35.000	85.000
6	72102305-001	Cambio de Sensor de humedad	Unidad	Evento	1	42.000	42.000	30.000	40.000	60.000	20.000	79.000	58.000	45.000	35.000	85.000
7	72102305-001	Cambio de turbina de evaporador	Unidad	Evento	1	110.000	84.000	60.000	100.000	120.000	120.000	60.000	120.000	100.000	110.000	85.000
8	72102305-001	cambio de motor del ventilador del evaporador	Unidad	Evento	1	110.000	84.000	60.000	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	100.000	110.000	85.000
9	72102305-001	cambio de la paleta condensador	Unidad	Evento	1	30.000	63.000	45.000	70.000	90.000	90.000	80.000	89.500	80.000	99.000	85.000
10	72102305-001	cambio del motor ventilador del condensador	Unidad	Evento	1	110.000	91.000	65.000	110.000	130.000	110.000	60.000	130.000	114.000	110.000	85.000
11	72102305-001	cambio del filtro secador de la unidad con carga de gas	Undiad	Evento	1	120.000	126.000	90.000	160.000	180.000	120.000	179.000	180.000	130.000	220.000	85.000
12	72102305-001	cambio de capacitor de arranque del motor compresor	Undiad	Evento	1	50.000	35.000	25.000	40.000	50.000	25.000	80.000	50.000	30.000	55.000	85.000
13	72102305-001	cambio de capacitor de marcha del motor compresor	Undiad	Evento	1	50.000	35.000	25.000	40.000	50.000	25.000	49.000	50.000	50.000	11.000	85.000
14	72102305-001	cambio de capacitor del motor ventilador	Undiad	Evento	1	50.000	35.000	25.000	40.000	50.000	15.000	50.000	50.000	30.000	25.000	85.000
		Mantenimiento y Reparaciones de Acondicionador de Aire Split de 18,000 BTU														
15	72102305-001	Cambio del motocompresor	Unidad	Evento	1	400.000	280.000	200.000	340.000	400.000	320.000	300.000	380.000	580.000	800.000	85.000
16	72102305-001	Cambio de la placa electronica	Unidad	Evento	1	150.000	210.000	150.000	250.000	300.000	150.000	240.000	299.500	120.000	110.000	85.000
17	72102305-001	Reparacion de la placa electronica	Unidad	Evento	1	50.000	140.000	100.000	170.000	200.000	100.000	139.000	198.000	70.000	55.000	85.000
18	72102305-001	Cambio de la valvula inversora	Unidad	Evento	1	150.000	245.000	175.000	300.000	350.000	220.000	49.000	350.000	120.000	220.000	85.000
19	72102305-001	Cambio de sensor de Temperatura	Unidad	Evento	1	42.000	42.000	30.000	40.000	60.000	20.000	170.000	59.500	40.000	35.000	85.000

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 133/2016 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA" CON- ID N° 305.113.

20	72102305-001	Cambio de Sensor de humedad	Unidad	Evento	1	42.000	42.000	30.000	40.000	60.000	20.000	79.000	59.500	40.000	35.000	85.000
21	72102305-001	Cambio de turbina de evaporador	Unidad	Evento	1	110.000	84.000	60.000	100.000	120.000	120.000	290.000	120.000	100.000	110.000	85.000
22	72102305-001	cambio de motor del ventilador del evaporador	Unidad	Evento	1	110.000	84.000	60.000	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	90.000	110.000	85.000
23	72102305-001	cambio de la paleta condensador	Unidad	Evento	1	30.000	63.000	45.000	70.000	90.000	90.000	80.000	89.500	85.000	99.000	85.000
24	72102305-001	cambio del motor ventilador del condensador	Unidad	Evento	1	110.000	91.000	65.000	110.000	130.000	110.000	340.000	130.000	110.000	110.000	85.000
25	72102305-001	cambio del filtro secador de la unidad con carga de gas	Unidad	Evento	1	120.000	126.000	90.000	160.000	180.000	120.000	175.000	180.000	157.000	220.000	85.000
26	72102305-001	cambio de capacitor de arranque del motor compresor	Unidad	Evento	1	50.000	35.000	25.000	40.000	50.000	25.000	40.000	50.000	30.000	55.000	85.000
27	72102305-001	cambio de capacitor de marcha del motor compresor	Unidad	Evento	1	50.000	35.000	25.000	40.000	50.000	25.000	40.000	50.000	50.000	11.000	85.000
28	72102305-001	cambio de capacitor del motor ventilador	Unidad	Evento	1	50.000	35.000	25.000	40.000	50.000	15.000	290.000	50.000	30.000	25.000	85.000
		Mantenimiento y Reparaciones de Acondicionador de Aire Split de 24,000 BTU						**1.080.000**								
29	72102305-001	Cambio del motocompresor	Unidad	Evento	1	450.000	280.000	200.000	340.000	400.000	400.000	340.000	390.000	610.000	880.000	85.000
30	72102305-001	Cambio de la placa electronica	Unidad	Evento	1	150.000	210.000	150.000	250.000	300.000	160.000	240.000	299.500	120.000	110.000	85.000
31	72102305-001	Reparacion de la placa electronica	Unidad	Evento	1	50.000	175.000	125.000	230.000	250.000	100.000	170.000	249.500	70.000	55.000	85.000
32	72102305-001	Cambio de la valvula inversora	Unidad	Evento	1	150.000	245.000	175.000	300.000	350.000	220.000	135.000	349.500	70.000	220.000	85.000
33	72102305-001	Cambio de sensor de Temperatura	Unidad	Evento	1	42.000	42.000	30.000	40.000	60.000	20.000	290.000	59.500	40.000	35.000	85.000
34	72102305-001	Cambio de Sensor de humedad	Unidad	Evento	1	42.000	42.000	30.000	40.000	60.000	20.000	79.000	59.500	40.000	35.000	85.000
35	72102305-001	Cambio de turbina de evaporador	Unidad	Evento	1	110.000	84.000	60.000	100.000	120.000	120.000	115.000	120.000	110.000	110.000	85.000
36	72102305-001	cambio de motor del ventilador del evaporador	Unidad	Evento	1	120.000	98.000	70.000	120.000	140.000	120.000	130.000	140.000	100.000	110.000	85.000
37	72102305-001	cambio de la paleta condensador	Unidad	Evento	1	50.000	63.000	45.000	70.000	90.000	90.000	240.000	89.500	100.000	99.000	85.000
38	72102305-001	cambio del motor ventilador del condensador	Unidad	Evento	1	120.000	91.000	65.000	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000	100.000	110.000	85.000
39	72102305-001	cambio del filtro secador de la unidad con carga de gas	Unidad	Evento	1	120.000	126.000	90.000	160.000	180.000	180.000	180.000	179.500	150.000	220.000	85.000
40	72102305-001	cambio de capacitor de arranque del motor compresor	Unidad	Evento	1	50.000	35.000	25.000	40.000	50.000	25.000	40.000	49.500	40.000	55.000	85.000
41	72102305-001	cambio de capacitor de marcha del motor compresor	Unidad	Evento	1	50.000	35.000	25.000	40.000	50.000	25.000	40.000	49.500	40.000	11.000	85.000
42	72102305-001	cambio de capacitor del motor ventilador	Unidad	Evento	1	50.000	35.000	25.000	40.000	50.000	15.000	290.000	49.500	30.000	25.000	85.000
		Mantenimiento y Reparaciones de Acondicionador de Aire Split de 36.000 BTU														
43	72102305-001	Cambio del motocompresor	Unidad	Evento	1	750.000	280.000	200.000	340.000	400.000	400.000	340.000	400.000	680.000	1.550.000	85.000
44	72102305-001	Cambio de la Placa Electrónica	Unidad	Evento	1	150.000	210.000	150.000	250.000	300.000	180.000	240.000	299.500	120.000	220.000	85.000
45	72102305-001	Reparación de la Placa Electrónica	Unidad	Evento	1	90.000	175.000	125.000	230.000	250.000	120.000	290.000	249.500	70.000	55.000	85.000
46	72102305-001	Cambio de la Valvula Inversora	Unidad	Evento	1	150.000	245.000	175.000	300.000	350.000	220.000	270.000	349.500	80.000	220.000	85.000
47	72102305-001	Cambio de Sensor de Temperatura	Unidad	Evento	1	50.000	98.000	70.000	120.000	140.000	20.000	170.000	139.500	40.000	35.000	85.000
48	72102305-001	Cambio de Sensor de Humedad	Unidad	Evento	1	40.000	42.000	30.000	40.000	60.000	20.000	79.000	59.500	40.000	35.000	85.000

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 133/2016 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA" CON- ID N° 305.113.

49	72102305-001	Cambio de turbina de evaporador	Unidad	Evento	1	110.000	84.000	60.000	100.000	120.000	140.000	115.000	119.500	90.000	110.000	85.000
50	72102305-001	Cambio de motor del ventilador del evaporador	Unidad	Evento	1	120.000	98.000	70.000	120.000	140.000	140.000	130.000	139.500	110.000	110.000	85.000
51	72102305-001	Cambio de la paleta condensador	Unidad	Evento	1	60.000	63.000	45.000	70.000	90.000	90.000	80.000	89.500	80.000	99.000	85.000
52	72102305-001	Cambio del motor ventilador del condensador	Unidad	Evento	1	120.000	91.000	65.000	110.000	130.000	130.000	130.000	129.500	105.000	110.000	85.000
53	72102305-001	Cambio del filtro secador de la unidad con carga de gas	Unidad	Evento	1	120.000	126.000	90.000	160.000	180.000	180.000	180.000	179.500	140.000	280.000	85.000
54	72102305-001	Cambio de Capacitor de arranque del motor compresor	Unidad	Evento	1	50.000	35.000	25.000	40.000	50.000	30.000	40.000	49.500	40.000	55.000	85.000
55	72102305-001	Cambio de Capacitor de marcha del motor compresor	Unidad	Evento	1	50.000	35.000	25.000	40.000	50.000	30.000	40.000	49.500	40.000	11.000	85.000
56	72102305-001	Cambio de Capacitor del motor ventilador	Unidad	Evento	1	50.000	35.000	25.000	40.000	50.000	20.000	50.000	49.500	40.000	25.000	85.000
		Mantenimiento y Reparaciones de Acondicionador de Aire Split de 45.000 BTU														
57	72102305-001	Cambio del motocompresor	Unidad	Evento	1	850.000	280.000	200.000	340.000	400.000	420.000	340.000	450.000	730.000	1.550.000	85.000
58	72102305-001	Cambio de la Placa Electrónica	Unidad	Evento	1	150.000	210.000	150.000	250.000	300.000	180.000	290.000	299.500	110.000	220.000	85.000
59	72102305-001	Reparación de la Placa Electrónica	Unidad	Evento	1	90.000	175.000	125.000	230.000	250.000	120.000	240.000	249.500	70.000	55.000	85.000
60	72102305-001	Cambio de la Valvula Inversora	Unidad	Evento	1	150.000	245.000	175.000	300.000	350.000	220.000	180.000	349.500	80.000	220.000	85.000
61	72102305-001	Cambio de Sensor de Temperatura	Unidad	Evento	1	50.000	49.000	35.000	50.000	70.000	20.000	60.000	68.000	40.000	35.000	85.000
62	72102305-001	Cambio de Sensor de Humedad	Unidad	Evento	1	40.000	42.000	30.000	40.000	60.000	20.000	79.000	59.500	40.000	35000	85.000
63	72102305-001	Cambio de turbina de evaporador	Unidad	Evento	1	110.000	84.000	60.000	100.000	120.000	120.000	115.000	120.000	105.000	110.000	85.000
64	72102305-001	Cambio de motor del ventilador del evaporador	Unidad	Evento	1	120.000	98.000	70.000	120.000	140.000	120.000	130.000	140.000	105.000	110.000	85.000
65	72102305-001	Cambio de la paleta condensador	Unidad	Evento	1	60.000	63.000	45.000	70.000	90.000	90.000	80.000	90.000	80.000	99.000	85.000
66	72102305-001	Cambio del motor ventilador del condensador	Unidad	Evento	1	120.000	91.000	65.000	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000	100.000	110.000	85.000
67	72102305-001	Cambio del filtro secador de la unidad con carga de gas	Unidad	Evento	1	120.000	126.000	90.000	160.000	180.000	180.000	330.000	179.500	160.000	280.000	85.000
68	72102305-001	Cambio de Capacitor de arranque del motor compresor	Unidad	Evento	1	50.000	35.000	25.000	40.000	50.000	30.000	50.000	49.500	40.000	55.000	85.000
69	72102305-001	Cambio de Capacitor de marcha del motor compresor	Unidad	Evento	1	50.000	35.000	25.000	40.000	50.000	30.000	50.000	49.500	40.000	11.000	85.000
70	72102305-001	Cambio de Capacitor del motor ventilador	Unidad	Evento	1	50.000	35.000	25.000	40.000	50.000	20.000	50.000	49.500	40.000	25.000	85.000
		Mantenimiento y Reparaciones de Acondicionador de Aire Split de 60.000 BTU														
71	72102305-001	Cambio del motocompresor	Unidad	Evento	1	950.000	280.000	200.000	340.000	400.000	480.000	350.000	480.000	790.000	1.550.000	85.000
72	72102305-001	Cambio de la Placa Electrónica	Unidad	Evento	1	150.000	210.000	150.000	250.000	300.000	200.000	290.000	298.000	120.000	220.000	85.000
73	72102305-001	Reparación de la Placa Electrónica	Unidad	Evento	1	90.000	175.000	125.000	230.000	250.000	120.000	190.000	247.000	70.000	55.000	85.000
74	72102305-001	Cambio de la Valvula Inversora	Unidad	Evento	1	150.000	245.000	175.000	300.000	350.000	240.000	150.000	349.500	50.000	220.000	85.000
75	72102305-001	Cambio de Sensor de Temperatura	Unidad	Evento	1	50.000	120.400	86.000	150.000	172.000	20.000	50.000	170.000	40.000	35.000	85.000
76	72102305-001	Cambio de Sensor de Humedad	Unidad	Evento	1	40.000	56.000	40.000	60.000	80.000	20.000	50.000	80.000	40.000	35.000	85.000
77	72102305-001	Cambio de turbina de evaporador	Unidad	Evento	1	110.000	84.000	60.000	100.000	120.000	135.000	115.000	120.000	90.000	110.000	85.000

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 133/2016 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE ACONDICIONADORES DE AIRE PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA" CON- ID N° 305.113.

78	72102305-001	Cambio de motor del ventilador del evaporador	Unidad	Evento	1	120.000	98.000	70.000	120.000	140.000	135.000	130.000	140.000	90.000	110.000	85.000
79	72102305-001	Cambio de la paleta condensador	Unidad	Evento	1	60.000	63.000	45.000	70.000	90.000	90.000	80.000	90.000	75.000	99.000	85.000
80	72102305-001	Cambio del motor ventilador del condensador	Unidad	Evento	1	110.000	91.000	65.000	110.000	130.000	130.000	120.000	130.000	105.000	110.000	85.000
81	72102305-001	Cambio del filtro secador de la unidad con carga de gas	Unidad	Evento	1	120.000	126.000	90.000	160.000	180.000	230.000	330.000	180.000	105.000	280.000	85.000
82	72102305-001	Cambio de Capacitor de arranque del motor compresor	Unidad	Evento	1	50.000	49.000	35.000	50.000	70.000	30.000	139.000	69.500	40.000	55.000	85.000
83	72102305-001	Cambio de Capacitor de marcha del motor compresor	Unidad	Evento	1	50.000	35.000	25.000	40.000	50.000	30.000	170.000	49.500	40.000	11.000	85.000
84	72102305-001	Cambio de Capacitor del motor ventilador	Unidad	Evento	1	50.000	35.000	25.000	40.000	50.000	20.000	290.000	49.500	40.000	25.000	85.000
TOTAL GENERAL						**10.502.000**	**9.472.400**	**7.846.000**	**11.390.000**	**13.532.000**	**9.835.000**	**13.097.000**	**13.530.000**	**9.966.000**	**14.810.000**	**7.140.000**

Monto mínimo	**70.000.000**
Monto máximo	**140.000.000**

Lic. ORLANDO SCOLARI
Suboficial Primero OS.
Representante Dpto. Jurídico

DARÍO RAMÓN MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP. – Lic. AE
Jefe Departamento UOC

ANTONIO VELAZQUEZ JARA
Comisario Principal MAAP.
Tesorero Habilitado Pagador - Prog. 2.2.0

RAFAEL RUIZ MARTINEZ
Comisario Principal DEJAP
Representante de la Dirección Administrativa