fondo ganadero

GOBIERNO NACIONAL

CONTRATACION DIRECTA Nº 39/14 PARA "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y MONITORES DE PC - AD REFERENDUM"

ID Nº 273.912

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

					Oferentes	BIOS GROUP S.R.L.	IGC S.R.L.	INGENIERIA G
1	2	3	6	7	8	9	9	9
N° Ítem*	Código Catalogo*	Descripción del Servicio*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**
1	81111812-002	Mantenimiento y reparacion de impresora laser color corporativa (Lexmark c544dn)	Unidad	1	Evento	Gs 40.000	Gs 120.000	Gs 410.000
					PRECIO TOTAL	Gs 40.000	Gs 120.000	Gs 410.000

Desglose de Lista de Precios:

Ítem Nº 1 - Mantenimiento y Reparacion de Impresora Laser color corporativo Lexmark c544dn, sin incluir repuestos

				Oferentes	BIOS GROUP S.R.L.	IGC S.R.L.	INGENIERIA G
N° Ítem*	Descripción	Unidad de Medida*	Presentacion	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**
1	Diagnostico	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 20.000
	Limpieza general interna y externa	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 85.000	Gs 50.000
	Reparacion o cambio de fusor	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.000
	Reparacion o cambio de la placa madre	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.000
	Reparacion o cambio de placa de funcion especifica	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.000
	Reparacion de la fuente de alimentacion	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.000
	Cambio de flat	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 40.000
	Cambio de kit mantenimiento completo	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.000
				PRECIO TOTAL	Gs 40.000	Gs 120.000	Gs 410.000

					Oferentes	BIOS GROUP S.R.L.	IGC S.R.L.	INGENIERIA G
1	2	3	6	7	8	9	9	9
N° Ítem*	Código Catalogo*	Descripción del Servicio*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**
2	81111812-002	Mantenimiento y reparacion de impresora laser blanco y negro de rango medio (HP laserjet 4250, 2200, 2550, 2420)	Unidad	1	Evento	Gs 160.000	Gs 400.000	Gs 1.640.000
					PRECIO TOTAL	Gs 160.000	Gs 400.000	Gs 1.640.000

Desglose de Lista de Precios:

Ítem Nº 2 - Mantenimiento y Reparacion de Impresora Laser blanco y negro de rango medio HP Laserjet 4250, 2200, 2550, 2420, sin incluir repuestos

				Oferentes	BIOS GROUP S.R.L.	IGC S.R.L.	INGENIERIA G
N° Ítem*	Descripción	Unidad de Medida*	Presentacion	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**
			HP Laserjet 4250				
2	Diagnostico	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 20.000
	Limpieza general interna y externa	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 65.000	Gs 50.000
	Reparacion o cambio de fusor	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.000
	Reparacion o cambio de la placa madre	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.000
	Reparacion o cambio de placa de funcion especifica	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.000
	Reparacion de la fuente de alimentacion	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.000
	Cambio de flat	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 40.000
	Cambio de kit mantenimiento completo	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.000
				SUBTOTAL	Gs 40.000	Gs 100.000	Gs 410.000
			HP Laserjet 2200				
2	Diagnostico	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 20.000
	Limpieza general interna y externa	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 65.000	Gs 50.000
	Reparacion o cambio de fusor	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.000
	Reparacion o cambio de la placa madre	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.000
	Reparacion o cambio de placa de funcion especifica	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.000
	Reparacion de la fuente de alimentacion	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.000
	Cambio de flat	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 40.000
	Cambio de kit mantenimiento completo	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.000
				SUBTOTAL	Gs 40.000	Gs 100.000	Gs 410.000
			HP Laserjet 2550				
2	Diagnostico	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 20.000
	Limpieza general interna y externa	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 65.000	Gs 50.000
	Reparacion o cambio de fusor	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.000
	Reparacion o cambio de la placa madre	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.000
	Reparacion o cambio de placa de funcion especifica	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.000

LUIS FERNANDO MONTERO
Jefe Departamento UOC

María Casco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

	Reparacion de la fuente de alimentacion	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.000
	Cambio de flat	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 40.000
	Cambio de kit mantenimiento completo	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.000
				SUBTOTAL	Gs 40.000	Gs 100.000	Gs 410.000
			HP Laserjet 2420				
2	Diagnostico	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 20.000
	Limpieza general interna y externa	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 65.000	Gs 50.000
	Reparacion o cambio de fusor	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.000
	Reparacion o cambio de la placa madre	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.000
	Reparacion o cambio de placa de funcion especifica	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.000
	Reparacion de la fuente de alimentacion	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.000
	Cambio de flat	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 40.000
	Cambio de kit mantenimiento completo	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.000
				SUBTOTAL	Gs 40.000	Gs 100.000	Gs 410.000
				PRECIO TOTAL	Gs 160.000	Gs 400.000	Gs 1.640.000

					Oferentes	BIOS GROUP S.R.L.	IGC S.R.L.	INGENIERIA G
1	2	3	6	7	8	9	9	9
N° Ítem*	Código Catalogo*	Descripción del Servicio*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**
3	81111812-002	Mantenimiento y reparacion de impresora laser blanco y negro de escritorio (Canon LBP 3250 - Xerox Phaser 3140 - HP Laserjet 6P - Lexmark e230 - HP Laserjet P1005 - HP Laserjet P1020)	Unidad	1	Evento	Gs 240.000	Gs 660.000	Gs 2.460.000
					PRECIO TOTAL	Gs 240.000	Gs 660.000	Gs 2.460.00

Desglose de Lista de Precios:

Ítem Nº 3 - Mantenimiento y Reparacion de Impresora Laser blanco y negro de de escritorio (Canon LBP 3250 - Xerox Phaser 3140 - HP Laserjet 6P - Lexmark e230 - HP

					Oferentes	BIOS GROUP S.R.L.	IGC S.R.L.	INGENIERIA G
N° Ítem*	Descripción	Unidad de Medida*	Presentacion	Cantidad		Precio unitario (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**
			Canon LBP 3250					
3	Diagnostico	Unidad	Evento	1		Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 20.000
	Limpieza general interna y externa	Unidad	Evento	1		Gs 5.000	Gs 85.000	Gs 50.000
	Reparacion o cambio de fusor	Unidad	Evento	1		Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.000
	Reparacion o cambio de la placa madre	Unidad	Evento	1		Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.000
	Reparacion o cambio de placa de funcion especifica	Unidad	Evento	1		Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.000
	Reparacion de la fuente de alimentacion	Unidad	Evento	1		Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.000
	Cambio de flat	Unidad	Evento	1		Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 40.000
	Cambio de kit mantenimiento completo	Unidad	Evento	1		Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.000
				SUBTOTAL		Gs 40.000	Gs 120.000	Gs 410.000
			Xerox Phaser 3140					
3	Diagnostico	Unidad	Evento	1		Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 20.000
	Limpieza general interna y externa	Unidad	Evento	1		Gs 5.000	Gs 85.000	Gs 50.000
	Reparacion o cambio de fusor	Unidad	Evento	1		Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.000
	Reparacion o cambio de la placa madre	Unidad	Evento	1		Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.000
	Reparacion o cambio de placa de funcion especifica	Unidad	Evento	1		Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.000
	Reparacion de la fuente de alimentacion	Unidad	Evento	1		Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.00
	Cambio de flat	Unidad	Evento	1		Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 40.000
	Cambio de kit mantenimiento completo	Unidad	Evento	1		Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.000
				SUBTOTAL		Gs 40.000	Gs 120.000	Gs 410.000
			HP Laserjet 6P					
3	Diagnostico	Unidad	Evento	1		Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 20.000
	Limpieza general interna y externa	Unidad	Evento	1		Gs 5.000	Gs 65.000	Gs 50.000
	Reparacion o cambio de fusor	Unidad	Evento	1		Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.000
	Reparacion o cambio de la placa madre	Unidad	Evento	1		Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.000
	Reparacion o cambio de placa de funcion especifica	Unidad	Evento	1		Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.000
	Reparacion de la fuente de alimentacion	Unidad	Evento	1		Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.000
	Cambio de flat	Unidad	Evento	1		Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 40.000
	Cambio de kit mantenimiento completo	Unidad	Evento	1		Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.000
				SUBTOTAL		Gs 40.000	Gs 100.000	Gs 410.000
			Lexmark e230					
3	Diagnostico	Unidad	Evento	1		Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 20.000
	Limpieza general interna y externa	Unidad	Evento	1		Gs 5.000	Gs 85.000	Gs 50.000
	Reparacion o cambio de fusor	Unidad	Evento	1		Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.000
	Reparacion o cambio de la placa madre	Unidad	Evento	1		Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.000
	Reparacion o cambio de placa de funcion especifica	Unidad	Evento	1		Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.000
	Reparacion de la fuente de alimentacion	Unidad	Evento	1		Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.000
	Cambio de flat	Unidad	Evento	1		Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 40.000
	Cambio de kit mantenimiento completo	Unidad	Evento	1		Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.000

LUIS FERNANDO MONTERO
Jefe Departamento UOC

María Casco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

					SUBTOTAL	Gs 40.000	Gs 120.000	Gs 410.000
	HP Laserjet P1005						
3	Diagnostico	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 20.000
	Limpieza general interna y externa	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 65.000	Gs 50.000
	Reparacion o cambio de fusor	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.000
	Reparacion o cambio de la placa madre	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.000
	Reparacion o cambio de placa de funcion especifica	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.000
	Reparacion de la fuente de alimentacion	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.000
	Cambio de flat	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 40.000
	Cambio de kit mantenimiento completo	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.000
					SUBTOTAL	Gs 40.000	Gs 100.000	Gs 410.000
	HP Laserjet P1020						
3	Diagnostico	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 20.000
	Limpieza general interna y externa	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 65.000	Gs 50.000
	Reparacion o cambio de fusor	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.000
	Reparacion o cambio de la placa madre	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.000
	Reparacion o cambio de placa de funcion especifica	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.000
	Reparacion de la fuente de alimentacion	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.000
	Cambio de flat	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 40.000
	Cambio de kit mantenimiento completo	Unidad	Evento	1	Gs 5.000	Gs 5.000	Gs 60.000
					SUBTOTAL	Gs 40.000	Gs 100.000	Gs 410.000
					PRECIO TOTAL	Gs 240.000	Gs 660.000	Gs 2.460.000

					Oferentes	BIOS GROUP S.R.L.	IGC S.R.L.	INGENIERIA G
1	2	3	6	7	8	9	9	9
N° Ítem*	Código Catalogo*	Descripción del Servicio*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**
4	81111812-002	Mantenimiento y reparacion de impresora multifunción a chorro de tinta (HP 1400 Series)	Unidad	1	Evento	Gs 33.000	Gs 125.000	Gs 295.000
					PRECIO TOTAL	**Gs 33.000**	**Gs 125.000**	**Gs 295.000**

Desglose de Lista de Precios:
Ítem Nº 4 - Mantenimiento y Reparacion de Impresora multifuncion a chorro de tinta HP 1400 Series, sin incluir repuestos

					Oferentes	BIOS GROUP S.R.L.	IGC S.R.L.	INGENIERIA G
N° Ítem*	Descripción	Unidad de Medida*	Presentacion	Cantidad		Precio unitario (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**
4	Diagnostico	Unidad	Evento	1		Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 20.000
	Limpieza general interna y externa	Unidad	Evento	1		Gs 2.500	Gs 65.000	Gs 30.000
	Reparacion o cambio de placa madre	Unidad	Evento	1		Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 30.000
	Reparacion o cambio de placa de cabezal	Unidad	Evento	1		Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 30.000
	Cambio de canastilla portal cartucho	Unidad	Evento	1		Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 30.000
	Servicio Total del servicio station	Unidad	Evento	1		Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 30.000
	Cambio de motores	Unidad	Evento	1		Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 15.000
	Cambio de encoder	Unidad	Evento	1		Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 10.000
	Cambio de disco de media de fijacion	Unidad	Evento	1		Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 10.000
	Reparacion o cambio de la fuente	Unidad	Evento	1		Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 40.000
	Cambio de flat	Unidad	Evento	1		Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 10.000
	Cambio de lampara escaner	Unidad	Evento	1		Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 20.000
	Cambio de rodillo escaner	Unidad	Evento	1		Gs 3.000	Gs 5.000	Gs 20.000
					PRECIO TOTAL	Gs 33.000	Gs 125.000	Gs 295.000

					Oferentes	BIOS GROUP S.R.L.	IGC S.R.L.	INGENIERIA G
1	2	3	6	7	8	9	9	9
N° Ítem*	Código Catalogo*	Descripción del Servicio*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**
5	81111812-002	Mantenimiento y reparacion de impresora a chorro de tinta (HP Deskjet 800 Series - HP Photsmart - HP 3000 Series)	Unidad	1	Evento	Gs 84.000	Gs 240.000	Gs 555.000
					PRECIO TOTAL	**Gs 84.000**	**Gs 240.000**	**Gs 555.000**

Desglose de Lista de Precios:
Ítem Nº 5 - Mantenimiento y Reparacion de Impresora a chorro de tinta HP Deskjet 800 Series, HP Photosmart y HP 3000 series, sin incluir repuestos

					Oferentes	BIOS GROUP S.R.L.	IGC S.R.L.	INGENIERIA G
N° Ítem*	Descripción	Unidad de Medida*	Presentacion	Cantidad		Precio unitario (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**
	HP Deskjet 800 Series							
	Diagnostico	Unidad	Evento	1		Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 20.000
	Limpieza general interna y externa	Unidad	Evento	1		Gs 2.500	Gs 30.000	Gs 30.000
	Reparacion o cambio de la placa madre	Unidad	Evento	1		Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 20.000
	Reparacion o cambio de placa de cabezal	Unidad	Evento	1		Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 15.000

LUIS FERNANDO MONTERO
Jefe Departamento UOC

María Casco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

5	Cambio de canastilla portal cartucho	Unidad	Evento	1	Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 15.000
	Servicio total del service station	Unidad	Evento	1	Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 20.000
	Cambio de motores	Unidad	Evento	1	Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 15.000
	Cambio de encoder	Unidad	Evento	1	Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 10.000
	Cambio de disco de medida de fijacion	Unidad	Evento	1	Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 10.000
	Reparacion o cambio de la fuente	Unidad	Evento	1	Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 20.000
	Cambio de flat	Unidad	Evento	1	Gs 3.000	Gs 5.000	Gs 10.000
				SUBTOTAL	Gs 28.000	Gs 80.000	Gs 185.000
			HP Photosmart				
5	Diagnostico	Unidad	Evento	1	Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 20.000
	Limpieza general interna y externa	Unidad	Evento	1	Gs 2.500	Gs 30.000	Gs 30.000
	Reparacion o cambio de la placa madre	Unidad	Evento	1	Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 20.000
	Reparacion o cambio de placa de cabezal	Unidad	Evento	1	Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 15.000
	Cambio de canastilla portal cartucho	Unidad	Evento	1	Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 15.000
	Servicio total del service station	Unidad	Evento	1	Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 20.000
	Cambio de motores	Unidad	Evento	1	Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 15.000
	Cambio de encoder	Unidad	Evento	1	Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 10.000
	Cambio de disco de medida de fijacion	Unidad	Evento	1	Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 10.000
	Reparacion o cambio de la fuente	Unidad	Evento	1	Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 20.000
	Cambio de flat	Unidad	Evento	1	Gs 3.000	Gs 5.000	Gs 10.000
				SUBTOTAL	Gs 28.000	Gs 80.000	Gs 185.000
			HP 3000 Series				
5	Diagnostico	Unidad	Evento	1	Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 20.000
	Limpieza general interna y externa	Unidad	Evento	1	Gs 2.500	Gs 30.000	Gs 30.000
	Reparacion o cambio de la placa madre	Unidad	Evento	1	Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 20.000
	Reparacion o cambio de placa de cabezal	Unidad	Evento	1	Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 15.00
	Cambio de canastilla portal cartucho	Unidad	Evento	1	Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 15.00
	Servicio total del service station	Unidad	Evento	1	Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 20.000
	Cambio de motores	Unidad	Evento	1	Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 15.000
	Cambio de encoder	Unidad	Evento	1	Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 10.000
	Cambio de disco de medida de fijacion	Unidad	Evento	1	Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 10.000
	Reparacion o cambio de la fuente	Unidad	Evento	1	Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 20.000
	Cambio de flat	Unidad	Evento	1	Gs 3.000	Gs 5.000	Gs 10.000
				SUBTOTAL	Gs 28.000	Gs 80.000	Gs 185.000
				PRECIO TOTAL	Gs 84.000	Gs 240.000	Gs 555.000

					Oferentes	BIOS GROUP S.R.L.	IGC S.R.L.	INGENIERIA G
1	2	3	6	7	8	9	9	9
N° Ítem*	Código Catalogo*	Descripción del Servicio*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**
6	81111812-002	Mantenimiento y reparacion de impresora matricial de carro largo (Epson LQ 2090)	Unidad	1	Evento	Gs 28.000	Gs 95.000	Gs 185.000
					PRECIO TOTAL	**Gs 28.000**	**Gs 95.000**	**Gs 185.000**

Desglose de Lista de Precios:

Ítem Nº 6 - Mantenimiento y Reparacion de Impresora matricial de carro largo Epson LQ 2090, sin incluir repuestos

					Oferentes	BIOS GROUP S.R.L.	IGC S.R.L.	INGENIERIA G
N° Ítem*	Descripción	Unidad de Medida*	Presentacion	Cantidad		Precio unitario (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**
			HP Deskjet 800 Series					
6	Diagnostico	Unidad	Evento	1		Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 20.000
	Limpieza general interna y externa, lubricacion	Unidad	Evento	1		Gs 2.500	Gs 45.000	Gs 30.000
	Reparacion o cambio de cabezal de impresión	Unidad	Evento	1		Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 15.000
	Reparacion o cambio de placa madre	Unidad	Evento	1		Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 15.000
	Reparacion o cambio de fuente de alimentacion	Unidad	Evento	1		Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 15.000
	Reparacion de placa mecanica	Unidad	Evento	1		Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 15.000
	Reparacion de placa de cabezal	Unidad	Evento	1		Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 20.000
	Reparacion de motores	Unidad	Evento	1		Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 15.000
	Reparacion de engranajes	Unidad	Evento	1		Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 15.000
	Reparacion de sensores	Unidad	Evento	1		Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 15.000
	Cambio de flat	Unidad	Evento	1		Gs 3.000	Gs 5.000	Gs 10.000
					PRECIO TOTAL	Gs 28.000	Gs 95.000	Gs 185.000

					Oferentes	BIOS GROUP S.R.L.	IGC S.R.L.	INGENIERIA G
1	2	3	6	7	8	9	9	9
N° Ítem*	Código Catalogo*	Descripción del Servicio*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**
7	81111812-001	Mantenimiento y reparacion de monitores de PC - CRT	Unidad	1	Evento	Gs 24.000	Gs 120.000	Gs 240.000
					PRECIO TOTAL	**Gs 24.000**	**Gs 120.000**	**Gs 240.000**

LUIS FERNANDO MONTERO
Jefe Departamento UOC

María Casco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

Desglose de Lista de Precios:
Ítem Nº 7 - Mantenimiento y Reparacion Monitores de PC - CRT de 15 y 17 pulgadas, sin incluir repuestos

				Oferentes	BIOS GROUP S.R.L.	IGC S.R.L.	INGENIERIA G
N° Ítem*	Descripción	Unidad de Medida*	Presentacion	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**
	HP Deskjet 800 Series						
7	Diagnostico	Unidad	Evento	1	Gs 3.000	Gs 5.000	Gs 20.000
	Limpieza general interna y externa	Unidad	Evento	1	Gs 3.000	Gs 60.000	Gs 20.000
	Regulacion de las funciones	Unidad	Evento	1	Gs 3.000	Gs 30.000	Gs 10.000
	Cambio de integrado	Unidad	Evento	1	Gs 3.000	Gs 5.000	Gs 10.000
	Cambio de Tubo CRT	Unidad	Evento	1	Gs 3.000	Gs 5.000	Gs 50.000
	Cambio de Flyback	Unidad	Evento	1	Gs 3.000	Gs 5.000	Gs 80.000
	Cambio de Cable fijo de datos	Unidad	Evento	1	Gs 3.000	Gs 5.000	Gs 30.000
	Reparacion/Cambio de Fuente	Unidad	Evento	1	Gs 3.000	Gs 5.000	Gs 20.000
				PRECIO TOTAL	Gs 24.000	Gs 120.000	Gs 240.000

					Oferentes	BIOS GROUP S.R.L.	IGC S.R.L.	INGENIERIA G
1	2	3	6	7	8	9	9	9
N° Ítem*	Código Catalogo*	Descripción del Servicio*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**
8	81111812-001	Mantenimiento y reparacion de monitores de PC - LCD	Unidad	1	Evento	Gs 21.000	Gs 140.000	Gs 165.000
					PRECIO TOTAL	Gs 21.000	Gs 140.000	Gs 165.000

Desglose de Lista de Precios:
Ítem Nº 8 - Mantenimiento y Reparacion Monitores de PC - LCD de 15, 17 y 19 pulgadas, sin incluir repuestos

				Oferentes	BIOS GROUP S.R.L.	IGC S.R.L.	INGENIERIA G
N° Ítem*	Descripción	Unidad de Medida*	Presentacion	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**
	HP Deskjet 800 Series						
8	Diagnostico	Unidad	Evento	1	Gs 3.000	Gs 5.000	Gs 20.000
	Limpieza general interna y externa	Unidad	Evento	1	Gs 3.000	Gs 60.000	Gs 20.000
	Regulacion de las funciones	Unidad	Evento	1	Gs 3.000	Gs 30.000	Gs 15.000
	Cambio de integrado (s)	Unidad	Evento	1	Gs 3.000	Gs 5.000	Gs 20.000
	Cambio de cable de datos	Unidad	Evento	1	Gs 3.000	Gs 30.000	Gs 30.000
	Reparacion de puerto de comunicación	Unidad	Evento	1	Gs 3.000	Gs 5.000	Gs 30.000
	Reparacion/Cambio de Fuente	Unidad	Evento	1	Gs 3.000	Gs 5.000	Gs 30.000
				PRECIO TOTAL	Gs 21.000	Gs 140.000	Gs 165.000

					Oferentes	BIOS GROUP S.R.L.	IGC S.R.L.	INGENIERIA G
1	2	3	6	7	8	9	9	9
N° Ítem*	Código Catalogo*	Descripción del Servicio*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**
9	81111812-002	Mantenimiento y reparacion de impresora multifuncion a chorro de tinta	Unidad	1	Evento	Gs 35.000	Gs 150.000	Gs 240.000
					PRECIO TOTAL	Gs 35.000	Gs 150.000	Gs 240.000

Desglose de Lista de Precios:
Ítem Nº 9 - Mantenimiento y Reparacion de impresora multifuncion a chorro de tinta Lexmark Pro 715 de alta velocidad, sin incluir respuestos

				Oferentes	BIOS GROUP S.R.L.	IGC S.R.L.	INGENIERIA G
N° Ítem*	Descripción	Unidad de Medida*	Presentacion	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**
	HP Deskjet 800 Series						
9	Diagnostico	Unidad	Evento	1	Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 20.000
	Limpieza general interna y externa	Unidad	Evento	1	Gs 2.500	Gs 85.000	Gs 30.000
	Reparacion o cambio de placa madre	Unidad	Evento	1	Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 20.000
	de color)	Unidad	Evento	1	Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 20.000
	color)	Unidad	Evento	1	Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 15.000
	Servicio Total del service station	Unidad	Evento	1	Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 20.000
	Cambio de motores	Unidad	Evento	1	Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 15.000
	Cambio de encoder	Unidad	Evento	1	Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 10.000
	Cambio de disco de medida de fijacion	Unidad	Evento	1	Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 10.000
	Reparacion o cambio de la fuente	Unidad	Evento	1	Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 20.000
	Cambio de flat	Unidad	Evento	1	Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 10.000
	Cambio de lampara escaner	Unidad	Evento	1	Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 15.000
	Cambio de rodillo escaner	Unidad	Evento	1	Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 15.000
	Reparacion del mecanismo de cabezales de impresión	Unidad	Evento	1	Gs 2.500	Gs 5.000	Gs 20.000
				PRECIO TOTAL	Gs 35.000	Gs 150.000	Gs 240.000

LUIS FERNANDO MONTERO
Jefe Departamento UOC

María Casco Lichi
Gerente
Gestión Institucional

					Oferentes	BIOS GROUP S.R.L.	IGC S.R.L.	INGENIERIA G
1	2	3	6	7	8	9	9	9
N° Ítem*	Código Catalogo*	Descripción del Servicio*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**
10	81111812-002	Mantenimiento y reparacion de impresora laser B/N Multifuncion	Unidad	1	Evento	Gs 36.000	Gs 125.000	Gs 200.000
					PRECIO TOTAL	Gs 36.000	Gs 125.000	Gs 200.000

Desglose de Lista de Precios:

Ítem Nº 10 - Mantenimiento y Reparacion de impresora laser B/N Multifuncion - Samsung Xpress M207W, sin incluir respuestos

				Oferentes	BIOS GROUP S.R.L.	IGC S.R.L.	INGENIERIA G
N° Ítem*	Descripción	Unidad de Medida*	Presentacion	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**
10	Diagnostico	Unidad	Evento	1	Gs 4.000	Gs 5.000	Gs 20.000
	Limpieza general interna y externa	Unidad	Evento	1	Gs 4.000	Gs 85.000	Gs 30.000
	Reparacion o cambio de fusor	Unidad	Evento	1	Gs 4.000	Gs 5.000	Gs 35.000
	Reparacion o cambio de la placa madre	Unidad	Evento	1	Gs 4.000	Gs 5.000	Gs 20.000
	Reparacion o cambio de placa de funcion especifica	Unidad	Evento	1	Gs 4.000	Gs 5.000	Gs 20.000
	Reparacion de la fuente de alimentacion	Unidad	Evento	1	Gs 4.000	Gs 5.000	Gs 20.000
	Cambio de flat	Unidad	Evento	1	Gs 4.000	Gs 5.000	Gs 15.000
	Cambio de kit mantenimiento completo	Unidad	Evento	1	Gs 4.000	Gs 5.000	Gs 20.000
	Cambio de rodillo de escaner	Unidad	Evento	1	Gs 4.000	Gs 5.000	Gs 20.000
				PRECIO TOTAL	Gs 36.000	Gs 125.000	Gs 200.000
				PRECIO TOTAL DE TODOS LOS ÍTEMS	Gs 701.000	Gs 2.175.000	Gs 6.390.000

LUIS FERNANDO MONTERO
Jefe Departamento UOC

María Casco Lichi
Gerente
Gestión Institucional