INFORME DE EVALUACIÓN

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 15 días del mes de Diciembre de 2020, se presenta el Informe Final resultante de la evaluación de ofertas inherente a la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2020 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA MARCA BAUMER PERTENECIENTES AL IPS" ID N° 372.676,** elaborado en base a lo establecido en el art. 26 la **Ley N° 2051/2003 de "CONTRATACIONES PÚBLICAS".-**

1. CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS:

Que, por Memorándum DOP/COP N° 757/2020 de fecha 09 de diciembre de 2020, la Oficina de Coordinación de la Dirección Operativa Contrataciones, comunica que fueron designados los miembros para integrar la Comisión Evaluadora de Ofertas de la **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2020 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA MARCA BAUMER PERTENECIENTES AL IPS" ID N° 372.676**, conforme al siguiente detalle:

- Abg. Rodrigo Rene Viveros, en representación de la Dirección Jurídica.-
- Tec. Maria Angelica Aguero, representante de la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud.-

Que, por Memorándum DOP/COP N° 774/2020 de fecha 14 de diciembre de 2020, la Oficina de Coordinación de la Dirección Operativa Contrataciones, comunica que fue designado como miembro, en reemplazo de la Sra. María Angélica Agüero para integrar la Comisión Evaluadora de Ofertas de la **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2020 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA MARCA BAUMER PERTENECIENTES AL IPS" ID N° 372.676**, conforme al siguiente detalle:

- Tec. Ivan Javier Ramos, representante de la Dirección de Recursos Tecnológicos de Salud.-

2. ANTECEDENTES:

Que por Memorando DEM/EM2/N°06/2020, de fecha 02 de marzo de 2020, identificada como Expediente MEM-0262-2020-000006, la Sección Administrativa de Equipos e Insumos, a través del Departamento de Electromedicina, solicito el inicio de los tramites del llamado para la **"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA MARCA BAUMER PERTENECIENTES AL IPS".**

Que, por Memorándum DOP/DTC/N° 315/2020 de fecha 16 de marzo de 2020, el Departamento Técnico de Contrataciones solicito la emisión del Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, con **ID N° 372.676**, para la **"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA MARCA BAUMER PERTENECIENTES AL IPS"** Bajo la modalidad de Licitación por Concurso de Ofertas.

Que, por Resolución C.A. N° 056-006/2020, de fecha 22 de julio de 2020, se autoriza al llamado a **LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2020 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA MARCA BAUMER PERTENECIENTES AL IPS".**

Que, por Nota G.A.L.D.O.P. N° 586/2020 de fecha 15 de setiembre de 2020, la Dirección de Operativa de Contrataciones pone a conocimiento de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas el inicio del llamado **"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA MARCA BAUMER PERTENECIENTES AL IPS" ID N° 372.676.**

3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA:

Que, por Memorándum CA N° 5000009411 de fecha 20 de abril de 2020, el Departamento de Presupuesto, a través de la Dirección Contabilidad y Presupuesto, informó que el pedido afecta al siguiente rubro 243 "Mantenimiento y reparaciones menores de maquinarias, equipos y muebles de oficina" del Programa 2 de "Servicio Sociales de Calidad" y 598 "Reparaciones mayores de herramientas y otros" del Programa 2 de "Servicio Sociales de Calidad" que cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 1406/2020 de fecha 20 de abril de 2020, con un monto de Gs. 72.531.450- (Guaraníes Setenta y dos millones quinientos treinta y un mil cuatrocientos cincuenta) para el presente ejercicio.

4. ACTO DE APERTURA DE SOBRES:

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los dos días del mes de noviembre del año dos mil veinte, en la sede del Instituto de Previsión Social siendo las **08:45** horas, se procedió al cierre del plazo establecido para la presentación de los sobres conteniendo los documentos de oferta de la **"LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2020 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA MARCA BAUMER PERTENECIENTES AL IPS".**

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
TEC. IVAN RAMOS
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodrigo R. Viveros
(Abogado - Mat. N° 49.951
DIRECCIÓN JURÍDICA

Fueron invitadas a participar de este Acto las siguientes empresas:

1. **ARGON S.R.L.**
2. **DYSA HEALTHCARE S.A.**
3. **IMESE S.A.**
4. **LA CASA DEL MEDICO**
5. **VICENTE SCAVONE & CIA S.A.E**

Seguidamente, siendo las 09:00 horas se da apertura a la oferta presentada:

- **DYSA HEALTHCARE S.A RUC: 80013820-1/ Correo Electrónico informes@dysa.com.py: LOTE 1** Según planilla de precio unitario cotiza por un monto total de **Gs. 151.762.500 (ciento cincuenta y un millones setecientos sesenta y dos mil quinientos) IVA incluido y por el monto máximo de LOTE 1 Gs.133.125.000 (ciento treinta y tres millones ciento veinticinco mil).- LOTE 2** Según planilla de precio unitario cotiza por un monto total de **Gs. 764.710.440 (Guaraníes setecientos sesenta y cuatro millones setecientos diez mil cuatrocientos cuarenta) IVA Incluido y por el monto máximo de LOTE 2 Gs: 157.000.800.(ciento cincuenta y siete millones ochocientos)** Monto de la Garantía de Mantenimiento de Oferta: **Gs. 27.500.000.- (Guaraníes veintisiete millones quinientos mil).** Empresa Aseguradora: **PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS.** N° de Póliza: 1508006399. Total de hojas foliadas 86 (ochenta y seis).

Oferente	Formulario de Oferta debidamente Firmado	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Documento que Acredita la representación	Declaración Jurada Art. 40° de la Ley N° 2051/03	Constancia SIPE
DYSA HEALTHCARE S.A.	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA

6. REGISTRO DE INHABILITADOS:

Se ha consultado el registro de amonestados e inhabilitados del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), con los números de RUC correspondientes de la empresa participante:

- **DYSA HEALTHCARE S.A. – RUC: 80013820-1**

De acuerdo a los Registros del Sistema de Información de Contrataciones Públicas, se constata que la Firma **DYSA HEALTHCARE S.A.** no forma parte del Registro de Inhabilitados por tanto, se encuentra habilitada a presentar ofertas.

7. INFORME JURÍDICO:

Por medio de la presente y en mi carácter de representante de la Dirección Jurídica, en el marco de la evaluación de la oferta presentada en la Licitación por Concurso de Ofertas N° 04/2020 **"CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA MARCA BAUMER PERTENECIENTES AL IPS"- ID: 372.676,** cumplo en remitir el informe final.

Verificadas las documentaciones requeridas al oferente se observa que la misma se ajusta sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", su Decreto Reglamentario N° 2992/19.

MONTO DE OFERTA. Gs.	Garantía Mantenimiento de Oferta	No hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y Declaración Jurada de Integridad	Representación suficiente del firmante de la Oferta	Formulario de Oferta
TOTAL: 290.125.800.-	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
TEC. IVAN KAMOS
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodrigo R. Riveros
Abogado - Mat. N° 49.951
DIRECCIÓN JURÍDICA

Verificada la Documentación de Carácter Formal, se observa que la misma cumple con la las solicitadas por el Pliego de Bases y Condiciones.

(SINARH): SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Al respecto se informa cuanto sigue:

- **NOMINA DE SOCIOS Y/O ACCIONISTAS DE - DYSA HEALTHCARE S.A. – RUC: 80013820-1**

C.I	NOMBRE Y APELLIDO
424.973	Ricardo Hellmers Fonseca
608.021	Florencia Llano de Hellmers
2.511.536	Lucia Inés Hellmers Llano
619.274	Vicente Antonio de Felice Saccarello
1.455.624	Ricardo Hellmers Llano

Inciso a) Consultado en la base de datos, **NINGUNA** de las personas que conforman la sociedad, se hallan comprendidas en el presupuesto del inciso "a" del artículo 40.

Inciso b) Según la verificación realizada en el Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (SINARH) de fecha **14/12/2020**, se constata que el firmante de la oferta y los miembros del Directorio, **NO FORMAN PARTE** de la nómina de funcionarios de los Entes Públicos.

Por consiguiente, conforme al análisis de la evaluación realizada, se concluye que la misma **SE AJUSTA** sustancialmente a la documentación legal exigida en el Pliego de Bases y Condiciones y lo dispuesto en la **Ley N° 2051/03 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS"**, su **Decreto Reglamentario N° 21.909/03** y el **Decreto N° 5174/05** por el cual se modifican algunos Artículos del Decreto 21.909/03 y su Decreto Reglamentario N° 1107 de fecha 13 de Enero de 2014, "POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE SUBASTA A LA BAJA ELECTRONICA Y SE DEROGAN LOS DECRETOS N° 12.453/2008 Y 5517/2010".-

8. CONSULTA Y/O ACLARACIONES SOLICITADAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACION.

En cumplimiento a la Resolución N° 849/15 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, el Comité Evaluador solicitó vía correo electrónico de fecha 11 de diciembre de 2020 a la Oficina de Coordinación de la Dirección Operativa de Contrataciones un informe si las personas que integran el directorio de las empresas participantes o que ostenten la representación legal de la sociedad aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaria de la Función Pública y si los mismos prestan servicios actualmente como funcionarios del Instituto de Previsión Social, en que área se desempeñen.-

Reporte Sistema SINARH: La Oficina de Coordinación a través de correo electrónico en fecha 14 de diciembre de 2020, remitió el reporte del SINARH, de cuyo informe se desprende que las personas que integran el directorio de empresas participantes o que ostentan la representación legal de la sociedad, no se encuentran vinculadas en forma activa con ningún Organismo o Entidad del Estado, como tampoco forman parte del plantel de funcionarios permanentes del Instituto de Previsión Social.-

9. REQUISITOS DOCUMENTALES PARA LA EVALUACION DE LAS CONDICIONES DE PARTICIPACION.

	Cumple	No Cumple
1. Formulario de Oferta (*) [El formulario de oferta y lista de precios, generados electrónicamente a través del SICP, deben ser completados y firmados por el oferente.]	Cumple	
2. Garantía de Mantenimiento de Oferta (*) La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución.	Cumple	
3. Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social	Cumple	
4. Certificado de Producto y Empleo Nacional, emitido por el MIC, en caso de contar	Cumple	
5. Constancia de presentación de la **"Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos"** ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.	Cumple	
6. Certificado de Cumplimiento Tributario. (**)	Cumple	
7. Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente. (**)	Cumple	
8. Documentos legales		
Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.		

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
TEC. IVAN RAMOS
Sección Administración de Equipos e Insumos

INFORME DE EVALUACION

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodrigo D. Viveros
Abogado - Mat. N° 49.951
DIRECCIÓN JURÍDICA

a) Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (*)	**Cumple**	

b) Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.	**Cumple**	
c) Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad.		
d) Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas. (*)	**Cumple**	
Certificado de Cumplimiento Tributario vigente a la fecha de apertura o al inicio de la carga de propuestas para procesos de SBE.	**Cumple**	
Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los tres últimos años (2017, 2018 y 2019) para contribuyente de IRACIS	**Cumple**	
Formulario 106 de los tres últimos años (2017, 2018 y 2019) para contribuyentes del IRPC	**Cumple**	

9. Capacidad Técnica		
a) Presentación como mínimo de 3 (tres) Certificados o Actas de Recepción Final de prestación de servicios de mantenimiento y reparación de equipos biomédicos donde conste el desempeño satisfactorio del oferente, expedidos por Instituciones Públicas o Privadas dentro de los últimos 05 (cinco) años (2015 – 2016 – 2017 – 2018 – 2019). (Dicho documento deberá estar debidamente sellado y firmado por el responsable que lo emitió).	**Cumple**	
b) Cumplimiento total del Protocolo de Mantenimiento Preventivo y descripción de servicios (salvo los puntos que sean opcionales o que se aclaren que no son excluyentes).	**Cumple**	
c) Listado y certificación demostrable de cada personal técnico, capacitado y habilitado por el fabricante, Representante Regional o Distribuidor Regional Autorizado a realizar Servicio técnico en la marca de los equipos ofertados.	**Cumple**	
d) Habilitación vigente del Servicio Técnico en dispositivos médicos, expedido por el MSP y BS.	**Cumple**	
e) Habilitación vigente como Importador de Dispositivos Médicos emitida por la Dirección de Control de Profesiones y Establecimientos de Salud, del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social vigente	**Cumple**	
f) Declaración jurada del Oferente de poseer la capacidad de suministro en tiempo y forma de lo solicitado.	**Cumple**	
g) Autorización del fabricante: a) Si el oferente es fabricante del producto que oferta, deberá presentar el documento que lo acredite como tal. b) Si el oferente es Representante o Distribuidor del producto que oferta, deberá presentar la autorización del fabricante c) Si el oferente es Distribuidor del Representante Local del Fabricante, deberá presentar un poder o autorización otorgado por éste último. No obstante, se deberá acompañar copia de la Autorización del Fabricante otorgada al Representante Local. Para b) y el Representante Local, la documentación requerida es el formulario incluido en la Sección Formularios. Este formulario podrá ser reemplazado por la documentación que pruebe fehacientemente que el oferente es Representante o Distribuidor autorizado del bien que oferta. Asimismo, la documentación podrá ser presentada en copia simple, no obstante, para la firma del Contrato la misma deberá estar inscripta en el Registro Público de Comercio, Sección Representaciones.	**Cumple**	

10. VERIFICACIÓN DE LA CAPACIDAD FINANCIERA:

1. DYSA HEALTHCARE S.A. RUC:80013820-1									
		2017		**2018**		**2019**		**Promedio**	**Observaciones**
Ratio de Liquidez	Activo corriente	51.837.817.632	2,43	58.974.460.774	1,49	71.888.149.782	1,48	**1,80**	CUMPLE
	Pasivo corriente	21.369.553.873		39.646.857.246		48.647.526.556			
Endeudamiento	Pasivo total	28.528.179.170	0,51	42.955.178.946	0,56	52.235.018.806	0,59	**0,55**	CUMPLE
	Activo total	55.880.652.845		77.310.219.923		88.260.943.133			
Rentabiliad	Utilidad neta	1.788.179.694	0,11	7.086.706.609	0,30	3.359.536.764	0,11	**0,17**	CUMPLE
	Capital	16.000.000.000		24.000.000.000		30.000.000.000			
Capital	Activo corriente					71.888.149.782	23.240.623.226	**43.518.870**	CUMPLE
	Pasivo corriente					48.647.526.556			
									290.125.800

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
TEC. IVAN RAMOS
Sección Administrativa de
Equipos e Insumos

INFORME DE EVALUACION

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodrigo R. Alvarez
Abogado Apdo. N° 49.428
DIRECCIÓN JURÍDICA

11. INFORME SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

En base al estudio pormenorizado de las documentaciones técnicas y legales presentadas por las firmas oferentes, en la **LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS N° 04/2020 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA MARCA BAUMER PERTENECIENTES AL IPS" ID N° 372.676.**, y conforme al pliego de Bases y Condiciones, se formula lo siguiente.

Que en fecha 14 de diciembre de 2020 a través del correo electrónico se informa. Revisados todos los documentos, se ha observado que el único oferente **DYSA HEALTHCARE S.A.** cumple con todas las especificaciones técnicas y las documentaciones técnicas solicitadas.

Por consiguiente, la parte técnica no encuentra variaciones entre lo solicitado y lo ofertado, por lo que se sugiere la adjudicación de la presente licitación a la empresa.-

12. CUADRO DE FACTURACIONES DE LOS ULTIMOS 5 AÑOS: (2015-2016-2017-2018-2019):

EMPRESA	AÑO	CONTRATO Y/OFACTURA	MONTO
DYSA HEALTHCARE S.A.	2017	CONTRATO NRO. 001/2017 LPN 112/2016	876.005.480
DYSA HEALTHCARE S.A.	2019	CONTRATO NRO. 434/2019 LPN 42/2019	698.255.200
		MONTO TOTAL	1.574.260.680

MONTO DE LA OFERTA	290.125.800
50%	145.062.900
	CUMPLE

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
TEC. IVAN RAMOS
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodrigo R. Viveros
Abogado - M.J. N° 30.951
DIRECCIÓN JURÍDICA

13. CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS:

								DYSA HEALTHCARE S.A. LOTE 1		
ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO IVA incluido	PRECIO TOTAL IVA incluido	%
1	73171602-006	Bomba de vacio 3,0 CV - 60Hz de la Marca Baumer Marca Baumer, Modelo Hi VacCad para reparacion ubicada a 50km	UNIDAD	EVENTO	1	43.375.000	43.375.000	49.447.500	49.447.500	14%
2	73171602-006	mba de vacio 3,0 CV - 60Hz de la Marca Baumer Marca Baumer, Modelo Hi VacCad para reparacion ubicada en el rango 51 a 250km	UNIDAD	EVENTO	1	44.375.000	44.375.000	50.587.500	50.587.500	14%
3	73171602-006	Bomba de vacio 3,0 CV - 60Hz de la Marca Baumer Marca Baumer, Modelo Hi VacCad para reparacion ubicada a 251km a 450 km	UNIDAD	EVENTO	1	45.375.000	45.375.000	51.727.500	51.727.500	14%
Monto total ofertado LOTE 1: CIENTO CINCUENTA Y UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS IVA INCLUIDO									**151.762.500**	

								DYSA HEALTHCARE S.A. LOTE 2		
ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO REFERENCIAL	PRECIO TOTAL	PRECIO UNITARIO IVA incluido	PRECIO TOTAL IVA incluido	%
1	73171602-006	Mantenimiento Preventivo , instalados en el rango de 0 a 50 Km Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	8.030.000	8.030.000	9.154.200	9.154.200	14%
2	73171602-006	Mantenimiento Preventivo , instalados en el rango de 51 a 200 Km Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	9.130.000	9.130.000	10.408.200	10.408.200	14%
3	73171602-006	Mantenimiento Preventivo , instalados en el rango de 201 a 450 Km Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	9.680.000	9.680.000	11.035.200	11.035.200	14%
4	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provision de respuesto, instalados en el rango de 0 a 50 Km para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	5.258.000	5.258.000	5.994.120	5.994.120	14%
5	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provision de respuestos, instalados en el rango de 51 a 200 Km para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	6.358.000	6.358.000	7.248.120	7.248.120	14%
6	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provision de repuesto , instalados en el rango de 201 a 450 Km para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	6.908.000	6.908.000	7.875.120	7.875.120	14%
7	73171602-006	Mantenimiento Preventivo , instalados en el rango de 0 a 50 Km para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	8.030.000	8.030.000	9.154.200	9.154.200	14%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
TEC. IVAN [illegible]
Sección Administración de Equipos e Insumos

Abog. [illegible] Mat. N° 43.951
DIRECCIÓN JURÍDICA

8	73171602-006	Mantenimiento Preventivo , instalados en el rango de 51 a 200 Km para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	9.130.000	9.130.000	10.408.200	10.408.200	14%
9	73171602-006	Mantenimiento Preventivo , instalados en el rango de 201 a 450 Km para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	9.680.000	9.680.000	11.035.200	11.035.200	14%
10	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provision de repuestos , instalados en el rango de 0 a 50 Km para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	5.258.000	5.258.000	5.994.120	5.994.120	14%
11	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provision de respuestos, instalados en el rango de 51 a 200 Km para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	6.358.000	6.358.000	7.248.120	7.248.120	14%
12	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provision de repuesto , instalados en el rango de 201 a 450 Km para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	6.908.000	6.908.000	7.875.120	7.875.120	14%
13	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Filtro de aire 1/2" para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	5.922.000	5.922.000	6.751.080	6.751.080	14%
14	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Filtro "Y" 1/2" para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	2.176.000	2.176.000	2.480.640	2.480.640	14%
15	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Guarnicion B-365 para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	2.152.000	2.152.000	2.453.280	2.453.280	14%
16	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Guarnicion de contrapeso para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	3.701.000	3.701.000	4.219.140	4.219.140	14%
17	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Manometro para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	3.730.000	3.730.000	4.252.200	4.252.200	14%
18	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Manovacuometro para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	3.816.000	3.816.000	4.350.240	4.350.240	14%
19	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de MicroSwitch de Contra Peso para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	2.233.000	2.233.000	2.545.620	2.545.620	14%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
TEC. YVAN RAMOS
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodrigo R. Viveros
Abogado - Mat. N° 49.951
DIRECCIÓN JURÍDICA

20	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Presostato 1/4" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	4.122.000	4.122.000	4.699.080	4.699.080	14%
21	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Purgador 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	3.468.000	3.468.000	3.953.520	3.953.520	14%
22	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Recambio Valvula de Retencion 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	1.947.000	1.947.000	2.219.580	2.219.580	14%
23	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Recambio Valvula de Retencion 1" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	1.961.000	1.961.000	2.235.540	2.235.540	14%
24	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Sensor de Temperatura PT-100 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	5.797.000	5.797.000	6.608.580	6.608.580	14%
25	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Señalero verde para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	2.154.000	2.154.000	2.455.560	2.455.560	14%
26	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Aguja 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	2.249.000	2.249.000	2.563.860	2.563.860	14%
27	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula de retencion de 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	3.163.000	3.163.000	3.605.820	3.605.820	14%
28	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula de seguridad de 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	7.268.000	7.268.000	8.285.520	8.285.520	14%
29	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvulaneumatica 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	5.260.000	5.260.000	5.996.400	5.996.400	14%
30	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvulaneumatica 1" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	5.863.000	5.863.000	6.683.820	6.683.820	14%
31	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/2" Agua para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	4.004.000	4.004.000	4.564.560	4.564.560	14%
32	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/4" para Aire para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	3.800.000	3.800.000	4.332.000	4.332.000	14%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
TEC. IVAN RAMOS
Seccion Administrativa de
Equipos e Insumos

INFORME DE EVALUACION

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Abogado - Mat. N° 42.991
DIRECCIÓN JURÍDICA

8428

33	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/8" para Aire NA para utoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	3.688.000	3.688.000	4.204.320	4.204.320	14%
34	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/8" para Aire Nf para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	3.669.000	3.669.000	4.182.660	4.182.660	14%
35	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Filtro de aire 1/2" para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	6.922.000	6.922.000	7.891.080	7.891.080	14%
36	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Filtro "Y" 1/2" para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	3.176.000	3.176.000	3.620.640	3.620.640	14%
37	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Guarnicion B-365 para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	3.152.000	3.152.000	3.593.280	3.593.280	14%
38	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Guarnicion de contrapeso para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	4.701.000	4.701.000	5.359.140	5.359.140	14%
39	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Manometro para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	4.730.000	4.730.000	5.392.200	5.392.200	14%
40	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Manovacuometro para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	4.816.000	4.816.000	5.490.240	5.490.240	14%
41	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de MicroSwitch de Contra Peso para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	3.233.000	3.233.000	3.685.620	3.685.620	14%
42	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Presostato 1/4" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	5.122.000	5.122.000	5.839.080	5.839.080	14%
43	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Purgador 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	4.468.000	4.468.000	5.093.520	5.093.520	14%
44	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Recambio Valvula de Retencion 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	2.947.000	2.947.000	3.359.580	3.359.580	14%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
TEC. IVAN RAMOS
Sección Administración de Equipos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodrigo R. Viveros
Abogado - Mat. N° 49.951
DIRECCIÓN JURÍDICA

45	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Recambio Valvula de Retencion 1" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	2.961.000	2.961.000	3.375.540	3.375.540	14%
46	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Sensor de Temperatura PT-100 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	6.797.000	6.797.000	7.748.580	7.748.580	14%
47	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Señalero verde para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	3.154.000	3.154.000	3.595.560	3.595.560	14%
48	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Valvula Aguja 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	3.249.000	3.249.000	3.703.860	3.703.860	14%
49	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Valvula de retencion de 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	4.163.000	4.163.000	4.745.820	4.745.820	14%
50	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Valvula de seguridad de 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	8.268.000	8.268.000	9.425.520	9.425.520	14%
51	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Valvulaneumat ica 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	6.260.000	6.260.000	7.136.400	7.136.400	14%
52	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Valvulaneumat ica 1" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	6.863.000	6.863.000	7.823.820	7.823.820	14%
53	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/2" Agua para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	5.004.000	5.004.000	5.704.560	5.704.560	14%
54	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/4" para Aire para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	4.800.000	4.800.000	5.472.000	5.472.000	14%
55	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/8" para Aire NA para utoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	4.688.000	4.688.000	5.344.320	5.344.320	14%
56	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/8" para Aire Nf para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	4.669.000	4.669.000	5.322.660	5.322.660	14%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
TEC. IVAN RAMOS
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Rodrigo R. Vargas
Abogado Mat. N° 49.951
DIRECCIÓN JURÍDICA

57	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Filtro de aire 1/2" para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	7.922.000	7.922.000	9.031.080	9.031.080	14%
58	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Filtro "Y" 1/2" para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	4.176.000	4.176.000	4.760.640	4.760.640	14%
59	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Guarnicion B-365 para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	4.152.000	4.152.000	4.733.280	4.733.280	14%
60	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Guarnicion de contrapeso para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	5.701.000	5.701.000	6.499.140	6.499.140	14%
61	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Manometro para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	5.730.000	5.730.000	6.532.200	6.532.200	14%
62	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Manovacuometro para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	5.816.000	5.816.000	6.630.240	6.630.240	14%
63	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de MicroSwitch de Contra Peso para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	4.233.000	4.233.000	4.825.620	4.825.620	14%
64	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Presostato 1/4" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	6.122.000	6.122.000	6.979.080	6.979.080	14%
65	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Purgador 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	5.468.000	5.468.000	6.233.520	6.233.520	14%
66	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Recambio Valvula de Retencion 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	3.947.000	3.947.000	4.499.580	4.499.580	14%
67	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Recambio Valvula de Retencion 1" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	3.961.000	3.961.000	4.515.540	4.515.540	14%
68	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Sensor de Temperatura PT-100 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	7.797.000	7.797.000	8.888.580	8.888.580	14%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
TEC. IVAN RAMOS
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodrigo A. Riveros
Abogado / Mat. N° 49.951
DIRECCIÓN JURÍDICA

69	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Señalero verde para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	4.154.000	4.154.000	4.735.560	4.735.560	14%
70	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Aguja 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	4.249.000	4.249.000	4.843.860	4.843.860	14%
71	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula de retencion de 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	5.163.000	5.163.000	5.885.820	5.885.820	14%
72	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula de seguridad de 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	9.268.000	9.268.000	10.565.520	10.565.520	14%
73	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvulaneumatica 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	7.260.000	7.260.000	8.276.400	8.276.400	14%
74	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvulaneumatica 1" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	7.863.000	7.863.000	8.963.820	8.963.820	14%
75	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/2" Agua para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	6.004.000	6.004.000	6.844.560	6.844.560	14%
76	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/4" para Aire para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	5.800.000	5.800.000	6.612.000	6.612.000	14%
77	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/8" para Aire NA para utoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	5.688.000	5.688.000	6.484.320	6.484.320	14%
78	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/8" para Aire Nf para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	5.669.000	5.669.000	6.462.660	6.462.660	14%
79	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Valvula de seguridad de 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	7.105.000	7.105.000	8.099.700	8.099.700	14%
80	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Boton Retentivo para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	2.176.000	2.176.000	2.480.640	2.480.640	14%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
TEC. IVAN RAMOS
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Rodrigo [illegible]
Abogado
DIRECCIÓN JURÍDICA

81	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Resistencia de 9 kW para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	6.900.000	6.900.000	7.866.000	7.866.000	14%
82	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Manovacuometro para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	2.144.000	2.144.000	2.444.160	2.444.160	14%
83	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Manometro para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	2.144.000	2.144.000	2.444.160	2.444.160	14%
84	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Cilindro neumatico Ø32 100-N/L para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	6.269.000	6.269.000	7.146.660	7.146.660	14%
85	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Guarnicion para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	2.121.000	2.121.000	2.417.940	2.417.940	14%
86	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Termostato seguridad para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	2.827.000	2.827.000	3.222.780	3.222.780	14%
87	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Rele para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	2.120.000	2.120.000	2.416.800	2.416.800	14%
88	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Flotador de nivel para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	9.215.000	9.215.000	10.508.100	10.508.100	14%
89	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Filtro de aire para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	5.922.000	5.922.000	6.751.080	6.751.080	14%
90	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Valvula de Retencion 1" para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	1.961.000	1.961.000	2.235.540	2.235.540	14%
91	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Valvula Solenoide 1/2" NA para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	5.288.000	5.288.000	6.028.320	6.028.320	14%
92	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de ValvulaNeumatica 1/2" con Regulacion para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	5.260.000	5.260.000	5.996.400	5.996.400	14%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
TEC. [illegible]
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodrigo R. Riveros
Abogado - Mat. N° 49.951
DIRECCIÓN JURÍDICA

93	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Filtro "Y" para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	2.177.000	2.177.000	2.481.780	2.481.780	14%
94	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Purgador para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	4.627.000	4.627.000	5.274.780	5.274.780	14%
95	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Presostato para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	3.957.000	3.957.000	4.510.980	4.510.980	14%
96	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Valvula de seguridad de 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	8.105.000	8.105.000	9.239.700	9.239.700	14%
97	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Boton Retentivo para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	3.176.000	3.176.000	3.620.640	3.620.640	14%
98	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Resistencia de 9 kW para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	7.900.000	7.900.000	9.006.000	9.006.000	14%
99	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Manovacuometro para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	3.144.000	3.144.000	3.584.160	3.584.160	14%
100	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Manometro para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	3.144.000	3.144.000	3.584.160	3.584.160	14%
101	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Cilindro neumatico Ø32 100-N/L para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	7.269.000	7.269.000	8.286.660	8.286.660	14%
102	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Guarnicion para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	3.121.000	3.121.000	3.557.940	3.557.940	14%
103	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Termostato seguridad para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	3.827.000	3.827.000	4.362.780	4.362.780	14%
104	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Rele para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	3.120.000	3.120.000	3.556.800	3.556.800	14%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
TEC. IVAN RAMOS
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodrigo R. Viveros
Abogado - Mat. N° 49.951
DIRECCION JURIDICA

105	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Flotador de nivel para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	10.215.000	10.215.000	11.645.100	11.645.100	14%
106	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Filtro de aire para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	6.922.000	6.922.000	7.891.080	7.891.080	14%
107	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Valvula de Retencion 1" para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	2.961.000	2.961.000	3.375.540	3.375.540	14%
108	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Valvula Solenoide 1/2" NA para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	6.288.000	6.288.000	7.168.320	7.168.320	14%
109	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de ValvulaNeumat ica 1/2" con Regulacion para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	6.260.000	6.260.000	7.136.400	7.136.400	14%
110	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Filtro "Y" para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	3.177.000	3.177.000	3.621.780	3.621.780	14%
111	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Purgador para Marca Baumer, Modelo Hi Speed		EVENTO	1	5.627.000	5.627.000	6.414.780	6.414.780	14%
112	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Presostato para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	4.957.000	4.957.000	5.650.980	5.650.980	14%
113	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Valvula de seguridad de 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	9.105.000	9.105.000	10.379.700	10.379.700	14%
114	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Boton Retentivo para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	4.176.000	4.176.000	4.760.640	4.760.640	14%
115	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Resistencia de 9 kW para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	8.900.000	8.900.000	10.146.000	10.146.000	14%
116	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Manovacuomet ro para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	4.144.000	4.144.000	4.724.160	4.724.160	14%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
TEC. IVAN RAMOS
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodrigo R. Ramos
Abogado - Mat. N° 49.951
DIRECCIÓN JURÍDICA

117	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Manometro para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	4.144.000	4.144.000	4.724.160	4.724.160	14%
118	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Cilindro neumatico Ø32 100-N/L para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	8.269.000	8.269.000	9.426.660	9.426.660	14%
119	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Guarnicion para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	4.121.000	4.121.000	4.697.940	4.697.940	14%
120	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Termostato seguridad para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	4.827.000	4.827.000	5.502.780	5.502.780	14%
121	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Rele para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	4.120.000	4.120.000	4.696.800	4.696.800	14%
122	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Flotador de nivel para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	11.215.000	11.215.000	12.785.100	12.785.100	14%
123	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Filtro de aire para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	7.922.000	7.922.000	9.031.080	9.031.080	14%
124	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Valvula de Retencion 1" para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	3.961.000	3.961.000	4.515.540	4.515.540	14%
125	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Valvula Solenoide 1/2" NA para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	7.288.000	7.288.000	8.308.320	8.308.320	14%
126	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de ValvulaNeumatica 1/2" con Regulacion para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	7.260.000	7.260.000	8.276.400	8.276.400	14%
127	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Filtro "Y" para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	4.177.000	4.177.000	4.761.780	4.761.780	14%
128	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Purgador para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	6.627.000	6.627.000	7.554.780	7.554.780	14%

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
TEC. IVAN RAMOS
Sección Administración de Equipos Médicos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodrigo Riveros
Abogado - Mat. N° 49.951
DIRECCIÓN JURÍDICA

129	73171602-006	Mantenimiento s correctivo con provision de repuesto de Presostato para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	5.957.000	5.957.000	6.790.980	6.790.980	14%
Monto total ofertado LOTE 2: SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA IVA INCLUIDO									**764.710.440**	

14. RECOMENDACIÓNES DE LA COMISION EVALUADORA:

En base a lo expuesto precedentemente y de acuerdo a las evaluaciones realizadas conforme al Art. 4 "Principios Generales de la Ley N° 2051/03", sus Decretos Reglamentarios, y Resol. 1890/2020 se eleva a consideración de la Máxima Autoridad el presente informe de evaluación con la siguiente sugerencia:

- Adjudicar a la firma **DYSA HEALTHCARE S.A.** por cumplir con las condiciones técnicas, legales y financieras establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones, conforme al cuadro adjunto como **Anexo 1**.

15. DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA LA FIRMA DEL CONTRATO:

La empresa adjudicada deberá presentar para la firma del contrato los siguientes documentos:
a) Certificado de no encontrarse en quiebra o en convocatoria de acreedores expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
b) Certificado de no hallarse en interdicción judicial expedido por la Dirección General de Registros Públicos;
c) Constancia de no adeudar aporte obrero patronal expedida por el Instituto de Previsión Social.
d) En el caso que suscriba el contrato otra persona en su representación, acompañar poder suficiente del apoderado para asumir todas las obligaciones emergentes del contrato hasta su terminación.

Es nuestro informe.-

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodrigo R. Viveros
Abogado - Mat. N° 29.951
DIRECCIÓN JURÍDICA

Abg. Rodrigo Rene Viveros
Dirección Jurídica

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
TEC. IVAN RAMOS
Sección Administración de Equipos e Insumos

Tec. Ivan Javier Ramos
Dirección de Recursos Tecnológicos de la Salud

ANEXO 1: CUADRO DE ADJUDICACION

LOTE 1	
MONTO MAXIMO	Gs. 133.125.000 IVA Incluido
MONTO MINIMO	Gs. 66.562.500 IVA Incluido

						DYSA HEALTHCARE S.A. LOTE 1	
ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA incluido	PRECIO TOTAL IVA incluido
1	73171602-006	Bomba de vacio 3,0 CV - 60Hz de la Marca Baumer Marca Baumer, Modelo Hi VacCad para reparacion ubicada a 50km	UNIDAD	EVENTO	1	49.447.500	49.447.500
2	73171602-006	mba de vacio 3,0 CV - 60Hz de la Marca Baumer Marca Baumer, Modelo Hi VacCad para reparacion ubicada en el rango 51 a 250km	UNIDAD	EVENTO	1	50.587.500	50.587.500
3	73171602-006	Bomba de vacio 3,0 CV - 60Hz de la Marca Baumer Marca Baumer, Modelo Hi VacCad para reparacion ubicada a 251km a 450 km	UNIDAD	EVENTO	1	51.727.500	51.727.500
Monto total ofertado LOTE 1: CIENTO CINCUENTA Y UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS IVA INCLUIDO							**151.762.500**

LOTE 2	
MONTO MAXIMO	Gs. 157.000.800 IVA Incluido
MONTO MINIMO	Gs. 78.500.400 IVA Incluido

						DYSA HEALTHCARE S.A. LOTE 2	
ÍTEM	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO IVA incluido	PRECIO TOTAL IVA incluido
1	73171602-006	Mantenimiento Preventivo , instalados en el rango de 0 a 50 Km Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	9.154.200	9.154.200
2	73171602-006	Mantenimiento Preventivo , instalados en el rango de 51 a 200 Km Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	10.408.200	10.408.200
3	73171602-006	Mantenimiento Preventivo , instalados en el rango de 201 a 450 Km Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	11.035.200	11.035.200
4	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provision de respuesto, instalados en el rango de 0 a 50 Km para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	5.994.120	5.994.120
5	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provision de respuestos, instalados en el rango de 51 a 200 Km para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	7.248.120	7.248.120

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
TEC. IVAN RAMOS
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodrigo R. Vi...os
Abogado Mat. ... 9.951
DIRECCION ...

6	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provision de repuesto , instalados en el rango de 201 a 450 Km para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	7.875.120	7.875.120
7	73171602-006	Mantenimiento Preventivo , instalados en el rango de 0 a 50 Km para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	9.154.200	9.154.200
8	73171602-006	Mantenimiento Preventivo , instalados en el rango de 51 a 200 Km para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	10.408.200	10.408.200
9	73171602-006	Mantenimiento Preventivo , instalados en el rango de 201 a 450 Km para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	11.035.200	11.035.200
10	73171602-006	Mantenimiento Correctivo sin provision de repuestos , instalados en el rango de 0 a 50 Km para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	5.994.120	5.994.120
11	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provision de respuestos, instalados en el rango de 51 a 200 Km para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	7.248.120	7.248.120
12	73171602-006	Mantenimiento correctivo sin provision de repuesto , instalados en el rango de 201 a 450 Km para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	7.875.120	7.875.120
13	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Filtro de aire 1/2" para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	6.751.080	6.751.080
14	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Filtro "Y" 1/2" para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	2.480.640	2.480.640
15	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Guarnicion B-365 para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	2.453.280	2.453.280
16	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Guarnicion de contrapeso para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	4.219.140	4.219.140
17	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Manometro para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	4.252.200	4.252.200

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
TEC. IVAN RAMOS
Sección Administración de Equipos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodrigo D. Vera
Abogado M.J. N° 40.051
DIRECCION JURÍDICA

18	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Manovacuometro para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	4.350.240	4.350.240
19	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de MicroSwitch de Contra Peso para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	2.545.620	2.545.620
20	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Presostato 1/4" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	4.699.080	4.699.080
21	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Purgador 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	3.953.520	3.953.520
22	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Recambio Valvula de Retencion 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	2.219.580	2.219.580
23	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Recambio Valvula de Retencion 1" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	2.235.540	2.235.540
24	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Sensor de Temperatura PT-100 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	6.608.580	6.608.580
25	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Señalero verde para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	2.455.560	2.455.560
26	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Aguja 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	2.563.860	2.563.860
27	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula de retencion de 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	3.605.820	3.605.820
28	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula de seguridad de 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	8.285.520	8.285.520
29	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvulaneumatica 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	5.996.400	5.996.400
30	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvulaneumatica 1" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	6.683.820	6.683.820

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
TEC. IVAN RAMOS
Sección Administración de Equipos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
Rodrigo R. Viveros
Abogado - Mat. N° 49.051

31	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/2" Agua para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	4.564.560	4.564.560
32	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/4" para Aire para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	4.332.000	4.332.000
33	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/8" para Aire NA para utoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	4.204.320	4.204.320
34	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/8" para Aire Nf para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	4.182.660	4.182.660
35	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Filtro de aire 1/2" para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	7.891.080	7.891.080
36	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Filtro "Y" 1/2" para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	3.620.640	3.620.640
37	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Guarnicion B-365 para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	3.593.280	3.593.280
38	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Guarnicion de contrapeso para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	5.359.140	5.359.140
39	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Manometro para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	5.392.200	5.392.200
40	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Manovacuometro para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	5.490.240	5.490.240
41	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de MicroSwitch de Contra Peso para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	3.685.620	3.685.620
42	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Presostato 1/4" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	5.839.080	5.839.080
43	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Purgador 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	5.093.520	5.093.520

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
TEC. IVAN RAMOS
Sección Administración de Equipos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodrigo R. Vallejos
Abogado Mat. N° 40.951
DIRECCIÓN JURÍDICA

44	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Recambio Valvula de Retencion 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	3.359.580	3.359.580
45	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Recambio Valvula de Retencion 1" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	3.375.540	3.375.540
46	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Sensor de Temperatura PT-100 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	7.748.580	7.748.580
47	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Señalero verde para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	3.595.560	3.595.560
48	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Aguja 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	3.703.860	3.703.860
49	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula de retencion de 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	4.745.820	4.745.820
50	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula de seguridad de 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	9.425.520	9.425.520
51	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvulaneumatica 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	7.136.400	7.136.400
52	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvulaneumatica 1" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	7.823.820	7.823.820
53	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/2" Agua para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	5.704.560	5.704.560
54	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/4" para Aire para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	5.472.000	5.472.000
55	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/8" para Aire NA para utoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	5.344.320	5.344.320
56	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/8" para Aire Nf para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	5.322.660	5.322.660

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
TEC. IVAN RAMOS
Sección Adquisición de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodrigo E. Riveros
Abogado - Mat. N° 49.951
DIRECCIÓN JURÍDICA

57	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Filtro de aire 1/2" para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	9.031.080	9.031.080
58	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Filtro "Y" 1/2" para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	4.760.640	4.760.640
59	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Guarnicion B-365 para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	4.733.280	4.733.280
60	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Guarnicion de contrapeso para Autoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	6.499.140	6.499.140
61	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Manometro para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	6.532.200	6.532.200
62	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Manovacuometro para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	6.630.240	6.630.240
63	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de MicroSwitch de Contra Peso para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	4.825.620	4.825.620
64	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Presostato 1/4" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	6.979.080	6.979.080
65	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Purgador 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	6.233.520	6.233.520
66	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Recambio Valvula de Retencion 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	4.499.580	4.499.580
67	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Recambio Valvula de Retencion 1" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	4.515.540	4.515.540
68	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Sensor de Temperatura PT-100 para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	8.888.580	8.888.580
69	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Señalero verde para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	4.735.560	4.735.560

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
TEC. IVAN RAMOS
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Reinis R. Rivas
Abogado - Mat. N° 42.951
DIRECCIÓN JURÍDICA

70	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Aguja 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	4.843.860	4.843.860
71	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula de retencion de 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	5.885.820	5.885.820
72	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula de seguridad de 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	10.565.520	10.565.520
73	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvulaneumatica 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	8.276.400	8.276.400
74	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvulaneumatica 1" para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	8.963.820	8.963.820
75	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/2" Agua para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	6.844.560	6.844.560
76	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/4" para Aire para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	6.612.000	6.612.000
77	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/8" para Aire NA para utoclaves Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	6.484.320	6.484.320
78	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de Valvula Solenoide 1/8" para Aire Nf para Marca Baumer, Modelo Hi VacCad	UNIDAD	EVENTO	1	6.462.660	6.462.660
79	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Valvula de seguridad de 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	8.099.700	8.099.700
80	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Boton Retentivo para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	2.480.640	2.480.640
81	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Resistencia de 9 kW para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	7.866.000	7.866.000
82	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Manovacuometro para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	2.444.160	2.444.160

INSTITUTO DE PREVISION SOC...
TEC. IVAN RAMOS
Sección Adquisición de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodrigo Riveros
Abogado Mat. N° 13.951
DIRECCIÓN JURIDICA

83	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Manometro para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	2.444.160	2.444.160
84	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Cilindro neumatico Ø32 100-N/L para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	7.146.660	7.146.660
85	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Guarnicion para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	2.417.940	2.417.940
86	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Termostato seguridad para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	3.222.780	3.222.780
87	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Rele para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	2.416.800	2.416.800
88	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Flotador de nivel para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	10.508.100	10.508.100
89	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Filtro de aire para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	6.751.080	6.751.080
90	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Valvula de Retencion 1" para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	2.235.540	2.235.540
91	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Valvula Solenoide 1/2" NA para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	6.028.320	6.028.320
92	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de ValvulaNeumatica 1/2" con Regulacion para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	5.996.400	5.996.400
93	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Filtro "Y" para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	2.481.780	2.481.780
94	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Purgador para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	5.274.780	5.274.780

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
TEC. IVAN RAMOS
Sección Administrativa
Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodrigo Benítez
Abogado - Mat. N° 49.951
DIRECCIÓN JURÍDICA

95	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Presostato para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	4.510.980	4.510.980
96	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Valvula de seguridad de 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	9.239.700	9.239.700
97	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Boton Retentivo para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	3.620.640	3.620.640
98	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Resistencia de 9 kW para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	9.006.000	9.006.000
99	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Manovacuometro para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	3.584.160	3.584.160
100	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Manometro para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	3.584.160	3.584.160
101	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Cilindro neumatico Ø32 100-N/L para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	8.286.660	8.286.660
102	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Guarnicion para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	3.557.940	3.557.940
103	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Termostato seguridad para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	4.362.780	4.362.780
104	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Rele para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	3.556.800	3.556.800
105	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Flotador de nivel para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	11.645.100	11.645.100
106	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Filtro de aire para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	7.891.080	7.891.080
107	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Valvula de Retencion 1" para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	3.375.540	3.375.540

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Pedro A. Ibarra
Abogado
DIRECCIÓN JURIDICA

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
TEC. IVAN RAMOS
Sección Administración de Equipos e Insumos

108	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Valvula Solenoide 1/2" NA para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	7.168.320	7.168.320
109	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de ValvulaNeumatica 1/2" con Regulacion para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	7.136.400	7.136.400
110	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Filtro "Y" para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	3.621.780	3.621.780
111	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Purgador para Marca Baumer, Modelo Hi Speed		EVENTO	1	6.414.780	6.414.780
112	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Presostato para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	5.650.980	5.650.980
113	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Valvula de seguridad de 1/2" para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	10.379.700	10.379.700
114	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Boton Retentivo para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	4.760.640	4.760.640
115	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Resistencia de 9 kW para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	10.146.000	10.146.000
116	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Manovacuometro para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	4.724.160	4.724.160
117	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Manometro para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	4.724.160	4.724.160
118	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Cilindro neumatico Ø32 100-N/L para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	9.426.660	9.426.660
119	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Guarnicion para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	4.697.940	4.697.940

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
LIC. IVAN RAMOS
Sección Administración de Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL
ROGELIO R. RAMOS
Asesoría Jurídica N° 29.951
DIRECCIÓN JURÍDICA

120	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Termostato seguridad para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	5.502.780	5.502.780
121	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Rele para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	4.696.800	4.696.800
122	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Flotador de nivel para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	12.785.100	12.785.100
123	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Filtro de aire para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	9.031.080	9.031.080
124	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Valvula de Retencion 1" para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	4.515.540	4.515.540
125	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Valvula Solenoide 1/2" NA para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	8.308.320	8.308.320
126	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de ValvulaNeumatica 1/2" con Regulacion para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	8.276.400	8.276.400
127	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Filtro "Y" para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	4.761.780	4.761.780
128	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Purgador para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	7.554.780	7.554.780
129	73171602-006	Mantenimientos correctivo con provision de repuesto de Presostato para Marca Baumer, Modelo Hi Speed	UNIDAD	EVENTO	1	6.790.980	6.790.980
Monto total ofertado LOTE 2: SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA IVA INCLUIDO							**764.710.440**

MONTO ADJUDICADO EN LCO N° 04/2020 "CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA MARCA BAUMER PERTENECIENTES AL IPS" (MONTO MAXIMO LOTE 1: Gs. 133.125.000 + MONTO MAXIMO LOTE 2: Gs. 157.000.800) Gs. 290.125.800 (GUARANIES DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS).

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
TEC. JUAN RAMOS
Sección Administración de
Equipos e Insumos

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
Rodrigo Rivarola
Abogado - Mat. N° 49.951
DIRECCION JURIDICA