DCP Nº 374/2011

MEMORANDUM

A : Sra. Miriam E. Simón de Ritter, **Directora.**
Dirección General - DIBEN.

De : Abog. César Romero Rojas, **Director.**
Dirección de Contrataciones Públicas – DIBEN.

Fecha : 22/11/2011.

Ref. : Solicitar reducción de cantidad adjudicada.

Tengo a bien dirigirme a Ud, en relación al memorándum de referencia ADM_0206_2011 en el cual se informa que a la fecha se cuentan con 06 (seis) fotocopiadoras que ya no pueden ser reparadas o en algunos casos la reparación efectuada no tendría garantía ya que los equipos son viejos y con excesivo uso.

Sobre la base de los informes técnicos de la firma adjudicada "Distribuidora M y C" - los cuales se adjuntan al presente – solicito por su digno intermedio, la modificación del contrato de adjudicación y correspondientemente la modificación a la Resolución N° 02/844/2011, forme al siguiente cuadro:

Lote 2 – Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras.

							Distribuidora M Y C	
Item	Cód. Catálogo	Descripción	Procedencia	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	P.U. IVA incluido	P.T. IVA incluido
1	81141804-001	FOTOCOPIADORA SHARP SF - 2114	Nacional	Unidad.	Evento	1	550.000	550.000
2	81141804-001	FOTOCOPIADORA SHARP SF - 2114	Nacional	Unidad.	Evento	1	550.000	550.000
3	81141804-001	FOTOCOPIADORA SHARP SF - 1014	Nacional	Unidad.	Evento	1	650.000	650.000
4	81141804-001	FOTOCOPIADORA KYOCERA KM - 1500	Nacional	Unidad.	Evento	1	770.000	770.000
5	81141804-001	FOTOCOPIADORA KYOCERA KM - 1505	Nacional	Unidad.	Evento	1	480.000	480.000
6	81141804-001	FOTOCOPIADORA CANON IR - 2022 N	Nacional	Unidad.	Evento	1	650.000	650.000
							TOTAL	3.650.000

Obs.:
* **ítems a ser descontados de la adjudicación dada por Res.02/844/11.**

Lote 2 – Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras.

							Distribuidora M Y C	
Item	Cód. Catálogo	Descripción	Procedencia	Unidad de medida	Presentación	Cantidad	P.U. IVA incluido	P.T. IVA incluido
1	81141804-001	FOTOCOPIADORA SHARP SF - 2114	Nacional	Unidad.	Evento	1	550.000	550.000
2	81141804-001	FOTOCOPIADORA SHARP SF - 2114	Nacional	Unidad.	Evento	1	550.000	550.000
3	81141804-001	FOTOCOPIADORA SHARP AR – 205	Nacional	Unidad.	Evento	1	600.000	600.000
4	81141804-001	FOTOCOPIADORA SHARP SF - 1014	Nacional	Unidad.	Evento	1	650.000	650.000
5	81141804-001	FOTOCOPIADORA KYOCERA KM - 1500	Nacional	Unidad.	Evento	1	770.000	770.000
6	81141804-001	FOTOCOPIADORA KYOCERA KM - 1500	Nacional	Unidad.	Evento	1	770.000	770.000
7	81141804-001	FOTOCOPIADORA BROTHER DC – 8040	Nacional	Unidad.	Evento	1	480.000	480.000
8	81141804-001	FOTOCOPIADORA KYOCERA KM - 1506	Nacional	Unidad.	Evento	1	550.000	550.000
9	81141804-001	FOTOCOPIADORA CANON IR - 2022 N	Nacional	Unidad.	Evento	1	650.000	650.000
10	81141804-001	FOTOCOPIADORA CANON IR - 2022 N	Nacional	Unidad.	Evento	1	650.000	650.000
11	81141804-001	FOTOCOPIADORA CANON IR - 2022 N	Nacional	Unidad.	Evento	1	650.000	650.000
12	81141804-001	FOTOCOPIADORA CANON IR - 2022 N	Nacional	Unidad.	Evento	1	650.000	650.000
							TOTAL	7.520.000

Lo solicitado se ajusta a la Circular N° 03/2006 que en su segundo párrafo dice: *"Se podrán disminuir la cantidad de los mismos en el caso de no contar con la disponibilidad presupuestaria necesaria conforme a las ofertas presentadas en el llamado; o cuando circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la desaparición de contratar la cantidad total de bienes".*

La Adjudicación concedida fue de G. 7.520.000.- (Guaraníes Siete Millones Quinientos Veinte Mil), la cantidad de 06 (seis) fotocopiadoras a ser descontadas asciende a G. 3.650.000.- (Guaraníes Tres Millones Seiscientos Cincuenta Mil), quedando la adjudicación en G. 3.870.000.- (Guaraníes Tres Millones Ochocientos Setenta Mil).

Atentamente;

23/11/11

MEMORANDUM

A : **Sr. Daniel Angel Daniel**, Director
Dirección de Administración y Finanzas

DE : **Lic. Lidia Moral**, Jefa
Dpto. Administrativo

REF.: : ADM_0206_2011

OBJETO : Informar

FECHA : 21/11/2011

Por éste medio me dirijo a Ud. y por su intermedio a quienes corresponda con el objeto de informar sobre las condiciones de algunas Fotocopiadoras de la Institución.

Al respecto, 6 (seis) máquinas fotocopiadoras no se encuentran ya en condiciones para ser reparadas, ya que se trata de equipos viejos y con excesivo uso. Según el informe técnico son equipos que podrían repararse solo de manera momentánea y no se garantiza su adecuado funcionamiento, presentarían gastos excesivos en su reparación. Inicialmente se trataba de 4 (cuatro) equipos, actualmente se agregaron dos mas, siendo en total 6 máquinas fotocopiadoras.

Todos los equipos se encuentran en el listado de bienes para el Servicio de Mantenimiento y Reparación adjudicado a la firma Distribuidora M y C.

Se adjunta descripción de cada equipo mencionado e informes técnicos sobre los mismos.

Solicito indicación en la forma de proceder, ya que los mismos fueron adjudicados para el servicio de mantenimiento y reparación sin embargo el informe técnico no lo recomienda.

Atentamente

A D C P

FOTOCOPIADORAS INSERVIBLES

ROTULO	DESCRIPCIÒN	UBICACIÒN
2168	FOTOCOPIADORA SHARP SF – 2114	FINANCIERO
2169	FOTOCOPIADORA SHARP SF – 2114	ADMINISTRATIVO
2171	FOTOCOPIADORA SHARP SF – 1014	AUDITORIA INTERNA
4420	FOTOCOPIADORA KYOCERA 1505	ASESORIA LEGAL
4953	FOTOCOPIADORA KYOCERA 1500	SEG. DE EXPEDIENTES
5640	FOTOCOPIADORA CANON IR 2022	APOYO

TECNO RUIZ
Electricidad y Acondicionadores de Aire
Equipos de Oficina
Nicaragua Nº 1.591c/ Battilana – Asunción
Telf: 021-215.156 – 0981- 926476 - 0971-131729

FOTOCOPIADORAS

Nº	ROTULADO	DESCRIPCION	UBICACION	Repuestos a Cambiar
1	2168	FOTOCOPIADORA SHARP SF - 2114	FINANCIERO	no se justificaria la reparacion,viejo y poco repuesto
2	2169	FOTOCOPIADORA SHARP SF - 2114	ADMINISTRATIVO	no se justificaria la reparacion,viejo y poco repuesto
3	2171	FOTOCOPIADORA SHARP SF - 1014	AUDITORIA INTERNA	no se justificaria la reparacion,viejo y poco repuesto
4	4420	FOTOCOPIADORA KYOCERA KM - 1505	ASESORIA LEGAL	Laser - no Recomendable - el costo de reparacion del mismo es muy alto, ademas repuesto no se encuentra a la

Referente a las fotocopiadoras citadas no se justifica la reparación de los mismos a razón que no se encuentran repuestos en plaza. Ademas en caso de ser reparados no se garantiza su funcionamiento por mucho tiempo. El costo de reparación sería exagerado.

Nelson Ruiz Morinigo
Técnico

Distribuidora M y C

PARAGUAY BICENTENARIO

- ARTICULOS PARA LA OFICINA
- INSUMOS INFORMATICOS
- ARTICULOS DE LIMPIEZA
- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO

- Avda. Fdo. De la Mora e/ 3 de Febrero
- Teléfax : 232810 – 233298
- myc_distribuidora2008@hotmail.com

Asunción, 07 de Octubre de 2011

Señores
Dirección Nacional de Beneficiencia
DIBEN
Mcal. López e/ EE.UU y Tacuary
Presente

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a Uds. a los efectos de acompañar el informe del Servicio Técnico de reparaciones realizadas a las Maquinas Fotocopiadoras que se mencionan en el mismo y a los efectos de poner a v/ consideración, ya que se trata de equipos que han cumplimentado el uso de vida útil y por razones de políticas comerciales de nuestra firma es nuestra intención poner al tanto de los trabajos realizados y del resultado del funcionamiento del mismo. Asimismo aclaramos que esta en nuestro ánimo dar una solución a los efectos del funcionamiento correcto de los mismos y reparar la misma cuantas veces sea necesario, pero también consideramos prudente poner a vuestro conocimiento la situación real de los mismos y evitar erogaciones innecesarias a vuestra Institución considerando la antigüedad de los equipos que se mencionan en el informe Técnico adjunto.

Sin otro particular y esperando consideren la presente comunicación nos ponemos a v/ disposición para aclaraciones que crean conveniente y saludamos muy cordialmente.

Daniel Angel Daniel Armele
Gtor Administrativo - Financiero

DISTRIBUIDORA M&C
de Mirna Celeste Coronel Aguayo
Avda. Fndo. de la Mora c/ 3 Febrero
Tel.: 334.951 - 233.29

Distribuidora M y C

- ARTICULOS PARA LA OFICINA
- INSUMOS INFORMATICOS
- ARTICULOS DE LIMPIEZA
- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO

- Avda. Fdo. De la Mora e/ 3 de Febrero
- Teléfax : 232810 – 233298
- myc_distribuidora2008@hotmail.com

INFORME DEL SERVICIO TECNICO

A)

EQUIPO	:	FOTOCOPIADORA
MARCA	:	KYOCERA
MODELO	:	KM 1500LA
N° PATRIMONIO	:	2304.18.19-4953

Situación de piezas Principales que Presenta al Momento de la Revisión Técnica:

- Fusor del mismo en cumplimiento de vida útil, reparada varias veces.
- Cilindro y cuchillas con vida útil agotada
- Rodillo de Presión averiada.
- Placa Principal, la mencionada unidad al momento de su verificación fue encontrada sin la presente pieza.
- Piezas menores inexistentes o averiadas.

Medidas tomadas para la solución:

- Cambio de Fusor para mejor funcionamiento
- Cambio de Cilindro
- Cambio de Rodillo
- La Placa Principal del presente sin existencia en el Mercado. (Original)
- Cambio y/o reparación de piezas menores

Observación: El presente equipo se encuentra a disposición y con intención de reparación, algunas piezas han sido cambiadas y/o reparadas, pero presenta la dificultad de la placa Principal el cual se ha solicitado a nuestros Proveedores de Rosario (Argentina), quienes se encuentra en la búsqueda del mismo ya que se imposibilita su adquisición en el Mercado Nacional.
Del mismo modo aún realizando la reparación del mencionado se estaría dando una solución momentánea al mismo, ya que el uso con que cuenta esta fotocopiadora ha cumplimentado la vida útil, ocasionando un efecto domino en sus demás piezas componentes. Sin excusas los mismos pueden ser reparados una y otra vez en algunos casos y en otros siempre debemos considerar la espera de adquisición de las piezas originales de los proveedores que aún lo ubiquen en stock, el cual ocasionara gastos innecesarios inclusive en las piezas nuevas como en las reparadas debido a la antigüedad y el uso con que cuenta este bien.

B)

EQUIPO	:	FOTOCOPIADORA
MARCA	:	KYOCERA
MODELO	:	KM 1505
N° PATRIMONIO	:	2304.51.53-4420

Situación que Presenta al Momento de la Revisión Técnica:

- Piezas de alimentador de papel con desgaste y fallas
- Fusor con vida útil cumplida y reparaciones continúas.
- Rodillo de Presión con desgaste
- Cuchillas con desgaste
- Problemas en la placa principal.
- Varias piezas menores afectadas.

Medidas tomadas para la solución:

- Cambio de alimentador de papel y reparación
- Cambio de Fusor por una original
- Cambio de Cilindro
- Cambio de Rodillo y reparación de engranajes.
- Cambio de cuchillas y reparación del soporte.

DISTRIBUIDORA M&C
Mirna Celeste Coronel Aguayo
Avda. Fndo. de la Mora c/ 3 Febrero
Tel.: 334.951 - 233.298

- La Placa Principal del presente sin existencia en el Mercado (Original), pero adaptables o reparación del actual.
- Cambio y/o reparación de piezas menores

Observación: El presente equipo a sido reparadas y adaptadas sus piezas principales para su funcionamiento momentáneo y con posterior falla y reclamo de reparación, el mismo a su retorno presento la quema del fusor y placa por el cumplimento de la vida útil de otros componentes que intercambian operaciones y se interrelacionan para su funcionamiento.
Asimismo y al igual que el anterior esta maquina aún realizando la reparación y cambio de piezas se estaría dando una solución momentánea como ocurrido, ya que el uso con que cuenta esta fotocopiadora también ha cumplimentado la vida útil y del mismo modo ocasiona un efecto domino en sus demás piezas componentes y al igual que el anterior estarían generando gastos innecesarios inclusive en las piezas nuevas como en las reparadas debido a la antigüedad y el uso con que cuenta esta maquina fotocopiadora.

Es mi informe.

Luciano Iglesias
Departamento. Técnico

DISTRIBUIDORA M&C
de Mirna Celeste Coronel Aguayo
Avda. Fndo. de la Mora c/ 3 Febrero
Tel.: 334.951 - 233.298