CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 02/2017 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS LAMINADORAS DEL DPTO DE IDENTIFICACIONES ID N° 320.390.

			WINNER S.R.L.		
N° Ítem	Código Catalogo	Descripción del Servicio	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)
1	**81111812-002**	**Mantenimiento y Reparación preventivo de impresora de Tarjetas y Módulos de laminación**	**Unidad**	**1**	**2.185.000**
1.1		Limpieza de Rodillos de: (Goma, Silicona, Plástico y Metal) - Impresión, Limpieza, Transporte, Laminado.	**Unidad**	**1**	335.000
1.2		Limpieza de los Filtros de Aire	**Unidad**	**1**	400.000
1.3		Limpieza del Cabezal de Impresión	**Unidad**	**1**	500.000
1.4		Lubricación de Bujes (Plástico y Metal)	**Unidad**	**1**	300.000
1.5		Limpieza de Sensores: - Posicionamiento de tarjeta. - Mecanismo de rotacion, para impresión al dorso. - Ingreso de tarjeta al modulo de laminadora. - Posicionamiento de Ribbon, film de transparencia, Laminas.	**Unidad**	**1**	250.000
1.6		Ajuste de temperatura del laminador para su correcto funcionamiento.	**Unidad**	**1**	200.000
1.7		Ajuste de temperatura del Film de transferencia de Impresión.	**Unidad**	**1**	200.000
2	**81111812-002**	**Mantenimiento y Reparación correctivo de Impresora de Tarjetas y Módulos de laminación**	**Unidad**	**1**	**50.000.000**
2.1		Printhead Replacement Kit - Cabezal de Impresión - Cod. 88934	**Unidad**	**1**	6.160.000
2.2		Complete Lam Transfer Arm Assembly - Mecanismo de Transferencia de Impresión - Cod.D940009	**Unidad**	**1**	5.370.000
2.3		Lam Up/Down sensor and cable - Posicionamiento del (D940009) - Cod. D910216	**Unidad**	**1**	283.000
2.4		Mainboard - Placa Principal - Impresora - Cod. A940234	**Unidad**	**1**	4.400.000
2.5		USB/Ethernet Board Interfaz de Conexión - Cod. A910551	**Unidad**	**1**	2.425.000
2.6		AuxiliaryPCBboard - Placa Auxiliar - Impresora. - Cod. A940221-02	**Unidad**	**1**	5.805.000
2.7		StationTransition - Placa de Conexión c/ Mod Laminador - COD.A940171	**Unidad**	**1**	141.000
2.8		PCBboard - Detecta cantidad de insumo disponible - Impresora - COD. A000365	**Unidad**	**1**	100.000
2.9		Roller-Transport - Rodillo de Transporte c/ Cojinete plástico y Arandela de seguridad - Cod. D940099, D940169, 140062	**Unidad**	**1**	660.000
2.10		Roller-Flattener - Rodillo Acoplador c/ Cojinete plástico y Arandela de seguridad - COD D940098, D940169, 140062	**Unidad**	**1**	805.000
2.11		Roller-Cleaning. Rodillo de Limpieza c/ Cojinete plástico y Arandela de seguridad - COD D940100, D940169, 140062	**Unidad**	**1**	1.100.000
2.12		Roller-Transfer. Rodillo de Transferencia c/ Cojinete plástico y Arandela de seguridad. COD D940105, D940169, 140062	**Unidad**	**1**	705.000
2.13		Roller- TransportIdler. Rodillo de Transporte c/ Arandela plana y Cojinetes de metal. COD D940108, F000450, 760363	**Unidad**	**1**	470.000
2.14		Roller-accessory. Arandela de presión Arandela plana Arandela de seguridad Cojinete de metal. COD F000450, 130951, 140062, 760363	**Unidad**	**1**	3.800.000
2.15		PowerSupply OK H8K. Fuente de Alimentación - Impresora - COD E001212	**Unidad**	**1**	1.900.000
2.16		Gear Motor - Mecanismo del Ribbon. COD D900484-07	**Unidad**	**1**	617.000
2.17		Gear Motor - Mecanismo del Film. COD D900484-06	**Unidad**	**1**	617.000
2.18		Print Stepper Motor /Complete Assembly - Motor de paso - Conjunto. COD D910050	**Unidad**	**1**	617.000
2.19		Printhead Motor - Motor del Cabezal COD D910052	**Unidad**	**1**	620.000

ORLANDO SCOLARI
Suboficial Primero O.S.
Dpto. Jurídico

JORGE F. MEDINA R.
Crio. Ppal. DEJAP
Habilitado - Pagador
Tesorero

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL SBE Nº 02/2017 PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS LAMINADORAS DEL DPTO DE IDENTIFICACIONES ID N° 320.390.

2.20		FlipperTable-complete - Mecanismo de giro de tarjeta. COD D900205	**Unidad**	**1**	995.000
2.21		Output RollerAssembly - Rodillo de salida - Conjunto. COD D910404	**Unidad**	**1**	340.000
2.22		PowerSupply - Fuente de Alimentación - Laminador COD E001212	**Unidad**	**1**	1.850.000
2.23		Encoder Sensor - Rebobinado de Cinta. COD A000126	**Unidad**	**1**	250.000
2.24		Lamination Head Assembly - Conjunto del cabezal de laminación - COD D920022/D920023	**Unidad**	**1**	3.100.000
2.25		Film Sensor- Upper - Posición del Film de Transferencia. COD D920155	**Unidad**	**1**	80.000
2.26		PCBLamination Module Mainboard - Placa del módulo de laminación. COD A940221-01	**Unidad**	**1**	5.800.000
2.27		RFIDBoard - Detecta cantidad de insumo disponible - Laminadora - COD A000365-01	**Unidad**	**1**	100.000
2.28		Card Input Sensor - Detecta en ingreso de tarjeta. COD A000462	**Unidad**	**1**	130.000
2.29		Take-Up Motor - Hace girar la Lámina de seguridad. COD D920189	**Unidad**	**1**	700.000
2.30		Lam Cartridge AdjustmentKnob - Permite centrar la Lámina de seguridad. COD D920139-01	**Unidad**	**1**	60.000
				TOTAL	**52.185.000**

Monto mínimo	445.980.000
Monto máximo	894.960.000

Lic. ORLANDO SCOLARI
Suboficial Inspector OS.
Representante Dpto. Jurídico

DARÍO RAMÓN MONGELÓS MIERS
Comisario Principal MAAP. Lic. AE.
Jefe de Departamento UOC.

RODRIGO GAONA ACUÑA
Comisario Principal DEJAP
Representante de la Dirección Administrativa.

JORGE ANTONIO MEDINA
Comisario Principal DEJAP.
Tesorero - Prog 2.1.7