dgeec

GOBIERNO NACIONAL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 11/2017 para "MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCION E IMPRESORAS"

				SHIROSAWA COMPANY SAIC					DOCUNET S.A.					SERVIPRO S.R.L				
Ítem	Descripción	U.M.	Cant.	MARCA	PROCE DENCIA	PRESEN TACIÓN	PRECIO UNITARIO I.V.A. INCLUIDO	PRECIO TOTAL I.V.A. INCLUIDO	MARCA	PROCE DENCIA	PRESEN TACIÓN	PRECIO UNITARIO I.V.A. INCLUIDO	PRECIO TOTAL I.V.A. INCLUIDO	MARCA	PROCE DENCIA	PRESEN TACIÓN	PRECIO UNITARIO I.V.A. INCLUIDO	PRECIO TOTAL I.V.A. INCLUIDO
1	Mantenimiento y Reparacion DE LA MARCA OKI B930 de impresora																	
1.1	Mantenimiento preventivo	Unidad	1											OKI B930	Proce dencia	EVENTO	300.000	300.000
1.2	cambio de unidad de fusor	Unidad	1											OKI B931	Proce dencia	EVENTO	4.900.000	4.900.000
1.3	Cambio de rodillo	Unidad	1											OKI B932	Proce dencia	EVENTO	1.350.000	1.350.000
1.4	Cambio de Unidad de imagen	Unidad	1											OKI B933	Proce dencia	EVENTO	1.490.000	1.490.000
1.5	Cambio de unidad de imagen	Unidad	1											OKI B934	Proce dencia	EVENTO	1.990.000	1.990.000
1.6	Cambio de rodillo alimetador	Unidad	1											OKI B935	Proce dencia	EVENTO	850.000	850.000
1.7	Cambio kit rodillo de bandeja	Unidad	1											OKI B936	Proce dencia	EVENTO	250.000	250.000
1.8	Cambio de actuador de salida de fusor	Unidad	1											OKI B937	Proce dencia	EVENTO	1.050.000	1.050.000
1.9	Cambio de kit de mantenimiento y reparación	Unidad	1											OKI B938	Proce dencia	EVENTO	4.900.000	4.900.000
1	Mantenimiento y Reparacion de impresora Kyocera Task Alfa 5500i																	
1.1	Kit de mantenimiento	Unidad	1	Kyocera Task Alfa 5500i	Japonesa	Unidad	5.620.000	5.620.000										
1.2	Kit de Fusor	Unidad	1	Kyocera Task Alfa 5500i	Japonesa	Unidad	1.786.000	1.786.000										

Cont. Publ. Mirian Vera
Jefa U.O.C.
D.G.E.E.C.

1.3	Pulley de Separación	Unidad	1	Kyocera Task Alfa 5500i	Japonesa	Unidad	32.000	32.000												
1.4	Pulley Paper Feed	Unidad	1	Kyocera Task Alfa 5500i	Japonesa	Unidad	140.000	140.000												
1.5	Pulley Retard	Unidad	1	Kyocera Task Alfa 5500i	Japonesa	Unidad	83.000	83.000												
1.6	Pulley Feed	Unidad	1	Kyocera Task Alfa 5500i	Japonesa	Unidad	32.000	32.000												
1.7	Pulley Pick Up	Unidad	1	Kyocera Task Alfa 5500i	Japonesa	Unidad	83.000	83.000												
1.8	Cargador Principal	Unidad	1	Kyocera Task Alfa 5500i	Japonesa	Unidad	1.485.000	1.485.000												
1.9	Upper Pulley, Bypass	Unidad	1	Kyocera Task Alfa 5500i	Japonesa	Unidad	83.000	83.000												
1.10	Pulley LF DP	Unidad	1	Kyocera Task Alfa 5500i	Japonesa	Unidad	315.000	315.000												
1.11	Belt PF DP	Unidad	1	Kyocera Task Alfa 5500i	Japonesa	Unidad	305.000	305.000												
1.12	Pulley Separatión DP	Unidad	1	Kyocera Task Alfa 5500i	Japonesa	Unidad	865.000	865.000												
1.13	V Pulley A	Unidad	1	Kyocera Task Alfa 5500i	Japonesa	Unidad	20.000	20.000												
1.14	Torque Limiter	Unidad	1	Kyocera Task Alfa 5500i	Japonesa	Unidad	465.000	465.000												
1.15	film separatión DP	Unidad	1	Kyocera Task Alfa 5500i	Japonesa	Unidad	20.000	20.000												
1.16	Mantenimiento Preventivo	Unidad	1	Kyocera Task Alfa 5500i	Japonesa	Unidad	400.000	400.000												
1.17	Mantenimiento Correctivo	Unidad	1	Kyocera Task Alfa 5500i	Japonesa	Unidad	450.000	450.000												

Cont. Publ. Mirian Vera
Jefa U.O.C.
D.G.E.E.C.

2	Mantenimiento y Reparacion de Impresora Kyocera Task Alfa 3500i								
2.1	Kit de mantenimiento	Unidad	1	Kyocera Task Alfa 3500i	Japonesa	Unidad	5.620.000	5.620.000	
2.2	kit fusor	Unidad	1	Kyocera Task Alfa 3500i	Japonesa	Unidad	1.786.000	1.786.000	
2.3	Pulley de Separación	Unidad	1	Kyocera Task Alfa 3500i	Japonesa	Unidad	32.000	32.000	
2.4	Pulley Paper Feed	Unidad	1	Kyocera Task Alfa 3500i	Japonesa	Unidad	140.000	140.000	
2.5	pulley Retard	Unidad	1	Kyocera Task Alfa 3500i	Japonesa	Unidad	65.000	65.000	
2.6	Pulley Feed	Unidad	1	Kyocera Task Alfa 3500i	Japonesa	Unidad	115.000	115.000	
2.7	Pulley Pick Up	Unidad	1	Kyocera Task Alfa 3500i	Japonesa	Unidad	83.000	83.000	
2.8	Cargador Principal	Unidad	1	Kyocera Task Alfa 3500i	Japonesa	Unidad	1.485.000	1.485.000	
2.9	Upper Pulley, Bypass	Unidad	1	Kyocera Task Alfa 3500i	Japonesa	Unidad	83.000	83.000	
2.10	Pulley LF DP	Unidad	1	Kyocera Task Alfa 3500i	Japonesa	Unidad	315.000	315.000	
2.11	Belt PF DP	Unidad	1	Kyocera Task Alfa 3500i	Japonesa	Unidad	305.000	305.000	
2.12	Pulley Separation DP	Unidad	1	Kyocera Task Alfa 3500i	Japonesa	Unidad	865.000	865.000	
2.13	V Pulley A	Unidad	1	Kyocera Task Alfa 3500i	Japonesa	Unidad	20.000	20.000	
2.14	Torque Limiter	Unidad	1	Kyocera Task Alfa 3500i	Japonesa	Unidad	465.000	465.000	

Cont. Publ. Mirian Vera
Jefa U.O.C.
D.G.E.E.C.

2.15	Film Separatión DP	Unidad	1	Kyocera Task Alfa 3500i	Japonesa	Unidad	20.000	20.000	
2.16	Holder Retard	Unidad	1	Kyocera Task Alfa 3500i	Japonesa	Unidad	20.000	20.000	
2.17	Mantenimiento Preventivo	Unidad	1	Kyocera Task Alfa 3500i	Japonesa	Unidad	400.000	400.000	
2.18	Mantenimiento Correctivo	Unidad	1	Kyocera Task Alfa 3500i	Japonesa	Unidad	450.000	450.000	
3	Mantenimiento y Reparación de Impresora Kyocera FS-6525/6530								
3.1	Kit de mantenimiento	Unidad	1	Kyocera FS-6525/6530	Japonesa		3.320.000		
3.2	Kit de cilindro	Unidad	1	Kyocera FS-6525/6531	Japonesa		2.100.000		
3.3	Kit de fusor	Unidad	1	Kyocera FS-6525/6532	Japonesa		1.220.000		
3.4	Pulley paper feed	Unidad	1	Kyocera FS-6525/6533	Japonesa		115.000		
3.5	Pulley Pick up Assy	Unidad	1	Kyocera FS-6525/6534	Japonesa		83.000		
3.6	Retard Roll	Unidad	1	Kyocera FS-6525/6535	Japonesa		64.000		
3.7	Kit de mantenimiento (DP)	Unidad	1	Kyocera FS-6525/6536	Japonesa		370.000		

Cont. Publ. Miriam Vera
Jefa U.O.C.
D.G.E.E.C.

3.8	Parts PWB Main SP	Unidad	1	Kyocera FS-6525/6537	Japonesa		9.415.000												
3.9	Parts PWb Engine Assy	Unidad	1	Kyocera FS-6525/6538	Japonesa		4.735.000												
3.10	Cargador MC-475	Unidad	1	Kyocera FS-6525/6539	Japonesa		1.675.000												
3.11	Mantenimiento Preventivo	Unidad	1	Kyocera FS-6525/6540	Japonesa		300.000												
3.12	Mantenimiento Correctivo	Unidad	1	Kyocera FS-6525/6541	Japonesa		350.000												
1	Mantenimiento y Reparacion de Impresora Xerox WC 5330/WC 5335																		
1.1	Kit de rodillo de alimentación	Unidad	1						Xerox WC 5330/WC 5336	EEUU	EVENTO	350.000	350.000						
1.2	Conjunto de Fusor	Unidad	1						Xerox WC 5330/WC 5337	EEUU	EVENTO	2.805.000	2.805.000						
1.3	Conjunto BTR	Unidad	1						Xerox WC 5330/WC 5338	EEUU	EVENTO	935.000	935.000						
1.4	Duplex	Unidad	1						Xerox WC 5330/WC 5339	EEUU	EVENTO	495.000	495.000						
1.5	Kit de rodillos ADO	Unidad	1						Xerox WC 5330/WC 5340	EEUU	EVENTO	770.000	770.000						

Cont. Publ. Mirian Vera
Jefa U.O.C.
D.G.E.E.C.

1.6	Conjunto de Impulsión principal	Unidad	1						Xerox WC 5330/WC 5341	EEUU	EVENTO	1.050.000	1.050.000							
1.7	Conjunto Laser	Unidad	1						Xerox WC 5330/WC 5342	EEUU	EVENTO	1.540.000	1.540.000							
1.8	Motor principal	Unidad	1						Xerox WC 5330/WC 5343	EEUU	EVENTO	440.000	440.000							
1.9	Fuente de Alimentación	Unidad	1						Xerox WC 5330/WC 5344	EEUU	EVENTO	2.145.000	2.145.000							
1.10	Placa Electronica	Unidad	1						Xerox WC 5330/WC 5345	EEUU	EVENTO	3.080.000	3.080.000							
1.11	Kit de cartucho de toner	Unidad	1						Xerox WC 5330/WC 5346	EEUU	EVENTO	1.200.000	1.200.000							
1.12	Kit de cartucho cilindro	Unidad	1						Xerox WC 5330/WC 5347	EEUU	EVENTO	2.780.000	2.780.000							
1.13	Cambio de Scanner	Unidad	1						Xerox WC 5330/WC 5348	EEUU	EVENTO	4.950.000	4.950.000							
1.14	Cambio de rodillo de transferencia	Unidad	1						Xerox WC 5330/WC 5349	EEUU	EVENTO	750.000	750.000							
1.15	Cambio conjunto alimentador de papel	Unidad	1						Xerox WC 5330/WC 5350	EEUU	EVENTO	1.535.000	1.535.000							
1.16	Cambio de motor principal	Unidad	1						Xerox WC 5330/WC 5351	EEUU	EVENTO	2.450.000	2.450.000							

Cont. Publ. Mirian Vera
Jefa U.O.C.
D.G.E.E.C.

1.17	Cambio de puerta lateral	Unidad	1						Xerox WC 5330/WC 5352	EEUU	EVENTO	1.950.000	1.950.000							
1.18	Cambio alimentador BY Pass	Unidad	1						Xerox WC 5330/WC 5353	EEUU	EVENTO	450.000	450.000							
1.19	Cambio de Ensamble de salida de Fusor	Unidad	1						Xerox WC 5330/WC 5354	EEUU	EVENTO	1.450.000	1.450.000							
1.20	Cambio de alimentador de Bandeja 1	Unidad	1						Xerox WC 5330/WC 5355	EEUU	EVENTO	600.000	600.000							
1.21	Cambio de fuente de Baja tensión	Unidad	1						Xerox WC 5330/WC 5356	EEUU	EVENTO	1.500.000	1.500.000							
1.22	Cambio de bisagras	Unidad	1						Xerox WC 5330/WC 5357	EEUU	EVENTO	1.750.000	1.750.000							
1.23	Cambio de panel de control	Unidad	1						Xerox WC 5330/WC 5358	EEUU	EVENTO	3.050.000	3.050.000							
1.24	Cambio de bandeja de By Pass	Unidad	1						Xerox WC 5330/WC 5359	EEUU	EVENTO	1.450.000	1.450.000							
1.25	Cambio de cristal de exposición	Unidad	1						Xerox WC 5330/WC 5360	EEUU	EVENTO	950.000	950.000							
1.26	Cambio de correa de scaner	Unidad	1						Xerox WC 5330/WC 5361	EEUU	EVENTO	650.000	650.000							
1.27	Base de ADO	Unidad	1						Xerox WC 5330/WC 5362	EEUU	EVENTO	1.450.000	1.450.000							

Cont. Publ. Mirian Vera
Jefa U.O.C.
D.G.E.E.C.

1.28	Mano de obra por sustitución de repuestos	Unidad	1						Xerox WC 5330/WC 5363	EEUU	EVENTO	250.000	250.000					
1.29	Mano de obra por mantenimiento general	Unidad	1						Xerox WC 5330/WC 5364	EEUU	EVENTO	300.000	300.000					
1	Mantenimiento y Reparacion de Fotocopiadora Ricoh de impresora																		
1.1	Mantenimiento Preventivo	Unidad	1																
1.2	Cambio de scaner de fotocopiadora Ricoh MP 3554	Unidad	1																
1.3	Cambio de placa principal	Unidad	1																
1.4	Cambio de rodilos de transferencia	Unidad	1																
1.5	Cambio de conjunto alimentador de papel de fotocopiadora	Unidad	1																
1.6	Cambio de motor principal	Unidad	1																
1.7	Cambio de Laser	Unidad	1																
1.8	Cambio de puerta frontal	Unidad	1																
1.9	Cambio de alimentador by pass	Unidad	1																
1.10	Cambio de Ensamble de salida de fusor	Unidad	1																
1.11	Cambio de alimentador de bandeja B1	Unidad	1																
1.12	Cambio de fuente de baja tensión	Unidad	1																
1.13	Cambio de bisagras	Unidad	1																
1.14	Cambio de panel de control	Unidad	1																
1.15	Cambio de bandeja de by pass	Unidad	1																
1.16	Cambio de cristal de exposición	Unidad	1																
1.17	Cambio de correa del scaner	Unidad	1																
1.18	Cambio de conjunto fusor	Unidad	1																
1.19	Cambio de Duplex	Unidad	1																
1.20	Cambio de rodillo alimentador del cassette	Unidad	1																
1.21	Ensamble de Chassis	Unidad	1																
1.22	Cambio de bandeja 1	Unidad	1																
1.23	Cambio de pila MNW	Unidad	1																
1.24	Rodillo alimentador del ADO	Unidad	1																
1.25	Cambio de ADO (Alimentador de originales)	Unidad	1																
1.26	Cambio de Puerta Frontal	Unidad	1																
1.27	Cambio de soporte de la puerta frontal	Unidad	1																
1.28	Cambio de Pad de retardo del ADO	Unidad	1																
1.29	Cambio de boton ok	Unidad	1																

Cont. Publ. Mirian Vera
Jefa U.O.C.
D.G.E.E.C.

1.30	Cambio de actuador del sensor de registro	Unidad	1
1.31	Cambio de sensor del Duplex	Unidad	1
1.32	Cambio de revelador	Unidad	1
1.33	Cambio de kit de cilindro	Unidad	1
1.34	Cambio de Kit de toner	Unidad	1
1	Mantenimiento y Reparacion de Impresoras de la Marca HP M277 NF		
1.1	Mantenimiento Preventivo	Unidad	1
1.2	Cambio de unidad de fusor	Unidad	1
1.3	Cambio de rodillo de presión del fusor	Unidad	1
1.4	Cambio de película del fusor	Unidad	1
1.5	Cambio de bujes del fusor	Unidad	1
1.6	Cambio de rodillo de tracción de hoja	Unidad	1
1.7	Cambio de almohadilla separadora	Unidad	1
1.8	Cambio de sensor de fusor	Unidad	1
1.9	Cambio de varilla conductora de fusor	Unidad	1
1.10	Cambio de kit reparo de fusor	Unidad	1
1.11	Cambio de kit de mantenimiento	Unidad	1
1.12	Cambio de fuente de baja	Unidad	1
1.13	Cambio fuente de alte	Unidad	1
1.14	Cambio placa madre	Unidad	1
1.15	Cambio enbrague del mecanismo	Unidad	1
1.16	Cambio de calentador del fusor	Unidad	1
1.17	Cambio de solenoide de bandejas de hoja	Unidad	1
1.18	Cambio de scanner	Unidad	1
1.19	Cambio de cable del scanner	Unidad	1
1.20	Cambio rodillos del ADF	Unidad	1
2	Mantenimiento y Reparacion de Impresora HP Deskjet F-4450		
2.1	Mantenimiento Preventivo	Unidad	1
2.2	Cambio de rodillo tracción de hoja	Unidad	1
2.3	Cambio almohadilla separadora	Unidad	1
2.4	Cambio fuente interna	Unidad	1
2.5	Cambio de fuente externa	Unidad	1
2.6	Cambio placa madre	Unidad	1
2.7	Cambio de embrague del mecanismo	Unidad	1
2.8	Cambio de mecanismo tracción de hoja	Unidad	1
2.9	Cambio de engranaje salida de hoja	Unidad	1
2.10	Cambio de scanner	Unidad	1
2.11	Cambio de portacabezal	Unidad	1

Cont. Publ. Mirian Vera
Jefa U.O.C.
D.G.E.E.C.á

3	Mantenimiento y Reparación de Impresora marca HP DESJET 840																			
3.1	Mantenimiento preventivo	Unidad	1																	
3.2	Cambio de rodillo de tracción de hoja	Unidad	1																	
3.3	Cambio de almohadilla separadora	Unidad	1																	
3.4	Cambio de fuente interna	Unidad	1																	
3.5	Cambio de fuente externa	Unidad	1																	
3.6	Cambio de placa madre	Unidad	1																	
3.7	Cambio del embrague del mecanismo	Unidad	1																	
3.8	Cambio de mecanismo de tracción de hoja	Unidad	1																	
3.9	Cambio de engranaje salida de hoja	Unidad	1																	
3.10	Cambio de portacabezal	Unidad	1																	
4	Mantenimiento y Reparación de Impresora HP DESJET 710																			
4.1	Mantenimiento Preventivo	Unidad	1																	
4.2	Cambio de rodillo de tracción de hoja	Unidad	1																	
4.3	Cambio de almohadilla separadora	Unidad	1																	
4.4	Cambio de fuente interna	Unidad	1																	
4.5	Cambio de fuente externa	Unidad	1																	
4.6	Cambio de placa madre	Unidad	1																	
4.7	Cambio del embrague del mecanismo	Unidad	1																	
4.8	Cambio de macanismo tracción de hoja	Unidad	1																	
4.9	Cambio engranaje salida de hoja	Unidad	1																	
4.10	Cambio portacabezal	Unidad	1																	
5	Mantenimiento y Reparación de Impresora marca HP DESKJET F4280																			
5.1	Mantenimiento Preventivo	Unidad	1																	
5.2	Cambio de rodillo traccón de hoja	Unidad	1																	
5.3	Cambio de almohadilla separadora	Unidad	1																	
5.4	Cambio fuente interna	Unidad	1																	
5.5	Cambio fuente externa	Unidad	1																	
5.6	Cambio de placa madre	Unidad	1																	
5.7	Cambio embrague del mecanismo	Unidad	1																	
5.8	Cambio de mecanismo tracción de hoja	Unidad	1																	
5.9	Cambio de engranaje salida de hoja	Unidad	1																	
5.10	Cambio scanner	Unidad	1																	
5.11	Cambio portacabezal	Unidad	1																	
6	Mantenimiento y Reparación de Impresora HP DESKJET 9800																			
6.1	Mantenimiento preventivo	Unidad	1																	
6.2	Cambio de rodillo tracción de hoja	Unidad	1																	
6.3	Cambio de almohadilla separadora	Unidad	1																	
6.4	Cambio fuente interna	Unidad	1																	

Cont. Publ. Mirian Vera
Jefa U.O.C.
D.G.E.E.C.

6.5	Cambio de placa madre	Unidad	1
6.6	Cambio de embrague del mecanismo	Unidad	1
6.7	Cambio de mecanismo tracción de hoja	Unidad	1
6.8	Cambio de engraneja salida de hoja	Unidad	1
6.9	Cambio porta cabezal	Unidad	1
7	Mantenimiento y Reparacion de Impresora HP LASERJET 2055 DN		
7.1	Mantenimiento Preventivo	Unidad	1
7.2	Cambio de unidad de fusor	Unidad	1
7.3	Cambio de rodillo de presión del fusor	Unidad	1
7.4	Cambio de película del fusor	Unidad	1
7.5	Cambio de bujes del fusor	Unidad	1
7.6	Cambio de rodillo de tracción de hoja	Unidad	1
7.7	Cambio de almohadilla separadora	Unidad	1
7.8	Cambio de sensor del fusor	Unidad	1
7.9	Cambio de varilla conductora del fusor	Unidad	1
7.10	Cambio de kit reparo de fusor	Unidad	1
7.11	Cambio de Kit de mantenimiento	Unidad	1
7.12	Cambio de fuente de baja	Unidad	1
7.13	Cambio fuente alta	Unidad	1
7.14	Cambio placa madre	Unidad	1
7.15	Cambio embrague del mecanismo	Unidad	1
7.16	Cambio de calentador del fusor	Unidad	1
7.17	Cambio de solenoide de bandejas de hoja	Unidad	1
8	Mantenimiento y Reparacion de Impresora marca HP LASERJET 5200		
8.1	Mantenimiento preventivo	Unidad	1
8.2	Cambio de unidad de fusor	Unidad	1
8.3	Cambio de rodillo de presión del fusor	Unidad	1
8.4	Cambio de pelicula de fusor	Unidad	1
8.5	Cambio de bujes del fusor	Unidad	1
8.6	Cambio de rodillo tracción de hoja	Unidad	1
8.7	Cambio de almohadilla separadora	Unidad	1
8.8	Cambio del sensor del fusor	Unidad	1
8.9	Cambio de varilla conductora del fusor	Unidad	1
8.10	Cambio de kit reparo de fusor	Unidad	1
8.11	Cambio de kit de mantenimiento	Unidad	1
8.12	Cambio fuente de baja	Unidad	1
8.13	Cambio de fuente de alta	Unidad	1
8.14	Cambio de placa madre	Unidad	1
8.15	Cambio embrague del mecanismo	Unidad	1
8.16	Cambio de calentador del fusor	Unidad	1
8.17	Cambio de solenoide de bandejas de hoja	Unidad	1

Cont. Publ. Mirian Vera
Jefa U.O.C.
D.G.E.E.C.

9	Mantenimiento y Reparacion de impresora HP DESKJET 1000																		
9.1	Mantenimiento preventivo	Unidad	1																
9.2	Cambio de rodillo de hoja	Unidad	1																
9.3	Cambio de almohadilla separadora	Unidad	1																
9.4	Cambio de fuente interna	Unidad	1																
9.5	Cambio de fuente externa	Unidad	1																
9.6	Cambio placa madre	Unidad	1																
9.7	Cambio embrague del mecanismo	Unidad	1																
9.8	Cambio de mecanismo tracción de hoja	Unidad	1																
9.9	Cambio de engranaje salida de hoja	Unidad	1																
9.10	Cambio porta cabezal	Unidad	1																
	Total General						Lote 2	48.200.000				Lote 3	43.075.000					Lote 1	17.080.000

Cont. Publ. Mirian Vera
Jefa U.O.C.
D.G.E.E.C.