. *Arquitectura-Ingenieria-Equipamientos Técnicos*
Digitalizaciones-Ploteos-Proyectos y cálculos de obras civiles-Tasaciones- Consultoría.

ARQ. EMILIO J. WALDER SCOLARI

Mariano Roque Alonso, 04 de Marzo de 2022

SEÑORA

CAROLINA ARANDA

INTENDENTA MUNICIPAL

Por la presente me dirijo a Usted y por su intermedio a quien corresponda con el objeto presentar la aprobación de los proyectos a ser ejecutado en la Institución Educativa más abajo mencionada en carácter de emergencia. -

ESC. BAS. 4722 SIMON CASOLA (Reparación de tres aulas)

ESC. BAS. 2928 MADRE TERSA DE CALCUTA (Reparación de seis aulas dirección y cocina, desagüe pluvial y demolición de dos aulas en estado de colapso)

ESC. BAS. 4726 NUESTRA SEÑORA VIRGEN DEL CARMEN (Reparación de aula pre escolar)

COL. NAC. MARIANO ROQUE ALONSO (reparación de aulas afectadas por el temporal.)

Sin otro particular aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atte.

.....
Prof. Arq. Emilio J Walder Scolari

MUNICIPALIDAD DE M.R. ALONSO
Secretaría Privada
04 MAR. 2022
Recibido: 11:00 Horas

Visto
ARZ
Carolina Aranda F.
Intendente Municipal
Mariano Roque Alonso

04 MAR. 2022
13:00 Horas

Cel . 0981 591075

Cnel. Oviedo y Cnel.Martínez
M.R.Alonso - Paraguay

. Arquitectura-Ingenieria-Equipamientos Técnicos
Digitalizaciones-Ploteos-Proyectos y cálculos de obras
civiles-Tasaciones- Consultoría.

ARQ. EMILIO J. WALDER SCOLARI

MUNICIPALIDAD
DE
MARIANO ROQUE ALONSO
PROYECTOS A SER EJECUTADOS
CON FONDOS DEL FONACIDE
VIA EMERGENCIA

2022

Cel . 0981 591075

Cnel. Oviedo y Cnel.Martínez
M.R.Alonso - Paraguay

. Arquitectura-Ingenieria-Equipamientos Técnicos
Digitalizaciones-Ploteos-Proyectos y cálculos de obras
civiles-Tasaciones- Consultoría.

ARQ. EMILIO J. WALDER SCOLARI

ESC. BAS. 4722 SIMON CASOLA

Esta escuela fue atacada por vándalos quienes quemaron los muebles del interior de las aulas ocasionando así destrucción de instalación eléctrica, daños en revoques, pintura y aberturas. -

ESC. BAS. 2928 MADRE TERSA DE CALCUTA

Esta institución tiene un pabellón de seis aulas, dirección y cocina el cual tiene problemas de techo en el cual se observan deslizamiento y desprendimiento de tejuelones los cual pone en peligro la integridad física de alumnos y profesores asi como también asentamiento de vigas de madera, deslizamiento de tirantes, pisos en mal estado y tirantes flexados. -

También se puede observar que el patio se inunda de agua en días de lluvia la cual tarda de diez a quince días en escurrirse totalmente, con referencia a las aulas a ser demolidas las mismas se encuentran 50 cnt. Por debajo del nivel de suelo natural por tanto el mismo se inunda en días de lluvia y con el tiempo ya afecto la estructura, actualmente estas aulas están en desuso. -

ESC. BAS. 4726 NUESTRA SEÑORA VIRGEN DEL CARMEN

Esta institución cuenta con un aula pre escolar con problemas de techo pue todos sus tirantes están flexados lo que hace que se deslicen las tejas y presenten gran gotera como también el peligro que los mismos lleguen al punto de rotura y colapso del techo, también fue atacado por vándalos que robaron toda la instalación eléctrica (luces ventiladores etc.)

.....

Prof. Arq. EMILIO J. WALDER SCOLARI

Cel . 0981 591075

Cnel. Oviedo y Cnel.Martínez
M.R.Alonso - Paraguay