UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA (U.N.I.)
Creada por Ley 1009/96 de fecha 03 de Diciembre de 1996
Unidad Operativa de Contrataciones

Anexo al Decreto 3866/2010
Cuadro Comparativo de Ofertas

		NISSI SOLUCIONES TECNOLOGICAS					VINADER COMPUTACIÓN					SERVICIOS TÉCNICOS PAZOS					R Y N SERVICE					HECTOR FOT				
Item	**Descripción**	**Marca**	**Procedencia**	Cantidad	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**	**Marca**	**Procedencia**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)**	**Precio Total (Precio unitario por cantidad)**
	RECARGA DE EXTINTORES																									
	LOTE I Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos																									
	Rectorado																									
	Mantenimiento y Reparación de CPU														***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CPU				70.000	70.000				100.000	100.000				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***
	REPARACIÓN DE PLACA MADRE				50.000	50.000				45.000	45.000				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***
	CAMBIO DE PLACA MADRE				351.000	351.000				350.000	350.000				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***
	REPARACIÓN DE DISCO DURO				50.000	50.000				20.000	20.000				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***
	CAMBIO DE DISCO DURO				356.000	356.000				350.000	350.000				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***
1	REPARACIÓN DE LECTOR CD/DVD	NISSI	PARAGUAY	1	50.000	50.000	VINADER	PARAGUAY	1	10.000	10.000	N/C	N/C	N/C	***N/C***	***N/C***	N/C	N/C	N/C	***N/C***	***N/C***	N/C	N/C	N/C	***N/C***	***N/C***
	CAMBIO DE DVD				103.000	103.000				100.000	100.000				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***
	REPARACIONES DE FUENTES DE PODER				50.000	50.000				30.000	30.000				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***
	CAMBIO DE FUENTES DE PODER				163.000	163.000				60.000	60.000				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***
	MANTENIMIENTO DE ANTIVIRUS				30.000	30.000				20.000	20.000				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***
	CAMBIOS DE ANTIVIRUS				30.000	30.000				20.000	20.000				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***
	CAMBIOS DE MEMORIAS				200.000	200.000				170.000	170.000				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***
	Mantenimiento y Reparación de Monitores CRT y LCD VTC, WISBALL, PHILLIPS, AOC, MLET, BENQ, ACER														***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***
	REPARACIÓN DE PLACA PRINCIPAL				50.000	50.000				50.000	50.000				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***
2	CAMBIO DE PLACA PRINCIPAL	NISSI	PARAGUAY	1	567.000	567.000	VINADER	PARAGUAY	1	250.000	250.000	N/C	N/C	N/C	***N/C***	***N/C***	N/C	N/C	N/C	***N/C***	***N/C***	N/C	N/C	N/C	***N/C***	***N/C***
	REPARACION DE FUENTE DE ALIMENTACION				50.000	50.000				30.000	30.000				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***
	CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACION				162.000	162.000				90.000	90.000				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***
	REPARACIÓN DE PANTALLA				225.000	225.000				30.000	30.000				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***
	Mantenimiento y Reparación de Impresoras a Chorro de Tinta y Toner -HP/EPSON – matricial														***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***
	LUBRICACIÓN				50.000	50.000				30.000	30.000				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***
	AJUSTE DE PIEZAS				50.000	50.000				30.000	30.000				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***
	CAMBIO DE PIEZAS				150.000	150.000				50.000	50.000				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***
3	CAMBIO DE CORREAS	NISSI	PARAGUAY	1	80.000	80.000	VINADER	PARAGUAY	1	50.000	50.000	N/C	N/C	N/C	***N/C***	***N/C***	N/C	N/C	N/C	***N/C***	***N/C***	N/C	N/C	N/C	***N/C***	***N/C***
	CAMBIO DE PORTA CABEZAL				150.000	150.000				50.000	50.000				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***
	REPARACIÓN DE PLACA PRINCIPAL				50.000	50.000				50.000	50.000				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***
	CAMBIO DE PLACA PRINCIPAL				250.000	250.000				50.000	50.000				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***
	REPARACION DE FUENTE DE ALIMENTACION				50.000	50.000				50.000	50.000				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***
	CAMBIO DE FUENTE DE ALIMENTACION				150.000	150.000				50.000	50.000				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***
	Mantenimiento y Reparación de NOTEBOOK/NETBOOK- TOSHIBA/BENQ														***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***
	REPARACIÓN DE PLACA MADRE				70.000	70.000				50.000	50.000				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***
	CAMBIO DE PLACA MADRE				900.000	900.000				900.000	900.000				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***
	REPARACIÓN DE DISCO DURO				50.000	50.000				50.000	50.000				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***
	CAMBIO DE DISCO DURO				356.000	356.000				350.000	350.000				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***
	REPARACIÓN DE LECTOR CD/DVD				50.000	50.000				10.000	10.000				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***
4	CAMBIO DE DVD	NISSI	PARAGUAY	1	103.000	103.000	VINADER	PARAGUAY	1	250.000	250.000	N/C	N/C	N/C	***N/C***	***N/C***	N/C	N/C	N/C	***N/C***	***N/C***	N/C	N/C	N/C	***N/C***	***N/C***
	REPARACIONES DE FUENTES DE PODER				50.000	50.000				50.000	50.000				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***
	CAMBIO DE FUENTES DE PODER				216.000	216.000				150.000	150.000				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***
	MANTENIMIENTO DE ANTIVIRUS				30.000	30.000				20.000	20.000				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***
	CAMBIOS DE ANTIVIRUS				30.000	30.000				20.000	20.000				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***
	REPARACION PUERTOS DE COMUNICACIÓN USB				30.000	30.000				50.000	50.000				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***
	CAMBIO DE PUERTOS DE COMUNICACIÓN USB				70.000	70.000				150.000	150.000				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***
	CAMBIOS DE MEMORIAS				200.000	200.000				160.000	160.000				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***				***N/C***	***N/C***
5	Mantenimiento y Reparación de Estabilizadores Varios	NISSI	PARAGUAY	1	60.000	60.000	VINADER	PARAGUAY	1	50.000	50.000	N/C	N/C	***N/C***	***N/C***	***N/C***	N/C	N/C	***N/C***	***N/C***	***N/C***	N/C	N/C	***N/C***	***N/C***	***N/C***
6	Mantenimiento y Reparación de UPS: cambio de baterias marca APS, APC, COLUMBIA - ó Similar de mayor capacidad compatible con la marca reparada.	NISSI	PARAGUAY	1	200.000	200.000	VINADER	PARAGUAY	1	200.000	200.000	N/C	N/C	***N/C***	***N/C***	***N/C***	N/C	N/C	***N/C***	***N/C***	***N/C***	N/C	N/C	***N/C***	***N/C***	***N/C***
7	Mantenimiento y Reparación de Proyectores: cambio de lámparas, mantenimiento de lentes, fuente de alimentación marca HP, Benq, Hacer, LG, EPSON.	NISSI	PARAGUAY	1	2.280.000	2.280.000	VINADER	PARAGUAY	1	1.650.000	1.650.000	N/C	N/C	***N/C***	***N/C***	***N/C***	N/C	N/C	***N/C***	***N/C***	***N/C***	N/C	N/C	***N/C***	***N/C***	***N/C***
	TOTAL:					**8.232.000**	**TOTAL:**				***6.245.000***															
	Facultad de Ingeniería																									
8	Mantenimiento de Equipos informáticos: Reposición y/o reparación de Procesador AM2/AM3, con 1.5MB de cache, 2.7GHz de velocidad, dos núcleos	NISSI	PARAGUAY	1	411.000	411.000	VINADER	PARAGUAY	1	450.000	450.000	***N/C***	***N/C***	***N/C***	***N/C***	***N/C***	***N/C***	***N/C***	***N/C***	***N/C***	***N/C***	***N/C***	***N/C***	***N/C***	***N/C***	***N/C***
9	Mantenimiento de Equipos informáticos: Reposición y/o reparación de Procesador LGA775, con 4MB de cache, 2.7GHz de velocidad, dos núcleos	NISSI	PARAGUAY	1	411.000	411.000	VINADER	PARAGUAY	1	550.000	550.000	***N/C***	***N/C***	***N/C***	***N/C***	***N/C***	***N/C***	***N/C***	***N/C***	***N/C***	***N/C***	***N/C***	***N/C***	***N/C***	***N/C***	***N/C***
10	Mantenimiento, reparación o reposición de baterías de unidades de UPS 12V 7.0AH/20HR, dos baterías por unidad.	NISSI	PARAGUAY	1	400.000	400.000	VINADER	PARAGUAY	1	350.000	350.000	***N/C***	***N/C***	***N/C***	***N/C***	***N/C***	***N/C***	***N/C***	***N/C***	***N/C***	***N/C***	***N/C***	***N/C***	***N/C***	***N/C***	***N/C***
	Total					**1.222.000**	**TOTAL:**				***1.350.000***															
	Facultad de Ciencia Económicas y Administrativas Sede Encarnación																									

11	Mantenimiento de Equipos informáticos: Reposición y/o reparación de Procesador AM2/AM3, con 1.5MB de cache, 2.7GHz de velocidad, dos núcleos	NISSI	PARAGUAY	1	411.000	411.000	VINADER	PARAGUAY	1	450.000	450.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
12	Mantenimiento de Equipos informáticos: Reposición y/o reparación de Procesador LGA775, con 4MB de cache, 2.7GHz de velocidad, dos núcleos	NISSI	PARAGUAY	1	411.000	411.000	VINADER	PARAGUAY	1	550.000	550.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
13	Mantenimiento, reparación o reposición de baterías de unidades de UPS 12V 7.0AH/20HR, dos baterías por unidad.	NISSI	PARAGUAY	1	450.000	450.000	VINADER	PARAGUAY	1	350.000	350.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
Total						**1.272.000**	**TOTAL:**				***1.350.000***															
Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guaraní Sede Encarnación																										
14	Mantenimiento y reparación de computadoras, CPU (Respaldo de Información, Formateo y Reistalación de Programas, Previa Limpieza de virus)	NISSI	***PARAGUAY***	1	100.000	100.000	VINADER	***PARAGUAY***	1	80.000	80.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
Total						**100.000**	**TOTAL:**				***80.000***															
Pacultad de Agropecuarias y Forestales Sede San Pedro																										
15	Mantenimiento y reparación de Computadoras PC: 007-011-349, 007-011-350, 007-011-355, 007-011-356, 007-011-357, 007-011-358, 007-011-351. Limpieza por dentro y por afuera de los equipos, Cambio de partes que no funcionan bien o que han dejado de funcionar: procesador, placa madre, memoria RAM, discos, cooler, cables, fuentes, puerto USB, placa de red y Reinstalación de softwares: sistema operativo, antivisrus, procesador de texto, planilla electrónica	NISSI	PARAGUAY	1	11.885.000	11.885.000	VINADER	***PARAGUAY***	1	400.000	400.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
16	Mantenimiento y reparación de impresora de red multifunción (copia/escaner/impresora). Marca Brother DCP8080DN	NISSI	PARAGUAY	1	500.000	500.000	VINADER	***PARAGUAY***	1	330.000	330.000	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
Total						**12.385.000**	**TOTAL:**				***730.000***															
Total Lote I					***21.939.000***					***9.755.000***																
Lote II Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadora																										
Facultad de Ciencia Económicas y Administrativas Sede Encarnación																										
1	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de cilindro (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	150.000	150.000	R Y N	PARAGUAY	1	520.000	520.000	***HECTOR***	***PARAGUAY***	1	***950.000***	***950.000***
2	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de cuchilla (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	50.000	50.000	R Y N	PARAGUAY	1	400.000	400.000	***HECTOR***	***PARAGUAY***	1	***90.000***	***90.000***
3	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de revelador (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	120.000	120.000	R Y N	PARAGUAY	1	490.000	490.000	***HECTOR***	***PARAGUAY***	1	***200.000***	***200.000***
4	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de ruedas de separación (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	10.000	10.000	R Y N	PARAGUAY	1	135.000	135.000	***HECTOR***	***PARAGUAY***	1	***5.000***	***5.000***
5	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de rodillo de teflón (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	70.000	70.000	R Y N	PARAGUAY	1	180.000	180.000	***HECTOR***	***PARAGUAY***	1	***50.000***	***50.000***
6	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de zócalo de corona (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	10.000	10.000	R Y N	PARAGUAY	1	150.000	150.000	***HECTOR***	***PARAGUAY***	1	***15.000***	***15.000***
7	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de zócalo de presión (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	5.000	5.000	R Y N	PARAGUAY	1	135.000	135.000	***HECTOR***	***PARAGUAY***	1	***30.000***	***30.000***
8	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de uñas de separación (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	10.000	10.000	R Y N	PARAGUAY	1	160.000	160.000	***HECTOR***	***PARAGUAY***	1	***10.000***	***10.000***
9	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de lámpara de copia (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	5.000	5.000	R Y N	PARAGUAY	1	180.000	180.000	***HECTOR***	***PARAGUAY***	1	***80.000***	***80.000***
10	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de engranajes varios (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	5.000	5.000	R Y N	PARAGUAY	1	135.000	135.000	***HECTOR***	***PARAGUAY***	1	***15.000***	***15.000***
11	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de rodillo de presión (KONIKA MINOLTA BIZHUB211)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	50.000	50.000	R Y N	PARAGUAY	1	280.000	280.000	***HECTOR***	***PARAGUAY***	1	***16.000***	***16.000***
12	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de cilindro (CANON IR2525 S/N FRZ33165)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	1.200.000	1.200.000	R Y N	PARAGUAY	1	480.000	480.000	***HECTOR***	***PARAGUAY***	1	***800.000***	***800.000***
13	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de cuchilla (CANON IR2525 S/N FRZ33165)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	100.000	100.000	R Y N	PARAGUAY	1	390.000	390.000	***HECTOR***	***PARAGUAY***	1	***150.000***	***150.000***
14	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de revelador (CANON IR2525 S/N FRZ33165)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	100	100	R Y N	PARAGUAY	1	420.000	420.000	***HECTOR***	***PARAGUAY***	1	***300.000***	***300.000***
15	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de ruedas de separación (CANON IR2525 S/N FRZ33165)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	20.000	20.000	R Y N	PARAGUAY	1	120.000	120.000	***HECTOR***	***PARAGUAY***	1	***15.000***	***15.000***
16	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de rodillo de teflón (CANON IR2525 S/N FRZ33165)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	100	100	R Y N	PARAGUAY	1	150.000	150.000	***HECTOR***	***PARAGUAY***	1	***20.000***	***20.000***
17	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de zócalo de corona (CANON IR2525 S/N FRZ33165)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	100	100	R Y N	PARAGUAY	1	130.000	130.000	***HECTOR***	***PARAGUAY***	1	***16.000***	***16.000***
18	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de zócalo de presión (CANON IR2525 S/N FRZ33165)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	100	100	R Y N	PARAGUAY	1	135.000	135.000	***HECTOR***	***PARAGUAY***	1	***20.000***	***20.000***
19	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de uñas de separación (CANON IR2525 S/N FRZ33165)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	100	100	R Y N	PARAGUAY	1	110.000	110.000	***HECTOR***	***PARAGUAY***	1	***20.000***	***20.000***
20	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de lámpara de copia (CANON IR2525 S/N FRZ33165)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	20.000	20.000	R Y N	PARAGUAY	1	180.000	180.000	***HECTOR***	***PARAGUAY***	1	***50.000***	***50.000***
21	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de engranajes varios (CANON IR2525 S/N FRZ33165)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	10.000	10.000	R Y N	PARAGUAY	1	110.000	110.000	***HECTOR***	***PARAGUAY***	1	***30.000***	***30.000***
22	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de rodillo de presión (CANON IR2525 S/N FRZ33165)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	50.000	50.000	R Y N	PARAGUAY	1	210.000	210.000	***HECTOR***	***PARAGUAY***	1	***20.000***	***20.000***
23	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de cilindro (RICOH AFICIO MP 171)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	120.000	120.000	R Y N	PARAGUAY	1	470.000	470.000	***HECTOR***	***PARAGUAY***	1	***950.000***	***950.000***
24	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de cuchilla (RICOH AFICIO MP 171)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	40.000	40.000	R Y N	PARAGUAY	1	350.000	350.000	***HECTOR***	***PARAGUAY***	1	***150.000***	***150.000***
25	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de revelador (RICOH AFICIO MP 171)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	70.000	70.000	R Y N	PARAGUAY	1	420.000	420.000	***HECTOR***	***PARAGUAY***	1	***500.000***	***500.000***
26	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de ruedas de separación (RICOH AFICIO MP 171)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	10.000	10.000	R Y N	PARAGUAY	1	140.000	140.000	***HECTOR***	***PARAGUAY***	1	***30.000***	***30.000***
27	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de rodillo de teflón (RICOH AFICIO MP 171)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	50.000	50.000	R Y N	PARAGUAY	1	170.000	170.000	***HECTOR***	***PARAGUAY***	1	***25.000***	***25.000***
28	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de zócalo de corona (RICOH AFICIO MP 171)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	10.000	10.000	R Y N	PARAGUAY	1	140.000	140.000	***HECTOR***	***PARAGUAY***	1	***15.000***	***15.000***
29	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de zócalo de presión (RICOH AFICIO MP 171)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	5.000	5.000	R Y N	PARAGUAY	1	120.000	120.000	***HECTOR***	***PARAGUAY***	1	***20.000***	***20.000***
30	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de uñas de separación (RICOH AFICIO MP 171)	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	PAZOS	PARAGUAY	1	10.000	10.000	R Y N	PARAGUAY	1	110.000	110.000	***HECTOR***	***PARAGUAY***	1	***50.000***	***50.000***

31	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de lámpara de copia (RICOH AFICIO MP 171)	*N/C*	*N/C*	*N/C*	*N/C*	*N/C*	*N/C*	*N/C*	*N/C*	*N/C*	*N/C*	PAZOS	PARAGUAY	1	10.000	10.000	R Y N	PARAGUAY	1	200.000	200.000	***HECTOR***	***PARAGUAY***	1	***350.000***	***350.000***
32	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de engranajes varios (RICOH AFICIO MP 171)	*N/C*	*N/C*	*N/C*	*N/C*	*N/C*	*N/C*	*N/C*	*N/C*	*N/C*	*N/C*	PAZOS	PARAGUAY	1	5.000	5.000	R Y N	PARAGUAY	1	100.000	100.000	***HECTOR***	***PARAGUAY***	1	***50.000***	***50.000***
33	Mantenimiento, reparación y/o reemplazo de rodillo de presión (RICOH AFICIO MP 171)	*N/C*	*N/C*	*N/C*	*N/C*	*N/C*	*N/C*	*N/C*	*N/C*	*N/C*	*N/C*	PAZOS	PARAGUAY	1	50.000	50.000	R Y N	PARAGUAY	1	180.000	180.000	***HECTOR***	***PARAGUAY***	1	***90.000***	***90.000***
Total												TOTAL:				***2.265.500***	TOTAL:				***7.600.000***					***5.132.000***
Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y Cultura Guarani Sede Encarnación																										
34	Mantenimiento y reparación de Fotocopiadora Canon IR1024	*N/C*	*N/C*	N/C	*N/C*	*N/C*	*N/C*	*N/C*	N/C	*N/C*	*N/C*	PAZOS	PARAGUAY	1	110.000	110.000	R Y N	PARAGUAY	1	250.000	250.000	***HECTOR***	***PARAGUAY***	1	***950.000***	***950.000***
Total												TOTAL:				***110.000***	TOTAL:				***250.000***					***950.000***
Facultad de Ciencias y Tecnología																										
35	Mantenimiento preventivo y cambio de cilindro; fotocopiadora Canon IR 1024 Serie N° DQT10565 y DQT05034	*N/C*	*N/C*	N/C	*N/C*	*N/C*	*N/C*	*N/C*	N/C	*N/C*	*N/C*	PAZOS	PARAGUAY	1	220.000	220.000	R Y N	PARAGUAY	1	***380.000***	380.000	***HECTOR***	***PARAGUAY***	1	***1.200.000***	***1.200.000***
Total												**TOTAL:**				***220.000***	**TOTAL:**				***380.000***	**TOTAL:**				***1.200.000***
Total Lote II															***2.595.500***					***8.230.000***					***7.282.000***	

Totales Generales:	**21.939.000**	**9.755.000**	***2.595.500***	***8.230.000***	***7.282.000***

Mg. Zully López de Paniagua
Directora de la UOC