MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY
Intendencia Municipal
- Pto. Paranambú -

Unidad Operativa de Contrataciones

Contratacion Directa N°05/13 para la construccion "Reparacion Instalaciones Polideportivo Municipal"

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Emprea 1: Constructora FLORES			Empresa 2: A.R. Construcciones			Empresa 3:B.C.Construcciones		
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
72131601-002	**Preparación de Obra**									
	Preparación de Obra replanteo y marcaciones	1050,00	1100	1.155.000	1.050,00	1.100	1.155.000	1.050,00	3.500	3.675.000
72131601-003	Pista de Hº Aº									
	Picado superficial de piso hormigón armado existente	712,00	3.000	2.136.000	712,00	1.500	1.068.000	712,00	7.500	5.340.000
	Piso de hormigón, espesor igual a 5 cm, sobre piso existente, allanado con ventilador, juntas sobre juntas existentes	712,00	70.000	49.840.000	712,00	71.500	50.908.000	712,00	27.000	19.224.000
72131601-9988	**Graderías**						0			
	Gradas de hormigón armado pre fabricado pintado latex (largo=2,5mt; ancho=40cm; espesor 12cm), colocado en reemplazo de tablones de	35,00	450.000	15.750.000	35,00	468.000	16.380.000	35,00	50.000	1.750.000
	Reparación y pintura de puertas y placas (reemplazo de tambor)	4,00	120.000	480.000	4,00	120.000	480.000	4,00	200.000	800.000
	Reparación de canillas de lavatorio, pedestales, conexiones de agua, reparación de cisternas en baños	1,00	900.000	900.000	1,00	900.000	900.000	1,00	3.500.000	3.500.000
	Reparación y pintura de puertas box en baños	6,00	120.000	720.000	6,00	120.000	720.000	6,00	250.000	1.500.000
	Revestimiento de azulejos en baños(sectores donde el azulejo está roto)	6,00	60.000	360.000	6,00	55.000	330.000	6,00	60.000	360.000
	Cámara séptica – Inspección, limpieza y reparación, caños de desagüe cloacal, inspección de registros	1,00	200.000	200.000	1,00	200.000	200.000	1,00	6.000.000	6.000.000
	Pozo absorbente, inspección y reparación	1,00	300.000	300.000	1,00	298.500	298.500	1,00	8.500.000	8.500.000
	Vidrios de 6mm – 4 unidades	0,90	50.000	45.000	0,90	55.000	49.500	0,90	70.000	63.000
72131601-007	**Reparación Techo y cielorraso**									
	Reemplazo de chapas de Zinc agujereadas en cubiertas de techo	4,00	120.000	480.000	4,00	120.000	480.000	4,00	250.000	1.000.000
	Cielorraso de machimbre – reparación zona escenario	1,00	1.000.000	1.000.000	1,00	1.100.000	1.100.000	1,00	4.200.000	4.200.000
	Pintura de cielorrasos de machimbre al barniz	30,00	18.000	540.000	30,00	18.000	540.000	30,00	43.000	1.290.000
72131601-012	**Pintura**									
	Pintura de pista deportiva con pintura especial polideportiva, color verde, marcas de juegos (futsal, vóley, handball)	712,00	20.000	14.240.000	712,00	22.000	15.664.000	712,00	20.000	14.240.000
	Pintura de ladrillos huecos y revocados al agua para exteriores (frente, costado, frente interior, contra frente interior escenario, costado interior	800,00	20.000	16.000.000	800,00	19.000	15.200.000	800,00	31.000	24.800.000
	Pintura de ladrillos huecos y revocado al agua para exteriores (en baños)	741,00	20.000	14.820.000	741,00	19.000	14.079.000	741,00	38.000	28.158.000
72131601-001	**Electricidad**									
	Tubos fluorescentes de iluminación – 1x40	10,00	70.000	700.000	10,00	60.000	600.000	10,00	29.000	290.000
	Reflectores de iluminación polideportiva 400w - reparación	4,00	200.000	800.000	4,00	120.000	480.000	4,00	29.000	116.000
	Reflectores de iluminación polideportiva 400w - nuevo	6,00	450.000	2.700.000	6,00	550.000	3.300.000	6,00	29.000	174.000
	Precio total			**123.166.000**			**123.932.000**			**124.380.000**

MUNICIPALIDAD DE ÑACUNDAY U.O.C.

Mirian Angelica Britos
Encargada de U.O.C.