Municipalidad de Ciudad del Este

COMITÉ DE EVALUACIÓN
Dirección.: Av. Pioneros del Este y Alejo García esq. Av. Dr. Eusebio Ayala
Email: comité.adq.cde@gmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 50.20 "SERVICIO DE REPARACIÓN DE MOTOR DE CAMIONES TUMBA" con ID: 374301

				PRECIO REFERENCIAL		SERVIMAQUINA de BASILIDES CHAPARRO GARCETE		CONDOR S.A.C.I.	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
LOTE NRO: 1									
Camión Tumba Mercedes Benz AM 90 modelo 2007 L-1620/51 motor 366 de 6 cilindradas - Chassis 9BM6950148B550052									
1	**78180101-014**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Motor**	**1**		**13.690.554**		**11.641.366**		**13.690.554**
1.1		Camisa de cilindro	1	851.733	851.733	724.000	724.000	851.733	851.733
1.2		Pistones	1	3.180.800	3.180.800	2.703.000	2.703.000	3.180.800	3.180.800
1.3		Aros	1	995.867	995.867	846.500	846.500	995.867	995.867
1.4		Casquillo de bancada	1	663.600	663.600	564.000	564.000	663.600	663.600
1.5		Buje de leva	1	231.000	231.000	196.350	196.350	231.000	231.000
1.6		Buje de biela copico	1	288.067	288.067	244.850	244.850	288.067	288.067
1.7		Válvula de escape	1	369.467	369.467	314.050	314.050	369.467	369.467
1.8		Guía de Válvula	12	116.933	1.403.196	99.391	1.192.692	116.933	1.403.196
1.9		Vedadores	12	95.200	1.142.400	80.921	971.052	95.200	1.142.400
1.10		Juntas del motor	12	56.267	675.204	47.825	573.900	56.267	675.204
1.11		Aceite para ajuste y motor	1	230.800	230.800	196.180	196.180	230.800	230.800
1.12		Filtro de aceite	1	104.900	104.900	90.000	90.000	104.900	104.900
1.13		Filtro de Gasoil	1	71.600	71.600	64.500	64.500	71.600	71.600
1.14		Bomba de Aceite	1	1.401.333	1.401.333	1.191.150	1.191.150	1.401.333	1.401.333
1.15		Asiento de Válvulas	12	110.800	1.329.600	94.166	1.129.992	110.800	1.329.600
1.16		Casquilla biela	1	322.587	322.587	275.000	275.000	322.587	322.587
1.17		Válvula de Admisión	1	428.400	428.400	364.150	364.150	428.400	428.400

Sr. JULIAN BENÍTEZ
Miembro
Resolución N° 3820/IM

Ing. KAREN GONZÁLEZ.
Miembro
Resolución N° 3820/IM

RICHARD GONZÁLEZ.
Miembro
Resolución N° 3820/IM

Municipalidad de Ciudad del Este

COMITÉ DE EVALUACIÓN
Dirección.: Av. Pioneros del Este y Alejo García esq. Av. Dr. Eusebio Ayala
Email: comité.adq.cde@gmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

				PRECIO REFERENCIAL		SERVIMAQUINA de BASILIDES CHAPARRO GARCETE		CONDOR S.A.C.I.	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
LOTE NRO: 1									
Camión Tumba Mercedes Benz AM 90 modelo 2007 L-1620/51 motor 366 de 6 cilindradas - Chassis 9BM6950148B550052									
2	**78180101-014**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Motor**	**1**		**21.850.899**		**18.571.270**		**21.850.899**
2.1		Cilindro, rectificar	1	556.867	556.867	473.350	473.350	556.867	556.867
2.2		Colocación de Camisa	1	521.467	521.467	443.250	443.250	521.467	521.467
2.3		Mandillar Bancada	1	675.667	675.667	574.300	574.300	675.667	675.667
2.4		Cepillar bloque	1	481.533	481.533	409.300	409.300	481.533	481.533
2.5		Mandillar de Buje	1	388.467	388.467	330.200	330.200	388.467	388.467
2.6		Rectificar y pulir muñones del cigüeñal	1	997.333	997.333	847.700	847.700	997.333	997.333
2.7		Rectificar buje de biela	1	172.533	172.533	146.650	146.650	172.533	172.533
2.8		Rectificar biela hierro	1	480.933	480.933	408.000	408.000	480.933	480.933
2.9		Liñar bielas	1	281.733	281.733	239.480	239.480	281.733	281.733
2.10		Rectificar válvulas	1	141.467	141.467	120.240	120.240	141.467	141.467
2.11		Cepillar tapas	1	362.133	362.133	307.810	307.810	362.133	362.133
2.12		Esmerillar Válvulas	1	144.233	144.233	122.600	122.600	144.233	144.233
2.13		Armar tapa motor	1	218.933	218.933	186.090	186.090	218.933	218.933
2.14		Testar tapa	1	363.467	363.467	308.000	308.000	363.467	363.467
2.15		Ajuste de bancada	1	482.000	482.000	409.700	409.700	482.000	482.000
2.16		Altura pistones	1	627.200	627.200	533.100	533.100	627.200	627.200
2.17		Montaje y ajuste completo, reparación	1	4.026.667	4.026.667	3.422.700	3.422.700	4.026.667	4.026.667
2.18		Limpieza química	1	287.200	287.200	244.000	244.000	287.200	287.200
2.19		Reparación de Bomba Inyectora y pico inyector	1	6.032.000	6.032.000	5.127.200	5.127.200	6.032.000	6.032.000
2.20		Reparación de turbo	1	2.508.000	2.508.000	2.131.800	2.131.800	2.508.000	2.508.000
2.21		Reparación de Disco de embrague y plato de presión	1	1.929.333	1.929.333	1.639.900	1.639.900	1.929.333	1.929.333
2.22		Cambio guía válvulas	1	171.733	171.733	145.900	145.900	171.733	171.733
				Precio Total	**35.541.453**	**Precio Total**	**30.212.636**	**Precio Total**	**35.541.453**

Sr. JULIAN BENÍTEZ
Miembro
Resolución N° 3820/IM

Ing. KAREN GONZÁLEZ.
Miembro
Resolución N° 3820/IM

RICHARD GONZÁLEZ.
Miembro
Resolución N° 3820/IM

Municipalidad de Ciudad del Este

COMITÉ DE EVALUACIÓN
Dirección.: Av. Pioneros del Este y Alejo García esq. Av. Dr. Eusebio Ayala
Email: comité.adq.cde@gmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

				PRECIO REFERENCIAL		SERVIMAQUINA de BASILIDES CHAPARRO GARCETE		CONDOR S.A.C.I.	
LOTE NRO: 2									
Camión Tumba Mercedes Benz AM 89 modelo 2007, L-1620/51 motor 366 de 6 cilindradas - Chassis 9BM6950148B550014									
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**78180101-014**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Motor**	**1**		**12.471.091**		**10.600.577**		**12.471.091**
1.1		Camisa de cilindro	1	851.733	851.733	723.970	723.970	851.733	851.733
1.2		Pistones	1	3.180.800	3.180.800	2.703.680	2.703.680	3.180.800	3.180.800
1.3		Aros	1	995.867	995.867	846.500	846.500	995.867	995.867
1.4		Casquillo de banca	1	663.600	663.600	564.060	564.060	663.600	663.600
1.5		Buje de leva	1	231.000	231.000	196.350	196.350	231.000	231.000
1.6		Buje de biela copico	1	288.067	288.067	244.850	244.850	288.067	288.067
1.7		Válvula de escape	1	369.467	369.467	314.050	314.050	369.467	369.467
1.8		Guía de válvula	1	182.933	182.933	155.490	155.490	182.933	182.933
1.9		Vedadores	1	227.200	227.200	193.120	193.120	227.200	227.200
1.10		Juntas del motor	12	56.267	675.204	47.827	573.924	56.267	675.204
1.11		Aceite para ajuste y motor	1	230.800	230.800	196.180	196.180	230.800	230.800
1.12		Filtro de Aceite	1	104.900	104.900	89.165	89.165	104.900	104.900
1.13		Filtro de gasoil	1	71.600	71.600	61.000	61.000	71.600	71.600
1.14		Bomba de Aceite	1	1.401.333	1.401.333	1.191.150	1.191.150	1.401.333	1.401.333
1.15		Asiento de Válvulas	12	110.800	1.329.600	94.179	1.130.148	110.800	1.329.600
1.16		Casquillo biela	1	322.587	322.587	274.200	274.200	322.587	322.587
1.17		Válvula de admisión	1	428.400	428.400	364.140	364.140	428.400	428.400
1.18		Asiento de agua	1	916.000	916.000	778.600	778.600	916.000	916.000

Sr. JULIAN BENITEZ
Miembro
Resolución N° 3820/IM

Ing. KAREN GONZALEZ.
Miembro
Resolución N° 3820/IM

RICHARD GONZÁLEZ.
Miembro
Resolución N° 3820/IM

Municipalidad de Ciudad del Este

COMITÉ DE EVALUACIÓN
Dirección.: Av. Pioneros del Este y Alejo García esq. Av. Dr. Eusebio Ayala
Email: comité.adq.cde@gmail.com

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

				PRECIO REFERENCIAL		SERVIMAQUINA de BASILIDES CHAPARRO GARCETE		CONDOR S.A.C.I.	
LOTE NRO: 2									
Camión Tumba Mercedes Benz AM 89 modelo 2007, L-1620/51 motor 366 de 6 cilindradas - Chassis 9BM6950148B550014									
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
2	**78180101-014**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Motor**	**1**		**19.921.566**		**16.524.384**		**19.921.566**
2.1		Cilindro, rectificar	1	556.867	556.867	473.336	473.336	556.867	556.867
2.2		Colocación de Camisa	1	521.467	521.467	443.250	443.250	521.467	521.467
2.3		Mandillar Bancada	1	675.667	675.667	574.320	574.320	675.667	675.667
2.4		Cepillar bloque	1	481.533	481.533	409.303	409.303	481.533	481.533
2.5		Mandillar de Buje	1	388.467	388.467	330.200	330.200	388.467	388.467
2.6		Rectificar y pulir muñones del cigüeñal	1	997.333	997.333	847.735	847.735	997.333	997.333
2.7		Rectificar buje de biela	1	172.533	172.533	146.650	146.650	172.533	172.533
2.8		Rectificar biela hierro	1	480.933	480.933	408.800	408.800	480.933	480.933
2.9		Liñar bielas	1	281.733	281.733	239.473	239.473	281.733	281.733
2.10		Rectificar válvulas	1	141.467	141.467	120.246	120.246	141.467	141.467
2.11		Cepillar tapas	1	362.133	362.133	307.815	307.815	362.133	362.133
2.12		Esmerillar Válvulas	1	144.233	144.233	122.600	122.600	144.233	144.233
2.13		Armar tapa motor	1	218.933	218.933	186.093	186.093	218.933	218.933
2.14		Testear tapa	1	363.467	363.467	308.950	308.950	363.467	363.467
2.15		Ajuste de bancada	1	482.000	482.000	409.700	409.700	482.000	482.000
2.16		Altura pistones	1	627.200	627.200	533.120	533.120	627.200	627.200
2.17		Montaje y ajuste completo, reparación	1	4.026.667	4.026.667	3.422.500	3.422.500	4.026.667	4.026.667
2.18		Limpieza química	1	287.200	287.200	244.120	244.120	287.200	287.200
2.19		Reparación de Bomba Inyectora y pico inyector	1	6.032.000	6.032.000	5.127.200	5.127.200	6.032.000	6.032.000
2.20		Reparación de turbo	1	2.508.000	2.508.000	2.131.800	2.131.800	2.508.000	2.508.000
2.21		Cambio guía válvulas	1	171.733	171.733	145.973	145.973	171.733	171.733
				Precio Total	**32.392.657**	**Precio Total**	**27.124.961**	**Precio Total**	**32.392.657**
TOTAL					**67.934.110**		**57.337.597**		**67.934.110**

Sr. JULIAN BENÍTEZ
Miembro
Resolución N° 3820/IM

Ing. KAREN GONZÁLEZ.
Miembro
Resolución N° 3820/IM

RICHARD GONZÁLEZ.
Miembro
Resolución N° 3820/IM