SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

## ANEXO AL DECRETO Nº 1.100/2014

**ANEXO B-02-08**

## CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

## LICITACION PUBLICA NACIONAL Nº01/2014- ID.277.497

## SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES

| | | | | | | | | AYALA PERDOMO INGENIERIA | | ZAYR S.A. | | EN OBRAS | | ING.ENRIQUE PALMA | | ESTRUCTURAS S.R.L. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DE SERVICIOS | UM | PRESENTACION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 1 | 72102802-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS Y PREDIO (Incluye edificios Casa Patrimonial, oficinas anexa a Casa Patrimonial, Polideportivo y predio zonas 1, 2, 3 y 4) | GL | EVENTO | 1 | 17.916.630 | 17.916.630 | 25.171.000 | 25.171.000 | 33.525.801 | 33.525.801 | 50.895.500 | 50.895.500 | 73.795.717 | 73.795.717 | | |

**Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto:**

| COMPUTO METRICO DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS Y PREDIO (Incluye edificios Casa Patrimonial, oficinas anexa a Casa Patrimonial, Polideportivo y predio zonas 1, 2, 3 y 4) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION DE SERVICIOS | UM | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL | Precio unitario | Precio total | Precio unitario | Precio total | Precio unitario | Precio total | Precio unitario | Precio total | | |

Abog. Ricardo E. Denis G.
Responsable - UOC
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES · Unidad Operativa de Contrataciones

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Limpieza de terreno (incluye corte de raíces) | Unidad | 1 | 120.000 | 120.000 | 40.000 | 40.000 | 550.000 | 550.000 | 1.500 | 1.500 | 2.545.774 | 2.545.774 |
| 1.1.2 | Demolición de mampostería | m2 | 1 | 12.200 | 12.200 | 13.000 | 13.000 | 22.000 | 22.000 | 7.500 | 7.500 | 16.563 | 16.563 |
| 1.1.3 | Demolición de revoques | m2 | 1 | 9.200 | 9.200 | 8.000 | 8.000 | 11.000 | 11.000 | 3.500 | 3.500 | 9.831 | 9.931 |
| 1.1.4 | Retiro de Contrapisos | m2 | 1 | 6.500 | 6.500 | 10.000 | 10.000 | 16.500 | 16.500 | 3.500 | 3.500 | 10.083 | 10.083 |
| 1.1.5 | Desomonte de suelo | m3 | 1 | 31.000 | 31.000 | 20.000 | 20.000 | 88.000 | 88.000 | 18.500 | 18.500 | 65.551 | 65.551 |
| 1.1.6 | Retiro de piso Calcáreo | m2 | 1 | 9.500 | 9.500 | 8.000 | 8.000 | 16.500 | 16.500 | 4.500 | 4.500 | 17.632 | 17.632 |
| 1.1.7 | Retiro de Zócalos | ml | 1 | 6.500 | 6.500 | 5.000 | 5.000 | 11.000 | 11.000 | 3.000 | 3.000 | 6.553 | 6.553 |
| 1.1.8 | Retiro de azulejos | m2 | 1 | 9.150 | 9.150 | 10.000 | 10.000 | 11.000 | 11.000 | 6.500 | 6.500 | 9.831 | 9.831 |
| 1.1.9 | Retiro de aberturas | Unidad | 1 | 30.500 | 30.500 | 30.000 | 30.000 | 33.000 | 33.000 | 40.000 | 40.000 | 16.383 | 16.383 |
| 1.1.10 | Retiro de pisos de piedras | m2 | 1 | 9.500 | 9.500 | 20.000 | 20.000 | 16.500 | 16.500 | 6.500 | 6.500 | 24.576 | 24.576 |
| 1.1.11 | Retiro de artefactos de sanitarios existentes | Unidad | 1 | 18.500 | 18.500 | 15.000 | 15.000 | 55.000 | 55.000 | 15.000 | 15.000 | 49.151 | 49.151 |
| 1.1.12 | Retiro de Instalaciones hidráulicas existentes | Unidad | 1 | 13.500 | 13.500 | 10.000 | 10.000 | 220.000 | 220.000 | 85.000 | 85.000 | 85.217 | 85.217 |
| 1.1.13 | Retiro de tejas existentes, áreas afectadas | m2 | 1 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 22.000 | 22.000 | 15.000 | 15.000 | 19.661 | 19.661 |
| 1.1.14 | Retiro de Instalaciones eléctricas existentes (Tableros, electroductos, conductores, llaves, tomas y artefactos | Unidad | 1 | 33.500 | 33.500 | 10.000 | 10.000 | 550.000 | 550.000 | 250.000 | 250.000 | 340.868 | 340.868 |
| 1.1.15 | Movimiento de suelo, relleno y compactación mecánica. | m3 | 1 | 47.500 | 47.500 | 40.000 | 40.000 | 198.000 | 198.000 | 60.000 | 60.000 | 98.303 | 98.303 |
| 1.1.16 | Demolición de pisos de baldosones de H°. | m2 | 1 | 10.000 | 10.000 | 35.000 | 35.000 | 44.000 | 44.000 | 4.500 | 4.500 | 19.661 | 19.661 |
| 1.2 | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Reparación de canteros | Unidad | 1 | 43.000 | 43.000 | 40.000 | 40.000 | 550.000 | 550.000 | 450.000 | 450.000 | 496.583 | 496.583 |
| 1.2.2 | Reparación de camineros | m2 | 1 | 65.000 | 65.000 | 50.000 | 50.000 | 110.000 | 110.000 | 65.000 | 65.000 | 98.154 | 98.154 |
| 1.2.3 | Demolición de Mampostería | m2 | 1 | 12.200 | 12.200 | 30.000 | 30.000 | 22.000 | 22.000 | 7.500 | 7.500 | 17.873 | 17.873 |
| 1.2.4 | Mampostería de elevación de 0.15, 0.20, 0.30 (ladrillos huecos y comunes) | m2 | 1 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 198.000 | 198.000 | 115.000 | 115.000 | 122.393 | 122.393 |
| 1.2.5 | Revoques de mampostería y cielorrasos | m2 | 1 | 45.000 | 45.000 | 19.000 | 19.000 | 44.000 | 44.000 | 25.000 | 25.000 | 64.746 | 64.746 |

Abog. Ricardo E. Denis G.
Responsable - UOC
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES · Unidad Operativa de Contrataciones

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.6 | Reparación de pisos | m2 | 1 | 80.000 | 80.000 | 60.000 | 60.000 | 110.000 | 110.000 | 65.000 | 65.000 | 145.728 | 145.728 |
| 1.2.7 | Reparación de zócalos | ml | 1 | 15.000 | 15.000 | 21.000 | 21.000 | 44.000 | 44.000 | 25.000 | 25.000 | 31.847 | 31.847 |
| 1.2.8 | Reparación de registros de mampostería con tapa de h° | Unidad | 1 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 660.000 | 660.000 | 150.000 | 150.000 | 350.459 | 350.459 |
| 1.2.9 | Desmontar, reparar y volver a colocar o macizar carteles de Señalética (señales de tránsito) | Unidad | 1 | 93.000 | 93.000 | 350.000 | 350.000 | 550.000 | 550.000 | 130.000 | 130.000 | 85.441 | 85.441 |
| 1.2.10 | Reparación de techos de tejas | m2 | 1 | 125.000 | 125.000 | 70.000 | 70.000 | 110.000 | 110.000 | 195.000 | 195.000 | 174.073 | 174.073 |
| 1.2.11 | Reparación de ladrillos a la vista (canteros y polideportivo) | m2 | 1 | 96.000 | 96.000 | 70.000 | 70.000 | 110.000 | 110.000 | 145.000 | 145.000 | 193.480 | 193.480 |
| 1.2.12 | Reparación de adoquines | m2 | 1 | 57.500 | 57.500 | 120.000 | 120.000 | 110.000 | 110.000 | 95.000 | 95.000 | 108.595 | 108.595 |
| 1.2.13 | Reparación de empedrado | m2 | 1 | 33.500 | 33.500 | 58.000 | 58.000 | 88.000 | 88.000 | 50.000 | 50.000 | 63.828 | 63.828 |
| 1.2.14 | Desmonte de abertura | Unidad | 1 | 24.500 | 24.500 | 50.000 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 40.000 | 40.000 | 91.703 | 91.703 |
| 1.2.15 | Colocación de abertura | Unidad | 1 | 98.000 | 98.000 | 300.000 | 300.000 | 165.000 | 165.000 | 130.000 | 130.000 | 127.867 | 127.867 |
| 1.2.16 | Reparación de cordones de taludes | ml | 1 | 52.000 | 52.000 | 75.000 | 75.000 | 88.000 | 88.000 | 35.000 | 35.000 | 47.997 | 47.997 |
| 1.2.17 | Reparación de jardinería | m2 | 1 | 33.500 | 33.500 | 10.000 | 10.000 | 55.000 | 55.000 | 25.000 | 25.000 | 66.597 | 66.597 |
| 1.2.18 | Reparación de vereda (canto rodado, baldoson de cemento y alisada de cemento) | m2 | 1 | 75.500 | 75.500 | 70.000 | 70.000 | 165.000 | 165.000 | 85.000 | 85.000 | 153.729 | 153.729 |
| 1.2.19 | Reparación de registros pluviales y cloacales (albañilería) | Unidad | 1 | 45.500 | 45.500 | 80.000 | 80.000 | 550.000 | 550.000 | 185.000 | 185.000 | 295.115 | 295.115 |
| 1.2.20 | Reparación de molduras Casa Patrimonial | ml | 1 | 67.500 | 67.500 | 120.000 | 120.000 | 330.000 | 330.000 | 250.000 | 250.000 | 40.142 | 40.142 |
| 1.2.21 | Reparación de pisos en gral: cerámicos, porcelanato, baldosa. | m2 | 1 | 95.000 | 95.000 | 82.000 | 82.000 | 165.000 | 165.000 | 135.000 | 135.000 | 129.515 | 129.515 |
| 1.2.22 | Reparación de azulejos en baños y kitchenette | m2 | 1 | 79.000 | 79.000 | 50.000 | 50.000 | 110.000 | 110.000 | 85.000 | 85.000 | 122.970 | 122.970 |
| 1.2.23 | Rellenos (arena lavada, arena gorda, piedra triturada) | m3 | 1 | 120.000 | 120.000 | 110.000 | 110.000 | 275.000 | 275.000 | 150.000 | 150.000 | 363.926 | 363.926 |
| 1.2.24 | Retiro y acarreo de materiales o escombros | m3 | 1 | 47.000 | 47.000 | 40.000 | 40.000 | 220.000 | 220.000 | 80.000 | 80.000 | 228.087 | 228.087 |
| 1.2.25 | Reparacion de Escaleras de hormigón – mampostería | ml | 1 | 51.000 | 51.000 | 95.000 | 95.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 162.406 | 162.406 |

Abog. Ricardo E. Denis G.
Responsable - UOC
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES · Unidad Operativa de Contrataciones

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.26 | Mantenimiento de piso de parquet (cancha polideportivo) Incluye: desmonte, reposicion, reparacion de la aislacion, pulido, plastificado y pintura deportiva. | m2 | 1 | 130.000 | 130.000 | 210.000 | 210.000 | 99.000 | 99.000 | 290.000 | 290.000 | 656.491 | 656.491 |
| 1.2.27 | Mantenimiento de equipamiento deportivo - reparación y pintura de: aros móviles | Unidad | 1 | 80.000 | 80.000 | 250.000 | 250.000 | 88.000 | 88.000 | 800.000 | 800.000 | 400.276 | 400.276 |
| 1.2.28 | Mantenimiento de equipamiento deportivo - reparación y pintura de: postes para redes | Unidad | 1 | 55.000 | 55.000 | 200.000 | 200.000 | 198.000 | 198.000 | 150.000 | 150.000 | 192.470 | 192.470 |
| 1.2.29 | Reparación de ladrillejos | m2 | 1 | 96.000 | 96.000 | 78.000 | 78.000 | 110.000 | 110.000 | 85.000 | 85.000 | 87.881 | 87.881 |
| 1.3 | ESTRUCTURA DE HORMIGÓN | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Reparación de cordones | ml | 1 | 38.600 | 38.600 | 60.000 | 60.000 | 88.000 | 88.000 | 35.000 | 35.000 | 41.581 | 41.581 |
| 1.3.2 | Reparación de tapas de hormigón para registros | Unidad | 1 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 110.000 | 110.000 | 65.000 | 65.000 | 74.631 | 74.631 |
| 1.3.3 | Reparación de canalones de hormigón | ml | 1 | 50.000 | 50.000 | 250.000 | 250.000 | 275.000 | 275.000 | 250.000 | 250.000 | 337.330 | 337.330 |
| 1.3.4 | Reparación de losas de hormigón. Incluye Revoque y Pintura | m2 | 1 | 40.000 | 40.000 | 420.000 | 420.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 95.953 | 95.953 |
| 1.3.5 | Reparación de pilares de hormigón. Incluye Revoque y pintura. | ml | 1 | 41.500 | 41.500 | 180.000 | 180.000 | 165.000 | 165.000 | 145.000 | 145.000 | 91.232 | 91.232 |
| 1.4 | AILACIONES | | | | | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Aislación vertical de paredes | m2 | 1 | 65.000 | 65.000 | 22.000 | 22.000 | 77.000 | 77.000 | 75.000 | 75.000 | 69.644 | 69.644 |
| 1.4.2 | Aislación de losa para casetas | m2 | 1 | 78.600 | 78.600 | 45.000 | 45.000 | 99.000 | 99.000 | 45.000 | 45.000 | 72.004 | 72.004 |
| 1.4.3 | Aislación de canalones de hormigón | ml | 1 | 35.000 | 35.000 | 38.000 | 38.000 | 132.000 | 132.000 | 45.000 | 45.000 | 137.991 | 137.991 |
| 1.4.4 | Aislación de techos de chapas | m2 | 1 | 18.000 | 18.000 | 25.000 | 25.000 | 110.000 | 110.000 | 45.000 | 45.000 | 160.278 | 160.278 |
| 1.4.5 | Aislación de techos de tejas | m2 | 1 | 125.000 | 125.000 | 7.000 | 7.000 | 110.000 | 110.000 | 65.000 | 65.000 | 22.879 | 22.879 |
| 1.5 | ESTRUCTURA METALICAS | | | | | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Reparación de techos de chapas | m2 | 1 | 52.800 | 52.800 | 125.000 | 125.000 | 132.000 | 132.000 | 130.000 | 130.000 | 104.533 | 104.533 |

Abog. Ricardo E. Denis G.
Responsable - UOC
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

Unidad Operativa de Contrataciones · SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES · PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.2 | Reparación de: Rejas de hierro, portones, balancines, arcos , vallas de tejido de alambre, columnas para alumbrado; soldar y reponer si es necesario. | m2 | 1 | 80.000 | 80.000 | 700.000 | 700.000 | 198.000 | 198.000 | 185.000 | 185.000 | 176.326 | 176.326 |
| 1.5.3 | Canaletas y bajadas: Reparación (soldar) de canaletas averiadas de todos los edificios del predio de la SND | ml | 1 | 20.000 | 20.000 | 48.000 | 48.000 | 1 | 1 | 45.000 | 45.000 | 48.127 | 48.127 |
| 1.5.4 | Reparación de rejillas de hierro (de registros pluviales de patio y canales pluviales) | Unidad | 1 | 40.000 | 40.000 | 60.000 | 60.000 | 99.000 | 99.000 | 185.000 | 185.000 | 80.246 | 80.246 |
| 1.5.5 | Reparación de parasoles de chapa. | m2 | 1 | 43.500 | 43.500 | 55.000 | 55.000 | 99.000 | 99.000 | 350.000 | 350.000 | 48.247 | 48.247 |
| 1.5.6 | Reparación de escaleras marineras | Unidad | 1 | 67.000 | 67.000 | 15.000 | 15.000 | 385.000 | 385.000 | 850.000 | 850.000 | 289.122 | 289.122 |
| 1.5.7 | Reparación de barandas metálicas | ml | 1 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 66.000 | 66.000 | 185.000 | 185.000 | 273.060 | 273.060 |
| **1.6** | **MARMOLERIA Y REVESTIMIENTO** | | | | | | | | | | | | |
| 1.6.1 | Reparación de alfombrados. Incluye Reposición. | m2 | 1 | 81.700 | 81.700 | 40.000 | 40.000 | 99.000 | 99.000 | 120.000 | 120.000 | 96.139 | 96.139 |
| 1.6.2 | Reparación de mesadas de granito en baños o kitchenette. Incluye reposición | m2 | 1 | 405.000 | 405.000 | 300.000 | 300.000 | 770.000 | 770.000 | 650.000 | 650.000 | 1.046.071 | 1.046.071 |
| **1.7** | **CARPINTERIAS** | | | | | | | | | | | | |
| 1.7.1 | Reparación de carpintería de aluminio | m2 | 1 | 226.500 | 226.500 | 60.000 | 60.000 | 770.000 | 770.000 | 650.000 | 650.000 | 136.188 | 136.188 |
| 1.7.2 | Reparación de carpintería de madera (puertas, ventanas, amueblamiento en general) | Unidad | 1 | 170.000 | 170.000 | 450.000 | 450.000 | 198.000 | 198.000 | 650.000 | 650.000 | 320.177 | 320.177 |
| 1.7.3 | Reparación de bisagras y manijas de puertas y ventanas | Unidad | 1 | 73.500 | 73.500 | 80.000 | 80.000 | 99.000 | 99.000 | 150.000 | 150.000 | 224.478 | 224.478 |
| 1.7.4 | Reparación de parasoles de aluminio | m2 | 1 | 200.000 | 200.000 | 45.000 | 45.000 | 330.000 | 330.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 96.075 | 96.075 |
| **1.8** | **PINTURAS** | | | | | | | | | | | | |
| 1.8.1 | De látex interior - exterior | m2 | 1 | 18.500 | 18.500 | 12.000 | 12.000 | 19.800 | 19.800 | 12.000 | 12.000 | 15.413 | 15.413 |
| 1.8.2 | A la cal | m2 | 1 | 7.800 | 7.800 | 8.000 | 8.000 | 11.000 | 11.000 | 6.500 | 6.500 | 9.627 | 9.627 |
| 1.8.3 | De rejas | m2 | 1 | 17.600 | 17.600 | 16.000 | 16.000 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 19.381 | 19.381 |
| 1.8.4 | De canchas con pintura deportiva | m2 | 1 | 26.600 | 26.600 | 30.000 | 30.000 | 33.000 | 33.000 | 12.000 | 12.000 | 35.422 | 35.422 |

Abog. Ricardo E. Denis G.
Responsable - UOC
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES · Unidad Operativa de Contrataciones

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.8.5 | De Marcación de canchas | ml | 1 | 28.700 | 28.700 | 18.000 | 18.000 | 33.000 | 33.000 | 6.500 | 6.500 | 16.001 | 16.001 |
| 1.8.6 | Enduido de paredes para pintura | m2 | 1 | 11.600 | 11.600 | 13.000 | 13.000 | 22.000 | 22.000 | 12.000 | 12.000 | 25.666 | 25.666 |
| 1.8.7 | Al Barniz de aberturas de madera | m2 | 1 | 20.500 | 20.500 | 13.000 | 13.000 | 22.000 | 22.000 | 16.500 | 16.500 | 24.014 | 24.014 |
| 1.8.8 | Sintetico de aberturas de metal o madera | m2 | 1 | 19.600 | 19.600 | 14.000 | 14.000 | 22.000 | 22.000 | 16.500 | 16.500 | 24.014 | 24.014 |
| 1.9 | MAMPARAS, CIELORASOS Y VIDRIOS | | | | | | | | | | | | |
| 1.9.1 | Reparación de cielorraso | m2 | 1 | 48.500 | 48.500 | 70.000 | 70.000 | 99.000 | 99.000 | 75.000 | 75.000 | 80.079 | 80.079 |
| 1.9.2 | Reparación de mampara de Eucatex | m2 | 1 | 36.600 | 36.600 | 140.000 | 140.000 | 132.000 | 132.000 | 245.000 | 245.000 | 64.192 | 64.192 |
| 1.9.3 | Reparación de vidrios con carpintería (puertas y ventanas) | m2 | 1 | 200.000 | 200.000 | 80.000 | 80.000 | 198.000 | 198.000 | 350.000 | 350.000 | 136.124 | 136.124 |
| 1.9.4 | Reparación de herrajes (puertas y ventanas). Incluye reposición | Unidad | 1 | 93.500 | 93.500 | 130.000 | 130.000 | 198.000 | 198.000 | 280.000 | 280.000 | 112.065 | 112.065 |
| 1.9.5 | Espejos | m2 | 1 | 266.200 | 266.200 | 200.000 | 200.000 | 275.000 | 275.000 | 245.000 | 245.000 | 384.117 | 384.117 |
| 1.10 | RED DE DESAGUE CLOCAL | | | | | | | | | | | | |
| 1.10.1 | Reparación de cañerías de desagüe cloacal (internos y de patio) – caños y sus accesorios. | ml | 1 | 46.600 | 46.600 | 100.000 | 100.000 | 55.000 | 55.000 | 35.000 | 35.000 | 272.023 | 272.023 |
| 1.11 | RED DE DESAGUE PLUVIAL | | | | | | | | | | | | |
| 1.11.1 | Reparación de canal de desagüe pluvial | ml | 1 | 26.000 | 26.000 | 55.000 | 55.000 | 99.000 | 99.000 | 35.000 | 35.000 | 366.312 | 366.312 |
| 1.11.2 | Reparación de canaletas y bajadas. | ml | 1 | 15.000 | 15.000 | 40.000 | 40.000 | 110.000 | 110.000 | 65.000 | 65.000 | 48.017 | 48.017 |
| 1.12 | RED DE AGUA CORRIENTE | | | | | | | | | | | | |
| 1.12.1 | Reparación de caños rotos. Incluye rotura de mampostería, losa o mamparas; reposición del material dañado y arreglos de terminación (reposición de mampostería, losa o mampara, revoque y pintura) | ml | 1 | 99.100 | 99.100 | 400.000 | 400.000 | 132.000 | 132.000 | 35.000 | 35.000 | 480.302 | 480.302 |

Abog. Ricardo E. Denis G.
Responsable - UOC
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES · Unidad Operativa de Contrataciones

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.12.2 | Reparación de canillas de patio, de bebederos y llaves de pasos. Incluye rotura de mampostería, losa, piso o mamparas; reposición del material dañado y arreglos de terminación (reposición de mampostería, losa o mampara, revoque y pintura) | Unidad | 1 | 146.500 | 146.500 | 250.000 | 250.000 | 275.000 | 275.000 | 160.000 | 160.000 | 459.501 | 459.501 |
| 1.12.3 | Reparación de baños de los diferentes edificios: desagües cloacal, pluvial, de agua corriente | Unidad | 1 | 73.500 | 73.500 | 2.500.000 | 2.500.000 | 440.000 | 440.000 | 850.000 | 850.000 | 480.033 | 480.033 |
| 1.12.4 | Regadío automático: Reparación o cambio de boca de riego, cambio de batería para el riego automático, mantenimiento de la motobomba. | Unidad | 1 | 412.610 | 412.610 | 850.000 | 850.000 | 660.000 | 660.000 | 2.100.000 | 2.100.000 | 4.668.635 | 4.668.635 |
| 1.12.5 | Mantenimiento de tanque de Ho Ao de agua de 40.000 l ; cantidad 2 und. (dos unidades) | Unidad | 1 | 572.500 | 572.500 | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 5.120.133 | 5.120.133 |
| 1.12.6 | Mantenimiento de tanque de Ho Ao de agua de 35.000 l ; cantidad 1 und. (una unidad) | Unidad | 1 | 439.500 | 439.500 | 1.250.000 | 1.250.000 | 990.000 | 990.000 | 2.750.000 | 2.750.000 | 3.520.006 | 3.520.006 |
| 1.12.7 | Mantenimiento de tanque de metal de agua de 28.000 l ; cantidad 1 und. (una unidad) | Unidad | 1 | 705.500 | 705.500 | 1.200.000 | 1.200.000 | 990.000 | 990.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 11.520.399 | 11.520.399 |
| 1.12.8 | Mantenimiento de tanque metálico de agua cantidad 1 und. (una unidad) | Unidad | 1 | 513.800 | 513.800 | 800.000 | 800.000 | 990.000 | 990.000 | 3.400.000 | 3.400.000 | 11.520.399 | 11.520.399 |
| **1.13** | **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES SANITARIAS** | | | | | | | | | | | | |
| 1.13.1 | Reparación de cañerías de desagüe interno | ml | 1 | 46.600 | 46.600 | 120.000 | 120.000 | 99.000 | 99.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 272.023 | 272.023 |
| 1.13.2 | Cambios e tubos de desagüe | ml | 1 | 80.000 | 80.000 | 60.000 | 60.000 | 99.000 | 99.000 | 35.000 | 35.000 | 240.084 | 240.084 |
| 1.13.3 | Cambio de griferías | Unidad | 1 | 100.000 | 100.000 | 250.000 | 250.000 | 275.000 | 275.000 | 145.000 | 145.000 | 400.140 | 400.140 |
| 1.13.4 | Cambio de artefactos sanitarios. | Unidad | 1 | 360.000 | 360.000 | 750.000 | 750.000 | 550.000 | 550.000 | 275.000 | 275.000 | 1.014.955 | 1.014.955 |
| **1.14** | **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS** | | | | | | | | | | | | |

Abog. Ricardo E. Denis G.
Responsable - UOC
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES · Unidad Operativa de Contrataciones

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.14.1 | Mantenimiento de Iluminación exterior; reflectores, iluminación para edificios, iluminación de camineros | Unidad | 1 | 412.650 | 412.650 | 300.000 | 300.000 | 550.000 | 550.000 | 220.000 | 220.000 | 304.097 | 304.097 |
| 1.14.2 | Artefactos eléctricos, reparación en interior de edificios | Unidad | 1 | 66.600 | 66.600 | 40.000 | 40.000 | 385.000 | 385.000 | 180.000 | 180.000 | 48.044 | 48.044 |
| 1.14.3 | Reparación de tableros, reposición de llaves termo magnéticas, interruptores, tomas, cableado, cajas, artefactos, interruptores) | Unidad | 1 | 286.500 | 286.500 | 25.000 | 25.000 | 990.000 | 990.000 | 450.000 | 450.000 | 400.006 | 400.006 |
| 1.15 | INSTALACIONES ESPECIALES | | | | | | | | | | | | |
| 1.15.1 | Mantenimiento y reposición de extintores | Unidad | 1 | **40.000** | **40.000** | 650.000 | 650.000 | **550.000** | **550.000** | **385.000** | **385.000** | **97.699** | **97.699** |
| 1.15.2 | Mantenimiento de BIE | Unidad | 1 | **85.000** | **85.000** | **50.000** | **50.000** | **550.000** | **550.000** | **450.000** | **450.000** | **2.790.018** | **2.790.018** |
| 1.15.3 | Mantenimiento de BIS | Unidad | 1 | **46.200** | **46.200** | **60.000** | **60.000** | **550.000** | **550.000** | **385.000** | **385.000** | **2.226.378** | **2.226.378** |
| 1.15.4 | Datos y telefonía | Unidad | 1 | 120.000 | 120.000 | 50.000 | 50.000 | 440.000 | 440.000 | 450.000 | 450.000 | 320.142 | 320.142 |
| 1.16 | SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | | | | | | | | | | | | |
| 1.16.1 | Sistema Split. Carga de gas y reparación de averías técnicas. | Unidad | 1 | 600.000 | 600.000 | 250.000 | 250.000 | 550.000 | 550.000 | 200.000 | 200.000 | 720.051 | 720.051 |
| 1.16.2 | Sistema por ductos. Carga de gas y reparación de averías técnicas. 300.000 BTU/h 3/380 V/50HZ | Unidad | 1 | 1.300.000 | 1.300.000 | 400.000 | 400.000 | 1.320.000 | 1320.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.920.178 | 1.920.178 |
| 1.16.3 | Sistema por ductos. Carga de gas y reparación de averías técnicas. 120.000 BTU/h | Unidad | 1 | 872.000 | 872.000 | 350.000 | 350.000 | 880.000 | 880.000 | 650.000 | 650.000 | 1.280.090 | 1.280.090 |
| 1.17 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIOS | | | | | | | | | | | | |
| 1.17.1 | Reparación de cartelerias. | Unidad | 1 | 150.000 | 150.000 | 125.000 | 125.000 | 275.000 | 275.000 | 130.000 | 130.000 | 160.135 | 160.135 |
| 1.17.2 | Reposición de cartelerias. | Unidad | 1 | 236.600 | 236.600 | 250.000 | 250.000 | 550.000 | 550.000 | 250.000 | 250.000 | 400.048 | 400.048 |
| 1.17.3 | Reparación de basureros | Unidad | 1 | 133.100 | 133.100 | 35.000 | 35.000 | 198.000 | 198.000 | 75.000 | 75.000 | 112.291 | 112.291 |
| 1.17.4 | Reposición de basureros | Unidad | 1 | 466.000 | 466.000 | 120.000 | 120.000 | 385.000 | 385.000 | 135.000 | 135.000 | 480.102 | 480.102 |
| 1.17.5 | Reparación de bancos | Unidad | 1 | 320.000 | 320.000 | 45.000 | 45.000 | 275.000 | 275.000 | 250.000 | 250.000 | 928.061 | 928.061 |
| 1.17.6 | Reposición de bancos | Unidad | 1 | 932.500 | 932.500 | 130.000 | 130.000 | 770.000 | 770.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.360.654 | 1.360.654 |
| 1.17.7 | Reparación de bebederos | Unidad | 1 | 532.400 | 532.400 | 1.000.000 | 1.000.000 | 440.000 | 440.000 | 450.000 | 450.000 | 720.654 | 720.654 |

Abog. Ricardo E. Denis G.
Responsable - UOC
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES · Unidad Operativa de Contrataciones

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.17.8 | Reposición de bebederos | Unidad | 1 | 798.600 | 798.600 | 2.500.000 | 2.500.000 | 1.320.000 | 1.320.000 | 2.950.000 | 2.950.000 | 1.082.323 | 1.082.323 |
| 1.17.9 | Reparación de pergolados | m2 | 1 | 173.030 | 173.030 | 80.000 | 80.000 | 198.000 | 198.000 | 170.000 | 170.000 | 480.436 | 480.436 |
| 1.17.10 | Reposición de pergolados | m2 | 1 | 333.000 | 333.000 | 80.000 | 80.000 | 385.000 | 385.000 | 390.000 | 390.000 | 1.400.178 | 1.400.178 |
| 1.17.11 | Reparación de juegos de niños | Unidad | 1 | 260.000 | 260.000 | 80.000 | 80.000 | 385.000 | 385.000 | 1.250.000 | 1.250.000 | 400.140 | 400.140 |
| 1.17.12 | Reposición de juegos de niños | Unidad | 1 | 628.200 | 628.200 | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.100.000 | 1.100.000 | 7.500.000 | 7.500.000 | 1.472.249 | 1.472.249 |
| 1.17.13 | Mantenimiento de equipamiento mobiliario y accesorios de amueblamiento | Unidad | 1 | 252.890 | 252.980 | 120.000 | 120.000 | 550.000 | 550.000 | 680.000 | 680.000 | 864.344 | 464.344 |
| | | | **TOTALES:** | **17.916.630** | **17.916.630** | **25.171.000** | **25.171.000** | **33.525.801** | **33.525.801** | **50.895.500** | **50.895.500** | **73.795.717** | **73.795.717** |

Abog. Ricardo E. Denis G.
Responsable - UOC
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES · Unidad Operativa de Contrataciones

| MVZ INGENIERIA | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | CODIGO DE CATALOGO | DESCRIPCION DE SERVICIOS | UM | PRESENTACION | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 1 | 72102802-001 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS Y PREDIO (Incluye edificios Casa Patrimonial, oficinas anexa a Casa Patrimonial, Polideportivo y predio zonas 1, 2, 3 y 4) | GL | EVENTO | 1 | **118.469.438** | **118.469.438** |

Abog. Ricardo E. Denis G.
Responsable - UOC
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

**Planilla de Cómputo Métrico y Presupuesto:**

| COMPUTO METRICO DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS Y PREDIO (Incluye edificios Casa Patrimonial, oficinas anexa a Casa Patrimonial, Polideportivo y predio zonas 1, 2, 3 y 4) | | | | | |
| ITEM | DESCRIPCION DE SERVICIOS | UM | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |
| 1.1 | TRABAJOS PRELIMINARES | | | | |
| 1.1.1 | Limpieza de terreno (incluye corte de raíces) | Unidad | 1 | 8.575.875 | 8.575.875 |
| 1.1.2 | Demolición de mampostería | m2 | 1 | 7.284 | 7.284 |
| 1.1.3 | Demolición de revoques | m2 | 1 | 1.771 | 1.771 |
| 1.1.4 | Retiro de Contrapisos | m2 | 1 | 7.819 | 7.819 |
| 1.1.5 | Desomonte de suelo | m3 | 1 | 38.759 | 38.759 |
| 1.1.6 | Retiro de piso Calcáreo | m2 | 1 | 9.021 | 9.021 |
| 1.1.7 | Retiro de Zócalos | ml | 1 | 11.494 | 11.494 |
| 1.1.8 | Retiro de azulejos | m2 | 1 | 1.751 | 1.751 |
| 1.1.9 | Retiro de aberturas | Unidad | 1 | 6.557 | 6.557 |

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES · Unidad Operativa de Contrataciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.10 | Retiro de pisos de piedras | m2 | 1 | 6.599 | 6.599 |
| 1.1.11 | Retiro de artefactos de sanitarios existentes | Unidad | 1 | 13.181 | 13.181 |
| 1.1.12 | Retiro de Instalaciones hidráulicas existentes | Unidad | 1 | 19.379 | 19.379 |
| 1.1.13 | Retiro de tejas existentes, áreas afectadas | m2 | 1 | 3.041 | 3.041 |
| 1.1.14 | Retiro de Instalaciones eléctricas existentes (Tableros, electroductos, conductores, llaves, tomas y artefactos | Unidad | 1 | 25.616 | 25.616 |
| 1.1.15 | Movimiento de suelo, relleno y compactación mecánica. | m3 | 1 | 89.768 | 89.768 |
| 1.1.16 | Demolición de pisos de baldosones de H°. | m2 | 1 | 9.308 | 9.308 |
| 1.2 | TRABAJOS DE ALBAÑILERIA | | | | |
| 1.2.1 | Reparación de canteros | Unidad | 1 | 1.440.408 | 1.440.408 |
| 1.2.2 | Reparación de camineros | m2 | 1 | 65.011 | 65.011 |
| 1.2.3 | Demolición de Mampostería | m2 | 1 | 6.432 | 6.432 |
| 1.2.4 | Mampostería de elevación de 0.15, 0.20, 0.30 (ladrillos huecos y comunes) | m2 | 1 | 113.892 | 113.892 |
| 1.2.5 | Revoques de mampostería y cielorrasos | m2 | 1 | 38.717 | 38.717 |
| 1.2.6 | Reparación de pisos | m2 | 1 | 87.964 | 87.964 |
| 1.2.7 | Reparación de zócalos | ml | 1 | 40.425 | 40.425 |
| 1.2.8 | Reparación de registros de mampostería con tapa de h° | Unidad | 1 | 218.209 | 218.209 |
| 1.2.9 | Desmontar, reparar y volver a colocar o macizar carteles de Señalética (señales de tránsito) | Unidad | 1 | 17.542 | 17.542 |
| 1.2.10 | Reparación de techos de tejas | m2 | 1 | 140.822 | 140.822 |
| 1.2.11 | Reparación de ladrillos a la vista (canteros y polideportivo) | m2 | 1 | 121.476 | 121.476 |
| 1.2.12 | Reparación de adoquines | m2 | 1 | 86.344 | 86.344 |
| 1.2.13 | Reparación de empedrado | m2 | 1 | 54.347 | 54.347 |

Abog. Ricardo E. Danis G.
Responsable - UOC
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES · Unidad Operativa de Contrataciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.14 | Desmonte de abertura | Unidad | 1 | 8.075 | 8.075 |
| 1.2.15 | Colocación de abertura | Unidad | 1 | 140.898 | 140.898 |
| 1.2.16 | Reparación de cordones de taludes | ml | 1 | 26.697 | 26.697 |
| 1.2.17 | Reparación de jardinería | m2 | 1 | 18.786 | 18.786 |
| 1.2.18 | Reparación de vereda (canto rodado, baldoson de cemento y alisada de cemento) | m2 | 1 | 92.665 | 92.665 |
| 1.2.19 | Reparación de registros pluviales y cloacales (albañilería) | Unidad | 1 | 202.056 | 202.056 |
| 1.2.20 | Reparación de molduras Casa Patrimonial | ml | 1 | 83.326 | 83.326 |
| 1.2.21 | Reparación de pisos en gral: cerámicos, porcelanato, baldosa. | m2 | 1 | 91.856 | 91.856 |
| 1.2.22 | Reparación de azulejos en baños y kitchenette | m2 | 1 | 67.517 | 67.517 |
| 1.2.23 | Rellenos (arena lavada, arena gorda, piedra triturada) | m3 | 1 | 120.552 | 120.552 |
| 1.2.24 | Retiro y acarreo de materiales o escombros | m3 | 1 | 54.128 | 54.128 |
| 1.2.25 | Reparacion de Escaleras de hormigón – mampostería | ml | 1 | 277.906 | 277.906 |
| 1.2.26 | Mantenimiento de piso de parquet (cancha polideportivo) Incluye: desmonte, reposicion, reparacion de la aislacion, pulido, plastificado y pintura deportiva. | m2 | 1 | 115.839 | 115.839 |
| 1.2.27 | Mantenimiento de equipamiento deportivo - reparación y pintura de: aros móviles | Unidad | 1 | 24.224 | 24.224 |
| 1.2.28 | Mantenimiento de equipamiento deportivo - reparación y pintura de: postes para redes | Unidad | 1 | 24.224 | 24.224 |
| 1.2.29 | Reparación de ladrillejos | m2 | 1 | 92.448 | 92.448 |
| 1.3 | ESTRUCTURA DE HORMIGÓN | | | | |

Abog. Ricardo E. Denis G.
Responsable - UOC
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES · Unidad Operativa de Contrataciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1 | Reparación de cordones | ml | 1 | 30.572 | 30.572 |
| 1.3.2 | Reparación de tapas de hormigón para registros | Unidad | 1 | 57.761 | 57.761 |
| 1.3.3 | Reparación de canalones de hormigón | ml | 1 | 485.302 | 485.302 |
| 1.3.4 | Reparación de losas de hormigón. Incluye Revoque y Pintura | m2 | 1 | 142.707 | 142.707 |
| 1.3.5 | Reparación de pilares de hormigón. Incluye Revoque y pintura. | ml | 1 | 165.967 | 165.967 |
| 1.4 | AILACIONES | | | | |
| 1.4.1 | Aislación vertical de paredes | m2 | 1 | 70.444 | 70.444 |
| 1.4.2 | Aislación de losa para casetas | m2 | 1 | 156.829 | 156.829 |
| 1.4.3 | Aislación de canalones de hormigón | ml | 1 | 77.869 | 77.869 |
| 1.4.4 | Aislación de techos de chapas | m2 | 1 | 16.149 | 16.149 |
| 1.4.5 | Aislación de techos de tejas | m2 | 1 | 36.620 | 36.620 |
| 1.5 | ESTRUCTURA METALICAS | | | | |
| 1.5.1 | Reparación de techos de chapas | m2 | 1 | 29.703 | 29.703 |
| 1.5.2 | Reparación de: Rejas de hierro, portones, balancines, arcos , vallas de tejido de alambre, columnas para alumbrado; soldar y reponer si es necesario. | m2 | 1 | 204.485 | 204.485 |
| 1.5.3 | Canaletas y bajadas: Reparación (soldar) de canaletas averiadas de todos los edificios del predio de la SND | ml | 1 | 63.150 | 63.150 |
| 1.5.4 | Reparación de rejillas de hierro (de registros pluviales de patio y canales pluviales) | Unidad | 1 | 160.981 | 160.981 |
| 1.5.5 | Reparación de parasoles de chapa. | m2 | 1 | 10.024 | 10.024 |
| 1.5.6 | Reparación de escaleras marineras | Unidad | 1 | 808.315 | 808.315 |
| 1.5.7 | Reparación de barandas metálicas | ml | 1 | 128.304 | 128.304 |

Abog. Ricardo E. Denis G.
Responsable - UOC
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES · Unidad Operativa de Contrataciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 | MARMOLERIA Y REVESTIMIENTO | | | | |
| 1.6.1 | Reparación de alfombrados. Incluye Reposición. | m2 | 1 | 48.741 | 48.741 |
| 1.6.2 | Reparación de mesadas de granito en baños o kitchenette. Incluye reposición | m2 | 1 | 601.425 | 601.425 |
| 1.7 | CARPINTERIAS | | | | |
| 1.7.1 | Reparación de carpintería de aluminio | m2 | 1 | 2.338.875 | 2.338.875 |
| 1.7.2 | Reparación de carpintería de madera (puertas, ventanas, amueblamiento en general) | Unidad | 1 | 737.209 | 737.209 |
| 1.7.3 | Reparación de bisagras y manijas de puertas y ventanas | Unidad | 1 | 129.808 | 129.808 |
| 1.7.4 | Reparación de parasoles de aluminio | m2 | 1 | 534.600 | 534.600 |
| 1.8 | PINTURAS | | | | |
| 1.8.1 | De látex interior - exterior | m2 | 1 | 20.649 | 20.649 |
| 1.8.2 | A la cal | m2 | 1 | 8.810 | 8.810 |
| 1.8.3 | De rejas | m2 | 1 | 30.285 | 30.285 |
| 1.8.4 | De canchas con pintura deportiva | m2 | 1 | 27.532 | 27.532 |
| 1.8.5 | De Marcación de canchas | ml | 1 | 6.816 | 6.816 |
| 1.8.6 | Enduido de paredes para pintura | m2 | 1 | 17.207 | 17.207 |
| 1.8.7 | Al Barniz de aberturas de madera | m2 | 1 | 21.475 | 21.475 |
| 1.8.8 | Sintetico de aberturas de metal o madera | m2 | 1 | 33.038 | 33.038 |
| 1.9 | MAMPARAS, CIELORASOS Y VIDRIOS | | | | |
| 1.9.1 | Reparación de cielorraso | m2 | 1 | 77.433 | 77.433 |
| 1.9.2 | Reparación de mampara de Eucatex | m2 | 1 | 153.363 | 153.363 |
| 1.9.3 | Reparación de vidrios con carpintería (puertas y ventanas) | m2 | 1 | 412.494 | 412.494 |
| 1.9.4 | Reparación de herrajes (puertas y ventanas). Incluye reposición | Unidad | 1 | 214.796 | 214.796 |

Abog. Ricardo E. Denis G.
Responsable - UOC
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES · Unidad Operativa de Contrataciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.5 | Espejos | m2 | 1 | 165.191 | 165.191 |
| **1.10** | **RED DE DESAGUE CLOCAL** | | | | |
| 1.10.1 | Reparación de cañerías de desagüe cloacal (internos y de patio) – caños y sus accesorios. | ml | 1 | 163.825 | 163.825 |
| **1.11** | **RED DE DESAGUE PLUVIAL** | | | | |
| 1.11.1 | Reparación de canal de desagüe pluvial | ml | 1 | 870.332 | 870.332 |
| 1.11.2 | Reparación de canaletas y bajadas. | ml | 1 | 66.077 | 66.077 |
| **1.12** | **RED DE AGUA CORRIENTE** | | | | |
| 1.12.1 | Reparación de caños rotos. Incluye rotura de mampostería, losa o mamparas; reposición del material dañado y arreglos de terminación (reposición de mampostería, losa o mampara, revoque y pintura) | ml | 1 | 161.761 | 161.761 |
| 1.12.2 | Reparación de canillas de patio, de bebederos y llaves de pasos. Incluye rotura de mampostería, losa, piso o mamparas; reposición del material dañado y arreglos de terminación (reposición de mampostería, losa o mampara, revoque y pintura) | Unidad | 1 | 445.298 | 445.298 |
| 1.12.3 | Reparación de baños de los diferentes edificios: desagües cloacal, pluvial, de agua corriente | Unidad | 1 | 8.114.600 | 8.114.600 |
| 1.12.4 | Regadío automático: Reparación o cambio de boca de riego, cambio de batería para el riego automático, mantenimiento de la motobomba. | Unidad | 1 | 467.775 | 467.775 |
| 1.12.5 | Mantenimiento de tanque de Ho Ao de agua de 40.000 l ; cantidad 2 und. (dos unidades) | Unidad | 1 | 15.893.925 | 15.893.925 |
| 1.12.6 | Mantenimiento de tanque de Ho Ao de agua de 35.000 l ; cantidad 1 und. (una unidad) | Unidad | 1 | 7.068.749 | 7.068.749 |

Abog. Ricardo E. Denis G.
Responsable - UOC
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES · Unidad Operativa de Contrataciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.12.7 | Mantenimiento de tanque de metal de agua de 28.000 l ; cantidad 1 und. (una unidad) | Unidad | 1 | 10.785.555 | 10.785.555 |
| 1.12.8 | Mantenimiento de tanque metálico de agua cantidad 1 und. (una unidad) | Unidad | 1 | 8.333.078 | 8.333.078 |
| **1.13** | **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES SANITARIAS** | | | | |
| 1.13.1 | Reparación de cañerías de desagüe interno | ml | 1 | 77.500 | 77.500 |
| 1.13.2 | Cambios e tubos de desagüe | ml | 1 | 77.500 | 77.500 |
| 1.13.3 | Cambio de griferías | Unidad | 1 | 263.959 | 263.959 |
| 1.13.4 | Cambio de artefactos sanitarios. | Unidad | 1 | 905.726 | 905.726 |
| **1.14** | **MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS** | | | | |
| 1.14.1 | Mantenimiento de Iluminación exterior; reflectores, iluminación para edificios, iluminación de camineros | Unidad | 1 | 668.250 | 668.250 |
| 1.14.2 | Artefactos eléctricos, reparación en interior de edificios | Unidad | 1 | 60.143 | 60.143 |
| 1.14.3 | Reparación de tableros, reposición de llaves termo magnéticas, interruptores, tomas, cableado, cajas, artefactos, interruptores) | Unidad | 1 | 21.918.600 | 21.918.600 |
| **1.15** | **INSTALACIONES ESPECIALES** | | | | |
| 1.15.1 | Mantenimiento y reposición de extintores | Unidad | 1 | **40.095** | **40.095** |
| 1.15.2 | Mantenimiento de BIE | Unidad | 1 | **160.380** | **160.380** |
| 1.15.3 | Mantenimiento de BIS | Unidad | 1 | **160.380** | **160.380** |
| 1.15.4 | Datos y telefonía | Unidad | 1 | 200.475 | 200.475 |
| **1.16** | **SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO** | | | | |
| 1.16.1 | Sistema Split. Carga de gas y reparación de averías técnicas. | Unidad | 1 | 374.220 | 374.220 |

Ricardo E. Denis G.
Responsable - UOC
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES · Unidad Operativa de Contrataciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.16.2 | Sistema por ductos. Carga de gas y reparación de averías técnicas. 300.000 BTU/h 3/380 V/50HZ | Unidad | 1 | 748.440 | 748.440 |
| 1.16.3 | Sistema por ductos. Carga de gas y reparación de averías técnicas. 120.000 BTU/h | Unidad | 1 | 561.330 | 561.330 |
| **1.17** | **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIOS** | | | | |
| 1.17.1 | Reparación de cartelerías. | Unidad | 1 | 106.920 | 106.920 |
| 1.17.2 | Reposición de cartelerías. | Unidad | 1 | 387.585 | 387.585 |
| 1.17.3 | Reparación de basureros | Unidad | 1 | 160.380 | 160.380 |
| 1.17.4 | Reposición de basureros | Unidad | 1 | 387.585 | 387.585 |
| 1.17.5 | Reparación de bancos | Unidad | 1 | 200.475 | 200.475 |
| 1.17.6 | Reposición de bancos | Unidad | 1 | 467.775 | 467.775 |
| 1.17.7 | Reparación de bebederos | Unidad | 1 | 220.523 | 220.523 |
| 1.17.8 | Reposición de bebederos | Unidad | 1 | 1.336.500 | 1.336.500 |
| 1.17.9 | Reparación de pergolados | m2 | 1 | 601.425 | 601.425 |
| 1.17.10 | Reposición de pergolados | m2 | 1 | 1.737.450 | 1.737.450 |
| 1.17.11 | Reparación de juegos de niños | Unidad | 1 | 2.787.015 | 2.787.015 |
| 1.17.12 | Reposición de juegos de niños | Unidad | 1 | 10.487.718 | 10.487.718 |
| 1.17.13 | Mantenimiento de equipamiento mobiliario y accesorios de amueblamiento | Unidad | 1 | 75.178 | 75.178 |
| **TOTALES** | | | | | **118.469.438** |

Abog. Ricardo E. Denis G.
Responsable - UOC
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA · SECRETARÍA NACIONAL DE DEPORTES · Unidad Operativa de Contrataciones

OBS: MVZ INGENIERIA, con corrección aritmética = Gs.118.469.263

Abog. Ricardo E. Denis G.
Responsable - UOC
Secretaría Nacional de Deportes
Presidencia de la República