CUADRO COMPARATIVO

Ítem*	Código Catalogo*	Descripción de Bien	Marca	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	78180101-026	Servicio de inspección Técnica Vehicular	Nissan td27	1	231.515	231.515
2	78180101-026	Servicio de inspección Técnica Vehicular	Nissan td27	1	231.515	231.515
3	78180101-026	Servicio de inspección Técnica Vehicular	Ford F 1000	1	231.515	231.515
4	78180101-026	Servicio de inspección Técnica Vehicular	Mercedes Benz 2318	1	424.444	424.444
5	78180101-026	Servicio de inspección Técnica Vehicular	Toyota Land Cruiser	1	231.515	231.515
6	78180101-026	Servicio de inspección Técnica Vehicular	Kia Besta	1	231.515	231.515
7	78180101-026	Servicio de inspección Técnica Vehicular	WV Saveiro rojo	1	231.515	231.515
8	78180101-026	Servicio de inspección Técnica Vehicular	WV Saveiro blanco	1	231.515	231.515
9	78180101-026	Servicio de inspección Técnica Vehicular	Mercedes Benz 2318	1	424.444	424.444
10	78180101-026	Servicio de inspección Técnica Vehicular	Volvo FH 12380	1	424.444	424.444
11	78180101-026	Servicio de inspección Técnica Vehicular	Renault Clio	1	231.515	231.515
12	78180101-026	Servicio de inspección Técnica Vehicular	Ford Ranger 2004	1	231.515	231.515
13	78180101-026	Servicio de inspección Técnica Vehicular	Ford Ranger 2004	1	231.515	231.515
14	78180101-026	Servicio de inspección Técnica Vehicular	Ford Ranger 2004	1	231.515	231.515
15	78180101-026	Servicio de inspección Técnica Vehicular	Ford Ranger 2004	1	231.515	231.515
16	78180101-026	Servicio de inspección Técnica Vehicular	Ford Ranger 2004	1	231.515	231.515
17	78180101-026	Servicio de inspección Técnica Vehicular	Ford Ranger 2004	1	231.515	231.515
18	78180101-026	Servicio de inspección Técnica Vehicular	Chevrolet Blazer	1	231.515	231.515
19	78180101-026	Servicio de inspección Técnica Vehicular	Ford Currier 2010	1	231.515	231.515
20	78180101-026	Servicio de inspección Técnica Vehicular	Ford Currier 2010	1	231.515	231.515
21	78180101-026	Servicio de inspección Técnica Vehicular	Ford Currier 2010	1	231.515	231.515
22	78180101-026	Servicio de inspección Técnica Vehicular	Ford Currier 2010	1	231.515	231.515
23	78180101-026	Servicio de inspección Técnica Vehicular	Chevrolet S 10 2011	1	231.515	231.515

Marcos Villalba P.

Lic. Marcos Villalba P.
Jefe Dpto. Programación y Compras
I.N.T.N.

24	78180101-026	Servicio de inspección Técnica Vehicular	Chevrolet S 10 2011	1	231.515	231.515
25	78180101-026	Servicio de inspección Técnica Vehicular	Chevrolet S 10 2011	1	231.515	231.515
		TOTAL				**6.366.662**

Lic. Marcos Villalba P.
Jefe Dpto. Programación y Compras
I.N.T.N.