MUNICIPALIDAD DE SIMON BOLIVAR

INTENDENCIA MUNICIPAL

INSTITUSION: MUNICIPALIDAD DE SIMON BOLIVAR
ADJUDICADO: EMPRESA CONSTRUCTORA RUTA 7

Reparacion de Aulas y Sanitarios Esc. Bas. Nº 3792 Santa Ana
CD Nº 03/2016 ID Nº 304365

Cuadro Comparativo de Ofertas

		Flecha Servicios			Empresa Constructora Ruta 7						
Item	Descripción	Precio Unitario	Marca	Procedencia Producto	Precio Unitario	Marca	Procedencia Producto	Precio Unitario	Marca	Procedencia Producto	Muestra
1	REPARACION BLOQUE DE 6 AULAS Y DOS DIRECCIONES										
N°	RUBRO										
1.1	Limpieza de techo (Interior/exterior). Con presurizador. Tejuelones	7.230.678	Obra	Py	7.054.320	Obra	Py				
1.2	Reposicion de tejas y tejuelones quebrados	3.250.000	Obra	Py	4.500.000	Obra	Py				
1.3	Pintura techo canal con silicona y tapa color ceramico (Latex)- Exterior	12.932.920	Obra	Py	12.932.920	Obra	Py				
1.4	Pintura techo tejuelones y maderamen incluye vigas cumbrera y en galeria- Interior	12.932.920	Obra	Py	12.932.920	Obra	Py				
1.5	Reparacion. Reposicion de revoques interior/exterior de pared	1.875.000	Obra	Py	1.725.000	Obra	Py				
1.6	Provisión y colocación de vidrios	375.000	Obra	Py	900.000	Obra	Py				
1.7	Readecuación de Instalación eléctrica (cambio de cables y artefactos de 2x40w, cambio de10 ventiladores)	6.184.000	Obra	Py	10.000.000	Obra	Py				
1.8	Arreglo de puertas y reacondicionamiento.	3.780.000	Obra	Py	1.500.000	Obra	Py				
1.9	Cambio de puertas placas con accesorio	900.000	Obra	Py	1.200.000	Obra	Py				
1.10	Reparación de socalo de ladrillos laminados en galeria y pilastras	325.000	Obra	Py	450.000	Obra	Py				
1.11	Arreglo de piso tipo calcáreo	650.000	Obra	Py	660.000	Obra	Py				
1.12	Pintura de Paredes interior y exterior con zócalo	28.600.000	Obra	Py	29.900.000	Obra	Py				
1.13	Pintura de aberturas (ventanas y puertas)	3.000.000	Obra	Py	1.800.000	Obra	Py				
1.14	Limpieza final	1.200.000	Obra	Py	800.000	Obra	Py				
2	SS.HH TIPO DE 4,40 x 6,15 PARA ALUMNOS Y PROFESORES										
N°	RUBRO										
2.1	Limpieza del perimetro de obra	24.080	Obra	Py	224.000	Obra	Py				
2.2	Limpieza de Muros	799.500	Obra	Py	520.000	Obra	Py				
2.3	Techo: a.-Remosion con recuperacion y limpieza de techo con recu (Interior/exterior). Con presurizador. Tejuelones .Tapa. Canal con agualavandina suave hasta eliminar suciedad mohosa y uniformar Remocion con recuperacion. Tejas y tejuelones	528.900	Obra	Py	602.000	Obra	Py				
	b- Reposicion de tejas y tejuelones	1.625.000	Obra	Py	2.225.000	Obra	Py				
	c- Limpieza de tirantes y alfajias	7.500	Obra	Py	550.000	Obra	Py				
2.4	Revoques: Remocion y reposicion interior y exterior a una capa	1.2[illegible]000	Obra	Py	1.250.000	Obra	Py				

Municipalidad de Simon Bolivar

Lic. Liliana Gómez

2.5	Compactacion de piso undido y reposicion de contrapiso	1.875.000	Obra	Py	450.000	Obra	Py				
2.6	Piso de baldosa calcarea	1.625.000	Obra	Py	1.750.000	Obra	Py				
2.7	Zocalo calcareo	97.500	Obra	Py	27.000	Obra	Py				
2.8	Aberturas de madera: Reposicion de puerta tablero	1.890.000	Obra	Py	2.400.000	Obra	Py				
2.9	Arreglo y reposicion de puerta boxes	1.200.000	Obra	Py	900.000	Obra	Py				
2.10	Alfeizar de ventanas : Reposicion de revoque	77.000	Obra	Py	77.000	Obra	Py				
2.11	Pinturas :		Obra	Py		Obra	Py				
	a- De paredes a la cal	1.221.000	Obra	Py	792.000	Obra	Py				
	d- De aberturas de madera con barniz sintético	222.200	Obra	Py	222.200	Obra	Py				
	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	73.920	Obra	Py	69.888	Obra	Py				
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	1.056.000	Obra	Py	1.056.000	Obra	Py				
	h- De techo con aceite de lino	946.000	Obra	Py	946.000	Obra	Py				
	j- De tirantes y listón de boca de H° A°	517.000	Obra	Py	470.000	Obra	Py				
2.12	Revestimientos: Recuperacion. Reacondicionamiento. Reposicion de azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	2.975.000	Obra	Py	2.975.000	Obra	Py				
2.13	Vidrios dobles	252.000	Obra	Py	588.000	Obra	Py				
2.14	Reacondicionamiento de Instalación eléctrica y colocacion de artefactos	3.200.000	Obra	Py	2.000.000	Obra	Py				
2.15	Reacondicionamiento de Instalación sanitaria. Reacondicionamiento de agua corriente, puesta a punto de registros, camara septica y pozo ciego;	4.980.000	Obra	Py	2.000.000	Obra	Py				
2.16	Recuperacion de artefactos. Limpieza. Puesta a punto. Y Cambio de artefactos rotos	5.200.000	Obra	Py	1.430.112	Obra	Py				
2.17	Limpieza final	1.215.000	Obra	Py	621.000	Obra	Py				
Monto Total de Oferta Presntada por Cada Empresa		**116.093.118**			**110.500.360**						

Lic. Liliana Gómez
.....Encargada de U.O.C.
Lic. Maria L. Gomez Franco
Encargado UOC

MUNICIPALIDAD DE SIMON BOLIVAR
Simón Bolívar

.....
Prof. Ninfa Hidalgo Figueredo
Intendente Municipal