SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SGQ - CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL - AD REFERENDUM" - ID Nº 376.665

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 1 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA MARCA VOLKSWAGEN GOL SEDAN								
ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDADE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	DIESA S.A.	Precio Referencial	Menor Monto
1	78180101-014	*SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR*						
1.1		Cambio de Motor completo	UNIDAD	EVENTO	1	20.853.000	18.146.292	20.853.000
1.2		Cambio de Tapa motor	UNIDAD	EVENTO	1	8.412.460	7.555.203	8.412.460
1.3		Cambio de Leva	UNIDAD	EVENTO	1	1.455.320	1.451.345	1.455.320
1.4		Cambio de Reten de leva	UNIDAD	EVENTO	1	86.865	114.025	86.685
1.5		Cambio de Bomba de aceite	UNIDAD	EVENTO	1	797.110	1.207.027	797.110
1.6		Cambio de Reten cigüeñal frontal	UNIDAD	EVENTO	1	297.365	318.707	297.365
1.7		Cambio de Reten cigüeñal trasero	UNIDAD	EVENTO	1	964.364	978.135	964.364
1.8		Cambio de Correa dentada	UNIDAD	EVENTO	1	372.335	618.558	372.335
1.9		Cambio de Tensor correa dentada	UNIDAD	EVENTO	1	635.725	727.263	635.725
1.10		Cambio de Bomba de agua	UNIDAD	EVENTO	1	842.230	1.040.182	842.230
1.11		Cambio de Termostato	UNIDAD	EVENTO	1	262.895	421.753	262.895
1.12		Cambio de Brida de agua	UNIDAD	EVENTO	1	624.885	580.475	624.885
1.13		Cambio de Junta tapa motor	UNIDAD	EVENTO	1	635.510	638.483	635.510
1.14		Cambio de Cigüeñal	UNIDAD	EVENTO	1	4.581.961	8.682.543	4.581.961
1.15		Cambio de Casquillo de biela	UNIDAD	EVENTO	1	958.522	848.974	958.522
1.16		Cambio de Brazo de biela	UNIDAD	EVENTO	1	1.909.735	1.757.146	1.909.735
1.17		Cambio de Soporte motor	UNIDAD	EVENTO	1	594.471	552.922	594.471
1.18		Cambio de Tapa de relleno de aceite	UNIDAD	EVENTO	1	50.295	64.037	50.295
1.19		Cambio de Tapon de carter	UNIDAD	EVENTO	1	48.385	63.738	48.385
1.20		Cambio de Catalizador	UNIDAD	EVENTO	1	5.104.165	4.449.298	5.104.165
1.21		Cambio de Alternador	UNIDAD	EVENTO	1	3.394.200	2.891.527	3.394.200
1.22		Cambio de Cable bujias	UNIDAD	EVENTO	1	271.090	401.768	271.090
1.23		Cambio de Bujias	UNIDAD	EVENTO	1	157.749	162.763	157.749
1.24		Cambio de Bobina de encendido	UNIDAD	EVENTO	1	1.493.255	1.324.607	1.493.255
1.25		Inspección general	UNIDAD	EVENTO	1	143.000	145.333	143.000
1.26		Cambio de Filtro de aire	UNIDAD	EVENTO	1	81.770	112.877	81.770
1.27		Cambio de Filtro de aceite	UNIDAD	EVENTO	1	104.432	117.761	104.432
1.28		Cambio de Filtro de combustible	UNIDAD	EVENTO	1	57.110	60.162	57.110
1.29		Cambio de Filtro antipolen	UNIDAD	EVENTO	1	72.641	94.855	72.641
1.30		Cambio de Aceite Mobil 5W-40 (4 ltro)	UNIDAD	EVENTO	1	123.870	277.937	123.870
1.31		Cambio de Compresor de A. Ac.	UNIDAD	EVENTO	1	4.058.775	4.025.355	4.058.775
1.32		Cambio de Manguera de alta presion del A.Ac	UNIDAD	EVENTO	1	512.666	545.344	512.666
1.33		Cambio de Manguera de baja presion del A.Ac	UNIDAD	EVENTO	1	557.543	561.121	557.543
1.34		Cambio de Radiador de agua	UNIDAD	EVENTO	1	1.549.176	1.541.664	1.549.176
1.35		Cambio de Deposito de liquido de refrigerante	UNIDAD	EVENTO	1	175.160	218.835	175.160
1.36		Cambio de Aditivo G13	UNIDAD	EVENTO	1	322.855	307.723	322.855
1.37		Cambio de Manguera de agua inferior	UNIDAD	EVENTO	1	175.659	199.479	175.659
1.38		Cambio de Manguera de agua superior	UNIDAD	EVENTO	1	135.969	153.719	135.969
1.39		Cambio de Electroventilador	UNIDAD	EVENTO	1	1.270.613	1.164.538	1.270.613
1.40		Cambio de Resistencia del electroventilador	UNIDAD	EVENTO	1	146.573	177.244	146.573
1.41		Cambio de Soporte del electroventilador	UNIDAD	EVENTO	1	596.605	566.812	596.605
1.42		Cambio de Condensador de A.Ac	UNIDAD	EVENTO	1	1.238.570	1.524.025	1.238.570
1.43		Cambio de Soporte de radiador	UNIDAD	EVENTO	1	293.000	335.923	293.000
1.44		Cambio de Bomba de combustible	UNIDAD	EVENTO	1	2.021.643	1.660.336	2.021.643
1.45		Cambio de Correa 3 PK de A.Ac.	UNIDAD	EVENTO	1	205.940	226.797	205.940
1.46		Cambio de Correa 6 PK de alternador	UNIDAD	EVENTO	1	448.393	386.016	448.393
1.47		Cambio de carter motor	UNIDAD	EVENTO	1	412.679	581.535	412.679
1.48		Cambio de junta escape	UNIDAD	EVENTO	1	366.920	1.467.433	366.920
1.49		Carga de gas A/C	UNIDAD	EVENTO	1	888.000	732.000	888.000
1.50		Cambio de correa cigüeñal	UNIDAD	EVENTO	1	486.000	753.835	486.000
1.51		Cambio de correa loca	UNIDAD	EVENTO	1	172.880	231.885	172.880

Abg. WALTER RUIZ
Director General
Dirección General de Asuntos Jurídicos

Lic. Richard J. Oviedo B.
Director Financiero
Sindicatura General de Quiebras

Lic. (MDE) LUIS A. ROYG B.
Director General de Administración y Finanzas
Sindicatura General de Quiebras

SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SGQ - CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL - AD REFERENDUM" - ID N° 376.665

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 1 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA MARCA VOLKSWAGEN GOL SEDAN								
ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDADE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	DIESA S.A.	Precio Referencial	Menor Monto
1.52		Cambio de soporte escape (dos)	UNIDAD	EVENTO	1	119.915	178.942	119.915
1.53		Cambio de volante motor	UNIDAD	EVENTO	1	1.756.431	1.488.330	1.756.431
1.54		Cambio de caño de escape	UNIDAD	EVENTO	1	1.768.971	1.486.247	1.768.971
1.55		Cambio de electroventilador.	UNIDAD	EVENTO	1	1.380.613	1.529.995	1.380.613
1.56		Cambio de silenciador escape	UNIDAD	EVENTO	1	2.472.957	2.186.678	2.472.957
1.57		Limpieza de radiador	UNIDAD	EVENTO	1	110.000	173.333	110.000
		Total motor.				**79.028.441**	**78.428.831**	**79.028.441**
2,00	**78180101-003**	***SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION***						
2.1		Cambio deposito de fluido de direccion.	UNIDAD	EVENTO	1	214.771	221.830	214.771
2.2		Cambio de Bomba de direccion.	UNIDAD	EVENTO	1	6.058.085	4.122.787	6.058.085
2.3		Cambio de Cremallera de dirección.	UNIDAD	EVENTO	1	3.327.029	3.138.281	3.327.029
2.4		Cambio buje Cremallera de dirección.	UNIDAD	EVENTO	1	324.865	295.248	324.865
2.5		Cambio de Manguera de dirección alta.	UNIDAD	EVENTO	1	771.380	710.438	771.380
2.6		Cambio de Manguera de dirección baja.	UNIDAD	EVENTO	1	341.055	371.370	341.055
2.7		Cambio de Precap derecho	UNIDAD	EVENTO	1	1.109.880	921.420	1.109.880
2.8		Cambio de Precap izquierdo.	UNIDAD	EVENTO	1	1.109.880	921.420	1.109.880
2.9		Cambio de Correa poly-v	UNIDAD	EVENTO	1	465.215	418.453	465.215
2.10		Cambio de fluido de dirección.	UNIDAD	EVENTO	1	115.255	146.368	115.255
2.11		Cambio de Guardapolvo de cremallera.	UNIDAD	EVENTO	1	521.329	484.976	521.329
2.12		Cambio de muñequin de dirección c/u.	UNIDAD	EVENTO	1	615.738	560.561	615.738
2.13		Cambio polea de bomba hidraulica de dirección.	UNIDAD	EVENTO	1	431.890	520.173	431.890
2.14		Alineación de ruedas.	UNIDAD	EVENTO	1	121.000	120.687	121.000
2.15		Balanceo de ruedas c/u	UNIDAD	EVENTO	1	165.000	133.333	165.000
		Total sistema de dirección				**15.692.332**	**13.067.444**	**15.692.332**
3,00	**78180101-012**	***SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE TREN TRASERO***						
3.1		Cambio de Tren trasero	UNIDAD	EVENTO	1	3.540.693	3.495.549	3.540.693
3.2		Cambio de Buje de tren trasero c/u	UNIDAD	EVENTO	1	366.960	373.662	366.960
3.3		Cambio de Amortiguador trasero c/u	UNIDAD	EVENTO	1	560.790	510.493	560.790
3.4		Cambio de Rulemen de masa trasero	UNIDAD	EVENTO	1	674.455	807.173	674.455
3.5		Cambiar espiral trasero l / d	UNIDAD	EVENTO	1	396.796	453.940	396.796
3.6		Cambiar espiral trasero l / i	UNIDAD	EVENTO	1	396.796	453.940	396.796
3.7		Cambiar guardapolvo amortiguador tras l / d	UNIDAD	EVENTO	1	130.235	145.776	130.235
3.8		Cambiar guardapolvo amortiguador tras l / i	UNIDAD	EVENTO	1	130.235	145.776	130.235
3.9		Cambiar masa trasera l / d	UNIDAD	EVENTO	1	425.925	600.663	425.925
3.10		Cambiar masa trasera l / i	UNIDAD	EVENTO	1	425.925	600.663	425.925
3.11		Cambiar punta eje tras l / d	UNIDAD	EVENTO	1	773.455	673.292	773.455
3.12		Cambiar punta eje tras l / i	UNIDAD	EVENTO	1	773.455	673.292	773.455
3.13		Cambiar tapa masa trasera l / d	UNIDAD	EVENTO	1	235.320	241.128	235.320
3.14		Cambiar tapa masa trasera l / i	UNIDAD	EVENTO	1	235.320	241.128	235.320
3.15		Cambiar taqueador trasero l / d	UNIDAD	EVENTO	1	239.815	260.166	239.815
3.16		Cambiar taqueador trasero l / i	UNIDAD	EVENTO	1	239.815	260.166	239.815
3.17		Cambiar torreta amortiguador tras l / d	UNIDAD	EVENTO	1	283.000	253.043	283.000
3.18		Cambiar torreta amortiguador tras l / i	UNIDAD	EVENTO	1	283.000	253.043	283.000
3.19		Cambiar tuerca masa trasera l / d	UNIDAD	EVENTO	1	64.550	82.528	64.550
3.20		Cambiar tuerca masa trasera l / i	UNIDAD	EVENTO	1	64.550	82.528	64.550
3.21		Cambio de sensor de ABS trasero L/D	UNIDAD	EVENTO	1	1.052.810	1.053.533	1.052.810
3.22		Cambio de sensor de ABS trasero L/I	UNIDAD	EVENTO	1	1.052.810	1.053.533	1.052.810
3.23		Ajustar y eliminar ruidos de tren trasero	UNIDAD	EVENTO	1	110.000	123.333	110.000
3.24		Desmontar masa trasera p/ cambiar l / d	UNIDAD	EVENTO	1	165.000	150.000	165.000
3.25		Desmontar masa trasera p/ cambiar l / i	UNIDAD	EVENTO	1	165.000	150.000	165.000
3.26		Desmontar tren trasero p/ eliminar ruidos	UNIDAD	EVENTO	1	473.000	485.333	473.000
		Total sistema de tren trasero.				**13.279.710**	**13.411.889**	**13.279.710**

Abg. WALTER RUIZ
Director General
Dirección General de Asuntos Jurídicos

Lic. Richard J. Oviedo B.
Director Financiero
Sindicatura General de Quiebras

Lic. LUIS A. ROTO B.
Director General de Administración y Finanzas
Sindicatura General de Quiebras

SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SGQ - CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL - AD REFERENDUM" - ID N° 376.665

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 1 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA MARCA VOLKSWAGEN GOL SEDAN

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDADE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	DIESA S.A.	Precio Referencial	Menor Monto
4,00	78180101-011	*SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE TREN DELANTERO*						
4.1		Cambio de Tope superior l/i	UNIDAD	EVENTO	1	418.915	375.190	418.915
4.2		Cambio de Tope superior l/d	UNIDAD	EVENTO	1	418.915	375.190	418.915
4.3		Cambio Amortiguador delantero l/i	UNIDAD	EVENTO	1	1.119.884	934.291	1.119.884
4.4		Cambio Amortiguador delantero l/d	UNIDAD	EVENTO	1	1.119.884	934.291	1.119.884
4.5		Cambio Tacuesador amortiguador delantero L/D.	UNIDAD	EVENTO	1	312.755	217.112	312.755
4.6		Cambio Tacuesador amortiguador delantero L/D.	UNIDAD	EVENTO	1	312.755	217.112	312.755
4.7		Cambio guardapolvo amortiguador delantero l/d.	UNIDAD	EVENTO	1	286.290	239.307	286.290
4.8		Cambio guardapolvo amortiguador delantero l/i.	UNIDAD	EVENTO	1	286.290	239.307	286.290
4.9		Cambio de Porta masa c/u	UNIDAD	EVENTO	1	1.073.985	954.868	1.073.985
4.10		Cambio de Rotulas c/u	UNIDAD	EVENTO	1	963.985	689.650	963.985
4.11		Cambio de Muñequines c/u	UNIDAD	EVENTO	1	879.538	806.281	879.538
4.12		Cambio de Bujes partilla	UNIDAD	EVENTO	1	459.925	400.747	459.925
4.13		Cambio de Soporte de grupo	UNIDAD	EVENTO	1	2.366.116	1.933.384	2.366.116
4.14		Cambio de Partilla c/u	UNIDAD	EVENTO	1	965.185	856.010	965.185
4.15		Cambio de Bujes estabilizador c/u	UNIDAD	EVENTO	1	75.175	76.515	75.175
4.16		Cambio de Bieletas c/u	UNIDAD	EVENTO	1	325.310	316.635	325.310
4.17		Cambio de barra estabilizador	UNIDAD	EVENTO	1	940.126	811.837	940.126
4.18		Cambio de guardapolvo de precat c/u	UNIDAD	EVENTO	1	567.329	525.643	567.329
4.19		Cambio de rulemen de masa delantero c/u	UNIDAD	EVENTO	1	672.215	568.202	672.215
4.20		Cambio de masa delantera L/D.	UNIDAD	EVENTO	1	631.550	496.673	631.550
4.21		Cambio de masa delantera L/I.	UNIDAD	EVENTO	1	631.550	496.673	631.550
4.22		Cambio de sensor de ABS delantero L/D.	UNIDAD	EVENTO	1	994.270	997.737	994.270
4.23		Cambio de sensor de ABS delantero L/I.	UNIDAD	EVENTO	1	994.270	997.737	994.270
4.24		Cambio de unidad de ABS.	UNIDAD	EVENTO	1	3.089.145	2.675.814	3.089.145
4.25		Cambio de espiral delantero L/D.	UNIDAD	EVENTO	1	408.967	407.876	408.967
4.26		Cambio de espiral delantero L/I.	UNIDAD	EVENTO	1	408.967	407.876	408.967
4.27		Cambio de tuerca masa delantero L/D.	UNIDAD	EVENTO	1	235.514	204.882	235.514
4.28		Cambio de tuerca masa delantero L/I.	UNIDAD	EVENTO	1	235.514	204.882	235.514
4.29		Cambio puntera Homocinetica lado rueda L/D.	UNIDAD	EVENTO	1	1.713.200	1.569.515	1.713.200
4.30		Cambio puntera Homocinetica lado rueda L/I.	UNIDAD	EVENTO	1	1.713.200	1.569.515	1.713.200
4.31		Cambio puntera Homocinetica lado caja L/D.	UNIDAD	EVENTO	1	1.550.420	1.343.260	1.550.420
4.32		Cambio puntera Homocinetica lado caja L/I.	UNIDAD	EVENTO	1	1.450.420	1.309.927	1.450.420
4.33		Cambio kit guardapolvo homocinetica interno L/D	UNIDAD	EVENTO	1	861.930	717.592	861.930
4.34		Cambio kit guardapolvo homocinetica interno L/I.	UNIDAD	EVENTO	1	861.930	717.592	861.930
4.35		Cambio kit guardapolvo homocinetica externo L/D.	UNIDAD	EVENTO	1	1.174.014	903.325	1.174.014
4.36		Cambio kit guardapolvo homocinetica externo L/I.	UNIDAD	EVENTO	1	1.174.014	903.325	1.174.014
		Total sistema de tren delantero				**31.513.432**	**27.215.013**	**31.513.432**
5,00	78180101-002	*SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN*						
5.1		Cambio de caja de Cambios	UNIDAD	EVENTO	1	28.896.749	20.476.621	28.896.749
5.2		Cambio de reten de brida de caja de cambios c/u	UNIDAD	EVENTO	1	583.630	450.756	583.630
5.3		Cambio de cojinete de Empuje	UNIDAD	EVENTO	1	768.880	589.930	768.880
5.4		Cambio de plato de Presión	UNIDAD	EVENTO	1	1.198.025	972.503	1.198.025
5.5		Cambio de Disco de Embrague	UNIDAD	EVENTO	1	1.198.025	920.742	1.198.025
5.6		Cambio de Horquilla	UNIDAD	EVENTO	1	768.880	1.303.523	768.880
5.7		Cambio de Bomain de embrague	UNIDAD	EVENTO	1	399.000	342.408	399.000
5.8		Cambio de Mecanismo de palanca de cambios	UNIDAD	EVENTO	1	1.734.170	1.468.145	1.734.170
5.9		Cambio de Soporte Caja	UNIDAD	EVENTO	1	701.700	606.973	701.700
5.10		Cambio de Rulemar doble de la caja de cambios	UNIDAD	EVENTO	1	2.119.085	1.737.522	2.119.085
5.11		Cambio de Semi eje derecho	UNIDAD	EVENTO	1	1.642.970	1.480.917	1.642.970
5.12		Cambio de Semi eje izquierdo	UNIDAD	EVENTO	1	1.642.970	1.354.798	1.642.970
5.13		Cambio de Aceite caja	UNIDAD	EVENTO	1	694.425	571.997	694.425
5.14		Cambiar cable selector de cambios	UNIDAD	EVENTO	1	2.599.997	2.054.212	2.599.997

Abg. WALTER RUIZ
Director General
Dirección General de Asuntos Jurídicos

Lic. Richard J. Oviedo B.
Director Financiero
Sindicatura General de Quiebras

Lic. Adm. LUIS A. ROYG B.
Director General de Administración y Finanzas
Sindicatura General de Quiebras

SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SGQ - CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL - AD REFERENDUM" - ID N° 376.665

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 1 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA MARCA VOLKSWAGEN GOL SEDAN								
ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION	UNIDADE MEDIDA	PRESENTACION	CANTIDAD	DIESA S.A.	Precio Referencial	Menor Monto
5.15		Desmontar/ montar caja	UNIDAD	EVENTO	1	407.000	549.000	407.000
5.16		Ajustar palanca de cambio	UNIDAD	EVENTO	1	55.000	63.333	55.000
		Total sistema de transmisión				**45.410.486**	**34.945.382**	**45.410.486**
6,00	78180101-006	***SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE FRENO***						
6.1		Cambio de Disco de freno ambos lados	UNIDAD	EVENTO	1	726.046	651.572	726.046
6.2		Cambio de Pastilla de freno ambos lados	UNIDAD	EVENTO	1	441.370	446.790	441.370
6.3		Cambio de Caño flexible delantero derecho	UNIDAD	EVENTO	1	194.820	189.607	194.820
6.4		Cambio de Caño flexible delantero izquierdo	UNIDAD	EVENTO	1	194.820	189.607	194.820
6.5		Cambio Mordaza de freno L/D.	UNIDAD	EVENTO	1	934.670	1.014.618	934.670
6.6		Cambio Mordaza de freno L/I.	UNIDAD	EVENTO	1	934.670	1.045.327	934.670
6.7		Cambio de Servo freno	UNIDAD	EVENTO	1	1.910.293	1.733.034	1.910.293
6.8		Cambio de Fluido de freno	UNIDAD	EVENTO	1	203.755	183.580	203.755
6.9		Cambio de Tambor de freno trasero L/D.	UNIDAD	EVENTO	1	547.652	680.749	547.652
6.10		Cambio de Tambor de freno trasero L/I.	UNIDAD	EVENTO	1	547.652	680.749	547.652
6.11		Cambio de Zapatas de freno	UNIDAD	EVENTO	1	1.199.425	1.070.797	1.199.425
6.12		Cambio de Kit de resortes para freno trasero	UNIDAD	EVENTO	1	112.352	150.352	112.352
6.13		Cambio de Cabo de freno de mano	UNIDAD	EVENTO	1	301.220	315.735	301.220
6.14		Cambio de Palanca freno de mano	UNIDAD	EVENTO	1	411.220	482.955	411.220
6.15		Cambio de Bombin de freno trasero	UNIDAD	EVENTO	1	669.157	659.307	669.157
6.16		Regulación de freno de mano.	UNIDAD	EVENTO	1	110.000	105.667	110.000
6.17		Cambio deposito de fluido de freno c/ bomba	UNIDAD	EVENTO	1	2.020.293	2.119.701	2.020.293
6.18		Cambio tapa deposito fluido de freno.	UNIDAD	EVENTO	1	113.915	130.405	113.915
		Total sistema de freno				**11.773.730**	**11.833.852**	**11.773.730**
7,00	78180101-009	***SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO***						
7.1		Cambio de Motor de arranque	UNIDAD	EVENTO	1	1.514.158	1.159.719	1.514.158
7.2		Cambio de Bateria 12V-60Ah	UNIDAD	EVENTO	1	628.545	482.182	628.545
7.3		Cambio de Bulbo de freno	UNIDAD	EVENTO	1	103.420	136.140	103.420
7.4		Cambio de Bulbo marcha atrás	UNIDAD	EVENTO	1	312.190	257.397	312.190
7.5		Cambio de Sensor de presion de A.Ac	UNIDAD	EVENTO	1	936.760	597.253	936.760
7.6		Cambio de Bulbo de temperatura	UNIDAD	EVENTO	1	485.920	349.640	485.920
7.7		Cambio de Cuerpo de mariposa	UNIDAD	EVENTO	1	813.435	559.478	813.435
7.8		Cambio de Cilindro de contacto	UNIDAD	EVENTO	1	2.916.000	1.261.000	2.916.000
7.9		Cambio de Conmutador de levanta vidrio conductor	UNIDAD	EVENTO	1	213.790	241.263	213.790
7.10		Cambio de Conmutador de levanta vidrio acompañante	UNIDAD	EVENTO	1	155.420	221.607	155.420
7.11		Cambio de Bocina	UNIDAD	EVENTO	1	484.686	378.229	484.686
7.12		Cambio de Sensor de velocimetro	UNIDAD	EVENTO	1	348.625	302.942	348.625
7.13		Cambio de Foco H7	UNIDAD	EVENTO	1	130.690	121.997	130.690
7.14		Cambio de Foco pique	UNIDAD	EVENTO	1	57.105	50.702	57.105
7.15		Cambio de Foco de 1 filamento	UNIDAD	EVENTO	1	57.340	50.780	57.340
7.16		Cambio de Foco de 2 filamento	UNIDAD	EVENTO	1	58.865	51.295	58.865
7.17		Cambio de Motor lanza chorro	UNIDAD	EVENTO	1	200.110	301.703	200.110
7.18		Cambio de Tercera luz de freno	UNIDAD	EVENTO	1	946.540	828.847	946.540
		Total sistema Electrico.				**10.363.819**	**7.131.274**	**10.363.819**
8,00	78180101-027	***SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA CARROCERIA***						
8.1		Cambio de Cerradura de puerta	UNIDAD	EVENTO	1	702.493	505.831	702.493
8.2		Cambio de Envolvente delantero	UNIDAD	EVENTO	1	3.982.910	2.282.637	3.982.910
8.3		Cambio de Envolvente trasero	UNIDAD	EVENTO	1	4.874.550	2.894.850	4.874.550
8.4		Cambio de Chapa de cierre	UNIDAD	EVENTO	1	3.580.000	2.130.000	3.580.000
8.5		Cambio de Faro delantero cada lado	UNIDAD	EVENTO	1	2.253.820	1.469.607	2.253.820
8.6		Cambio de Faro antiniebla cada lado	UNIDAD	EVENTO	1	2.316.820	1.526.273	2.316.820
8.7		Cambio de Faro trasero cada lado.	UNIDAD	EVENTO	1	746.093	534.364	746.093
8.8		Cambio de Mecanismo levanta vidrio cada lado.	UNIDAD	EVENTO	1	697.495	605.832	697.495
		Total carroceria				**19.168.181**	**11.969.394**	**19.168.181**
TOTAL OFERTADO PARA EL LOTE 1						**226.230.131**	**198.003.078**	**226.230.131**

Lic. (MDE) LUIS A. ROYG B.
Director General de Administración y Finanzas
Sindicatura General de Quiebras

Lic. Richard J. Oviedo B.
Director Financiero
Sindicatura General de Quiebras

Abg. WALTER RUIZ
Director General
Dirección General de Asuntos Jurídicos

ANEXO B-02-08

SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SGQ - CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL - AD REFERENDUM" - ID Nº 376.665

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 2 - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DE LA MARCA NISSAN PATROL

ITEMS	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	CUEVAS HERMANOS S.A.	Precio Referencial	Menor Monto
1	78180101-014	*Nissan Patrol (2011) Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor*						
1.1		cambio aceite motor (por litro)	Litros	EVENTO	1	32.937	43.613	32.937
1.2		mano de obra cambio aceite motor	Unidad	EVENTO	1	65.000	86.667	65.000
1.3		cambio filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	151.935	192.117	151.935
1.4		mano de obra cambio filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	65.000	86.667	65.000
1.5		cambio filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	474.395	412.515	474.395
1.6		mano de obra cambio filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	65.000	86.667	65.000
1.7		cambio filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	206.700	203.350	206.700
1.8		mano de obra cambio filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	60.000	79.667	60.000
1.9		limpieza filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	60.000	75.667	60.000
1.10		control aceite diferencial	Unidad	EVENTO	1	80.000	93.333	80.000
1.11		cambio aceite diferencial(por litro)	Litros	EVENTO	1	52.115	61.259	52.115
1.12		mano de obra cambio aceite diferencial	Unidad	EVENTO	1	58.000	76.667	58.000
1.13		control aceite de caja	Unidad	EVENTO	1	70.000	93.333	70.000
1.14		cambio aceite de caja (por litro)	Litros	EVENTO	1	84.436	75.869	84.436
1.15		mano de obra cambio aceite de caja	Unidad	EVENTO	1	65.000	53.333	65.000
1.16		cambio bujia incandescente (juego de 4 unidades)	KIT - JUEGO	EVENTO	1	2.299.956	1.999.961	2.299.956
1.17		mano de obra cambio bujia incandescente (juego de 4 unidades)	Unidad	EVENTO	1	800.000	700.000	800.000
1.18		cambio fluido de direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	84.436	51.479	84.436
1.19		mano de obra cambio fluido de direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	120.000	106.667	120.000
1.20		cambio fluido de embrague	Unidad	EVENTO	1	65.542	56.993	65.542
1.21		mano de obra cambio fluido de embrague	Unidad	EVENTO	1	116.833	103.333	116.833
1.22		cambio fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	65.542	56.993	65.542
1.23		mano de obra cambio fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	120.000	106.667	120.000
1.24		cambio de aditivo para radiador	Unidad	EVENTO	1	52.456	47.152	52.456
1.25		mano de obra cambio de aditivo para radiador	Unidad	EVENTO	1	145.667	126.667	145.667
1.26		cambio de agua destilada	Unidad	EVENTO	1	2.300	2.694	2.300
1.27		mano de obra cambio de agua destilada	Unidad	EVENTO	1	126.500	110.000	126.500
1.28		reparacion motor completo	Unidad	EVENTO	1	9.950.000	8.666.667	9.950.000
1.29		cepillado tapa motor	Unidad	EVENTO	1	3.630.000	3.166.667	3.630.000
1.30		cambio junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	2.650.283	2.331.253	2.650.283
1.31		mano de obra cambio junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	2.920.000	2.533.333	2.920.000
1.32		cambio junta tapa balancin	Unidad	EVENTO	1	465.000	405.544	465.000
1.33		mano de obra cambio junta tapa balancin	Unidad	EVENTO	1	1.393.333	1.213.333	1.393.333
1.34		cambio retenes frente motor	Unidad	EVENTO	1	815.600	707.600	815.600
1.35		mano de obra cambio retenes frente motor	Unidad	EVENTO	1	1.960.000	1.700.000	1.960.000
1.36		cambio de casquillos de biela	Unidad	EVENTO	1	1.310.624	1.139.675	1.310.624
1.37		mano de obra cambio de casquillos de biela	Unidad	EVENTO	1	2.830.000	2.466.667	2.830.000
1.38		cambio de casquillos bancada	Unidad	EVENTO	1	1.508.163	1.308.163	1.508.163
1.39		mano de obra cambio de casquillos bancada	Unidad	EVENTO	1	2.830.000	2.466.667	2.830.000
1.40		cambio de juego de pistones	Unidad	EVENTO	1	3.739.007	3.225.007	3.739.007
1.41		mano de obra cambio de juego de pistones	Unidad	EVENTO	1	2.920.000	2.533.333	2.920.000
1.42		cambio juegos de aros	Unidad	EVENTO	1	3.984.479	3.457.160	3.984.479
1.43		mano de obra cambio juegos de aros	Unidad	EVENTO	1	2.910.000	2.533.333	2.910.000
1.44		cambio de calce lateral	Unidad	EVENTO	1	890.921	774.921	890.921
1.45		mano de obra cambio calce lateral	Unidad	EVENTO	1	2.830.000	2.466.667	2.830.000
1.46		cambio de juego bujes de biela	Unidad	EVENTO	1	435.144	375.381	435.144
1.47		mano de obra cambio de juego bujes de biela	Unidad	EVENTO	1	2.721.667	2.366.667	2.721.667
1.48		cambio de juego valvula de admision	Unidad	EVENTO	1	1.779.955	1.547.787	1.779.955
1.49		mano de obra cambio de juego valvula de admision	Unidad	EVENTO	1	2.721.667	2.366.667	2.721.667
1.50		cambio de juego valvula escape	Unidad	EVENTO	1	2.042.219	1.775.843	2.042.219
1.51		mano de obra cambio de juego valvula escape	Unidad	EVENTO	1	2.721.667	2.366.667	2.721.667
1.52		cambio de juego guias de valvulas	Unidad	EVENTO	1	2.235.913	1.944.272	2.235.913
1.53		mano de obra cambio de juego guias de valvulas	Unidad	EVENTO	1	2.760.000	2.400.000	2.760.000
1.54		limpieza de bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	805.000	700.000	805.000
1.55		cambio de bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	3.727.375	3.241.189	3.727.375
1.56		mano de obra cambio de bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	1.840.000	1.600.000	1.840.000
1.57		cambio aleta ventilador	Unidad	EVENTO	1	1.288.600	1.120.157	1.288.600
1.58		mano de obra cambio aleta ventilador	Unidad	EVENTO	1	382.000	333.333	382.000
1.59		cambio de soporte motor	Unidad	EVENTO	1	674.639	584.480	674.639
1.60		mano de obra cambio de soporte motor	Unidad	EVENTO	1	840.000	733.333	840.000
1.61		limpieza de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	5.730.000	5.000.000	5.730.000
1.62		limpieza y calibracion de 4 picos inyectores	Unidad	EVENTO	1	2.680.000	2.333.333	2.680.000
1.63		reparacion de pico inyector	Unidad	EVENTO	1	2.680.000	2.333.333	2.680.000
1.64		cambio de picos inyectores (jgo de 4 unidades)	Unidad	Kit - Juego	1	13.619.695	11.840.604	13.619.695
1.65		mano de obra cambio de picos inyectores (jgo de 4 unidades)	Unidad	EVENTO	1	1.950.000	1.700.000	1.950.000
1.66		reparacion bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	6.253.252	22.676.088	6.253.252
1.67		control agua destilada bateria	Unidad	EVENTO	1	80.000	76.667	80.000
1.68		control bujias incandescentes	Unidad	EVENTO	1	272.000	236.667	272.000
1.69		cambio cabo acelerador	Unidad	EVENTO	1	690.390	602.287	690.390
1.70		mano de obra cambio cabo acelerador	Unidad	EVENTO	1	384.000	333.333	384.000
1.71		cambio cabo velocimetro	Unidad	EVENTO	1	3.057.445	2.658.648	3.057.445
1.72		mano de obra cambio cabo velocimetro	Unidad	EVENTO	1	415.333	363.333	415.333
1.73		engrase de rulemanes	Unidad	EVENTO	1	500.000	433.333	500.000
		Total Motor				**120.415.522**	**105.106.800**	

Abg. WALTER RUIZ
Director General
Dirección General de Asuntos Jurídicos

Lic. Richard J. Oviedo B.
Director Financiero
Sindicatura General de Quiebras

Lic. MARIO LUIS A. [illegible]
Director General de Administración y Finanzas
Sindicatura General de Quiebras

ANEXO B-02-08

SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SGQ - CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL - AD REFERENDUM" - ID Nº 376.665

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 2 - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DE LA MARCA NISSAN PATROL

ITEMS	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	CUEVAS HERMANOS S.A.	Precio Referencial	Menor Monto
2	78180101-002	*Nissan Patrol (2011) Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja o transmisión*						
2.1		cambio caja mecanica	Unidad	EVENTO	1	30.886.347	26.857.893	30.886.347
2.2		mano de obra cambio caja mecanica	Unidad	EVENTO	1	2.680.000	2.333.333	2.680.000
2.3		reparacion de caja mecanica	Unidad	EVENTO	1	11.920.000	10.400.000	11.920.000
2.4		cambio de crucieta c/u	Unidad	EVENTO	1	931.577	811.577	931.577
2.5		mano de obra cambio de crucieta c/u	Unidad	EVENTO	1	453.333	393.333	453.333
2.6		cambio de reten paller c/u	Unidad	EVENTO	1	150.468	131.823	150.468
2.7		mano de obra cambio de reten paller c/u	Unidad	EVENTO	1	673.333	583.333	673.333
2.8		desmontar y montar caja	Unidad	EVENTO	1	3.180.000	2.766.667	3.180.000
2.9		reparacion de diferencial delantero	Unidad	EVENTO	1	9.100.000	7.913.635	9.100.000
2.10		reparacion de diferencial trasero	Unidad	EVENTO	1	9.100.000	7.913.635	9.100.000
2.11		cambio soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	1.103.877	959.893	1.103.877
2.12		mano de obra cambio de soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	645.333	563.333	645.333
2.13		cambio planetario	Unidad	EVENTO	1	1.072.447	932.663	1.072.447
2.14		mano de obra cambio planetario	Unidad	EVENTO	1	2.000.000	1.733.333	2.000.000
2.15		cambio engranaje satelite	Unidad	EVENTO	1	1.422.363	1.236.837	1.422.363
2.16		mano de obra cambio engranaje satelite	Unidad	EVENTO	1	1.950.000	1.700.000	1.950.000
2.17		cambio jgo. anillos sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	2.720.012	2.365.228	2.720.012
2.18		mano de obra cambio jgo. anillos sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	3.100.000	2.700.000	3.100.000
2.19		cambio jgo. rulemanes	Unidad	EVENTO	1	2.524.867	2.191.622	2.524.867
2.20		mano de obra cambio jgo. rulemanes	Unidad	EVENTO	1	3.540.000	3.096.667	3.540.000
2.21		cambio jgo. de rodillos	Unidad	EVENTO	1	1.499.612	1.299.671	1.499.612
2.22		mano de obra cambio jgo. de rodillos	Unidad	EVENTO	1	1.300.000	1.133.333	1.300.000
2.23		cambio desplazable 1° y 2°	Unidad	EVENTO	1	1.742.676	1.515.370	1.742.676
2.24		mano de obra cambio desplazable 1° y 2°	Unidad	EVENTO	1	3.000.000	2.600.000	3.000.000
2.25		cambio desplazable 3° y 4°	Unidad	EVENTO	1	1.685.176	1.465.370	1.685.176
2.26		mano de obra cambio desplazable 3° y 4°	Unidad	EVENTO	1	3.000.000	2.600.000	3.000.000
2.27		cambio desplazable 5° y m. atras	Unidad	EVENTO	1	1.501.342	1.305.515	1.501.342
2.28		mano de obra cambio desplazable 5ta y m.atras	Unidad	EVENTO	1	3.000.000	2.600.000	3.000.000
2.29		cambio eje de mando	Unidad	EVENTO	1	1.781.419	1.549.060	1.781.419
2.30		mano de obra cambio eje de mando	Unidad	EVENTO	1	3.100.000	2.700.000	3.100.000
2.31		cambio eje principal	Unidad	EVENTO	1	2.837.359	2.467.268	2.837.359
2.32		mano de obra cambio eje principal	Unidad	EVENTO	1	3.100.000	2.700.000	3.100.000
2.33		cambio engranaje de 1ra.	Unidad	EVENTO	1	1.530.471	1.330.845	1.530.471
2.34		mano de obra cambio engranaje de 1ra.	Unidad	EVENTO	1	3.100.000	2.700.000	3.100.000
2.35		cambio engranaje de 2da.	Unidad	EVENTO	1	1.120.465	974.318	1.120.465
2.36		mano de obra cambio engranaje de 2da.	Unidad	EVENTO	1	3.100.000	2.700.000	3.100.000
2.37		cambio engranaje de 3ra.	Unidad	EVENTO	1	1.170.666	1.017.970	1.170.666
2.38		mano de obra cambio engranaje de 3ra.	Unidad	EVENTO	1	3.100.000	2.700.000	3.100.000
2.39		cambio de engranaje de 4ta.	Unidad	EVENTO	1	1.781.419	1.549.060	1.781.419
2.40		mano de obra cambio engranaje de 4ta.	Unidad	EVENTO	1	3.040.000	2.633.333	3.040.000
2.41		cambio engranaje de 5ta.	Unidad	EVENTO	1	1.153.016	1.002.622	1.153.016
2.42		mano de obra cambio engranaje de 5ta.	Unidad	EVENTO	1	3.040.000	2.633.333	3.040.000
2.43		cambio cuadruple	Unidad	EVENTO	1	2.193.918	1.907.755	2.193.918
2.44		mano de obra cambio de cuadruple	Unidad	EVENTO	1	3.040.000	2.633.333	3.040.000
2.45		cambio reten cola	Unidad	EVENTO	1	168.119	146.190	168.119
2.46		mano de obra cambio reten cola	Unidad	EVENTO	1	1.110.000	966.667	1.110.000
2.47		cambio reten frente caja	Unidad	EVENTO	1	122.000	106.693	122.000
2.48		mano de obra cambio reten frente caja	Unidad	EVENTO	1	1.500.000	1.300.000	1.500.000
2.49		cambio jgo. de juntas	Unidad	EVENTO	1	2.868.113	2.494.012	2.868.113
2.50		mano de obra cambio de jgo. de juntas	Unidad	EVENTO	1	2.220.000	1.933.333	2.220.000
2.51		cambio de engranaje marcha atrás	Unidad	EVENTO	1	1.597.175	1.388.848	1.597.175
2.52		mano de obra cambio de engranaje marcha atrás	Unidad	EVENTO	1	3.030.000	2.633.333	3.030.000
2.53		cambio de engranaje	Unidad	EVENTO	1	2.507.140	2.187.140	2.507.140
2.54		mano de obra cambio de engranaje	Unidad	EVENTO	1	3.820.000	3.333.333	3.820.000
2.55		cambio caja selectora de cambios	Unidad	EVENTO	1	3.245.750	2.817.017	3.245.750
2.56		mano de obra cambio caja selectora de cambios	Unidad	EVENTO	1	2.910.000	2.533.333	2.910.000
2.57		cambio palanca de cambio	Unidad	EVENTO	1	3.660.490	3.195.490	3.660.490
2.58		mano de obra cambio palanca de cambio	Unidad	EVENTO	1	1.566.667	1.366.667	1.566.667
		Total Sistema de Caja de Transmisión				**174.396.948**	**151.674.917**	
3	78180101-003	*Nissan Patrol (2011) Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección*						
3.1		cambio muñequin de direccion ambos lados	Unidad	EVENTO	1	2.071.001	1.800.870	2.071.001
3.2		mano de obra cambio muñequin de direccion amobs lados	Unidad	EVENTO	1	594.167	516.667	594.167
3.3		cambio precat de direccion ambos lados	Unidad	EVENTO	1	885.364	769.882	885.364
3.4		mano de obra cambio precat de direccion ambos lados	Unidad	EVENTO	1	500.000	435.667	500.000
3.5		cambio de bujes delantero ambos lados	Unidad	EVENTO	1	2.170.000	1.887.147	2.170.000
3.6		mano de obra cambio de bujes delantero ambos lados	Unidad	EVENTO	1	1.760.000	1.533.333	1.760.000
3.7		cambio buje trasero amobs lados	Unidad	EVENTO	1	1.169.148	1.015.951	1.169.148
3.8		mano de obra cambio buje trasero ambos lados	Unidad	EVENTO	1	805.000	700.000	805.000
3.9		cambio de rulemen de masa delantero	Unidad	EVENTO	1	981.990	851.990	981.990
3.10		mano de obra cambio de rulemen de masa delantero	Unidad	EVENTO	1	840.000	733.333	840.000
3.11		cambio de rulemen de masa trasero	Unidad	EVENTO	1	1.054.052	915.567	1.054.052
3.12		mano de obra cambio de rulemen de masa trasero	Unidad	EVENTO	1	805.000	700.000	805.000
3.13		cambio de retén de masa delantero	Unidad	EVENTO	1	230.865	200.752	230.865
3.14		mano de obra cambio de retén de masa delantero	Unidad	EVENTO	1	805.000	700.000	805.000

Lic. WALTER RUIZ
Director General
Dirección General de Asuntos Jurídicos

Lic. Richard J. Oviedo B.
Director Financiero
Sindicatura General de Quiebras

Lic. (MBA) LUIS A. ROYG B.
Director General de Administración y Finanzas
Sindicatura General de Quiebras

SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SGQ - CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL - AD REFERENDUM" - ID Nº 376.665

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 2 - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DE LA MARCA NISSAN PATROL

ITEMS	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	CUEVAS HERMANOS S.A.	Precio Referencial	Menor Monto
3.15		cambio de columna de dirección	Unidad	EVENTO	1	6.623.093	5.769.212	6.623.093
3.16		mano de obra cambio de columna de dirección	Unidad	EVENTO	1	825.000	716.667	825.000
3.17		cambio de acople de columna de dirección	Unidad	EVENTO	1	1.584.645	1.381.815	1.584.645
3.18		mano de obra cambio de acople de columna de dirección	Unidad	EVENTO	1	825.000	716.667	825.000
3.19		cambio de retén de masa trasero	Unidad	EVENTO	1	124.158	119.719	124.158
3.20		mano de obra cambio de retén de masa trasero	Unidad	EVENTO	1	765.000	666.667	765.000
3.21		cambio de grasa para masa	Unidad	EVENTO	1	1.593.333	1.383.333	1.593.333
3.22		mano de obra cambio de grasa para masa	Unidad	EVENTO	1	1.110.000	966.667	1.110.000
3.23		cambio de bujes de parilla inf.	Unidad	EVENTO	1	1.110.000	951.345	1.110.000
3.24		mano de obra cambio de bujes de parilla inf.	Unidad	EVENTO	1	825.000	716.667	825.000
3.25		cambio de bujes de parilla sup.	Unidad	EVENTO	1	1.317.120	1.145.707	1.317.120
3.26		mano de obra cambio de bujes de parilla sup.	Unidad	EVENTO	1	710.000	616.667	710.000
3.27		cambio de paller delantero rh	Unidad	EVENTO	1	6.480.719	5.619.277	6.480.719
3.28		mano de obra cambio de paller delantero rh	Unidad	EVENTO	1	1.375.000	1.200.000	1.375.000
3.29		cambio de paller delantero lh	Unidad	EVENTO	1	4.147.114	3.608.186	4.147.114
3.30		mano de obra cambio de paller delantero lh	Unidad	EVENTO	1	1.110.000	966.667	1.110.000
3.31		cambio de paller trasero rh	Unidad	EVENTO	1	2.218.205	1.928.874	2.218.205
3.32		mano de obra cambio de paller trasero rh	Unidad	EVENTO	1	1.180.000	1.033.333	1.180.000
3.33		cambio de paller trasero lh	Unidad	EVENTO	1	1.532.038	1.332.207	1.532.038
3.34		mano de obra cambio de paller trasero lh	Unidad	EVENTO	1	1.191.000	1.033.333	1.191.000
3.35		cambio rulemán paller	Unidad	EVENTO	1	1.199.758	1.047.253	1.199.758
3.36		mano de obra cambio rulemán paller	Unidad	EVENTO	1	805.000	700.000	805.000
3.37		cambio perno mordaza	Unidad	EVENTO	1	771.591	671.591	771.591
3.38		mano de obra cambio perno mordaza	Unidad	EVENTO	1	440.833	383.333	440.833
3.39		cambio de caño alta presión	Unidad	EVENTO	1	1.166.911	1.014.705	1.166.911
3.40		mano de obra cambio de caño alta presión	Unidad	EVENTO	1	268.000	233.333	268.000
3.41		ajuste de sistema de dirección	Unidad	EVENTO	1	350.000	333.333	350.000
3.42		cambio de correa de dirección	Unidad	EVENTO	1	288.342	250.342	288.342
3.43		mano de obra cambio de correa de dirección	Unidad	EVENTO	1	498.333	433.333	498.333
3.44		cambio de depresor de vacío	Unidad	EVENTO	1	11.300.000	9.867.951	11.300.000
3.45		mano de obra cambio de depresor de vacío	Unidad	EVENTO	1	1.375.000	1.200.000	1.375.000
		Total Sistema de Dirección				**69.781.981**	**60.766.853**	
4	78180101-004	*Nissan Patrol (2011) Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension*						
4.1		cambio amortiguador delantero ambos lados	Unidad	EVENTO	1	2.329.277	2.025.459	2.329.277
4.2		mano de obra cambio amortiguador delantero ambos lados	Unidad	EVENTO	1	500.000	433.333	500.000
4.3		cambio amortiguador trasero ambos lados	Unidad	EVENTO	1	2.542.893	2.211.211	2.542.893
4.4		mano de obra cambio amortiguador trasero ambos lados	Unidad	EVENTO	1	500.000	433.333	500.000
4.5		cambio espiral delantero ambos lados	Unidad	EVENTO	1	2.332.844	2.027.615	2.332.844
4.6		mano de obra cambio espiral delantero ambos lados	Unidad	EVENTO	1	1.330.000	1.166.667	1.330.000
4.7		cambio espiral trasero ambos lados	Unidad	EVENTO	1	2.527.888	2.192.629	2.527.888
4.8		mano de obra cambio espiral trasero ambos lados	Unidad	EVENTO	1	1.340.000	1.166.667	1.340.000
4.9		corregir pisada	Unidad	EVENTO	1	750.000	666.667	750.000
4.10		cambio bieleta de suspension delantero derecho	Unidad	EVENTO	1	458.120	398.120	458.120
4.11		mano de obra cambio bieleta de suspension delantero derecho	Unidad	EVENTO	1	406.667	355.667	406.667
4.12		cambio bieleta de suspension delantero izquierdo	Unidad	EVENTO	1	474.787	414.787	474.787
4.13		mano de obra cambio bieleta de suspension delantero izquierdo	Unidad	EVENTO	1	420.333	373.333	420.333
4.14		cambio bieleta de suspension trasero derecho	Unidad	EVENTO	1	397.415	345.579	397.415
4.15		mano de obra cambio bieleta de suspension trasero derecho	Unidad	EVENTO	1	420.333	373.333	420.333
4.16		cambio bieleta de suspension trasero izquierdo	Unidad	EVENTO	1	310.368	269.456	310.368
4.17		mano de obra cambio bieleta de suspension trasero izquierdo	Unidad	EVENTO	1	420.000	373.333	420.000
4.18		cambio de bujes de amortiguador	Unidad	EVENTO	1	290.000	255.556	290.000
4.19		mano de obra cambio de bujes de amortiguador	Unidad	EVENTO	1	363.333	323.333	363.333
4.20		cambio de bieleta delantero	Unidad	EVENTO	1	481.454	431.454	481.454
4.21		mano de obra cambio de bieleta delantero	Unidad	EVENTO	1	596.667	546.667	596.667
4.22		cambio de bieleta trasero	Unidad	EVENTO	1	490.000	426.123	490.000
4.23		mano de obra cambio de bieleta trasero	Unidad	EVENTO	1	630.000	546.667	630.000
		Total Sistema de Suspensión				**20.312.379**	**17.757.989**	
5	78180101-005	*Nissan Patrol (2011) Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de embrague*						
5.1		regulación de embrague	Unidad	EVENTO	1	100.000	100.000	100.000
5.2		cambio de bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	1.288.489	1.118.489	1.288.489
5.3		mano de obra cambio de bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	670.000	583.333	670.000
5.4		reparación bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	747.500	650.000	747.500
5.5		cambio bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	670.313	587.771	670.313
5.6		mano de obra cambio bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	1.210.000	1.050.000	1.210.000
5.7		cambio plato de presión	Unidad	EVENTO	1	2.988.495	2.598.692	2.988.495
5.8		mano de obra cambio plato de presión	Unidad	EVENTO	1	1.456.667	1.266.667	1.456.667
5.9		cambio disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	2.075.731	1.797.844	2.075.731
5.10		mano de obra cambio disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	1.456.667	1.266.667	1.456.667
5.11		cambio cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	713.292	621.097	713.292
5.12		mano de obra cambio cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	1.456.667	1.266.667	1.456.667
5.13		rectificación de corona volante	Unidad	EVENTO	1	2.755.000	2.395.000	2.755.000
5.14		reparación de servo embrague	Unidad	EVENTO	1	3.200.000	2.783.333	3.200.000
		Total Sistema de Embrague				**20.788.821**	**18.085.360**	
6	78180101-006	*Nissan Patrol (2011) Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno*						
6.1		control de frenos	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	120.000

Abg. WALTER RUIZ
Director General
Dirección General de Asuntos Jurídicos

Lic. Richard J. Ortiz B.
Director Financiero
Sindicatura General de Quiebras

Lic. ANDREA A. BOYG B.
Dirección General de Administración y Finanzas
Sindicatura General de Quiebras

SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SGQ - CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL - AD REFERENDUM" - ID N° 376.665

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 2 - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DE LA MARCA NISSAN PATROL

ITEMS	Código de Catalogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	CUEVAS HERMANOS S.A.	Precio Referencial	Menor Monto
6.2		regulacion de frenos	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000	120.000
6.3		cambio cubeta de frenos ambos lados	Unidad	EVENTO	1	396.965	345.644	396.965
6.4		mano de obra cambio cubeta de frenos ambos lados	Unidad	EVENTO	1	340.000	296.657	340.000
6.5		reparacion bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	800.000	700.000	800.000
6.6		cambio bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	2.520.656	2.191.649	2.520.656
6.7		mano de obra cambio bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	950.000	833.333	950.000
6.8		cambio pastilla de freno ambos lados	Unidad	EVENTO	1	1.346.606	1.181.369	1.346.606
6.9		mano de obra cambio pastilla de freno ambos lados	Unidad	EVENTO	1	395.000	343.333	395.000
6.10		cambio zapata de freno lado derecho	Unidad	EVENTO	1	990.629	869.210	990.629
6.11		mano de obra cambio zapata de freno lado derecho	Unidad	EVENTO	1	385.000	320.000	385.000
6.12		cambio zapata de freno lado izquierdo	Unidad	EVENTO	1	1.040.000	902.543	1.040.000
6.13		mano de obra cambio zapata de freno lado izquierdo	Unidad	EVENTO	1	360.000	320.000	360.000
6.14		reparacion de mordaza freno de ambos lados	Unidad	EVENTO	1	800.000	716.667	800.000
6.15		cambio de fibra de freno trasero ambos lados	Unidad	EVENTO	1	1.080.000	976.543	1.080.000
6.16		mano de obra cambio de fibra de freno trasero ambos lados	Unidad	EVENTO	1	435.000	375.667	435.000
6.17		cambio cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1	1.351.474	1.174.358	1.351.474
6.18		mano de obra cambio cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1	710.000	616.667	710.000
6.19		reparacion depresor de freno	Unidad	EVENTO	1	1.190.000	1.033.333	1.190.000
6.20		cambio de servofreno	Unidad	EVENTO	1	10.675.513	9.316.971	10.675.513
6.21		mano de obra cambio de servofreno	Unidad	EVENTO	1	515.000	450.000	515.000
6.22		cambio de deposito de fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	1.111.552	970.584	1.111.552
6.23		mano de obra cambio de deposito de fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	460.000	400.000	460.000
6.24		rectificacion disco de freno - ambos lados	Unidad	EVENTO	1	580.000	510.000	580.000
6.25		rectificacion tambor de freno	Unidad	EVENTO	1	610.000	533.333	610.000
6.26		cambio de cabo selector	Unidad	EVENTO	1	1.635.547	1.422.215	1.635.547
6.27		mano de obra cambio de cabo selector	Unidad	EVENTO	1	430.000	376.667	430.000
6.28		cambio de pistón de mordaza	Unidad	EVENTO	1	550.484	477.181	550.484
6.29		mano de obra cambio de pistón de mordaza	Unidad	EVENTO	1	450.000	393.333	450.000
6.30		reparacion perno y alojamiento de mordaza	Unidad	EVENTO	1	785.000	633.333	785.000
		Total de Sistema de Freno				**33.114.426**	**28.972.280**	
7	78180101-009	*Nissan Patrol (2011) Servicio de reparación y mantenimiento de sistema electrico*						
7.1		reparacion alternador	Unidad	EVENTO	1	12.444.887	10.821.641	12.444.887
7.2		reparacion motor arranque	Unidad	EVENTO	1	9.458.274	8.224.586	9.458.274
7.3		mantenimiento motor arranque	Unidad	EVENTO	1	1.550.000	1.350.000	1.550.000
7.4		reparacion motor limpia parabrisas ambos lados	Unidad	EVENTO	1	2.650.333	2.333.333	2.650.333
7.5		cambio de cepillo limpia parabrisas ambos lados	Unidad	EVENTO	1	463.214	407.406	463.214
7.6		mano de obra cambio de cepillo limpia parabrisas ambos lados	Unidad	EVENTO	1	270.667	236.667	270.667
7.7		cambio de bocina	Unidad	EVENTO	1	568.401	494.262	568.401
7.8		mano de obra cambio de bocina	Unidad	EVENTO	1	360.000	313.333	360.000
7.9		reparacion desempañador	Unidad	EVENTO	1	620.000	543.333	620.000
7.10		cambio luz de estacionamiento	Unidad	EVENTO	1	370.000	324.667	370.000
7.11		mano de obra cambio luz de estacionamiento	Unidad	EVENTO	1	130.000	113.333	130.000
7.12		cambio de focos	Unidad	EVENTO	1	280.573	244.573	280.573
7.13		mano de obra de cambio de focos	Unidad	EVENTO	1	290.000	253.333	290.00
7.14		verificacion de bateria	Unidad	EVENTO	1	130.000	113.333	130.0
7.15		cambio de bateria	Unidad	EVENTO	1	1.000.963	911.123	1.000
7.16		mano de obra cambio de bateria	Unidad	EVENTO	1	130.000	113.333	13
7.17		llave de contacto	Unidad	EVENTO	1	2.947.103	2.592.198	2.
7.18		control y reparacion de tablero	Unidad	EVENTO	1	3.500.000	3.082.740	3
7.19		cambio bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	295.159	258.053	
7.20		mano de obra cambio de bulbo de temperatura	Unidad	EVENTO	1	320.000	280.000	
7.21		cambio bulbo presion aceite	Unidad	EVENTO	1	270.326	237.442	
7.22		mano de obra cambio bulbo presion aceite	Unidad	EVENTO	1	300.000	263.333	
7.23		cambio de regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	5.326.319	4.633.321	
7.24		mano de obra cambio de regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	410.000	350.00	
7.25		cambio de bulbo elect. ventilador	Unidad	EVENTO	1	524.882	455.9	
7.26		mano de obra cambio de bulbo elect. ventilador	Unidad	EVENTO	1	350.000	31	
7.27		cambio de relay de fuerza de luces	Unidad	EVENTO	1	610.000		
7.28		mano de obra cambio de relay de fuerza de luces	Unidad	EVENTO	1	293.333		
7.29		cambio de fusibles de 30amp	Unidad	EVENTO	1	58.990		
7.30		mano de obra cambio de fusibles de 30amp	Unidad	EVENTO	1	93.333		
7.31		cambio de fusibles de 40amp	Unidad	EVENTO	1	105.479		
7.32		mano de obra cambio de fusibles de 40amp	Unidad	EVENTO	1	105.000		
7.33		cambio de fusibles de 60amp	Unidad	EVENTO	1	105.479		
7.34		mano de obra cambio de fusibles de 60amp	Unidad	EVENTO	1	107.333		

ANEXO B-02-08

SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SGQ - CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL - AD REFERENDUM" - ID N° 376.665

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 2 - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DE LA MARCA NISSAN PATROL

ITEMS	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	CUEVAS HERMANOS S.A.	Precio Referencial	Menor Monto
7.46		cambio de correa alternador	Unidad	EVENTO	1	563.226	489.762	563.226
7.47		mano de obra cambio de correa alternador	Unidad	EVENTO	1	560.667	488.667	560.667
7.48		cambio de faro busca huella	Unidad	EVENTO	1	715.960	622.320	715.960
7.49		mano de obra cambio de faro busca huella	Unidad	EVENTO	1	1.170.000	1.020.000	1.170.000
7.50		reparacion del sistema de alarma	Unidad	EVENTO	1	435.000	381.667	435.000
7.51		reparacion de campo	Unidad	EVENTO	1	333.500	290.000	333.500
7.52		cambio de terminal de arranque	Unidad	EVENTO	1	775.000	681.667	775.000
7.53		mano de obra cambio de terminal de arranque	Unidad	EVENTO	1	295.667	255.667	295.667
7.54		rectificacion de inducido	Unidad	EVENTO	1	1.143.333	993.333	1.143.333
7.55		cambio de porta carbon	Unidad	EVENTO	1	999.802	870.934	999.802
7.56		mano de obra cambio de porta carbon	Unidad	EVENTO	1	855.000	743.333	855.000
7.57		reacondicionamiento de colector	Unidad	EVENTO	1	1.340.667	1.166.667	1.340.667
		Total Sistema Eléctrico				**62.420.655**	**54.532.722**	
8	78160101-011	*Nissan Patrol (2011) Servicio de mantenimiento y reparación de Tren delantero*						
8.1		cambio de rotula inferior ambos lados	Unidad	EVENTO	1	3.016.999	2.623.478	3.016.999
8.2		mano de obra cambio de rotula inferior	Unidad	EVENTO	1	795.000	700.000	795.000
8.3		cambio de rotula superior ambos lados	Unidad	EVENTO	1	3.096.112	2.590.144	3.096.112
8.4		mano de obra cambio de rotula superior ambos lados	Unidad	EVENTO	1	805.000	700.000	805.000
8.5		cambio de bujes centrales y laterales de barra estabilizadora ambos lados	Unidad	EVENTO	1	388.206	336.738	388.206
8.6		mano de obra cambio de bujes centrales y laterales de barra estabilizadora ambos lados	Unidad	EVENTO	1	570.000	496.667	570.000
8.7		cambio de homocinetica ambos lados	Unidad	EVENTO	1	11.657.699	10.137.130	11.657.699
8.8		mano de obra cambio de homocinetica ambos lados	Unidad	EVENTO	1	840.000	733.333	840.000
8.9		mantenimiento de homocinetica ambos lados	Unidad	EVENTO	1	1.300.000	1.133.333	1.300.000
8.10		alineacion y balanceo de 4 ruedas	Unidad	EVENTO	1	175.000	153.333	175.000
8.11		cambio de cubiertas c/u	Unidad	EVENTO	1	1.857.250	1.616.000	1.857.250
8.12		mano de obra cambio de cubiertas c/u	Unidad	EVENTO	1	203.000	176.667	203.000
8.13		cambio llantas c/u	Unidad	EVENTO	1	9.997.190	8.693.209	9.997.190
8.14		mano de obra cambio llantas c/u	Unidad	EVENTO	1	265.000	233.333	265.000
8.15		cambio de pisos de cubiertas	Unidad	EVENTO	1	500.000	433.333	500.000
8.16		cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	EVENTO	1	110.000	96.212	110.000
8.17		mano de obra cambio prisionero y tuerca de rueda	Unidad	EVENTO	1	220.000	193.333	220.000
8.18		ajuste completo tren delantero	Unidad	EVENTO	1	1.195.000	1.040.000	1.195.000
8.19		cambio de rulemán de masa delantero	Unidad	EVENTO	1	1.275.485	1.111.828	1.275.485
8.20		mano de obra cambio de rulemán de masa delantero	Unidad	EVENTO	1	615.000	533.333	615.000
8.21		cambio de rulemán de masa trasero	Unidad	EVENTO	1	596.026	518.283	596.026
8.22		mano de obra cambio de rulemán de masa trasero	Unidad	EVENTO	1	765.000	663.333	765.000
8.23		ajuste de tren trasero	Unidad	EVENTO	1	350.000	306.667	350.000
8.24		cambio de piñon corona diferencial	Unidad	EVENTO	1	3.776.496	3.285.651	3.776.496
8.25		mano de obra cambio de piñon corona diferencial	Unidad	EVENTO	1	960.000	833.333	960.000
8.26		cambio de rulemán diferencial	Unidad	EVENTO	1	1.996.913	1.740.638	1.996.913
8.27		mano de obra cambio de rulemán diferencial	Unidad	EVENTO	1	920.000	800.000	920.000
8.28		cambio de retem brida	Unidad	EVENTO	1	1.070.000	929.578	1.070.000
8.29		mano de obra cambio de retem brida	Unidad	EVENTO	1	942.000	816.667	942.000
8.30		cambio de bujes barra oxilante delantero	Unidad	EVENTO	1	760.638	661.599	760.638
8.31		mano de obra cambio de bujes barra oxilantes delantero	Unidad	EVENTO	1	500.000	433.333	500.000
8.32		cambio de bujes barra oxilante trasero	Unidad	EVENTO	1	1.394.795	1.211.599	1.394.795
8.33		mano de obra cambio de bujes barra oxilante trasero	Unidad	EVENTO	1	955.000	833.333	955.000
8.34		cambio de bujes tensor delantero	Unidad	EVENTO	1	760.638	661.599	760.638
8.35		mano de obra cambio de bujes tensor delantero	Unidad	EVENTO	1	715.000	623.333	715.000
		Total Tren Delantero				**55.370.853**	**48.169.348**	
9	78160101-015	*Nissan Patrol (2011) Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Refrigeración del Motor*						
9.1		cambio manguera sup. rad.	Unidad	EVENTO	1	551.395	480.455	551.395
9.2		mano de obra cambio manguera sup. rad.	Unidad	EVENTO	1	295.667	258.667	295.667
9.3		cambio manguera inf. rad.	Unidad	EVENTO	1	375.929	325.543	375.929
9.4		mano de obra cambio manguera inf. rad.	Unidad	EVENTO	1	340.667	296.667	340.667
9.5		cambio tapa radiador	Unidad	EVENTO	1	161.996	141.996	161.996
9.6		mano de obra cambio tapa radiador	Unidad	EVENTO	1	72.333	63.333	72.333
9.7		reparación radiador	Unidad	EVENTO	1	1.460.000	1.266.667	1.460.000
9.8		cambio radiador	Unidad	EVENTO	1	6.650.382	5.803.461	6.650.382
9.9		mano de obra cambio radiador	Unidad	EVENTO	1	750.000	650.000	750.000
9.10		cambio de termostato	Unidad	EVENTO	1	515.674	449.674	515.674
9.11		mano de obra cambio de termostato	Unidad	EVENTO	1	380.000	330.000	380.000
9.12		cambio manguera calefaccion	Unidad	EVENTO	1	802.948	698.216	802.948
9.13		mano de obra cambio manguera calefaccion	Unidad	EVENTO	1	555.833	483.333	555.833
		Total Sistema de Refrigeración				**12.912.823**	**11.246.122**	
10	78160101-016	*Nissan Patrol (2011) Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Aire Acondicionado*						
10.1		mantenimiento del sistema de aire acondicionado	Unidad	EVENTO	1	1.845.000	1.600.000	1.845.000
10.2		carga de gas ecologico	Unidad	EVENTO	1	573.000	500.000	573.000
10.3		mano de obra carga de gas ecologico	Unidad	EVENTO	1	750.000	650.000	750.000
10.4		cambio de evaporizador	Unidad	EVENTO	1	5.279.755	4.591.091	5.279.755
10.5		mano de obra cambio de evaporizador	Unidad	EVENTO	1	783.000	683.333	783.000
10.6		reparacion de compresor	Unidad	EVENTO	1	2.040.000	1.785.667	2.040.000
10.7		cambio de compresor	Unidad	EVENTO	1	13.150.582	11.449.527	13.150.582
10.8		mano de obra cambio de compresor	Unidad	EVENTO	1	1.300.000	1.133.333	1.300.000
10.9		cambio de filtro s/ac	Unidad	EVENTO	1	1.375.406	1.196.007	1.375.406

Abg. WALTER RUIZ
Director General
Dirección General de Asuntos Jurídicos

Lic. Richard E. Oviedo
Director Financiero
Sindicatura General de Quiebras

Lic. ADOLFO A. ROJAS
Dirección de Administración y Finanzas
Sindicatura General de Quiebras

ANEXO B-02-08

SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SGQ - CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL - AD REFERENDUM" - ID N° 376.665

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 2 - SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAMIONETA DE LA MARCA NISSAN PATROL

ITEMS	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	CUEVAS HERMANOS S.A.	Precio Referencial	Menor Monto
10.10		mano de obra cambio de filtro aire	Unidad	EVENTO	1	543.000	473.333	543.000
10.11		cambio de manguera alta y baja	Unidad	EVENTO	1	1.672.984	1.454.768	1.672.984
10.12		mano de obra cambio de manguera alta y baja	Unidad	EVENTO	1	740.000	650.000	740.000
10.13		cambio de termostato de a.ac	Unidad	EVENTO	1	466.611	405.879	466.611
10.14		mano de obra cambio de termostato de a.ac	Unidad	EVENTO	1	523.000	456.667	523.000
10.15		cambio de correa aire	Unidad	EVENTO	1	190.310	166.103	190.310
10.16		mano de obra cambio de correa aire	Unidad	EVENTO	1	273.000	236.667	273.000
10.17		cambio de aceite compresor	Unidad	EVENTO	1	183.000	160.000	183.000
10.18		mano de obra cambio de aceite compresor	Unidad	EVENTO	1	710.000	616.667	710.000
		Total Aire Acondicionado				**32.400.650**	**28.190.033**	
11	78180101-017	*Nissan Patrol (2011) Serv. de mant. y repar. de Regulación de puertas*						
11.1		reparacion brazo elev. vidrio de puertas	Unidad	EVENTO	1	1.170.621	1.020.224	1.170.621
11.2		reparacion cerradura de puertas	Unidad	EVENTO	1	1.396.325	1.213.242	1.396.325
11.3		copias de llaves	Unidad	EVENTO	1	420.000	366.300	420.000
		Total Regulación Puertas				**2.986.946**	**2.599.766**	
12	78180101-018	*Nissan Patrol (2011) Servicio de mantenimiento y reparación de Tanque de combustible*						
12.1		cambio flotador de tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	2.210.875	1.926.387	2.210.875
12.2		mano de obra cambio flotador de tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	785.000	683.333	785.000
12.3		cambio tapa combustible	Unidad	EVENTO	1	320.352	279.117	320.352
12.4		mano de obra cambio tapa combustible	Unidad	EVENTO	1	96.000	83.333	96.000
12.5		limpieza de tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	1.460.000	1.266.667	1.460.000
		Total Tanque de Combustible				**4.872.227**	**4.238.837**	
13	78180101-023	*Nissan Patrol (2011) Servicio de Mantenimiento, reparación o colocación de puertas, ventanas y espejos vehicular*						
13.1		mantenimiento de puertas	Unidad	EVENTO	1	218.500	190.000	218.500
13.2		mantenimiento de ventanas	Unidad	EVENTO	1	218.500	190.000	218.500
13.3		reparacion de puertas	Unidad	EVENTO	1	1.610.000	1.400.000	1.610.000
13.4		reparacion de ventanas	Unidad	EVENTO	1	1.610.000	1.400.000	1.610.000
13.5		reparacion de espejos	Unidad	EVENTO	1	800.000	700.000	800.000
13.6		cambio de espejos	Unidad	EVENTO	1	1.454.708	1.264.964	1.454.708
13.7		mano de obra de cambio de espejos	Unidad	EVENTO	1	395.667	348.667	395.667
		Total Colocación Puertas				**6.308.375**	**5.491.631**	
14	78180201-001	*Nissan Patrol (2011) Servicio de chapería y pintura*						
14.1		reparacion de caños de escape	Unidad	EVENTO	1	1.173.333	1.033.333	1.173.333
14.2		cambio de guardabarros	Unidad	EVENTO	1	4.424.062	3.859.561	4.424.062
14.3		mano de obra cambio de guardabarros	Unidad	EVENTO	1	980.000	860.000	980.000
14.4		cambio de silenciador	Unidad	EVENTO	1	3.900.055	3.377.352	3.900.055
14.5		mano de obra cambio de silenciador	Unidad	EVENTO	1	1.070.000	926.667	1.070.000
14.6		cambio de paragolpes delantero	Unidad	EVENTO	1	3.805.886	3.295.296	3.805.886
14.7		mano de obra cambio de paragolpes delantero	Unidad	EVENTO	1	893.333	783.333	893.333
14.8		cambio de paragolpes trasero	Unidad	EVENTO	1	3.980.000	3.491.962	3.980.000
14.9		mano de obra cambio de paragolpes trasero	Unidad	EVENTO	1	893.333	783.333	893.333
14.10		ajuste de carroceria	Unidad	EVENTO	1	1.589.588	1.400.000	1.589.588
14.11		mano de obra ajuste de carroceria	Unidad	EVENTO	1	1.250.000	1.100.000	1.250.000
14.12		cambio de amortiguadores de capot	Unidad	EVENTO	1	1.520.522	1.323.522	1.520.522
14.13		mano de obra cambio de amortiguadores de capot	Unidad	EVENTO	1	165.000	145.667	165.000
14.14		reparación de defensa trasera	Unidad	EVENTO	1	1.650.000	1.433.333	1.650.000
14.15		reparación de defensa frontal	Unidad	EVENTO	1	2.000.000	1.755.667	2.000.000
14.16		cambio de soporte bateria	Unidad	EVENTO	1	148.950	129.521	148.950
14.17		mano de obra cambio de soporte bateria	Unidad	EVENTO	1	103.333	93.333	103.333
		Total Chaperia y Pintura				**29.547.396**	**25.823.879**	
		PRECIO TOTAL OFERTADO PARA LOTE 2				**645.630.002**	**562.656.537**	**645.630.002**

Abg. WALTER RUIZ
Director General
Dirección General de Asuntos Jurídicos

Lic. Richard J. Oviedo B.
Director Financiero
Sindicatura General de Quiebras

Lic. (MDE) LUIS A. ROYG B.
Director General de Administración y Finanzas
Sindicatura General de Quiebras

ANEXO B-02-08

SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SGQ - CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL - AD REFERENDUM" - ID Nº 376.665

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 3 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA MARCA ISUZU QKR, HYUNDAI H1 Y SANTA FE								
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	AUTOMOTOR S.A.	PRECIO REFERENCIAL (IVA INCLUIDO)	MENOR MONTO
1	78180101-006	*Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno ISUZU QKR*						
1.1		Cilindros de frenos traseros	UNIDAD	EVENTO	1	755.000	755.000	755.000
1.2		Juego de Zapatas de frenos traseros	UNIDAD	EVENTO	1	3.000.000	3.000.000	3.000.000
1.3		Tambores de Freno	UNIDAD	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000
1.4		Cabos de frenos de mano	UNIDAD	EVENTO	1	700.000	700.000	700.000
1.5		Bomba central de freno	UNIDAD	EVENTO	1	2.300.000	2.300.000	2.300.000
1.6		Fluido de freno	UNIDAD	EVENTO	1	30.000	30.000	30.000
1.7		Cañas flexibles de frenos	UNIDAD	EVENTO	1	175.000	175.000	175.000
1.8		Seguros de zapata	UNIDAD	EVENTO	1	190.000	190.000	190.000
1.9		Rectificación de tambores de frenos traseros	UNIDAD	EVENTO	1	175.000	175.000	175.000
1.10		Resortes de zapata	UNIDAD	EVENTO	1	30.000	30.000	30.000
1.11		Juego de reparo de cilindro de frenos	UNIDAD	EVENTO	1	120.000	120.000	120.000
1.12		Goma pedal TM	UNIDAD	EVENTO	1	50.000	50.000	50.000
1.13		Bulbo de freno	UNIDAD	EVENTO	1	80.000	80.000	80.000
1.14		Mecanismo de freno de mano	UNIDAD	EVENTO	1	1.894.000	1.894.000	1.894.000
1.15		Juego repare bomba central de freno	UNIDAD	EVENTO	1	315.000	315.000	315.000
1.16		Sensor de desaceleración	UNIDAD	EVENTO	1	600.000	600.000	600.000
1.17		Bomba de Vacío Motor	UNIDAD	EVENTO	1	2.655.000	2.655.000	2.655.000
1.18		Servo Freno	UNIDAD	EVENTO	1	7.625.000	7.625.000	7.625.000
1.19		Válvula de freno	UNIDAD	EVENTO	1	2.881.000	2.881.000	2.881.000
1.20		Mano de obra p/ hora X EVENTO	UNIDAD	HORA	1	130.000	115.000	130.000
		Total Freno				25.205.000	25.190.000	25.205.000
2	78180101-011	*Servicio de mantenimiento y reparación de Tren delantero ISUZU QKR*						
2.1		Amortiguadores delanteros	UNIDAD	EVENTO	1	460.000	460.000	460.000
2.2		Buje estabilizador central	UNIDAD	EVENTO	1	725.000	725.000	725.000
2.3		Punta eje RH	UNIDAD	EVENTO	1	3.550.000	3.550.000	3.550.000
2.4		Punta eje LH	UNIDAD	EVENTO	1	3.550.000	3.550.000	3.550.000
2.5		Maza rueda delantera	UNIDAD	EVENTO	1	2.840.000	2.840.000	2.840.000
2.6		Rulemán de maza delantera interno	UNIDAD	EVENTO	1	275.000	275.000	275.000
2.7		Rulemán de maza delantera externo	UNIDAD	EVENTO	1	150.000	150.000	150.000
2.8		Retén de maza delantera	UNIDAD	EVENTO	1	60.000	60.000	60.000
2.9		Tuerca de maza	UNIDAD	EVENTO	1	60.000	60.000	60.000
2.10		Arandela de maza	UNIDAD	EVENTO	1	50.000	50.000	50.000
2.11		Tapa de maza	UNIDAD	EVENTO	1	100.000	100.000	100.000
2.12		Buje amortiguador	UNIDAD	EVENTO	1	265.000	265.000	265.000
2.13		Taqueador de suspensión RH	UNIDAD	EVENTO	1	177.500	177.500	177.500
2.14		Mano de obra p/ hora X EVENTO	UNIDAD	HORA	1	130.000	115.000	130.000
		Total Tren delantero				12.392.500	12.377.500	12.392.500
3	78180101-009	*Servicio de reparación y mantenimiento de sistema electrico ISUZU QKR*						
3.1		Bendix de arranque	UNIDAD	EVENTO	1	890.500	890.500	890.500
3.2		Rotor de arranque	UNIDAD	EVENTO	1	1.114.500	1.114.500	1.114.500
3.3		Inducido de arranque	UNIDAD	EVENTO	1	575.000	575.000	575.000
3.4		Juego de carbones	UNIDAD	EVENTO	1	77.500	77.500	77.500
3.5		Motor de arranque completo	UNIDAD	EVENTO	1	6.350.000	6.350.000	6.350.000
3.6		Automático de arranque	UNIDAD	EVENTO	1	930.500	930.500	930.500
3.7		Rulemán	UNIDAD	EVENTO	1	105.000	105.000	105.000
3.8		Rulemán de arranque	UNIDAD	EVENTO	1	82.500	82.500	82.500
3.9		Rulemán	UNIDAD	EVENTO	1	90.000	90.000	90.000
3.10		Rulemán	UNIDAD	EVENTO	1	110.000	110.000	110.000
3.11		Porta carbón	UNIDAD	EVENTO	1	365.000	365.000	365.000
3.12		Bobina motor de arranque	UNIDAD	EVENTO	1	425.000	425.000	425.000
3.13		Juego de regulador de voltaje y juego de clocos	UNIDAD	EVENTO	1	2.602.000	2.602.000	2.602.000
3.14		Rotor de Alternador	UNIDAD	EVENTO	1	7.814.000	7.814.000	7.814.000
3.15		Estator de Alternador	UNIDAD	EVENTO	1	625.000	625.000	625.000
3.16		Correa de Alternador	UNIDAD	EVENTO	1	165.000	165.000	165.000
3.17		Rulemanes de Alternador	UNIDAD	EVENTO	1	215.000	215.000	215.000
3.18		Polea de alternador	UNIDAD	EVENTO	1	940.000	940.000	940.000
3.19		Alternador Completo	UNIDAD	EVENTO	1	10.525.000	10.525.000	10.525.000
3.20		Foco de Alta y Baja	UNIDAD	EVENTO	1	110.000	110.000	110.000
3.21		Focos de 2 filamentos	UNIDAD	EVENTO	1	25.000	25.000	25.000
3.22		Focos de 1 filamento	UNIDAD	EVENTO	1	20.000	20.000	20.000
3.23		Focos de busca huellas	UNIDAD	EVENTO	1	110.000	110.000	110.000
3.24		Foco de luz de techo	UNIDAD	EVENTO	1	17.500	17.500	17.500
3.25		Faro delantero	UNIDAD	EVENTO	1	1.135.000	1.135.000	1.135.000
3.26		Faro trasero	UNIDAD	EVENTO	1	435.000	435.000	435.000
3.27		Faritos de luz de chapa	UNIDAD	EVENTO	1	210.000	210.000	210.000
3.28		Faros busca huellas	UNIDAD	EVENTO	1	1.207.500	1.207.500	1.207.500
3.29		Conmutador de luces	UNIDAD	EVENTO	1	1.547.500	1.547.500	1.547.500
3.30		Bulbo de marcha atrás	UNIDAD	EVENTO	1	225.000	225.000	225.000
3.31		Bulbo de neutro	UNIDAD	EVENTO	1	280.000	280.000	280.000
3.32		Tablero instrumental	UNIDAD	EVENTO	1	4.474.000	4.474.000	4.474.000
3.33		Interruptores de puerta	UNIDAD	EVENTO	1	117.500	117.500	117.500
3.34		Interruptor de estacionamiento	UNIDAD	EVENTO	1	297.500	297.500	297.500
3.35		Interruptor de busca huella	UNIDAD	EVENTO	1	307.500	307.500	307.500
3.36		Relay	UNIDAD	EVENTO	1	255.000	255.000	255.000
3.37		Encendedor	UNIDAD	EVENTO	1	275.000	275.000	275.000
3.38		Bocina	UNIDAD	EVENTO	1	385.000	385.000	385.000
3.39		Relay limpiaparabrisas	UNIDAD	EVENTO	1	227.500	227.500	227.500
3.40		Motor limpiaparabrisas	UNIDAD	EVENTO	1	1.305.000	1.305.000	1.305.000
3.41		Motor lanza agua	UNIDAD	EVENTO	1	517.500	517.500	517.500
3.42		Antena cerro negro	UNIDAD	EVENTO	1	410.000	410.000	410.000
3.43		Mano de obra p/ hora X EVENTO	UNIDAD	HORA	1	130.000	115.000	130.000
		Total Sistema Eléctrico				48.030.500	48.015.500	48.030.500

Abg. [illegible] 2012
Director General
Dirección General de Asuntos Jurídicos

Lic. Richard J. Oviedo B.
Director Financiero
Sindicatura General de Quiebras

Lic. [illegible] ROMERO
Director General de Administración y Finanzas
Sindicatura General de Quiebras

SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SGQ - CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL - AD REFERENDUM" - ID N° 376.665

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 3 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA MARCA ISUZU QKR, HYUNDAI H1 Y SANTA FE								
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	AUTOMOTOR S.A.	PRECIO REFERENCIAL (IVA INCLUIDO)	MENOR MONTO
4	78180101-014	*Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor ISUZU QKR*						
4.1		Pistones	UNIDAD	EVENTO	1	1.385.500	1.385.500	1.385.500
4.2		Juego De Aros	UNIDAD	EVENTO	1	1.235.000	1.235.000	1.235.000
4.3		Juego de Juntas	UNIDAD	EVENTO	1	2.005.000	2.005.000	2.005.000
4.4		Casquillos de biela	UNIDAD	EVENTO	1	525.000	525.000	525.000
4.5		Cojinetes de Bancada	UNIDAD	EVENTO	1	1.007.500	1.007.500	1.007.500
4.6		Válvulas de Admisión	UNIDAD	EVENTO	1	215.000	215.000	215.000
4.7		Válvulas de Escape	UNIDAD	EVENTO	1	200.000	200.000	200.000
4.8		Junta de Tapa de Cilindros	UNIDAD	EVENTO	1	375.000	375.000	375.000
4.9		Árbol de Levas Adm.	UNIDAD	EVENTO	1	5.640.000	5.640.000	5.640.000
4.10		Cigüeñal	UNIDAD	EVENTO	1	17.400.000	17.400.000	17.400.000
4.11		Bielas	UNIDAD	EVENTO	1	2.038.500	2.038.500	2.038.500
4.12		Tapa de Cilindros	UNIDAD	EVENTO	1	20.550.000	20.550.000	20.550.000
4.13		Árbol de levas	UNIDAD	EVENTO	1	5.900.000	5.900.000	5.900.000
4.14		Junta de múltiple de com.	UNIDAD	EVENTO	1	202.500	202.500	202.500
4.15		Junta de múltiple de esc.	UNIDAD	EVENTO	1	174.000	174.000	174.000
4.16		Retén frente motor	UNIDAD	EVENTO	1	190.000	190.000	190.000
4.17		Retén de bancada trasero	UNIDAD	EVENTO	1	367.500	367.500	367.500
4.18		Resortes de válvulas	UNIDAD	EVENTO	1	15.000	15.000	15.000
4.19		Mariletes de Válvula	UNIDAD	EVENTO	1	415.500	415.500	415.500
4.20		Retén guía de válvula	UNIDAD	EVENTO	1	52.500	52.500	52.500
4.21		Litros de Aceite 15W40	UNIDAD	EVENTO	1	50.500	50.500	50.500
4.22		Filtro de aceite	UNIDAD	EVENTO	1	65.000	65.000	65.000
4.23		Filtro de Aire	UNIDAD	EVENTO	1	278.500	278.500	278.500
4.24		Filtro de Combustible	UNIDAD	EVENTO	1	75.000	75.000	75.000
4.25		Soporte de caja	UNIDAD	EVENTO	1	255.500	255.500	255.500
4.26		Soportes de Motor	UNIDAD	EVENTO	1	572.500	572.500	572.500
4.27		Junta tapa balancín	UNIDAD	EVENTO	1	190.000	190.000	190.000
4.28		Guía de válvulas	UNIDAD	EVENTO	1	55.000	55.000	55.000
4.29		Bulbo de aceite 4JJ1	UNIDAD	EVENTO	1	175.000	175.000	175.000
4.30		Block motor 4JJ1	UNIDAD	EVENTO	1	26.500.000	26.500.000	26.500.000
4.31		Calce lateral	UNIDAD	EVENTO	1	170.000	170.000	170.000
4.32		Perno pistón	UNIDAD	EVENTO	1	175.000	175.000	175.000
4.33		Buje de biela	UNIDAD	EVENTO	1	135.500	135.500	135.500
4.34		Seguro perno pistón	UNIDAD	EVENTO	1	17.500	17.500	17.500
4.35		Rotor cigüeñal	UNIDAD	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000
4.36		Polea cigüeñal	UNIDAD	EVENTO	1	1.855.000	1.855.000	1.855.000
4.37		Múltiple de escape	UNIDAD	EVENTO	1	1.385.000	1.385.000	1.385.000
4.38		Múltiple de admisión	UNIDAD	EVENTO	1	2.615.000	2.615.000	2.615.000
4.39		Bomba de aceite	UNIDAD	EVENTO	1	1.198.000	1.198.000	1.198.000
4.40		Depurador de aire 4JJ1	UNIDAD	EVENTO	1	3.637.500	3.637.500	3.637.500
4.40		Manguera depurador	UNIDAD	EVENTO	1	486.000	486.000	486.000
4.41		Ducto de aire	UNIDAD	EVENTO	1	2.375.500	2.375.500	2.375.500
4.42		Mano de obra p/hora X EVENTO	UNIDAD	HORA	1	130.000	115.000	130.000
		Total Motor				**103.801.500**	**103.786.500**	**103.801.500**
5	78180101-002	*Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja o transmisión ISUZU QKR*						
5.1		Litros de aceite 80w90	UNIDAD	EVENTO	1	65.500	65.500	65.500
5.2		Corona y Piñón de Diferencial	UNIDAD	EVENTO	1	14.250.000	14.250.000	14.250.000
5.3		Rulemanes de Corona	UNIDAD	EVENTO	1	350.000	350.000	350.000
5.4		Rulemanes de Piñón	UNIDAD	EVENTO	1	575.000	575.000	575.000
5.5		Rulemanes del túnel	UNIDAD	EVENTO	1	375.000	375.000	375.000
5.6		Retén de piñón	UNIDAD	EVENTO	1	70.000	70.000	70.000
5.7		Tuerca de Piñón	UNIDAD	EVENTO	1	125.000	125.000	125.000
5.8		Arandela diferencial	UNIDAD	EVENTO	1	50.000	50.000	50.000
5.9		Retenes del Túnel del diferencial	UNIDAD	EVENTO	1	80.000	80.000	80.000
5.10		Cardan Completo	UNIDAD	EVENTO	1	7.985.000	7.985.000	7.985.000
5.11		Crucetas de Cardan	UNIDAD	EVENTO	1	420.000	420.000	420.000
5.12		Centralizador de Cardan	UNIDAD	EVENTO	1	632.500	632.500	632.500
5.13		Inyectores	UNIDAD	EVENTO	1	2.527.000	2.527.000	2.527.000
5.14		Flotador de Tanque	UNIDAD	EVENTO	1	920.000	920.000	920.000
5.15		Filtro de Combustible	UNIDAD	EVENTO	1	100.000	100.000	100.000
5.16		Pedal de acelerador	UNIDAD	EVENTO	1	779.000	779.000	779.000
5.17		Sensor de Velocímetro	UNIDAD	EVENTO	1	1.297.500	1.297.500	1.297.500
5.18		Arandela de pico inyector	UNIDAD	EVENTO	1	20.000	20.000	20.000
5.19		Anillo inyector 4JJ1	UNIDAD	EVENTO	1	37.500	37.500	37.500
5.20		Conjunto soporte filtro de combustible	UNIDAD	EVENTO	1	650.000	650.000	650.000
5.21		Tanque de combustible	UNIDAD	EVENTO	1	3.400.000	3.400.000	3.400.000
5.22		Tapa tanque de combustible	UNIDAD	EVENTO	1	542.500	542.500	542.500
5.23		Mano de obra p/hora X EVENTO	UNIDAD	HORA	1	130.000	115.000	130.000
		Total Sistema de Caja				**35.381.500**	**35.366.500**	**35.381.500**
6	78180101-003	*Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección ISUZU QKR*						
6.1		Sinfín de dirección	UNIDAD	EVENTO	1	21.000.000	21.000.000	21.000.000
6.2		Conjunto cilindro contacto	UNIDAD	EVENTO	1	1.336.000	1.336.000	1.336.000
6.3		Tanque de fluido Dirección hidráulica	UNIDAD	EVENTO	1	570.000	570.000	570.000
6.4		Manguera Dirección hidráulica	UNIDAD	EVENTO	1	315.000	315.000	315.000
6.5		Manguera de retorno Dirección hidráulica	UNIDAD	EVENTO	1	362.500	362.500	362.500
6.6		Manguera de Dirección hidráulica	UNIDAD	EVENTO	1	302.500	302.500	302.500
6.7		Juego de rep retenes bomba D/H	UNIDAD	EVENTO	1	1.282.000	1.282.000	1.282.000
6.8		Juego de rep cartuchos bomba D/H	UNIDAD	EVENTO	1	1.282.000	1.282.000	1.282.000
6.9		Mano de obra p/hora X EVENTO	UNIDAD	HORA	1	130.000	115.000	130.000
		Total Sistema de Dirección				**26.580.000**	**26.565.000**	**26.580.000**
7	78180101-9996	*Servicio de mantinimiento y reparacion de Radiadores ISUZU QKR*						

Lic. Richard J. Oviedo B.
Director Financiero
Sindicatura General de Quiebras

Lic. WALTER RUIZ

Lic. ANDRÉ LUIS A. ROYG B.
Director General de Administración y Finanzas

Lic. ANDRÉ LUIS A. ROYG B.
Director General de Administración y Finanzas
Sindicatura General de Quiebras

SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SGQ - CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL - AD REFERENDUM" - ID N° 376.665

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 3 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA MARCA ISUZU QKR, HYUNDAI H1 Y SANTA FE								
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	AUTOMOTOR S.A.	PRECIO REFERENCIAL (IVA INCLUIDO)	MENOR MONTO
7.1		Radiador de agua	UNIDAD	EVENTO	1	8.850.000	8.850.000	8.850.000
7.2		Bomba de agua	UNIDAD	EVENTO	1	2.245.000	2.245.000	2.245.000
7.3		Ventilador de radiador	UNIDAD	EVENTO	1	700.000	700.000	700.000
7.4		Termostato	UNIDAD	EVENTO	1	175.000	175.000	175.000
7.5		Junta de termostato	UNIDAD	EVENTO	1	135.000	135.000	135.000
7.6		Manguera de radiador inferior	UNIDAD	EVENTO	1	170.000	170.000	170.000
7.7		Manguera de radiador superior	UNIDAD	EVENTO	1	205.000	205.000	205.000
7.8		Tapa radiador	UNIDAD	EVENTO	1	109.500	109.500	109.500
7.9		Goma soporte radiador	UNIDAD	EVENTO	1	30.000	30.000	30.000
7.10		Protector	UNIDAD	EVENTO	1	919.000	919.000	919.000
7.11		Tanque auxiliar radiador	UNIDAD	EVENTO	1	617.000	617.000	617.000
7.12		Enfriador de aire	UNIDAD	EVENTO	1	750.000	750.000	750.000
7.13		Enfriador de aceite	UNIDAD	EVENTO	1	7.474.000	7.474.000	7.474.000
7.14		Mano de obra p/ hora X EVENTO	UNIDAD	HORA	1	130.000	115.000	130.000
		Total Radiadores				**22.509.500**	**22.494.500**	**22.509.500**
8	78180101-027	*Mantenimiento y reparacion de carroceria ISUZU QKR*						
8.1		Mecanismos de levanta vidrio delantero izquierdo	UNIDAD	EVENTO	1	575.000	575.000	575.000
8.2		Mecanismos de levanta vidrio delantero derecho	UNIDAD	EVENTO	1	575.000	575.000	575.000
8.3		Cerradura de puerta delantera izquierda	UNIDAD	EVENTO	1	440.000	440.000	440.000
8.4		Cerradura de puerta delantera derecha	UNIDAD	EVENTO	1	440.000	440.000	440.000
8.5		Tapiz de puerta delantera izquierda	UNIDAD	EVENTO	1	1.325.000	1.325.000	1.325.000
8.6		Tapiz de puerta del derecha	UNIDAD	EVENTO	1	1.325.000	1.325.000	1.325.000
8.7		Mano de obra p/ hora X EVENTO	UNIDAD	HORA	1	130.000	115.000	130.000
		Total Carroceria				**4.810.000**	**4.795.000**	**4.810.000**
9	78180101-002	*Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja o transmisión ISUZU QKR*						
9.1		Juego de Anillos Sincronizadores	UNIDAD	EVENTO	1	5.000.000	5.000.000	5.000.000
9.2		Juego de Rulemanes	UNIDAD	EVENTO	1	2.402.500	2.402.500	2.402.500
9.3		Juego de Rodillos	UNIDAD	EVENTO	1	325.000	325.000	325.000
9.4		Desplazable de 1ra y 2da.	UNIDAD	EVENTO	1	888.000	888.000	888.000
9.5		Desplazable de 3ra y 4ta.	UNIDAD	EVENTO	1	875.000	875.000	875.000
9.6		Deplazable de 5ta y Marcha atras	UNIDAD	EVENTO	1	788.000	788.000	788.000
9.7		Eje de Mando	UNIDAD	EVENTO	1	3.450.000	3.450.000	3.450.000
9.8		Eje Principal	UNIDAD	EVENTO	1	2.748.000	2.748.000	2.748.000
9.9		Engranaje de 1ra.	UNIDAD	EVENTO	1	1.050.000	1.050.000	1.050.000
9.10		Engranaje de 2da.	UNIDAD	EVENTO	1	1.510.000	1.510.000	1.510.000
9.11		Engranaje de 3ra.	UNIDAD	EVENTO	1	2.037.000	2.037.000	2.037.000
9.12		Reten cola	UNIDAD	EVENTO	1	65.000	65.000	65.000
9.13		Reten de frente caja	UNIDAD	EVENTO	1	102.500	102.500	102.500
9.14		Litros de aceite 75w90	UNIDAD	EVENTO	1	72.500	72.500	72.500
9.15		Juego de juntas de caja	UNIDAD	EVENTO	1	312.500	312.500	312.500
9.16		Engranaje marcha atrás	UNIDAD	EVENTO	1	2.207.500	2.207.500	2.207.500
9.17		Sincronizador	UNIDAD	EVENTO	1	1.638.000	1.638.000	1.638.000
9.18		Engranaje	UNIDAD	EVENTO	1	913.000	913.000	913.000
9.19		Palanca de cambios	UNIDAD	EVENTO	1	1.705.000	1.705.000	1.705.000
9.20		Mano de obra p/ hora X EVENTO	UNIDAD	HORA	1	130.000	115.000	130.000
		Total Sistema de Caja				**28.200.500**	**28.185.500**	**28.200.500**
10	78180101-005	*Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de embrague ISUZU QKR*						
10.1		Plato de Presión	UNIDAD	EVENTO	1	1.162.500	1.162.500	1.162.500
10.2		Disco	UNIDAD	EVENTO	1	820.000	820.000	820.000
10.3		Cojinete de empuje	UNIDAD	EVENTO	1	525.000	525.000	525.000
10.4		Horquilla	UNIDAD	EVENTO	1	609.000	609.000	609.000
10.5		Guardapolvo de Horquilla	UNIDAD	EVENTO	1	84.000	84.000	84.000
10.6		Rulemen Piloto	UNIDAD	EVENTO	1	83.000	83.000	83.000
10.7		Volante de motor	UNIDAD	EVENTO	1	6.650.000	6.650.000	6.650.000
10.8		Tornillos de volante	UNIDAD	EVENTO	1	92.500	92.500	92.500
10.9		Corona de volante	UNIDAD	EVENTO	1	2.017.500	2.017.500	2.017.500
10.10		Goma pedal de embrague	UNIDAD	EVENTO	1	70.000	70.000	70.000
10.11		Flexible de embrague	UNIDAD	EVENTO	1	207.500	207.500	207.500
10.12		Bomba aux de embrague	UNIDAD	EVENTO	1	360.000	360.000	360.000
10.13		Juego repuesto bomba auxiliar de embrague	UNIDAD	EVENTO	1	152.500	152.500	152.500
10.14		Bomba central de embrague	UNIDAD	EVENTO	1	497.500	497.500	497.500
10.15		Mano de obra p/ hora X EVENTO	UNIDAD	HORA	1	130.000	115.000	130.000
		Total Sistema de Embrague				**13.461.000**	**13.446.000**	**13.461.000**
11	78180101-011	*Servicio de mantenimiento y reparación de Tren delantero ISUZU QKR*						
11.1		Juego de piñon y corona	UNIDAD	EVENTO	1	13.750.000	13.750.000	13.750.000
11.2		Rulemanes de corona	UNIDAD	EVENTO	1	625.000	625.000	625.000
11.3		Ruleman de piñon grande	UNIDAD	EVENTO	1	400.000	400.000	400.000
11.4		Ruleman de piñon chico	UNIDAD	EVENTO	1	325.000	325.000	325.000
11.5		Reten piñon	UNIDAD	EVENTO	1	225.000	225.000	225.000
11.6		Espaciador	UNIDAD	EVENTO	1	135.000	135.000	135.000
11.7		Tuerca de piñon	UNIDAD	EVENTO	1	100.000	100.000	100.000
11.8		Eje paler trasero	UNIDAD	EVENTO	1	3.345.000	3.345.000	3.345.000
11.9		Reten paler	UNIDAD	EVENTO	1	80.000	80.000	80.000
11.10		Ruleman paler	UNIDAD	EVENTO	1	345.000	345.000	345.000
11.11		Retentor	UNIDAD	EVENTO	1	255.000	255.000	255.000
11.12		Reten tunel trasero	UNIDAD	EVENTO	1	100.000	100.000	100.000
11.13		Cilita diferencial	UNIDAD	EVENTO	1	16.000.000	16.000.000	16.000.000
11.14		Satélites	UNIDAD	EVENTO	1	1.282.500	1.282.500	1.282.500
11.15		Planetarios	UNIDAD	EVENTO	1	895.500	895.500	895.500
11.16		Arandela posicion	UNIDAD	EVENTO	1	65.500	65.500	65.500
11.17		Arandela posicion	UNIDAD	EVENTO	1	147.000	147.000	147.000
11.18		Chicler	UNIDAD	EVENTO	1	869.500	869.500	869.500

Abg. Walter Cruz
Director General
Dirección General de Asuntos Jurídicos

Lic. Richard J. Oviedo B.
Director Financiero
General de Quiebras

Lic. (Mat.) Luis A. Ruiz G. B.
Director General de Administración y Finanzas
Sindicatura General de Quiebras

SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SGQ - CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL - AD REFERENDUM" - ID N° 376.665

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 3 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA MARCA ISUZU QKR, HYUNDAI H1 Y SANTA FE								
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	AUTOMOTOR S.A.	PRECIO REFERENCIAL (IVA INCLUIDO)	MENOR MONTO
11.19		Apoyo	UNIDAD	EVENTO	1	220.000	220.000	220.000
11.20		Mano de obra p/ hora X EVENTO	UNIDAD	HORA	1	130.000	115.000	130.000
		Total Tren delantero				39.208.000	39.193.000	39.208.000
12	78180101-012	***Servicio de mantenimiento y reparación de Tren trasero ISUZU QKR***						
12.1		Amortiguadores traseros	UNIDAD	EVENTO	1	644.500	644.500	644.500
12.2		Bujes de elásticos	UNIDAD	EVENTO	1	140.000	140.000	140.000
12.3		Grilletes de elásticos	UNIDAD	EVENTO	1	225.000	225.000	225.000
12.4		Trabajos de Terceros Rep. De Elásticos	UNIDAD	EVENTO	1	425.000	425.000	425.000
12.5		Taquador Trasero	UNIDAD	EVENTO	1	312.000	312.000	312.000
12.6		Perno elástico	UNIDAD	EVENTO	1	150.000	150.000	150.000
12.7		Buje amortiguador	UNIDAD	EVENTO	1	65.000	65.000	65.000
12.8		Buje elástico	UNIDAD	EVENTO	1	140.000	140.000	140.000
12.9		Goma cabina	UNIDAD	EVENTO	1	317.500	317.500	317.500
12.10		Mecanismo porta auxilio	UNIDAD	EVENTO	1	1.650.000	1.650.000	1.650.000
12.11		Mano de obra p/ hora X EVENTO	UNIDAD	HORA	1	130.000	115.000	130.000
		Total Tren trasero				4.199.000	4.164.000	4.199.000
13	78180101-027	***Mantenimiento y reparacion de carroceria ISUZU QKR***						
13.1		tubo de combustible	UNIDAD	EVENTO	1	650.000	650.000	650.000
13.2		Envolvente de Paragolpe delantero	UNIDAD	EVENTO	1	2.357.500	2.357.500	2.357.500
13.3		Puerta Delantera Derecha	UNIDAD	EVENTO	1	4.200.000	4.200.000	4.200.000
13.4		Puerta Delantera Izquierda	UNIDAD	EVENTO	1	4.200.000	4.200.000	4.200.000
13.5		Parabrisas Delantero	UNIDAD	EVENTO	1	7.150.000	7.150.000	7.150.000
13.6		Moldura de Parabrisas	UNIDAD	EVENTO	1	715.000	715.000	715.000
13.7		Soporte paragolpe delantero	UNIDAD	EVENTO	1	549.500	549.500	549.500
13.8		Soporte paragolpe lateral	UNIDAD	EVENTO	1	740.000	740.000	740.000
13.9		Soporte paragolpe corto	UNIDAD	EVENTO	1	720.000	720.000	720.000
13.10		Seguro paragolpe	UNIDAD	EVENTO	1	65.000	65.000	65.000
13.11		Parrilla frontal	UNIDAD	EVENTO	1	2.589.000	2.589.000	2.589.000
13.12		Guardafango del izquierdo	UNIDAD	EVENTO	1	730.000	730.000	730.000
13.13		Guardafango del derecho	UNIDAD	EVENTO	1	730.000	730.000	730.000
13.14		Pinches de guardafango	UNIDAD	EVENTO	1	30.000	30.000	30.000
13.15		Bisagra puerta delantera	UNIDAD	EVENTO	1	508.000	508.000	508.000
13.16		Limitador puerta	UNIDAD	EVENTO	1	180.000	180.000	180.000
13.17		Vidrio puerta delantera derecha	UNIDAD	EVENTO	1	1.662.500	1.662.500	1.662.500
13.18		Vidrio puerta delantera izquierda	UNIDAD	EVENTO	1	1.662.500	1.662.500	1.662.500
13.19		Guia de vidrio puerta delantera	UNIDAD	EVENTO	1	320.000	320.000	320.000
13.20		Goma puerta delantera	UNIDAD	EVENTO	1	765.000	765.000	765.000
13.21		Rezon mediagula cerrazero exterior	UNIDAD	EVENTO	1	346.000	346.000	346.000
13.22		Goma sup. puerta	UNIDAD	EVENTO	1	383.000	383.000	383.000
13.23		Mediagua de interior	UNIDAD	EVENTO	1	535.000	535.000	535.000
13.24		seguro de guardafango	UNIDAD	EVENTO	1	20.000	20.000	20.000
13.25		Seguro extension guardafango	UNIDAD	EVENTO	1	20.000	20.000	20.000
13.26		Panel de techo	UNIDAD	EVENTO	1	3.435.000	3.435.000	3.435.000
13.27		Vidrio trasero	UNIDAD	EVENTO	1	614.000	614.000	614.000
13.28		Moldura parabrisa trasero	UNIDAD	EVENTO	1	200.000	200.000	200.000
13.29		Espejo retrovisor izquierdo	UNIDAD	EVENTO	1	425.000	425.000	425.000
13.30		Espejo retrovisor derecho	UNIDAD	EVENTO	1	425.000	425.000	425.000
13.30		Espejo retrovisor interior	UNIDAD	EVENTO	1	340.000	340.000	340.000
13.31		Cepillos limpiaparabrisas	UNIDAD	EVENTO	1	137.500	137.500	137.500
13.32		Mano de obra p/ hora X EVENTO	UNIDAD	HORA	1	130.000	115.000	130.000
		Total Carroceria				37.534.500	37.519.500	37.534.500
14	78180101-014	**Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor HYUNDAI H1**						
14.1		Cambio de aceite de motor (por litro)	UNIDAD	EVENTO	1	270.000	270.000	270.000
14.2		Cambio de filtro de aceite	UNIDAD	EVENTO	1	110.000	110.000	110.000
14.3		Cambio de filtro de combustible	UNIDAD	EVENTO	1	348.333	348.333	348.333
14.4		Cambio de filtro de aire	UNIDAD	EVENTO	1	131.667	131.667	131.667
14.5		Limpieza de filtro de aire	UNIDAD	EVENTO	1	50.000	50.000	50.000
14.6		Control de aceite diferencial	UNIDAD	EVENTO	1	50.000	50.000	50.000
14.7		Cambio de aceite diferencial (por litro)	UNIDAD	EVENTO	1	283.333	283.333	283.333
14.8		Control de aceite de caja	UNIDAD	EVENTO	1	83.333	83.333	83.333
14.9		Cambio de aceite de caja (por litro)	UNIDAD	EVENTO	1	283.333	283.333	283.333
14.10		Carga de fluido de direccion hidraulica	UNIDAD	EVENTO	1	60.000	60.000	60.000
14.11		Carga de fluido de embrague	UNIDAD	EVENTO	1	83.333	83.333	83.333
14.12		Carga de fluido de freno	UNIDAD	EVENTO	1	43.333	43.333	43.333
14.13		Aditivo para radiador	UNIDAD	EVENTO	1	50.000	50.000	50.000
14.14		Agua destilada X LITRO	UNIDAD	EVENTO	1	36.667	36.667	36.667
14.15		Servicio de engrase COMPLETO	UNIDAD	EVENTO	1	200.000	200.000	200.000
14.16		Mano de obra p/ hora X EVENTO	UNIDAD	HORA	1	130.000	120.000	130.000
		Total mantenimiento Motor				2.213.332	2.203.332	2.213.332
15	78180101-002	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de caja o transmisión HYUNDAI H1**						
15.1		Cambio eje cuadruple	UNIDAD	EVENTO	1	1.580.833	1.580.833	1.580.833
15.2		Cambio eje principal	UNIDAD	EVENTO	1	1.895.833	1.895.833	1.895.833
15.3		Cambio eje de mando	UNIDAD	EVENTO	1	1.264.167	1.264.167	1.264.167
15.4		Cambio de rulemanes de 1° y 2°	UNIDAD	EVENTO	1	311.667	311.667	311.667
15.5		Cambio de rulemanes 3°	UNIDAD	EVENTO	1	1.195.000	1.195.000	1.195.000
15.6		Cambio de rulemanes 4°	UNIDAD	EVENTO	1	1.194.167	1.194.167	1.194.167
15.7		Cambio de rulemanes 5°	UNIDAD	EVENTO	1	491.667	491.667	491.667
15.8		Cambio de anillo sincronizador primario	UNIDAD	EVENTO	1	478.333	478.333	478.333
15.9		Cambio de anillo sincronizador secundario	UNIDAD	EVENTO	1	745.833	745.833	745.833
15.10		Cambio de pollicis 1° y 2°	UNIDAD	EVENTO	1	476.667	476.667	476.667
15.11		Cambio de pollicis 3°	UNIDAD	EVENTO	1	188.333	188.333	188.333
15.12		Cambio de pollicis 4°	UNIDAD	EVENTO	1	205.000	205.000	205.000
15.13		Cambio de pollicis 5°	UNIDAD	EVENTO	1	211.667	211.667	211.667
15.14		Cambio de pollicis marcha 1ra. y 2da.	UNIDAD	EVENTO	1	1.122.500	1.122.500	1.122.500

Abg. WALTER RUIZ
Dirección General de Asuntos Jurídicos

Lic. Richard Oviedo Benitez
Director Financiero
Sindicatura General de Quiebras

ADMI. [illegible] A. BOYCE
Director General de Administración y Finanzas
Sindicatura General de Quiebras

SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SGQ - CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL - AD REFERENDUM" - ID Nº 376.665

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 3 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA MARCA ISUZU QKR, HYUNDAI H1 Y SANTA FE								
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	AUTOMOTOR S.A.	PRECIO REFERENCIAL (IVA INCLUIDO)	MENOR MONTO
15.15		Cambio de desplazadre 3ra. y 4ta.	UNIDAD	EVENTO	1	1.066.667	1.066.667	1.066.667
15.16		Cambio de desplazadre 5ta. y reversa	UNIDAD	EVENTO	1	745.833	745.833	745.833
15.17		Cambio de engranaje 1ra.	UNIDAD	EVENTO	1	870.833	870.833	870.833
15.18		Cambio de engranaje 2da.	UNIDAD	EVENTO	1	1.047.500	1.047.500	1.047.500
15.19		Cambio engranaje 3ra.	UNIDAD	EVENTO	1	747.500	747.500	747.500
15.20		Cambio engranaje 4ta.	UNIDAD	EVENTO	1	708.833	708.833	708.833
15.21		Cambio de engranaje 5ta.	UNIDAD	EVENTO	1	514.167	514.167	514.167
15.22		Cambio de engranaje reversa	UNIDAD	EVENTO	1	1.758.333	1.758.333	1.758.333
15.23		Cambio de retenes de caja	UNIDAD	EVENTO	1	290.000	290.000	290.000
15.24		Cambio de cabo de cambio	UNIDAD	EVENTO	1	829.167	829.167	829.167
15.25		Cambio de engranaje velocimetro	UNIDAD	EVENTO	1	156.667	156.667	156.667
15.26		Cambio de sensor velocimetro	UNIDAD	EVENTO	1	223.767	223.767	223.767
15.27		Cambio de tapon carter	UNIDAD	EVENTO	1	20.000	20.000	20.000
15.28		Cambio eje selector	UNIDAD	EVENTO	1	186.833	186.833	186.833
15.29		Cambio de conjunto selector	UNIDAD	EVENTO	1	1.099.167	1.099.167	1.099.167
15.30		Mano de obra p/ hora	UNIDAD	HORA	1	130.000	120.000	130.000
		Total Sistema de Caja				**21.656.934**	**21.646.934**	**21.656.934**
16	**78180101-003**	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección HYUNDAI H1**						
16.1		Cambio de extremo direccion	UNIDAD	EVENTO	1	183.333	226.667	183.333
16.2		Cambio de guardapolvo cremallera	UNIDAD	EVENTO	1	210.000	183.333	210.000
16.3		Cambio de precap	UNIDAD	EVENTO	1	204.167	210.000	204.167
16.4		Cambio de buje cremallera	UNIDAD	EVENTO	1	162.500	204.167	162.500
16.5		Cambio de buje	UNIDAD	EVENTO	1	1.745.833	162.500	1.745.833
16.6		Cambio de bomba dirección hidraulica	UNIDAD	EVENTO	1	1.731.667	1.745.833	1.731.667
16.7		Cambio de columna direccion	UNIDAD	EVENTO	1	233.333	1.731.667	233.333
16.8		Cambio de deposito fluido d/h	UNIDAD	EVENTO	1	1.208.333	233.333	1.208.333
16.9		Cambio de manguera d/h	UNIDAD	EVENTO	1	120.000	1.208.333	120.000
16.10		Cambio de cremallera d/h	UNIDAD	EVENTO	1	6.862.500	6.862.500	6.862.500
16.11		Alineación y balanceo de 4 ruedas	UNIDAD	EVENTO	1	200.000	200.000	200.000
16.12		Mano de obra p/ hora	UNIDAD	HORA	1	130.000	120.000	130.000
		Total Sistema de Dirección				**12.971.666**	**13.088.333**	**12.971.666**
17	**78180101-004**	**Servicio de Reparacion y Mantenimiento de sistema de suspensión HYUNDAI H1**						
17.1		Cambio de amortiguador delantero ambos lados	UNIDAD	EVENTO	1	1.375.000	1.375.000	1.375.000
17.2		Cambio de amortiguador trasero ambos lados	UNIDAD	EVENTO	1	1.158.333	1.158.333	1.158.333
17.3		Cambio de parilla suspension LH	UNIDAD	EVENTO	1	1.151.667	1.151.667	1.151.667
17.4		Cambio de parilla suspension RH	UNIDAD	EVENTO	1	1.151.667	1.151.667	1.151.667
17.5		Cambio de maza rueda delantera	UNIDAD	EVENTO	1	1.908.333	1.908.333	1.908.333
17.6		Cambio de punta eje l/h	UNIDAD	EVENTO	1	1.620.000	1.620.000	1.620.000
17.7		Cambio de punta eje r/h	UNIDAD	EVENTO	1	1.620.000	1.620.000	1.620.000
17.8		Cambio de buje estabilizador delantero	UNIDAD	EVENTO	1	91.667	91.667	91.667
17.9		Cambio de barra estabilizadora delantera	UNIDAD	EVENTO	1	912.500	912.500	912.500
17.10		Cambio de barra estabilizadora trasera	UNIDAD	EVENTO	1	517.500	517.500	517.500
17.11		Cambio de bieleta estabilizador delantera	UNIDAD	EVENTO	1	282.500	282.500	282.500
17.12		Cambio de bieleta estabilizador trasera	UNIDAD	EVENTO	1	242.500	242.500	242.500
17.13		Cambio de taqueador amortiguador delantera	UNIDAD	EVENTO	1	258.333	258.333	258.333
17.14		Cambio de guardapolvo amortiguador delantera	UNIDAD	EVENTO	1	111.667	111.667	111.667
17.15		Cambio de torreta amortiguador delantera	UNIDAD	EVENTO	1	588.667	588.667	588.667
17.16		Cambio de rulemen torreta delantera	UNIDAD	EVENTO	1	161.333	161.333	161.333
17.17		Cambio de rotula suspensión	UNIDAD	EVENTO	1	722.833	722.833	722.833
17.18		Cambio de taqueador amortiguador trasero	UNIDAD	EVENTO	1	446.667	446.667	446.667
17.19		Cambio de espiral trasero	UNIDAD	EVENTO	1	1.223.333	1.223.333	1.223.333
17.20		Cambio de espiral delantero	UNIDAD	EVENTO	1	938.000	938.000	938.000
17.21		Cambio de buje trasero	UNIDAD	EVENTO	1	86.667	86.667	86.667
17.22		Cambio de brazo estabilizador	UNIDAD	EVENTO	1	1.690.000	1.690.000	1.690.000
17.23		Cambio de brazo estabilizador trasero l/h	UNIDAD	EVENTO	1	183.680	183.680	183.680
17.24		Cambio de brazo estabilizador trasero r/h	UNIDAD	EVENTO	1	181.313	181.313	181.313
17.25		Cambio de buje estabilizador	UNIDAD	EVENTO	1	20.433	20.433	20.433
17.26		Cambio de brazo precap	UNIDAD	EVENTO	1	225.333	225.333	225.333
17.27		Cambio de brazo bieleta RH	UNIDAD	EVENTO	1	229.467	229.467	229.467
17.28		Cambio de brazo bieleta LH	UNIDAD	EVENTO	1	181.427	181.427	181.427
17.29		Cambio de brazo tensor	UNIDAD	EVENTO	1	1.353.333	1.353.333	1.353.333
17.30		Cambio de rulemen	UNIDAD	EVENTO	1	57.833	57.833	57.833
17.31		Cambio de barra trasera	UNIDAD	EVENTO	1	572.500	572.500	572.500
17.32		Cambio de buje estabilizador trasero	UNIDAD	EVENTO	1	95.000	95.000	95.000
17.33		Cambio de buje de parilla	UNIDAD	EVENTO	1	238.333	238.333	238.333
17.34		Cambio de amortiguador tapa trasera	UNIDAD	EVENTO	1	202.200	202.200	202.200
17.35		Cambio de cubiertas c/u	UNIDAD	EVENTO	1	900.000	900.000	900.000
17.36		Cambio de pesas	UNIDAD	EVENTO	1	2.667	2.667	2.667
17.37		Cambio de llanta c/u	UNIDAD	EVENTO	1	2.251.333	2.251.333	2.251.333
17.38		Cambio de valvula para llanta	UNIDAD	EVENTO	1	11.667	11.667	11.667
17.39		Cambio de taza rueda	UNIDAD	EVENTO	1	125.000	125.000	125.000
17.40		Cambio tuerca rueda	UNIDAD	EVENTO	1	46.667	46.667	46.667
17.41		Cambio prisionero rueda	UNIDAD	EVENTO	1	26.667	26.667	26.667
17.42		Cambio de porta auxilio	UNIDAD	EVENTO	1	770.833	770.833	770.833
17.43		Mano de obra p/ hora	UNIDAD	HORA	1	130.000	120.000	130.000
		Total Sistema de Suspensión				**26.041.853**	**26.031.863**	**26.041.853**
18	**78180101-005**	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de embrague HYUNDAI H1**						
18.1		Cambio de disco embrague	UNIDAD	EVENTO	1	730.833	730.833	730.833
18.2		Cambio de plato embrague	UNIDAD	EVENTO	1	879.167	879.167	879.167
18.3		Cambio de collarin empuje	UNIDAD	EVENTO	1	379.167	379.167	379.167
18.4		Cambio de horquilla embrague	UNIDAD	EVENTO	1	110.000	110.000	110.000
18.5		Cambio de desplacher	UNIDAD	EVENTO	1	45.167	45.167	45.167
18.6		Cambio de bomba auxiliar embrague	UNIDAD	EVENTO	1	360.833	360.833	360.833
18.7		Cambio de bomba central embrague	UNIDAD	EVENTO	1	1.020.833	1.020.833	1.020.833

Abg. MALER RUIZ
Dirección General de Asuntos Jurídicos

Lic. Richard Oviedo B.
Director Financiero
Sindicatura General de Quiebras

Ing. LUIS A. ROYG B.
Director General de Administración y Finanzas
Sindicatura General de Quiebras

SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SGQ - CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL - AD REFERENDUM" - ID N° 376.665

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 3 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA MARCA ISUZU QKR, HYUNDAI H1 Y SANTA FE								
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	AUTOMOTOR S.A.	PRECIO REFERENCIAL (IVA INCLUIDO)	MENOR MONTO
18.8		Cambio volante motor	UNIDAD	EVENTO	1	9.533.333	9.533.333	9.533.333
18.9		Cambio de corona volante	UNIDAD	EVENTO	1	326.667	326.667	326.667
18.10		Cambio de manguera	UNIDAD	EVENTO	1	212.500	212.500	212.500
18.11		Mano de obra p/ hora	UNIDAD	HORA	1	130.000	130.000	130.000
		Total Sistema de Embrague				13.728.500	13.718.500	13.728.500
19	**78180101-006**	**Servicio reparación y mantenimiento de sistema de freno HYUNDAI H1**						
19.1		Cambio de juego pastilla freno delantero	UNIDAD	EVENTO	1	750.000	750.000	750.000
19.2		Cambio de juego pastilla freno trasero	UNIDAD	EVENTO	1	512.500	512.500	512.500
19.3		Cambio de piston mordaza	UNIDAD	EVENTO	1	636.667	636.667	636.667
19.4		Cambio de reten mordaza primaria	UNIDAD	EVENTO	1	190.000	190.000	190.000
19.5		Cambio guardapolvo mordaza	UNIDAD	EVENTO	1	170.000	170.000	170.000
19.6		Cambio guardapolvo guia mordaza delantera	UNIDAD	EVENTO	1	23.333	23.333	23.333
19.7		Cambio guardapolvo guia mordaza trasera	UNIDAD	EVENTO	1	20.667	20.667	20.667
19.8		Cambio de reten mordaza secundaria	UNIDAD	EVENTO	1	416.667	416.667	416.667
19.9		Cambio perno mordaza	UNIDAD	EVENTO	1	123.333	123.333	123.333
19.10		Cambio perno mordaza a	UNIDAD	EVENTO	1	54.167	54.167	54.167
19.11		Cambio perno mordaza b	UNIDAD	EVENTO	1	51.333	51.333	51.333
19.12		Cambio disco freno delantero (ambos lados)	UNIDAD	EVENTO	1	2.091.667	2.091.667	2.091.667
19.13		Cambio disco freno trasero (ambos lados)	UNIDAD	EVENTO	1	2.126.667	2.126.667	2.126.667
19.14		Cambio perno mordaza tras	UNIDAD	EVENTO	1	43.233	43.233	43.233
19.15		Cambio bomba central freno	UNIDAD	EVENTO	1	1.225.000	1.225.000	1.225.000
19.16		Cambio cable freno de mano	UNIDAD	EVENTO	1	437.500	437.500	437.500
19.17		Cambio media luna	UNIDAD	EVENTO	1	7.000	7.000	7.000
19.18		Cambio manguera de freno	UNIDAD	EVENTO	1	169.333	169.333	169.333
19.19		Cambio servo freno	UNIDAD	EVENTO	1	2.379.167	2.379.167	2.379.167
19.20		Cambio sensor abs delantero LH	UNIDAD	EVENTO	1	612.500	612.500	612.500
19.21		Cambio sensor abs delantero RH	UNIDAD	EVENTO	1	612.500	612.500	612.500
19.22		Cambio sensor abs trasero LH	UNIDAD	EVENTO	1	580.833	580.833	580.833
19.23		Cambio sensor abs trasero RH	UNIDAD	EVENTO	1	580.833	580.833	580.833
19.24		Rectificacion de freno ambos lados	UNIDAD	EVENTO	1	420.000	420.000	420.000
19.25		Cambio modulo hidraulico abs	UNIDAD	EVENTO	1	7.182.500	7.182.500	7.182.500
19.26		Mano de obra p/ hora	UNIDAD	HORA	1	130.000	130.000	130.000
		Total Sistema de Freno				21.547.400	21.537.400	21.547.400
20	**78180101-009**	**Servicio de reparación y mantenimiento de sistema electrico HYUNDAI H1**						
20.1		Cambio motor arranque	UNIDAD	EVENTO	1	3.220.000	3.220.000	3.220.000
20.2		Cambio alternador	UNIDAD	EVENTO	1	3.348.333	3.348.333	3.348.333
20.3		Cambio bateria	UNIDAD	EVENTO	1	985.000	985.000	985.000
20.4		Cambio bendix arranque	UNIDAD	EVENTO	1	379.167	379.167	379.167
20.5		Cambio automatico arranque	UNIDAD	EVENTO	1	405.833	405.833	405.833
20.6		Cambio inducido arranque	UNIDAD	EVENTO	1	979.167	979.167	979.167
20.7		Cambio porta carbon	UNIDAD	EVENTO	1	1.658.333	1.658.333	1.658.333
20.8		Cambio campo arranque	UNIDAD	EVENTO	1	445.833	445.833	445.833
20.9		Cambio reductora arranque	UNIDAD	EVENTO	1	212.500	212.500	212.500
20.10		Cambio bujia incandescente	UNIDAD	EVENTO	1	723.333	723.333	723.333
20.11		Cambio rotor alternador	UNIDAD	EVENTO	1	979.167	979.167	979.167
20.12		Cambio estator alternador	UNIDAD	EVENTO	1	770.833	770.833	770.833
20.13		Cambio regulador voltaje	UNIDAD	EVENTO	1	704.167	704.167	704.167
20.14		Cambio rectificador	UNIDAD	EVENTO	1	659.167	659.167	659.167
20.15		Cambio bomba vacio alternador	UNIDAD	EVENTO	1	709.167	709.167	709.167
20.16		Cambio rulemen alternador	UNIDAD	EVENTO	1	200.833	200.833	200.833
20.17		Cambio valvula solenoide	UNIDAD	EVENTO	1	1.018.333	1.018.333	1.018.333
20.18		Cambio faro delantero	UNIDAD	EVENTO	1	3.175.000	3.175.000	3.175.000
20.19		Cambio faro trasero	UNIDAD	EVENTO	1	1.858.333	1.858.333	1.858.333
20.20		Cambio faro de busca huella	UNIDAD	EVENTO	1	958.333	958.333	958.333
20.21		Cambio focos alta	UNIDAD	EVENTO	1	175.000	175.000	175.000
20.22		Cambio focos baja	UNIDAD	EVENTO	1	108.333	108.333	108.333
20.23		Cambio focos de 1 filamento	UNIDAD	EVENTO	1	78.333	78.333	78.333
20.24		Cambio focos de 2 filamentos	UNIDAD	EVENTO	1	37.500	37.500	37.500
20.25		Cambio focos luz chica	UNIDAD	EVENTO	1	31.667	31.667	31.667
20.26		Cambio focos de busca huella	UNIDAD	EVENTO	1	160.000	160.000	160.000
20.27		Cambio faro patente lh	UNIDAD	EVENTO	1	83.333	83.333	83.333
20.28		Cambio faro patente rh	UNIDAD	EVENTO	1	83.333	83.333	83.333
20.29		Cambio fusibles 10a	UNIDAD	EVENTO	1	27.500	27.500	27.500
20.30		Cambio fusibles 15a	UNIDAD	EVENTO	1	38.500	38.500	38.500
20.31		Cambio fusibles 20a	UNIDAD	EVENTO	1	44.167	44.167	44.167
20.32		Cambio tablero interior	UNIDAD	EVENTO	1	625.000	625.000	625.000
20.33		Cambio interruptor limpiaparabrisas	UNIDAD	EVENTO	1	347.917	347.917	347.917
20.34		Cambio bobina de contacto	UNIDAD	EVENTO	1	645.833	645.833	645.833
20.35		Cambio interruptor de luces	UNIDAD	EVENTO	1	379.167	379.167	379.167
20.36		Cambio bocina	UNIDAD	EVENTO	1	376.167	376.167	376.167
20.37		Cambio antena	UNIDAD	EVENTO	1	162.500	162.500	162.500
20.38		Cambio sensor digueñal	UNIDAD	EVENTO	1	400.000	400.000	400.000
20.39		Cambio motor limpiaparabrisas delantero	UNIDAD	EVENTO	1	900.000	900.000	900.000
20.40		Cambio motor limpiaparabrisas trasero	UNIDAD	EVENTO	1	829.167	829.167	829.167
20.41		Cambio de cepillo limpiaparabrisas (juego de 2 unidades)	UNIDAD	EVENTO	1	175.613	175.613	175.613
20.42		Cambio de cepillo limpiaparabrisas tras.	UNIDAD	EVENTO	1	70.000	70.000	70.000
20.43		Cambio valvula egr	UNIDAD	EVENTO	1	1.823.333	1.823.333	1.823.333
20.44		Cambio bomba vacio motor	UNIDAD	EVENTO	1	1.124.167	1.124.167	1.124.167
20.45		Cambio válvula	UNIDAD	EVENTO	1	450.000	450.000	450.000
20.46		Cambio bulbo centro	UNIDAD	EVENTO	1	165.833	165.833	165.833
20.47		Cambio soporte antena	UNIDAD	EVENTO	1	332.500	332.500	332.500
20.48		Cambio [illegible]	UNIDAD	EVENTO	1	328.333	328.333	328.333
20.49		Cambio [illegible] lanza agua	UNIDAD	EVENTO	1	12.667	12.667	12.667
20.50		Cambio depósito limpiaparabrisas	UNIDAD	EVENTO	1	106.667	106.667	106.667

Abg. [illegible]
Dirección General de Asuntos Jurídicos

Lic. [illegible]
Director Financiero
Sindicatura General de Quiebras

[illegible] CANDELARIA ROYO
Director General de Asuntos Jurídicos y Forense
Sindicatura General de Quiebras

SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SGQ - CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL - AD REFERENDUM" - ID N° 376.665

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 3 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA MARCA ISUZU QKR, HYUNDAI H1 Y SANTA FE								
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	AUTOMOTOR S.A.	PRECIO REFERENCIAL (NA INCLUIDO)	MENOR MONTO
20.51		Cambio tapa deposito	UNIDAD	EVENTO	1	70.000	70.000	70.000
20.52		Cambio bulbo presion aceite	UNIDAD	EVENTO	1	118.333	118.333	118.333
20.53		Cambio sensor temperatura agua	UNIDAD	EVENTO	1	156.667	156.667	156.667
20.54		Cambio bulbo marcha atras	UNIDAD	EVENTO	1	232.500	232.500	232.500
20.55		Cambio unidad de control	UNIDAD	EVENTO	1	11.930.833	11.930.833	11.930.833
20.56		Mano de obra p/ hora	UNIDAD	HORA	1	130.000	130.000	130.000
		Total Sistema Eléctrico				**46.132.695**	**46.132.695**	**46.132.695**
21	**78180101-011**	**Servicio de reparación de Tren delantero y Trasero HYUNDAI H1**						
21.1		Cambio reten piñon diferencial	UNIDAD	EVENTO	1	90.000	90.000	90.000
21.2		Cambio reten tunel	UNIDAD	EVENTO	1	95.000	95.000	95.000
21.3		Cambio seguro	UNIDAD	EVENTO	1	228.333	228.333	228.333
21.4		Cambio paler lh	UNIDAD	EVENTO	1	1.630.833	1.630.833	1.630.833
21.5		Cambio paler rh	UNIDAD	EVENTO	1	1.630.833	1.630.833	1.630.833
21.6		Cambio juego de engranajes diferencial	UNIDAD	EVENTO	1	14.205.833	14.205.833	14.205.833
21.7		Cambio amortiguador diferencial	UNIDAD	EVENTO	1	430.833	430.833	430.833
21.8		Cambio diferencial trasero	UNIDAD	EVENTO	1	13.314.167	13.314.167	13.314.167
21.9		Cambio rulemen principal	UNIDAD	EVENTO	1	1.413.333	1.413.333	1.413.333
21.10		Cambio eje cardan	UNIDAD	EVENTO	1	4.825.000	4.825.000	4.825.000
21.11		Cambio crucete cardan	UNIDAD	EVENTO	1	1.347.500	1.347.500	1.347.500
21.12		Cambio rulemen	UNIDAD	EVENTO	1	1.221.667	1.221.667	1.221.667
21.13		Cambio tuerca	UNIDAD	EVENTO	1	271.667	271.667	271.667
21.14		Cambio rulemen secundario	UNIDAD	EVENTO	1	1.221.667	1.221.667	1.221.667
21.15		Cambio brida	UNIDAD	EVENTO	1	437.500	437.500	437.500
21.16		Cambio reten	UNIDAD	EVENTO	1	89.167	89.167	89.167
21.17		Cambio tuerca piñon	UNIDAD	EVENTO	1	78.333	78.333	78.333
21.18		Cambio carcaza rulemen	UNIDAD	EVENTO	1	145.000	145.000	145.000
21.19		Mano de obra p/ hora	UNIDAD	HORA	1	130.000	130.000	130.000
		Total Tren Trasero y Delantero				**42.806.666**	**42.796.666**	**42.806.666**
22	**78180101-014**	**Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor HYUNDAI H1**						
22.1		Cambio piston std 1&2	UNIDAD	EVENTO	1	1.350.333	1.350.333	1.350.333
22.2		Cambio piston std 3&4	UNIDAD	EVENTO	1	1.350.333	1.350.333	1.350.333
22.3		Cambio juego de aros std	UNIDAD	EVENTO	1	1.434.167	1.434.167	1.434.167
22.4		Cambio casquillo bancada	UNIDAD	EVENTO	1	433.333	433.333	433.333
22.5		Cambio casquillo biela	UNIDAD	EVENTO	1	673.333	673.333	673.333
22.6		Cambio calce lateral	UNIDAD	EVENTO	1	345.000	345.000	345.000
22.7		Cambio rulemen piloto	UNIDAD	EVENTO	1	87.500	87.500	87.500
22.8		Cambio buje biela	UNIDAD	EVENTO	1	176.667	176.667	176.667
22.9		Cambio de juego de juntas motor	UNIDAD	EVENTO	1	1.658.333	1.658.333	1.658.333
22.10		Cambio camisa motor	UNIDAD	EVENTO	1	1.336.667	1.336.667	1.336.667
22.11		Cambio cigueñal	UNIDAD	EVENTO	1	5.179.167	5.179.167	5.179.167
22.12		Cambio poleo cigueñal	UNIDAD	EVENTO	1	755.000	755.000	755.000
22.13		Cambio carter motor	UNIDAD	EVENTO	1	1.040.833	1.040.833	1.040.833
22.14		Cambio eje leva LH	UNIDAD	EVENTO	1	1.143.333	1.143.333	1.143.333
22.15		Cambio eje leva RH	UNIDAD	EVENTO	1	1.143.333	1.143.333	1.143.333
22.16		Cambio sensor flujo aire	UNIDAD	EVENTO	1	1.680.833	1.680.833	1.680.833
22.17		Cambio martillo leva admision	UNIDAD	EVENTO	1	213.333	213.333	213.333
22.18		Cambio martillo leva escape	UNIDAD	EVENTO	1	1.186.667	1.186.667	1.186.667
22.19		Cambio botador hidraulico	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000	1.600.000	1.600.000
22.20		Cambio reten frente primario	UNIDAD	EVENTO	1	90.000	90.000	90.000
22.21		Cambio reten bancada	UNIDAD	EVENTO	1	135.833	135.833	135.833
22.22		Cambio reten frente LH	UNIDAD	EVENTO	1	59.167	59.167	59.167
22.23		Cambio reten frente RH	UNIDAD	EVENTO	1	40.000	40.000	40.000
22.24		Cambio reten leva	UNIDAD	EVENTO	1	45.000	45.000	45.000
22.25		Cambio buje balanceador grande	UNIDAD	EVENTO	1	86.667	86.667	86.667
22.26		Cambio buje balanceador chico	UNIDAD	EVENTO	1	86.667	86.667	86.667
22.27		Cambio tapa motor	UNIDAD	EVENTO	1	11.870.000	11.870.000	11.870.000
22.28		Cambio junta tapa motor	UNIDAD	EVENTO	1	696.667	696.667	696.667
22.29		Cambio tapa balancin	UNIDAD	EVENTO	1	777.500	777.500	777.500
22.30		Cambio junta tapa balancin	UNIDAD	EVENTO	1	119.167	119.167	119.167
22.31		Cambio bomba aceite	UNIDAD	EVENTO	1	1.845.833	1.845.833	1.845.833
22.32		Cambio carcaza frente	UNIDAD	EVENTO	1	954.167	954.167	954.167
22.33		Cambio tapa filtro aire	UNIDAD	EVENTO	1	120.833	120.833	120.833
22.34		Cambio base filtro aire	UNIDAD	EVENTO	1	230.833	230.833	230.833
22.35		Cambio conducto aire	UNIDAD	EVENTO	1	248.333	248.333	248.333
22.36		Cambio manguera depurador aire	UNIDAD	EVENTO	1	476.667	476.667	476.667
22.37		Cambio junta liquida	UNIDAD	EVENTO	1	255.000	255.000	255.000
22.38		Cambio soporte motor	UNIDAD	EVENTO	1	1.228.333	1.228.333	1.228.333
22.39		Cambio soporte caja	UNIDAD	EVENTO	1	630.000	630.000	630.000
22.40		Cambio guia valvula admision	UNIDAD	EVENTO	1	156.667	156.667	156.667
22.41		Cambio guia valvula escape	UNIDAD	EVENTO	1	186.667	186.667	186.667
22.42		Cambio correa dentada	UNIDAD	EVENTO	1	365.000	365.000	365.000
22.43		Cambio tensor correa	UNIDAD	EVENTO	1	206.667	206.667	206.667
22.44		Cambio polea	UNIDAD	EVENTO	1	119.153	119.153	119.153
22.45		Tensado de correa	UNIDAD	EVENTO	1	81.333	81.333	81.333
22.46		Cambio ducto de alta presión	UNIDAD	EVENTO	1	155.333	155.333	155.333
22.47		Cambio valvula admision	UNIDAD	EVENTO	1	440.000	440.000	440.000
22.48		Cambio junta de aceite	UNIDAD	EVENTO	1	6.667	6.667	6.667
22.49		Cambio tubo de aceite	UNIDAD	EVENTO	1	61.667	61.667	61.667
22.50		Cambio valvula escape	UNIDAD	EVENTO	1	841.667	841.667	841.667
22.51		Cambio junta drenaje	UNIDAD	EVENTO	1	34.000	34.000	34.000
22.52		Cambio correa alternador	UNIDAD	EVENTO	1	456.333	456.333	456.333
22.53		Cambio correa dirección hidráulica	UNIDAD	EVENTO	1	93.333	93.333	93.333
22.54		Cambio correa ac	UNIDAD	EVENTO	1	120.833	120.833	120.833
22.55		Cambio turbocargador	UNIDAD	EVENTO	1	10.882.500	10.882.500	10.882.500

Abg. Walter Ortiz
Director Jurídico
Dirección General de Asuntos Jurídicos

Lic. Richard J. Orellana
Director Financiero
Sindicatura General de Quiebras

(NUD) Luis E. Royo B.
Sindicatura General de Quiebras

ANEXO B-02-08

SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SGQ - CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL - AD REFERENDUM" - ID Nº 376.665

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 3 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA MARCA ISUZU QKR, HYUNDAI H1 Y SANTA FE								
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	AUTOMOTOR S.A.	PRECIO REFERENCIAL (IVA INCLUIDO)	MENOR MONTO
22.56		Cambio conjunto refrigerador aceite	UNIDAD	EVENTO	1	2.070.833	2.070.833	2.070.833
22.57		Mano de obra p/ hora	UNIDAD	HORA	1	130.000	120.000	130.000
		Total Reparación de Motor				58.995.485	58.995.485	58.995.485
23	78180101-015	**Servicio de reparación y mantenimiento de Sistema de Refrigeración del Motor y Aire Acondicionador HYUNDAI H1**						
23.1		Cambio bomba agua	UNIDAD	EVENTO	1	980.000	980.000	980.000
23.2		Cambio junta bomba agua	UNIDAD	EVENTO	1	45.167	45.167	45.167
23.3		Cambio ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	370.833	370.833	370.833
23.4		Cambio embrague ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	1.082.500	1.082.500	1.082.500
23.5		Cambio radiador agua	UNIDAD	EVENTO	1	1.679.750	1.679.750	1.679.750
23.6		Cambio manguera superior	UNIDAD	EVENTO	1	75.000	75.000	75.000
23.7		Cambio manguera inferior	UNIDAD	EVENTO	1	71.667	71.667	71.667
23.8		Cambio radiador aceite	UNIDAD	EVENTO	1	1.929.167	1.929.167	1.929.167
23.9		Cambio polea tensora	UNIDAD	EVENTO	1	459.167	459.167	459.167
23.10		Cambio polea	UNIDAD	EVENTO	1	787.500	787.500	787.500
23.11		Cambio deposito de agua radiador	UNIDAD	EVENTO	1	225.833	225.833	225.833
23.12		Cambio tapa de radiador	UNIDAD	EVENTO	1	50.667	50.667	50.667
23.13		Cambio termostato	UNIDAD	EVENTO	1	130.833	130.833	130.833
23.14		Cambio condensador aire acondicionado	UNIDAD	EVENTO	1	2.945.833	2.945.833	2.945.833
23.15		Cambio protector ventilador	UNIDAD	EVENTO	1	329.167	329.167	329.167
23.16		Cambio conjunto ventilador a/c	UNIDAD	EVENTO	1	1.626.667	1.626.667	1.626.667
23.17		Cambio compresor a/c	UNIDAD	EVENTO	1	7.028.333	7.028.333	7.028.333
23.18		Cambio disco de compresor a/c	UNIDAD	EVENTO	1	390.000	390.000	390.000
23.19		Cambio bobina compresor a/c	UNIDAD	EVENTO	1	912.500	912.500	912.500
23.20		Cambio polea compresor a/c	UNIDAD	EVENTO	1	848.333	848.333	848.333
23.21		Cambio retén compresor	UNIDAD	EVENTO	1	104.167	104.167	104.167
23.22		Cambio manguera a/c	UNIDAD	EVENTO	1	1.336.667	1.336.667	1.336.667
23.23		Cambio evaporador a/c	UNIDAD	EVENTO	1	3.765.000	3.765.000	3.765.000
23.24		Cambio filtro a/c habitaculo	UNIDAD	EVENTO	1	330.000	330.000	330.000
23.25		Cambio nucleo evaporador a/c	UNIDAD	EVENTO	1	1.712.500	1.712.500	1.712.500
23.26		Cambio comando interruptor a/c	UNIDAD	EVENTO	1	2.049.167	2.049.167	2.049.167
23.27		Cambio válvula expansora	UNIDAD	EVENTO	1	1.266.667	1.266.667	1.266.667
23.28		Cambio bobina	UNIDAD	EVENTO	1	440.000	440.000	440.000
23.29		Cambio relay	UNIDAD	EVENTO	1	48.600	48.600	48.600
23.30		Cambio conjunto interruptor	UNIDAD	EVENTO	1	1.880.000	1.880.000	1.880.000
23.31		Cambio filtrosecador a/c	UNIDAD	EVENTO	1	66.667	66.667	66.667
23.32		Cambio actuador	UNIDAD	EVENTO	1	359.167	359.167	359.167
23.33		Mano de obra p/ hora	UNIDAD	HORA	1	130.000	120.000	130.000
		Sistema de Refrigeración				35.437.519	35.437.519	35.437.519
24	78180101-017	**Servicio de reparación de Regulación de puertas HYUNDAI H1**						
24.1		Cambio mecanismos de levanta vidrio delantero izquierdo	UNIDAD	EVENTO	1	478.000	478.000	478.000
24.2		Cambio mecanismos de levanta vidrio delantero derecho	UNIDAD	EVENTO	1	478.000	478.000	478.000
24.3		Cambio mecanismos de levanta vidrio trasero izquierdo	UNIDAD	EVENTO	1	418.000	418.000	418.000
24.4		Cambio mecanismos de levanta vidrio trasero derecho	UNIDAD	EVENTO	1	418.000	418.000	418.000
24.5		Cambio comando central de levanta vidrio	UNIDAD	EVENTO	1	624.667	624.667	624.667
24.6		Cambio cerradura de puerta delantera derecha	UNIDAD	EVENTO	1	710.000	710.000	710.000
24.7		Cambio cerradura de puerta delantera izquierda	UNIDAD	EVENTO	1	710.000	710.000	710.000
24.8		Cambio cerradura de puerta trasera derecha	UNIDAD	EVENTO	1	513.333	513.333	513.333
24.9		Cambio cerradura de puerta trasera izquierda	UNIDAD	EVENTO	1	513.333	513.333	513.333
24.10		Mano de obra p/ hora	UNIDAD	HORA	1	130.000	120.000	130.000
		Total Regulación de Puertas				4.993.333	4.993.333	4.993.333
25	78180101-018	**Servicio de reparación y mantenimiento de Tanque de combustible HYUNDAI H1**						
25.1		Cambio tanque combustible	UNIDAD	EVENTO	1	2.339.167	2.339.167	2.339.167
25.2		Cambio bomba combustible	UNIDAD	EVENTO	1	1.184.167	1.184.167	1.184.167
25.3		Cambio flotador combustible	UNIDAD	EVENTO	1	449.167	449.167	449.167
25.4		Cambio pedal acelerador	UNIDAD	EVENTO	1	879.167	879.167	879.167
25.5		Cambio filtro combustible c/ soporte	UNIDAD	EVENTO	1	1.245.833	1.245.833	1.245.833
25.6		Cambio bomba inyectora	UNIDAD	EVENTO	1	33.583.333	33.583.333	33.583.333
25.7		Cambio inyector de combustible	UNIDAD	EVENTO	1	20.050.000	20.050.000	20.050.000
25.8		Limpieza de tanque de combustible	UNIDAD	EVENTO	1	1.133.333	1.133.333	1.133.333
25.9		Limpieza de piso inyector	UNIDAD	EVENTO	1	283.333	283.333	283.333
25.10		Mano de obra p/ hora	UNIDAD	HORA	1	130.000	120.000	130.000
		Total Tanque de Combustible				61.257.500	61.247.500	61.257.500
26	78180101-021	**Servicio de reparación y mantenimiento de tapicería y alfombrado para vehículo HYUNDAI H1**						
26.1		Limpieza integral de tapizado	UNIDAD	EVENTO	1	1.433.333	1.433.333	1.433.333
26.2		Cambio tapiz de puerta delantera derecha	UNIDAD	EVENTO	1	766.667	766.667	766.667
26.3		Cambio tapiz de puerta delantera izquierda	UNIDAD	EVENTO	1	766.667	766.667	766.667
26.4		Cambio tapiz de puerta trasera derecha	UNIDAD	EVENTO	1	866.667	866.667	866.667
26.5		Cambio tapiz de puerta trasera izquierda	UNIDAD	EVENTO	1	866.667	866.667	866.667
26.6		Mano de obra p/ hora	UNIDAD	HORA	1	130.000	120.000	130.000
		Total Tapicería				4.830.001	4.820.001	4.830.001
27	78180101-023	**Servicio de reparación, mantenimiento o colocacion de puertas, ventanas y espejos vehicular**						
27.1		Cambio parabrisas delantero	UNIDAD	EVENTO	1	2.333.333	2.333.333	2.333.333
27.2		Cambio parabrisas trasero	UNIDAD	EVENTO	1	2.200.000	2.200.000	2.200.000
27.3		Moldura de parabrisas	UNIDAD	EVENTO	1	286.667	286.667	286.667
27.4		Mano de obra p/ hora	UNIDAD	HORA	1	130.000	120.000	130.000
		Total Colocación Puertas				4.950.000	4.940.000	4.950.000
28	78180201-001	**Servicio de chapería y pintura HYUNDAI H1**						
28.1		Cambio envolvente de parachoque delantero	UNIDAD	EVENTO	1	2.033.333	2.033.333	2.033.333
28.2		Cambio panel de frente	UNIDAD	EVENTO	1	1.433.333	1.433.333	1.433.333
28.3		Cambio capot	UNIDAD	EVENTO	1	2.733.333	2.733.333	2.733.333
28.4		Cambio guardabarro delantero derecho	UNIDAD	EVENTO	1	1.133.333	1.133.333	1.133.333
28.5		Cambio guardabarro delantero izquierdo	UNIDAD	EVENTO	1	1.133.333	1.133.333	1.133.333

Abg. [illegible]
Director General de Asuntos Jurídicos

Lic. Richard J. Griado B.
Director Financiero
Sindicatura General de Quiebras

Lic. [illegible] A. ROSA
Director General de Administración y Finanzas
Sindicatura General de Quiebras

SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SGQ - CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL - AD REFERENDUM" - ID N° 376.665

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 3 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA MARCA ISUZU QKR, HYUNDAI H1 Y SANTA FE								
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	AUTOMOTOR S.A.	PRECIO REFERENCIAL (IVA INCLUIDO)	MENOR MONTO
28.6		Cambio puerta delantera derecha	UNIDAD	EVENTO	1	1.533.333	1.533.333	1.533.333
28.7		Cambio puerta delantera izquierda	UNIDAD	EVENTO	1	1.533.333	1.533.333	1.533.333
28.8		Cambio goma de puerta	UNIDAD	EVENTO	1	250.000	250.000	250.000
28.9		Cambio puerta trasera derecha	UNIDAD	EVENTO	1	1.933.333	1.933.333	1.933.333
28.10		Cambio puerta trasera izquierda	UNIDAD	EVENTO	1	1.933.333	1.933.333	1.933.333
28.11		Cambio cerrl paragolpe	UNIDAD	EVENTO	1	933.333	933.333	933.333
28.12		Cambio parrilla frontal	UNIDAD	EVENTO	1	876.667	876.667	876.667
28.13		Cambio guia puerta corrediza	UNIDAD	EVENTO	1	506.667	506.667	506.667
28.14		Cambio de rodillo tq	UNIDAD	EVENTO	1	419.333	419.333	419.333
28.15		Cambio de rodillo	UNIDAD	EVENTO	1	386.000	386.000	386.000
28.16		Mano de obra p/ hora	UNIDAD	HORA	1	130.000	120.000	130.000
		Total Chaperia y Pintura				18.901.997	18.891.997	18.901.997
29	78180101-014	***Servicio de mantenimiento de Motor SANTA FE***						
29.1		Cambio de aceite de motor (por litro)	UNIDAD	EVENTO	1	222.000	222.000	222.000
29.2		Cambio de filtro de aceite	UNIDAD	EVENTO	1	104.667	104.667	104.667
29.3		Cambio de filtro de combustible	UNIDAD	EVENTO	1	186.000	186.000	186.000
29.4		Cambio de filtro de aire	UNIDAD	EVENTO	1	61.333	61.333	61.333
29.5		Limpieza de filtro de aire	UNIDAD	EVENTO	1	50.000	50.000	50.000
29.6		Cambio filtro de aire habitaculo	UNIDAD	EVENTO	1	219.333	219.333	219.333
29.7		Control de aceite diferencial	UNIDAD	EVENTO	1	50.000	50.000	50.000
29.8		Cambio de aceite diferencial (por litro)	UNIDAD	EVENTO	1	289.333	289.333	289.333
29.9		Control de aceite de caja	UNIDAD	EVENTO	1	93.333	93.333	93.333
29.10		Cambio de aceite de caja (por litro)	UNIDAD	EVENTO	1	70.667	70.667	70.667
29.11		Cambio de fluido de direccion hidraulica	UNIDAD	EVENTO	1	60.000	60.000	60.000
29.12		Cambio de fluido de freno	UNIDAD	EVENTO	1	34.667	34.667	34.667
29.13		Cambio lubricante de transmision automatica	UNIDAD	EVENTO	1	110.667	110.667	110.667
29.14		Aditivo para radiador	UNIDAD	EVENTO	1	50.000	50.000	50.000
29.15		Cambio fluido de embrague	UNIDAD	EVENTO	1	30.000	30.000	30.000
29.16		Agua destilada	UNIDAD	EVENTO	1	40.000	40.000	40.000
29.17		Servicio de engrase	UNIDAD	EVENTO	1	150.000	150.000	150.000
29.18		Mano de obra p/ hora	UNIDAD	HORA	1	130.000	176.667	130.000
		Total de Motor Santa Fe				1.966.000	2.012.667	1.966.000
30	78180101-002	***Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de caja o transmisión SANTA FE***						
30.1		Cambio de modulo de caja automática	UNIDAD	EVENTO	1	4.651.333	4.651.333	4.651.333
30.2		Cambio de inhibidor primario	UNIDAD	EVENTO	1	215.333	215.333	215.333
30.3		Cambio de generador de pulso a	UNIDAD	EVENTO	1	486.000	486.000	486.000
30.4		Cambio de generador de pulso b	UNIDAD	EVENTO	1	486.000	486.000	486.000
30.5		Cambio de convertidor	UNIDAD	EVENTO	1	4.049.333	4.049.333	4.049.333
30.6		Cambio cajas de valvulas	UNIDAD	EVENTO	1	5.848.667	5.848.667	5.848.667
30.7		Cambio de carter	UNIDAD	EVENTO	1	256.667	256.667	256.667
30.8		Cambio tapon carter	UNIDAD	EVENTO	1	20.000	20.000	20.000
30.9		Cambio bomba de aceite	UNIDAD	EVENTO	1	2.122.667	2.122.667	2.122.667
30.10		Cambio de caja de transferencia	UNIDAD	EVENTO	1	9.156.667	9.156.667	9.156.667
30.11		Cambio de conjunto de discos	UNIDAD	EVENTO	1	378.000	378.000	378.000
30.12		Cambio de conjunto de discos b/a	UNIDAD	EVENTO	1	551.333	551.333	551.333
30.13		Cambio juego de discos b/a	UNIDAD	EVENTO	1	499.333	499.333	499.333
30.14		Cambio juego de juntas b/a	UNIDAD	EVENTO	1	1.270.000	1.270.000	1.270.000
30.15		Cambio filtro b/a	UNIDAD	EVENTO	1	169.333	169.333	169.333
30.16		Cambio de juego de discos de frenos	UNIDAD	EVENTO	1	539.333	539.333	539.333
30.17		Cambio de modulo central	UNIDAD	EVENTO	1	5.070.000	5.070.000	5.070.000
30.18		Cambio de inhibidor secundario	UNIDAD	EVENTO	1	410.000	410.000	410.000
30.19		Cambio de interruptor	UNIDAD	EVENTO	1	126.667	126.667	126.667
30.20		Cambio de homocineticas	UNIDAD	EVENTO	1	6.480.000	6.480.000	6.480.000
30.21		Cambio masa delanteras	UNIDAD	EVENTO	1	2.333.333	2.333.333	2.333.333
30.22		Cambio de juntas ejes	UNIDAD	EVENTO	1	2.573.333	2.573.333	2.573.333
30.23		Cambio de masas traseras	UNIDAD	EVENTO	1	1.930.667	1.930.667	1.930.667
30.24		Cambio de cardan completo	UNIDAD	EVENTO	1	8.220.000	8.220.000	8.220.000
30.25		Cambio de crucetas cardan	UNIDAD	EVENTO	1	323.333	323.333	323.333
30.26		Cambio de centralizador cardan	UNIDAD	EVENTO	1	806.667	806.667	806.667
30.27		Cambio de cabo de cambio	UNIDAD	EVENTO	1	529.333	529.333	529.333
30.28		Cambio de caja	UNIDAD	EVENTO	1	10.434.000	10.434.000	10.434.000
30.29		Cambio de junta kjukia	UNIDAD	EVENTO	1	177.640	177.640	177.640
30.30		Cambio perilla palanca de cambio	UNIDAD	EVENTO	1	146.667	146.667	146.667
30.31		Mano de obra p/ hora	UNIDAD	HORA	1	130.000	176.667	130.000
		Total Sistema de Caja				70.391.639	70.438.306	70.391.639
31	78180101-003	***Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de dirección SANTA FE***						
31.1		Cambio de cremallera de direccion	UNIDAD	EVENTO	1	4.173.333	4.173.333	4.173.333
31.2		Cambio de precap	UNIDAD	EVENTO	1	338.000	338.000	338.000
31.3		Cambio de guardapolvo	UNIDAD	EVENTO	1	97.333	97.333	97.333
31.4		Cambio de muñequin	UNIDAD	EVENTO	1	430.667	430.667	430.667
31.5		Cambio de esparragos de rueda	UNIDAD	EVENTO	1	308.000	308.000	308.000
31.6		Cambio de perno	UNIDAD	EVENTO	1	38.000	38.000	38.000
31.7		Cambio de pasionerio y tuercas de rueda	UNIDAD	EVENTO	1	178.000	178.000	178.000
31.8		Cambio de llantas c/u	UNIDAD	EVENTO	1	1.326.667	1.326.667	1.326.667
31.9		Cambio de cubiertas c/u	UNIDAD	EVENTO	1	930.000	930.000	930.000
31.10		Alineacion y balanceo de 4 ruedas	UNIDAD	EVENTO	1	156.667	156.667	156.667
31.11		Mano de obra p/ hora	UNIDAD	HORA	1	130.000	176.667	130.000
		Total Sistema de Dirección				8.104.667	8.151.334	8.104.667
32	78180101-004	***Servicio Reparación y Mantenimiento de sistema de suspensión SANTA FE***						
32.1		Cambio de amortiguador delantero ambos lados	UNIDAD	EVENTO	1	1.097.333	1.097.333	1.097.333
32.2		Cambio de amortiguador trasero ambos lados	UNIDAD	EVENTO	1	1.037.333	1.037.333	1.037.333
32.3		Cambio de parrilla suspensión delantera	UNIDAD	EVENTO	1	1.806.667	1.806.667	1.806.667

Abg. WALTER ROIZ
Director General
Dirección General de Asuntos Jurídicos

CARLOS A. ROYO
Director de Administración y Finanzas
Sindicatura General de Quiebras

SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SGQ - CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL - AD REFERENDUM" - ID N° 376.665

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 3 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA MARCA ISUZU QKR, HYUNDAI H1 Y SANTA FE								
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	AUTOMOTOR S.A.	PRECIO REFERENCIAL (IVA INCLUIDO)	MENOR MONTO
32.4		Cambio de buje parrilla	UNIDAD	EVENTO	1	136.667	136.667	136.667
32.5		Cambio de rotula inferior	UNIDAD	EVENTO	1	314.667	314.667	314.667
32.6		Cambio de buje central estabilizador delantero	UNIDAD	EVENTO	1	80.667	80.667	80.667
32.7		Cambio de bieleta estabilizador delantero	UNIDAD	EVENTO	1	368.000	368.000	368.000
32.8		Cambio de taquesador amortiguador delantero	UNIDAD	EVENTO	1	221.333	221.333	221.333
32.9		Cambio de guardapolvo amortiguador del.	UNIDAD	EVENTO	1	97.333	97.333	97.333
32.10		Cambio de torreta amortiguador del	UNIDAD	EVENTO	1	421.333	421.333	421.333
32.11		Cambio de espiral delantero ambos lados	UNIDAD	EVENTO	1	1.010.000	1.010.000	1.010.000
32.12		cambio de buje trasero	UNIDAD	EVENTO	1	1.166.667	1.166.667	1.166.667
32.13		cambio de brazo trasero	UNIDAD	EVENTO	1	406.667	406.667	406.667
32.14		Cambio de bieleta estabilizador LH	UNIDAD	EVENTO	1	216.667	216.667	216.667
32.15		Cambio de buje estabilizador	UNIDAD	EVENTO	1	38.000	38.000	38.000
32.16		Cambio de brazo estabilizador LH	UNIDAD	EVENTO	1	216.667	216.667	216.667
32.17		Cambio de brazo estabilizador RH	UNIDAD	EVENTO	1	216.667	216.667	216.667
32.18		Cambio de bieleta estabilizador trasero	UNIDAD	EVENTO	1	280.667	280.667	280.667
32.19		Cambio de buje de parrilla superior	UNIDAD	EVENTO	1	488.667	488.667	488.667
32.20		Cambio de pesas	UNIDAD	EVENTO	1	7.000	7.000	7.000
32.21		Cambio porta maza	UNIDAD	EVENTO	1	1.719.333	1.719.333	1.719.333
		Cambio de parrilla suspension trasero	UNIDAD	EVENTO	1	1.924.000	1.924.000	1.924.000
		Cambio de brazo de suspensión	UNIDAD	EVENTO	1	1.237.333	1.237.333	1.237.333
		Mano de obra p/hora	UNIDAD	HORA	1	130.000	176.667	130.000
		Total Sistema de Suspensión				**14.649.668**	**14.696.335**	**14.649.668**
33	**78180101-006**	***Servicio de mantenimiento y reparación de sistema de freno SANTA FE***						
33.1		Cambio de juego pastillas delantero	UNIDAD	EVENTO	1	631.333	631.333	631.333
33.2		Cambio disco freno del. ambos lados	UNIDAD	EVENTO	1	1.316.000	1.316.000	1.316.000
33.3		Cambio mordaza de freno	UNIDAD	EVENTO	1	5.114.667	5.114.667	5.114.667
33.4		Cambio perno mordaza de freno delantero	UNIDAD	EVENTO	1	31.333	31.333	31.333
33.5		Cambio perno mordaza de freno tras	UNIDAD	EVENTO	1	31.333	31.333	31.333
33.6		Cambio de piston	UNIDAD	EVENTO	1	431.333	431.333	431.333
33.7		Cambio de retenter	UNIDAD	EVENTO	1	513.333	513.333	513.333
33.8		Cambio guardapolvo mordaza freno	UNIDAD	EVENTO	1	32.000	32.000	32.000
33.9		Cambio de juego pastillas trasero	UNIDAD	EVENTO	1	391.333	391.333	391.333
33.10		Cambio disco freno trasero ambos lados	UNIDAD	EVENTO	1	1.046.667	1.046.667	1.046.667
33.11		Cambio cabo freno de mano	UNIDAD	EVENTO	1	536.000	536.000	536.000
33.12		Cambio bomba central de frenos	UNIDAD	EVENTO	1	1.236.667	1.236.667	1.236.667
33.13		Cambio caños flexible de freno	UNIDAD	EVENTO	1	634.667	634.667	634.667
33.14		Rectificacion de discos de frenos del ambos lados	UNIDAD	EVENTO	1	150.000	150.000	150.000
33.15		Rectificacion de discos de frenos tras ambos lados	UNIDAD	EVENTO	1	150.000	150.000	150.000
33.16		Cambio sensor abs delantero LH	UNIDAD	EVENTO	1	392.000	392.000	392.000
33.17		Cambio sensor abs delantero RH	UNIDAD	EVENTO	1	392.000	392.000	392.000
33.18		Cambio sensor abs trasero LH	UNIDAD	EVENTO	1	492.000	492.000	492.000
33.19		Cambio sensor abs trasero RH	UNIDAD	EVENTO	1	492.000	492.000	492.000
33.20		Cambio modulo hidraulico abs	UNIDAD	EVENTO	1	6.073.333	6.073.333	6.073.333
33.21		control de frenos	UNIDAD	EVENTO	1	183.333	183.333	183.333
33.22		Mano de obra p/hora	UNIDAD	HORA	1	130.000	176.667	130.000
		Total Sistema de freno				**20.401.332**	**20.447.999**	**20.401.332**
34	**78180101-009**	***Servicio de reparación y mantenimiento de sistema eléctrico SANTA FE***						
34.1		Cambio motor arranque	UNIDAD	EVENTO	1	1.954.667	1.954.667	1.954.667
34.2		Cambio alternador	UNIDAD	EVENTO	1	2.360.000	2.360.000	2.360.000
34.3		Cambio bateria	UNIDAD	EVENTO	1	941.667	941.667	941.667
34.4		Cambio bendix arranque	UNIDAD	EVENTO	1	288.000	288.000	288.000
34.5		Cambio automatico arranque	UNIDAD	EVENTO	1	324.000	324.000	324.000
34.6		Cambio induc.do arranque	UNIDAD	EVENTO	1	713.333	713.333	713.333
34.7		Cambio juego de carbones	UNIDAD	EVENTO	1	206.667	206.667	206.667
34.8		Cambio conmutador de luces	UNIDAD	EVENTO	1	288.667	288.667	288.667
34.9		Cambio correa alternador	UNIDAD	EVENTO	1	357.333	357.333	357.333
34.10		Cambio rulemen de alternador	UNIDAD	EVENTO	1	120.667	120.667	120.667
34.11		Cambio polea alternador	UNIDAD	EVENTO	1	623.333	623.333	623.333
34.12		Cambio regulador voltaje	UNIDAD	EVENTO	1	611.333	611.333	611.333
34.13		Cambio diodo rectificador	UNIDAD	EVENTO	1	468.667	468.667	468.667
34.14		Cambio faro delantero	UNIDAD	EVENTO	1	4.186.667	4.186.667	4.186.667
34.15		Cambio faro trasero	UNIDAD	EVENTO	1	3.576.000	3.576.000	3.576.000
34.16		Cambio faro de busca huella	UNIDAD	EVENTO	1	571.333	571.333	571.333
34.17		Cambio focos alta y baja	UNIDAD	EVENTO	1	297.333	297.333	297.333
34.18		Cambio focos de 2 filamentos	UNIDAD	EVENTO	1	22.667	22.667	22.667
34.19		Cambio focos de 1 filamento	UNIDAD	EVENTO	1	11.333	11.333	11.333
34.20		Cambio focos luz de techo	UNIDAD	EVENTO	1	12.000	12.000	12.000
34.21		Cambio focos de busca huella	UNIDAD	EVENTO	1	110.667	110.667	110.667
34.22		Cambio foco de luz de chapa	UNIDAD	EVENTO	1	27.000	27.000	27.000
34.23		Cambio interruptor limpiaparabrisas	UNIDAD	EVENTO	1	215.333	215.333	215.333
34.24		Cambio de cepillo limpiaparabrisas (juego de 2 unidades)	UNIDAD	EVENTO	1	236.667	236.667	236.667
34.25		Cambio de cepillo limpiaparabrisas trasero	UNIDAD	EVENTO	1	184.667	184.667	184.667
34.26		Cambio relay	UNIDAD	EVENTO	1	70.000	70.000	70.000
34.27		Cambio bulbo de neutro	UNIDAD	EVENTO	1	78.667	78.667	78.667
34.28		Cambio bulbo marcha atras	UNIDAD	EVENTO	1	186.667	186.667	186.667
34.29		Cambio bulbo de freno	UNIDAD	EVENTO	1	114.000	114.000	114.000
34.30		Cambio de control de apertura	UNIDAD	EVENTO	1	510.667	510.667	510.667
34.31		Mano de obra p/hora	UNIDAD	HORA	1	130.000	176.667	130.000
		Total Sistema Eléctrico				**19.802.002**	**19.848.669**	**19.802.002**
35	**78180101-010**	***Reparación y mantenimiento del sistema de turbo SANTA FE***						
35.1		Cambio de turbo	UNIDAD	EVENTO	1	9.414.000	9.414.000	9.414.000
35.2		Mano de obra p/hora	UNIDAD	HORA	1	130.000	176.667	130.000
		Total Sistema de Turbo				**9.544.000**	**9.590.667**	**9.544.000**

Lic. Bernard Lucero B.
Director Financiero
Sindicatura General de Quiebras

MOLINA ROYG
Director Administrativo y Financ.
Sindicatura General de Quiebras

SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SGQ - CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL - AD REFERENDUM" - ID N° 376.665

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 3 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA MARCA ISUZU QKR, HYUNDAI H1 Y SANTA FE								
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	AUTOMOTOR S.A.	PRECIO REFERENCIAL (IVA INCLUIDO)	MENOR MONTO
36	78180101-011	*Servicio de mantenimiento y reparación de Tren delantero SANTA FE*						
36.1		Cambio diferencial completo	UNIDAD	EVENTO	1	12.533.333	12.533.333	12.533.333
36.2		Cambio de piñon y corona	UNIDAD	EVENTO	1	2.891.333	2.891.333	2.891.333
36.3		Cambio de rulemanes de corona	UNIDAD	EVENTO	1	836.000	836.000	836.000
36.4		Cambio de rulemán de piñon grande	UNIDAD	EVENTO	1	376.667	376.667	376.667
36.5		Cambio de rulemán de piñon chico	UNIDAD	EVENTO	1	288.667	288.667	288.667
36.6		Cambio de espaciador izquierdo	UNIDAD	EVENTO	1	106.667	106.667	106.667
36.7		Cambio de acople diferencial	UNIDAD	EVENTO	1	9.613.333	9.613.333	9.613.333
36.8		Cambio calces piñon	UNIDAD	EVENTO	1	109.333	109.333	109.333
36.9		Cambio calces corona	UNIDAD	EVENTO	1	134.000	134.000	134.000
36.10		Cambio corona y piñon de diferencial 4x4	UNIDAD	EVENTO	1	6.293.333	6.293.333	6.293.333
36.11		Cambio de rulemanes de piñon	UNIDAD	EVENTO	1	980.667	980.667	980.667
36.12		Cambio rulemanes de tunel	UNIDAD	EVENTO	1	668.667	668.667	668.667
36.13		Cambio reten de piñon	UNIDAD	EVENTO	1	68.667	68.667	68.667
36.14		Cambio tuerca de piñon	UNIDAD	EVENTO	1	52.000	52.000	52.000
36.15		Cambio guardapolvo de homocinetica	UNIDAD	EVENTO	1	980.000	980.000	980.000
36.16		Cambio tulipas de homocinetica lado caja	UNIDAD	EVENTO	1	2.720.000	2.720.000	2.720.000
36.17		Cambio de espaciador derecho	UNIDAD	EVENTO	1	28.000	28.000	28.000
36.18		Cambio de masa delantera	UNIDAD	EVENTO	1	1.206.667	1.206.667	1.206.667
36.19		Cambio de arandela	UNIDAD	EVENTO	1	17.333	17.333	17.333
36.20		Cambio de grasa	UNIDAD	EVENTO	1	36.667	36.667	36.667
36.21		Cambio de torreta	UNIDAD	EVENTO	1	293.333	293.333	293.333
36.22		Cambio de bujes	UNIDAD	EVENTO	1	190.000	190.000	190.000
36.23		Cambio de seguros	UNIDAD	EVENTO	1	8.667	8.667	8.667
36.24		Mano de obra p/ hora	UNIDAD	HORA	1	130.000	176.667	130.000
		Total Tren Delantero				40.553.334	40.600.001	40.553.334
37	78180101-014	*Servicio de reparacion de Motor SANTA FE*						
37.1		Cambio pistones	UNIDAD	EVENTO	1	2.050.000	2.050.000	2.050.000
37.2		Cambio juego de aros	UNIDAD	EVENTO	1	918.667	918.667	918.667
37.3		Cambio juego juntas	UNIDAD	EVENTO	1	1.077.333	1.077.333	1.077.333
37.4		Cambio casquillo biela	UNIDAD	EVENTO	1	318.667	318.667	318.667
37.5		Cambio casquillo bancada	UNIDAD	EVENTO	1	473.333	473.333	473.333
37.6		Cambio valvula de admision	UNIDAD	EVENTO	1	387.333	387.333	387.333
37.7		Cambio valvulas de escape	UNIDAD	EVENTO	1	729.333	729.333	729.333
37.8		Cambio juntas de tapa de cilindros	UNIDAD	EVENTO	1	288.667	288.667	288.667
37.9		Cambio de arbol de levas de admisión	UNIDAD	EVENTO	1	1.631.333	1.631.333	1.631.333
37.10		Cambio cigueñal	UNIDAD	EVENTO	1	5.186.667	5.186.667	5.186.667
37.11		Cambio de biela	UNIDAD	EVENTO	1	2.214.667	2.214.667	2.214.667
37.12		Cambio de tapa de cilindros	UNIDAD	EVENTO	1	10.828.000	10.828.000	10.828.000
37.13		Cambio de arbol de levas de escape	UNIDAD	EVENTO	1	1.888.667	1.888.667	1.888.667
37.14		Cambio junta de multiples de admision	UNIDAD	EVENTO	1	64.667	64.667	64.667
37.15		Cambio junta de multiples de escape	UNIDAD	EVENTO	1	110.667	110.667	110.667
37.16		Cambio junta tapa balancin	UNIDAD	EVENTO	1	118.667	118.667	118.667
37.17		Cambio reten frente motor	UNIDAD	EVENTO	1	46.667	46.667	46.667
37.18		Cambio conjunto alojamiento	UNIDAD	EVENTO	1	683.333	683.333	683.333
37.19		Cambio resorte de valvula	UNIDAD	EVENTO	1	410.667	410.667	410.667
37.20		Cambio martillete de valvula	UNIDAD	EVENTO	1	1.842.000	1.842.000	1.842.000
37.21		Cambio reten guia de valvula	UNIDAD	EVENTO	1	247.333	247.333	247.333
37.22		Cambio juego de engranaje de frente motor	UNIDAD	EVENTO	1	1.753.333	1.753.333	1.753.333
37.23		Cambio cadena de distribución	UNIDAD	EVENTO	1	850.667	850.667	850.667
37.24		Cambio tensor de cadena de distribución	UNIDAD	EVENTO	1	288.667	288.667	288.667
37.25		Cambio soporte de caja	UNIDAD	EVENTO	1	857.333	857.333	857.333
37.26		Cambio balancesor	UNIDAD	EVENTO	1	6.630.000	6.630.000	6.630.000
37.27		Cambio caja lateral	UNIDAD	EVENTO	1	43.000	43.000	43.000
37.28		Cambio polea cigueñal	UNIDAD	EVENTO	1	2.066.667	2.066.667	2.066.667
37.29		Cambio correa trapezoidal	UNIDAD	EVENTO	1	340.000	340.000	340.000
37.30		Cambio de polea	UNIDAD	EVENTO	1	123.333	123.333	123.333
37.31		Cambio de tensor	UNIDAD	EVENTO	1	383.333	383.333	383.333
37.32		Cambio soporte de motor	UNIDAD	EVENTO	1	1.596.667	1.596.667	1.596.667
37.33		Cambio soporte de caño de escape	UNIDAD	EVENTO	1	60.000	60.000	60.000
37.34		Mano de obra p/ hora	UNIDAD	HORA	1	130.000	176.667	130.000
		Total Reparación de Motor				46.599.668	46.646.335	46.599.668
38	78180101-015	*Servicio de mantenimiento y reparación de Sistema de Refrigeración del Motor SANTA FE*						
38.1		Cambio radiador agua	UNIDAD	EVENTO	1	1.644.667	1.644.667	1.644.667
38.2		Cambio bomba agua	UNIDAD	EVENTO	1	653.333	653.333	653.333
38.3		Cambio ventilador de radiador	UNIDAD	EVENTO	1	1.733.333	1.733.333	1.733.333
38.4		Cambio termostato	UNIDAD	EVENTO	1	89.333	89.333	89.333
38.5		Cambio junta de termostato	UNIDAD	EVENTO	1	22.000	22.000	22.000
38.6		Cambio de manguera de radiador	UNIDAD	EVENTO	1	191.333	191.333	191.333
38.7		Cambio juego de manguera de calefacción	UNIDAD	EVENTO	1	2.686.667	2.686.667	2.686.667
38.8		Cambio condensador a/ac	UNIDAD	EVENTO	1	2.712.000	2.712.000	2.712.000
38.9		Cambio evaporador a/ac	UNIDAD	EVENTO	1	1.696.667	1.696.667	1.696.667
38.10		Cambio valvula expansora	UNIDAD	EVENTO	1	596.667	596.667	596.667
38.11		Cambio filtro receptor de a/ac	UNIDAD	EVENTO	1	158.000	158.000	158.000
38.12		Carga de gas refrigerante 134 a	UNIDAD	EVENTO	1	316.667	316.667	316.667
38.13		Carga de agua refrigerante con aditivo	UNIDAD	EVENTO	1	113.333	113.333	113.333
38.14		Cambio compresor a/ac	UNIDAD	EVENTO	1	5.822.000	5.822.000	5.822.000
38.15		Cambio polea compresor a/ac	UNIDAD	EVENTO	1	603.333	603.333	603.333
38.16		Cambio embrague compresor	UNIDAD	EVENTO	1	438.000	438.000	438.000
38.17		Cambio caño de compresor	UNIDAD	EVENTO	1	376.667	376.667	376.667
38.18		Mano de obra p/ hora	UNIDAD	HORA	1	130.000	176.667	130.000
		Total Sistema de Refrigeración de Sistema de Refrigeración				19.984.000	20.030.667	19.984.000

Lic. (MDE) [illegible] A ROYO B.
Director General de Administración y Finanzas
Sindicatura General de Quiebras

Dra. [illegible] RUIZ
Dirección General de Asuntos Jurídicos

Lic. Richard J. Oviedo B.
Director Financiero
Sindicatura General de Quiebras

SINDICATURA GENERAL DE QUIEBRAS

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE LA SGQ - CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL - AD REFERENDUM" - ID Nº 376.665

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

LOTE 3 - SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DE LA MARCA ISUZU QKR, HYUNDAI H1 Y SANTA FE								
Item	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	AUTOMOTOR S.A.	PRECIO REFERENCIAL (IVA INCLUIDO)	MENOR MONTO
39	78180101-017	*Servicio de mantenimiento y reparación de Regulación de puertas SANTA FE*						
39.1		Cambio mecanismos de levanta vidrios delantero	UNIDAD	EVENTO	1	488.000	488.000	488.000
39.2		Cambio interruptor mecanismos de levanta vidrios delantero	UNIDAD	EVENTO	1	136.667	136.667	136.667
39.3		Cambio mecanismos de levanta vidrios delantero	UNIDAD	EVENTO	1	488.000	488.000	488.000
39.4		Cambio interruptor mecanismos de levanta vidrios delantero	UNIDAD	EVENTO	1	140.000	140.000	140.000
39.5		Cambio mecanismos de levanta vidrios trasero izquierdo	UNIDAD	EVENTO	1	418.000	418.000	418.000
39.6		Cambio interruptor mecanismos de levanta vidrios trasero izq	UNIDAD	EVENTO	1	140.000	140.000	140.000
39.7		Cambio mecanismos de levanta vidrio trasero derecho	UNIDAD	EVENTO	1	418.000	418.000	418.000
39.8		Cambio interruptor mecanismos de levanta vidrio trasero der	UNIDAD	EVENTO	1	140.000	140.000	140.000
39.9		Cambio comando central de levanta vidrio	UNIDAD	EVENTO	1	624.667	624.667	624.667
39.10		Cambio interruptor comando central de levanta vidrio	UNIDAD	EVENTO	1	140.000	140.000	140.000
39.11		Cambio cerradura de puerta delantero izquierdo	UNIDAD	EVENTO	1	703.333	703.333	703.333
39.12		Cambio cerradura de puerta delantero derecho	UNIDAD	EVENTO	1	703.333	703.333	703.333
39.13		Cambio cerradura de puerta trasera izquierda	UNIDAD	EVENTO	1	513.333	513.333	513.333
39.14		Cambio cerradura de puerta trasera derecha	UNIDAD	EVENTO	1	513.333	513.333	513.333
39.15		Mano de obra p/ hora	UNIDAD	HORA	1	130.000	176.667	130.000
		Total Regulación de puertas				5.696.666	5.743.333	5.696.666
40	78180101-018	*Servicio de mantenimiento y reparación de Tanque de combustible SANTA FE*						
40.1		Cambio bomba combustible	UNIDAD	EVENTO	1	1.600.000	1.600.000	1.600.000
40.2		Cambio bomba de alta presión	UNIDAD	EVENTO	1	9.520.667	9.520.667	9.520.667
40.3		Cambio de inyectores	UNIDAD	EVENTO	1	20.253.333	20.253.333	20.253.333
40.4		Cambio regulador de presión de combustible	UNIDAD	EVENTO	1	2.358.000	2.358.000	2.358.000
40.5		Cambio sensor posición de cigüeñal	UNIDAD	EVENTO	1	616.667	616.667	616.667
40.6		Cambio sensor posición de árbol de leva	UNIDAD	EVENTO	1	413.333	413.333	413.333
40.7		Cambio sensor de flujo de aire	UNIDAD	EVENTO	1	1.088.000	1.088.000	1.088.000
40.8		Cambio juego de caños sistema de admisión turbo/inter	UNIDAD	EVENTO	1	3.392.000	3.392.000	3.392.000
40.9		Cambio tubo de combustible	UNIDAD	EVENTO	1	3.885.333	3.885.333	3.885.333
40.10		Cambio sensor de presión common rail	UNIDAD	EVENTO	1	2.829.333	2.829.333	2.829.333
40.11		Cambio valvula de control de aire	UNIDAD	EVENTO	1	2.046.000	2.046.000	2.046.000
40.12		Cambio conjunto pedal acelerador	UNIDAD	EVENTO	1	588.667	588.667	588.667
40.13		Cambio flotador de tanque	UNIDAD	EVENTO	1	790.000	790.000	790.000
40.14		Cambio valvula de solenoide	UNIDAD	EVENTO	1	506.667	506.667	506.667
40.15		Cambio intercooler	UNIDAD	EVENTO	1	1.806.667	1.806.667	1.806.667
40.16		Cambio de valvula egr	UNIDAD	EVENTO	1	1.920.000	1.920.000	1.920.000
40.17		Unidad de control	UNIDAD	EVENTO	1	9.066.667	9.066.667	9.066.667
40.18		Mano de obra p/ hora	UNIDAD	HORA	1	130.000	176.667	130.000
		Total Tanque de Combustible				62.811.334	62.853.001	62.811.334
41	78180101-021	*Servicio mantenimiento o reparación de tapicería y alfombrado para vehículo SANTA FE*						
41.1		Limpieza integral de tapizado	UNIDAD	EVENTO	1	800.000	800.000	800.000
41.2		Cambio tapiz de puerta delantera derecha	UNIDAD	EVENTO	1	4.306.667	4.306.667	4.306.667
41.3		Cambio tapiz de puerta delantera izquierda	UNIDAD	EVENTO	1	4.306.667	4.306.667	4.306.667
41.4		Cambio tapiz de puerta trasera derecha	UNIDAD	EVENTO	1	3.893.333	3.893.333	3.893.333
41.5		Cambio tapiz de puerta trasera izquierda	UNIDAD	EVENTO	1	2.783.333	2.783.333	2.783.333
41.6		Mano de obra p/ hora	UNIDAD	HORA	1	130.000	176.667	130.000
		Total Reparación de Tapicería				16.220.000	16.266.667	16.220.000
42	78180101-023	*Servicio de Mantenimiento, reparación o colocación de puertas, ventanas y espejos vehicular SANTA FE*						
42.1		Cambio parabrisas delantero	UNIDAD	EVENTO	1	2.313.333	2.313.333	2.313.333
42.2		Moldura de parabrisas	UNIDAD	EVENTO	1	196.000	196.000	196.000
42.3		Mano de obra p/ hora	UNIDAD	HORA	1	130.000	176.667	130.000
		Total Colación de Puertas				2.639.333	2.686.000	2.639.333
43	78180201-001	*Servicio de chapería y pintura SANTA FE*						
43.1		Cambio envolvente de paragolpe delantero	UNIDAD	EVENTO	1	1.680.000	1.680.000	1.680.000
43.2		Cambio moldura inferior envolvente	UNIDAD	EVENTO	1	273.333	273.333	273.333
43.3		Cambio moldura envolvente delantero	UNIDAD	EVENTO	1	266.667	266.667	266.667
43.4		Cambio panel de frente	UNIDAD	EVENTO	1	1.796.000	1.796.000	1.796.000
43.5		Cambio capot	UNIDAD	EVENTO	1	2.579.333	2.579.333	2.579.333
43.6		Cambio guardabarro delantero derecho	UNIDAD	EVENTO	1	752.000	752.000	752.000
43.7		Cambio guardabarro delantero izquierdo	UNIDAD	EVENTO	1	752.000	752.000	752.000
43.8		Cambio goma de puerta	UNIDAD	EVENTO	1	273.333	273.333	273.333
43.9		Cambio puerta delantera derecha	UNIDAD	EVENTO	1	2.276.667	2.276.667	2.276.667
43.10		Cambio puerta delantera izquierda	UNIDAD	EVENTO	1	2.276.667	2.276.667	2.276.667
43.11		Cambio puerta trasera derecha	UNIDAD	EVENTO	1	1.906.667	1.906.667	1.906.667
43.12		Cambio puerta trasera izquierda	UNIDAD	EVENTO	1	1.906.667	1.906.667	1.906.667
43.13		Cambio carril paragolpe	UNIDAD	EVENTO	1	667.333	667.333	667.333
43.14		Cambio parrilla frontal	UNIDAD	EVENTO	1	1.380.000	1.380.000	1.380.000
43.15		Mano de obra p/ hora	UNIDAD	HORA	1	130.000	176.667	130.000
		Total Chapería				18.942.667	18.989.334	18.942.667
TOTAL OFERTADO LOTE 3						**1.136.084.691**	**1.136.546.363**	**1.136.084.691**

Lic. Walter Ruiz
General
Asuntos Jurídicos

Lic. Richard J. Oviedo B.
Director Financiero
Sindicatura General de Quiebras

Lic. (ADE) LUIS A. ROYG B.
Director General de Administración y Finanzas
Sindicatura General de Quiebras