MUNICIPALIDAD DE SANTA FE DEL PARANA
UOC: Lic. GISELLI SOARES NASCIBEN
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS PRESENTADAS POR CONTRATISTAS:
MODALIDAD: CONTRATACION DIRECTA

SUMISTRO A ADQUIRIR: "Servicio de Reparación de Motor con Provisión de Repuestos"
Id. 333678

NO:	CODIGO	DESCRICIPCION:	CANT	RIO DE LA PLATA S.A.		TALLER INTEGRAL S.A.		TALLER MECÁNICO SAN ANTONIO		TECHNOLOGY COMPANY	
				UNIT	TOTAL	UNIT	TOTAL	UNIT	TOTAL	UNIT	TOTAL
1	78180101-014	kits de piston con aro	4	1.368.500	5.474.000	1.370.000	5.480.000	1.410.000	5.640.000	1.180.000	4.720.000
2	78180101-014	kit de junta	1	2.142.000	2.142.000	2.145.000	2.145.000	2.210.000	2.210.000	1.782.000	1.782.000
3	78180101-014	conjunto de cojinete BB	2	2.475.200	4.950.400	2.480.000	4.960.000	2.550.000	5.100.000	2.059.200	4.118.400
4	78180101-014	conjunto de cojinete BC	2	2.737.000	5.474.000	2.740.000	5.480.000	2.820.000	5.640.000	2.277.000	4.554.000
5	78180101-014	Calce lateral	2	1.094.800	2.189.600	1.095.000	2.190.000	1.130.000	2.260.000	910.800	1.821.600
6	78180101-014	cigüeñal	1	9.520.000	9.520.000	9.520.000	9.520.000	9.810.000	9.810.000	7.920.000	7.920.000
7	78180101-014	polea de cigüeñal 6pk	1	2.296.700	2.296.700	2.300.000	2.300.000	2.370.000	2.370.000	1.910.700	1.910.700
8	78180101-014	conjunto de valvula de escape	1	2.142.000	2.142.000	2.145.000	2.145.000	2.210.000	2.210.000	1.782.000	1.782.000
9	78180101-014	conjunto de valvula de admisión	1	2.142.000	2.142.000	2.145.000	2.145.000	2.210.000	2.210.000	1.782.000	1.782.000
10	78180101-014	kit de distribución	2	1.190.000	2.380.000	1.190.000	2.380.000	1.230.000	2.460.000	990.000	1.980.000
11	78180101-014	bomba de agua	1	749.700	749.700	750.000	750.000	780.000	780.000	623.700	623.700
12	78180101-014	filtro de aceite	1	238.000	238.000	240.000	240.000	250.000	250.000	200.000	200.000
13	78180101-014	filtro de combustible	1	95.200	95.200	100.000	100.000	100.000	100.000	85.000	85.000
14	78180101-014	turbo alimentador	1	11.900.000	11.900.000	11.900.000	11.900.000	12.260.000	12.260.000	9.900.000	9.900.000
15	78180101-014	kit junta	1	4.373.606	4.373.606	4.375.000	4.375.000	4.510.000	4.510.000	3.638.546	3.638.546

Lic. Giselli Soares N.
Coordinadora UOC

Elizabeth Moreira R
Miembro U.O.C.

Scanned by CamScanner

16	78180101-014	kita de paton con aro	4	1.130.500	4.522.000	1.135.000	4.540.000	1.170.000	4.680.000	940.500	3.762.000
17	78180101-014	Picos inyector de combustible	4	2.975.000	11.900.000	2.975.000	11.900.000	3.070.000	12.280.000	2.000.000	8.000.000
18	78180101-014	servicio de taller de armar el motor	2	5.355.000	10.710.000	5.355.000	10.710.000	5.520.000	11.040.000	3.500.000	7.000.000
19	78180101-014	cilindros rectificador	8	178.500	1.428.000	180.000	1.440.000	190.000	1.520.000	148.500	1.188.000
20	78180101-014	Muñones de cigüeña rectifica	2	285.600	571.200	290.000	580.000	300.000	600.000	237.600	475.200
21	78180101-014	Rectifica asiento de valvulas	16	15.470	247.520	20.000	320.000	20.000	320.000	15.000	240.000
22	78180101-014	Rectifica bjues de bielas	8	31.535	252.280	35.000	280.000	40.000	320.000	30.000	240.000
23	78180101-014	Rectifica bielas interior	8	107.100	856.800	110.000	880.000	120.000	960.000	89.100	712.800
24	78180101-014	Mancrillar bancada	2	411.740	823.480	415.000	830.000	430.000	860.000	342.540	685.080
25	78180101-014	capillar block	2	357.000	714.000	360.000	720.000	370.000	740.000	297.000	594.000
26	78180101-014	capillar tapa	2	333.200	666.400	335.000	670.000	350.000	700.000	300.000	600.000
27	78180101-014	Colocación de camisa	8	285.600	2.284.800	290.000	2.320.000	300.000	2.400.000	250.000	2.000.000
28	78180101-014	alinear bielas	8	27.370	218.960	30.000	240.000	30.000	240.000	25.000	200.000
29	78180101-014	esmerilado de valvulas	16	15.470	247.520	20.000	320.000	20.000	320.000	15.000	240.000
30	78180101-014	cambio de guias de valvulas	16	15.470	247.520	20.000	320.000	20.000	320.000	15.000	240.000
31	78180101-014	limpieza quimica	2	113.050	226.100	115.000	230.000	120.000	240.000	94.050	188.100
32	78180101-014	altura de pistoñes	8	15.470	123.760	20.000	160.000	20.000	160.000	15.000	120.000
33	78180101-014	ajuste del motor	2	345.100	690.200	350.000	700.000	360.000	720.000	300.000	600.000
34	78180101-014	prueba de tapa de motor	2	357.000	714.000	360.000	720.000	370.000	740.000	320.000	640.000
			TOTAL		93.511.746		93.990.000		96.970.000		74.543.126

Lic. Giselli Soares N.
Coordinadora UOC

Elizabeth Moreira R.
Miembro U.O.C.

Scanned by CamScanner