Direccion Nacional de Coordinacion y Administracion de Proyectos (DINCAP)
Sub - Unidad Operativa de Contratación (SUOC)
Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS CON CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL con ID: 387443

CUADRO DE ADJUDICACIÓN DE PRECIOS

LOTE NRO: 1

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, Contrato Abierto por Monto, Mínimo 37.500.000 Máximo 75.000.000, Abastecimiento Inmediato: No

								OFFICENTER de Pablo César Sanabria Henry	
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Monto Mínimo**	**Monto Máximo**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**81111812-002**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE IMPRESORAS MULTIFUCIONAL RICOK MP 501 SPF**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**			**9.052.000**	**9.052.000**
1.1		MANTENIMIENTO PREVENTIVO (INTERIOR -EXTERIOR)	Unidad	EVENTO	1			180.000	180.000
1.2		CAMBIO DE PLACA PRINCIPAL	Unidad	EVENTO	1			1.150.000	1.150.000
1.3		CAMBIO DE RODILLO DE TRANSFERNCIA	Unidad	EVENTO	1			296.000	296.000
1.4		CAMBIO CONJUNTO ALIMENTADOR DE PAPEL	Unidad	EVENTO	1			216.000	216.000
1.5		CAMBIO DE MOTOR PRINCIPAL	Unidad	EVENTO	1			948.000	948.000
1.6		CAMBIO LASER	Unidad	EVENTO	1			1.090.000	1.090.000
1.7		CAMBIO DE UNIDAD DE IMAGEN	Unidad	EVENTO	1			360.000	360.000
1.8		CAMBIO DE ALIMENTADOR BY PASS	Unidad	EVENTO	1			220.000	220.000
1.9		CAMBIO DE ENSAMBLE DE SALIDA DE FUSOR	Unidad	EVENTO	1			270.000	270.000
1.10		CAMBIO DE ALIMENTADOR DE BANDEJA B1	Unidad	EVENTO	1			202.000	202.000
1.11		CAMBIO DE FUENTE DE BAJA TENSION	Unidad	EVENTO	1			284.000	284.000
1.12		CAMBIO DE UNIDAD FUSOR	Unidad	EVENTO	1			540.000	540.000
1.13		CAMBIO DE PANEL DE CONTROL	Unidad	EVENTO	1			1.090.000	1.090.000
1.14		CAMBIO DE BANDEJA DE BY PASS	Unidad	EVENTO	1			290.000	290.000
1.15		CAMBIO DE CONJUNTO FUSOR	Unidad	EVENTO	1			1.190.000	1.190.000
1.16		CAMBIO DE DUPLEX	Unidad	EVENTO	1			330.000	330.000
1.17		CAMBIO DE RODILLO ALIEMTADOR DEL CASETTE	Unidad	EVENTO	1			200.000	200.000
1.18		CAMBIO DE ACTUADOR SENSOR	Unidad	EVENTO	1			196.000	196.000
2	**81111812-002**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL KYOCERA MODELO FS 3040 MFP+**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**			**5.713.000**	**5.713.000**
2.1		KIT DE MANTENIMIENTO	Unidad	EVENTO	1			1.440.000	1.440.000
2.2		UNIDAD CILINDRO	Unidad	EVENTO	1			1.050.000	1.050.000
2.3		KIT FUSOR	Unidad	EVENTO	1			850.000	850.000
2.4		BASE MFP	Unidad	EVENTO	1			164.000	164.000
2.5		GOMA DE ARRASTRE DE BANDEJA 1	Unidad	EVENTO	1			164.000	164.000
2.6		GOMA DE ARRASTRE DE BANDEJA 2	Unidad	EVENTO	1			164.000	164.000
2.7		FRENO DE LA BANDEJA	Unidad	EVENTO	1			138.000	138.000
2.8		ENGRANAJE DE REG - Z23H	Unidad	EVENTO	1			146.000	146.000
2.9		PLACA ENGINE	Unidad	EVENTO	1			416.000	416.000
2.10		PLACA PRINCIPAL	Unidad	EVENTO	1			660.000	660.000
2.11		GEAR JOINT Z16	Unidad	EVENTO	1			196.000	196.000

Lic. Sergio A. Alvarez G.

Econ. Rody Centurión

0000476

2.12		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1			120.000	120.000
2.13		MANTENIMIENTO CORRECTIVO	Unidad	EVENTO	1			205.000	205.000
3	**81111812-002**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA MARCA KYOCERA, MODELO FS-C5250 DN**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**			**9.642.000**	**9.642.000**
3.1		KIT DE MANTENIMIENTO	Unidad	EVENTO	1			4.480.000	4.480.000
3.2		KIT DE CILINDRO	Unidad	EVENTO	1			1.100.000	1.100.000
3.3		KIT DE FUSOR	Unidad	EVENTO	1			1.240.000	1.240.000
3.4		PLACA PRINCIPAL	Unidad	EVENTO	1			1.220.000	1.220.000
3.5		BANDA DE TRANSFERENCIA TR-590	Unidad	EVENTO	1			1.190.000	1.190.000
3.6		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1			192.000	192.000
3.7		MANTENIMIENTO CORRECTIVO	Unidad	EVENTO	1			220.000	220.000
4	**81111812-002**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA MARCA KYOCERA, MODELO FS - 1370 DN**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**			**5.240.000**	**5.240.000**
4.1		KIT DE MANTENIMIENTO	Unidad	EVENTO	1			1.180.000	1.180.000
4.2		UNIDAD DE CILINDRO	Unidad	EVENTO	1			890.000	890.000
4.3		KIT DE FUSOR	Unidad	EVENTO	1			846.000	846.000
4.4		BASE MFP	Unidad	EVENTO	1			180.000	180.000
4.5		GOMA DE ARRASTRE DE BANDEJA 1	Unidad	EVENTO	1			190.000	190.000
4.6		GOMA DE ARRASTRE DE BANDEJA 2	Unidad	EVENTO	1			190.000	190.000
4.7		FRENO DE LA BANDEJA	Unidad	EVENTO	1			168.000	168.000
4.8		PLACA PRINCIPAL	Unidad	EVENTO	1			500.000	500.000
4.9		FUENTE DE ALIMENTACION	Unidad	EVENTO	1			700.000	700.000
4.10		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1			156.000	156.000
4.11		MANTENIMIENTO CORRECTIVO	Unidad	EVENTO	1			240.000	240.000
5	**81111812-002**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORA MARCA LEXMARK, MODELO MS 415 DN**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**			**3.612.000**	**3.612.000**
5.1		FUSOR 220 - 240V	Unidad	EVENTO	1			1.340.000	1.340.000
5.2		REDRIVE ASSEMBLY	Unidad	EVENTO	1			320.000	320.000
5.3		MX61 MSVC ROLLERS PICK TIRE	Unidad	EVENTO	1			310.000	310.000
5.4		TRANSFER ROLL	Unidad	EVENTO	1			210.000	210.000
5.5		PICK ROLLER ASSEMBLY	Unidad	EVENTO	1			240.000	240.000
5.6		MPF PICK ROLLER AND SEPARATOR PAD	Unidad	EVENTO	1			192.000	192.000
5.7		UNIDAD DE IMAGEN	Unidad	EVENTO	1			670.000	670.000
5.8		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1			150.000	150.000
5.9		MANTENIMIENTO CORRECTIVO	Unidad	EVENTO	1			180.000	180.000
		Sub Total - Lote 1: Treinta y Tres Millones Doscientos Cincuenta y Nueve Mil. IVA INCLUÍDO.-							**33.259.000**

LOTE NRO: 2

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS, Contrato Abierto, por Monto, Mínimo: 37.500.000 Máximo: 75.000.000, Abastecimiento simultáneo: No

						OFFICENTER de Pablo César Sanabria Henry			
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Monto Mínimo**	**Monto Máximo**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**81141804-001**	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MULTIFUNCION, MARCA KYOCERA MODELO ECM 2040 DN**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**			**4.534.000**	**4.534.000**
1.1		KIT DE MANTENIMIENTO	Unidad	EVENTO	1			1.368.000	1.368.000
1.2		UNIDAD DE CILINDRO	Unidad	EVENTO	1			1.160.000	1.160.000
1.3		KIT DE FUSOR	Unidad	EVENTO	1			1.256.000	1.256.000
1.4		GOMA DE ARRASTRE DE BANDEJA 1	Unidad	EVENTO	1			164.000	164.000
1.5		GOMA DE ARRASTRE DE BANDEJA 2	Unidad	EVENTO	1			164.000	164.000
1.6		FRENO DE LA BANDEJA	Unidad	EVENTO	1			156.000	156.000
1.7		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1			114.000	114.000
1.8		MANTENIMIENTO CORRECTIVO	Unidad	EVENTO	1			152.000	152.000

Econ. Rody Centurión

00004473

2	**81141804-001**	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA, M BROTHER DCP 8060**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**			**2.456.000**	**2.456.000**
2.1		CILINDRO FOTOCONDUCTOR	Unidad	EVENTO	1			620.000	620.000
2.2		REVELADOR DIGITAL	Unidad	EVENTO	1			100.000	100.000
2.3		CUCHILLA DE LIMPIEZA	Unidad	EVENTO	1			128.000	128.000
2.4		RODILLO DE FUSOR	Unidad	EVENTO	1			222.000	222.000
2.5		RODILLO DE PRESION	Unidad	EVENTO	1			236.000	236.000
2.6		ZOCALO DE TRANSFERENCIA	Unidad	EVENTO	1			92.000	92.000
2.7		LAMPARA DE EXPOSICION	Unidad	EVENTO	1			226.000	226.000
2.8		ENGRANAJES	Unidad	EVENTO	1			250.000	250.000
2.9		SENSOR DE PAPEL	Unidad	EVENTO	1			100.000	100.000
2.10		PELICULA DE FUSION	Unidad	EVENTO	1			58.000	58.000
2.11		RODILLO DE CARGA	Unidad	EVENTO	1			180.000	180.000
2.12		UÑAS DE SEPARACION	Unidad	EVENTO	1			54.000	54.000
2.13		HILO DE CORONA	Unidad	EVENTO	1			64.000	64.000
2.14		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1			126.000	126.000
3	**81141804-001**	**MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA MARCA BROTHER MFX 8860**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**			**2.386.000**	**2.386.000**
3.1		CILINDROFOTOCONDUCTORES	Unidad	EVENTO	1			600.000	600.000
3.2		CILINDRO	Unidad	EVENTO	1			310.000	310.000
3.3		CUCHILLA DE LIMPIEZA	Unidad	EVENTO	1			116.000	116.000
3.4		LAMPARA DE FUSOR	Unidad	EVENTO	1			160.000	160.000
3.5		ENGRANAJE FUSOR	Unidad	EVENTO	1			94.000	94.000
3.6		RODILLO FUSOR	Unidad	EVENTO	1			260.000	260.000
3.7		RODILLO DE TRANSFERNCIA	Unidad	EVENTO	1			100.000	100.000
3.8		REVELADOR	Unidad	EVENTO	1			98.000	98.000
3.9		TERMISTOR	Unidad	EVENTO	1			100.000	100.000
3.10		LAMPARA DE EXPOSICION	Unidad	EVENTO	1			156.000	156.000
3.11		RODILLO DE PRESION	Unidad	EVENTO	1			182.000	182.000
3.12		BUJE FUSOR	Unidad	EVENTO	1			78.000	78.000
3.13		MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Unidad	EVENTO	1			132.000	132.000
		Sub Total - Lote 2: Guaraníes Nueve Millones Trescientos Setenta y Seis mil. IVA INCLUIDO.-							**9.376.000**

Lote 1	**Monto Mínimo: Gs. 37.500.000 (Guaraníes Treinta y Siete Millones Quinientos Mil).-**
	Monto Máximo: Gs. 75.000.000 (Guaraníes Setenta y Cinco Millones).-

Lote 2	**Monto Mínimo: Gs. 37.500.000 (Guaraníes Treinta y Siete Millones Quinientos Mil).-**
	Monto Máximo: Gs. 75.000.000 (Guaraníes Setenta y Cinco Millones).-

Lic. SERGIO SUAREZ GUANES
Representante de la Dirección General de la DINCAP

Econ. RODY CENTURION
Representante de la Dirección de Administración Financiera (DAF) de la DINCAP-MAG

0000472