INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN

LCO Nº 03/2020 - "MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" - ID 377.345

En la ciudad de San Lorenzo, Departamento Central, República del Paraguay, siendo las 10:00 horas del día 08 de setiembre de 2020, en la sede central del Instituto Forestal Nacional, sito en el Km. 10,5 de la Ruta N° 2 Mcal. Estigarribia, se reúne el comité de evaluación del llamado designado por Resolución INFONA N° 433/20, y que lo integran las siguientes personas:

- Sr. Néstor Santiago Zaracho Segovia – C.I. 1.141.653
- Sr. Antonino Rumich– C.I. 2.493.241
- Sr. Wilfrido Valenzuela – C.I. 2.876.285

Observación: El Sr. Wilfrido Valenzuela no participó de la evaluación debido a que se encuentra guardando cuarentena preventiva por sospecha de COVID 19 mínimamente hasta el 11 de setiembre.

1. ANTECEDENTES

a) **Sistema de Adjudicación:** Por Lote
b) **Contrato Abierto:** Si
c) **Disponibilidad Presupuestaria:** El llamado es plurianual y se cuenta con CDP N° 084/2020 por un valor de Gs. 110.000.000 (guaraníes ciento diez millones) para el presente Ejercicio Fiscal, y constancia plurianual para los Ejercicios 2021 y 2022

2. ACTO DE APERTURA

El Acto de Apertura de ofertas fue realizado en fecha 28 de agosto de 2020 y fueron recibidas las siguientes ofertas:

N°	EMPRESA OFERENTE	LOTE N°	MONTO TOTAL DE LA OFERTA (Gs.)
1	CONDOR S.A.C.I.	4	1.086.888.930.-
2	AUTOMOTOR S.A.	2	807.304.167.-
		3	71.353.500.-
3	TOYOTOSHI S.A.	1	717.436.230.-

No se registraron observaciones.

3. ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN SUSTANCIAL

A fin de determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, se procede a verificar el cumplimiento de la documentación sustancial:

DOCUMENTO REQUERIDO	OFERENTES		
	AUTOMOTOR S.A.	CONDOR S.A.C.I.	TOYOTOSHI S.A.
Formulario de Oferta	Cumple - fs. 03 a 14	Cumple - fs. 01 a 02 y 08 a 35	NO CUMPLE
Garantía de Mantenimiento de Oferta	Cumple - fs. 15 a 23	Cumple - fs. 04 a 07	CUMPLE
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos	Cumple - Activo SIPE - fs. 28	Cumple - Activo SIPE - fs. 03	CUMPLE

ANTONINO RUMICH - TRANSPORTE - D.G.A.F INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO DIRECTOR Dirección de Administración - INFONA

Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.	Cumple - Activo SIPE - Poder a favor de Rubén Valenzuela fs. 28	Cumple - Activo SIPE - fs. 03	CUMPLE

3.1. ANÁLISIS DOCUMENTACIÓN AUTOMOTOR S.A. y CONDOR S.A.

3.2.

Los oferentes **cumplen con la totalidad de los requisitos sustanciales**. Así también Se verificó que los mismos no forman parte de la lista del SICP de firmas inhabilitadas para contratar con el estado.

3.3. ANÁLISIS DOCUMENTACIÓN TOYOTOSHI S.A

El oferente presentó una planilla de precios que no fue descargada del SICP, no cotizó el ítem 12.18 y la descripción del ítem 16.3 es incorrecta, como se puede observar en las siguientes imágenes de su oferta:

- **Omisión del Sub ítem 12.18**

Sub - Total Ítem 11						14.125.100	14.125.100
12	78180101-009	ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL/ALTERNADOR - TOYOTA HILUX 2018	Unidad Medida Global	EVENTO	1		
12.1		Alternador Nuevo	Unidad	EVENTO	1	7.712.050	7.712.050
12.2		Juego de Carbón depresor	Unidad	EVENTO	1	417.500	417.500
12.3		Rotor rebobinado	Unidad	EVENTO	1	2.440.000	2.440.000
12.4		Campo rebobinado	Unidad	EVENTO	1	3.715.500	3.715.500
12.5		Plaqueta de diodo	Unidad	EVENTO	1	341.700	341.700
12.6		Regulador de voltaje	Unidad	EVENTO	1	1.310.400	1.310.400
12.7		Reten depresor de freno	Unidad	EVENTO	1	294.900	294.900
12.8		Depresor de freno	Unidad	EVENTO	1	5.829.000	5.829.000
12.9		Reparación depresor de freno	Unidad	EVENTO	1	269.500	269.500
12.10		Rulemán	Unidad	EVENTO	1	305.500	305.500
12.11		Carbón	Unidad	EVENTO	1	204.750	204.750
12.12		Colector de rotor	Unidad	EVENTO	1	1.458.700	1.458.700
12.13		Correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	892.300	892.300
12.14		Rellenar y tornear asiento de ruleman y reten	Unidad	EVENTO	1	242.550	242.550
12.15		Encamisado de tapa alojamiento de rulemán	Unidad	EVENTO	1	242.550	242.550
12.16		Rectificación de colector	Unidad	EVENTO	1	166.300	166.300
12.17		Bujes soporte alternador	Unidad	EVENTO	1	80.850	80.850
Sub - Total Ítem 12						**25.924.050**	**25.924.050**
13	78180101-009	ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL/PARTE DE MOTOR DE ARRANQUE - TOYOTA HILUX 2018	Unidad Medida Global	EVENTO	1		
13.1		Motor de arranque Nuevo	Unidad	EVENTO	1	6.200.000	6.200.000
13.2		Enducido rebobinado	Unidad	EVENTO	1	871.500	871.500
13.3		Campo rebobinado	Unidad	EVENTO	1	543.200	543.200
13.4		Colector	Unidad	EVENTO	1	1.073.500	1.073.500
13.5		Carbón	Unidad	EVENTO	1	384.800	384.800
13.6		Porta Carbón	Unidad	EVENTO	1	605.000	605.000
13.7		Automático	Unidad	EVENTO	1	1.622.600	1.622.600
13.8		Vendi	Unidad	EVENTO	1	1.280.450	1.280.450
13.9		Rulemán	Unidad	EVENTO	1	453.200	453.200
13.10		Rellenar y tornear asiento de ruleman y reten	Unidad	EVENTO	1	166.350	166.350
13.11		Confección de buje enducido	Unidad	EVENTO	1	80.850	80.850
13.12		Encamisado de buje reductora	Unidad	EVENTO	1	80.850	80.850
13.13		Soldadura de torpedo	Unidad	EVENTO	1	80.850	80.850
Sub - Total Ítem 13						**13.443.150**	**13.443.150**

Marcelo Toyotoshi
Presidente

REVISADO LEGALES

INSTITUTO FORESTAL NACIONAL - TRANSPORTE - D.G.A.F.

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

- **Descripción incorrecta del Sub ítem 16.3**

16	78180101-021	TAPICERIA (TELA) - TOYOTA HILUX 2018	Unidad Medida Global	EVENTO	1		
16.1		ASIENTO ACOMPAÑANTE	Unidad	EVENTO	1	13.983.900	13.983.900
16.2		ASIENTO TRASERO COMPLETO	Unidad	EVENTO	1	15.846.900	15.846.900
16.3		CUBRE VOLANTE	Unidad	EVENTO	1	8.863.700	8.863.700
16.4		TECHO	Unidad	EVENTO	1	3.727.500	3.727.500
16.5		Parasol RH	Unidad	EVENTO	1	542.600	542.600
16.6		Parasol LH	Unidad	EVENTO	1	460.300	460.300
16.7		Tapizado puerta delantera I/D	Unidad	EVENTO	1	3.119.800	3.119.800
16.8		Tapizado puerta trasera I/D	Unidad	EVENTO	1	2.735.700	2.735.700
Sub - Total Ítem 16						49.280.400	49.280.400
17	78180101-021	ALFOMBRADO - TOYOTA HILUX 2018	Unidad Medida Global	EVENTO	1		
17.1		Alfombrado de pisos	Unidad	EVENTO	1	1.752.830	1.752.830
Sub - Total Ítem 17						1.752.830	1.752.830
18	78180101-004	ELASTICOS TRASEROS - TOYOTA HILUX 2018	Unidad Medida Global	EVENTO	1		
18.1		CAMBIO DE DOS PRIMERAS HOJAS	Unidad	EVENTO	1	192.600	192.600
18.2		CAMBIO DE DOS SEGUNDAS HOJAS	Unidad	EVENTO	1	192.600	192.600
18.3		ENCURVADURA DE HOJA	Unidad	EVENTO	1	248.150	248.150
18.4		CAMBIO DEL CENTRO ELASTICO	Unidad	EVENTO	1	3.946.000	3.946.000
18.5		CAMBIO DE PERNOS	Unidad	EVENTO	1	420.500	420.500
18.6		CONUNTO DE BUJES DE ELASTICO	Unidad internacional	EVENTO	1	406.350	406.350
18.7		SOLDADURA Y RELLENO DE PERNOS	Unidad	EVENTO	1	195.400	195.400
18.8		CAMBIO DE GRILLETES	Unidad	EVENTO	1	848.400	848.400
Sub - Total Ítem 18						6.450.000	6.450.000
19	78180101-006	SISTEMA DE FRENO - TOYOTA HILUX 2018	Unidad Medida Global	EVENTO	1		
19.1		RECTIFICACION DE DOS DISCOS DEL.	Unidad	EVENTO	1	308.000	308.000
19.2		RECTIFICACION DE DOS TAMBORES TRAS.	Unidad	EVENTO	1	192.500	192.500
19.3		CEMENTADO DE CUATRO ZAPATAS DE FRENO TRASERO	Unidad	EVENTO	1	154.000	154.000
Sub - Total Ítem 19						654.500	654.500

Marcelo Toyotoshi
Presidente

REVISADO LEGALES

(*) La descripción correcta del Sub ítem 16.3 debe ser: Tapa volante con airbag.

El Pliego de Bases y Condiciones, en los datos de la licitación, Punto 12. Precio y Formulario de la Oferta - Apartado 1. C) indica que: "***En el caso del sistema de adjudicación por lotes, el oferente cotizará en la lista de precios uno o más lotes, e indicará todos los ítems del lote ofertado con sus precios unitarios y totales correspondientes***".

En el caso del Sub ítem 16.3 el error en la descripción del servicio podría afectar el alcance de la calidad de los servicios, debido a que no se menciona que debe incluir el airbag.

En conclusión, se puede observar que los errores en la planilla de precios se deben a que el oferente no descargó la planilla de precios del SICP como se indica en el Pliego de Bases y Condiciones Punto 12. Precio y Formulario de la Oferta, y estos derivaron en la omisión de un sub ítem y la incorrecta descripción de otro sub ítem, y éste comité considera que los mismos constituyen errores sustanciales en un documento sustancial, debido a que las desviaciones/omisiones se enmarcan dentro de los supuestos del decreto 2992/19 artículo 60 que establece:

Una oferta se ajusta sustancialmente al Pliego de bases y condiciones cuando concuerda con todos los términos, condiciones y especificaciones de los mismos, sin desviación, reserva u omisiones que:

a) Afecte el alcance y la calidad de los bienes, obras o servicios, especificados en el Pliego de bases y condiciones; o

ANTONIO RUNICH - TRANSPORTE - D.G.A.F. INFONA

LIC. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

b) Limite, en discrepancia con lo establecido en el Pliego de bases y condiciones, los derechos de la Convocante o las obligaciones del oferente emanadas del contrato.

Toda oferta que no se ajuste sustancialmente al Pliego de bases y condiciones será rechazada por la Convocante. No podrán subsanarse estas deficiencias para lograr la aceptación de la oferta.

Conforme a lo expuesto, la firma TOYOTOSHI S.A. **NO CUMPLE con la presentación correcta de la totalidad de los requisitos sustanciales por lo cual queda DESCALIFICADA.**

4. TABLA COMPARATIVA DE PRECIOS DE LAS OFERTAS AJUSTADA POR ERRORES ARITMETICOS:

LOTE	OFERENTE	MONTO OFERTADO
2	AUTOMOTOR S.A.	807.304.167
3	AUTOMOTOR S.A.	71.353.500
4	CONDOR S.A.C.I.	1.086.888.930

No se realizaron correcciones aritméticas.

5. APLICACIÓN DEL MARGEN DE PREFERENCIA:

Considerando que se presentó con una sola oferta para cada Lote, resulta innecesario solicitar el certificado de origen y aplicar del margen de preferencia debido a que no será alterado el orden de ofertas de menor a mayor precio.

6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se procede al análisis de la documentación formal que acredite los criterios legales, financieros y de experiencia, de la oferta presentada:

6.1. CAPACIDAD FINANCIERA

Las firmas **CONDOR S.A.C.I., AUTOMOTOR S.A.** son contribuyente de IRACIS, por los que el criterio a evaluar es el siguiente:

a. *Ratio de Liquidez:* *activo corriente / pasivo corriente*
Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 (tres) últimos años (2017, 2018 y 2019)
b. Endeudamiento: *pasivo total / activo total*
No deberá ser mayor a 0,80 en promedio en los 3 (tres) últimos años (2017, 2018 y 2019)
c. Rentabilidad: *Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.*
El promedio en los 3 (tres) últimos años (2017, 2018 y 2019), no deberá ser negativo.

REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO	AUTOMOTOR S.A.	CONDOR S.A.C.I.
Formulario 158 de Estados Financieros y sus anexos emitidos del Sistema Marangatú, correspondiente a los ejercicios fiscales 2017, 2018 y 2019 para contribuyentes de IRACIS..	Cumple - fs. 64 a 90	Cumple – fs. 47 a 89 (*)

(*) Por Nota CEO 02/2020 se solicitó a la firma CÓNDOR S.A. Formulario 158 de Estados Financieros correspondiente a los ejercicios fiscales 2018 y 2019. El oferente presentó la documentación dentro del plazo requerido.

ANTONINO RUSCH - TRANSPORTE - D.G.A.F INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

ANÁLISIS FINANCIERO AUTOMOTOR S.A.

AUTOMOTOR S.A.					
ACTIVO CORRIENTE		RATIO LIQUIDEZ(ACTIVO CORRIENTE /PASIVO CORRIENTE)		ENDEUDAMIENTO (PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL)	
2.017	691.076.292.683	12,78	2.017	0,07	2.017
2.018	773.383.156.861	13,16	2.018	0,06	2.018
2.019	915.732.274.913	8,36	2.019	0,10	2.019
PASIVO CORRIENTE		PROMEDIO	11,43	PROMEDIO	0,08
2.017	54.061.631.515				
2.018	58.763.490.360				
2.019	109.558.685.174				
ACTIVO TOTAL					
2.017	801.046.322.445				
2.018	921.809.745.172				
2.019	1.090.364.423.284				
PASIVO TOTAL					
2.017	54.061.631.515				
2.018	58.763.490.360				
2.019	109.558.685.174				
RENTABILIDAD					
	UTILIDAD	CAPITAL	PORCENTAJE DE UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS O PERDIDAS CON RESPECTO AL CAPITAL		
2.017	94.145.176.386	35.000.000.000	2,69	%	2.017
2.018	138.087.596.696	35.000.000.000	3,95	%	2.018
2.019	141.279.511.319	35.000.000.000	4,04	%	2.019
		PROMEDIO	7,98	%	

El oferente **AUTOMOTOR S.A.** **CUMPLE** con los requisitos de capacidad financiera.

ANÁLISIS FINANCIERO CÓNDOR S.A.C.I.

CONDOR S.A.C.I.					
ACTIVO CORRIENTE		RATIO LIQUIDEZ(ACTIVO CORRIENTE /PASIVO CORRIENTE)		ENDEUDAMIENTO (PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL)	
2.017	213.801.418.905	1,73	2.017	0,33	2.017
2.018	268.355.326.556	1,31	2.018	0,43	2.018
2.019	316.730.930.766	1,55	2.019	0,47	2.019
PASIVO CORRIENTE		PROMEDIO	1,53	PROMEDIO	0,41
2.017	123.444.470.102				
2.018	204.738.292.562				
2.019	204.902.598.110				
ACTIVO TOTAL					
2.017	410.531.960.902				
2.018	521.532.294.850				
2.019	578.007.102.912				
PASIVO TOTAL					
2.017	135.584.470.102				
2.018	221.889.309.982				
2.019	272.414.045.186				
RENTABILIDAD					
	UTILIDAD	CAPITAL	PORCENTAJE DE UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS O PERDIDAS CON RESPECTO AL CAPITAL		
2.017	22.272.870.237	98.000.000.000	0,23	%	2.017
2.018	24.796.834.384	98.000.000.000	0,25	%	2.018
2.019	15.573.756.948	93.000.000.000	0,17	%	2.019
		PROMEDIO	0,54	%	

El oferente **CONDOR S.A.C.I.** **CUMPLE** con los requisitos de capacidad financiera.

6.2. EXPERIENCIA REQUERIDA

CRITERIO: la sumatoria de facturas de mantenimiento y/o reparación de vehículos entre los años 2017, 2018 y 2019; y deberá ser igual o superior 50 % del monto máximo establecido para cada Lote.

ANTONIO RUMICH - TRANSPORTE - D.G.A.F INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

Nro.	REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO	AUTOMOTOR S.A.	CONDOR S.A.C.I.
1	Si el servicio fue prestado a una entidad pública: copia del contrato suscripto y sus correspondientes facturas legales emitidas para el cobro por la prestación de los servicios de mantenimiento y/o reparación de vehículos. En caso de no presentación de las facturas, el comité de evaluación podrá consultar el SICP, y serán consideradas válidos los pagos de los contratos que puedan verificarse en el ID correspondiente a los contratos presentados.	Cumple Fs. 47 a 62	Cumple Fs. 20 a 135

- **Detalle de Facturación AUTOMOTOR S.A.**

AUTOMOTOR S.A.				
Entidad	**ID**	**Documento**	**Monto Facturado**	**Observación**
MOPC	340.395	Contrato 227/18	1.171.654.000	Facturación verificada en el SICP, correspondiente al Ejercicio 2019

El monto facturado supera el 50% del monto máximo establecido para la suma del Lote 2 y 3 equivalentes a Gs. 80.000.000.

- **Detalle de Facturación AUTOMOTOR S.A.**

CONDOR S.A.C.I.				
Entidad	**ID**	**Documento**	**Monto Facturado**	**Observación**
SEN	336.170	Contrato 19/17	756.929.750	Facturación verificada en el SICP, correspondiente a los Ejercicios 2018 y 2019

El monto facturado supera el 50% del monto máximo establecido para la suma del Lote 4 equivalentes a Gs. 40.000.000.

CRITERIO 2: Antigüedad de la empresa mínima de 5 años

Nro.	REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO	AUTOMOTOR S.A.	CONDOR S.A.C.I.
1	Constancia de RUC emitida por la SET	Cumple - Activo SIPE - fs. 28 (Fecha de inscripción 1989 superior a los 5 años requeridos)	Cumple - Activo SIPE - fs. 03 (Fecha de inscripción 1989 superior a los 5 años requeridos)
2	Patente comercial vigente a la fecha de apertura, del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente.	Cumple - fs. 28	Cumple - Activo SIPE - fs. 03

Los oferentes **AUTOMOTOR S.A. Y CONDOR S.A.C.I. CUMPLEN** con los requisitos de experiencia.

6.3 CAPACIDAD TÉCNICA

CRITERIOS:

a) Habilitación ambiental o constancia en trámite de la SEAM del taller central ofertado.

Nro.	REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO	AUTOMOTOR S.A.	CONDOR S.A.C.I.
1	Habilitación ambiental o constancia en trámite de la SEAM	Cumple - fs. 65	Cumple - fs. 40 a 41

b) Los oferentes deben cumplir con lo siguiente:

ANTONINO RUMICI - TRANSPORTE - D.G.A.F INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

Solo para el Lote 2: El taller central ofertado de estar ubicado en San Lorenzo o sus ciudades limítrofes. Se acredita el requisito con la patente municipal. Además debe contar con talleres autorizados por el fabricante como mínimo en Encarnación, Cnel. Oviedo y/o Caaguazú (con tolerancia de hasta 20 km del límite de las mismas). Se acredita el requisito con la presentación en carácter de Declaración Jurada del listado de talleres autorizados con la dirección y número de teléfono de los mismos.

Solo para el Lote 3: El taller central ofertado de estar ubicado en San Lorenzo o sus ciudades limítrofes. Se acredita el requisito con la patente municipal.

Solo para el Lote 4: El taller central ofertado de estar ubicado en San Lorenzo o sus ciudades limítrofes. Se acredita el requisito con la patente municipal. Además debe contar con talleres autorizados por el fabricante como mínimo en Ciudad del Este, y Encarnación (con tolerancia de hasta 20 km del límite de las mismas). Se acredita el requisito con la presentación en carácter de Declaración Jurada del listado de talleres autorizados con la dirección y número de teléfono de los mismos

Nro.	REQUISITOS DOCUMENTALES PARA EVALUAR EL CRITERIO	AUTOMOTOR S.A.	CONDOR S.A.C.I.
1	Patente municipal	Cumple - fs. 91 a 92	Cumple - fs. 36 a 39
2	Declaración Jurada del listado de talleres autorizados con la dirección y número de teléfono de los mismos	Cumple - fs. 29 a 31	Cumple - Activo SIPE - fs. 03

Los oferentes **AUTOMOTOR S.A. Y CONDOR S.A.C.I. CUMPLEN** con los requisitos de capacidad técnica para los lotes ofertados.

7. CAPACIDAD LEGAL:

Conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, se procede a verificar si los oferentes no se encuentran comprendidos en las prohibiciones establecidas en el art 40, inciso "a y b" de la Ley 2051/03, verificación que se ha realizado en el análisis de la presentación de documentación sustancial al haber presentado en forma correcta el formulario de oferta

A continuación se verificará si los oferentes o sus representantes figuran en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública, para ello se recurrió a la página web oficial https://www.paraguay.gov.py/documentos/funcionario-publico a efectos de realizar la búsqueda de datos de los representantes de cada oferente:

AUTOMOTOR S.A.			
NOMBRE	CARGO	C.I.	CONSTANCIA
JOSÉ DANIEL BOGARÍN	PRESIDENTE	573.053	512.059
RUBEN DARIO BOGARÍN	DIRECTOR TITULAR	623.802	512.070
CARLA BOGARÍN DE FRUTOS	DIRECTOR TITULAR	793.107	512.074
SEBASTIÁN NELLO MAFFEI	DIRECTOR TITULAR	976.154	512.078
JOSÉ CARLO BOGARÍN	DIRECTOR SUPLENTE	2.897.951	512.083
KARINA FRUTOS BOGARÍN	DIRECTOR SUPLENTE	3.202.423	512.086
RUBÉN VALENZUELA	APODERADO	1.072.971	512.095

De la verificación se pudo constatar, que las personas verificadas no figuran en la base de datos de la Secretaría de la Función Pública, por lo tanto tampoco forman parte de los registros del personal de la Institución.

ANTONINO RUMICH
TRANSPORTE - D.G.A.F.
INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

CÓNDOR S.A.C.I.			
NOMBRE	**CARGO**	**C.I.**	**CONSTANCIA**
HUGO ALMEIDA	DIRECTOR TITULAR	558.023	513.723
OTILIA CORONEL DE ARECO	DIRECTOR TITULAR	400.395	513.726
ROLAND QUELLMALZ	DIRECTOR TITULAR	629.323	513.733
MARGARITA VON DONNER	DIRECTOR TITULAR	310.837	513.738
GUILLERMO QUELLMALZ	DIRECTOR TITULAR	484.556	513.743
NORMA VILLASANTI	DIRECTOR SUPLENTE	404.148	513.747
JUAN A. CORONEL	DIRECTOR SUPLENTE	286.263	513.754
ANNETTE QUELLMALZ	DIRECTOR SUPLENTE	699.186	513.758
PABLO LIVIERES	DIRECTOR SUPLENTE	654.687	513.764
EDUARDO LIVIERES	DIRECTOR SUPLENTE	654.685	513.767
EDITH GONZÁLEZ	APODERADA	3.877.886	513.770
SERGIO ROJAS	APODERADO	3.807.419	513.775

De la verificación se pudo constatar, que las personas verificadas no figuran en la base de datos de la Secretaría de la Función Pública, por lo tanto tampoco forman parte de los registros del personal de la Institución.

En este punto se concluye que los oferentes **AUTOMOTOR S.A. Y CONDOR S.A. C.I. CUMPLEN** con los requisitos de capacidad legal.

8. OTROS REQUISITOS DOCUMENTALES

DOCUMENTOS LEGALES	AUTOMOTOR S.A.	CONDOR S.A.
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes.	Cumple - Activo SIPE - fs. 01	Cumple - Activo SIPE - fs. 03
Fotocopia simple de los documentos de identidad de los representantes o apoderados de la sociedad	Cumple - Activo SIPE - fs. 01	Cumple - Activo SIPE - fs. 03
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social	CUMPLE - Respuesta a Nota CEO 01/20	Cumple - Activo SIPE - fs. 03
Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19.	Presenta Medida Cautelar - AI N° 317 que suspende para AUTOMOTOR S.A.los efectos de la Ley N° 6355/19	Cumple - SIPE - fs. 03 - Medida Cautelar AI N° 337 que suspende para CONDOR S.A. .los efectos de la Ley N° 6355/19
Fotocopia simple del Certificado de Cumplimiento Tributario vigente	Cumple - fs. 27	Cumple - Activo SIPE - fs. 03
Patente comercial del municipio en donde esté asentado el establecimiento principal del oferente	Cumple - Activo SIPE - fs. 01	Cumple - Activo SIPE - fs. 03

Los oferentes AUTOMOTOR S.A. Y CONDOR S.A. C.I. **CUMPLEN** con la presentación solvente de los documentos requeridos en el PBC – Requisitos de Participación y Criterios de Evaluación - Punto 6. Requisitos Documentales para la evaluación de las condiciones de participación.

9. ANÁLISIS DE PRECIOS OFERTADOS

Se procede a comparar los precios ofertados con los precios referenciales que se adjunta al presente informe en el ANEXO I adjunto al presente informe.

De la lista de precios ofertada por **AUTOMOTOR S.A** se verificó que todos los ítems y sub ítems se encuentra dentro de los parámetros permitidos por la normativa, por tanto, no es necesario solicitar la explicación detallada de los precios ofertados.

De la lista de precios de la firma **CONDOR S.A**.C.I. se verificó que el sub ítem 6.26 Provisión y cambio de batería 110 A., posee una desviación del 59% del precio referencial, por lo cual se solicitó por Nota CEO 02/2020 de fecha 04 de setiembre de 2020***"...la explicación detallada de la composición del precio ofertado en el sub ítem 6.26 Provisión y cambio de batería 110 A."***

Por Nota de fecha 07 de setiembre de 2020 se recibe respuesta sobre la composición de los precios ofertados, en el que el oferente indica:

ANTONINO RUMICHA
TRANSPORTE - D.G.A.F
INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

- Descripción del producto: **Batería 110 Amper**
- Precio por Unidad (Batería + Mano de obra): **Gs. 600.000.-**
- Precio Total: **Gs. 1.200.000.-**

Observación: El precio unitario ofertado por nuestra empresa incluye provisión de 2 baterías, mano de obra y gastos administrativos, se considera un todo debido a que la unidad funciona totalmente con las baterías en conjunto.

El camión mercedes Benz 1625 efectivamente posee un sistema eléctrico de 2 baterías que trabajan en conjunto y se consideran como un solo conjunto de una unidad, debido a que no se cambian por separado. Por tanto, se concluye que el precio es aceptable, debido a que el precio referencial fue consignado por debajo del precio real que corresponde para las características del móvil.

Considerando lo mencionado precedentemente, se concluye que las ofertas de las firmas **AUTOMOTOR S.A. Y CONDOR S.A.C.I.** son aceptables y puede ser considerada para la adjudicación.

10. RECOMENDACIÓN

Del análisis de la documentación recibida y cumplimiento de criterios de evaluación establecidos se recomienda lo siguiente:

1. **DECLARAR desierto el LOTE N° 1 "TOYOTA HILUX" conforme a Lo establecido en la Ley 2051/03 – artículo 30** *apartado b) que ninguna de las ofertas reúna las condiciones exigidas en las bases de la licitación o se apartara sustancialmente de ellas.*

2. **ADJUDICAR** la LCO 03/20 "Mantenimiento y/o Reparación de Vehículos" – ID N° 377.345 , conforme al siguiente detalle:

- **LOTE N° 2 ISUZU D-MAX a la firma AUTOMOTOR S.A.**

LOTE NRO: 2 - ISUZU D - MAX							
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**78180101-014**	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**55.016.531**
1.1		Juego de pastillas delant.	Unidad	EVENTO	1	1.059.167	1.059.167
1.2		Discos de Frenos delant.	Unidad	EVENTO	1	3.722.067	3.722.067
1.3		Juego de rep. De mordasa	Unidad	EVENTO	1	287.267	287.267
1.4		Cilindros de frenos tras.	Unidad	EVENTO	1	326.533	326.533
1.5		Zapatas de frenos tras.	Unidad	EVENTO	1	719.200	719.200
1.6		Tambores de F.	Unidad	EVENTO	1	2.046.000	2.046.000
1.7		Cabos de frenos de mano	Unidad	EVENTO	1	791.533	791.533
1.8		Bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	1.696.733	1.696.733
1.9		Fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	33.067	33.067
1.10		Caños flexibles de frenos	Unidad	EVENTO	1	2.128.667	2.128.667
1.11		seguros de zapata	Unidad	EVENTO	1	173.600	173.600
1.12		Rectificacion de discos de fr	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000

ANTONINO RUIZ DIAZ - TRANSPORTE - D.G.A.F. INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

1.13		Cementado de zapatas	Unidad	EVENTO	1	258.333	258.333
1.14		Rectificacion de tambores de fr trasQ	Unidad	EVENTO	1	155.000	155.000
1.15		Resortes de zapata	Unidad	EVENTO	1	322.400	322.400
1.16		juego de reparo de cilindro de frenos	Unidad	EVENTO	1	204.600	204.600
1.17		Regulador de freno RH	Unidad	EVENTO	1	118.833	118.833
1.18		Regulador de freno LH	Unidad	EVENTO	1	118.833	118.833
1.19		Leva de freno	Unidad	EVENTO	1	93.000	93.000
1.20		Perno de zapata	Unidad	EVENTO	1	173.600	173.600
1.21		Piston de mordaza	Unidad	EVENTO	1	818.400	818.400
1.22		Mordaza de freno delantero RH	Unidad	EVENTO	1	1.743.233	1.743.233
1.23		Mordaza de freno delantero LH	Unidad	EVENTO	1	1.743.233	1.743.233
1.24		Perno de mordaza	Unidad	EVENTO	1	558.000	558.000
1.25		tapa de polvo	Unidad	EVENTO	1	82.667	82.667
1.26		goma pedal TM	Unidad	EVENTO	1	33.067	33.067
1.27		bulbo de freno	Unidad	EVENTO	1	222.167	222.167
1.28		Mecanismo de freno de mano	Unidad	EVENTO	1	738.833	738.833
1.29		Jgo reparo bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	359.600	359.600
1.30		Sensor de desaceleracion	Unidad	EVENTO	1	917.600	917.600
1.31		Bomba de vacio	Unidad	EVENTO	1	2.298.133	2.298.133
1.32		Servo Freno	Unidad	EVENTO	1	4.247.000	4.247.000
1.33		Valvula de freno	Unidad	EVENTO	1	2.263.000	2.263.000
1.34		Sensor ABS de rueda del izq	Unidad	EVENTO	1	2.701.133	2.701.133
1.35		Sensor ABS de rueda del der	Unidad	EVENTO	1	2.701.133	2.701.133
1.36		Sensor ABS de rueda trase	Unidad	EVENTO	1	3.544.333	3.544.333
1.37		Modulo hidraulico de ABS	Unidad	EVENTO	1	13.554.233	13.554.233
1.38		Rotor sensor de ABS	Unidad	EVENTO	1	1.777.333	1.777.333
1.39		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
2	**78180101-004**	**Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**32.540.498**
2.1		Amortiguadores	Unidad	EVENTO	1	1.430.133	1.430.133
2.2		Rotulas inferiores	Unidad	EVENTO	1	859.733	859.733
2.3		Rotulas superiores	Unidad	EVENTO	1	1.056.067	1.056.067
2.4		Bujes de parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	322.400	322.400
2.5		Bujes de parrilla inferior del.	Unidad	EVENTO	1	338.933	338.933
2.6		Parrilla de suspensión inferior	Unidad	EVENTO	1	3.392.433	3.392.433
2.7		Parrilla de suspensión superior	Unidad	EVENTO	1	2.740.400	2.740.400
2.8		Buje estabilizador central	Unidad	EVENTO	1	105.400	105.400
2.9		Bieleta Estabilizadora LH	Unidad	EVENTO	1	165.333	165.333
2.10		Bieleta Estabilizadora RH	Unidad	EVENTO	1	165.333	165.333
2.11		Barra estabilizadora del.	Unidad	EVENTO	1	1.461.133	1.461.133
2.12		Barra de torsion RH	Unidad	EVENTO	1	1.280.300	1.280.300
2.13		Barra de torsion LH	Unidad	EVENTO	1	1.280.300	1.280.300
2.14		Brazo barra de torsion LH	Unidad	EVENTO	1	629.300	629.300
2.15		Brazo barra de torsion RH	Unidad	EVENTO	1	629.300	629.300
2.16		Asientos barra torsion superior	Unidad	EVENTO	1	130.200	130.200
2.17		Asientos barra torsion inferior	Unidad	EVENTO	1	93.000	93.000
2.18		Bulon de torsion	Unidad	EVENTO	1	126.067	126.067
2.19		Punta eje RH	Unidad	EVENTO	1	3.425.500	3.425.500
2.20		Punta eje LH	Unidad	EVENTO	1	3.425.500	3.425.500
2.21		Rodillo de punta eje	Unidad	EVENTO	1	119.867	119.867
2.22		Reten de aceite punta eje	Unidad	EVENTO	1	95.067	95.067

ANTONIO BUNCH - TRANSPORTE - D.G.A.F. INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

2.23		Maza rueda delantera	Unidad	EVENTO	1	3.680.733	3.680.733
2.24		Rotor sensor	Unidad	EVENTO	1	919.667	919.667
2.25		Ruleman de maza delantera int	Unidad	EVENTO	1	591.067	591.067
2.26		Ruleman de maza delantera ext	Unidad	EVENTO	1	630.333	630.333
2.27		Reten de maza delantera	Unidad	EVENTO	1	140.533	140.533
2.28		Tuerca de maza	Unidad	EVENTO	1	198.400	198.400
2.29		Arandela de maza	Unidad	EVENTO	1	37.200	37.200
2.30		Tapa de maza	Unidad	EVENTO	1	51.667	51.667
2.31		Buje amortiguador	Unidad	EVENTO	1	115.733	115.733
2.32		Perno Parrilla	Unidad	EVENTO	1	663.400	663.400
2.33		Taqueador de suspensión LH	Unidad	EVENTO	1	242.833	242.833
2.34		Taqueador de suspensión RH	Unidad	EVENTO	1	242.833	242.833
2.35		Tazas de ruedas	Unidad	EVENTO	1	1.624.400	1.624.400
2.36		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
3	**78180101-014**	**Serv. de repar. y mant. de sistema electric**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**12.217.933**
3.1		Bendix de arranque	Unidad	EVENTO	1	1.311.300	1.311.300
3.2		Rotor de arranque	Unidad	EVENTO	1	1.000.267	1.000.267
3.3		Inducido de arranque	Unidad	EVENTO	1	1.122.200	1.122.200
3.4		Jgo. De carbones	Unidad	EVENTO	1	134.333	134.333
3.5		Motor de arranque completo	Unidad	EVENTO	1	5.440.500	5.440.500
3.6		Trabajos de terceros	Unidad	EVENTO	1	258.333	258.333
3.7		Automatico de arranque	Unidad	EVENTO	1	1.256.533	1.256.533
3.8		Ruleman	Unidad	EVENTO	1	70.267	70.267
3.9		Ruleman de arranque	Unidad	EVENTO	1	304.833	304.833
3.10		Ruleman	Unidad	EVENTO	1	99.200	99.200
3.11		Ruleman	Unidad	EVENTO	1	162.233	162.233
3.12		Porta carbon	Unidad	EVENTO	1	225.267	225.267
3.13		Bobina motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	702.667	702.667
3.14		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
4	**78180101-014**	**Serv. de repar. y mant. de sistema electrico**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**17.418.701**
4.1		Jgo. De regulador de voltage y jgo de diodos	Unidad	EVENTO	1	3.086.567	3.086.567
4.2		Rotor de Alternador	Unidad	EVENTO	1	2.064.600	2.064.600
4.3		Estator de Alternador	Unidad	EVENTO	1	2.135.900	2.135.900
4.4		Correa de Alternador	Unidad	EVENTO	1	188.067	188.067
4.5		Rulemanes de Alternador	Unidad	EVENTO	1	361.667	361.667
4.6		Polea de alternador	Unidad	EVENTO	1	326.533	326.533
4.7		Carcasa Trasera de Alternado	Unidad	EVENTO	1	925.867	925.867
4.8		Carcasa delantera de alternador	Unidad	EVENTO	1	1.020.933	1.020.933
4.9		Alternador Completo	Unidad	EVENTO	1	7.178.567	7.178.567
4.10		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
5	**78180101-014**	**Serv. de repar. y mant. de sistema electrico**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**52.710.633**
5.1		Foco de Alta y Baja	Unidad	EVENTO	1	524.933	524.933
5.2		Focos de 2 filamentos	Unidad	EVENTO	1	43.400	43.400
5.3		focos de 1 filamento	Unidad	EVENTO	1	12.400	12.400
5.4		focos de busca huellas	Unidad	EVENTO	1	322.400	322.400
5.5		foco de luz de techo	Unidad	EVENTO	1	11.367	11.367
5.6		faro delantero	Unidad	EVENTO	1	2.986.333	2.986.333
5.7		faro trasero	Unidad	EVENTO	1	1.570.667	1.570.667
5.8		faritos de luz de chapa	Unidad	EVENTO	1	345.133	345.133

ANTONIO PLANCH
TRANSPORTE - D.G.A.F.
INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

5.9		faros busca huellas	Unidad	EVENTO	1	1.213.133	1.213.133
5.10		conmutador de luces	Unidad	EVENTO	1	1.003.367	1.003.367
5.11		bulbo de marcha atrás	Unidad	EVENTO	1	306.900	306.900
5.12		bulbo de neutro	Unidad	EVENTO	1	193.233	193.233
5.13		Faro auxiliar de freno	Unidad	EVENTO	1	1.139.767	1.139.767
5.14		tablero instrumental	Unidad	EVENTO	1	10.578.233	10.578.233
5.15		comando central de lev vid LH	Unidad	EVENTO	1	1.391.900	1.391.900
5.16		comando central de lev vid RH	Unidad	EVENTO	1	945.500	945.500
5.17		interruptor de lev vid tra LH	Unidad	EVENTO	1	843.200	843.200
5.18		interruptor de lev vid tra RH	Unidad	EVENTO	1	843.200	843.200
5.19		Interruptores de puerta	Unidad	EVENTO	1	396.800	396.800
5.20		Interruptor de estacionamiento	Unidad	EVENTO	1	223.200	223.200
5.21		interruptor de 4x4	Unidad	EVENTO	1	543.533	543.533
5.22		interruptor de busca huella	Unidad	EVENTO	1	590.033	590.033
5.23		Relay	Unidad	EVENTO	1	1.587.200	1.587.200
5.24		Encendedor	Unidad	EVENTO	1	290.367	290.367
5.25		Alarma cinturon	Unidad	EVENTO	1	411.267	411.267
5.26		Unidad de control	Unidad	EVENTO	1	1.323.700	1.323.700
5.27		bocina	Unidad	EVENTO	1	715.067	715.067
5.28		Relay limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	431.933	431.933
5.29		Control apertura	Unidad	EVENTO	1	1.624.400	1.624.400
5.30		Unidad de control de apertura	Unidad	EVENTO	1	2.322.933	2.322.933
5.31		Unidad de control 4JJ1	Unidad	EVENTO	1	13.721.633	13.721.633
5.32		Sensor de baja incandesente	Unidad	EVENTO	1	203.567	203.567
5.33		Sensor de posicion de leva 4JJ1	Unidad	EVENTO	1	553.867	553.867
5.34		Bujias incandecentes	Unidad	EVENTO	1	611.733	611.733
5.35		Motor limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	1.019.867	1.019.867
5.36		Motor lanza agua	Unidad	EVENTO	1	234.567	234.567
5.37		Antena centro techo	Unidad	EVENTO	1	709.900	709.900
5.38		Provisión y Cambio de batería 100 Amp.	Unidad	EVENTO	1	790.000	790.000
5.39		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
6	**78180101-014**	**Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**128.455.602**
6.1		Pistones	Unidad	EVENTO	1	3.294.267	3.294.267
6.2		Jgo. De Aros	Unidad	EVENTO	1	1.095.333	1.095.333
6.3		Juego de Juntas	Unidad	EVENTO	1	2.719.733	2.719.733
6.4		casquillos de biela	Unidad	EVENTO	1	529.067	529.067
6.5		caquillos de Bancada	Unidad	EVENTO	1	862.833	862.833
6.6		Valvulas de Admision	Unidad	EVENTO	1	1.612.000	1.612.000
6.7		Valvulas de Escape	Unidad	EVENTO	1	1.942.667	1.942.667
6.8		Junta de Tapa de Cilindros	Unidad	EVENTO	1	429.867	429.867
6.9		Arbol de Levas Adm.	Unidad	EVENTO	1	2.185.500	2.185.500
6.10		Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	17.153.333	17.153.333
6.11		Bielas	Unidad	EVENTO	1	3.364.533	3.364.533
6.12		Turbo	Unidad	EVENTO	1	16.053.867	16.053.867
6.13		Tapa de Cilindros	Unidad	EVENTO	1	14.656.800	14.656.800
6.14		Arbol de levas de Esc.	Unidad	EVENTO	1	3.086.567	3.086.567
6.15		Junta de multiple de adm.	Unidad	EVENTO	1	116.767	116.767
6.16		Junta de multiple de esc.	Unidad	EVENTO	1	39.267	39.267
6.17		Junta de frente de motor	Unidad	EVENTO	1	223.200	223.200
6.18		Reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	69.300	69.300

ANTONIO RUIZDIAZ - TRANSPORTE - D.G.A.F INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

6.19		Reten de bancada tras.	Unidad	EVENTO	1	172.567	172.567
6.20		resortes de valvulas	Unidad	EVENTO	1	462.933	462.933
6.21		Martilletes de Val.	Unidad	EVENTO	1	2.430.400	2.430.400
6.22		Reten guia de val.	Unidad	EVENTO	1	545.600	545.600
6.23		Jgo de Engranejes del frente motor	Unidad	EVENTO	1	4.249.067	4.249.067
6.24		Cadena de Distribucion	Unidad	EVENTO	1	1.874.467	1.874.467
6.25		Lts. De Aceite 15W40	Unidad	EVENTO	1	322.400	322.400
6.26		Filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	172.567	172.567
6.27		Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	195.300	195.300
6.28		Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	217.000	217.000
6.29		Tensor de Cadena de Distrib.	Unidad	EVENTO	1	632.400	632.400
6.30		Soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	611.733	611.733
6.31		Soportes de Motor	Unidad	EVENTO	1	533.200	533.200
6.32		Trabjos de Terceros (Rectificaciones)	Unidad	EVENTO	1	2.583.333	2.583.333
6.33		Junta tapa balancin	Unidad	EVENTO	1	183.933	183.933
6.34		Guia de valvulas	Unidad	EVENTO	1	347.200	347.200
6.35		Bulbo de aceite 4JJ1	Unidad	EVENTO	1	181.867	181.867
6.36		Block motor 4JJ1	Unidad	EVENTO	1	27.353.367	27.353.367
6.37		Carter motor	Unidad	EVENTO	1	1.691.567	1.691.567
6.38		Guia cadena	Unidad	EVENTO	1	192.200	192.200
6.39		Leva cadena	Unidad	EVENTO	1	336.867	336.867
6.40		Calce lateral	Unidad	EVENTO	1	138.467	138.467
6.41		Buje de biela	Unidad	EVENTO	1	282.133	282.133
6.42		Perno piston	Unidad	EVENTO	1	383.333	383.333
6.43		Seguro perno piston	Unidad	EVENTO	1	99.200	99.200
6.44		Rotor cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	132.267	132.267
6.45		Polea cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	1.553.100	1.553.100
6.46		Multiple de escape	Unidad	EVENTO	1	1.299.933	1.299.933
6.47		Multiple de admision	Unidad	EVENTO	1	2.974.967	2.974.967
6.48		Bomba de aceite	Unidad	EVENTO	1	2.298.133	2.298.133
6.49		Depurador de aire 4JJ1	Unidad	EVENTO	1	2.841.667	2.841.667
6.50		Tapa depurador	Unidad	EVENTO	1	837.000	837.000
6.51		Valvula de aire	Unidad	EVENTO	1	69.233	69.233
6.52		Manguera depurador	Unidad	EVENTO	1	204.600	204.600
6.53		Ducto de aire	Unidad	EVENTO	1	486.700	486.700
6.54		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
7	**78180101-014**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**75.922.931**
7.1		Lts de aceite 80w90	Unidad	EVENTO	1	148.800	148.800
7.2		Diferencial completo	Unidad	EVENTO	1	20.918.800	20.918.800
7.3		Corona y Piñon de Dif. 4x4	Unidad	EVENTO	1	6.588.533	6.588.533
7.4		Rulemanes de Corona	Unidad	EVENTO	1	386.467	386.467
7.5		Rulemanes de Piñon	Unidad	EVENTO	1	444.333	444.333
7.6		Rulemanes del tunel	Unidad	EVENTO	1	411.267	411.267
7.7		Reten de piñon	Unidad	EVENTO	1	49.600	49.600
7.8		Tuerca de Piñon	Unidad	EVENTO	1	37.200	37.200
7.9		arandela diferencial	Unidad	EVENTO	1	78.533	78.533
7.10		Retenes del Tunel del dif.	Unidad	EVENTO	1	152.933	152.933
7.11		Guardapolvos de homocineticas	Unidad	EVENTO	1	2.459.333	2.459.333
7.12		Tulipas de Homoc. lado caja	Unidad	EVENTO	1	8.225.333	8.225.333
7.13		Tulipas de Homoc. lado rueda	Unidad	EVENTO	1	8.225.333	8.225.333

ANTONINO RUNCI
TRANSPORTE - D.G.A.F.
INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

7.14		Bujes del soporte del tunel de Dif.	Unidad	EVENTO	1	562.133	562.133
7.15		Homocinetica del.	Unidad	EVENTO	1	12.482.667	12.482.667
7.16		Reten de homocinetica	Unidad	EVENTO	1	115.733	115.733
7.17		Ruleman eje homocinetica	Unidad	EVENTO	1	179.800	179.800
7.18		rodillo eje tunel	Unidad	EVENTO	1	248.000	248.000
7.19		Encastre de 4x4	Unidad	EVENTO	1	1.671.933	1.671.933
7.20		deslizante de 4x4	Unidad	EVENTO	1	1.281.333	1.281.333
7.21		Eje	Unidad	EVENTO	1	3.486.467	3.486.467
7.22		Actuador de diferencial	Unidad	EVENTO	1	2.065.633	2.065.633
7.23		Acople	Unidad	EVENTO	1	304.833	304.833
7.24		Espaciador	Unidad	EVENTO	1	88.867	88.867
7.25		Perno diferencial	Unidad	EVENTO	1	70.267	70.267
7.26		Planetario	Unidad	EVENTO	1	1.853.800	1.853.800
7.27		engranaje satelite	Unidad	EVENTO	1	1.345.400	1.345.400
7.28		Caja diferencial	Unidad	EVENTO	1	1.909.600	1.909.600
7.29		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
8	**78180101-025**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**37.133.668**
8.1		Cremallera de direccion	Unidad	EVENTO	1	11.925.700	11.925.700
8.2		Precap	Unidad	EVENTO	1	708.867	708.867
8.3		Guardapolvo	Unidad	EVENTO	1	692.333	692.333
8.4		Muñequin	Unidad	EVENTO	1	1.277.200	1.277.200
8.5		Esparragos de rueda	Unidad	EVENTO	1	396.800	396.800
8.6		Tuercas de rueda	Unidad	EVENTO	1	917.600	917.600
8.7		Bomba D/H	Unidad	EVENTO	1	5.562.433	5.562.433
8.8		Columna de direccion	Unidad	EVENTO	1	3.040.067	3.040.067
8.9		Conjunto cilindro contacto	Unidad	EVENTO	1	1.793.867	1.793.867
8.10		Eje de direccion	Unidad	EVENTO	1	1.949.900	1.949.900
8.11		Tanque de fluido D/H	Unidad	EVENTO	1	436.067	436.067
8.12		Manguera D/H	Unidad	EVENTO	1	1.977.800	1.977.800
8.13		Manguera de retorno D/H	Unidad	EVENTO	1	405.067	405.067
8.14		Manguera de D/H	Unidad	EVENTO	1	327.567	327.567
8.15		Jgo de rep retenes bomba D/H	Unidad	EVENTO	1	503.233	503.233
8.16		Jgo de rep cartuchos bomba D/H	Unidad	EVENTO	1	3.086.567	3.086.567
8.17		Cuerpo trasero bomba D/H	Unidad	EVENTO	1	1.837.267	1.837.267
8.18		Alineacion y balanceo	Unidad	EVENTO	1	165.333	165.333
8.19		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
9	**78180101-014**	**Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**68.831.168**
9.1		Radiador de agua	Unidad	EVENTO	1	9.450.867	9.450.867
9.2		Bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	1.841.400	1.841.400
9.3		Ventilador de radiador	Unidad	EVENTO	1	750.200	750.200
9.4		Termostado	Unidad	EVENTO	1	166.367	166.367
9.5		Junta de termostato	Unidad	EVENTO	1	64.067	64.067
9.6		manguera de radiador inferior	Unidad	EVENTO	1	203.567	203.567
9.7		manguera de radiador superior	Unidad	EVENTO	1	217.000	217.000
9.8		Juego de mangueras de calefacion	Unidad	EVENTO	1	1.742.200	1.742.200
9.9		Condensador de A.Ac	Unidad	EVENTO	1	3.213.667	3.213.667
9.10		Evaporador de A.Ac.	Unidad	EVENTO	1	6.682.567	6.682.567
9.11		Valvula expansora	Unidad	EVENTO	1	946.533	946.533
9.12		Filtro recibidor de A.Ac.	Unidad	EVENTO	1	1.220.367	1.220.367
9.13		Gas refrigerante 134 A	Unidad	EVENTO	1	310.000	310.000

ANTONIO RUMICH
TRANSPORTE - D.G.A.F.
INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración y Finanzas

9.14		Agua refrigerante c/aditivo	Unidad	EVENTO	1	124.000	124.000
9.15		Compresor de A. Ac	Unidad	EVENTO	1	10.409.800	10.409.800
9.16		Polea de A. Ac	Unidad	EVENTO	1	2.307.433	2.307.433
9.17		Embrague de compresor	Unidad	EVENTO	1	2.097.667	2.097.667
9.18		Caño de compresor	Unidad	EVENTO	1	2.050.133	2.050.133
9.19		Guia ventilador	Unidad	EVENTO	1	457.767	457.767
9.20		Tapa radiador	Unidad	EVENTO	1	116.767	116.767
9.21		Goma soporte radiador	Unidad	EVENTO	1	171.533	171.533
9.22		Protector 4JJ1	Unidad	EVENTO	1	223.200	223.200
9.23		Tanque aux radiador	Unidad	EVENTO	1	534.233	534.233
9.24		Enfriador de aire	Unidad	EVENTO	1	6.755.933	6.755.933
9.25		Enfriador de aceite	Unidad	EVENTO	1	5.112.933	5.112.933
9.26		Correa A/A	Unidad	EVENTO	1	151.900	151.900
9.27		Conjunto polea tensor A/A	Unidad	EVENTO	1	793.600	793.600
9.28		Manguera A/A	Unidad	EVENTO	1	2.053.233	2.053.233
9.29		Comando A/A	Unidad	EVENTO	1	1.415.667	1.415.667
9.30		Motor ventilador A/A	Unidad	EVENTO	1	1.431.167	1.431.167
9.31		Filtro habitaculo A/A	Unidad	EVENTO	1	386.467	386.467
9.32		Nucleo evaporador A/A	Unidad	EVENTO	1	2.425.233	2.425.233
9.33		Motor ventilador	Unidad	EVENTO	1	2.873.700	2.873.700
9.34		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
10	**78180101-998**	**Reparacion, mantenimiento de bolsas de aire**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**20.832.834**
10.1		Bolsa de Air Bag de Conductor	Unidad	EVENTO	1	5.874.500	5.874.500
10.2		Bolsa de Air Bag de Acompañante	Unidad	EVENTO	1	6.950.200	6.950.200
10.3		Disco de Air Bag bobina	Unidad	EVENTO	1	703.700	703.700
10.4		Modulo de Airbag	Unidad	EVENTO	1	3.501.967	3.501.967
10.5		Cinturon seguridad conductor	Unidad	EVENTO	1	1.152.167	1.152.167
10.6		Cinturon seguridad acompañante	Unidad	EVENTO	1	1.152.167	1.152.167
10.7		Hebilla cinturon	Unidad	EVENTO	1	1.368.133	1.368.133
10.8		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
11	**78180101-014**	**Servicio de Mant., reparacion o colocacion de puertas, ventanas y espejos vehicular**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**4.906.068**
11.1		Mecanismos de lev vid delnt izq.	Unidad	EVENTO	1	454.667	454.667
11.2		Mecanismos de lev vid delnt der.	Unidad	EVENTO	1	454.667	454.667
11.3		Mecanismos de lev vid tras izq	Unidad	EVENTO	1	583.833	583.833
11.4		Mecanismos de lev vid tras der.	Unidad	EVENTO	1	583.833	583.833
11.5		Ceradura de pta del izq.	Unidad	EVENTO	1	739.867	739.867
11.6		Ceradura de pta del der.	Unidad	EVENTO	1	739.867	739.867
11.7		Cerradura de pta tras izq	Unidad	EVENTO	1	609.667	609.667
11.8		Cerradura de pta tras der.	Unidad	EVENTO	1	609.667	609.667
11.9		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
12	**78180101-027**	**Servicio mantenim. o reparac. de tapiceria y alfombrado para vehiculo**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**13.228.533**
12.1		Tapiz de pta. Del izq.	Unidad	EVENTO	1	1.769.067	1.769.067
12.2		Tapiz de pta. Del der.	Unidad	EVENTO	1	1.769.067	1.769.067
12.3		Tapiz de pta tras izq.	Unidad	EVENTO	1	1.746.333	1.746.333
12.4		Tapiz de pta tras der.	Unidad	EVENTO	1	1.746.333	1.746.333
12.5		Jdo de guia de asiento de cond	Unidad	EVENTO	1	2.455.200	2.455.200
12.6		Guia de asiento de acompañante	Unidad	EVENTO	1	2.455.200	2.455.200
12.7		Limpieza integral de Tapizado	Unidad	EVENTO	1	1.157.333	1.157.333
12.8		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000

ANTONINO KUMEH
TRANSPORTE - D.G.A.F.
INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

13	**78180101-014**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**32.973.466**
13.1		Jgo de Anillos Sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	3.062.800	3.062.800
13.2		Jgo de Rulemanes	Unidad	EVENTO	1	1.958.167	1.958.167
13.3		Jgo. De Rodillos	Unidad	EVENTO	1	888.667	888.667
13.4		Desplazable de 1y2da.	Unidad	EVENTO	1	1.608.900	1.608.900
13.5		Desplazable de 3ra y 4ta.	Unidad	EVENTO	1	1.529.333	1.529.333
13.6		Deplazable de 5ta y M.atras	Unidad	EVENTO	1	1.675.033	1.675.033
13.7		Eje de Mando	Unidad	EVENTO	1	1.637.833	1.637.833
13.8		Eje Principal	Unidad	EVENTO	1	1.278.233	1.278.233
13.9		Engranaje de 1ra.	Unidad	EVENTO	1	1.329.900	1.329.900
13.10		Engranaje de 2da.	Unidad	EVENTO	1	1.245.167	1.245.167
13.11		Engranaje de 3ra.	Unidad	EVENTO	1	1.584.100	1.584.100
13.12		Engranaje de 5ta.	Unidad	EVENTO	1	1.417.733	1.417.733
13.13		Cuadruple	Unidad	EVENTO	1	3.066.933	3.066.933
13.14		Reten cola	Unidad	EVENTO	1	99.200	99.200
13.15		Reten de frente caja	Unidad	EVENTO	1	70.267	70.267
13.16		Lts de aceite 75w90	Unidad	EVENTO	1	315.167	315.167
13.17		Placa intermedia	Unidad	EVENTO	1	641.700	641.700
13.18		Jgo de juntas de caja	Unidad	EVENTO	1	133.300	133.300
13.19		Engranaje marcha atrás	Unidad	EVENTO	1	1.492.133	1.492.133
13.20		Sincronizador	Unidad	EVENTO	1	1.249.300	1.249.300
13.21		Engranaje	Unidad	EVENTO	1	1.369.167	1.369.167
13.22		Caja selectora de cambios	Unidad	EVENTO	1	3.606.333	3.606.333
13.23		Palanca de cambios	Unidad	EVENTO	1	1.584.100	1.584.100
13.24		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
14	**78180101-014**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**15.363.433**
14.1		Plato de Presion	Unidad	EVENTO	1	1.123.233	1.123.233
14.2		Disco	Unidad	EVENTO	1	978.567	978.567
14.3		Cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	429.867	429.867
14.4		Horquilla	Unidad	EVENTO	1	363.733	363.733
14.5		Guardapolvo de Horquilla	Unidad	EVENTO	1	80.600	80.600
14.6		Ruleman Piloto	Unidad	EVENTO	1	95.067	95.067
14.7		Volante de motor	Unidad	EVENTO	1	8.255.333	8.255.333
14.8		Tornillos de volante	Unidad	EVENTO	1	289.333	289.333
14.9		Corona volante	Unidad	EVENTO	1	889.700	889.700
14.10		Bulbo de embrague	Unidad	EVENTO	1	70.267	70.267
14.11		Goma pedal de embrague	Unidad	EVENTO	1	48.567	48.567
14.12		Flexible de embrague	Unidad	EVENTO	1	331.700	331.700
14.13		Bomba aux de embrage	Unidad	EVENTO	1	419.533	419.533
14.14		Jgo rep bomba aux de embrague	Unidad	EVENTO	1	100.233	100.233
14.15		Bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	1.757.700	1.757.700
14.16		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
15	**78180101-014**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**55.984.765**
15.1		Diferencial completo	Unidad	EVENTO	1	25.156.500	25.156.500
15.2		Jgo. De piñon y corona	Unidad	EVENTO	1	5.976.800	5.976.800
15.3		Rulemanes de corona	Unidad	EVENTO	1	475.333	475.333
15.4		Ruleman de piñon grande	Unidad	EVENTO	1	214.933	214.933
15.5		Ruleman de piñon chico	Unidad	EVENTO	1	205.633	205.633
15.6		Reten piñón	Unidad	EVENTO	1	49.600	49.600

ANTONINO RUNICH
TRANSPORTE - D.G.A.F.
INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

15.7		Espaciador	Unidad	EVENTO	1	79.567	79.567
15.8		Tuerca de piñón	Unidad	EVENTO	1	74.400	74.400
15.9		eje palier trasero	Unidad	EVENTO	1	4.003.133	4.003.133
15.10		reten palier	Unidad	EVENTO	1	97.133	97.133
15.11		Ruleman palier	Unidad	EVENTO	1	1.198.667	1.198.667
15.12		Retentor	Unidad	EVENTO	1	1.271.000	1.271.000
15.13		Reten tunel trasero	Unidad	EVENTO	1	76.467	76.467
15.14		ollita diferencial	Unidad	EVENTO	1	9.331.000	9.331.000
15.15		Satélites	Unidad	EVENTO	1	2.463.467	2.463.467
15.16		Disco friccion	Unidad	EVENTO	1	756.400	756.400
15.17		Plato friccionQ	Unidad	EVENTO	1	500.133	500.133
15.18		Planetarios	Unidad	EVENTO	1	2.062.533	2.062.533
15.19		Lts de aceite 80w90	Unidad	EVENTO	1	148.800	148.800
15.20		Aro de presion	Unidad	EVENTO	1	651.000	651.000
15.21		cruceta	Unidad	EVENTO	1	357.533	357.533
15.22		Acople	Unidad	EVENTO	1	704.733	704.733
15.23		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
16	**78180101-004**	**Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**6.244.234**
16.1		Amortiguadores traseros	Unidad	EVENTO	1	799.800	799.800
16.2		Bujes de elásticos	Unidad	EVENTO	1	231.467	231.467
16.3		Grilletes de elásticos	Unidad	EVENTO	1	603.467	603.467
16.4		Trabajos de Terceros Rep. De Elásticos	Unidad	EVENTO	1	775.000	775.000
16.5		Taqueador trasero	Unidad	EVENTO	1	409.200	409.200
16.6		Perno elastico	Unidad	EVENTO	1	136.400	136.400
16.7		Buje amortiguador	Unidad	EVENTO	1	132.267	132.267
16.8		Buje elastico	Unidad	EVENTO	1	179.800	179.800
16.9		Goma cabina	Unidad	EVENTO	1	2.182.400	2.182.400
16.10		Mecanismo porta auxilio	Unidad	EVENTO	1	664.433	664.433
16.11		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
17	**78180101-014**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisio**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**90.557.001**
17.1		Caja de transferencia completa	Unidad	EVENTO	1	35.986.867	35.986.867
17.2		Actuador 4x4	Unidad	EVENTO	1	2.426.267	2.426.267
17.3		Modulo 4x4	Unidad	EVENTO	1	833.900	833.900
17.4		Comando 4x4	Unidad	EVENTO	1	441.233	441.233
17.5		Cardan Completo	Unidad	EVENTO	1	7.050.433	7.050.433
17.6		Crucetas de Cardan	Unidad	EVENTO	1	908.300	908.300
17.7		Centralizador de Cardan	Unidad	EVENTO	1	538.367	538.367
17.8		Cardan delantero	Unidad	EVENTO	1	4.849.433	4.849.433
17.9		Crucetas de Cardan 4x4	Unidad	EVENTO	1	818.400	818.400
17.10		Brida de Cardan Tras. Lado Diferencial	Unidad	EVENTO	1	410.233	410.233
17.11		Brida de Cardan Del. Lado Caja	Unidad	EVENTO	1	716.100	716.100
17.12		Interruptor inhibidor	Unidad	EVENTO	1	668.567	668.567
17.13		Caja de transferencia	Unidad	EVENTO	1	30.676.567	30.676.567
17.14		Bomba de transferencia	Unidad	EVENTO	1	1.734.967	1.734.967
17.15		Cadena de transferencia	Unidad	EVENTO	1	1.421.867	1.421.867
17.16		Brida	Unidad	EVENTO	1	945.500	945.500
17.17		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
18	**78180101-9995**	**Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**86.966.168**
18.1		Sensor de masa de aire	Unidad	EVENTO	1	296.567	296.567

ANTONINO BÁEZ
TRANSPORTE - D.G.A.F
INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

18.2		Conjunto aceleracion	Unidad	EVENTO	1	2.925.367	2.925.367
18.3		Bomba de combustible de tanque	Unidad	EVENTO	1	4.376.167	4.376.167
18.4		Bomba alimentadora de combustible	Unidad	EVENTO	1	24.486.900	24.486.900
18.5		Inyectores	Unidad	EVENTO	1	13.813.600	13.813.600
18.6		Solenoide alimentadora	Unidad	EVENTO	1	1.072.600	1.072.600
18.7		Sensor posicion de Cigüeñal 4JJ1	Unidad	EVENTO	1	640.667	640.667
18.8		Sensor posicion de Árbol de Levas 4JJ1	Unidad	EVENTO	1	553.867	553.867
18.9		Sensor de Flujo de Aire 4JJ1	Unidad	EVENTO	1	3.082.433	3.082.433
18.10		Sensor de Acelerador 4JJ1	Unidad	EVENTO	1	1.484.900	1.484.900
18.11		Jgo de Caños Sist. de Admisión Turbo/ Inter	Unidad	EVENTO	1	3.668.333	3.668.333
18.12		Base de Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	720.233	720.233
18.13		Sensor de presion Common Rail	Unidad	EVENTO	1	2.085.267	2.085.267
18.14		Limitador de presion del Common Rail	Unidad	EVENTO	1	2.219.600	2.219.600
18.15		Juego de Caños de Combustible	Unidad	EVENTO	1	1.851.733	1.851.733
18.16		Flotador de Tanque	Unidad	EVENTO	1	482.567	482.567
18.17		Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	217.000	217.000
18.18		Pedal de acelerador	Unidad	EVENTO	1	2.038.767	2.038.767
18.19		Sensor de Velocímetro	Unidad	EVENTO	1	1.286.500	1.286.500
18.20		Sensor de temperatura combustible	Unidad	EVENTO	1	352.367	352.367
18.21		Sensor presion combustible	Unidad	EVENTO	1	1.947.833	1.947.833
18.22		Tubo common rail	Unidad	EVENTO	1	3.063.833	3.063.833
18.23		Arandela de pico inyector	Unidad	EVENTO	1	70.267	70.267
18.24		Anillo inyector 4JJ1	Unidad	EVENTO	1	57.867	57.867
18.25		Sensor filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	327.567	327.567
18.26		Interrutor presion combustible	Unidad	EVENTO	1	388.533	388.533
18.27		Conjunto soporote filtro de comb	Unidad	EVENTO	1	807.033	807.033
18.28		tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	3.241.567	3.241.567
18.29		tapa tanque de comb	Unidad	EVENTO	1	383.367	383.367
18.30		protector del tanque	Unidad	EVENTO	1	772.933	772.933
18.31		tubo de combustible	Unidad	EVENTO	1	791.533	791.533
18.32		valvula de retencion de comb	Unidad	EVENTO	1	191.167	191.167
18.33		Conjunto aceleracion	Unidad	EVENTO	1	2.925.367	2.925.367
18.34		Valvula EGR	Unidad	EVENTO	1	2.769.333	2.769.333
18.35		Valvula EVRV	Unidad	EVENTO	1	1.442.533	1.442.533
18.36		Mano de Obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
							807.304.167

MONTO MÍNIMO LOTE 2: Gs. 80.000.000 (guaraníes ochenta millones)

MONTO MÁXIMO LOTE 2: Gs. 145.000.000 (guaraníes ciento cuarenta y cinco millones)

- **LOTE N° 3 HYUNDAI ACCENT 2016 a la firma AUTOMOTOR S.A.**

LOTE NRO: 3 - HYUNDAI ACCENT 2016							
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**78180101-014**	**Reparación de frenos**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**6.526.000**
1.1		1 Juego de pastillas delant.	Unidad	EVENTO	1	591.000	591.000
1.2		2 Discos de Frenos delant.	Unidad	EVENTO	1	1.118.000	1.118.000

ANTONINO RUMICH
TRANSPORTE - D.G.A.F
INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

1.3		1 Juego de rep. De mordasa	Unidad	EVENTO	1	216.000	216.000
1.4		2 Cilindros de frenos tras.	Unidad	EVENTO	1	637.000	637.000
1.5		4 Zapatas de frenos tras.	Unidad	EVENTO	1	417.000	417.000
1.6		2 Tambores de F.	Unidad	EVENTO	1	718.000	718.000
1.7		2 Cabos de frenos de mano	Unidad	EVENTO	1	496.000	496.000
1.8		1 Bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	712.000	712.000
1.9		Perno Mordaza	Unidad	EVENTO	1	37.000	37.000
1.10		1 Fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	30.000	30.000
1.11		4 Caños flexibles de frenos	Unidad	EVENTO	1	419.000	419.000
1.12		4 Resortes de zapatas	Unidad	EVENTO	1	186.000	186.000
1.13		4 segureos de zapatas	Unidad	EVENTO	1	94.000	94.000
1.14		Mano de obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
1.15		Rectificacion de 2 Discos de Fr.	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
1.16		Cementado de 4 zapatas	Unidad	EVENTO	1	275.000	275.000
1.17		Rectificacion de 2 tambores de Fr.Tras.	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
2	**78180101-004**	**Reparación de suspensión delantera**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**7.782.500**
2.1		Amortiguador RH	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
2.2		Amortiguador LH	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
2.3		Buje Estabilizador	Unidad	EVENTO	1	44.000	44.000
2.4		Rotula Suspensión	Unidad	EVENTO	1	252.000	252.000
2.5		Punta eje izq.	Unidad	EVENTO	1	545.000	545.000
2.6		Torreta Amortiguador	Unidad	EVENTO	1	185.000	185.000
2.7		Bieleta Estabilizador	Unidad	EVENTO	1	199.000	199.000
2.8		Punta eje der.	Unidad	EVENTO	1	545.000	545.000
2.9		4 Bujes de parrilla inferior del.	Unidad	EVENTO	1	487.000	487.000
2.10		Parrilla Suspensión	Unidad	EVENTO	1	732.500	732.500
2.11		Masa de rueda	Unidad	EVENTO	1	463.000	463.000
2.12		Homocinetica LH	Unidad	EVENTO	1	1.680.000	1.680.000
2.13		Homocinetica RH	Unidad	EVENTO	1	1.680.000	1.680.000
2.14		Mano de obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
3	**78180101-014**	**Reparación de sistema de arranque**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**2.052.000**
3.1		1 Bendix de arranque	Unidad	EVENTO	1	358.000	358.000
3.2		1 Rotor de arranque	Unidad	EVENTO	1	519.000	519.000
3.3		1 Inducido de arranque	Unidad	EVENTO	1	798.000	798.000
3.4		1 Jgo. De carbones	Unidad	EVENTO	1	247.000	247.000
3.5		Mano de obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
4	**78180101-014**	**Reparación de Alternador**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**6.231.500**
4.1		1 Jgo. De regulador de voltage y juego de diodos	Unidad	EVENTO	1	489.000	489.000
4.2		1 Alternador	Unidad	EVENTO	1	2.169.500	2.169.500
4.3		1 Jgo de Diodos (incluido con el regulador voltage)	Unidad	EVENTO	1	489.000	489.000
4.4		1 Rotor de Alternador	Unidad	EVENTO	1	542.000	542.000
4.5		1 Estator de Alternador	Unidad	EVENTO	1	1.072.000	1.072.000
4.6		1 Correa de Alternador	Unidad	EVENTO	1	148.000	148.000
4.7		2 Rulemanes de Alternador	Unidad	EVENTO	1	214.000	214.000
4.8		1 Polea de alternador	Unidad	EVENTO	1	287.000	287.000
4.9		1 Carcasa Trasera de Alternado	Unidad	EVENTO	1	379.000	379.000
4.10		1 Carcasa delantera de alternador	Unidad	EVENTO	1	312.000	312.000
4.11		Mano de obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000

ANTONINO RUMICH
TRANSPORTE - D.G.A.F
INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

5	**78180101-014**	**Reparación de Partes eléctricas en Gral.**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**4.845.500**
5.1		2 Focod de Alta y Baja	Unidad	EVENTO	1	187.000	187.000
5.2		2 Focos de filamentos	Unidad	EVENTO	1	14.000	14.000
5.3		2 focos de 1 filamento	Unidad	EVENTO	1	14.000	14.000
5.4		focos de busca huellas	Unidad	EVENTO	1	96.500	96.500
5.5		1 foco de luz de techo	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000
5.6		2 faritos de luz de chapa	Unidad	EVENTO	1	214.000	214.000
5.7		1 conmutador de luces	Unidad	EVENTO	1	326.000	326.000
5.8		1 bulbo de marcha atr?s	Unidad	EVENTO	1	189.000	189.000
5.9		Relay	Unidad	EVENTO	1	261.000	261.000
5.10		Modulo Air Bag	Unidad	EVENTO	1	2.251.000	2.251.000
5.11		1 bulbo de frenos	Unidad	EVENTO	1	264.000	264.000
5.12		1 bulbo de punto muerto	Unidad	EVENTO	1	214.000	214.000
5.13		Provisión y Cambio de batería de 72 amp	Unidad	EVENTO	1	640.000	640.000
5.14		Mano de obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
6	**78180101-014**	**Reparación de Motor**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**13.925.000**
6.1		4 Pistones	Unidad	EVENTO	1	646.000	646.000
6.2		4 Jgo. De Aros	Unidad	EVENTO	1	436.000	436.000
6.3		1 Juego de Juntas	Unidad	EVENTO	1	719.000	719.000
6.4		1 Jgo. De casquiloos de biela	Unidad	EVENTO	1	298.000	298.000
6.5		1 Jgo. De caquillos de Bancada	Unidad	EVENTO	1	318.000	318.000
6.6		4 Valvulas de Admision	Unidad	EVENTO	1	258.000	258.000
6.7		4 Valvulas de Escape	Unidad	EVENTO	1	267.000	267.000
6.8		1 Junta de Tapa de Cilindros	Unidad	EVENTO	1	214.000	214.000
6.9		1 Arbol de Levas Adm.	Unidad	EVENTO	1	1.049.000	1.049.000
6.10		1 Cigüeñal	Unidad	EVENTO	1	2.386.000	2.386.000
6.11		4 Bielas	Unidad	EVENTO	1	1.326.000	1.326.000
6.12		1 Arbol de levas de Esc.	Unidad	EVENTO	1	1.068.000	1.068.000
6.13		1 Junta de multiple de adm.	Unidad	EVENTO	1	59.000	59.000
6.14		1 Junta de multiple de esc.	Unidad	EVENTO	1	64.000	64.000
6.15		1 Junta de frente de motor	Unidad	EVENTO	1	86.000	86.000
6.16		1 Reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	52.000	52.000
6.17		1 Reten de bancada tras.	Unidad	EVENTO	1	68.000	68.000
6.18		8 resortes de valvulas	Unidad	EVENTO	1	269.000	269.000
6.19		8 Martilletes de Val.	Unidad	EVENTO	1	417.000	417.000
6.20		1 Jgo. Reten guia de val.	Unidad	EVENTO	1	244.000	244.000
6.21		1 Jgo de Engranejes del frente motor	Unidad	EVENTO	1	846.000	846.000
6.22		1 Cadena de Distribucion	Unidad	EVENTO	1	967.000	967.000
6.23		6 Lts. De Aceite 15W40	Unidad	EVENTO	1	187.000	187.000
6.24		1 Filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	51.000	51.000
6.25		1 Filtro de Aire	Unidad	EVENTO	1	70.500	70.500
6.26		1 Filtro de Combustible	Unidad	EVENTO	1	147.000	147.000
6.27		1 Regulador de Cadena de Distrib.	Unidad	EVENTO	1	417.000	417.000
6.28		1 Soporte de caja	Unidad	EVENTO	1	298.000	298.000
6.29		Soportes de Motor	Unidad	EVENTO	1	567.500	567.500
6.30		Mano de obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
7	**78180101-025**	**Reparación de Dirección**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**3.337.000**
7.1		Cremallera de dirección	Unidad	EVENTO	1	2.261.000	2.261.000
7.2		Precap	Unidad	EVENTO	1	259.000	259.000

ANTONINO RUBICH
TRANSPORTE - D.G.A.F.
INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

7.3		Guaradapolvo	Unidad	EVENTO	1	187.000	187.000
7.4		Muñequin	Unidad	EVENTO	1	236.000	236.000
7.5		24 Esparragos de rueda	Unidad	EVENTO	1	264.000	264.000
7.6		Mano de obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
8	**78180101-014**	**Reparación del sistema de refrigeracion y A.A.C.**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**15.754.000**
8.1		1 Radiador de agua	Unidad	EVENTO	1	1.638.000	1.638.000
8.2		1 Bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	326.000	326.000
8.3		1 Ventilador de radiador	Unidad	EVENTO	1	1.614.000	1.614.000
8.4		1 Termostado	Unidad	EVENTO	1	237.000	237.000
8.5		Correa Ventilador	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000
8.6		Turbocargador	Unidad	EVENTO	1	9.094.000	9.094.000
8.7		Conjunto Alojamiento termostato	Unidad	EVENTO	1	1.128.000	1.128.000
8.8		Filtro de A/C	Unidad	EVENTO	1	340.000	340.000
8.9		1 Junta de termostato	Unidad	EVENTO	1	64.000	64.000
8.10		2 mangueras de radiador	Unidad	EVENTO	1	214.000	214.000
8.11		1 Valvula expansora	Unidad	EVENTO	1	682.000	682.000
8.12		Agua refrigerante c/aditivo	Unidad	EVENTO	1	80.000	80.000
8.13		Mano de obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
9	**78180101-014**	**Reparación de Transmisión**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**6.993.000**
9.1		1 Jgo de Rulemanes	Unidad	EVENTO	1	814.000	814.000
9.2		1 Jgo. De Rodillos	Unidad	EVENTO	1	746.000	746.000
9.3		1 Desplazable de 1y2da.	Unidad	EVENTO	1	584.000	584.000
9.4		1 Desplazable de 3ra y 4ta.	Unidad	EVENTO	1	482.000	482.000
9.5		1 Deplazable de 5ta y M.atras	Unidad	EVENTO	1	510.000	510.000
9.6		1 Eje de Mando	Unidad	EVENTO	1	417.000	417.000
9.7		1 Eje Principal	Unidad	EVENTO	1	944.000	944.000
9.8		1 Engranaje de 1ra.	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
9.9		1 Engranaje de 2da.	Unidad	EVENTO	1	384.000	384.000
9.10		1 Engranaje de 3ra.	Unidad	EVENTO	1	376.000	376.000
9.11		1 Engranaje de 5ta.	Unidad	EVENTO	1	366.000	366.000
9.12		1 Reten cola	Unidad	EVENTO	1	69.000	69.000
9.13		1 Reten de frente	Unidad	EVENTO	1	54.000	54.000
9.14		3 Lts de aceite 75w90	Unidad	EVENTO	1	174.000	174.000
9.15		Mano de obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
9.16		1 Cabo de cambios	Unidad	EVENTO	1	547.000	547.000
10	**78180101-014**	**Reparación de Embrague**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**2.836.000**
10.1		1 Plato de Presion	Unidad	EVENTO	1	457.500	457.500
10.2		1 Disco	Unidad	EVENTO	1	622.500	622.500
10.3		1 Cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	234.000	234.000
10.4		1 Horquilla	Unidad	EVENTO	1	396.000	396.000
10.5		1 Guardapolvo de Horquilla	Unidad	EVENTO	1	138.000	138.000
10.6		Cilindro de Embrague	Unidad	EVENTO	1	322.000	322.000
10.7		Bomba Central de Embrague	Unidad	EVENTO	1	438.000	438.000
10.8		1 Ruleman Piloto	Unidad	EVENTO	1	98.000	98.000
10.9		Mano de obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
11	**78180101-004**	**Reparación de suspensión trasera**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		**1.071.000**
11.1		Amortiguador trasero	Unidad	EVENTO	1	484.000	484.000
11.2		8 Bujes de el?sticos	Unidad	EVENTO	1	176.000	176.000
11.3		Taqueador	Unidad	EVENTO	1	169.000	169.000

ANTONIO BLASCH - TRANSPORTE - D.G.A.F. - INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

11.4		4 Grilletes de el?sticos	Unidad	EVENTO	1	112.000	112.000
11.5		Mano de obra p/ hora	Unidad	EVENTO	1	130.000	130.000
							71.353.500

MONTO MÍNIMO LOTE 3: Gs. 8.000.000 (guaraníes ocho millones)

MONTO MÁXIMO LOTE 3: Gs. 15.000.000 (guaraníes quince millones)

- **LOTE N° 4 CAMIONES MERCEDEZ BENZ a la firma CÓNDOR S.A.C.I.**

LOTE NRO: 4 CAMIONES MERCEDES BENZ							
Ítem	**Código Catálogo**	**Descripción del Bien**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio unitario (IVA incluído)**	**Precio total**
1	**78180101-014**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision - MODELO 1625**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
1.1		Cuadruple	Unidad	EVENTO	1	9.310.000	9.310.000
1.2		Eje de mando	Unidad	EVENTO	1	4.310.000	4.310.000
1.3		Anillos sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	5.730.000	5.730.000
1.4		Eje ranurado	Unidad	EVENTO	1	6.525.000	6.525.000
1.5		Engranaje de 1 a 5ta.	Unidad	EVENTO	1	5.050.000	5.050.000
1.6		Engranaje marcha atras	Unidad	EVENTO	1	2.610.000	2.610.000
1.7		Cambio de aceite de caja p/LT	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
1.8		Corona piñon	Unidad	EVENTO	1	15.572.000	15.572.000
1.9		Rulemanes	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
1.10		Cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	1.866.000	1.866.000
1.11		Centralizador completo	Unidad	EVENTO	1	1.232.000	1.232.000
1.12		Engranaje satelite y planetario	Unidad	EVENTO	1	7.930.000	7.930.000
1.13		Perno Diferencial con seguro	Unidad	EVENTO	1	3.220.000	3.220.000
1.14		Eje palier	Unidad	EVENTO	1	4.588.000	4.588.000
1.15		Ruleman palier	Unidad	EVENTO	1	3.264.000	3.264.000
1.16		Conjunto de muñequines de palanca de cambio con soporte	Unidad	EVENTO	1	1.855.000	1.855.000
1.17		Reten palier	Unidad	EVENTO	1	203.000	203.000
1.18		Cambio de aceite diferencial p/LT	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000
2	**78180101-025**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección - MODELO 1625**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
2.1		Brazo pitman	Unidad	EVENTO	1	6.844.000	6.844.000
2.2		Bomba de dirección hidraulica	Unidad	EVENTO	1	3.888.000	3.888.000
2.3		Cambio de aceite de dirección hidraulica p/LT	Unidad	EVENTO	1	55.000	55.000
2.4		Caño de alta presión de dirección hidraulica	Unidad	EVENTO	1	910.000	910.000
2.5		Reparar eje cardanica de dirección	Unidad	EVENTO	1	371.000	371.000
2.6		Barra Larga de Direccion	Unidad	EVENTO	1	5.797.000	5.797.000
2.7		Barra Corta de direccion	Unidad	EVENTO	1	1.855.000	1.855.000
2.8		Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	380.000	380.000
2.9		Ruleman carcaza	Unidad	EVENTO	1	877.000	877.000
2.10		Reten carcaza	Unidad	EVENTO	1	257.000	257.000
2.11		Ruleman punta eje	Unidad	EVENTO	1	527.000	527.000
2.12		Reten punta eje	Unidad	EVENTO	1	224.000	224.000
2.13		Prisionero de ruedas	Unidad	EVENTO	1	13.000	13.000
2.14		Reparacion de sinfin de Direccion	Unidad	EVENTO	1	4.800.000	4.800.000

ANTONINO BUMLER - TRANSPORTE - D.G.A.F. INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

3	**78180101-004**	**Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
3.1		Amortiguador trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	685.000	685.000
3.2		Amortiguador delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	685.000	685.000
3.3		Soporte de amortiguador	Unidad	EVENTO	1	360.000	360.000
3.4		Buje barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	195.000	195.000
3.5		Buje amortiguador	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
3.6		Juego de perno punta eje	Unidad	EVENTO	1	3.913.000	3.913.000
3.7		Juego de elasticos - delantero	Unidad	EVENTO	1	7.052.000	7.052.000
3.8		Juego de elasticos - trasero	Unidad	EVENTO	1	7.307.000	7.307.000
3.9		Bujes elasticos - completo	Unidad	EVENTO	1	733.000	733.000
3.10		Grillete de elastico	Unidad	EVENTO	1	397.000	397.000
3.11		Corregir mazo de elasticos trasero	Unidad	EVENTO	1	1.585.000	1.585.000
3.12		Centro elastico c/u	Unidad	EVENTO	1	203.000	203.000
4	**78180101-014**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague - MODELO 1625**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
4.1		Juego De regulador de voltage y jgo de diodos	Unidad	EVENTO	1	1.833.000	1.833.000
4.2		Jgo de Diodos (incluido con el regulador voltage)	Unidad	EVENTO	1	1.100.000	1.100.000
4.3		Rotor de Alternador	Unidad	EVENTO	1	570.000	570.000
4.4		Estator de Alternador	Unidad	EVENTO	1	1.800.000	1.800.000
4.5		Correa de Alternador	Unidad	EVENTO	1	395.000	395.000
4.6		Rulemanes de Alternador	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
4.7		Polea de alternador	Unidad	EVENTO	1	630.000	630.000
4.8		Carcasa Trasera de alternador	Unidad	EVENTO	1	1.700.000	1.700.000
4.9		Carcasa delantera de alternador	Unidad	EVENTO	1	990.000	990.000
4.10		Bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	1.092.500	1.092.500
4.11		Horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1	475.000	475.000
4.12		Buje de Horquilla	Unidad	EVENTO	1	326.000	326.000
4.13		Muñequin de embrague plaqueta	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
4.14		Plaqueta	Unidad	EVENTO	1	265.000	265.000
4.15		Alternador Completo	Unidad	EVENTO	1	4.822.000	4.822.000
5	**78180101-014**	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno - MODELO 1625**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
5.1		Fibras de freno - ambos	Unidad	EVENTO	1	799.000	799.000
5.2		Juego reparo bomba central freno	Unidad	EVENTO	1	610.000	610.000
5.3		Bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	1.310.000	1.310.000
5.4		Tambor freno trasero - ambos	Unidad	EVENTO	1	1.257.000	1.257.000
5.5		Cilindro de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	804.000	804.000
5.6		Cambio de fluido de freno p/LT	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
5.7		Juego reparaci?n cilindro freno trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
5.8		Valvula pedal de freno	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
5.9		Caño flexible	Unidad	EVENTO	1	373.000	373.000
5.10		Valvula protectora de 6 vias	Unidad	EVENTO	1	2.800.000	2.800.000
5.11		Metros de caño de 12 mm	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000
5.12		Union doble de 12 mm	Unidad	EVENTO	1	64.000	64.000
5.13		Electrovalvula	Unidad	EVENTO	1	1.780.000	1.780.000
5.14		Cabo freno de mano	Unidad	EVENTO	1	747.500	747.500
5.15		Reten de masa trasera	Unidad	EVENTO	1	94.000	94.000
5.16		Reten de masa delantera	Unidad	EVENTO	1	65.000	65.000
5.17		Cabo de freno de mano	Unidad	EVENTO	1	346.840	346.840
5.18		Valvula de 4 vias	Unidad	EVENTO	1	578.000	578.000

Ing. ROMULO BONETI
TRANSPORTE - D.G.A.F.
INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

5.19		Diafragma VCR	Unidad	EVENTO	1	43.500	43.500
5.20		Reparacion completa de freno de aire	Unidad	EVENTO	1	1.380.000	1.380.000
6	**78180101-014**	**Serv. de repar. y mant. de sistema electrico - MODELO 1625**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
6.1		Foco de Faro delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	40.250	40.250
6.2		Foco de Faro señalero c/u	Unidad	EVENTO	1	17.250	17.250
6.3		Foco de Faro trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	17.250	17.250
6.4		Palanca, comando, señaleros, luces	Unidad	EVENTO	1	1.600.000	1.600.000
6.5		Llave contacto	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
6.6		Terminal de bateria	Unidad	EVENTO	1	34.500	34.500
6.7		Control de bateria	Unidad	EVENTO	1	33.000	33.000
6.8		Colocar relay luz alta	Unidad	EVENTO	1	82.500	82.500
6.9		Recargar bateria	Unidad	EVENTO	1	44.000	44.000
6.10		Cambio Motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	6.200.000	6.200.000
6.11		Reparacion de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	4.025.000	4.025.000
6.12		Reparar sistema limpia parabrisas - completo	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
6.13		Solenoide o automatico del arranque	Unidad	EVENTO	1	4.600.000	4.600.000
6.14		Ajustar faro auxiliar	Unidad	EVENTO	1	23.000	23.000
6.15		ventilador de radiador	Unidad	EVENTO	1	1.250.000	1.250.000
6.16		Bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
6.17		Bulbo de temperatura o relay	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
6.18		Reparar alternador	Unidad	EVENTO	1	2.400.000	2.400.000
6.19		cambio de alternador	Unidad	EVENTO	1	3.200.000	3.200.000
6.20		Cambio de comando abre puerta a aire	Unidad	EVENTO	1	2.650.000	2.650.000
6.21		Faro delantero	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
6.22		Bocina	Unidad	EVENTO	1	310.000	310.000
6.23		Porta Foco	Unidad	EVENTO	1	54.000	54.000
6.24		Faro trasero completo	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000
6.25		Correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	290.000	290.000
6.26		Provisión y cambio de batería 110 A.	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
7	**78180101-014**	**Serv. de mant. y reparacion de Motor - MODELO 1625**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
7.1		Lavado completo, pulverizado y engrase	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000
7.2		Filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	114.000	114.000
7.3		Filtro de trampa de agua	Unidad	EVENTO	1	189.000	189.000
7.4		Filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	174.000	174.000
7.5		Filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	645.000	645.000
7.6		Filtro APU	Unidad	EVENTO	1	427.000	427.000
7.7		Limpieza de Radiador	Unidad	EVENTO	1	620.000	620.000
7.8		Cambio panal radiador	Unidad	EVENTO	1	5.400.000	5.400.000
7.9		Limpieza de tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	660.000	660.000
7.10		Limpieza de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
7.11		Limpieza y calibracion de picos inyectores	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
7.12		Cambio de aceite de motor p/LT	Unidad	EVENTO	1	55.000	55.000
7.13		Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	21.280.000	21.280.000
7.14		Tapa motor	Unidad	EVENTO	1	17.407.000	17.407.000
7.15		Turbo	Unidad	EVENTO	1	3.764.000	3.764.000
7.16		Juego de piston	Unidad	EVENTO	1	702.000	702.000
7.17		Juego de Camisa	Unidad	EVENTO	1	920.000	920.000
7.18		Juego de Viela	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000
7.19		Casquillo de Bancada	Unidad	EVENTO	1	855.000	855.000

ANTONNO BURICH
TRANSPORTE - D.G.A.F

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

7.20		Casquillo de leva	Unidad	EVENTO	1	730.000	730.000
7.21		Buje de Biela	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
7.22		Juego de Aros	Unidad	EVENTO	1	722.000	722.000
7.23		Juego de Juntas	Unidad	EVENTO	1	2.410.000	2.410.000
7.24		Juego de Valvulas	Unidad	EVENTO	1	458.000	458.000
7.25		Juego de Reten de Valvula	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
7.26		Bomba de alta	Unidad	EVENTO	1	2.228.000	2.228.000
7.27		Valvula de presion de alta	Unidad	EVENTO	1	3.010.000	3.010.000
7.28		Pico inyector electronico	Unidad	EVENTO	1	1.388.000	1.388.000
7.29		Sensor de presion de riel	Unidad	EVENTO	1	960.000	960.000
7.30		Guia de valvulas	Unidad	EVENTO	1	224.000	224.000
7.31		Cepillada de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	5.500.000	5.500.000
7.32		Rectificacion de cilindros	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
7.33		Rectificacion de Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	4.200.000	4.200.000
7.34		Rectificacion de brazo de biela	Unidad	EVENTO	1	1.450.000	1.450.000
7.35		Junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	2.100.000	2.100.000
7.36		Junta carter	Unidad	EVENTO	1	1.600.000	1.600.000
7.37		Esmerilar valvula y rectificar motor	Unidad	EVENTO	1	5.175.000	5.175.000
7.38		Bomba de Agua	Unidad	EVENTO	1	2.509.000	2.509.000
7.39		Correa / cadena de distribucion	Unidad	EVENTO	1	453.000	453.000
7.40		Polea ruleman tensor de correas	Unidad	EVENTO	1	1.877.000	1.877.000
7.41		Reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	331.000	331.000
7.42		Soporte motor	Unidad	EVENTO	1	805.000	805.000
7.43		Junta tapa balancin	Unidad	EVENTO	1	144.000	144.000
7.44		Reparacion de Radiador	Unidad	EVENTO	1	1.288.000	1.288.000
7.45		Regular valvulas	Unidad	EVENTO	1	827.000	827.000
7.46		Rectificar asiento valvulas y esmerilar	Unidad	EVENTO	1	1.888.000	1.888.000
8	**78180101-014**	**Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondicionado - MODELO 1625**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
8.1		Radiador de agua	Unidad	EVENTO	1	7.943.000	7.943.000
8.2		Correa de bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	510.000	510.000
8.3		Ventilador de radiador	Unidad	EVENTO	1	7.070.000	7.070.000
8.4		Correa de ventilador	Unidad	EVENTO	1	493.000	493.000
8.5		Termostado	Unidad	EVENTO	1	313.000	313.000
8.6		Junta de termostato	Unidad	EVENTO	1	113.000	113.000
8.7		mangueras de radiador	Unidad	EVENTO	1	438.000	438.000
8.8		Juego de mangueras de calefacion	Unidad	EVENTO	1	438.000	438.000
8.9		Condensador de A.Ac	Unidad	EVENTO	1	3.398.000	3.398.000
8.10		Evaporador de A.Ac.	Unidad	EVENTO	1	3.120.000	3.120.000
8.11		Valvula expansora	Unidad	EVENTO	1	1.998.000	1.998.000
8.12		Filtro recibidor de A.Ac.	Unidad	EVENTO	1	515.000	515.000
8.13		Gas refrigerante 134 A	Unidad	EVENTO	1	390.000	390.000
8.14		Agua refrigerante c/aditivo	Unidad	EVENTO	1	34.000	34.000
8.15		Compresor de A. Ac	Unidad	EVENTO	1	2.200.000	2.200.000
8.16		Correa compresor de aire	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000
8.17		Polea de compresor	Unidad	EVENTO	1	716.000	716.000
8.18		Embrague de compresor	Unidad	EVENTO	1	3.343.000	3.343.000
8.19		Juego de junta tapa compresor	Unidad	EVENTO	1	920.000	920.000
8.20		Caño de compresor	Unidad	EVENTO	1	475.000	475.000
9	**78180101-027**	**Mantenimiento y reparacion de carroceria/Reparación interior de la Cabina - MODELO 1625**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		

ANTONINO RUNICH - TRANSPORTE - D.G.A.F. INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

9.1		Tapiz de pta. Del der.	Unidad	EVENTO	1	2.965.000	2.965.000
9.2		Cerradura de pta del der.	Unidad	EVENTO	1	400.000	400.000
9.3		Cinturon de conductor	Unidad	EVENTO	1	1.305.000	1.305.000
9.4		Juego de guia de asiento de cond	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
9.5		Moldura de Parabrisas	Unidad	EVENTO	1	2.585.000	2.585.000
9.6		Visera superior templado	Unidad	EVENTO	1	1.085.000	1.085.000
9.7		Parrilla frontal	Unidad	EVENTO	1	1.277.000	1.277.000
9.8		Jgo molduras parrilla	Unidad	EVENTO	1	4.093.000	4.093.000
9.9		Amortiguador valijera	Unidad	EVENTO	1	683.000	683.000
9.10		Ventanilla templado original	Unidad	EVENTO	1	1.288.000	1.288.000
9.11		Espejo retrovisor izq	Unidad	EVENTO	1	242.000	242.000
9.12		Espejo retrovisor der	Unidad	EVENTO	1	242.000	242.000
9.13		Espejo retrovisor interior	Unidad	EVENTO	1	312.000	312.000
9.14		2 cepillos limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	317.000	317.000
9.15		Reparaci?n de piso de carroceria	Unidad	EVENTO	1	2.130.000	2.130.000
10	**78180101-027**	**Servicio de chaperia y pintura - MODELO 1625**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
10.1		Envolvente de Paragolpe delantero	Unidad	EVENTO	1	1.045.000	1.045.000
10.2		Panel de Frente	Unidad	EVENTO	1	2.515.000	2.515.000
10.3		Capot	Unidad	EVENTO	1	1.921.000	1.921.000
10.4		Guardabarro Delantero Derecho	Unidad	EVENTO	1	1.243.000	1.243.000
10.5		Guardabarro Delantero Izquierdo	Unidad	EVENTO	1	1.243.000	1.243.000
10.6		Puerta Delantera	Unidad	EVENTO	1	3.420.000	3.420.000
10.7		Puerta Trasera	Unidad	EVENTO	1	3.420.000	3.420.000
10.8		Parabrisas Delantero	Unidad	EVENTO	1	4.990.000	4.990.000
10.9		Moldura de Parabrisas	Unidad	EVENTO	1	802.000	802.000
10.10		Soporte cabina	Unidad	EVENTO	1	2.580.000	2.580.000
10.11		Extension paragolpe del	Unidad	EVENTO	1	1.943.000	1.943.000
10.12		Soporte carril paragolpe	Unidad	EVENTO	1	3.288.000	3.288.000
10.13		Soporte paragolpe del	Unidad	EVENTO	1	3.288.000	3.288.000
10.14		Soporte paragolpe lateral	Unidad	EVENTO	1	1.615.000	1.615.000
10.15		Soporte paragolpe corto	Unidad	EVENTO	1	1.425.000	1.425.000
10.16		Reten paragolpe	Unidad	EVENTO	1	453.000	453.000
10.17		Seguro paragolpe	Unidad	EVENTO	1	333.000	333.000
10.18		Tapa paragolpe del	Unidad	EVENTO	1	3.622.000	3.622.000
10.19		Parrilla frontal	Unidad	EVENTO	1	5.065.000	5.065.000
10.20		Jgo molduras parrilla	Unidad	EVENTO	1	2.955.000	2.955.000
10.21		Rejilla interior parrilla	Unidad	EVENTO	1	2.133.000	2.133.000
10.22		Guardafango del izq	Unidad	EVENTO	1	553.000	553.000
10.23		Guardafango del der	Unidad	EVENTO	1	553.000	553.000
10.24		Pinches de guardafango	Unidad	EVENTO	1	63.000	63.000
10.25		Cabo abre capot	Unidad	EVENTO	1	855.000	855.000
10.26		Varilla capot	Unidad	EVENTO	1	342.000	342.000
10.27		Guardafango tra der	Unidad	EVENTO	1	575.000	575.000
10.28		Guardafango tra izq	Unidad	EVENTO	1	575.000	575.000
10.29		Bisagra puerta del	Unidad	EVENTO	1	2.510.000	2.510.000
10.30		Limitador puerta	Unidad	EVENTO	1	1.022.000	1.022.000
10.31		Vidrio pta delantero	Unidad	EVENTO	1	2.433.000	2.433.000
10.32		Vidrio pta trasero	Unidad	EVENTO	1	1.633.000	1.633.000
10.33		Guia de vidrio pta delantero	Unidad	EVENTO	1	1.033.000	1.033.000
10.34		Goma pta delantero	Unidad	EVENTO	1	333.000	333.000

ANTONINO RUNICH
TRANSPORTE - D.G.A.F.
INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

10.35		Reten mediaguia del ext	Unidad	EVENTO	1	183.000	183.000
10.36		Goma sup pta	Unidad	EVENTO	1	263.000	263.000
10.37		Mediaguia del int	Unidad	EVENTO	1	573.000	573.000
10.38		Extension guardafango del	Unidad	EVENTO	1	819.000	819.000
10.39		Extension guardafango tra	Unidad	EVENTO	1	819.000	819.000
10.40		Seguro de guardafango	Unidad	EVENTO	1	87.000	87.000
10.41		Seguro extension guardafango	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
10.42		Cola de pato delantero	Unidad	EVENTO	1	822.000	822.000
10.43		Cola de pato trasero	Unidad	EVENTO	1	822.000	822.000
10.44		Bisagra puerta trasera	Unidad	EVENTO	1	678.000	678.000
10.45		Limitador puerta trasera	Unidad	EVENTO	1	475.000	475.000
10.46		Vidrio de pta trasera izquierda	Unidad	EVENTO	1	1.655.000	1.655.000
10.47		Vidrio de pta trasera derecha	Unidad	EVENTO	1	1.655.000	1.655.000
10.48		Mediaguia tra int	Unidad	EVENTO	1	975.000	975.000
10.49		Goma contorno tras int	Unidad	EVENTO	1	1.353.000	1.353.000
10.50		Goma contorno tras ext	Unidad	EVENTO	1	1.353.000	1.353.000
10.51		Panel de techo	Unidad	EVENTO	1	877.000	877.000
10.52		parabrisa trasero	Unidad	EVENTO	1	3.010.000	3.010.000
10.53		Moldura parabrisa trasera	Unidad	EVENTO	1	760.000	760.000
10.54		Cable tapa combustible	Unidad	EVENTO	1	419.000	419.000
10.55		Refuerzo paragolpe tras	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000
10.56		Centro paragolpe tras	Unidad	EVENTO	1	640.000	640.000
10.57		Paragolpe trasero niquelado izq	Unidad	EVENTO	1	1.310.000	1.310.000
10.58		Paragolpe trasero niquelado der	Unidad	EVENTO	1	1.310.000	1.310.000
10.59		Tapa paragolpe trasero izq	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000
10.60		Tapa paragolpe trasero der	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000
10.61		Moldura paragolpe tras	Unidad	EVENTO	1	419.000	419.000
10.62		Soporte paragolpe tras der	Unidad	EVENTO	1	353.000	353.000
10.63		Soporte paragolpe tras izq	Unidad	EVENTO	1	353.000	353.000
10.64		Tapa tras carroceria	Unidad	EVENTO	1	1.288.000	1.288.000
10.65		Panel lateral carroceria der	Unidad	EVENTO	1	2.843.000	2.843.000
10.66		Panel lateral carroceria izq	Unidad	EVENTO	1	2.843.000	2.843.000
10.67		Manija tapa carroceria	Unidad	EVENTO	1	353.000	353.000
10.68		Espejo retrovisor izq	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
10.69		Espejo retrovisor der	Unidad	EVENTO	1	253.000	253.000
10.70		Espejo retrovisor interior	Unidad	EVENTO	1	253.000	253.000
10.71		cepillos limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	323.000	323.000
10.72		Tapiceria	Unidad	EVENTO	1	2.040.000	2.040.000
11	**78180101-014**	**Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor - MODELO 1114**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
11.1		lavado completo pulverizado y engrase	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000
11.2		filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000
11.3		filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	184.000	184.000
11.4		filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	396.750	396.750
11.5		limpieza de radiador	Unidad	EVENTO	1	620.000	620.000
11.6		limpieza de tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	660.000	660.000
11.7		bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	7.245.000	7.245.000
11.8		picos inyectores	Unidad	EVENTO	1	2.100.000	2.100.000
11.9		aceite motor	Unidad	EVENTO	1	55.000	55.000
11.10		juego de piston	Unidad	EVENTO	1	690.000	690.000
11.11		juego de camisa	Unidad	EVENTO	1	920.000	920.000

ANTONIO RUMICH - TRANSPORTE - D.G.A.F. INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Apoyo Administrativo - INFONA

11.12		juego de viela	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000
11.13		casquillo de bancada	Unidad	EVENTO	1	850.000	850.000
11.14		casquillo de leva	Unidad	EVENTO	1	730.000	730.000
11.15		buje de biela	Unidad	EVENTO	1	380.000	380.000
11.16		juego de aros	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000
11.17		juego de juntas	Unidad	EVENTO	1	2.100.000	2.100.000
11.18		juego de valvulas	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
11.19		juego de reten de valvula	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
11.20		guia de valvulas	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
11.21		cepillada de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	4.500.000	4.500.000
11.22		rectificacion de asiento de valvula	Unidad	EVENTO	1	1.600.000	1.600.000
11.23		reparacion y calibracion de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	4.226.250	4.226.250
11.24		rectificacion de cilindros	Unidad	EVENTO	1	920.000	920.000
11.25		rectificacion de cigueñal	Unidad	EVENTO	1	3.500.000	3.500.000
11.26		rectificacion de brazo de biela	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
11.27		junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	2.100.000	2.100.000
11.28		junta carter	Unidad	EVENTO	1	1.600.000	1.600.000
11.29		esmerilar valvula y rectificar motor	Unidad	EVENTO	1	5.175.000	5.175.000
11.30		bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	2.500.000	2.500.000
11.31		correa/cadena de distribucion	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
11.32		polea ruleman tensor de correa	Unidad	EVENTO	1	1.700.000	1.700.000
11.33		reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	320.000	320.000
11.34		soporte motor	Unidad	EVENTO	1	287.500	287.500
11.35		junta tapa balancin	Unidad	EVENTO	1	161.000	161.000
11.36		reparacion de radiador	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
11.37		regular valvulas	Unidad	EVENTO	1	160.000	160.000
11.38		rectificar asiento valvula y esmerilar	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
12	**78180101-025**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección - MODELO 1114**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
12.1		brazo z	Unidad	EVENTO	1	2.800.000	2.800.000
12.2		brazo pitman	Unidad	EVENTO	1	6.500.000	6.500.000
12.3		amortiguador de direccion	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000
12.4		bomba de direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	3.400.000	3.400.000
12.5		caño de alta presion de direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	370.000	370.000
12.6		reparar eje cardanica de direccion	Unidad	EVENTO	1	287.500	287.500
12.7		guardapolvo de homicinetica c/u	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000
12.8		barra larga de direccion	Unidad	EVENTO	1	3.450.000	3.450.000
12.9		barra corta de direccion	Unidad	EVENTO	1	1.800.000	1.800.000
12.10		alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	290.000	290.000
12.11		ruleman carcaza	Unidad	EVENTO	1	870.000	870.000
12.12		reten carcaza	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
12.13		ruleman punta eje	Unidad	EVENTO	1	517.500	517.500
12.14		reten punta eje	Unidad	EVENTO	1	225.000	225.000
12.15		reparacion de sinfin de direccion	Unidad	EVENTO	1	3.200.000	3.200.000
12.16		cubo de masa delantero	Unidad	EVENTO	1	4.025.000	4.025.000
12.17		Aceite de direccion	Unidad	EVENTO	1	55.000	55.000
12.18		manguera de punta eje	Unidad	EVENTO	1	1.840.000	1.840.000
13	**78180101-004**	**Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension - MODELO 1114**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
13.1		amortiguador trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	747.500	747.500
13.2		amortiguador delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	575.000	575.000

ANTONIO ROMICH - TRANSPORTE - D.G.A.F INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración y Finanzas - INFONA

13.3		buje parrilla superior	Unidad	EVENTO	1	28.750	28.750
13.4		buje barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	161.000	161.000
13.6		juego de elasticos delantero	Unidad	EVENTO	1	28.750	28.750
13.6		buje amortiguador	Unidad	EVENTO	1	5.400.000	5.400.000
13.7		juego de elasticos trasero	Unidad	EVENTO	1	6.200.000	6.200.000
13.8		buje elastico completo	Unidad	EVENTO	1	135.000	135.000
13.9		grillete de elastico	Unidad	EVENTO	1	320.000	320.000
13.10		centro elasticos c/u	Unidad	EVENTO	1	190.000	190.000
14	**78180101-014**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague - MODELO 1114**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
14.1		cambiar disco de embrague	Unidad	EVENTO	1	1.450.000	1.450.000
14.2		cojinete de empuje	Unidad	EVENTO	1	820.000	820.000
14.3		plato de presion	Unidad	EVENTO	1	2.300.000	2.300.000
14.4		ruleman piloto	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
14.5		bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	1.092.500	1.092.500
14.6		juego reparacion bomba central de embrague	Unidad	EVENTO	1	920.000	920.000
14.7		reten de bancada	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
14.8		bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	977.500	977.500
14.9		juego reparacion bomba auxiliar de embrague	Unidad	EVENTO	1	650.000	650.000
15	**78180101-014**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja y diferencial - MODELO 1114**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
15.1		Cuadruple	Unidad	EVENTO	1	8.310.000	8.310.000
15.2		Eje de mando	Unidad	EVENTO	1	3.910.000	3.910.000
15.3		Anillos sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	4.730.000	4.730.000
15.4		Eje ranurado	Unidad	EVENTO	1	6.525.000	6.525.000
15.5		Engranaje de 1 a 5ta.	Unidad	EVENTO	1	4.200.000	4.200.000
15.6		Engranaje marcha atras	Unidad	EVENTO	1	2.610.000	2.610.000
15.7		Cambio de aceite de caja p/LT	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
15.8		Corona piñon	Unidad	EVENTO	1	14.272.000	14.272.000
15.9		Rulemanes	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
15.10		Cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	1.866.000	1.866.000
15.11		Centralizador completo	Unidad	EVENTO	1	1.232.000	1.232.000
15.12		Engranaje satelite y planetario	Unidad	EVENTO	1	7.930.000	7.930.000
15.13		Perno Diferencial con seguro	Unidad	EVENTO	1	3.220.000	3.220.000
15.14		Eje palier	Unidad	EVENTO	1	4.588.000	4.588.000
15.15		Ruleman palier	Unidad	EVENTO	1	3.264.000	3.264.000
15.16		Conjunto de muñequines de palanca de cambio con soporte	Unidad	EVENTO	1	1.855.000	1.855.000
15.17		Reten palier	Unidad	EVENTO	1	203.000	203.000
15.18		Cambio de aceite diferencial p/LT	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000
15.19		cambio de ruleman laterales	Unidad	EVENTO	1	1.092.000	1.092.000
15.20		cambio de corona piñon	Unidad	EVENTO	1	12.500.000	12.500.000
15.21		cambio de reten piñon	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
15.22		cambio de retenes	Unidad	EVENTO	1	28.750	28.750
15.23		cambio de juntas	Unidad	EVENTO	1	23.000	23.000
15.24		cambio de rulemanes de caja	Unidad	EVENTO	1	563.500	563.500
15.25		cambio de calce de ajustes	Unidad	EVENTO	1	109.250	109.250
16	**78180101-014**	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno - MODELO 1114**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
16.1		pastillas de freno	Unidad	EVENTO	1	185.000	185.000
16.2		disco de freno ambos	Unidad	EVENTO	1	138.000	138.000
16.3		fibras de freno ambos	Unidad	EVENTO	1	590.000	590.000

ANTONINO RUNICH
TRANSPORTE - D.G.A.F.
INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

16.4		juego reparo bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
16.5		bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000
16.6		juego reparacion mordaza de freno c/u	Unidad	EVENTO	1	620.000	620.000
16.7		tambor freno trasero ambos	Unidad	EVENTO	1	1.518.000	1.518.000
16.8		servofreno	Unidad	EVENTO	1	4.500.000	4.500.000
16.9		cilindro de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	480.000	480.000
16.10		juego reparacion cilndro de freno trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	375.000	375.000
16.11		depresor de freno	Unidad	EVENTO	1	290.000	290.000
16.12		caño flexible	Unidad	EVENTO	1	340.000	340.000
16.13		cabo de freno de mano	Unidad	EVENTO	1	747.500	747.500
16.14		fluido de freno	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
17	**78180101-014**	**Serv. de repar. y mant. de sistema electrico - MODELO 1114**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
17.1		foco de faro delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	40.250	40.250
17.2		foco de faro señalero c/u	Unidad	EVENTO	1	17.250	17.250
17.3		foco de faro trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	17.250	17.250
17.4		palanca, comando, señaleros, luces	Unidad	EVENTO	1	1.430.000	1.430.000
17.5		llave contacto	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
17.6		terminar de bateria	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
17.7		control de bateria	Unidad	EVENTO	1	34.000	34.000
17.8		colocar relay luz alta	Unidad	EVENTO	1	82.000	82.000
17.9		recargar bateria	Unidad	EVENTO	1	44.000	44.000
17.10		reparacion de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	3.900.000	3.900.000
17.11		reparar sistema limpia parabrisa completo	Unidad	EVENTO	1	1.092.500	1.092.500
17.12		selenoide o automatico de arranque	Unidad	EVENTO	1	4.600.000	4.600.000
17.13		ajustar faro auxiliar	Unidad	EVENTO	1	23.000	23.000
17.14		alinear luces	Unidad	EVENTO	1	23.000	23.000
17.15		bujias incandecentes c/u	Unidad	EVENTO	1	165.000	165.000
17.16		bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
17.17		bulbo de temperatura o relay	Unidad	EVENTO	1	320.000	320.000
17.18		reparar alternador	Unidad	EVENTO	1	2.400.000	2.400.000
17.19		correa alternador	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
17.20		Provisión y cambio de batería 170 A.	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
18	**78180101-014**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision - MODELO 1418**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
18.1		Cuadruple	Unidad	EVENTO	1	9.310.000	9.310.000
18.2		Eje de mando	Unidad	EVENTO	1	4.310.000	4.310.000
18.3		Anillos sincronizadores	Unidad	EVENTO	1	5.730.000	5.730.000
18.4		Eje ranurado	Unidad	EVENTO	1	6.525.000	6.525.000
18.5		Engranaje de 1 a 5ta.	Unidad	EVENTO	1	5.050.000	5.050.000
18.6		Engranaje marcha atras	Unidad	EVENTO	1	2.610.000	2.610.000
18.7		Cambio de aceite de caja p/LT	Unidad	EVENTO	1	85.000	85.000
18.8		Corona piñon	Unidad	EVENTO	1	15.572.000	15.572.000
18.9		Rulemanes	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
18.10		Cruceta cardan	Unidad	EVENTO	1	1.866.000	1.866.000
18.11		Centralizador completo	Unidad	EVENTO	1	1.232.000	1.232.000
18.12		Engranaje satelite y planetario	Unidad	EVENTO	1	7.930.000	7.930.000
18.13		Perno Diferencial con seguro	Unidad	EVENTO	1	3.220.000	3.220.000
18.14		Eje palier	Unidad	EVENTO	1	4.588.000	4.588.000
18.15		Ruleman palier	Unidad	EVENTO	1	3.264.000	3.264.000
18.16		Conjunto de muñequines de palanca de cambio con soporte	Unidad	EVENTO	1	1.855.000	1.855.000

ANTONINO RUIZDIAZ - TRANSPORTE - D.G.A.F INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

18.17		Reten palier	Unidad	EVENTO	1	203.000	203.000
18.18		Cambio de aceite diferencial p/LT	Unidad	EVENTO	1	45.000	45.000
19	**78180101-025**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección - MODELO 1418**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
19.1		Brazo pitman	Unidad	EVENTO	1	6.844.000	6.844.000
19.2		Bomba de direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	3.888.000	3.888.000
19.3		Cambio de aceite de direccion hidraulica p/LT	Unidad	EVENTO	1	55.000	55.000
19.4		Caño de alta presion de direccion hidraulica	Unidad	EVENTO	1	910.000	910.000
19.5		Reparar eje cardanica de direcci?n	Unidad	EVENTO	1	371.000	371.000
19.6		Barra Larga de Direccion	Unidad	EVENTO	1	5.797.000	5.797.000
19.7		Barra Corta de direccion	Unidad	EVENTO	1	1.855.000	1.855.000
19.8		Alineacion y balanceo de ruedas	Unidad	EVENTO	1	380.000	380.000
19.9		Ruleman carcaza	Unidad	EVENTO	1	877.000	877.000
19.10		Reten carcaza	Unidad	EVENTO	1	257.000	257.000
19.11		Ruleman punta eje	Unidad	EVENTO	1	527.000	527.000
19.12		Reten punta eje	Unidad	EVENTO	1	224.000	224.000
19.13		Prisionero de ruedas	Unidad	EVENTO	1	13.000	13.000
19.14		Reparacion de sinfin de Direccion	Unidad	EVENTO	1	4.800.000	4.800.000
20	**78180101-004**	**Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension - MODELO 1418**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
20.1		Amortiguador trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	615.000	615.000
20.2		Amortiguador delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	615.000	615.000
20.3		Soporte de amortiguador	Unidad	EVENTO	1	330.000	330.000
20.4		Buje barra estabilizadora	Unidad	EVENTO	1	280.000	280.000
20.5		Buje amortiguador	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
20.6		Juego de perno punta eje	Unidad	EVENTO	1	1.243.000	1.243.000
20.7		Juego de elasticos - delantero	Unidad	EVENTO	1	8.152.000	8.152.000
20.8		Juego de elasticos - trasero	Unidad	EVENTO	1	8.707.000	8.707.000
20.9		Bujes elasticos - completo	Unidad	EVENTO	1	397.000	397.000
20.10		Grillete de elastico	Unidad	EVENTO	1	627.000	627.000
20.11		Corregir mazo de elasticos trasero	Unidad	EVENTO	1	1.585.000	1.585.000
20.12		Centro elastico c/u	Unidad	EVENTO	1	203.000	203.000
21	**78180101-014**	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague - MODELO 1418**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
21.1		Juego De regulador de voltage y jgo de diodos	Unidad	EVENTO	1	1.833.000	1.833.000
21.2		Jgo de Diodos (incluido con el regulador voltage)	Unidad	EVENTO	1	1.133.000	1.133.000
21.3		Rotor de Alternador	Unidad	EVENTO	1	603.000	603.000
21.4		Estator de Alternador	Unidad	EVENTO	1	1.910.000	1.910.000
21.5		Correa de Alternador	Unidad	EVENTO	1	483.000	483.000
21.6		Rulemanes de Alternador	Unidad	EVENTO	1	822.000	822.000
21.7		Polea de alternador	Unidad	EVENTO	1	652.000	652.000
21.8		Carcasa Trasera de alternador	Unidad	EVENTO	1	1.810.000	1.810.000
21.9		Carcasa delantera de alternador	Unidad	EVENTO	1	1.100.000	1.100.000
21.10		Bomba Central de embrague	Unidad	EVENTO	1	1.092.500	1.092.500
21.11		Horquilla de embrague	Unidad	EVENTO	1	475.000	475.000
21.12		Buje de Horquilla	Unidad	EVENTO	1	326.000	326.000
21.13		Muñequin de embrague plaqueta	Unidad	EVENTO	1	315.000	315.000
21.14		Plaqueta	Unidad	EVENTO	1	265.000	265.000
21.15		Alternador Completo	Unidad	EVENTO	1	4.822.000	4.822.000
22	**78180101-014**	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno - MODELO 1418**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		

ANTONIO ROMERO
TRANSPORTE - D.G.A.F.
INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

22.1		Fibras de freno - ambos	Unidad	EVENTO	1	799.000	799.000
22.2		Juego reparo bomba central freno	Unidad	EVENTO	1	610.000	610.000
22.3		Bomba central de freno	Unidad	EVENTO	1	1.310.000	1.310.000
22.4		Tambor freno trasero - ambos	Unidad	EVENTO	1	1.257.000	1.257.000
22.5		Cilindro de freno trasero	Unidad	EVENTO	1	804.000	804.000
22.6		Cambio de fluido de freno p/LT	Unidad	EVENTO	1	35.000	35.000
22.7		Juego reparaci?n cilindro freno trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	450.000	450.000
22.8		Valvula pedal de freno	Unidad	EVENTO	1	840.000	840.000
22.9		Caño flexible	Unidad	EVENTO	1	373.000	373.000
22.10		Valvula protectora de 6 vias	Unidad	EVENTO	1	2.800.000	2.800.000
22.11		Metros de caño de 12 mm	Unidad	EVENTO	1	15.000	15.000
22.12		Union doble de 12 mm	Unidad	EVENTO	1	64.000	64.000
22.13		Electrovalvula	Unidad	EVENTO	1	1.780.000	1.780.000
22.14		Cabo de freno de mano	Unidad	EVENTO	1	747.500	747.500
22.15		Reten de masa trasera	Unidad	EVENTO	1	94.000	94.000
22.16		Reten de masa delantera	Unidad	EVENTO	1	65.000	65.000
22.17		Cabo de freno de mano	Unidad	EVENTO	1	346.840	346.840
22.18		Valvula de 4 vias	Unidad	EVENTO	1	578.000	578.000
22.19		Diafragma VCR	Unidad	EVENTO	1	43.500	43.500
22.20		Reparacion completa de freno de aire	Unidad	EVENTO	1	1.380.000	1.380.000
23	**78180101-014**	**Serv. de repar. y mant. de sistema electrico - MODELO 1418**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
23.1		Foco de Faro delantero c/u	Unidad	EVENTO	1	40.250	40.250
23.2		Foco de Faro señalero c/u	Unidad	EVENTO	1	17.250	17.250
23.3		Foco de Faro trasero c/u	Unidad	EVENTO	1	17.250	17.250
23.4		Palanca, comando, señaleros, luces	Unidad	EVENTO	1	1.600.000	1.600.000
23.5		Llave contacto	Unidad	EVENTO	1	180.000	180.000
23.6		Terminal de bateria	Unidad	EVENTO	1	34.500	34.500
23.7		Control de bateria	Unidad	EVENTO	1	33.000	33.000
23.8		Colocar relay luz alta	Unidad	EVENTO	1	82.500	82.500
23.9		Recargar bateria	Unidad	EVENTO	1	44.000	44.000
23.10		Cambio Motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	6.200.000	6.200.000
23.11		Reparación de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	4.025.000	4.025.000
23.12		Reparar sistema limpia parabrisas - completo	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
23.13		Solenoide o automatico del arranque	Unidad	EVENTO	1	4.600.000	4.600.000
23.14		Ajustar faro auxiliar	Unidad	EVENTO	1	23.000	23.000
23.15		Alinear luces	Unidad	EVENTO	1	1.250.000	1.250.000
23.16		Bulbo de aceite	Unidad	EVENTO	1	250.000	250.000
23.17		Bulbo de temperatura o relay	Unidad	EVENTO	1	350.000	350.000
23.18		Reparar alternador	Unidad	EVENTO	1	2.400.000	2.400.000
23.19		cambio de alternador	Unidad	EVENTO	1	3.200.000	3.200.000
23.20		Cambio de comando abre puerta a aire	Unidad	EVENTO	1	2.650.000	2.650.000
23.21		Faro delantero	Unidad	EVENTO	1	210.000	210.000
23.22		Bocina	Unidad	EVENTO	1	310.000	310.000
23.23		Porta Foco	Unidad	EVENTO	1	54.000	54.000
23.24		Faro trasero completo	Unidad	EVENTO	1	175.000	175.000
23.25		Correa de alternador	Unidad	EVENTO	1	290.000	290.000
23.26		Provisión y cambio de batería 170 A.	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
24	**78180101-014**	**Serv. de mant. y reparacion de Motor - MODELO 1418**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
24.1		Lavado completo, pulverizado y engrase	Unidad	EVENTO	1	207.000	207.000

ANTONINO RUBICH
TRANSPORTE - D.G.A.F.
INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

24.2		Filtro de combustible	Unidad	EVENTO	1	114.000	114.000
24.3		Filtro de trampa de agua	Unidad	EVENTO	1	189.000	189.000
24.4		Filtro de aceite	Unidad	EVENTO	1	174.000	174.000
24.5		Filtro de aire	Unidad	EVENTO	1	645.000	645.000
24.6		Filtro APU	Unidad	EVENTO	1	427.000	427.000
24.7		Limpieza de Radiador	Unidad	EVENTO	1	620.000	620.000
24.8		Cambio panal radiador	Unidad	EVENTO	1	5.400.000	5.400.000
24.9		Limpieza de tanque de combustible	Unidad	EVENTO	1	660.000	660.000
24.10		Limpieza de bomba inyectora	Unidad	EVENTO	1	800.000	800.000
24.11		Limpieza y calibraci?n de picos inyectores	Unidad	EVENTO	1	220.000	220.000
24.12		Cambio de aceite de motor p/LT	Unidad	EVENTO	1	55.000	55.000
24.13		Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	21.280.000	21.280.000
24.14		Tapa motor	Unidad	EVENTO	1	17.407.000	17.407.000
24.15		Turbo	Unidad	EVENTO	1	3.764.000	3.764.000
24.16		Juego de piston	Unidad	EVENTO	1	702.000	702.000
24.17		Juego de Camisa	Unidad	EVENTO	1	920.000	920.000
24.18		Juego de Viela	Unidad	EVENTO	1	750.000	750.000
24.19		Casquillo de Bancada	Unidad	EVENTO	1	855.000	855.000
24.20		Casquillo de leva	Unidad	EVENTO	1	730.000	730.000
24.21		Buje de Biela	Unidad	EVENTO	1	420.000	420.000
24.22		Juego de Aros	Unidad	EVENTO	1	722.000	722.000
24.23		Juego de Juntas	Unidad	EVENTO	1	2.410.000	2.410.000
24.24		Juego de Valvulas	Unidad	EVENTO	1	458.000	458.000
24.25		Juego de Reten de Valvula	Unidad	EVENTO	1	150.000	150.000
24.26		Bomba de alta	Unidad	EVENTO	1	2.228.000	2.228.000
24.27		Valvula de presion de alta	Unidad	EVENTO	1	3.010.000	3.010.000
24.28		Pico inyector electronico	Unidad	EVENTO	1	1.388.000	1.388.000
24.29		Sensor de presion de riel	Unidad	EVENTO	1	960.000	960.000
24.30		Guia de valvulas	Unidad	EVENTO	1	224.000	224.000
24.31		Cepillada de tapa motor	Unidad	EVENTO	1	5.500.000	5.500.000
24.32		Rectificacion de cilindros	Unidad	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000
24.33		Rectificacion de Cigueñal	Unidad	EVENTO	1	4.200.000	4.200.000
24.34		Rectificacion de brazo de biela	Unidad	EVENTO	1	1.450.000	1.450.000
24.35		Junta tapa motor	Unidad	EVENTO	1	2.100.000	2.100.000
24.36		Junta carter	Unidad	EVENTO	1	1.600.000	1.600.000
24.37		Esmerilar valvula y rectificar motor	Unidad	EVENTO	1	5.175.000	5.175.000
24.38		Bomba de Agua	Unidad	EVENTO	1	2.509.000	2.509.000
24.39		Correa / cadena de distribucion	Unidad	EVENTO	1	453.000	453.000
24.40		Polea ruleman tensor de correas	Unidad	EVENTO	1	1.877.000	1.877.000
24.41		Reten frente motor	Unidad	EVENTO	1	331.000	331.000
24.42		Soporte motor	Unidad	EVENTO	1	805.000	805.000
24.43		Junta tapa balancin	Unidad	EVENTO	1	144.000	144.000
24.44		Reparacion de Radiador	Unidad	EVENTO	1	988.000	988.000
24.45		Regular valvulas	Unidad	EVENTO	1	777.000	777.000
24.46		Rectificar asiento valvulas y esmerilar	Unidad	EVENTO	1	1.688.000	1.688.000
25	**78180101-014**	**Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondicionado - MODELO 1418**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
25.1		Radiador de agua	Unidad	EVENTO	1	7.943.000	7.943.000
25.2		Correa de bomba de agua	Unidad	EVENTO	1	560.000	560.000
25.3		Ventilador de radiador	Unidad	EVENTO	1	6.920.000	6.920.000
25.4		Correa de ventilador	Unidad	EVENTO	1	493.000	493.000

ANTONINO KUNGH
TRANSPORTE - D.G.A.F
INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

25.5		Termostado	Unidad	EVENTO	1	313.000	313.000
25.6		Junta de termostato	Unidad	EVENTO	1	113.000	113.000
25.7		mangueras de radiador	Unidad	EVENTO	1	438.000	438.000
25.8		Juego de mangueras de calefacion	Unidad	EVENTO	1	438.000	438.000
25.9		Condensador de A.Ac	Unidad	EVENTO	1	3.398.000	3.398.000
25.10		Evaporador de A.Ac.	Unidad	EVENTO	1	3.120.000	3.120.000
25.11		Valvula expansora	Unidad	EVENTO	1	1.998.000	1.998.000
25.12		Filtro recibidor de A.Ac.	Unidad	EVENTO	1	515.000	515.000
25.13		Gas refrigerante 134 A	Unidad	EVENTO	1	390.000	390.000
25.14		Agua refrigerante c/aditivo	Unidad	EVENTO	1	34.000	34.000
25.15		Compresor de A. Ac	Unidad	EVENTO	1	2.200.000	2.200.000
25.16		Correa compresor de airte	Unidad	EVENTO	1	145.000	145.000
25.17		Polea de compresor	Unidad	EVENTO	1	406.000	406.000
25.18		Embrague de compresor	Unidad	EVENTO	1	3.343.000	3.343.000
25.19		Juego de junta tapa de compresor	Unidad	EVENTO	1	920.000	920.000
25.20		Caño de compresor	Unidad	EVENTO	1	475.000	475.000
26	**78180101-027**	**Mantenimiento y reparacion de carroceria/Reparación interior de la Cabina - MODELO 1418**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
26.1		Tapiz de pta. Del der.	Unidad	EVENTO	1	2.965.000	2.965.000
26.2		Cerradura de pta del der.	Unidad	EVENTO	1	375.000	375.000
26.3		Cinturon de conductor	Unidad	EVENTO	1	1.255.000	1.255.000
26.4		Juego de guia de asiento de cond	Unidad	EVENTO	1	720.000	720.000
26.5		Moldura de Parabrisas	Unidad	EVENTO	1	2.585.000	2.585.000
26.6		Visera superior templado	Unidad	EVENTO	1	965.000	965.000
26.7		Parrilla frontal	Unidad	EVENTO	1	1.277.000	1.277.000
26.8		Jgo molduras parrilla	Unidad	EVENTO	1	4.093.000	4.093.000
26.9		Amortiguador valijera	Unidad	EVENTO	1	683.000	683.000
26.10		Ventanilla templado original	Unidad	EVENTO	1	1.288.000	1.288.000
26.11		Espejo retrovisor izq	Unidad	EVENTO	1	242.000	242.000
26.12		Espejo retrovisor der	Unidad	EVENTO	1	242.000	242.000
26.13		Espejo retrovisor interior	Unidad	EVENTO	1	312.000	312.000
26.14		2 cepillos limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	317.000	317.000
26.15		Reparacion de piso de carroceria	Unidad	EVENTO	1	1.930.000	1.930.000
27	**78180101-027**	**Servicio de chaperia y pintura - MODELO 1418**	**Unidad**	**EVENTO**	**1**		
27.1		Envolvente de Paragolpe delantero	Unidad	EVENTO	1	1.045.000	1.045.000
27.2		Panel de Frente	Unidad	EJEMPLAR	1	2.265.000	2.265.000
27.3		Capot	Unidad	EVENTO	1	1.921.000	1.921.000
27.4		Guardabarro Delantero Derecho	Unidad	EVENTO	1	1.243.000	1.243.000
27.5		Guardabarro Delantero Izquierdo	Unidad	EVENTO	1	1.243.000	1.243.000
27.6		Puerta Delantera	Unidad	EVENTO	1	3.420.000	3.420.000
27.7		Puerta Trasera	Unidad	EVENTO	1	3.420.000	3.420.000
27.8		Parabrisas Delantero	Unidad	EVENTO	1	4.990.000	4.990.000
27.9		Moldura de Parabrisas	Unidad	EVENTO	1	802.000	802.000
27.10		Soporte cabina	Unidad	EVENTO	1	2.580.000	2.580.000
27.11		Extension paragolpe del	Unidad	EVENTO	1	1.943.000	1.943.000
27.12		Soporte carril paragolpe	Unidad	EVENTO	1	3.288.000	3.288.000
27.13		Soporte paragolpe del	Unidad	EVENTO	1	3.288.000	3.288.000
27.14		Soporte paragolpe lateral	Unidad	EVENTO	1	1.615.000	1.615.000
27.15		Soporte paragolpe corto	Unidad	EVENTO	1	1.425.000	1.425.000
27.16		Reten paragolpe	Unidad	EVENTO	1	453.000	453.000

ANTONIO RUBIO
TRANSPORTE - D.G.A.F
INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

27.17		Seguro paragolpe	Unidad	EVENTO	1	333.000	333.000
27.18		Tapa paragolpe del	Unidad	EVENTO	1	3.622.000	3.622.000
27.19		Parrilla frontal	Unidad	EVENTO	1	5.065.000	5.065.000
27.20		Jgo molduras parrilla	Unidad	EVENTO	1	2.955.000	2.955.000
27.21		Rejilla interior parrilla	Unidad	EVENTO	1	2.133.000	2.133.000
27.22		Guardafango del izq	Unidad	EVENTO	1	553.000	553.000
27.23		Guardafango del der	Unidad	EVENTO	1	553.000	553.000
27.24		Pinches de guardafango	Unidad	EVENTO	1	63.000	63.000
27.25		Cabo abre capot	Unidad	EVENTO	1	855.000	855.000
27.26		Varilla capot	Unidad	EVENTO	1	342.000	342.000
27.27		Guardafango tra der	Unidad	EVENTO	1	575.000	575.000
27.28		Guardafango tra izq	Unidad	EVENTO	1	575.000	575.000
27.29		Bisagra puerta delq	Unidad	EVENTO	1	2.510.000	2.510.000
27.30		Limitador puerta	Unidad	EVENTO	1	1.022.000	1.022.000
27.31		Vidrio pta delantero	Unidad	EVENTO	1	2.433.000	2.433.000
27.32		Vidrio pta trasero	Unidad	EVENTO	1	1.633.000	1.633.000
27.33		Guia de vidrio pta delantero	Unidad	EVENTO	1	1.033.000	1.033.000
27.34		Goma pta delantero	Unidad	EVENTO	1	333.000	333.000
27.35		Reten mediaguia del ext	Unidad	EVENTO	1	183.000	183.000
27.36		Goma sup pta	Unidad	EVENTO	1	263.000	263.000
27.37		Mediaguia del int	Unidad	EVENTO	1	573.000	573.000
27.38		Extension guardafango del	Unidad	EVENTO	1	819.000	819.000
27.39		Extension guardafango tra	Unidad	EVENTO	1	819.000	819.000
27.40		Seguro de guardafango	Unidad	EVENTO	1	87.000	87.000
27.41		Seguro extension guardafango	Unidad	EVENTO	1	120.000	120.000
27.42		Cola de pato delantero	Unidad	EVENTO	1	822.000	822.000
27.43		Cola de pato trasero	Unidad	EVENTO	1	822.000	822.000
27.44		Bisagra puerta trasera	Unidad	EVENTO	1	678.000	678.000
27.45		Limitador puerta trasera	Unidad	EVENTO	1	475.000	475.000
27.46		Vidrio de pta trasera izquierda	Unidad	EVENTO	1	1.655.000	1.655.000
27.47		Vidrio de pta trasera derecha	Unidad	EVENTO	1	1.655.000	1.655.000
27.48		Mediaguia tra int	Unidad	EVENTO	1	975.000	975.000
27.49		Goma contorno tras int	Unidad	EVENTO	1	1.353.000	1.353.000
27.50		Goma contorno tras ext	Unidad	EVENTO	1	1.353.000	1.353.000
27.51		Panel de techo	Unidad	EVENTO	1	877.000	877.000
27.52		parabrisa trasero	Unidad	EVENTO	1	3.010.000	3.010.000
27.53		Moldura parabrisa trasera	Unidad	EVENTO	1	760.000	760.000
27.54		Cable tapa combustible	Unidad	EVENTO	1	419.000	419.000
27.55		Refuerzo paragolpe tras	Unidad	EVENTO	1	900.000	900.000
27.56		Centro paragolpe tras	Unidad	EVENTO	1	640.000	640.000
27.57		Paragolpe trasero niquelado izq	Unidad	EVENTO	1	1.310.000	1.310.000
27.58		Paragolpe trasero niquelado der	Unidad	EVENTO	1	1.310.000	1.310.000
27.59		Tapa paragolpe trasero izq	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000
27.60		Tapa paragolpe trasero der	Unidad	EVENTO	1	600.000	600.000
27.61		Moldura paragolpe tras	Unidad	EVENTO	1	419.000	419.000
27.62		Soporte paragolpe tras der	Unidad	EVENTO	1	353.000	353.000
27.63		Soporte paragolpe tras izq	Unidad	EVENTO	1	353.000	353.000
27.64		Tapa tras carroceria	Unidad	EVENTO	1	1.288.000	1.288.000
27.65		Panel lateral carroceria der	Unidad	EVENTO	1	2.843.000	2.843.000
27.66		Panel lateral carroceria izq	Unidad	EVENTO	1	2.843.000	2.843.000
27.67		Manija tapa carroceria	Unidad	EVENTO	1	353.000	353.000

ANTONIO ROMERO - TRANSPORTE - D.G.A.F. INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

27.68		Espejo retrovisor izq	Unidad	EVENTO	1	200.000	200.000
27.69		Espejo retrovisor der	Unidad	EVENTO	1	253.000	253.000
27.70		Espejo retrovisor interior	Unidad	EVENTO	1	253.000	253.000
27.71		cepillos limpiaparabrisas	Unidad	EVENTO	1	323.000	323.000
27.72		Tapiceria	Unidad	EVENTO	1	1.740.000	1.740.000
						Precio Total	**1.086.888.930**

MONTO MÍNIMO LOTE 4: Gs. 40.000.000 (guaraníes cuarenta millones)

MONTO MÁXIMO LOTE 4: Gs. 80.000.000 (guaraníes ochenta millones)

Los miembros del comité manifiestan su conformidad y firman el informe a los efectos correspondientes.

ANTONIO RUMICA - TRANSPORTE - D.G.A.F. INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

ANEXO I - ANÁLISIS DE PRECIOS OFERTADOS

OFERTA AUTOMOTOR S.A.

LOTE NRO: 2 - ISUZU D-MAX

Ítem	Descripción del Bien	Precio Ofertado	Precio Referencial	% Desviación
1	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno**	**55.016.531**	**55.016.531**	0%
1.1	Juego de pastillas delant.	1.059.167	1.059.167	0%
1.2	Discos de Frenos delant.	3.722.067	3.722.067	0%
1.3	Juego de rep. De mordasa	287.267	287.267	0%
1.4	Cilindros de frenos tras.	326.533	326.533	0%
1.5	Zapatas de frenos tras.	719.200	719.200	0%
1.6	Tambores de F.	2.046.000	2.046.000	0%
1.7	Cabos de frenos de mano	791.533	791.533	0%
1.8	Bomba central de freno	1.696.733	1.696.733	0%
1.9	Fluido de freno	33.067	33.067	0%
1.10	Caños flexibles de frenos	2.128.667	2.128.667	0%
1.11	seguros de zapata	173.600	173.600	0%
1.12	Rectificacion de discos de fr	155.000	155.000	0%
1.13	Cementado de zapatas	258.333	258.333	0%
1.14	Rectificacion de tambores de fr trasQ	155.000	155.000	0%
1.15	Resortes de zapata	322.400	322.400	0%
1.16	juego de reparo de cilindro de frenos	204.600	204.600	0%
1.17	Regulador de freno RH	118.833	118.833	0%
1.18	Regulador de freno LH	118.833	118.833	0%
1.19	Leva de freno	93.000	93.000	0%
1.20	Perno de zapata	173.600	173.600	0%
1.21	Piston de mordaza	818.400	818.400	0%
1.22	Mordaza de freno delantero RH	1.743.233	1.743.233	0%
1.23	Mordaza de freno delantero LH	1.743.233	1.743.233	0%
1.24	Perno de mordaza	558.000	558.000	0%
1.25	tapa de polvo	82.667	82.667	0%
1.26	goma pedal TM	33.067	33.067	0%
1.27	bulbo de freno	222.167	222.167	0%
1.28	Mecanismo de freno de mano	738.833	738.833	0%
1.29	Jgo reparo bomba central de freno	359.600	359.600	0%
1.30	Sensor de desaceleracion	917.600	917.600	0%
1.31	Bomba de vacio	2.298.133	2.298.133	0%
1.32	Servo Freno	4.247.000	4.247.000	0%
1.33	Valvula de freno	2.263.000	2.263.000	0%
1.34	Sensor ABS de rueda del izq	2.701.133	2.701.133	0%
1.35	Sensor ABS de rueda del der	2.701.133	2.701.133	0%
1.36	Sensor ABS de rueda trase	3.544.333	3.544.333	0%
1.37	Modulo hidraulico de ABS	13.554.233	13.554.233	0%
1.38	Rotor sensor de ABS	1.777.333	1.777.333	0%
1.39	Mano de Obra p/ hora	130.000	130.000	0%
2	**Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension**	**32.540.498**	**32.540.498**	0%
2.1	Amortiguadores	1.430.133	1.430.133	0%
2.2	Rotulas inferiores	859.733	859.733	0%
2.3	Rotulas superiores	1.056.067	1.056.067	0%
2.4	Bujes de parrilla superior	322.400	322.400	0%
2.5	Bujes de parrilla inferior del.	338.933	338.933	0%
2.6	Parrilla de suspensión inferior	3.392.433	3.392.433	0%
2.7	Parrilla de suspensión superior	2.740.400	2.740.400	0%
2.8	Buje estabilizador central	105.400	105.400	0%
2.9	Bieleta Estabilizadora LH	165.333	165.333	0%
2.10	Bieleta Estabilizadora RH	165.333	165.333	0%

ANTONIO KUMEH - TRANSPORTE - D.G.A.F. INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

2.11	Barra estabilizadora del.	1.461.133	1.461.133	0%
2.12	Barra de torsion RH	1.280.300	1.280.300	0%
2.13	Barra de torsion LH	1.280.300	1.280.300	0%
2.14	Brazo barra de torsion LH	629.300	629.300	0%
2.15	Brazo barra de torsion RH	629.300	629.300	0%
2.16	Asientos barra torsion superior	130.200	130.200	0%
2.17	Asientos barra torsion inferior	93.000	93.000	0%
2.18	Bulon de torsion	126.067	126.067	0%
2.19	Punta eje RH	3.425.500	3.425.500	0%
2.20	Punta eje LH	3.425.500	3.425.500	0%
2.21	Rodillo de punta eje	119.867	119.867	0%
2.22	Reten de aceite punta eje	95.067	95.067	0%
2.23	Maza rueda delantera	3.680.733	3.680.733	0%
2.24	Rotor sensor	919.667	919.667	0%
2.25	Ruleman de maza delantera int	591.067	591.067	0%
2.26	Ruleman de maza delantera ext	630.333	630.333	0%
2.27	Reten de maza delantera	140.533	140.533	0%
2.28	Tuerca de maza	198.400	198.400	0%
2.29	Arandela de maza	37.200	37.200	0%
2.30	Tapa de maza	51.667	51.667	0%
2.31	Buje amortiguador	115.733	115.733	0%
2.32	Perno Parrilla	663.400	663.400	0%
2.33	Taqueador de suspensión LH	242.833	242.833	0%
2.34	Taqueador de suspensión RH	242.833	242.833	0%
2.35	Tazas de ruedas	1.624.400	1.624.400	0%
2.36	Mano de Obra p/ hora	130.000	130.000	0%
3	**Serv. de repar. y mant. de sistema electric**	**12.217.933**	**12.217.933**	0%
3.1	Bendix de arranque	1.311.300	1.311.300	0%
3.2	Rotor de arranque	1.000.267	1.000.267	0%
3.3	Inducido de arranque	1.122.200	1.122.200	0%
3.4	Jgo. De carbones	134.333	134.333	0%
3.5	Motor de arranque completo	5.440.500	5.440.500	0%
3.6	Trabajos de terceros	258.333	258.333	0%
3.7	Automatico de arranque	1.256.533	1.256.533	0%
3.8	Ruleman	70.267	70.267	0%
3.9	Ruleman de arranque	304.833	304.833	0%
3.10	Ruleman	99.200	99.200	0%
3.11	Ruleman	162.233	162.233	0%
3.12	Porta carbon	225.267	225.267	0%
3.13	Bobina motor de arranque	702.667	702.667	0%
3.14	Mano de Obra p/ hora	130.000	130.000	0%
4	**Serv. de repar. y mant. de sistema electrico**	**17.418.701**	**17.418.701**	0%
4.1	Jgo. De regulador de voltage y jgo de diodos	3.086.567	3.086.567	0%
4.2	Rotor de Alternador	2.064.600	2.064.600	0%
4.3	Estator de Alternador	2.135.900	2.135.900	0%
4.4	Correa de Alternador	188.067	188.067	0%
4.5	Rulemanes de Alternador	361.667	361.667	0%
4.6	Polea de alternador	326.533	326.533	0%
4.7	Carcasa Trasera de Alternado	925.867	925.867	0%
4.8	Carcasa delantera de alternador	1.020.933	1.020.933	0%
4.9	Alternador Completo	7.178.567	7.178.567	0%
4.10	Mano de Obra p/ hora	130.000	130.000	0%
5	**Serv. de repar. y mant. de sistema electrico**	**52.710.633**	**52.710.633**	0%
5.1	Foco de Alta y Baja	524.933	524.933	0%
5.2	Focos de 2 filamentos	43.400	43.400	0%
5.3	focos de 1 filamento	12.400	12.400	0%
5.4	focos de busca huellas	322.400	322.400	0%
5.5	foco de luz de techo	11.367	11.367	0%
5.6	faro delantero	2.986.333	2.986.333	0%
5.7	faro trasero	1.570.667	1.570.667	0%

ANTONINO ROMICH - TRANSPORTE - D.G.A.F. INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

5.8	faritos de luz de chapa	345.133	345.133	0%
5.9	faros busca huellas	1.213.133	1.213.133	0%
5.10	conmutador de luces	1.003.367	1.003.367	0%
5.11	bulbo de marcha atrás	306.900	306.900	0%
5.12	bulbo de neutro	193.233	193.233	0%
5.13	Faro auxiliar de freno	1.139.767	1.139.767	0%
5.14	tablero instrumental	10.578.233	10.578.233	0%
5.15	comando central de lev vid LH	1.391.900	1.391.900	0%
5.16	comando central de lev vid RH	945.500	945.500	0%
5.17	interruptor de lev vid tra LH	843.200	843.200	0%
5.18	interruptor de lev vid tra RH	843.200	843.200	0%
5.19	Interruptores de puerta	396.800	396.800	0%
5.20	Interruptor de estacionamiento	223.200	223.200	0%
5.21	interruptor de 4x4	543.533	543.533	0%
5.22	interruptor de busca huella	590.033	590.033	0%
5.23	Relay	1.587.200	1.587.200	0%
5.24	Encendedor	290.367	290.367	0%
5.25	Alarma cinturon	411.267	411.267	0%
5.26	Unidad de control	1.323.700	1.323.700	0%
5.27	bocina	715.067	715.067	0%
5.28	Relay limpiaparabrisas	431.933	431.933	0%
5.29	Control apertura	1.624.400	1.624.400	0%
5.30	Unidad de control de apertura	2.322.933	2.322.933	0%
5.31	Unidad de control 4JJ1	13.721.633	13.721.633	0%
5.32	Sensor de baja incandesente	203.567	203.567	0%
5.33	Sensor de posicion de leva 4JJ1	553.867	553.867	0%
5.34	Bujias incandecentes	611.733	611.733	0%
5.35	Motor limpiaparabrisas	1.019.867	1.019.867	0%
5.36	Motor lanza agua	234.567	234.567	0%
5.37	Antena centro techo	709.900	709.900	0%
5.38	Provisión y Cambio de batería 100 Amp.	790.000	790.000	0%
5.39	Mano de Obra p/ hora	130.000	130.000	0%
6	**Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor**	**128.455.602**	**128.455.602**	0%
6.1	Pistones	3.294.267	3.294.267	0%
6.2	Jgo. De Aros	1.095.333	1.095.333	0%
6.3	Juego de Juntas	2.719.733	2.719.733	0%
6.4	casquillos de biela	529.067	529.067	0%
6.5	caquillos de Bancada	862.833	862.833	0%
6.6	Valvulas de Admision	1.612.000	1.612.000	0%
6.7	Valvulas de Escape	1.942.667	1.942.667	0%
6.8	Junta de Tapa de Cilindros	429.867	429.867	0%
6.9	Arbol de Levas Adm.	2.185.500	2.185.500	0%
6.10	Cigüeñal	17.153.333	17.153.333	0%
6.11	Bielas	3.364.533	3.364.533	0%
6.12	Turbo	16.053.867	16.053.867	0%
6.13	Tapa de Cilindros	14.656.800	14.656.800	0%
6.14	Arbol de levas de Esc.	3.086.567	3.086.567	0%
6.15	Junta de multiple de adm.	116.767	116.767	0%
6.16	Junta de multiple de esc.	39.267	39.267	0%
6.17	Junta de frente de motor	223.200	223.200	0%
6.18	Reten frente motor	69.300	69.300	0%
6.19	Reten de bancada tras.	172.567	172.567	0%
6.20	resortes de valvulas	462.933	462.933	0%
6.21	Martilletes de Val.	2.430.400	2.430.400	0%
6.22	Reten guia de val.	545.600	545.600	0%
6.23	Jgo de Engranejes del frente motor	4.249.067	4.249.067	0%
6.24	Cadena de Distribucion	1.874.467	1.874.467	0%
6.25	Lts. De Aceite 15W40	322.400	322.400	0%
6.26	Filtro de aceite	172.567	172.567	0%
6.27	Filtro de Aire	195.300	195.300	0%
6.28	Filtro de Combustible	217.000	217.000	0%
6.29	Tensor de Cadena de Distrib.	632.400	632.400	0%

ANTONINO RUBICH - TRANSPORTE - D.G.A.F. INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

6.30	Soporte de caja	611.733	611.733	0%
6.31	Soportes de Motor	533.200	533.200	0%
6.32	Trabjos de Terceros (Rectificaciones)	2.583.333	2.583.333	0%
6.33	Junta tapa balancin	183.933	183.933	0%
6.34	Guia de valvulas	347.200	347.200	0%
6.35	Bulbo de aceite 4JJ1	181.867	181.867	0%
6.36	Block motor 4JJ1	27.353.367	27.353.367	0%
6.37	Carter motor	1.691.567	1.691.567	0%
6.38	Guia cadena	192.200	192.200	0%
6.39	Leva cadena	336.867	336.867	0%
6.40	Calce lateral	138.467	138.467	0%
6.41	Buje de biela	282.133	282.133	0%
6.42	Perno piston	383.333	383.333	0%
6.43	Seguro perno piston	99.200	99.200	0%
6.44	Rotor cigüeñal	132.267	132.267	0%
6.45	Polea cigüeñal	1.553.100	1.553.100	0%
6.46	Multiple de escape	1.299.933	1.299.933	0%
6.47	Multiple de admision	2.974.967	2.974.967	0%
6.48	Bomba de aceite	2.298.133	2.298.133	0%
6.49	Depurador de aire 4JJ1	2.841.667	2.841.667	0%
6.50	Tapa depurador	837.000	837.000	0%
6.51	Valvula de aire	69.233	69.233	0%
6.52	Manguera depurador	204.600	204.600	0%
6.53	Ducto de aire	486.700	486.700	0%
6.54	Mano de Obra p/ hora	130.000	130.000	0%
7	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision**	**75.922.931**	**75.922.931**	0%
7.1	Lts de aceite 80w90	148.800	148.800	0%
7.2	Diferencial completo	20.918.800	20.918.800	0%
7.3	Corona y Piñon de Dif. 4x4	6.588.533	6.588.533	0%
7.4	Rulemanes de Corona	386.467	386.467	0%
7.5	Rulemanes de Piñon	444.333	444.333	0%
7.6	Rulemanes del tunel	411.267	411.267	0%
7.7	Reten de piñon	49.600	49.600	0%
7.8	Tuerca de Piñon	37.200	37.200	0%
7.9	arandela diferencial	78.533	78.533	0%
7.10	Retenes del Tunel del dif.	152.933	152.933	0%
7.11	Guardapolvos de homocineticas	2.459.333	2.459.333	0%
7.12	Tulipas de Homoc. lado caja	8.225.333	8.225.333	0%
7.13	Tulipas de Homoc. lado rueda	8.225.333	8.225.333	0%
7.14	Bujes del soporte del tunel de Dif.	562.133	562.133	0%
7.15	Homocinetica del.	12.482.667	12.482.667	0%
7.16	Reten de homocinetica	115.733	115.733	0%
7.17	Ruleman eje homocinetica	179.800	179.800	0%
7.18	rodillo eje tunel	248.000	248.000	0%
7.19	Encastre de 4x4	1.671.933	1.671.933	0%
7.20	deslizante de 4x4	1.281.333	1.281.333	0%
7.21	Eje	3.486.467	3.486.467	0%
7.22	Actuador de diferencial	2.065.633	2.065.633	0%
7.23	Acople	304.833	304.833	0%
7.24	Espaciador	88.867	88.867	0%
7.25	Perno diferencial	70.267	70.267	0%
7.26	Planetario	1.853.800	1.853.800	0%
7.27	engranaje satelite	1.345.400	1.345.400	0%
7.28	Caja diferencial	1.909.600	1.909.600	0%
7.29	Mano de Obra p/ hora	130.000	130.000	0%
8	**Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección**	**37.133.668**	**37.133.668**	0%
8.1	Cremallera de direccion	11.925.700	11.925.700	0%
8.2	Precap	708.867	708.867	0%
8.3	Guardapolvo	692.333	692.333	0%
8.4	Muñequin	1.277.200	1.277.200	0%

ANTONINO RUIZ DIAZ
TRANSPORTE - D.G.A.F.
INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

8.5	Esparragos de rueda	396.800	396.800	0%
8.6	Tuercas de rueda	917.600	917.600	0%
8.7	Bomba D/H	5.562.433	5.562.433	0%
8.8	Columna de direccion	3.040.067	3.040.067	0%
8.9	Conjunto cilindro contacto	1.793.867	1.793.867	0%
8.10	Eje de direccion	1.949.900	1.949.900	0%
8.11	Tanque de fluido D/H	436.067	436.067	0%
8.12	Manguera D/H	1.977.800	1.977.800	0%
8.13	Manguera de retorno D/H	405.067	405.067	0%
8.14	Manguera de D/H	327.567	327.567	0%
8.15	Jgo de rep retenes bomba D/H	503.233	503.233	0%
8.16	Jgo de rep cartuchos bomba D/H	3.086.567	3.086.567	0%
8.17	Cuerpo trasero bomba D/H	1.837.267	1.837.267	0%
8.18	Alineacion y balanceo	165.333	165.333	0%
8.19	Mano de Obra p/ hora	130.000	130.000	0%
9	**Serv. de mant. y repar. de Sistema de Aire Acondicionado**	**68.831.168**	**68.831.168**	0%
9.1	Radiador de agua	9.450.867	9.450.867	0%
9.2	Bomba de agua	1.841.400	1.841.400	0%
9.3	Ventilador de radiador	750.200	750.200	0%
9.4	Termostado	166.367	166.367	0%
9.5	Junta de termostato	64.067	64.067	0%
9.6	manguera de radiador inferior	203.567	203.567	0%
9.7	manguera de radiador superior	217.000	217.000	0%
9.8	Juego de mangueras de calefacion	1.742.200	1.742.200	0%
9.9	Condensador de A.Ac	3.213.667	3.213.667	0%
9.10	Evaporador de A.Ac.	6.682.567	6.682.567	0%
9.11	Valvula expansora	946.533	946.533	0%
9.12	Filtro recibidor de A.Ac.	1.220.367	1.220.367	0%
9.13	Gas refrigerante 134 A	310.000	310.000	0%
9.14	Agua refrigerante c/aditivo	124.000	124.000	0%
9.15	Compresor de A. Ac	10.409.800	10.409.800	0%
9.16	Polea de A. Ac	2.307.433	2.307.433	0%
9.17	Embrague de compresor	2.097.667	2.097.667	0%
9.18	Caño de compresor	2.050.133	2.050.133	0%
9.19	Guia ventilador	457.767	457.767	0%
9.20	Tapa radiador	116.767	116.767	0%
9.21	Goma soporte radiador	171.533	171.533	0%
9.22	Protector 4JJ1	223.200	223.200	0%
9.23	Tanque aux radiador	534.233	534.233	0%
9.24	Enfriador de aire	6.755.933	6.755.933	0%
9.25	Enfriador de aceite	5.112.933	5.112.933	0%
9.26	Correa A/A	151.900	151.900	0%
9.27	Conjunto polea tensor A/A	793.600	793.600	0%
9.28	Manguera A/A	2.053.233	2.053.233	0%
9.29	Comando A/A	1.415.667	1.415.667	0%
9.30	Motor ventilador A/A	1.431.167	1.431.167	0%
9.31	Filtro habitaculo A/A	386.467	386.467	0%
9.32	Nucleo evaporador A/A	2.425.233	2.425.233	0%
9.33	Motor ventilador	2.873.700	2.873.700	0%
9.34	Mano de Obra p/ hora	130.000	130.000	0%
10	**Reparacion, mantenimiento de bolsas de aire**	**20.832.834**	**20.832.834**	0%
10.1	Bolsa de Air Bag de Conductor	5.874.500	5.874.500	0%
10.2	Bolsa de Air Bag de Acompañante	6.950.200	6.950.200	0%
10.3	Disco de Air Bag bobina	703.700	703.700	0%
10.4	Modulo de Airbag	3.501.967	3.501.967	0%
10.5	Cinturon seguridad conductor	1.152.167	1.152.167	0%
10.6	Cinturon seguridad acompañante	1.152.167	1.152.167	0%
10.7	Hebilla cinturon	1.368.133	1.368.133	0%
10.8	Mano de Obra p/ hora	130.000	130.000	0%

TRANSPORTE - D.G.A.F.
INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

11	**Servicio de Mant., reparacion o colocacion de puertas, ventanas y espejos vehicular**	**4.906.068**	**4.906.068**	0%
11.1	Mecanismos de lev vid delnt izq.	454.667	454.667	0%
11.2	Mecanismos de lev vid delnt der.	454.667	454.667	0%
11.3	Mecanismos de lev vid tras izq	583.833	583.833	0%
11.4	Mecanismos de lev vid tras der.	583.833	583.833	0%
11.5	Ceradura de pta del izq.	739.867	739.867	0%
11.6	Ceradura de pta del der.	739.867	739.867	0%
11.7	Cerradura de pta tras izq	609.667	609.667	0%
11.8	Cerradura de pta tras der.	609.667	609.667	0%
11.9	Mano de Obra p/ hora	130.000	130.000	0%
12	**Servicio mantenim. o reparac. de tapiceria y alfombrado para vehiculo**	**13.228.533**	**13.228.533**	0%
12.1	Tapiz de pta. Del izq.	1.769.067	1.769.067	0%
12.2	Tapiz de pta. Del der.	1.769.067	1.769.067	0%
12.3	Tapiz de pta tras izq.	1.746.333	1.746.333	0%
12.4	Tapiz de pta tras der.	1.746.333	1.746.333	0%
12.5	Jdo de guia de asiento de cond	2.455.200	2.455.200	0%
12.6	Guia de asiento de acompañante	2.455.200	2.455.200	0%
12.7	Limpieza integral de Tapizado	1.157.333	1.157.333	0%
12.8	Mano de Obra p/ hora	130.000	130.000	0%
13	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision**	**32.973.466**	**32.973.466**	0%
13.1	Jgo de Anillos Sincronizadores	3.062.800	3.062.800	0%
13.2	Jgo de Rulemanes	1.958.167	1.958.167	0%
13.3	Jgo. De Rodillos	888.667	888.667	0%
13.4	Desplazable de 1y2da.	1.608.900	1.608.900	0%
13.5	Desplazable de 3ra y 4ta.	1.529.333	1.529.333	0%
13.6	Deplazable de 5ta y M.atras	1.675.033	1.675.033	0%
13.7	Eje de Mando	1.637.833	1.637.833	0%
13.8	Eje Principal	1.278.233	1.278.233	0%
13.9	Engranaje de 1ra.	1.329.900	1.329.900	0%
13.10	Engranaje de 2da.	1.245.167	1.245.167	0%
13.11	Engranaje de 3ra.	1.584.100	1.584.100	0%
13.12	Engranaje de 5ta.	1.417.733	1.417.733	0%
13.13	Cuadruple	3.066.933	3.066.933	0%
13.14	Reten cola	99.200	99.200	0%
13.15	Reten de frente caja	70.267	70.267	0%
13.16	Lts de aceite 75w90	315.167	315.167	0%
13.17	Placa intermedia	641.700	641.700	0%
13.18	Jgo de juntas de caja	133.300	133.300	0%
13.19	Engranaje marcha atrás	1.492.133	1.492.133	0%
13.20	Sincronizador	1.249.300	1.249.300	0%
13.21	Engranaje	1.369.167	1.369.167	0%
13.22	Caja selectora de cambios	3.606.333	3.606.333	0%
13.23	Palanca de cambios	1.584.100	1.584.100	0%
13.24	Mano de Obra p/ hora	130.000	130.000	0%
14	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague**	**15.363.433**	**15.363.433**	0%
14.1	Plato de Presion	1.123.233	1.123.233	0%
14.2	Disco	978.567	978.567	0%
14.3	Cojinete de empuje	429.867	429.867	0%
14.4	Horquilla	363.733	363.733	0%
14.5	Guardapolvo de Horquilla	80.600	80.600	0%
14.6	Ruleman Piloto	95.067	95.067	0%
14.7	Volante de motor	8.255.333	8.255.333	0%
14.8	Tornillos de volante	289.333	289.333	0%
14.9	Corona volante	889.700	889.700	0%
14.10	Bulbo de embrague	70.267	70.267	0%
14.11	Goma pedal de embrague	48.567	48.567	0%
14.12	Flexible de embrague	331.700	331.700	0%
14.13	Bomba aux de embrage	419.533	419.533	0%

ANTONIO KOMICH - TRANSPORTE - D.G.A.F

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

14.14	Jgo rep bomba aux de embrague	100.233	100.233	0%
14.15	Bomba central de embrague	1.757.700	1.757.700	0%
14.16	Mano de Obra p/ hora	130.000	130.000	0%
15	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision**	**55.984.765**	**55.984.765**	0%
15.1	Diferencial completo	25.156.500	25.156.500	0%
15.2	Jgo. De piñon y corona	5.976.800	5.976.800	0%
15.3	Rulemanes de corona	475.333	475.333	0%
15.4	Ruleman de piñon grande	214.933	214.933	0%
15.5	Ruleman de piñon chico	205.633	205.633	0%
15.6	Reten piñón	49.600	49.600	0%
15.7	Espaciador	79.567	79.567	0%
15.8	Tuerca de piñón	74.400	74.400	0%
15.9	eje palier trasero	4.003.133	4.003.133	0%
15.10	reten palier	97.133	97.133	0%
15.11	Ruleman palier	1.198.667	1.198.667	0%
15.12	Retentor	1.271.000	1.271.000	0%
15.13	Reten tunel trasero	76.467	76.467	0%
15.14	ollita diferencial	9.331.000	9.331.000	0%
15.15	Satélites	2.463.467	2.463.467	0%
15.16	Disco friccion	756.400	756.400	0%
15.17	Plato friccionQ	500.133	500.133	0%
15.18	Planetarios	2.062.533	2.062.533	0%
15.19	Lts de aceite 80w90	148.800	148.800	0%
15.20	Aro de presion	651.000	651.000	0%
15.21	cruceta	357.533	357.533	0%
15.22	Acople	704.733	704.733	0%
15.23	Mano de Obra p/ hora	130.000	130.000	0%
16	**Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension**	**6.244.234**	**6.244.234**	0%
16.1	Amortiguadores traseros	799.800	799800	0%
16.2	Bujes de elásticos	231.467	231467	0%
16.3	Grilletes de elásticos	603.467	603467	0%
16.4	Trabajos de Terceros Rep. De Elásticos	775.000	775000	0%
16.5	Taqueador trasero	409.200	409200	0%
16.6	Perno elastico	136.400	136400	0%
16.7	Buje amortiguador	132.267	132267	0%
16.8	Buje elastico	179.800	179800	0%
16.9	Goma cabina	2.182.400	2182400	0%
16.10	Mecanismo porta auxilio	664.433	664433	0%
16.11	Mano de Obra p/ hora	130.000	130000	0%
17	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmisio**	**90.557.001**	**90.557.001**	0%
17.1	Caja de transferencia completa	35.986.867	35.986.867	0%
17.2	Actuador 4x4	2.426.267	2.426.267	0%
17.3	Modulo 4x4	833.900	833.900	0%
17.4	Comando 4x4	441.233	441.233	0%
17.5	Cardan Completo	7.050.433	7.050.433	0%
17.6	Crucetas de Cardan	908.300	908.300	0%
17.7	Centralizador de Cardan	538.367	538.367	0%
17.8	Cardan delantero	4.849.433	4.849.433	0%
17.9	Crucetas de Cardan 4x4	818.400	818.400	0%
17.10	Brida de Cardan Tras. Lado Diferencial	410.233	410.233	0%
17.11	Brida de Cardan Del. Lado Caja	716.100	716.100	0%
17.12	Interruptor inhibidor	668.567	668.567	0%
17.13	Caja de transferencia	30.676.567	30.676.567	0%
17.14	Bomba de transferencia	1.734.967	1.734.967	0%
17.15	Cadena de transferencia	1.421.867	1.421.867	0%
17.16	Brida	945.500	945.500	0%
17.17	Mano de Obra p/ hora	130.000	130.000	0%
18	**Serv. de mant. y repar. de Tanque de combustible**	**86.966.168**	**86.966.168**	0%
18.1	Sensor de masa de aire	296.567	296567	0%
18.2	Conjunto aceleracion	2.925.367	2925367	0%

ANTONIO BURAICHE
TRANSPORTE - D.G.A.F
INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

18.3	Bomba de combustible de tanque	4.376.167	4376167	0%
18.4	Bomba alimentadora de combustible	24.486.900	24486900	0%
18.5	Inyectores	13.813.600	13813600	0%
18.6	Solenoide alimentadora	1.072.600	1072600	0%
18.7	Sensor posicion de Cigüeñal 4JJ1	640.667	640667	0%
18.8	Sensor posicion de Árbol de Levas 4JJ1	553.867	553867	0%
18.9	Sensor de Flujo de Aire 4JJ1	3.082.433	3082433	0%
18.10	Sensor de Acelerador 4JJ1	1.484.900	1.484.900	0%
18.11	Jgo de Caños Sist. de Admisión Turbo/ Inter	3.668.333	3.668.333	0%
18.12	Base de Filtro de Combustible	720.233	720.233	0%
18.13	Sensor de presion Common Rail	2.085.267	2.085.267	0%
18.14	Limitador de presion del Common Rail	2.219.600	2.219.600	0%
18.15	Juego de Caños de Combustible	1.851.733	1.851.733	0%
18.16	Flotador de Tanque	482.567	482.567	0%
18.17	Filtro de Combustible	217.000	217.000	0%
18.18	Pedal de acelerador	2.038.767	2.038.767	0%
18.19	Sensor de Velocímetro	1.286.500	1.286.500	0%
18.20	Sensor de temperatura combustible	352.367	352.367	0%
18.21	Sensor presion combustible	1.947.833	1.947.833	0%
18.22	Tubo common rail	3.063.833	3.063.833	0%
18.23	Arandela de pico inyector	70.267	70.267	0%
18.24	Anillo inyector 4JJ1	57.867	57.867	0%
18.25	Sensor filtro de combustible	327.567	327.567	0%
18.26	Interrutor presion combustible	388.533	388.533	0%
18.27	Conjunto soporote filtro de comb	807.033	807.033	0%
18.28	tanque de combustible	3.241.567	3.241.567	0%
18.29	tapa tanque de comb	383.367	383.367	0%
18.30	protector del tanque	772.933	772.933	0%
18.31	tubo de combustible	791.533	791.533	0%
18.32	valvula de retencion de comb	191.167	191.167	0%
18.33	Conjunto aceleracion	2.925.367	2.925.367	0%
18.34	Valvula EGR	2.769.333	2.769.333	0%
18.35	Valvula EVRV	1.442.533	1.442.533	0%
18.36	Mano de Obra p/ hora	130.000	130.000	0%
		807.304.167	**807.304.167**	

ANTONIO RUMICH
TRANSPORTE - D.G.A.F
INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

ANEXO I - ANÁLISIS DE PRECIOS OFERTADOS				
OFERTA CÓNDOR S.A.C.I.				
LOTE NRO: 4 CAMIONES MERCEDES BENZ				
Ítem	**Descripción del Bien**	**Precio Ofertado**	**Precio Referencial**	**% Desviación**
1	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision - MODELO 1625**	**74.235.000**	**74.235.000**	0%
1.1	Cuadruple	9.310.000	9.310.000	0%
1.2	Eje de mando	4.310.000	4.310.000	0%
1.3	Anillos sincronizadores	5.730.000	5.730.000	0%
1.4	Eje ranurado	6.525.000	6.525.000	0%
1.5	Engranaje de 1 a 5ta.	5.050.000	5.050.000	0%
1.6	Engranaje marcha atras	2.610.000	2.610.000	0%
1.7	Cambio de aceite de caja p/LT	85.000	85.000	0%
1.8	Corona piñon	15.572.000	15.572.000	0%
1.9	Rulemanes	840.000	840.000	0%
1.10	Cruceta cardan	1.866.000	1.866.000	0%
1.11	Centralizador completo	1.232.000	1.232.000	0%
1.12	Engranaje satelite y planetario	7.930.000	7.930.000	0%
1.13	Perno Diferencial con seguro	3.220.000	3.220.000	0%
1.14	Eje palier	4.588.000	4.588.000	0%
1.15	Ruleman palier	3.264.000	3.264.000	0%
1.16	Conjunto de muñequines de palanca de cambio con soporte	1.855.000	1.855.000	0%
1.17	Reten palier	203.000	203.000	0%
1.18	Cambio de aceite diferencial p/LT	45.000	45.000	0%
2	**Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección - MODELO 1625**	**26.798.000**	**26.798.000**	0%
2.1	Brazo pitman	6.844.000	6.844.000	0%
2.2	Bomba de dirección hidraulica	3.888.000	3.888.000	0%
2.3	Cambio de aceite de dirección hidraulica p/LT	55.000	55.000	0%
2.4	Caño de alta presión de dirección hidraulica	910.000	910.000	0%
2.5	Reparar eje cardanica de dirección	371.000	371.000	0%
2.6	Barra Larga de Direccion	5.797.000	5.797.000	0%
2.7	Barra Corta de direccion	1.855.000	1.855.000	0%
2.8	Alineacion y balanceo de ruedas	380.000	380.000	0%
2.9	Ruleman carcaza	877.000	877.000	0%
2.10	Reten carcaza	257.000	257.000	0%
2.11	Ruleman punta eje	527.000	527.000	0%
2.12	Reten punta eje	224.000	224.000	0%
2.13	Prisionero de ruedas	13.000	13.000	0%
2.14	Reparacion de sinfin de Direccion	4.800.000	4.800.000	0%
3	**Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension**	**23.280.000**	**23.280.000**	0%
3.1	Amortiguador trasero c/u	685.000	685.000	0%
3.2	Amortiguador delantero c/u	685.000	685.000	0%
3.3	Soporte de amortiguador	360.000	360.000	0%
3.4	Buje barra estabilizadora	195.000	195.000	0%
3.5	Buje amortiguador	165.000	165.000	0%
3.6	Juego de perno punta eje	3.913.000	3.913.000	0%
3.7	Juego de elasticos - delantero	7.052.000	7.052.000	0%
3.8	Juego de elasticos - trasero	7.307.000	7.307.000	0%
3.9	Bujes elasticos - completo	733.000	733.000	0%
3.10	Grillete de elastico	397.000	397.000	0%
3.11	Corregir mazo de elasticos trasero	1.585.000	1.585.000	0%

ANTONIO ROMICH
TRANSPORTE - D.G.A.F.
INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

3.12	Centro elastico c/u	203.000	203.000	0%
4	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague - MODELO 1625**	**17.113.500**	**17.113.500**	0%
4.1	Juego De regulador de voltage y jgo de diodos	1.833.000	1.833.000	0%
4.2	Jgo de Diodos (incluido con el regulador voltage)	1.100.000	1.100.000	0%
4.3	Rotor de Alternador	570.000	570.000	0%
4.4	Estator de Alternador	1.800.000	1.800.000	0%
4.5	Correa de Alternador	395.000	395.000	0%
4.6	Rulemanes de Alternador	800.000	800.000	0%
4.7	Polea de alternador	630.000	630.000	0%
4.8	Carcasa Trasera de alternador	1.700.000	1.700.000	0%
4.9	Carcasa delantera de alternador	990.000	990.000	0%
4.10	Bomba central de embrague	1.092.500	1.092.500	0%
4.11	Horquilla de embrague	475.000	475.000	0%
4.12	Buje de Horquilla	326.000	326.000	0%
4.13	Muñequin de embrague plaqueta	315.000	315.000	0%
4.14	Plaqueta	265.000	265.000	0%
4.15	Alternador Completo	4.822.000	4.822.000	0%
5	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno - MODELO 1625**	**14.391.840**	**14.391.840**	0%
5.1	Fibras de freno - ambos	799.000	799.000	0%
5.2	Juego reparo bomba central freno	610.000	610.000	0%
5.3	Bomba central de freno	1.310.000	1.310.000	0%
5.4	Tambor freno trasero - ambos	1.257.000	1.257.000	0%
5.5	Cilindro de freno trasero	804.000	804.000	0%
5.6	Cambio de fluido de freno p/LT	35.000	35.000	0%
5.7	Juego reparaci?n cilindro freno trasero c/u	450.000	450.000	0%
5.8	Valvula pedal de freno	840.000	840.000	0%
5.9	Caño flexible	373.000	373.000	0%
5.10	Valvula protectora de 6 vias	2.800.000	2.800.000	0%
5.11	Metros de caño de 12 mm	15.000	15.000	0%
5.12	Union doble de 12 mm	64.000	64.000	0%
5.13	Electrovalvula	1.780.000	1.780.000	0%
5.14	Cabo freno de mano	747.500	747.500	0%
5.15	Reten de masa trasera	94.000	94.000	0%
5.16	Reten de masa delantera	65.000	65.000	0%
5.17	Cabo de freno de mano	346.840	346.840	0%
5.18	Valvula de 4 vias	578.000	578.000	0%
5.19	Diafragma VCR	43.500	43.500	0%
5.20	Reparacion completa de freno de aire	1.380.000	1.380.000	0%
6	**Serv. de repar. y mant. de sistema electrico - MODELO 1625**	**30.435.750**	**29.992.000**	1%
6.1	Foco de Faro delantero c/u	40.250	40.250	0%
6.2	Foco de Faro señalero c/u	17.250	17.250	0%
6.3	Foco de Faro trasero c/u	17.250	17.250	0%
6.4	Palanca, comando, señaleros, luces	1.600.000	1.600.000	0%
6.5	Llave contacto	180.000	180.000	0%
6.6	Terminal de bateria	34.500	34.500	0%
6.7	Control de bateria	33.000	33.000	0%
6.8	Colocar relay luz alta	82.500	82.500	0%
6.9	Recargar bateria	44.000	44.000	0%
6.10	Cambio Motor de arranque	6.200.000	6.200.000	0%
6.11	Reparacion de motor de arranque	4.025.000	4.025.000	0%
6.12	Reparar sistema limpia parabrisas - completo	1.200.000	1.200.000	0%
6.13	Solenoide o automatico del arranque	4.600.000	4.600.000	0%
6.14	Ajustar faro auxiliar	23.000	23.000	0%
6.15	ventilador de radiador	1.250.000	1.250.000	0%
6.16	Bulbo de aceite	250.000	250.000	0%
6.17	Bulbo de temperatura o relay	350.000	350.000	0%

ANTONIO RUMILA
TRANSPORTE - D.G.A.F
INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

6.18	Reparar alternador	2.400.000	2.400.000	0%
6.19	cambio de alternador	3.200.000	3.200.000	0%
6.20	Cambio de comando abre puerta a aire	2.650.000	2.650.000	0%
6.21	Faro delantero	210.000	210.000	0%
6.22	Bocina	310.000	310.000	0%
6.23	Porta Foco	54.000	54.000	0%
6.24	Faro trasero completo	175.000	175.000	0%
6.25	Correa de alternador	290.000	290.000	0%
6.26	Provisión y cambio de batería 110 A.	1.200.000	756.250	59%
7	**Serv. de mant. y reparacion de Motor - MODELO 1625**	**99.236.000**	**99.236.000**	0%
7.1	Lavado completo, pulverizado y engrase	207.000	207.000	0%
7.2	Filtro de combustible	114.000	114.000	0%
7.3	Filtro de trampa de agua	189.000	189.000	0%
7.4	Filtro de aceite	174.000	174.000	0%
7.5	Filtro de aire	645.000	645.000	0%
7.6	Filtro APU	427.000	427.000	0%
7.7	Limpieza de Radiador	620.000	620.000	0%
7.8	Cambio panal radiador	5.400.000	5.400.000	0%
7.9	Limpieza de tanque de combustible	660.000	660.000	0%
7.10	Limpieza de bomba inyectora	800.000	800.000	0%
7.11	Limpieza y calibracion de picos inyectores	220.000	220.000	0%
7.12	Cambio de aceite de motor p/LT	55.000	55.000	0%
7.13	Cigueñal	21.280.000	21.280.000	0%
7.14	Tapa motor	17.407.000	17.407.000	0%
7.15	Turbo	3.764.000	3.764.000	0%
7.16	Juego de piston	702.000	702.000	0%
7.17	Juego de Camisa	920.000	920.000	0%
7.18	Juego de Viela	750.000	750.000	0%
7.19	Casquillo de Bancada	855.000	855.000	0%
7.20	Casquillo de leva	730.000	730.000	0%
7.21	Buje de Biela	420.000	420.000	0%
7.22	Juego de Aros	722.000	722.000	0%
7.23	Juego de Juntas	2.410.000	2.410.000	0%
7.24	Juego de Valvulas	458.000	458.000	0%
7.25	Juego de Reten de Valvula	150.000	150.000	0%
7.26	Bomba de alta	2.228.000	2.228.000	0%
7.27	Valvula de presion de alta	3.010.000	3.010.000	0%
7.28	Pico inyector electronico	1.388.000	1.388.000	0%
7.29	Sensor de presion de riel	960.000	960.000	0%
7.30	Guia de valvulas	224.000	224.000	0%
7.31	Cepillada de tapa motor	5.500.000	5.500.000	0%
7.32	Rectificacion de cilindros	1.200.000	1.200.000	0%
7.33	Rectificacion de Cigueñal	4.200.000	4.200.000	0%
7.34	Rectificacion de brazo de biela	1.450.000	1.450.000	0%
7.35	Junta tapa motor	2.100.000	2.100.000	0%
7.36	Junta carter	1.600.000	1.600.000	0%
7.37	Esmerilar valvula y rectificar motor	5.175.000	5.175.000	0%
7.38	Bomba de Agua	2.509.000	2.509.000	0%
7.39	Correa / cadena de distribucion	453.000	453.000	0%
7.40	Polea ruleman tensor de correas	1.877.000	1.877.000	0%
7.41	Reten frente motor	331.000	331.000	0%
7.42	Soporte motor	805.000	805.000	0%
7.43	Junta tapa balancin	144.000	144.000	0%
7.44	Reparacion de Radiador	1.288.000	1.288.000	0%
7.45	Regular valvulas	827.000	827.000	0%
7.46	Rectificar asiento valvulas y esmerilar	1.888.000	1.888.000	0%

ANTONINO RUBIO
TRANSPORTE
INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

8	**Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondicionado - MODELO 1625**	**34.572.000**	**34.572.000**	0%
8.1	Radiador de agua	7.943.000	7.943.000	0%
8.2	Correa de bomba de agua	510.000	510.000	0%
8.3	Ventilador de radiador	7.070.000	7.070.000	0%
8.4	Correa de ventilador	493.000	493.000	0%
8.5	Termostado	313.000	313.000	0%
8.6	Junta de termostato	113.000	113.000	0%
8.7	mangueras de radiador	438.000	438.000	0%
8.8	Juego de mangueras de calefacion	438.000	438.000	0%
8.9	Condensador de A.Ac	3.398.000	3.398.000	0%
8.10	Evaporador de A.Ac.	3.120.000	3.120.000	0%
8.11	Valvula expansora	1.998.000	1.998.000	0%
8.12	Filtro recibidor de A.Ac.	515.000	515.000	0%
8.13	Gas refrigerante 134 A	390.000	390.000	0%
8.14	Agua refrigerante c/aditivo	34.000	34.000	0%
8.15	Compresor de A. Ac	2.200.000	2.200.000	0%
8.16	Correa compresor de aire	145.000	145.000	0%
8.17	Polea de compresor	716.000	716.000	0%
8.18	Embrague de compresor	3.343.000	3.343.000	0%
8.19	Juego de junta tapa compresor	920.000	920.000	0%
8.20	Caño de compresor	475.000	475.000	0%
9	**Mantenimiento y reparacion de carroceria/Reparación interior de la Cabina - MODELO 1625**	**19.644.000**	**19.644.000**	0%
9.1	Tapiz de pta. Del der.	2.965.000	2.965.000	0%
9.2	Cerradura de pta del der.	400.000	400.000	0%
9.3	Cinturon de conductor	1.305.000	1.305.000	0%
9.4	Juego de guia de asiento de cond	720.000	720.000	0%
9.5	Moldura de Parabrisas	2.585.000	2.585.000	0%
9.6	Visera superior templado	1.085.000	1.085.000	0%
9.7	Parrilla frontal	1.277.000	1.277.000	0%
9.8	Jgo molduras parrilla	4.093.000	4.093.000	0%
9.9	Amortiguador valijera	683.000	683.000	0%
9.10	Ventanilla templado original	1.288.000	1.288.000	0%
9.11	Espejo retrovisor izq	242.000	242.000	0%
9.12	Espejo retrovisor der	242.000	242.000	0%
9.13	Espejo retrovisor interior	312.000	312.000	0%
9.14	2 cepillos limpiaparabrisas	317.000	317.000	0%
9.15	Reparaci?n de piso de carroceria	2.130.000	2.130.000	0%
10	**Servicio de chaperia y pintura - MODELO 1625**	**96.378.000**	**96.378.000**	0%
10.1	Envolvente de Paragolpe delantero	1.045.000	1.045.000	0%
10.2	Panel de Frente	2.515.000	2.515.000	0%
10.3	Capot	1.921.000	1.921.000	0%
10.4	Guardabarro Delantero Derecho	1.243.000	1.243.000	0%
10.5	Guardabarro Delantero Izquierdo	1.243.000	1.243.000	0%
10.6	Puerta Delantera	3.420.000	3.420.000	0%
10.7	Puerta Trasera	3.420.000	3.420.000	0%
10.8	Parabrisas Delantero	4.990.000	4.990.000	0%
10.9	Moldura de Parabrisas	802.000	802.000	0%
10.10	Soporte cabina	2.580.000	2.580.000	0%
10.11	Extension paragolpe del	1.943.000	1.943.000	0%
10.12	Soporte carril paragolpe	3.288.000	3.288.000	0%
10.13	Soporte paragolpe del	3.288.000	3.288.000	0%
10.14	Soporte paragolpe lateral	1.615.000	1.615.000	0%
10.15	Soporte paragolpe corto	1.425.000	1.425.000	0%

ANTONINO RUIZ
TRANSPORTE - D.G.A.F
INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

10.16	Reten paragolpe	453.000	453.000	0%
10.17	Seguro paragolpe	333.000	333.000	0%
10.18	Tapa paragolpe del	3.622.000	3.622.000	0%
10.19	Parrilla frontal	5.065.000	5.065.000	0%
10.20	Jgo molduras parrilla	2.955.000	2.955.000	0%
10.21	Rejilla interior parrilla	2.133.000	2.133.000	0%
10.22	Guardafango del izq	553.000	553.000	0%
10.23	Guardafango del der	553.000	553.000	0%
10.24	Pinches de guardafango	63.000	63.000	0%
10.25	Cabo abre capot	855.000	855.000	0%
10.26	Varilla capot	342.000	342.000	0%
10.27	Guardafango tra der	575.000	575.000	0%
10.28	Guardafango tra izq	575.000	575.000	0%
10.29	Bisagra puerta del	2.510.000	2.510.000	0%
10.30	Limitador puerta	1.022.000	1.022.000	0%
10.31	Vidrio pta delantero	2.433.000	2.433.000	0%
10.32	Vidrio pta trasero	1.633.000	1.633.000	0%
10.33	Guia de vidrio pta delantero	1.033.000	1.033.000	0%
10.34	Goma pta delantero	333.000	333.000	0%
10.35	Reten mediaguia del ext	183.000	183.000	0%
10.36	Goma sup pta	263.000	263.000	0%
10.37	Mediaguia del int	573.000	573.000	0%
10.38	Extension guardafango del	819.000	819.000	0%
10.39	Extension guardafango tra	819.000	819.000	0%
10.40	Seguro de guardafango	87.000	87.000	0%
10.41	Seguro extension guardafango	120.000	120.000	0%
10.42	Cola de pato delantero	822.000	822.000	0%
10.43	Cola de pato trasero	822.000	822.000	0%
10.44	Bisagra puerta trasera	678.000	678.000	0%
10.45	Limitador puerta trasera	475.000	475.000	0%
10.46	Vidrio de pta trasera izquierda	1.655.000	1.655.000	0%
10.47	Vidrio de pta trasera derecha	1.655.000	1.655.000	0%
10.48	Mediaguia tra int	975.000	975.000	0%
10.49	Goma contorno tras int	1.353.000	1.353.000	0%
10.50	Goma contorno tras ext	1.353.000	1.353.000	0%
10.51	Panel de techo	877.000	877.000	0%
10.52	parabrisa trasero	3.010.000	3.010.000	0%
10.53	Moldura parabrisa trasera	760.000	760.000	0%
10.54	Cable tapa combustible	419.000	419.000	0%
10.55	Refuerzo paragolpe tras	900.000	900.000	0%
10.56	Centro paragolpe tras	640.000	640.000	0%
10.57	Paragolpe trasero niquelado izq	1.310.000	1.310.000	0%
10.58	Paragolpe trasero niquelado der	1.310.000	1.310.000	0%
10.59	Tapa paragolpe trasero izq	600.000	600.000	0%
10.60	Tapa paragolpe trasero der	600.000	600.000	0%
10.61	Moldura paragolpe tras	419.000	419.000	0%
10.62	Soporte paragolpe tras der	353.000	353.000	0%
10.63	Soporte paragolpe tras izq	353.000	353.000	0%
10.64	Tapa tras carroceria	1.288.000	1.288.000	0%
10.65	Panel lateral carroceria der	2.843.000	2.843.000	0%
10.66	Panel lateral carroceria izq	2.843.000	2.843.000	0%
10.67	Manija tapa carroceria	353.000	353.000	0%
10.68	Espejo retrovisor izq	200.000	200.000	0%
10.69	Espejo retrovisor der	253.000	253.000	0%
10.70	Espejo retrovisor interior	253.000	253.000	0%
10.71	cepillos limpiaparabrisas	323.000	323.000	0%

ANTONIO RUGGIERO
TRANSPORTE - DGAF
INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

10.72	Tapiceria	2.040.000	2.040.000	0%
11	**Servicio de mantenimiento y reparacion de Motor - MODELO 1114**	**51.644.500**	**51.644.500**	0%
11.1	lavado completo pulverizado y engrase	207.000	207.000	0%
11.2	filtro de combustible	207.000	207.000	0%
11.3	filtro de aceite	184.000	184.000	0%
11.4	filtro de aire	396.750	396.750	0%
11.5	limpieza de radiador	620.000	620.000	0%
11.6	limpieza de tanque de combustible	660.000	660.000	0%
11.7	bomba inyectora	7.245.000	7.245.000	0%
11.8	picos inyectores	2.100.000	2.100.000	0%
11.9	aceite motor	55.000	55.000	0%
11.10	juego de piston	690.000	690.000	0%
11.11	juego de camisa	920.000	920.000	0%
11.12	juego de viela	750.000	750.000	0%
11.13	casquillo de bancada	850.000	850.000	0%
11.14	casquillo de leva	730.000	730.000	0%
11.15	buje de biela	380.000	380.000	0%
11.16	juego de aros	750.000	750.000	0%
11.17	juego de juntas	2.100.000	2.100.000	0%
11.18	juego de valvulas	450.000	450.000	0%
11.19	juego de reten de valvula	150.000	150.000	0%
11.20	guia de valvulas	150.000	150.000	0%
11.21	cepillada de tapa motor	4.500.000	4.500.000	0%
11.22	rectificacion de asiento de valvula	1.600.000	1.600.000	0%
11.23	reparacion y calibracion de bomba inyectora	4.226.250	4.226.250	0%
11.24	rectificacion de cilindros	920.000	920.000	0%
11.25	rectificacion de cigueñal	3.500.000	3.500.000	0%
11.26	rectificacion de brazo de biela	1.200.000	1.200.000	0%
11.27	junta tapa motor	2.100.000	2.100.000	0%
11.28	junta carter	1.600.000	1.600.000	0%
11.29	esmerilar valvula y rectificar motor	5.175.000	5.175.000	0%
11.30	bomba de agua	2.500.000	2.500.000	0%
11.31	correa/cadena de distribucion	450.000	450.000	0%
11.32	polea ruleman tensor de correa	1.700.000	1.700.000	0%
11.33	reten frente motor	320.000	320.000	0%
11.34	soporte motor	287.500	287.500	0%
11.35	junta tapa balancin	161.000	161.000	0%
11.36	reparacion de radiador	1.200.000	1.200.000	0%
11.37	regular valvulas	160.000	160.000	0%
11.38	rectificar asiento valvula y esmerilar	450.000	450.000	0%
12	**Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección - MODELO 1114**	**30.675.000**	**30.675.000**	0%
12.1	brazo z	2.800.000	2.800.000	0%
12.2	brazo pitman	6.500.000	6.500.000	0%
12.3	amortiguador de direccion	650.000	650.000	0%
12.4	bomba de direccion hidraulica	3.400.000	3.400.000	0%
12.5	caño de alta presion de direccion hidraulica	370.000	370.000	0%
12.6	reparar eje cardanica de direccion	287.500	287.500	0%
12.7	guardapolvo de homicinetica c/u	145.000	145.000	0%
12.8	barra larga de direccion	3.450.000	3.450.000	0%
12.9	barra corta de direccion	1.800.000	1.800.000	0%
12.10	alineacion y balanceo de ruedas	290.000	290.000	0%
12.11	ruleman carcaza	870.000	870.000	0%
12.12	reten carcaza	250.000	250.000	0%
12.13	ruleman punta eje	517.500	517.500	0%
12.14	reten punta eje	225.000	225.000	0%

ANTONINO RUGALI
TRANSPORTE DGAF
INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

12.15	reparacion de sinfin de direccion	3.200.000	3.200.000	0%
12.16	cubo de masa delantero	4.025.000	4.025.000	0%
12.17	Aceite de direccion	55.000	55.000	0%
12.18	manguera de punta eje	1.840.000	1.840.000	0%
13	**Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension - MODELO 1114**	**13.786.000**	**13.786.000**	0%
13.1	amortiguador trasero c/u	747.500	747.500	0%
13.2	amortiguador delantero c/u	575.000	575.000	0%
13.3	buje parrilla superior	28.750	28.750	0%
13.4	buje barra estabilizadora	161.000	161.000	0%
13.6	juego de elasticos delantero	5.400.000	5.400.000	0%
13.6	buje amortiguador	28.750	28.750	0%
13.7	juego de elasticos trasero	6.200.000	6.200.000	0%
13.8	buje elastico completo	135.000	135.000	0%
13.9	grillete de elastico	320.000	320.000	0%
13.10	centro elasticos c/u	190.000	190.000	0%
14	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague - MODELO 1114**	**8.650.000**	**8.650.000**	0%
14.1	cambiar disco de embrague	1.450.000	1.450.000	0%
14.2	cojinete de empuje	820.000	820.000	0%
14.3	plato de presion	2.300.000	2.300.000	0%
14.4	ruleman piloto	220.000	220.000	0%
14.5	bomba central de embrague	1.092.500	1.092.500	0%
14.6	juego reparacion bomba central de embrague	920.000	920.000	0%
14.7	reten de bancada	220.000	220.000	0%
14.8	bomba auxiliar de embrague	977.500	977.500	0%
14.9	juego reparacion bomba auxiliar de embrague	650.000	650.000	0%
15	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja y diferencial - MODELO 1114**	**84.086.500**	**84.086.500**	0%
15.1	Cuadruple	8.310.000	8.310.000	0%
15.2	Eje de mando	3.910.000	3.910.000	0%
15.3	Anillos sincronizadores	4.730.000	4.730.000	0%
15.4	Eje ranurado	6.525.000	6.525.000	0%
15.5	Engranaje de 1 a 5ta.	4.200.000	4.200.000	0%
15.6	Engranaje marcha atras	2.610.000	2.610.000	0%
15.7	Cambio de aceite de caja p/LT	85.000	85.000	0%
15.8	Corona piñon	14.272.000	14.272.000	0%
15.9	Rulemanes	840.000	840.000	0%
15.10	Cruceta cardan	1.866.000	1.866.000	0%
15.11	Centralizador completo	1.232.000	1.232.000	0%
15.12	Engranaje satelite y planetario	7.930.000	7.930.000	0%
15.13	Perno Diferencial con seguro	3.220.000	3.220.000	0%
15.14	Eje palier	4.588.000	4.588.000	0%
15.15	Ruleman palier	3.264.000	3.264.000	0%
15.16	Conjunto de muñequines de palanca de cambio con soporte	1.855.000	1.855.000	0%
15.17	Reten palier	203.000	203.000	0%
15.18	Cambio de aceite diferencial p/LT	45.000	45.000	0%
15.19	cambio de ruleman laterales	1.092.000	1.092.000	0%
15.20	cambio de corona piñon	12.500.000	12.500.000	0%
15.21	cambio de reten piñon	85.000	85.000	0%
15.22	cambio de retenes	28.750	28.750	0%
15.23	cambio de juntas	23.000	23.000	0%
15.24	cambio de rulemanes de caja	563.500	563.500	0%
15.25	cambio de calce de ajustes	109.250	109.250	0%
16	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno - MODELO 1114**	**11.438.500**	**11.438.500**	0%
16.1	pastillas de freno	185.000	185.000	0%
16.2	disco de freno ambos	138.000	138.000	0%

ANTONINO BONIZZI - TRANSPORTE - D.G.A.F. INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

16.3	fibras de freno ambos	590.000	590.000	0%
16.4	juego reparo bomba central de freno	720.000	720.000	0%
16.5	bomba central de freno	900.000	900.000	0%
16.6	juego reparacion mordaza de freno c/u	620.000	620.000	0%
16.7	tambor freno trasero ambos	1.518.000	1.518.000	0%
16.8	servofreno	4.500.000	4.500.000	0%
16.9	cilindro de freno trasero	480.000	480.000	0%
16.10	juego reparacion cilndro de freno trasero c/u	375.000	375.000	0%
16.11	depresor de freno	290.000	290.000	0%
16.12	caño flexible	340.000	340.000	0%
16.13	cabo de freno de mano	747.500	747.500	0%
16.14	fluido de freno	35.000	35.000	0%
17	**Serv. de repar. y mant. de sistema electrico - MODELO 1114**	**16.143.250**	**16.120.250**	0%
17.1	foco de faro delantero c/u	40.250	40.250	0%
17.2	foco de faro señalero c/u	17.250	17.250	0%
17.3	foco de faro trasero c/u	17.250	17.250	0%
17.4	palanca, comando, señaleros, luces	1.430.000	1.430.000	0%
17.5	llave contacto	220.000	220.000	0%
17.6	terminar de bateria	35.000	35.000	0%
17.7	control de bateria	34.000	34.000	0%
17.8	colocar relay luz alta	82.000	82.000	0%
17.9	recargar bateria	44.000	44.000	0%
17.10	reparacion de motor de arranque	3.900.000	3.900.000	0%
17.11	reparar sistema limpia parabrisa completo	1.092.500	1.092.500	0%
17.12	selenoide o automatico de arranque	4.600.000	4.600.000	0%
17.13	ajustar faro auxiliar	23.000	23.000	0%
17.14	alinear luces	23.000	23.000	0%
17.15	bujias incandecentes c/u	165.000	165.000	0%
17.16	bulbo de aceite	220.000	220.000	0%
17.17	bulbo de temperatura o relay	320.000	320.000	0%
17.18	reparar alternador	2.400.000	2.400.000	0%
17.19	correa alternador	280.000	280.000	0%
17.20	Provisión y cambio de batería 170 A.	1.200.000	1.177.000	2%
18	**Serv. de repar. y mant. de sistema de caja o transmision - MODELO 1418**	**74.235.000**	**74.235.000**	0%
18.1	Cuadruple	9.310.000	9.310.000	0%
18.2	Eje de mando	4.310.000	4.310.000	0%
18.3	Anillos sincronizadores	5.730.000	5.730.000	0%
18.4	Eje ranurado	6.525.000	6.525.000	0%
18.5	Engranaje de 1 a 5ta.	5.050.000	5.050.000	0%
18.6	Engranaje marcha atras	2.610.000	2.610.000	0%
18.7	Cambio de aceite de caja p/LT	85.000	85.000	0%
18.8	Corona piñon	15.572.000	15.572.000	0%
18.9	Rulemanes	840.000	840.000	0%
18.10	Cruceta cardan	1.866.000	1.866.000	0%
18.11	Centralizador completo	1.232.000	1.232.000	0%
18.12	Engranaje satelite y planetario	7.930.000	7.930.000	0%
18.13	Perno Diferencial con seguro	3.220.000	3.220.000	0%
18.14	Eje palier	4.588.000	4.588.000	0%
18.15	Ruleman palier	3.264.000	3.264.000	0%
18.16	Conjunto de muñequines de palanca de cambio con soporte	1.855.000	1.855.000	0%
18.17	Reten palier	203.000	203.000	0%
18.18	Cambio de aceite diferencial p/LT	45.000	45.000	0%
19	**Serv. de repar. y mant. de sistema de dirección - MODELO 1418**	**26.798.000**	**26.798.000**	0%
19.1	Brazo pitman	6.844.000	6.844.000	0%
19.2	Bomba de direccion hidraulica	3.888.000	3.888.000	0%

ANTONIO BLASCO
TRANSPORTE - D.G.A.F
INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

19.3	Cambio de aceite de direccion hidraulica p/LT	55.000	55.000	0%
19.4	Caño de alta presion de direccion hidraulica	910.000	910.000	0%
19.5	Reparar eje cardanica de direcci?n	371.000	371.000	0%
19.6	Barra Larga de Direccion	5.797.000	5.797.000	0%
19.7	Barra Corta de direccion	1.855.000	1.855.000	0%
19.8	Alineacion y balanceo de ruedas	380.000	380.000	0%
19.9	Ruleman carcaza	877.000	877.000	0%
19.10	Reten carcaza	257.000	257.000	0%
19.11	Ruleman punta eje	527.000	527.000	0%
19.12	Reten punta eje	224.000	224.000	0%
19.13	Prisionero de ruedas	13.000	13.000	0%
19.14	Reparacion de sinfin de Direccion	4.800.000	4.800.000	0%
20	**Servicio Reparacion / Mantenimiento de sistema de suspension - MODELO 1418**	**22.954.000**	**22.954.000**	0%
20.1	Amortiguador trasero c/u	615.000	615.000	0%
20.2	Amortiguador delantero c/u	615.000	615.000	0%
20.3	Soporte de amortiguador	330.000	330.000	0%
20.4	Buje barra estabilizadora	280.000	280.000	0%
20.5	Buje amortiguador	200.000	200.000	0%
20.6	Juego de perno punta eje	1.243.000	1.243.000	0%
20.7	Juego de elasticos - delantero	8.152.000	8.152.000	0%
20.8	Juego de elasticos - trasero	8.707.000	8.707.000	0%
20.9	Bujes elasticos - completo	397.000	397.000	0%
20.10	Grillete de elastico	627.000	627.000	0%
20.11	Corregir mazo de elasticos trasero	1.585.000	1.585.000	0%
20.12	Centro elastico c/u	203.000	203.000	0%
21	**Serv. de repar. y mant. de sistema de embrague - MODELO 1418**	**17.641.500**	**17.641.500**	0%
21.1	Juego De regulador de voltage y jgo de diodos	1.833.000	1.833.000	0%
21.2	Jgo de Diodos (incluido con el regulador voltage)	1.133.000	1.133.000	0%
21.3	Rotor de Alternador	603.000	603.000	0%
21.4	Estator de Alternador	1.910.000	1.910.000	0%
21.5	Correa de Alternador	483.000	483.000	0%
21.6	Rulemanes de Alternador	822.000	822.000	0%
21.7	Polea de alternador	652.000	652.000	0%
21.8	Carcasa Trasera de alternador	1.810.000	1.810.000	0%
21.9	Carcasa delantera de alternador	1.100.000	1.100.000	0%
21.10	Bomba Central de embrague	1.092.500	1.092.500	0%
21.11	Horquilla de embrague	475.000	475.000	0%
21.12	Buje de Horquilla	326.000	326.000	0%
21.13	Muñequin de embrague plaqueta	315.000	315.000	0%
21.14	Plaqueta	265.000	265.000	0%
21.15	Alternador Completo	4.822.000	4.822.000	0%
22	**Serv. de mant. y repar. de sistema de freno - MODELO 1418**	**14.391.840**	**14.391.840**	0%
22.1	Fibras de freno - ambos	799.000	799.000	0%
22.2	Juego reparo bomba central freno	610.000	610.000	0%
22.3	Bomba central de freno	1.310.000	1.310.000	0%
22.4	Tambor freno trasero - ambos	1.257.000	1.257.000	0%
22.5	Cilindro de freno trasero	804.000	804.000	0%
22.6	Cambio de fluido de freno p/LT	35.000	35.000	0%
22.7	Juego reparaci?n cilindro freno trasero c/u	450.000	450.000	0%
22.8	Valvula pedal de freno	840.000	840.000	0%
22.9	Caño flexible	373.000	373.000	0%
22.10	Valvula protectora de 6 vias	2.800.000	2.800.000	0%
22.11	Metros de caño de 12 mm	15.000	15.000	0%
22.12	Union doble de 12 mm	64.000	64.000	0%
22.13	Electrovalvula	1.780.000	1.780.000	0%

ANTONINO RAMIREZ - TRANSPORTE - GAS INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

22.14	Cabo de freno de mano	747.500	747.500	0%
22.15	Reten de masa trasera	94.000	94.000	0%
22.16	Reten de masa delantera	65.000	65.000	0%
22.17	Cabo de freno de mano	346.840	346.840	0%
22.18	Valvula de 4 vias	578.000	578.000	0%
22.19	Diafragma VCR	43.500	43.500	0%
22.20	Reparacion completa de freno de aire	1.380.000	1.380.000	0%
23	**Serv. de repar. y mant. de sistema electrico - MODELO 1418**	**30.435.750**	**30.412.750**	0%
23.1	Foco de Faro delantero c/u	40.250	40.250	0%
23.2	Foco de Faro señalero c/u	17.250	17.250	0%
23.3	Foco de Faro trasero c/u	17.250	17.250	0%
23.4	Palanca, comando, señaleros, luces	1.600.000	1.600.000	0%
23.5	Llave contacto	180.000	180.000	0%
23.6	Terminal de bateria	34.500	34.500	0%
23.7	Control de bateria	33.000	33.000	0%
23.8	Colocar relay luz alta	82.500	82.500	0%
23.9	Recargar bateria	44.000	44.000	0%
23.10	Cambio Motor de arranque	6.200.000	6.200.000	0%
23.11	Reparación de motor de arranque	4.025.000	4.025.000	0%
23.12	Reparar sistema limpia parabrisas - completo	1.200.000	1.200.000	0%
23.13	Solenoide o automatico del arranque	4.600.000	4.600.000	0%
23.14	Ajustar faro auxiliar	23.000	23.000	0%
23.15	Alinear luces	1.250.000	1.250.000	0%
23.16	Bulbo de aceite	250.000	250.000	0%
23.17	Bulbo de temperatura o relay	350.000	350.000	0%
23.18	Reparar alternador	2.400.000	2.400.000	0%
23.19	cambio de alternador	3.200.000	3.200.000	0%
23.20	Cambio de comando abre puerta a aire	2.650.000	2.650.000	0%
23.21	Faro delantero	210.000	210.000	0%
23.22	Bocina	310.000	310.000	0%
23.23	Porta Foco	54.000	54.000	0%
23.24	Faro trasero completo	175.000	175.000	0%
23.25	Correa de alternador	290.000	290.000	0%
23.26	Provisión y cambio de batería 170 A.	1.200.000	1.177.000	2%
24	**Serv. de mant. y reparacion de Motor - MODELO 1418**	**98.686.000**	**98.686.000**	0%
24.1	Lavado completo, pulverizado y engrase	207.000	207.000	0%
24.2	Filtro de combustible	114.000	114.000	0%
24.3	Filtro de trampa de agua	189.000	189.000	0%
24.4	Filtro de aceite	174.000	174.000	0%
24.5	Filtro de aire	645.000	645.000	0%
24.6	Filtro APU	427.000	427.000	0%
24.7	Limpieza de Radiador	620.000	620.000	0%
24.8	Cambio panal radiador	5.400.000	5.400.000	0%
24.9	Limpieza de tanque de combustible	660.000	660.000	0%
24.10	Limpieza de bomba inyectora	800.000	800.000	0%
24.11	Limpieza y calibraci?n de picos inyectores	220.000	220.000	0%
24.12	Cambio de aceite de motor p/LT	55.000	55.000	0%
24.13	Cigueñal	21.280.000	21.280.000	0%
24.14	Tapa motor	17.407.000	17.407.000	0%
24.15	Turbo	3.764.000	3.764.000	0%
24.16	Juego de piston	702.000	702.000	0%
24.17	Juego de Camisa	920.000	920.000	0%
24.18	Juego de Viela	750.000	750.000	0%
24.19	Casquillo de Bancada	855.000	855.000	0%
24.20	Casquillo de leva	730.000	730.000	0%
24.21	Buje de Biela	420.000	420.000	0%

ANTONIO RUALH
TRANSPORTE - D.G.A.F.
INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

24.22	Juego de Aros	722.000	722.000	0%
24.23	Juego de Juntas	2.410.000	2.410.000	0%
24.24	Juego de Valvulas	458.000	458.000	0%
24.25	Juego de Reten de Valvula	150.000	150.000	0%
24.26	Bomba de alta	2.228.000	2.228.000	0%
24.27	Valvula de presion de alta	3.010.000	3.010.000	0%
24.28	Pico inyector electronico	1.388.000	1.388.000	0%
24.29	Sensor de presion de riel	960.000	960.000	0%
24.30	Guia de valvulas	224.000	224.000	0%
24.31	Cepillada de tapa motor	5.500.000	5.500.000	0%
24.32	Rectificacion de cilindros	1.200.000	1.200.000	0%
24.33	Rectificacion de Cigueñal	4.200.000	4.200.000	0%
24.34	Rectificacion de brazo de biela	1.450.000	1.450.000	0%
24.35	Junta tapa motor	2.100.000	2.100.000	0%
24.36	Junta carter	1.600.000	1.600.000	0%
24.37	Esmerilar valvula y rectificar motor	5.175.000	5.175.000	0%
24.38	Bomba de Agua	2.509.000	2.509.000	0%
24.39	Correa / cadena de distribucion	453.000	453.000	0%
24.40	Polea ruleman tensor de correas	1.877.000	1.877.000	0%
24.41	Reten frente motor	331.000	331.000	0%
24.42	Soporte motor	805.000	805.000	0%
24.43	Junta tapa balancin	144.000	144.000	0%
24.44	Reparacion de Radiador	988.000	988.000	0%
24.45	Regular valvulas	777.000	777.000	0%
24.46	Rectificar asiento valvulas y esmerilar	1.688.000	1.688.000	0%
25	**Servicio de Mant. Y Rep. De Sistemas de Aire Acondicionado - MODELO 1418**	**34.162.000**	**34.162.000**	0%
25.1	Radiador de agua	7.943.000	7.943.000	0%
25.2	Correa de bomba de agua	560.000	560.000	0%
25.3	Ventilador de radiador	6.920.000	6.920.000	0%
25.4	Correa de ventilador	493.000	493.000	0%
25.5	Termostado	313.000	313.000	0%
25.6	Junta de termostato	113.000	113.000	0%
25.7	mangueras de radiador	438.000	438.000	0%
25.8	Juego de mangueras de calefacion	438.000	438.000	0%
25.9	Condensador de A.Ac	3.398.000	3.398.000	0%
25.10	Evaporador de A.Ac.	3.120.000	3.120.000	0%
25.11	Valvula expansora	1.998.000	1.998.000	0%
25.12	Filtro recibidor de A.Ac.	515.000	515.000	0%
25.13	Gas refrigerante 134 A	390.000	390.000	0%
25.14	Agua refrigerante c/aditivo	34.000	34.000	0%
25.15	Compresor de A. Ac	2.200.000	2.200.000	0%
25.16	Correa compresor de airte	145.000	145.000	0%
25.17	Polea de compresor	406.000	406.000	0%
25.18	Embrague de compresor	3.343.000	3.343.000	0%
25.19	Juego de junta tapa de compresor	920.000	920.000	0%
25.20	Caño de compresor	475.000	475.000	0%
26	**Mantenimiento y reparacion de carroceria/Reparación interior de la Cabina - MODELO 1418**	**19.249.000**	**19.249.000**	0%
26.1	Tapiz de pta. Del der.	2.965.000	2.965.000	0%
26.2	Cerradura de pta del der.	375.000	375.000	0%
26.3	Cinturon de conductor	1.255.000	1.255.000	0%
26.4	Juego de guia de asiento de cond	720.000	720.000	0%
26.5	Moldura de Parabrisas	2.585.000	2.585.000	0%
26.6	Visera superior templado	965.000	965.000	0%
26.7	Parrilla frontal	1.277.000	1.277.000	0%

ANTONIO J. RIZALDOS
TRANSPORTE
INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

26.8	Jgo molduras parrilla	4.093.000	4.093.000	0%
26.9	Amortiguador valijera	683.000	683.000	0%
26.10	Ventanilla templado original	1.288.000	1.288.000	0%
26.11	Espejo retrovisor izq	242.000	242.000	0%
26.12	Espejo retrovisor der	242.000	242.000	0%
26.13	Espejo retrovisor interior	312.000	312.000	0%
26.14	2 cepillos limpiaparabrisas	317.000	317.000	0%
26.15	Reparacion de piso de carroceria	1.930.000	1.930.000	0%
27	**Servicio de chaperia y pintura - MODELO 1418**	**95.828.000**	**95.828.000**	0%
27.1	Envolvente de Paragolpe delantero	1.045.000	1.045.000	0%
27.2	Panel de Frente	2.265.000	2.265.000	0%
27.3	Capot	1.921.000	1.921.000	0%
27.4	Guardabarro Delantero Derecho	1.243.000	1.243.000	0%
27.5	Guardabarro Delantero Izquierdo	1.243.000	1.243.000	0%
27.6	Puerta Delantera	3.420.000	3.420.000	0%
27.7	Puerta Trasera	3.420.000	3.420.000	0%
27.8	Parabrisas Delantero	4.990.000	4.990.000	0%
27.9	Moldura de Parabrisas	802.000	802.000	0%
27.10	Soporte cabina	2.580.000	2.580.000	0%
27.11	Extension paragolpe del	1.943.000	1.943.000	0%
27.12	Soporte carril paragolpe	3.288.000	3.288.000	0%
27.13	Soporte paragolpe del	3.288.000	3.288.000	0%
27.14	Soporte paragolpe lateral	1.615.000	1.615.000	0%
27.15	Soporte paragolpe corto	1.425.000	1.425.000	0%
27.16	Reten paragolpe	453.000	453.000	0%
27.17	Seguro paragolpe	333.000	333.000	0%
27.18	Tapa paragolpe del	3.622.000	3.622.000	0%
27.19	Parrilla frontal	5.065.000	5.065.000	0%
27.20	Jgo molduras parrilla	2.955.000	2.955.000	0%
27.21	Rejilla interior parrilla	2.133.000	2.133.000	0%
27.22	Guardafango del izq	553.000	553.000	0%
27.23	Guardafango del der	553.000	553.000	0%
27.24	Pinches de guardafango	63.000	63.000	0%
27.25	Cabo abre capot	855.000	855.000	0%
27.26	Varilla capot	342.000	342.000	0%
27.27	Guardafango tra der	575.000	575.000	0%
27.28	Guardafango tra izq	575.000	575.000	0%
27.29	Bisagra puerta delq	2.510.000	2.510.000	0%
27.30	Limitador puerta	1.022.000	1.022.000	0%
27.31	Vidrio pta delantero	2.433.000	2.433.000	0%
27.32	Vidrio pta trasero	1.633.000	1.633.000	0%
27.33	Guia de vidrio pta delantero	1.033.000	1.033.000	0%
27.34	Goma pta delantero	333.000	333.000	0%
27.35	Reten mediaguia del ext	183.000	183.000	0%
27.36	Goma sup pta	263.000	263.000	0%
27.37	Mediaguia del int	573.000	573.000	0%
27.38	Extension guardafango del	819.000	819.000	0%
27.39	Extension guardafango tra	819.000	819.000	0%
27.40	Seguro de guardafango	87.000	87.000	0%
27.41	Seguro extension guardafango	120.000	120.000	0%
27.42	Cola de pato delantero	822.000	822.000	0%
27.43	Cola de pato trasero	822.000	822.000	0%
27.44	Bisagra puerta trasera	678.000	678.000	0%
27.45	Limitador puerta trasera	475.000	475.000	0%
27.46	Vidrio de pta trasera izquierda	1.655.000	1.655.000	0%

ANTONINO RUMIN
TRANSPORTE - D.G.A.F
INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA

27.47	Vidrio de pta trasera derecha	1.655.000	1.655.000	0%
27.48	Mediaguia tra int	975.000	975.000	0%
27.49	Goma contorno tras int	1.353.000	1.353.000	0%
27.50	Goma contorno tras ext	1.353.000	1.353.000	0%
27.51	Panel de techo	877.000	877.000	0%
27.52	parabrisa trasero	3.010.000	3.010.000	0%
27.53	Moldura parabrisa trasera	760.000	760.000	0%
27.54	Cable tapa combustible	419.000	419.000	0%
27.55	Refuerzo paragolpe tras	900.000	900.000	0%
27.56	Centro paragolpe tras	640.000	640.000	0%
27.57	Paragolpe trasero niquelado izq	1.310.000	1.310.000	0%
27.58	Paragolpe trasero niquelado der	1.310.000	1.310.000	0%
27.59	Tapa paragolpe trasero izq	600.000	600.000	0%
27.60	Tapa paragolpe trasero der	600.000	600.000	0%
27.61	Moldura paragolpe tras	419.000	419.000	0%
27.62	Soporte paragolpe tras der	353.000	353.000	0%
27.63	Soporte paragolpe tras izq	353.000	353.000	0%
27.64	Tapa tras carroceria	1.288.000	1.288.000	0%
27.65	Panel lateral carroceria der	2.843.000	2.843.000	0%
27.66	Panel lateral carroceria izq	2.843.000	2.843.000	0%
27.67	Manija tapa carroceria	353.000	353.000	0%
27.68	Espejo retrovisor izq	200.000	200.000	0%
27.69	Espejo retrovisor der	253.000	253.000	0%
27.70	Espejo retrovisor interior	253.000	253.000	0%
27.71	cepillos limpiaparabrisas	323.000	323.000	0%
27.72	Tapiceria	1.740.000	1.740.000	0%

ANTONIO ROMERO
TRANSPORTE
INFONA

Lic. NESTOR SANTIAGO ZARACHO
DIRECTOR
Dirección de Administración - INFONA