Cuadro Comparativo de Ofertas - Matenimiento y Reparaciones Menores de Edificio

	LOTE I	AYALA PERDOMO INGENIERIA				M.C. TECH				DIVISERV			
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Presentacion	Precio Unitario (IVA incluido)	Unidad de Medida	Cantidad	Presentacion	Precio Unitario (IVA incluido)	Unidad de Medida	Cantidad	Presentacion	Precio Unitario (IVA incluido)
1	Modificacion de cableado de red Informatica. Según Especificaciones Tecnicas	Gl.	1	Evento	24.500.000	Gl.	1	Evento	22.800.000	Gl.	1	Evento	22.120.000
					24.500.000				22.800.000				22.120.000

	LOTE II	AYALA PERDOMO INGENIERIA				M.C. TECH			
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Presentacion	Precio Unitario (IVA incluido)	Unidad de Medida	Cantidad	Presentacion	Precio Unitario (IVA incluido)
1	Mantenimiento del Sistema Electrico. Según Especificaciones Tecnicas	Gl.	1	Evento	9.250.000	Gl.	1	Evento	8.600.000
					9.250.000				8.600.000

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unidad Operativa de Compras ASUNCION

ANGELICA MICHELFELDER B.

Cuadro Comparativo de Ofertas - Matenimiento y Reparaciones Menores de Edificio

	LOTE III	AYALA PERDOMO INGENIERIA				MC. TECH			
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Presentacion	Precio Unitario (IVA incluido)	Unidad de Medida	Cantidad	Presentacion	Precio Unitario (IVA incluido)
	EDIFICIO CENTRAL TRABAJOS EN PLANTA BAJA								
1	Cambio de granito en canteros del frente	Gl.	1	Evento	180.000	Gl.	1	Evento	400.000
2	Reparacion humedad del almacanes, Agua por el Aire luz	Gl.	1	Evento	576.000	Gl.	1	Evento	190.000
3	Pinturas cinteticas de aberturas metalicas	m2	1	Evento	18.000	m2	1	Evento	15.000
4	Automatizacion de porton vehicular	Gl.	1	Evento	1.200.000	Gl.	1	Evento	2.800.000
5	Limpieza de piedras y siliconado	m2	1	Evento	14.400	m2	1	Evento	20.000
6	Pintura de revestido de madera al barniz	m2	1	Evento	18.000	m2	1	Evento	15.000
7	Pintura de baranda de escalera	Gl.	1	Evento	216.000	Gl.	1	Evento	180.000
	TRABAJOS EN 1ER PISO								
8	Pintura sintetica de abertura metalicas	m2	1	Evento	14.400	m2	1	Evento	20.000
9	Vidrio p/boca de incendio de 4mm; 0,8x0,5m	unid.	1	Evento	78.000	unid.	1	Evento	200.000
10	Pintura de baranda de escalera	Gl.	1	Evento	216.000	Gl.	1	Evento	180.000
					2.530.800				**4.020.000**

ANGÉLICA MICHELFELDER B.

INCOOP

Instituto Nacional de Cooperativismo

INCOOP

25 de Mayo 1684 casi Rca. Francesa . Tel. 226 989 RA . Www.incoop.gov.py . Asunción . Paraguay

Cuadro Comparativo de Ofertas - Matenimiento y Reparaciones Menores de Edificio

	LOTE III	AYALA PERDOMO INGENIERIA				M.C. TECH			
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Presentacion	Precio Unitario (IVA incluido)	Unidad de Medida	Cantidad	Presentacion	Precio Unitario (IVA incluido)
	TRABAJOS EN 2° PISO								
11	Pinturas de losas al agua	m2	1	Evento	18.000	m2	1	Evento	15.000
12	Pintura de puertas al barniz	m2	1	Evento	18.000	m2	1	Evento	15.000
13	Pintura sintetica de aberturas metalicas	m2	1	Evento	14.400	m2	1	Evento	20.000
14	Vidrio p/ boca de incendio de 4 mm; 0,8x0,5m.	Unid.	1	Evento	78.000	Unid.	1	Evento	200.000
15	Pintura de baranda de escalera	Gl.	1	Evento	216.000	Gl.	1	Evento	180.000
	TRABAJOS EN 3ER ISO								
16	Pintura de paredes de ladrillo visto	m2	1	Evento	9.600	m2	1	Evento	15.000
17	Pintura de losas al agua	m2	1	Evento	18.000	m2	1	Evento	15.000
18	Pinturas de caños de bajada	Gl.	1	Evento	24.000	Gl.	1	Evento	100.000
19	Pinturas de puertas al barniz	m2	1	Evento	18.000	m2	1	Evento	15.000
20	Pintura sintetica de aberturas metalicas	m2	1	Evento	14.400	m2	1	Evento	20.000
21	Vidrio p/boca de incedio de 4mm; 0,8x0,5m.	Unid.		Evento	78.000	Unid.	1	Evento	160.000
22	Pintura de baranda de escalera	Gl.	1	Evento	216.000	Gl.	1	Evento	180.000
					722.400				**935.000**

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Dpto. Unidad Operativa de Contrataciones

ANGÉLICA MICHELFELDER B.

Cuadro Comparativo de Ofertas - Matenimiento y Reparaciones Menores de Edificio

	LOTE III	AYALA PERDOMO INGENIERIA				MC TECH			
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Presentacion	Precio Unitario (IVA incluido)	Unidad de Medida	Cantidad	Presentacion	Precio Unitario (IVA incluido)
	TRBAJOS EN 4TO PISO								
23	Pintura de paredes al agua	m2	1	Evento	14.400	m2	1	Evento	15.000
24	Pintura de paredes de ladrillo visto	m2	1	Evento	9.600	m2	1	Evento	15.000
25	Pinturas de losas al agua	m2	1	Evento	18.000	Gl.	1	Evento	15.000
26	Pintura de caños de bajada	Gl.	1	Evento	24.000	m2	1	Evento	100.000
27	Pintura de puertas al barniz	m2	1	Evento	18.000	m2	1	Evento	15.000
28	Pinturas sintetica de aberturas metalicas	m2	1	Evento	14.400	Unid.	1	Evento	20.000
29	vidrio p/boca de incedio de 4mm; 0,8x0,5m.	Unid.	1	Evento	78.000	Gl.	1	Evento	200.000
30	Pintura de baranda de escalera	Gl.	1	Evento	216.000	Gl.	1	Evento	180.000
31	Demolicion de revestido de marmol del cuarto piso	Gl.		Evento	60.000	Gl.		Evento	280.000
32	Colocacion (reparacion) de revestido exterior de marmol del 5to y 6o pisos (marmol existente)	Gl.	1	Evento	120.000		1	Evento	1.200.000
					572.400				**2.040.000**

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unidad Operativa de Contrataciones ASUNCION

ANGÉLICA MICHELFELDER B.

Cuadro Comparativo de Ofertas - Matenimiento y Reparaciones Menores de Edificio

	LOTE III	AYALA PERDOMO INGENIERIA				M.C. TECH			
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Presentacion	Precio Unitario (IVA incluido)	Unidad de Medida	Cantidad	Presentacion	Precio Unitario (IVA incluido)
	TRABAJOS EN 5TO PISO								
33	Pinturas de losas al agua - Escalera	m2	1	Evento	14.400	m2	1	Evento	15.000
34	Pintura Sintetica de aberturas metalicas	m2	1	Evento	14.400	m2	1	Evento	20.000
35	Vidrio p/boca de incedio de 4mm; 0,8x0,5m.	Unid.	1	Evento	78.000	Unid.	1	Evento	200.000
36	Pintura de barandas de escaleras	Gl.	1	Evento	216.000	Gl.	1	Evento	180.000
	TRABAJOS en 6TO. PISO								
37	Pinturas de Paredes al agua	m2	1	Evento	14.400	m2	1	Evento	15.000
38	Pinturas de paredes de ladrillo visto	m2	1	Evento	9.600	m2	1	Evento	15.000
39	Pinturas de losas al agua	m2	1	Evento	18.000	m2	1	Evento	15.000
40	Pinturas de caños de bajada	Gl.	1	Evento	24.000	Gl.	1	Evento	100.000
41	Pintura de puertas al barniz	m2	1	Evento	18.000	m2	1	Evento	15.000
42	Pintura Sintetica de aberturas metalicas	m2	1	Evento	14.400	m2	1	Evento	20.000
43	Vidrio p/boca de incedio de 4mm; 0,8x0,5m.	Unid.	1	Evento	78.000	Unid.	1	Evento	200.000
44	Pintura de baranda de escalera	Gl.	1	Evento	216.000	Gl.	1	Evento	180.000
					715.200				**975.000**

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unidad Operativa de Contrataciones ASUNCION

ANGÉLICA MICHELFELDER B.

Cuadro Comparativo de Ofertas - Matenimiento y Reparaciones Menores de Edificio

	LOTE III	AYALA PERDOMO INGENIERIA				M.C. TECH			
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Presentacion	Precio Unitario (IVA incluido)	Unidad de Medida	Cantidad	Presentacion	Precio Unitario (IVA incluido)
	TRABAJOS EN 7° PISO								
45	Pintura/ limpieza y siliconado de paredes de ladrillo visto	m2	1	Evento	9.600	m2	1	Evento	25.000
46	Pintura de cielo raso al agua	m2	1	Evento	18.000	m2	1	Evento	15.000
47	Pintura de caños de bajada	Gl.	1	Evento	24.000	Gl.	1	Evento	100.000
48	Pintura de puertas al baniz	m2	1	Evento	18.000	m2	1	Evento	15.000
49	Pintura sintetica de abertura metalica	m2	1	Evento	14.400	m2	1	Evento	20.000
50	vidrio p/boca de incedio de 4mm; 0,8x0,5m.	Unid.	1	Evento	78.000	Unid.	1	Evento	200.000
51	Pintura de baranda de escalera	Gl.	1	Evento	216.000	Gl.	1	Evento	180.000
52	Reparacion de cielo raso de escalera	Gl.	1	Evento	360.000	Gl.	1	Evento	300.000
53	Aislacion de Volacion de voladizo de terraza	Gl.	1	Evento	576.000	Gl.	1	Evento	410.000
54	Limpieza del techo de la sala de maquinas del ascensor, limpieza de los caños de salida de agua y colocar una bajada hacia el lindero	Gl.	1	Evento	840.000	Gl.	1	Evento	600.000
55	Cambio de techos de chapa de zinc (ondulada y lisa) con estructura metalica y aislacion con isolant	m2	1	Evento	180.000	m2	1	Evento	480.000
56	Reparacion y cambio del caño de bajada de PVC del aire y luz PB	Gl.	1	Evento	1.440.000	Gl.	1	Evento	1.430.000
					3.774.000				**3.775.000**

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO · Dpto. Unidad Operativa de Contrataciones · ASUNCION

ANGÉLICA MICHELFELDER B.

Cuadro Comparativo de Ofertas - Matenimiento y Reparaciones Menores de Edificio

	LOTE III	AYALA PERDOMO INGENIERIA				MC. TECH			
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Presentacion	Precio Unitario (IVA incluido)	Unidad de Medida	Cantidad	Presentacion	Precio Unitario (IVA incluido)
57	Reparacion de Paredes de ladrillo Hueco de 0,20m.	m2	1	Evento	18.000	m2	1	Evento	92.000
58	Envarillados de paredes	metro	1	Evento	14.400	metro	1	Evento	60.000
59	Revoque interior de Paredes	m2	1	Evento	36.000	m2	1	Evento	29.000
60	Revoque Exterior de Paredes	m2	1	Evento	90.000	m2	1	Evento	37.000
61	Aislacion Exterior de Paredes	m2	1	Evento	42.000	m2	1	Evento	28.000
62	Reparacion del cielo raso de yeso	m2	1	Evento	96.000	m2	1	Evento	85.000
63	Ventanas de 1,60x 1,20 con vidrio de 8 mm	Unid.	1	Evento	1.059.840	Unid.	1	Evento	1.120.000
64	Reparacion de escaleras y soporte para acceder a la terraza	Gl.	1	Evento	660.000	Gl.	1	Evento	928.000
65	Refuerzo de la estructura con tubos de 20x50 y 30x50 para techar con chapas onduladas la parte recta y con chapas lisas la parte curva y colocacion de soportes para la canaleta embutida lateral	Gl.	1	Evento	576.000	Gl.	1	Evento	2.200.000
66	Pintura interior de paredes	m2	1	Evento	14.400	m2	1	Evento	15.000
67	Pintura exterior de paredes	m2	1	Evento	18.000	m2	1	Evento	15.000
68	Pintura de estructura metalica c/antioxido y pintura sinetica	m2	1	Evento	18.000	m2	1	Evento	20.000
69	Reparacion del bano: desmantear el piso, reparación de cañeria y vuelta a colocar piso. Dimensiones 2,2x3mts.	Gl.	1	Evento	540.000	Gl.	1	Evento	600.000
					3.182.640				5.229.000

ANGÉLICA MICHELFELDER B.

Cuadro Comparativo de Ofertas - Matenimiento y Reparaciones Menores de Edificio

	LOTE III	AYALA PERDOMO INGENIERIA				M.C. TECH			
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Presentacion	Precio Unitario (IVA incluido)	Unidad de Medida	Cantidad	Presentacion	Precio Unitario (IVA incluido)
70	Cerramiento de quincho existente con pared	Gl.	1	Evento	1.170.000	Gl.	1	Evento	800.000
71	Colocacion de canaletas embutidas en los linderos y conectar los desagues a las bajadas existentes	Gl.	1	Evento	1.440.000	Gl.	1	Evento	1.700.000
72	Cerramiento con chapas de policarbonato de un ducto de ventilacion de la azotea	Gl.	1	Evento	600.000	Gl.	1	Evento	1.450.000
73	Limpieza de obras y retiros de escombros	Gl.	1	Evento	240.000	Gl.	1	Evento	250.000
	FILAL INCOOP 1 FRENTE								
74	Reparacion de Vereda. Dimision:3x10m	Gl.	1	Evento	900.000	Gl.	1	Evento	660.000
75	Cable trifcico colgado de entrada	Gl.	1	Evento	360.000	Gl.	1	Evento	820.000
76	Pintura de puerta Garage	Gl.	1	Evento	540.000	Gl.	1	Evento	120.000
77	Cambio de vidrio roto de la puerta principal de acceso. Medida: 0,8x0,4mts.	Gl.	1	Evento	78.000	Gl.	1	Evento	280.000
	INTERIOR								
78	Reparacion de Fisura de cielo Razo(escalera de Ingreso)	Gl.	1	Evento	60.000	Gl.	1	Evento	200.000
79	Galerias: Reparacion de techo con Humedad	Gl.	1	Evento	120.000	Gl.	1	Evento	280.000
80	Pasillo: Reparacion de Pared Interna, Externa y Lindera con humedad	Gl.	1	Evento	60.000	Gl.	1	Evento	168.000
81	Cambio de canaleta: 4,70+1,50m.	metro	1	Evento	78.000	metro	1	Evento	200.000
82	Cambio de canaleta de bajada	metro	1	Evento	78.000	metro	1	Evento	25.000
					5.724.000				**6.953.000**

ANGÉLICA MICHELFELDER B.

Cuadro Comparativo de Ofertas - Matenimiento y Reparaciones Menores de Edificio

	LOTE III	AYALA PERDOMO INGENIERIA				MC. TECH			
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Presentacion	Precio Unitario (IVA incluido)	Unidad de Medida	Cantidad	Presentacion	Precio Unitario (IVA incluido)
83	Cambio de puerta placa exterior 0,90x2,10m.	Gl.	1	Evento	660.000	Gl.	1	Evento	120.000
84	Reparacion y Pintura de Pared	Gl.	1	Evento	300.000	Gl.	1	Evento	110.000
85	Reparacion de achimbre y pared con humedad	Gl.	1	Evento	660.000	Gl.	1	Evento	130.000
86	Reparacion de cañeria y cambio de piso	Gl.	1	Evento	540.000	Gl.	1	Evento	500.000
87	Provision y cambio de cerraduras para puertas	Unid.	1	Evento	144.000	Unid.	1	Evento	65.000
88	Reparacion de pared con humedad frente a baños de servicios.	Gl.	1	Evento	180.000	Gl.	1	Evento	180.000
89	Cambio de pulsador de la cisterna del baño de servicio	Gl.	1	Evento	240.000	Gl.	1	Evento	195.000
90	Cambio de sistemas de luces de oficina de Estadisticas	Gl.	1	Evento	960.000	Gl.	1	Evento	110.000
91	Reparacion de cielo razo (humedad - oficina de estadisticas)	Gl.	1	Evento	180.000	Gl.	1	Evento	130.000
92	Reparacion de pared con humedad de oficina de Estadisticas	Gl.	1	Evento	300.000	Gl.	1	Evento	120.000
93	Reparacion del resguardo de agua del marco de puerta en la oficina de Estadisticas	Gl.	1	Evento	36.000	Gl.	1	Evento	150.000
94	Reparacion del cielo razo (fisura y humedad) oficina de Archivo	Gl.	1	Evento	300.000	Gl.	1	Evento	250.000
					4.500.000				2.060.000

ANGÉLICA MICHELFELDER B.

Cuadro Comparativo de Ofertas - Matenimiento y Reparaciones Menores de Edificio

	LOTE III	AYALA PERDOMO INGENIERIA				MC. TECH			
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Presentacion	Precio Unitario (IVA incluido)	Unidad de Medida	Cantidad	Presentacion	Precio Unitario (IVA incluido)
95	Saturacion del desague pluvial patio interno. Hay que levantar el piso de granito y hacer desague con cañerias nuevas	Gl.	1	Evento	960.000	Gl.	1	Evento	400.000
96	Reparacion del sistemas de luces Direccion de Estadisticas	Gl.	1	Evento	960.000	Gl.	1	Evento	280.000
97	Reparacion de Pared Con Humedad en oficinas de Estadisticas	Gl.	1	Evento	300.000	Gl.	1	Evento	270.000
98	Reparacion de Paredes con humedad	Gl.	1	Evento	300.000	Gl.	1	Evento	260.000
	FILIAL INCOOP 2 FRENTE								
99	Reparacion de pared con humedad en la entrada principal	Gl.	1	Evento	300.000	Gl.	1	Evento	210.000
100	Reparacion cielo raso	Gl.	1	Evento	300.000	Gl.	1	Evento	200.000
101	Reparacion de losa y paredes por humedad	Gl.	1	Evento	300.000	Gl.	1	Evento	380.000
102	Pintura puerta Principal	Gl.	1	Evento	120.000	Gl.	1	Evento	190.000
103	Pintura de Rejas	Gl.	1	Evento	432.000	Gl.	1	Evento	200.000
104	Reparacion de Pilastra de porton	Gl.	1	Evento	60.000	Gl.	1	Evento	450.000
105	Reparacion de vereda	Gl.	1	Evento	300.000	Gl.	1	Evento	190.000
106	Reparacion general del porton del garage	Gl.	1	Evento	1.200.000	Gl.	1	Evento	1.800.000
					5.532.000				**4.830.000**

ANGÉLICA MICHELFELDER B.

Cuadro Comparativo de Ofertas - Matenimiento y Reparaciones Menores de Edificio

	Lote III	AYALA PERDOMO INGENIERIA				MC. TECH			
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Presentacion	Precio Unitario (IVA incluido)	Unidad de Medida	Cantidad	Presentacion	Precio Unitario (IVA incluido)
	INTERIOR								
107	Cambio de vidrio roto en puerta vidriera corredisa del costado - 1.25x2.25m	Gl.	1	Evento	675.000	Gl.	1	Evento	500.000
108	Reparacion de puerta corrediso de aluminio	Gl.	1	Evento	300.000	Gl.	1	Evento	200.000
109	Reparacion en las Paredes con Humedad	Gl.	1	Evento	180.000	Gl.	1	Evento	210.000
110	Reposicion de baldocitas negras en la escalera	Gl.	1	Evento	300.000	Gl.	1	Evento	300.000
111	Reparacion del mecanismo de la cisterna baño social	Gl.	1	Evento	240.000	Gl.	1	Evento	200.000
112	reparacion de pared interna con humedad y cielo raso	Gl.	1	Evento	480.000	Gl.	1	Evento	320.000
113	Embutir cable de internet	Gl.	1	Evento	24.000	Gl.	1	Evento	500.000
114	Reparacion puerta corrediza pasillo	Gl.	1	Evento	144.000	Gl.	1	Evento	180.000
115	Reparacion de cerradura - puerta corrediza interna	Gl.	1	Evento	144.000	Gl.	1	Evento	120.000
116	Reparacion del cielo raso con humedad	Gl.	1	Evento	240.000	Gl.	1	Evento	200.000
117	Reparacion de pared con humedad y pintura general. Oficina JICA	Gl.	1	Evento	420.000	Gl.	1	Evento	500.000
118	Pintura de Oficina (deposito)	m2	1	Evento	18.000	m2	1	Evento	500.000
					3.165.000				**3.730.000**

INSTITUTO NACIONAL DE COOPERATIVISMO Unidad Operativa de Contrataciones

ANGELICA MICHELFELDER B.

Cuadro Comparativo de Ofertas - Matenimiento y Reparaciones Menores de Edificio

	Lote III	AYALA PERDOMO INGENIERIA				MC. TECH			
Item	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Presentacion	Precio Unitario (IVA incluido)	Unidad de Medida	Cantidad	Presentacion	Precio Unitario (IVA incluido)
	EXTERIOR								
119	Reparacion granito lavado 3m2	Gl.	1	Evento	144.000	Gl.	1	Evento	200.000
120	reparacion de pared con fisura y pintura de la galeria	Gl.	1	Evento	348.000	Gl.	1	Evento	210.000
121	Colocacion de contramarco en la puerta de la cocina	Gl.	1	Evento	126.000	Gl.	1	Evento	80.000
122	Reparacion valdocita roja en la entrada de la cocina	Gl.	1	Evento	90.000	Gl.	1	Evento	110.000
123	Pintura en pared y muralla patio interior	Gl.	1	Evento	768.000	Gl.	1	Evento	180.000
124	Reparacion y mazizado de pileta frente a baño	Gl.	1	Evento	180.000	Gl.	1	Evento	90.000
125	Reparacion de puerta de hierro con balancin	Gl.	1	Evento	180.000	Gl.	1	Evento	160.000
126	Reparacion de la Instalacion de cañerias del baño ubicado en el quincho	Gl.	1	Evento	240.000	Gl.	1	Evento	400.000
127	Reparacaion de paredes por humedad - Quincho	Gl.	1	Evento	540.000	Gl.	1	Evento	180.000
128	Reparacion de pintura - Quincho	Gl.	1	Evento	432.000	Gl.	1	Evento	180.000
	PLANTA ALTA								
129	Reparacion brazo movil puerta interna de ingreso	Gl.	1	Evento	216.000	Gl.	1	Evento	120.000
130	Reparacion de piso ceramica negra - Distribuidor	Gl.	1	Evento	180.000	Gl.	1	Evento	100.000
131	Reparacion de puerta corredisa del costado (salida al patio interior)	Gl.	1	Evento	144.000	Gl.	1	Evento	120.000
132	Reparacion de piso, ceramica roja. Patio Interior	Gl.	1	Evento	180.000	Gl.	1	Evento	150.000
133	Pintura de pared del patio interior	Gl.	1	Evento	576.000	Gl.	1	Evento	150.000
134	Provision y cambio de alfombra multipiso en oficina, 33m2	m2	1	Evento	54.000	m2	1	Evento	200.000
135	Reparacion de Pared - Nivel altura del marco - Oficina al lado del Baño	Gl.	1	Evento	60.000	Gl.	1	Evento	300.000
					34.876.440				**37.477.000**

ANGELICA MICHELFELDER B.