INFORME DE EVALUACION Nº 30/14

"CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS"

ID N° 271.713

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/2014

1- CONSIDERACIONES

1.1. En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 10 días del mes de junio del año dos mil catorce, siendo las 15:30 horas, se reúnen en la Sala de Reuniones de la Sub Unidad Operativa de Contratación, de la Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos del MAG, los miembros del Comité de Evaluación conformado por Resolución Ministerial Nº 390 de fecha 06 de julio de 2009, integrado por las siguientes personas: **C.P. ROSANNA ESTIGARRIBIA,** Jefa de la Sub Unidad Operativa de Contratación SUOC-DINCAP, **CHRISTIAN MARECOS,** Coordinador de Evaluación y Seguimiento de la Sub UOC-DINCAP-MAG, **Lic. MARIA ERCILIA MARIN VYSOKOLAN,** Directora de la Dirección de Administración Financiera de la DINCAP; **Abog. NORMA SOLIS** en representación de la UOC del MAG; **Abog. JUAN LEGUIZAMON,** Jefe de la Asesoría Legal de la Dirección de Contrataciones del MAG; **Lic. PETRONA ESTEFANA MOLINAS BISKOLM,** en representación de la Dirección General de Administración y Finanzas del MAG, **Lic. MARTIN OVANDO PEREIRA,** especialista de adquisiciones del Proyecto PRODERS, para la evaluación de las Ofertas correspondiente al Llamado de "**CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" ID 271.713,** bajo la modalidad de LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS Nº 02/2014, para el Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible - PRODERS.-

1.2. Los integrantes del Comité se comprometen a realizar el trabajo de evaluación y comparación de ofertas con la más estricta reserva, sin dar a conocer ninguna información relativa al análisis, aclaración y evaluación de ofertas, ni sobre la recomendación de la adjudicación.-

1.3. La evaluación de las ofertas se realizara de conformidad con las Especificaciones Técnicas elaboradas para el presente llamado, las normas de contrataciones con prestamos del BIRF y créditos de la AIF, supletoriamente la Ley Nº 2051/03 y del Decreto Nº 21.909/03, que reglamenta la Ley de Contrataciones Públicas Nacional.-

2- PROCEDIMIENTOS

2.1 Verificación del cumplimiento de presentación de los documentos.-

2.2 Las ofertas que se ajusten a los requerimientos citados en el punto anterior, serán agrupados en orden y si no se ajustan a los requerimientos se dará por finalizado el procedimiento y se elaborarán las recomendaciones correspondientes.-

2.3 Se elaborará un Cuadro de Comparación de Ofertas en planilla electrónica.-

2.4 Que, la apertura de sobres en forma física se llevó a cabo en fecha 16 de Mayo del corriente, según Acta de Apertura Nº 24/14 (Anexo I), presentándose a la misma las siguientes firmas oferentes: Servicio Mecánico TOYOCAR, Taller RC de Crispín Ruffinelli, Automotive SAIE y Taller Mecanico Paredes SRL.-

3- CRITERIOS DE EVALUACION Y CUADRO DE COMPARACION:

3.1. CRITERIOS DE EVALUACION: A continuación se presenta un cuadro donde se expone de manera resumida el cumplimiento de las condiciones legales, documentales, financieras y técnicas, requeridas en el pliego de bases y condiciones:

Ma. Ercilia Marín Vysokolán
Lic. en Administración

	Servicio Mecánico TOYOCAR	RC de Crispín Ruffineli	AUTOMOTIVE SAIE	TALLER MECANICO PAREDES SRL
FORMULARIO DE OFERTA, incluido los Anexos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
DOCUMENTOS LEGALES - OFERENTES INDIVIDUALES. PERSONAS FÍSICAS.				
Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del firmante de la oferta.	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
Fotocopia simple de la cédula tributaria (Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes - RUC).	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una fotocopia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública para presentar la oferta y representarlo en los actos de la licitación. No es necesario que el Poder esté inscripto en el Registro de Poderes.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010.	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
Fotocopia autenticada de la última declaración de IVA y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	CUMPLE	CUMPLE	NO APLICA	NO APLICA
DOCUMENTOS LEGALES - OFERENTES INDIVIDUALES. PERSONAS JURIDICAS.				
Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	OFERTA ELIMINADA
Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	OFERTA ELIMINADA
Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); ó los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	OFERTA ELIMINADA
Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas.	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	OFERTA ELIMINADA
Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP N° 941/2010.	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	OFERTA ELIMINADA
Fotocopia autenticada de la declaración de IVA del último mes vencido y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	NO APLICA	NO APLICA	CUMPLE	OFERTA ELIMINADA
GENERAL				
Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente - Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	OFERTA ELIMINADA
Endeudamiento: pasivo total / activo total - No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	OFERTA ELIMINADA

Ma. Ercilia Martínez Vysokolán
Lic. en Administración

	Servicio Mecánico TOYOCAR	RC de Crispín Ruffineli	AUTOMOTIVE SAIE	TALLER MECANICO PAREDES SRL
Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital - El promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	OFERTA ELIMINADA
Declaración Jurada indicando que cuenta con Infraestructura Propia (No Tercerizada), edilicia de un mínimo de 500 (Quinientos) metros cuadrados, de los cuales mínimamente 300 metros cuadrados son techados y destinados exclusivamente para tareas del taller (no tareas administrativas – oficinas y/o tercerizados) y cerramiento perimetral amurallado, para garantizar las condiciones mínimas de seguridad e integridad de los vehículos. Al mismo tiempo deberá declarar bajo fe de juramento que cuenta por lo menos con un guardia de seguridad en horario nocturno.(20:00 a 06:00).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	OFERTA ELIMINADA
Declaración Jurada de contar por lo menos con 2 fosas y/o elevadores eléctricos y/o hidraúlicos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	OFERTA ELIMINADA
Declaración Jurada de contar con medidas de prevención contra incendios en todas sus instalaciones de acuerdo a la infraestructura declarada. (Ej. Extintores de incendio y/o alarmas sonoras, y/o detectores de humo, etc.).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	OFERTA ELIMINADA
Declaración Jurada de proveer garantía integral de cómo mínimo 3 (tres) meses o 15.000 km. por el servicio prestado de mantenimiento y reparación de los vehículos. La garantía y el tiempo mencionados se extienden a las piezas y repuestos provistos.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	OFERTA ELIMINADA
Nómina del Personal Propuesto. La nómina del personal propuesto deberá contemplar por lo menos 1 mecánico general profesional y 1 electricista automotriz profesional **A tal efecto se requiere la presentación de las copias simples de títulos y/o diplomas expedidos por las Instituciones educativas pertinentes donde consten los estudios, capacitaciones y/o cursos realizados por los citados profesionales**. Tanto el Mecánico General como el Electricista Automotriz deberán estar inscriptos en el IPS, a tal efecto se deberá presentar la última planilla presentada en el IPS. Los profesionales citados (Mecánico General y Electricista) **deben pertenecer a la nómina de personal fijo del Taller Mecánico, no deben ser profesionales tercerizados. DICHO REQUERIMIENTO SERÁ VERIFICADO CON LA PLANILLA DEL IPS.**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	OFERTA ELIMINADA
Deberán presentar por lo menos un contrato o factura donde se evidencie que tienen experiencia en trabajos similares a los requeridos en relación al lote de la marca ofertada. Es decir, por ejemplo si presenta oferta en el lote N° 1 – Camioneta Isuzu D-Max, deberá presentar copia de por lo menos un contrato y/o factura donde se evidencie que posee experiencia en reparación y/o mantenimiento de camionetas Isuzu D-Max, y así dependiendo de el o los lotes ofertados. (Hyundai, Mitsubishi, Renault). - La copia de los contratos o facturas deberán ser de los últimos 5 años.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	OFERTA ELIMINADA

A continuación se presenta el análisis detallado de las ofertas presentadas:

3.1.1. Servicio Mecánico TOYOCAR

Verificada la oferta, se observa que la misma omitió la presentación de documentos formales, como también así cometió errores aritméticos en su oferta.

Conforme lo anterior, en fecha 26 de mayo se remitió la nota N° 625/14 solicitando la aceptación de la corrección del error aritmético realizada y la remisión de la copia de contrato o factura donde se evidencie que tienen experiencia en trabajos similares a los requeridos en relación al lote N° 4 "Renault"

En este sentido, en fecha 28 de mayo remitió los documentos requeridos, subsanando de esta manera lo advertido por el comité de evaluación y tornando de esta manera su propuesta en una oferta evaluable.

3.1.2. **Taller RC de Crispín Ruffineli**

Verificada la oferta, se observa que la misma omitió la presentación de ciertos documentos formales.

Conforme lo anterior, en fecha 26 de mayo se remitió la nota N° 626/14 solicitando la presentación de los siguientes documentos: 1. Planilla del IPS donde se evidencie que el personal propuesto en su oferta no es tercerizado, conforme lo requerido en el literal "F", punto 4.2 de los Datos de Licitación y 2. Copia

Ma. Ercilia Marín Vysokolán

de contrato o factura donde se evidencie que tienen experiencia en trabajos similares a los requeridos en relación a los lotes N° 1 "Camionetas Isuzu D-Max 4x4", Lote N° 2 "Hyundai" y Lote N° 4 "Renault"

En este sentido, en fecha 27 de mayo remitió los documentos requeridos, subsanando de esta manera lo advertido por el comité de evaluación y tornando de esta manera su propuesta en una oferta evaluable.

3.1.3. **AUTOMOTIVE SAIE**
Verificada la oferta, se observa que la misma omitió la presentación de documentos formales, como también así cometió errores aritméticos en su oferta.

Conforme lo anterior, en fecha 26 de mayo se remitió la nota N° 627/14 solicitando la aceptación de la corrección del error aritmético y la remisión de Nómina del Personal Propuesto con las respectiva planilla de IPS a fin de verificar la no tercerización del personal, 2.Copia de contrato o factura donde se evidencie que tienen experiencia en trabajos similares a los requeridos en los lotes N° 1 "Camionetas Isuzu D-Max 4x4", Lote N° 2 "Hyundai" y Lote N° 3 "Mitsubishi" y adicionalmente aclaración referente al requerimiento de servicio de guardia de seguridad en horario nocturno (20:00 a 06:00)

En este sentido, en fecha 29 de mayo remitió los documentos requeridos, subsanando de esta manera lo advertido por el comité de evaluación y tornando de esta manera su propuesta en una oferta evaluable.

3.1.4. **TALLER MECANICO PAREDES SRL**
Verificada la oferta presentada por la firma **TALLER MECANICO PAREDES SRL.** se observa una inconsistencia entre el monto consignado en las planillas auxiliares de precios unitarios y el monto ofertado en el formulario de oferta.

En este sentido, la firma **TALLER MECANICO PAREDES SRL** presentó oferta en los 4 lotes, y la suma de los mismos, según los precios unitarios presentados alcanza el monto de Gs. 113.175.000, sin embargo en el formulario de oferta consigno como monto de la oferta la suma de Gs. 300.000.000.

Conforme lo anterior, la discrepancia observada no responde a un error aritmético y se da en un documento de carácter sustancial, por ende no susceptible de ser subsanado.

Dentro de este contexto, el punto 26.2 de la Sección II "Instrucciones a los Licitantes" dispone: "*Una oferta de calidad aceptable es aquella que se apega a todos los términos, condiciones y especificaciones de los documentos de licitación, sin desviación o reserva sustancial. Se considerarán como desviaciones o reservas sustanciales las que (a) afecten de manera sustancial el alcance, la calidad o la ejecución de los Servicios; (b) limiten de manera considerable, en forma incompatible con los documentos de licitación, los derechos del Contratante o las obligaciones del Licitante ganador que se establezcan en el Contrato; o (c)* ***aquellas cuya rectificación pudiere afectar injustamente la situación competitiva de otros Licitantes que hubieren presentado ofertas que se ajusten sustancialmente a lo solicitado***"

De igual manera, el punto 26.3 establece: "*El Contratante rechazará toda oferta que no se ajuste sustancialmente a los documentos de licitación y con posterioridad el Licitante no podrá convertir dicha oferta, mediante correcciones, en una oferta que se ajuste a los documentos de licitación*"

Por lo expuesto, este comité considera que la oferta presentada por la empresa **TALLER MECANICO PAREDES SRL** no se ajusta sustancialmente a los requerimientos establecidos en el PBC y consecuentemente debe ser rechazada.

3.1.5 Se procedió a la verificación in situ con relación a infraestructuras, personal de seguridad equipamientos y seguridad contra incendios de las Firmas: ***Servicio Mecánico Toyocar, RC de Crispín Ruffinelli y Automotive SAIE***, los cuales se ajustaron satisfactoriamente a lo solicitado en la Carta de Invitación. (Anexo II).

3.2 CRITERIOS ECONOMICOS: a continuación se expone la tabla de precios de la oferta:

Ma. Erika Yasin Vysokolán
Lic. en Administración

LOTE 1 – Camionetas Isuzu D-Max 4x4								TOYOCAR	TALLER RC	AUTOMOTIVE SAIF	TALLER MECANICO PAREDES
1	2	3			6	7	8	11	11	11	11
Ítem*	Código Catalogo*	Descripción del Bien*			Unidad de Medida*	Presentación*	Cantidad*	Precio Total (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
1	78180101-006	Reparación de frenos	1.1	Cambio de pastillas de frenos.-	Unidad	Evento	1	465.000	755.000	410.000	850.000
			1.2	Cambio de Juego de Seguros de Zapata	Unidad	Evento	1	300.000	15.000	50.000	50.000
			1.3	Cambio de Chapa protectora de Disco de Freno	Unidad	Evento	1	130.000	15.000	20.000	10.000
			1.4	Cambio de zapatas de freno	Unidad	Evento	1	390.000	505.000	245.000	750.000
			1.5	Cambio de Cilindro de Freno trasero	Unidad	Evento	1	170.000	405.000	140.000	40.000
			1.6	Cambio de Juego de Reparación de mordaza	Unidad	Evento	1	210.000	15.000	40.000	50.000
			1.7	Cambio de Disco de Freno	Unidad	Evento	1	465.000	505.000	130.000	130.000
			1.8	Cambio de tambor de freno	Unidad	Evento	1	460.000	105.000	130.000	130.000
			1.9	Cambio de caño flexible delantero	Unidad	Evento	1	180.000	55.000	30.000	150.000
			1.10	Cambio de caño flexible trasero	Unidad	Evento	1	200.000	55.000	30.000	40.000
			1.11	Cambio de Fluido de Frenos	Unidad	Evento	1	35.000	15.000	30.000	30.000
			1.12	Rectificación de Disco de freno	Unidad	Evento	1	130.000	100.000	70.000	100.000
			1.13	Rectificación de Tambor de freno	Unidad	Evento	1	130.000	70.000	70.000	100.000
2	78180101-004	Reparación de suspensión delantera	2.1	Cambio de Amortiguador Delantero	Unidad	Evento	1	465.000	655.000	410.000	550.000
			2.2	Cambio de Rotulas Inferiores	Unidad	Evento	1	209.000	555.000	410.000	500.000
			2.3	Cambio de Rotulas Superiores	Unidad	Evento	1	198.000	555.000	360.000	500.000
			2.4	Cambio de Bujes de Parrilla inferior	Unidad	Evento	1	192.000	355.000	120.000	180.000
			2.5	Cambio de Bujes de Parrilla superior	Unidad	Evento	1	204.000	355.000	180.000	250.000
			2.6	Cambio de Bujes Estabilizador delantero	Unidad	Evento	1	75.000	155.000	34.000	150.000
			2.7	Cambio de homocinética	Unidad	Evento	1	2.220.000	105.000	280.000	330.000
			2.8	Cambio de eje de homocinética	Unidad	Evento	1	870.000	20.000	38.000	35.000
			2.9	Cambio de guardapolvo homocinética	Unidad	Evento	1	140.000	105.000	70.000	200.000
			2.10	Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	Evento	1	110.000	10.000	80.000	50.000
3	78180101-009	Reparación de sistemas eléctricos	3.1	Cambio de Bendix de Arranque	Unidad	Evento	1	370.000	205.000	170.000	250.000
			3.2	Cambio de Rotor de Arranque	Unidad	Evento	1	350.000	15.000	66.000	30.000
			3.3	Cambio de Inducido de Arranque	Unidad	Evento	1	260.000	15.000	66.000	30.000
			3.4	Cambio de flotador de combustible	Unidad	Evento	1	220.000	15.000	126.000	190.000
4	78180101-009	Reparación de Alternador	4.1	Cambio de Juego de Regulador de voltaje y Juego de diodos	Unidad	Evento	1	290.000	405.000	260.000	900.000

Ma. Eugenia Maria Wysokolán
Lic. en Administración

			4.2	Cambio de Rotor Alternador	Unidad	Evento	1	190.000	15.000	66.000	50.000
			4.3	Cambio deEstator Alternador	Unidad	Evento	1	220.000	15.000	90.000	200.000
5	78180101-009	Reparación de Partes eléctricas en Gral.	5.1	Cambio de Foco de Alta y Baja	Unidad	Evento	1	15.000	105.000	58.000	80.000
			5.2	Cambio de Foco de 1 y 2 filamentos	Unidad	Evento	1	15.000	55.000	28.000	50.000
			5.3	Cambio de Foco de Busca huella	Unidad	Evento	1	15.000	105.000	28.000	80.000
			5.4	Cambio de Foco luz de techo	Unidad	Evento	1	15.000	10.000	16.000	10.000
			5.5	Cambio de Faro Delantero	Unidad	Evento	1	310.000	55.000	310.000	275.000
			5.6	Cambio de Faro Trasero	Unidad	Evento	1	270.000	55.000	310.000	275.000
			5.7	Conmutador de luces	Unidad	Evento	1	370.000	55.000	58.000	25.000
6	78180101-015	Reparación de Motor	6.1	Cambio de Filtro de Aceite	Unidad	Evento	1	309.000	305.000	360.000	200.000
			6.2	Cambio de Filtro de Aire	Unidad	Evento	1	250.000	305.000	360.000	150.000
			6.3	Cambio de Filtro de Combustible	Unidad	Evento	1	335.000	305.000	360.000	200.000
			6.4	Cambio de Soporte de Caja	Unidad	Evento	1	240.000	105.000	200.000	400.000
			6.5	Cambio de Soporte Motor	Unidad	Evento	1	261.000	105.000	140.000	100.000
			6.6	Cambio de Aceite Motor (x litro)	Unidad	Evento	1	45.000	65.000	50.000	80.000
			6.7	Cambio de Reten Frente motor	Unidad	Evento	1	140.000	25.000	50.000	35.000
			6.8	Cambio de juego de juntas	Unidad	Evento	1	360.000	25.000	280.000	30.000
7	78180101-002	Reparación de Diferencial de 4X4	7.1	Cambio de Aceite 80w90 (x litro)	Unidad	Evento	1	45.000	65.000	50.000	60.000
			7.2	Cambio de Reten Piñón	Unidad	Evento	1	110.000	35.000	50.000	100.000
			7.3	Cambio de Retenes del Túnel del diferencial	Unidad	Evento	1	210.000	35.000	40.000	35.000
			7.4	Cambio de juego de juntas	Unidad	Evento	1	360.000	35.000	30.000	30.000
8	78180101-003	Reparación de Dirección D-Max	8.1	Cambio de Cremallera de dirección	Unidad	Evento	1	3.070.000	305.000	720.000	750.000
			8.2	Cambio de Precap	Unidad	Evento	1	209.000	455.000	190.000	400.000
			8.3	Cambio de Muñequin	Unidad	Evento	1	230.000	455.000	260.000	400.000
			8.4	Cambio de Guardapolvo	Unidad	Evento	1	140.000	55.000	30.000	70.000
			8.5	Cambio de Esparrago de Rueda	Unidad	Evento	1	210.000	15.000	20.000	10.000
			8.6	Cambio de Tuercas de Rueda	Unidad	Evento	1	50.000	105.000	20.000	30.000
			8.7	Cambio de Cubierta	Unidad	Evento	1	705.000	1.505.000	660.000	250.000
9	78180101-016	Reparación del sistema de refrigeración y A.Ac.	9.1	Cambio de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	2.570.000	105.000	360.000	300.000
			9.2	Cambio de Bomba de Agua	Unidad	Evento	1	790.000	205.000	420.000	450.000
			9.3	Cambio de Ventilador Radiador	Unidad	Evento	1	300.000	25.000	90.000	120.000
			9.4	Cambio deTermostato	Unidad	Evento	1	210.000	20.000	25.000	25.000
			9.5	Cambio de Mangueras de Radiador	Unidad	Evento	1	160.000	20.000	40.000	20.000
			9.6	Cambio de Condensador de A/C	Unidad	Evento	1	210.000	105.000	90.000	45.000
			9.7	Carga de Gas 134 A	Kilogramo	Evento	1	200.000	105.000	280.000	350.000

Ma. Eduvigis Marín Yvekolán
Lic. en Administración

			9.8	Cambio de Embrague Compresor	Unidad	Evento	1	240.000	20.000	70.000	40.000
10	78180101-016	Sistema de Air Bag	10.1	Provisión de Air Bag conductor	Unidad	Evento	1	1.910.000	25.000	140.000	40.000
			10.2	Provisión de Air Bag acompañante	Unidad	Evento	1	1.910.000	25.000	140.000	25.000
			10.3	Cambio de Disco Air Bag	Unidad	Evento	1	1.470.000	25.000	140.000	10.000
			10.4	Cambio de Modulo Air Bag	Unidad	Evento	1	1.970.000	25.000	140.000	12.000
			10.5	Cambio de Espejo Retrovisor Ext. Izq	Unidad	Evento	1	570.000	25.000	170.000	70.000
			10.6	Cambio de Espejo Retrovisor Ext. Der.	Unidad	Evento	1	570.000	25.000	170.000	70.000
			10.7	Cambio de Sensor ABS Rueda Delantera	Unidad	Evento	1	790.000	105.000	100.000	30.000
			10.8	Cambio de Sensor ABS Rueda Trasera	Unidad	Evento	1	790.000	105.000	100.000	15.000
11	78180101-008	Reparación de Interior de Cabina	11.1	Cambio de Mecanismo levantavidrios delantero	Unidad	Evento	1	170.000	105.000	50.000	200.000
			11.2	Cambio de Mecanismo levantavidrios trasero	Unidad	Evento	1	170.000	105.000	50.000	35.000
			11.3	Limpieza integral de tapizado	Unidad	Evento	1	260.000	5.000	280.000	150.000
12	78180101-002	Reparación de Transmisión	12.1	Cambio de Juego de Anillos Sincronizadores	Unidad	Evento	1	460.000	105.000	160.000	290.000
			12.2	Cambio de Juego de Rulemanes	Unidad	Evento	1	310.000	105.000	150.000	115.000
			12.3	Cambio de Juego de Rodillos	Unidad	Evento	1	570.000	55.000	180.000	23.000
			12.4	Cambio de Reten de Cola	Unidad	Evento	1	130.000	55.000	90.000	150.000
			12.5	Cambio de Reten de Frente	Unidad	Evento	1	184.000	55.000	50.000	30.000
			12.6	Cambio de Aceite 75w90 (x litro)	Unidad	Evento	1	45.000	65.000	50.000	60.000
			12.7	Cambio de juego de juntas	Unidad	Evento	1	360.000	25.000	30.000	40.000
13	78180101-002	Reparación de Embrague	13.1	Cambio de Plato de Presión	Unidad	Evento	1	465.000	785.000	830.000	1.150.000
			13.2	Cambio de Disco de Embrague	Unidad	Evento	1	480.000	855.000	720.000	1.150.000
			13.3	Cambio de Cojinete de Empuje	Unidad	Evento	1	210.000	355.000	720.000	450.000
14	78180101-002	Reparación de Diferencial trasero	14.1	Cambio de Juego de piñón y corona	Unidad	Evento	1	240.000	205.000	130.000	210.000
			14.2	Cambio de Rulemanes de Corona	Unidad	Evento	1	570.000	55.000	130.000	160.000
			14.3	Cambio de Ruleman Piñón chico	Unidad	Evento	1	790.000	55.000	90.000	140.000
			14.4	Cambio de Ruleman Piñón grande	Unidad	Evento	1	670.000	55.000	130.000	100.000
			14.5	Cambio de Reten Piñón	Unidad	Evento	1	245.000	55.000	50.000	150.000
			14.6	Cambio de Aceite 80w90 (x litro)	Unidad	Evento	1	45.000	65.000	50.000	60.000
			14.7	Cambio de juego de juntas	Unidad	Evento	1	360.000	25.000	30.000	30.000
15	78180101-004	Reparación de suspensión trasera	15.1	Cambio de Amortiguador Trasero	Unidad	Evento	1	465.000	655.000	380.000	550.000
			15.2	Cambio de Bujes de elástico	Unidad	Evento	1	240.000	305.000	130.000	150.000
			15.3	Cambio de Grilletes de elástico	Unidad	Evento	1	200.000	55.000	22.000	20.000
16	78180101-002	Reparación de sistema de 4x4	16.1	Cambio de Caja de Transferencia completa	Unidad	Evento	1	5.300.000	205.000	580.000	1.500.000
			16.2	Cambio de Actuador 4x4	Unidad	Evento	1	2.800.000	105.000	380.000	650.000

Ing. Adm. Administración

Dirección de Coordinación y Administración de Proyectos
Sub Unidad Operativa de Contrataciones
SUOC - DINCAP

			16.3	Cambio de Módulo 4x4	Unidad	Evento	1	2.870.000	105.000	480.000	300.000
TOTAL LOTE 1								51.406.000	16.500.000	17.316.000	20.435.000

LOTE 2 - HYUNDAI								TOYOCAR	TALLER RC	AUTOMOTIV E.SAIL	TALLER MECANICO PAREDES
1	2	3			6	7	8	11	11	11	11
Ítem*	Código Catalogo*	Descripción del Bien*			Unidad de Medida*	Presentación*	Cantidad*	Precio Total (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
Camioneta Hyundai Santa Fe											
1	78180101-006	Reparación de frenos - HYUNDAI SANTA FE	1.1	Cambio de Juego de Pastillas delanteras	Unidad	Evento	1	440.000	705.000	380.000	600.000
			1.2	Cambio de Cementado de 4 Zapatas	Unidad	Evento	1	80.000	305.000	255.000	50.000
			1.3	Rectificación de Discos de freno	Unidad	Evento	1	120.000	100.000	70.000	100.000
			1.4	Cambio de Juego de Reparación de mordaza	Unidad	Evento	1	230.000	55.000	70.000	70.000
			1.5	Cambio de Fluido de Frenos	Unidad	Evento	1	45.000	15.000	30.000	30.000
2	78180101-004	Reparación de suspensión delantera - HYUNDAI SANTA FE	2.1	Cambio de Amortiguador Delantero	Unidad	Evento	1	370.000	705.000	540.000	850.000
			2.2	Cambio de Rotulas Inferiores	Unidad	Evento	1	209.000	555.000	390.000	750.000
			2.3	Cambio de Bujes de Parrilla inferior	Unidad	Evento	1	198.000	355.000	160.000	550.000
			2.4	Cambio de Estabilizador delantero	Unidad	Evento	1	70.000	155.000	140.000	300.000
3	78180101-009	Reparación de sistemas eléctricos - HYUNDAI SANTA FE	3.1	Bendix de Arranque	Unidad	Evento	1	370.000	105.000	170.000	300.000
			3.2	Cambio de Rotor de Arranque	Unidad	Evento	1	240.000	55.000	150.000	40.000
			3.3	Cambio de Inducido de Arranque	Unidad	Evento	1	270.000	55.000	170.000	50.000
4	78180101-009	Reparación de Alternador - HYUNDAI SANTA FE	4.1	Cambio de Juego de Regulador de voltaje y Juego. De diodos	Unidad	Evento	1	340.000	155.000	260.000	500.000
			4.2	Cambio de Rotor Alternador	Unidad	Evento	1	260.000	55.000	170.000	150.000
			4.3	Cambio de Estator Alternador	Unidad	Evento	1	230.000	55.000	150.000	300.000
5	78180101-009	Reparación de Partes eléctricas en Gral. - HYUNDAI SANTA FE	5.1	Cambio de Foco de Alta y Baja	Unidad	Evento	1	15.000	105.000	60.000	70.000
			5.2	Cambio de Foco de 1 y 2 filamentos	Unidad	Evento	1	15.000	55.000	30.000	45.000
			5.3	Cambio de Foco de Busca huella	Unidad	Evento	1	15.000	105.000	70.000	40.000
			5.4	Cambio de Foco luz de techo	Unidad	Evento	1	15.000	10.000	30.000	10.000
			5.5	Cambio de Faro Delantero	Unidad	Evento	1	310.000	55.000	380.000	350.000
			5.6	Cambio de Faro Trasero	Unidad	Evento	1	330.000	55.000	280.000	350.000
			5.7	Cambio de Conmutador de luces	Unidad	Evento	1	730.000	55.000	110.000	25.000
6	78180101-015	Reparación de Motor - HYUNDAI	6.1	Cambio de Filtro de Aceite	Unidad	Evento	1	211.000	255.000	360.000	150.000
			6.2	Cambio de Filtro de Aire	Unidad	Evento	1	190.000	255.000	360.000	150.000

Lic. Ercilia Martín Vysokolán
Lic. en Administración

		SANTA FE	6.3	Cambio de Filtro de Combustible	Unidad	Evento	1	221.000	255.000	360.000	250.000
			6.4	Cambio de Soporte de Caja	Unidad	Evento	1	260.000	105.000	240.000	350.000
			6.5	Cambio de Soporte Motor	Unidad	Evento	1	290.000	105.000	240.000	300.000
			6.6	Cambo de Aceite Motor (x litro)	Unidad	Evento	1	45.000	65.000	50.000	80.000
			6.7	Cambio de Reten Frente motor	Unidad	Evento	1	130.000	25.000	50.000	15.000
			6.8	Cambio de juego de juntas	Unidad	Evento	1	360.000	25.000	70.000	50.000
7	78180101-002	Reparación de Diferencial de 4X4 - HYUNDAI SANTA FE	7.1	Cambio de Aceite 80w90 (x litro)	Unidad	Evento	1	45.000	65.000	50.000	60.000
			7.2	Cambio de Reten Piñón	Unidad	Evento	1	160.000	25.000	50.000	70.000
			7.3	Cambio de Retenes del Túnel del diferencial	Unidad	Evento	1	260.000	25.000	70.000	10.000
			7.4	Cambio de juego de juntas	Unidad	Evento	1	360.000	25.000	40.000	50.000
8	78180101-003	Reparación de Dirección - HYUNDAI SANTA FE	8.1	Cambio de Cremallera de dirección	Unidad	Evento	1	3.070.000	305.000	480.000	1.400.000
			8.2	Cambio de Precap	Unidad	Evento	1	230.000	455.000	280.000	450.000
			8.3	Cambio de Muñequin	Unidad	Evento	1	280.000	405.000	250.000	400.000
			8.4	Cambio de Guardapolvo	Unidad	Evento	1	140.000	55.000	70.000	125.000
			8.5	Cambio Buje de Cremallera	Unidad	Evento	1	80.000	55.000	80.000	4.000
			8.6	Cambio de Buje	Unidad	Evento	1	170.000	55.000	60.000	4.000
			8.7	Alineación y Balanceo	Unidad	Evento	1	120.000	10.000	80.000	50.000
			8.8	Cambio de Bomba de D/H	Unidad	Evento	1	870.000	105.000	690.000	500.000
			8.9	Cambio de Cubierta	Unidad	Evento	1	705.000	1.805.000	790.000	250.000
9	78180101-016	Reparación del sistema de refrigeración y A.Ac. - HYUNDAI SANTA FE	9.1	Cambio de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	2.800.000	155.000	460.000	500.000
			9.2	Cambio de Bomba de Agua	Unidad	Evento	1	560.000	155.000	490.000	600.000
			9.3	Cambio de Ventilador Radiador	Unidad	Evento	1	360.000	55.000	75.000	50.000
			9.4	Cambio de Termostato	Unidad	Evento	1	210.000	25.000	40.000	35.000
			9.5	Cambio de Mangueras de Radiador	Unidad	Evento	1	140.000	25.000	50.000	30.000
			9.6	Cambio de Condensador de A/C	Unidad	Evento	1	240.000	105.000	170.000	50.000
			9.7	Carga de Gas 134 A	Kilogramo	Evento	1	170.000	105.000	310.000	400.000
			9.8	Cambio de Embrague Compresor	Unidad	Evento	1	235.000	20.000	150.000	50.000
10	78180101-016	Sistema de Air Bag - HYUNDAI SANTA FE	10.1	Provisión de Air Bag conductor	Unidad	Evento	1	2.070.000	55.000	180.000	60.000
			10.2	Provisión de Air Bag acompañante	Unidad	Evento	1	2.070.000	55.000	180.000	60.000
			10.3	Cambio de Disco Air Bag	Unidad	Evento	1	1.910.000	55.000	180.000	50.000
			10.4	Cambio de Modulo Air Bag	Unidad	Evento	1	1.770.000	55.000	180.000	37.000
			10.5	Cambio de Espejo Retrovisor Ext. Izq	Unidad	Evento	1	370.000	55.000	290.000	300.000
			10.6	Cambio de Espejo Retrovisor Ext. Der.	Unidad	Evento	1	370.000	55.000	290.000	300.000
			10.7	Cambio de Sensor ABS Rueda Delantera	Unidad	Evento	1	870.000	55.000	150.000	35.000
			10.8	Cambio de Sensor ABS Rueda Trasera	Unidad	Evento	1	870.000	55.000	150.000	35.000

Lic. Erdilia Marín Vysokolán
Jefa de Administración

Sub Unidad Operativa de Contrataciones
Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos
SUOC - DINCAP

11	78180101-008	Reparación de Interior de Cabina - HYUNDAI SANTA FE	11.1	Cambio de Mecanismo levantavidrios delantero	Unidad	Evento	1	180.000	55.000	150.000	40.000
			11.2	Cambio de Mecanismo levantavidrios trasero	Unidad	Evento	1	180.000	55.000	150.000	40.000
			11.3	Limpieza integral de tapizado	Unidad	Evento	1	450.000	10.000	350.000	200.000
12	78180101-002	Reparación de Transmisión - HYUNDAI SANTA FE	12.1	Cambio de Juego de Anillos Sincronizadores	Unidad	Evento	1	710.000	305.000	160.000	80.000
			12.2	Cambio de Juego de Rulemanes	Unidad	Evento	1	140.000	55.000	190.000	50.000
			12.3	Cambio de Juego de Rodillos	Unidad	Evento	1	210.000	55.000	100.000	27.000
			12.4	Cambio de Reten de Cola	Unidad	Evento	1	115.000	55.000	90.000	150.000
			12.5	Cambio de Reten de Frente	Unidad	Evento	1	130.000	65.000	90.000	23.000
			12.6	Cambio de Aceite 75w90 (x litro)	Unidad	Evento	1	45.000	25.000	50.000	60.000
			12.7	Cambio de juego de juntas	Unidad	Evento	1	360.000	985.000	40.000	50.000
13	78180101-002	Reparación de Embrague - HYUNDAI SANTA FE	13.1	Cambio de Plato de Presión	Unidad	Evento	1	465.000	985.000	800.000	1.550.000
			13.2	Cambio de Disco de Embrague	Unidad	Evento	1	465.000	985.000	690.000	1.400.000
			13.3	Cambio de Cojinete de Empuje	Unidad	Evento	1	210.000	205.000	690.000	1.550.000
14	78180101-002	Reparación de Diferencial trasero - HYUNDAI SANTA FE	14.1	Cambio de Juego de piñón y corona	Unidad	Evento	1	570.000	55.000	150.000	120.000
			14.2	Cambio de Rulemanes de Corona	Unidad	Evento	1	700.000	55.000	150.000	150.000
			14.3	Cambio de Ruleman Piñón chico	Unidad	Evento	1	590.000	55.000	150.000	40.000
			14.4	Cambio de Ruleman Piñón grande	Unidad	Evento	1	681.000	55.000	180.000	35.000
			14.5	Cambio de Reten Piñón	Unidad	Evento	1	240.000	55.000	90.000	100.000
			14.6	Cambio de Aceite 80w90 (x litro)	Unidad	Evento	1	45.000	65.000	50.000	60.000
			14.7	Cambio de juego de juntas	Unidad	Evento	1	360.000	25.000	40.000	40.000
15	78180101-004	Reparación de suspensión trasera - HYUNDAI SANTA FE	15.1	Cambio de Amortiguador Trasero	Unidad	Evento	1	340.000	705.000	440.000	850.000
			15.2	Cambio de Bujes de elástico	Unidad	Evento	1	210.000	-	-	-
			15.3	Cambio de Grilletes de elástico	Unidad	Evento	1	160.000	-	-	-
16	78180101-002	Reparación de sistema de 4x4 - HYUNDI SANTA FE	16.1	Cambio de Caja de Transferencia completa	Unidad	Evento	1	4.070.000	205.000	180.000	350.000
			16.2	Cambio de Actuador 4x4	Unidad	Evento	1	1.570.000	55.000	270.000	600.000
			16.3	Cambio de Módulo 4x4	Unidad	Evento	1	1.710.000	55.000	270.000	400.000
H-1 MINIBUS											
17	78180101-006	Reparación de frenos - H1 MINIBUS	17. 1	Cambio de Juego de Pastillas delanteras	Unidad	Evento	1	459.000	705.000	380.000	900.000
			17. 2	Cambio de Cementado de 4 Zapatas	Unidad	Evento	1	80.000	205.000	255.000	40.000
			17. 3	Cambio de Cilindro de Freno trasero	Unidad	Evento	1	260.000	-	150.000	-
			17. 4	Rectificación de Discos de freno	Unidad	Evento	1	120.000	100.000	70.000	100.000
			17. 5	Rectificación de Tambores de freno	Unidad	Evento	1	120.000	-	70.000	N/C
			17. 6	Cambio de Juego de Reparación de mordaza	Unidad	Evento	1	240.000	55.000	100.000	130.000

Ma. Trellis Marin Vysokolán
Lic. en Administración

			17. 7	Cambio de Fluido de Frenos	Unidad	Evento	1	45.000	15.000	30.000	30.000
18	78180101-004	Reparación de suspensión delantera - H1 MINIBUS	18.1	Cambio de Amortiguador Delantero	Unidad	Evento	1	375.000	705.000	540.000	1.100.000
			18.2	Cambio de Rotulas Inferiores	Unidad	Evento	1	209.000	555.000	380.000	700.000
			18.3	Cambio de Rotulas Superiores	Unidad	Evento	1	212.000	-	380.000	-
			18.4	Cambio de Bujes de Parrilla inferior	Unidad	Evento	1	240.000	355.000	180.000	650.000
			18.5	Cambio de Bujes de Parrilla superior	Unidad	Evento	1	240.000	-	110.000	-
			18.6	Cambio de Estabilizador delantero	Unidad	Evento	1	220.000	105.000	140.000	400.000
19	78180101-009	Reparación de sistemas eléctricos - H1 MINIBUS	19.1	Bendix de Arranque	Unidad	Evento	1	370.000	305.000	170.000	350.000
			19.2	Cambio de Rotor de Arranque	Unidad	Evento	1	370.000	55.000	130.000	35.000
			19,3	Cambio de Inducido de Arranque	Unidad	Evento	1	330.000	55.000	150.000	35.000
20	78180101-009	Reparación de Alternador - HI MINIBUS	20.1	Cambio de Juego de Regulador de voltaje y Juego. De diodos	Unidad	Evento	1	370.000	305.000	260.000	600.000
			20.2	Cambio de Rotor Alternador	Unidad	Evento	1	240.000	20.000	170.000	45.000
			20.3	Cambio de Estator Alternador	Unidad	Evento	1	280.000	20.000	130.000	250.000
21	78180101-009	Reparación de Partes eléctricas en Gral. - H1 MINIBUS	21.1	Cambio de Foco de Alta y Baja	Unidad	Evento	1	15.000	105.000	70.000	70.000
			21.2	Cambio de Foco de 1 filamento	Unidad	Evento	1	15.000	55.000	30.000	45.000
			21.3	Cambio de Foco de Busca huella	Unidad	Evento	1	15.000	105.000	70.000	25.000
			21.4	Cambio de Foco luz de techo	Unidad	Evento	1	15.000	10.000	30.000	4.000
			21.5	Cambio de Faro Delantero	Unidad	Evento	1	370.000	55.000	280.000	300.000
			21.6	Cambio de Faro Trasero	Unidad	Evento	1	345.000	55.000	280.000	300.000
			21.7	Cambio de Conmutador de luces	Unidad	Evento	1	790.000	20.000	70.000	40.000
22	78180101-015	Reparación de Motor - H1 MINIBUS	22.1	Cambio de Filtro de Aceite	Unidad	Evento	1	260.000	205.000	360.000	150.000
			22.2	Cambio de Filtro de Aire	Unidad	Evento	1	255.000	255.000	360.000	150.000
			22.3	Cambio de Filtro de Combustible	Unidad	Evento	1	288.000	255.000	360.000	150.000
			22.4	Cambio de Soporte de Caja	Unidad	Evento	1	260.000	105.000	240.000	400.000
			22.5	Cambio de Soporte Motor	Unidad	Evento	1	286.000	105.000	240.000	150.000
			22.6	Cambo de Aceite Motor (x litro)	Unidad	Evento	1	45.000	65.000	50.000	80.000
			22.7	Cambio de Reten Frente motor	Unidad	Evento	1	140.000	25.000	70.000	35.000
			22.8	Cambio de juego de juntas	Unidad	Evento	1	360.000	25.000	140.000	50.000
23	78180101-002	Reparación de Diferencial de 4X4 - H1 MINIBUS	23.1	Cambio de Aceite 80w90 (x litro)	Unidad	Evento	1	45.000	65.000	50.000	-
			23.2	Cambio de Reten Piñón	Unidad	Evento	1	290.000	25.000	70.000	-
			23.3	Cambio de Retenes del Túnel del diferencial	Unidad	Evento	1	570.000	25.000	50.000	-
			23.4	Cambio de juego de juntas	Unidad	Evento	1	360.000	25.000	30.000	-
24	78180101-	Reparación de	24.1	Cambio de Cremallera de dirección	Unidad	Evento	1	3.700.000	305.000	720.000	1.150.000

Ma. Eraclia Marín Vysokolán
Lic. en Administración

	003	Dirección - H1 MINIBUS	24.2	Cambio de Precap	Unidad	Evento	1	230.000	455.000	150.000	450.000
			24.3	Cambio de Muñequin	Unidad	Evento	1	245.000	405.000	250.000	400.000
			24.4	Cambio de Guardapolvo	Unidad	Evento	1	140.000	55.000	60.000	100.000
			24.5	Cambio Buje de Cremallera	Unidad	Evento	1	130.000	55.000	50.000	5.500
			24.6	Cambio de Buje	Unidad	Evento	1	85.000	55.000	50.000	5.500
			24.7	Alineación y Balanceo	Unidad	Evento	1	120.000	10.000	80.000	50.000
			24.8	Cambio de Bomba de D/H	Unidad	Evento	1	710.000	105.000	690.000	520.000
25	78180101-016	Reparación del sistema de refrigeración y A.Ac.- H1 MINIBUS	25.1	Cambio de Radiador de Agua	Unidad	Evento	1	2.570.000	105.000	390.000	400.000
			25.2	Cambio de Bomba de Agua	Unidad	Evento	1	570.000	105.000	430.000	450.000
			25.3	Cambio de Ventilador Radiador	Unidad	Evento	1	230.000	55.000	140.000	50.000
			25.4	Cambio de Termostato	Unidad	Evento	1	210.000	25.000	70.000	30.000
			25.5	Cambio de Embrague Ventilador	Unidad	Evento	1	330.000	25.000	270.000	50.000
			25.6	Cambio de Condensador de A/C	Unidad	Evento	1	370.000	105.000	130.000	50.000
			25.7	Carga de Gas 134 A	Kilogramo	Evento	1	155.000	105.000	280.000	400.000
			25.8	Cambio de Compresor de A/C	Unidad	Evento	1	440.000	105.000	700.000	1.200.000
26	78180101-016	Sistema de Air Bag - H1 MINIBUS	26.1	Provisión de Air Bag conductor	Unidad	Evento	1	1.070.000	55.000	140.000	60.000
			26.2	Provisión de Air Bag acompañante	Unidad	Evento	1	1.070.000	55.000	140.000	60.000
			26.3	Cambio de Disco Air Bag	Unidad	Evento	1	870.000	55.000	140.000	50.000
			26.4	Cambio de Modulo Air Bag	Unidad	Evento	1	910.000	55.000	140.000	55.000
			26.5	Cambio de Espejo Retrovisor Ext. Izq	Unidad	Evento	1	370.000	55.000	250.000	100.000
			26.6	Cambio de Espejo Retrovisor Ext. Der.	Unidad	Evento	1	370.000	55.000	250.000	100.000
			26.7	Cambio de Sensor ABS Rueda Delantera	Unidad	Evento	1	790.000	55.000	140.000	50.000
			26.8	Cambio de Sensor ABS Rueda Trasera	Unidad	Evento	1	790.000	55.000	140.000	25.000
27	78180101-008	Reparación de Interior de Cabina - H1 MINIBUS	27.1	Cambio de Manija de Puerta Exterior	Unidad	Evento	1	150.000	105.000	110.000	120.000
			27.2	Cambio de manija de Puerta Interior	Unidad	Evento	1	150.000	105.000	110.000	120.000
			27.3	Limpieza integral de tapizado	Unidad	Evento	1	460.000	15.000	330.000	200.000
28	78180101-002	Reparación de Transmisión - H1 MINIBUS	28.1	Cambio de Juego de Anillos Sincronizadores	Unidad	Evento	1	790.000	205.000	150.000	190.000
			28.2	Cambio de Juego de Rulemanes	Unidad	Evento	1	270.000	55.000	170.000	110.000
			28.3	Cambio de Juego de Rodillos	Unidad	Evento	1	330.000	55.000	180.000	30.000
			28.4	Cambio de Reten de Cola	Unidad	Evento	1	110.000	55.000	70.000	150.000
			28.5	Cambio de Reten de Frente	Unidad	Evento	1	140.000	55.000	70.000	35.000
			28.6	Cambio de Aceite 75w90 (x litro)	Unidad	Evento	1	45.000	65.000	50.000	60.000
			28.7	Cambio de juego de juntas	Unidad	Evento	1	360.000	25.000	40.000	50.000
29	78180101-002	Reparación de Embrague - H1	29.1	Cambio de Plato de Presión	Unidad	Evento	1	465.000	755.000	580.000	1.150.000
			29.2	Cambio de Disco de Embrague	Unidad	Evento	1	470.000	755.000	480.000	1.200.000

Ma. Elcira Karin Vysokolán
Lic. en Administración

			1.17	Cambio de Ruleman tensor de aire Acondicionado.-	Unidad	Evento	1	170.000	55.000	80.000	15.000
			1.18	Cambio de Retén cigüeñal frente motor.-	Unidad	Evento	1	110.000	25.000	70.000	45.000
			1.19	Cambio de Careta Superior Frente Motor.-	Unidad	Evento	1	140.000	25.000	90.000	-
			1.20	Cambio de Careta Inferior Frente Motor.-	Unidad	Evento	1	140.000	25.000	90.000	-
			1.21	Cambio de Retén bancada trasera.-	Unidad	Evento	1	110.000	25.000	70.000	80.000
			1.22	Cambio de Correa alternador.-	Unidad	Evento	1	140.000	205.000	70.000	230.000
			1.23	Cambio de Correa de Aire Acondicionado.-	Unidad	Evento	1	1.670.000	205.000	70.000	230.000
			1.24	Cambio de Correa de Dirección Hidráulica.-	Unidad	Evento	1	190.000	205.000	70.000	230.000
			1.25	Cambio de Retén eje de leva.-	Unidad	Evento	1	160.000	25.000	70.000	30.000
			1.26	Cambio de Retén eje balanceador chico.-	Unidad	Evento	1	110.000	25.000	70.000	20.000
			1.27	Cambio de Retén eje balanceador grande.-	Unidad	Evento	1	130.000	25.000	70.000	22.000
			1.28	Cambio de Junta tapa balancín.-	Unidad	Evento	1	230.000	25.000	45.000	180.000
			1.29	Cambio de Tapa de carga de aceite motor.-	Unidad	Evento	1	95.000	25.000	40.000	40.000
			1.30	Cambio de Reten media luna.-	Unidad	Evento	1	130.000	25.000	70.000	40.000
			1.31	Cambio de Soporte caño de escape.-	Unidad	Evento	1	160.000	25.000	90.000	110.000
			1.32	Cambio de Casquillo de bancada.-	Unidad	Evento	1	140.000	25.000	240.000	55.000
			1.33	Cambio de Casquillo de biela.-	Unidad	Evento	1	140.000	25.000	220.000	50.000
			1.34	Cambio de Buje de biela.-	Unidad	Evento	1	110.000	25.000	110.000	22.500
			1.35	Cambio de Brazo de biela.-	Unidad	Evento	1	110.000	25.000	190.000	35.000
			1.36	Cambio de Válvula de escape.-	Unidad	Evento	1	130.000	25.000	160.000	20.500
			1.37	Cambio de Válvula de admisión.-	Unidad	Evento	1	130.000	25.000	160.000	23.500
			1.38	Cambio de Guías de válvula.-	Unidad	Evento	1	155.000	55.000	120.000	250.000
			1.39	Cambio de Pistón.-	Unidad	Evento	1	570.000	155.000	160.000	85.000
			1.40	Cambio de Aro.-	Unidad	Evento	1	510.000	155.000	290.000	130.000
			1.41	Cambio de Camisa para cilindro.-	Unidad	Evento	1	460.000	155.000	160.000	34.000
			1.42	Cambio de Bomba de aceite.-	Unidad	Evento	1	790.000	35.000	160.000	75.000
			1.43	Cambio de Junta motor completo.-	Unidad	Evento	1	360.000	35.000	320.000	100.000
			1.44	Cambio de Junta tapa motor.-	Unidad	Evento	1	200.000	105.000	260.000	350.000
			1.45	Cambio de Eje de leva.-	Unidad	Evento	1	460.000	105.000	130.000	75.000
			1.46	Cambio de Eje Cigüeñal.-	Unidad	Evento	1	580.000	105.000	130.000	150.000
			1.47	Cambio de Eje flautín.-	Unidad	Evento	1	570.000	55.000	140.000	-
			1.48	Cambio de Bancadita Nº 1.-	Unidad	Evento	1	220.000	55.000	140.000	90.000
			1.49	Cambio de Bancadita Nº 2, Nº 3, Nº 4.-	Unidad	Evento	1	680.000	55.000	270.000	65.000
			1.50	Cambio de Bancadita Nº 5.-	Unidad	Evento	1	230.000	55.000	300.000	65.000

Lic. en Administración

			1.51	Cambio de Martillete de admisión.-	Unidad	Evento	1	370.000	55.000	170.000	-
			1.52	Cambio de Martillete de escape.-	Unidad	Evento	1	370.000	55.000	170.000	-
			1.53	Cambio de Eje balanceador largo.-	Unidad	Evento	1	260.000	55.000	140.000	55.000
			1.54	Cambio de Eje balanceador corto.-	Unidad	Evento	1	260.000	55.000	140.000	50.000
			1.55	Cambio de Rectificación de cilindro.-	Unidad	Evento	1	150.000	15.000	660.000	25.000
			1.56	Rectificación de cigüeñal.-	Unidad	Evento	1	300.000	15.000	150.000	25.000
			1.57	Rectificar asiento válvula y esmerilar.-	Unidad	Evento	1	350.000	15.000	120.000	15.000
			1.58	Rectificar Tapa Motor.-	Unidad	Evento	1	700.000	15.000	150.000	25.000
			1.59	Cambio buje de biela.-	Unidad	Evento	1	170.000	25.000	120.000	22.500
			1.60	Cambio buje eje balanceador.-	Unidad	Evento	1	210.000	55.000	120.000	14.000
			1.61	Cambio de guía de válvula.-	Unidad	Evento	1	230.000	55.000	120.000	250.000
			1.62	Balanceo de cigüeñal y volante.-	Unidad	Evento	1	20.000	15.000	120.000	20.000
			1.63	Reparación Frente Motor.-	Unidad	Evento	1	20.000	15.000	120.000	35.000
2	78180101-002	SERVICIO DE MANT. Y REP. DE SISTEMA DE TRANSMISIÓN CAJA Y DIFERENCIAL.	2.1	Cambio de Aceite caja, diferencial trasera y delantera, reductora (9 litros por evento).-	Unidad	Evento	1	45.000	555.000	370.000	370.000
			2.2	Cambio de Cruceta de cardan trasera.-	Unidad	Evento	1	330.000	455.000	130.000	400.000
			2.3	Cambio de Cruceta de cardan delantera.-	Unidad	Evento	1	260.000	455.000	130.000	250.000
			2.4	Cambio de Centralizador de cardan.-	Unidad	Evento	1	460.000	605.000	260.000	550.000
			2.5	Cambio de Eje de mando.-	Unidad	Evento	1	340.000	55.000	130.000	55.000
			2.6	Cambio de Eje cuádruple.-	Unidad	Evento	1	360.000	55.000	130.000	90.000
			2.7	Cambio de Engranaje de velocímetro.-	Unidad	Evento	1	360.000	55.000	130.000	40.000
			2.8	Cambio de Cabo velocímetro.-	Unidad	Evento	1	200.000	-	-	-
			2.9	Cambio de Engranaje de primera.-	Unidad	Evento	1	460.000	55.000	140.000	65.000
			2.10	Cambio de Engranaje de segunda.-	Unidad	Evento	1	435.000	55.000	140.000	68.000
			2.11	Cambio de Engranaje de tercera.-	Unidad	Evento	1	430.000	55.000	140.000	95.000
			2.12	Cambio de Engranaje de cuarta.-	Unidad	Evento	1	445.000	55.000	140.000	85.000
			2.13	Cambio de Engranaje de quinta.-	Unidad	Evento	1	425.000	55.000	140.000	105.000
			2.14	Cambio de Sincronizadores (de primera a quinta).-	Unidad	Evento	1	260.000	305.000	140.000	160.000
			2.15	Cambio de Retén eje de mando.-	Unidad	Evento	1	270.000	35.000	80.000	15.000
			2.16	Cambio de Retén cola caja.-	Unidad	Evento	1	140.000	35.000	70.000	100.000
			2.17	Cambio de Retén salida transferencia.-	Unidad	Evento	1	170.000	35.000	80.000	60.000
			2.18	Cambio de Rulemán eje de mando.-	Unidad	Evento	1	210.000	55.000	270.000	50.000
			2.19	Cambio de Rulemán eje principal Nº 6207.-	Unidad	Evento	1	230.000	55.000	240.000	22.500

Lic. Cecilia Marín Vysokolán
Jefe en Administración

			2.20	Cambio de Rulemán eje cuádruple Nº 30205.-	Unidad	Evento	1	260.000	55.000	240.000	23.500
			2.21	Cambio de Rodillo eje de mando.-	Unidad	Evento	1	280.000	55.000	140.000	17.000
			2.22	Cambio de Junta caja.-	Unidad	Evento	1	260.000	35.000	80.000	35.000
			2.23	Cambio de Soporte caja.-	Unidad	Evento	1	290.000	105.000	240.000	500.000
			2.24	Soporte auxiliar de caja.-	Unidad	Evento	1	225.000	105.000	140.000	200.000
			2.25	Cambio de Cambio de Corona.-	Unidad	Evento	1	430.000	35.000	150.000	105.000
			2.26	Cambio de Piñón.-	Unidad	Evento	1	365.000	35.000	140.000	92.000
			2.27	Cambio de Satélite y planetario.-	Unidad	Evento	1	910.000	35.000	140.000	42.000
			2.28	Cambio de Rulemán lateral.-	Unidad	Evento	1	160.000	35.000	270.000	52.000
			2.29	Cambio de Rulemán piñón.-	Unidad	Evento	1	360.000	35.000	270.000	40.000
			2.30	Cambio de Junta diferencial.-	Unidad	Evento	1	260.000	35.000	30.000	20.000
			2.31	Cambio de Retén eje piñón.-	Unidad	Evento	1	290.000	35.000	92.000	90.000
			2.32	Bajar caja para reparación de embrague.-	Unidad	Evento	1	550.000	50.000	50.000	250.000
			2.33	Reparación de cuenta kilómetros.-	Unidad	Evento	1	180.000	20.000	30.000	30.000
3	78180101-003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE DIRECCIÓN, TREN DELANTERO Y TRASERO	3.1	Cambio de Aceite ATF de dirección (para recarga).-	Unidad	Evento	1	45.000	35.000	50.000	40.000
			3.2	Cambio de Brazo Z.-	Unidad	Evento	1	210.000	305.000	280.000	-
			3.3	Cambio de Brazo pitman.-	Unidad	Evento	1	235.000	305.000	280.000	-
			3.4	Cambio de Muñequín curvo interior.-	Unidad	Evento	1	3.170.000	205.000	200.000	-
			3.5	Cambio de Muñequín corto lado rueda.-	Unidad	Evento	1	380.000	205.000	200.000	450.000
			3.6	Cambio de Rótula superior.-	Unidad	Evento	1	209.000	605.000	280.000	500.000
			3.7	Cambio de Rótula inferior izquierdo.-	Unidad	Evento	1	191.000	605.000	280.000	600.000
			3.8	Cambio de Rótula inferior derecho.-	Unidad	Evento	1	191.000	605.000	280.000	600.000
			3.9	Cambio de Bomba de dirección Hidráulica.-	Unidad	Evento	1	710.000	105.000	680.000	350.000
			3.10	Cambio de Juego reparo Sinfín dirección.-	Unidad	Evento	1	460.000	55.000	520.000	-
			3.11	Cambio de Rulemán de masa delantera.-	Unidad	Evento	1	209.000	455.000	280.000	120.000
			3.12	Cambio de Retén de masa delantera.-	Unidad	Evento	1	110.000	255.000	70.000	50.000
			3.13	Cambio de Rodillo punta eje.-	Unidad	Evento	1	190.000	35.000	140.000	22.500
			3.14	Cambio de Guardapolvo de rodillo.-	Unidad	Evento	1	140.000	35.000	50.000	10.000
			3.15	Cambio de Guardapolvo de homocinética lado rueda.-	Unidad	Evento	1	155.000	35.000	50.000	200.000
			3.16	Cambio de Guardapolvo homocinética lado diferencial.-	Unidad	Evento	1	155.000	35.000	50.000	200.000
			3.17	Cambio de Seguro palier punta eje.-	Unidad	Evento	1	160.000	25.000	50.000	8.000
			3.18	Tuerca con seguro punta eje.-	Unidad	Evento	1	50.000	25.000	50.000	5.500

Mg. Ercilia Marín Vysokolán
Lic. en Administración

			3.19	Cambio de Rueda libre para 4x4 automático.-	Unidad	Evento	1	130.000	35.000	280.000	200.000
			3.20	Cambio de Rulemán palier trasero.-	Unidad	Evento	1	170.000	355.000	270.000	250.000
			3.21	Cambio de Retén palier trasero.-	Unidad	Evento	1	145.000	255.000	70.000	150.000
			3.22	Cambio de Prisionero de rueda con tuerca.-	Unidad	Evento	1	50.000	105.000	25.000	30.000
4	78180101-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE	4.1	Cambio de Disco de embrague.-	Unidad	Evento	1	465.000	85.000	580.000	950.000
			4.2	Cambio de Plato de presión.-	Unidad	Evento	1	488.000	85.000	680.000	950.000
			4.3	Rectificación volante motor.-	Unidad	Evento	1	130.000	35.000	70.000	70.000
			4.4	Cambio de Cojinete de empuje.-	Unidad	Evento	1	170.000	55.000	280.000	500.000
			4.5	Cambio de Rulemán eje piloto.-	Unidad	Evento	1	135.000	35.000	25.000	40.000
			4.6	Cambio de Horquilla de embrague.-	Unidad	Evento	1	155.000	25.000	80.000	45.000
			4.7	Cambio de Fluido de embrague.-	Unidad	Evento	1	45.000	15.000	30.000	30.000
			4.8	Cambio de Juego de Reparo bomba auxiliar de embrague.-	Unidad	Evento	1	160.000	15.000	30.000	90.000
			4.9	Cambio de Bomba auxiliar de embrague.-	Unidad	Evento	1	155.000	105.000	190.000	110.000
			4.10	Cambio de Juego de Reparo bomba central de embrague.-	Unidad	Evento	1	180.000	15.000	50.000	160.000
			4.11	Cambio de Bomba central de embrague.-	Unidad	Evento	1	195.000	105.000	190.000	250.000
5	78180101-006	SERVICIO DE REPARACIÓN DE FRENO	5.1	Cambio de Juego de pastilla de freno para rueda delantera.-	Unidad	Evento	1	465.000	755.000	380.000	950.000
			5.2	Cambio de fibra de zapata freno trasero.-	Unidad	Evento	1	261.000	605.000	255.000	850.000
			5.3	Rectificación de disco de freno.-	Unidad	Evento	1	130.000	100.000	70.000	100.000
			5.4	Rectificación de Tambor, trasero.-	Unidad	Evento	1	130.000	100.000	70.000	100.000
			5.5	Cambio Fluido de Freno.-	Unidad	Evento	1	45.000	20.000	30.000	30.000
			5.6	Cambio de Juego de reparo de mordaza de freno delantero.-	Unidad	Evento	1	170.000	20.000	100.000	60.000
			5.7	Cambio de Juego de Reparo de bomba central de freno.-	Unidad	Evento	1	185.000	20.000	70.000	130.000
			5.8	Cambio de Bomba central de freno.-	Unidad	Evento	1	570.000	105.000	410.000	200.000
			5.9	Cambio de Cañito Flexible de Freno macho - hembra delantero.-	Unidad	Evento	1	170.000	20.000	70.000	100.000
			5.10	Cambio de Cañito Flexible de Freno hembra - hembra delantero.-	Unidad	Evento	1	130.000	20.000	70.000	100.000
			5.11	Cambio de Juego de reparo cilindro de freno trasero.-	Unidad	Evento	1	125.000	20.000	50.000	70.000
			5.12	Cambio de Cilindro de freno trasero completo.-	Unidad	Evento	1	134.000	405.000	190.000	90.000

Ma. Elodia Marín Vysokolán
Lic. en Administración

Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos
Sub Unidad Operativa de Contrataciones
DINCAP

			5.13	Cambio de Regulador de zapata de freno.-	Unidad	Evento	1	140.000	15.000	60.000	20.000
6	78180101-015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE REFRIGERACION DEL MOTOR	6.1	Mantenimiento y limpieza radiador de agua.-	Unidad	Evento	1	290.000	50.000	135.000	200.000
			6.2	Cambio de Manguera de radiador inferior.-	Unidad	Evento	1	130.000	20.000	70.000	50.000
			6.3	Cambio de Manguera de radiador superior.-	Unidad	Evento	1	130.000	20.000	70.000	50.000
			6.4	Cambio de Abrazadera para manguera.-	Unidad	Evento	1	20.000	10.000	30.000	10.000
			6.5	Cambio de Galón de 5 litros aditivo para radiador.-	Unidad	Evento	1	75.000	20.000	50.000	30.000
			6.6	Cambio de Bomba de agua.-	Unidad	Evento	1	100.000	55.000	490.000	600.000
			6.7	Cambio de Tapa de Radiador.-	Unidad	Evento	1	75.000	35.000	25.000	50.000
			6.8	Cambio de Aleta de ventilador.-	Unidad	Evento	1	375.000	35.000	170.000	150.000
			6.9	Cambio de Embrague de ventilador.-	Unidad	Evento	1	380.000	35.000	260.000	150.000
			6.10	Cambio de Tapón para blok.-	Unidad	Evento	1	45.000	15.000	25.000	10.000
7	78180101-009	SERVICIO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO	7.1	Cambio de Buje elástico trasero.-	Unidad	Evento	1	130.000	355.000	170.000	150.000
			7.2	Cambio de Buje blindado.-	Unidad	Evento	1	125.000	355.000	140.000	120.000
			7.3	Cambio de Amortiguadores Traseros.-	Unidad	Evento	1	360.000	655.000	370.000	600.000
			7.4	Cambio de Taqueador trasero.-	Unidad	Evento	1	180.000	15.000	40.000	10.000
			7.5	Cambio de Buje cónico de amortiguador trasero.-	Unidad	Evento	1	115.000	55.000	35.000	20.000
			7.6	Cambio de Buje parrilla superior.-	Unidad	Evento	1	209.000	405.000	160.000	300.000
			7.7	Cambio de Buje parrilla inferior.-	Unidad	Evento	1	215.000	405.000	160.000	230.000
			7.8	Cambio de Buje barra estabilizador central.-	Unidad	Evento	1	225.000	155.000	160.000	180.000
			7.9	Buje barra estabilizador lateral.-	Unidad	Evento	1	115.000	155.000	160.000	110.000
			7.10	Cambio de Amortiguadores Delantero.-	Unidad	Evento	1	360.000	655.000	410.000	600.000
			7.11	Cambio de Taqueador de parrilla superior.-	Unidad	Evento	1	140.000	155.000	40.000	30.000
			7.12	Cambio de Taqueador de parrilla inferior.-	Unidad	Evento	1	140.000	155.000	40.000	8.000
8	78180101-009	SERVICIO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO	8.1	Cambio de Batería de 90 Amper.-	Unidad	Evento	1	590.000	755.000	560.000	580.000
			8.2	Cambio de Flotador de combustible.-	Unidad	Evento	1	290.000	20.000	180.000	60.000
			8.3	Cambio de Bujías Incandecentes.-	Unidad	Evento	1	130.000	255.000	130.000	230.000
			8.4	Cambio de Foco delantero de 100 watt.-	Unidad	Evento	1	55.000	155.000	70.000	80.000
			8.5	Cambio de Faro trasero.-	Unidad	Evento	1	15.000	55.000	280.000	300.000
			8.6	Cambio de Faro delantero.-	Unidad	Evento	1	15.000	55.000	280.000	300.000
			8.7	Cambio de Focos, juego de 10 focos - incluir dos focos de doble filamento.-	Unidad	Evento	1	15.000	205.000	70.000	230.000
			8.8	Cambio de Bulbo de temperatura.-	Unidad	Evento	1	210.000	20.000	60.000	110.000
			8.9	Cambio de Bulbo presión de aceite.-	Unidad	Evento	1	230.000	20.000	60.000	15.000

			8.10	Cambio de Bulbo de freno.-	Unidad	Evento	1	180.000	20.000	60.000	10.000
			8.11	Cambio de Relay de señalero.-	Unidad	Evento	1	95.000	20.000	60.000	30.000
			8.12	Cambio de Automático de arranque.-	Unidad	Evento	1	420.000	20.000	170.000	250.000
			8.13	Cambio de Bendix de arranque.-	Unidad	Evento	1	370.000	20.000	140.000	250.000
			8.14	Cambio de Juego carbón de arranque.-	Unidad	Evento	1	45.000	20.000	140.000	80.000
			8.15	Cambio de Rulemán de arranque.-	Unidad	Evento	1	120.000	20.000	100.000	60.000
			8.16	Cambio de Reparación de campo de arranque.-	Unidad	Evento	1	180.000	20.000	100.000	35.000
			8.17	Cambio de Colector de arranque.-	Unidad	Evento	1	155.000	20.000	140.000	30.000
			8.18	Cambio de Inducido de arranque.-	Unidad	Evento	1	160.000	20.000	180.000	140.000
			8.19	Cambio de Reparación campo de alternador.-	Unidad	Evento	1	210.000	20.000	100.000	200.000
			8.20	Cambio de Plaqueta de diodos.-	Unidad	Evento	1	410.000	20.000	140.000	450.000
			8.21	Cambio de Regulador de voltaje.-	Unidad	Evento	1	370.000	20.000	240.000	550.000
			8.22	Cambio de Juego de carbón de alternador.-	Unidad	Evento	1	45.000	20.000	80.000	50.000
			8.23	Cambio de Rulemán de alternador.-	Unidad	Evento	1	80.000	20.000	100.000	30.000
			8.24	Cambio de Colector de alternador.-	Unidad	Evento	1	130.000	20.000	140.000	50.000
			8.25	Cambio de Retén de alternador.-	Unidad	Evento	1	75.000	20.000	70.000	50.000
9	78180101-008	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA LIMPIAPARABRISAS	9.1	Cambio de Mecanismo de levanta vidrio delantero.-	Unidad	Evento	1	170.000	20.000	150.000	100.000
			9.2	Cambio de Mecanismo de levanta vidrio trasero.-	Unidad	Evento	1	170.000	20.000	150.000	100.000
			9.3	Cambio de Manija levanta vidrio.-	Unidad	Evento	1	100.000	20.000	150.000	100.000
			9.4	Cambio de Manija de puerta interior.-	Unidad	Evento	1	140.000	20.000	150.000	50.000
			9.5	Cambio de Manija de puerta exterior.-	Unidad	Evento	1	140.000	20.000	150.000	150.000
			9.6	Cambio de Cepillo limpia parabrisas.-	Unidad	Evento	1	65.000	155.000	80.000	70.000
			9.7	Cambio de Espejo retrovisor externo.-	Unidad	Evento	1	360.000	20.000	180.000	250.000
			9.8	Cambio de Motor de limpia parabrisa.-	Unidad	Evento	1	410.000	20.000	150.000	30.000
			9.9	Lavado Completo.-	Unidad	Evento	1	45.000	150.000	100.000	70.000
TOTAL LOTE 3								**51.072.000**	**22.605.000**	**32.757.000**	**28.290.000**

Ma. Erika Mann Vysokolán
Lic. en Administración

Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos * SUOC - DINCAP * Sub Unidad Operativa de Contrataciones

LOTE 4 – RENAULT								TOYOCAR	TALLER RC	AUTOMOTIVE SAE	TALLER MECANICO PAREDES
1	2	3			6	7	8	11	11	11	11
Ítem*	Código Catalogo*	Descripción del Bien*			Unidad de Medida*	Presentación*	Cantidad*	Precio Total (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
1	78180101-002	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAJA	1.1	Reparación de caja de cambios mecánica	Unidad	Evento	1	890.000	205.000	-	800.000
			1.2	Cambio de caja de cambios	Unidad	Evento	1	5.490.000	505.000	-	1.400.000
			1.3	Desmontaje y Montaje de caja	Unidad	Evento	1	560.000	50.000	-	250.000
			1.4	Cambio de aceite para caja	Unidad	Evento	1	45.000	355.000	-	150.000
2	78180101-003	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN	2.1	Cambio de muñequin de dirección de ambos lados	Unidad	Evento	1	240.000	255.000	-	800.000
			2.2	Cambio de prisionero y tuerca de rueda	Unidad	Evento	1	50.000	105.000	-	10.000
			2.3	Cambio de cremallera de dirección (kit)	Unidad	Evento	1	3.600.000	305.000	-	900.000
			2.4	Precat de dirección	Unidad	Evento	1	309.000	455.000	-	350.000
3	78180101-025	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA	3.1	Cambio de rotulas inferior	Unidad	Evento	1	210.000	455.000	-	400.000
			3.2	Cambio de bujes de parrilla inferior	Unidad	Evento	1	215.000	355.000	-	300.000
			3.3	Cambio de bujes de parrilla superior	Unidad	Evento	1	215.000	-	-	-
			3.4	Cambio de amortiguadores delanteros	Unidad	Evento	1	365.000	605.000	-	800.000
			3.5	Cambio de amortiguadores traseros	Unidad	Evento	1	380.000	605.000	-	700.000
			3.6	Cambio de bujes de barra estabilizador	Unidad	Evento	1	75.000	155.000	-	150.000
			3.7	Cambio de bujes del tensor de dirección	Unidad	Evento	1	95.000	-	-	90.000
4	78180101-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE EMBRAGUE	4.1	Cambio de disco de embrague	Unidad	Evento	1	465.000	105.000	-	600.000
			4.2	Cambio de cojinete de empuje	Unidad	Evento	1	510.000	105.000	-	550.000
			4.3	Cambio de plato de presión	Unidad	Evento	1	570.000	105.000	-	650.000
			4.4	Cambio de ruleman piloto	Unidad	Evento	1	140.000	55.000	-	30.000
			4.5	Fluido de embrague(carga y fluido)	Unidad	Evento	1	45.000	20.000	-	120.000
5	78180101-006	MANTENIMIENTO Y	5.1	Cambio de cubeta de freno de ambos lados	Unidad	Evento	1	70.000	20.000	-	100.000
			5.2	Reparación de bomba central de freno	Unidad	Evento	1	170.000	20.000		200.000

Ma. Edith Marín Vysokolán

		REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENO	5.3	Cambio de pastilla de freno	Unidad	Evento	1	490.000	655.000	-	700.000
			5.4	Reparación de mordaza de freno de ambos lados	Unidad	Evento	1	230.000	20.000	-	150.000
			5.5	Cambio de mordaza de freno de ambos lados	Unidad	Evento	1	210.000	20.000	-	180.000
			5.6	Cambio de fibra de freno	Unidad	Evento	1	200.000	455.000	-	550.000
			5.7	Cambio de cabo de freno de mano	Unidad	Evento	1	105.000	20.000	-	60.000
			5.8	Reparación de homocinética	Unidad	Evento	1	570.000	20.000	-	50.000
			5.9	Cambio de homocinética	Unidad	Evento	1	2.950.000	505.000	-	800.000
			5.10	Cambio de cilindro de freno trasero	Unidad	Evento	1	240.000	305.000	-	90.000
			5.11	Rectificación de disco de freno- ambos lados	Unidad	Evento	1	130.000	200.000	-	90.000
			5.12	Cambio de disco de frenos - ambos lados	Unidad	Evento	1	130.000	155.000	-	230.000
			5.13	Fluido de freno (carga y fluido)	Unidad	Evento	1	45.000	20.000	-	30.000
6	78180101-009	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO	6.1	Reparación de alternador	Unidad	Evento	1	260.000	105.000	-	500.000
			6.2	Reparación de motor de arranque	Unidad	Evento	1	260.000	105.000	-	500.000
			6.3	Reparación de luz de estacionamiento	Unidad	Evento	1	210.000	25.000	-	20.000
			6.4	Cambio de focos	Unidad	Evento	1	15.000	105.000	-	70.000
			6.5	Cambio de faros delanteros	Unidad	Evento	1	410.000	55.000	-	250.000
			6.6	Cambio de faros Traseros	Unidad	Evento	1	430.000	55.000	-	250.000
			6.7	Reparación de tablero	Unidad	Evento	1	560.000	25.000	-	30.000
			6.8	Cambio de vulvo de temperatura	Unidad	Evento	1	270.000	25.000	-	80.000
			6.9	Cambio de vulvo de presión de aceite	Unidad	Evento	1	310.000	25.000	-	15.000
			6.10	Cambio de antena para radio	Unidad	Evento	1	330.000	25.000	-	50.000
			6.11	Cambio de vulvo de ventilador	Unidad	Evento	1	190.000	25.000	-	180.000
			6.12	Cambio de brazo de elevación de vidrio de puertas	Unidad	Evento	1	210.000	25.000	-	150.000
7	78180101-011	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL TREN DELANTERO	7.1	Cambio de muñequin de dirección - ambos lados	Unidad	Evento	1	460.000	255.000	-	800.000
			7.2	Cambio de rótula inferior - ambos lados	Unidad	Evento	1	240.000	905.000	-	400.000
			7.3	Cambio de espiral delantero - ambos lados	Unidad	Evento	1	380.000	15.000	-	420.000
			7.4	Reparación de parrilla superior e inferior	Unidad	Evento	1	460.000	15.000	-	15.000
			7.5	Cambio de parrilla superior e inferior	Unidad	Evento	1	910.000	25.000	-	60.000
			7.6	Alineación y balanceo de ruedas	Unidad	Evento	1	150.000	15.000	-	50.000

Ing. Ericis Martín Yeyholán
Lic. en Administración

			7.7	Cambio de llantas	Unidad	Evento	1	125.000	20.000	-	230.000
			7.8	Cambio de cubiertas	Unidad	Evento	1	705.000	505.000	-	650.000
8	78180101-014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MOTOR	8.1	Cambio de pistón	Unidad	Evento	1	670.000	55.000	-	65.000
			8.2	Cambio de aros	Unidad	Evento	1	610.000	55.000	-	120.000
			8.3	Reparación de bomba de aceite	Unidad	Evento	1	230.000	35.000	-	30.000
			8.4	Cambio de correa dentada	Unidad	Evento	1	360.000	35.000	-	750.000
			8.5	Reparación de bomba de agua	Unidad	Evento	1	240.000	35.000	-	20.000
			8.6	Cambio de bomba de agua	Unidad	Evento	1	610.000	55.000	-	550.000
			8.7	Cambio de juego de tensor de correa dentada	Unidad	Evento	1	510.000	105.000	-	550.000
			8.8	Cambio de filtro de aire	Unidad	Evento	1	309.000	255.000	-	150.000
			8.9	Cambio de filtro de aceite	Unidad	Evento	1	290.000	255.000	-	150.000
			8.10	Cambio de filtro de combustible	Unidad	Evento	1	335.000	105.000	-	150.000
			8.11	Cambio de soporte de motor	Unidad	Evento	1	310.000	55.000	-	400.000
			8.12	Cambio de correa de dirección hidráulica	Unidad	Evento	1	209.000	155.000	-	200.000
			8.13	Cambio de placa de presión	Unidad	Evento	1	465.000	20.000	-	650.000
			8.14	Reparación de radiador	Unidad	Evento	1	320.000	85.000	-	250.000
			8.15	Cambio de radiador	Unidad	Evento	1	2.710.000	205.000	-	400.000
			8.16	Limpieza de picos inyectores	Unidad	Evento	1	560.000	305.000	-	200.000
			8.17	Cambio de picos inyectores	Unidad	Evento	1	680.000	405.000	-	600.000
			8.18	Cambio de aceite de motor	Unidad	Evento	1	45.000	505.000	-	330.000
9	78180101-028	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS	9.1	Cambio de cepillos limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	55.000	125.000	-	70.000
			9.2	Reparación del motor del limpiaparabrisas	Unidad	Evento	1	230.000	55.000	-	20.000
			9.3	Cambio de correas	Unidad	Evento	1	410.000	155.000	-	65.000
			9.4	Carga de agua destilada	Unidad	Evento	1	15.000	20.000	-	5.000
			9.5	Cambio de batería	Unidad	Evento	1	695.000	555.000	-	400.000
			9.6	Carga de refrigerante	Kilogramo	Evento	1	75.000	20.000	-	30.000
			9.7	Reparación del compresor del AA	Unidad	Evento	1	360.000	20.000	-	100.000
			9.8	Cambio del compresor del AA	Unidad	Evento	1	1.170.000	105.000	-	1.500.000
			9.9	Reparación del sistema de aire acondicionado	Unidad	Evento	1	610.000	20.000	-	200.000
TOTAL LOTE 4								**39.977.000**	**13.370.000**	**-**	**24.955.000**

Ma. Erenia Martín Vysokolán
Lic. en Administración

4- RECOMENDACIÓN

4.1. Conforme lo analizado el Comité de Evaluación de ofertas **recomienda que se realice la adjudicación de los lotes N° 1, 2, 3 y 4, salvo mejor parecer** de la máxima autoridad de la institución, conforme a los estipulado en las normas de adquisiciones del Banco Mundial y la Ley 2051/03 a la firma **Taller RC de Crispín Ruffinelli.**, conforme el siguiente detalle:

LOTE 1 – ISUZU										Contrato Abierto	
ITEM	VEHÍCULO	LOGO N°	MARCA	MODELO	AÑO	COLOR	MOTOR N°	CHASSIS N°	CHAPA N°	Monto Mínimo Gs. (IVA Incluido)	Monto Máximo Gs. (IVA Incluido)
1	CAMIONETA D. CAB.	1374	ISUZU D-MAX 4X4	TFS85HDPLMXG	2011	BLANCO	HL 7236	MPATFS85HBH510117	EAF738	90.000.000	180.000.000
2	CAMIONETA D. CAB.	1375	ISUZU D-MAX 4X4	TFS85HDPLMXG	2011	BLANCO	HK 9389	MPATFS85HBH509777	BFV786		
3	CAMIONETA D. CAB.	1376	ISUZU D-MAX 4X4	TFS85HDPLMXG	2011	BLANCO	HL 7243	MPATFS85HBH510087	EAF740		
4	CAMIONETA D. CAB.	1377	ISUZU D-MAX 4X4	TFS85HDPLMXG	2011	BLANCO	HL 7960	MPATFS85HBH510339	EAF733		
5	CAMIONETA D. CAB.	1378	ISUZU D-MAX 4X4	TFS85HDPLMXG	2011	BLANCO	HK 9393	MPATFS85HBH509770	EAF807		
6	CAMIONETA D. CAB.	1379	ISUZU D-MAX 4X4	TFS85HDPLMXG	2011	BLANCO	HL 7957	MPATFS85HBH510329	EAF741		
7	CAMIONETA D. CAB.	1380	ISUZU D-MAX 4X4	TFS85HDPLMXG	2011	BLANCO	HL 7225	MPATFS85HBH510181	BFV568		
8	CAMIONETA D. CAB.	1382	ISUZU D-MAX 4X4	TFS85HDPLMXG	2011	BLANCO	HL 7947	MPATFS85HBH510364	EAF743		
9	CAMIONETA D. CAB.	1383	ISUZU D-MAX 4X4	TFS85HDPLMXG	2011	BLANCO	HL7939	MPATFS85HBH510403	EAF742		

LOTE 1 – Camionetas Isuzu D-Max 4x4					TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI				
1	2	3			4	5	9	10	11
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien			Marca	Procedencia	Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)	Precio Mano de Obra (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	781801 01-006	Reparación de frenos	1.1	Cambio de pastillas de frenos.-	isuzu	japon	750.000	5.000	755.000
			1.2	Cambio de Juego de Seguros de Zapata	isuzu	japon	10.000	5.000	15.000
			1.3	Cambio de Chapa protectora de Disco de Freno	isuzu	japon	10.000	5.000	15.000
			1.4	Cambio de zapatas de freno	isuzu	japon	500.000	5.000	505.000
			1.5	Cambio de Cilindro de Freno trasero	isuzu	japon	400.000	5.000	405.000
			1.6	Cambio de Juego de Reparación de mordaza	isuzu	japon	10.000	5.000	15.000
			1.7	Cambio de Disco de Freno	isuzu	japon	500.000	5.000	505.000
			1.8	Cambio de tambor de freno	isuzu	japon	100.000	5.000	105.000
			1.9	Cambio de caño flexible delantero	isuzu	japon	50.000	5.000	55.000
			1.10	Cambio de caño flexible trasero	isuzu	japon	50.000	5.000	55.000
			1.11	Cambio de Fluido de Frenos	castrol	eeuu	10.000	5.000	15.000
			1.12	Rectificación de Disco de freno	N/A	N/A	N/A	100.000	100.000
			1.13	Rectificación de Tambor de freno	N/A	N/A	N/A	70.000	70.000
2	781801 01-004	Reparación de suspensión delantera	2.1	Cambio de Amortiguador Delantero	isuzu	japon	650.000	5.000	655.000
			2.2	Cambio de Rotulas Inferiores	isuzu	japon	550.000	5.000	555.000
			2.3	Cambio de Rotulas Superiores	isuzu	japon	550.000	5.000	555.000
			2.4	Cambio de Bujes de Parrilla inferior	isuzu	japon	350.000	5.000	355.000

Ma. Cecilia Maria Vysokolán
Lic. en Administración

LOTE 1 – Camionetas Isuzu D-Max 4x4					TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI				
1	2	3			4	5	9	10	11
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien			Marca	Procedencia	Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)	Precio Mano de Obra (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
			2.5	Cambio de Bujes de Parrilla superior	isuzu	japon	350.000	5.000	355.000
			2.6	Cambio de Bujes Estabilizador delantero	isuzu	japon	150.000	5.000	155.000
			2.7	Cambio de homocinética	isuzu	japon	100.000	5.000	105.000
			2.8	Cambio de eje de homocinética	isuzu	japon	15.000	5.000	20.000
			2.9	Cambio de guardapolvo homocinética	isuzu	japon	100.000	5.000	105.000
			2.10	Alineación y balanceo de ruedas	N/A	N/A	N/A	10.000	10.000
3	781801 01-009	Reparación de sistemas eléctricos	3.1	Cambio de Bendix de Arranque	isuzu	japon	200.000	5.000	205.000
			3.2	Cambio de Rotor de Arranque	isuzu	japon	10.000	5.000	15.000
			3.3	Cambio de Inducido de Arranque	isuzu	japon	10.000	5.000	15.000
			3.4	Cambio de flotador de combustible	isuzu	japon	10.000	5.000	15.000
4	781801 01-009	Reparación de Alternador	4.1	Cambio de Juego de Regulador de voltaje y Juego de diodos	isuzu	japon	400.000	5.000	405.000
			4.2	Cambio de Rotor Alternador	isuzu	japon	10.000	5.000	15.000
			4.3	Cambio deEstator Alternador	isuzu	japon	10.000	5.000	15.000
5	781801 01-009	Reparación de Partes eléctricas en Gral.	5.1	Cambio de Foco de Alta y Baja	isuzu	japon	100.000	5.000	105.000
			5.2	Cambio de Foco de 1 y 2 filamentos	isuzu	japon	50.000	5.000	55.000
			5.3	Cambio de Foco de Busca huella	isuzu	japon	100.000	5.000	105.000
			5.4	Cambio de Foco luz de techo	isuzu	japon	5.000	5.000	10.000
			5.5	Cambio de Faro Delantero	isuzu	japon	50.000	5.000	55.000
			5.6	Cambio de Faro Trasero	isuzu	japon	50.000	5.000	55.000
			5.7	Conmutador de luces	isuzu	japon	50.000	5.000	55.000
6	781801 01-015	Reparación de Motor	6.1	Cambio de Filtro de Aceite	isuzu	japon	300.000	5.000	305.000
			6.2	Cambio de Filtro de Aire	isuzu	japon	300.000	5.000	305.000
			6.3	Cambio de Filtro de Combustible	isuzu	japon	300.000	5.000	305.000
			6.4	Cambio de Soporte de Caja	isuzu	japon	100.000	5.000	105.000
			6.5	Cambio de Soporte Motor	isuzu	japon	100.000	5.000	105.000
			6.6	Cambio de Aceite Motor (x litro)	castrol	eeuu	60.000	5.000	65.000
			6.7	Cambio de Reten Frente motor	isuzu	japon	20.000	5.000	25.000
			6.8	Cambio de juego de juntas	isuzu	japon	20.000	5.000	25.000
7	781801 01-002	Reparación de Diferencial de 4X4	7.1	Cambio de Aceite 80w90 (x litro)	castrol	eeuu	60.000	5.000	65.000
			7.2	Cambio de Reten Piñón	isuzu	japon	30.000	5.000	35.000
			7.3	Cambio de Retenes del Túnel del diferencial	isuzu	japon	30.000	5.000	35.000
			7.4	Cambio de juego de juntas	isuzu	japon	30.000	5.000	35.000
8	781801 01-003	Reparación de Dirección D-Max	8.1	Cambio de Cremallera de dirección	isuzu	japon	300.000	5.000	305.000
			8.2	Cambio de Precap	isuzu	japon	450.000	5.000	455.000
			8.3	Cambio de Muñequin	isuzu	japon	450.000	5.000	455.000
			8.4	Cambio de Guardapolvo	isuzu	japon	50.000	5.000	55.000
			8.5	Cambio de Esparrago de Rueda	isuzu	japon	10.000	5.000	15.000

Ma. Ercilia

LOTE 1 – Camionetas Isuzu D-Max 4x4					TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI				
1	2	3			4	5	9	10	11
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien			Marca	Procedencia	Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)	Precio Mano de Obra (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
			8.6	Cambio de Tuercas de Rueda	isuzu	japon	100.000	5.000	105.000
			8.7	Cambio de Cubierta	hanhook	korea	1.500.000	5.000	1.505.000
9	781801 01-016	Reparación del sistema de refrigeración y A.Ac.	9.1	Cambio de Radiador de Agua	isuzu	japon	100.000	5.000	105.000
			9.2	Cambio de Bomba de Agua	isuzu	japon	200.000	5.000	205.000
			9.3	Cambio de Ventilador Radiador	isuzu	japon	20.000	5.000	25.000
			9.4	Cambio deTermostato	isuzu	japon	15.000	5.000	20.000
			9.5	Cambio de Mangueras de Radiador	isuzu	japon	15.000	5.000	20.000
			9.6	Cambio de Condensador de A/C	isuzu	japon	100.000	5.000	105.000
			9.7	Carga de Gas 134 A	Gloter	brasil	100.000	5.000	105.000
			9.8	Cambio de Embrague Compresor	isuzu	japon	15.000	5.000	20.000
10	781801 01-016	Sistema de Air Bag	10.1	Provisión de Air Bag conductor	isuzu	japon	20.000	5.000	25.000
			10.2	Provisión de Air Bag acompañante	isuzu	japon	20.000	5.000	25.000
			10.3	Cambio de Disco Air Bag	isuzu	japon	20.000	5.000	25.000
			10.4	Cambio de Modulo Air Bag	isuzu	japon	20.000	5.000	25.000
			10.5	Cambio de Espejo Retrovisor Ext. Izq	isuzu	japon	20.000	5.000	25.000
			10.6	Cambio de Espejo Retrovisor Ext. Der.	isuzu	japon	20.000	5.000	25.000
			10.7	Cambio de Sensor ABS Rueda Delantera	isuzu	japon	100.000	5.000	105.000
			10.8	Cambio de Sensor ABS Rueda Trasera	isuzu	japon	100.000	5.000	105.000
11	781801 01-008	Reparación de Interior de Cabina	11.1	Cambio de Mecanismo levantavidrios delantero	isuzu	japon	100.000	5.000	105.000
			11.2	Cambio de Mecanismo levantavidrios trasero	isuzu	japon	100.000	5.000	105.000
			11.3	Limpieza integral de tapizado	N/A	N/A	N/A	5.000	5.000
12	781801 01-002	Reparación de Transmisión	12.1	Cambio de Juego de Anillos Sincronizadores	isuzu	japon	100.000	5.000	105.000
			12.2	Cambio de Juego de Rulemanes	isuzu	japon	100.000	5.000	105.000
			12.3	Cambio de Juego de Rodillos	isuzu	japon	50.000	5.000	55.000
			12.4	Cambio de Reten de Cola	isuzu	japon	50.000	5.000	55.000
			12.5	Cambio de Reten de Frente	isuzu	japon	50.000	5.000	55.000
			12.6	Cambio de Aceite 75w90 (x litro)	castrol	eeuu	60.000	5.000	65.000
			12.7	Cambio de juego de juntas	isuzu	japon	20.000	5.000	25.000
13	781801 01-002	Reparación de Embrague	13.1	Cambio de Plato de Presión	isuzu	japon	780.000	5.000	785.000
			13.2	Cambio de Disco de Embrague	isuzu	japon	850.000	5.000	855.000
			13.3	Cambio de Cojinete de Empuje	isuzu	japon	350.000	5.000	355.000
14	781801 01-002	Reparación de Diferencial trasero	14.1	Cambio de Juego de piñón y corona	isuzu	japon	200.000	5.000	205.000
			14.2	Cambio de Rulemanes de Corona	isuzu	japon	50.000	5.000	55.000
			14.3	Cambio de Ruleman Piñón chico	isuzu	japon	50.000	5.000	55.000
			14.4	Cambio de Ruleman Piñón grande	isuzu	japon	50.000	5.000	55.000
			14.5	Cambio de Reten Piñón	isuzu	japon	50.000	5.000	55.000
			14.6	Cambio de Aceite 80w90 (x litro)	castrol	eeuu	60.000	5.000	65.000

Ma. Eulalia Marín Vysokolán
Licitación y Adjudicación

LOTE 1 – Camionetas Isuzu D-Max 4x4					TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI				
1	2	3			4	5	9	10	11
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien			Marca	Procedencia	Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)	Precio Mano de Obra (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
			14.7	Cambio de juego de juntas	isuzu	japon	20.000	5.000	25.000
15	781801 01-004	Reparación de suspensión trasera	15.1	Cambio de Amortiguador Trasero	isuzu	japon	650.000	5.000	655.000
			15.2	Cambio de Bujes de elástico	isuzu	japon	300.000	5.000	305.000
			15.3	Cambio de Grilletes de elástico	isuzu	japon	50.000	5.000	55.000
16	781801 01-002	Reparación de sistema de 4x4	16.1	Cambio de Caja de Transferencia completa	isuzu	japon	200.000	5.000	205.000
			16.2	Cambio de Actuador 4x4	isuzu	japon	100.000	5.000	105.000
			16.3	Cambio de Módulo 4x4	isuzu	japon	100.000	5.000	105.000
TOTAL LOTE 1									**16.500.000**

LOTE 2 – HYUNDAI											Contrato Abierto	
ITEM Nº 1 - HYUNDAI SANTA FE											Monto Mínimo Gs. (IVA Incluido)	Monto Máximo Gs. (IVA Incluido)
ITEM	VEHÍCULO	LOGO Nº	MARCA	MODELO	AÑO	COLOR	MOTOR Nº	CHASSIS Nº	CHAPA Nº			
1	CAMIONETA CERRADA 4X4	1384	HYUNDAI SANTA FE	SANTA FE	2011	BLANCO	D4HBAU217539	KMHSH81XCBU624966	BFT467		30.000.000	60.000.000
ITEM Nº 2 - HYUNDAI H-1 MINIBUS												
ITEM	VEHÍCULO	LOGO Nº	MARCA	MODELO	AÑO	COLOR	MOTOR Nº	CHASSIS Nº	CHAPA Nº			
2	MINIBUS DE 12 PASAJEROS	1385	HYUNDAI H-1 MINIBUS	H-1	2011	BLANCO	D4BHA032764	KMJWA37HABU272652	BFT524			
3	MINIBUS DE 12 PASAJEROS	1386	HYUNDAI H-1 MINIBUS	H-1	2011	BLANCO	D4BHA027189	KMJWA37HABU266141	EAF713			

LOTE 2 – HYUNDAI					TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI				
1	2	3			4	5	9	10	11
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien			Marca	Procedencia	Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)	Precio Mano de Obra (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
Camioneta Hyundai Santa Fe									
1	7818010 1-006	Reparación de frenos - HYUNDAI SANTA FE	I.1	Cambio de Juego de Pastillas delanteras	Hyundai	Korea	700.000	5.000	705.000
			1.2	Cambio de Cementado de 4 Zapatas	Hyundai	Korea	300.000	5.000	305.000
			I.3	Rectificación de Discos de freno	N/A	N/A	N/A	5.000	100.000
			1.4	Cambio de Juego de Reparación de mordaza	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000
			1.5	Cambio de Fluido de Frenos	Castrol	EE.UU	10.000	5.000	15.000
2	7818010 1-004	Reparación de suspensión delantera - HYUNDAI SANTA FE	2.1	Cambio de Amortiguador Delantero	Hyundai	Korea	700.000	5.000	705.000
			2.2	Cambio de Rotulas Inferiores	Hyundai	Korea	550.000	5.000	555.000
			2.3	Cambio de Bujes de Parrilla inferior	Hyundai	Korea	350.000	5.000	355.000
			2.4	Cambio de Estabilizador delantero	Hyundai	Korea	150.000	5.000	155.000
3	7818010 1-009	Reparación de sistemas eléctricos - HYUNDAI SANTA FE	3.1	Bendix de Arranque	Hyundai	Korea	100.000	5.000	105.000
			3.2	Cambio de Rotor de Arranque	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000
			3.3	Cambio de Inducido de Arranque	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000
4	7818010 1-009	Reparación de Alternador -	4.1	Cambio de Juego de Regulador de voltaje y Juego. De diodos	Hyundai	Korea	150.000	5.000	155.000
			4.2	Cambio de Rotor Alternador	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000

Ma. Ercilia Marín Vysokolán
Lic. en Administración

LOTE 2 – HYUNDAI					TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI				
1	2	3			4	5	9	10	11
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien			Marca	Procedencia	Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)	Precio Mano de Obra (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
		HYUNDAI SANTA FE	4.3	Cambio de Estator Alternador	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000
5	7818010 1-009	Reparación de Partes eléctricas en Gral. - HYUNDAI SANTA FE	5.1	Cambio de Foco de Alta y Baja	Hyundai	Korea	100.000	5.000	105.000
			5.2	Cambio de Foco de 1 y 2 filamentos	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000
			5.3	Cambio de Foco de Busca huella	Hyundai	Korea	100.000	5.000	105.000
			5.4	Cambio de Foco luz de techo	Hyundai	Korea	5.000	5.000	10.000
			5.5	Cambio de Faro Delantero	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000
			5.6	Cambio de Faro Trasero	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000
			5.7	Cambio de Conmutador de luces	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000
6	7818010 1-015	Reparación de Motor - HYUNDAI SANTA FE	6.1	Cambio de Filtro de Aceite	Hyundai	Korea	250.000	5.000	255.000
			6.2	Cambio de Filtro de Aire	Hyundai	Korea	250.000	5.000	255.000
			6.3	Cambio de Filtro de Combustible	Hyundai	Korea	250.000	5.000	255.000
			6.4	Cambio de Soporte de Caja	Hyundai	Korea	100.000	5.000	105.000
			6.5	Cambio de Soporte Motor	Hyundai	Korea	100.000	5.000	105.000
			6.6	Cambo de Aceite Motor (x litro)	Castrol	EE.UU	60.000	5.000	65.000
			6.7	Cambio de Reten Frente motor	Hyundai	Korea	20.000	5.000	25.000
			6.8	Cambio de juego de juntas	Hyundai	Korea	20.000	5.000	25.000
7	7818010 1-002	Reparación de Diferencial de 4X4 - HYUNDAI SANTA FE	7.1	Cambio de Aceite 80w90 (x litro)	Castrol	EE.UU	60.000	5.000	65.000
			7.2	Cambio de Reten Piñón	Hyundai	Korea	20.000	5.000	25.000
			7.3	Cambio de Retenes del Túnel del diferencial	Hyundai	Korea	20.000	5.000	25.000
			7.4	Cambio de juego de juntas	Hyundai	Korea	20.000	5.000	25.000
8	7818010 1-003	Reparación de Dirección - HYUNDAI SANTA FE	8.1	Cambio de Cremallera de dirección	Hyundai	Korea	300.000	5.000	305.000
			8.2	Cambio de Precap	Hyundai	Korea	450.000	5.000	455.000
			8.3	Cambio de Muñequin	Hyundai	Korea	400.000	5.000	405.000
			8.4	Cambio de Guardapolvo	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000
			8.5	Cambio Buje de Cremallera	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000
			8.6	Cambio de Buje	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000
			8.7	Alineación y Balanceo	N/A	N/A	N/A	10.000	10.000
			8.8	Cambio de Bomba de D/H	Hyundai	Korea	100.000	5.000	105.000
			8.9	Cambio de Cubierta	Hankook	Korea	1.800.000	5.000	1.805.000
9	7818010 1-016	Reparación del sistema de refrigeración y A.Ac. - HYUNDAI SANTA FE	9.1	Cambio de Radiador de Agua	Hyundai	Korea	150.000	5.000	155.000
			9.2	Cambio de Bomba de Agua	Hyundai	Korea	150.000	5.000	155.000
			9.3	Cambio de Ventilador Radiador	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000
			9.4	Cambio de Termostato	Hyundai	Korea	20.000	5.000	25.000
			9.5	Cambio de Mangueras de Radiador	Hyundai	Korea	20.000	5.000	25.000
			9.6	Cambio de Condensador de A/C	Hyundai	Korea	100.000	5.000	105.000
			9.7	Carga de Gas 134 A	Glotex	Brasil	100.000	5.000	105.000
			9.8	Cambio de Embrague Compresor	Hyundai	Korea			

Ma. Eugenia Martti Wysocolan
Lic. en Administración

LOTE 2 – HYUNDAI					TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI				
1	2	3			4	5	9	10	11
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien			Marca	Procedencia	Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)	Precio Mano de Obra (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
							15.000	5.000	20.000
10	7818010 1-016	Sistema de Air Bag - HYUNDAI SANTA FE	10.1	Provisión de Air Bag conductor	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000
			10.2	Provisión de Air Bag acompañante	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000
			10.3	Cambio de Disco Air Bag	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000
			10.4	Cambio de Modulo Air Bag	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000
			10.5	Cambio de Espejo Retrovisor Ext. Izq	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000
			10.6	Cambio de Espejo Retrovisor Ext. Der.	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000
			10.7	Cambio de Sensor ABS Rueda Delantera	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000
			10.8	Cambio de Sensor ABS Rueda Trasera	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000
11	7818010 1-008	Reparación de Interior de Cabina - HYUNDAI SANTA FE	11.1	Cambio de Mecanismo levantavidrios delantero	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000
			11.2	Cambio de Mecanismo levantavidrios trasero	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000
			11.3	Limpieza integral de tapizado	N/A	N/A	N/A	10.000	10.000
12	7818010 1-002	Reparación de Transmisión - HYUNDAI SANTA FE	12.1	Cambio de Juego de Anillos Sincronizadores	Hyundai	Korea	300.000	5.000	305.000
			12.2	Cambio de Juego de Rulemanes	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000
			12.3	Cambio de Juego de Rodillos	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000
			12.4	Cambio de Reten de Cola	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000
			12.5	Cambio de Reten de Frente	Hyundai	Korea	60.000	5.000	65.000
			12.6	Cambio de Aceite 75w90 (x litro)	Castrol	EE.UU	20.000	5.000	25.000
			12.7	Cambio de juego de juntas	Hyundai	Korea	980.000	5.000	985.000
13	7818010 1-002	Reparación de Embrague - HYUNDAI SANTA FE	13.1	Cambio de Plato de Presión	Hyundai	Korea	980.000	5.000	985.000
			13.2	Cambio de Disco de Embrague	Hyundai	Korea	980.000	5.000	985.000
			13.3	Cambio de Cojinete de Empuje	Hyundai	Korea	200.000	5.000	205.000
14	7818010 1-002	Reparación de Diferencial trasero - HYUNDAI SANTA FE	14.1	Cambio de Juego de piñón y corona	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000
			14.2	Cambio de Rulemanes de Corona	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000
			14.3	Cambio de Ruleman Piñón chico	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000
			14.4	Cambio de Ruleman Piñón grande	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000
			14.5	Cambio de Reten Piñón	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000
			14.6	Cambio de Aceite 80w90 (x litro)	Castrol	EE.UU	60.000	5.000	65.000
			14.7	Cambio de juego de juntas	Hyundai	Korea	20.000	5.000	25.000
15	7818010 1-004	Reparación de suspensión trasera - HYUNDAI SANTA FE	15.1	Cambio de Amortiguador Trasero	Hyundai	Korea	700.000	5.000	705.000
			15.2	Cambio de Bujes de elástico	No Corresonde	No Corresonde	No Corresonde	No Corresonde	-
			15.3	Cambio de Grilletes de elástico	No Corresonde	No Corresonde	No Corresonde	No Corresonde	-
16	7818010 1-002	Reparación de sistema de 4x4 - HYUNDI SANTA FE	16.1	Cambio de Caja de Transferencia completa	Hyundai	Korea	200.000	5.000	205.000
			16.2	Cambio de Actuador 4x4	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000
			16.3	Cambio de Módulo 4x4	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000
H-1 MINIBUS									
17	781801 01-006	Reparaci	17.1	Cambio de Juego de Pastillas delanteras	Hyundai	Korea	700.00	5.000	705.000

Ma. Erlinda Marín Vasukolán
Lic. en Administración

LOTE 2 - HYUNDAI					TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI				
1	2	3			4	5	9	10	11
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien			Marca	Procedencia	Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)	Precio Mano de Obra (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
		ón de frenos - H1 MINIBUS					0		
			17. 2	Cambio de Cementado de 4 Zapatas	Hyundai	Korea	200.000	5.000	205.000
			17. 3	Cambio de Cilindro de Freno trasero	No Corresonde	No Corresonde	No Corresonde	No Corresonde	-
			17. 4	Rectificación de Discos de freno	N/A	N/A	N/A	100.000	100.000
			17. 5	Rectificación de Tambores de freno	No Corresonde	No Corresonde	No Corresonde	No Corresonde	-
			17. 6	Cambio de Juego de Reparación de mordaza	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000
			17. 7	Cambio de Fluido de Frenos	Hyundai	Korea	10.000	5.000	15.000
18	78180101-004	Reparación de suspensión delantera - H1 MINIBUS	18.1	Cambio de Amortiguador Delantero	Hyundai	Korea	700.000	5.000	705.000
			18.2	Cambio de Rotulas Inferiores	Hyundai	Korea	550.000	5.000	555.000
			18.3	Cambio de Rotulas Superiores	No Corresonde	No Corresonde	No Corresonde	No Corresonde	-
			18.4	Cambio de Bujes de Parrilla inferior	Hyundai	Korea	350.000	5.000	355.000
			18.5	Cambio de Bujes de Parrilla superior	No Corresonde	No Corresonde	No Corresonde	No Corresonde	-
			18.6	Cambio de Estabilizador delantero	Hyundai	Korea	100.000	5.000	105.000
19	78180101-009	Reparación de sistemas eléctricos - H1 MINIBUS	19.1	Bendix de Arranque	Hyundai	Korea	300.000	5.000	305.000
			19.2	Cambio de Rotor de Arranque	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000
			19,3	Cambio de Inducido de Arranque	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000
20	78180101-009	Reparación de Alternador - HI MINIBUS	20.1	Cambio de Juego de Regulador de voltaje y Juego. De diodos	Hyundai	Korea	300.000	5.000	305.000
			20.2	Cambio de Rotor Alternador	Hyundai	Korea	15.000	5.000	20.000
			20.3	Cambio de Estator Alternador	Hyundai	Korea	15.000	5.000	20.000
21	78180101-009	Reparación de Partes eléctricas en Gral. - H1 MINIBUS	21.1	Cambio de Foco de Alta y Baja	Hyundai	Korea	100.000	5.000	105.000
			21.2	Cambio de Foco de 1 filamento	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000
			21.3	Cambio de Foco de Busca huella	Hyundai	Korea	100.000	5.000	105.000
			21.4	Cambio de Foco luz de techo	Hyundai	Korea	5.000	5.000	10.000
			21.5	Cambio de Faro Delantero	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000
			21.6	Cambio de Faro Trasero	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000
			21.7	Cambio de Conmutador de luces	Hyundai	Korea	15.000	5.000	20.000
22	78180101-015	Reparación de Motor - H1 MINIBUS	22.1	Cambio de Filtro de Aceite	Hyundai	Korea	200.000	5.000	205.000
			22.2	Cambio de Filtro de Aire	Hyundai	Korea	250.000	5.000	255.000
			22.3	Cambio de Filtro de Combustible	Hyundai	Korea	250.000	5.000	255.000
			22.4	Cambio de Soporte de Caja	Hyundai	Korea	100.000	5.000	105.000

Ma. Evelina Marín Vyscholan
Lic. en Administración

LOTE 2 – HYUNDAI					TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI				
1	2	3			4	5	9	10	11
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien			Marca	Procedencia	Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)	Precio Mano de Obra (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
			22.5	Cambio de Soporte Motor	Hyundai	Korea	100.000	5.000	105.000
			22.6	Cambo de Aceite Motor (x litro)	Castrol	EE.UU	60.000	5.000	65.000
			22.7	Cambio de Reten Frente motor	Hyundai	Korea	20.000	5.000	25.000
			22.8	Cambio de juego de juntas	Hyundai	Korea	20.000	5.000	25.000
23	78180101-002	Reparación de Diferencial de 4X4 - H1 MINIBUS	23.1	Cambio de Aceite 80w90 (x litro)	Castrol	EE.UU	60.000	5.000	65.000
			23.2	Cambio de Reten Piñón	Hyundai	Korea	20.000	5.000	25.000
			23.3	Cambio de Retenes del Túnel del diferencial	Hyundai	Korea	20.000	5.000	25.000
			23.4	Cambio de juego de juntas	Hyundai	Korea	20.000	5.000	25.000
24	78180101-003	Reparación de Dirección - H1 MINIBUS	24.1	Cambio de Cremallera de dirección	Hyundai	Korea	300.000	5.000	305.000
			24.2	Cambio de Precap	Hyundai	Korea	450.000	5.000	455.000
			24.3	Cambio de Muñequin	Hyundai	Korea	400.000	5.000	405.000
			24.4	Cambio de Guardapolvo	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000
			24.5	Cambio Buje de Cremallera	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000
			24.6	Cambio de Buje	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000
			24.7	Alineación y Balanceo	N/A	N/A	N/A	10.000	10.000
			24.8	Cambio de Bomba de D/H	Hyundai	Korea	100.000	5.000	105.000
25	78180101-016	Reparación del sistema de refrigeración y A.Ac.- H1 MINIBUS	25.1	Cambio de Radiador de Agua	Hyundai	Korea	100.000	5.000	105.000
			25.2	Cambio de Bomba de Agua	Hyundai	Korea	100.000	5.000	105.000
			25.3	Cambio de Ventilador Radiador	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000
			25.4	Cambio de Termostato	Hyundai	Korea	20.000	5.000	25.000
			25.5	Cambio de Embrague Ventilador	Hyundai	Korea	20.000	5.000	25.000
			25.6	Cambio de Condensador de A/C	Hyundai	Korea	100.000	5.000	105.000
			25.7	Carga de Gas 134 A	Glotex	Brasil	100.000	5.000	105.000
			25.8	Cambio de Compresor de A/C	Hyundai	Korea	100.000	5.000	105.000
26	78180101-016	Sistema de Air Bag - H1 MINIBUS	26.1	Provisión de Air Bag conductor	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000
			26.2	Provisión de Air Bag acompañante	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000
			26.3	Cambio de Disco Air Bag	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000
			26.4	Cambio de Modulo Air Bag	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000
			26.5	Cambio de Espejo Retrovisor Ext. Izq	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000
			26.6	Cambio de Espejo Retrovisor Ext. Der.	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000
			26.7	Cambio de Sensor ABS Rueda Delantera	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000
			26.8	Cambio de Sensor ABS Rueda Trasera	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000

Ana Estela Marín Vysokolán
Lic. en Administración

LOTE 2 – HYUNDAI					TALLER RC DE CRISPIN REFFINELLI				
1	2	3			4	5	9	10	11
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien			Marca	Procedencia	Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)	Precio Mano de Obra (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
27	78180101-008	Reparación de Interior de Cabina - H1 MINIBUS	27.1	Cambio de Manija de Puerta Exterior	Hyundai	Korea	100.000	5.000	105.000
			27.2	Cambio de manija de Puerta Interior	Hyundai	Korea	100.000	5.000	105.000
			27.3	Limpieza integral de tapizado	N/A	N/A	N/A	15.000	15.000
28	78180101-002	Reparación de Transmisión - H1 MINIBUS	28.1	Cambio de Juego de Anillos Sincronizadores	Hyundai	Korea	200.000	5.000	205.000
			28.2	Cambio de Juego de Rulemanes	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000
			28.3	Cambio de Juego de Rodillos	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000
			28.4	Cambio de Reten de Cola	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000
			28.5	Cambio de Reten de Frente	Hyundai	Korea	50.000	5.000	55.000
			28.6	Cambio de Aceite 75w90 (x litro)	Hyundai	Korea	60.000	5.000	65.000
			28.7	Cambio de juego de juntas	Hyundai	Korea	20.000	5.000	25.000
29	78180101-002	Reparación de Embrague - H1 MINIBUS	29.1	Cambio de Plato de Presión	Hyundai	Korea	750.000	5.000	755.000
			29.2	Cambio de Disco de Embrague	Hyundai	Korea	750.000	5.000	755.000
			29.3	Cambio de Cojinete de Empuje	Hyundai	Korea	350.000	5.000	355.000
30	78180101-002	Reparación de suspensión trasera - H1 MINIBUS	30.1	Cambio de Amortiguador Trasero	Hyundai	Korea	700.000	5.000	705.000
			30.2	Cambio de Brazo Trasero	Hyundai	Korea	100.000	5.000	105.000
			30.3	Cambio de Buje Estabilizador Trasero	Hyundai	Korea	250.000	5.000	255.000
TOTAL LOTE 2									**25.990.000**

LOTE 3 – MITSUBISHI										Contrato Abierto	
ITEM	VEHÍCULO	LOGO Nº	MARCA	MODELO	AÑO	COLOR	MOTOR Nº	CHASSIS Nº	CHAPA Nº	Monto Mínimo Gs. (IVA Incluido)	Monto Máximo Gs. (IVA Incluido)
1	CAMIONETA D. CAB.	1427	MITSUBISHI	TRITON 4X4	2013	BLANCO	4M40-UAD6414	MMBJNKB70DD-041976	PQZ474 (Provisoria)	25.000.000	50.000.000
2	CAMIONETA D. CAB.	1426	MITSUBISHI	TRITON 4X4	2013	BLANCO	4M40-UAD6474	MMBJNKB70DD-041979	PQZ475 (Provisoria)		
3	CAMIONETA D. CAB.	1424	MITSUBISHI	TRITON 4X4	2013	BLANCO	4M40-UAD6460	MMBJNKB70DD-041995	PQZ478 (Provisoria)		
4	CAMIONETA D. CAB.	1425	MITSUBISHI	TRITON 4X4	2013	BLANCO	4M40-UAD6471	MMBJNKB70DD-041984	PQZ476 (Provisoria)		
5	CAMIONETA D. CAB.	1423	MITSUBISHI	TRITON 4X4	2013	BLANCO	4M40-UAD6212	MMBJNKB70DD-041987	PQZ477 (Provisoria)		

LOTE 3 – MITSUBISHI					TALLER RC DE CRISPIN REFFINELLI				
1	2	3			4	5	9	10	11
Ítem *	Código Catalogo*	Descripción del Bien*			Marca**	Procedencia**	Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)**	Precio Mano de Obra (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
1	78180101-001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y	1.1	Cambio de Filtro de aceite.-	Mitsubishi	Japón	200.000	5.000	205.000
			1.2	Cambio de Filtro de combustible.-	Mitsubishi	Japón	250.000	5.000	255.000

Ma. Erika Marin Vysokolán
Lic. en Administración

LOTE 3 – MITSUBISHI					TALLER RC DE CRISPIN RUEFINELLI				
1	2	3			4	5	9	10	11
Ítem*	Código Catalogo*	Descripción del Bien*			Marca**	Procedencia**	Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)**	Precio Mano de Obra (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
		REPARACION DE MOTOR	1.3	Cambio de Filtro de aire.-	Mitsubishi	Japón	400.000	5.000	405.000
			1.4	Cambio de Aceite motor (7 litros por evento).-	Castrol	EE.UU	600.000	5.000	605.000
			1.5	Mantenimiento de Bomba Inyectora.-	Mitsubishi	Japón	30.000	5.000	35.000
			1.6	Reparación completo de bomba inyectora.-	Mitsubishi	Japón	30.000	5.000	35.000
			1.7	Cambio de Cabo de acelerador.-	No Corresonde	No Corresonde	No Corresonde	No Corresonde	-
			1.8	Mantenimiento y calibración de picos inyectores.-	Mitsubishi	Japón	15.000	5.000	20.000
			1.9	Cambio de Picos inyectores.-	Mitsubishi	Japón	500.000	5.000	505.000
			1.10	Limpieza de tanque de combustible.-	N/A	N/A	N/A	15.000	15.000
			1.11	Cambio de Soporte motor.-	Mitsubishi	Japón	100.000	5.000	105.000
			1.12	Cambio de Correa dentada Larga.-	Mitsubishi	Japón	100.000	5.000	105.000
			1.13	Cambio de Correa dentada Corta.-	Mitsubishi	Japón	100.000	5.000	105.000
			1.14	Cambio de Polea tensor para correa dentada larga.-	Mitsubishi	Japón	100.000	5.000	105.000
			1.15	Cambio de Polea tensor para correa dentada corta.-	Mitsubishi	Japón	100.000	5.000	105.000
			1.16	Cambio de Polea tensor Aire Acondicionado.-	Mitsubishi	Japón	50.000	5.000	55.000
			1.17	Cambio de Ruleman tensor de aire Acondicionado.-	Mitsubishi	Japón	50.000	5.000	55.000
			1.18	Cambio de Retén cigüeñal frente motor.-	Mitsubishi	Japón	20.000	5.000	25.000
			1.19	Cambio de Careta Superior Frente Motor.-	Mitsubishi	Japón	20.000	5.000	25.000
			1.20	Cambio de Careta Inferior Frente Motor.-	Mitsubishi	Japón	20.000	5.000	25.000
			1.21	Cambio de Retén bancada trasera.-	Mitsubishi	Japón	20.000	5.000	25.000
			1.22	Cambio de Correa alternador.-	Mitsubishi	Japón	200.000	5.000	205.000
			1.23	Cambio de Correa de Aire Acondicionado.-	Mitsubishi	Japón	200.000	5.000	205.000
			1.24	Cambio de Correa de Dirección Hidráulica.-	Mitsubishi	Japón	200.000	5.000	205.000
			1.25	Cambio de Retén eje de leva.-	Mitsubishi	Japón	20.000	5.000	25.000
			1.26	Cambio de Retén eje balanceador chico.-	Mitsubishi	Japón	20.000	5.000	25.000
			1.27	Cambio de Retén eje balanceador grande.-	Mitsubishi	Japón	20.000	5.000	25.000
			1.28	Cambio de Junta tapa balancín.-	Mitsubishi	Japón	20.000	5.000	25.000
			1.29	Cambio de Tapa de carga de aceite motor.-	Mitsubishi	Japón	20.000	5.000	25.000
			1.30	Cambio de Reten media luna.-	Mitsubishi	Japón	20.000	5.000	25.000
			1.31	Cambio de Soporte caño de escape.-	Mitsubishi	Japón	20.000	5.000	25.000
			1.32	Cambio de Casquillo de bancada.-	Mitsubishi	Japón	20.000	5.000	25.000
			1.33	Cambio de Casquillo de biela.-	Mitsubishi	Japón	20.000	5.000	25.000
			1.34	Cambio de Buje de biela.-	Mitsubishi	Japón	20.000	5.000	25.000
			1.35	Cambio de Brazo de biela.-	Mitsubishi	Japón	20.000	5.000	25.000
			1.36	Cambio de Válvula de escape.-	Mitsubishi	Japón	20.000	5.000	25.000
			1.37	Cambio de Válvula de admisión.-	Mitsubishi	Japón	20.000	5.000	25.000

Ma. Belén Martir Vysokolán
Lic. en Administración

LOTE 3 – MITSUBISHI					TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI				
1	2	3			4	5	9	10	11
Ítem*	Código Catalogo*	Descripción del Bien*			Marca**	Procedencia**	Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)**	Precio Mano de Obra (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
			1.38	Cambio de Guías de válvula.-	Mitsubishi	Japón	50.000	5.000	55.000
			1.39	Cambio de Pistón.-	Mitsubishi	Japón	150.000	5.000	155.000
			1.40	Cambio de Aro.-	Mitsubishi	Japón	150.000	5.000	155.000
			1.41	Cambio de Camisa para cilindro.-	Mitsubishi	Japón	150.000	5.000	155.000
			1.42	Cambio de Bomba de aceite.-	Mitsubishi	Japón	30.000	5.000	35.000
			1.43	Cambio de Junta motor completo.-	Mitsubishi	Japón	30.000	5.000	35.000
			1.44	Cambio de Junta tapa motor.-	Mitsubishi	Japón	100.000	5.000	105.000
			1.45	Cambio de Eje de leva.-	Mitsubishi	Japón	100.000	5.000	105.000
			1.46	Cambio de Eje Cigüeñal.-	Mitsubishi	Japón	100.000	5.000	105.000
			1.47	Cambio de Eje flautín.-	Mitsubishi	Japón	50.000	5.000	55.000
			1.48	Cambio de Bancadita Nº 1.-	Mitsubishi	Japón	50.000	5.000	55.000
			1.49	Cambio de Bancadita Nº 2, Nº 3, Nº 4.-	Mitsubishi	Japón	50.000	5.000	55.000
			1.50	Cambio de Bancadita Nº 5.-	Mitsubishi	Japón	50.000	5.000	55.000
			1.51	Cambio de Martillete de admisión.-	Mitsubishi	Japón	50.000	5.000	55.000
			1.52	Cambio de Martillete de escape.-	Mitsubishi	Japón	50.000	5.000	55.000
			1.53	Cambio de Eje balanceador largo.-	Mitsubishi	Japón	50.000	5.000	55.000
			1.54	Cambio de Eje balanceador corto.-	Mitsubishi	Japón	50.000	5.000	55.000
			1.55	Cambio de Rectificación de cilindro.-	N/A	N/A	N/A	15.000	15.000
			1.56	Rectificación de cigüeñal.-	N/A	N/A	N/A	15.000	15.000
			1.57	Rectificar asiento válvula y esmerilar.-	N/A	N/A	N/A	15.000	15.000
			1.58	Rectificar Tapa Motor.-	N/A	N/A	N/A	15.000	15.000
			1.59	Cambio buje de biela.-	Mitsubishi	Japón	20.000	5.000	25.000
			1.60	Cambio buje eje balanceador.-	Mitsubishi	Japón	50.000	5.000	55.000
			1.61	Cambio de guía de válvula.-	Mitsubishi	Japón	50.000	5.000	55.000
			1.62	Balanceo de cigüeñal y volante.-	N/A	N/A	N/A	15.000	15.000
			1.63	Reparación Frente Motor.-	N/A	N/A	N/A	15.000	15.000
2	781801 01-002	SERVICIO DE MANT. Y REP. DE SISTEMA DE TRANSMISIÓN CAJA Y DIFERENCIAL.	2.1	Cambio de Aceite caja, diferencial trasera y delantera, reductora (9 litros por evento).-	Castrol	EE.UU	550.000	5.000	555.000
			2.2	Cambio de Cruceta de cardan trasera.-	Mitsubishi	Japón	450.000	5.000	455.000
			2.3	Cambio de Cruceta de cardan delantera.-	Mitsubishi	Japón	450.000	5.000	455.000
			2.4	Cambio de Centralizador de cardan.-	Mitsubishi	Japón	600.000	5.000	605.000
			2.5	Cambio de Eje de mando.-	Mitsubishi	Japón	50.000	5.000	55.000
			2.6	Cambio de Eje cuádruple.-	Mitsubishi	Japón	50.000	5.000	55.000
			2.7	Cambio de Engranaje de velocímetro.-	Mitsubishi	Japón	50.000	5.000	55.000
			2.8	Cambio de Cabo velocímetro.-	No Corresponde	No Corresponde	No Corresponde	No Corresponde	-
			2.9	Cambio de Engranaje de primera.-	Mitsubishi	Japón	50.000	5.000	55.000
			2.10	Cambio de Engranaje de segunda.-	Mitsubishi	Japón	50.000	5.000	55.000
			2.11	Cambio de Engranaje de tercera.-	Mitsubishi	Japón			

Ing. Agr. Marín Vysokolán
Lic. en Administración

LOTE 3 – MITSUBISHI					TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI				
1	2	3			4	5	9	10	11
Ítem *	Código Catalogo*	Descripción del Bien*			Marca**	Procedencia**	Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)**	Precio Mano de Obra (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
							50.000	5.000	55.000
			2.12	Cambio de Engranaje de cuarta.-	Mitsubishi	Japón	50.000	5.000	55.000
			2.13	Cambio de Engranaje de quinta.-	Mitsubishi	Japón	50.000	5.000	55.000
			2.14	Cambio de Sincronizadores (de primera a quinta).-	Mitsubishi	Japón	300.000	5.000	305.000
			2.15	Cambio de Retén eje de mando.-	Mitsubishi	Japón	30.000	5.000	35.000
			2.16	Cambio de Retén cola caja.-	Mitsubishi	Japón	30.000	5.000	35.000
			2.17	Cambio de Retén salida transferencia.-	Mitsubishi	Japón	30.000	5.000	35.000
			2.18	Cambio de Rulemán eje de mando.-	Mitsubishi	Japón	50.000	5.000	55.000
			2.19	Cambio de Rulemán eje principal Nº 6207.-	Mitsubishi	Japón	50.000	5.000	55.000
			2.20	Cambio de Rulemán eje cuádruple Nº 30205.-	Mitsubishi	Japón	50.000	5.000	55.000
			2.21	Cambio de Rodillo eje de mando.-	Mitsubishi	Japón	50.000	5.000	55.000
			2.22	Cambio de Junta caja.-	Mitsubishi	Japón	30.000	5.000	35.000
			2.23	Cambio de Soporte caja.-	Mitsubishi	Japón	100.000	5.000	105.000
			2.24	Soporte auxiliar de caja.-	Mitsubishi	Japón	100.000	5.000	105.000
			2.25	Cambio de Cambio de Corona.-	Mitsubishi	Japón	30.000	5.000	35.000
			2.26	Cambio de Piñón.-	Mitsubishi	Japón	30.000	5.000	35.000
			2.27	Cambio de Satélite y planetario.-	Mitsubishi	Japón	30.000	5.000	35.000
			2.28	Cambio de Rulemán lateral.-	Mitsubishi	Japón	30.000	5.000	35.000
			2.29	Cambio de Rulemán piñón.-	Mitsubishi	Japón	30.000	5.000	35.000
			2.30	Cambio de Junta diferencial.-	Mitsubishi	Japón	30.000	5.000	35.000
			2.31	Cambio de Retén eje piñón.-	Mitsubishi	Japón	30.000	5.000	35.000
			2.32	Bajar caja para reparación de embrague.-	N/A	N/A	N/A	50.000	50.000
			2.33	Reparación de cuenta kilómetros.-	Mitsubishi	Japón	15.000	5.000	20.000
3	781801 01-003	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN DE DIRECCIÓN, TREN DELANTERO Y TRASERO	3.1	Cambio de Aceite ATF de dirección (para recarga).-	Castrol	EE.UU	30.000	5.000	35.000
			3.2	Cambio de Brazo Z.-	Mitsubishi	Japón	300.000	5.000	305.000
			3.3	Cambio de Brazo pitman.-	Mitsubishi	Japón	300.000	5.000	305.000
			3.4	Cambio de Muñequín curvo interior.-	Mitsubishi	Japón	200.000	5.000	205.000
			3.5	Cambio de Muñequín corto lado rueda.-	Mitsubishi	Japón	200.000	5.000	205.000
			3.6	Cambio de Rótula superior.-	Mitsubishi	Japón	600.000	5.000	605.000
			3.7	Cambio de Rótula inferior izquierdo.-	Mitsubishi	Japón	600.000	5.000	605.000
			3.8	Cambio de Rótula inferior derecho.-	Mitsubishi	Japón	600.000	5.000	605.000
			3.9	Cambio de Bomba de dirección Hidráulica.-	Mitsubishi	Japón	100.000	5.000	105.000
			3.10	Cambio de Juego reparo Sinfín dirección.-	Mitsubishi	Japón	50.000	5.000	55.000
			3.11	Cambio de Rulemán de masa delantera.-	Mitsubishi	Japón	450.000	5.000	455.000
			3.12	Cambio de Retén de masa delantera.-	Mitsubishi	Japón	250.000	5.000	255.000
			3.13	Cambio de Rodillo punta eje.-	Mitsubishi	Japón	30.000	5.000	35.000
			3.14	Cambio de Guardapolvo de rodillo.-	Mitsubishi	Japón	30.000	5.000	35.000

Ma. Estela Marín Vysokolán
Lic. en Administración

LOTE 3 – MITSUBISHI					TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI				
1	2	3			4	5	9	10	11
Ítem *	Código Catalogo*	Descripción del Bien*			Marca**	Procedencia**	Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)**	Precio Mano de Obra (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
			3.15	Cambio de Guardapolvo de homocinética lado rueda.-	Mitsubishi	Japón	30.000	5.000	35.000
			3.16	Cambio de Guardapolvo homocinética lado diferencial.-	Mitsubishi	Japón	30.000	5.000	35.000
			3.17	Cambio de Seguro palier punta eje.-	Mitsubishi	Japón	20.000	5.000	25.000
			3.18	Tuerca con seguro punta eje.-	Mitsubishi	Japón	20.000	5.000	25.000
			3.19	Cambio de Rueda libre para 4x4 automático.-	Mitsubishi	Japón	30.000	5.000	35.000
			3.20	Cambio de Rulemán palier trasero.-	Mitsubishi	Japón	350.000	5.000	355.000
			3.21	Cambio de Retén palier trasero.-	Mitsubishi	Japón	250.000	5.000	255.000
			3.22	Cambio de Prisionero de rueda con tuerca.-	Mitsubishi	Japón	100.000	5.000	105.000
4	781801 01-005	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE EMBRAGUE	4.1	Cambio de Disco de embrague.-	Mitsubishi	Japón	80.000	5.000	85.000
			4.2	Cambio de Plato de presión.-	Mitsubishi	Japón	80.000	5.000	85.000
			4.3	Rectificación volante motor.-	Mitsubishi	Japón	30.000	5.000	35.000
			4.4	Cambio de Cojinete de empuje.-	Mitsubishi	Japón	50.000	5.000	55.000
			4.5	Cambio de Rulemán eje piloto.-	Mitsubishi	Japón	30.000	5.000	35.000
			4.6	Cambio de Horquilla de embrague.-	Mitsubishi	Japón	20.000	5.000	25.000
			4.7	Cambio de Fluido de embrague.-	Mitsubishi	Japón	10.000	5.000	15.000
			4.8	Cambio de Juego de Reparo bomba auxiliar de embrague.-	Mitsubishi	Japón	10.000	5.000	15.000
			4.9	Cambio de Bomba auxiliar de embrague.-	Mitsubishi	Japón	100.000	5.000	105.000
			4.10	Cambio de Juego de Reparo bomba central de embrague.-	Mitsubishi	Japón	10.000	5.000	15.000
			4.11	Cambio de Bomba central de embrague.-	Mitsubishi	Japón	100.000	5.000	105.000
5	781801 01-006	SERVICIO DE REPARACIÓN DE FRENO	5.1	Cambio de Juego de pastilla de freno para rueda delantera.-	Mitsubishi	Japón	750.000	5.000	755.000
			5.2	Cambio de fibra de zapata freno trasero.-	Mitsubishi	Japón	600.000	5.000	605.000
			5.3	Rectificación de disco de freno.-	N/A	N/A	N/A	100.000	100.000
			5.4	Rectificación de Tambor, trasero.-	N/A	N/A	N/A	100.000	100.000
			5.5	Cambio Fluido de Freno.-	Castrol	EE.UU	15.000	5.000	20.000
			5.6	Cambio de Juego de reparo de mordaza de freno delantero.-	Mitsubishi	Japón	15.000	5.000	20.000
			5.7	Cambio de Juego de Reparo de bomba central de freno.-	Mitsubishi	Japón	15.000	5.000	20.000
			5.8	Cambio de Bomba central de freno.-	Mitsubishi	Japón	100.000	5.000	105.000
			5.9	Cambio de Cañito Flexible de Freno macho - hembra delantero.-	Mitsubishi	Japón	15.000	5.000	20.000
			5.10	Cambio de Cañito Flexible de Freno hembra - hembra delantero.-	Mitsubishi	Japón	15.000	5.000	20.000
			5.11	Cambio de Juego de reparo cilindro de freno trasero.-	Mitsubishi	Japón	15.000	5.000	20.000
			5.12	Cambio de Cilindro de freno trasero completo.-	Mitsubishi	Japón	400.000	5.000	405.000
			5.13	Cambio de Regulador de zapata de freno.-	Mitsubishi	Japón	10.000	5.000	15.000
6	781801 01-015	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA	6.1	Mantenimiento y limpieza radiador de agua.-	N/A	N/A	N/A	50.000	50.000
			6.2	Cambio de Manguera de radiador inferior.-	Mitsubishi	Japón	15.000	5.000	20.000
			6.3	Cambio de Manguera de radiador	Mitsubishi	Japón			

Ing. Emilio Marín Vysokolán
Dpto. Administración

LOTE 3 – MITSUBISHI					TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI				
1	2	3			4	5	9	10	11
Ítem *	Código Catalogo*	Descripción del Bien*			Marca**	Procedencia**	Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)**	Precio Mano de Obra (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
		DE REFRIGERACION DEL MOTOR		superior.-			15.000	5.000	20.000
			6.4	Cambio de Abrazadera para manguera.-	Mitsubishi	Japón	5.000	5.000	10.000
			6.5	Cambio de Galón de 5 litros aditivo para radiador.-	Ft 2000	Brasil	15.000	5.000	20.000
			6.6	Cambio de Bomba de agua.-	Mitsubishi	Japón	50.000	5.000	55.000
			6.7	Cambio de Tapa de Radiador.-	Mitsubishi	Japón	30.000	5.000	35.000
			6.8	Cambio de Aleta de ventilador.-	Mitsubishi	Japón	30.000	5.000	35.000
			6.9	Cambio de Embrague de ventilador.-	Mitsubishi	Japón	30.000	5.000	35.000
			6.10	Cambio de Tapón para blok.-	Mitsubishi	Japón	10.000	5.000	15.000
7	781801 01-009	SERVICIO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO	7.1	Cambio de Buje elástico trasero.-	Mitsubishi	Japón	350.000	5.000	355.000
			7.2	Cambio de Buje blindado.-	Mitsubishi	Japón	350.000	5.000	355.000
			7.3	Cambio de Amortiguadores Traseros.-	Mitsubishi	Japón	650.000	5.000	655.000
			7.4	Cambio de Taqueador trasero.-	Mitsubishi	Japón	10.000	5.000	15.000
			7.5	Cambio de Buje cónico de amortiguador trasero.-	Mitsubishi	Japón	50.000	5.000	55.000
			7.6	Cambio de Buje parrilla superior.-	Mitsubishi	Japón	400.000	5.000	405.000
			7.7	Cambio de Buje parrilla inferior.-	Mitsubishi	Japón	400.000	5.000	405.000
			7.8	Cambio de Buje barra estabilizador central.-	Mitsubishi	Japón	150.000	5.000	155.000
			7.9	Buje barra estabilizador lateral.-	Mitsubishi	Japón	150.000	5.000	155.000
			7.10	Cambio de Amortiguadores Delantero.-	Mitsubishi	Japón	650.000	5.000	655.000
			7.11	Cambio de Taqueador de parrilla superior.-	Mitsubishi	Japón	150.000	5.000	155.000
			7.12	Cambio de Taqueador de parrilla inferior.-	Mitsubishi	Japón	150.000	5.000	155.000
8	781801 01-009	SERVICIO REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ELECTRICO	8.1	Cambio de Batería de 90 Amper.-	Mitsubishi	Japón	750.000	5.000	755.000
			8.2	Cambio de Flotador de combustible.-	Mitsubishi	Japón	15.000	5.000	20.000
			8.3	Cambio de Bujías Incandecentes.-	Mitsubishi	Japón	250.000	5.000	255.000
			8.4	Cambio de Foco delantero de 100 watt.-	Mitsubishi	Japón	150.000	5.000	155.000
			8.5	Cambio de Faro trasero.-	Mitsubishi	Japón	50.000	5.000	55.000
			8.6	Cambio de Faro delantero.-	Mitsubishi	Japón	50.000	5.000	55.000
			8.7	Cambio de Focos, juego de 10 focos - incluir dos focos de doble filamento.-	Mitsubishi	Japón	200.000	5.000	205.000
			8.8	Cambio de Bulbo de temperatura.-	Mitsubishi	Japón	15.000	5.000	20.000
			8.9	Cambio de Bulbo presión de aceite.-	Mitsubishi	Japón	15.000	5.000	20.000
			8.10	Cambio de Bulbo de freno.-	Mitsubishi	Japón	15.000	5.000	20.000
			8.11	Cambio de Relay de señalero.-	Mitsubishi	Japón	15.000	5.000	20.000
			8.12	Cambio de Automático de arranque.-	Mitsubishi	Japón	15.000	5.000	20.000
			8.13	Cambio de Bendix de arranque.-	Mitsubishi	Japón	15.000	5.000	20.000
			8.14	Cambio de Juego carbón de arranque.-	Mitsubishi	Japón	15.000	5.000	20.000
			8.15	Cambio de Rulemán de arranque.-	Mitsubishi	Japón	15.000	5.000	20.000
			8.16	Cambio de Reparación de campo de arranque.-	Mitsubishi	Japón	15.000	5.000	20.000
			8.17	Cambio de Colector de arranque.-	Mitsubishi	Japón	15.000	5.000	20.000

Ma. Cecilia Marín Vysokolán
Lic. en Administración

LOTE 3 – MITSUBISHI					TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI				
1	2	3			4	5	9	10	11
Ítem*	Código Catalogo*	Descripción del Bien*			Marca**	Procedencia**	Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)**	Precio Mano de Obra (IVA incluido)**	Precio Total (IVA incluido)**
			8.18	Cambio de Inducido de arranque.-	Mitsubishi	Japón	15.000	5.000	20.000
			8.19	Cambio de Reparación campo de alternador.-	Mitsubishi	Japón	15.000	5.000	20.000
			8.20	Cambio de Plaqueta de diodos.-	Mitsubishi	Japón	15.000	5.000	20.000
			8.21	Cambio de Regulador de voltaje.-	Mitsubishi	Japón	15.000	5.000	20.000
			8.22	Cambio de Juego de carbón de alternador.-	Mitsubishi	Japón	15.000	5.000	20.000
			8.23	Cambio de Rulemán de alternador.-	Mitsubishi	Japón	15.000	5.000	20.000
			8.24	Cambio de Colector de alternador.-	Mitsubishi	Japón	15.000	5.000	20.000
			8.25	Cambio de Retén de alternador.-	Mitsubishi	Japón	15.000	5.000	20.000
9	78180101-008	SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA LIMPIAPARABRISAS	9.1	Cambio de Mecanismo de levanta vidrio delantero.-	Mitsubishi	Japón	15.000	5.000	20.000
			9.2	Cambio de Mecanismo de levanta vidrio trasero.-	Mitsubishi	Japón	15.000	5.000	20.000
			9.3	Cambio de Manija levanta vidrio.-	Mitsubishi	Japón	15.000	5.000	20.000
			9.4	Cambio de Manija de puerta interior.-	Mitsubishi	Japón	15.000	5.000	20.000
			9.5	Cambio de Manija de puerta exterior.-	Mitsubishi	Japón	15.000	5.000	20.000
			9.6	Cambio de Cepillo limpia parabrisas.-	Mitsubishi	Japón	150.000	5.000	155.000
			9.7	Cambio de Espejo retrovisor externo.-	Mitsubishi	Japón	15.000	5.000	20.000
			9.8	Cambio de Motor de limpia parabrisa.-	Mitsubishi	Japón	15.000	5.000	20.000
			9.9	Lavado Completo.-	N/A	N/A	N/A	150.000	150.000
TOTAL LOTE 3									**22.605.000**

LOTE 4 – RENAULT										Contrato Abierto	
ITEM	VEHÍCULO	LOGO N°	MARCA	MODELO	AÑO	COLOR	MOTOR N°	CHASSIS N°	CHAPA N°	Monto Mínimo Gs. (IVA Incluido)	Monto Máximo Gs. (IVA Incluido)
1	AUTOMOVIL SEDAN	1428	RENAULT	LOGAN EXPRESSION B 1.6 FLEX	2013	BLANCO	K7MM764Q027676	93YLSR76HDJ5540135	PVN-444 (Provisoria)	5.000.000	10.000.000

LOTE 4 – RENAULT					TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI				
1	2	3			4	5	9	10	11
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien			Marca	Procedencia	Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)	Precio Mano de Obra (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
1	78180101-002	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAJA	1.1	Reparación de caja de cambios mecánica	Renault	Argentina	200.000	5.000	205.000
			1.2	Cambio de caja de cambios	Renault	Argentina	500.000	5.000	505.000
			1.3	Desmontaje y Montaje de caja	N/A	N/A	N/A	50.000	50.000
			1.4	Cambio de aceite para caja	Castrol	EE.UU	350.000	5.000	355.000
2	78180101-003	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN	2.1	Cambio de muñequin de dirección de ambos lados	Renault	Argentina	250.000	5.000	255.000
			2.2	Cambio de prisionero y tuerca de rueda	Renault	Argentina	100.000	5.000	105.000
			2.3	Cambio de cremallera de dirección (kit)	Renault	Argentina	300.000	5.000	305.000
			2.4	Precat de dirección	Renault	Argentina	450.000	5.000	455.000
3	78180101-025	MANTEN	3.1	Cambio de rotulas inferior	Renault	Argentina	450.000	5.000	455.000

Ma. Esther Mann Vysotan
Lic. en Administración

LOTE 4 - RENAULT					TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI				
1	2	3			4	5	9	10	11
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien			Marca	Procedencia	Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)	Precio Mano de Obra (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
		IMIENTO Y REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA	3.2	Cambio de bujes de parrilla inferior	Renault	Argentina	350.000	5.000	355.000
			3.3	Cambio de bujes de parrilla superior	No Correspon de	No Correspo nde	No Corresp onde	No Corresp onde	-
			3.4	Cambio de amortiguadores delanteros	Renault	Argentina	600.000	5.000	605.000
			3.5	Cambio de amortiguadores traseros	Renault	Argentina	600.000	5.000	605.000
			3.6	Cambio de bujes de barra estabilizador	Renault	Argentina	150.000	5.000	155.000
			3.7	Cambio de bujes del tensor de dirección	No Correspon de	No Corresp onde	No Corresp onde	No Corresp onde	-
4	78180101-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE EMBRAGUE	4.1	Cambio de disco de embrague	Renault	Argentina	100.000	5.000	105.000
			4.2	Cambio de cojinete de empuje	Renault	Argentina	100.000	5.000	105.000
			4.3	Cambio de plato de presión	Renault	Argentina	100.000	5.000	105.000
			4.4	Cambio de ruleman piloto	Renault	Argentina	50.000	5.000	55.000
			4.5	Fluido de embrague(carga y fluido)	Castrol	EE.UU	15.000	5.000	20.000
5	78180101-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA DE FRENO	5.1	Cambio de cubeta de freno de ambos lados	Renault	Argentina	15.000	5.000	20.000
			5.2	Reparación de bomba central de freno	Renault	Argentina	15.000	5.000	20.000
			5.3	Cambio de pastilla de freno	Renault	Argentina	650.000	5.000	655.000
			5.4	Reparación de mordaza de freno de ambos lados	Renault	Argentina	15.000	5.000	20.000
			5.5	Cambio de mordaza de freno de ambos lados	Renault	Argentina	15.000	5.000	20.000
			5.6	Cambio de fibra de freno	Renault	Argentina	450.000	5.000	455.000
			5.7	Cambio de cabo de freno de mano	Renault	Argentina	15.000	5.000	20.000
			5.8	Reparación de homocinética	Renault	Argentina	15.000	5.000	20.000
			5.9	Cambio de homocinética	Renault	Argentina	500.000	5.000	505.000
			5.10	Cambio de cilindro de freno trasero	Renault	Argentina	300.000	5.000	305.000
			5.11	Rectificación de disco de freno- ambos lados	N/A	N/A	N/A	200.000	200.000
			5.12	Cambio de disco de frenos - ambos lados	Renault	Argentina	150.000	5.000	155.000
			5.13	Fluido de freno (carga y fluido)	Renault	Argentina	15.000	5.000	20.000
6	78180101-009	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO	6.1	Reparación de alternador	Renault	Argentina	100.000	5.000	105.000
			6.2	Reparación de motor de arranque	Renault	Argentina	100.000	5.000	105.000
			6.3	Reparación de luz de estacionamiento	Renault	Argentina	20.000	5.000	25.000
			6.4	Cambio de focos	Renault	Argentina	100.000	5.000	105.000
			6.5	Cambio de faros delanteros	Renault	Argentina	50.000	5.000	55.000
			6.6	Cambio de faros Traseros	Renault	Argentina	50.000	5.000	55.000
			6.7	Reparación de tablero	Renault	Argentina	20.000	5.000	25.000
			6.8	Cambio de vulvo de temperatura	Renault	Argentina	20.000	5.000	25.000
			6.9	Cambio de vulvo de presión de aceite	Renault	Argentina	20.000	5.000	25.000
			6.10	Cambio de antena para radio	Renault	Argentina	20.000	5.000	25.000
			6.11	Cambio de vulvo de ventilador	Renault	Argentina	20.000	5.000	25.000

Mag. Eric Valentin Vysokolán
Lic. en Administración

LOTE 4 – RENAULT					TALLER RC DE CRISPIN RUFINELLI				
1	2	3			4	5	9	10	11
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien			Marca	Procedencia	Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)	Precio Mano de Obra (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
			6.12	Cambio de brazo de elevación de vidrio de puertas	Renault	Argentina	20.000	5.000	25.000
7	78180101-011	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL TREN DELANTERO	7.1	Cambio de muñequin de dirección - ambos lados	Renault	Argentina	250.000	5.000	255.000
			7.2	Cambio de rótula inferior - ambos lados	Renault	Argentina	900.000	5.000	905.000
			7.3	Cambio de espiral delantero - ambos lados	Renault	Argentina	10.000	5.000	15.000
			7.4	Reparación de parrilla superior e inferior	Renault	Argentina	10.000	5.000	15.000
			7.5	Cambio de parrilla superior e inferior	Renault	Argentina	20.000	5.000	25.000
			7.6	Alineación y balanceo de ruedas	N/A	N/A	N/A	15.000	15.000
			7.7	Cambio de llantas	Renault	Argentina	15.000	5.000	20.000
			7.8	Cambio de cubiertas	Hankook	Korea	500.000	5.000	505.000
8	78180101-014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL MOTOR	8.1	Cambio de pistón	Renault	Argentina	50.000	5.000	55.000
			8.2	Cambio de aros	Renault	Argentina	50.000	5.000	55.000
			8.3	Reparación de bomba de aceite	Renault	Argentina	30.000	5.000	35.000
			8.4	Cambio de correa dentada	Renault	Argentina	30.000	5.000	35.000
			8.5	Reparación de bomba de agua	Renault	Argentina	30.000	5.000	35.000
			8.6	Cambio de bomba de agua	Renault	Argentina	50.000	5.000	55.000
			8.7	Cambio de juego de tensor de correa dentada	Renault	Argentina	100.000	5.000	105.000
			8.8	Cambio de filtro de aire	Renault	Argentina	250.000	5.000	255.000
			8.9	Cambio de filtro de aceite	Renault	Argentina	250.000	5.000	255.000
			8.10	Cambio de filtro de combustible	Renault	Argentina	100.000	5.000	105.000
			8.11	Cambio de soporte de motor	Renault	Argentina	50.000	5.000	55.000
			8.12	Cambio de correa de dirección hidráulica	Renault	Argentina	150.000	5.000	155.000
			8.13	Cambio de placa de presión	Renault	Argentina	15.000	5.000	20.000
			8.14	Reparación de radiador	Renault	Argentina	80.000	5.000	85.000
			8.15	Cambio de radiador	Renault	Argentina	200.000	5.000	205.000
			8.16	Limpieza de picos inyectores	Renault	Argentina	300.000	5.000	305.000
			8.17	Cambio de picos inyectores	Renault	Argentina	400.000	5.000	405.000
			8.18	Cambio de aceite de motor	Castrol	EE.UU	500.000	5.000	505.000
9	78180101-028	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS	9.1	Cambio de cepillos limpiaparabrisas	Renault	Argentina	120.000	5.000	125.000
			9.2	Reparación del motor del limpiaparabrisas	Renault	Argentina	50.000	5.000	55.000
			9.3	Cambio de correas	Renault	Argentina	150.000	5.000	155.000
			9.4	Carga de agua destilada	Renault	Argentina	15.000	5.000	20.000
			9.5	Cambio de batería	Renault	Argentina	550.000	5.000	555.000
			9.6	Carga de refrigerante	Renault	Argentina	15.000	5.000	20.000
			9.7	Reparación del compresor del AA	Renault	Argentina	15.000	5.000	20.000
			9.8	Cambio del compresor del AA	Renault	Argentina	100.000	5.000	105.000
			9.9	Reparación del sistema de aire acondicionado	Renault	Argentina	15.000	5.000	20.000

Ma. Eugenia Marin Vysokolán
Jefa de Administración

LOTE 4 – RENAULT			TALLER RC DE CRISPIN RUFFINELLI				
1	2	3	4	5	9	10	11
Ítem	Código Catalogo	Descripción del Bien	Marca	Procedencia	Precio unitario del Repuesto (IVA incluido)	Precio Mano de Obra (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
TOTAL LOTE 4							**13.370.000**

4.2. Se solicita realizar las gestiones pertinentes a la SUOC-DINCAP, para la adjudicación mediante Resolución Ministerial, según la recomendación de la presente evaluación salvo mejor parecer de la máxima autoridad.

4.3. Forma parte integrante de este informe el Acta de Apertura de Sobres N° 24/14 (Anexo I), Planilla de verificación in situ del Taller (Anexo II)

4.4. Comunicar oficialmente a quienes corresponda.-

Se da por terminada la Evaluación, siendo las 16:30 horas del mismo día, suscriben las partes intervinientes en prueba de conformidad, en 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto.

Lic. MARIA ERCILIA MARIN
Directora de la Dirección de Administración Financiera de la DINCAP-MAG

Lic. PETRONA ESTEFANA MOLINAS BISKOLM
Representante de la Dirección General de Administración y Finanzas del MA

Abog. NORMA SOLIS
Representante de la Dirección de Contrataciones del MAG

Abog. JUAN LEGUIZAMON
Jefe de la Asesoría Legal de la Dirección de Contrataciones del MAG

Sr. CHRISTIAN MARECOS
Coordinador de Evaluación y Seguimiento Sub UOC DINCAP-MAG

C.P. ROSANNA ESTIGARRIBIA
Jefa de la Sub Unidad Operativa de Contratación SUOC-DINCAP

Lic. MARTIN OVANDO PEREIRA
Especialista de Adquisiciones del Proyecto PRODERS

Poder Ejecutivo

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Direccion Nacional de Coordinacion y Administracion de Proyectos (DINCAP)

Sub - Unidad Operativa de Contratación (SUOC)

GOBIERNO NACIONAL

Modalidad: Licitación por Concurso de Ofertas PRODERS N° 02/14 - ID Llamado: 271.713

Bien/Servicio: "Contratación de Empresa para Servicio de Mantenimiento de Vehículos"

Contrato Abierto

Razón Social :	**RC - DE CRISPIN RUFFINELLI**
Dirección :	Paso Pucu esq. Gral Morazán de la Burrerita c/ Saturio Rios - Lambaré
Telefono :	021-901.960 - 021-374.277
E-mail :	

Descripción	Cumple	No Cumple
1 - Declaración Jurada indicando que cuenta con Infraestructura Propia (No Tercerizada), edilicia de un mínimo de 500 (Quinientos) metros cuadrados, de los cuales mínimamente 300 metros cuadrados son techados y destinados exclusivamente para tareas del taller (no tareas administrativas – oficinas y/o tercerizados).	✓	
2 - Cerramiento perimetral amurallado, para garantizar las condiciones mínimas de seguridad e integridad de los vehículos	✓	
3 - Cuenta por lo menos con un guardia de seguridad en horario nocturno.(20:00 a 06:00).	✓	
4 - Contar por lo menos con 2 fosas y/o elevadores eléctricos y/o hidráulicos	✓	
5 - Medidas de prevención contra incendios en todas sus instalaciones de acuerdo a la infraestructura declarada. (Ej. Extintores de incendio y/o alarmas sonoras, y/o detectores de humo, etc.).	✓	

Observaciones:

Taller R.C.
de Crispin Ruffinelli
Tel 374.277

Firma Representante Taller Oferente

Firma Arquitecto DINCAP

Firma Representante Taller MAG
RICARDO CARRERAS L.
Jefe de Talleres y Transporte
MAG

Firma Jefe Transporte DINCAP

Coordinación y Administración de Contrataciones

Poder Ejecutivo

Direccion Nacional de Coordinacion y Administracion de Proyectos (DINCAP)

Sub - Unidad Operativa de Contratación (SUOC)

Modalidad: Licitación por Concurso de Ofertas PRODERS N° 02/14 - ID Llamado: 271.713

Bien/Servicio: "Contratación de Empresa para Servicio de Mantenimiento de Vehículos"

Contrato Abierto

Razón Social :	**SERVICIO MECANICO TOYOCAR de Wilfrido Leguizamón**
Dirección :	Avda. José Félix Bogado 1.110 c/ Corrales
Telefono :	021-391.796
Telefax :	021-374.223
E-mail :	toyocar@conexion.com.py

Descripción	Cumple	No Cumple
1 - Declaración Jurada indicando que cuenta con Infraestructura Propia (No Tercerizada), edilicia de un mínimo de 500 (Quinientos) metros cuadrados, de los cuales mínimamente 300 metros cuadrados son techados y destinados exclusivamente para tareas del taller (no tareas administrativas – oficinas y/o tercerizados).	✓	
2 - Cerramiento perimetral amurallado, para garantizar las condiciones mínimas de seguridad e integridad de los vehículos	✓	
3 - Cuenta por lo menos con un guardia de seguridad en horario nocturno.(20:00 a 06:00).	✓	
4 - Contar por lo menos con 2 fosas y/o elevadores eléctricos y/o hidráulicos	✓	
5 - Medidas de prevención contra incendios en todas sus instalaciones de acuerdo a la infraestructura declarada. (Ej. Extintores de incendio y/o alarmas sonoras, y/o detectores de humo, etc.).	✓	

Observaciones:

Firma Representante Taller Oferente

Firma Arquitecto DINCAP

Firma Representante Taller MAG

Firma Jefe Transporte DINCAP

RICARDO CARRERAS L
Jefe de Talleres y Transporte
MAG

Poder Ejecutivo

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Direccion Nacional de Coordinacion y Administracion de Proyectos (DINCAP)

Sub - Unidad Operativa de Contratación (SUOC)

GOBIERNO NACIONAL

Modalidad: Licitación por Concurso de Ofertas PRODERS N° 02/14 - ID Llamado: 271.713

Bien/Servicio: "Contratación de Empresa para Servicio de Mantenimiento de Vehículos"

Contrato Abierto

Razón Social :	**AUTOMOTIVE SAIE**
Dirección :	Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta - Fernando de la Mora
Telefono :	021-503.351 - 021-522.525 - 021-509.093
E-mail :	-

Descripción	Cumple	No Cumple
1 - Declaración Jurada indicando que cuenta con Infraestructura Propia (No Tercerizada), edilicia de un mínimo de 500 (Quinientos) metros cuadrados, de los cuales mínimamente 300 metros cuadrados son techados y destinados exclusivamente para tareas del taller (no tareas administrativas – oficinas y/o tercerizados).	✓	
2 - Cerramiento perimetral amurallado, para garantizar las condiciones mínimas de seguridad e integridad de los vehículos	✓	
3 - Cuenta por lo menos con un guardia de seguridad en horario nocturno.(20:00 a 06:00).	✓	
4 - Contar por lo menos con 2 fosas y/o elevadores eléctricos y/o hidráulicos	✓	
5 - Medidas de prevención contra incendios en todas sus instalaciones de acuerdo a la infraestructura declarada. (Ej. Extintores de incendio y/o alarmas sonoras, y/o detectores de humo, etc.).	✓	

Observaciones:

AUTOMOTIVE S.A.I.E.
RUC: 80003251-9

Firma Representante Taller Oferente

Firma Arquitecto DINCAP

EDI MANUEL LEDESMA

Firma Representante Taller MAG

Firma Jefe Transporte DINCAP

RICARDO CARRERAS L.
Jefe de Talleres y Transporte
MAG

Poder Ejecutivo

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Direccion Nacional de Coordinacion y Administracion de Proyectos (DINCAP)

Sub - Unidad Operativa de Contratación (SUOC)

GOBIERNO NACIONAL

Modalidad: Licitación por Concurso de Ofertas PRODERS N° 02/14 - ID Llamado: 271.713

Bien/Servicio: "Contratación de Empresa para Servicio de Mantenimiento de Vehículos"

Contrato Abierto

Razón Social :	**AUTOMOTIVE SAIE**
Dirección :	Ruta Mcal. Estigarribia 1126 c/ Pitiantuta - Fernando de la Mora
Telefono :	021-503.351 - 021-522.525 - 021-509.093
E-mail :	-

Descripción	Cumple	No Cumple
1 - Declaración Jurada indicando que cuenta con Infraestructura Propia (No Tercerizada), edilicia de un mínimo de 500 (Quinientos) metros cuadrados, de los cuales mínimamente 300 metros cuadrados son techados y destinados exclusivamente para tareas del taller (no tareas administrativas – oficinas y/o tercerizados).	✓	
2 - Cerramiento perimetral amurallado, para garantizar las condiciones mínimas de seguridad e integridad de los vehículos	✓	
3 - Cuenta por lo menos con un guardia de seguridad en horario nocturno.(20:00 a 06:00).	✓	
4 - Contar por lo menos con 2 fosas y/o elevadores eléctricos y/o hidráulicos	✓	
5 - Medidas de prevención contra incendios en todas sus instalaciones de acuerdo a la infraestructura declarada. (Ej. Extintores de incendio y/o alarmas sonoras, y/o detectores de humo, etc.).	✓	

Observaciones:

AUTOMOTIVE S.A.I.E.
RUC: 80003251-9

Firma Representante Taller Oferente

Firma Arquitecto DINCAP

EDI MANUEL LEDESMA

Firma Representante Taller MAG

Firma Jefe Transporte DINCAP

RICARDO CARRERAS L.
Jefe de Talleres y Transporte
MAG

Poder Ejecutivo

Direccion Nacional de Coordinacion y Administracion de Proyectos (DINCAP)

Sub - Unidad Operativa de Contratación (SUOC)

Modalidad: Licitación por Concurso de Ofertas PRODERS N° 02/14 - ID Llamado: 271.713

Bien/Servicio: "Contratación de Empresa para Servicio de Mantenimiento de Vehículos"

Contrato Abierto

Razón Social :	**SERVICIO MECANICO TOYOCAR de Wilfrido Leguizamón**
Dirección :	Avda. José Félix Bogado 1.110 c/ Corrales
Telefono :	021-391.796
Telefax :	021-374.223
E-mail :	toyocar@conexion.com.py

Descripción	Cumple	No Cumple
1 - Declaración Jurada indicando que cuenta con Infraestructura Propia (No Tercerizada), edilicia de un mínimo de 500 (Quinientos) metros cuadrados, de los cuales mínimamente 300 metros cuadrados son techados y destinados exclusivamente para tareas del taller (no tareas administrativas – oficinas y/o tercerizados).	✓	
2 - Cerramiento perimetral amurallado, para garantizar las condiciones mínimas de seguridad e integridad de los vehículos	✓	
3 - Cuenta por lo menos con un guardia de seguridad en horario nocturno.(20:00 a 06:00).	✓	
4 - Contar por lo menos con 2 fosas y/o elevadores eléctricos y/o hidráulicos	✓	
5 - Medidas de prevención contra incendios en todas sus instalaciones de acuerdo a la infraestructura declarada. (Ej. Extintores de incendio y/o alarmas sonoras, y/o detectores de humo, etc.).	✓	

Observaciones:

Firma Representante Taller Oferente

Firma Arquitecto DINCAP

Firma Representante Taller MAG

Firma Jefe Transporte DINCAP

RICARDO CARRERAS L
Jefe de Talleres y Transporte
MAG

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

Poder Ejecutivo

Direccion Nacional de Coordinacion y Administracion de Proyectos (DINCAP)

Sub - Unidad Operativa de Contratación (SUOC)

GOBIERNO NACIONAL

Modalidad: Licitación por Concurso de Ofertas PRODERS N° 02/14 - ID Llamado: 271.713

Bien/Servicio: "Contratación de Empresa para Servicio de Mantenimiento de Vehículos"

Contrato Abierto

Razón Social :	**RC - DE CRISPIN RUFFINELLI**
Dirección :	Paso Pucu esq. Gral Morazán de la Burrerita c/ Saturio Rios - Lambaré
Telefono :	021-901.960 - 021-374.277
E-mail :	-

Descripción	Cumple	No Cumple
1 - Declaración Jurada indicando que cuenta con Infraestructura Propia (No Tercerizada), edilicia de un mínimo de 500 (Quinientos) metros cuadrados, de los cuales mínimamente 300 metros cuadrados son techados y destinados exclusivamente para tareas del taller (no tareas administrativas – oficinas y/o tercerizados).	✓	
2 - Cerramiento perimetral amurallado, para garantizar las condiciones mínimas de seguridad e integridad de los vehículos	✓	
3 - Cuenta por lo menos con un guardia de seguridad en horario nocturno.(20:00 a 06:00).	✓	
4 - Contar por lo menos con 2 fosas y/o elevadores eléctricos y/o hidráulicos	✓	
5 - Medidas de prevención contra incendios en todas sus instalaciones de acuerdo a la infraestructura declarada. (Ej. Extintores de incendio y/o alarmas sonoras, y/o detectores de humo, etc.).	✓	

Observaciones:

Taller R.C.
de Crispin Ruffinelli
Tel 374.277

Firma Representante Taller Oferente

Firma Arquitecto DINCAP

Firma Representante Taller MAG

RICARDO CARRERAS L.
Jefe de Talleres y Transporte
MAG

Firma Jefe Transporte DINCAP

ACTA DE APERTURA Nº 24/14

"CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PARA EL PRODERS – AD REFERENDUM CON CONTRATO ABIERTO"

ID Nº 271.713

PROYECTO DE DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE (PRODERS).
Licitación por Concurso de Ofertas PRODERS N° 02/2014

En la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, a los 16 días del mes de Mayo del año 2014, siendo las 09:30 horas, en la Oficina de la Sub Unidad Operativa de Contratación (Sub UOC.) de la DINCAP-MAG, sito en la calle Alberdi Nº 226 c/ Presidente Franco, Tercer Piso se reúnen los siguientes funcionarios, **CHRISTIAN MARECOS y la Esc. MONTSERRAT ESTIGARRIBIA,** en representación de la Sub. UOC–DINCAP-MAG, **SR. JOSE ACOSTA,** en representación de la Dirección General de Administración y Finanzas, **RICHAR D. ENRIQUEZ,** en representación de la Firma SERVICIO MECÁNICO TOYOCAR, **VICTOR S. PAREDES,** en representación de la Firma TALLER MECÁNICO PAREDES S.R.L. y **SEBASTIAN RUFFINELLI ALMADA,** en representación de la Firma TALLER R.C. de Crispín Ruffinelli; para dar inicio a la apertura de sobres correspondiente al Llamado de **"CONTRATACION DE EMPRESA PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PARA EL PRODERS – AD REFERENDUM CON CONTRATO ABIERTO" ID 271.713,** bajo la modalidad de Licitación por Concurso de Ofertas PRODERS N° 02/2014, correspondiente al Proyecto de Desarrollo Rural Sostenible (PRODERS).----------

Iniciado el acto, el Sr. CHRISTIAN MARECOS, procede a informar a que empresas fueron cursadas las invitaciones para participar del presente llamado: *AUTOMOTIVE S.A. IMPORTADORA Y EXPORTADORA, AUTOMOTOR S.A., RIEDER Y CIA SACI, MITSU CENTRO DE SERVICIOS S.A. Y NIPON AUTOMOTORES.* El llamado también fue publicado en el Portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas **(DNCP).**----------

Se procede a la apertura del sobre de ofertas y seguidamente a la verificación preliminar y meramente cuantitativa de los documentos presentados por los Oferentes, sin entrar en un análisis detallado de su contenido, el cual se efectuará durante el proceso de evaluación de las ofertas.----------

La firma que ha presentado su oferta conforme al siguiente detalle de documentos sustanciales es: ----------

Oferentes	Formulário de Oferta	Monto Total de la oferta	Garantía de Mantenimiento de Oferta	Poder de Representación (Persona Jurídica)	Fotocopia de Cedula del Firmante(Persona Física)	Declaración Jurada Art. 40	Constancia SIPE	Nº de Folio
AUTOMOTIVE SAIE	Presenta	83.283.000	Presenta	Activo SIPE	No Aplica	Activo SIPE	1297632	33
TALLER R.C. de Crispín Ruffinelli	Presenta	78.465.000	Presenta	Activo SIPE	No Aplica	Activo SIPE	1297654	75
TALLER MECÁNICO PAREDES S.R.L.	Presenta	300.000.000	Presenta	Presenta	No Aplica	Presenta	1297626	158
SERVICIO MECANICO TOYOCAR	Presenta	216.454.000	Presenta	No Aplica	Activo SIPE	Presenta	1297344	117

Observación:

El representante de la Firma Taller Mecánico Paredes S.A. deja constancia que:

- La empresa RC de Crispín Ruffinelli en la casilla de marca y procedencia completa con la palabra "no corresponde", cuando el pliego establece que en la casilla de marca y procedencia se debe completar con "No Aplica", por lo cual se considera que no se apega al pliego, y la ley establece que debe estar debidamente completado y firmado.

TALLER R.C. de Crispín Ruffinelli Telefax: 374 277 / 901 960

TALLER MECANICO PAREDES S.R.L. RUC 80025923-8

Siendo las 10:00 horas, se da por finalizado el presente acto de apertura, con la suscripción del acta por todos los presentes, previa lectura y ratificación de su contenido en 4 (cuatro) copias de un mismo tenor.----------

Esc. MONTSERRAT ESTIGARRIBIA
Representante de la Sub. UOC – DINCAP

CHRISTIAN MARECOS
Coordinador de Evaluación y Seguimiento de la Sub. UOC – DINCAP

Dirección Nacional de Coordinación y Administración de Proyectos * Sub Unidad Operativa de Contrataciones SUOC - DINCAP

RICHAR D. ENRIQUEZ
Representante de la Firma SERVICIO MECÁNICO TOYOCAR

VICTOR S. PAREDES
Representante de la Firma
TALLER MECÁNICO PAREDES S.R.L.

TALLER MECANICO PAREDES S.R.L.
RUC 80025923-8

SEBASTIAN RUFFINELLI ALMADA
Representante de la Firma Taller R.C.
de Crispín Ruffinelli

TALLER R.C
de Crispin Ruffinelli
Telefax: 374 277 / 901 960

SR. JOSE ACOSTA,
Representante de la Dirección
General de Administración y Finanzas