DNERHS
Dirección Nacional Estratégica de Recursos Humanos en Salud

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

Modalidad: Contratación Directa N° 01/2011

Nombre del llamado: "Servicio de Mantenimiento de Equipos de Oficina"

Item	Descripción	Cantidad	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA				MASTER SOFT SRL				COMPUSHOP				MEGA SERVICE SRL			
			Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido)	Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido)	Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido)	Total (IVA incluido)	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA incluido)	Total (IVA incluido)
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAVARROPAS Y SECARROPAS															MS	PARAGUAYA	200.000	200.000
1	SECARROPAS MARCA WHIRPOOL MODELO WSR24ABDWX .	1	N/C				N/C				N/C				MS	PARAGUAYA	200.000	200.000
2	LAVARROPAS MARCA ELECTROLUX MODELO ETL 22A . MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1													TOTAL GS			400.000
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA																		
1	DUPLICADOR MARCA RISOGRAPH MODELO CR 1630 . MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA	PARAGUAYA	180.000	180.000	N/C				RISOGRAPH	ASIA	100.000	100.000	MS	PARAGUAYA	1.500.000	1.500.000
2	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIÓN MARCA CANNON MOD. IR 6000	1	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA	PARAGUAYA	180.000	180.000					CANON	ASIA	1.500.000	1.500.000	MS	PARAGUAYA	650.000	650.000
3	FOTOCOPIADORA MARCA CANNON MOD. IR 2200	1	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA	PARAGUAYA	80.000	80.000	N/C				CANON	ASIA	100.000	100.000	MS	PARAGUAYA	650.000	650.000
4	FOTOCOPIADORA MULTI USO MARCA CANNON MOD. IR 1600 . EL LENTE DEL ESCANEO NO LEE UNA ZONA DEL PAPEL (SUPERIOR HORIZONTAL). NO RESETEA (NO REINICIA EN FORMA MANUAL). SE DEBE APAGAR LA FOTOCOP. PARA VOLVER A ESCANEAR. SE DEBE APAGAR PARA VOLVER A RECONOCER TAMAÑO DE HOJAS.	1	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA	PARAGUAYA	420.000	420.000					CANON	ASIA	1.500.000	1.500.000	MS	PARAGUAYA	850.000	850.000
5	MARCA BROTHER DCP 8080 MANTENIMIENTO PREVENTIVO., LIMPIEZA DE TODOS LOS COMPONENTES INTERNOS Y EXTERIOS. PUESTA A PUNTO Y DESARROLLO	1	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA	PARAGUAYA	80.000	80.000					CANON	ASIA	100.000	100.000	MS	PARAGUAYA	600.000	600.000
6	MARCA BROTHER FMC 7420 MANTENIMIENTO PREVENTIVO., LIMPIEZA DE TODOS LOS COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS, PUESTA A PUNTO Y DESARROLLO DEBE INCLUIR CAMBIO DE CUCHILLA, CAMBIO DE CILINDRO, REVELADOR, PELÍCULA DE FUSOR .	1	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA	PARAGUAYA	700.000	700.000	N/C				BROTHER	ASIA	100.000	100.000	MS	PARAGUAYA	600.000	600.000

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y SOCIAL
Instituto Nacional de Salud
Administración

Lic. María Laura Be
Directora de Administración
Instituto Nacional de

7	FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AL2040 MANTENIMIENTO CON CAMBIO DE CILINDRO. CUCHILLA, RODILLO DE CALEFCACION. UÑAS, TERMISTOR. COROTRON. HILOS DE CORONA.	1	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA	PARAGUAYA	700.000	700.000	N/C	BROTHER	ASIA	1.500.000	1.500.000	MS	PARAGUAYA	600.000	600.000
8	FOTOCOPIADORA MARCA SHARP MODELO AL2040. SERIE 7501316Y MANTENIMIENTO CON CAMBIO DE CILINDRO. CUCHILLA. RODILLO DE CALEFCACION. UÑAS. TERMISTOR. COROTRON. HILOS DE CORONA.	1	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA	PARAGUAYA	700.000	700.000		BROTHER	ASIA	1.200.000	1.200.000	MS	PARAGUAYA	600.000	600.000
9	FOTOCOPIADORA MARCA BROTHER. MODELO DCP8060, SERIE Nº E64481C71394353. MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE FOTO CONDUCTOR. RODILLO DE FUSOR. TERMISTOR. UÑAS EXTRACTORAS. COROTRON. HILOS DE CORONA.	1	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA	PARAGUAYA	680.000	680.000	N/C	SHARP	ASIA	1.500.000	1.500.000	MS	PARAGUAYA	600.000	600.000
10	FOTOCOPIADORA MARCA LANIER MODELO LD013, SERIE Nº J7556720034. MANTENIMIENTO GENERAL CON CAMBIO DE CILINDRO. CUCHILLA. CORO TRON. RUEDA RECOGEDORA. ZOCALOS. ENGRANAJE DE ARRASTRE	1	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA	PARAGUAYA	750.000	750.000		BROTHER	ASIA	1.500.000	1.500.000	MS	PARAGUAYA	600.000	600.000
11	FOTOCOPIADORA MARCA LANIER MODELO LD013. SERIE Nº J7556720029. MANTENIMIENTO GENERAL CON CAMBIO DE CILINDRO. CUCHILLA. CORO TRON. RUEDA RECOGEDORA. ZOCALOS. ENGRANAJE DE ARRASTRE.	1	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA	PARAGUAYA	750.000	750.000	N/C	LANIER	ASIA	1.500.000	1.500.000	MS	PARAGUAYA	600.000	600.000
12	FOTOCOPIADORA MARCA DEVELOP MODELO 1850. SERIE Nº 21753584. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARPETA PRINCIPAL CON CAMBIO DE RODILLO DE FUSOR. UÑAS TERMISTORES. ZOCALOS DE TRANSFERENCIAS. CILINDRO. CUCHILLA. REVELADORA. RUEDAS SEPARADORAS. HILOS DE CORONA. LAMPARA DE FUSOR Y DE COPIAS.	1	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA	PARAGUAYA	1.100.000	1.100.000		LANIER	ASIA	1.500.000	1.500.000	MS	PARAGUAYA	600.000	600.000
13	FOTOCOPIADORA MARCA DEVELOP MODELO 1801. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARPETA PRINCIPAL CON CAMBIO DE RODILLO DE FUSOR. UÑAS TERMISTORES. ZOCALOS DE TRANSFERENCIAS. CILINDRO. CUCHILLA. REVELADORA. RUEDAS SEPARADORAS. HILOS DE CORONA. LAMPARA DE FUSOR Y DE COPIAS.	1	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA	PARAGUAYA	1.100.000	1.100.000	N/C	DEVELOP	ASIA	1.500.000	1.500.000	MS	PARAGUAYA	600.000	600.000
14	FOTOCOPIADORA DIGITAL PROFESIONAL MARCA MITA KIOCERA 1500 LA SRIE Nº XGV4500943. MANTENIMIENTO GENERAL CON CAMBIO DE FUSOR. RODILLO DE PRESION. CILINDRO. COROTRONES. RODILLO DE ARRASTRE. REVELADORA Y REPARACION DE FUENTE.	1	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA	PARAGUAYA	1.150.000	1.150.000		DEVELOP	ASIA	1.500.000	1.500.000	MS	PARAGUAYA	600.000	600.000
	TOTAL GS. LOTE 2					8.570.000		TOTAL GS. LOTE 2			15.100.000	TOTAL GS. LOTE 2			9.650.000

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORA.

1	IMPRESORA DE TARJETAS , MANTENIMIENTO PREVENTIVO., LIMPIEZA DE TODOS LOS COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS. PUESTA A PUNTO Y DESARROLLO	1	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA	PARAGUAYA	250.000	250.000	MASTER SOFT SRL	PARAGUAY	220.000	220.000	HP	ASIA	100.000	100.000	MS	PARAGUAYA	1.100.000	1.100.000
2	MARCA HP LASER JET 1200 . MANTENIMIENTO PREVENTIVO . LIMPIEZA DE TODOS LOS COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS, PUESTA A PUNTO. CAMBIOS DE ACCESORIOS QUE SEA NECESARIO SUSTITUIR	1	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA	PARAGUAYA	400.000	400.000	MASTER SOFT SRL	PARAGUAY	330.000	330.000	HP	ASIA	1.000.000	1.000.000	MS	PARAGUAYA	450.000	450.000

Lic. María Laura Benza
Directora de Administración y Finanzas
Instituto Nacional de Salud

3	MARCA HP LASER JET 1006. MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA DE TODOS LOS COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS, PUESTA A PUNTO Y DESARROLLO Y CAMBIOS DE ACCESORIOS QUE SEA NECESARIO SUSTITUIR	1	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA	PARAGUAYA	400.000	400.000	MASTER SOFT SRL	PARAGUAY	330.000	330.000	HP	ASIA	1.000.000	1.000.000	MS	PARAGUAY	450.000	450.000
4	MARCA HP LASER JET 1300 MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA DE TODOS LOS COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS, PUESTA A PUNTO Y DESARROLLO DEBE INCLUIR TONER DE PRUEBA, Y CAMBIOS DE ACCESORIOS QUE SEA NECESARIO SUSTITUIR	1	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA	PARAGUAYA	400.000	400.000	MASTER SOFT SRL	PARAGUAY	330.000	330.000	HP	ASIA	1.000.000	1.000.000	MS	PARAGUAY	650.000	650.000
5	MARCA OKI MATRICIAL - CARRO CORTO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO, LIMPIEZA DE TODOS LOS COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS, PUESTA A PUNTO Y DESARROLLO	1	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA	PARAGUAYA	400.000	400.000	MASTER SOFT SRL	PARAGUAY	220.000	220.000	OKI	ASIA	1.000.000	1.000.000	MS	PARAGUAY	650.000	650.000
6	IMPRESORA HP 3535 CHORRO DE TINTA. MANTENIMIENTO GENERAL CON CAMBIO DE CINTA ENCODE. PORTA CABEZAL. FLAX. DISCO ENCODE Y ENGRANAJE	1	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA	PARAGUAYA	200.000	200.000	MASTER SOFT SRL	PARAGUAY	250.000	250.000	HP	ASIA	100.000	100.000	MS	PARAGUAY	190.000	190.000
7	IMPRESORA HP 1360 CHORRO DE TINTA. MANTENIMIENTO GENERAL CON CAMBIO DE PORTA CABEZAL. FLAX PORTA CABEZAL, CINTA ENCODE, DISCO ENCODE. ENGRANAJE	1	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA	PARAGUAYA	200.000	200.000	MASTER SOFT SRL	PARAGUAY	250.000	250.000	HP	ASIA	100.000	100.000	MS	PARAGUAY	190.000	190.000
8	IMPRESORA LASER OKI B430 DN,. COLOR GRIS. MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL	1	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA	PARAGUAYA	80.000	80.000	MASTER SOFT SRL	PARAGUAY	330.000	330.000	OKI	ASIA	100.000	100.000	MS	PARAGUAY	525.000	525.000
9	IMPRESORA LASER OKI B430 DN. COLOR GRIS. MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL	1	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA	PARAGUAYA	80.000	80.000	MASTER SOFT SRL	PARAGUAY	330.000	330.000	OKI	ASIA	100.000	100.000	MS	PARAGUAY	525.000	525.000
10	IMPRESORA LASER OKI B430 DN. 9 COLOR GRIS. MANTENIMENTO PREVENTIVO GENERAL	1	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA	PARAGUAYA	80.000	80.000	MASTER SOFT SRL	PARAGUAY	330.000	330.000	OKI	ASIA	100.000	100.000	MS	PARAGUAY	525.000	525.000
11	IMPRESORA 920 C MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL	1	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA	PARAGUAYA	30.000	30.000	MASTER SOFT SRL	PARAGUAY	220.000	220.000	HP	ASIA	100.000	100.000	MS	PARAGUAY	190.000	190.000
12	IMPRESORA 840 C MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL	1	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA	PARAGUAYA	30.000	30.000	MASTER SOFT SRL	PARAGUAY	220.000	220.000	HP	ASIA	100.000	100.000	MS	PARAGUAY	190.000	190.000
13	IMPRESORA MARCA HP CHORRO DE TINTA. MODELO DESKJET COLOR. MOD. 7000. MANTENIMIENTO PREVENTIVO GRAL	1	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA	PARAGUAYA	50.000	50.000	MASTER SOFT SRL	PARAGUAY	220.000	220.000	HP	ASIA	100.000	100.000	MS	PARAGUAY	300.000	300.000
14	IMPRESORA HP 1300 MODELO LASER JET 1022. MANTENIMIENTO CON CAMBIO DE LAMINA FUSOR. RODILLO DE PRESION, ENGRANAJES	1	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA	PARAGUAYA	600.000	600.000	MASTER SOFT SRL	PARAGUAY	790.000	790.000	HP	ASIA	1.200.000	1.200.000	MS	PARAGUAY	850.000	850.000
15	IMPRESORA LASER MARCA HEVLET PACKARD MODELO LASER JET 1.100. MANTENIMIENTO CON CAMBIO DE LAMINA FUSOR. RODILLO DE PRESION, ENGRANAJES	1	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA	PARAGUAYA	600.000	600.000	MASTER SOFT SRL	PARAGUAY	724.400	724.400	HP	ASIA	800.000	800.000	MS	PARAGUAY	700.000	700.000
16	IMPRESORA LASER JET MARCA HP MODELO 1300. MANTENIMIENTO CON CAMBIO DE LAMINA FUSOR. RODILLO DE PRESION, ENGRANAJES	1	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA	PARAGUAYA	600.000	600.000	MASTER SOFT SRL	PARAGUAY	679.600	679.600	HP	ASIA	800.000	800.000	MS	PARAGUAY	650.000	650.000
17	IMPRESORA LASER HP 2420. MANTENIMIENTO GENERAL CON CAMBIO DE LAMINA FUSOR. RODILLO DE PRESION Y ENGRANAJES	1	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA	PARAGUAYA	600.000	600.000	MASTER SOFT SRL	PARAGUAY	866.000	866.000	HP	ASIA	800.000	800.000	MS	PARAGUAY	650.000	650.000

Lic. María Laura Benza
Directora de Administración y Finanza

18	IMPRESORA FOTOCOPIADORA LASER MULTIFUNCIONAL MARCA LEXMARK MODELO X342N SERIE Nº 63082P6 MANTENIMIENTO GENERAL, LIMPIEZA DE PARTES. CAMBIO DE RODILLO Y CILINDRO	1	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA	PARAGUAYA	1.300.000	1.300.000	MASTER SOFT SRL	PARAGUAY	794.000	794.000	LEXMARK	ASIA	100.000	100.000	MS	PARAGUAY	650.000	650.000
19	IMPRESORA HP A CHORRO DE TINTA MULTIFUNCIONAL SERIE Nº CN83Q4SOH5. MODELO F4180. MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL	1	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA	PARAGUAYA	50.000	50.000	MASTER SOFT SRL	PARAGUAY	220.000	220.000	HP	ASIA	100.000	100.000	MS	PARAGUAY	170.000	170.000
20	IMPRESORA HP LASER COLOR MODELO CP1515N SERIE Nº CNCC8BR035. MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL	1	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA	PARAGUAYA	80.000	80.000	MASTER SOFT SRL	PARAGUAY	330.000	330.000	HP	ASIA	100.000	100.000	MS	PARAGUAY	650.000	650.000
21	IMPRESORA MARCA HP MODELO LASER JET 1160. MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL	1	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA	PARAGUAYA	80.000	80.000	MASTER SOFT SRL	PARAGUAY	330.000	330.000	HP	ASIA	100.000	100.000	MS	PARAGUAY	650.000	650.000
22	MARCA HP MODELO DESK JET 970 CXI. IMPRESIÓN ES LENTA Y DEJA RAYAS AL IMPRIMIR	1	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA	PARAGUAYA	50.000	50.000	MASTER SOFT SRL	PARAGUAY	220.000	220.000	HP	ASIA	100.000	100.000	MS	PARAGUAY	650.000	650.000
23	LASSER JET MARCA HP MODELO HP DESK JET 1020 . MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA	PARAGUAYA	80.000	80.000	MASTER SOFT SRL	PARAGUAY	330.000	330.000	HP	ASIA	100.000	100.000	MS	PARAGUAY	500.000	500.000
24	MARCA HP DESK JET MODELO 930 CI .	1	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA	PARAGUAYA	30.000	30.000	MASTER SOFT SRL	PARAGUAY	220.000	220.000	HP	ASIA	100.000	100.000	MS	PARAGUAY	200.000	200.000
25	MARCA HP DESK JET MODELO 990 CI .	1	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA	PARAGUAYA	30.000	30.000	MASTER SOFT SRL	PARAGUAY	220.000	220.000	HP	ASIA	100.000	100.000	MS	PARAGUAY	200.000	200.000
26	MARCA HP DESK JET MODELO 1220 C .	1	TALLER ESPECIALIZADO EN MAQUINAS DE OFICINA	PARAGUAYA	30.000	30.000	MASTER SOFT SRL	PARAGUAY	220.000	220.000	HP	ASIA	100.000	100.000	MS	PARAGUAY	200.000	200.000
	TOTAL GS. LOTE 3					6.730.000	TOTAL GS. LOTE 3			9.524.000	TOTAL GS. LOTE 3			9.400.000	TOTAL GS. LOTE 3			12.655.000

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACOND.

1	SPLIT DE 9000 BTU MARCA VCP F/C . MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	N/C	N/C	VCP	ASIA	500.000	500.000	MS	PARAGUAY	300.000	300.000
2	SPLIT DE 9000 BTU MARCA VCP F/C . MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	N/C	N/C	VCP	ASIA	500.000	500.000	MS	PARAGUAY	300.000	300.000
3	SPLIT DE 9000 BTU MARCA VCP F/C . MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	N/C	N/C	VCP	ASIA	500.000	500.000	MS	PARAGUAY	300.000	300.000
4	SPLIT DE 9000 BTU MARCA VCP F/C . MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	N/C	N/C	VCP	ASIA	500.000	500.000	MS	PARAGUAY	300.000	300.000
5	SPLIT DE 9000 BTU MARCA VCP F/C . MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	N/C	N/C	VCP	ASIA	500.000	500.000	MS	PARAGUAY	300.000	300.000
6	SPLIT DE 12000 BTU MARCA VCP F/C . MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	N/C	N/C	VCP	ASIA	500.000	500.000	MS	PARAGUAY	300.000	300.000

Maria Laura Benza
Jefa de Administración y Finanz
Instituto Nacional de Salud

7	SPLIT DE 12000 BTU MARCA VCP F/C . MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	N/C	N/C	VCP	ASIA	500.000	500.000	MS	PARAGUAY	300.000	300.000
8	SPLIT DE 12000 BTU MARCA VCP F/C . MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	N/C	N/C	VCP	ASIA	500.000	500.000	MS	PARAGUAY	300.000	300.000
9	SPLIT DE 18000 BTU MARCA VCP F/C . MANTENIMIENTO PREVENTIVO	1	N/C	N/C	VCP	ASIA	500.000	500.000	MS	PARAGUAY	450.000	450.000
10	SPLIT DE 36000 BTU MARCA LEXON F/C.	1	N/C	N/C	BTU	ASIA	700.000	700.000	MS	PARAGUAY	450.000	450.000
11	SPLIT DE 36000 BTU MARCA LEXON F/C.	1	N/C	N/C	BTU	ASIA	700.000	700.000	MS	PARAGUAY	450.000	450.000
12	SPLIT DE 36000 BTU MARCA LEXON F/C.	1	N/C	N/C	BTU	ASIA	700.000	700.000	MS	PARAGUAY	450.000	450.000
13	SPLIT DE 36000 BTU MARCA LEXON F/C	1	N/C	N/C	BTU	ASIA	700.000	700.000	MS	PARAGUAY	450.000	450.000
14	SPLIT DE 36000 BTU MARCA COMFORTSTAR F/C	1	N/C	N/C	BTU	ASIA	700.000	700.000	MS	PARAGUAY	450.000	450.000
15	ACOND. DE AIRE DE PARED MARCA LEXON DE 12000 BTU FRIO/CALOR.	1	N/C	N/C	BTU	ASIA	700.000	700.000	MS	PARAGUAY	450.000	450.000
16	ACOND. DE AIRE DE PARED MARCA LEXON DE 12000 BTU FRIO/CALOR.	1	N/C	N/C	BTU	ASIA	700.000	700.000	MS	PARAGUAY	230.000	230.000
17	ACOND. DE AIRE DE PARED MARCA LEXON DE 12000 BTU FRIO/CALOR .	1	N/C	N/C	BTU	ASIA	700.000	700.000	MS	PARAGUAY	230.000	230.000
18	ACOND. DE AIRE DE PARED MARCA LEXON DE 12000 BTU FRIO/CALOR.	1	N/C	N/C	BTU	ASIA	700.000	700.000	MS	PARAGUAY	230.000	230.000
9	ACOND. DE AIRE DE PARED MARCA LEXON DE 12000 BTU FRIO/CALOR.	1	N/C	N/C	BTU	ASIA	700.000	700.000	MS	PARAGUAY	230.000	230.000
0	MARCA CARRIER TIPO VENTANA 12000 BTU -	1	N/C	N/C	CARRIER	ASIA	400.000	400.000	MS	PARAGUAY	230.000	230.000
1	MARCA SPRINGER TIPO VENTANA 12000 BTU -	1	N/C	N/C	SPRINGER	ASIA	400.000	400.000	MS	PARAGUAY	230.000	230.000
2	MARCA SPRINGER TIPO VENTANA 18000 BTU -	1	N/C	N/C	SPRINGER	ASIA	400.000	400.000	MS	PARAGUAY	230.000	230.000

aura Benz
ministración y Fina
ional de Salu

23	MARCA SPRINGER TIPO VENTANA 12000 BTU - CODIGO PATRIMONIAL	1	N/C	N/C	SPRINGER	ASIA	400.000	400.000	MS	PARAGUAY	230.000	230.000
24	MARCA CONSUL TIPO VENTANA 12000 BTU -	1	N/C	N/C	CONSUL	ASIA	500.000	500.000	MS	PARAGUAY	230.000	230.000
25	MARCA SPRINGER TIPO VENTANA 18000 BTU - CODIGO PATRIMONIAL	1	N/C	N/C	SPRINGER	ASIA	400.000	400.000	MS	PARAGUAY	230.000	230.000
26	MARCA SPRINGER TIPO VENTANA 12000 BTU -	1	N/C	N/C	SPRINGER	ASIA	400.000	400.000	MS	PARAGUAY	230.000	230.000
27	MARCA VCP TIPO SPLIT 18000 BTU -	1	N/C	N/C	VCP	ASIA	400.000	400.000	MS	PARAGUAY	450.000	450.000
28	MARCA MTDEP TIPO SPLIT 18000 BTU -	1	N/C	N/C	MTDEP	ASIA	400.000	400.000	MS	PARAGUAY	450.000	450.000
29	MARCA VCP TIPO SPLIT 24000 BTU -	1	N/C	N/C	VCP	ASIA	400.000	400.000	MS	PARAGUAY	450.000	450.000
30	MARCA VCP TIPO SPLIT 18000 BTU -	1	N/C	N/C	VCP	ASIA	400.000	400.000	MS	PARAGUAY	450.000	450.000
31	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA SPRINGER DE 18.000 BTU. FRIO.	1	N/C	N/C	SPRINGER	ASIA	400.000	400.000	MS	PARAGUAY	230.000	230.000
32	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA SPRINCGER DE 18.000 BTU FRI/CAOR.	1	N/C	N/C	SPRINGER	ASIA	400.000	400.000	MS	PARAGUAY	230.000	230.000
33	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA SPRINGER DE 18.000 BTU. FRIO/CALOR C.C. IMP. REPRESNT. FACT. Nº 0224.	1	N/C	N/C	SPRINGER	ASIA	400.000	400.000	MS	PARAGUAY	230.000	230.000
34	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA GIBSON DE 18.000 BTU FRIO/CALOR.	1	N/C	N/C	GIBSON	ASIA	400.000	400.000	MS	PARAGUAY	200.000	200.000
35	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA GIBSON DE 18,000 BTU FRIO/CALOR.	1	N/C	N/C	GIBSON	ASIA	400.000	400.000	MS	PARAGUAY	200.000	200.000
36	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA GIBSON DE 18,000 BTU FRIO/CALOR.	1	N/C	N/C	GIBSON	ASIA	400.000	400.000	MS	PARAGUAY	200.000	200.000
37	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA SPRINGER DE 18.000 BTU FRIO/CALOR FACT. Nº 0024.	1	N/C	N/C	SPRINGER	ASIA	400.000	400.000	MS	PARAGUAY	200.000	200.000
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA SPRINGER DE 24.000 BTU FRIO/CALOR, 20370.	1	N/C	N/C	SPRINGER	ASIA	400.000	400.000	MS	PARAGUAY	200.000	200.000

Lic. María Laura Benza
Directora de Administración y Finanzas
Instituto Nacional de Salud

39	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA SPRINGER DE 24.000 BTU FRIO/CALOR C.C.	1	N/C	N/C	SPRINGER	ASIA	400.000	400.000	MS	PARAGUAY	200.000	200.000
40	SPLIT MARCA WESPOINT DE 12,000 BTU FRIO/CALOR C/CONTROL REMOTO MODELO WSN-12H. COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO SPLIT MARCA WESPOINT DE 12.000 BTU FRIO/CALOR CON CONTROL REMOTO MODELO WSN-12HE	1	N/C	N/C	WESPOIN	ASIA	1.500.000	1.500.000	MS	PARAGUAY	200.000	200.000
41	MARCA WESPOINT DE 12.000 BTU FRIO/CALOR CON CONTROL REMOTO MODELO WSN-12HE. EVAPORIZADOR PARA AIRE ACONDICIONADO SPLIT MARCA WESPOINT DE 12.000 BTU FRIO/CALOR CONTROL REMOTO MODELO WSN-12HE.	1	N/C	N/C	WESPOIN	ASIA	1.500.000	1.500.000	MS	PARAGUAY	450.000	450.000
42	EVAPORIZADOR PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT MARCA WESPOINT DE 18.000 BTU FRIO/CALOR C/CONTROL REMOTO MODELO WSN-18H. COMPRESOR DE AIRE ACONDICIONADO MARCA WESPOINT DE 18.000 BTU.	1	N/C	N/C	WESPOIN	ASIA	1.500.000	1.500.000	MS	PARAGUAY	450.000	450.000
43	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE PARED DE 18.000 BTU MARCA MIDAS.	1	N/C	N/C	MIDAS	ASIA	400.000	400.000	MS	PARAGUAY	450.000	450.000
44	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE PARED DE 18.000 BTU MARCA MIDAS.	1	N/C	N/C	MIDAS	ASIA	400.000	400.000	MS	PARAGUAY	450.000	450.000
45	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE PARED DE 12.000 BTU MARCA TOKYO.	1	N/C	N/C	TOKYO	ASIA	300.000	300.000	MS	PARAGUAY	450.000	450.000
46	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE PARED DE 12.000 BTU MARCA TOKYO.CAMBIO DE FILTRO.	1	N/C	N/C	TOKYO	ASIA	300.000	300.000	MS	PARAGUAY	450.000	450.000
47	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE PARED DE 24.000 BTU MARCA MIDAS.	1	N/C	N/C	MIDAS	ASIA	400.000	400.000	MS	PARAGUAY	450.000	450.000
48	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT DE PARED DE 24.000 BTU MARCA MIDAS.	1	N/C	N/C	MIDAS	ASIA	400.000	400.000	MS	PARAGUAY	450.000	450.000
49	SPLIT MARCA MIDAS DE 48,000 BTU FRIO/CALOR CON CONTROL REMOTO MODELO MUA 48 HR. COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT MARCA MIDAS DE 48.000 BTU FRIO/CALOR MODELO MUA 48HR	1	N/C	N/C	MIDAS	ASIA	2.400.000	2.400.000	MS	PARAGUAY	450.000	450.000
50	MARCA MIDAS DE 48.000 BTU. FRIO/CALOR CON CONTROL REMOTO. MODELO POWER SUPLY. SERIE Nº 8731537178307120400017.- EVAPORIZADOR PARA AIRE ACONDICIONADO SPIT MARCA MIDAS DE 48.000 BTU MODELO POWER SUPLY.	1	N/C	N/C	MIDAS	ASIA	2.400.000	2.400.000	MS	PARAGUAY	450.000	450.000
51	COMPRESOR PARA AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60.000 BTU NOMINALES DE 3/380V50HZ, FRIO CALOR SERIE Nº 0511733627. . CONDENSADOR DE AIRE ACONDICIONADO TIPO SPLIT DE 60.000 BTU MARCA TGM FRIO/CALOR.	1	N/C	N/C	TGM	ASIA	4.400.000	4.400.000	MS	PARAGUAY	450.000	450.000
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA SPRINGER DE 12.000 BTU. FRIO/CALOR.	1	N/C	N/C	SPRINGER	ASIA	400.000	400.000	MS	PARAGUAY	200.000	200.000
	AIRE ACONDICIONADOR TIPO VENTANA MARCA CONSUL MASTER DE 12.000 BTU. FRIO/CALOR.	1	N/C	N/C	CONSUL	ASIA	400.000	400.000	MS	PARAGUAY	200.000	200.000
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA SPRINGER DE 12.000 BTU FRIO/CALOR.	1	N/C	N/C	SPRINGER	ASIA	400.000	400.000	MS	PARAGUAY	200.000	200.000

Lic. María Laura Benza
Dirección de Administración y Finanzas
Instituto Nacional de Salud

55	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA MIDAS DE 12.000 BTU. FRIO/CALOR.	1	N/C	N/C	MIDAS	ASIA	400.000	400.000	MS	PARAGUAY	200.000	200.000
56	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA CONSUL MASTER DE 12.000 BTU FRIO/CALOR.	1	N/C	N/C	CONSUL	ASIA	400.000	400.000	MS	PARAGUAY	200.000	200.000
57	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA WESPOINT. FRIO/CALOR. DE 12.000 BTU.	1	N/C	N/C	WESPOIN	ASIA	400.000	400.000	MS	PARAGUAY	200.000	200.000
58	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA SPRINGER DE 12.000 BTU FRIO/CALOR.	1	N/C	N/C	SPRINGER	ASIA	400.000	400.000	MS	PARAGUAY	200.000	200.000
59	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA WESPOINT. FRIO/CALOR. DE 12.000 BTU	1	N/C	N/C	WESPOIN	ASIA	400.000	400.000	MS	PARAGUAY	200.000	200.000
60	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA WESPOINT. FRIO/CALOR DE 12.000. BTU.	1	N/C	N/C	WESPOIN	ASIA	400.000	400.000	MS	PARAGUAY	200.000	200.000
61	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA. MARCA CONSUL MASTER DE 12.000 BTU.	1	N/C	N/C	CONSUL	ASIA	300.000	300.000	MS	PARAGUAY	200.000	200.000
62	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA MIDAS DE 12.000 BTU. FRIO/CALOR.	1	N/C	N/C	MIDAS	ASIA	400.000	400.000	MS	PARAGUAY	200.000	200.000
63	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA . MARCA MIDAS DE 12.000 BTU. FRIO/CALOR.	1	N/C	N/C	MIDAS	ASIA	400.000	400.000	MS	PARAGUAY	200.000	200.000
64	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA SPRINGER DE 12.000 BTU FRIO/CALOR.	1	N/C	N/C	SPRINGER	ASIA	400.000	400.000	MS	PARAGUAY	200.000	200.000
5	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA CONSUL DE 12.000 BTU FRIO/CALOR SIN MODELO SIN SERIAL.	1	N/C	N/C	CONSUL	ASIA	400.000	400.000	MS	PARAGUAY	200.000	200.000
6	APARATO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA MIDAS DE 12.000 BTU FRIO/CALOR .	1	N/C	N/C	MIDAS	ASIA	400.000	400.000	MS	PARAGUAY	200.000	200.000
7	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA CONSUL MASTER DE 12.000 BTU. FRIO/CALOR.	1	N/C	N/C	CONSUL	ASIA	400.000	400.000	MS	PARAGUAY	200.000	200.000
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA CONSUL MASTER DE 12000 BTU. CAMBIO DE FILTRO. CARGA DE GAS. LIMPIEZA DE PARTES. MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL	1	N/C	N/C	CONSUL	ASIA	400.000	400.000	MS	PARAGUAY	200.000	200.000
	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA SPRINGER DE 12.000 BTU FRIO/CALOR. CAMBIO DE FILTRO. CARGA DE GAS. LIMPIEZA DE PARTES. MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL	1	N/C	N/C	SPRINGER	ASIA	400.000	400.000	MS	PARAGUAY	200.000	200.000

Maria Laura Benza
Administración y Finanzas
Nacional de Salud

70	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA SPRINGER DE 18.000 BTU , FRIO. CAMBIO DE FILTRO. CARGA DE GAS. LIMPIEZA DE PARTES. MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL	1	N/C	N/C	SPRINGER	ASIA	400.000	400.000	MS	PARAGUAY	200.000	200.000
71	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA SPRINCGER DE 18.000 BTU FRI/CAOR. CAMBIO DE FILTRO. CARGA DE GAS. LIMPIEZA DE PARTES. MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL	1	N/C	N/C	SPRINGER	ASIA	400.000	400.000	MS	PARAGUAY	200.000	200.000
72	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA SPRINGER DE 18.000 BTU . FRIO/CALOR C.C. IMP. REPRESNT. FACT. Nº 0224. CAMBIO DE FILTRO. CARGA DE GAS. LIMPIEZA DE PARTES. MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL	1	N/C	N/C	SPRINGER	ASIA	400.000	400.000	MS	PARAGUAY	200.000	200.000
73	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA GIBSON DE 18.000 BTU FRIO/CALOR. CAMBIO DE FILTRO. CARGA DE GAS. LIMPIEZA DE PARTES. MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL	1	N/C	N/C	GIBSON	ASIA	400.000	400.000	MS	PARAGUAY	200.000	200.000
74	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA GIBSON DE 18.000 BTU FRIO/CALOR. CAMBIO DE FILTRO. CARGA DE GAS. LIMPIEZA DE PARTES. MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL	1	N/C	N/C	GIBSON	ASIA	400.000	400.000	MS	PARAGUAY	200.000	200.000
75	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA GIBSON DE 18.000 BTU FRIO/CALOR. CAMBIO DE FILTRO. CARGA DE GAS. LIMPIEZA DE PARTES. MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL	1	N/C	N/C	GIBSON	ASIA	400.000	400.000	MS	PARAGUAY	200.000	200.000
76	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA SPRINGER DE 18.000 BTU FRIO/CALOR FACT. Nº 0024. CAMBIO DE FILTRO. CARGA DE GAS. LIMPIEZA DE PARTES. MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL	1	N/C	N/C	SPRINGER	ASIA	400.000	400.000	MS	PARAGUAY	200.000	200.000
77	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA SPRINGER DE 24.000 BTU FRIO/CALOR. 20370 CAMBIO DE FILTRO. CARGA DE GAS. LIMPIEZA DE PARTES. MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL	1	N/C	N/C	SPRINGER	ASIA	400.000	400.000	MS	PARAGUAY	200.000	200.000
78	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA GIBSON DE 24.000BTU FRIO/CALOR C.C. AMERICA AIR S.R.L. FACT. Nº 1168. CAMBIO DE FILTRO. CARGA DE GAS. LIMPIEZA DE PARTES. MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL	1	N/C	N/C	GIBSON	ASIA	800.000	800.000	MS	PARAGUAY	200.000	200.000
79	AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA MARCA SPRINGER DE 24.000 BTU FRIO/CALOR C.C. CAMBIO DE FILTRO. CARGA DE GAS. LIMPIEZA DE PARTES. MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL	1	N/C	N/C	SPRINGER	ASIA	800.000	800.000	MS	PARAGUAY	200.000	200.000
			TOTAL LOTE	TOTAL LOTE	TOTAL LOTE			47.400.000	TOTAL LOTE			22.520.000

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RELOJ MARCADOR DE ASISTENCIA

1	RELOJ DIGITAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO , LIMPIEZA DE TODOS LOS COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS, PUESTA A PUNTO Y DESARROLLO, PROVISION DE RELOJ SIMILIAR PARA USO MIENTRAS DURE EL MANTENIMIENTO	1	N/C	N/C	HENRY	ASIA	1.000.000	1.000.000	MS	PARAGUAY	700.000	700.000
2	RELOJ MARCADOR BIOMETRICO MARCA HENRY MOD. BLOCARD EASY SERIE Nº 40972. CAMBIO DE BATERIA MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO	1	N/C	N/C	HENRY	ASIA	1.000.000	1.000.000	MS	PARAGUAY	900.000	900.000
3	RELOJ MARCADOR DE FICHA ELECTRICO MANTENIMIENTO GENERAL PREVENTIVO	1	N/C	N/C	HENRY	ASIA	1.000.000	1.000.000	MS	PARAGUAY	900.000	900.000
4					TOTAL LOTE			3.000.000	TOTAL LOTE			2.500.000

Lic. María Laura Benza
Directora de Administración y Finanzas
Instituto Nacional de Salud

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINA PLASTIFICADORA														
1	MAQUINA PLASTIFICADORA MARCA JEELISI MODELO A3 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO , LIMPIEZA DE TODOS LOS COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS, PUESTA A PUNTO Y DESARROLLO,CAMBIO DE PARTES DAÑADAS	1	N/C	N/C	JEELIS	ASIA	250.000	250.000	MS	PARAGUAYA	250.000	250.000
			TOTAL GS	TOTAL GS	TOTAL GS			250.000	TOTAL GS			250.000
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS VARIOS												
1	HELADERA MARCA BRASTEMP MANTENIMIENTO PREVENTIVO . LIMPIEZA DE TODOS LOS COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS. PINTURA. CARGA DE GAS PUESTA A PUNTO Y DESARROLLO.CAMBIO DE PARTES DAÑADAS	1	N/C	N/C	BRASTEMP	BRASIL	1.000.000	1.000.000	MS	PARAGUAYA	300.000	300.000
2	COCINA MARCA ATLAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO . LIMPIEZA DE TODOS LOS COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS. PINTURA. PUESTA A PUNTO Y DESARROLLO.CAMBIO DE PARTES DAÑADAS	1	N/C	N/C	ATLAS	ASIA	600.000	600.000	MS	PARAGUAYA	300.000	300.000
	MICROONDAS MARCA TOKIO 18 L MANTENIMIENTO PREVENTIVO . LIMPIEZA DE TODOS LOS COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS. PUESTA A PUNTO Y DESARROLLO.CAMBIO DE PARTES DAÑADAS	1	N/C	N/C	TOKYO	ASIA	600.000	600.000	MS	PARAGUAYA	650.000	650.000
	ASPIRADORA MARCA LAOOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO . LIMPIEZA DE TODOS LOS COMPONENTES INTERNOS Y EXTERNOS, PUESTA A PUNTO Y DESARROLLO.CAMBIO DE PARTES DAÑADAS	1	N/C	N/C	LADOR	ASIA	1.000.000	1.000.000	MS	PARAGUAYA	100.000	100.000
			TOTAL GS	TOTAL GS	TOTAL GS			3.200.000	TOTAL GS			1.350.000

Lic. María Laura Benza Raggio
Coordinación Operativa SUB U.O.C. 41