COMANDO DE LA FUERZA AEREA

COMITÉ DE EVALUACION

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

ADQUISICIÓN DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS

LOTE Nº 1 - UNIDAD ADMINISTRATIVA COMFAER			HZ INGENIERIA				COPYPRINTER				INSUSERV			
ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN / ESPECIFICACION TECNICA	Cant	MARCA	PROCED	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCED	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCED	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**LANIER 7313 COPIER DE LA AYUDANTIA COMFAER:** Limpieza del interior y exterior de la maquina (Aspirado). Diagnostico y presupuesto de los trabajos a realizar antes de los servicios de mantenimientos preventivos. Incluye lubricación, ajuste del sistema, Reparaciones que incluyen en caso de desperfecto repuestos como: cuchilla, ruedas de separacion, rodillos de presion, engranajes varios, rodillos fusor, unas de separacion, goma de arrastre de de papel, lampara de exposicion, lampara fusor, revelador, collares. Mantenimientos hasta 30.000 copias y	2	HZ Ingenieria	Nacional	620.000	**1.240.000**	Copyprinter	Nacional	2.000.000	**4.000.000**	Insuserv	Nacional	850.000	**1.700.000**
2	**HP LASER JET 2015 DN DE LA AYUDANTIA COMFAER:** Limpieza del interior y exterior de la maquina (Aspirado). Diagnostico y presupuesto de los trabajos a realizar antes de los servicios de mantenimientos preventivos. Incluye lubricación, ajuste del sistema, Reparaciones que incluyen en caso de desperfecto repuestos. Mantenimientos hasta 30.000 copias y suministro de un cartucho de toner. Numero de rotulado 1266.	2	HZ Ingenieria	Nacional	600.000	**1.200.000**	Copyprinter	Nacional	2.000.000	**4.000.000**	Insuserv	Nacional	550.000	**1.100.000**
3	**LANIER 7313 COPIER DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL A-1:** Limpieza del interior y exterior de la maquina (Aspirado). Diagnostico y presupuesto de los trabajos a realizar antes de los servicios de mantenimientos preventivos. Incluye lubricación, ajuste del sistema, Reparaciones que incluyen en caso de desperfecto repuestos como: cuchilla, ruedas de separacion, rodillos de presion, engranajes varios, rodillos fusor, unas de separacion, goma de arrastre de de papel, lampara de exposicion, lampara fusor, revelador, collares. Mantenimientos hasta 30.000 copias y	2	HZ Ingenieria	Nacional	620.000	**1.240.000**	Copyprinter	Nacional	2.000.000	**4.000.000**	Insuserv	Nacional	850.000	**1.700.000**
4	**CANON IR 1210 DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL A-1:** Limpieza del interior y exterior de la maquina (Aspirado). Diagnostico y presupuesto de los trabajos a realizar antes de los servicios de mantenimientos preventivos. Incluye lubricación, ajuste del sistema, Reparaciones que incluyen en caso de desperfecto repuestos como: cuchilla, ruedas de separacion, rodillos de presion, engranajes varios, rodillos fusor, unas de separacion, goma de arrastre de de papel, lampara de exposicion, lampara fusor, revelador, collares. Mantenimientos hasta 30.000 copias y suministro de toner. Con numero de rotulado 1653.	2	HZ Ingenieria	Nacional	650.000	**1.300.000**	Copyprinter	Nacional	2.000.000	**4.000.000**	Insuserv	Nacional	780.000	**1.560.000**

5	**HP LASER JET P 3015 DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL A-1:** Limpieza del interior y exterior de la maquina (Aspirado). Diagnostico y presupuesto de los trabajos a realizar antes de los servicios de mantenimientos preventivos. Incluye lubricación, ajuste del sistema, Reparaciones que incluyen en caso de desperfecto repuestos. Mantenimientos hasta 30.000 copias y suministro de un cartucho de toner. Numero de rotulado 2732.	2	HZ Ingenieria	Nacional	700.000	**1.400.000**	Copyprinter	Nacional	2.000.000	**4.000.000**	Insuserv	Nacional	550.000	**1.100.000**
6	**HP LASER JET P 2055 DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL A-1:** Limpieza del interior y exterior de la maquina (Aspirado). Diagnostico y presupuesto de los trabajos a realizar antes de los servicios de mantenimientos preventivos. Incluye lubricación, ajuste del sistema, Reparaciones que incluyen en caso de desperfecto repuestos. Mantenimientos hasta 30.000 copias y suministro de un cartucho de toner. Numero de rotulado 1383.	2	HZ Ingenieria	Nacional	680.000	**1.360.000**	Copyprinter	Nacional	2.000.000	**4.000.000**	Insuserv	Nacional	550.000	**1.100.000**
7	**HP LASER JET 2410 DEL DEPARTAMENTO DE INTELIGENCIA A-2:** Limpieza del interior y exterior de la maquina (Aspirado). Diagnostico y presupuesto de los trabajos a realizar antes de los servicios de mantenimientos preventivos. Incluye lubricación, ajuste del sistema, Reparaciones que incluyen en caso de desperfecto repuestos. Mantenimientos hasta 30.000 copias y suministro de un cartucho de toner. Numero de rotulado 2950.	2	HZ Ingenieria	Nacional	700.000	**1.400.000**	Copyprinter	Nacional	2.000.000	**4.000.000**	Insuserv	Nacional	550.000	**1.100.000**
8	**SHARP AL -1642 CS DE LA ASESORIA JURIDICA:** Limpieza del interior y exterior de la maquina (Aspirado). Diagnostico y presupuesto de los trabajos a realizar antes de los servicios de mantenimientos preventivos. Incluye lubricación, ajuste del sistema, Reparaciones que incluyen en caso de desperfecto repuestos como: cuchilla, ruedas de separacion, rodillos de presion, engranajes varios, rodillos fusor, unas de separacion, goma de arrastre de de pspel, lampara de exposicion, lampara fusor, revelador, collares. Mantenimientos hasta 30.000 copias y suministro de toner. Con	2	HZ Ingenieria	Nacional	580.000	**1.160.000**	Copyprinter	Nacional	2.000.000	**4.000.000**	Insuserv	Nacional	980.000	**1.960.000**
9	**CANON IR 1024 DE LA UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES:** Limpieza del interior y exterior de la maquina (Aspirado). Diagnostico y presupuesto de los trabajos a realizar antes de los servicios de mantenimientos preventivos. Incluye lubricación, ajuste del sistema, Reparaciones que incluyen en caso de desperfecto repuestos como: cuchilla, ruedas de separacion, rodillos de presion, engranajes varios, rodillos fusor, unas de separacion, goma de arrastre de de papel, lampara de exposicion, lampara fusor, revelador, collares. Mantenimientos hasta 30.000 copias y suministro de toner. Con numero de rotulado 2726.	2	HZ Ingenieria	Nacional	700.000	**1.400.000**	Copyprinter	Nacional	2.000.000	**4.000.000**	Insuserv	Nacional	850.000	**1.700.000**
10	**HP LASER JET P 2015 DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD:** Limpieza del interior y exterior de la maquina (Aspirado). Diagnostico y presupuesto de los trabajos a realizar antes de los servicios de mantenimientos preventivos. Incluye lubricación, ajuste del sistema, Reparaciones que incluyen en caso de desperfecto repuestos. Mantenimientos hasta 30.000 copias y suministro de un cartucho de toner. Numero de rotulado 1781.	2	HZ Ingenieria	Nacional	600.000	**1.200.000**	Copyprinter	Nacional	2.000.000	**4.000.000**	Insuserv	Nacional	550.000	**1.100.000**

11	**HP LASER JET P 1606 DN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA COMFAER:** Limpieza del interior y exterior de la maquina (Aspirado). Diagnostico y presupuesto de los trabajos a realizar antes de los servicios de mantenimientos preventivos. Incluye lubricación, ajuste del sistema, Reparaciones que incluyen en caso de desperfecto repuestos. Mantenimientos hasta 30.000 copias y suministro de un cartucho de toner. Numero de rotulado 2730.	2	HZ Ingenieria	Nacional	600.000	**1.200.000**	Copyprinter	Nacional	2.000.000	**4.000.000**	Insuserv	Nacional	550.000	**1.100.000**
12	**CANON IR 1024 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA COMFAER:** Limpieza del interior y exterior de la maquina (Aspirado). Diagnostico y presupuesto de los trabajos a realizar antes de los servicios de mantenimientos preventivos. Incluye lubricación, ajuste del sistema, Reparaciones que incluyen en caso de desperfecto repuestos como: cuchilla, ruedas de separacion, rodillos de presion, engranajes varios, rodillos fusor, unas de separacion, goma de arrastre de de papel, lampara de exposicion, lampara fusor, revelador, collares. Mantenimientos hasta 30.000 copias y	2	HZ Ingenieria	Nacional	700.000	**1.400.000**	Copyprinter	Nacional	2.000.000	**4.000.000**	Insuserv	Nacional	850.000	**1.700.000**
13	**LANIER 7313 COPIER DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA COMFAER:** Limpieza del interior y exterior de la maquina (Aspirado). Diagnostico y presupuesto de los trabajos a realizar antes de los servicios de mantenimientos preventivos. Incluye lubricación, ajuste del sistema, Reparaciones que incluyen en caso de desperfecto repuestos como: cuchilla, ruedas de separacion, rodillos de presion, engranajes varios, rodillos fusor, unas de separacion, goma de arrastre de de papel, lampara de exposicion, lampara fusor, revelador, collares. Mantenimientos hasta 30.000 copias y suministro de toner. Sin numero de rotulado.	2	HZ Ingenieria	Nacional	620.000	**1.240.000**	Copyprinter	Nacional	2.000.000	**4.000.000**	Insuserv	Nacional	850.000	**1.700.000**
14	**LANIER 7320 DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA COMFAER:** Limpieza del interior y exterior de la maquina (Aspirado). Diagnostico y presupuesto de los trabajos a realizar antes de los servicios de mantenimientos preventivos. Incluye lubricación, ajuste del sistema, Reparaciones que incluyen en caso de desperfecto repuestos como: cuchilla, ruedas de separacion, rodillos de presion, engranajes varios, rodillos fusor, unas de separacion, goma de arrastre de de papel, lampara de exposicion, lampara fusor, revelador, collares. Mantenimientos hasta 30.000 copias y	2	HZ Ingenieria	Nacional	650.000	**1.300.000**	Copyprinter	Nacional	2.000.000	**4.000.000**	Insuserv	Nacional	850.000	**1.700.000**
15	**CANON IR 1024 DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES A-3:** Limpieza del interior y exterior de la maquina (Aspirado). Diagnostico y presupuesto de los trabajos a realizar antes de los servicios de mantenimientos preventivos. Incluye lubricación, ajuste del sistema, Reparaciones que incluyen en caso de desperfecto repuestos como: cuchilla, ruedas de separacion, rodillos de presion, engranajes varios, rodillos fusor, unas de separacion, goma de arrastre de de papel, lampara de exposicion, lampara fusor, revelador, collares. Mantenimientos hasta 30.000 copias y suministro de toner. Con numero de rotulado 2725.	2	HZ Ingenieria	Nacional	700.000	**1.400.000**	Copyprinter	Nacional	2.000.000	**4.000.000**	Insuserv	Nacional	780.000	**1.560.000**

16	HP LASER JET P 3745 DEL DEPARTAMENTO DE OPERACIONES A-3: Limpieza del interior y exterior de la maquina (Aspirado). Diagnostico y presupuesto de los trabajos a realizar antes de los servicios de mantenimientos preventivos. Incluye lubricación, ajuste del sistema, Reparaciones que incluyen en caso de desperfecto repuestos. Mantenimientos hasta 30.000 copias y suministro de un cartucho de toner. Sin INumero de rotulado.	2	HZ Ingenieria	Nacional	750.000	**1.500.000**	Copyprinter	Nacional	2.000.000	**4.000.000**	Insuserv	Nacional	550.000	**1.100.000**
TOTAL						**20.940.000**				**64.000.000**				**22.980.000**

LOTE N° 2 - UNIDAD ADMINISTRATIVA IBA			HZ INGENIERIA				COPYPRINTER				INSUSERV			
ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN / ESPECIFICACION TECNICA	Cont	MARCA	PROCED	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCED	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCED	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora TOSHIBA e-studio 166, incluye servicio de mantenimientos preventivos, lubricacion, ajuste del sistema, reparaciones, incluye repuestos como cilindro, rodillos, cuchilla, modulo de copiado, unidad de revelado, rodillo de arrastre, engranajes, rodillo fusor superior, uñas, etc. Suministro de toner	6	HZ Ingenieria	Nacional	300.000	**1.800.000**	Copyprinter	Nacional	2.000.000	**12.000.000**	Insuserv	Nacional	780.000	**4.680.000**
2	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora SHARP AL 1641 CS, incluye servicio de mantenimientos preventivos, lubricacion, ajuste del sistema, reparaciones, incluye repuestos como cilindro, rodillos, cuchilla, modulo de copiado, unidad de revelado, rodillo de arrastre, engranajes, rodillo fusor superior, uñas, etc. Suministro de toner	6	HZ Ingenieria	Nacional	250.000	**1.500.000**	Copyprinter	Nacional	2.000.000	**12.000.000**	Insuserv	Nacional	850.000	**5.100.000**
3	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON IR 1210, incluye servicio de mantenimientos preventivos, lubricacion, ajuste del sistema, reparaciones, incluye repuestos como cilindro, rodillos, cuchilla, modulo de copiado, unidad de revelado, rodillo de arrastre, engranajes, rodillo fusor superior, uñas, etc. Suministro de toner	12	HZ Ingenieria	Nacional	200.000	**2.400.000**	Copyprinter	Nacional	2.000.000	**24.000.000**	Insuserv	Nacional	780.000	**9.360.000**
4	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora digital Oki MB 480, incluye servicio de mantenimientos preventivos, lubricacion, ajuste del sistema, reparaciones, incluye repuestos como cilindro, rodillos, cuchilla, modulo de copiado, unidad de revelado, rodillo de arrastre, engranajes, rodillo fusor superior, uñas, etc. Suministro de toner	8	HZ Ingenieria	Nacional	330.000	**2.640.000**	Copyprinter	Nacional	3.000.000	**24.000.000**	Insuserv	Nacional	850.000	**6.800.000**
TOTAL						**8.340.000**				**72.000.000**				**26.940.000**

LOTE Nº 3 - UNIDAD ADMINISTRATIVA BAT			HZ INGENIERIA				COPYPRINTER				INSUSERV			
ITEMS	DESCRIPCION DEL BIEN / ESPECIFICACION TECNICA	Cant	MARCA	PROCED	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCED	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	MARCA	PROCED	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora SHARP AL 1641 CS, incluye servicio de mantenimientos preventivos, lubricacion, ajuste del sistema, reparaciones, incluye repuestos como cilindro, rodillos, cuchilla, modulo de copiado, unidad de revelado, rodillo de arrastre, engranajes, rodillo fusor superior, uñas, etc. Suministro de toner	4	HZ Ingenieria	Nacional	250.000	**1.000.000**	Copyprinter	Nacional	2.000.000	**8.000.000**	Insuserv	Nacional	850.000	**3.400.000**
2	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora CANON IR 1210, incluye servicio de mantenimientos preventivos, lubricacion, ajuste del sistema, reparaciones, incluye repuestos como cilindro, rodillos, cuchilla, modulo de copiado, unidad de revelado, rodillo de arrastre, engranajes, rodillo fusor superior, uñas, etc. Suministro de toner	4	HZ Ingenieria	Nacional	220.000	**880.000**	Copyprinter	Nacional	2.000.000	**8.000.000**	Insuserv	Nacional	780.000	**3.120.000**
3	Mantenimiento y reparacion de fotocopiadora digital Oki MB 480, incluye servicio de mantenimientos preventivos, lubricacion, ajuste del sistema, reparaciones, incluye repuestos como cilindro, rodillos, cuchilla, modulo de copiado, unidad de revelado, rodillo de arrastre, engranajes, rodillo fusor superior, uñas, etc. Suministro de toner	4	HZ Ingenieria	Nacional	330.000	**1.320.000**	Copyprinter	Nacional	3.000.000	**12.000.000**	Insuserv	Nacional	950.000	**3.800.000**
TOTAL						**3.200.000**				**28.000.000**				**10.320.000**

NESTOR EMILIANO ROA
VS 1º TEC - MIEMBRO COMITÉ

ROBERTO ANTONIO VIDAL
TTE AVL - MIEMBRO COMITÉ

GRACIELA NOEMI VERA
STTE AVL - MIEMBRO COMITÉ

CARLOS BORJA PRIETO
TTE 1º AVL - PRESIDENTE COMITÉ DE EVALUACION