Universidad Nacional de Asunción
Facultad de Filosofía
Unidad Operativa de Contrataciones

U.N.A.

Comandante Gamarra y Gobernador Irala - Asunción – Paraguay
Teléfono: 422-416 / 422-293 / 421-329 Interno 201
E mail: rgonzale@fil.una.py
RUC Nº: 80000757-3

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS - ID. Nº 377.949							COPYPRINTER de Alberto Benítez	ANEXO B - 02 - 08 DISTEC de Augusto Georgerino	G&B de Catalina Almada	RV SERVICE de Rodolfo villalba
Nro. De Orden	Códigos del Catálogo	Nro. de Ítems/Lote	Listado de Servicios Requeridos para cada uno de los Equipos de copiado con repuestos incluidos.	Unidad de Medida	Present.	Cant.	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido
1	81141804-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA CANNON IR2018N								
		1.1	Mantenimiento general y limpieza del equipo	Unidad	Evento	1	71.000	80.000	90.000	70.000
		1.2	Cambio y/o Reposición de Cilindro	Unidad	Evento	1	85.200	96.000	108.000	84.000
		1.3	Lámpara de explosión	Unidad	Evento	1	35.500	40.000	5.000	35.000
		1.4	Lámpara de fusor	Unidad	Evento	1	35.500	40.000	5.000	35.000
		1.5	Lámpara de copiado	Unidad	Evento	1	35.500	40.000	35.000	35.000
		1.6	Rodillo fusor	Unidad	Evento	1	106.500	120.000	15.000	105.000
		1.7	Rodillo de presión	Unidad	Evento	1	106.500	120.000	120.000	105.000
		1.8	Cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	56.800	64.000	64.000	56.000
		1.9	Zócalo de carga	Unidad	Evento	1	35.500	40.000	2.500	35.000
		1.10	Zócalo de transferencia	Unidad	Evento	1	35.500	40.000	2.500	35.000
		1.11	Uña de fusor	Unidad	Evento	1	28.400	32.000	28.000	28.000
		1.12	Termisor	Unidad	Evento	1	35.500	40.000	35.000	35.000
		1.13	Buje de fusor	Unidad	Evento	1	14.200	16.000	14.000	14.000
		1.14	Engranaje de fusor	Unidad	Evento	1	15.620	17.600	15.400	15.000
		1.15	Placa de alta tensión	Unidad	Evento	1	177.500	200.000	150.000	175.000
		1.16	Coronas	Unidad	Evento	1	35.500	40.000	2.500	35.000
		1.17	Kit de revelado	Unidad	Evento	1	177.500	200.000	200.000	175.000
		1.18	Kit de fusor	Unidad	Evento	1	213.000	240.000	150.000	210.000
		1.19	Kit unidad láser	Unidad	Evento	1	213.000	240.000	210.000	210.000
		1.20	Kit unidad de arrastre	Unidad	Evento	1	127.800	144.000	126.000	126.000
					PRECIO TOTAL		1.641.520	1.849.600	1.377.900	1.618.000

Lic. Alberto Rodrigo González Martínez
Jefe de U.O.C.
Facultad de Filosofía - UNA

Nro. De Orden	Códigos del Catálogo	Nro. de Ítems/Lote	Listado de Servicios Requeridos para cada uno de los Equipos de copiado con repuestos incluidos.	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido
2	81141804-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA DE RICOH MP-1900								
		2.1	Mantenimiento general y limpieza del equipo	Unidad	Evento	1	71.000	80.000	90.000	70.000
		2.2	Cambio y/o Reposición de Cilindro	Unidad	Evento	1	85.200	96.000	108.000	84.000
		2.3	Revelador	Unidad	Evento	1	127.800	144.000	18.000	126.000
		2.4	Lámpara de explosión	Unidad	Evento	1	35.500	40.000	5.000	35.000
		2.5	Lámpara de fusor	Unidad	Evento	1	35.500	40.000	35.000	35.000
		2.6	Lámpara de copiado	Unidad	Evento	1	35.500	40.000	5.000	35.000
		2.7	Rodillo fusor	Unidad	Evento	1	127.800	144.000	144.000	126.000
		2.8	Rodillo de presión	Unidad	Evento	1	106.500	120.000	120.000	105.000
		2.9	Cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	42.600	48.000	3.000	42.000
		2.10	Zócalo de carga	Unidad	Evento	1	35.500	40.000	2.500	35.000
		2.11	Zócalo de transferencia	Unidad	Evento	1	35.500	40.000	35.000	35.000
		2.12	Uña de fusor	Unidad	Evento	1	28.400	32.000	28.000	28.000
		2.13	Termisor	Unidad	Evento	1	63.900	72.000	63.000	63.000
		2.14	Buje de fusor	Unidad	Evento	1	42.600	48.000	42.000	42.000
		2.15	Engranaje de fusor	Unidad	Evento	1	35.500	40.000	30.000	35.000
		2.16	Placa de alta tensión	Unidad	Evento	1	142.000	160.000	60.000	140.000
		2.17	Coronas	Unidad	Evento	1	35.500	40.000	40.000	35.000
		2.18	Kit de revelado	Unidad	Evento	1	127.800	144.000	90.000	126.000
		2.19	Kit de fusor	Unidad	Evento	1	177.500	200.000	175.000	175.000
		2.20	Kit unidad láser	Unidad	Evento	1	177.500	200.000	175.000	175.000
		2.21	Kit unidad de arrastre	Unidad	Evento	1	106.500	120.000	75.000	105.000
					PRECIO TOTAL		1.675.600	1.888.000	1.343.500	1.652.000

Nro. De Orden	Códigos del Catálogo	Nro. de Ítems/Lote	Listado de Servicios Requeridos para cada uno de los Equipos de copiado con repuestos incluidos.	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido
3	81141804-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA RICOH MP-201								
		3.1	Mantenimiento general y limpieza del equipo	Unidad	Evento	1	71.000	80.000	90.000	70.000
		3.2	Cambio y/o Reposición de Cilindro	Unidad	Evento	1	106.500	120.000	135.000	105.000
		3.3	Revelador	Unidad	Evento	1	127.800	144.000	18.000	126.000
		3.4	Lámpara de explosión	Unidad	Evento	1	35.500	40.000	5.000	35.000
		3.5	lámpara de fusor	Unidad	Evento	1	85.200	96.000	84.000	84.000
		3.6	Lámpara de copiado	Unidad	Evento	1	71.000	80.000	10.000	70.000
		3.7	Rodillo fusor	Unidad	Evento	1	127.800	144.000	144.000	126.000
		3.8	Rodillo de presión	Unidad	Evento	1	106.500	120.000	120.000	105.000
		3.9	Cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	42.600	48.000	3.000	42.000
		3.10	Zócalo de carga	Unidad	Evento	1	56.800	64.000	4.000	56.000
		3.11	Zócalo de transferencia	Unidad	Evento	1	56.800	64.000	56.000	56.000
		3.12	Uña de fusor	Unidad	Evento	1	42.600	48.000	42.000	42.000
		3.13	Termisor	Unidad	Evento	1	56.800	64.000	56.000	56.000

Lic. Alberto Ramón González Martínez
Jefe de U.O.C.
Facultad de Filosofía - UNA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
IN IMPENDERE VERO
Unidad Operativa de Compras
Facultad de Filosofía

		3.14	Buje de fusor	Unidad	Evento	1	42.600	48.000	42.000	42.000
		3.15	Engranaje de fusor	Unidad	Evento	1	42.600	48.000	36.000	42.000
		3.16	Placa de alta tensión	Unidad	Evento	1	177.500	200.000	100.000	175.000
		3.17	Coronas	Unidad	Evento	1	56.800	64.000	64.000	56.000
		3.18	Kit de revelado	Unidad	Evento	1	177.500	200.000	125.000	175.000
		3.19	Kit de fusor	Unidad	Evento	1	213.000	240.000	150.000	210.000
		3.20	Kit unidad láser	Unidad	Evento	1	213.000	240.000	210.000	210.000
		3.21	Kit unidad de arrastre	Unidad	Evento	1	142.000	160.000	140.000	140.000
					PRECIO TOTAL		2.051.900	2.312.000	1.634.000	2.023.000
Nro. De Orden	Códigos del Catálogo	Nro. de Ítems/Lote	Listado de Servicios Requeridos para cada uno de los Equipos de copiado con repuestos incluidos.	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido
4	81141804-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA RICOH MP-301								
		4.1	Mantenimiento general y limpieza del equipo	Unidad	Evento	1	71.000	80.000	90.000	70.000
		4.2	Cambio y/o Reposición de Cilindro	Unidad	Evento	1	106.500	120.000	120.000	105.000
		4.3	Revelador	Unidad	Evento	1	127.800	144.000	90.000	126.000
		4.4	Lámpara de explosión	Unidad	Evento	1	35.500	40.000	1.000	35.000
		4.5	lámpara de fusor	Unidad	Evento	1	85.200	96.000	84.000	84.000
		4.6	Lámpara de copiado	Unidad	Evento	1	71.000	80.000	10.000	70.000
		4.7	Rodillo fusor	Unidad	Evento	1	127.800	144.000	144.000	126.000
		4.8	Rodillo de presión	Unidad	Evento	1	106.500	120.000	120.000	105.000
		4.9	Cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	42.600	48.000	48.000	42.000
		4.10	Zócalo de carga	Unidad	Evento	1	56.800	64.000	1.600	56.000
		4.11	Zócalo de transferencia	Unidad	Evento	1	56.800	64.000	1.600	56.000
		4.12	Uña de fusor	Unidad	Evento	1	42.600	48.000	42.000	42.000
		4.13	Termisor	Unidad	Evento	1	56.800	64.000	56.000	56.000
		4.14	Buje de fusor	Unidad	Evento	1	42.600	48.000	36.000	42.000
		4.15	Engranaje de fusor	Unidad	Evento	1	42.600	48.000	36.000	42.000
		4.16	Placa de alta tensión	Unidad	Evento	1	177.500	200.000	100.000	175.000
		4.17	Coronas	Unidad	Evento	1	56.800	64.000	1.600	56.000
		4.18	Kit de revelado	Unidad	Evento	1	177.500	200.000	125.000	175.000
		4.19	Kit de fusor	Unidad	Evento	1	213.000	240.000	150.000	210.000
		4.20	Kit unidad láser	Unidad	Evento	1	213.000	240.000	210.000	210.000
		4.21	Kit unidad de arrastre	Unidad	Evento	1	142.000	160.000	100.000	140.000
					PRECIO TOTAL		2.051.900	2.312.000	1.566.800	2.023.000
Nro. De Orden	Códigos del Catálogo	Nro. de Ítems/Lote	Listado de Servicios Requeridos para cada uno de los Equipos de copiado con repuestos incluidos.	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido
5	81141804-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA RICOH MP-2552								
		5.1	Mantenimiento general y limpieza del equipo	Unidad	Evento	1	71.000	80.000	90.000	100.000
		5.2	Cambio y/o Reposición de Cilindro	Unidad	Evento	1	177.500	200.000	200.000	250.000
		5.3	Revelador	Unidad	Evento	1	248.500	280.000	245.000	350.000
		5.4	Lámpara de explosión	Unidad	Evento	1	106.500	120.000	3.000	150.000

Alberto Ruiz Díaz Kanzig
Jefe de U.O.
Facultad de Filosofía - UNA

		5.5	lámpara de fusor	Unidad	Evento	1	142.000	160.000	140.000	200.000
		5.6	Lámpara de copiado	Unidad	Evento	1	127.800	144.000	126.000	180.000
		5.7	Rodillo fusor	Unidad	Evento	1	177.500	200.000	200.000	250.000
		5.8	Rodillo de presión	Unidad	Evento	1	198.800	224.000	224.000	280.000
		5.9	Cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	56.800	64.000	56.000	80.000
		5.10	Zócalo de carga	Unidad	Evento	1	42.600	48.000	1.200	60.000
		5.11	Zócalo de transferencia	Unidad	Evento	1	42.600	48.000	1.200	60.000
		5.12	Uña de fusor	Unidad	Evento	1	35.500	40.000	35.000	50.000
		5.13	Termisor	Unidad	Evento	1	127.800	144.000	90.000	180.000
		5.14	Buje de fusor	Unidad	Evento	1	63.900	72.000	45.000	90.000
		5.15	Engranaje de fusor	Unidad	Evento	1	56.800	64.000	40.000	80.000
		5.16	Placa de alta tensión	Unidad	Evento	1	284.000	320.000	160.000	400.000
		5.17	Coronas	Unidad	Evento	1	35.500	40.000	1.000	50.000
		5.18	Kit de revelado	Unidad	Evento	1	213.000	240.000	150.000	300.000
		5.19	Kit de fusor	Unidad	Evento	1	319.500	360.000	315.000	450.000
		5.20	Kit unidad láser	Unidad	Evento	1	248.500	280.000	245.000	350.000
		5.21	Kit unidad de arrastre	Unidad	Evento	1	142.000	160.000	140.000	200.000
					PRECIO TOTAL		2.918.100	3.288.000	2.507.400	4.110.000
Nro. De Orden	**Códigos del Catálogo**	**Nro. de Ítems/Lote**	**Listado de Servicios Requeridos para cada uno de los Equipos de copiado con repuestos incluidos.**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**
6	**81141804-001**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA TOSHIBA STUDIO 162**								
		6.1	Mantenimiento general y limpieza del equipo	Unidad	Evento	1	71.000	80.000	90.000	70.000
		6.2	Cambio y/o Reposición de Cilindro	Unidad	Evento	1	177.500	200.000	175.000	175.000
		6.3	Revelador	Unidad	Evento	1	248.500	280.000	210.000	245.000
		6.4	Lámpara de explosión	Unidad	Evento	1	106.500	120.000	3.000	105.000
		6.5	lámpara de fusor	Unidad	Evento	1	142.000	160.000	80.000	140.000
		6.6	Lámpara de copiado	Unidad	Evento	1	127.800	144.000	126.000	126.000
		6.7	Rodillo fusor	Unidad	Evento	1	156.200	176.000	176.000	154.000
		6.8	Rodillo de presión	Unidad	Evento	1	177.500	200.000	175.000	175.000
		6.9	Cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	56.800	64.000	56.000	56.000
		6.10	Zócalo de carga	Unidad	Evento	1	42.600	48.000	3.000	42.000
		6.11	Zócalo de transferencia	Unidad	Evento	1	42.600	48.000	3.000	42.000
		6.12	Uña de fusor	Unidad	Evento	1	35.500	40.000	35.000	35.000
		6.13	Termisor	Unidad	Evento	1	127.800	144.000	90.000	126.000
		6.14	Buje de fusor	Unidad	Evento	1	63.900	72.000	63.000	63.000
		6.15	Engranaje de fusor	Unidad	Evento	1	56.800	64.000	48.000	56.000
		6.16	Placa de alta tensión	Unidad	Evento	1	248.500	280.000	105.000	245.000
		6.17	Coronas	Unidad	Evento	1	35.500	40.000	2.500	35.000
		6.18	Kit de revelado	Unidad	Evento	1	213.000	240.000	120.000	210.000
		6.19	Kit de fusor	Unidad	Evento	1	319.500	360.000	180.000	315.000
		6.20	Kit unidad láser	Unidad	Evento	1	248.500	280.000	140.000	245.000
		6.21	Kit unidad de arrastre	Unidad	Evento	1	142.000	160.000	80.000	140.000

Lic. Alberto Rodrigo Gonzalez Martínez
Jefe de U.O.
Facultad de Filosofía - UNA

Nro. De Orden	Códigos del Catálogo	Nro. de Ítems/Lote	Listado de Servicios Requeridos para cada uno de los Equipos de copiado con repuestos incluidos.	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido
					PRECIO TOTAL		2.840.000	3.200.000	1.960.500	2.800.000
7	81141804-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA TOSHIBA STUDIO 163								
		7.1	Mantenimiento general y limpieza del equipo	Unidad	Evento	1	71.000	80.000	80.000	70.000
		7.2	Cambio y/o Reposición de Cilindro	Unidad	Evento	1	177.500	200.000	175.000	175.000
		7.3	Revelador	Unidad	Evento	1	248.500	280.000	280.000	245.000
		7.4	Lámpara de explosión	Unidad	Evento	1	106.500	120.000	3.000	105.000
		7.5	lámpara de fusor	Unidad	Evento	1	142.000	160.000	140.000	140.000
		7.6	Lámpara de copiado	Unidad	Evento	1	127.800	144.000	126.000	126.000
		7.7	Rodillo fusor	Unidad	Evento	1	156.200	176.000	154.000	154.000
		7.8	Rodillo de presión	Unidad	Evento	1	177.500	200.000	175.000	175.000
		7.9	Cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	56.800	64.000	56.000	56.000
		7.10	Zócalo de carga	Unidad	Evento	1	42.600	48.000	30.000	42.000
		7.11	Zócalo de transferencia	Unidad	Evento	1	42.600	48.000	30.000	42.000
		7.12	Uña de fusor	Unidad	Evento	1	35.500	40.000	35.000	35.000
		7.13	Termisor	Unidad	Evento	1	127.800	144.000	90.000	126.000
		7.14	Buje de fusor	Unidad	Evento	1	63.900	72.000	63.000	63.000
		7.15	Engranaje de fusor	Unidad	Evento	1	56.800	64.000	56.000	56.000
		7.16	Placa de alta tensión	Unidad	Evento	1	248.500	280.000	175.000	245.000
		7.17	Coronas	Unidad	Evento	1	35.500	40.000	35.000	35.000
		7.18	Kit de revelado	Unidad	Evento	1	213.000	240.000	210.000	210.000
		7.19	Kit de fusor	Unidad	Evento	1	319.500	360.000	315.000	315.000
		7.20	Kit unidad láser	Unidad	Evento	1	248.500	280.000	245.000	245.000
		7.21	Kit unidad de arrastre	Unidad	Evento	1	142.000	160.000	140.000	140.000
					PRECIO TOTAL		2.840.000	3.200.000	2.613.000	2.800.000
Nro. De Orden	Códigos del Catálogo	Nro. de Ítems/Lote	Listado de Servicios Requeridos para cada uno de los Equipos de copiado con repuestos incluidos.	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido	Precio Unitario IVA Incluido
8	81141804-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA KONICA MINOLTA BIZHUB 163								
		8.1	Mantenimiento general y limpieza del equipo	Unidad	Evento	1	71.000	80.000	80.000	70.000
		8.2	Cambio y/o Reposición de Cilindro	Unidad	Evento	1	177.500	200.000	200.000	175.000
		8.3	Revelador	Unidad	Evento	1	248.500	280.000	280.000	245.000
		8.4	Lámpara de explosión	Unidad	Evento	1	106.500	120.000	3.000	105.000
		8.5	lámpara de fusor	Unidad	Evento	1	142.000	160.000	140.000	140.000
		8.6	Lámpara de copiado	Unidad	Evento	1	127.800	144.000	126.000	126.000
		8.7	Rodillo fusor	Unidad	Evento	1	156.200	176.000	154.000	154.000
		8.8	Rodillo de presión	Unidad	Evento	1	177.500	200.000	175.000	175.000
		8.9	Cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	56.800	64.000	56.000	56.000
		8.10	Zócalo de carga	Unidad	Evento	1	42.600	48.000	42.000	42.000
		8.11	Zócalo de transferencia	Unidad	Evento	1	42.600	48.000	42.000	42.000
		8.12	Uña de fusor	Unidad	Evento	1	35.500	40.000	35.000	35.000

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
VITAM IMPENDERE VERO
Unidad Contratante
Facultad de Filosofía - UNA

Lic. Alberto Rodrigo González Martínez
Jefe de U.C.
Facultad de Filosofía - UNA

		8.13	Termisor	Unidad	Evento	1	127.800	144.000	90.000	126.000
		8.14	Buje de fusor	Unidad	Evento	1	63.900	72.000	45.000	63.000
		8.15	Engranaje de fusor	Unidad	Evento	1	56.800	64.000	40.000	56.000
		8.16	Placa de alta tensión	Unidad	Evento	1	248.500	280.000	175.000	245.000
		8.17	Coronas	Unidad	Evento	1	35.500	40.000	40.000	35.000
		8.18	Kit de revelado	Unidad	Evento	1	213.000	240.000	150.000	210.000
		8.19	Kit de fusor	Unidad	Evento	1	319.500	360.000	180.000	315.000
		8.20	Kit unidad láser	Unidad	Evento	1	248.500	280.000	175.000	245.000
		8.21	Kit unidad de arrastre	Unidad	Evento	1	142.000	160.000	140.000	140.000
					PRECIO TOTAL		2.840.000	3.200.000	2.368.000	2.800.000
Nro. De Orden	**Códigos del Catálogo**	**Nro. de Ítems/Lote**	**Listado de Servicios Requeridos para cada uno de los Equipos de copiado con repuestos incluidos.**	**Unidad de Medida**	**Presentación**	**Cantidad**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**	**Precio Unitario IVA Incluido**
9	**81141804-001**	**MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA CANNON RUNNER 1730I**								
		9.1	Mantenimiento general y limpieza del equipo	Unidad	Evento	1	71.000	80.000	80.000	70.000
		9.2	Cambio y/o Reposición de Cilindro	Unidad	Evento	1	177.500	280.000	245.000	245.000
		9.3	Revelador	Unidad	Evento	1	248.500	336.000	294.000	294.000
		9.4	Lámpara de explosión	Unidad	Evento	1	106.500	40.000	2.500	35.000
		9.5	lámpara de fusor	Unidad	Evento	1	142.000	40.000	2.500	35.000
		9.6	Lámpara de copiado	Unidad	Evento	1	127.800	40.000	35.000	35.000
		9.7	Rodillo fusor	Unidad	Evento	1	156.200	80.000	5.000	70.000
		9.8	Rodillo de presión	Unidad	Evento	1	177.500	200.000	175.000	175.000
		9.9	Cuchilla de limpieza	Unidad	Evento	1	56.800	120.000	105.000	105.000
		9.10	Zócalo de carga	Unidad	Evento	1	42.600	40.000	2.500	35.000
		9.11	Zócalo de transferencia	Unidad	Evento	1	42.600	40.000	2.500	35.000
		9.12	Uña de fusor	Unidad	Evento	1	35.500	24.000	24.000	21.000
		9.13	Termisor	Unidad	Evento	1	127.800	40.000	40.000	35.000
		9.14	Buje de fusor	Unidad	Evento	1	63.900	40.000	35.000	35.000
		9.15	Engranaje de fusor	Unidad	Evento	1	56.800	40.000	35.000	35.000
		9.16	Placa de alta tensión	Unidad	Evento	1	248.500	360.000	315.000	315.000
		9.17	Coronas	Unidad	Evento	1	35.500	40.000	40.000	35.000
		9.18	Kit de revelado	Unidad	Evento	1	213.000	96.000	96.000	84.000
		9.19	Kit de fusor	Unidad	Evento	1	319.500	400.000	350.000	350.000
		9.20	Kit unidad láser	Unidad	Evento	1	248.500	200.000	200.000	175.000
		9.21	Kit unidad de arrastre	Unidad	Evento	1	142.000	160.000	100.000	140.000
					PRECIO TOTAL		2.840.000	2.696.000	2.184.000	2.359.000
					TOTAL GENERAL		21.699.020	23.945.600	17.555.100	22.185.000

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CONCEPCIÓN
VITAM IMPENDERE VERO
Unidad Operativa de Contrataciones
Facultad de Filosofía

Lic. Alberto Rodrigo González
Jefe de UOC
Facultad de filosofía UNA