GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO
Villa de San Pedro de Ycuamandyyú
Tel.: (0342) 222269 - 222039

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		(1) MECANICA-AUTOREPUESTO CAMERUN					(2) TALLER CARMONA					(3) TALLER AGROMAPC				
EMS	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	LOTE Nº 1 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONETAS															
	Mitsubishi L200 4x4 2009 Movil 1															
1	Mantenimiento y repar. de motor			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	10.000.000	10.000.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
2	Filtros de Aceite			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	160.000	160.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
3	Filtros de Combustible			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	200.000	200.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
4	Filtros de Combustible secundario			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	130.000	130.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
5	Cambio de amortiguadores delanteros			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	400.000	400.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
6	Cambio de amortiguadores traseros			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	400.000	400.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
7	Cambio de pastilla de freno delantero			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	300.000	300.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
8	Cambio de pastilla de freno trasero			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	300.000	300.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
9	Reparo de pistones de freno			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	360.000	360.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
10	Cambio filtro de aceite			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	200.000	200.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
11	Cambio de reparo de bomba central de embrague			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	700.000	700.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
12	Cambio de plato y disco			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	400.000	400.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
13	Cambio de rótula superior			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	360.000	360.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
14	Cambio de rótula inferior			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	360.000	360.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
15	Cambio de bujes parrilla			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	360.000	360.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
16	Reparo de barra estabilizador			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	500.000	500.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO
Villa de San Pedro de Ycuamandyyú
Tel.: (0342) 222269 - 222039

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		(1) MECANICA-AUTOREPUESTO CAMERUN					(2) TALLER CARMONA					(3) TALLER AGROMAPC				
ITEMS	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
17	Bateria de 90 Amper			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	1.000.000	1.000.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
18	Cambio de foco delantero			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	200.000	200.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
19	Reparacion de sistema elec			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	500.000	500.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
20	Reparacion de arranque			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	500.000	500.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
21	Reparacion de alternador			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	600.000	600.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
22	Ruleman punta eje			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	600.000	600.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
23	Repar. bomba central freno			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	600.000	600.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
24	Cruceta			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	360.000	360.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
25	Ruleman de empuje			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	360.000	360.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
26	Centralizador			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	400.000	400.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
27	Bomba auxiliar de embrague			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	300.000	300.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
	SUB TOTAL										**20.550.000**					
	Mitsubishi L200 4x4 2009 Movil 2															
28	Mant. y repar. de motor			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	10.000.000	10.000.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
29	Filtros de aceite			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	160.000	160.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
30	Filtros de Combustible			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	200.000	200.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
31	Filtros de Combustible secun			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	130.000	130.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
32	Cambio de amortiguadores delanteros			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	400.000	400.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
33	Cambio de amortiguadores traseros			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	400.000	400.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
34	Cambio pastilla de freno dela			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	300.000	300.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

Villa de San Pedro de Ycuamandyyú

Tel.: (0342) 222269 - 222039

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		(1) MECANICA-AUTOREPUESTO CAMERUN					(2) TALLER CARMONA					(3) TALLER AGROMAPC				
ITEMS	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitari por cantidad)
35	Cambios de pastilla de freno trasero			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	300.000	300.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
36	Reparo de pistones de freno			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	360.000	360.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
37	Cambio de filtro de aire			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	200.000	200.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
38	Cambio de reparo de bomba central de embrague			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	700.000	700.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
39	Cambio de plato y disco			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	400.000	400.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
40	Cambio de rótula superior			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	360.000	360.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
41	Cambio de rotula inferior			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	360.000	360.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
42	Cambio de bujes parrilla			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	360.000	360.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
43	Reparo de barra estabilizador			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	500.000	500.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
44	Bateria de 90 Amper			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	1.000.000	1.000.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
45	Cambio de foco delantero			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	200.000	200.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
46	Reparacion de sistema elect			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	500.000	500.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
47	Reparacion de arranque			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	500.000	500.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
48	Reparacion de alternador			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	600.000	600.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
49	Ruleman punta eje			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	600.000	600.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
50	Reparacion de bomba centr			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	600.000	600.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
51	Cruceta			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	360.000	360.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
52	Ruleman de empuje			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	360.000	360.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
53	Centralizador			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	400.000	400.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
54	Bomba de rotula inferior			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	300.000	300.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
	SUB TOTAL										**20.550.000**					

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

Villa de San Pedro de Ycuamandyyú

Tel.: (0342) 222269 - 222039

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		(1) MECANICA-AUTOREPUESTO CAMERUN					(2) TALLER CARMONA					(3) TALLER AGROMAPC				
ITEMS	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitari por cantidad)
	Mitsubishi L200 4x4 2009 Movil 3															
55	Mant. y repar. de motor			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	10.000.000	10.000.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
56	Filtros de aceite			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	160.000	160.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
57	Filtros de combustible			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	200.000	200.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
58	Filtros de combus secunda			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	130.000	130.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
59	Cambio de amortig delantero			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	400.000	400.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
60	Cambio de amortig traser			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	400.000	400.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
61	Cambios de pastilla de freno			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	300.000	300.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
62	Cambios de pastilla de freno trasero			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	300.000	300.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
63	Reparo de pistones de freno			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	360.000	360.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
64	Cambio de filtro de aire			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	200.000	200.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
65	Cambio de reparo de bomba central de embrague			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	700.000	700.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
66	Cambio de plato y disco			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	400.000	400.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
67	Cambio de rotula superior			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	360.000	360.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
68	Cambio de rotula inferior			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	360.000	360.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
69	Cambio de bujes parrilla			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	360.000	360.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
70	Reparo de barra estabilizador			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	500.000	500.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
71	Bateria de 90 Amper			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	1.000.000	1.000.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
72	Cambio de foco delantero			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	200.000	200.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
73	Reparacion de sistema electr			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	500.000	500.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

Villa de San Pedro de Ycuamandyyú

Tel.: (0342) 222269 - 222039

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		(1) MECANICA-AUTOREPUESTO CAMERUN					(2) TALLER CARMONA					(3) TALLER AGROMAPC				
ITEMS	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
74	Reparación de arranque			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	500.000	500.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
75	Reparacion de alternador			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	600.000	600.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
76	Ruleman punta eje			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	600.000	600.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
77	Reparacion de bomba centrl			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	600.000	600.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
78	Cruceta			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	360.000	360.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
79	Ruleman de empuje			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	360.000	360.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
80	Centralizador			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	400.000	400.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
81	Bomba auxiliar de embrague			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	300.000	300.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
	SUB TOTAL										**20.560.000**					
	Mitsubishi L200 4x4 2009 Movil 4															
82	Mant. y repar. de motor			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	10.000.000	10.000.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
83	Filtros de Aceite			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	160.000	160.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
84	Filtros de combustible			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	200.000	200.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
85	Filtros de combus secunda			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	130.000	130.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
86	Cambio de amortiguadores delanteros			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	400.000	400.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
87	Cambio de amortiguadores traseros			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	400.000	400.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
88	Cambio de pastilla de freno			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	300.000	300.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
89	Cambio de pastilla de freno trasero			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	300.000	300.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
90	Reparo de pistones de freno			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	360.000	360.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
91	Cambio de filtro de aire			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	200.000	200.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
92	Cambio de reparo de bomba			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	700.000	700.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

Villa de San Pedro de Ycuamandyyú

Tel.: (0342) 222269 - 222039

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		(1) MECANICA-AUTOREPUESTO CAMERUN					(2) TALLER CARMONA					(3) TALLER AGROMAPC				
ITEMS	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitari por cantidad
93	Cambio de plato y disco			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1		400.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
94	Cambio de rotula superior			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1		360.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
95	Cambio de rotula inferior			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1		360.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
96	Cambio de bujes parrilla			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1		360.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
97	Reparo de barra estabilizador			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1		500.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
98	Bateria de 90 Amper			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1		1.000.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
99	Cambio de foco delantero			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1		200.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
100	Reparacion de sistema electr			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1		500.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
101	Reparacion de arranque			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1		500.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
102	Reparacion de alternador			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1		600.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
103	Ruleman punta eje			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1		600.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
104	Reparacion de bomba central de freno			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1		600.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
105	Cruceta			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1		360.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
106	Ruleman de empuje			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1		360.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
107	Centralizador			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1		400.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
108	Bomba auxiliar de embrague			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1		300.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
	SUB TOTAL										**20.550.000**					

P/A

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO U.O.C.

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO
Villa de San Pedro de Ycuamandyyú
Tel.: (0342) 222269 - 222039

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		(1) MECANICA-AUTOREPUESTO CAMERUN					(2) TALLER CARMONA					(3) TALLER AGROMAPC				
ITEMS	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	Camioneta Nissan Patrol 98															
109	Mant. y repar de motor			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	29.000.000	29.000.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
110	Filtro de combustible primario			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	250.000	250.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
111	Filtro de combustible			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	250.000	250.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
112	Filtro de aceite primario			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	250.000	250.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
113	Filtro de aire			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	300.000	300.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
114	Bomba de combustible			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	900.000	900.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
115	Amortiguador delantero			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	900.000	900.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
116	Amortiguador trasero			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	900.000	900.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
117	Pastilla de freno			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	400.000	400.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
118	Cinta de freno trasero			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	300.000	300.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
119	Bomba central de freno			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	600.000	600.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
120	Bomba central de embrague			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	600.000	600.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
121	Bomba auxiliar de embrague			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	500.000	500.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
122	Cambio de plato y disco			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	400.000	400.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
123	Cruceta			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	400.000	400.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
124	Centralizador de cardan			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	800.000	800.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
125	Recuperacion de arranque			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	600.000	600.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
126	Reparacion de alternador			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	600.000	600.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

Villa de San Pedro de Ycuamandyyú

Tel.: (0342) 222269 - 222039

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		(1) MECANICA-AUTOREPUESTO CAMERUN					(2) TALLER CARMONA					(3) TALLER AGROMAPC				
ITEMS	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Tota (Precio unitar por cantidad
127	Reparacion de parte electrica			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	500.000	500.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
128	Bateria de 90 Amper			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	600.000	600.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
129	Reparacion de tren delantero			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	500.000	500.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
130	Rotula inferior			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	500.000	500.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
131	Rotula superior			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	500.000	500.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
132	Disco de freno			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Carmona	Paraguay	1	360.000	360.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA
	SUB TOTAL										40.910.000					

P/A

Firma del Responsable de la U.O.C.

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO U.O.C.

TOTAL GENERAL GS. 123,110,000,- LOTE Nº1

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO
Villa de San Pedro de Ycuamandyyú
Tel.: (0342) 222269 - 222039

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		(1) MECANICA-AUTOREPUESTO CAMERUN					(2) TALLER CARMONA					(3) TALLER AGROMAPC				
ITEMS	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	LOTE Nº 2 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS PESADAS															
1	**Mant. y repar. Camion Volquete Nº01 Ford F14000**															
1.1	Cambio de kit motor, camisa, piston y aro	A. Camerun	Paraguay	1	8.000.000	8.000.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	5.542.940	5.542.940
1.2	Cambio de juego de junta motor completo	A. Camerun	Paraguay	1	939.500	939.500			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	751.600	751.600
1.3	Cambio de juego de casquillo bancada	A. Camerun	Paraguay	1	700.000	700.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	384.000	384.000
1.4	Cambio de juego de casquillo de biela	A. Camerun	Paraguay	1	580.000	580.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	304.000	304.000
1.5	Cambio de juego de buje de leva	A. Camerun	Paraguay	1	450.000	450.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	100.800	100.800
1.6	Cambio de juego de buje de biela	A. Camerun	Paraguay	1	474.000	474.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	379.200	379.200
1.7	Cambio de juego de calce lateral	A. Camerun	Paraguay	1	472.000	472.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	377.600	377.600
1.8	Cambio de juego de valvula de admisión	A. Camerun	Paraguay	1	400.000	400.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	320.000	320.000
1.9	Cambio de juego de valvula de escape	A. Camerun	Paraguay	1	548.000	548.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	438.400	438.400
1.10	Cambio de juego de guía de válvula	A. Camerun	Paraguay	1	384.000	384.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	307.200	307.200
1.11	Cambio de juego de asiento de válvula	A. Camerun	Paraguay	1	600.000	600.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	249.600	249.600
1.12	Cambio de bomba de agua	A. Camerun	Paraguay	1	899.000	899.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	719.200	719.200
1.13	Cambio de bomba de aceite motor	A. Camerun	Paraguay	1	970.000	970.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	776.000	776.000
1.14	Cambio de soporte caja	A. Camerun	Paraguay	1	320.000	320.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	256.000	256.000
1.15	Cambio de soporte motor delantero	A. Camerun	Paraguay	1	2.800.000	2.800.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	224.000	224.000
1.16	Cambio de bombín de combustible	A. Camerun	Paraguay	1	480.000	480.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	384.000	384.000
1.17	Cambio de soporte ventilador	A. Camerun	Paraguay	1	387.000	387.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	309.600	309.600

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO
Villa de San Pedro de Ycuamandyyú
Tel.: (0342) 222269 - 222039

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		(1) MECANICA-AUTOREPUESTO CAMERUN					(2) TALLER CARMONA					(3) TALLER AGROMAPC				
ITEMS	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1.18	Cambio de ventilador motor	A. Camerun	Paraguay	1	520.000	520.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	304.000	304.000
1.19	Cambio de correa ventilador	A. Camerun	Paraguay	1	400.000	400.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	320.000	320.000
1.20	Cambio de tensor correa (ruleman)	A. Camerun	Paraguay	1	172.000	172.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	137.600	137.600
1.21	Cambio de codo salida de multiple escape	A. Camerun	Paraguay	1	974.400	974.400			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	779.520	779.520
1.22	Rectificación de motor completo	A. Camerun	Paraguay	1	2.800.000	2.800.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	2.240.000	2.240.000
1.23	Reparación de motor Mano de obra	A. Camerun	Paraguay	1	2.000.000	2.000.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	1.870.400	1.870.400
1.24	Reparación de bomba inyectora	A. Camerun	Paraguay	1	4.800.000	4.800.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	5.304.000	5.304.000
1.25	Reparación de pico inyector	A. Camerun	Paraguay	1	960.000	960.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	128.000	128.000
1.26	Cambio de amortiguador delantero	A. Camerun	Paraguay	1	640.000	640.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	256.000	256.000
1.27	Cambio de brazo de dirección corto	A. Camerun	Paraguay	1	1.200.000	1.200.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	552.000	552.000
1.28	Cambio de muñequin de dirección	A. Camerun	Paraguay	1	640.000	640.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	256.000	256.000
1.29	Cambio de botador	A. Camerun	Paraguay	1	600.000	600.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	69.600	69.600
1.30	Cambio de caja de velocidad	A. Camerun	Paraguay	1	8.000.000	8.000.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	3.500.000	3.500.000
1.31	Cambio de campana motor	A. Camerun	Paraguay	1	1.600.000	1.600.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	840.000	840.000
1.32	Cambio de plato de presión	A. Camerun	Paraguay	1	1.357.000	1.357.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	1.085.600	1.085.600
1.33	Cambio de volante motor	A. Camerun	Paraguay	1	1.900.000	1.900.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	304.000	304.000
1.34	Cambio de enfriador de aceite motor	A. Camerun	Paraguay	1	1.300.000	1.300.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	256.000	256.000
1.35	Cambio de tapa de enfriador	A. Camerun	Paraguay	1	180.000	180.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	144.000	144.000

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

Villa de San Pedro de Ycuamandyyú

Tel.: (0342) 222269 - 222039

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		(1) MECANICA-AUTOREPUESTO CAMERUN					(2) TALLER CARMONA					(3) TALLER AGROMAPC				
ITEMS	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1.36	Cambio de radiador de agua	A. Camerun	Paraguay	1	1.200.000	1.200.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	960.000	960.000
1.37	Cambio de disco de embrague	A. Camerun	Paraguay	1	1.174.000	1.174.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	939.200	939.200
1.38	Cambio de cojinete de empuje	A. Camerun	Paraguay	1	750.000	750.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	272.000	272.000
1.39	Cambio de horquilla de empuje	A. Camerun	Paraguay	1	234.000	234.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	187.200	187.200
1.40	Cambio de cardan para acople bomba	A. Camerun	Paraguay	1	806.000	806.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	644.800	644.800
1.41	Cambio de caja de transferencia para acople bomba	A. Camerun	Paraguay	1	200.000	200.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	160.000	160.000
1.42	Cambio de bomba cachamba	A. Camerun	Paraguay	1	2.860.000	2.860.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	2.288.000	2.288.000
1.43	Cambio de cardan trasera	A. Camerun	Paraguay	1	1.490.000	1.490.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	1.192.000	1.192.000
1.44	Cambio de centralizador	A. Camerun	Paraguay	1	360.000	360.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	288.000	288.000
1.45	Cambio de cepillo limpia parabrisas	A. Camerun	Paraguay	1	41.000	41.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	32.800	32.800
1.46	Cambio de motor limpia parabrisas	A. Camerun	Paraguay	1	507.000	507.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	405.600	405.600
1.47	Cambio de filtro de trampa de agua	A. Camerun	Paraguay	1	103.000	103.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	82.400	82.400
1.48	Cambio de válvula de corte de aire	A. Camerun	Paraguay	1	650.000	650.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	304.000	304.000
1.49	Cambio de tapa radiador	A. Camerun	Paraguay	1	28.000	28.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	22.400	22.400
1.50	Cambio de bulbo de presión de aceite	A. Camerun	Paraguay	1	189.000	189.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	151.200	151.200
1.51	Cambio de bomba central de embrague	A. Camerun	Paraguay	1	309.000	309.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	247.200	247.200
1.52	Cambio de bomba auxiliar de embrague	A. Camerun	Paraguay	1	220.000	220.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	176.000	176.000
1.53	Cambio de tapa reservorio de aceite	A. Camerun	Paraguay	1	58.000	58.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	46.400	46.400
1.54	Cambio de cabo acelerador	A. Camerun	Paraguay	1	224.000	224.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	179.200	179.200
1.55	Cambio de espejo retrovisor	A. Camerun	Paraguay	1	80.000	80.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	64.000	64.000
1.56	Cambio de señalero trasero	A. Camerun	Paraguay	1	116.000	116.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	92.800	92.800
1.57	Cambio de faro cabina	A. Camerun	Paraguay	1	114.000	114.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	91.200	91.200

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

Villa de San Pedro de Ycuamandyyú

Tel.: (0342) 222269 - 222039

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		(1) MECANICA-AUTOREPUESTO CAMERUN					(2) TALLER CARMONA					(3) TALLER AGROMAPC				
ITEMS	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1.58	Cambio tapa de aceite motor	A. Camerun	Paraguay	1	32.000	32.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	25.600	25.600
1.59	Cambio de filtro de aire primario	A. Camerun	Paraguay	1	120.000	120.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	96.000	96.000
1.60	Cambio de filtro de aire secundario	A. Camerun	Paraguay	1	80.000	80.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	64.000	64.000
1.61	Cambio de filtro de aceite motor	A. Camerun	Paraguay	1	85.000	85.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	68.000	68.000
1.62	Cambio de filtro de combustible	A. Camerun	Paraguay	1	30.000	30.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	24.000	24.000
1.63	Cambio metros de cable para batería	A. Camerun	Paraguay	1	135.200	135.200			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	108.160	108.160
1.64	Cambio de carcasa de filtro de aire	A. Camerun	Paraguay	1	100.000	100.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	80.000	80.000
1.65	Cambio de faro señalero delantero	A. Camerun	Paraguay	1	220.500	220.500			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	176.400	176.400
1.66	Cambio de faro delantero	A. Camerun	Paraguay	1	588.000	588.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	470.400	470.400
1.67	Cambio de traba capot	A. Camerun	Paraguay	1	372.000	372.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	297.600	297.600
1.68	Cambio de unión doble 1/2	A. Camerun	Paraguay	1	38.000	38.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	30.400	30.400
1.69	Cambio de metro de caño teflón	A. Camerun	Paraguay	1	22.000	22.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	17.600	17.600
1.70	Cambio de inserto para tubo	A. Camerun	Paraguay	1	2.500	2.500			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	2.000	2.000
1.71	Reparo de válvula de descarga	A. Camerun	Paraguay	1	48.000	48.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	38.400	38.400
1.72	Reparación de motor de arranque	A. Camerun	Paraguay	1	350.000	350.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	280.000	280.000
1.73	Reparación de alternador	A. Camerun	Paraguay	1	280.000	280.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	224.000	224.000
1.74	Reparación de parte eléctrica	A. Camerun	Paraguay	1	200.000	200.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	160.000	160.000
1.75	Cambio de batería	A. Camerun	Paraguay	1	1.100.000	1.100.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	880.000	880.000
1.76	Cambio de tapizado de asiento	A. Camerun	Paraguay	1	450.000	450.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	360.000	360.000
	SUB TOTAL					**62.893.100**										**42.399.820**
2	**Mant. y repar. Camion Ford F-14000 Doble Eje**															
2.1	Filtro de combustible	A. Camerun	Paraguay	1	40.000	40.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	12.000	12.000
2.2	Filtro de aceite	A. Camerun	Paraguay	1	70.000	70.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	68.000	68.000

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

Villa de San Pedro de Ycuamandyyú

Tel.: (0342) 222269 - 222039

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		(1) MECANICA-AUTOREPUESTO CAMERUN					(2) TALLER CARMONA					(3) TALLER AGROMAPC				
ITEMS	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
2.3	Filtro de Aire	A. Camerun	Paraguay	1	200.000	200.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	160.000	160.000
2.4	Cambio de zapata de freno (Fibra)	A. Camerun	Paraguay	1	1.600.000	1.600.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	528.000	528.000
2.5	Cambio de catraca de freno	A. Camerun	Paraguay	1	600.000	600.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	304.000	304.000
2.6	Cambio de diafragma de freno	A. Camerun	Paraguay	1	120.000	120.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	68.000	68.000
2.7	Rectificación de tambor de freno	A. Camerun	Paraguay	1	350.000	350.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	96.000	96.000
2.8	Cambio de fibra de embrague	A. Camerun	Paraguay	1	1.200.000	1.200.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	448.000	448.000
2.9	Cambio automático de arranque	A. Camerun	Paraguay	1	350.000	350.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	288.000	288.000
2.10	Cambio de inducción de arranque	A. Camerun	Paraguay	1	1.700.000	1.700.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	256.000	256.000
2.11	Cambio de bendix	A. Camerun	Paraguay	1	800.000	800.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	288.000	288.000
2.12	Cambio de regulador de 12xWOTLS alt	A. Camerun	Paraguay	1	450.000	450.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	144.000	144.000
2.13	Cambio de crucetas	A. Camerun	Paraguay	1	350.000	350.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	240.000	240.000
2.14	Cambio de centralizador	A. Camerun	Paraguay	1	350.000	350.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	288.000	288.000
2.15	Cambio de retén masa trasera tuky	A. Camerun	Paraguay	1	200.000	200.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	192.000	192.000
2.16	Cambio de ruleman masa trasera	A. Camerun	Paraguay	1	1.100.000	1.100.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	400.000	400.000
2.17	Cambio de buje elástico	A. Camerun	Paraguay	1	76.000	76.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	46.400	46.400
2.18	Cambio de buje balanza	A. Camerun	Paraguay	1	35.000	35.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	112.000	112.000
	SUB TOTAL					**9.591.000**										**3.938.400**
3	**Mant. y repar. Camion Volquete N°02 Ford F14000**															
3.1	Reparacion de bomba inyectora	A. Camerun	Paraguay	1	4.800.000	4.800.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	5.304.000	5.304.000
3.2	Reparacion de pico inyector	A. Camerun	Paraguay	1	160.000	160.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	128.000	128.000
3.3	Cambio de campana motor	A. Camerun	Paraguay	1	1.000.000	1.000.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	800.000	800.000
3.4	Cambio de plato de presion	A. Camerun	Paraguay	1	1.350.000	1.350.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	1.080.000	1.080.000
3.5	Cambio de disco de embrague	A. Camerun	Paraguay	1	1.175.000	1.175.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	940.000	940.000
3.6	Cambio de cojinete de empuje	A. Camerun	Paraguay	1	340.000	340.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	272.000	272.000

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

Villa de San Pedro de Ycuamandyyú

Tel.: (0342) 222269 - 222039

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		(1) MECANICA-AUTOREPUESTO CAMERUN					(2) TALLER CARMONA					(3) TALLER AGROMAPC				
ITEMS	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
3.7	Cambio de porta cojinete	A. Camerun	Paraguay	1	80.000	80.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	64.000	64.000
3.8	Cambio de horquilla d empuje	A. Camerun	Paraguay	1	100.000	100.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	80.000	80.000
3.9	Reparación de embrague y mano de obra	A. Camerun	Paraguay	1	200.000	200.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	160.000	160.000
3.10	Rectificación de volante motor	A. Camerun	Paraguay	1	80.000	80.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	64.000	64.000
3.11	Cambio de bomba central de embrague	A. Camerun	Paraguay	1	300.000	300.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	240.000	240.000
3.12	Cambio de bomba auxiliar de embrague	A. Camerun	Paraguay	1	180.000	180.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	144.000	144.000
3.13	Cambio de manguera de embrague	A. Camerun	Paraguay	1	100.000	100.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	80.000	80.000
3.14	Cambio de bomba de dirección	A. Camerun	Paraguay	1	2.980.000	2.980.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	2.384.000	2.384.000
3.15	Cambio de regulador de aire	A. Camerun	Paraguay	1	320.000	320.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	256.000	256.000
3.16	Cambio de juego de reparo compresor	A. Camerun	Paraguay	1	280.000	280.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	224.000	224.000
3.17	Cambio de válvula de 4 vías	A. Camerun	Paraguay	1	220.000	220.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	176.000	176.000
3.18	Cambio de macho hembra cardan	A. Camerun	Paraguay	1	260.000	260.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	208.000	208.000
3.19	Cambio de centralizador	A. Camerun	Paraguay	1	360.000	360.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	288.000	288.000
3.20	Cambio de cruceta cardan	A. Camerun	Paraguay	1	220.000	220.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	176.000	176.000
3.21	Reparación de motor de arranque	A. Camerun	Paraguay	1	380.000	380.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	304.000	304.000
3.22	Reparación de alternador	A. Camerun	Paraguay	1	350.000	350.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	280.000	280.000
3.23	Reparación general de parte eléctrica	A. Camerun	Paraguay	1	600.000	600.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	480.000	480.000
3.24	Reparación del tren delantero en la tornería	A. Camerun	Paraguay	1	400.000	400.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	320.000	320.000
3.25	Cambio de juego de perno y buje punta eje	A. Camerun	Paraguay	1	900.000	900.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	720.000	720.000
3.26	Cambio de filtro de aire primario	A. Camerun	Paraguay	1	240.000	240.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	192.000	192.000
3.27	Cambio de filtro de aire secundario	A. Camerun	Paraguay	1	140.000	140.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	112.000	112.000
3.28	Cambio de filtro de aceite motor	A. Camerun	Paraguay	1	160.000	160.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	128.000	128.000
3.29	Cambio de filtro de combustible	A. Camerun	Paraguay	1	15.000	15.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	12.000	12.000
3.30	Cambio de filtro de trampa de agua	A. Camerun	Paraguay	1	80.000	80.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	64.000	64.000
3.31	Mantenimiento general del camión	A. Camerun	Paraguay	1	365.000	365.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	292.000	292.000

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

Villa de San Pedro de Ycuamandyyú

Tel.: (0342) 222269 - 222039

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		(1) MECANICA-AUTOREPUESTO CAMERUN					(2) TALLER CARMONA					(3) TALLER AGROMAPC				
ITEMS	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	SUB TOTAL					**18.135.000**										**15.972.000**
4	**Mant. y repar. Camion Volquete N°03 Ford F14000**															
4.1	Cambio de juego de perno y buje punta eje	A. Camerun	Paraguay	1	900.000	900.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	720.000	720.000
4.2	Cambio de filtro de aire primario	A. Camerun	Paraguay	1	240.000	240.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	192.000	192.000
4.3	Cambio de filtro de aire secundario	A. Camerun	Paraguay	1	140.000	140.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	112.000	112.000
4.4	Cambio de filtro de aceite motor	A. Camerun	Paraguay	1	160.000	160.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	128.000	128.000
4.5	Cambio de filtro de combustible	A. Camerun	Paraguay	1	15.000	15.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	12.000	12.000
4.6	Cambio de filtro de trampa de agua	A. Camerun	Paraguay	1	80.000	80.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	64.000	64.000
4.7	Mantenimiento general del camión	A. Camerun	Paraguay	1	365.000	365.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	292.000	292.000
4.8	Cambio de compresor de aire nuevo	A. Camerun	Paraguay	1	900.000	900.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	720.000	720.000
4.9	Cambio de engranaje compresor	A. Camerun	Paraguay	1	180.000	180.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	144.000	144.000
4.10	Cambio de pedal de freno con válvula	A. Camerun	Paraguay	1	220.000	220.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	176.000	176.000
4.11	Cambio de regulador de aire	A. Camerun	Paraguay	1	386.500	386.500			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	309.200	309.200
4.12	Cambio de juego de reparo pulmón de freno	A. Camerun	Paraguay	1	325.600	325.600			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	260.480	260.480
4.13	Cambio de resorte pulmón de freno	A. Camerun	Paraguay	1	185.000	185.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	148.000	148.000
4.14	Cambio de cañería del sistema de freno	A. Camerun	Paraguay	1	184.000	184.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	147.200	147.200
4.15	Cambio de juego de reparo de válvula de 4 vías	A. Camerun	Paraguay	1	322.500	322.500			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	258.000	258.000
4.16	Cambio de juego de fibra de freno delantero	A. Camerun	Paraguay	1	272.600	272.600			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	218.080	218.080
4.17	Reparación del sistema de freno de aire	A. Camerun	Paraguay	1	600.000	600.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	480.000	480.000
4.18	Reparación del radiador	A. Camerun	Paraguay	1	540.000	540.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	432.000	432.000
4.19	Cambio de ventilador motor	A. Camerun	Paraguay	1	260.000	260.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	208.000	208.000
4.20	Cambio de embrague ventilador	A. Camerun	Paraguay	1	476.000	476.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	380.800	380.800
	SUB TOTAL					**6.752.200**										**5.401.760**

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

Villa de San Pedro de Ycuamandyyú

Tel.: (0342) 222269 - 222039

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		(1) MECANICA-AUTOREPUESTO CAMERUN					(2) TALLER CARMONA					(3) TALLER AGROMAPC				
ITEMS	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
5	Mant. y repar. Camion Volquete N°04 Ford F14000															
5.1	Cambio de juego de perno y buje punta eje	A. Camerun	Paraguay	1	900.000	900.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	720.000	720.000
5.2	Cambio de filtro de aire primario	A. Camerun	Paraguay	1	240.000	240.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	192.000	192.000
5.3	Cambio de filtro de aire secundario	A. Camerun	Paraguay	1	140.000	140.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	112.000	112.000
5.4	Cambio de filtro de aceite motor	A. Camerun	Paraguay	1	160.000	160.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	128.000	128.000
5.5	Cambio de filtro de combustible	A. Camerun	Paraguay	1	15.000	15.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	12.000	12.000
5.6	Cambio de filtro de trampa de agua	A. Camerun	Paraguay	1	80.000	80.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	64.000	64.000
5.7	Mantenimiento general del camión	A. Camerun	Paraguay	1	365.000	365.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	292.000	292.000
5.8	Cambio de Barra de dirección corto	A. Camerun	Paraguay	1	218.000	218.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	174.400	174.400
5.9	Cambio de Muñequin de dirección	A. Camerun	Paraguay	1	376.000	376.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	300.800	300.800
5.10	Cambio de amortiguador delantero	A. Camerun	Paraguay	1	470.000	470.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	376.000	376.000
5.11	Cambio de juego de reten punta eje	A. Camerun	Paraguay	1	254.000	254.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	203.200	203.200
5.12	Cambio de juego de reparo punta eje	A. Camerun	Paraguay	1	705.000	705.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	564.000	564.000
5.13	Reparación del tren delantero en la tornería	A. Camerun	Paraguay	1	350.000	350.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	280.000	280.000
5.14	Reparación del sistema de dirección y tren delantero	A. Camerun	Paraguay	1	200.000	200.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	160.000	160.000
5.15	Cambio de automático de arranque	A. Camerun	Paraguay	1	360.000	360.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	288.000	288.000
5.16	Cambio de bendix de arranque	A. Camerun	Paraguay	1	186.000	186.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	148.800	148.800
5.17	Cambio de bobina de arranque	A. Camerun	Paraguay	1	378.000	378.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	302.400	302.400
5.18	Cambio de juego de buje carbón	A. Camerun	Paraguay	1	76.000	76.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	60.800	60.800
5.19	Cambio de placa de Diodo	A. Camerun	Paraguay	1	192.000	192.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	153.600	153.600

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

Villa de San Pedro de Ycuamandyyú

Tel.: (0342) 222269 - 222039

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		(1) MECANICA-AUTOREPUESTO CAMERUN					(2) TALLER CARMONA					(3) TALLER AGROMAPC				
ITEMS	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
5.20	Cambio de porta carbón	A. Camerun	Paraguay	1	128.000	128.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	102.400	102.400
5.21	Cambio de regulador de voltaje	A. Camerun	Paraguay	1	242.000	242.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	193.600	193.600
5.22	Cambio de juego de ruleman alternador	A. Camerun	Paraguay	1	128.700	128.700			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	102.960	102.960
5.23	Reparación de arranque mano de obra	A. Camerun	Paraguay	1	180.000	180.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	144.000	144.000
5.24	Reparación de alternador mano de obra	A. Camerun	Paraguay	1	180.000	180.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	144.000	144.000
5.25	Reparación de asiento conductor	A. Camerun	Paraguay	1	420.000	420.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	336.000	336.000
5.26	Cambio de elástico primera hoja	A. Camerun	Paraguay	1	450.000	450.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	360.000	360.000
5.27	Cambio de soporte elástico	A. Camerun	Paraguay	1	370.000	370.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	296.000	296.000
5.28	Cambio de grillete	A. Camerun	Paraguay	1	150.000	150.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	120.000	120.000
5.29	Cambio de grampa	A. Camerun	Paraguay	1	50.000	50.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	40.000	40.000
5.30	Cambio elástico	A. Camerun	Paraguay	1	15.000	15.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	12.000	12.000
5.31	Cambio de perno	A. Camerun	Paraguay	1	38.000	38.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	30.400	30.400
5.32	Cambio de buje	A. Camerun	Paraguay	1	27.800	27.800			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	22.240	22.240
5.33	Reparación de elástico delantero	A. Camerun	Paraguay	1	480.000	480.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	384.000	384.000
	SUB TOTAL					**8.524.500**										**6.819.600**
6	**Mant. y repar. Camion Volquete N°05 Ford F14000**															
6.1	Cambio de juego de perno y buje punta eje	A. Camerun	Paraguay	1	900.000	900.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	720.000	720.000
6.2	Cambio de filtro de aire primario	A. Camerun	Paraguay	1	240.000	240.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	192.000	192.000
6.3	Cambio de filtro de aire secundario	A. Camerun	Paraguay	1	140.000	140.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	112.000	112.000
6.4	Cambio de filtro de aceite motor	A. Camerun	Paraguay	1	160.000	160.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	128.000	128.000
6.5	Cambio de filtro de combustible	A. Camerun	Paraguay	1	15.000	15.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	12.000	12.000
6.6	Cambio de filtro de trampa de agua	A. Camerun	Paraguay	1	80.000	80.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	64.000	64.000
6.7	Mantenimiento general del camión	A. Camerun	Paraguay	1	365.000	365.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	292.000	292.000

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

Villa de San Pedro de Ycuamandyyú

Tel.: (0342) 222269 - 222039

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		(1) MECANICA-AUTOREPUESTO CAMERUN					(2) TALLER CARMONA					(3) TALLER AGROMAPC				
ITEMS	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
6.8	Cambio de Soporte motor delantero	A. Camerun	Paraguay	1	280.000	280.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	224.000	224.000
6.9	Cambio de Bombín de combustible	A. Camerun	Paraguay	1	480.000	480.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	384.000	384.000
6.10	Cambio de soporte ventilador	A. Camerun	Paraguay	1	387.000	387.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	309.600	309.600
6.11	Cambio de ventilador motor	A. Camerun	Paraguay	1	380.000	380.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	304.000	304.000
6.12	Cambio de correa ventilador	A. Camerun	Paraguay	1	400.000	400.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	320.000	320.000
6.13	Cambio de tensor correa (Ruleman)	A. Camerun	Paraguay	1	172.000	172.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	137.600	137.600
6.14	Cambio de amortiguador delantero	A. Camerun	Paraguay	1	320.000	320.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	256.000	256.000
6.15	Cambio de brazo de dirección corto	A. Camerun	Paraguay	1	690.000	690.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	552.000	552.000
6.16	Cambio de muñequin de dirección	A. Camerun	Paraguay	1	320.000	320.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	256.000	256.000
6.17	Cambio de campana motor	A. Camerun	Paraguay	1	1.050.000	1.050.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	840.000	840.000
6.18	Cambio de plato de presión	A. Camerun	Paraguay	1	1.357.000	1.357.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	1.085.600	1.085.600
6.19	Cambio de volante motor	A. Camerun	Paraguay	1	380.000	380.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	304.000	304.000
6.20	Cambio de disco de embrague	A. Camerun	Paraguay	1	1.174.000	1.174.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	939.200	939.200
6.21	Cambio de cojinete de empuje	A. Camerun	Paraguay	1	340.000	340.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	272.000	272.000
6.22	Cambio de horquilla de empuje	A. Camerun	Paraguay	1	234.000	234.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	187.200	187.200
6.23	Cambio de cardan para acople bomba	A. Camerun	Paraguay	1	806.000	806.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	644.800	644.800
6.24	Cambio de caja de transferencia para acople bomba	A. Camerun	Paraguay	1	100.000	100.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	80.000	80.000
6.25	Cambio de centralizador	A. Camerun	Paraguay	1	360.000	360.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	288.000	288.000
6.26	Cambio de tapa radiador	A. Camerun	Paraguay	1	189.000	189.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	151.200	151.200
6.27	Cambio de señalero trasero	A. Camerun	Paraguay	1	116.000	116.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	92.800	92.800
6.28	Cambio de faro cabina	A. Camerun	Paraguay	1	114.000	114.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	91.200	91.200
6.29	Reparación de motor de arranque	A. Camerun	Paraguay	1	350.000	350.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	280.000	280.000
6.30	Reparación de alternador	A. Camerun	Paraguay	1	280.000	280.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	224.000	224.000
6.31	Reparación de parte eléctrica	A. Camerun	Paraguay	1	300.000	300.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	240.000	240.000

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

Villa de San Pedro de Ycuamandyyú

Tel.: (0342) 222269 - 222039

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		(1) MECANICA-AUTOREPUESTO CAMERUN					(2) TALLER CARMONA					(3) TALLER AGROMAPC				
ITEMS	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
6.32	Cambio de batería	A. Camerun	Paraguay	1	1.100.000	1.100.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	880.000	880.000
6.33	Cambio de tapizado de asiento	A. Camerun	Paraguay	1	450.000	450.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	360.000	360.000
	SUB TOTAL					**14.029.000**										**11.223.200**
7	**Mant. y repar. Camion Volquete N°06 Ford F14000**															
7.1	Cambio de automático de arranque	A. Camerun	Paraguay	1	360.000	360.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	288.000	288.000
7.2	Cambio de bendix de arranque	A. Camerun	Paraguay	1	186.000	186.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	148.800	148.800
7.3	Cambio de bobina de arranque	A. Camerun	Paraguay	1	278.000	278.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	222.400	222.400
7.4	Cambio de juego de buje carbón	A. Camerun	Paraguay	1	76.000	76.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	60.800	60.800
7.5	Cambio de placa de Diodo	A. Camerun	Paraguay	1	192.000	192.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	153.600	153.600
7.6	Cambio de porta carbón	A. Camerun	Paraguay	1	128.000	128.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	102.400	102.400
7.7	Cambio de regulador de voltaje	A. Camerun	Paraguay	1	242.000	242.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	193.600	193.600
7.8	Cambio de juego de ruleman alternador	A. Camerun	Paraguay	1	128.700	128.700			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	102.960	102.960
7.9	Reparación de arranque mano de obra	A. Camerun	Paraguay	1	180.000	180.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	144.000	144.000
7.10	Reparación de alternador mano de obra	A. Camerun	Paraguay	1	180.000	180.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	144.000	144.000
7.11	Reparación de asiento conductor	A. Camerun	Paraguay	1	220.000	220.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	176.000	176.000
7.12	Cambio de juego de perno y buje punta eje	A. Camerun	Paraguay	1	100.000	100.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	80.000	80.000
7.13	Cambio de filtro de aire primario	A. Camerun	Paraguay	1	240.000	240.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	192.000	192.000
7.14	Cambio de filtro de aire secundario	A. Camerun	Paraguay	1	140.000	140.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	112.000	112.000
7.15	Cambio de filtro de aceite motor	A. Camerun	Paraguay	1	160.000	160.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	128.000	128.000
7.16	Cambio de filtro de combustible	A. Camerun	Paraguay	1	15.000	15.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	12.000	12.000
7.17	Cambio de filtro de trampa de agua	A. Camerun	Paraguay	1	80.000	80.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	64.000	64.000
7.18	Mantenimiento general del camión	A. Camerun	Paraguay	1	365.000	365.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	292.000	292.000
	SUB TOTAL					**3.270.700**										**2.616.560**

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

Villa de San Pedro de Ycuamandyyú

Tel.: (0342) 222269 - 222039

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		(1) MECANICA-AUTOREPUESTO CAMERUN					(2) TALLER CARMONA					(3) TALLER AGROMAPC				
ITEMS	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
8	**Mant. y repar. Camion Volquete N°07 Ford F14000**															
8.1	Cambio de juego de perno y buje punta eje	A. Camerun	Paraguay	1	100.000	100.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	80.000	80.000
8.2	Cambio de filtro de aire primario	A. Camerun	Paraguay	1	240.000	240.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	192.000	192.000
8.3	Cambio de filtro de aire secundario	A. Camerun	Paraguay	1	140.000	140.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	112.000	112.000
8.4	Cambio de filtro de aceite motor	A. Camerun	Paraguay	1	160.000	160.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	128.000	128.000
8.5	Cambio de filtro de combustible	A. Camerun	Paraguay	1	15.000	15.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	12.000	12.000
8.6	Cambio de filtro de trampa de agua	A. Camerun	Paraguay	1	80.000	80.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	64.000	64.000
8.7	Cambio de filtro de sistema de aire	A. Camerun	Paraguay	1	220.000	220.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	176.000	176.000
8.8	Mantenimiento general del camión	A. Camerun	Paraguay	1	365.000	365.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	292.000	292.000
	SUB TOTAL					**1.320.000**										**1.056.000**
9	**Mant. y repar. de Motoniveladora Champion 720 Serie III**															
9.1	Cambio de serbo freno	A. Camerun	Paraguay	1	3.800.000	3.800.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	11.748.000	11.748.000
9.2	Cambio de turbo motor	A. Camerun	Paraguay	1	4.600.000	4.600.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	11.160.000	11.160.000
9.3	Cambio de sinfin de dirección	A. Camerun	Paraguay	1	2.613.900	2.613.900			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	1.586.500	1.586.500
9.4	Cambio de juego de junta tapa motor	A. Camerun	Paraguay	1	2.200.000	2.200.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	1.869.600	1.869.600
9.5	Cambio de silenciador	A. Camerun	Paraguay	1	1.900.000	1.900.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	980.000	980.000
9.6	Cambio de salida de escape	A. Camerun	Paraguay	1	200.000	200.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	160.000	160.000
9.7	Reparación de multiple de admisión Mano de obra	A. Camerun	Paraguay	1	380.000	380.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	178.000	178.000
9.8	Cambio de un codo salida escape	A. Camerun	Paraguay	1	370.000	370.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	296.000	296.000
9.9	Cambio de válvula de admisión	A. Camerun	Paraguay	1	1.080.000	1.080.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	96.000	96.000
9.10	Cambio de válvula de escape	A. Camerun	Paraguay	1	1.080.000	1.080.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	104.000	104.000

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

Villa de San Pedro de Ycuamandyyú

Tel.: (0342) 222269 - 222039

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		(1) MECANICA-AUTOREPUESTO CAMERUN					(2) TALLER CARMONA					(3) TALLER AGROMAPC				
ITEMS	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
9.11	Cambio de guía de válvula	A. Camerun	Paraguay	1	720.000	720.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	58.000	58.000
9.12	Cambio de reten de válvula	A. Camerun	Paraguay	1	71.000	71.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	56.800	56.800
9.13	Cambio de junta tapa motor mano de obra	A. Camerun	Paraguay	1	1.000.000	1.000.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	800.000	800.000
9.14	Reparación de tapa motor (rectificadora)	A. Camerun	Paraguay	1	2.500.000	2.500.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	1.430.000	1.430.000
9.15	Cambio de correa alternador	A. Camerun	Paraguay	1	360.000	360.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	460.000	460.000
9.16	Cambio de cruceta cardan superior	A. Camerun	Paraguay	1	950.000	950.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	1.292.000	1.292.000
9.17	Cambio de tensor correa	A. Camerun	Paraguay	1	1.600.000	1.600.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	1.280.000	1.280.000
9.18	Cambio de bomba de agua	A. Camerun	Paraguay	1	1.780.000	1.780.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	1.424.000	1.424.000
9.19	Cambio de reten embrague	A. Camerun	Paraguay	1	760.000	760.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	608.000	608.000
9.20	Cambio de reten embrague lateral	A. Camerun	Paraguay	1	120.000	120.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	128.000	128.000
9.21	Cambio de reten de transmisión superior	A. Camerun	Paraguay	1	750.000	750.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	304.000	304.000
9.22	Cambio de reten de transmisión inferior	A. Camerun	Paraguay	1	750.000	750.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	312.000	312.000
9.23	Cambio de anillo embrague	A. Camerun	Paraguay	1	220.000	220.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	176.000	176.000
9.24	Cambio de reten cuello trasero	A. Camerun	Paraguay	1	800.000	800.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	1.702.000	1.702.000
9.25	Cambio de juego de reparo cil de articulación	A. Camerun	Paraguay	1	1.800.000	1.800.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	560.000	560.000
9.26	Cambio de juego de reparo cil tornamesa	A. Camerun	Paraguay	1	480.000	480.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	492.000	492.000
9.27	Cambio de juego de reparo cil desplazamiento	A. Camerun	Paraguay	1	1.400.000	1.400.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	492.000	492.000
9.28	Cambio de juego de reparo inclinación cuchilla	A. Camerun	Paraguay	1	1.300.000	1.300.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	384.000	384.000
9.29	Cambio de juego de reparo giro tornamesa	A. Camerun	Paraguay	1	380.000	380.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	384.000	384.000
9.30	Cambio de juego de reparo cil de dirección	A. Camerun	Paraguay	1	1.300.000	1.300.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	384.000	384.000
9.31	Cambio de juego de reparo cil inclinación rueda	A. Camerun	Paraguay	1	1.200.000	1.200.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	492.000	492.000
9.32	Cambio de juego de reparo cil escarificador	A. Camerun	Paraguay	1	1.400.000	1.400.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	492.000	492.000

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

Villa de San Pedro de Ycuamandyyú

Tel.: (0342) 222269 - 222039

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		(1) MECANICA-AUTOREPUESTO CAMERUN					(2) TALLER CARMONA					(3) TALLER AGROMAPC				
ITEMS	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
9.33	Cambio de cuchilla 13 Ag. 8"	A. Camerun	Paraguay	1	1.800.000	1.800.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	1.772.000	1.772.000
9.34	Cambio de esquinero 3 Ag. 8"	A. Camerun	Paraguay	1	1.200.000	1.200.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	396.000	396.000
9.35	Cambio de tornillo con tuerca	A. Camerun	Paraguay	1	24.000	24.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	24.000	24.000
9.36	Cambio de buje duramide	A. Camerun	Paraguay	1	1.100.000	1.100.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	880.000	880.000
9.37	Cambio de porta buje duramide	A. Camerun	Paraguay	1	1.800.000	1.800.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	1.440.000	1.440.000
9.38	Cambio de seguro porta buje	A. Camerun	Paraguay	1	160.000	160.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	128.000	128.000
9.39	Cambio de placa de desplazamiento	A. Camerun	Paraguay	1	1.200.000	1.200.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	176.000	176.000
9.40	Cambio de rotula de cil auxiliar de embrague	A. Camerun	Paraguay	1	400.000	400.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	80.000	80.000
9.41	Reparación de altemador	A. Camerun	Paraguay	1	800.000	800.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	350.000	350.000
9.42	Reparación de motor de arranque	A. Camerun	Paraguay	1	1.100.000	1.100.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	380.000	380.000
9.43	Ajuste de tornamesa en general	A. Camerun	Paraguay	1	600.000	600.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	480.000	480.000
9.44	Cambio de punta eje	A. Camerun	Paraguay	1	3.000.000	3.000.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	1.200.000	1.200.000
9.45	Reparación de parte electrica en general	A. Camerun	Paraguay	1	2.100.000	2.100.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	800.000	800.000
9.46	Cambio de cabo acelerador	A. Camerun	Paraguay	1	2.100.000	2.100.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	1.680.000	1.680.000
9.47	Cambio de manguera de agua	A. Camerun	Paraguay	1	240.000	240.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	192.000	192.000
9.48	Cambio de manguera de combustible	A. Camerun	Paraguay	1	100.000	100.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	80.000	80.000
9.49	Reparación de bomba inyectora	A. Camerun	Paraguay	1	4.800.000	4.800.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	5.800.000	5.800.000
9.50	Reparación de pico inyector	A. Camerun	Paraguay	1	1.200.000	1.200.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	250.000	250.000
9.51	Cambio de filtro de aire primario	A. Camerun	Paraguay	1	450.000	450.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	450.000	450.000
9.52	Cambio de filtro de aire secundario	A. Camerun	Paraguay	1	250.000	250.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	250.000	250.000
9.53	Cambio de filtro de aceite motor	A. Camerun	Paraguay	1	220.000	220.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	240.000	240.000
9.54	Cambio de filtro de combustible primario	A. Camerun	Paraguay	1	97.000	97.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	97.000	97.000
9.55	Cambio de filtro de combustible secundario	A. Camerun	Paraguay	1	85.000	85.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	85.000	85.000
9.56	Cambio de filtro de trampa de agua	A. Camerun	Paraguay	1	260.000	260.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	208.000	208.000

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

Villa de San Pedro de Ycuamandyyú

Tel.: (0342) 222269 - 222039

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		(1) MECANICA-AUTOREPUESTO CAMERUN					(2) TALLER CARMONA					(3) TALLER AGROMAPC				
ITEMS	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
9.57	Cambio de filtro de transmisión	A. Camerun	Paraguay	1	680.000	680.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	660.000	660.000
9.58	Cambio de filtro hidráulico	A. Camerun	Paraguay	1	680.000	680.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	660.000	660.000
9.59	Cambio de barra de desplazamiento cuchilla	A. Camerun	Paraguay	1	2.000.000	2.000.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	1.440.000	1.440.000
9.60	Cambio de barra Mano de obra en la tornería	A. Camerun	Paraguay	1	1.600.000	1.600.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	1.280.000	1.280.000
9.61	Cambio de ruleman masa interior	A. Camerun	Paraguay	1	1.000.000	1.000.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	320.000	320.000
9.62	Cambio de ruleman masa exterior	A. Camerun	Paraguay	1	1.000.000	1.000.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	336.000	336.000
9.63	Cambio de reten masa delantera	A. Camerun	Paraguay	1	6.000.000	6.000.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	248.000	248.000
9.64	Cambio de placa reten masa	A. Camerun	Paraguay	1	180.000	180.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	144.000	144.000
9.65	Cambio de perno punta eje 80540	A. Camerun	Paraguay	1	3.500.000	3.500.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	176.000	176.000
9.66	Cambio de buje punta eje 30559	A. Camerun	Paraguay	1	480.000	480.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	384.000	384.000
9.67	Cambio de placa de apoyo 80533	A. Camerun	Paraguay	1	320.000	320.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	256.000	256.000
9.68	Cambio de placa de apoyo 80813	A. Camerun	Paraguay	1	110.000	110.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	88.000	88.000
9.69	Cambio de perno 89534	A. Camerun	Paraguay	1	180.000	180.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	144.000	144.000
9.70	Cambio de perno 81292	A. Camerun	Paraguay	1	170.000	170.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	136.000	136.000
9.71	Cambio de buje barra de dirección 30562	A. Camerun	Paraguay	1	100.000	100.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	80.000	80.000
9.72	Cambio de buje barra de dirección 80976	A. Camerun	Paraguay	1	120.000	120.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	96.000	96.000
9.73	Cambio de placa de fricción 30563	A. Camerun	Paraguay	1	60.000	60.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	48.000	48.000
9.74	Cambio de rótula cil de dirección 19629	A. Camerun	Paraguay	1	140.000	140.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	112.000	112.000
9.75	Cambio de perno de cil de dirección 80822	A. Camerun	Paraguay	1	80.000	80.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	64.000	64.000
9.76	Cambio de seguro rótula 19C-137	A. Camerun	Paraguay	1	10.000	10.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	8.000	8.000
9.77	Cambio de tapa rótula 62584	A. Camerun	Paraguay	1	25.000	25.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	20.000	20.000
9.78	Cambio de tornillo tapa 51A 0404	A. Camerun	Paraguay	1	500	500			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	400	400
9.79	Cambio de seguro perno 19B-218	A. Camerun	Paraguay	1	1.000	1.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	800	800
9.80	Cambio de rótula barra dirección 19629	A. Camerun	Paraguay	1	120.000	120.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	96.000	96.000

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO
Villa de San Pedro de Ycuamandyyú
Tel.: (0342) 222269 - 222039

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		(1) MECANICA-AUTOREPUESTO CAMERUN					(2) TALLER CARMONA					(3) TALLER AGROMAPC				
ITEMS	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
9.81	Cambio de tapa cono 18348	A. Camerun	Paraguay	1	670.000	670.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	536.000	536.000
9.82	Cambio de rótula punta eje 19630	A. Camerun	Paraguay	1	700	700			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	560	560
9.83	Cambio de rótula de piñón de giro inferior 19631	A. Camerun	Paraguay	1	65.000	65.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	52.000	52.000
9.84	Cambio de rótula de piñón de giro superior 19630	A. Camerun	Paraguay	1	420.000	420.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	336.000	336.000
9.85	Cambio de bala de apoyo 69415	A. Camerun	Paraguay	1	400.000	400.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	320.000	320.000
9.86	Cambio de reten Tandem 89267	A. Camerun	Paraguay	1	870.000	870.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	696.000	696.000
9.87	Cambio de reten Tandem mano de obra	A. Camerun	Paraguay	1	900.000	900.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	720.000	720.000
9.88	Cambio de reten piñón 49888	A. Camerun	Paraguay	1	4.000.000	4.000.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	880.000	880.000
9.89	Cambio de piñón mano de obra	A. Camerun	Paraguay	1	500.000	500.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	400.000	400.000
9.90	Cambio de cruceta cardan inferior	A. Camerun	Paraguay	1	1.560.000	1.560.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	1.248.000	1.248.000
9.91	Cambio de juego de reparo cil de embrague 63170	A. Camerun	Paraguay	1	260.000	260.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	208.000	208.000
9.92	Cambio de juego de reparo cil auxiliar de embrague 76253	A. Camerun	Paraguay	1	100.000	100.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	80.000	80.000
9.93	Cambio de soporte transmision 59908	A. Camerun	Paraguay	1	1.087.000	1.087.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	869.600	869.600
9.94	Cambio de solenoide de cambio 93311	A. Camerun	Paraguay	1	950.000	950.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	144.000	144.000
9.95	Cambio de manguera 74128 x 52	A. Camerun	Paraguay	1	800.000	800.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	296.000	296.000
9.96	Cambio de manguera 78217	A. Camerun	Paraguay	1	4.500.000	4.500.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	536.000	536.000
9.97	Cambio de manguera 78218	A. Camerun	Paraguay	1	280.000	280.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	224.000	224.000
9.98	Cambio de manguera 95241	A. Camerun	Paraguay	1	310.000	310.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	248.000	248.000
9.99	Cambio de una caja batería 87177/58432	A. Camerun	Paraguay	1	290.000	290.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	232.000	232.000
9.100	Cambio de batería	A. Camerun	Paraguay	1	330.000	330.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	264.000	264.000
9.101	Cambio de borne de batería	A. Camerun	Paraguay	1	1.000.000	1.000.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	1.000.000	1.000.000
9.102	Cambio de juego de reparo serbo freno 63178	A. Camerun	Paraguay	1	1.500.000	1.500.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	600.000	600.000
9.103	Cambio de juego de reparo cil de freno 58745	A. Camerun	Paraguay	1	25.000	25.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	20.000	20.000
9.104	Cambio de pastilla de freno de mano 48476	A. Camerun	Paraguay	1	1.070.000	1.070.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	856.000	856.000

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

Villa de San Pedro de Ycuamandyyú

Tel.: (0342) 222269 - 222039

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		(1) MECANICA-AUTOREPUESTO CAMERUN					(2) TALLER CARMONA					(3) TALLER AGROMAPC				
ITEMS	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
9.105	Cambio de juego de reparo cil de freno 58745	A. Camerun	Paraguay	1	870.000	870.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	696.000	696.000
9.106	Cambio de pastilla de freno de mano 48476	A. Camerun	Paraguay	1	650.000	650.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	304.000	304.000
9.107	Cambio de cabo de freno 37747	A. Camerun	Paraguay	1	420.000	420.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	336.000	336.000
9.108	Cambio de puntera escarificador 8111	A. Camerun	Paraguay	1	3.600.000	3.600.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	176.000	176.000
9.109	Cambio de microchip de cambio 84686	A. Camerun	Paraguay	1	720.000	720.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	576.000	576.000
9.110	Reparación de tren delantero Mano de obra	A. Camerun	Paraguay	1	2.200.000	2.200.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	1.760.000	1.760.000
9.111	Reparación de tren delantero en la tornería	A. Camerun	Paraguay	1	2.600.000	2.600.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	2.080.000	2.080.000
	SUB TOTAL					**116.455.100**										**82.818.860**
10	**Mant. y repar. de Motoniveladora Caterpillar 120H**															
10.1	Cambio de filtro de aceite motor	A. Camerun	Paraguay	1	320.000	320.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	256.000	256.000
10.2	Cambio de filtro de combustible primario	A. Camerun	Paraguay	1	190.000	190.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	152.000	152.000
10.3	Cambio de filtro de combustible secundario	A. Camerun	Paraguay	1	180.000	180.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	144.000	144.000
10.4	Cambio de filtro de trampa de agua	A. Camerun	Paraguay	1	178.000	178.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	142.400	142.400
10.5	Cambio de cuchilla de 13 agujeros	A. Camerun	Paraguay	1	1.750.000	1.750.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	1.772.000	1.772.000
10.6	Cambio de dos esquineros	A. Camerun	Paraguay	1	350.000	350.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	360.000	360.000
10.7	Cambio de tornillo con tuerca	A. Camerun	Paraguay	1	24.000	24.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	24.000	24.000
10.8	Cambio de válvula de combustible	A. Camerun	Paraguay	1	371.000	371.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	371.000	371.000
10.9	Cambio de regulación de válvula motor	A. Camerun	Paraguay	1	1.600.000	1.600.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	1.600.000	1.600.000
10.10	Cambio de filtro de aire primario	A. Camerun	Paraguay	1	380.000	380.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	280.000	280.000
10.11	Cambio de filtro de aire secundario	A. Camerun	Paraguay	1	260.000	260.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	250.000	250.000

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

Villa de San Pedro de Ycuamandyyú

Tel.: (0342) 222269 - 222039

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		(1) MECANICA-AUTOREPUESTO CAMERUN					(2) TALLER CARMONA					(3) TALLER AGROMAPC				
ITEMS	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
10.12	Cambio de filtro hidráulico	A. Camerun	Paraguay	1	780.000	780.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	624.000	624.000
10.13	Cambio de filtro de transmisión	A. Camerun	Paraguay	1	780.000	780.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	624.000	624.000
10.14	Cambio de calce de círculo tornamesa	A. Camerun	Paraguay	1	380.000	380.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	304.000	304.000
10.15	Cambio de calce de desplazamiento cuchilla	A. Camerun	Paraguay	1	235.000	235.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	188.000	188.000
10.16	Cambio de calce central	A. Camerun	Paraguay	1	290.000	290.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	232.000	232.000
10.17	Cambio de juego de reparo valvula de comando hidráulico	A. Camerun	Paraguay	1	690.000	690.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	552.000	552.000
10.18	Reparación de válvula de comando hidráulico Mano de Obra	A. Camerun	Paraguay	1	600.000	600.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	480.000	480.000
10.19	Cambio de anillo pico inyector	A. Camerun	Paraguay	1	35.000	35.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	28.000	28.000
10.20	Cambio de bomba de agua	A. Camerun	Paraguay	1	520.000	520.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	416.000	416.000
10.21	Cambio de juego de reparo cil levante tornamesa	A. Camerun	Paraguay	1	420.000	420.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	336.000	336.000
10.22	Cambio de juego de reparo de dirección	A. Camerun	Paraguay	1	450.000	450.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	328.000	328.000
10.23	Cambio de solenoide de marcha	A. Camerun	Paraguay	1	7.000.000	7.000.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	1.232.000	1.232.000
10.24	Cambio de silenciador motor	A. Camerun	Paraguay	1	400.000	400.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	320.000	320.000
10.25	Cambio de codo silenciador	A. Camerun	Paraguay	1	280.000	280.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	224.000	224.000
	SUB TOTAL					**18.463.000**										**11.239.400**
11	**Mant. y repar. de Retroexcavadora Ford New Holland 565E**															
11.1	Cambio de puntera cucharon delantero	A. Camerun	Paraguay	1	3.640.000	3.640.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	224.000	224.000
11.2	Cambio de puntera cucharon trasero	A. Camerun	Paraguay	1	1.920.000	1.920.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	232.000	232.000
11.3	Cambio de tornillo con tuerca	A. Camerun	Paraguay	1	150.000	150.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	20.000	20.000
11.4	Cambio de solenoide de marcha	A. Camerun	Paraguay	1	1.600.000	1.600.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	320.000	320.000
11.5	Cambio de buje del brazo trasero	A. Camerun	Paraguay	1	2.700.000	2.700.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	356.000	356.000

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

Villa de San Pedro de Ycuamandyyú

Tel.: (0342) 222269 - 222039

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		(1) MECANICA-AUTOREPUESTO CAMERUN					(2) TALLER CARMONA					(3) TALLER AGROMAPC				
ITEMS	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
11.6	Cambio de reten del brazo trasero	A. Camerun	Paraguay	1	1.200.000	1.200.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	49.600	49.600
11.7	Cambio de perno del brazo inferior	A. Camerun	Paraguay	1	1.545.000	1.545.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	436.000	436.000
11.8	Cambio de perno de giro inferior	A. Camerun	Paraguay	1	1.550.000	1.550.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	440.000	440.000
11.9	Cambio de perno de giro superior	A. Camerun	Paraguay	1	1.550.000	1.550.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	440.000	440.000
11.10	Cambio de buje de giro superior e inferior	A. Camerun	Paraguay	1	1.550.000	1.550.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	264.000	264.000
11.11	Cambio de calce de giro superior e inferior	A. Camerun	Paraguay	1	600.000	600.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	217.600	217.600
11.12	Reparación del sistema de giro Pluma mano de obra	A. Camerun	Paraguay	1	2.000.000	2.000.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	160.000	160.000
11.13	Reparación del sistema de giro en la tornería	A. Camerun	Paraguay	1	1.600.000	1.600.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	1.280.000	1.280.000
11.14	Cambio de disco de marcha sintético	A. Camerun	Paraguay	1	239.000	239.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	191.200	191.200
11.15	Cambio de disco de marcha de metal	A. Camerun	Paraguay	1	262.000	262.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	209.600	209.600
11.16	Cambio de aro de marcha interior	A. Camerun	Paraguay	1	116.000	116.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	92.800	92.800
11.17	Cambio de aro de marcha exterior	A. Camerun	Paraguay	1	129.000	129.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	103.200	103.200
11.18	Cambio de anillo de marcha exterior	A. Camerun	Paraguay	1	15.000	15.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	12.000	12.000
11.19	Cambio de anillo de marcha interior	A. Camerun	Paraguay	1	26.000	26.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	20.800	20.800
11.20	Cambio de limitador de marcha	A. Camerun	Paraguay	1	380.000	380.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	304.000	304.000
11.21	Cambio de seguro marcha	A. Camerun	Paraguay	1	42.000	42.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	33.600	33.600
11.22	Cambio de seguro interno	A. Camerun	Paraguay	1	18.000	18.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	14.400	14.400
11.23	Cambio de eje de marcha 9968282	A. Camerun	Paraguay	1	2.000.000	2.000.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	1.600.000	1.600.000
11.24	Cambio de piston de marcha 9968294	A. Camerun	Paraguay	1	320.000	320.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	256.000	256.000
11.25	Cambio de piston de marcha 9968298	A. Camerun	Paraguay	1	332.000	332.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	265.600	265.600

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

Villa de San Pedro de Ycuamandyyú

Tel.: (0342) 222269 - 222039

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		(1) MECANICA-AUTOREPUESTO CAMERUN					(2) TALLER CARMONA					(3) TALLER AGROMAPC				
ITEMS	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
11.26	Cambio de rodillo de engranaje	A. Camerun	Paraguay	1	87.000	87.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	69.600	69.600
11.27	Cambio de rodillo oxiol	A. Camerun	Paraguay	1	28.000	28.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	22.400	22.400
11.28	Cambio de reten brida	A. Camerun	Paraguay	1	160.000	160.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	128.000	128.000
11.29	Cambio de reten convertidor	A. Camerun	Paraguay	1	180.000	180.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	144.000	144.000
11.30	Cambio de kit de freno de mano 9968926	A. Camerun	Paraguay	1	220.000	220.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	176.000	176.000
11.31	Cambio de filtro de transmisión	A. Camerun	Paraguay	1	360.000	360.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	288.000	288.000
11.32	Cambio de filtro de succión	A. Camerun	Paraguay	1	210.000	210.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	168.000	168.000
11.33	Cambio de filtro hidráulico	A. Camerun	Paraguay	1	680.000	680.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	544.000	544.000
11.34	Cambio de filtro de aire primario	A. Camerun	Paraguay	1	320.000	320.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	256.000	256.000
11.35	Cambio de filtro de aire secundario	A. Camerun	Paraguay	1	190.000	190.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	152.000	152.000
11.36	Cambio de filtro aceite motor	A. Camerun	Paraguay	1	240.000	240.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	192.000	192.000
11.37	Cambio de filtro de combustibles	A. Camerun	Paraguay	1	120.000	120.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	96.000	96.000
11.38	Cambio de filtro trampa de agua	A. Camerun	Paraguay	1	160.000	160.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	128.000	128.000
11.39	Cambio de cabo acelerador	A. Camerun	Paraguay	1	360.000	360.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	288.000	288.000
11.40	Cambio de guardapolvo palanca de cambio	A. Camerun	Paraguay	1	140.000	140.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	112.000	112.000
11.41	Cambio de cruceta cardan trasero	A. Camerun	Paraguay	1	260.000	260.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	208.000	208.000
11.42	Cambio de manguera de enfriador de aceite	A. Camerun	Paraguay	1	260.000	260.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	208.000	208.000
11.43	Cambio de juego de repuestos cil de dirección	A. Camerun	Paraguay	1	360.000	360.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	288.000	288.000
11.44	Reparación de transmisión mano de obra	A. Camerun	Paraguay	1	2.800.000	2.800.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	2.240.000	2.240.000
11.45	Cambio de juego de reparo cil estabilizador	A. Camerun	Paraguay	1	380.000	380.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	304.000	304.000
11.46	Cambio de juego de reparo cil de giro	A. Camerun	Paraguay	1	400.000	400.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	320.000	320.000
11.47	Cambio de juego de reparo cil de lanza	A. Camerun	Paraguay	1	460.000	460.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	368.000	368.000
11.48	Cambio de juego de reparo cil pluma	A. Camerun	Paraguay	1	390.000	390.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	312.000	312.000

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO

Villa de San Pedro de Ycuamandyyú

Tel.: (0342) 222269 - 222039

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		(1) MECANICA-AUTOREPUESTO CAMERUN					(2) TALLER CARMONA					(3) TALLER AGROMAPC				
ITEMS	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
11.49	Cambio de juego de reparo cil cucharol	A. Camerun	Paraguay	1	385.000	385.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	308.000	308.000
11.50	Cambio de juego de reparo cil levante frontal	A. Camerun	Paraguay	1	380.000	380.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	304.000	304.000
11.51	Cambio de juego de reparo cil de volteo frontal	A. Camerun	Paraguay	1	370.000	370.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	296.000	296.000
11.52	Cambio de juego de valvula comando hidráulico trasero	A. Camerun	Paraguay	1	320.000	320.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	256.000	256.000
11.53	Cambio de juego de valvula comando hidráulico delantero	A. Camerun	Paraguay	1	220.000	220.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	176.000	176.000
11.54	Cambio de juego de reparo bomba hidráulica	A. Camerun	Paraguay	1	240.000	240.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	192.000	192.000
11.55	Cambio de juego de reparo bomba de transmisión	A. Camerun	Paraguay	1	200.000	200.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	160.000	160.000
11.56	Reparación de cil hidraulico Mano de obra	A. Camerun	Paraguay	1	180.000	180.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	144.000	144.000
11.57	Reparación de bomba hidráulica	A. Camerun	Paraguay	1	200.000	200.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	160.000	160.000
11.58	Reparación de bomba de transmisión	A. Camerun	Paraguay	1	180.000	180.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	144.000	144.000
11.59	Reparación de mando hidraulico trasero	A. Camerun	Paraguay	1	200.000	200.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	160.000	160.000
11.60	Reparación de mando hidraulico delantero	A. Camerun	Paraguay	1	200.000	200.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	160.000	160.000
	SUB TOTAL					**37.324.000**										**17.014.400**
12	**Mant. y repar. de Retroexcavadora Ford New Holland 565E**															
12.1	Cambio de puntera cucharon delantero	A. Camerun	Paraguay	1	280.000	280.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	224.000	224.000
12.2	Cambio de puntera cucharon trasero	A. Camerun	Paraguay	1	290.000	290.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	232.000	232.000
12.3	Cambio de tornillo con tuerca	A. Camerun	Paraguay	1	25.000	25.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	20.000	20.000
12.4	Cambio de filtro de transmisión	A. Camerun	Paraguay	1	360.000	360.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	288.000	288.000
12.5	Cambio de filtro de succión	A. Camerun	Paraguay	1	210.000	210.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	168.000	168.000

GOBERNACION DEL II DEPARTAMENTO DE SAN PEDRO
Villa de San Pedro de Ycuamandyyú
Tel.: (0342) 222269 - 222039

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		(1) MECANICA-AUTOREPUESTO CAMERUN					(2) TALLER CARMONA					(3) TALLER AGROMAPC				
ITEMS	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
12.6	Cambio de filtro hidráulico	A. Camerun	Paraguay	1	680.000	680.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	544.000	544.000
12.7	Cambio de filtro de aire primario	A. Camerun	Paraguay	1	320.000	320.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	256.000	256.000
12.8	Cambio de filtro de aire secundario	A. Camerun	Paraguay	1	190.000	190.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	152.000	152.000
12.9	Cambio de filtro aceite motor	A. Camerun	Paraguay	1	240.000	240.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	192.000	192.000
12.10	Cambio de filtro de combustibles	A. Camerun	Paraguay	1	120.000	120.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	96.000	96.000
12.11	Cambio de filtro trampa de agua	A. Camerun	Paraguay	1	160.000	160.000			0	NO COTIZA	NO COTIZA	T. Agromapc	Paraguay	1	128.000	128.000
	SUB TOTAL					**2.875.000**										**2.300.000**

GOBERNACION DE SAN PEDRO II DEPARTAMENTO U.O.C.

Evelio E. Villasanti Mendoza
Responsable de la UOC

TOTAL GENERAL GS. 299,632,600,- LOTE N°2