INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACION N° 18/2017

REF.: *Evaluación de Oferta presentada en el Llamado a CONCURSO DE OFERTAS, para el* ***"MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS"***.

ID: 326.793.-

Señor Director Nacional de Transporte:

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 27° de la Ley N° 2051/03, elevamos a la Máxima Autoridad de la Institución el Informe resultante del análisis de las ofertas presentadas en el marco de la Contratación por Concurso de Ofertas para el "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" con ID N° 326.793.

El Abogado Silvio Estigarribia, el Abogado Fernando Riveros, la Abogada Estela López, el Abogado Juan Fernando Cabrera Ruiz, como miembros integrantes del Comité de Evaluación, conformado por Resolución N° 119 de fecha 01 de febrero de 2017, para todos los llamados a Licitación, previsto en el Programa Anual de Contrataciones (PAC) para el Ejercicio Fiscal 2017, elevan a consideración el resultado del análisis y evaluación efectuado a las ofertas presentadas, de conformidad a los siguientes criterios.

Que, a los efectos de la evaluación encomendada, este Comité se ha fundamentado en lo establecido en la Ley N° 2.051/2.003 "DE CONTRATACIONES PÚBLICAS", en su Articulo 16, Inciso B), que regula los procedimientos de Licitación por Concurso de ofertas.

Se ha velado así mismo por el cumplimiento del Decreto N° 21.909/03, Reglamentario de la referida Ley de Contrataciones Públicas del presente llamado.

Que, en la presente convocatoria se han realizado los siguientes actos procesales:

Que, por Memorándum D.G.A.J de la Dinatran N°136/ 2017 remite el Pliego y dando su conformidad para proseguir con los trámites pertinentes para el presente llamado.

Que, por Res. C.D. N° 308 de la Dinatran aprueba el Pliego de Bases y Condiciones para el presente llamado.

Abog. ESTELA LOPEZ
Comité de Evaluación
DINATRAN

Comité de Evaluación

Abog. Juan Fernando Cabrera
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abog. SILVIO E. ESTIGARRIBIA
Comité de Evaluación
DINATRAN

Nota UOC N° 169 de fecha 28 de abril de 2017, remitida al titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas para la publicación a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) de conformidad a la Ley de Contrataciones Públicas.

Se ha comunicado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) la Adenda Nro. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y las Notas de Aclaración N° 1 que para que la mismas sean publicadas a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP) de conformidad a la Ley de Contrataciones Públicas.

Acta de Apertura

Conforme al Acta de Apertura N° 22 de fecha 10 de julio de 2017, siendo las nueve y treinta horas y treinta minutos, se llevó a cabo la apertura del llamado, en la oficina de la Dirección de Unidad de Operativa de Contrataciones de la Dirección Nacional de Transporte en la cual fue presentada la siguiente oferta:

EMPRESAS	MONTOS OFERTADOS
RIO DE LA PLATA S.A.	Gs. 335.217.480.- (Guaraníes trescientos treinta y cinco millones doscientos diez y siete mil cuatrocientos ochenta, I.V.A. incluido)
FARRES S.A.C.I.	Gs. 343.681.100.- (Guaraníes trescientos cuarenta y tres millones seiscientos ochenta y un mil cien, I.V.A, incluido)

Observaciones realizadas en el acto de apertura de ofertas:

No se han dejado observaciones dentro del acto de aperturas.

Verificación del cumplimiento de los requisitos de carácter sustancial:

Posteriormente, se ha procedido a la verificación del cumplimiento de la oferta respecto al cumplimiento de las documentaciones básicas de carácter sustancial, de conformidad a lo establecido en el Art. 61° del Decreto N° 21909/03 y demás disposiciones que rigen a las Compras Públicas, observándose lo siguiente:

Documento Sustanciales

Empresa N°	Formulario de Oferta debidamente Firmado	Garantía de Mantenimiento de Oferta (Póliza)	Documento que Acredita la representación: E.P. Constitución y/o Poder	Documento de Identidad del firmante de la oferta	DD.JJ. ART. 40	D. J. de Menores RES. DNCP 941/10	Constancia SIPE N°
1	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA CONSTANCIA SIPE	PRESENTA CONSTANCIA SIPE	PRESENTA CONSTANCIA SIPE	PRESENTA CONSTANCIA SIPE	1457015
2	PRESENTA	PRESENTA	PRESENTA CONSTANCIA SIPE	PRESENTA CONSTANCIA SIPE	PRESENTA CONSTANCIA SIPE	PRESENTA CONSTANCIA SIPE	1457020

Abog. ESTELA LOPEZ C. Comité de Evaluación DINATRAN
Abg. FERNANDO RIVEROS Comité de Evaluación
Abg. Juan Fernando ... Comité de Evaluación DINATRAN
Abog. SILVIO ... GUARRIBIAS Comité de Evaluación DINATRAN

Tabla comparativa de precios de las ofertas ajustada por errores aritméticos:

De conformidad a la disposición contenida en el núm. 2) del Art. 61° del Decreto N° 21909/03, se ha procedido a la verificación de las planillas de precio presentadas por las firmas oferentes que han cumplido con la documentación de carácter sustancial.

No se encontraron errores aritméticos en las ofertas presentadas.

Inspección Técnica

OFERENTES	
RIO DE LA PLATA S.A.	PRESENTA
FARRES S.A.C.I.	NO PRESENTA

De conformidad al P.B.C. y a la Res.3625/16, la verificación técnica para el presente llamado es de carácter sustancial, y que de acuerdo al cuadro ut supra mencionado la empresa Farres S.A.C.I. no presenta, por lo cual este comité procede a descalificar a la empresa para el presente llamado.

Solicitudes de aclaración de las ofertas y las respuestas de los oferentes:

Por nota N° C.E. N° 25 este comité solicito aclaraciones a la oferente Rio de la Plata S.A.

Verificación del precio oferta por la firma participante:

En cumplimiento a las Res. DNCP Nro. 1173/16, se procede dio a verificar los precios ofertados:

ITEMS DEL LLAMADO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS - ID 326.793

N° Item*	Código Catalogo*	Descripción del Servicio*	Precio Unitario OFERENTE	Cumple/No Cumple
1	78180101-001	Servicio de alineación y balanceo.	185.000	Cumple
2	78180101-014	Mantenimiento Cambio aceite motor	485.000	Cumple
3	78180101-014	Mantenimiento Cambio filtro de aire	72.000	Cumple
4	78180101-014	Mantenimiento Cambio o control aceite diferencia	580.000	Cumple
5	78180101-014	Mantenimiento Cambio o control aceite de caja	585.000	Cumple
6	78180101-014	Mantenimiento Cambio filtro de aceite	135.000	Cumple
7	78180101-014	Cambio filtro de combustible	520.000	Cumple
8	78180101-014	Cambio bujia incandescentes c/u	348.000	Cumple

Abg. Juan Fernando Cabrera
Comité de Evaluación
DINATRAN

9	78180101-014	Cambio correa dentada	494.000	Cumple
10	78180101-002	Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de caja mecánica	654.000	Cumple
11	78180101-002	Cambio de engranaje 1ra	1.000.000	Cumple
12	78180101-002	Cambio de engranaje 2da	1.000.000	Cumple
13	78180101-002	Cambio de engranaje 3ra	1.000.000	Cumple
14	78180101-002	Cambio de engranaje 4ta	1.000.000	Cumple
15	78180101-002	Cambio de engranaje 5ta	1.000.000	Cumple
16	78180101-002	Cambio de Juego de Anillos sincronizadores	1.280.000	NO CUMPLE
17	78180101-002	Eje cuadruple	3.103.000	Cumple
18	78180101-002	Soporte de caja de cambio	434.000	Cumple
19	78180101-002	Eje de mando	1.500.000	Cumple
20	78180101-002	Cambio de cardan trasero	3.982.000	Cumple
21	78180101-002	Cambio de cruceta (c/u)	245.000	Cumple
22	78180101-002	Cambio de reten paller c/u	192.000	Cumple
23	78180101-002	Desmontar y montar caja	854.000	Cumple
24	78180101-002	Reparacion de diferencial trasero	1.380.000	Cumple
25	78180101-002	Reparación de transferencia	1.095.000	Cumple
26	78180101-003	Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de dirección: Precat de dirección	99.000	Cumple
27	78180101-004	Servicio de reparación y mantenimiento de suspensión: Cambio amortiguador delantero ambos lados	1.016.000	Cumple
28	78180101-004	Cambio amortiguador trasero ambos lados	1.258.000	Cumple
29	78180101-004	Cambio espiral delantero ambos lados	357.000	Cumple
30	78180101-005	Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de embrague: Regulación de embrague	25.000	Cumple
31	78180101-005	Reparación bomba central de embrague	494.000	Cumple
32	78180101-005	Reparación bomba aux. de embrague	357.000	Cumple
33	78180101-005	Cambio de kit (plato y disco)	3.148.000	Cumple
34	78180101-005	Cambio cojinete de empuje (actuador hidraulico)	654.000	Cumple
35	78180101-005	Rectificación de corona volante	441.000	Cumple
36	78180101-006	Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de freno: Control de frenos	25.000	Cumple
37	78180101-006	Regulación de freno	62.000	Cumple
38	78180101-006	Cambio cubeta de freno ambos lados	63.000	Cumple
39	78180101-006	Cambio de bomba central de freno	970.000	Cumple
40	78180101-006	Cambio pastilla de freno	726.000	Cumple
41	78180101-006	Reparación de mordaza freno delantero	268.000	Cumple
42	78180101-006	Cambio de fibra de freno trasero	451.000	Cumple
43	78180101-006	Cambio de juego de zapata de freno	1.186.000	Cumple
44	78180101-006	Cambio cabo freno de mano	231.000	Cumple
45	78180101-006	Reparación depresor de freno	2.020.000	Cumple

Abg. Juan Fernando Cabrera
Comite de Evaluacion
DINATRAN

Abg. ESTELA LOPEZ
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abg. SILVIO [illegible] GUARRIBIA
Comité de Evaluación
DINATRAN

46	78180101-006	Reparación Homocinética	370.000	Cumple
47	78180101-006	Cambio de servofreno	735.000	Cumple
48	78180101-006	Cambio de cilindro de freno trasero	263.000	Cumple
49	78180101-006	Cambio de juego de reparación de cilindro de freno trasero	132.000	Cumple
50	78180101-006	Cambio de depósito de fluido de freno	132.000	Cumple
51	78180101-006	Rectificación disco de freno – ambos lados	334.000	Cumple
52	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento del sistema eléctrico: Reparación alternador	661.000	Cumple
53	78180101-009	Reparación motor de arranque	661.000	Cumple
54	78180101-009	Reparación motor limpia parabrisas ambos lados	132.000	Cumple
55	78180101-009	Cambio de cepillo limpia parabrisas	150.000	Cumple
56	78180101-009	Reparación o cambio de bocina	132.000	Cumple
57	78180101-009	Bloqueo central de puertas	383.000	Cumple
58	78180101-009	Levanta vidrios manuales	533.000	Cumple
59	78180101-009	Levanta vidrios eléctricos	533.000	Cumple
60	78180101-009	Desempañador	132.000	Cumple
61	78180101-009	Luz de estacionamiento	263.000	Cumple
62	78180101-009	Cambio de focos	75.000	Cumple
63	78180101-009	Cambio de Bateria	893.000	Cumple
64	78180101-009	Llave de contacto	125.000	Cumple
65	78180101-009	Control y reparación de tablero	213.000	Cumple
66	78180101-009	Cambio bulbo de temperatura	68.000	Cumple
67	78180101-009	Vulvo presión de aceite	174.000	Cumple
68	78180101-009	Retrovisor lateral	263.000	Cumple
69	78180101-009	Retrovisor eléctrico	263.000	Cumple
70	78180101-009	Reparación autoradio	15.000	Cumple
71	78180101-009	Regulador de voltaje	283.000	Cumple
72	78180101-009	Brazo elev. vidrio de puertas	370.000	Cumple
73	78180101-009	Cerradura de puertas	283.000	Cumple
74	78180101-009	Copias de llaves	150.000	Cumple
75	78180101-011	Servicio de reparación y mantenimiento del tren delantero y trasero: Cambio de rotula inferior	526.000	Cumple
76	78180101-011	Cambio de rotula superior	377.000	Cumple
77	78180101-011	Cambio de muñequin corto	265.000	Cumple
78	78180101-011	Cambio de muñequin largo	245.000	Cumple
79	78180101-011	Bomba de dirección hidraulica	4.350.000	Cumple
80	78180101-011	Cambio de parrilla superior	1.026.000	Cumple
81	78180101-011	Cambio de parrilla inferior	1.754.000	Cumple
82	78180101-011	Cambio prisionero y tuerca de rueda	25.000	Cumple
83	78180101-011	Cambios de Bujes centrales y laterales de barra estabilizadoras	281.000	Cumple

Abog. ESTELA LOPEZ C.
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abog. SILVIO ESTIGARRIBIA
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abg. Juan Fernando Cabrera
Comité de Evaluación
DINATRAN

84	78180101-011	Homocinética	960.000	Cumple
85	78180101-011	Cambio de cubierta	935.000	Cumple
86	78180101-011	Vulcanización	50.000	Cumple
87	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor: Reparación motor completo	2.190.000	Cumple
88	78180101-014	Cepillado tapa motor	441.000	Cumple
89	78180101-014	Cambio junta tapa motor	735.000	Cumple
90	78180101-014	Cambio junta tapa balancin	213.000	Cumple
91	78180101-014	Cambio retenes frente motor	150.000	Cumple
92	78180101-014	Casquillos de biela	162.000	Cumple
93	78180101-014	Casquillos bancada	150.000	Cumple
94	78180101-014	Juego de Camisas	1.900.000	Cumple
95	78180101-014	Juego de pistones	5.929.000	Cumple
96	78180101-014	Juegos de aros	1.978.000	Cumple
97	78180101-014	Calce lateral	231.000	Cumple
98	78180101-014	Juego bujes de biela	189.000	Cumple
99	78180101-014	Juego junta motor	345.000	Cumple
100	78180101-014	Válvula de admisión	93.000	Cumple
101	78180101-014	Válvula de Escape	93.000	Cumple
102	78180101-014	Guías de válvulas	68.000	Cumple
103	78180101-014	Bomba de aceite	2.940.000	Cumple
104	78180101-014	Tensor de correa dentada	617.000	Cumple
105	78180101-014	Soporte motor	295.000	Cumple
106	78180101-014	Bomba de Agua	2.471.000	Cumple
107	78180101-014	Limpieza de bomba inyectora	221.000	Cumple
108	78180101-014	Limpieza y calibración pico inyector	253.000	Cumple
109	78180101-014	Reparación bomba inyectora	2.601.000	Cumple
110	78180101-014	Cambio manguera sup. Rad.	68.000	Cumple
111	78180101-014	Cambio tapa radiador	50.000	Cumple
112	78180101-014	Cambio tapa combustible	57.000	Cumple
113	78180101-014	Cambio manguera calefacción	68.000	Cumple
114	78180101-014	Engrase de rulemanes	25.000	Cumple
115	78180101-015	Servicio de reparación y mantenimiento de refrigeración de motor: Cambio manguera sup. Rad.	68.000	Cumple
116	78180101-015	Reparación de Radiador	619.000	Cumple
117	78180101-015	Termostato	132.000	Cumple
118	78180101-015	Cambio manguera calefacción	68.000	Cumple
119	78180101-016	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de aire acondicionado.	167.000	Cumple
120	78180101-016	Carga de gas	395.000	Cumple
121	78180101-016	Cambio de e vaporizador	245.000	Cumple

Abg. Juan Fernando Cabrera
Comité de Evaluación
DINATRAN

ABOG. SILVIO E. ESTIGARRIBIA
Comité de Evaluación
DINATRAN

ABOG. ESTELA LOPEZ C.
Comité de Evaluación
DINATRAN

122	78180101-016	Carga de gas r 134 ecológico	395.000	Cumple
123	78180101-016	Cambio de filtro	295.000	Cumple
124	78180101-016	Válvula expansora	245.000	Cumple
125	78180101-016	Manguera de alta y baja	132.000	Cumple
126	78180101-016	Embrague de compresor	174.000	Cumple
127	78180101-017	Servicio de reparación y mantenimiento de regulación de puertas. Bloqueo central de puertas	395.000	Cumple
128	78180101-018	Servicio de reparación y mantenimiento de tanque de combustible. Cambio flotador de tanque de combustible	313.000	Cumple
129	78180101-018	Cambio de reloj marcador de combustible	150.000	Cumple
130	78180101-019	Cambio de Correa dentada	164.000	Cumple
131	78180101-019	Retenes	150.000	Cumple
132	78180101-027	Servicio de chapería y pintura: Cambio completo de caño de escape	590.000	Cumple
133	78180101-027	Reparación de caños de escape	265.000	Cumple
134	78180101-027	Chapería x pieza	288.000	Cumple
135	78180101-027	Pintura x pieza	288.000	Cumple
136	78180101-027	Paragolpe	288.000	Cumple

2 - Vehículo: Automóvil CORSA. Cantidad: 4 (cuatro).

N° Item*	Código Catalogo*	Descripción del Servicio*	*Precio Unitario OFERENTE*	*Cumple/No Cumple*
137	78180101-001	Servicio de alineacion y balanceo	185.000	Cumple
138	78180101-014	Mantenimiento Cambio aceite motor	455.000	Cumple
139	78180101-014	Mantenimiento Cambio filtro de aire	285.000	Cumple
140	78180101-014	Mantenimiento Cambio o control aceite diferencia	590.000	Cumple
141	78180101-014	Mantenimiento Cambio o control aceite de caja	885.000	Cumple
142	78180101-014	Mantenimiento Cambio filtro de aceite	185.000	Cumple
143	78180101-014	Cambio filtro de combustible	220.000	Cumple
144	78180101-014	Cambio bujia incandescentes c/u	84.000	Cumple
145	78180101-014	Cambio correa dentada	395.000	Cumple
146	78180101-002	Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de caja mecánica	854.000	Cumple
147	78180101-002	Cambio de engranaje 1ra	696.000	Cumple
148	78180101-002	Cambio de engranaje 2da	696.000	Cumple
149	78180101-002	Cambio de engranaje 3ra	696.000	Cumple
150	78180101-002	Cambio de engranaje 4ta	696.000	Cumple

ABOG. ESTELA LOPEZ
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abg. Juan Fernando Cabrera
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abog. SILVIO F. ESTIGARRIBIA
Comité de Evaluación
DINATRAN

151	78180101-002	Cambio de engranaje 5ta	696.000	Cumple
152	78180101-002	Cambio de Juego de Anillos sincronizadores	960.000	Cumple
153	78180101-002	Eje cuadruple	980.000	Cumple
154	78180101-002	Soporte de caja de cambio	283.000	Cumple
155	78180101-002	Eje de mando	1.470.000	Cumple
156	78180101-002	Cambio de cardan trasero	68.000	Cumple
157	78180101-002	Cambio de cruceta (cu)	58.000	Cumple
158	78180101-002	Cambio de reten palier c/u	55.000	Cumple
159	78180101-002	Desmontar y montar caja	664.000	Cumple
160	78180101-002	Reparación de diferencial trasero	466.000	Cumple
161	78180101-002	Reparación de transferencia	664.000	Cumple
162	78180101-003	Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de dirección: Precat de dirección	59.000	Cumple
163	78180101-004	Servicio de reparación y mantenimiento de suspensión: Cambio amortiguador delantero ambos lados	1.112.000	Cumple
164	78180101-004	Cambio amortiguador trasero ambos lados	1.266.000	Cumple
165	78180101-004	Cambio espiral delantero ambos lados	231.000	Cumple
166	78180101-005	Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de embrague: Regulación de embrague	25.000	Cumple
167	78180101-005	Reparación bomba central de embrague	295.000	Cumple
168	78180101-005	Reparación bomba aux. de embrague	213.000	Cumple
169	78180101-005	Cambio de kit (plato y disco)	1.225.000	Cumple
170	78180101-005	Cambio cojinete de empuje (actuador hidráulico)	664.000	Cumple
171	78180101-005	Rectificación de corona volante	313.000	Cumple
172	78180101-006	Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de freno: Control de frenos	25.000	Cumple
173	78180101-006	Regulación de freno	82.000	Cumple
174	78180101-006	Cambio cubeta de freno ambos lados	88.000	Cumple
175	78180101-006	Cambio de bomba central de freno	345.000	Cumple
176	78180101-006	Cambio pastilla de freno	556.000	Cumple
177	78180101-006	Reparación de mordaza freno delantero	283.000	Cumple
178	78180101-006	Cambio de fibra de freno trasero	238.000	Cumple
179	78180101-006	Cambio de juego de zapata de freno	515.000	Cumple
180	78180101-006	Cambio cabo freno de mano	107.000	Cumple
181	78180101-006	Reparación depresor de freno	82.000	Cumple
182	78180101-006	Reparación Homocinética	370.000	Cumple

Abg. Juan Fernando Cabrera
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abog. SILVIO E. ESTIGARRIBIA
Comité de Evaluación
DINATRAN

183	78180101-006	Cambio de servofreno	735.000	Cumple
184	78180101-006	Cambio de cilindro de freno trasero	263.000	Cumple
185	78180101-006	Cambio de juego de reparación de cilindro de freno trasero	132.000	Cumple
186	78180101-006	Cambio de depósito de fluido de freno	132.000	Cumple
187	78180101-006	Rectificación disco de freno – ambos lados	334.000	Cumple
188	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento del sistema eléctrico: Reparación alternador	395.000	Cumple
189	78180101-009	Reparación motor de arranque	395.000	Cumple
190	78180101-009	Reparación motor limpia parabrisas ambos lados	132.000	Cumple
191	78180101-009	Cambio de cepillo limpia parabrisas	150.000	Cumple
192	78180101-009	Reparación o cambio de bocina	132.000	Cumple
193	78180101-009	Bloqueo central de puertas	132.000	Cumple
194	78180101-009	Levanta vidrios manuales	533.000	Cumple
195	78180101-009	Levanta vidrios eléctricos	533.000	Cumple
196	78180101-009	Desempañador	132.000	Cumple
197	78180101-009	Luz de estacionamiento	263.000	Cumple
198	78180101-009	Cambio de focos	75.000	Cumple
199	78180101-009	Cambio de Bateria	533.000	Cumple
200	78180101-009	Llave de contacto	125.000	Cumple
201	78180101-009	Control y reparación de tablero	219.000	Cumple
202	78180101-009	Cambio bulbo de temperatura	68.000	Cumple
203	78180101-009	Vulvo presión de aceite	174.000	Cumple
204	78180101-009	Retrovisor lateral	263.000	Cumple
205	78180101-009	Retrovisor eléctrico	263.000	Cumple
206	78180101-009	Reparación autoradio	16.000	Cumple
207	78180101-009	Regulador de voltaje	263.000	Cumple
208	78180101-009	Brazo elev. vidrio de puertas	970.000	Cumple
209	78180101-009	Cerradura de puertas	263.000	Cumple
210	78180101-009	Copias de llaves	150.000	Cumple
211	78180101-011	Servicio de reparación y mantenimiento del tren delantero y trasero: Cambio de rotula inferior	525.000	Cumple
212	78180101-011	Cambio de rotula superior	377.000	Cumple
213	78180101-011	Cambio de muñequin corto	242.000	Cumple
214	78180101-011	Bomba de dirección hidraulica	1.797.000	Cumple

Abog. ESTELA LOPEZ
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abog. FERNANDO S...
Comité de Evaluación

Abg. Juan Fernando Cabrera
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abog. SILVANE ESTIGARRIBIA
Comité de Evaluación
DINATRAN

215	78160101-011	Cambio de parrilla inferior	754.000	Cumple
216	78160101-011	Cambio prisionero y tuerca de rueda	25.000	Cumple
217	78160101-011	Cambios de Bujes centrales y laterales de barra estabilizadoras	231.000	Cumple
218	78160101-011	Homocinética	690.000	Cumple
219	78160101-011	Cambio de cubierta	558.000	Cumple
220	78160101-011	Vulcanización	50.000	Cumple
221	78160101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor: Reparación motor completo	1.307.000	Cumple
222	78160101-014	Cepillado tapa motor	253.000	Cumple
223	78160101-014	Cambio junta tapa motor	735.000	Cumple
224	78160101-014	Cambio junta tapa balancín	213.000	Cumple
225	78160101-014	Cambio retenes frente motor	150.000	Cumple
226	78160101-014	Casquillos de biela	182.000	Cumple
227	78160101-014	Casquillos bancada	150.000	Cumple
228	78160101-014	Juego de Camisas	1.200.000	Cumple
229	78160101-014	Juego de pistones	2.500.000	Cumple
230	78160101-014	Juegos de aros	350.000	Cumple
231	78160101-014	Calce lateral	231.000	Cumple
232	78160101-014	Juego bujes de biela	169.000	Cumple
233	78160101-014	Juego junta motor	345.000	Cumple
234	78160101-014	Válvula de admisión	93.000	Cumple
235	78160101-014	Válvula de Escape	93.000	Cumple
236	78160101-014	Guías de válvulas	88.000	Cumple
237	78160101-014	Bomba de aceite	750.000	Cumple
238	78160101-014	Tensor de correa dentada	817.000	Cumple
239	78160101-014	Soporte motor	285.000	Cumple
240	78160101-014	Bomba de Agua	450.000	Cumple
241	78160101-014	Limpieza de bomba inyectora	132.000	Cumple
242	78160101-014	Limpieza y calibración pico inyector	263.000	Cumple
243	78160101-014	Reparación bomba inyectora	1.352.000	Cumple
244	78160101-014	Cambio manguera sup. Rad.	68.000	Cumple
245	78160101-014	Cambio tapa radiador	50.000	Cumple
246	78160101-014	Cambio tapa combustible	57.000	Cumple

Abg. Juan Fernando Cabrera
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abog. SILVIO PESTIGARRIBIA
Comité de Evaluación
DINATRAN

247	78180101-014	Cambio manguera calefacción	68.000	Cumple
248	78180101-014	Engrase de rulemanes	25.000	Cumple
249	78180101-015	Servicio de reparación y mantenimiento de refrigeración de motor: Cambio manguera sup. Rad.	68.000	Cumple
250	78180101-015	Reparación de Radiador	370.000	Cumple
251	78180101-015	Termostato	132.000	Cumple
252	78180101-015	Cambio manguera calefacción	68.000	Cumple
253	78180101-016	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de aire acondicionado.	167.000	Cumple
254	78180101-016	Carga de gas	295.000	Cumple
255	78180101-016	Cambio de e vaporizador	245.000	Cumple
256	78180101-016	Carga de gas r 134 ecológico	395.000	Cumple
257	78180101-016	Cambio de filtro	295.000	Cumple
258	78180101-016	Válvula expansora	245.000	Cumple
259	78180101-016	Manguera de alta y baja	132.000	Cumple
260	78180101-016	Embrague de compresor	174.000	Cumple
261	78180101-017	Servicio de reparación y mantenimiento de regulación de puertas. Bloqueo central de puertas	395.000	Cumple
262	78180101-018	Servicio de reparación y mantenimiento de tanque de combustible. Cambio flotador de tanque de combustible	313.000	Cumple
263	78180101-018	Cambio de reloj marcador de combustible	150.000	Cumple
264	78180101-019	Cambio de Correa dentada	164.000	Cumple
265	78180101-019	Retenes	150.000	Cumple
266	78180101-027	Servicio de chapería y pintura: Cambio completo de caño de escape	590.000	Cumple
267	78180101-027	Reparación de caños de escape	263.000	Cumple
268	78180101-027	Chapería x pieza	263.000	Cumple
269	78180101-027	Pintura x pieza	288.000	Cumple
270	78180101-027	Paragolpe	268.000	Cumple

Vehículo: MINIBUS Hyundai 4x2. Cantidad: 1 (Uno).

1	2	3		
*N° Ítem**	*Código Catalogo**	*Descripción del Servicio**	*Precio Unitario OFERENTE*	*Cumple/No cumple*
271	78180101-001	Servicio de alineación y balanceo.	128.000	Cumple

ABOG. ESTELA LOPEZ
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abg. Juan Fernando Cabrera
Comité de Evaluación
DINATRAN

ABOG. SILVIO ESTIGARRIBIA
Comité de Evaluación
DINATRAN

272	78180101-014	Mantenimiento Cambio aceite motor	336.000	Cumple
273	78180101-014	Mantenimiento Cambio filtro de aire	153.000	Cumple
274	78180101-014	Mantenimiento Cambio o control aceite diferencia	409.000	Cumple
275	78180101-014	Mantenimiento Cambio o control aceite de caja	249.000	Cumple
276	78180101-014	Mantenimiento Cambio filtro de aceite	165.000	Cumple
277	78180101-014	Cambio filtro de combustible	178.000	Cumple
278	78180101-014	Cambio bujia incandescentes	281.000	Cumple
279	78180101-014	Cambio correa dentada y otras	781.000	Cumple
280	78180101-002	Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de caja mecánica	639.000	Cumple
281	78180101-002	Cambio de cardan trasero	2.545.000	Cumple
282	78180101-002	Cambio de crucéta (cu)	335.000	Cumple
283	78180101-002	Cambio de reten palier c/u	224.000	Cumple
284	78180101-002	Desmontar y montar caja	639.000	Cumple
285	78180101-002	Reparación de diferencial trasero	955.000	Cumple
286	78180101-002	Reparación de transferencia	639.000	Cumple
287	78180101-003	Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de dirección: Precat de dirección	938.000	Cumple
288	78180101-004	Servicio de reparación y mantenimiento de suspensión: Cambio amortiguador delantero ambos lados	1.300.000	Cumple
289	78180101-004	Cambio amortiguador trasero ambos lados	1.243.000	Cumple
290	78180101-004	Cambio espiral delantero ambos lados	224.000	Cumple
291	78180101-005	Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de embrague: Regulación de embrague	25.000	Cumple
292	78180101-005	Reparación bomba central de embrague	288.000	Cumple
293	78180101-005	Reparación bomba aux. de embrague	210.000	Cumple
294	78180101-005	Cambio plato de presión	693.000	Cumple
295	78180101-005	Cambio disco de embrague	448.000	Cumple
296	78180101-005	Cambio cojinete de empuje	441.000	Cumple
297	78180101-005	Rectificación de corona volante	256.000	Cumple
298	78180101-006	Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de freno: Control de frenos	25.000	Cumple
299	78180101-006	Regulación de freno	32.000	Cumple
300	78180101-006	Cambio cubeta de freno ambos lados	64.000	Cumple
301	78180101-006	Reparación bomba central de freno	359.000	Cumple
302	78180101-006	Cambio pastilla de freno	746.000	Cumple
303	78180101-006	Reparación de mordaza freno del ambos lados	256.000	Cumple
304	78180101-006	Cambio fibra de freno trasero	441.000	Cumple
305	78180101-006	Cambio de juego de zapata de freno	877.000	Cumple
306	78180101-006	Cambio cabo freno de mano	224.000	Cumple
307	78180101-006	Reparación depresor de freno	1.967.999	Cumple
308	78180101-006	Reparación Homocinética	339.000	Cumple

Abg. Juan Fernando Cabrera
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abog. SILVIO E. ESTIGARRIBIA
Comité de Evaluación
DINATRAN

309	78180101-006	Cambio de servofreno	716.000	Cumple
310	78180101-006	Cambio de cilindro de freno trasero	256.000	Cumple
311	78180101-006	Cambio de juego de reparación de cilindro de freno trasero	128.000	Cumple
312	78180101-006	Cambio de depósito de fluido de freno	128.000	Cumple
313	78180101-006	Rectificación disco de freno – ambos lados	322.000	Cumple
314	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento del sistema eléctrico: Reparación alternador	384.000	Cumple
315	78180101-009	Reparación motor de arranque	384.000	Cumple
316	78180101-009	Reparación motor limpia parabrisas ambos lados	128.000	Cumple
317	78180101-009	Cambio de cepillo limpia parabrises	146.000	Cumple
318	78180101-009	Reparación o cambio de bocina	128.000	Cumple
319	78180101-009	Bloqueo central de puertas	384.000	Cumple
320	78180101-009	Levanta vidrios eléctricos	519.000	Cumple
321	78180101-009	Desempañador	128.000	Cumple
322	78180101-009	Luz de estacionamiento	256.000	Cumple
323	78180101-009	Cambio de focos	75.000	Cumple
324	78180101-009	Cambio de Bateria	889.000	Cumple
325	78180101-009	Llave de contacto	121.000	Cumple
326	78180101-009	Control y reparación de tablero	210.000	Cumple
327	78180101-009	Cambio bulbo de temperatura	64.000	Cumple
328	78180101-009	Vulvo presión de aceite	171.000	Cumple
329	78180101-009	Retrovisor eléctrico	256.000	Cumple
330	78180101-009	Reparación autoradio	16.000	Cumple
331	78180101-009	Regulador de voltaje	256.000	Cumple
332	78180101-009	Brazo elev. vidrio de puertas	359.000	Cumple
333	78180101-009	Cerradura de puertas	256.000	Cumple
334	78180101-009	Copias de llaves	146.000	Cumple
335	78180101-011	Servicio de reparación y mantenimiento del tren delantero y trasero: Cambio de rotula inferior ambos lados	430.000	Cumple
336	78180101-011	Cambio de rotula superior ambos lados	489.000	Cumple
337	78180101-011	Reparación parrilla superior	266.000	Cumple
338	78180101-011	Reparación parrilla inferior	256.000	Cumple
339	78180101-011	Cambio prisionero y tuerca de rueda	25.000	Cumple
340	78180101-011	Cambios de Bujes centrales y laterales de barra estabilizadoras	224.000	Cumple
341	78180101-011	Homocinética	160.000	Cumple
342	78180101-011	Cambio de cubiertas	766.000	Cumple
343	78180101-011	Vulcanización	60.000	Cumple
344	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor: Reparación motor completo	1.275.000	Cumple
345	78180101-014	Cepillado tapa motor	256.000	Cumple
346	78180101-014	Cambio junta tapa motor	716.000	Cumple

Abg. Juan Fernando Cabrera
Comité de Evaluación
DINATRAN

FABIOLA ESTELA LOPEZ
Comité de Evaluación
DINATRAN

FERNANDO RIVEROS
Comité de Evaluación

Abog. SILVIO E. ESTIGARRIBIA
Comité de Evaluación
DINATRAN

347	78180101-014	Cambio junta tapa balancin	210.000	Cumple
348	78180101-014	Cambio retenes frente motor	146.000	Cumple
349	78180101-014	Casquillos de biela	176.000	Cumple
350	78180101-014	Casquillos bancada	146.000	Cumple
351	78180101-014	Juego de pistones	1.556.480	Cumple
352	78180101-014	Juegos de aros	1.926.000	Cumple
353	78180101-014	Calco lateral	224.000	Cumple
354	78180101-014	Juego bujes de biela	165.000	Cumple
355	78180101-014	Juego junta motor	338.000	Cumple
356	78180101-014	Válvula de admisión	50.000	Cumple
357	78180101-014	Válvula de Escape	89.000	Cumple
358	78180101-014	Guias de válvulas	64.000	Cumple
359	78180101-014	Bomba de aceite	1.280.000	Cumple
360	78180101-014	Tensor de correa dentada	796.000	Cumple
361	78180101-014	Soporte motor	268.000	Cumple
362	78180101-014	Limpieza de bomba inyectora	128.000	Cumple
363	78180101-014	Limpieza y calibración pico inyector	256.000	Cumple
364	78180101-014	Reparación bomba inyectora	2.130.000	Cumple
365	78180101-014	Cambio manguera sup. Rad.	64.000	Cumple
366	78180101-014	Cambio tapa radiador	50.000	Cumple
367	78180101-014	Cambio tapa combustible	57.000	Cumple
368	78180101-014	Cambio manguera calefacción	64.000	Cumple
369	78180101-014	Engrase de rulemanes	25.000	Cumple
370	78180101-015	Servicio de reparación y mantenimiento de refrigeración de motor: Cambio manguera sup. Rad.	64.000	Cumple
371	78180101-015	Cambio tapa radiador	50.000	Cumple
372	78180101-015	Termostato	128.000	Cumple
373	78180101-015	Cambio manguera calefacción	64.000	Cumple
374	78180101-016	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de aire acondicionado.	161.000	Cumple
375	78180101-016	Carga de gas	643.000	Cumple
376	78180101-016	Cambio de e vaporizador	242.000	Cumple
377	78180101-016	Carga de gas r 134 ecológico	384.000	Cumple
378	78180101-016	Cambio de filtro	288.000	Cumple
379	78180101-016	Válvula expansora	242.000	Cumple
380	78180101-016	Manguera de alta y baja	126.000	Cumple
381	78180101-016	Embrague de compresor	171.000	Cumple
382	78180101-017	Servicio de reparación y mantenimiento de regulación de puertas. Bloqueo central de puertas	384.000	Cumple
383	78180101-017	Brazo elev. vidrio de puertas	359.000	Cumple
384	78180101-017	Cerradura de puertas	256.000	Cumple

Abg. Juan Fernando Cabrera
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abog. ESTELA LOPEZ
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abog. SILVIO ESTIGARRIBIA
Comité de Evaluación
DINATRAN

385	78180101-017	Copias de llaves	145.000	Cumple
386	78180101-018	Servicio de reparación y mantenimiento de tanque de combustible. Cambio flotador de tanque de combustible	300.000	Cumple
387	78180101-018	Cambio de reloj marcador de combustible	145.000	Cumple
388	78180101-019	Cambio de Correa dentada	781.000	Cumple
389	78180101-019	Retenes	146.000	Cumple
390	78180101-027	Servicio de chapería y pintura. Cambio completo de caño de escape	576.000	Cumple
391	78180101-027	Reparación de caños de escape	256.000	Cumple
392	78180101-027	Chapería x pieza	281.000	Cumple
393	78180101-027	Pintura x pieza	281.000	Cumple
394	78180101-027	Paragolpe	281.000	Cumple

Vehículo: Camioneta Z.N.A. – mecánico. Cantidad: 6 (Seis).

1	2	3		
N° Ítem*	**Código Catalogo***	**Descripción del Servicio***	***Precio Unitario OFERENTE***	***Cumple/No cumple***
395	78180101-001	Servicio de alineación y balanceo	135.000	Cumple
396	78180101-014	Mantenimiento Cambio aceite motor	495.000	Cumple
397	78180101-014	Mantenimiento Cambio filtro de aire	190.000	Cumple
398	78180101-014	Mantenimiento Cambio o control aceite diferencia	478.000	Cumple
399	78180101-014	Mantenimiento Cambio o control aceite de caja	478.000	Cumple
400	78180101-014	Mantenimiento Cambio filtro de aceite	145.000	Cumple
401	78180101-014	Cambio filtro de combustible	560.000	Cumple
402	78180101-014	Cambio bujía incandescentes c/u	373.000	Cumple
403	78180101-014	Cambio correa dentada	178.000	Cumple
404	78180101-002	Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de caja mecánica	671.000	Cumple
405	78180101-002	Cambio de engranaje	1.133.000	Cumple
406	78180101-002	Cambio de Juego de Anillos sincronizadores	1.882.000	Cumple
407	78180101-002	Eje cuadruple	3.185.000	Cumple
408	78180101-002	Soporte de caja de cambio	412.000	Cumple
409	78180101-002	Soporte de caja trasferencial	647.000	Cumple
410	78180101-002	Eje de mando	2.265.000	Cumple
411	78180101-002	Cambio de cardan trasero	1.846.000	Cumple
412	78180101-002	Cambio de cruceta (cu)	402.000	Cumple
413	78180101-002	Cambio de reten palier c/u	178.000	Cumple
414	78180101-002	Desmontar y montar caja	671.000	Cumple
415	78180101-002	Reparación de diferencial trasero	1.000.000	Cumple
416	78180101-002	Reparación de transferencia	671.000	Cumple

Abg. Juan Fernando Cabrera
Comité de Evaluación
DINATRAN

417	78180101-003	Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de dirección: Precat de dirección	50.000	Cumple
418	78180101-004	Servicio de reparación y mantenimiento de suspensión: Cambio amortiguador delantero ambos lados	1.140.000	Cumple
419	78180101-004	Cambio amortiguador trasero ambos lados	1.090.000	Cumple
420	78180101-004	Cambio espiral delantero ambos lados	235.000	Cumple
421	78180101-005	Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de embrague: Regulación de embrague	25.000	Cumple
422	78180101-005	Cambio de bomba central de embrague	639.000	Cumple
423	78180101-005	Reparación bomba central de embrague	302.000	Cumple
424	78180101-005	Reparación bomba aux. de embrague	217.000	Cumple
425	78180101-005	Cambio de plato de embrague	1.719.000	Cumple
426	78180101-005	Cambio de disco de embrague	1.105.000	Cumple
427	78180101-005	Cambio cojinete de empuje	327.000	Cumple
428	78180101-005	Rectificación de corona volante	447.000	Cumple
429	78180101-006	Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de freno: Control de frenos	25.000	Cumple
430	78180101-006	Regulación de freno	82.000	Cumple
431	78180101-006	Cambio cubeta de freno ambos lados	68.000	Cumple
432	78180101-006	Cambio de bomba central de freno	799.000	Cumple
433	78180101-006	Cambio pastilla de freno	572.000	Cumple
434	78180101-006	Reparación de mordaza freno delantero	267.000	Cumple
435	78180101-006	Cambio de fibra de freno trasero	462.000	Cumple
436	78180101-006	Cambio de juego de zapata de freno	820.000	Cumple
437	78180101-006	Cambio cabo freno de mano	235.000	Cumple
438	78180101-006	Cambio de depresor de freno	2.085.000	Cumple
439	78180101-006	Reparación depresor de freno	292.000	Cumple
440	78180101-006	Reparación Homocinética	125.000	Cumple
441	78180101-006	Cambio de servofreno	1.342.000	Cumple
442	78180101-006	Cambio de cilindro de freno trasero	287.000	Cumple
443	78180101-006	Cambio de juego de reparación de cilindro de freno trasero	135.000	Cumple
444	78180101-006	Cambio de depósito de fluido de freno	135.000	Cumple
445	78180101-006	Rectificación disco de freno – ambos lados	340.000	Cumple
446	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento del sistema eléctrico: Reparación alternador	402.000	Cumple
447	78180101-009	Reparación motor de arranque	402.000	Cumple
448	78180101-009	Reparación motor limpia parabrisas ambos lados	135.000	Cumple
449	78180101-009	Cambio de cepillo limpia parabrisas	153.000	Cumple
450	78180101-009	Reparación o cambio de bocina	135.000	Cumple
451	78180101-009	Bloqueo central de puertas	402.000	Cumple
452	78180101-009	Levanta vidrios eléctricos	547.000	Cumple
453	78180101-009	Desempañador	135.000	Cumple

Abg. Juan Fernando Cabrera
Comité de Evaluación
DINATRAN

454	78180101-009	Luz de estacionamiento	267.000	Cumple
455	78180101-009	Cambio de focos	75.000	Cumple
456	78180101-009	Cambio de Bateria	917.000	Cumple
457	78180101-009	Llave de contacto	125.000	Cumple
458	78180101-009	Control y reparación de tablero	217.000	Cumple
459	78180101-009	Cambio bulbo de temperatura	68.000	Cumple
460	78180101-009	Vulvo presión de aceite	178.000	Cumple
461	78180101-009	Retrovisor eléctrico	267.000	Cumple
462	78180101-009	Reparación autoradio	16.000	Cumple
463	78180101-009	Regulador de voltaje	297.000	Cumple
464	78180101-009	Brazo elev. vidrio de puertas	377.000	Cumple
465	78180101-009	Cerradura de puertas	267.000	Cumple
466	78180101-009	Copias de llaves	153.000	Cumple
467	78180101-011	Servicio de reparación y mantenimiento del tren delantero y trasero: Cambio de rotula inferior	532.000	Cumple
468	78180101-011	Cambio de rotula superior	320.000	Cumple
469	78180101-011	Cambio de muñequin corto	295.000	Cumple
470	78180101-011	Cambio de muñequin largo	345.000	Cumple
471	78180101-011	Bomba de direccion hidraulica	3.693.000	Cumple
472	78180101-011	Cambio de parrilla superior	1.044.000	Cumple
473	78180101-011	Cambio de parrilla inferior	899.000	Cumple
474	78180101-011	Cambio prisionero y tuerca de rueda	25.000	Cumple
475	78180101-011	Cambios de Bujes centrales y laterales de barra estabilizadoras	235.000	Cumple
476	78180101-011	Homocinética	253.000	Cumple
477	78180101-011	Cambio de cubierta	805.000	Cumple
478	78180101-011	Vulcanización	50.000	Cumple
479	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor: Reparación motor completo	1.342.000	Cumple
480	78180101-014	Cepillado tapa motor	267.000	Cumple
481	78180101-014	Cambio junta tapa motor	757.000	Cumple
482	78180101-014	Cambio junta tapa balancin	217.000	Cumple
483	78180101-014	Cambio retenes frente motor	153.000	Cumple
484	78180101-014	Casquillos de biela	165.000	Cumple
485	78180101-014	Casquillos bancada	153.000	Cumple
486	78180101-014	Juego de Camisas	3.320.000	Cumple
487	78180101-014	Juego de platones	4.608.000	Cumple
488	78180101-014	Juegos de aros	2.031.000	Cumple
489	78180101-014	Calce lateral	235.000	Cumple
490	78180101-014	Juego bujes de biela	189.000	Cumple
491	78180101-014	Juego junta motor	352.000	Cumple

Abg. Juan Fernando Cabrera
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abog. SILVIO BESTIGARRIBIA
Comité de Evaluación
DINATRAN

492	78180101-014	Válvula de admisión	93.000	Cumple
493	78180101-014	Válvula de Escape	93.000	Cumple
494	78180101-014	Guías de válvulas	88.000	Cumple
495	78180101-014	Bomba de aceite	3.018.000	Cumple
496	78180101-014	Tensor de correa dentada	93.000	Cumple
497	78180101-014	Soporte motor	302.000	Cumple
498	78180101-014	Bomba de Agua	1.300.000	Cumple
499	78180101-014	Limpieza de bomba inyectora	135.000	Cumple
500	78180101-014	Limpieza y calibración pico inyector	267.000	Cumple
501	78180101-014	Reparación bomba inyectora	1.694.000	Cumple
502	78180101-014	Cambio manguera sup. Rad.	68.000	Cumple
503	78180101-014	Cambio tapa radiador	60.000	Cumple
504	78180101-014	Cambio tapa combustible	57.000	Cumple
505	78180101-014	Cambio manguera calefacción	58.000	Cumple
506	78180101-014	Engrase de rulemanes	25.000	Cumple
507	78180101-015	Servicio de reparación y mantenimiento de refrigeración de motor: Cambio manguera sup. Rad.	68.000	Cumple
508	78180101-015	Reparación de Radiador	377.000	Cumple
509	78180101-015	Termostato	135.000	Cumple
510	78180101-015	Cambio manguera calefacción	68.000	Cumple
511	78180101-016	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de aire acondicionado.	167.000	Cumple
512	78180101-016	Carga de gas	402.000	Cumple
513	78180101-016	Cambio de e vaporizador	253.000	Cumple
514	78180101-016	Carga de gas r 134 ecológico	402.000	Cumple
515	78180101-016	Cambio de filtro	302.000	Cumple
516	78180101-016	Válvula expansora	253.000	Cumple
517	78180101-016	Manguera de alta y baja	135.000	Cumple
518	78180101-016	Embrague de compresor	178.000	Cumple
519	78180101-017	Servicio de reparación y mantenimiento de regulación de puertas. Bloqueo central de puertas	402.000	Cumple
520	78180101-018	Servicio de reparación y mantenimiento de tanque de combustible. Cambio flotador de tanque de combustible	320.000	Cumple
521	78180101-018	Cambio de reloj marcador de combustible	153.000	Cumple
522	78180101-019	Cambio de Correa dentada	178.000	Cumple
523	78180101-019	Retenes	153.000	Cumple
524	78180101-027	Servicio de chapería y pintura: Cambio completo de caño de escape	604.000	Cumple
525	78180101-027	Reparación de caños de escape	267.000	Cumple
526	78180101-027	Chapería x pieza	292.000	Cumple
527	78180101-027	Pintura x pieza	292.000	Cumple
528	78180101-027	Paragolpe	292.000	Cumple

Abg. Juan Fernando Cabrera
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abog. JESUS A. LOPEZ G.
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abog. SILVIO RIVEROS
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abog. SILVIO [illegible] ARRIBIA
Comité de Evaluación
DINATRAN

Vehículo: Camioneta MITSUBISHI TRITON - L200
4x4 mecánico. Cantidad: 8 (ocho)

1	2	3		
*N° Ítem**	*Código Catalogo**	*Descripción del Servicio**	*Precio Unitario OFERENTE*	*Cumple/No cumple*
529	78180101-001	Servicio de alineación y balanceo.	190.000	Cumple
530	78180101-014	Mantenimiento Cambio aceite motor	500.000	Cumple
531	78180101-014	Mantenimiento Cambio filtro de aire	510.000	Cumple
532	78180101-014	Mantenimiento Cambio o control aceite diferencia	580.000	Cumple
533	78180101-014	Mantenimiento Cambio o control aceite de caja	580.000	Cumple
534	78180101-014	Mantenimiento Cambio filtro de aceite	280.000	Cumple
535	78180101-014	Cambio filtro de combustible	480.000	Cumple
536	78180101-014	Cambio bujía incandescentes c/u	348.000	Cumple
537	78180101-014	Cambio correa dentada	178.000	Cumple
538	78180101-002	Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de caja mecánica	671.000	Cumple
539	78180101-002	Cambio de engranaje	1.133.000	Cumple
540	78180101-002	Cambio de Juego de Anillos sincronizadores	1.000.000	Cumple
541	78180101-002	Eje cuádruple	2.347.000	Cumple
542	78180101-002	Soporte de caja de cambio	1.009.000	Cumple
543	78180101-002	Soporte de caja trasferencial	246.000	Cumple
544	78180101-002	Eje de mando	1.554.000	Cumple
545	78180101-002	Cambio de cardan trasero	1.637.000	Cumple
546	78180101-002	Cambio de cruceta (cu)	405.000	Cumple
547	78180101-002	Cambio de reten palier c/u	178.000	Cumple
548	78180101-002	Desmontar y montar caja	671.000	Cumple
549	78180101-002	Reparación de diferencial trasero	1.009.000	Cumple
550	78180101-002	Reparación de transferencia	671.000	Cumple
551	78180101-003	Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de dirección: Precat de dirección	270.000	Cumple
552	78180101-004	Servicio de reparación y mantenimiento de suspensión: Cambio amortiguador delantero ambos lados	1.108.000	Cumple
553	78180101-004	Cambio amortiguador trasero ambos lados	1.108.000	Cumple
554	78180101-004	Cambio espiral delantero ambos lados	235.000	Cumple
555	78180101-005	Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de embrague: Regulación de embrague	35.000	Cumple
556	78180101-005	Cambio de bomba central de embrague	302.000	Cumple
557	78180101-005	Reparación bomba central de embrague	302.000	Cumple
558	78180101-005	Reparación bomba aux. de embrague	221.000	Cumple
559	78180101-005	Cambio de plato de embrague	2.304.000	Cumple

Abg. Juan Fernando Cabrera
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abog. SILVIO ESTIGARRIBIA
Comité de Evaluación
DINATRAN

560	78180101-005	Cambio de disco de embrague	547.000	Cumple
561	78180101-005	Cambio cojinete de empuje	331.000	Cumple
562	78180101-005	Rectificación de corona volante	270.000	Cumple
563	78180101-006	Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de freno: Control de frenos	25.000	Cumple
564	78180101-006	Regulación de freno	82.000	Cumple
565	78180101-006	Cambio cubeta de freno ambos lados	68.000	Cumple
566	78180101-006	Cambio de bomba central de freno	1.570.000	Cumple
567	78180101-006	Cambio pastilla de freno	692.000	Cumple
568	78180101-006	Reparación de mordaza freno delantero	270.000	Cumple
569	78180101-006	Cambio de fibra de freno trasero	462.000	Cumple
570	78180101-006	Cambio de juego de zapata de freno	1.016.000	Cumple
571	78180101-006	Cambio cabo freno de mano	235.000	Cumple
572	78180101-006	Cambio de depresor de freno	2.347.000	Cumple
573	78180101-006	Reparación depresor de freno	176.000	Cumple
574	78180101-006	Reparación Homocinéticx	163.000	Cumple
575	78180101-006	Cambio de servofreno	767.000	Cumple
576	78180101-006	Cambio de cilindro de freno trasero	270.000	Cumple
577	78180101-006	Cambio de juego de reparación de cilindro de freno trasero	135.000	Cumple
578	78180101-006	Cambio de depósito de fluido de freno	195.000	Cumple
579	78180101-006	Rectificación disco de freno – ambos lados	340.000	Cumple
580	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento del sistema eléctrico: Reparación alternador	405.000	Cumple
581	78180101-009	Reparación motor de arranque	405.000	Cumple
582	78180101-009	Reparación motor limpia parabrisas ambos lados	135.000	Cumple
583	78180101-009	Cambio de cepillo limpia parabrisas	159.000	Cumple
584	78180101-009	Reparación o cambio de bocina	135.000	Cumple
585	78180101-009	Bloqueo central de puertas	405.000	Cumple
586	78180101-009	Levanta vidrios eléctricos	547.000	Cumple
587	78180101-009	Desempañador	135.000	Cumple
588	78180101-009	Luz de estacionamiento	270.000	Cumple
589	78180101-009	Cambio de focos	75.000	Cumple
590	78180101-009	Cambio de Bateria	917.000	Cumple
591	78180101-009	Llave de contacto	125.000	Cumple
592	78180101-009	Control y reparación de tablero	221.000	Cumple
593	78180101-009	Cambio bulbo de temperatura	68.000	Cumple
594	78180101-009	Vulvo presión de aceite	176.000	Cumple
595	78180101-009	Retrovisor eléctrico	270.000	Cumple
596	78180101-009	Reparación autoradio	16.000	Cumple
597	78180101-009	Regulador de voltaje	270.000	Cumple

Abog. ESTELA LOPEZ
Comité de Evaluación
DINATRAN

Ing. FERNANDO RIVEROS
Comité de Evaluación

Abg. Juan Fernando Cabrera
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abog. SILVIO ESTIGARRIBIA
Comité de Evaluación
DINATRAN

598	78180101-009	Brazo elev. vidrio de puertas	380.000	Cumple
599	78180101-009	Cerradura de puertas	270.000	Cumple
600	78180101-009	Copias de llaves	153.000	Cumple
601	78180101-011	Servicio de reparación y mantenimiento del tren delantero y trasero: Cambio de rotula inferior	465.000	Cumple
602	78180101-011	Cambio de rotula superior	540.000	Cumple
603	78180101-011	Cambio de muñequin corto	299.000	Cumple
604	78180101-011	Cambio de muñequin largo	348.000	Cumple
605	78180101-011	Bomba de direccion hidraulica	2.933.000	Cumple
606	78180101-011	Cambio de parrilla superior	1.009.000	Cumple
607	78180101-011	Cambio de parrilla inferior	1.509.000	Cumple
608	78180101-011	Cambio prisionero y tuerca de rueda	25.000	Cumple
609	78180101-011	Cambios de Bujes centrales y laterales de barra estabilizadoras	235.000	Cumple
610	78180101-011	Homocinética	302.000	Cumple
611	78180101-011	Cambio de cubierta	805.000	Cumple
612	78180101-011	Vulcanización	50.000	Cumple
613	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor: Reparación motor completo	1.342.000	Cumple
614	78180101-014	Cepillado tapa motor	270.000	Cumple
615	78180101-014	Cambio junta tapa motor	757.000	Cumple
616	78180101-014	Cambio junta tapa balancin	221.000	Cumple
617	78180101-014	Cambio retenes frente motor	153.000	Cumple
618	78180101-014	Casquillos de biela	185.000	Cumple
619	78180101-014	Casquillos bancada	153.000	Cumple
620	78180101-014	Juego de Camisas	3.320.000	Cumple
621	78180101-014	Juego de pistones	4.608.000	Cumple
622	78180101-014	Juegos de aros	2.031.000	Cumple
623	78180101-014	Calce lateral	235.000	Cumple
624	78180101-014	Juego bujes de biela	192.000	Cumple
625	78180101-014	Juego junta motor	355.000	Cumple
626	78180101-014	Válvula de admisión	93.000	Cumple
627	78180101-014	Válvula de Escape	83.000	Cumple
628	78180101-014	Guías de válvulas	58.000	Cumple
629	78180101-014	Bomba de aceite	3.016.000	Cumple
630	78180101-014	Tensor de correa dentada	93.000	Cumple
631	78180101-014	Soporte motor	302.000	Cumple
632	78180101-014	Bomba de Agua	1.800.000	Cumple
633	78180101-014	Limpieza de bomba inyectora	185.000	Cumple
634	78180101-014	Limpieza y calibración pico inyector	270.000	Cumple
635	78180101-014	Reparación bomba inyectora	1.594.000	Cumple

ABOG. ESTELA LOPEZ
Comité de Evaluación
DINATRAN

ABOG. FERNANDO RIVERO
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abg. Juan Fernando Cabrera
Comité de Evaluación
DINATRAN

ABOG. SILVIA ESTIGARRIBIA
Comité de Evaluación
DINATRAN

636	78180101-014	Cambio manguera sup. Rad.	68.000	Cumple
637	78180101-014	Cambio tapa radiador	50.000	Cumple
638	78180101-014	Cambio tapa combustible	67.000	Cumple
639	78180101-014	Cambio manguera calefacción	68.000	Cumple
640	78180101-014	Engrase de rulemanes	25.000	Cumple
641	78180101-015	Servicio de reparación y mantenimiento de refrigeración de motor. Cambio manguera sup. Rad.	68.000	Cumple
642	78180101-015	Reparación de Radiador	380.000	Cumple
643	78180101-015	Termostato	135.000	Cumple
644	78180101-015	Cambio manguera calefacción	68.000	Cumple
645	78180101-016	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de aire acondicionado.	187.000	Cumple
646	78180101-016	Carga de gas	405.000	Cumple
647	78180101-016	Cambio de e vaporizador	253.000	Cumple
648	78180101-016	Carga de gas r 134 ecológico	405.000	Cumple
649	78180101-016	Cambio de filtro	302.000	Cumple
650	78180101-016	Válvula expansora	253.000	Cumple
651	78180101-016	Manguera de alta y baja	135.000	Cumple
652	78180101-016	Embrague de compresor	172.000	Cumple
653	78180101-017	Servicio de reparación y mantenimiento de regulación de puertas. Bloqueo central de puertas	405.000	Cumple
654	78180101-018	Servicio de reparación y mantenimiento de tanque de combustible. Cambio flotador de tanque de combustible	320.000	Cumple
655	78180101-018	Cambio de reloj marcador de combustible	153.000	Cumple
656	78180101-019	Cambio de Correa dentada	178.000	Cumple
657	78180101-019	Retenes	153.000	Cumple
658	78180101-027	Servicio de chapería y pintura; Cambio completo de caño de escape	604.000	Cumple
659	78180101-027	Reparación de caños de escape	270.000	Cumple
660	78180101-027	Chapería x pieza	285.000	Cumple
661	78180101-027	Pintura x pieza	285.000	Cumple
662	78180101-027	Para golpe	285.000	Cumple

Conforme al análisis realizado en cumplimiento de las Res. DNCP 956/16 y 1173/16, procedemos a aceptar el precio de la del precio referencial de este llamado Resoluciones Ut supra mencionada establecen que cuando la oferta se encuentren por debajo del 30% o por encima del 20% se procederá a solicitar el desglose por lo que este comité solicitó el desglose de precio en el ítem N° 16 para el presente llamado. El oferente contestó en tiempo y forma el desglose del ítem mencionado y por lo cual este comité acepta el precio de la presente oferta.

Margen de Preferencia para productos nacionales:

Abog. ESTELA LOPEZ
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abog. FERNANDO RIVEROS
Comité de Evaluación

Abog. Juan Fernando Cañete
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abog. SILVIO ESTIGARRIBIA
Comité de Evaluación
DINATRAN

La misma acredita el Certificado de Origen de Producto y Empleo Nacional Nro. 14683 para el presente llamado conforme a la Circular DCNP N° 17/16 para la aplicación del margen de preferencia.

Verificación de la Constancia del SIPE. (Resolución DNCP N° 3726/14).

RIO DE LA PLATA S.A. RUC Nº: 80033912-6

CONTANCIA SIPE N° 1457045	*CORRECTA*

Verificación de las documentaciones presentadas con la oferta

Conforme a lo establecido en el Artículo 61 del Decreto Nº 21.909/03, se seleccionará provisoriamente a la oferta con el precio más bajo....la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento, con el sistema "CUMPLE – NO CUMPLE". Se procede a examinar la oferta, correspondiente a la Firma ***RIO PLATA S.A.***

El resultado del estudio se resume en la siguiente planilla de verificación de documentos legales solicitados conforme a la Sección VII. Anexos:

RÍO DE LA PLTA S.A. **RUC Nº: 80033912-6** **DESCRIPCIÓN**	**CUMPLE**
El formulario de oferta.	**SI**
Garantía de Mantenimiento de Oferta	**SI**
Fotocopia simple de la cédula de identidad del firmante de la oferta.	**SI**
Fotocopia simple de la cédula tributaria del oferente (RUC).	**SI**
En el caso que suscriba la oferta otra persona en su representación, deberá acompañar una fotocopia simple de su cédula de identidad y una copia autenticada del poder suficiente otorgado por Escritura Pública. No es necesario que el poder esté inscripto en el registro de poderes	**SI**
Copia autenticada u originales de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como Escritura Pública de constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos. (PERSONA JURIDICA)	**SI**

Abg. Juan Fernando Cabrera
Comité de Evaluación
DINATRAN

Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y la Declaración de integridad del Art. 20 (Res. 330/07) de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.	**SI**
Declaración Jurada por la cual el Oferente garantiza que NO se encuentra involucrado en prácticas que violen los Derechos de los Niños. Res. N°941/10	**SI**
Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor en caso que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de los Bienes.	**N/A**
Experiencia.	**SI**
Acta de verificación.	**SI**

Como podrá notarse, una vez verificadas las documentaciones presentadas por la misma, se observa que la firma ***RIO DE LA PLATA S.A.,*** *ha dado cumplimiento respecto a los documentos solicitados en las bases de la contratación.*

Verificación conforme la Resolución DNCP N° 849/15

Posteriormente, conforme a los criterios de calificación establecidos en la Carta de Invitación, se ha procedido a verificar si el oferente no se encuentra comprendido en las prohibiciones establecidas en el Art. 40 incisos a y b de la Ley 2052/03, en base al siguiente análisis:

- LISA ELEONORA RAPOLLA C.I. N° 5.359.233 a la fecha no figura en los registros del SINARH, por lo que decimos que no se halla comprendida en las prohibiciones de la Ley del Art. 40 de la Ley 2051.
- MIGUEL ANGEL VERA C.I. N° 5.020.875 a la fecha no figura en los registros del SINARH, por lo que decimos que no se halla comprendida en las prohibiciones de la Ley del Art. 40 de la Ley 2051.
- RIBEM DARIO AMARILLA C.I. N° 4.901.916 a la fecha no figura en los registros del SINARH, por lo que decimos que no se halla comprendida en las prohibiciones de la Ley del Art. 40 de la Ley 2051.

Presentación satisfactoria de la Declaración Jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones y limitaciones establecidas en el artículo 40 de la Ley 2051/03 que se incluye como formulario N° 7	**CUMPLE**

Abg. ESTELA LOPEZ C.
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abg. Juan Fernando Cabrera
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abog. SILVIA S. ESTIGARRIB
Comité de Evaluación
DINATRAN

Inciso a): Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del artículo 40	**NO SE OBSERVAN REGISTROS.**
Inciso b) Verificará por los medios disponibles, si el oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH, o bien de la Secretaría de la Función Pública.	**NO SE OBSERVAN REGISTROS.**

Este comité no encuentra obstáculos para la contratación del oferente conforme al cuadro ut supra.

Verificación de la Experiencia y Capacidad Técnica:

Capacidad Técnica:

Experiencia:

Fecha de contrato	Firma de contrato con la Convocante	Importe ofertado en la presente licitación
2014	Copaco	**CUMPLE**
2014	M.O.P.C.	
2015	Dinatran	
2015	Petropar	
2016	Infona	
2016	Dinatran	

Verificación de la Capacidad Financiera:

RIO DE LA PLATA

a) ***Ratio de Liquidez: activo corriente / pasivo corriente***
Deberá ser igual o mayor que 1, en promedio, en los 3 últimos años (2013, 2014,2015)

	2.013	2.014	2.015	promedio
Activo corriente	1.089.424.930	893.019.709	977.810.058	2.960.254.697
Pasivo corriente	611.430.917	312.674.396	118.503.888	1.042.609.201
			CUMPLE	2,84

Abg. Juan Fernando Cabrera
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abg. ESTELA LOPEZ
Comité de Evaluación
DINATRAN

b) ***Endeudamiento: pasivo total / activo total***
No deberá ser mayor a 0,80 en promedio, en los 3 últimos años (2013, 2014,2015)

	2.013	2.014	2.015	promedio
Pasivo total	611.430.917	312.674.396	118.503.888	1.042.609.201
Activo total	1.169.591.869	983.230.799	1.050.679.748	3.203.502.416
			CUMPLE	0,33

c) ***Rentabilidad: Porcentaje de utilidad después de impuestos o pérdida con respecto al Capital.***
El promedio en los últimos 3 años, no deberá ser negativo (2013, 2014, 2015)

	2.013	2.014	2.015	promedio
Utilidad después del impuesto	94.381.137	106.517.088	165.003.919	365.902.144
Capital	558.160.952	670.556.403	851.033.769	2.079.751.124
			CUMPLE	0,18

Inspección y Verificación.

Ítems	Condiciones que deben reunir los oferentes	CUMPLE	NO CUMPLE
1	El taller debe contar mínimamente con una infraestructura que se detalla como sigue: • Dimensión total del taller: 1000 m² totalmente cerrada y techada, el piso deberá ser de hormigón armado y deberá tener una mampostería que cubra totalmente los perímetros del piso al techo como mínimo para el desempeño de las funciones contratadas • Patio de por lo menos 300 m2 para estacionamiento y para las maniobras de los vehículos, objetos del presente llamado. • Las instalaciones del oferente deberán estar como máximo a 10 km de la sede Central de la Dinatran. Con una tolerancia máxima del 20% (Geo referencia). Sólo en caso de ser representantes de la marca, se tendrá en cuenta las sucursales	CUMPLE	
2	El taller deberá contar con por lo menos (3) tres elevadores hidráulicos y/o eléctricos con una capacidad de 4000 Kg. **y/o** deberá poseer (3) fosas bien equipadas.	CUMPLE	
3	Listado detallado de herramientas y equipos con que cuenta el oferente y que como mínimo debe incluir:		

Abg. Juan Fernando Cabrera
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abg. ESTELA LOPEZ C.
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abg. FERNANDO RIVEROS
Comité de Evaluación

Abog. SILVIO A. ESTIGARRIBIA
Comité de Evaluación
DINATRAN

	Elevador para desmontaje y montaje de caja de velocidad, Banco para armado de diferencial, Comprimidor para espirales de suspensión tipo MacPherson, Cargador de Baterías, Succionador de aceite al vacío. Pluma de 4 ton, 1 Banco de Armado de Motor, Compresor de aire con pistolas neumáticas, Soldadora Autógena y Soldadora Eléctrica, Perforadora Industrial mínimo de 16 torke de presión, gatos hidráulicos, uno de los cuales con capacidad para 4 ton. Reloj para medir presión del turbo, presión de aceite y compresión de motor. Kit probador de fuga de presión de agua, 1 Power para estirar chasis, banco chapista, manómetros de aire acondicionado.	CUMPLE	
4	El taller debe contar indefectiblemente con Scanner para diagnóstico electrónico computarizado. Equipo de diagnóstico (Scanner multimarca)	CUMPLE	
5	Será obligatorio que todo oferente, presente como parte de su oferta, una póliza de seguros contra todo riesgo de sus instalaciones, emitido por una Compañía Aseguradora Autorizado por la Superintendencia de Seguros. La misma deberá estar vigente al momento de la apertura de sobres y deberá cubrir como mínimo lo siguiente: incendio o explosión de vehículos, robo o hurto de los vehículos, choque de vehículos en prueba y desarrollos. Dicha póliza igualmente deberá cubrir cualquier siniestro en las pruebas de los vehículos por parte del personal del taller e incluso en el desarrollo de los vehículos (reparación de motor). Esta póliza será requerida, para asegurar el cabal eficiente y oportuno resarcimiento en caso de daño a los vehículos de la DINATRAN, mientras se hallen en talleres de la Contratista, con vigencia hasta la fecha de culminación del Contrato.	CUMPLE	
6	Debe contar con un sistema de protección contra incendios en todas sus instalaciones: extintores, baldes de arena y carteles indicadores salidas de emergencia en todas sus instalaciones.	CUMPLE	
7	Debe contar con sala cerrada, refrigerada y acondicionada para las reparaciones de motor, caja y diferencial de manera a evitar la contaminación del ambiente.	CUMPLE	
8	Presentación de copia autenticada de la Licencia Ambiental emitida por la SEAM.	CUMPLE	
10	Copia Plano Aprobado del taller autenticado, debidamente homologado por Intendencia Municipal.	CUMPLE	
11	Copia autenticada de la Licencia Comercial definitiva para operar como taller mecánico - solo rige para los situados en Asunción.	CUMPLE	
12	Poseer circuito cerrado de TV que garantice a la convocante que tenga la seguridad que desde el ingreso del vehículo hasta la salida quede totalmente grabado para un control escrito en caso de robo/hurto etc. y la misma deberá cubrir la totalidad del tinglado y su	CUMPLE	

Abg. Juan Fernando Cabrera
Comité de Evaluación
DINATRAN

	frente para una óptima captura de imágenes en el Grabado Digital autónomo.		

Verificación del cumplimiento de las Especificaciones Técnicas

En vista a los análisis realizados, se comprueba que la Firma ***RIO DE LA PLATA S.A.,*** *cumple satisfactoriamente con todos los requisitos exigidos y establecidos en el PBC, por lo tanto se recomienda la adjudicación de su oferta en del presente llamado.*

Así también fueron verificadas en la base de datos de la SINARH, si son o no funcionarios públicos, el oferente o su representante, dando así cumplimiento a la Resolución DNCP Nº 849/2015.

RECOMENDACIÓN

En base al exordio del presente informe y de conformidad al Artículo 27 y 28 de la Ley Nº 2051/03 y los Artículos 58 al 63 del Decreto Reglamentario Nº 21.909./03, el Comité de Evaluación, el llamado a Licitación por Concurso de Ofertas N°05/2017 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS" Recomienda:

1- *ADJUDICAR A LA EMPRESA RÍO DE LA PLATA S.A. por contrato abierto, establecida en montos mínimos y máximos: monto mínimo de Gs. 200.000.000 (Doscientos millones) y un monto máximo de Gs. 400.000.000 (Cuatrocientos millones).-*

CUADRO DE PRECIOS ADJUDICADOS.

Vehículo: **Camioneta Chevrolet S10. Cantidad: 2 (dos)**

Desglose de lista de Precios del servicio solicitado.

1	2	3	6	7	8	9
Nº Item*	Código Catálogo*	Descripción del Servicio*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentacion*	*Precio Unitario (IVA incluido)***
1	78180101-001	Servicio de alineación y balanceo.	UNIDAD	1	EVENTO	155.000
2	78180101-014	Mantenimiento Cambio aceite motor	UNIDAD	1	EVENTO	465.000
3	78180101-014	Mantenimiento Cambio filtro de aire	UNIDAD	1	EVENTO	72.000
4	78180101-014	Mantenimiento Cambio o control aceite diferencia	UNIDAD	1	EVENTO	500.000

Abg. Juan Fernando Cabrera
Comité de Evaluación
DINATRAN

Arq. SILVIO BASTIGARRIBIA
Comité de Evaluación
DINATRAN

Arq. ESTELA LOPEZ
Comité de Evaluación
DINATRAN

5	78180101-014	Mantenimiento Cambio o control aceite de caja	UNIDAD	1	EVENTO	685.000
6	78180101-014	Mantenimiento Cambio filtro de aceite	UNIDAD	1	EVENTO	135.000
7	78180101-014	Cambio filtro de combustible	UNIDAD	1	EVENTO	520.000
8	78180101-014	Cambio bujia incandescentes c/u	UNIDAD	1	EVENTO	348.000
9	78180101-014	Cambio correa dentada	UNIDAD	1	EVENTO	494.000
10	78180101-002	Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de caja mecánica	UNIDAD	1	EVENTO	654.000
11	78180101-002	Cambio de engranaje 1ra	UNIDAD	1	EVENTO	1.000.000
12	78180101-002	Cambio de engranaje 2da	UNIDAD	1	EVENTO	1.000.000
13	78180101-002	Cambio de engranaje 3ra	UNIDAD	1	EVENTO	1.000.000
14	78180101-002	Cambio de engranaje 4ta	UNIDAD	1	EVENTO	1.000.000
15	78180101-002	Cambio de engranaje 5ta	UNIDAD	1	EVENTO	1.000.000
16	78180101-002	Cambio de Juego de Anillos sincronizadores	UNIDAD	1	EVENTO	1.200.000
17	78180101-002	Eje cuadruple	UNIDAD	1	EVENTO	3.103.000
18	78180101-002	Soporte de caja de cambio	UNIDAD	1	EVENTO	434.000
19	78180101-002	Eje de mando	UNIDAD	1	EVENTO	1.500.000
20	78180101-002	Cambio de cardan trasero	UNIDAD	1	EVENTO	3.952.000
21	78180101-002	Cambio de cruceta (cu)	UNIDAD	1	EVENTO	245.000
22	78180101-002	Cambio de reten palier c/u	UNIDAD	1	EVENTO	132.000
23	78180101-002	Desmontar y montar caja	UNIDAD	1	EVENTO	654.000
24	78180101-002	Reparación de diferencial trasero	UNIDAD	1	EVENTO	1.380.000
25	78180101-002	Reparación de transferencia	UNIDAD	1	EVENTO	1.095.000
26	78180101-003	Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de dirección: Precat de dirección	UNIDAD	1	EVENTO	99.000
27	78180101-004	Servicio de reparación y mantenimiento de suspensión: Cambio amortiguador delantero ambos lados	UNIDAD	1	EVENTO	1.018.000
28	78180101-004	Cambio amortiguador trasero ambos lados	UNIDAD	1	EVENTO	1.268.000
29	78180101-004	Cambio espiral delantero ambos lados	UNIDAD	1	EVENTO	387.000
30	78180101-005	Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de embrague: Regulación de embrague	UNIDAD	1	EVENTO	25.000
31	78180101-005	Reparación bomba central de embrague	UNIDAD	1	EVENTO	494.000

Abog. JESUS A. LOPEZ G.
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abog. Juan Fernando Caprer
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abog. SILVIO [illegible] ARRIBIAS
Comité de Evaluación

32	78180101-005	Reparación bomba aux. de embrague	UNIDAD	1	EVENTO	357.000
33	78180101-005	Cambio de kit (plato y disco)	UNIDAD	1	EVENTO	3.148.000
34	78180101-005	Cambio cojinete de empuje (actuador hidraulico)	UNIDAD	1	EVENTO	664.000
35	78180101-005	Rectificación de corona volante	UNIDAD	1	EVENTO	441.000
36	78180101-006	Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de freno Control de frenos	UNIDAD	1	EVENTO	25.000
37	78180101-006	Regulación de freno	UNIDAD	1	EVENTO	82.000
38	78180101-006	Cambio cubeta de freno ambos lados	UNIDAD	1	EVENTO	68.000
39	78180101-006	Cambio de bomba central de freno	UNIDAD	1	EVENTO	970.000
40	78180101-006	Cambio pastilla de freno	UNIDAD	1	EVENTO	726.000
41	78180101-006	Reparación de mordaza freno delantero	UNIDAD	1	EVENTO	263.000
42	78180101-006	Cambio de fibra de freno trasero	UNIDAD	1	EVENTO	451.000
43	78180101-006	Cambio de juego de zapata de freno	UNIDAD	1	EVENTO	1.186.000
44	78180101-006	Cambio cabo freno de mano	UNIDAD	1	EVENTO	231.000
45	78180101-006	Reparación depresor de freno	UNIDAD	1	EVENTO	2.020.000
46	78180101-006	Reparación Homocinética	UNIDAD	1	EVENTO	370.000
47	78180101-006	Cambio de servofreno	UNIDAD	1	EVENTO	735.000
48	78180101-006	Cambio de cilindro de freno trasero	UNIDAD	1	EVENTO	263.000
49	78180101-006	Cambio de juego de reparación de cilindro de freno trasero	UNIDAD	1	EVENTO	132.000
50	78180101-006	Cambio de deposito de fluido de freno	UNIDAD	1	EVENTO	132.000
51	78180101-006	Rectificación disco de freno – ambos lados	UNIDAD	1	EVENTO	334.000
52	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento del sistema eléctrico Reparación alternador	UNIDAD	1	EVENTO	661.000
53	78180101-009	Reparación motor de arranque	UNIDAD	1	EVENTO	661.000
54	78180101-009	Reparación motor limpia parabrisas ambos lados	UNIDAD	1	EVENTO	132.000
55	78180101-009	Cambio de cepillo limpia parabrisas	UNIDAD	1	EVENTO	150.000
56	78180101-009	Reparación o cambio de bocina	UNIDAD	1	EVENTO	132.000
57	78180101-009	Bloqueo central de puertas	UNIDAD	1	EVENTO	395.000
58	78180101-009	Levanta vidrios manuales	UNIDAD	1	EVENTO	593.000

ABOG. ESTELA LOPEZ C
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abg. Juan Fernando Cabrera
Comité de Evaluación
DINATRAN

ABOG. SILVIO E. ESTIGARRIBIA
Comité de Evaluación
DINATRAN

59	78180101-009	Levanta vidrios eléctricos	UNIDAD	1	EVENTO	533.000
60	78180101-009	Desempañador	UNIDAD	1	EVENTO	132.000
61	78180101-009	Luz de estacionamiento	UNIDAD	1	EVENTO	263.000
62	78180101-009	Cambio de focos	UNIDAD	1	EVENTO	75.000
63	78180101-009	Cambio de Bateria	UNIDAD	1	EVENTO	893.000
64	78180101-009	Llave de contacto	UNIDAD	1	EVENTO	125.000
65	78180101-009	Control y reparación de tablero	UNIDAD	1	EVENTO	213.000
66	78180101-009	Cambio bulbo de temperatura	UNIDAD	1	EVENTO	68.000
67	78180101-009	Vulvo presión de aceite	UNIDAD	1	EVENTO	174.000
68	78180101-009	Retrovisor lateral	UNIDAD	1	EVENTO	263.000
69	78180101-009	Retrovisor eléctrico	UNIDAD	1	EVENTO	263.000
70	78180101-009	Reparación autoradio	UNIDAD	1	EVENTO	16.000
71	78180101-009	Regulador de voltaje	UNIDAD	1	EVENTO	263.000
72	78180101-009	Brazo elev. vidrio de puertas	UNIDAD	1	EVENTO	370.000
73	78180101-009	Cerradura de puertas	UNIDAD	1	EVENTO	263.000
74	78180101-009	Copias de llaves	UNIDAD	1	EVENTO	150.000
75	78180101-011	Servicio de reparación y mantenimiento del tren delantero y trasero. Cambio de rotula inferior	UNIDAD	1	EVENTO	526.000
76	78180101-011	Cambio de rotula superior	UNIDAD	1	EVENTO	377.000
77	78180101-011	Cambio de muñequin corto	UNIDAD	1	EVENTO	263.000
78	78180101-011	Cambio de muñequin largo	UNIDAD	1	EVENTO	245.000
79	78180101-011	Bomba de dirección hidráulica	UNIDAD	1	EVENTO	4.360.000
80	78180101-011	Cambio de parrilla superior	UNIDAD	1	EVENTO	1.026.000
81	78180101-011	Cambio de parrilla inferior	UNIDAD	1	EVENTO	1.754.000
82	78180101-011	Cambio prisionero y tuercas de rueda	UNIDAD	1	EVENTO	25.000
83	78180101-011	Cambios de Bujes centrales y laterales de barra estabilizadoras	UNIDAD	1	EVENTO	231.000
84	78180101-011	Homocinética	UNIDAD	1	EVENTO	980.000
85	78180101-011	Cambio de cubierta	UNIDAD	1	EVENTO	935.000
86	78180101-011	Vulcanización	UNIDAD	1	EVENTO	50.000

Abg. Juan Fernando Cabrera
Comité de Evaluación
DINATRAN

87	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor Reparación motor completo	UNIDAD	1	EVENTO	2.190.000
88	78180101-014	Cepillado tapa motor	UNIDAD	1	EVENTO	441.000
89	78180101-014	Cambio junta tapa motor	UNIDAD	1	EVENTO	735.000
90	78180101-014	Cambio junta tapa balancín	UNIDAD	1	EVENTO	213.000
91	78180101-014	Cambio retenes frente motor	UNIDAD	1	EVENTO	150.000
92	78180101-014	Casquillos de biela	UNIDAD	1	EVENTO	162.000
93	78180101-014	Casquillos bancada	UNIDAD	1	EVENTO	150.000
94	78180101-014	Juego de Camisas	UNIDAD	1	EVENTO	1.900.000
95	78180101-014	Juego de pistones	UNIDAD	1	EVENTO	5.929.000
96	78180101-014	Juegos de aros	UNIDAD	1	EVENTO	1.978.000
97	78180101-014	Calce lateral	UNIDAD	1	EVENTO	231.000
98	78180101-014	Juego bujes de biela	UNIDAD	1	EVENTO	189.000
99	78180101-014	Juego junta motor	UNIDAD	1	EVENTO	345.000
100	78180101-014	Válvula de admisión	UNIDAD	1	EVENTO	93.000
101	78180101-014	Válvula de Escape	UNIDAD	1	EVENTO	93.000
102	78180101-014	Guias de válvulas	UNIDAD	1	EVENTO	68.000
103	78180101-014	Bomba de aceite	UNIDAD	1	EVENTO	2.940.000
104	78180101-014	Tensor de correa dentada	UNIDAD	1	EVENTO	817.000
105	78180101-014	Soporte motor	UNIDAD	1	EVENTO	295.000
106	78180101-014	Bomba de Agua	UNIDAD	1	EVENTO	2.471.000
107	78180101-014	Limpieza de bomba inyectora	UNIDAD	1	EVENTO	221.000
108	78180101-014	Limpieza y calibración pico inyector	UNIDAD	1	EVENTO	263.000
109	78180101-014	Reparación bomba inyectora	UNIDAD	1	EVENTO	2.601.000
110	78180101-014	Cambio manguera sup. Rad.	UNIDAD	1	EVENTO	68.000
111	78180101-014	Cambio tapa radiador	UNIDAD	1	EVENTO	50.000
112	78180101-014	Cambio tapa combustible	UNIDAD	1	EVENTO	57.000
113	78180101-014	Cambio manguera calefacción	UNIDAD	1	EVENTO	68.000
114	78180101-014	Engrase de rulemanes	UNIDAD	1	EVENTO	35.000

Abg. ESTELA LOPEZ
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abg. Juan Fernando Cabrera
Comité de Evaluación
DINATRAN

115	78180101-015	Servicio de reparación y mantenimiento de refrigeración de motor: Cambio manguera sup. Rad.	UNIDAD	1	EVENTO	66.000
116	78180101-015	Reparación de Radiador	UNIDAD	1	EVENTO	519.000
117	78180101-015	Termostato	UNIDAD	1	EVENTO	132.000
118	78180101-015	Cambio manguera calefacción	UNIDAD	1	EVENTO	66.000
119	78180101-016	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de aire acondicionado	UNIDAD	1	EVENTO	167.000
120	78180101-016	Carga de gas	UNIDAD	1	EVENTO	396.000
121	78180101-016	Cambio de e vaporizador	UNIDAD	1	EVENTO	245.000
122	78180101-016	Carga de gas r 134 ecológico	UNIDAD	1	EVENTO	396.000
123	78180101-016	Cambio de filtro	UNIDAD	1	EVENTO	295.000
124	78180101-016	Válvula expansora	UNIDAD	1	EVENTO	245.000
125	78180101-016	Manguera de alta y baja	UNIDAD	1	EVENTO	132.000
126	78180101-016	Embrague de compresor	UNIDAD	1	EVENTO	174.000
127	78180101-017	Servicio de reparación y mantenimiento de regulación de puertas. Bloqueo central de puertas	UNIDAD	1	EVENTO	395.000
128	78180101-018	Servicio de reparación y mantenimiento de tanque de combustible. Cambio flotador de tanque de combustible	UNIDAD	1	EVENTO	313.000
129	78180101-018	Cambio de reloj marcador de combustible	UNIDAD	1	EVENTO	150.000
130	78180101-019	Cambio de Correa dentada	UNIDAD	1	EVENTO	164.000
131	78180101-019	Retenes	UNIDAD	1	EVENTO	150.000
132	78180101-027	Servicio de chapería y pintura: Cambio completo de caño de escape	UNIDAD	1	EVENTO	590.000
133	78180101-027	Reparación de caños de escape	UNIDAD	1	EVENTO	263.000
134	78180101-027	Chapería x pieza	UNIDAD	1	EVENTO	288.000
135	78180101-027	Pintura x pieza	UNIDAD	1	EVENTO	268.000
136	78180101-027	Paragolpe	UNIDAD	1	EVENTO	286.000

Vehículo: **Automóvil CORSA. Cantidad: 3 (tres).**

Desglose de lista de Precios del servicio solicitado.

Abog. ESTEBAN LOPEZ C.
Comité de Evaluaciones
DINATRAN

ALEXANDRO RIVEROS
Comité de Evaluaciones

Abg. Juan Fernando Cabral
Comité de Evaluaciones
DINATRAN

ABOG. SILVIO E. ESTIGARRIBIA
Comité de Evaluaciones
DINATRAN

1	2	3	6	7	8	9
N° Item*	Código Catalogo*	Descripción del Servicio*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	Precio Unitario (IVA incluido)**
137	78180101-001	Servicio de alineación y balanceo.	UNIDAD	1	EVENTO	185.000
138	78180101-014	Mantenimiento Cambio aceite motor	UNIDAD	1	EVENTO	485.000
139	78180101-014	Mantenimiento Cambio filtro de aire	UNIDAD	1	EVENTO	255.000
140	78180101-014	Mantenimiento Cambio o control aceite diferencia	UNIDAD	1	EVENTO	590.000
141	78180101-014	Mantenimiento Cambio o control aceite de caja	UNIDAD	1	EVENTO	685.000
142	78180101-014	Mantenimiento Cambio filtro de aceite	UNIDAD	1	EVENTO	185.000
143	78180101-014	Cambio filtro de combustible	UNIDAD	1	EVENTO	220.000
144	78180101-014	Cambio bujia incandescentes c/u	UNIDAD	1	EVENTO	84.000
145	78180101-014	Cambio correa dentada	UNIDAD	1	EVENTO	395.000
146	78180101-002	Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de caja mecánica	UNIDAD	1	EVENTO	654.000
147	78180101-002	Cambio de engranaje 1ra	UNIDAD	1	EVENTO	696.000
148	78180101-002	Cambio de engranaje 2da	UNIDAD	1	EVENTO	696.000
149	78180101-002	Cambio de engranaje 3ra	UNIDAD	1	EVENTO	696.000
150	78180101-002	Cambio de engranaje 4ta	UNIDAD	1	EVENTO	696.000
151	78180101-002	Cambio de engranaje 5ta	UNIDAD	1	EVENTO	696.000
152	78180101-002	Cambio de Juego de Anillos sincronizadores	UNIDAD	1	EVENTO	950.000
153	78180101-002	Eje cuadruple	UNIDAD	1	EVENTO	980.000
154	78180101-002	Soporte de caja de cambio	UNIDAD	1	EVENTO	263.000
155	78180101-002	Eje de mando	UNIDAD	1	EVENTO	1.470.000
156	78180101-002	Cambio de cardan trasero	UNIDAD	1	EVENTO	68.000
157	78180101-002	Cambio de cruceta (cu)	UNIDAD	1	EVENTO	68.000
158	78180101-002	Cambio de reten palier c/u	UNIDAD	1	EVENTO	68.000
159	78180101-002	Desmontar y montar caja	UNIDAD	1	EVENTO	654.000
160	78180101-002	Reparación de diferencial trasero	UNIDAD	1	EVENTO	465.000
161	78180101-002	Reparacion de transferencia	UNIDAD	1	EVENTO	654.000

Abog. EBER ALARCON
Comité de Evaluación
DINATRAN

FERNANDO RIVEROS
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abg. Juan Fernando Carrera
Comité de Evaluación
DINATRAN

SILVIO ENCISO
Comité de Evaluación
DINATRAN

162	78180101-003	Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de dirección: Precat de dirección	UNIDAD	1	EVENTO	59.000
163	78180101-004	Servicio de reparación y mantenimiento de suspensión: Cambio amortiguador delantero ambos lados	UNIDAD	1	EVENTO	1.112.000
164	78180101-004	Cambio amortiguador trasero ambos lados	UNIDAD	1	EVENTO	1.268.000
165	78180101-004	Cambio espiral delantero ambos lados	UNIDAD	1	EVENTO	231.000
166	78180101-005	Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de embrague: Regulación de embrague	UNIDAD	1	EVENTO	25.000
167	78180101-005	Reparación bomba central de embrague	UNIDAD	1	EVENTO	295.000
168	78180101-005	Reparación bomba aux. de embrague	UNIDAD	1	EVENTO	213.000
169	78180101-005	Cambio de kit (plato y disco)	UNIDAD	1	EVENTO	1.225.000
170	78180101-005	Cambio cojinete de empuje (actuador hidráulico)	UNIDAD	1	EVENTO	664.000
171	78180101-005	Rectificacion de corona volante	UNIDAD	1	EVENTO	313.000
172	78180101-006	Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de freno: Control de frenos	UNIDAD	1	EVENTO	25.000
173	78180101-006	Regulación de freno	UNIDAD	1	EVENTO	82.000
174	78180101-006	Cambio cubeta de freno ambos lados	UNIDAD	1	EVENTO	68.000
175	78180101-006	Cambio de bomba central de freno	UNIDAD	1	EVENTO	345.000
176	78180101-006	Cambio pastilla de freno	UNIDAD	1	EVENTO	558.000
177	78180101-006	Reparación de mordaza freno delantero	UNIDAD	1	EVENTO	263.000
178	78180101-006	Cambio de fibra de freno trasero	UNIDAD	1	EVENTO	268.000
179	78180101-006	Cambio de juego de zapata de freno	UNIDAD	1	EVENTO	815.000
180	78180101-006	Cambio cabo freno de mano	UNIDAD	1	EVENTO	107.000
181	78180101-006	Reparación depresor de freno	UNIDAD	1	EVENTO	82.000
182	78180101-006	Reparación Homocinética	UNIDAD	1	EVENTO	370.000
183	78180101-006	Cambio de servofreno	UNIDAD	1	EVENTO	735.000
184	78180101-006	Cambio de cilindro de freno trasero	UNIDAD	1	EVENTO	263.000
185	78180101-006	Cambio de juego de reparación de cilindro de freno trasero	UNIDAD	1	EVENTO	132.000
186	78180101-006	Cambio de depósito de fluido de freno	UNIDAD	1	EVENTO	132.000
187	78180101-006	Rectificación disco de freno – ambos lados	UNIDAD	1	EVENTO	334.000

Abog. TESTA ALCIDES
Comité de Evaluación
DINATRAN

JUAN FERNANDO RIVEROS
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abg. Juan Fernando Cabrero
Comité de Evaluación
DINATRAN

ABOG. SILVIO E. ESTIGARRIBIA
Comité de Evaluación
DINATRAN

188	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento del sistema eléctrico: Reparación alternador	UNIDAD	1	EVENTO	395.000
189	78180101-009	Reparación motor de arranque	UNIDAD	1	EVENTO	395.000
190	78180101-009	Reparación motor limpia parabrisas ambos lados	UNIDAD	1	EVENTO	132.000
191	78180101-009	Cambio de cepillo limpia parabrisas	UNIDAD	1	EVENTO	150.000
192	78180101-009	Reparación o cambio de bocina	UNIDAD	1	EVENTO	132.000
193	78180101-009	Bloqueo central de puertas	UNIDAD	1	EVENTO	132.000
194	78180101-009	Levanta vidrios manuales	UNIDAD	1	EVENTO	533.000
195	78180101-009	Levanta vidrios eléctricos	UNIDAD	1	EVENTO	533.000
196	78180101-009	Desempañador	UNIDAD	1	EVENTO	132.000
197	78180101-009	Luz de estacionamiento	UNIDAD	1	EVENTO	263.000
198	78180101-009	Cambio de focos	UNIDAD	1	EVENTO	75.000
199	78180101-009	Cambio de Bateria	UNIDAD	1	EVENTO	533.000
200	78180101-009	Llave de contacto	UNIDAD	1	EVENTO	125.000
201	78180101-009	Control y reparación de tablero	UNIDAD	1	EVENTO	213.000
202	78180101-009	Cambio bulbo de temperatura	UNIDAD	1	EVENTO	68.000
203	78180101-009	Vulvo presión de aceite	UNIDAD	1	EVENTO	174.000
204	78180101-009	Retrovisor lateral	UNIDAD	1	EVENTO	263.000
205	78180101-009	Retrovisor eléctrico	UNIDAD	1	EVENTO	263.000
206	78180101-009	Reparación autoradio	UNIDAD	1	EVENTO	16.000
207	78180101-009	Regulador de voltaje	UNIDAD	1	EVENTO	263.000
208	78180101-009	Brazo elev. vidrio de puertas	UNIDAD	1	EVENTO	370.000
209	78180101-009	Cerradura de puertas	UNIDAD	1	EVENTO	263.000
210	78180101-009	Copias de llaves	UNIDAD	1	EVENTO	150.000
211	78180101-011	Servicio de reparación y mantenimiento del tren delantero y trasero: Cambio de rotula inferior	UNIDAD	1	EVENTO	526.000
212	78180101-011	Cambio de rotula superior	UNIDAD	1	EVENTO	377.000
213	78180101-011	Cambio de muñequin corto	UNIDAD	1	EVENTO	242.000
214	78180101-011	Bomba de dirección hidraulica	UNIDAD	1	EVENTO	1.797.000

Abog. ESTELA LOPEZ
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abog. FERNANDO RIVEROS
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abg. Juan Fernando Cabrera
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abog. SILVIO ESTIGARRIBIA
Comité de Evaluación
DINATRAN

215	78180101-011	Cambio de parrilla inferior	UNIDAD	1	EVENTO	754.000
216	78180101-011	Cambio prisionero y tuerca de rueda	UNIDAD	1	EVENTO	25.000
217	78180101-011	Cambios de Bujes centrales y laterales de barra estabilizadoras	UNIDAD	1	EVENTO	231.000
218	78180101-011	Homocinética	UNIDAD	1	EVENTO	980.000
219	78180101-011	Cambio de cubierta	UNIDAD	1	EVENTO	558.000
220	78180101-011	Vulcanización	UNIDAD	1	EVENTO	50.000
221	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor: Reparación motor completo	UNIDAD	1	EVENTO	1.307.000
222	78180101-014	Cepillado tapa motor	UNIDAD	1	EVENTO	253.000
223	78180101-014	Cambio junta tapa motor	UNIDAD	1	EVENTO	735.000
224	78180101-014	Cambio junta tapa balancín	UNIDAD	1	EVENTO	213.000
225	78180101-014	Cambio retenes frente motor	UNIDAD	1	EVENTO	150.000
226	78180101-014	Casquillos de biela	UNIDAD	1	EVENTO	182.000
227	78180101-014	Casquillos bancada	UNIDAD	1	EVENTO	150.000
228	78180101-014	Juego de Camisas	UNIDAD	1	EVENTO	1.900.000
229	78180101-014	Juego de pistones	UNIDAD	1	EVENTO	2.500.000
230	78180101-014	Juegos de aros	UNIDAD	1	EVENTO	250.000
231	78180101-014	Calce lateral	UNIDAD	1	EVENTO	231.000
232	78180101-014	Juego bujes de biela	UNIDAD	1	EVENTO	189.000
233	78180101-014	Juego junta motor	UNIDAD	1	EVENTO	345.000
234	78180101-014	Válvula de admisión	UNIDAD	1	EVENTO	93.000
235	78180101-014	Válvula de Escape	UNIDAD	1	EVENTO	93.000
236	78180101-014	Guias de válvulas	UNIDAD	1	EVENTO	68.000
237	78180101-014	Bomba de aceite	UNIDAD	1	EVENTO	750.000
238	78180101-014	Tensor de correa dentada	UNIDAD	1	EVENTO	817.000
239	78180101-014	Soporte motor	UNIDAD	1	EVENTO	295.000
240	78180101-014	Bomba de Agua	UNIDAD	1	EVENTO	450.000
241	78180101-014	Limpieza de bomba inyectora	UNIDAD	1	EVENTO	132.000

Abog. ESTELA LOPEZ
Comité de Evaluación

Abog. FERNANDO RIVEROS
Comité de Evaluación

Abg. Juan Fernando Cabrera
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abog. SILVIO E. ESTIGARRIBIA
Comité de Evaluación
DINATRAN

242	78180101-014	Limpieza y calibración pico inyector	UNIDAD	1	EVENTO	263.000
243	78180101-014	Reparación bomba inyectora	UNIDAD	1	EVENTO	1.552.000
244	78180101-014	Cambio manguera sup. Rad.	UNIDAD	1	EVENTO	68.000
245	78180101-014	Cambio tapa radiador	UNIDAD	1	EVENTO	50.000
246	78180101-014	Cambio tapa combustible	UNIDAD	1	EVENTO	57.000
247	78180101-014	Cambio manguera calefacción	UNIDAD	1	EVENTO	66.000
248	78180101-014	Engrase de rulemanes	UNIDAD	1	EVENTO	25.000
249	78180101-015	Servicio de reparación y mantenimiento de refrigeración de motor. Cambio manguera sup. Rad.	UNIDAD	1	EVENTO	68.000
250	78180101-015	Reparación de Radiador	UNIDAD	1	EVENTO	370.000
251	78180101-015	Termostato	UNIDAD	1	EVENTO	132.000
252	78180101-015	Cambio manguera calefacción	UNIDAD	1	EVENTO	68.000
253	78180101-016	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de aire acondicionado	UNIDAD	1	EVENTO	157.000
254	78180101-016	Carga de gas	UNIDAD	1	EVENTO	395.000
255	78180101-016	Cambio de c vaporizador	UNIDAD	1	EVENTO	245.000
256	78180101-016	Carga de gas r 134 ecológico	UNIDAD	1	EVENTO	395.000
257	78180101-016	Cambio de filtro	UNIDAD	1	EVENTO	295.000
258	78180101-016	Válvula expansora	UNIDAD	1	EVENTO	245.000
259	78180101-016	Manguera de alta y baja	UNIDAD	1	EVENTO	132.000
260	78180101-016	Embrague de compresor	UNIDAD	1	EVENTO	174.000
261	78180101-017	Servicio de reparación y mantenimiento de regulación de puertas. Bloqueo central de puertas	UNIDAD	1	EVENTO	395.000
262	78180101-018	Servicio de reparación y mantenimiento de tanque de combustible. Cambio flotador de tanque de combustible	UNIDAD	1	EVENTO	313.000
263	78180101-018	Cambio de reloj marcador de combustible	UNIDAD	1	EVENTO	150.000
264	78180101-019	Cambio de Correa dentada	UNIDAD	1	EVENTO	164.000
265	78180101-019	Retenes	UNIDAD	1	EVENTO	150.000
266	78180101-027	Servicio de chapería y pintura: Cambio completo de caño de escape	UNIDAD	1	EVENTO	590.000
267	78180101-027	Reparación de caños de escape	UNIDAD	1	EVENTO	363.000

Abg. Juan Fernando Cantero
Comité de Evaluación
DINATRAN

268	78180101-027	Chaperia x pieza	UNIDAD	1	EVENTO	288.000
269	78180101-027	Pintura x pieza	UNIDAD	1	EVENTO	288.000
270	78180101-027	Paragolpe	UNIDAD	1	EVENTO	288.000

Vehículo: **MINIBUS Hyundai 4x2. Cantidad: 1 (Uno).**

Desglose de lista de Precios del servicio solicitado.

1	2	3	6	7	8	9
*Nº Item**	*Código Catalogo**	*Descripción del Servicio**	*Unidad de Medida**	*Cantidad**	*Presentación**	*Precio Unitario (IVA Incluido)***
271	78180101-001	Servicio de alineación y balanceo	UNIDAD	1	EVENTO	126.000
272	78180101-014	Mantenimiento Cambio aceite motor	UNIDAD	1	EVENTO	338.000
273	78180101-014	Mantenimiento Cambio filtro de aire	UNIDAD	1	EVENTO	163.000
274	78180101-014	Mantenimiento Cambio o control aceite diferencia	UNIDAD	1	EVENTO	409.000
275	78180101-014	Mantenimiento Cambio o control aceite de caja	UNIDAD	1	EVENTO	249.000
276	78180101-014	Mantenimiento Cambio filtro de aceite	UNIDAD	1	EVENTO	160.000
277	78180101-014	Cambio filtro de combustible	UNIDAD	1	EVENTO	178.000
278	78180101-014	Cambio bujia incandescentes	UNIDAD	1	EVENTO	261.000
279	78180101-014	Cambio correa dentada y otras	UNIDAD	1	EVENTO	781.000
280	78180101-002	Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de caja mecánica	UNIDAD	1	EVENTO	639.000
281	78180101-002	Cambio de cardan trasero	UNIDAD	1	EVENTO	2.546.000
282	78180101-002	Cambio de cruceta (cu)	UNIDAD	1	EVENTO	338.000
283	78180101-002	Cambio de reten palier c/u	UNIDAD	1	EVENTO	224.000
284	78180101-002	Desmontar y montar caja	UNIDAD	1	EVENTO	639.000
285	78180101-002	Reparación de diferencial trasero	UNIDAD	1	EVENTO	965.000
286	78180101-002	Reparación de transferencia	UNIDAD	1	EVENTO	639.000
287	78180101-003	Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de dirección: Precat de dirección	UNIDAD	1	EVENTO	338.000

Abg. Juan Fernando Cabrera
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abg. ESTEBAN NUÑEZ
Comité de Evaluación
DINATRA

288	78180101-004	Servicio de reparación y mantenimiento de suspensión: Cambio amortiguador delantero ambos lados	UNIDAD	1	EVENTO	1.300.000
289	78180101-004	Cambio amortiguador trasero ambos lados	UNIDAD	1	EVENTO	1.243.000
290	78180101-004	Cambio espiral delantero ambos lados	UNIDAD	1	EVENTO	224.000
291	78180101-005	Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de embrague: Regulación de embrague	UNIDAD	1	EVENTO	25.000
292	78180101-005	Reparación bomba central de embrague	UNIDAD	1	EVENTO	288.000
293	78180101-005	Reparación bomba aux. de embrague	UNIDAD	1	EVENTO	210.000
294	78180101-005	Cambio plato de presión	UNIDAD	1	EVENTO	693.000
295	78180101-005	Cambio disco de embrague	UNIDAD	1	EVENTO	448.000
296	78180101-005	Cambio cojinete de empuje	UNIDAD	1	EVENTO	441.000
297	78180101-005	Rectificación de corona volante	UNIDAD	1	EVENTO	256.000
298	78180101-006	Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de freno: Control de frenos	UNIDAD	1	EVENTO	25.000
299	78180101-006	Regulación de freno	UNIDAD	1	EVENTO	82.000
300	78180101-006	Cambio cubeta de freno ambos lados	UNIDAD	1	EVENTO	64.000
301	78180101-006	Reparación bomba central de freno	UNIDAD	1	EVENTO	359.000
302	78180101-006	Cambio pastilla de freno	UNIDAD	1	EVENTO	746.000
303	78180101-006	Reparación de mordaza freno del ambos lados	UNIDAD	1	EVENTO	256.000
304	78180101-006	Cambio fibra de freno trasero	UNIDAD	1	EVENTO	441.000
305	78180101-006	Cambio de juego de zapata de freno	UNIDAD	1	EVENTO	877.000
306	78180101-006	Cambio cabo freno de mano	UNIDAD	1	EVENTO	224.000
307	78180101-006	Reparación depresor de freno	UNIDAD	1	EVENTO	1.967.000
308	78180101-006	Reparación Homocinética	UNIDAD	1	EVENTO	369.000
309	78180101-006	Cambio de servofreno	UNIDAD	1	EVENTO	718.000
310	78180101-006	Cambio de cilindro de freno trasero	UNIDAD	1	EVENTO	256.000
311	78180101-006	Cambio de juego de reparación de cilindro de freno trasero	UNIDAD	1	EVENTO	128.000
312	78180101-006	Cambio de depósito de fluido de freno	UNIDAD	1	EVENTO	128.000
313	78180101-006	Rectificación disco de freno – ambos lados	UNIDAD	1	EVENTO	322.000

Abg. ESTELA LOPEZ
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abg. Juan Fernando Cabrera
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abg. SILVIO E. ESTIGARRIBIA
Comité de Evaluación
DINATRAN

314	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento del sistema eléctrico: Reparación alternador	UNIDAD	1	EVENTO	384.000
315	78180101-009	Reparación motor de arranque	UNIDAD	1	EVENTO	384.000
316	78180101-009	Reparación motor limpia parabrisas ambos lados	UNIDAD	1	EVENTO	128.000
317	78180101-009	Cambio de cepillo limpia parabrisas	UNIDAD	1	EVENTO	146.000
318	78180101-009	Reparación o cambio de bocina	UNIDAD	1	EVENTO	128.000
319	78180101-009	Bloqueo central de puertas	UNIDAD	1	EVENTO	384.000
320	78180101-009	Levanta vidrios eléctricos	UNIDAD	1	EVENTO	519.000
321	78180101-009	Desempañador	UNIDAD	1	EVENTO	128.000
322	78180101-009	Luz de estacionamiento	UNIDAD	1	EVENTO	256.000
323	78180101-009	Cambio de focos	UNIDAD	1	EVENTO	75.000
324	78180101-009	Cambio de Batería	UNIDAD	1	EVENTO	869.000
325	78180101-009	Llave de contacto	UNIDAD	1	EVENTO	121.000
326	78180101-009	Control y reparación de tablero	UNIDAD	1	EVENTO	210.000
327	78180101-009	Cambio bulbo de temperatura	UNIDAD	1	EVENTO	64.000
328	78180101-009	Vulvo presión de aceite	UNIDAD	1	EVENTO	171.000
329	78180101-009	Retrovisor eléctrico	UNIDAD	1	EVENTO	256.000
330	78180101-009	Reparación autoradio	UNIDAD	1	EVENTO	16.000
331	78180101-009	Regulador de voltaje	UNIDAD	1	EVENTO	256.000
332	78180101-009	Brazo elev. vidrio de puertas	UNIDAD	1	EVENTO	359.000
333	78180101-009	Cerradura de puertas	UNIDAD	1	EVENTO	256.000
334	78180101-009	Copias de llaves	UNIDAD	1	EVENTO	146.000
335	78180101-011	Servicio de reparación y mantenimiento del tren delantero y trasero: Cambio de rotula inferior ambos lados	UNIDAD	1	EVENTO	430.000
336	78180101-011	Cambio de rotula superior ambos lados	UNIDAD	1	EVENTO	430.000
337	78180101-011	Reparación parrilla superior	UNIDAD	1	EVENTO	256.000
338	78180101-011	Reparación parrilla inferior	UNIDAD	1	EVENTO	256.000
339	78180101-011	Cambio prisionero y tuerca de rueda	UNIDAD	1	EVENTO	35.000
340	78180101-011	Cambios de Bujes centrales y laterales de barra estabilizadoras	UNIDAD	1	EVENTO	224.000

Abg. ESTER X LOPEZ
Comité de Evaluación

Abg. Juan Fernando Cabrera
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abog. SILVIO E. ESTIGARRIBIA
Comité de Evaluación
DINATRAN

341	78180101-011	Homocinética	UNIDAD	1	EVENTO	160.000
342	78180101-011	Cambio de cubiertas	UNIDAD	1	EVENTO	765.000
343	78180101-011	Vulcanización	UNIDAD	1	EVENTO	50.000
344	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor. Reparación motor completo	UNIDAD	1	EVENTO	1.275.000
345	78180101-014	Cepillado tapa motor	UNIDAD	1	EVENTO	256.000
346	78180101-014	Cambio junta tapa motor	UNIDAD	1	EVENTO	715.000
347	78180101-014	Cambio junta tapa balancín	UNIDAD	1	EVENTO	210.000
348	78180101-014	Cambio retenes frente motor	UNIDAD	1	EVENTO	146.000
349	78180101-014	Casquillos de biela	UNIDAD	1	EVENTO	178.000
350	78180101-014	Casquillos bancada	UNIDAD	1	EVENTO	145.000
351	78180101-014	Juego de pistones	UNIDAD	1	EVENTO	1.556.480
352	78180101-014	Juegos de aros	UNIDAD	1	EVENTO	1.928.000
353	78180101-014	Calce lateral	UNIDAD	1	EVENTO	224.000
354	78180101-014	Juego bujes de biela	UNIDAD	1	EVENTO	185.000
355	78180101-014	Juego junta motor	UNIDAD	1	EVENTO	338.000
356	78180101-014	Válvula de admisión	UNIDAD	1	EVENTO	89.000
357	78180101-014	Válvula de Escape	UNIDAD	1	EVENTO	89.000
358	78180101-014	Guias de válvulas	UNIDAD	1	EVENTO	64.000
359	78180101-014	Bomba de aceite	UNIDAD	1	EVENTO	1.280.000
360	78180101-014	Tensor de correa dentada	UNIDAD	1	EVENTO	796.000
361	78180101-014	Soporte motor	UNIDAD	1	EVENTO	256.000
362	78180101-014	Limpieza de bomba inyectora	UNIDAD	1	EVENTO	128.000
363	78180101-014	Limpieza y calibración pico inyector	UNIDAD	1	EVENTO	256.000
364	78180101-014	Reparación bomba inyectora	UNIDAD	1	EVENTO	2.130.000
365	78180101-014	Cambio manguera sup. Rad.	UNIDAD	1	EVENTO	64.000
366	78180101-014	Cambio tapa radiador	UNIDAD	1	EVENTO	50.000
367	78180101-014	Cambio tapa combustible	UNIDAD	1	EVENTO	57.000
368	78180101-014	Cambio manguera calefacción	UNIDAD	1	EVENTO	64.000

Abg. Juan Fernando Cabrera
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abog. ESTELA LOPEZ
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abog. SILVIO E. ESTIGARRIBIA
Comité de Evaluación
DINATRAN

369	78180101-014	Engrase de rulemanes	UNIDAD	1	EVENTO	25.000
370	78180101-015	Servicio de reparación y mantenimiento de refrigeración de motor. Cambio manguera sup. Rad.	UNIDAD	1	EVENTO	64.000
371	78180101-015	Cambio tapa radiador	UNIDAD	1	EVENTO	50.000
372	78180101-015	Termostato	UNIDAD	1	EVENTO	128.000
373	78180101-015	Cambio manguera calefacción	UNIDAD	1	EVENTO	64.000
374	78180101-016	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de aire acondicionado.	UNIDAD	1	EVENTO	161.000
375	78180101-016	Carga de gas	UNIDAD	1	EVENTO	643.000
376	78180101-016	Cambio de e vaporizador	UNIDAD	1	EVENTO	242.000
377	78180101-016	Carga de gas r 134 ecológico	UNIDAD	1	EVENTO	384.000
378	78180101-016	Cambio de filtro	UNIDAD	1	EVENTO	268.000
379	78180101-016	Válvula expansora	UNIDAD	1	EVENTO	242.000
380	78180101-016	Manguera de alta y baja	UNIDAD	1	EVENTO	128.000
381	78180101-016	Embrague de compresor	UNIDAD	1	EVENTO	171.000
382	78180101-017	Servicio de reparación y mantenimiento de regulación de puertas. Bloqueo central de puertas	UNIDAD	1	EVENTO	384.000
383	78180101-017	Brazo elev. vidrio de puertas	UNIDAD	1	EVENTO	358.000
384	78180101-017	Cerradura de puertas	UNIDAD	1	EVENTO	256.000
385	78180101-017	Copias de llaves	UNIDAD	1	EVENTO	146.000
386	78180101-018	Servicio de reparación y mantenimiento de tanque de combustible. Cambio flotador de tanque de combustible	UNIDAD	1	EVENTO	306.000
387	78180101-018	Cambio de reloj marcador de combustible	UNIDAD	1	EVENTO	146.000
388	78180101-019	Cambio de Correa dentada	UNIDAD	1	EVENTO	781.000
389	78180101-019	Retenes	UNIDAD	1	EVENTO	146.000
390	78180101-027	Servicio de chapería y pintura: Cambio completo de caño de escape.	UNIDAD	1	EVENTO	576.000
391	78180101-027	Reparación de caños de escape	UNIDAD	1	EVENTO	256.000
392	78180101-027	Chapería x pieza	UNIDAD	1	EVENTO	281.000
393	78180101-027	Pintura x pieza	UNIDAD	1	EVENTO	281.000
394	78180101-027	Paragolpe	UNIDAD	1	EVENTO	281.000

Abog. ESTELA LOPEZ C.
Comité de Evaluación

Abg. Juan Fernando Cabrera
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abog. SILVIO E. ESTIGARRIBIA
Comité de Evaluación
DINATRAN

Vehículo: **Camioneta Z.N.A. – mecánico. Cantidad: 6 (Seis).**

Desglose de lista de Precios del servicio solicitado.

1	2	3	6	7	8	9
N° Item*	**Código Catalogo***	**Descripción del Servicio***	**Unidad de Medida***	**Cantidad***	**Presentación***	**Precio Unitario (IVA incluido)****
395	78180101-001	Servicio de alineación y balanceo.	UNIDAD	1	EVENTO	135.000
396	78180101-014	Mantenimiento Cambio aceite motor	UNIDAD	1	EVENTO	495.000
397	78180101-014	Mantenimiento Cambio filtro de aire	UNIDAD	1	EVENTO	190.000
398	78180101-014	Mantenimiento Cambio o control aceite diferencia	UNIDAD	1	EVENTO	476.000
399	78180101-014	Mantenimiento Cambio o control aceite de caja	UNIDAD	1	EVENTO	476.000
400	78180101-014	Mantenimiento Cambio filtro de aceite	UNIDAD	1	EVENTO	145.000
401	78180101-014	Cambio filtro de combustible	UNIDAD	1	EVENTO	560.000
402	78180101-014	Cambio bujia incandescentes c/u	UNIDAD	1	EVENTO	373.000
403	78180101-014	Cambio correa dentada	UNIDAD	1	EVENTO	178.000
404	78180101-002	Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de caja mecánica	UNIDAD	1	EVENTO	671.000
405	78180101-002	Cambio de engranaje	UNIDAD	1	EVENTO	1.133.000
406	78180101-002	Cambio de Juego de Anillos sincronizadores	UNIDAD	1	EVENTO	1.882.000
407	78180101-002	Eje cuadruple	UNIDAD	1	EVENTO	3.185.000
408	78180101-002	Soporte de caja de cambio	UNIDAD	1	EVENTO	412.000
409	78180101-002	Soporte de caja trasferencial	UNIDAD	1	EVENTO	547.000
410	78180101-002	Eje de mando	UNIDAD	1	EVENTO	2.266.000
411	78180101-002	Cambio de cardan trasero	UNIDAD	1	EVENTO	1.846.000
412	78180101-002	Cambio de cruceta (cu)	UNIDAD	1	EVENTO	402.000
413	78180101-002	Cambio de reten palier c/u	UNIDAD	1	EVENTO	178.000
414	78180101-002	Desmontar y montar caja	UNIDAD	1	EVENTO	671.000

Abg. ESTELA LOPEZ
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abg. Juan Fernando Cabrera
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abg. SILVIO ESTIGARRIBIA
Comité de Evaluación
DINATRAN

415	78180101-002	Reparación de diferencial trasero	UNIDAD	1	EVENTO	1.009.000
416	78180101-002	Reparación de transferencia	UNIDAD	1	EVENTO	671.000
417	78180101-003	Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de dirección: Precat de dirección	UNIDAD	1	EVENTO	50.000
418	78180101-004	Servicio de reparación y mantenimiento de suspensión: Cambio amortiguador delantero ambos lados	UNIDAD	1	EVENTO	1.140.000
419	78180101-004	Cambio amortiguador trasero ambos lados	UNIDAD	1	EVENTO	1.090.000
420	78180101-004	Cambio espiral delantero ambos lados	UNIDAD	1	EVENTO	235.000
421	78180101-005	Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de embrague: Regulación de embrague	UNIDAD	1	EVENTO	25.000
422	78180101-005	Cambio de bomba central de embrague	UNIDAD	1	EVENTO	639.000
423	78180101-005	Reparación bomba central de embrague	UNIDAD	1	EVENTO	302.000
424	78180101-005	Reparación bomba aux. de embrague	UNIDAD	1	EVENTO	217.000
425	78180101-005	Cambio de plato de embrague	UNIDAD	1	EVENTO	1.719.000
426	78180101-005	Cambio de disco de embrague	UNIDAD	1	EVENTO	1.105.000
427	78180101-005	Cambio cojinete de empuje	UNIDAD	1	EVENTO	327.000
428	78180101-005	Rectificación de corona volante	UNIDAD	1	EVENTO	447.000
429	78180101-006	Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de freno: Control de frenos	UNIDAD	1	EVENTO	25.000
430	78180101-006	Regulación de freno	UNIDAD	1	EVENTO	82.000
431	78180101-006	Cambio cubeta de freno ambos lados	UNIDAD	1	EVENTO	68.000
432	78180101-006	Cambio de bomba central de freno	UNIDAD	1	EVENTO	799.000
433	78180101-006	Cambio pastilla de freno	UNIDAD	1	EVENTO	572.000
434	78180101-006	Reparación de mordaza freno delantero	UNIDAD	1	EVENTO	267.000
435	78180101-006	Cambio de fibra de freno trasero	UNIDAD	1	EVENTO	462.000
436	78180101-006	Cambio de juego de zapata de freno	UNIDAD	1	EVENTO	920.000
437	78180101-006	Cambio cabo freno de mano	UNIDAD	1	EVENTO	235.000
438	78180101-006	Cambio de depresor de freno	UNIDAD	1	EVENTO	2.095.000
439	78180101-006	Reparación depresor de freno	UNIDAD	1	EVENTO	292.000
440	78180101-006	Reparación Homocinética	UNIDAD	1	EVENTO	725.000
441	78180101-006	Cambio de servofreno	UNIDAD	1	EVENTO	1.142.000

Abg. Juan Fernando Cabrera
Comité de Evaluación
DINATRAN

442	78180101-006	Cambio de cilindro de freno trasero	UNIDAD	1	EVENTO	267.000
443	78180101-006	Cambio de juego de reparación de cilindro de freno trasero	UNIDAD	1	EVENTO	135.000
444	78180101-006	Cambio de depósito de fluido de freno	UNIDAD	1	EVENTO	135.000
445	78180101-006	Rectificación disco de freno – ambos lados	UNIDAD	1	EVENTO	340.000
446	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento del sistema eléctrico: Reparación alternador	UNIDAD	1	EVENTO	402.000
447	78180101-009	Reparacion motor de arranque	UNIDAD	1	EVENTO	402.000
448	78180101-009	Reparación motor limpia parabrisas ambos lados	UNIDAD	1	EVENTO	135.000
449	78180101-009	Cambio de cepillo limpia parabrisas	UNIDAD	1	EVENTO	153.000
450	78180101-009	Reparación o cambio de bocina	UNIDAD	1	EVENTO	135.000
451	78180101-009	Bloqueo central de puertas	UNIDAD	1	EVENTO	402.000
452	78180101-009	Levanta vidrios eléctricos	UNIDAD	1	EVENTO	547.000
453	78180101-009	Desempañador	UNIDAD	1	EVENTO	135.000
454	78180101-009	Luz de estacionamiento	UNIDAD	1	EVENTO	267.000
455	78180101-009	Cambio de focos	UNIDAD	1	EVENTO	75.000
456	78180101-009	Cambio de Bateria	UNIDAD	1	EVENTO	917.000
457	78180101-009	Llave de contacto	UNIDAD	1	EVENTO	125.000
458	78180101-009	Control y reparación de tablero	UNIDAD	1	EVENTO	217.000
459	78180101-009	Cambio bulbo de temperatura	UNIDAD	1	EVENTO	68.000
460	78180101-009	Vulvo presión de aceite	UNIDAD	1	EVENTO	178.000
461	78180101-009	Retrovisor eléctrico	UNIDAD	1	EVENTO	267.000
462	78180101-009	Reparación autoradio	UNIDAD	1	EVENTO	16.000
463	78180101-009	Regulador de voltaje	UNIDAD	1	EVENTO	267.000
464	78180101-009	Brazo elev. vidrio de puertas	UNIDAD	1	EVENTO	377.000
465	78180101-009	Cerradura de puertas	UNIDAD	1	EVENTO	267.000
466	78180101-009	Copias de llaves	UNIDAD	1	EVENTO	153.000
467	78180101-011	Servicio de reparación y mantenimiento del tren delantero y trasero: Cambio de rotula inferior	UNIDAD	1	EVENTO	352.000
468	78180101-011	Cambio de rotula superior	UNIDAD	1	EVENTO	328.000

Abog. ESTEBAN ALVIO ... Comité de evaluación DINATRAN

Abog. Juan Fernando Cabrera
Comité de Evaluación
DINATRAN

469	78180101-011	Cambio de muñequin corto	UNIDAD	1	EVENTO	295.000
470	78180101-011	Cambio de muñequin largo	UNIDAD	1	EVENTO	345.000
471	78180101-011	Bomba de direccion hidraulica	UNIDAD	1	EVENTO	3.653.000
472	78180101-011	Cambio de parrilla superior	UNIDAD	1	EVENTO	1.044.000
473	78180101-011	Cambio de parrilla inferior	UNIDAD	1	EVENTO	899.000
474	78180101-011	Cambio prisionero y tuerca de rueda	UNIDAD	1	EVENTO	25.000
475	78180101-011	Cambios de Bujes centrales y laterales de barra estabilizadoras	UNIDAD	1	EVENTO	235.000
476	78180101-011	Homocinética	UNIDAD	1	EVENTO	253.000
477	78180101-011	Cambio de cubierta	UNIDAD	1	EVENTO	605.000
478	78180101-011	Vulcanización	UNIDAD	1	EVENTO	50.000
479	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor. Reparación motor completo	UNIDAD	1	EVENTO	1.342.000
480	78180101-014	Cepillado tapa motor	UNIDAD	1	EVENTO	267.000
481	78180101-014	Cambio junta tapa motor	UNIDAD	1	EVENTO	757.000
482	78180101-014	Cambio junta tapa balancin	UNIDAD	1	EVENTO	217.000
483	78180101-014	Cambio retenes frente motor	UNIDAD	1	EVENTO	153.000
484	78180101-014	Casquillos de biela	UNIDAD	1	EVENTO	185.000
485	78180101-014	Casquillos bancada	UNIDAD	1	EVENTO	153.000
486	78180101-014	Juego de Camisas	UNIDAD	1	EVENTO	3.320.000
487	78180101-014	Juego de pistones	UNIDAD	1	EVENTO	4.608.000
488	78180101-014	Juegos de aros	UNIDAD	1	EVENTO	2.031.000
489	78180101-014	Calce lateral	UNIDAD	1	EVENTO	235.000
490	78180101-014	Juego bujes de biela	UNIDAD	1	EVENTO	169.000
491	78180101-014	Juego junta motor	UNIDAD	1	EVENTO	362.000
492	78180101-014	Válvula de admisión	UNIDAD	1	EVENTO	93.000
493	78180101-014	Válvula de Escape	UNIDAD	1	EVENTO	93.000
494	78180101-014	Guías de válvulas	UNIDAD	1	EVENTO	88.000
495	78180101-014	Bomba de aceite	UNIDAD	1	EVENTO	3.018.000
496	78180101-014	Tensor de correa dentada	UNIDAD	1	EVENTO	93.000

Abg. Juan Fernando Cabrera
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abog. ESTER ALCOBA
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abog. SILVIO E. ESPINOLA R.
Comité de Evaluación
DINATRAN

497	78180101-014	Soporte motor	UNIDAD	1	EVENTO	302.000
498	78180101-014	Bomba de Agua	UNIDAD	1	EVENTO	1.600.000
499	78180101-014	Limpieza de bomba inyectora	UNIDAD	1	EVENTO	135.000
500	78180101-014	Limpieza y calibración pico inyector	UNIDAD	1	EVENTO	267.000
501	78180101-014	Reparación bomba inyectora	UNIDAD	1	EVENTO	1.594.000
502	78180101-014	Cambio manguera sup. Rad	UNIDAD	1	EVENTO	68.000
503	78180101-014	Cambio tapa radiador	UNIDAD	1	EVENTO	50.000
504	78180101-014	Cambio tapa combustible	UNIDAD	1	EVENTO	57.000
505	78180101-014	Cambio manguera calefacción	UNIDAD	1	EVENTO	68.000
506	78180101-014	Engrase de rulemanes	UNIDAD	1	EVENTO	25.000
507	78180101-015	Servicio de reparación y mantenimiento de refrigeración de motor: Cambio manguera sup. Rad.	UNIDAD	1	EVENTO	68.000
508	78180101-015	Reparación de Radiador	UNIDAD	1	EVENTO	377.000
509	78180101-015	Termostato	UNIDAD	1	EVENTO	135.000
510	78180101-015	Cambio manguera calefacción	UNIDAD	1	EVENTO	68.000
511	78180101-016	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de aire acondicionado	UNIDAD	1	EVENTO	167.000
512	78180101-016	Carga de gas	UNIDAD	1	EVENTO	402.000
513	78180101-016	Cambio de e vaporizador	UNIDAD	1	EVENTO	253.000
514	78180101-016	Carga de gas r 134 ecológico	UNIDAD	1	EVENTO	402.000
515	78180101-016	Cambio de filtro	UNIDAD	1	EVENTO	302.000
516	78180101-016	Válvula expansora	UNIDAD	1	EVENTO	253.000
517	78180101-016	Manguera de alta y baja	UNIDAD	1	EVENTO	135.000
518	78180101-016	Embrague de compresor	UNIDAD	1	EVENTO	178.000
519	78180101-017	Servicio de reparación y mantenimiento de regulación de puertas. Bloqueo central de puertas	UNIDAD	1	EVENTO	402.000
520	78180101-018	Servicio de reparación y mantenimiento de tanque de combustible. Cambio flotador de tanque de combustible	UNIDAD	1	EVENTO	320.000
521	78180101-018	Cambio de reloj marcador de combustible	UNIDAD	1	EVENTO	153.000
522	78180101-019	Cambio de Correa dentada	UNIDAD	1	EVENTO	178.000

Abog. ESTELA LOPEZ C.
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abg. Juan Fernando Cabrera
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abg. SILVIO E. ESTIGARRIBIA
Comité de Evaluación
DINATRAN

523	78180101-019	Retenes	UNIDAD	1	EVENTO	153.000
524	78180101-027	Servicio de chapería y pintura: Cambio completo de caño de escape	UNIDAD	1	EVENTO	604.000
525	78180101-027	Reparación de caños de escape	UNIDAD	1	EVENTO	267.000
526	78180101-027	Chapería x pieza	UNIDAD	1	EVENTO	292.000
527	78180101-027	Pintura x pieza	UNIDAD	1	EVENTO	292.000
528	78180101-027	Parugolpe	UNIDAD	1	EVENTO	292.000

Vehículo: **Camioneta MITSUBISHI TRITON - L200**
4x4 mecánico. Cantidad: 8 (ocho).

Desglose de lista de Precios del servicio solicitado.

1	2	3	6	7	8	9
*Nº Item**	*Código Catalogo**	*Descripción del Servicio**	*Unidad de Medida**	*Cantidad**	*Presentación**	*Precio Unitario (IVA Incluido)***
529	78180101-001	Servicio de alineación y balanceo	UNIDAD	1	EVENTO	190.000
530	78180101-014	Mantenimiento Cambio aceite motor	UNIDAD	1	EVENTO	500.000
531	78180101-014	Mantenimiento Cambio filtro de aire	UNIDAD	1	EVENTO	510.000
532	78180101-014	Mantenimiento Cambio o control aceite diferencia	UNIDAD	1	EVENTO	580.000
533	78180101-014	Mantenimiento Cambio o control aceite de caja	UNIDAD	1	EVENTO	580.000
534	78180101-014	Mantenimiento Cambio filtro de aceite	UNIDAD	1	EVENTO	280.000
535	78180101-014	Cambio filtro de combustible	UNIDAD	1	EVENTO	460.000
536	78180101-014	Cambio bujia incandescentes c/u	UNIDAD	1	EVENTO	348.000
537	78180101-014	Cambio correa dentada	UNIDAD	1	EVENTO	178.000
538	78180101-002	Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de caja mecánica	UNIDAD	1	EVENTO	671.000

Abg. ESTELA LOPEZ C.S. Comité de Evaluación DINATRAN

FERNANDO RIVEROS Comité de Evaluación

Abg. Juan Fernando Cabrera
Comité de Evaluación
DINATRAN

ABOG. SILVIO F. ESTIGARRIBIA Comité de Evaluación DINATRAN

539	78180101-002	Cambio de engranaje	UNIDAD	1	EVENTO	1.133.000
540	78180101-002	Cambio de Juego de Anillos sincronizadores	UNIDAD	1	EVENTO	1.009.000
541	78180101-002	Eje cuadruple	UNIDAD	1	EVENTO	2.347.000
542	78180101-002	Soporte de caja de cambio	UNIDAD	1	EVENTO	1.009.000
543	78180101-002	Soporte de caja trasferencial	UNIDAD	1	EVENTO	245.000
544	78180101-002	Eje de mando	UNIDAD	1	EVENTO	1.594.000
545	78180101-002	Cambio de cardan trasero	UNIDAD	1	EVENTO	1.637.000
546	78180101-002	Cambio de cruceta (cu)	UNIDAD	1	EVENTO	405.000
547	78180101-002	Cambio de reten palier c/u	UNIDAD	1	EVENTO	178.000
548	78180101-002	Desmontar y montar caja	UNIDAD	1	EVENTO	671.000
549	78180101-002	Reparación de diferencial trasero	UNIDAD	1	EVENTO	1.009.000
550	78180101-002	Reparación de transferencia	UNIDAD	1	EVENTO	671.000
551	78180101-003	Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de dirección: Precat de dirección	UNIDAD	1	EVENTO	270.000
552	78180101-004	Servicio de reparación y mantenimiento de suspensión: Cambio amortiguador delantero ambos lados	UNIDAD	1	EVENTO	1.108.000
553	78180101-004	Cambio amortiguador trasero ambos lados	UNIDAD	1	EVENTO	1.108.000
554	78180101-004	Cambio espiral delantero ambos lados	UNIDAD	1	EVENTO	235.000
555	78180101-005	Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de embrague: Regulación de embrague	UNIDAD	1	EVENTO	25.000
556	78180101-005	Cambio de bomba central de embrague	UNIDAD	1	EVENTO	302.000
557	78180101-005	Reparación bomba central de embrague	UNIDAD	1	EVENTO	302.000
558	78180101-005	Reparación bomba aux. de embrague	UNIDAD	1	EVENTO	221.000
559	78180101-005	Cambio de plato de embrague	UNIDAD	1	EVENTO	2.304.000
560	78180101-005	Cambio de disco de embrague	UNIDAD	1	EVENTO	647.000
561	78180101-005	Cambio cojinete de empuje	UNIDAD	1	EVENTO	331.000
562	78180101-005	Rectificación de corona volante	UNIDAD	1	EVENTO	270.000
563	78180101-006	Servicio de reparación y mantenimiento del sistema de freno: Control de frenos	UNIDAD	1	EVENTO	25.000
564	78180101-006	Regulación de freno	UNIDAD	1	EVENTO	52.000
565	78180101-006	Cambio cubeta de freno ambos lados	UNIDAD	1	EVENTO	58.000

Abg. Juan Fernando Cabrera
Comité de Evaluación
DINATRAN

ABG. ESTELA LOPEZ
Comité de Evaluación
DINATRAN

Comité de Evaluación
DINATRAN

566	78180101-006	Cambio de bomba central de freno	UNIDAD	1	EVENTO	1.570.000
567	78180101-006	Cambio pastilla de freno	UNIDAD	1	EVENTO	532.000
568	78180101-006	Reparación de mordaza freno delantero	UNIDAD	1	EVENTO	270.000
569	78180101-006	Cambio de fibra de freno trasero	UNIDAD	1	EVENTO	462.000
570	78180101-006	Cambio de juego de zapata de freno	UNIDAD	1	EVENTO	1.016.000
571	78180101-006	Cambio cabo freno de mano	UNIDAD	1	EVENTO	235.000
572	78180101-006	Cambio de depresor de freno	UNIDAD	1	EVENTO	2.347.000
573	78180101-006	Reparación depresor de freno	UNIDAD	1	EVENTO	178.000
574	78180101-006	Reparación Homocinética	UNIDAD	1	EVENTO	153.000
575	78180101-006	Cambio de servofreno	UNIDAD	1	EVENTO	767.000
576	78180101-006	Cambio de cilindro de freno trasero	UNIDAD	1	EVENTO	270.000
577	78180101-006	Cambio de juego de reparación de cilindro de freno trasero	UNIDAD	1	EVENTO	135.000
578	78180101-006	Cambio de depósito de fluido de freno	UNIDAD	1	EVENTO	135.000
579	78180101-006	Rectificación disco de freno – ambos lados	UNIDAD	1	EVENTO	340.000
580	78180101-009	Servicio de reparación y mantenimiento del sistema eléctrico Reparacion alternador	UNIDAD	1	EVENTO	405.000
581	78180101-009	Reparación motor de arranque	UNIDAD	1	EVENTO	405.000
582	78180101-009	Reparación motor limpia parabrisas ambos lados	UNIDAD	1	EVENTO	135.000
583	78180101-009	Cambio de cepillo limpia parabrisas	UNIDAD	1	EVENTO	153.000
584	78180101-009	Reparación o cambio de bocina	UNIDAD	1	EVENTO	135.000
585	78180101-009	Bloqueo central de puertas	UNIDAD	1	EVENTO	405.000
586	78180101-009	Levanta vidrios eléctricos	UNIDAD	1	EVENTO	547.000
587	78180101-009	Desempañador	UNIDAD	1	EVENTO	135.000
588	78180101-009	Luz de estacionamiento	UNIDAD	1	EVENTO	270.000
589	78180101-009	Cambio de focos	UNIDAD	1	EVENTO	75.000
590	78180101-009	Cambio de Bateria	UNIDAD	1	EVENTO	967.000
591	78180101-009	Llave de contacto	UNIDAD	1	EVENTO	125.000
592	78180101-009	Control y reparación de tablero	UNIDAD	1	EVENTO	221.000
593	78180101-009	Cambio bulbo de temperatura	UNIDAD	1	EVENTO	68.000

Abg. Juan Fernando Cabrera
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abog. ESTER ALCARAZ
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abog. SILVIO ESTIGARRIBIA
Comité de Evaluación
DINATRAN

594	78180101-009	Vulvo presión de aceite	UNIDAD	1	EVENTO	178.000
595	78180101-009	Retrovisor eléctrico	UNIDAD	1	EVENTO	270.000
596	78180101-009	Reparación autoradio	UNIDAD	1	EVENTO	16.000
597	78180101-009	Regulador de voltaje	UNIDAD	1	EVENTO	270.000
598	78180101-009	Brazo elev. vidrio de puertas	UNIDAD	1	EVENTO	380.000
599	78180101-009	Cerradura de puertas	UNIDAD	1	EVENTO	270.000
600	78180101-009	Copias de llaves	UNIDAD	1	EVENTO	153.000
601	78180101-011	Servicio de reparación y mantenimiento del tren delantero y trasero. Cambio de rotula inferior	UNIDAD	1	EVENTO	455.000
602	78180101-011	Cambio de rotula superior	UNIDAD	1	EVENTO	540.000
603	78180101-011	Cambio de muñequin corto	UNIDAD	1	EVENTO	299.000
604	78180101-011	Cambio de muñequin largo	UNIDAD	1	EVENTO	348.000
605	78180101-011	Bomba de direccion hidraulica	UNIDAD	1	EVENTO	2.933.000
606	78180101-011	Cambio de parrilla superior	UNIDAD	1	EVENTO	1.009.000
607	78180101-011	Cambio de parrilla inferior	UNIDAD	1	EVENTO	1.509.000
608	78180101-011	Cambio prisionero y tuerca de rueda	UNIDAD	1	EVENTO	25.000
609	78180101-011	Cambios de Bujes centrales y laterales de barra estabilizadoras	UNIDAD	1	EVENTO	235.000
610	78180101-011	Homocinética	UNIDAD	1	EVENTO	302.000
611	78180101-011	Cambio de cubierta	UNIDAD	1	EVENTO	805.000
612	78180101-011	Vulcanización	UNIDAD	1	EVENTO	50.000
613	78180101-014	Servicio de reparación y mantenimiento de motor. Reparación motor completo	UNIDAD	1	EVENTO	1.342.000
614	78180101-014	Cepillado tapa motor	UNIDAD	1	EVENTO	270.000
615	78180101-014	Cambio junta tapa motor	UNIDAD	1	EVENTO	757.000
616	78180101-014	Cambio junta tapa balancin	UNIDAD	1	EVENTO	221.000
617	78180101-014	Cambio retenes frente motor	UNIDAD	1	EVENTO	153.000
618	78180101-014	Casquillos de biela	UNIDAD	1	EVENTO	185.000
619	78180101-014	Casquillos bancada	UNIDAD	1	EVENTO	153.000
620	78180101-014	Juego de Camisas	UNIDAD	1	EVENTO	3.320.000

Abog. ESTELA LOPEZ
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abg. Juan Fernando Cabrera
Comité de Evaluación
DINATRAN

621	78180101-014	Juego de pistones	UNIDAD	1	EVENTO	4.608.000
622	78180101-014	Juegos de aros	UNIDAD	1	EVENTO	2.031.000
623	78180101-014	Calce lateral	UNIDAD	1	EVENTO	235.000
624	78180101-014	Juego bujes de biela	UNIDAD	1	EVENTO	192.000
625	78180101-014	Juego junta motor	UNIDAD	1	EVENTO	355.000
626	78180101-014	Válvula de admisión	UNIDAD	1	EVENTO	93.000
627	78180101-014	Válvula de Escape	UNIDAD	1	EVENTO	93.000
628	78180101-014	Guías de válvulas	UNIDAD	1	EVENTO	68.000
629	78180101-014	Bomba de aceite	UNIDAD	1	EVENTO	3.018.000
630	78180101-014	Tensor de correa dentada	UNIDAD	1	EVENTO	93.000
631	78180101-014	Soporte motor	UNIDAD	1	EVENTO	302.000
632	78180101-014	Bomba de Agua	UNIDAD	1	EVENTO	1.800.000
633	78180101-014	Limpieza de bomba inyectora	UNIDAD	1	EVENTO	135.000
634	78180101-014	Limpieza y calibración pico inyector	UNIDAD	1	EVENTO	270.000
635	78180101-014	Reparación bomba inyectora	UNIDAD	1	EVENTO	1.594.000
636	78180101-014	Cambio manguera sup. Rad.	UNIDAD	1	EVENTO	68.000
637	78180101-014	Cambio tapa radiador	UNIDAD	1	EVENTO	50.000
638	78180101-014	Cambio tapa combustible	UNIDAD	1	EVENTO	57.000
639	78180101-014	Cambio manguera calefacción	UNIDAD	1	EVENTO	68.000
640	78180101-014	Engrase de rulemanes	UNIDAD	1	EVENTO	25.000
641	78180101-015	Servicio de reparación y mantenimiento de refrigeración de motor. Cambio manguera sup. Rad.	UNIDAD	1	EVENTO	66.000
642	78180101-015	Reparación de Radiador	UNIDAD	1	EVENTO	380.000
643	78180101-015	Termostato	UNIDAD	1	EVENTO	135.000
644	78180101-015	Cambio manguera calefacción	UNIDAD	1	EVENTO	68.000
645	78180101-016	Servicio de reparación y mantenimiento de sistema de aire acondicionado.	UNIDAD	1	EVENTO	167.000
646	78180101-016	Carga de gas	UNIDAD	1	EVENTO	405.000
647	78180101-016	Cambio de e vaporizador	UNIDAD	1	EVENTO	253.000

Abg. ESTELA LOPEZ
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abg. FERNANDO RIVEROS
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abg. Juan Fernando Cabrera
Comité de Evaluación
DINATRAN

648	78180101-016	Carga de gas r 134 ecológico	UNIDAD	1	EVENTO	405.000
649	78180101-016	Cambio de filtro	UNIDAD	1	EVENTO	302.000
650	78180101-016	Válvula expansora	UNIDAD	1	EVENTO	253.000
651	78180101-016	Manguera de alta y baja	UNIDAD	1	EVENTO	135.000
652	78180101-016	Embrague de compresor	UNIDAD	1	EVENTO	178.000
653	78180101-017	Servicio de reparación y mantenimiento de regulación de puertas. Bloqueo central de puertas	UNIDAD	1	EVENTO	405.000
654	78180101-018	Servicio de reparación y mantenimiento de tanque de combustible. Cambio flotador de tanque de combustible	UNIDAD	1	EVENTO	320.000
655	78180101-018	Cambio de reloj marcador de combustible	UNIDAD	1	EVENTO	153.000
656	78180101-019	Cambio de Correa dentada	UNIDAD	1	EVENTO	178.000
657	78180101-019	Retenes	UNIDAD	1	EVENTO	153.000
658	78180101-027	Servicio de chapería y pintura. Cambio completo de caño de escape	UNIDAD	1	EVENTO	604.000
659	78180101-027	Reparación de caños de escape	UNIDAD	1	EVENTO	270.000
660	78180101-027	Chapería x pieza	UNIDAD	1	EVENTO	295.000
661	78180101-027	Pintura x pieza	UNIDAD	1	EVENTO	295.000
662	78180101-027	Para golpe	UNIDAD	1	EVENTO	295.000

MONTO MÍNIMO	Gs. **200.000.000.-** (Guaraníes Doscientos millones)
MONTO MÁXIMO	Gs. **400.000.000.-** (Guaraníes Cuatrocientos millones)

Es nuestro informe,

Este informe de evaluación fue dado, a los 02 días del mes de agosto del año dos mil diez y siete, en la ciudad de San Lorenzo.

Abg. ESTELA LOPEZ C.
Comité de Evaluación
DINATRAN

Abg. FERNANDO RIVE
Comité de Evaluación

Abg. Juan Fernando Carrera
Comité de Evaluación
DINATRAN