CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

CONTRATACIÓN POR VÍA DE LA EXCEPCIÓN N° 91/2021 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EQUIPOS BIOMEDICOS DE LA MARCA SIEMENS" – PLURIANUAL – I.D. N° 404.906

CONTRATO ABIERTO POR MONTO	Monto Mínimo =	Monto Máximo =
TOTALES:	6.500.000.000	13.000.000.000

CUADRO DE PRECIOS REFERENCIALES				EMPRESA: EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.				
ITEM N°	CÓDIGO DE CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	PRECIO U. REFERENCIAL	UNIDAD	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (IVA I.)	% DE VAR.
LOTE N° 1.: Mantenimiento Preventivo para Equipos de la Marca SIEMENS instalados en los Servicios dependientes del MSPyBS								
1	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para AXIOM ICONOS instalado en el HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA (MANO DE OBRA)	4.793.000	UNIDAD	EVENTO	1	4.793.000	0,0
2	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO (MANO DE OBRA)	4.217.000	UNIDAD	EVENTO	1	4.217.000	0,0
3	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE CAAZAPA (MANO DE OBRA)	6.561.000	UNIDAD	EVENTO	1	6.561.000	0,0
4	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE (MANO DE OBRA)	4.217.000	UNIDAD	EVENTO	1	4.217.000	0,0
5	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para LUMINOS FUSION instalado en el HMI SAN LORENZO (MANO DE OBRA)	4.217.000	UNIDAD	EVENTO	1	4.217.000	0,0
6	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL SAN JORGE (MANO DE OBRA)	4.217.000	UNIDAD	EVENTO	1	4.217.000	0,0
7	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE CAACUPÉ (MANO DE OBRA)	6.561.000	UNIDAD	EVENTO	1	6.561.000	0,0
8	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO (MANO DE OBRA)	6.561.000	UNIDAD	EVENTO	1	6.561.000	0,0
9	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCIÓN (MANO DE OBRA)	7.801.000	UNIDAD	EVENTO	1	7.801.000	0,0
10	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACIÓN (MANO DE OBRA)	7.801.000	UNIDAD	EVENTO	1	7.801.000	0,0
11	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO (MANO DE OBRA)	7.801.000	UNIDAD	EVENTO	1	7.801.000	0,0
12	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE PILAR (MANO DE OBRA)	7.801.000	UNIDAD	EVENTO	1	7.801.000	0,0
13	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE SALTO DEL GUAIRÁ (MANO DE OBRA)	7.801.000	UNIDAD	EVENTO	1	7.801.000	0,0
14	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA (MANO DE OBRA)	6.561.000	UNIDAD	EVENTO	1	6.561.000	0,0
15	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE VILLARRICA (MANO DE OBRA)	6.561.000	UNIDAD	EVENTO	1	6.561.000	0,0
16	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para LUMINOS FUSION instalado en el INERAM (MANO DE OBRA)	4.217.000	UNIDAD	EVENTO	1	4.217.000	0,0
17	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para LUMINOS FUSION instalado en el INCAN (MANO DE OBRA)	4.217.000	UNIDAD	EVENTO	1	4.217.000	0,0
18	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para MULTIX SWING instalado en el HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ (MANO DE OBRA)	1.910.000	UNIDAD	EVENTO	1	1.910.000	0,0
19	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para MULTIX SWING instalado en el HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU (MANO DE OBRA)	1.910.000	UNIDAD	EVENTO	1	1.910.000	0,0
20	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para MULTIX SWING instalado en el HOSPITAL DISTRITAL DE LAMBARÉ (MANO DE OBRA)	1.910.000	UNIDAD	EVENTO	1	1.910.000	0,0
21	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para MULTIX SWING instalado en el HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SANTÍSIMA TRINIDAD (MANO DE OBRA)	1.910.000	UNIDAD	EVENTO	1	1.910.000	0,0
22	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para MULTIX SWING instalado en el 14º R.S. CANINDEYU - C.S. LA PALOMA (MANO DE OBRA)	5.495.000	UNIDAD	EVENTO	1	5.495.000	0,0
23	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para MULTIX SWING instalado en el HOSPITAL REGIONAL FUERTE OLIMPO (MANO DE OBRA)	5.495.000	UNIDAD	EVENTO	1	5.495.000	0,0
24	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para MULTIX SWING instalado en el 6º R.S. H. D. SAN JUAN NEPOMUCENO (MANO DE OBRA)	4.255.000	UNIDAD	EVENTO	1	4.255.000	0,0
25	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para MULTIX SWING instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE (MANO DE OBRA)	5.495.000	UNIDAD	EVENTO	1	5.495.000	0,0
26	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para MULTIX SWING instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE SAN PEDRO (MANO DE OBRA)	5.495.000	UNIDAD	EVENTO	1	5.495.000	0,0
27	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para MULTIX SWING instalado en el H.R. DE CAAZAPÁ / C.S. J.A. SALDIVAR (MANO DE OBRA)	4.255.000	UNIDAD	EVENTO	1	4.255.000	0,0
28	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para MULTIX SWING instalado en el CENQUER - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO (MANO DE OBRA)	1.910.000	UNIDAD	EVENTO	1	1.910.000	0,0
29	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE (MANO DE OBRA)	757.000	UNIDAD	EVENTO	1	757.000	0,0
30	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para POLYMOBIL PLUS instalado en el INCAN (MANO DE OBRA)	757.000	UNIDAD	EVENTO	1	757.000	0,0
31	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE VILLARRICA (MANO DE OBRA)	3.102.000	UNIDAD	EVENTO	1	3.102.000	0,0
32	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL DISTRITAL SANTA ROSA - MISIONES (MANO DE OBRA)	4.342.000	UNIDAD	EVENTO	1	4.342.000	0,0
33	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SAN LORENZO (MANO DE OBRA)	757.000	UNIDAD	EVENTO	1	757.000	0,0
34	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL DISTRITAL DE VILLA ELISA (MANO DE OBRA)	757.000	UNIDAD	EVENTO	1	757.000	0,0
35	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA (MANO DE OBRA)	757.000	UNIDAD	EVENTO	1	757.000	0,0
36	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL DISTRITAL DE TOBATI (MANO DE OBRA)	3.102.000	UNIDAD	EVENTO	1	3.102.000	0,0
37	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO (MANO DE OBRA)	757.000	UNIDAD	EVENTO	1	757.000	0,0
38	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para POLYMOBIL PLUS instalado en el INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL (MANO DE OBRA)	757.000	UNIDAD	EVENTO	1	757.000	0,0
39	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE SALTO DEL GUAIRÁ (MANO DE OBRA)	4.342.000	UNIDAD	EVENTO	1	4.342.000	0,0
40	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL DISTRITAL DE CURUGUATY (MANO DE OBRA)	757.000	UNIDAD	EVENTO	1	757.000	0,0
41	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE SAN IGNACIO - MISIONES (MANO DE OBRA)	4.342.000	UNIDAD	EVENTO	1	4.342.000	0,0
42	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL DISTRITAL DE SAN ESTANISLAO (MANO DE OBRA)	757.000	UNIDAD	EVENTO	1	757.000	0,0
43	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para POLYMOBIL PLUS instalado en el CENTRO DE SALUD DE CABALLERO (MANO DE OBRA)	757.000	UNIDAD	EVENTO	1	757.000	0,0

Lic. Luis Espínola
Supervisor
U.C.T.A. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnologica
Ingeniería Biomedica

Lic. Augusto Lugo
Asistente Tecnico
Dirección de Sumario - D.G.A.J.
M.S.P. y B.S.

44	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para POLYMOBIL PLUS instalado en el CENTRO DE SALUD DE YAGUARÓN (MANO DE OBRA)	3.102.000	UNIDAD	EVENTO	1	3.102.000	0,0
45	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL DISTRITAL DE YBYCUÍ (MANO DE OBRA)	3.102.000	UNIDAD	EVENTO	1	3.102.000	0,0
46	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para SOMATOM SPIRIT POWER instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY (MANO DE OBRA)	6.937.000	UNIDAD	EVENTO	1	6.937.000	0,0
47	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para SOMATOM SPIRIT POWER instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE VILLARRICA (MANO DE OBRA)	5.696.000	UNIDAD	EVENTO	1	5.696.000	0,0
48	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para SOMATOM EMOTION 6 instalado en el HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ (MANO DE OBRA)	3.352.000	UNIDAD	EVENTO	1	3.352.000	0,0
49	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para SOMATOM EMOTION 6 instalado en el HOSPITAL DE TRAUMA(MANO DE OBRA)	3.352.000	UNIDAD	EVENTO	1	3.352.000	0,0
50	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para SOMATOM SPIRIT instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE (MANO DE OBRA)	3.352.000	UNIDAD	EVENTO	1	3.352.000	0,0
51	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para SOMATOM SPIRIT instalado en el HOSPITAL DE TRAUMA / HG. BARRIO OBRERO (MANO DE OBRA)	3.352.000	UNIDAD	EVENTO	1	3.352.000	0,0
52	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para ARCADIS VARIC instalado en el HOSPITAL GRAL. PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU (MANO DE OBRA)	1.046.000	UNIDAD	EVENTO	1	1.046.000	0,0
53	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para ARTIS ZEE instalado en el HOSPITAL GRAL. PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU (MANO DE OBRA)	6.235.000	UNIDAD	EVENTO	1	6.235.000	0,0
54	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para ARTIS ZEE instalado en el HOSPITAL DE TRAUMA (MANO DE OBRA)	6.235.000	UNIDAD	EVENTO	1	6.235.000	0,0
55	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para SOMATOM PERSPECTIVE instalado en el HOSPITAL DE TRAUMA (MANO DE OBRA)	3.352.000	UNIDAD	EVENTO	1	3.352.000	0,0
56	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para SOMATOM PERSPECTIVE instalado en el HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ (MANO DE OBRA)	3.352.000	UNIDAD	EVENTO	1	3.352.000	0,0
57	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para SOMATOM SPIRIT instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO (MANO DE OBRA)	5.696.000	UNIDAD	EVENTO	1	5.696.000	0,0
58	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para SOMATOM SPIRIT instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCIÓN (MANO DE OBRA)	6.937.000	UNIDAD	EVENTO	1	6.937.000	0,0
59	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para SOMATOM SPIRIT instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE MARÍA AUXILIADORA (MANO DE OBRA)	5.696.000	UNIDAD	EVENTO	1	5.696.000	0,0
60	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para SOMATOM SPIRIT instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE PILAR (MANO DE OBRA)	6.937.000	UNIDAD	EVENTO	1	6.937.000	0,0
61	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para SOMATOM SPIRIT instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA (MANO DE OBRA)	5.696.000	UNIDAD	EVENTO	1	5.696.000	0,0
62	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para SOMATOM SPIRIT instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE PARAGUARI (MANO DE OBRA)	5.696.000	UNIDAD	EVENTO	1	5.696.000	0,0
63	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para MAMMOMAT FUSION instalado en el HOSPITAL DISTRITAL DE VILLA ELISA - CIUDAD MUJER (MANO DE OBRA)	1.190.000	UNIDAD	EVENTO	1	1.190.000	0,0
64	73171602-001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO para MAMMOMAT SELECT instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE CAAZAPA (MANO DE OBRA)	3.534.000	UNIDAD	EVENTO	1	3.534.000	0,0
LOTE N° 2.: Mantenimiento Correctivo sin provisión de repuestos / ASISTENCIA TECNICA para Equipos de la Marca SIEMENS instalados en los Servicios Dependientes del MSPyBS								
1	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para AXIOM ICONOS instalado en el HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA	6.523.000	UNIDAD	EVENTO	1	6.523.000	0,0
2	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO	4.793.000	UNIDAD	EVENTO	1	4.793.000	0,0
3	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE CAAZAPA	7.138.000	UNIDAD	EVENTO	1	7.138.000	0,0
4	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE	4.793.000	UNIDAD	EVENTO	1	4.793.000	0,0
5	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para LUMINOS FUSION instalado en el HMI SAN LORENZO	4.793.000	UNIDAD	EVENTO	1	4.793.000	0,0
6	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL SAN JORGE	4.793.000	UNIDAD	EVENTO	1	4.793.000	0,0
7	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE CAACUPÉ	7.138.000	UNIDAD	EVENTO	1	7.138.000	0,0
8	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO	7.138.000	UNIDAD	EVENTO	1	7.138.000	0,0
9	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCIÓN	8.378.000	UNIDAD	EVENTO	1	8.378.000	0,0
10	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE ENCARNACIÓN	8.378.000	UNIDAD	EVENTO	1	8.378.000	0,0
11	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO	8.378.000	UNIDAD	EVENTO	1	8.378.000	0,0
12	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE PILAR	8.378.000	UNIDAD	EVENTO	1	8.378.000	0,0
13	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE SALTO DEL GUAIRÁ	8.378.000	UNIDAD	EVENTO	1	8.378.000	0,0
14	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA	7.138.000	UNIDAD	EVENTO	1	7.138.000	0,0
15	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para LUMINOS FUSION instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE VILLARRICA	7.138.000	UNIDAD	EVENTO	1	7.138.000	0,0
16	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para LUMINOS FUSION instalado en el INERAM	4.793.000	UNIDAD	EVENTO	1	4.793.000	0,0
17	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para LUMINOS FUSION instalado en el INCAN	4.793.000	UNIDAD	EVENTO	1	4.793.000	0,0
18	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para MULTIX SWING instalado en el HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ	3.640.000	UNIDAD	EVENTO	1	3.640.000	0,0
19	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para MULTIX SWING instalado en el H.G. PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU	3.640.000	UNIDAD	EVENTO	1	3.640.000	0,0
20	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para MULTIX SWING instalado en el HOSPITAL DISTRITAL DE LAMBARÉ	3.640.000	UNIDAD	EVENTO	1	3.640.000	0,0
21	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para MULTIX SWING instalado en el HOSPITAL MATERNO INFANTIL STMA. TRINIDAD	3.640.000	UNIDAD	EVENTO	1	3.640.000	0,0
22	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para MULTIX SWING instalado en el 14º R.S. CANINDEYU - C.S. LA PALOMA	7.225.000	UNIDAD	EVENTO	1	7.225.000	0,0
23	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para MULTIX SWING instalado en el HOSPITAL REGIONAL FUERTE OLIMPO	7.225.000	UNIDAD	EVENTO	1	7.225.000	0,0
24	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para MULTIX SWING instalado en el 6º R.S. H. D. SAN JUAN NEPOMUCENO	5.984.000	UNIDAD	EVENTO	1	5.984.000	0,0
25	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para MULTIX SWING instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE	7.225.000	UNIDAD	EVENTO	1	7.225.000	0,0
26	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para MULTIX SWING instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE SAN PEDRO	7.225.000	UNIDAD	EVENTO	1	7.225.000	0,0
27	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para MULTIX SWING instalado en el H.R. DE CAAZAPÁ / C.S. J.A. SALDIVAR	5.984.000	UNIDAD	EVENTO	1	5.984.000	0,0
28	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para MULTIX SWING instalado en el CENQUER - CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO	3.640.000	UNIDAD	EVENTO	1	3.640.000	0,0
29	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE	2.487.000	UNIDAD	EVENTO	1	2.487.000	0,0
30	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para POLYMOBIL PLUS instalado en el INCAN	2.487.000	UNIDAD	EVENTO	1	2.487.000	0,0

Lic. Luis Espínola
Supervisor
U.C.T.A. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Informacion Tecnologica
Ing. Biomedica

Lic. Justo Lugo
Asistente Tecnico
Dirección de Sumario - D.G.R.J.
M.S.P. y B.S.

31	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE VILLARRICA	4.831.000	UNIDAD	EVENTO	1	4.831.000	0,0
32	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL DISTRITAL SANTA ROSA - MISIONES	6.072.000	UNIDAD	EVENTO	1	6.072.000	0,0
33	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SAN LORENZO	2.487.000	UNIDAD	EVENTO	1	2.487.000	0,0
34	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL DISTRITAL DE VILLA ELISA	2.487.000	UNIDAD	EVENTO	1	2.487.000	0,0
35	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para POLYMOBIL PLUS instalado en el H. M. I. DE FERNANDO DE LA MORA	2.487.000	UNIDAD	EVENTO	1	2.487.000	0,0
36	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL DISTRITAL DE TOBATI	2.487.000	UNIDAD	EVENTO	1	2.487.000	0,0
37	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO	2.487.000	UNIDAD	EVENTO	1	2.487.000	0,0
38	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para POLYMOBIL PLUS instalado en el INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL	2.487.000	UNIDAD	EVENTO	1	2.487.000	0,0
39	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE SALTO DEL GUAIRÁ	6.072.000	UNIDAD	EVENTO	1	6.072.000	0,0
40	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL DISTRITAL DE CURUGUATY	4.831.000	UNIDAD	EVENTO	1	4.831.000	0,0
41	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE SAN IGNACIO - MISIONES	6.072.000	UNIDAD	EVENTO	1	6.072.000	0,0
42	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL DISTRITAL DE SAN ESTANISLAO	4.831.000	UNIDAD	EVENTO	1	4.831.000	0,0
43	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para POLYMOBIL PLUS instalado en el CENTRO DE SALUD DE CABALLERO	2.487.000	UNIDAD	EVENTO	1	2.487.000	0,0
44	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para POLYMOBIL PLUS instalado en el CENTRO DE SALUD DE YAGUARÓN	4.831.000	UNIDAD	EVENTO	1	4.831.000	0,0
45	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para POLYMOBIL PLUS instalado en el HOSPITAL DISTRITAL DE YBYCUÍ	4.831.000	UNIDAD	EVENTO	1	4.831.000	0,0
46	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para SOMATOM SPIRIT POWER instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY	10.108.000	UNIDAD	EVENTO	1	10.108.000	0,0
47	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para SOMATOM SPIRIT POWER instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE VILLARRICA	8.867.000	UNIDAD	EVENTO	1	8.867.000	0,0
48	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para SOMATOM EMOTION 6 instalado en el HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ	6.523.000	UNIDAD	EVENTO	1	6.523.000	0,0
49	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para SOMATOM EMOTION 6 instalado en el HOSPITAL DE TRAUMA	6.523.000	UNIDAD	EVENTO	1	6.523.000	0,0
50	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para SOMATOM SPIRIT instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE LUQUE	6.523.000	UNIDAD	EVENTO	1	6.523.000	0,0
51	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para SOMATOM SPIRIT instalado en el HOSPITAL DE TRAUMA / HG. BARRIO OBRERO	6.523.000	UNIDAD	EVENTO	1	6.523.000	0,0
52	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para ARCADIS VARIC instalado en el H. G. PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU	2.487.000	UNIDAD	EVENTO	1	2.487.000	0,0
53	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para ARTIS ZEE instalado en el HOSPITAL GRAL. PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU	8.253.000	UNIDAD	EVENTO	1	8.253.000	0,0
54	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para ARTIS ZEE instalado en el HOSPITAL DE TRAUMA	8.253.000	UNIDAD	EVENTO	1	8.253.000	0,0
55	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para SOMATOM PERSPECTIVE instalado en el HOSPITAL DE TRAUMA	6.523.000	UNIDAD	EVENTO	1	6.523.000	0,0
56	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para SOMATOM PERSPECTIVE instalado en el HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUÁ	6.523.000	UNIDAD	EVENTO	1	6.523.000	0,0
57	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para SOMATOM SPIRIT instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE CORONEL OVIEDO	8.867.000	UNIDAD	EVENTO	1	8.867.000	0,0
58	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para SOMATOM SPIRIT instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCIÓN	10.108.000	UNIDAD	EVENTO	1	10.108.000	0,0
59	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para SOMATOM SPIRIT instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE MARÍA AUXILIADORA	8.867.000	UNIDAD	EVENTO	1	8.867.000	0,0
60	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para SOMATOM SPIRIT instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE PILAR	10.108.000	UNIDAD	EVENTO	1	10.108.000	0,0
61	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para SOMATOM SPIRIT instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE SAN JUAN BAUTISTA	8.867.000	UNIDAD	EVENTO	1	8.867.000	0,0
62	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para SOMATOM SPIRIT instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE PARAGUARI	8.867.000	UNIDAD	EVENTO	1	8.867.000	0,0
63	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para MAMMOMAT FUSION instalado en el H.D. DE VILLA ELISA / CIUDAD MUJER	4.217.000	UNIDAD	EVENTO	1	4.217.000	0,0
64	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO / ASISTENCIA TECNICA para MAMMOMAT SELECT instalado en el HOSPITAL REGIONAL DE CAAZAPA	6.561.000	UNIDAD	EVENTO	1	6.561.000	0,0
LOTE N° 3.: Mantenimiento Correctivo para Equipos de Rayos X Telecomandos Marca SIEMENS, Modelo LUMINOS FUSION - con cambio de repuesto								
1	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Setscrewor ISO	222.000	UNIDAD	EVENTO	1	222.000	0,0
2	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rodameinto	334.000	UNIDAD	EVENTO	1	334.000	0,0
3	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Anillo de cuña	337.000	UNIDAD	EVENTO	1	337.000	0,0
4	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Clip de bloqueo de eje	339.000	UNIDAD	EVENTO	1	339.000	0,0
5	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Resistencia 10R para freno Y30	339.000	UNIDAD	EVENTO	1	339.000	0,0
6	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Set de tornillos de cobertor M4 x12	342.000	UNIDAD	EVENTO	1	342.000	0,0
7	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SPRING E G 770 M 68 BEZ	344.000	UNIDAD	EVENTO	1	344.000	0,0
8	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Palaca de resorte	346.000	UNIDAD	EVENTO	1	346.000	0,0
9	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soporte de cable	347.000	UNIDAD	EVENTO	1	347.000	0,0
10	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa de aislamiento	350.000	UNIDAD	EVENTO	1	350.000	0,0
11	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ajuste plano	355.000	UNIDAD	EVENTO	1	355.000	0,0
12	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rueda / rodillo	355.000	UNIDAD	EVENTO	1	355.000	0,0
13	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Union de cadena	355.000	UNIDAD	EVENTO	1	355.000	0,0
14	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soporte de cable	356.000	UNIDAD	EVENTO	1	356.000	0,0
15	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SCREW E G 796 A 46 BEZ	395.000	UNIDAD	EVENTO	1	395.000	0,0
16	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Interruptor de fin de carrera	397.000	UNIDAD	EVENTO	1	397.000	0,0
17	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MICROSWITCH 1U LEVER+ROLLER SOL.1	400.000	UNIDAD	EVENTO	1	400.000	0,0
18	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Interruptor de fin e carrera	402.000	UNIDAD	EVENTO	1	402.000	0,0
19	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tope de goma	406.000	UNIDAD	EVENTO	1	406.000	0,0
20	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: lamina interruptora	443.000	UNIDAD	EVENTO	1	443.000	0,0
21	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Interruptor if.sup.diodiliar	458.000	UNIDAD	EVENTO	1	458.000	0,0

Lic. Luis Espínola
Supervisor
U.C.T.A. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Informacion Tecnologica
Ing. Biomedica

Lic. Julio Lugo
Asistente Técnico
Dirección de Sumario - D.G.R.H.
M.S.P. y B.S.

22	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Resistencia con disipador 47R	469.000	UNIDAD	EVENTO	1	469.000	0,0
23	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Encoder	488.000	UNIDAD	EVENTO	1	488.000	0,0
24	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Polea	500.000	UNIDAD	EVENTO	1	500.000	0,0
25	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tapa	513.000	UNIDAD	EVENTO	1	513.000	0,0
26	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Resorte de contacto	515.000	UNIDAD	EVENTO	1	515.000	0,0
27	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tornillo Excentrico	523.000	UNIDAD	EVENTO	1	523.000	0,0
28	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Arendelas de Seguridad	531.000	UNIDAD	EVENTO	1	531.000	0,0
29	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Interruptor auxiliar	556.000	UNIDAD	EVENTO	1	556.000	0,0
30	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Anillo de Interruptor de emergencia	557.000	UNIDAD	EVENTO	1	557.000	0,0
31	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Interruptor termico nc 70+/-3	622.000	UNIDAD	EVENTO	1	622.000	0,0
32	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Guia de rodamiento	676.000	UNIDAD	EVENTO	1	676.000	0,0
33	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Coupleror 2C	698.000	UNIDAD	EVENTO	1	698.000	0,0
34	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Punto de union de cadena	719.000	UNIDAD	EVENTO	1	719.000	0,0
35	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Disipador para placa D115	730.000	UNIDAD	EVENTO	1	730.000	0,0
36	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente de Alimentacion D11	774.000	UNIDAD	EVENTO	1	774.000	0,0
37	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FAN 220VAC 10W Q120/38	778.000	UNIDAD	EVENTO	1	778.000	0,0
38	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor de Cadena	795.000	UNIDAD	EVENTO	1	795.000	0,0
39	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cadena de Vasculacion	3.136.354	UNIDAD	EVENTO	1	3.136.354	0,0
40	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cadena movimiento longitudinal columna	806.000	UNIDAD	EVENTO	1	806.000	0,0
41	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MAGNETIC BRAKE E G 796 V MSM	3.228.083	UNIDAD	EVENTO	1	3.228.083	0,0
42	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Bowden cable	4.024.708	UNIDAD	EVENTO	1	4.024.708	0,0
43	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Resistencia de frenado SFD y columna	3.208.597	UNIDAD	EVENTO	1	3.208.597	0,0
44	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soporte de cable	3.284.954	UNIDAD	EVENTO	1	3.284.954	0,0
45	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Resistencia de fenado para vasculacion y tabla paciente	3.304.341	UNIDAD	EVENTO	1	3.304.341	0,0
46	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Juego de Cables	3.319.246	UNIDAD	EVENTO	1	3.319.246	0,0
47	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soporte para Tomo Rod	3.342.108	UNIDAD	EVENTO	1	3.342.108	0,0
48	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Laser de ubicación	3.378.064	UNIDAD	EVENTO	1	3.378.064	0,0
49	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Interruptor de emergencia	3.493.497	UNIDAD	EVENTO	1	3.493.497	0,0
50	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Seguro de cadenas	3.479.277	UNIDAD	EVENTO	1	3.479.277	0,0
51	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Potentiometer 1K 5% L0.25% 10G	3.525.768	UNIDAD	EVENTO	1	3.525.768	0,0
52	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rueda fija	3.636.848	UNIDAD	EVENTO	1	3.636.848	0,0
53	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ruesa excentrica	3.649.549	UNIDAD	EVENTO	1	3.649.549	0,0
54	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Disruptor	3.662.170	UNIDAD	EVENTO	1	3.662.170	0,0
55	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GRIP RING G2X0,6	1.397.000	UNIDAD	EVENTO	1	1.397.000	0,0
56	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ROLLER 875 F 65 FOR DEE	1.404.000	UNIDAD	EVENTO	1	1.404.000	0,0
57	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Potenciometro R9 de grilla	3.793.632	UNIDAD	EVENTO	1	3.793.632	0,0
58	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor de Piñon	3.787.907	UNIDAD	EVENTO	1	3.787.907	0,0
59	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable de control Iris VE10	4.050.815	UNIDAD	EVENTO	1	4.050.815	0,0
60	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente de alimentacion 24V 2A 50W	4.144.364	UNIDAD	EVENTO	1	4.144.364	0,0
61	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa de la interfaz touch	4.389.400	UNIDAD	EVENTO	1	4.389.400	0,0
62	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: KEYBOARD KB410 USB Standard ES	4.495.884	UNIDAD	EVENTO	1	4.495.884	0,0
63	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Detector optico de parada	4.065.446	UNIDAD	EVENTO	1	4.065.446	0,0
64	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable Iris 24V	4.199.415	UNIDAD	EVENTO	1	4.199.415	0,0
65	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FL-Compact mouse V6 black	2.292.808	UNIDAD	EVENTO	1	2.292.808	0,0
66	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Juego de sensores	4.262.970	UNIDAD	EVENTO	1	4.262.970	0,0
67	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Potenciometro R3 de sujecion de cassette	4.389.898	UNIDAD	EVENTO	1	4.389.898	0,0
68	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Detector optico de carga de chasis	4.308.895	UNIDAD	EVENTO	1	4.308.895	0,0
69	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Contactor 24VDC	3.787.907	UNIDAD	EVENTO	1	3.787.907	0,0
70	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Piston de SID	4.200.420	UNIDAD	EVENTO	1	4.200.420	0,0
71	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Modulo de montaje LED	12.692.474	UNIDAD	EVENTO	1	12.692.474	0,0
72	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Filtro EMI	4.056.741	UNIDAD	EVENTO	1	4.056.741	0,0
73	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Vertical Ligth Barrier	4.547.752	UNIDAD	EVENTO	1	4.547.752	0,0
74	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POTENTIOMETER, I.I. R7	3.914.030	UNIDAD	EVENTO	1	3.914.030	0,0
75	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BOOT PROM D41.J7 VA00B	2.461.000	UNIDAD	EVENTO	1	2.461.000	0,0
76	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POTENTIOMETER, COLUMN	3.904.172	UNIDAD	EVENTO	1	3.904.172	0,0
77	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POTENTIOMETER 1K 1.5W 10% L.25%10G	2.590.000	UNIDAD	EVENTO	1	2.590.000	0,0
78	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POTENTIOMETER 10K 2% 1W LIN .25% 3U	3.366.432	UNIDAD	EVENTO	1	3.366.432	0,0
79	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable set ZG (OT)	3.448.277	UNIDAD	EVENTO	1	3.448.277	0,0
80	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Juedo de adaptadores HV-U	5.308.200	UNIDAD	EVENTO	1	5.308.200	0,0
81	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Eje de Tomografia	4.908.123	UNIDAD	EVENTO	1	4.908.123	0,0
82	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Palanca de activacion	4.919.553	UNIDAD	EVENTO	1	4.919.553	0,0

Lic. Luis Espinola
Supervisor
U.C.T.A. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Informacion Tecnologica
Ing. Biomedica

Lic. Justo Lugo
Asesor Tecnico
Dirección de Sumario - D.G.A.J.
M.S.P. y B.S.

83	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Correa Dentada Breco 4-T2, 5/M	4.759.523	UNIDAD	EVENTO	1	4.759.523	0,0
84	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Care position cable(potentiometer)	3.931.186	UNIDAD	EVENTO	1	3.931.186	0,0
85	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: LIGHT BARRIER	4.351.855	UNIDAD	EVENTO	1	4.351.855	0,0
86	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Seguro de Vasculacion	6.001.215	UNIDAD	EVENTO	1	6.001.215	0,0
87	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unidad Resorte Neumático	5.463.063	UNIDAD	EVENTO	1	5.463.063	0,0
88	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente de alimentacion +5+15-150100W	5.873.008	UNIDAD	EVENTO	1	5.873.008	0,0
89	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Footswitch f, FL and exposure	6.056.777	UNIDAD	EVENTO	1	6.056.777	0,0
90	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: RF Choke	6.314.107	UNIDAD	EVENTO	1	6.314.107	0,0
91	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ventiladores del gabinete	6.743.996	UNIDAD	EVENTO	1	6.743.996	0,0
92	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Kit transport belt	7.775.599	UNIDAD	EVENTO	1	7.775.599	0,0
93	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Elaca installed	6.840.507	UNIDAD	EVENTO	1	6.840.507	0,0
94	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Joystick de colimacion	6.656.124	UNIDAD	EVENTO	1	6.656.124	0,0
95	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TUBE ASSY,HOUSING	5.944.564	UNIDAD	EVENTO	1	5.944.564	0,0
96	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D53	8.057.161	UNIDAD	EVENTO	1	8.057.161	0,0
97	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Iconos MD+ TCC D121 PCBA	7.102.830	UNIDAD	EVENTO	1	7.102.830	0,0
98	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Consola de control en sala	8.108.737	UNIDAD	EVENTO	1	8.108.737	0,0
99	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BOARD D52	6.919.608	UNIDAD	EVENTO	1	6.919.608	0,0
100	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D63	8.294.007	UNIDAD	EVENTO	1	8.294.007	0,0
101	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor de tabla paciente	8.449.374	UNIDAD	EVENTO	1	8.449.374	0,0
102	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Joystick 40 mm DMG	8.623.350	UNIDAD	EVENTO	1	8.623.350	0,0
103	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Joystick 40mm DMG, 1 axis	8.598.129	UNIDAD	EVENTO	1	8.598.129	0,0
104	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MCB F80	10.489.080	UNIDAD	EVENTO	1	10.489.080	0,0
105	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D45	8.652.293	UNIDAD	EVENTO	1	8.652.293	0,0
106	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: D17 PCBA	8.920.321	UNIDAD	EVENTO	1	8.920.321	0,0
107	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Joystick 60mm DMG	10.862.894	UNIDAD	EVENTO	1	10.862.894	0,0
108	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: UPS SP 850i	10.407.821	UNIDAD	EVENTO	1	10.407.821	0,0
109	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D470	15.781.525	UNIDAD	EVENTO	1	15.781.525	0,0
110	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor, installed E	9.327.256	UNIDAD	EVENTO	1	9.327.256	0,0
111	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Panel Frontal PCB D23eL	10.665.754	UNIDAD	EVENTO	1	10.665.754	0,0
112	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: D42 Processor board	14.115.102	UNIDAD	EVENTO	1	14.115.102	0,0
113	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Filtro de ruido	11.549.398	UNIDAD	EVENTO	1	11.549.398	0,0
114	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Board D33	13.497.200	UNIDAD	EVENTO	1	13.497.200	0,0
115	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Modulo de montaje LED	4.613.940	UNIDAD	EVENTO	1	4.613.940	0,0
116	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ENCODER, CPL.	12.602.857	UNIDAD	EVENTO	1	12.602.857	0,0
117	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente de alimentacion 24V/7,2A 175W	13.210.151	UNIDAD	EVENTO	1	13.210.151	0,0
118	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor de SID	12.962.241	UNIDAD	EVENTO	1	12.962.241	0,0
119	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Conectores de alta	13.606.936	UNIDAD	EVENTO	1	13.606.936	0,0
120	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: New Video Distributor Kit	13.311.756	UNIDAD	EVENTO	1	13.311.756	0,0
121	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable de alta de 3 nucleos de 16M	15.006.428	UNIDAD	EVENTO	1	15.006.428	0,0
122	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable de alta 24m	15.435.859	UNIDAD	EVENTO	1	15.435.859	0,0
123	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BOARD D2	14.369.597	UNIDAD	EVENTO	1	14.369.597	0,0
124	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D115	19.550.935	UNIDAD	EVENTO	1	19.550.935	0,0
125	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Frequency converter w/ system bus C	19.896.967	UNIDAD	EVENTO	1	19.896.967	0,0
126	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D22eL	16.984.956	UNIDAD	EVENTO	1	16.984.956	0,0
127	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CPU de la interfaz touch	16.639.472	UNIDAD	EVENTO	1	16.639.472	0,0
128	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FL-C DVD Recorder V6.2	10.181.410	UNIDAD	EVENTO	1	10.181.410	0,0
129	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CCIF-Board for VID_DHC_F	21.008.585	UNIDAD	EVENTO	1	21.008.585	0,0
130	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Footrest	22.372.230	UNIDAD	EVENTO	1	22.372.230	0,0
131	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable del equipo para Fusion VC10	22.408.626	UNIDAD	EVENTO	1	22.408.626	0,0
132	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provislón y Cambio de: Placa D34	24.598.121	UNIDAD	EVENTO	1	24.598.121	0,0
133	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente de Alimentaclón	23.710.819	UNIDAD	EVENTO	1	23.710.819	0,0
134	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CASSETTE DRIVE, CPL. M2	24.010.122	UNIDAD	EVENTO	1	24.010.122	0,0
135	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cdb2000 30vo CDB	20.351.088	UNIDAD	EVENTO	1	20.351.088	0,0
136	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Servo 230V 750W	21.350.594	UNIDAD	EVENTO	1	21.350.594	0,0
137	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Frequency converter w/ position FIF	27.392.166	UNIDAD	EVENTO	1	27.392.166	0,0
138	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BOARD D41	19.756.871	UNIDAD	EVENTO	1	19.756.871	0,0
139	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Servo 230V 1KW	23.002.112	UNIDAD	EVENTO	1	23.002.112	0,0
140	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CASSETTE TENSIONING DRIVE, CPL	27.116.730	UNIDAD	EVENTO	1	27.116.730	0,0
141	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor, compression	27.855.341	UNIDAD	EVENTO	1	27.855.341	0,0
142	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor de movimento longitudinal de la mesa paciente	24.852.067	UNIDAD	EVENTO	1	24.852.067	0,0
143	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MONITOR COLOR 19" DSC1910-D	29.969.850	UNIDAD	EVENTO	1	29.969.850	0,0
144	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Monitor color 19"	27.694.213	UNIDAD	EVENTO	1	27.694.213	0,0
145	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Transformator T1	25.605.400	UNIDAD	EVENTO	1	25.605.400	0,0

Lic. Luis Espínola
Supervisor
U.C.T.A. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Informacion Tecnologica
Ingeniería Biomedica

Lic. Justo Lucio
Asesor Técnico
Dirección de Sumario - D.G.J.J.
M.S.P. y B.S.

146	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Anglaje para Tomografia	28.047.286	UNIDAD	EVENTO	1	28.047.286	0,0
147	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: W600 Cable Display Trolley	31.454.752	UNIDAD	EVENTO	1	31.454.752	0,0
148	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente de alimentacion HV-U2	29.812.654	UNIDAD	EVENTO	1	29.812.654	0,0
149	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: System power	28.223.686	UNIDAD	EVENTO	1	28.223.686	0,0
150	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DVP-3Plus Board D1	37.739.387	UNIDAD	EVENTO	1	37.739.387	0,0
151	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa Videomed DHE	35.602.291	UNIDAD	EVENTO	1	35.602.291	0,0
152	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PC W550	36.335.872	UNIDAD	EVENTO	1	36.335.872	0,0
153	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Transformador T1 R80	39.669.083	UNIDAD	EVENTO	1	39.669.083	0,0
154	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Juego de cables, Monitor trolley	39.669.083	UNIDAD	EVENTO	1	39.669.083	0,0
155	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor	43.125.748	UNIDAD	EVENTO	1	43.125.748	0,0
156	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor de SFD	43.372.652	UNIDAD	EVENTO	1	43.372.652	0,0
157	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Board D611 FIL/RAC	49.320.217	UNIDAD	EVENTO	1	49.320.217	0,0
158	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PC W530	47.012.026	UNIDAD	EVENTO	1	47.012.026	0,0
159	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PCB D600 for A100	50.360.966	UNIDAD	EVENTO	1	50.360.966	0,0
160	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Spare part D611 FIL/RAC	56.467.646	UNIDAD	EVENTO	1	56.467.646	0,0
161	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MOTOR 230V 600W 2800U/M	36.064.369	UNIDAD	EVENTO	1	36.064.369	0,0
162	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tabla paciente	23.780.318	UNIDAD	EVENTO	1	23.780.318	0,0
163	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SFL-C PC Celsius W510 basic	57.389.516	UNIDAD	EVENTO	1	57.389.516	0,0
164	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Consola de comando sin DSA	68.380.792	UNIDAD	EVENTO	1	68.380.792	0,0
165	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SCC_RFH	72.018.153	UNIDAD	EVENTO	1	72.018.153	0,0
166	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MOTOR 230V 400W 2800U/M	72.350.651	UNIDAD	EVENTO	1	72.350.651	0,0
167	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Inverter Placa D510	74.188.810	UNIDAD	EVENTO	1	74.188.810	0,0
168	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: HV TANK HE F80 - 2	78.497.295	UNIDAD	EVENTO	1	78.497.295	0,0
169	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Consola de comando con DSA	74.606.079	UNIDAD	EVENTO	1	74.606.079	0,0
170	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Video kit_TH8740-020 L43	116.621.005	UNIDAD	EVENTO	1	116.621.005	0,0
171	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Collimator AFL01 II eL	100.314.330	UNIDAD	EVENTO	1	100.314.330	0,0
172	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Autotransformador M20	99.223.378	UNIDAD	EVENTO	1	99.223.378	0,0
173	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Camara Optik LumaGon ND	111.563.119	UNIDAD	EVENTO	1	111.563.119	0,0
174	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Bastidor Equipo - Soldado	134.430.139	UNIDAD	EVENTO	1	134.430.139	0,0
175	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Colimmador completo con DSA	126.106.529	UNIDAD	EVENTO	1	126.106.529	0,0
176	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tabla Paciente Completo	169.179.669	UNIDAD	EVENTO	1	169.179.669	0,0
177	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Table top with drive CPL	187.926.126	UNIDAD	EVENTO	1	187.926.126	0,0
178	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: OPTITOP 150/40/80HC-100	231.146.403	UNIDAD	EVENTO	1	231.146.403	0,0
179	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sirecon 33 MD	568.002.774	UNIDAD	EVENTO	1	568.002.774	0,0
180	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: STU-CI	8.089.000	UNIDAD	EVENTO	1	8.089.000	0,0
LOTE N° 4.: Mantenimiento Correctivo para Equipos de Rayos X fijo Marca SIEMENS, Modelo MULTIX SWING - con cambio de repuesto								
1	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tabla Paciente	50.755.200	UNIDAD	EVENTO	1	50.755.200	0,0
2	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: INVERSOR PRINCIPAL	57.110.857	UNIDAD	EVENTO	1	57.110.857	0,0
3	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D500	48.496.174	UNIDAD	EVENTO	1	48.496.174	0,0
4	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Perno Apoyo con Rodamiento	4.916.696	UNIDAD	EVENTO	1	4.916.696	0,0
5	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Perno Guia	5.234.216	UNIDAD	EVENTO	1	5.234.216	0,0
6	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLE VERTIX D30-S1_3	550.848	UNIDAD	EVENTO	1	550.848	0,0
7	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLE MULTIX D30-S1_3	599.453	UNIDAD	EVENTO	1	599.453	0,0
8	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Guía Deslizamiento Soldada	11.271.654	UNIDAD	EVENTO	1	11.271.654	0,0
9	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLE, CONTROL CONSOLE	4.636.323	UNIDAD	EVENTO	1	4.636.323	0,0
10	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Revestimiento Frontal	5.636.624	UNIDAD	EVENTO	1	5.636.624	0,0
11	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IT MCB 2MB (Placa D300)	14.388.870	UNIDAD	EVENTO	1	14.388.870	0,0
12	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable Set IT External 9m	9.490.100	UNIDAD	EVENTO	1	9.490.100	0,0
13	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rueda Orientable Montada	4.464.514	UNIDAD	EVENTO	1	4.464.514	0,0
14	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TECLADO DE MEMBRANA	10.585.442	UNIDAD	EVENTO	1	10.585.442	0,0
15	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MANGUERA PROTECTORA DE CABLE	5.517.827	UNIDAD	EVENTO	1	5.517.827	0,0
16	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BUCKY CABLE VERTIX KRL/JK2	7.562.599	UNIDAD	EVENTO	1	7.562.599	0,0
17	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Inverter Cable External 9m	19.615.199	UNIDAD	EVENTO	1	19.615.199	0,0
18	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ADITAMENTO CADENA DE ENERGIA COMPLETO	11.197.583	UNIDAD	EVENTO	1	11.197.583	0,0
19	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: STOP LEVER A	4.631.568	UNIDAD	EVENTO	1	4.631.568	0,0
20	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ENGRANAJE EXCÉNTRICO	3.745.161	UNIDAD	EVENTO	1	3.745.161	0,0
21	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FUENTE DE POTENCIA	5.749.808	UNIDAD	EVENTO	1	5.749.808	0,0
22	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ENGRANAJE	3.298.923	UNIDAD	EVENTO	1	3.298.923	0,0
23	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLING CATAPULT BUCKY E 00 BEZ	3.801.876	UNIDAD	EVENTO	1	3.801.876	0,0
24	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: STOP LEVER B	4.631.568	UNIDAD	EVENTO	1	4.631.568	0,0
25	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GUIA EXCÉNTRICA COMPLETA	4.281.969	UNIDAD	EVENTO	1	4.281.969	0,0

Lic. Luis Espínola
Supervisor
U.C.T.A. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Informacion Tecnologica
Ingeniero Biomedica

Lic. Augusto Luis
Asesor Tecnico
Dirección de Sumario - DG.J.L.
MSP y B.S.

26	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: RESORTE	591.000	UNIDAD	EVENTO	1	591.000	0,0
27	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TAPAS DE GOMA	268.000	UNIDAD	EVENTO	1	268.000	0,0
28	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DISPARADOR EXTERNO	13.505.135	UNIDAD	EVENTO	1	13.505.135	0,0
29	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TURNING KNOV	3.558.246	UNIDAD	EVENTO	1	3.558.246	0,0
30	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: REVESTIMIENTO DE CABLE	5.047.831	UNIDAD	EVENTO	1	5.047.831	0,0
31	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: COLLIMATOR BULB	3.040.633	UNIDAD	EVENTO	1	3.040.633	0,0
32	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D470	15.658.325	UNIDAD	EVENTO	1	15.658.325	0,0
33	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POINTER RIGHT	3.114.321	UNIDAD	EVENTO	1	3.114.321	0,0
34	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POINTER LEFT	3.114.321	UNIDAD	EVENTO	1	3.114.321	0,0
35	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FRENO MAGNÉTICO	7.919.468	UNIDAD	EVENTO	1	7.919.468	0,0
36	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ENGRANAJE EN BOLA	4.636.323	UNIDAD	EVENTO	1	4.636.323	0,0
37	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: INTERNAL CABLE EXTERNAL 13M	26.742.510	UNIDAD	EVENTO	1	26.742.510	0,0
38	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FAN	4.583.312	UNIDAD	EVENTO	1	4.583.312	0,0
39	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CONTROLADORA DEL BRAZO DEL PORTA TUBO	8.880.155	UNIDAD	EVENTO	1	8.880.155	0,0
40	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IONTOMAT CABLE MULTIX	19.427.735	UNIDAD	EVENTO	1	19.427.735	0,0
41	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLES SET IT EXTERNAL 13M	14.006.077	UNIDAD	EVENTO	1	14.006.077	0,0
42	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CONSOLA DE CONTROL	30.224.323	UNIDAD	EVENTO	1	30.224.323	0,0
43	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D115	19.427.735	UNIDAD	EVENTO	1	19.427.735	0,0
44	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IONTOMAT CABLE VERTIX	44.508.116	UNIDAD	EVENTO	1	44.508.116	0,0
45	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D501	27.631.915	UNIDAD	EVENTO	1	27.631.915	0,0
46	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PORTACHASIS	58.625.662	UNIDAD	EVENTO	1	58.625.662	0,0
47	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TUBO RX	211.876.121	UNIDAD	EVENTO	1	211.876.121	0,0
LOTE N° 5.: Mantenimiento Correctivo para Equipos de Rayos X móvil Marca SIEMENS, Modelo POLYMOBIL PLUS - Con cambio de repuesto								
1	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SOCKET 3 POL	456.500	UNIDAD	EVENTO	1	456.500	0,0
2	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: LAMPARA COLIMADOR	480.000	UNIDAD	EVENTO	1	480.000	0,0
3	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLE HOLDER	666.000	UNIDAD	EVENTO	1	666.000	0,0
4	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: VBOOC	1.028.000	UNIDAD	EVENTO	1	1.028.000	0,0
5	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: RUEDA DELANTERA	3.655.102	UNIDAD	EVENTO	1	3.655.102	0,0
6	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable x12	3.664.210	UNIDAD	EVENTO	1	3.664.210	0,0
7	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: RUEDA TRASERA	2.005.000	UNIDAD	EVENTO	1	2.005.000	0,0
8	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CUBIERTA	3.568.136	UNIDAD	EVENTO	1	3.568.136	0,0
9	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Polymobil Film Front	4.726.266	UNIDAD	EVENTO	1	4.726.266	0,0
10	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: LAMINA FRONTAL	8.778.828	UNIDAD	EVENTO	1	8.778.828	0,0
11	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MXD ECO MyB Connection D916	4.157.113	UNIDAD	EVENTO	1	4.157.113	0,0
12	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CUB IERTA SUPERIOR	5.552.829	UNIDAD	EVENTO	1	5.552.829	0,0
13	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Firmware	3.857.000	UNIDAD	EVENTO	1	3.857.000	0,0
14	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DISPARADOR	7.658.357	UNIDAD	EVENTO	1	7.658.357	0,0
15	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FUENTE DE POTENCIA U1	3.997.000	UNIDAD	EVENTO	1	3.997.000	0,0
16	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Set Offrobb Cables	4.739.452	UNIDAD	EVENTO	1	4.739.452	0,0
17	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D98	4.493.000	UNIDAD	EVENTO	1	4.493.000	0,0
18	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Capacitor C1	4.556.057	UNIDAD	EVENTO	1	4.556.057	0,0
19	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FUENTE DE POTENCIA U2	2.227.884	UNIDAD	EVENTO	1	2.227.884	0,0
20	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: WHEEL KIT	10.045.614	UNIDAD	EVENTO	1	10.045.614	0,0
21	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D971	13.301.096	UNIDAD	EVENTO	1	13.301.096	0,0
22	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MANIJA COMPLETA	9.234.487	UNIDAD	EVENTO	1	9.234.487	0,0
23	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D952	16.987.655	UNIDAD	EVENTO	1	16.987.655	0,0
24	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Board D952	17.269.401	UNIDAD	EVENTO	1	17.269.401	0,0
25	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D950	14.108.452	UNIDAD	EVENTO	1	14.108.452	0,0
26	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D927	14.292.555	UNIDAD	EVENTO	1	14.292.555	0,0
27	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ARBOL DE CABLE	13.238.730	UNIDAD	EVENTO	1	13.238.730	0,0
28	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BOARD D916	12.405.839	UNIDAD	EVENTO	1	12.405.839	0,0
29	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D915	17.385.113	UNIDAD	EVENTO	1	17.385.113	0,0
30	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D961	20.039.030	UNIDAD	EVENTO	1	20.039.030	0,0
31	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MANGUERA CORRUGADA	14.932.000	UNIDAD	EVENTO	1	14.932.000	0,0
32	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D925	19.287.029	UNIDAD	EVENTO	1	19.287.029	0,0
33	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D960	27.211.000	UNIDAD	EVENTO	1	27.211.000	0,0
34	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BANCO DE CAPACITORES	67.401.000	UNIDAD	EVENTO	1	67.401.000	0,0
35	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TUBO DE RX - Till serie 19.999	110.284.029	UNIDAD	EVENTO	1	110.284.029	0,0
36	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Emisor rayos X cpl. From serie 20.000	130.242.978	UNIDAD	EVENTO	1	130.242.978	0,0
LOTE N° 6.: Mantenimiento Correctivo para TOMOGRAFOS, Marca SIEMENS, Modelos SOMATOM SPIRIT, SOMATOM EMOTION, SOMATOM PERSPECTIVE, SOMATOM SPIRIT POWER - Con cambio de repuesto								
1	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FILTRO MAT	155.000	UNIDAD	EVENTO	1	155.000	0,0
2	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MICROSWITCH, VMN-10S-06E0-BZ	402.000	UNIDAD	EVENTO	1	402.000	0,0
3	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fusible 6.3X32 3A2 T 250V	451.000	UNIDAD	EVENTO	1	451.000	0,0
4	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fusible 6.3x32 1A T 250VAC	453.000	UNIDAD	EVENTO	1	453.000	0,0
5	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Calcomania de seguridad	453.000	UNIDAD	EVENTO	1	453.000	0,0
6	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fusible SMD 4A T 125V	460.000	UNIDAD	EVENTO	1	460.000	0,0
7	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fusible SMD 3A T 125V	461.000	UNIDAD	EVENTO	1	461.000	0,0

Lic. Luis Espínola
Supervisor
U.C.T.A. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnologica
Ingeniería Biomedica

Lic. Justo Lugo
Asistente Tecnico
Dirección de Suministro - D.G.A.A.
M.S.P. y B.S.

8	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fusible SMD 4A T 125V	461.000	UNIDAD	EVENTO	1	461.000	0,0
9	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fusible SMD 1A T 125V	463.000	UNIDAD	EVENTO	1	463.000	0,0
10	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fusible SMD 1A T 125V	475.000	UNIDAD	EVENTO	1	475.000	0,0
11	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fusible 6.3X32 3A15 T 440V UL	476.000	UNIDAD	EVENTO	1	476.000	0,0
12	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fusible 6.3X32 6A3 T 440V	476.000	UNIDAD	EVENTO	1	476.000	0,0
13	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Correa dentada T3M L=396 B=6 Z=132	509.000	UNIDAD	EVENTO	1	509.000	0,0
14	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Interruptor	533.000	UNIDAD	EVENTO	1	533.000	0,0
15	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Adhesivp de peligro de colision	553.000	UNIDAD	EVENTO	1	553.000	0,0
16	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fusible 5x20 10A T 250V	558.000	UNIDAD	EVENTO	1	558.000	0,0
17	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Juegos de tornillos	568.000	UNIDAD	EVENTO	1	568.000	0,0
18	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Freno manual de mesa	569.000	UNIDAD	EVENTO	1	569.000	0,0
19	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PDR fusible 60AT	573.000	UNIDAD	EVENTO	1	573.000	0,0
20	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soporte de rodamientos	594.000	UNIDAD	EVENTO	1	594.000	0,0
21	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PDR fusible 40AF	614.000	UNIDAD	EVENTO	1	614.000	0,0
22	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable de temperatura W601 E-Box	620.000	UNIDAD	EVENTO	1	620.000	0,0
23	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soporte de rodamientos	629.000	UNIDAD	EVENTO	1	629.000	0,0
24	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Castor	635.000	UNIDAD	EVENTO	1	635.000	0,0
25	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: resorte de compresion	641.000	UNIDAD	EVENTO	1	641.000	0,0
26	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Seguro de angulacion	702.000	UNIDAD	EVENTO	1	702.000	0,0
27	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Filtro Fuer 80x80	714.000	UNIDAD	EVENTO	1	714.000	0,0
28	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: herrameinta de elevacion manual de la tabla paciente	721.000	UNIDAD	EVENTO	1	721.000	0,0
29	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fusible 10X38 30A F 600V AC/DC	733.000	UNIDAD	EVENTO	1	733.000	0,0
30	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SEALING M. A33 elfenbein - 5kg =G=	751.000	UNIDAD	EVENTO	1	751.000	0,0
31	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Filtro de aire	780.000	UNIDAD	EVENTO	1	780.000	0,0
32	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: N Cutout 10A 440VAC 1pol Car 1D=	788.000	UNIDAD	EVENTO	1	788.000	0,0
33	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: soporte de fusible 30A 600V 10x38 2P	842.000	UNIDAD	EVENTO	1	842.000	0,0
34	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable espiral	844.000	UNIDAD	EVENTO	1	844.000	0,0
35	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tornillo de seguridad	853.000	UNIDAD	EVENTO	1	853.000	0,0
36	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ventilador 12V 1,3W	893.000	UNIDAD	EVENTO	1	893.000	0,0
37	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor de temperatura externo W319	950.000	UNIDAD	EVENTO	1	950.000	0,0
38	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Adaptador DP Macho/ DVI-I hembra	953.000	UNIDAD	EVENTO	1	953.000	0,0
39	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ATTACH.RELEASE FUER 3RV1421 =D=	3.332.584	UNIDAD	EVENTO	1	3.332.584	0,0
40	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Fin cover, left (L3)	972.000	UNIDAD	EVENTO	1	972.000	0,0
41	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Fin cover, right (R3)	972.000	UNIDAD	EVENTO	1	972.000	0,0
42	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Fin cover, left (L2)	972.000	UNIDAD	EVENTO	1	972.000	0,0
43	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Fin cover, right (R2)	972.000	UNIDAD	EVENTO	1	972.000	0,0
44	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Fin cover, left (L1)	972.000	UNIDAD	EVENTO	1	972.000	0,0
45	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Right fin cover(R1)	972.000	UNIDAD	EVENTO	1	972.000	0,0
46	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IRS filtro de aire	983.000	UNIDAD	EVENTO	1	983.000	0,0
47	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MOUSE 3 Button OPTICAL USB =D=	3.688.401	UNIDAD	EVENTO	1	3.688.401	0,0
48	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ATTACH.RELEASE FUER 3RV64111JA10	3.344.015	UNIDAD	EVENTO	1	3.344.015	0,0
49	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ventilador 24V -7,7W	3.378.363	UNIDAD	EVENTO	1	3.378.363	0,0
50	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: RELAY AC DC 230V 1OC 6A 230D=	3.389.738	UNIDAD	EVENTO	1	3.389.738	0,0
51	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Microfono P10	3.706.947	UNIDAD	EVENTO	1	3.706.947	0,0
52	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Mouse 3-botones USB/PS2	3.643.932	UNIDAD	EVENTO	1	3.643.932	0,0
53	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Set de Filtro de Aire	3.868.148	UNIDAD	EVENTO	1	3.868.148	0,0
54	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Microfono	3.717.527	UNIDAD	EVENTO	1	3.717.527	0,0
55	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: N-AUTOMAT 4A 440VAC 1pol Car.C =D=	3.664.077	UNIDAD	EVENTO	1	3.664.077	0,0
56	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Base_cover	3.538.338	UNIDAD	EVENTO	1	3.538.338	0,0
57	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MOTOR OVERL SW 5A 690V =D=	3.766.953	UNIDAD	EVENTO	1	3.766.953	0,0
58	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Right fin cover(R1)	3.538.338	UNIDAD	EVENTO	1	3.538.338	0,0
59	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Left fin cover (L1)	3.538.338	UNIDAD	EVENTO	1	3.538.338	0,0
60	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Right fin cover (R2)	3.538.338	UNIDAD	EVENTO	1	3.538.338	0,0
61	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Left fin cover (L2)	3.538.338	UNIDAD	EVENTO	1	3.538.338	0,0
62	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Right fin cover (R3)	3.538.338	UNIDAD	EVENTO	1	3.538.338	0,0
63	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor de rotacion	4.647.123	UNIDAD	EVENTO	1	4.647.123	0,0
64	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable espiral	3.801.246	UNIDAD	EVENTO	1	3.801.246	0,0
65	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Varistor VAL-MS 12 ST	3.926.985	UNIDAD	EVENTO	1	3.926.985	0,0
66	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor trasero	3.846.970	UNIDAD	EVENTO	1	3.846.970	0,0
67	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor optico	3.849.273	UNIDAD	EVENTO	1	3.849.273	0,0
68	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D553	3.789.816	UNIDAD	EVENTO	1	3.789.816	0,0

Lic. Luis Espinola
Supervisor
U.C.T.A. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnológica
Ingeniería Biomédica

Lic. Justo Luis
Asistente Técnico
Dirección de Suministro - DNCM
M.S.P. y B.S.

69	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Adaptador	3.812.677	UNIDAD	EVENTO	1	3.812.677	0,0
70	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Disruptor 30MA 25A 2PO	3.892.692	UNIDAD	EVENTO	1	3.892.692	0,0
71	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Base_cover for P68	3.835.538	UNIDAD	EVENTO	1	3.835.538	0,0
72	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable de alimentacion DAS P65	3.915.553	UNIDAD	EVENTO	1	3.915.553	0,0
73	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soporte de cabeza 15º	3.926.985	UNIDAD	EVENTO	1	3.926.985	0,0
74	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Contactor F1 7-10A, 690V	3.949.846	UNIDAD	EVENTO	1	3.949.846	0,0
75	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor trasero	3.846.970	UNIDAD	EVENTO	1	3.846.970	0,0
76	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Filtro Flujo de Aire	3.618.098	UNIDAD	EVENTO	1	3.618.098	0,0
77	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fusible-24X112 80A FF 700V	4.191.831	UNIDAD	EVENTO	1	4.191.831	0,0
78	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soporte de phantom	4.075.585	UNIDAD	EVENTO	1	4.075.585	0,0
79	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Asorbedor de golpe	4.075.585	UNIDAD	EVENTO	1	4.075.585	0,0
80	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Middle cover	4.395.646	UNIDAD	EVENTO	1	4.395.646	0,0
81	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SURGE SUPPRESSOR F-MS 12 ST	4.144.169	UNIDAD	EVENTO	1	4.144.169	0,0
82	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soporte de fantoma 190	4.052.722	UNIDAD	EVENTO	1	4.052.722	0,0
83	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TecladoUSB syngo ES	4.218.149	UNIDAD	EVENTO	1	4.218.149	0,0
84	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Juego de contactores	4.167.031	UNIDAD	EVENTO	1	4.167.031	0,0
85	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable de controlador	4.247.046	UNIDAD	EVENTO	1	4.247.046	0,0
86	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soporte de cabeza 25º	4.144.169	UNIDAD	EVENTO	1	4.144.169	0,0
87	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Parlante	4.155.600	UNIDAD	EVENTO	1	4.155.600	0,0
88	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soporte de Fantoma	4.167.031	UNIDAD	EVENTO	1	4.167.031	0,0
89	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Teclado Syngo USB español	4.315.630	UNIDAD	EVENTO	1	4.315.630	0,0
90	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Parlante de gantry	4.338.492	UNIDAD	EVENTO	1	4.338.492	0,0
91	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tope de goma	4.212.754	UNIDAD	EVENTO	1	4.212.754	0,0
92	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: N CUTOUT 10A 440VAC 1pol Car 1D=	4.315.630	UNIDAD	EVENTO	1	4.315.630	0,0
93	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Conector D553	4.304.200	UNIDAD	EVENTO	1	4.304.200	0,0
94	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor de temperatura interna	4.281.339	UNIDAD	EVENTO	1	4.281.339	0,0
95	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SLIO D1	4.418.508	UNIDAD	EVENTO	1	4.418.508	0,0
96	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: herrameinta de elevacion manual de la tabla paciente	4.395.646	UNIDAD	EVENTO	1	4.395.646	0,0
97	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Superficie conductora SW	4.870.200	UNIDAD	EVENTO	1	4.870.200	0,0
98	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: motor de polea	4.384.215	UNIDAD	EVENTO	1	4.384.215	0,0
99	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Juego de Contactor 3RT2025	4.349.923	UNIDAD	EVENTO	1	4.349.923	0,0
100	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Mouse 3 Botones	3.420.776	UNIDAD	EVENTO	1	3.420.776	0,0
101	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Back basin	4.418.508	UNIDAD	EVENTO	1	4.418.508	0,0
102	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Middle cover	4.807.153	UNIDAD	EVENTO	1	4.807.153	0,0
103	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: D1 PCBA para nuevo SLIO	4.327.061	UNIDAD	EVENTO	1	4.327.061	0,0
104	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Base cover	4.372.784	UNIDAD	EVENTO	1	4.372.784	0,0
105	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Back basin	4.749.999	UNIDAD	EVENTO	1	4.749.999	0,0
106	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: idle axle	4.498.523	UNIDAD	EVENTO	1	4.498.523	0,0
107	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Lector Grabador de IRS	4.592.255	UNIDAD	EVENTO	1	4.592.255	0,0
108	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FILTRO DEL GANTRY	4.278.174	UNIDAD	EVENTO	1	4.278.174	0,0
109	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Axis G	4.532.815	UNIDAD	EVENTO	1	4.532.815	0,0
110	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Guia de mesa 44x30x73,3 T0	4.590.427	UNIDAD	EVENTO	1	4.590.427	0,0
111	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Guia de mesa 44x30x73,3 T0	4.590.427	UNIDAD	EVENTO	1	4.590.427	0,0
112	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor optico del movimiento vertical	4.732.552	UNIDAD	EVENTO	1	4.732.552	0,0
113	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Boton de stop	4.749.999	UNIDAD	EVENTO	1	4.749.999	0,0
114	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Guia de mesa 44x30x73,3 T1	4.580.001	UNIDAD	EVENTO	1	4.580.001	0,0
115	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Guia de mesa 44x30x73,3 T1	4.632.125	UNIDAD	EVENTO	1	4.632.125	0,0
116	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Guia de mesa 44x30x73,3 T0	4.642.550	UNIDAD	EVENTO	1	4.642.550	0,0
117	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CUBIERTA PALEL FRONTAL	5.899.568	UNIDAD	EVENTO	1	5.899.568	0,0
118	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CORREA DENTADA	5.289.200	UNIDAD	EVENTO	1	5.289.200	0,0
119	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Guia de mesa 44x30x73,3 T0	4.715.708	UNIDAD	EVENTO	1	4.715.708	0,0
120	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor frontal de tabla paceinte	4.772.862	UNIDAD	EVENTO	1	4.772.862	0,0
121	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor frontal	5.218.661	UNIDAD	EVENTO	1	5.218.661	0,0
122	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Modulo de ventilacion	4.784.292	UNIDAD	EVENTO	1	4.784.292	0,0
123	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ventilador 230V 50hz, 70mA 12W	4.795.723	UNIDAD	EVENTO	1	4.795.723	0,0
124	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Disruptor de corriente residual	4.852.877	UNIDAD	EVENTO	1	4.852.877	0,0
125	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Bottom_Cover_P68	4.932.892	UNIDAD	EVENTO	1	4.932.892	0,0
126	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Correa 4210-5M-30	4.941.790	UNIDAD	EVENTO	1	4.941.790	0,0
127	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Bottom cover	5.081.492	UNIDAD	EVENTO	1	5.081.492	0,0
128	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Grouding Cable	3.338.785	UNIDAD	EVENTO	1	3.338.785	0,0
129	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Teclado	4.238.962	UNIDAD	EVENTO	1	4.238.962	0,0
130	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sprit/Power W521_PE SP	3.023.000	UNIDAD	EVENTO	1	3.023.000	0,0
131	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MANUAL CLUTCH ASSEMBLY	6.086.557	UNIDAD	EVENTO	1	6.086.557	0,0

Lic. Luis Espínola
Supervisor
U.C.T.A. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Informacion Tecnologica
Biomédica

Lic. Justo Franco
Asistente Técnico
Dirección de Sumario - D.G.A.J.
M.S.P. y B.S.

132	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Timing Realis	5.218.149	UNIDAD	EVENTO	1	5.218.149	0,0
133	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unidad de guia de mesa	6.219.932	UNIDAD	EVENTO	1	6.219.932	0,0
134	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FILTRO ESPONJA	4.944.844	UNIDAD	EVENTO	1	4.944.844	0,0
135	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Kit de Repuesto Codificador	5.345.570	UNIDAD	EVENTO	1	5.345.570	0,0
136	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: INA carriage V1 unit	5.275.815	UNIDAD	EVENTO	1	5.275.815	0,0
137	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable de alimentacion de motor	5.127.214	UNIDAD	EVENTO	1	5.127.214	0,0
138	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Slide Cover Assembly	5.161.507	UNIDAD	EVENTO	1	5.161.507	0,0
139	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor Bottom arc sheet assembly	5.230.092	UNIDAD	EVENTO	1	5.230.092	0,0
140	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Modulo Can-BUS	5.322.552	UNIDAD	EVENTO	1	5.322.552	0,0
141	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GASTENS SPRNG 1600 N HUB 191 MM	5.281.795	UNIDAD	EVENTO	1	5.281.795	0,0
142	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Boton de emergencia	5.218.661	UNIDAD	EVENTO	1	5.218.661	0,0
143	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: INA carriage V0 unit	6.860.302	UNIDAD	EVENTO	1	6.860.302	0,0
144	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Lector/ Grabador DVD, DV-W5600S	5.515.111	UNIDAD	EVENTO	1	5.515.111	0,0
145	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor de temperatura externa Cable W319	5.405.760	UNIDAD	EVENTO	1	5.405.760	0,0
146	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable de encoder de motor	5.515.861	UNIDAD	EVENTO	1	5.515.861	0,0
147	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Encoder del movimiento horizontal	4.815.109	UNIDAD	EVENTO	1	4.815.109	0,0
148	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor de temperatura interna Cable W320	5.509.789	UNIDAD	EVENTO	1	5.509.789	0,0
149	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Contactor F1 7-10A, 690V	7.011.200	UNIDAD	EVENTO	1	7.011.200	0,0
150	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Piston	5.647.863	UNIDAD	EVENTO	1	5.647.863	0,0
151	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Laser_1250_LM6_Sta	5.733.046	UNIDAD	EVENTO	1	5.733.046	0,0
152	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Laser 500_LM5_Sta	5.824.491	UNIDAD	EVENTO	1	5.824.491	0,0
153	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Laser 100_LM4_Sta	5.824.491	UNIDAD	EVENTO	1	5.824.491	0,0
154	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Laser_F_LM3_Rot	5.915.938	UNIDAD	EVENTO	1	5.915.938	0,0
155	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Laser_270_LM1_Rot	5.915.938	UNIDAD	EVENTO	1	5.915.938	0,0
156	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Laser_2400_LM2_Rot	5.915.938	UNIDAD	EVENTO	1	5.915.938	0,0
157	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tope de goma, blanco	5.961.661	UNIDAD	EVENTO	1	5.961.661	0,0
158	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tope de goma, verde	5.961.661	UNIDAD	EVENTO	1	5.961.661	0,0
159	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FILTRO DE COLIMADOR	7.462.676	UNIDAD	EVENTO	1	7.462.676	0,0
160	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Modulo de escape	6.087.399	UNIDAD	EVENTO	1	6.087.399	0,0
161	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: cable w332_sp	3.593.626	UNIDAD	EVENTO	1	3.593.626	0,0
162	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Juego de polea	7.519.262	UNIDAD	EVENTO	1	7.519.262	0,0
163	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLEXIGLASS	8.025.417	UNIDAD	EVENTO	1	8.025.417	0,0
164	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable W611	6.350.307	UNIDAD	EVENTO	1	6.350.307	0,0
165	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: COPY PROT USB 9FLEXID9	6.588.149	UNIDAD	EVENTO	1	6.588.149	0,0
166	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable de señal P65	6.613.214	UNIDAD	EVENTO	1	6.613.214	0,0
167	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Plato de montaje de motor P15AP	6.796.107	UNIDAD	EVENTO	1	6.796.107	0,0
168	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Laser de marcación	6.384.599	UNIDAD	EVENTO	1	6.384.599	0,0
169	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: L_F	6.556.061	UNIDAD	EVENTO	1	6.556.061	0,0
170	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: L_2400	6.556.061	UNIDAD	EVENTO	1	6.556.061	0,0
171	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable L-500	6.656.350	UNIDAD	EVENTO	1	6.656.350	0,0
172	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Juego de monitor de retraso(relay)	8.030.629	UNIDAD	EVENTO	1	8.030.629	0,0
173	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable L-1250	6.796.107	UNIDAD	EVENTO	1	6.796.107	0,0
174	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable L-100	6.853.261	UNIDAD	EVENTO	1	6.853.261	0,0
175	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Disruptor 1A 380VAC 1CAR-	7.276.199	UNIDAD	EVENTO	1	7.276.199	0,0
176	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable W315	7.287.630	UNIDAD	EVENTO	1	7.287.630	0,0
177	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: placa interfaz de aislacion	7.459.091	UNIDAD	EVENTO	1	7.459.091	0,0
178	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Distribuidor de potencia Rotativa	7.710.568	UNIDAD	EVENTO	1	7.710.568	0,0
179	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Correa Poly T2	7.722.402	UNIDAD	EVENTO	1	7.722.402	0,0
180	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Water Phantom 30	9.105.121	UNIDAD	EVENTO	1	9.105.121	0,0
181	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable Interface Placa D301	7.999.099	UNIDAD	EVENTO	1	7.999.099	0,0
182	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ventilador 24VDC 36W	8.230.347	UNIDAD	EVENTO	1	8.230.347	0,0
183	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Circuito intermediario de control P30/P1	8.024.046	UNIDAD	EVENTO	1	8.024.046	0,0
184	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Grasa Isoflex Topas NCA52	10.648.641	UNIDAD	EVENTO	1	10.648.641	0,0
185	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Resistencia de frenado	8.522.152	UNIDAD	EVENTO	1	8.522.152	0,0
186	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soportte de montaje de motor	8.647.891	UNIDAD	EVENTO	1	8.647.891	0,0
187	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor de inclinacion	8.647.891	UNIDAD	EVENTO	1	8.647.891	0,0
188	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLE MESA PACIENTE PHS	9.556.682	UNIDAD	EVENTO	1	9.556.682	0,0
189	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GPC Left	12.214.290	UNIDAD	EVENTO	1	12.214.290	0,0
190	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Disco SAS 300GB	9.676.660	UNIDAD	EVENTO	1	9.676.660	0,0
191	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PSU 800W f Celsius M 930D=	9.712.872	UNIDAD	EVENTO	1	9.712.872	0,0
192	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Panel de Control izq.	20.486.200	UNIDAD	EVENTO	1	20.486.200	0,0
193	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Panel de control Der.	9.885.349	UNIDAD	EVENTO	1	9.885.349	0,0
194	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GRABADOR DE CD/DVD	6.442.759	UNIDAD	EVENTO	1	6.442.759	0,0
195	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Barrera de Luz	11.410.478	UNIDAD	EVENTO	1	11.410.478	0,0

Lic. Luis Espínola
Supervisor
U.C.T.A. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Informacion Tecnologica
Ingeniero Biomédica

Asistente Técnico
Dirección de Sumario - D.G.A.J.
M.S.P. y B.S.

196	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PC/WS 700W	10.648.641	UNIDAD	EVENTO	1	10.648.641	0,0
197	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Board D451	9.818.493	UNIDAD	EVENTO	1	9.818.493	0,0
198	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Panel de Control del Gantry	17.300.982	UNIDAD	EVENTO	1	17.300.982	0,0
199	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GPC RIGHT	11.891.485	UNIDAD	EVENTO	1	11.891.485	0,0
200	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa Electrónica D470	15.966.325	UNIDAD	EVENTO	1	15.966.325	0,0
201	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soporte de cabeza	9.905.276	UNIDAD	EVENTO	1	9.905.276	0,0
202	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 3-Fase transformador, 400/230 VAC, 800VA	9.790.968	UNIDAD	EVENTO	1	9.790.968	0,0
203	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 3-FASE transformador 3x400V/3x235V 800VA	10.591.121	UNIDAD	EVENTO	1	10.591.121	0,0
204	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Juego de cables PHS P68	10.362.506	UNIDAD	EVENTO	1	10.362.506	0,0
205	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Display de gantry sin ECG	10.248.198	UNIDAD	EVENTO	1	10.248.198	0,0
206	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: COLCHONETA	13.654.200	UNIDAD	EVENTO	1	13.654.200	0,0
207	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Juego de cables para PHS1A	11.276.967	UNIDAD	EVENTO	1	11.276.967	0,0
208	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D470	14.163.200	UNIDAD	EVENTO	1	14.163.200	0,0
209	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MCB2_SoC_CT_RoHS	11.229.415	UNIDAD	EVENTO	1	11.229.415	0,0
210	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Lector Grabador CD/DVD	14.487.641	UNIDAD	EVENTO	1	14.487.641	0,0
211	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IRS Grabador/Lector DVD	12.420.044	UNIDAD	EVENTO	1	12.420.044	0,0
212	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Transformador de corriente para RCM2000	12.420.044	UNIDAD	EVENTO	1	12.420.044	0,0
213	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Carbones de potencia FG	13.726.077	UNIDAD	EVENTO	1	13.726.077	0,0
214	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CONTROL BOX	15.348.881	UNIDAD	EVENTO	1	15.348.881	0,0
215	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unidad de control	18.706.965	UNIDAD	EVENTO	1	18.706.965	0,0
216	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Panel de Control del Gantry Derecho	10.271.060	UNIDAD	EVENTO	1	10.271.060	0,0
217	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Interface CAN D31	14.075.219	UNIDAD	EVENTO	1	14.075.219	0,0
218	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D448	13.677.429	UNIDAD	EVENTO	1	13.677.429	0,0
219	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: UPS 230V 5P 1550VA	14.591.889	UNIDAD	EVENTO	1	14.591.889	0,0
220	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ventilador de Gantry P68(c/ Capacitor)	14.109.968	UNIDAD	EVENTO	1	14.109.968	0,0
221	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SET DE CARBONES DE POTENCIA	19.090.125	UNIDAD	EVENTO	1	19.090.125	0,0
222	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Juegos de Cables E-box P15	18.249.735	UNIDAD	EVENTO	1	18.249.735	0,0
223	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Panel de Control del Gantry	17.671.979	UNIDAD	EVENTO	1	17.671.979	0,0
224	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa de filamento	12.729.863	UNIDAD	EVENTO	1	12.729.863	0,0
225	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ventilador de Refrigeración del Gantry	17.339.480	UNIDAD	EVENTO	1	17.339.480	0,0
226	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Juego de carbones de potencia	19.872.355	UNIDAD	EVENTO	1	19.872.355	0,0
227	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: VENTILADOR GANTRY	18.159.204	UNIDAD	EVENTO	1	18.159.204	0,0
228	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Plexi ring	15.277.736	UNIDAD	EVENTO	1	15.277.736	0,0
229	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IRS Disco SATA 500GB	16.306.505	UNIDAD	EVENTO	1	16.306.505	0,0
230	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Panel de Control del Gantry Izquierdo	16.180.766	UNIDAD	EVENTO	1	16.180.766	0,0
231	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PHI-Z-Monitor_P68	16.077.889	UNIDAD	EVENTO	1	16.077.889	0,0
232	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unidad de control	13.610.124	UNIDAD	EVENTO	1	13.610.124	0,0
233	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Panel de Control izq.	9.885.349	UNIDAD	EVENTO	1	9.885.349	0,0
234	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fte_energía_ D448_ P10F	14.314.442	UNIDAD	EVENTO	1	14.314.442	0,0
235	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IRS Placa FHU Palete	3.732.661	UNIDAD	EVENTO	1	3.732.661	0,0
236	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Control Box	21.921.115	UNIDAD	EVENTO	1	21.921.115	0,0
237	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Convertidor de Frecuencia	20.657.054	UNIDAD	EVENTO	1	20.657.054	0,0
238	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor de angulacion	17.220.966	UNIDAD	EVENTO	1	17.220.966	0,0
239	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente de alimentacion D449	17.335.274	UNIDAD	EVENTO	1	17.335.274	0,0
240	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IRS Disco SAS G2	18.249.735	UNIDAD	EVENTO	1	18.249.735	0,0
241	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IRS Disco SATA 1TB	18.478.350	UNIDAD	EVENTO	1	18.478.350	0,0
242	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D115	18.478.350	UNIDAD	EVENTO	1	18.478.350	0,0
243	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IRS Placa FHU SAS Controler	18.620.092	UNIDAD	EVENTO	1	18.620.092	0,0
244	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POWER SUPPLY STAT.(PSS)	18.891.503	UNIDAD	EVENTO	1	18.891.503	0,0
245	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Modulo PSS P68	17.792.504	UNIDAD	EVENTO	1	17.792.504	0,0
246	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unidad de controlador de potencia	18.592.658	UNIDAD	EVENTO	1	18.592.658	0,0
247	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unidad TRANSMISOR / RECEPTOR	22.663.749	UNIDAD	EVENTO	1	22.663.749	0,0
248	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Monitor Color 19"	18.953.413	UNIDAD	EVENTO	1	18.953.413	0,0
249	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: 550W motor rotativo	19.850.042	UNIDAD	EVENTO	1	19.850.042	0,0
250	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Saparador de motor P15A	19.278.504	UNIDAD	EVENTO	1	19.278.504	0,0
251	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Monitor de correinte residual RCM2000/300mA	21.336.042	UNIDAD	EVENTO	1	21.336.042	0,0
252	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable W509	17.302.262	UNIDAD	EVENTO	1	17.302.262	0,0
253	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CURR TR W2-A70S	21.678.965	UNIDAD	EVENTO	1	21.678.965	0,0
254	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable W510	17.588.580	UNIDAD	EVENTO	1	17.588.580	0,0
255	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D504 monitor de PSD	21.221.735	UNIDAD	EVENTO	1	21.221.735	0,0
256	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D450	20.307.273	UNIDAD	EVENTO	1	20.307.273	0,0
257	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Set Carbones de Datos	29.293.684	UNIDAD	EVENTO	1	29.293.684	0,0

Lic. Luis Espínola
Supervisor
U.C.T.A. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Informacion Tecnologica
Ingeniero Biomedica

Lic. JUSTO
Director de Abastecimiento
Dirección de Abastecimiento - D.G.A.
M.S.P. y B.S.

258	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IRS Ventilador FHU	23.736.503	UNIDAD	EVENTO	1	23.736.503	0,0
259	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PDR for DTC P15	23.110.462	UNIDAD	EVENTO	1	23.110.462	0,0
260	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unidad UPS	29.290.758	UNIDAD	EVENTO	1	29.290.758	0,0
261	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente de alimentacion DC D450	24.228.666	UNIDAD	EVENTO	1	24.228.666	0,0
262	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MONITOR COLOR 19" DSC1913-D	27.879.013	UNIDAD	EVENTO	1	27.879.013	0,0
263	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SET CARBONES DE DATOS	32.561.969	UNIDAD	EVENTO	1	32.561.969	0,0
264	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MODULO P09F	32.091.022	UNIDAD	EVENTO	1	32.091.022	0,0
265	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente de alimentacion electrica AC DC	27.723.463	UNIDAD	EVENTO	1	27.723.463	0,0
266	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Carcones de señal FG	29.223.271	UNIDAD	EVENTO	1	29.223.271	0,0
267	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Monitor 19"	31.794.644	UNIDAD	EVENTO	1	31.794.644	0,0
268	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D44	28.372.821	UNIDAD	EVENTO	1	28.372.821	0,0
269	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FUENTE DE POTENCIA PSS	30.709.271	UNIDAD	EVENTO	1	30.709.271	0,0
270	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente de alimentacion estatica D302	26.136.964	UNIDAD	EVENTO	1	26.136.964	0,0
271	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Controlador Servo	28.766.041	UNIDAD	EVENTO	1	28.766.041	0,0
272	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor de rotacion de gantry P68	31.280.809	UNIDAD	EVENTO	1	31.280.809	0,0
273	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MONITOR COLOR 19" DSC1910-D =ID=	30.154.650	UNIDAD	EVENTO	1	30.154.650	0,0
274	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: INVERSOR DE FRECUENCIA	30.339.005	UNIDAD	EVENTO	1	30.339.005	0,0
275	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Transmisor de datos SRS	38.738.607	UNIDAD	EVENTO	1	38.738.607	0,0
276	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Receptor de datos SRS	38.611.680	UNIDAD	EVENTO	1	38.611.680	0,0
277	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Monitor de gantry	31.738.039	UNIDAD	EVENTO	1	31.738.039	0,0
278	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Master controller MAS2_Redesing Plus	32.583.002	UNIDAD	EVENTO	1	32.583.002	0,0
279	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D400 + MCB2 SoC	35.397.256	UNIDAD	EVENTO	1	35.397.256	0,0
280	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unidad RECEPTORA	41.689.665	UNIDAD	EVENTO	1	41.689.665	0,0
281	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor del movimieto Horiozontal	34.938.654	UNIDAD	EVENTO	1	34.938.654	0,0
282	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor del movimieto Horiozontal	42.337.561	UNIDAD	EVENTO	1	42.337.561	0,0
283	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa Electrónica D400	42.672.803	UNIDAD	EVENTO	1	42.672.803	0,0
284	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Pedales de control	40.882.653	UNIDAD	EVENTO	1	40.882.653	0,0
285	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unidad TRANSMISORA	44.977.793	UNIDAD	EVENTO	1	44.977.793	0,0
286	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa controladora de Foco D503	51.284.650	UNIDAD	EVENTO	1	51.284.650	0,0
287	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Torre ICS	47.621.319	UNIDAD	EVENTO	1	47.621.319	0,0
288	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Pedales de control	44.883.421	UNIDAD	EVENTO	1	44.883.421	0,0
289	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D301	41.729.993	UNIDAD	EVENTO	1	41.729.993	0,0
290	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor de movimiento vertical	42.534.445	UNIDAD	EVENTO	1	42.534.445	0,0
291	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa Electrónica D501	54.050.896	UNIDAD	EVENTO	1	54.050.896	0,0
292	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Disruptor 30mA 2A 230V 4D=	48.198.344	UNIDAD	EVENTO	1	48.198.344	0,0
293	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Transformador trifasico 480V/104KVA	45.797.883	UNIDAD	EVENTO	1	45.797.883	0,0
294	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Interfaz SRS	56.663.146	UNIDAD	EVENTO	1	56.663.146	0,0
295	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor de inclinacion	52.370.299	UNIDAD	EVENTO	1	52.370.299	0,0
296	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Controlador Master P68	43.346.212	UNIDAD	EVENTO	1	43.346.212	0,0
297	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IRS TORRE 8F	57.384.107	UNIDAD	EVENTO	1	57.384.107	0,0
298	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Kit de servicio de colimador	64.544.339	UNIDAD	EVENTO	1	64.544.339	0,0
299	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PC IRS torre 12B	53.510.175	UNIDAD	EVENTO	1	53.510.175	0,0
300	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Controlador P65	56.615.959	UNIDAD	EVENTO	1	56.615.959	0,0
301	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ICS TOWER 11B	43.694.072	UNIDAD	EVENTO	1	43.694.072	0,0
302	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Torre IRS	63.279.457	UNIDAD	EVENTO	1	63.279.457	0,0
303	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa GPU K10	59.430.671	UNIDAD	EVENTO	1	59.430.671	0,0
304	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MAR2Plus PCBA with MCB2_Soc	51.933.918	UNIDAD	EVENTO	1	51.933.918	0,0
305	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Computer ICS 12B completo	61.846.678	UNIDAD	EVENTO	1	61.846.678	0,0
306	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa Backplane P65	63.339.445	UNIDAD	EVENTO	1	63.339.445	0,0
307	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Controlador PCB	62.322.198	UNIDAD	EVENTO	1	62.322.198	0,0
308	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ICS TORRE	49.606.614	UNIDAD	EVENTO	1	49.606.614	0,0
309	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MOTOR HORIZONTAL	71.052.743	UNIDAD	EVENTO	1	71.052.743	0,0
310	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D501	71.240.391	UNIDAD	EVENTO	1	71.240.391	0,0
311	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CONTROLADOR P09FG	72.939.095	UNIDAD	EVENTO	1	72.939.095	0,0
312	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Componente de MAS	69.578.266	UNIDAD	EVENTO	1	69.578.266	0,0
313	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Colimator Box.	66.371.434	UNIDAD	EVENTO	1	66.371.434	0,0
314	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Mesa Paciente	73.574.645	UNIDAD	EVENTO	1	73.574.645	0,0
315	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa DOM D505	74.054.738	UNIDAD	EVENTO	1	74.054.738	0,0
316	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Mesa Paciente	71.745.722	UNIDAD	EVENTO	1	71.745.722	0,0
317	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Componente PDR P10G	68.377.030	UNIDAD	EVENTO	1	68.377.030	0,0
318	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Convertidor P09ALC	75.403.568	UNIDAD	EVENTO	1	75.403.568	0,0
319	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Modulo Detector P65	82.149.184	UNIDAD	EVENTO	1	82.149.184	0,0
320	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sistema de refrigeracion completo	80.956.085	UNIDAD	EVENTO	1	80.956.085	0,0
321	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Colimador P68	79.226.930	UNIDAD	EVENTO	1	79.226.930	0,0

Lic. Luis Espinola
Supervisor
U.C.T.A. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Informacion Tecnologica
Biomedica

Asistente Tecnico
Direccion de Sumario
M.S.P. y B.S.

322	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unidad de refrigeracion del Tubo de Rx	105.736.991	UNIDAD	EVENTO	1	105.736.991	0,0
323	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Juego Interfaz SRS MI	104.435.155	UNIDAD	EVENTO	1	104.435.155	0,0
324	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IRS Completo	94.321.029	UNIDAD	EVENTO	1	94.321.029	0,0
325	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Modulo Heart_View	118.840.481	UNIDAD	EVENTO	1	118.840.481	0,0
326	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: COOLING SYSTEM	124.321.854	UNIDAD	EVENTO	1	124.321.854	0,0
327	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Modulo PDR P68	132.214.478	UNIDAD	EVENTO	1	132.214.478	0,0
328	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ELECTRONIC BOX	140.230.189	UNIDAD	EVENTO	1	140.230.189	0,0
329	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Generador de alta P68A	160.464.017	UNIDAD	EVENTO	1	160.464.017	0,0
330	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: P-Box P15 A/P para servicio	163.429.615	UNIDAD	EVENTO	1	163.429.615	0,0
331	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Mesa Paciente PHS1A completo	198.970.155	UNIDAD	EVENTO	1	198.970.155	0,0
332	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: modulo P-box P15 F/G	205.426.526	UNIDAD	EVENTO	1	205.426.526	0,0
333	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Transformador de alta tension P10	194.069.373	UNIDAD	EVENTO	1	194.069.373	0,0
334	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Anillos colector	229.242.483	UNIDAD	EVENTO	1	229.242.483	0,0
335	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Slipring (anillos) P68	252.093.042	UNIDAD	EVENTO	1	252.093.042	0,0
336	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tubo de Rayos X Dura 202MV	364.341.341	UNIDAD	EVENTO	1	364.341.341	0,0
337	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DMS P09ALC Completo	373.175.037	UNIDAD	EVENTO	1	373.175.037	0,0
338	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tubo de Rayos X Dura 352MV	456.592.200	UNIDAD	EVENTO	1	456.592.200	0,0
339	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tubo de Rayos X Dura 422MV	650.293.398	UNIDAD	EVENTO	1	650.293.398	0,0
340	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tubo de Rayos X Dura 688MV	704.246.617	UNIDAD	EVENTO	1	704.246.617	0,0
341	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sistema de Detectores completo	1.813.451.628	UNIDAD	EVENTO	1	1.813.451.628	0,0
		LOTE N° 7.: Mantenimiento Correctivo para Equipos de Rayos X Telecomandos Marca SIEMENS, Modelo AXIOM ICONOS - Con cambio de repuesto						
1	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FAN	2.854.845	UNIDAD	EVENTO	1	2.854.845	0,0
2	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FUSIBLES 63AMP	195.600	UNIDAD	EVENTO	1	195.600	0,0
3	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CORREA DENTADA MR3/4mm	831.674	UNIDAD	EVENTO	1	831.674	0,0
4	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FL-C VE22A DVD	945.567	UNIDAD	EVENTO	1	945.567	0,0
5	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Firmware J15 D100	1.482.593	UNIDAD	EVENTO	1	1.482.593	0,0
6	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POTENCIÓMETRO R7	3.727.077	UNIDAD	EVENTO	1	3.727.077	0,0
7	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FLC IM COMPUTER V5.5	34.407.328	UNIDAD	EVENTO	1	34.407.328	0,0
8	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: GRAVADOR DE CD	4.496.514	UNIDAD	EVENTO	1	4.496.514	0,0
9	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CONJUNTO DE MOTORES M7/M20	76.722.014	UNIDAD	EVENTO	1	76.722.014	0,0
10	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POTENCIÓMETRO R20	2.471.000	UNIDAD	EVENTO	1	2.471.000	0,0
11	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FAN 220VAC 10W Q 120/38	778.000	UNIDAD	EVENTO	1	778.000	0,0
12	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MOTOR M110	10.350.000	UNIDAD	EVENTO	1	10.350.000	0,0
13	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLE D220-D100	3.005.201	UNIDAD	EVENTO	1	3.005.201	0,0
14	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POTENCIÓMETRO R3	3.164.849	UNIDAD	EVENTO	1	3.164.849	0,0
15	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SWITCH DE STOP	3.626.000	UNIDAD	EVENTO	1	3.626.000	0,0
16	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: INVERSOR D110	94.053.982	UNIDAD	EVENTO	1	94.053.982	0,0
17	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Front Panel Board D22	13.408.735	UNIDAD	EVENTO	1	13.408.735	0,0
18	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLE DE ALTA TENSIÓN	13.405.444	UNIDAD	EVENTO	1	13.405.444	0,0
19	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D2	15.103.000	UNIDAD	EVENTO	1	15.103.000	0,0
20	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TECLADO ESPAÑOL	1.567.101	UNIDAD	EVENTO	1	1.567.101	0,0
21	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D51	8.362.189	UNIDAD	EVENTO	1	8.362.189	0,0
22	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D220	24.020.967	UNIDAD	EVENTO	1	24.020.967	0,0
23	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ENCODER	488.000	UNIDAD	EVENTO	1	488.000	0,0
24	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D31	19.154.113	UNIDAD	EVENTO	1	19.154.113	0,0
25	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FUENTE SNT	13.073.951	UNIDAD	EVENTO	1	13.073.951	0,0
26	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: KIT DE CORREA DENTADAS	4.925.000	UNIDAD	EVENTO	1	4.925.000	0,0
27	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D42	12.786.000	UNIDAD	EVENTO	1	12.786.000	0,0
28	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MOTOR M5/Y5	72.939.253	UNIDAD	EVENTO	1	72.939.253	0,0
29	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MONITOR 19"	17.305.621	UNIDAD	EVENTO	1	17.305.621	0,0
30	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: KEYBOARD KB410 USB Standard ES	4.495.884	UNIDAD	EVENTO	1	4.495.884	0,0
31	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D100	42.696.096	UNIDAD	EVENTO	1	42.696.096	0,0
32	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MOTOR M2	55.660.000	UNIDAD	EVENTO	1	55.660.000	0,0
33	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SWITCH TIPO JOYSTICK	2.729.108	UNIDAD	EVENTO	1	2.729.108	0,0
34	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MOUSE	2.292.808	UNIDAD	EVENTO	1	2.292.808	0,0
35	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TRANSFORMADOR DE AT	116.099.816	UNIDAD	EVENTO	1	116.099.816	0,0
36	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CONJUNTO MOTOR M3/Y30	26.472.000	UNIDAD	EVENTO	1	26.472.000	0,0
37	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PEDESTAL	20.671.200	UNIDAD	EVENTO	1	20.671.200	0,0
38	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PEDAL PARA FLUORO	12.079.840	UNIDAD	EVENTO	1	12.079.840	0,0
39	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TABLA COMPLETA	241.669.988	UNIDAD	EVENTO	1	241.669.988	0,0
40	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BOARD CCIF	18.435.720	UNIDAD	EVENTO	1	18.435.720	0,0
41	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CONJUNTO MOTOR M1/B1	72.903.040	UNIDAD	EVENTO	1	72.903.040	0,0
42	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DVP3-3A BOARD	36.405.288	UNIDAD	EVENTO	1	36.405.288	0,0
43	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CONVESOR DE FRECUENCIA	18.237.150	UNIDAD	EVENTO	1	18.237.150	0,0
44	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TUBO DE RX OPTI 150/30/50 HC 100	216.287.376	UNIDAD	EVENTO	1	216.287.376	0,0
45	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CONSOLA DE CONTROL	80.676.510	UNIDAD	EVENTO	1	80.676.510	0,0

Lic. Luis Espínola
Supervisor
U.C.T.A. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Informacion Tecnologica
Ingeniería Biomedica

Lic. Luis Rolón
Asistente Técnico
Dirección de Sumario - B.S.
M.S.P. y B.S.

46	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D160	16.013.762	UNIDAD	EVENTO	1	16.013.762	0,0
47	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: XCS BOARD	22.918.585	UNIDAD	EVENTO	1	22.918.585	0,0
48	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ARRANQUE DE ANODO D115	17.959.000	UNIDAD	EVENTO	1	17.959.000	0,0
49	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FUENTE DE ALIMENTACIÓN	21.855.600	UNIDAD	EVENTO	1	21.855.600	0,0
50	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA D320	33.369.597	UNIDAD	EVENTO	1	33.369.597	0,0
51	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CONMUTADOR DE ENCENDIDO/APGADO	3.029.033	UNIDAD	EVENTO	1	3.029.033	0,0
52	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: TV CÁMARA	124.899.600	UNIDAD	EVENTO	1	124.899.600	0,0
53	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POTENCIOMETRO R5 1K	1.380.716	UNIDAD	EVENTO	1	1.380.716	0,0
54	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SWITCH DE EXPOSICIÓN	6.416.489	UNIDAD	EVENTO	1	6.416.489	0,0
55	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: LAMPARA	1.362.033	UNIDAD	EVENTO	1	1.362.033	0,0
LOTE N° 8.: Mantenimiento Correctivo para Equipos de Angiografía Marca SIEMENS, Modelo ARTIS ZEE - Cambio de repuesto								
1	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Microswitch 1U 250VA 5A	2.064.806	UNIDAD	EVENTO	1	2.064.806	0,0
2	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rectific 1PH MB 800V 25A 29x29x1	2.226.820	UNIDAD	EVENTO	1	2.226.820	0,0
3	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POTENCIÓMETRO 1K 1.5W 10% L.25%10G	2.361.080	UNIDAD	EVENTO	1	2.361.080	0,0
4	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor Óptico C.Cable A.Conector	1.587.938	UNIDAD	EVENTO	1	1.587.938	0,0
5	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Past. Cond. Berulub FK B -60g	1.685.155	UNIDAD	EVENTO	1	1.685.155	0,0
6	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor (Punta de Ref.), Reflejante	1.702.246	UNIDAD	EVENTO	1	1.702.246	0,0
7	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Potenciómetro 1K 1,5W Conf	1.990.302	UNIDAD	EVENTO	1	1.990.302	0,0
8	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sensor (Punta de referencia) Gabel	3.026.090	UNIDAD	EVENTO	1	3.026.090	0,0
9	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Potenciómetro	2.588.341	UNIDAD	EVENTO	1	2.588.341	0,0
10	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Juego fusible para MCM4	2.833.892	UNIDAD	EVENTO	1	2.833.892	0,0
11	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Gear Wheel / Neurostar T.O.P	2.993.923	UNIDAD	EVENTO	1	2.993.923	0,0
12	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CA-CC IN 85-265V OUT +5+15-15V 100W	4.256.008	UNIDAD	EVENTO	1	4.256.008	0,0
13	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Codific. Angula 2CH 500Cycl/Rev	5.561.850	UNIDAD	EVENTO	1	5.561.850	0,0
14	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tarjeta Amplificador D3	3.519.738	UNIDAD	EVENTO	1	3.519.738	0,0
15	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: POWER SUPPLY BYPASS MODULE 60950	5.175.919	UNIDAD	EVENTO	1	5.175.919	0,0
16	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: UL +REF Sensor Unit (Tube Side)	5.028.599	UNIDAD	EVENTO	1	5.028.599	0,0
17	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MCB A100-G	4.742.830	UNIDAD	EVENTO	1	4.742.830	0,0
18	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Potentiometer, kpl.	8.032.915	UNIDAD	EVENTO	1	8.032.915	0,0
19	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rack Gearing	5.074.322	UNIDAD	EVENTO	1	5.074.322	0,0
20	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Componentes Interfaz ECG (RoHS)	9.626.054	UNIDAD	EVENTO	1	9.626.054	0,0
21	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLACA ALIMENTAC FILAMEN, D470 06 %	14.164.525	UNIDAD	EVENTO	1	14.164.525	0,0
22	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Posititon Detector, Cpl.	7.646.244	UNIDAD	EVENTO	1	7.646.244	0,0
23	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unidad Sensor Temperatura SMC	8.447.313	UNIDAD	EVENTO	1	8.447.313	0,0
24	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: D115 A100-G	16.608.514	UNIDAD	EVENTO	1	16.608.514	0,0
25	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Network Switch	14.390.397	UNIDAD	EVENTO	1	14.390.397	0,0
26	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Módulo Mando Mesa TCM-M V3	18.619.780	UNIDAD	EVENTO	1	18.619.780	0,0
27	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Potentiometer Unit	18.416.770	UNIDAD	EVENTO	1	18.416.770	0,0
28	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Platina PCI SIRC V4	26.261.019	UNIDAD	EVENTO	1	26.261.019	0,0
29	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Mando Soporte SCM V3	27.524.074	UNIDAD	EVENTO	1	27.524.074	0,0
30	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Copra 1GHz (RoHS)	22.798.321	UNIDAD	EVENTO	1	22.798.321	0,0
31	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Monitor Color 19	32.014.444	UNIDAD	EVENTO	1	32.014.444	0,0
32	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: COPRA/CEB (RoHS)	33.645.294	UNIDAD	EVENTO	1	33.645.294	0,0
33	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PCB Assembly PC1311C	24.449.471	UNIDAD	EVENTO	1	24.449.471	0,0
34	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FDR4 (RoHS)	44.468.585	UNIDAD	EVENTO	1	44.468.585	0,0
35	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IMAGE BYPASS MODULE 60950	29.833.454	UNIDAD	EVENTO	1	29.833.454	0,0
36	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DMC Orion PC complete Celsius W410	41.730.139	UNIDAD	EVENTO	1	41.730.139	0,0
37	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ULI (RoHS)	29.410.424	UNIDAD	EVENTO	1	29.410.424	0,0
38	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Monitor TFT Blanco y Negro 19	43.310.236	UNIDAD	EVENTO	1	43.310.236	0,0
39	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor BN 19" DSB1908-DC	41.352.375	UNIDAD	EVENTO	1	41.352.375	0,0
40	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Mando Colimador Uni. V3	46.053.621	UNIDAD	EVENTO	1	46.053.621	0,0
41	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ACE2 Universa	56.932.967	UNIDAD	EVENTO	1	56.932.967	0,0
42	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unidad SAI Respaldo Batería	49.711.466	UNIDAD	EVENTO	1	49.711.466	0,0
43	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Consola Mando Exploración ECC V3	51.261.477	UNIDAD	EVENTO	1	51.261.477	0,0
44	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MONITOR COLOR 19" DSC1908-D	35.653.269	UNIDAD	EVENTO	1	35.653.269	0,0
45	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IVS-S BB2 PC	48.114.816	UNIDAD	EVENTO	1	48.114.816	0,0
46	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Diamentor K2-S para Artis	57.039.959	UNIDAD	EVENTO	1	57.039.959	0,0
47	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: RTC Pluto PC complete Celsius W410	47.804.814	UNIDAD	EVENTO	1	47.804.814	0,0
48	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IAS BB2 PC	50.713.350	UNIDAD	EVENTO	1	50.713.350	0,0

Lic. Luis Espínola
Supervisor
U.C.T.A. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe de Información Tecnologica
Ingeniería Biomedica

Lic. Julio [illegible]
Encargado Técnico
Dirección de Suministro - D.G.A.
M.S.P. y B.S.

49	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Grupo Refrigerador Kluever	63.803.132	UNIDAD	EVENTO	1	63.803.132	0,0
50	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor Unit Cpl. With 2 Potis	52.797.773	UNIDAD	EVENTO	1	52.797.773	0,0
51	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Mesa MCM4	48.143.347	UNIDAD	EVENTO	1	48.143.347	0,0
52	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Mesa TV Artis Biplano Enchufable	78.855.348	UNIDAD	EVENTO	1	78.855.348	0,0
53	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: D600-G Spare part	47.311.004	UNIDAD	EVENTO	1	47.311.004	0,0
54	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: D600-G Spare part E3	44.979.129	UNIDAD	EVENTO	1	44.979.129	0,0
55	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FD Cooling Unit	83.492.947	UNIDAD	EVENTO	1	83.492.947	0,0
56	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Versión MCM4 + D307	59.720.610	UNIDAD	EVENTO	1	59.720.610	0,0
57	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: IVS-B BB2 PC	71.541.853	UNIDAD	EVENTO	1	71.541.853	0,0
58	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PC IAS BB1	76.187.865	UNIDAD	EVENTO	1	76.187.865	0,0
59	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MD M. MULTI DISPLAY MANAGER	93.401.502	UNIDAD	EVENTO	1	93.401.502	0,0
60	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ensamb. para Elevación	101.649.485	UNIDAD	EVENTO	1	101.649.485	0,0
61	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Repuesto D601-G	59.750.605	UNIDAD	EVENTO	1	59.750.605	0,0
62	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PC IVS-S BB1	76.897.029	UNIDAD	EVENTO	1	76.897.029	0,0
63	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unidad motor giro SSFD, cpl.	104.922.068	UNIDAD	EVENTO	1	104.922.068	0,0
64	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Collimator Card AI	140.386.616	UNIDAD	EVENTO	1	140.386.616	0,0
65	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: High Voltage Transformer A100	154.721.072	UNIDAD	EVENTO	1	154.721.072	0,0
66	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Collimator Angio Al Rot	177.056.881	UNIDAD	EVENTO	1	177.056.881	0,0
67	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: D510 A100 RoHs	99.258.444	UNIDAD	EVENTO	1	99.258.444	0,0
68	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: FD RTC V5 (RoHS)	210.360.831	UNIDAD	EVENTO	1	210.360.831	0,0
69	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Megalix Cat Plus 125/20/40/80-121GW	415.953.227	UNIDAD	EVENTO	1	415.953.227	0,0
70	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MEGALIX Cat Plus 125/20/40/80-122GW	435.945.638	UNIDAD	EVENTO	1	435.945.638	0,0
71	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Pixium 4800	657.261.407	UNIDAD	EVENTO	1	657.261.407	0,0
72	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Detector Pixium 4700	838.692.238	UNIDAD	EVENTO	1	838.692.238	0,0
LOTE N° 9.: Mantenimiento Correctivo para Equipo Arco en C Marca SIEMENS, Modelo ARCADIS VARIC - Con cambio de repuesto								
1	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tornillo ISO 4762-M3x8-8.8-A2K	222.000	UNIDAD	EVENTO	1	222.000	0,0
2	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Arandela ISO 7089-3-200HV-A2K	222.000	UNIDAD	EVENTO	1	222.000	0,0
3	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tapon PIN ISO 8752-3x16-St	222.000	UNIDAD	EVENTO	1	222.000	0,0
4	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: SET de tornillos ISO 4029-M4x6-45H	222.000	UNIDAD	EVENTO	1	222.000	0,0
5	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CABLE DEFLECTOR KL E PARA GJR	229.000	UNIDAD	EVENTO	1	229.000	0,0
6	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tornillo covertor	232.000	UNIDAD	EVENTO	1	232.000	0,0
7	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Amortiguador de presion DIN 2098-0,50x4,00x15,00	233.000	UNIDAD	EVENTO	1	233.000	0,0
8	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Plastico deslizante	234.000	UNIDAD	EVENTO	1	234.000	0,0
9	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: RF SHIELDING -CUBE	236.000	UNIDAD	EVENTO	1	236.000	0,0
10	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tope de goma	241.000	UNIDAD	EVENTO	1	241.000	0,0
11	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: señalizacin de areade control	243.000	UNIDAD	EVENTO	1	243.000	0,0
12	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Deslizante para dee	247.000	UNIDAD	EVENTO	1	247.000	0,0
13	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Engranaje de rueda	251.000	UNIDAD	EVENTO	1	251.000	0,0
14	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: NUT	265.000	UNIDAD	EVENTO	1	265.000	0,0
15	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Amortiguador de presion DIN 2098-3,20x16,00x40,00	270.000	UNIDAD	EVENTO	1	270.000	0,0
16	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Plato de fijación	283.000	UNIDAD	EVENTO	1	283.000	0,0
17	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tornillo para paneles M4x12 gris	289.000	UNIDAD	EVENTO	1	289.000	0,0
18	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Enchufe de contacto 1P AWG18 ST CR	306.000	UNIDAD	EVENTO	1	306.000	0,0
19	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: placa de montaje	371.000	UNIDAD	EVENTO	1	371.000	0,0
20	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Microswitch 1CO 250V 5A lever+roller	382.000	UNIDAD	EVENTO	1	382.000	0,0
21	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Goma Conductiva	392.000	UNIDAD	EVENTO	1	392.000	0,0
22	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Perno de seguridad	401.000	UNIDAD	EVENTO	1	401.000	0,0
23	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Arcadis Varic set de placas	463.000	UNIDAD	EVENTO	1	463.000	0,0
24	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Relays DC 24V 2S 25A 277VAC	485.000	UNIDAD	EVENTO	1	485.000	0,0
25	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Braket Bolt	487.000	UNIDAD	EVENTO	1	487.000	0,0
26	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Roller de cadena	540.000	UNIDAD	EVENTO	1	540.000	0,0
27	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Correa dentada 5.5 AT3/501 GEN III	562.000	UNIDAD	EVENTO	1	562.000	0,0
28	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rueda 15x60x18 R=600	573.000	UNIDAD	EVENTO	1	573.000	0,0
29	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: BELLOWS 110 X 35 X 230	606.000	UNIDAD	EVENTO	1	606.000	0,0
30	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Palanca de sujecion	611.000	UNIDAD	EVENTO	1	611.000	0,0
31	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Kit de actualizacion de alivio de tension	617.000	UNIDAD	EVENTO	1	617.000	0,0
32	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Disco de stop	650.000	UNIDAD	EVENTO	1	650.000	0,0
33	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Junta	650.000	UNIDAD	EVENTO	1	650.000	0,0
34	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Adaptador CAN SUB-D9-Connector	672.000	UNIDAD	EVENTO	1	672.000	0,0
35	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tornillo	683.000	UNIDAD	EVENTO	1	683.000	0,0
36	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: angulo	694.000	UNIDAD	EVENTO	1	694.000	0,0
37	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Filtro de ruido 250V 3A	903.354	UNIDAD	EVENTO	1	903.354	0,0
38	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Stop	903.354	UNIDAD	EVENTO	1	903.354	0,0

Lic. Luis Espínola
Supervisor
U.C.T.A. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Dpto. Información Tecnologica
Ingeniería Biomedica

Asistente Técnico
Dirección de Sumario - Dirección
M.S. y B.S.

39	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Acoplamiento	926.215	UNIDAD	EVENTO	1	926.215	0,0
40	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: LASHSTRAP EINTEILIG- 2,5M M.RATSCHE	937.646	UNIDAD	EVENTO	1	937.646	0,0
41	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tira para FR6	971.938	UNIDAD	EVENTO	1	971.938	0,0
42	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Palanca	983.369	UNIDAD	EVENTO	1	983.369	0,0
43	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PLUG 2P+S 20A BL6H CEE GE SC	971.938	UNIDAD	EVENTO	1	971.938	0,0
44	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Choke	1.017.662	UNIDAD	EVENTO	1	1.017.662	0,0
45	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tapa 200E	2.309.338	UNIDAD	EVENTO	1	2.309.338	0,0
46	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Altura compensada entrada de cables	1.234.846	UNIDAD	EVENTO	1	1.234.846	0,0
47	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Kit de montaje PC C10 Trolley	1.040.523	UNIDAD	EVENTO	1	1.040.523	0,0
48	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Perno roscado	1.180.838	UNIDAD	EVENTO	1	1.180.838	0,0
49	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: CAM	1.096.085	UNIDAD	EVENTO	1	1.096.085	0,0
50	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Barra de freno	1.096.085	UNIDAD	EVENTO	1	1.096.085	0,0
51	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Roller de cadena	1.120.538	UNIDAD	EVENTO	1	1.120.538	0,0
52	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: tira de teclado	1.372.016	UNIDAD	EVENTO	1	1.372.016	0,0
53	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tapa cilindrica para RNW	1.184.002	UNIDAD	EVENTO	1	1.184.002	0,0
54	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PASAD CONTACT 1P AWG28-24 ST CR	968.000	UNIDAD	EVENTO	1	968.000	0,0
55	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PASAD CONTACT 1P AWG18 ST CR	972.000	UNIDAD	EVENTO	1	972.000	0,0
56	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertores de plastico	1.007.017	UNIDAD	EVENTO	1	1.007.017	0,0
57	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: PASAD CONTACT 1P AWG18 ST CR	968.000	UNIDAD	EVENTO	1	968.000	0,0
58	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Kit de repacion de columna carcasa abrazadera	1.200.553	UNIDAD	EVENTO	1	1.200.553	0,0
59	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MOUSE 3 Button OPTICAL USB	1.270.601	UNIDAD	EVENTO	1	1.270.601	0,0
60	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ruleman E G 499 C 8	1.227.493	UNIDAD	EVENTO	1	1.227.493	0,0
61	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Pulsador de emergencia	1.260.497	UNIDAD	EVENTO	1	1.260.497	0,0
62	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Filtro de ruido 250V 6A	1.280.569	UNIDAD	EVENTO	1	1.280.569	0,0
63	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Freno manual	1.394.877	UNIDAD	EVENTO	1	1.394.877	0,0
64	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: STOP CAM	1.246.277	UNIDAD	EVENTO	1	1.246.277	0,0
65	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable de alimentacin electrica	1.383.446	UNIDAD	EVENTO	1	1.383.446	0,0
66	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soporte	1.189.123	UNIDAD	EVENTO	1	1.189.123	0,0
67	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: boton de encendido y apagado	1.303.431	UNIDAD	EVENTO	1	1.303.431	0,0
68	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Pieza moldeada ET para amortiguación	1.726.369	UNIDAD	EVENTO	1	1.726.369	0,0
69	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Supresor de interferencia D3	1.783.522	UNIDAD	EVENTO	1	1.783.522	0,0
70	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ETHERNET SWITCH 8p 100M AT-FS708	1.964.400	UNIDAD	EVENTO	1	1.964.400	0,0
71	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Filtro de radiacion JP ET adicional	1.897.830	UNIDAD	EVENTO	1	1.897.830	0,0
72	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable completo	1.920.692	UNIDAD	EVENTO	1	1.920.692	0,0
73	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Manija	1.691.000	UNIDAD	EVENTO	1	1.691.000	0,0
74	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Partes de instalación para cable de monitor	1.932.123	UNIDAD	EVENTO	1	1.932.123	0,0
75	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: AC-DC IN 85-264V OUT 13V 1A 15W	1.977.846	UNIDAD	EVENTO	1	1.977.846	0,0
76	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Doble rodillo	2.972.322	UNIDAD	EVENTO	1	2.972.322	0,0
77	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Potenciometro 1K 1W 10% L.1% 1GANG	2.057.861	UNIDAD	EVENTO	1	2.057.861	0,0
78	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Wheel 150X15X60	1.865.769	UNIDAD	EVENTO	1	1.865.769	0,0
79	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rod completo	2.092.154	UNIDAD	EVENTO	1	2.092.154	0,0
80	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Perfil de sellado ranura en T	2.217.892	UNIDAD	EVENTO	1	2.217.892	0,0
81	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Soporte de ruedas completo	2.332.199	UNIDAD	EVENTO	1	2.332.199	0,0
82	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Kit frenos de angulacion	2.602.936	UNIDAD	EVENTO	1	2.602.936	0,0
83	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rueda 100x35x10	1.140.638	UNIDAD	EVENTO	1	1.140.638	0,0
84	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Set de freno	4.508.892	UNIDAD	EVENTO	1	4.508.892	0,0
85	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Distribuidor VGA 2 puertos 400Mhz	2.938.031	UNIDAD	EVENTO	1	2.938.031	0,0
86	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor Completo	2.999.372	UNIDAD	EVENTO	1	2.999.372	0,0
87	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Bandeja deslizante	2.972.322	UNIDAD	EVENTO	1	2.972.322	0,0
88	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Par de parlantes	3.029.476	UNIDAD	EVENTO	1	3.029.476	0,0
89	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Rueda 12x35x15,9	3.161.177	UNIDAD	EVENTO	1	3.161.177	0,0
90	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Galet	3.497.315	UNIDAD	EVENTO	1	3.497.315	0,0
91	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Freno a pedal	4.001.092	UNIDAD	EVENTO	1	4.001.092	0,0
92	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Conjunto de adapatdores de HV-U	3.075.200	UNIDAD	EVENTO	1	3.075.200	0,0
93	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: ETHERNET SWITCH 8p 1GBit AT-GS910 =I=	3.155.215	UNIDAD	EVENTO	1	3.155.215	0,0
94	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor Completo	3.338.107	UNIDAD	EVENTO	1	3.338.107	0,0
95	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Repuesto de freno	3.613.369	UNIDAD	EVENTO	1	3.613.369	0,0
96	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Doble rueda central con bloqueo de dirección	3.258.091	UNIDAD	EVENTO	1	3.258.091	0,0
97	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Doble rodillo para rotura central	3.280.954	UNIDAD	EVENTO	1	3.280.954	0,0
98	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: placa de paso	3.372.400	UNIDAD	EVENTO	1	3.372.400	0,0
99	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Kit de cambio de freno manual	3.886.199	UNIDAD	EVENTO	1	3.886.199	0,0
100	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Hand Switch	5.242.839	UNIDAD	EVENTO	1	5.242.839	0,0

Lic. Luis Espinola
Supervisor
U.C.T.A. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Información Tecnologica
Ingeniería Biomedica

Lic. Luis Lugo
Asistente Técnico
Dirección de Sumario - D.S.
M.S.P. y B.S.

101	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: set de partes pequeñas	5.669.983	UNIDAD	EVENTO	1	5.669.983	0,0
102	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D40	4.138.261	UNIDAD	EVENTO	1	4.138.261	0,0
103	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Teclado español	4.907.140	UNIDAD	EVENTO	1	4.907.140	0,0
104	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unidad amplificadora	5.098.445	UNIDAD	EVENTO	1	5.098.445	0,0
105	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Monitor de radiación	5.555.675	UNIDAD	EVENTO	1	5.555.675	0,0
106	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable holder	5.972.651	UNIDAD	EVENTO	1	5.972.651	0,0
107	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Device Plug 39P MIX ST CR	6.230.091	UNIDAD	EVENTO	1	6.230.091	0,0
108	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: UPS SP 850i	8.174.821	UNIDAD	EVENTO	1	8.174.821	0,0
109	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: AT-GS910-8 GbE Switch Kit	9.202.091	UNIDAD	EVENTO	1	9.202.091	0,0
110	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente de alimentación con cable	10.459.474	UNIDAD	EVENTO	1	10.459.474	0,0
111	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Disparador de pie	10.459.474	UNIDAD	EVENTO	1	10.459.474	0,0
112	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Distribuidor DVI 1entrada 2Salidas	10.905.275	UNIDAD	EVENTO	1	10.905.275	0,0
113	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D3	11.295.018	UNIDAD	EVENTO	1	11.295.018	0,0
114	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Boton de encendido placa D50	13.317.167	UNIDAD	EVENTO	1	13.317.167	0,0
115	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: INTERFACE CAN-BUS/USB	18.689.627	UNIDAD	EVENTO	1	18.689.627	0,0
116	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente de alimentacion HV-U	20.310.784	UNIDAD	EVENTO	1	20.310.784	0,0
117	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Consola de control Varic	21.318.703	UNIDAD	EVENTO	1	21.318.703	0,0
118	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: D1 Board	26.005.317	UNIDAD	EVENTO	1	26.005.317	0,0
119	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Consola de control	22.690.395	UNIDAD	EVENTO	1	22.690.395	0,0
120	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: AC-DC 93-264V +5/+15/-15V 8/3/1A	24.214.436	UNIDAD	EVENTO	1	24.214.436	0,0
121	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Impresora hybrid UP-991AD	43.608.698	UNIDAD	EVENTO	1	43.608.698	0,0
122	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable de carro de monitores	34.692.700	UNIDAD	EVENTO	1	34.692.700	0,0
123	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa	35.013.675	UNIDAD	EVENTO	1	35.013.675	0,0
124	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: MONITOR COLOR 19" DSHC 1914-DC	32.739.594	UNIDAD	EVENTO	1	32.739.594	0,0
125	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable de C-arm C06	36.864.545	UNIDAD	EVENTO	1	36.864.545	0,0
126	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Montaje de encendido y apagado	50.924.388	UNIDAD	EVENTO	1	50.924.388	0,0
127	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Impr. Híbrido UP-971AD	37.806.440	UNIDAD	EVENTO	1	37.806.440	0,0
128	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Diafragma SM Compact L	61.262.374	UNIDAD	EVENTO	1	61.262.374	0,0
129	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor	102.019.915	UNIDAD	EVENTO	1	102.019.915	0,0
130	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sirephos 2000-1,3 E 00	138.827.989	UNIDAD	EVENTO	1	138.827.989	0,0
131	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Sirecon 23-2 Int. 1K	288.830.190	UNIDAD	EVENTO	1	288.830.190	0,0
LOTE N° 10.: Mantenimiento Correctivo para Mamografos Marca SIEMENS, Modelo MAMMOMAT - Con cambio de repuestos								
1	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ventilador Lateral para PC	1.336.705	UNIDAD	EVENTO	1	1.336.705	0,0
2	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ventilador Trasero para PC	1.385.353	UNIDAD	EVENTO	1	1.385.353	0,0
3	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cobertor de cara	1.579.677	UNIDAD	EVENTO	1	1.579.677	0,0
4	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ventilador Frontal para PC	1.648.261	UNIDAD	EVENTO	1	1.648.261	0,0
5	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Teclado KB900 USB Syngo ES	1.656.930	UNIDAD	EVENTO	1	1.656.930	0,0
6	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ventilador para el Tubo de Rayos X	1.712.457	UNIDAD	EVENTO	1	1.712.457	0,0
7	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Ventilador para el Detector	2.185.508	UNIDAD	EVENTO	1	2.185.508	0,0
8	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Encoder Placa Compresión	2.223.951	UNIDAD	EVENTO	1	2.223.951	0,0
9	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Grabador DVD- SH-216DB-BL	2.725.040	UNIDAD	EVENTO	1	2.725.040	0,0
10	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Juego Soporte para el Detector	2.985.661	UNIDAD	EVENTO	1	2.985.661	0,0
11	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Interruptor. Fin Carrera Elev. Inferior	3.218.666	UNIDAD	EVENTO	1	3.218.666	0,0
12	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Interruptor. Fin Carrera Elev. Superior	3.601.716	UNIDAD	EVENTO	1	3.601.716	0,0
13	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tarjeta Gráfica nVidia Quad NVS300	3.690.820	UNIDAD	EVENTO	1	3.690.820	0,0
14	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Interruptor Paro de Emergencia	4.951.752	UNIDAD	EVENTO	1	4.951.752	0,0
15	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Interruptor de Paro de Emergencia Interno	5.123.215	UNIDAD	EVENTO	1	5.123.215	0,0
16	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tarjeta de Red	5.191.799	UNIDAD	EVENTO	1	5.191.799	0,0
17	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Panel de Interruptores	5.226.091	UNIDAD	EVENTO	1	5.226.091	0,0
18	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Interruptor de Pedal	6.529.199	UNIDAD	EVENTO	1	6.529.199	0,0
19	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente de Alimentación para PC	7.479.872	UNIDAD	EVENTO	1	7.479.872	0,0
20	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unidad Adaptación Detectores	9.844.121	UNIDAD	EVENTO	1	9.844.121	0,0
21	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Pulsador de Disparo Manual	11.580.135	UNIDAD	EVENTO	1	11.580.135	0,0
22	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Freno	12.130.274	UNIDAD	EVENTO	1	12.130.274	0,0
23	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Encoder Motor Rotación ET	18.331.236	UNIDAD	EVENTO	1	18.331.236	0,0
24	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Convertidor Frecuencia Lift ET	22.165.024	UNIDAD	EVENTO	1	22.165.024	0,0
25	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Convertidor Frecuencia ET	22.165.024	UNIDAD	EVENTO	1	22.165.024	0,0
26	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Caja Control Cpl.	22.303.656	UNIDAD	EVENTO	1	22.303.656	0,0
27	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Computadora M720	34.513.819	UNIDAD	EVENTO	1	34.513.819	0,0

Lic. Luis Arpínola
Supervisor
U.C.T.A. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Depto. Innovación Tecnologica
Ingeniería Biomedica

Lic. Augusto Ortiz
Jefe de Técnico
Dirección de Suministro - D.G.A.I.
M.S.P. y B.S.

28	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuente de Alimentación	36.239.682	UNIDAD	EVENTO	1	36.239.682	0,0
29	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Display	40.249.960	UNIDAD	EVENTO	1	40.249.960	0,0
30	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motorreductor, Rotación	50.651.957	UNIDAD	EVENTO	1	50.651.957	0,0
31	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motorreductor, Vertical	50.766.265	UNIDAD	EVENTO	1	50.766.265	0,0
32	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa de Control	58.916.402	UNIDAD	EVENTO	1	58.916.402	0,0
33	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa D905	65.397.647	UNIDAD	EVENTO	1	65.397.647	0,0
34	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Colimador	65.644.003	UNIDAD	EVENTO	1	65.644.003	0,0
35	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Mesa de Compresión	65.969.185	UNIDAD	EVENTO	1	65.969.185	0,0
36	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Placa Inverter	73.298.592	UNIDAD	EVENTO	1	73.298.592	0,0
37	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Monitor EIZO RX340	124.632.794	UNIDAD	EVENTO	1	124.632.794	0,0
38	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Unidad Compresión	137.555.504	UNIDAD	EVENTO	1	137.555.504	0,0
39	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tubo de Rayos X	274.494.899	UNIDAD	EVENTO	1	274.494.899	0,0
40	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Detector PaScan 3024M	494.394.317	UNIDAD	EVENTO	1	494.394.317	0,0
41	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Door Switch Signal	2.580.944	UNIDAD	EVENTO	1	2.580.944	0,0
42	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuse 15A	2.585.517	UNIDAD	EVENTO	1	2.585.517	0,0
43	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Compression Motor Control	2.585.517	UNIDAD	EVENTO	1	2.585.517	0,0
44	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Operator Panel Cable (Short) Right	2.585.517	UNIDAD	EVENTO	1	2.585.517	0,0
45	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuse 10*38 20A	2.586.660	UNIDAD	EVENTO	1	2.586.660	0,0
46	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Anti-Collision, Position 1	2.586.660	UNIDAD	EVENTO	1	2.586.660	0,0
47	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Anti-Collision, Position 2	2.588.946	UNIDAD	EVENTO	1	2.588.946	0,0
48	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuse 5A, Fast Blown	2.593.518	UNIDAD	EVENTO	1	2.593.518	0,0
49	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Stand Display	2.596.948	UNIDAD	EVENTO	1	2.596.948	0,0
50	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Zero Degree Sensor	2.602.663	UNIDAD	EVENTO	1	2.602.663	0,0
51	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuse 0.5A	2.607.235	UNIDAD	EVENTO	1	2.607.235	0,0
52	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Rotation Driver Control	2.607.235	UNIDAD	EVENTO	1	2.607.235	0,0
53	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, AC Input for 48V PS	2.611.808	UNIDAD	EVENTO	1	2.611.808	0,0
54	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Rotation Driver Power Supply	2.619.810	UNIDAD	EVENTO	1	2.619.810	0,0
55	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Paddle Screws, Set	2.625.525	UNIDAD	EVENTO	1	2.625.525	0,0
56	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Levelling Screws E	2.628.954	UNIDAD	EVENTO	1	2.628.954	0,0
57	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable Set, Object Table	2.628.954	UNIDAD	EVENTO	1	2.628.954	0,0
58	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Compression Motor Power	2.630.097	UNIDAD	EVENTO	1	2.630.097	0,0
59	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: On/Off Switch	2.632.384	UNIDAD	EVENTO	1	2.632.384	0,0
60	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cassette Loaded Switch	2.634.669	UNIDAD	EVENTO	1	2.634.669	0,0
61	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable Set, Anode/Filament Control	2.635.812	UNIDAD	EVENTO	1	2.635.812	0,0
62	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Lifitng Driver Control	2.635.812	UNIDAD	EVENTO	1	2.635.812	0,0
63	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Compr Fine-Adjustment Signal	2.639.241	UNIDAD	EVENTO	1	2.639.241	0,0
64	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Photoelectric Detection Board	2.641.528	UNIDAD	EVENTO	1	2.641.528	0,0
65	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Filament Board Power Supply	2.642.671	UNIDAD	EVENTO	1	2.642.671	0,0
66	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, AEC Detector	2.642.671	UNIDAD	EVENTO	1	2.642.671	0,0
67	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Operation Panel Cable (Long) Left	2.644.957	UNIDAD	EVENTO	1	2.644.957	0,0
68	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Micro Switch	2.646.100	UNIDAD	EVENTO	1	2.646.100	0,0
69	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Coverplate	2.646.100	UNIDAD	EVENTO	1	2.646.100	0,0
70	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Compression Motor Belt	2.654.102	UNIDAD	EVENTO	1	2.654.102	0,0
71	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuse Cap (20A Fuse)	2.675.820	UNIDAD	EVENTO	1	2.675.820	0,0
72	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Lifting End Switch	2.679.249	UNIDAD	EVENTO	1	2.679.249	0,0
73	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Fuse Cap (15A Fuse)	2.679.249	UNIDAD	EVENTO	1	2.679.249	0,0
74	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Rotation Limit Switch	2.683.822	UNIDAD	EVENTO	1	2.683.822	0,0
75	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Object Table Interface	2.686.108	UNIDAD	EVENTO	1	2.686.108	0,0
76	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Operator Panel Cable (Short) Left	2.695.252	UNIDAD	EVENTO	1	2.695.252	0,0
77	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Exposure Control Communicate	2.698.682	UNIDAD	EVENTO	1	2.698.682	0,0
78	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Screws Set, Cover	2.699.825	UNIDAD	EVENTO	1	2.699.825	0,0
79	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Collimator Control	2.700.968	UNIDAD	EVENTO	1	2.700.968	0,0
80	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: HV Tank Fixation Hoop	2.704.397	UNIDAD	EVENTO	1	2.704.397	0,0
81	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Time Delay Board Input	2.704.397	UNIDAD	EVENTO	1	2.704.397	0,0
82	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Exposure Button Signal	2.704.397	UNIDAD	EVENTO	1	2.704.397	0,0
83	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Compression End Switch with Cable	2.706.683	UNIDAD	EVENTO	1	2.706.683	0,0
84	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Lifting Driver Power Supply	2.715.827	UNIDAD	EVENTO	1	2.715.827	0,0
85	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Twisting Earth Cable	2.722.686	UNIDAD	EVENTO	1	2.722.686	0,0
86	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Anode Board Power Supply	2.729.544	UNIDAD	EVENTO	1	2.729.544	0,0
87	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Operation Button Board	2.732.974	UNIDAD	EVENTO	1	2.732.974	0,0

Lic. Luis Espinola
Supervisor
U.C.T.A.-M.S.P.B.S.

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Opto. Información Tecnologica
Ingeniería Biomédica

Asistente Tecnico
Dirección de Suministro - D.S.
M.S.P. y B.S.

88	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Operation Button Panel (Right)	2.735.260	UNIDAD	EVENTO	1	2.735.260	0,0
89	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Operation Button Panel (Left)	2.735.260	UNIDAD	EVENTO	1	2.735.260	0,0
90	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable Set, Switched Power Supply 12V	2.767.266	UNIDAD	EVENTO	1	2.767.266	0,0
91	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Operator Panel Cable (Long) Left	2.786.698	UNIDAD	EVENTO	1	2.786.698	0,0
92	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: LED in Collimator	2.795.843	UNIDAD	EVENTO	1	2.795.843	0,0
93	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Interface Board Communication	2.811.846	UNIDAD	EVENTO	1	2.811.846	0,0
94	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Collimator/Grid Signal Trans	2.857.569	UNIDAD	EVENTO	1	2.857.569	0,0
95	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Object Table Board	2.869.000	UNIDAD	EVENTO	1	2.869.000	0,0
96	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Exposure Button Board	2.937.584	UNIDAD	EVENTO	1	2.937.584	0,0
97	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Power Board AC Output	2.960.447	UNIDAD	EVENTO	1	2.960.447	0,0
98	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, IPC Control	2.971.877	UNIDAD	EVENTO	1	2.971.877	0,0
99	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Limit Position Board	2.994.738	UNIDAD	EVENTO	1	2.994.738	0,0
100	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Footswitch/Display	2.994.738	UNIDAD	EVENTO	1	2.994.738	0,0
101	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Compression Force Board	3.006.169	UNIDAD	EVENTO	1	3.006.169	0,0
102	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: HV Tank Power Board	3.017.600	UNIDAD	EVENTO	1	3.017.600	0,0
103	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Stand Display Cover	3.086.184	UNIDAD	EVENTO	1	3.086.184	0,0
104	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: HV Tank Feedback Signal	3.086.184	UNIDAD	EVENTO	1	3.086.184	0,0
105	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Time Delay Board Output	3.097.615	UNIDAD	EVENTO	1	3.097.615	0,0
106	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Slide Label Set, (for Mag Table)	3.097.615	UNIDAD	EVENTO	1	3.097.615	0,0
107	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Diaphragm 18x24	3.189.062	UNIDAD	EVENTO	1	3.189.062	0,0
108	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Decompression Button Board	3.200.492	UNIDAD	EVENTO	1	3.200.492	0,0
109	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Belt, Arm-Rot	3.223.354	UNIDAD	EVENTO	1	3.223.354	0,0
110	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable Set, Collimator	3.223.354	UNIDAD	EVENTO	1	3.223.354	0,0
111	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: AC Power Filter	3.234.784	UNIDAD	EVENTO	1	3.234.784	0,0
112	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cablem HV/mA Feedback	3.291.938	UNIDAD	EVENTO	1	3.291.938	0,0
113	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, HV Tank Power Supply	3.325.131	UNIDAD	EVENTO	1	3.325.131	0,0
114	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor, Filter Movement	3.451.969	UNIDAD	EVENTO	1	3.451.969	0,0
115	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Collimator Control Board	3.520.553	UNIDAD	EVENTO	1	3.520.553	0,0
116	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Lifting Limit Switch	3.577.707	UNIDAD	EVENTO	1	3.577.707	0,0
117	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Compression Limit Switch	3.612.000	UNIDAD	EVENTO	1	3.612.000	0,0
118	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Know, Compr Force Fine Adjustment	3.646.292	UNIDAD	EVENTO	1	3.646.292	0,0
119	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Compression Fine Adjustment Board	3.840.635	UNIDAD	EVENTO	1	3.840.635	0,0
120	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Diaphragm Mag Spot	3.920.631	UNIDAD	EVENTO	1	3.920.631	0,0
121	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Diaphragm Spot	3.920.631	UNIDAD	EVENTO	1	3.920.631	0,0
122	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Diaphgram Axilla	3.920.631	UNIDAD	EVENTO	1	3.920.631	0,0
123	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Console Holder of Lead Shield	3.954.922	UNIDAD	EVENTO	1	3.954.922	0,0
124	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Face Guard Holder	3.966.354	UNIDAD	EVENTO	1	3.966.354	0,0
125	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Emergency Stop Switch	4.023.507	UNIDAD	EVENTO	1	4.023.507	0,0
126	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Emergency Stop (Console)	4.137.815	UNIDAD	EVENTO	1	4.137.815	0,0
127	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Power Supply Board	4.160.676	UNIDAD	EVENTO	1	4.160.676	0,0
128	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Encoder Kit, Compr Force Fine Adjustment	4.206.400	UNIDAD	EVENTO	1	4.206.400	0,0
129	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Control Box Cable	4.206.400	UNIDAD	EVENTO	1	4.206.400	0,0
130	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Mirror	4.206.400	UNIDAD	EVENTO	1	4.206.400	0,0
131	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Face Guard	4.240.691	UNIDAD	EVENTO	1	4.240.691	0,0
132	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Door Switch/Door Lamp Ctrl Board	4.274.984	UNIDAD	EVENTO	1	4.274.984	0,0
133	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Paddle Spot	4.377.861	UNIDAD	EVENTO	1	4.377.861	0,0
134	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Time Delay Board	4.389.292	UNIDAD	EVENTO	1	4.389.292	0,0
135	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable Set, Controle Console	4.446.445	UNIDAD	EVENTO	1	4.446.445	0,0
136	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Slide Label, Set (24x30 Table)	4.492.169	UNIDAD	EVENTO	1	4.492.169	0,0
137	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Slide Label, Set (18x24 Table)	4.537.892	UNIDAD	EVENTO	1	4.537.892	0,0
138	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Compression Force Board	4.720.784	UNIDAD	EVENTO	1	4.720.784	0,0
139	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Foot Switch (with Cable)	4.835.092	UNIDAD	EVENTO	1	4.835.092	0,0
140	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Stand Display Board	4.937.968	UNIDAD	EVENTO	1	4.937.968	0,0
141	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: AEC Module Cover Plate	5.326.615	UNIDAD	EVENTO	1	5.326.615	0,0
142	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Switched Power Supply, 48V	5.360.907	UNIDAD	EVENTO	1	5.360.907	0,0
143	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Signal Interface Board	5.475.215	UNIDAD	EVENTO	1	5.475.215	0,0
144	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Table Support Plate	5.486.646	UNIDAD	EVENTO	1	5.486.646	0,0
145	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Emergency Stop Kit	5.589.522	UNIDAD	EVENTO	1	5.589.522	0,0
146	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable Outlet Cover	5.772.415	UNIDAD	EVENTO	1	5.772.415	0,0
147	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Compression Paddle Lock Mechanism	5.955.307	UNIDAD	EVENTO	1	5.955.307	0,0
148	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Swivel Arm Back Cover	6.115.338	UNIDAD	EVENTO	1	6.115.338	0,0

Lic. Luis Espinola
Supervisor
U.C.T.A. - M.P y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Informacion Tecnologica
Ingeniero Biomédica

Lic. Augusto Lugo
Asistente Tecnico
Dirección de Sumario - D.G.A.J.
M.S.P. y B.S.

149	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: DC Power Filter	6.161.060	UNIDAD	EVENTO	1	6.161.060	0,0
150	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Handle	6.446.829	UNIDAD	EVENTO	1	6.446.829	0,0
151	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Lifting Motor Driver	6.503.983	UNIDAD	EVENTO	1	6.503.983	0,0
152	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor Driver, Arm-Rot	6.869.768	UNIDAD	EVENTO	1	6.869.768	0,0
153	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Compression Force Sensor	7.075.522	UNIDAD	EVENTO	1	7.075.522	0,0
154	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Swivel Arm Front Cover	7.098.384	UNIDAD	EVENTO	1	7.098.384	0,0
155	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Stand Backplate	7.166.969	UNIDAD	EVENTO	1	7.166.969	0,0
156	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Stand Back Cover	7.166.969	UNIDAD	EVENTO	1	7.166.969	0,0
157	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor and Encoder, Arm-Rot	7.189.830	UNIDAD	EVENTO	1	7.189.830	0,0
158	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Swivel Arm Middle Cover	7.841.383	UNIDAD	EVENTO	1	7.841.383	0,0
159	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Compression Plate Spot	7.841.383	UNIDAD	EVENTO	1	7.841.383	0,0
160	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Lead Spindle (Compr.)	7.989.983	UNIDAD	EVENTO	1	7.989.983	0,0
161	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Compression Paddle 16cm x 20cm	8.058.568	UNIDAD	EVENTO	1	8.058.568	0,0
162	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Paddle Axilla	8.115.722	UNIDAD	EVENTO	1	8.115.722	0,0
163	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Switched Power Supply, 12V	8.401.491	UNIDAD	EVENTO	1	8.401.491	0,0
164	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Compression Paddle 24x30 Low	8.515.799	UNIDAD	EVENTO	1	8.515.799	0,0
165	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Paddle Type 18x24 L	8.630.106	UNIDAD	EVENTO	1	8.630.106	0,0
166	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cable, Tube Anode/Filament	9.315.953	UNIDAD	EVENTO	1	9.315.953	0,0
167	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Control Console Box	9.430.260	UNIDAD	EVENTO	1	9.430.260	0,0
168	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Filament Board	9.544.568	UNIDAD	EVENTO	1	9.544.568	0,0
169	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Stand Front Cover	9.773.183	UNIDAD	EVENTO	1	9.773.183	0,0
170	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Transformer (with Cable)	10.116.106	UNIDAD	EVENTO	1	10.116.106	0,0
171	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Motor, Lifting	10.230.414	UNIDAD	EVENTO	1	10.230.414	0,0
172	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: HV Cable	10.459.029	UNIDAD	EVENTO	1	10.459.029	0,0
173	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Paddle 24x30 H	10.801.952	UNIDAD	EVENTO	1	10.801.952	0,0
174	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Control Box Display	11.110.583	UNIDAD	EVENTO	1	11.110.583	0,0
175	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Paddle Perforated for 2D Biopsy	11.487.798	UNIDAD	EVENTO	1	11.487.798	0,0
176	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Compression Paddle 18x24 Hgh	11.716.414	UNIDAD	EVENTO	1	11.716.414	0,0
177	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Axilla Compression Paddle	11.945.029	UNIDAD	EVENTO	1	11.945.029	0,0
178	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Compression Plate 24x30 Low	12.173.644	UNIDAD	EVENTO	1	12.173.644	0,0
179	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Compression Plate Type 18x24 Low	12.287.952	UNIDAD	EVENTO	1	12.287.952	0,0
180	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Compression Plate Mag 1.8	12.630.874	UNIDAD	EVENTO	1	12.630.874	0,0
181	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Stand Top Cover	12.745.182	UNIDAD	EVENTO	1	12.745.182	0,0
182	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Compression Plate 24x30 High	14.917.027	UNIDAD	EVENTO	1	14.917.027	0,0
183	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Compression Plate 18x24 High	15.374.259	UNIDAD	EVENTO	1	15.374.259	0,0
184	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Biopsy Compression Hole Plate	15.602.874	UNIDAD	EVENTO	1	15.602.874	0,0
185	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Swivel Arm Right Cover	16.517.335	UNIDAD	EVENTO	1	16.517.335	0,0
186	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Swivel Arm Left Cover	16.517.335	UNIDAD	EVENTO	1	16.517.335	0,0
187	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Lift Spindle	16.860.258	UNIDAD	EVENTO	1	16.860.258	0,0
188	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Anode Control Board	20.175.180	UNIDAD	EVENTO	1	20.175.180	0,0
189	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Compression Motor Kit	20.403.796	UNIDAD	EVENTO	1	20.403.796	0,0
190	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Swivel Arm Right Cover Set	20.861.027	UNIDAD	EVENTO	1	20.861.027	0,0
191	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Swivel Arm Left Cover Set	20.861.027	UNIDAD	EVENTO	1	20.861.027	0,0
192	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Power Line Transformer	22.971.604	UNIDAD	EVENTO	1	22.971.604	0,0
193	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Movement Control Board	23.032.873	UNIDAD	EVENTO	1	23.032.873	0,0
194	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Collimator with Mo Filter	25.204.718	UNIDAD	EVENTO	1	25.204.718	0,0
195	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Control Console	25.204.718	UNIDAD	EVENTO	1	25.204.718	0,0
196	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Holder for Lead Glass Pane	36.406.869	UNIDAD	EVENTO	1	36.406.869	0,0
197	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: AEC Board	42.693.791	UNIDAD	EVENTO	1	42.693.791	0,0
198	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Magnification Table 1.8	45.551.483	UNIDAD	EVENTO	1	45.551.483	0,0
199	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Exposure Control Board	47.951.944	UNIDAD	EVENTO	1	47.951.944	0,0
200	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cassette Holder/Object Table 18x24	67.955.785	UNIDAD	EVENTO	1	67.955.785	0,0
201	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Lead Glass 0.3mm Pb	80.415.321	UNIDAD	EVENTO	1	80.415.321	0,0
202	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: HV Generator Unit	86.343.773	UNIDAD	EVENTO	1	86.343.773	0,0
203	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Collimator with Mo/Rh Filter	89.102.703	UNIDAD	EVENTO	1	89.102.703	0,0
204	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Cassette Holder/Object Table 24x30	124.881.002	UNIDAD	EVENTO	1	124.881.002	0,0
205	73171602-001	MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Provisión y Cambio de: Tube	238.919.816	UNIDAD	EVENTO	1	238.919.816	0,0

Lic. Luis Espinola
Supervisor
U.C.T.A. - MSP y BS

Ing. Gustavo Cuevas
Jefe Dpto. Informacion Tecnologica
Ingeniería Biomédica

Lic. Justo Luco
Asistente Técnico
Dirección de Sumario - D.G.A.J.
M.S.P. y B.S.