CONTRATACIÓN DIRECTA

CD N° 84/2022 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRAL TELEFONICA Y CCTV DEL INAC"

ID. 420.750

CUADRO COMPARATIVO

						COMTEL S.A.	
N.º Ítem	Código Catálogo	Descripción del bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
MANTENIMIENTO PREVENTIVO							
1	72102203-998	Revisión del equipo DVR (Grabadora de Vídeo Digital) - (Mantenimiento / Reparacion de	UNIDAD	1	UNIDAD	2.100.000	2.100.000
2	72102203-998	Verificación de cámara, que esté ajustada y posicionada de forma correcta - (Mantenimiento / Reparacion de Modulos de Centrales Telefonicas)	UNIDAD	1	UNIDAD	46.320.000	46.320.000
3	72102203-998	Revisión de HDD 3.5 sata 3 WD Purple Pro Surveillance 4TB - (Mantenimiento / Reparacion de Modulos de Centrales Telefonicas)	UNIDAD	1	UNIDAD	3.226.667	3.226.667
4	80111613-9999	Mano de obra mantenimiento de HDD 3.5 sata 3 WD Purple Pro Surveillance 4TB - (Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación)	UNIDAD	1	UNIDAD	736.667	736.667
5	72102203-998	Revisión de CAMARA HIKVISION DS-2CE16D0T-IRPF - (Mantenimiento / Reparacion de Modulos de Centrales Telefonicas)	UNIDAD	1	UNIDAD	1.441.667	1.441.667
6	80111613-9999	Mano de obra mantenimiento de cámara HIKVISION DS-2CE16D0T-IRPF - (Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación)	UNIDAD	1	UNIDAD	950.000	950.000
7	72102203-998	Revisión de CAMARA HIKVISION DS-2CE56D0T-IRPF - (Mantenimiento / Reparacion de	UNIDAD	1	UNIDAD	885.000	885.000
8	80111613-9999	Mano de obra mantenimiento de HIKVISION DS-2CE56D0T-IRPF - (Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación)	UNIDAD	1	UNIDAD	630.000	630.000
9	72102203-998	Revisión de CAMARA HIKVISION DS-2CE16D1T-VFIR3 - (Mantenimiento / Reparacion de Modulos de Centrales Telefonicas)	UNIDAD	1	UNIDAD	432.667	432.667
10	80111613-9999	Mano de obra mantenimiento de HIKVISION DS-2CE16D1TVFIR3 - (Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación)	UNIDAD	1	UNIDAD	193.333	193.333
11	72102203-998	Revisión de fuente de alimentación 30 A - (Mantenimiento / Reparacion de Modulos de Centrales Telefonicas)	UNIDAD	1	UNIDAD	262.000	262.000
12	80111613-9999	Mano de obra mantenimiento fuente de alimentación 30 A - (Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación)	UNIDAD	1	UNIDAD	183.333	183.333
13	72102203-998	Revisión de fuente de alimentación 20 A - (Mantenimiento / Reparacion de Modulos de Centrales Telefonicas)	UNIDAD	1	UNIDAD	877.000	877.000
14	80111613-9999	Mano de obra mantenimiento de fuente de alimentación - (Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación)	UNIDAD	1	UNIDAD	550.000	550.000
MANTENIMIENTO CORRECTIVO							
15	72102203-998	Cambio repuesto Zapatilla Eléctrica de 6 tomadas universales, protección contra sobrecarga, sobretensión y botón RESET - (Mantenimiento / Reparacion de Modulos de Centrales Telefonicas)	UNIDAD	1	UNIDAD	1.070.000	1.070.000

TÉC. RICARDO CARDOZO
Gerente
Gcia. CICARO - INAC

T.S.CTA David Delvalle
Jefe de Sección Admin. Sistemas
CICARO - INAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATACIÓN DIRECTA

CD N° 84/2022 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRAL TELEFONICA Y CCTV DEL INAC"

ID. 420.750

CUADRO COMPARATIVO

						COMTEL S.A.	
N.º Ítem	Código Catálogo	Descripción del bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
16	80111613-9999	Eléctrica de 6 tomadas universales, protección contra sobrecarga, sobretensión y botón RESET - (Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación	UNIDAD	1	UNIDAD	1.130.000	1.130.000
17	72102203-998	Cambio repuesto monitor de 43 pulgadas con soporte para pared - (Mantenimiento / Reparacion de Modulos de Centrales Telefonicas)	UNIDAD	1	UNIDAD	16.033.333	16.033.333
18	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento de monitor de 43 pulgadas con soporte para pared - (Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación)	UNIDAD	1	UNIDAD	366.667	366.667
19	72102203-998	Cambio repuesto par de extensor HDMI 2x RJ45 Cable de Red Utp - (Mantenimiento / Reparacion de Modulos de Centrales Telefonicas)	UNIDAD	1	UNIDAD	2.613.333	2.613.333
20	72102203-998	Revisión de cable utp cat 5e para extensor hdmi - (Mantenimiento / Reparacion de Modulos de Centrales Telefonicas)	UNIDAD	1	UNIDAD	720.000	720.000
21	80111613-9999	Mano de obra Mantenimiento de extensor HDMI 2x RJ45, Cable de Red Utp, con conectores rj45. - (Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación)	UNIDAD	1	UNIDAD	380.000	380.000
22	72102203-998	Cambio repuesto Adaptador de extensión USB a través de utp rj45 - (Mantenimiento / Reparacion de Modulos de Centrales Telefonicas)	UNIDAD	1	UNIDAD	2.472.000	2.472.000
23	80111613-9999	Mano de obra mantenimiento de Adaptador de extensión USB a través de utp rj45 - (Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación)	UNIDAD	1	UNIDAD	760.000	760.000
24	72102203-998	Revisión de Centralita telefónica Alcatel lucent OmmiPCX Office - 3EH76020ADJD funcionamiento correcto, limpieza, back up del sistema. - (Mantenimiento / Reparacion de Modulos de Centrales Telefonicas)	UNIDAD	1	UNIDAD	1.616.667	1.616.667
25	72102203-998	Revisión de Avaya IP Office - IP500 V2 funcionamiento correcto, limpieza, back up del sistema. - (Mantenimiento / Reparacion de Modulos de Centrales Telefonicas)	UNIDAD	1	UNIDAD	2.066.667	2.066.667
26	72102203-998	3MG26201AFAH01 funcionamiento correcto - (Mantenimiento / Reparacion de Modulos de Centrales Telefonicas)	UNIDAD	1	UNIDAD	7.533.333	7.533.333
27	72102203-998	Revisión de Teléfono Teléfono IP Alcatel lucent model: 3MG26201AFAH01 - (Mantenimiento / Reparacion de Modulos de Centrales Telefonicas)	UNIDAD	1	UNIDAD	3.300.000	3.300.000
28	80111613-9999	Mano de obra mantenimiento de Teléfono Teléfono IP Alcatel lucent model: 3MG26201AFAH01 - (Mano de Obra - Mantenimiento y/ o reparación)	UNIDAD	1	UNIDAD	480.000	480.000
29	72102203-998	funcionamiento correcto - (Mantenimiento / Reparacion de Modulos de Centrales Telefonicas)	UNIDAD	1	UNIDAD	706.667	706.667

TÉC. RICARDO CARDOZO
Gerente
Gcia. CICARO - INAC

T.S.CTA David Delvalle
Jefe de Sección Admin. Sistemas
CICARO - INAC

DIRECCION NACIONAL DE AERONAUTICA CIVIL

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

CONTRATACIÓN DIRECTA

CD N° 84/2022 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CENTRAL TELEFONICA Y CCTV DEL INAC"

ID. 420.750

CUADRO COMPARATIVO

						COMTEL S.A.	
N.º Ítem	Código Catálogo	Descripción del bien	Unidad de Medida	Cantidad	Presentación	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)
30	72102203-998	Cambio repuesto Switch Alcatel Lucen OS6450-P24 funcionamiento correcto - (Mantenimiento / Reparacion de Modulos de Centrales Telefonicas)	UNIDAD	1	UNIDAD	60.333.333	60.333.333
31	80111613-9999	Mano de obra mantenimiento de Switch Alcatel Lucen OS6450-P24 funcionamiento correcto - (Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación)	UNIDAD	1	UNIDAD	733.333	733.333
32	72102203-998	Revisión de batería para Alcatel Lucent external battery rack 12v 10A - Y19W27 - (Mantenimiento / Reparacion de Modulos de	UNIDAD	1	UNIDAD	659.000	659.000
33	80111613-9999	Mano de obra mantenimiento de batería para Alcatel Lucent external battery rack 12v 10A - Y19W27 - (Mano de Obra - Mantenimiento y/o reparación)	UNIDAD	1	UNIDAD	190.000	190.000
TOTAL (IVA INCLUIDO)							161.952.667

Instituto Nacional de Aeronáutica Civil Gral. Div. ADRIAN JARA GCIA. CICARO DINAC

TEC. RICARDO CARDOZO
Gerente
Gcia. CICARO - INAC

Instituto Nacional de Aeronáutica Civil Gral. Div. ADRIAN JARA DPTO. SOPORTE TÉCNICO Asunción

P.S.C.T.A David Delvalle
Jefe de Sección Admin. Sistemas
CICARO - INAC