BNF

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

CEO Nº 45/2015

Ricardo Riveros
15:30 hs.

Asunción, 10 de junio de 2015

SEÑOR PRESIDENTE:

Ref.: BNF LCO SBE N° 10/2015 "SERVICIO DE REPARACIÓN DE PARTES DE VEHÍCULOS DE LA MARCA TOYOTA PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO".----------

Nos dirigimos a Usted y por su intermedio al Consejo de Administración, con relación al resultado de la **Licitación por Concurso de Ofertas BNF LCO SBE N° 10/2015 "SERVICIO DE REPARACIÓN DE PARTES DE VEHÍCULOS DE LA MARCA TOYOTA PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO"**. Al respecto este Comité de Evaluación de Ofertas informa cuanto sigue:

Por Resolución Nº 3 Acta 18 de fecha 12 de febrero de 2015, el Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento, resolvió aprobar el Programa Anual de Contrataciones (PAC) – Ejercicio Financiero 2015.

Por Resolución Nº 5 Acta 29 de fecha 4 de marzo de 2015, el Consejo de Administración del Banco Nacional de Fomento, resolvió Autorizar la modificación del Programa Anual de Contrataciones (PAC) – Ejercicio 2015, en el sentido de incluir la Convocatoria para el **"SERVICIO DE REPARACIÓN DE PARTES DE VEHÍCULOS DE LA MARCA TOYOTA**, en la modalidad de **Licitación por Concurso de Ofertas**. La misma fue comunicada a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en fecha 05 de marzo de 2015.

Por Resolución Nº 4 Acta 41 de fecha 26 de marzo de 2015, el Consejo de Administración aprobó el Llamado y el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación por Concurso de Ofertas BNF LCO SBE 10/2015 "SERVICIO DE REPARACIÓN DE PARTES DE VEHÍCULOS DE LA MARCA TOYOTA PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO".

- **CONVOCATORIA**

El llamado fue comunicado a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas por nota D.A. Nº 650/2015 de fecha 27 de marzo de 2015, con **Expediente Nº 308984** en fecha 30 de marzo de 2015 y fue publicado en el Portal de la Dirección de Contrataciones Publicas con **ID Nº 294328.**

Por nota DNCP Nº 5037/2015 de fecha 01 de abril de 2015 la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas informa que en la verificación del expediente se constataron puntos a ser modificados por lo cual queda retenido el llamado. Por Nota U.O.C. Nº 267/2014 de fecha 07 de abril de 2015 se subsanaron las observaciones realizadas por la DNCP y se solicita la difusión del llamado a través del Sistema de Informaciones de las Contrataciones Públicas (SICP).

- **INVITACIÓN A OFERENTES**

En concordancia al Articulo 4º PRINCIPIOS GENERALES, inciso c) TRANSPARENCIA Y PUBLICIDAD de la Ley 2051/03, y conforme al Formulario del llamado cargado en la página de la DNCP, se cursaron invitaciones a las siguientes firmas: TOYOTOSHI S.A., CANTERO S.A., TALLER INTEGRAL DE FRANCISCO ISRAEL RIVEROS LOPEZ, AUTOMOTOR S.A. y DENCAR TALLER MECÁNICO Y AUTORREPUESTOS de CARLOS DANIEL DENGEAN PIRIS DA MOTTA.

- **SESIÓN PÚBLICA VIRTUAL**

En la fecha fijada para el efecto 28 de abril de 2015 y de acuerdo al Acta de la Sesión Pública Virtual SBE ID N° 294328, cuya copia se adjunta, presento su propuesta la siguiente firma:

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación

F. HUMBERTO FLORENTÍN
Miembro
Comité de Evaluación

SALVADOR BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación

CYNTHIA SOLEDAD MONGELOS BAEZ
Secretaria
Comité de Evaluación

GRACIELA GARCÍA ORREGO
Presidenta
Comité de Evaluación

Participantes N°	OFERENTES PARTICIPANTES DE LA SUBASTA	R.U.C. N°
1	TOYOTOSHI S.A.	80003128-8

De acuerdo al Acta de la mencionada Sesión Virtual, se detalla a continuación los mejores lances de cada Proveedor.

1 – Servicio de reparación de partes de vehículos de la marca Toyota	
Oferente	Mejor Precio
TOYOTOSHI S.A.	912.468.577

ÍTEMS GANADOS POR PROVEEDOR

Proveedor: 80003128-8 - TOYOTOSHI S.A.	
ÍTEM Nº	PRECIO GANADOR
1 - Servicio de reparación de partes de vehículos de la marca Toyota	912.468.577

- ACTO DE APERTURA DE SOBRES DE OFERTAS

En fecha 29 de abril de 2015, presentó su sobre de oferta debidamente cerrado la firma TOYOTOSHI S.A., procediéndose a la apertura del sobre de oferta y la verificación de la presentación de las documentaciones de carácter sustancial, conforme lo establece el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación. De todo lo actuado se labró acta cuya copia se adjunta.

- DOCUMENTOS SUSTANCIALES

Se procedió a la evaluación de los documentos presentados por el oferente, verificándose las documentaciones de carácter sustancial requeridas para esta convocatoria, como ser que el Formulario de Oferta esté debidamente completado y firmado, la garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida, documentos que acrediten la identidad del oferente y representación suficiente del firmante de la oferta, declaración Jurada de no hallarse comprendido en las inhabilidades del Art. 40 y la Declaratoria de integridad del Art. 20 (Res. 330/07), conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010, constatándose que la empresa dio cumplimiento con respecto a la presentación de documentos de carácter sustancial.

- CAPACIDAD FINANCIERA

Por nota BNF CE Nº 57 de fecha 30 de abril de 2015, el Comité de Evaluación de Ofertas solicitó a la División Programación Financiera dependiente de la Dirección de Finanzas el análisis de los Balances año 2011, 2012 y 2013 de la firma **TOYOTOSHI S.A.** La misma fue contestada por nota DF Nº 1.566/2015 de fecha 30 de abril de 2015 y el resultado es como sigue:

Parámetros considerados para análisis de Balances

Oferentes	Índice de Liquidez	Endeudamiento Pasivo Total s/Activo Total	Rentabilidad Resultado s/Capital
	Igual o mayor a 1,00 en promedio en los últimos 3(tres) años	No deberá ser mayor que 0,80 en promedio en los últimos 3(tres) años	El promedio en los últimos 3(tres) años no deberá ser negativo
TOYOTOSHI S.A.	6,06	0,25	97,16%

El resultado del análisis de la capacidad financiera es como sigue:

Índice de liquidez: *La empresa analizada cumple con el criterio requerido.*

Índice de endeudamiento: *La empresa analizada cumple con el criterio requerido.*

Índice de rentabilidad: *La empresa analizada cumple con el criterio requerido.*

CYNTHIA SOLEDAD MONCELOS DAVE
Secretaria
Comité de Evaluación

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación

F. HUMBERTO FLORENTÍN
Miembro
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación

GRACIELA GARCÍA ORREGO
Presidenta
Comité de Evaluación

BNF

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

- ANÁLISIS DE LA OFERTA

Por nota BNF CEO Nº 79/2015 de fecha 24 de mayo de 2015, el Comité de Evaluación de Ofertas solicito a la Dirección de Administración, División Servicios Generales, Sección Talleres y Mantenimiento de Vehículos informe sobre los costos ofertados por la firma TOYOTOSHI S.A., de manera a verificar que los montos propuestos por la misma se encuentran en el rango de los costos estimados y de los precios actuales del mercado. Por nota S.T.D.S.C.G. Nº 159/2015 la misma informa que los precios ofertados se encuentran dentro del rango promedio de los costos, teniendo en cuenta, el plazo para el pago de las facturas, las garantías sobre los trabajos y la calidad de los repuestos.

El sistema de Adjudicación del presente llamado es: POR EL TOTAL
Conforme a lo establecido en la normativa legal vigente, se analiza en detalle la oferta presentada. El resultado del estudio mencionado se detalla a continuación:

	TOYOTOSHI S.A.
A) Formulario de Oferta [El formulario de oferta debe ser completado y firmado por el oferente conforme al modelo indicado en la Sección VI]	Cumple
B) Garantía de Mantenimiento de Oferta [La garantía de mantenimiento de oferta debe ser extendida conforme al modelo indicado en la Sección VI, bajo la forma de una garantía bancaria o póliza de seguro de caución. Debe cumplir con los requisitos indicados en las Instrucciones al Oferente]	Cumple
C) Documentos legales Oferentes Individuales. Personas Jurídicas.	
a) Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica tales como la Escritura Pública de Constitución y protocolización de los Estatutos Sociales. Los estatutos deberán estar inscriptos en la Sección Personas Jurídicas de la Dirección de Registros Públicos.	Cumple
b) Fotocopia simple de la cédula tributaria (constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes RUC) y de los Documentos de Identidad de los representantes o apoderados de la Sociedad.	Cumple
c) Fotocopia autenticada de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente. Estos documentos pueden consistir en: un poder suficiente otorgado por Escritura Pública (no es necesario que esté inscripto en el Registro de Poderes); o los documentos societarios que justifiquen la representación del firmante, tales como las actas de asamblea y de directorio en el caso de las sociedades anónimas.	Cumple
d) Declaración jurada de no hallarse comprendido en las prohibiciones o limitaciones para contratar establecidas en el artículo 40 y de integridad conforme al artículo 20, inc. "w", ambos de la Ley N° 2051/03, de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N° 330/07 de la Dirección General de Contrataciones Públicas. Inciso a) Verificará los registros del personal de la convocante para detectar si el Oferente o sus representantes, se hallan comprendidos en el presupuesto del inciso "a" del artículo 40. Inciso b) Verificará por los medios disponibles, si el Oferente y los demás sujetos individualizados en las prohibiciones contenidas en la Ley N° 1626/00 "De la Función Pública", aparecen en la base de datos del SINARH o bien de la Secretaría de la Función Pública.	Cumple(*)
e) Declaración Jurada en la que se garantice que el oferente no se encuentra involucrado en prácticas que violen derechos de los menores estipulados en la Constitución Nacional, los Convenios 138 y 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Código del Trabajo, Código de la Niñez y la Adolescencia, demás leyes y normativas vigentes en la República del Paraguay, conforme al formato aprobado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en la Resolución DNCP Nº 941/2010.	Cumple
f) Fotocopia autenticada de la declaración de IVA del último mes vencido y/o del Impuesto a la Renta o Certificado de Cumplimiento Tributario expedido en el mes anterior a la presentación de la oferta.	Cumple
g) Autorización del Fabricante, Representante o Distribuidor en caso de que la empresa oferente no haya fabricado o elaborado el producto ofertado, sino sea importador y/o distribuidor de los bienes.	Cumple
Documentos adicionales requeridos.	
Balances y/o Formulario de Declaración Jurada del Impuesto a la Renta (Formulario 101), de los 3 (tres) últimos ejercicios fiscales (Años: 2011, 2012 y 2013). Para los oferentes consorciados: el socio líder y cada socio deberá como mínimo cumplir con el requisito exigido en cuanto a los índices mencionados precedentemente.	Cumple
Deberán presentar constancia de que la empresa oferente y su taller, o talleres están debidamente autorizados y capacitados por las marcas para realizar los servicios de reparaciones y mantenimientos a los vehículos de las marcas contempladas en dichos lotes.	Cumple
Contratos y/o facturas de Empresas Públicas y/o Privadas, donde el oferente demuestre que ha realizado servicios objeto de la presente licitación en los años 2011, 2012, 2013. (mínimo un contrato o factura por año) Para los oferentes consorciados: el socio líder y cada socio deberá como mínimo cumplir con este requisito en forma individual.	Cumple
Declaración Jurada indicando: Contar con los equipamientos y maquinarias necesarias para el servicio a ser brindado, así como el personal técnico especializado en el área.	Cumple
Patente comercial al día.	Cumple
[illegible] Nacional.	Sin dato

Secretaria
Comité de Evaluación

SILVIA MARIELA ALCARAZ HERBIA
Miembro
Comité de Evaluación

F. HUMBERTO FLORENTÍN
Miembro
Comité de Evaluación

DALBENO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación

CARMEN MARIA LOPREGO
Presidenta
Comité de Evaluación

(*) Según nota de la Dirección de Talento Humano de fecha 3 de junio de 2015.

- **DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA**

La disponibilidad para el presente ejercicio asciende a la suma de G. 400.000.000 (Guaraníes cuatrocientos millones) según CDP Nº 234/2015 de fecha 14 de abril de 2015. De Conformidad al Art. 14 de la Ley 2051/03, y considerando que el Llamado es Plurianual el saldo quedará supeditado a la aprobación presupuestaria para el ejercicio 2016.-

- **PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN**

De la evaluación de los aspectos legales, técnicos, económicos y de experiencia realizada a la oferta presentada se concluye que la firma **TOYOTOSHI S.A.** cumple con las exigencias del PBC, por lo que éste Comité de Evaluación de Ofertas propone adjudicar la Licitación por Concurso de Ofertas BNF LCO SBE N° 10/2015 "SERVICIO DE REPARACIÓN DE PARTES DE VEHÍCULOS DE LA MARCA TOYOTA PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO", al mismo conforme al siguiente cuadro:

Oferente: TOYOTOSHI S.A.

ÍTEM 1 - TOYOTA HILUX D/C AÑO 2014 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - MOTOR 78180101-014

Sub Ítems	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRESENTACIÓN	PRECIO (repuesto + mano de obra incluidos)
1	Rotula superior	UNIDAD	1	Caja	476.360
2	Parrilla de suspensión inferior RH	UNIDAD	1	Caja	2.879.125
3	parrilla de suspensión inferior LH	UNIDAD	1	Caja	2.879.125
4	Parrilla de suspensión superior RH	UNIDAD	1	Caja	2.076.125
5	Parrilla de suspensión superior LH	UNIDAD	1	Caja	[illegible]
6	Espiral delantero	UNIDAD	1	Caja	786.275
7	Taqueador delantero	UNIDAD	1	Caja	269.275
8	Taqueador trasero	UNIDAD	1	Caja	121.275
9	Amortiguador delantero	UNIDAD	1	Caja	1.308.890
10	Brazo de suspensión superior RH	UNIDAD	1	Caja	1.954.850
11	Brazo de suspensión superior LH	UNIDAD	1	Caja	1.954.850
12	Bieleta delantera LH	UNIDAD	1	Caja	658.850
13	Bujes estabilizador	UNIDAD	1	Caja	155.850
14	Bieleta delantera RH	UNIDAD	1	Caja	658.850
15	Ruleman palier	UNIDAD	1	Caja	538.550
16	Ruleman de masa delantera	UNIDAD	1	Caja	679.700
17	Rotula inferior	UNIDAD	1	Caja	673.125
18	Amortiguador trasero	UNIDAD	1	Caja	414.360
19	Tuerca prisionero de rueda	UNIDAD	1	Caja	113.850
20	Cremallera	UNIDAD	1	Caja	8.591.975
21	Bomba Hidráulica	UNIDAD	1	Caja	3.863.125
22	Manguera, Bomba hidráulica	UNIDAD	1	Caja	2.027.275
23	Muñequin de dirección	UNIDAD	1	Caja	272.850
24	Eje de dirección	UNIDAD	1	Caja	1.003.850
25	Eje, columna de dirección	UNIDAD	1	Caja	1.262.125
26	Terminal de cremallera	UNIDAD	1	Caja	824.445
27	Alineación	UNIDAD	1	SERVICIO	56.595
28	Balanceo	UNIDAD	1	SERVICIO	80.850
29	Aceite ATF para dirección hidráulica por litro	UNIDAD	1	envase	107.850
30	servicio de engrase suspensión	UNIDAD	1	SERVICIO	80.850

ÍTEM 2 - TOYOTA HILUX D/C AÑO 2014 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - CAJA Y EMBRAGUE-78180101-005

Sub Ítems	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRESENTACIÓN	PRECIO (repuesto + mano de obra incluidos)
1	Bomba central de embrague	UNIDAD	1	Caja	711.275
2	Bomba auxiliar de embrague	UNIDAD	1	Caja	415.850
3	Buje palanca de cambio	UNIDAD	1	Caja	164.275
4	Base palanca	UNIDAD	1	Caja	570.700
5	Palanca de cambio	UNIDAD	1	Caja	1.037.700
6	Diferencial trasero	UNIDAD	1	Caja	13.426.000
7	Corona piñón 43:12	UNIDAD	1	Caja	3.932.000

CYNTHIA [illegible] Secretaria Comité de Evaluación

[illegible] Miembro Comité de Evaluación

HUMBERTO LORENTÍN Miembro Comité de Evaluación

[illegible] GONZÁLEZ Miembro Comité de Evaluación

Presidenta Comité de Evaluación

BNF

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo juntos un Paraguay Renovado

8	Pedal embrague	UNIDAD	1	Caja	333.000
9	Calce	UNIDAD	1	Caja	80.850
10	Junta diferencial	UNIDAD	1	Caja	288.550
11	Reten diferencial	UNIDAD	1	Caja	269.955
12	Ruleman 30-72-25	UNIDAD	1	Caja	331.000
13	Ruleman cónico	UNIDAD	1	Caja	505.000
14	Ruleman 50-83-22	UNIDAD	1	Caja	307.000
15	Ruleman de masa delantero	UNIDAD	1	Caja	517.000
16	Prisionero de rueda	UNIDAD	1	Caja	28.000
17	Bulón de rueda	UNIDAD	1	Caja	14.875
18	Aceite de caja y Transferencia por litro	UNIDAD	1	envase	155.850

ÍTEM 3 - TOYOTA HILUX D/C AÑO 2014 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - REPUESTOS PARA TRANSMISIÓN 78180101-002

Sub Ítems	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRESENTACIÓN	PRECIO (repuesto + mano de obra incluidos)
1	crucetas cardan	UNIDAD	1	Caja	601.275
2	Soporte de caja	UNIDAD	1	Caja	735.700
3	Horquilla embrague	UNIDAD	1	Caja	827.250
4	Plato de presión	UNIDAD	1	Caja	1.493.250
5	Cojinete de empuje	UNIDAD	1	Caja	1.087.250
6	Soporte de horquilla	UNIDAD	1	Caja	648.250
7	Disco de embrague	UNIDAD	1	Caja	1.219.250
8	Eje cardan RR	UNIDAD	1	Caja	6.286.850
9	Eje cardan FR	UNIDAD	1	Caja	2.683.850
10	Centralizador de cardan	UNIDAD	1	Caja	947.445
11	Activador vacio diferencial	UNIDAD	1	Caja	1.818.125
12	Eje palier trasero	UNIDAD	1	Caja	2.650.400
13	Retenedor de ruleman	UNIDAD	1	Caja	158.850
14	Ruleman palier	UNIDAD	1	Caja	[illegible]
15	Reten túnel RR 50-70-9	UNIDAD	1	Caja	212.700
16	Reten 95-115-9	UNIDAD	1	Caja	241.000
17	Anillo sincronizador 1ra marcha	UNIDAD	1	Caja	471.000
18	Anillo sincronizador 2da marcha	UNIDAD	1	Caja	471.000
19	Anillo sincronizador 3ra marcha	UNIDAD	1	Caja	134.000
20	Anillo sincronizador 4ta marcha	UNIDAD	1	Caja	168.000
21	Anillo sincronizador 5ta marcha	UNIDAD	1	Caja	328.000
22	Anillo sincronizador reversa	UNIDAD	1	Caja	328.000
23	Engranaje impulsor vaipo metro	UNIDAD	1	Caja	[illegible]
24	Eje entrada transferencia	UNIDAD	1	Caja	1.036.000
25	Eje posterior de salida	UNIDAD	1	Caja	1.759.000
26	juego de Engranaje impulsor	UNIDAD	1	Caja	80.850
27	Embrague impulsor	UNIDAD	1	Caja	80.850
28	Chaveta	UNIDAD	1	Caja	47.000
29	Ruleman 28-68-18	UNIDAD	1	Caja	155.000
30	Ruleman 32-75-20	UNIDAD	1	Caja	282.000
31	Juego de junta de caja	UNIDAD	1	Caja	170.000
32	Engranaje, quinta	UNIDAD	1	Caja	470.000
33	Cubo embrague NRO 1	UNIDAD	1	Caja	390.000
34	Engranaje desplazable No. 2	UNIDAD	1	Caja	331.000
35	Desplazable NRO 2	UNIDAD	1	Caja	427.000
36	Conjunto de transferencia	UNIDAD	1	Caja	14.441.000
37	Engranaje planetario, transferencia	UNIDAD	1	Caja	329.000
38	Engranaje de cuarta	UNIDAD	1	Caja	1.515.000
39	Ruleman 30-59-16	UNIDAD	1	Caja	109.000
40	Ruleman 35-85-23	UNIDAD	1	Caja	327.000
41	Ruleman, eje de mando 40-92-16	UNIDAD	1	Caja	301.000
42	Rodillo eje de mando	UNIDAD	1	Caja	117.000
43	Rodillo 3RA	UNIDAD	1	Caja	97.000
44	Ruleman 25-59-24	UNIDAD	1	Caja	348.000
45	Ruleman 34-64-22	UNIDAD	1	Caja	192.000
46	Conjunto de caja de velocidad	UNIDAD	1	Caja	21.879.000
47	Engranaje de primera	UNIDAD	1	Caja	1.305.000
48	Engranaje de segunda	UNIDAD	1	Caja	1.043.000

CYNTHIA SOLEDAD MONGELOS DAVILA
Secretaria
Comité de Evaluación

[illegible] HERRERA PEDRO FLORENTÍN

DALPINO BARRIOS GONZÁLEZ

[illegible] DE LA VA[illegible]

Comité de Evaluación

Comité de Evaluación

Presidente
Comité de Evaluación

BNF

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

49	Engranaje de tercera	UNIDAD	1	Caja	913.000
50	Eje de mando	UNIDAD	1	Caja	1.516.000
51	Engranaje quinta	UNIDAD	1	Caja	750.000
52	Eje de salida	UNIDAD	1	Caja	1.488.000
53	Engranaje, marcha atrás	UNIDAD	1	Caja	653.000
54	Juego de Resortes	UNIDAD	1	Caja	270.000
55	Cubo embrague NRO 3	UNIDAD	1	Caja	518.000
56	Eje cuádruple	UNIDAD	1	Caja	2.102.000
57	Engranaje de quinta	UNIDAD	1	Caja	750.000

ÍTEM 4 - TOYOTA HILUX D/C AÑO 2014 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - REPUESTOS PARA MOTOR- 78180101-014

Sub ítems	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRESENTACIÓN	PRECIO (repuesto + mano de obra incluidos)
1	Juego. De junta motor	UNIDAD	1	Caja	1.190.000
2	Cigüeñal std	UNIDAD	1	Caja	6.863.000
3	Cemento	UNIDAD	1	Caja	350.000
4	Tapa motor	UNIDAD	1	Caja	9.094.000
5	Junta tapa cilindro	UNIDAD	1	Caja	292.000
6	Juego de guías de válvulas	UNIDAD	1	Caja	800.000
7	Árbol de levas	UNIDAD	1	Caja	1.970.000
8	bombín manual de combustible	UNIDAD	1	Caja	691.275
9	Sensor trampa de agua	UNIDAD	1	Caja	480.000
10	Juego de bancaditas para árbol de levas	UNIDAD	1	Caja	80.850
11	Brazo de biela	UNIDAD	1	Caja	853.000
12	Bomba de aceite	UNIDAD	1	Caja	1.094.000
13	Junta balancin	UNIDAD	1	Caja	271.955
14	Juego. Casquillo bancada	UNIDAD	1	Caja	710.000
15	Juego de aros	UNIDAD	1	Caja	865.000
16	Juego casquillo de biela	UNIDAD	1	Caja	364.000
17	Tensor de correa grande	UNIDAD	1	Caja	400.000
18	Tensor de correa chico	UNIDAD	1	Caja	250.000
19	Correa dentada	UNIDAD	1	Caja	542.125
20	Juego de Válvulas de admisión	UNIDAD	1	Caja	688.000
21	Juego de Válvulas de escape	UNIDAD	1	Caja	1.000.000
22	Botador 5.08	UNIDAD	1	Caja	78.000
23	Reten 32-46-6	UNIDAD	1	Caja	45.000
24	Reten 95-115-9	UNIDAD	1	Caja	240.000
25	juego de Retenes de válvulas	UNIDAD	1	Caja	610.000
26	Limpia inyector diésel	UNIDAD	1	Envase	140.000
27	Refrigerante prediluido 4LT	UNIDAD	1	Envase	[illegible]
28	Carter inf.	UNIDAD	1	Caja	1.930.000
29	Soporte motor	UNIDAD	1	Caja	314.000
30	Bomba de agua	UNIDAD	1	Caja	1.003.000
31	Aleta ventilador	UNIDAD	1	Caja	520.000
32	Manguera de radiador inf. con abrazaderas	UNIDAD	1	Caja	100.000
33	Manguera de radiador sup. con abrazaderas	UNIDAD	1	Caja	100.000
34	Junta escape	UNIDAD	1	Caja	200.000
35	Junta de admisión	UNIDAD	1	Caja	50.000
36	Tubo, escape frontal	UNIDAD	1	Caja	5.100.000
37	Tubo, escape central	UNIDAD	1	Caja	2.020.000
38	Tubo, escape trasero	UNIDAD	1	Caja	1.134.000
39	Filtro de aire	UNIDAD	1	Caja	152.000
40	Filtro de combustible	UNIDAD	1	Caja	107.000
41	Pico Inyector	UNIDAD	1	Caja	3.800.000
42	Filtro de aceite	UNIDAD	1	Caja	60.088
43	Volante motor	UNIDAD	1	Caja	2.903.000
44	Turbo alimentador	UNIDAD	1	Caja	14.584.000
45	Junta, tubo escape	UNIDAD	1	Caja	110.000
46	Soporte silenciador	UNIDAD	1	Caja	80.000
47	Bomba de inyección	UNIDAD	1	Caja	10.351.718
48	Relay bomba iny.	UNIDAD	1	Caja	80.850
49	Conj. Filtro de combustible	UNIDAD	1	Caja	107.000
50	Conjunto riel común	UNIDAD	1	Caja	5.276.000

CYNTHIA SOLEDAD MONOPOLI
Secretaria
Comité de Evaluación

GLORIA MARIEL ALCARAZ HERBIA
Miembro
Comité de Evaluación

FLORENTÍN
Miembro
Comité de Evaluación

BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación

GRACIELA GARCÍA ORRECO
Presidenta
Comité de Evaluación

BNF

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

51	Sensor de velocímetro	UNIDAD	1	Caja	1.094.000
52	Manguera de calefacción	UNIDAD	1	Caja	140.000
53	Bulón tubo de escape	UNIDAD	1	Caja	8.000
54	Juego de calces cigüeñal	UNIDAD	1	Caja	186.000
55	Juego de 4 Piston de motor	UNIDAD	1	Caja	2.712.000
56	Conj. Tensor de correa	UNIDAD	1	Caja	1.040.000
57	Polea intermedia N2	UNIDAD	1	Caja	920.000
58	Polea intermedia	UNIDAD	1	Caja	920.000
59	Aceite motor por litro	UNIDAD	1	envase	52.000

ÍTEM 5 - TOYOTA HILUX D/C AÑO 2014 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - REPUESTOS PARA PARA FRENO- 78180101-006

Sub Ítems	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRESENTACIÓN	PRECIO (repuesto + mano de obra incluidos)
1	Manguera flexible FR	UNIDAD	1	Caja	[illegible]
2	Juego de Pastilla de freno del.	UNIDAD	1	Caja	700.000
3	Juego. Reparo mordaza de freno	UNIDAD	1	Caja	284.000
4	Juego. De zapata de freno	UNIDAD	1	Caja	615.000
5	Bomba de vacio	UNIDAD	1	Caja	4.933.000
6	Tambor de freno trasero	UNIDAD	1	Caja	940.000
7	juego de reparo freno trasero	UNIDAD	1	Caja	90.000
8	Disco de freno del.	UNIDAD	1	Caja	1.093.000
9	Servo freno	UNIDAD	1	Caja	3.145.000
10	Palanca freno	UNIDAD	1	Caja	71.000
11	Conjunto de Cabo freno de mano	UNIDAD	1	Caja	935.000
12	Bomba central de freno	UNIDAD	1	Caja	1.850.000
13	Caño de freno	UNIDAD	1	Caja	210.000
14	Cilindro de freno RH	UNIDAD	1	Caja	380.000
15	Pistón de freno RH	UNIDAD	1	Caja	35.000
16	juego de Seguros, pastilla de freno	UNIDAD	1	Caja	35.000
17	Pistón de freno LH	UNIDAD	1	Caja	92.800
18	mordaza de freno	UNIDAD	1	Caja	3.325.000
19	Fluido freno 355cc	UNIDAD	1	envase	30.000

ÍTEM 6 - TOYOTA HILUX D/C AÑO 2014 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - CHAPERÍA Y PINTURA - REPARACIÓN FRENTE 78180201-001

Sub Ítems	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRESENTACIÓN	PRECIO (repuesto + mano de obra incluidos)
1	Cuadro frontal	UNIDAD	1	SERVICIO	1.780.000
2	Cambio Parrilla	UNIDAD	1	SERVICIO	2.412.000
3	Cambio de paragolpes envolvente	UNIDAD	1	SERVICIO	1.066.000
4	Faro delantero (alineación chaperia)	UNIDAD	1	SERVICIO	1.330.000
5	soporte de bateria	UNIDAD	1	SERVICIO	[illegible]
6	Soportes paragolpes envolvente	UNIDAD	1	SERVICIO	105.000
7	Espejo interior	UNIDAD	1	SERVICIO	784.000
8	Soportes de chasis frontal	UNIDAD	1	SERVICIO	205.000
9	Cambio Guardabarros externo	UNIDAD	1	SERVICIO	402.000
10	Cambio Guardabarros interior	UNIDAD	1	SERVICIO	1.673.000
11	Capot (Alineación chaperia)	UNIDAD	1	SERVICIO	1.983.000
12	Cambio Cerradura de capot	UNIDAD	1	SERVICIO	309.000
13	Cabo de cerradura de capot	UNIDAD	1	SERVICIO	125.000
14	Cambio y alineación de parabrisas nuevo	UNIDAD	1	SERVICIO	90.800
15	Bisagras de capot el par	UNIDAD	1	SERVICIO	250.000

ÍTEM 7 - TOYOTA HILUX D/C AÑO 2014 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - CHAPERÍA Y PINTURA - REPARACIÓN COSTADOS 78180201-001

Sub Ítems	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRESENTACIÓN	PRECIO (repuesto + mano de obra incluidos)
1	Puertas delantera (alineación chaperia)	UNIDAD	1	SERVICIO	2.405.000
2	Puerta trasera (alineación chaperia)	UNIDAD	1	SERVICIO	2.050.000
3	Cambio Cerraduras puerta delantera	UNIDAD	1	SERVICIO	1.136.000
4	Cambio cerraduras puerta trasera	UNIDAD	1	SERVICIO	[illegible]
5	Cambio de Manija de puertas	UNIDAD	1	SERVICIO	510.000
6	Cambio y alineación de vidrio puerta del.	UNIDAD	1	SERVICIO	1.472.000

CYNTHIA SOLEDAD MONGELOS DAVALOS
Secretaria
Comité de Evaluación

LOTE N° 1 - 2021 "SERVICIO DE REPARACIÓN DE LOS SUPERTALLERES DE VEHÍCULOS DE LA MARCA TOYOTA"
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

Miembro
Comité de Evaluación

Miembro
Comité de Evaluación

Presidenta
Comité de Evaluación

	Conductor y acompañante Nuevo				
7	Cambio y alineación de vidrio puerta del. Costado trasero Nuevo	UNIDAD	1	SERVICIO	694.000
8	Cambio y alineación de parabrisas trasero Nuevo	UNIDAD	1	SERVICIO	1.660.000
9	Mecanismo de cerraduras	UNIDAD	1	SERVICIO	1.250.000
10	Mecanismo de levantavidrios del	UNIDAD	1	SERVICIO	585.000
11	Mecanismo de levantavidrios tras	UNIDAD	1	SERVICIO	470.000
12	Panel de costado (alineación chapería)	UNIDAD	1	SERVICIO	1.701.000
13	Cambio Bisagras de puertas	UNIDAD	1	SERVICIO	242.000
14	Guardafangos trasero RH	UNIDAD	1	SERVICIO	392.000
15	Guardafangos trasero LH	UNIDAD	1	SERVICIO	392.000
16	Guardafangos FR RH	UNIDAD	1	SERVICIO	392.000
17	Guardafangos FR LH	UNIDAD	1	SERVICIO	311.828
18	Goma de puerta FR RH	UNIDAD	1	SERVICIO	399.000
19	Goma de puerta FR LH	UNIDAD	1	SERVICIO	[illegible]
20	Goma de puerta RR RH	UNIDAD	1	SERVICIO	403.214
21	Goma de puerta RR LH	UNIDAD	1	SERVICIO	672.510
22	Corredera asiento FR LH	UNIDAD	1	SERVICIO	1.060.000
23	Corredera de asiento FR LH	UNIDAD	1	SERVICIO	1.060.000
24	Guía de vidrio FR RH D/C	UNIDAD	1	SERVICIO	532.000
25	Guía de vidrio RR RH	UNIDAD	1	SERVICIO	555.000
26	Guía de vidrio FR LH	UNIDAD	1	SERVICIO	532.000
27	Guía de vidrio RR LH	UNIDAD	1	SERVICIO	555.000
28	Manija interior puerta RH	UNIDAD	1	SERVICIO	[illegible]
29	Manija, puerta interior LH	UNIDAD	1	SERVICIO	168.000
30	Moldura de parabrisas	UNIDAD	1	SERVICIO	194.579
31	juego de Cepillo L/P	UNIDAD	1	SERVICIO	492.000
32	Moldura de goma	UNIDAD	1	SERVICIO	80.850
33	Espejo ext. eléctrico RH	UNIDAD	1	SERVICIO	1.445.000
34	Espejo ext. Eléctrico LH	UNIDAD	1	SERVICIO	1.445.000

ÍTEM 8 - TOYOTA HILUX D/C AÑO 2014 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - CHAPERÍA Y PINTURA - REPARACIÓN PARTE TRASERA 78180201-001

Sub Ítems	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRESENTACIÓN	PRECIO (repuesto + mano de obra incluidos)
1	Tapa puerta trasera (alineación chapería)	UNIDAD	1	SERVICIO	2.617.000
2	Cambio Paragolpes trasero	UNIDAD	1	SERVICIO	4.006.594
3	Cambio Manija de puerta tapa	UNIDAD	1	SERVICIO	315.000
4	Cambio Cerradura de puerta trasera	UNIDAD	1	SERVICIO	340.566
5	Cambio de Bisagras de puerta	UNIDAD	1	SERVICIO	1.936.000
6	Soportes paragolpes envolvente	UNIDAD	1	SERVICIO	235.962
7	Soporte auxilio	UNIDAD	1	SERVICIO	467.000
8	Tanque de combustible	UNIDAD	1	SERVICIO	[illegible]
9	Tapa tanque	UNIDAD	1	SERVICIO	190.000

ÍTEM 9 - TOYOTA HILUX D/C AÑO 2014 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - CHAPERÍA Y PINTURA - ESTRUCTURA DE CARROCERÍA (VOLCADOS) 78180201-001

Sub Ítems	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRESENTACIÓN	PRECIO (repuesto + mano de obra incluidos)
1	Encuadre de carrocería	UNIDAD	1	SERVICIO	940.000
2	Reparación y encuadre de guardabarros	UNIDAD	1	SERVICIO	188.000
3	Encuadre marco de puerta tapa	UNIDAD	1	SERVICIO	188.000
4	Encuadre marco de parabrisas	UNIDAD	1	SERVICIO	376.000
5	Reparación y alineación de chasis	UNIDAD	1	SERVICIO	4.700.000
6	Reparación del caño de escape	UNIDAD	1	SERVICIO	188.000

ÍTEM 10 - TOYOTA HILUX D/C AÑO 2014 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - CHAPERÍA Y PINTURA – PISOS 78180201-001

Sub Ítems	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRESENTACIÓN	PRECIO (repuesto + mano de obra incluidos)
1	Reparación de pisos	UNIDAD	1	SERVICIO	376.000
2	Reparación de zócalos	UNIDAD	1	SERVICIO	376.000
3	Reparación de contra zócalo	UNIDAD	1	SERVICIO	376.000
4	Soportes de carrocería	UNIDAD	1	SERVICIO	376.000

CYNTHIA SOLEDAD MONGELOS DAVID
Secretaria
Comité de Evaluación

SILVIA MARIA ALARAZ TORRES
Miembro
Comité de Evaluación

HUMBERTO FLORENTÍN
Miembro
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación

GRACIELA GARCÍA ORREGO
Miembro
Comité de Evaluación

ÍTEM 11 - TOYOTA HILUX D/C AÑO 2014 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - CHAPERÍA Y PINTURA - REPARACIÓN GENERAL 78180201-001

Sub Ítems	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRESENTACIÓN	PRECIO (repuesto + mano de obra incluidos)
1	Reparación de chaperia y pintura	UNIDAD	1	SERVICIO	5.640.000
2	cambio de caño de escape y silenciador	UNIDAD	1	SERVICIO	9.437.000
3	Polarizado general	UNIDAD	1	SERVICIO	82.850
4	Protector de calor	UNIDAD	1	SERVICIO	1.400.000

ÍTEM 12 - TOYOTA HILUX D/C AÑO 2014 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO – ALTERNADOR-78180201-001

Sub Ítems	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRESENTACIÓN	PRECIO (repuesto + mano de obra incluidos)
1	Alternador Nuevo	UNIDAD	1	Caja	5.644.210
2	Juego de Carbón depresor	UNIDAD	1	Caja	600.210
3	Rotor rebobinado	UNIDAD	1	Caja	1.041.210
4	Campo rebobinado	UNIDAD	1	Caja	[illegible]
5	Plaqueta de diodo	UNIDAD	1	Caja	860.210
6	Regulador de voltaje	UNIDAD	1	Caja	985.210
7	Reten depresor de freno	UNIDAD	1	Caja	5.143.210
8	Depresor de freno	UNIDAD	1	Caja	5.143.210
9	Reparación depresor de freno	UNIDAD	1	SERVICIO	210.210
10	Rulemán	UNIDAD	1	Caja	290.210
11	Carbón	UNIDAD	1	Caja	210.210
12	Colector de rotor	UNIDAD	1	Caja	210.210
13	Mantenimiento partes del alternador	UNIDAD	1	SERVICIO	[illegible]
14	Correa de alternador	UNIDAD	1	Caja	794.310
15	Rellenar y tornear asiento de ruleman y reten	UNIDAD	1	SERVICIO	210.210
16	Encamisado de tapa alojamiento de rulemán	UNIDAD	1	SERVICIO	210.210
17	Rectificación de colector	UNIDAD	1	SERVICIO	210.210
18	Bujes soporte alternador	UNIDAD	1	SERVICIO	210.210

ÍTEM 13 - TOYOTA HILUX D/C AÑO 2014 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO - MOTOR DE ARRANQUE 78180101-009

Sub Ítems	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRESENTACIÓN	PRECIO (repuesto + mano de obra incluidos)
1	Motor de arranque Nuevo	UNIDAD	1	Caja	4.714.210
2	Enducido rebobinado	UNIDAD	1	Caja	1.221.210
3	Campo rebobinado	UNIDAD	1	Caja	704.210
4	Colector	UNIDAD	1	Caja	210.210
5	Carbón	UNIDAD	1	Caja	210.210
6	Porta carbón	UNIDAD	1	Caja	360.210
7	Automático	UNIDAD	1	Caja	1.343.210
8	Vendi	UNIDAD	1	Caja	1.007.210
9	Rulemán	UNIDAD	1	Caja	[illegible]
10	Mantenimiento por partes	UNIDAD	1	SERVICIO	210.210
11	Rellenar y tornear asiento de ruleman y reten	UNIDAD	1	SERVICIO	210.210
12	Confección de buje enducido	UNIDAD	1	SERVICIO	210.210
13	Encamisado de buje reductora	UNIDAD	1	SERVICIO	210.210
14	Soldadura de torpedo	UNIDAD	1	SERVICIO	210.210

ÍTEM 14 - TOYOTA HILUX D/C AÑO 2014 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO – ACCESORIOS-78180101-009

Sub Ítems	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRESENTACIÓN	PRECIO (repuesto + mano de obra incluidos)
1	Faro delantero RH	UNIDAD	1	Caja	1.330.000
2	Faro delantero LH	UNIDAD	1	Caja	1.330.000
3	Faro trasero RH	UNIDAD	1	Caja	556.000
4	Faro trasero LH	UNIDAD	1	Caja	556.000
5	Faro de luz techo	UNIDAD	1	Caja	253.000
6	Relay de freno	UNIDAD	1	Caja	165.000
7	Relay precalentador [illegible]	UNIDAD	1	Caja	318.000
8	[illegible]	UNIDAD	1	Caja	281.000

Secretaria
Comité de Evaluación

Miembro
Comité de Evaluación

Miembro
Comité de Evaluación

BNF

GOBIERNO NACIONAL

9	Bulbo de temperatura	UNIDAD	1	Caja	284.000
10	Bulbo de freno	UNIDAD	1	Caja	128.000
11	Bulbo de aceite	UNIDAD	1	Caja	150.000
12	Bulbos marcha atrás	UNIDAD	1	Caja	165.000
13	Faro señalero esquinero	UNIDAD	1	Caja	80.850
14	Bujías incandescentes	UNIDAD	1	Caja	752.000
15	Relay de señalero	UNIDAD	1	Caja	324.000
16	Flotador de combustible	UNIDAD	1	Caja	307.000
17	Conjunto tablero de instrumentos	UNIDAD	1	Caja	4.200.000
18	Interruptor freno estacionamiento	UNIDAD	1	Caja	[illegible]
19	Motor, mecanismo L/P	UNIDAD	1	Caja	1.960.000
20	conjunto de Bocinas	UNIDAD	1	Caja	530.000
21	Foco HB2 12V, 60W55W	UNIDAD	1	Caja	194.000
22	Terminal positivo	UNIDAD	1	Caja	115.000
23	Terminal negativo	UNIDAD	1	Caja	115.000
24	Bateria 105D31L	UNIDAD	1	Caja	746.000
25	Cerradura puerta FR RH bloqueo eléctrico	UNIDAD	1	Caja	1.070.000
26	Cerradura puerta FR LH bloqueo eléctrico	UNIDAD	1	Caja	1.070.000
27	Cerradura de puerta RR RH bloqueo elect.	UNIDAD	1	Caja	[illegible]
28	Conjunto cierre, puerta RR LH bloqueo elect.	UNIDAD	1	Caja	1.250.000
29	Fusible eslabón	UNIDAD	1	Caja	134.000
30	Relay	UNIDAD	1	Caja	284.000
31	Porta fusible int.	UNIDAD	1	Caja	1.009.000
32	Interruptor principal lev. vidrio	UNIDAD	1	Caja	1.845.000
33	Motor lanza agua L/P	UNIDAD	1	Caja	964.000
34	Motor levanta vidrio LH	UNIDAD	1	Caja	2.045.000
35	Motor levanta vidrio RH	UNIDAD	1	Caja	2.045.000
36	Antena	UNIDAD	1	Caja	[illegible]
37	Foco mediano 1F. 12V	UNIDAD	1	Caja	18.000
38	Foco tubular 12V 10W	UNIDAD	1	Caja	11.000
39	Foco, 2FIL. 12VOLT	UNIDAD	1	Caja	17.000

ÍTEM 15 - TOYOTA HILUX D/C AÑO 2014 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - AIRE ACONDICIONADO-78180101-016

Sub Ítems	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRESENTACIÓN	PRECIO (repuesto + mano de obra incluidos)
1	Compresor de aire	UNIDAD	1	Caja	5.319.000
2	Evaporador de aire acondicionado	UNIDAD	1	Caja	3.900.000
3	Juego junta y retenes	UNIDAD	1	Caja	[illegible]
4	Rulemán	UNIDAD	1	Caja	80.850
5	Bobina	UNIDAD	1	Caja	80.850
6	Embrague	UNIDAD	1	Caja	2.774.000
7	Polea de compresor	UNIDAD	1	Caja	921.000
8	Termostato de cortes	UNIDAD	1	Caja	180.000
9	Filtro ceadora	UNIDAD	1	Caja	288.000
10	Válvula de expansión	UNIDAD	1	Caja	833.000
11	Válvula de orificio	UNIDAD	1	Caja	80.850
12	Condensador	UNIDAD	1	Caja	[illegible]
13	Llave A. C.	UNIDAD	1	Caja	280.322
14	Electro ventilador	UNIDAD	1	Caja	210.210
15	Cañería alta presión 1/2, 13/32, 5/16	UNIDAD	1	Caja	849.429
16	Gas y aceites ecológico	UNIDAD	1	SERVICIO	80.850
17	Mantenimiento del sistema	UNIDAD	1	SERVICIO	848.925
18	Correa del compresor	UNIDAD	1	Caja	584.051

ÍTEM 16 - TOYOTA HILUX D/C AÑO 2014 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - TAPICERÍA (TELA)- 78180101-021

Sub Ítems	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRESENTACIÓN	PRECIO (repuesto + mano de obra incluidos)
1	ASIENTO ACOMPAÑANTE	UNIDAD	1	SERVICIO	404.250
2	ASIENTO TRASERO COMPLETO	UNIDAD	1	SERVICIO	404.250
3	CUBRE VOLANTE	UNIDAD	1	SERVICIO	404.250
4	TECHO	UNIDAD	1	SERVICIO	2.635.212
5	Parasol LH	UNIDAD	1	SERVICIO	529.260
6	[illegible]	UNIDAD	1	SERVICIO	529.260

CYNTHIA SOLEDAD MONGELOS DANS
Secretaria
Comité de Evaluación

SOFIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación

F. HUMBERTO FLORENTÍN
Miembro
BANCO NACIONAL DE FOMENTO

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación

GRACIELA MARTÍNEZ CORREOSO
Miembro
Comité de Evaluación

BNF

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo juntos un nuevo Rumbo

ÍTEM 17 - TOYOTA HILUX D/C AÑO 2014 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - ALFOMBRADO-78180101-021

Sub Ítems	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRESENTACIÓN	PRECIO (repuesto + mano de obra incluidos)
1	ALFOMBRADO DE PISOS	UNIDAD	1	SERVICIO	404.250
2	FELPA AISLANTE DE CALOR	UNIDAD	1	SERVICIO	404.250
3	LIMPIEZA INTEGRAL DEL TAPIZADO	UNIDAD	1	SERVICIO	404.250

ÍTEM 18 - TOYOTA HILUX D/C AÑO 2014 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - ELÁSTICOS TRASERO-78180101-014

Sub Ítems	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRESENTACIÓN	PRECIO (repuesto + mano de obra incluidos)
1	CAMBIO DE DOS PRIMERAS HOJAS	UNIDAD	1	SERVICIO	[illegible]
2	CAMBIO DE DOS SEGUNDAS HOJAS	UNIDAD	1	SERVICIO	80.850
3	ENCURVADURA DE HOJA	UNIDAD	1	SERVICIO	80.850
4	CAMBIO DEL CENTRO ELÁSTICO	UNIDAD	1	SERVICIO	80.850
5	CAMBIO DE PERNOS	UNIDAD	1	SERVICIO	80.850
6	CONUNTO DE BUJES DE ELÁSTICO	UNIDAD	1	SERVICIO	97.541
7	SOLDADURA Y RELLENO DE PERNOS	UNIDAD	1	SERVICIO	80.850
8	CAMBIO DE GRILLETES	UNIDAD	1	SERVICIO	80.850

ÍTEM 19 - TOYOTA HILUX D/C AÑO 2014 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - SISTEMA DE FRENO-78180101-006

Sub Ítems	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRESENTACION	PRECIO (repuesto + mano de obra incluidos)
1	RECTIFICACIÓN DE DOS DISCOS DEL.	UNIDAD	1	SERVICIO	121.275
2	RECTIFICACIÓN DE DOS TAMBORES TRAS.	UNIDAD	1	SERVICIO	121.275
3	CEMENTADO DE CUATRO ZAPATAS DE FRENO TRASERO	UNIDAD	1	SERVICIO	121.275

ÍTEM 20 - TOYOTA HILUX D/C AÑO 2014 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - RECTIFICACIÓN DE MOTOR- 78180101-014

Sub Ítems	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRESENTACIÓN	PRECIO (repuesto + mano de obra incluidos)
1	Ajuste de biela y bancada con alineación de brazo de biela, interior de biela, tornear y alinear biela, colocar, alesar y ajustar bujes de biela, alinear túnel de bancada	UNIDAD	1	SERVICIO	1.778.700
2	Ajuste de leva, mandrilar túnel de leva, rectificar eje de leva,	UNIDAD	1	SERVICIO	1.778.700
3	Asiento de escape y admisión fresar, encasquillar y cambio de guías	UNIDAD	1	SERVICIO	1.778.700
4	Bruñida de cilindro con cambio y torneado de camisas std, rectificación de cilindro	UNIDAD	1	SERVICIO	1.778.700
5	CEPILLADO DE BLOCK	UNIDAD	1	SERVICIO	1.778.700
6	CEPILLADO DE TAPA	UNIDAD	1	SERVICIO	1.778.700
7	Desarmar y armar, control de altura y rebajar cabeza del pistón	UNIDAD	1	SERVICIO	1.778.700
8	ENCAMISADO VASE RETEN DE CIGÜEÑAL	UNIDAD	1	SERVICIO	1.778.700
9	VASE RETEN TRASERO	UNIDAD	1	SERVICIO	1.970.301
10	ESMERILAR Y ARMAR TAPA	UNIDAD	1	SERVICIO	1.778.700
11	Rectificación, chaveta, balanceo electrónico del cigüeñal y control magnaflux	UNIDAD	1	SERVICIO	1.778.700
12	Desmonte, desarme, armado y montaje de motor	UNIDAD	1	SERVICIO	1.778.700
13	Servicio de bomba de aceite	UNIDAD	1	SERVICIO	1.778.700
14	Balanceo electrónico de plato y corona volante	UNIDAD	1	SERVICIO	1.778.700
15	Reparar, fabricar rosca bujias incandescentes	UNIDAD	1	SERVICIO	1.778.700
16	Bujes balanceadores alesar y ajustar	UNIDAD	1	SERVICIO	1.778.700
17	Rectificar ejes balanceadores	UNIDAD	1	SERVICIO	1.778.700
18	DESARME Y ARMADO DE MOTOR	UNIDAD	1	SERVICIO	1.778.700

ÍTEM 21 - TOYOTA HILUX D/C AÑO 2014 MOTOR 2,5 TURBO 4X2 - RADIADOR DE AGUA-78180101-0993

Sub Ítems	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRESENTACIÓN	PRECIO (repuesto + mano de obra incluidos)
1	CAMBIO DE PANEL	UNIDAD	1	SERVICIO	2.340.000
2	REPARACIÓN POR PERDIDA	UNIDAD	1	SERVICIO	2.340.000

CYNTHIA SOLEDAD MONGELOS DAVID
Secretaria
Comité de Evaluación

SILVIA MARIELA ALCARAZ HEREBIA
Miembro
Comité de Evaluación

R. HUMBERTO FLORENTÍN
Miembro
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación

GLADYS CARISA BAREGO
Presidenta
Comité de Evaluación

BNF

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

3	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	UNIDAD	1	SERVICIO	215.000
4	RADIADOR DE AGUA NUEVO	UNIDAD	1	Caja	5.619.122

ÍTEM 22 - TOYOTA LAND CRUISER AÑO 1998 MOTOR 1HD MD: HDJ80L – GNMEX= SERVICIO DE ALINEACIÓN Y BALANCEO DE LLANTA 78180101-004

Sub Ítems	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRESENTACIÓN	PRECIO (repuesto + mano de obra incluidos)
1	Alineación y balanceo de rueda	UNIDAD	1	SERVICIO	44.000
2	Reparación de llantas	UNIDAD	1	SERVICIO	100.000
3	Cambiar llanta	UNIDAD	1	Caja	44.000
4	Reparación de cubiertas y cámaras	UNIDAD	1	SERVICIO	11.000

ÍTEM 23 - TOYOTA LAND CRUISER AÑO 1998 MOTOR 1HD MD: HDJ80L – GNMEX= REPARACIÓN SISTEMA DE CAJA O TRANSMISIÓN-78180101-002

Sub Ítems	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRESENTACIÓN	PRECIO (repuesto + mano de obra incluidos)
1	Soportes de caja de cambio	UNIDAD	1	Caja	80.850
2	soporte caja 4x4	UNIDAD	1	Caja	80.850
3	Disco de embrague	UNIDAD	1	Caja	1.160.612
4	Regulación de embrague - M.O.	UNIDAD	1	Caja	80.850
5	Plato de presión	UNIDAD	1	Caja	1.271.295
6	Cojinete de empuje	UNIDAD	1	Caja	477.513
7	Corona volante	UNIDAD	1	Caja	3.117.288
8	Ruleman satélite	UNIDAD	1	Caja	175.926
9	Varillajes palanca de cambio	UNIDAD	1	Caja	1.101.418
10	tornillos soporte de campana de caja	UNIDAD	1	Caja	306.190
11	puntera cardan delantera	UNIDAD	1	Caja	444.805
12	puntera cardan trasera	UNIDAD	1	Caja	444.805
13	Cardán tracción trasera	UNIDAD	1	Caja	3.417.255
14	Cardán de 4X4	UNIDAD	1	Caja	3.917.653
15	Crucetas	UNIDAD	1	Caja	44.903
16	Centralizador de cardán	UNIDAD	1	Caja	80.850
17	Palier	UNIDAD	1	Caja	2.709.584
18	Bujes de palanca de cambios	UNIDAD	1	Caja	92.274
19	reten diferencial	UNIDAD	1	Caja	121.691
20	Ruleman a rodillo	UNIDAD	1	Caja	340.357
21	Ruleman de eje corto	UNIDAD	1	Caja	341.768
22	Ruleman de eje ranurado	UNIDAD	1	Caja	566.288
23	Ruleman lateral de eje	UNIDAD	1	Caja	3.489.780
24	Ruleman lateral de corona	UNIDAD	1	Caja	306.029
25	Ruleman piñón	UNIDAD	1	Caja	504.840
26	Corona piñón	UNIDAD	1	Caja	5.910.003
27	Reten piñón	UNIDAD	1	Caja	42.427
28	Reten de salida caja	UNIDAD	1	Caja	74.300
29	Eje ranurado	UNIDAD	1	Caja	2.773.848
30	Engranaje caja reductora	UNIDAD	1	Caja	3.631.689
31	Cemento	UNIDAD	1	Caja	344.589
32	Horquilla de embrague	UNIDAD	1	Caja	311.828
33	Bomba central de embrague	UNIDAD	1	Caja	872.314
34	Bombín auxiliar de embrague	UNIDAD	1	Caja	527.725
35	Eje de mando	UNIDAD	1	Caja	1.148.173
36	Juego de anillos sincronizado	UNIDAD	1	Caja	3.362.586
37	Eje cuádruple	UNIDAD	1	Caja	1.915.956
38	Reparación de bomba central de embrague	UNIDAD	1	Caja	87.624
39	Reparación de bombín de embrague	UNIDAD	1	Caja	76.129
40	Reparación campana de la caja	UNIDAD	1	SERVICIO	80.850
41	Eje principal	UNIDAD	1	Caja	2.773.848
42	Engranaje de ruedas activa 4x4	UNIDAD	1	Caja	1.844.478
43	Eje Cuádruple	UNIDAD	1	Caja	1.915.956
44	Cadena de transferencia	UNIDAD	1	Caja	[illegible]
45	Engranaje de 1ª	UNIDAD	1	Caja	1.332.584
46	Engranaje de 2ª	UNIDAD	1	Caja	1.139.677
47	Engranaje de 3ª	UNIDAD	1	Caja	1.278.349

CYNTHIA SOLEDAD MONCELOS SERNA
Secretaria
Comité de Evaluación

MARIELA ALCARAZ HUERTA
Miembro
Comité de Evaluación

HUMBERTO FLORENTÍN
Miembro
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Presidente
Comité de Evaluación

GRACIELA GARCIA ORREGO
Presidente
Comité de Evaluación

BNF

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

48	engranaje de 4 ª	UNIDAD	1	Caja	1.558.513
49	engranaje de 5ª y marcha atrás	UNIDAD	1	Caja	1.629.991
50	Rulemanes a rodillos	UNIDAD	1	Caja	1.188.079
51	Reten boquilla transferencia	UNIDAD	1	Caja	107.217
52	Juego junta caja	UNIDAD	1	Caja	1.102.479
53	Juego junta 4x4	UNIDAD	1	Caja	[illegible]
54	Ruleman eje de mando	UNIDAD	1	Caja	654.850
55	Ruleman eje Cuádruple	UNIDAD	1	Caja	334.557
56	Ruleman eje principal	UNIDAD	1	Caja	566.286
57	Ruleman eje quinta	UNIDAD	1	Caja	302.005
58	Alineación corona, plato y disco	UNIDAD	1	servicio	404.250
59	Caja de cambios completo	UNIDAD	1	Caja	10.343.606

ÍTEM 24 - TOYOTA LAND CRUISER AÑO 1998 MOTOR 1HD MD: HDJ80L – GNMEX= REPARACIÓN DE SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA-78180101-004

Sub Ítems	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRESENTACIÓN	PRECIO (repuesto + mano de obra incluidos)
1	Buje estabilizador delantero C/U	UNIDAD	1	Caja	43.995
2	Buje estabilizador trasero C/U	UNIDAD	1	Caja	42.427
3	Buje parrilla superior	UNIDAD	1	Caja	195.990
4	Buje parrilla inferior	UNIDAD	1	Caja	193.169
5	Buje tensor delantero	UNIDAD	1	Caja	116.570
6	Buje tensor trasero	UNIDAD	1	Caja	168.780
7	Juegos de Bujes elástico	UNIDAD	1	Caja	161.700
8	Brazo Zeta	UNIDAD	1	Caja	161.700
9	Brazo picman	UNIDAD	1	Caja	58.776
10	Centro elástico	UNIDAD	1	Caja	161.700
11	Rulemanes de masa	UNIDAD	1	Caja	274.522
12	Amortiguadores delantero	UNIDAD	1	Caja	377.525
13	Amortiguadores trasero	UNIDAD	1	Caja	377.925
14	Buje de amortiguadores	UNIDAD	1	Caja	60.924
15	Barra estabilizadores	UNIDAD	1	Caja	707.674
16	Rotula superior	UNIDAD	1	Caja	161.700
17	Rotula inferior	UNIDAD	1	Caja	[illegible]
18	hoja Elàstico delantero	UNIDAD	1	Caja	161.700
19	hoja Elástico trasero	UNIDAD	1	Caja	161.700
20	Bomba de Dirección hidràulica	UNIDAD	1	Caja	3.174.240
21	Reparación sinfin de dirección	UNIDAD	1	Caja	939.403
22	Juego de buje Zeta	UNIDAD	1	Caja	161.700
23	Extremo de dirección	UNIDAD	1	Caja	219.816
24	Bieleta de estabilizador delantero	UNIDAD	1	Caja	449.037
25	Bieleta de estabilizador trasero	UNIDAD	1	Caja	377.507
26	Cremallera de dirección	UNIDAD	1	Caja	161.700
27	Bujes de cremallera	UNIDAD	1	Caja	161.700
28	Terminal de cremallera	UNIDAD	1	Caja	161.700
29	Guardapolvo de cremallera	UNIDAD	1	Caja	161.700
30	Homocinética	UNIDAD	1	Caja	3.259.982
31	Barra de torsión	UNIDAD	1	Caja	161.700
32	Juego reparo perno pibot	UNIDAD	1	Caja	161.700
33	Juego perno pibot	UNIDAD	1	Caja	161.700
34	Taqueador de parrilla superior delantero	UNIDAD	1	Caja	93.476
35	Taqueador de parrilla inferior delantero	UNIDAD	1	Caja	161.549
36	Taqueador de elástico delantero y trasero	UNIDAD	1	Caja	161.700
37	Guardapolvo homocinética interior	UNIDAD	1	Caja	161.700
38	Guardapolvo de homocinética exterior	UNIDAD	1	Caja	161.700
39	Cambio reparo de boyin	UNIDAD	1	Caja	1.194.017
40	Cambio de boyin	UNIDAD	1	Caja	161.700
41	Cambio de grilletes	UNIDAD	1	Caja	161.700
42	Encorvadura de hojas de elásticos	UNIDAD	1	SERVICIO	161.700

ÍTEM 25 - TOYOTA LAND CRUISER AÑO ~~1998 MOTOR~~ 1HD MD: HDJ80L – GNMEX= SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 78180103-001

Sub Ítems	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRESENTACION	PRECIO (repuesto + mano de obra

CYNTHIA SOLEDAD MONGELOS DAVID
Secretaria
Comité de Evaluación

SILVIA MARIELA ALCARAZ HERBAS
Miembro
Comité de Evaluación

A. HUMBERTO FLORENTIN
Miembro
Comité de Evaluación

DAMIAN ALEJANDRO GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación

Presidenta
Comité de Evaluación

					incluidos)
1	Aceite motor extra turbo por litro	UNIDAD	1	envase	29.981
2	Aceite de caja y transf. SAE 75w90 por litro	UNIDAD	1	envase	76.189
3	Filtro de combustible	UNIDAD	1	Caja	170.231
4	Prefiltro de combustibles	UNIDAD	1	Caja	76.756
5	Filtro de aire	UNIDAD	1	Caja	190.190
6	Filtro de aceite	UNIDAD	1	Caja	118.048
7	Fluido de freno en envase pequeño	UNIDAD	1	envase	28.008
8	Fluido hidráulico por litro	UNIDAD	1	envase	30.666
9	Aditivo para radiador por litro	UNIDAD	1	envase	125.714
10	Correa bomba de dirección hidráulica	UNIDAD	1	Caja	191.915
11	tensores de correas	UNIDAD	1	Caja	567.697
12	Correa aire acondicionado	UNIDAD	1	Caja	191.915
13	Correa alternador	UNIDAD	1	Caja	338.946
14	Correa bomba de agua	UNIDAD	1	Caja	80.850
15	Grasa negra por kl.	UNIDAD	1	envase	40.425
16	Grasa comun pionasis por kl.	UNIDAD	1	envase	[illegible]
17	Grasa high temp por kl.	UNIDAD	1	envase	40.425
18	Aceite diferencial trasero TMR 5-90 por litro	UNIDAD	1	envase	68.088

ÍTEM 26 - TOYOTA LAND CRUISER AÑO 1998 MOTOR 1HD MD: HDJ80L – GNMEX= SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENO-78180101-006

Sub Ítems	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRESENTACIÓN	PRECIO (repuesto + mano de obra incluidos)
1	Juego seguros de pastilla de freno del.	UNIDAD	1	Caja	139.109
2	Juego seguro de pastilla de freno tras.	UNIDAD	1	Caja	[illegible]
3	Pastilla de freno delantero	UNIDAD	1	Caja	727.705
4	Pastilla de freno trasero	UNIDAD	1	Caja	560.453
5	Disco de freno delantero	UNIDAD	1	Caja	1.280.516
6	Disco de freno trasero	UNIDAD	1	Caja	1.412.024
7	Rectificación de disco de freno	UNIDAD	1	SERVICIO	161.700
8	Reparación de sistema servo freno	UNIDAD	1	SERVICIO	161.700
9	Servo freno	UNIDAD	1	Caja	5.499.802
10	Fibra de freno trasero	UNIDAD	1	SERVICIO	560.453
11	Rectificación de tambor de freno	UNIDAD	1	SERVICIO	161.700
12	Juego de cubetas	UNIDAD	1	Caja	193.031
13	Cabo de freno	UNIDAD	1	Caja	494.093
14	Bomba central de freno	UNIDAD	1	Caja	2.597.419
15	Juego reparo bomba central de freno	UNIDAD	1	Caja	547.129
16	Cilindro de freno	UNIDAD	1	Caja	521.213
17	Pulmón de freno	UNIDAD	1	Caja	80.850
18	Juego de Zapatas de freno	UNIDAD	1	Caja	695.258
19	Mordaza de freno	UNIDAD	1	Caja	2.099.320
20	Tambor de freno	UNIDAD	1	Caja	1.412.024
21	Caño flexible de freno	UNIDAD	1	Caja	[illegible]
22	juego de reparo para zapatas de freno	UNIDAD	1	Caja	80.850
23	Juego de reparo mordaza de freno	UNIDAD	1	Caja	406.943

ÍTEM 27 - TOYOTA LAND CRUISER AÑO 1998 MOTOR 1HD MD: HDJ80L – GNMEX= SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA LIMPIA PARABRISA 78180101-008

Sub Ítems	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRESENTACIÓN	PRECIO (repuesto + mano de obra incluidos)
1	Motor limpia Parabrisas	UNIDAD	1	Caja	1.715.734
2	brazo limpia parabrisas	UNIDAD	1	Caja	1.136.864
3	cepillo limpia parabrisas	UNIDAD	1	Caja	241.761
4	Reservorio agua limpiaparabrisas	UNIDAD	1	Caja	321.704

ÍTEM 28 - TOYOTA LAND CRUISER AÑO 1998 MOTOR 1HD MD: HDJ80L – GNMEX= REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO – ALTERNADOR-78180101-009

Sub Ítems	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRESENTACIÓN	PRECIO (repuesto + mano de obra incluidos)
1	Alternador nuevo	UNIDAD	1	Caja	7.027.210
2	Bateria	UNIDAD	1	Caja	866.454
3	Mantenimiento del alternador	UNIDAD	1	Caja	[illegible]

CYNTHIA SOMAID MORALES DAVID
Secretaria
Comité de Evaluación

SILVIA MARIA ALCARAZ HERRERA
Miembro
Comité de Evaluación

F. HUMBERTO FLORENTINO CABALLERO ROMERO CONTRERAS
Miembro
Comité de Evaluación

GRACIELA GARCIA ORREGO
Miembro
Comité de Evaluación

BANCO NACIONAL DE FOMENTO
LICITACIÓN POR PAQUETE SBE N° 10/2015, "SERVICIO DE REPARACIÓN DE PARTES DE VEHÍCULOS DE LA MARCA TOYOTA"

4	rotor rebobinado	UNIDAD	1	Caja	870.488
5	Regulador de voltaje	UNIDAD	1	Caja	989.200
6	Estator	UNIDAD	1	Caja	1.526.748
7	campo rebobinado	UNIDAD	1	Caja	121.275
8	Inducido	UNIDAD	1	Caja	1.215.077
9	Placas de diodo	UNIDAD	1	Caja	883.942
10	Porta carbón	UNIDAD	1	Caja	218.304
11	Colector de rotor alternador	UNIDAD	1	Caja	121.275
12	Juego de carbón	UNIDAD	1	Caja	[illegible]
13	Rulemanes	UNIDAD	1	Caja	360.058

ITEM 29 - TOYOTA LAND CRUISER AÑO 1998 MOTOR 1HD MD: HDJ80L – GNMEX= REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO - MOTOR DE ARRANQUE- 78180101-009

Sub Ítems	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRESENTACIÓN	PRECIO (repuesto + mano de obra incluidos)
1	Motor de arranque	UNIDAD	1	Caja	4.201.640
2	Mantenimiento motor de arranque	UNIDAD	1	SERVICIO	210.210
3	Cambio de Inducido	UNIDAD	1	Caja	1.304.012
4	Cambio Porta carbón	UNIDAD	1	Caja	[illegible]
5	Cambio de Bendix	UNIDAD	1	Caja	1.874.466
6	Cambio de campo de arranque	UNIDAD	1	Caja	1.022.123
7	Cambio de Automático de arranque	UNIDAD	1	Caja	1.319.896
8	Cambio de carbón	UNIDAD	1	Caja	525.330
9	Cambio de bujes	UNIDAD	1	Caja	338.539

ITEM 30 - TOYOTA LAND CRUISER AÑO 1998 MOTOR 1HD MD: HDJ80L – GNMEX= REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO – ACCESORIOS-78180101-009

Sub Ítems	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRESENTACIÓN	PRECIO (repuesto + mano de obra incluidos)
1	Faro luz delantero LH y RH	UNIDAD	1	Caja	1.278.096
2	Faro luz trasero LH y RH	UNIDAD	1	Caja	951.847
3	Luz de techo	UNIDAD	1	Caja	950.488
4	Relay de freno	UNIDAD	1	Caja	374.693
5	Relay señalero	UNIDAD	1	Caja	533.481
6	llave de luces	UNIDAD	1	Caja	2.254.857
7	bujías incandescentes	UNIDAD	1	Caja	397.579
8	Relay precalentador temporizador	UNIDAD	1	Caja	[illegible]
9	bulbo de temperatura	UNIDAD	1	Caja	[illegible]
10	bulbo de freno	UNIDAD	1	Caja	374.693
11	bulbo de aceite	UNIDAD	1	Caja	580.479
12	bulbo marcha atrás	UNIDAD	1	Caja	315.494
13	Faro señalero esquinero	UNIDAD	1	Caja	524.755
14	Focos alta y baja	UNIDAD	1	Caja	403.535
15	focos luz de tablero	UNIDAD	1	Caja	245.270
16	focos de un filamento	UNIDAD	1	Caja	228.864
17	motor levantavidrios	UNIDAD	1	Caja	1.740.195
18	antena eléctrica	UNIDAD	1	Caja	[illegible]
19	bocina	UNIDAD	1	Caja	526.271
20	Flotador de tanque de combustible	UNIDAD	1	Caja	939.568
21	sensor de velocimetro	UNIDAD	1	Caja	1.304.012
22	fusibles	UNIDAD	1	Caja	215.331
23	porta fusibles	UNIDAD	1	Caja	2.109.080
24	llave de levantavidrios	UNIDAD	1	Caja	1.505.645
25	sistema de alarma	UNIDAD	1	Caja	210.210
26	tambor de llave de contacto	UNIDAD	1	Caja	703.603
27	duplicados de llave	UNIDAD	1	Caja	[illegible]
28	faros busca huella	UNIDAD	1	Caja	210.210
29	sistema de bloqueo central de puertas	UNIDAD	1	Caja	1.927.944
30	llave de luz de stop	UNIDAD	1	Caja	534.892
31	llave de busca huellas	UNIDAD	1	Caja	210.210
32	techo corredizo eléctrico	UNIDAD	1	Caja	12.191.868
33	polarizado general	UNIDAD	1	SERVICIO	210.210

ITEM 31 - TOYOTA LAND CRUISER AÑO 1998 MOTOR 1HD MD: HDJ80L – GNMEX= SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y

BNF

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

REPARACIÓN DE SISTEMA DE TURBO-78180101-010

Sub Ítems	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRESENTACIÓN	PRECIO (repuesto + mano de obra incluidos)
1	Mantenimiento y Reparación de Sistema de turbo	UNIDAD	1	SERVICIO	485.100
2	Turbo completo normal	UNIDAD	1	Caja	20.216.216
3	abrazaderas de caños de turbo	UNIDAD	1	Caja	501.298
4	Caños para turbos	UNIDAD	1	Caja	614.001
5	Accesorios electrónicos para turbo	UNIDAD	1	Caja	943.385

ITEM 32 - TOYOTA LAND CRUISER AÑO 1998 MOTOR 1HD MD: HDJ80L – GNMEX= SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TREN DELANTERO 78180101-011

Sub Ítems	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRESENTACIÓN	PRECIO (repuesto + mano de obra incluidos)
1	Cambio ruleman de maza delantera	UNIDAD	1	Caja	496.257
2	Cruceta cardan delantero	UNIDAD	1	Caja	610.737
3	Cambio espiral delantero	UNIDAD	1	Caja	1.164.117
4	Ruleman de masa interior y exterior	UNIDAD	1	Caja	496.257
5	Cambio de corona y piñón diferencial DEL.	UNIDAD	1	Caja	7.100.553
6	Cambio de calces de engranaje	UNIDAD	1	Caja	[illegible]
7	Cambio de olla diferencial	UNIDAD	1	Caja	2.957.546
8	Cambio de perno satélites	UNIDAD	1	Caja	249.062
9	Cambio de rulemanes laterales de corona y piñón diferencial	UNIDAD	1	Caja	1.608.923
10	Cambio de rulemanes y retenes de palier	UNIDAD	1	Caja	901.562
11	Cambio de palier	UNIDAD	1	Caja	2.921.284
12	Cambio centralizador de cardan con goma	UNIDAD	1	Caja	161.700
13	Cambio crucetas de cardán trasero	UNIDAD	1	Caja	610.737
14	Cambio reten piñón diferencial	UNIDAD	1	Caja	[illegible]
15	Juntas y retenes	UNIDAD	1	Caja	219.280
16	Reten de maza	UNIDAD	1	Caja	283.391
17	Ruleman carcaza	UNIDAD	1	Caja	496.267
18	Reten palier	UNIDAD	1	Caja	206.583
19	Homocinética	UNIDAD	1	Caja	3.421.682
20	Guardapolvo homocinética	UNIDAD	1	Caja	161.700
21	Ruleman rodilla punta eje	UNIDAD	1	Caja	502.057
22	Prisionero de rueda	UNIDAD	1	Caja	178.264

ITEM 33 - TOYOTA LAND CRUISER AÑO 1998 MOTOR 1HD MD: HDJ80L – GNMEX= SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TREN TRASERO 78180101-012

Sub Ítems	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRESENTACIÓN	PRECIO (repuesto + mano de obra incluidos)
1	Reten de maza	UNIDAD	1	Caja	121.691
2	Palier trasero	UNIDAD	1	Caja	2.759.584
3	Ruleman palier trasero	UNIDAD	1	Caja	274.522
4	Reten palier	UNIDAD	1	Caja	44.883
5	cruceta cardan trasero	UNIDAD	1	Caja	449.037
6	Prisionero de rueda	UNIDAD	1	Caja	[illegible]
7	Cambio de corona y piñón diferencial TRAS	UNIDAD	1	Caja	4.947.239
8	Cambio de calces de engranaje	UNIDAD	1	Caja	22.207
9	Cambio de olla diferencial	UNIDAD	1	Caja	2.795.846
10	Cambio de perno satélites	UNIDAD	1	Caja	87.362
11	Cambio de rulemanes laterales de corona y piñón diferencial	UNIDAD	1	Caja	1.447.223
12	Cambio de rulemanes y retenes de palier	UNIDAD	1	Caja	739.862
13	Cambio de palier	UNIDAD	1	Caja	2.759.584
14	Cambio centralizador de cardan con goma	UNIDAD	1	Caja	80.850
15	Cambio crucetas de cardán	UNIDAD	1	Caja	449.037
16	Cambio reten piñón diferencial	UNIDAD	1	Caja	42.427
17	Juntas y retenes	UNIDAD	1	Caja	919.705

ITEM 34 - TOYOTA LAND CRUISER AÑO 1998 MOTOR 1HD MD: HDJ80L – GNMEX= SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA-78180101-013

Sub	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE	PRESENTACIÓN	PRECIO (repuesto +

CYNTHIA SOLEDAD MONGELOS ESTIGARRIBIA
Secretaria
Comité de Evaluación

MARIELA ALCARAZ HEREDIA
Miembro
Comité de Evaluación

BALBINO RAMOS GONZALEZ
Miembro
Comité de Evaluación

GRACIELA PADRON CORBECO
Comité de Evaluación

BNF LCO SERVICIO DE REPARACIÓN DE PARTES DE VEHÍCULOS DE LA MAGNANIMIDAD PARA EL

BNF

GOBIERNO NACIONAL

Ítems		MEDIDA			mano de obra incluidos)
1	Cambio de cabezal	UNIDAD	1	Caja	2.097.692
2	Cambio de picos inyectores	UNIDAD	1	Caja	1.915.956
3	Cambio de retenes	UNIDAD	1	Caja	25.864
4	Cambio de bujes	UNIDAD	1	Caja	188.780
5	Cambio de juntas	UNIDAD	1	Caja	400.000
6	Mantenimiento de picos inyectores	UNIDAD	1	SERVICIO	500.000
7	Cambio de carcasa	UNIDAD	1	Caja	1.890.092
8	Cambio de eje acelerador	UNIDAD	1	Caja	607.106
9	Cambio de bomba inyectora	UNIDAD	1	Caja	9.216.169
10	Cambio válvulas	UNIDAD	1	Caja	98.596

ITEM 35 - TOYOTA LAND CRUISER AÑO 1998 MOTOR 1HD MD: HDJ80L – GNMEX= SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR-78180101-014

Sub Ítems	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRESENTACIÓN	PRECIO (repuesto + mano de obra incluidos)
1	Cambio block motor	UNIDAD	1	SERVICIO	34.949.150
2	Ajuste de biela y bancada (tornear y alinear)	UNIDAD	1	SERVICIO	45.000
3	Ajuste de levas (mandrilar y rectificar eje)	UNIDAD	1	SERVICIO	45.000
4	Asiento de válvulas de adm. Y escape (fresar, encascquillar y cambio de guías)	UNIDAD	1	SERVICIO	45.000
5	Alineación de brazos de biela	UNIDAD	1	SERVICIO	1.180.395
6	bruñida, cambio y torneado de camisas std	UNIDAD	1	SERVICIO	45.000
7	Cepillado de block motor	UNIDAD	1	SERVICIO	45.000
8	cambio de válvulas de admisión y escape	UNIDAD	1	SERVICIO	45.000
9	Desarmar, armar y controlar altura de pistones	UNIDAD	1	SERVICIO	45.000
10	Tornear buje de biela	UNIDAD	1	SERVICIO	126.354
11	Cambio casquillo árbol de leva	UNIDAD	1	SERVICIO	91.712
12	juego de pistones std	UNIDAD	1	SERVICIO	924.943
13	Cambio casquillo de biela	UNIDAD	1	SERVICIO	540.801
14	Cambio brazo de biela (juego)	UNIDAD	1	SERVICIO	1.180.395
15	Esmerilado y armado de tapa motor	UNIDAD	1	SERVICIO	45.000
16	Cepillada de tapa motor	UNIDAD	1	SERVICIO	45.000
17	Cambio reten guía de válvula	UNIDAD	1	SERVICIO	83.038
18	Cambio de termostato de agua	UNIDAD	1	SERVICIO	172.934
19	Rectificación de cigüeñal	UNIDAD	1	SERVICIO	9.982.062
20	Juego de junta motor	UNIDAD	1	SERVICIO	1.794.278
21	Reparar tapa motor	UNIDAD	1	SERVICIO	45.000
22	Cambio casquillo bancada con calce	UNIDAD	1	SERVICIO	804.141
23	Alineación de block base bancada	UNIDAD	1	SERVICIO	[illegible]
24	cemento	UNIDAD	1	SERVICIO	389.589
25	juego de aros std	UNIDAD	1	SERVICIO	1.649.859
26	Control alineación cigüeñal	UNIDAD	1	SERVICIO	45.000
27	Control alineación leva	UNIDAD	1	SERVICIO	45.000
28	Control alineación brazo de biela	UNIDAD	1	SERVICIO	45.000
29	Cambio conjunto tapón de agua block	UNIDAD	1	SERVICIO	45.000
30	Cambio bomba de agua	UNIDAD	1	SERVICIO	1.336.202
31	Cambio bomba de aceite	UNIDAD	1	SERVICIO	4.792.017
32	Cambio cárter motor	UNIDAD	1	SERVICIO	[illegible]
33	Servicio de reparo carter motor	UNIDAD	1	SERVICIO	45.000
34	Cambio juego de bulones prisionero motor	UNIDAD	1	SERVICIO	78.284
35	Cambio tapa motor	UNIDAD	1	SERVICIO	14.771.820
36	Cambio polea cigüeñal	UNIDAD	1	SERVICIO	1.903.742
37	Cambio tensor correa exterior	UNIDAD	1	SERVICIO	875.775
38	Cambio polea árbol de leva	UNIDAD	1	SERVICIO	149.605
39	Confección de base pico inyector de block	UNIDAD	1	SERVICIO	45.000
40	Cambio cigüeñal	UNIDAD	1	SERVICIO	9.982.062
41	Cambio árbol de leva	UNIDAD	1	SERVICIO	9.982.062
42	Cambio de casquillo de biela y bancada	UNIDAD	1	SERVICIO	804.141
43	Cambio eje balancín con martilletes	UNIDAD	1	SERVICIO	45.000
44	Cambio engranaje de correa dentada	UNIDAD	1	SERVICIO	113.605

ITEM 36 - TOYOTA LAND CRUISER AÑO 1998 MOTOR 1HD MD: HDJ80L – GNMEX= SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y

CINTHIA SOLEDAD MONGELOS DAVID
Secretaria
Comité de Evaluación

SERNA MARIELA ALCARAZ REBELA
Miembro
Comité de Evaluación

HUMBERTO FLORENTIN
Miembro
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GONZÁLEZ
Miembro
Comité de Evaluación

GRACIELA GARCIA ORREGO
Presidenta
Comité de Evaluación

REPARACIÓN DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR- 78180101-015

Sub Ítems	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRESENTACIÓN	PRECIO (repuesto + mano de obra incluidos)
1	abrazaderas de caños de radiador	UNIDAD	1	Caja	[illegible]
2	Reparación y limpieza de radiador de agua	UNIDAD	1	SERVICIO	2.500.000
3	Cambio manguera radiador superior	UNIDAD	1	Caja	89.818
4	Cambio de radiador de agua	UNIDAD	1	Caja	7.434.914
5	Cambio de manguera de radiador inferior	UNIDAD	1	Caja	126.236
6	Cambio de radiador de aceite	UNIDAD	1	Caja	2.416.406

ITEM 37 - TOYOTA LAND CRUISER AÑO 1998 MOTOR 1HD MD: HDJ80L – GNMEX= SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO-78180101-016

Sub Ítems	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRESENTACIÓN	PRECIO (repuesto + mano de obra incluidos)
1	Mantenimiento del sistema de A/A	UNIDAD	1	SERVICIO	808.500
2	Carga de gas	UNIDAD	1	SERVICIO	80.850
3	Evaporizador	UNIDAD	1	Caja	2.945.490
4	Carga de gas R 12	UNIDAD	1	SERVICIO	80.850
5	Carga de gas R 134 ecológico	UNIDAD	1	SERVICIO	80.850
6	Cambio de compresor	UNIDAD	1	Caja	9.293.656
7	Cambio filtro deshidratador de gas	UNIDAD	1	Caja	330.325
8	Cambio válvula Expansora	UNIDAD	1	Caja	700.621
9	Cambio manguera de baja presión	UNIDAD	1	Caja	[illegible]
10	Cambio manguera de alta presión	UNIDAD	1	Caja	1.037.320
11	Embrague de compresor	UNIDAD	1	Caja	723.349
12	Cambio de polea	UNIDAD	1	Caja	567.697
13	Cambio de filtros	UNIDAD	1	Caja	330.325
14	Reparación de compresor	UNIDAD	1	SERVICIO	80.850
15	Cambio bulbo presión de gas	UNIDAD	1	Caja	363.974
16	Acondicionamiento parte eléctrica	UNIDAD	1	SERVICIO	80.850
17	Cambio ruleman de polea	UNIDAD	1	Caja	132.977
18	Carga aceite anticongelante	UNIDAD	1	SERVICIO	[illegible]
19	Carga gas refrigerante ecológico	UNIDAD	1	SERVICIO	80.850
20	Electilador ventilador	UNIDAD	1	Caja	1.901.691

ITEM 38 - TOYOTA LAND CRUISER AÑO 1998 MOTOR 1HD MD: HDJ80L – GNMEX= SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE REGULACIÓN DE PUERTA-78180101-017

Sub Ítems	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRESENTACIÓN	PRECIO (repuesto + mano de obra incluidos)
1	Cambio picaporte puerta delant. y tras.	UNIDAD	1	SERVICIO	394.801
2	Cambio picaporte puerta delant. y tras.	UNIDAD	1	SERVICIO	47.000
3	Cambio cerradura de puerta del. y tras.	UNIDAD	1	SERVICIO	[illegible]
4	Cambio cerradura de puerta del. y tras.	UNIDAD	1	SERVICIO	47.000
5	Cambio cerradura de capot	UNIDAD	1	SERVICIO	230.318
6	Cambio de cabo cerradura de capot	UNIDAD	1	SERVICIO	147.398
7	Cambio mecanismo de levantavidrios	UNIDAD	1	SERVICIO	614.878
8	Cambio de mecanismos cerradura de puertas	UNIDAD	1	SERVICIO	1.715.734
9	Cambio de 4 guías de vidrio de puerta	UNIDAD	1	SERVICIO	404.624
10	Cambio de bisagra de puerta c/u	UNIDAD	1	SERVICIO	207.276
11	Cambio pernos de bisagra de puerta c/u	UNIDAD	1	SERVICIO	31.451
12	Cambio pomos de puerta (juego)	UNIDAD	1	SERVICIO	[illegible]

ITEM 39 - TOYOTA LAND CRUISER AÑO 1998 MOTOR 1HD MD: HDJ80L – GNMEX= SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TANQUE DE COMBUSTIBLE-78180101-018

Sub Ítems	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRESENTACIÓN	PRECIO (repuesto + mano de obra incluidos)
1	Reparación de tanque de combustible	UNIDAD	1	SERVICIO	80.850
2	Limpieza de tanque	UNIDAD	1	SERVICIO	80.850
3	Cambiar tanque de combustibles	UNIDAD	1	SERVICIO	5.341.100
4	Cambiar caños conductos de combustibles	UNIDAD	1	SERVICIO	80.850
5	Cambiar tapa tanque combustibles	UNIDAD	1	SERVICIO	[illegible]

ITEM 40 - TOYOTA LAND CRUISER AÑO 1998 MOTOR 1HD MD: HDJ80L – GNMEX= SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TAPICERÍA Y ALFOMBRADO DEL VEHÍCULO-78180101-021

CYNTHIA SOLEDAD MONGELOS DAVILA
Secretaria
Comité de Evaluación

SILVIA MARIELA ALCARAZ HERRERA
Miembro
Comité de Evaluación

HUMBERTO FLORENTÍN
Miembro
Comité de Evaluación

BALBINO BARRIOS GONZALEZ
Miembro
Comité de Evaluación

CRISTINA GARCÍA CARRIZO
Presidenta
Comité de Evaluación

BNF

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

Sub Ítems	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRESENTACIÓN	PRECIO (repuesto + mano de obra incluidos)
1	Asiento chofer	UNIDAD	1	SERVICIO	100.000
2	Asiento acompañante	UNIDAD	1	SERVICIO	100.000
3	Puerta lado chofer	UNIDAD	1	SERVICIO	4.307.177
4	Puerta acompañante	UNIDAD	1	SERVICIO	[illegible]
5	Asiento trasero	UNIDAD	1	SERVICIO	100.000
6	Cubre volante	UNIDAD	1	SERVICIO	100.000
7	Puerta trasera	UNIDAD	1	SERVICIO	4.963.959
8	Alfombrado de pisos	UNIDAD	1	SERVICIO	80.850
9	Felpa aislante de calor	UNIDAD	1	SERVICIO	637.764
10	Cambio juego de gomas de pisos	UNIDAD	1	SERVICIO	286.853

ITEM 41 - TOYOTA LAND CRUISER AÑO 1998 MOTOR 1HD MD: HDJ80L – GNMEX= SERVICIO DE LAVADO Y ENGRASE 78180101-022

Sub Ítems	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRESENTACIÓN	PRECIO (repuesto + mano de obra incluidos)
1	Lavado y engrase completo	UNIDAD	1	SERVICIO	80.850

ITEM 42 - TOYOTA LAND CRUISER AÑO 1998 MOTOR 1HD MD: HDJ80L – GNMEX= SERVICIO DE MANT., REPARACIÓN O COLOCACIÓN DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS 78180101-023

Sub Ítems	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRESENTACIÓN	PRECIO (repuesto + mano de obra incluidos)
1	Puerta delantera izquierda	UNIDAD	1	SERVICIO	4.307.177
2	Puerta delantera derecha	UNIDAD	1	SERVICIO	[illegible]
3	Puerta trasera izquierda	UNIDAD	1	SERVICIO	3.607.811
4	Puerta trasera derecha	UNIDAD	1	SERVICIO	5.312.206
5	Cambio de espejo interno retrovisor	UNIDAD	1	SERVICIO	336.125
6	Cambio de puerta trasera o valijera	UNIDAD	1	SERVICIO	4.963.959
7	Cambio de parasol	UNIDAD	1	SERVICIO	512.782
8	Cambio de parabrisas delantero	UNIDAD	1	SERVICIO	2.326.014
9	Cambio de espejo retrovisor costados	UNIDAD	1	SERVICIO	1.572.778
10	Cambio de vidrios de puertas	UNIDAD	1	SERVICIO	1.203.684
11	Cambio de cerraduras portaequantes	UNIDAD	1	SERVICIO	[illegible]
12	Cambio de parabrisas trasero	UNIDAD	1	SERVICIO	2.211.054
13	Cambio de vidrio de techito solar	UNIDAD	1	SERVICIO	2.038.795

ITEM 43 - TOYOTA LAND CRUISER AÑO 1998 MOTOR 1HD MD: HDJ80L – GNMEX= MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARROCERÍA-78180101-027

Sub Ítems	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRESENTACIÓN	PRECIO (repuesto + mano de obra incluidos)
1	Reparación cuadro frontal	UNIDAD	1	SERVICIO	2.820.000
2	Reparación del capot	UNIDAD	1	SERVICIO	376.000
3	Reparación de guardabarros delantero	UNIDAD	1	SERVICIO	[illegible]
4	Cambio de Guardabarros delantero	UNIDAD	1	SERVICIO	2.951.028
5	Cambio de capot	UNIDAD	1	SERVICIO	2.868.107
6	Cambio de parrilla frontal	UNIDAD	1	SERVICIO	882.607
7	Alineación de cavidad de faro delantero	UNIDAD	1	SERVICIO	100.000
8	Reparación tapa trasera carrocería	UNIDAD	1	SERVICIO	100.000
9	Cambio guardafangos delantero	UNIDAD	1	SERVICIO	373.274
10	Cambio guardafangos trasero	UNIDAD	1	SERVICIO	406.035
11	Colocar logotipo	UNIDAD	1	SERVICIO	47.000
12	Reparación soporte carrocería	UNIDAD	1	SERVICIO	100.000
13	Cambiar los soportes de goma carrocería	UNIDAD	1	SERVICIO	446.215
14	Reparación paragolpes delantero	UNIDAD	1	SERVICIO	100.000
15	Reparación paragolpes trasero	UNIDAD	1	SERVICIO	100.000
16	Cambiar paragolpes delantero	UNIDAD	1	SERVICIO	2.844.229
17	Cambiar paragolpes trasero	UNIDAD	1	SERVICIO	976.553
18	Cambiar puntera paragolpes delantero	UNIDAD	1	SERVICIO	763.059
19	Cambiar puntera paragolpes trasero	UNIDAD	1	SERVICIO	1.672.941
20	Cambio de bisagras de capot	UNIDAD	1	SERVICIO	163.073
21	Colocar paracolpes protector con reflector	UNIDAD	1	SERVICIO	100.000
22	Cambio de pisos	UNIDAD	[illegible]	SERVICIO	[illegible]

SILVIA MARIELA ALCARAZ HERREBIA
Miembro
Comité de Evaluación

F. HUMBERTO FLORENTÍN
Miembro
Comité de Evaluación

CYNTHIA SOLEDAD GONZALEZ
Secretaria
Comité de Evaluación

GRACIELA GARCIA ORREGO
Presidenta
Comité de Evaluación

23	Cambio de zócalos	UNIDAD	1	SERVICIO	376.000
24	Reparación Guardabarros traseros	UNIDAD	1	SERVICIO	376.000

ITEM 44 - TOYOTA LAND CRUISER AÑO 1998 MOTOR 1HD MD: HDJ80L – GNMEX= ESTRUCTURA EN CASO DE REPARACIÓN GENERALES-78180101-001

Sub Ítems	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRESENTACIÓN	PRECIO (repuesto + mano de obra incluidos)
1	Encuadre de carrocería volcado	UNIDAD	1	SERVICIO	940.000
2	Encuadre de paramos	UNIDAD	1	SERVICIO	[illegible]
3	Encuadre de marcos de puertas	UNIDAD	1	SERVICIO	188.000
4	Alineación de chasis con banco de prueba	UNIDAD	1	SERVICIO	376.000
5	chapería y pintura general	UNIDAD	1	SERVICIO	4.700.000
6	reparación parcial de caño de escape	UNIDAD	1	SERVICIO	188.000
7	cambio de caño de escape general	UNIDAD	1	SERVICIO	3.890.537
8	colocación de sistema snorqueal	UNIDAD	1	SERVICIO	188.000

Monto Mínimo G.	250.000.000
Monto Máximo G.	500.000.000

- CONCLUSIÓN

En base a los antecedentes expuestos, que incluyen aspectos legales, técnicos y económicos, y en cumplimiento a lo establecido en el Art. 11 del Decreto Reglamentario 21.909/03, concordantes con los Art. 26, 27 y 28 de la Ley 2.051/03 "De Contrataciones Públicas", sustentados en las consideraciones previas, este Comité de Evaluación de Ofertas recomienda adjudicar la **Licitación por Concurso de Ofertas BNF LCO SBE N° 10/2015 "SERVICIO DE REPARACIÓN DE PARTES DE VEHÍCULOS DE LA MARCA TOYOTA PARA EL BANCO NACIONAL DE FOMENTO"** a la firma TOYOTOSHI S.A., en la modalidad de Contrato Abierto por un monto total de G. 250.000.000 (Guaraníes doscientos cincuenta millones) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y un monto máximo de G. 500.000.000 (Guaraníes quinientos millones) incluido el Impuesto al Valor Agregado (IVA), por un periodo de 12 (doce) meses, conforme a su oferta presentada y a la propuesta de adjudicación.

Atentamente,

Comité de Evaluación de Ofertas

GRACIELA DE VITRÚS GARCIA O.
PRESIDENTA

FRANCISCO J. FLORENTIN
MIEMBRO

BALDOMERO MARCIO GONZÁLEZ
MIEMBRO

CYNTHIA S. MONGELOS DAVID.
SECRETARIA

SILVIA MARIELA ALCARAZ
MIEMBRO