**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 1 | (1) TOYOTA LAND CRUISER - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.110.000** | **1.110.000** |
| 1.1 | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 1.2 | CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 1.3 | CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO EN DIFERENCIAL | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 1.4 | CAMBIO DE ACEITE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 1.5 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 1.6 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 1.7 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 1.8 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 1.9 | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 2 | (1) TOYOTA LAND CRUISER - ALINEACION Y BALANCEO | 1 | Unidad | EVENTO | **200.000** | **200.000** |
| 2.1 | ALINEACIÓN Y BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 3 | (1) TOYOTA LAND CRUISER - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | **11.550.000** | **11.550.000** |
| 3.1 | DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 3.2 | PASTILLAS DE FRENO DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 3.3 | PASTILLAS DE FRENO TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 3.4 | RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 3.5 | DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 3.6 | REPARACIÓN DE SISTEMA SERVO FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 3.7 | CABO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 3.8 | BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.600.000 | 2.600.000 |
| 3.9 | MORDAZA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 3.10 | CAÑO FLEXIBLE DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 3.11 | BALANCEO DE CORONA VOLANTE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 3.12 | REGULADOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 3.13 | DEPRESOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 3.14 | REPARACIÓN DE FRENO DE MANO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 4 | (1) TOYOTA LAND CRUISER - SISTEMA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | **6.000.000** | **6.000.000** |
| 4.1 | BOMBA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 4.2 | REPARACION DE CREMALLERA DE DIRECCIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 4.3 | EXTREMOS DE DIRECCIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 5 | (1) TOYOTA LAND CRUISER - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE SUSPENSIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | **16.190.000** | **16.190.000** |
| 5.1 | DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 5.2 | BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 5.3 | BUJE PARRILLA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 5.4 | BUJE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 5.5 | BUJE TENSOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 5.6 | RULEMANES DE MASA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 5.7 | RETEN DE MASA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 5.8 | AMORTIGUADORES TRASEROS | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 5.9 | AMORTIGUADORES DELANTEROS | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 5.10 | ESPIRALES | 1 | Unidad | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 5.11 | BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 5.12 | BARRAS ESTABILIZADORAS | 1 | Unidad | EVENTO | 710.000 | 710.000 |
| 5.13 | ROTULA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 5.14 | ROTULA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 5.15 | BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 5.16 | BUJES DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 5.17 | TERMINAL DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 240.000 | 240.000 |
| 5.18 | GUARDAPOLVO DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 5.19 | HOMOCINETICA | 1 | Unidad | EVENTO | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 5.20 | TAQUEADOR DE PARRILLA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 5.21 | TAQUEADOR DE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 5.22 | TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 5.23 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 170.000 | 170.000 |
| 5.24 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 170.000 | 170.000 |
| 6 | (1) TOYOTA LAND CRUISER - REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | **15.570.000** | **15.570.000** |
| 6.1 | DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA ELÉCTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 6.2 | BATERÍA | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 6.3 | MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 6.4 | LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA) | 1 | Unidad | EVENTO | 405.000 | 405.000 |
| 6.5 | LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO) | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 6.6 | FUSIBLES | 1 | Unidad | EVENTO | 215.000 | 215.000 |
| 6.7 | RELAY | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 6.8 | REPARACÓN BÁSICA DE TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 6.9 | MANTEMIENTO MOTOR DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 6.10 | MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 6.11 | BOCINA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 6.12 | BULBO DE TEMPERATURA | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 6.13 | PORTA CARBÓN DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 6.14 | BUJÍA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 6.15 | ELECTRO VENTILADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 6.16 | BENDIX | 1 | Unidad | EVENTO | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 6.17 | AUTOMATICO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 6.18 | REGULADOR DE VOLTAGE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 6.19 | RECTIFICADOR DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 7 | (1) TOYOTA LAND CRUISER - REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | **3.140.000** | **3.140.000** |
| 7.1 | DISCO DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 7.2 | REGULACIÓN DE EMBRAGUE - M.O. | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 7.3 | HORQUILLA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 360.000 | 360.000 |
| 7.4 | BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 7.5 | BOMBIN AUXILAR DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 530.000 | 530.000 |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 8 | (1) TOYOTA LAND CRUISER - REPARACION DEL TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | **3.200.000** | **3.200.000** |
| 8.1 | REPARACION DE TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 9 | (1) TOYOTA LAND CRUISER - REPARACION DEL TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | **3.500.000** | **3.500.000** |
| 9.1 | REPARACION DE TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 10 | (1) TOYOTA LAND CRUISER - REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | **52.270.000** | **52.270.000** |
| 10.1 | DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 10.2 | PLATO DE PRESIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 10.3 | COJINETE DE EMPUJE | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 10.4 | VARILLAJE DE LA PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.150.000 | 1.150.000 |
| 10.5 | SOPORTES DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 10.6 | REPARACIÓN DEL SISTEMA SERVO ASISTIDO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 10.7 | REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 10.8 | CARDÁN | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 10.9 | CRUCETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 10.10 | CENTRALIZADOR DE CARDÁN | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 10.11 | PALIER | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 10.12 | BUJES DE PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 10.13 | REPARACIÓN DE CAJAREDUCTORA 4X4 (M.O.) | 1 | Unidad | EVENTO | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 10.14 | RULEMÁN A RODILLO | 1 | Unidad | EVENTO | 380.000 | 380.000 |
| 10.15 | RULEMÁN DE EJE CORTO | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 10.16 | RULEMÁN DE EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 570.000 | 570.000 |
| 10.17 | RULEMÁN LATERAL DE EJE | 1 | Unidad | EVENTO | 3.400.000 | 3.400.000 |
| 10.18 | RULEMÁN LATERAL DE CORONA | 1 | Unidad | EVENTO | 310.000 | 310.000 |
| 10.19 | RULEMÁN PIÑÓN | 1 | Unidad | EVENTO | 510.000 | 510.000 |
| 10.20 | CORONA PIÑÓN | 1 | Unidad | EVENTO | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 10.21 | RETÉN PIÑÓN | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 10.22 | RETÉN DE SALIDA CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 10.23 | EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 10.24 | ENGRANAJE CAJA REDUCTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 10.25 | CEMENTO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 10.26 | JUEGO DE ANILLOS SINCRONIZADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 10.27 | EJE DE MANDO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 10.28 | EJE CUADRUPLE | 1 | Unidad | EVENTO | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 11 | (1) TOYOTA LAND CRUISER - REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | **21.900.000** | **21.900.000** |
| 11.1 | REPARACIÓN, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 3.700.000 | 3.700.000 |
| 11.2 | CAMBIO DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 11.3 | CAMBIO DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 18.000.000 | 18.000.000 |
| 12 | (1) TOYOTA LAND CRUISER - CAMBIO DE CORREAS | 1 | Unidad | EVENTO | **2.150.000** | **2.150.000** |
| 12.1 | CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 12.2 | RULEMÁN TENSOR DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 12.3 | CORREA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 12.4 | CORREA DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 13 | (1) TOYOTA LAND CRUISER - SISTEMA DE TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | **2.600.000** | **2.600.000** |
| 13.1 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.600.000 | 2.600.000 |
| 14 | (1) TOYOTA LAND CRUISER - SERVICIO DE ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | **50.000** | **50.000** |
| 14.1 | ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 15 | (1) TOYOTA LAND CRUISER - SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **3.450.000** | **3.450.000** |
| 15.1 | REPARACIÓN DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 15.2 | LIMPIEZA DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 15.3 | BOMBA DE AGUA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 15.4 | CAÑO DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 15.5 | TERMOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 16 | (1) TOYOTA LAND CRUISER - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **44.220.000** | **44.220.000** |
| 16.1 | DIAGNÓSTICO REPARACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 16.2 | JUEGO DE RETENES | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 16.3 | SOPORTES DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 16.4 | VÁLVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 16.5 | JUEGO DE AROS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 16.6 | JUEGO DE CAMISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 16.7 | PISTONES | 1 | Unidad | EVENTO | 5.200.000 | 5.200.000 |
| 16.8 | CASQUILLO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 16.9 | CASQUILLO DE BANCADA | 1 | Unidad | EVENTO | 810.000 | 810.000 |
| 16.10 | CORONA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 16.11 | RECTIFICACIÓN DE VÁLVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 16.12 | RECTIFICACIÓN DE CILINDROS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 16.13 | REPARACIÓN, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE PICOS INYEC. | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 16.14 | POLEA TENSOR | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 16.15 | RULEMÁN POLEA | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 16.16 | BRAZO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 16.17 | JUNTA TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 16.18 | JUEGO DE JUNTA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 16.19 | CALCE LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 16.20 | BUJE DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 16.21 | BUJE DE LEVA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 16.22 | ENGRANAJE DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 16.23 | BOMBA DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 4.800.000 | 4.800.000 |
| 16.24 | TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 16.25 | MARTILLO BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 16.26 | EJE BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 16.27 | PICO INYECTOR DE COMBUSTIBLE DE BLOCK | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 16.28 | SEGURO DE VALVULA | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 16.29 | EJE BALNCEADOR DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 45.000 | 45.000 |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 16.30 | EJE BALNCEADOR IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 45.000 | 45.000 |
| 17 | (1) TOYOTA LAND CRUISER - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | **13.450.000** | **13.450.000** |
| 17.1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 17.2 | CARGA DE GAS | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 17.3 | EVAPORIZADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 17.4 | CARGA DE GAS R12 | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 17.5 | CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 17.6 | REPARACION DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 17.7 | FILTRO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 17.8 | VALVULA EXPANSORA | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 17.9 | MANGUERA DE ALTA Y BAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 17.10 | EMBRAGUE DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 17.11 | TERMOSTATO DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 17.12 | PRESOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 18 | (1) TOYOTA LAND CRUISER - SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION O COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS | 1 | Unidad | EVENTO | **8.010.000** | **8.010.000** |
| 18.1 | REPARACION PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 18.2 | REPARACION PUERTA DELANTERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 18.3 | REPARACION PUERTA TRASERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 18.4 | REPARACION PUERTA TRASERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 18.5 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 18.6 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 18.7 | CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 18.8 | CAMBIO DE PARABRISAS TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 18.9 | RETROVISOR LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 670.000 | 670.000 |
| 18.10 | RETROVISOR INTERNO | 1 | Unidad | EVENTO | 340.000 | 340.000 |
| 19 | (1) TOYOTA LAND CRUISER - SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA | 1 | Unidad | EVENTO | **14.490.000** | **14.490.000** |
| 19.1 | CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 19.2 | TAPA VALIJERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 19.3 | TECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 19.4 | GUARDABARRO DELANTERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 19.5 | GUARDABARRO DELANTERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 19.6 | GUARDABARRO TRASERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 19.7 | GUARDABARRO TRASERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 19.8 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 19.9 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 19.10 | BASES DE PARAGOLPE DELANTERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 19.11 | BASES DE PARAGOLPE DELANTERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 19.12 | CHASIS | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 19.13 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 19.14 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 19.15 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 19.16 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 19.17 | CAMBIO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 19.18 | CAMBIO DE CABO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 19.19 | CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 615.000 | 615.000 |
| 19.20 | CAMBIO DE MANIJA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 19.21 | CAMBIO DE 4 GUÍAS DE VIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 19.22 | CAMBIO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 210.000 | 210.000 |
| 19.23 | CAMBIO DE PERNO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 19.24 | CAMBIO DE GOMA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 165.000 | 165.000 |
| 19.25 | REPARAR Y AJUSTAR TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 20 | (1) TOYOTA LAND CRUISER - REPARACION DE PIEZAS PLÁSTICAS | 1 | Unidad | EVENTO | **2.400.000** | **2.400.000** |
| 20.1 | PARAGOLPE DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 20.2 | PARAGOLPE TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 21 | (1) TOYOTA LAND CRUISER - SERV. DE REPAR. Y MANT. SISTEMA LIMPIAPARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | **100.000** | **100.000** |
| 21.1 | CAMBIO DE CEPILLO DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 22 | (2) NISSAN PATROL - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.360.000** | **1.360.000** |
| 22.1 | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 22.2 | CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 22.3 | CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO EN DIFERENCIAL | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 22.4 | CAMBIO DE ACEITE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 22.5 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 22.6 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 22.7 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 22.8 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 22.9 | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 23 | (2) NISSAN PATROL - ALINEACION Y BALANCEO | 1 | Unidad | EVENTO | **200.000** | **200.000** |
| 23.1 | ALINEACIÓN Y BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 24 | (2) NISSAN PATROL - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | **31.800.000** | **31.800.000** |
| 24.1 | DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 24.2 | PASTILLAS DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 24.3 | DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 24.4 | FIBRA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 24.5 | RECTIFICACIÓN DE TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 24.6 | JUEGO DE CUBETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 24.7 | CABO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 24.8 | SERVO FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 24.9 | REPARACIÓN DE BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 24.10 | BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.850.000 | 2.850.000 |
| 24.11 | CILINDRO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 24.12 | PULMÓN DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 24.13 | ZAPATA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 24.14 | MORDAZA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 24.15 | TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 24.16 | CAÑO FLEXIBLE DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 24.17 | BALANCEO DE CORONA VOLANTE | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 24.18 | RECTIFICACIÓN DE DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 24.19 | REGULADOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 24.20 | DEPRESOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 24.21 | REPARACIÓN DE FRENO DE MANO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 25 | (2) NISSAN PATROL - SISTEMA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | **5.550.000** | **5.550.000** |
| 25.1 | BOMBA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 25.2 | REPARACION DE CREMALLERA DE DIRECCIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 25.3 | EXTREMOS DE DIRECCIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 26 | (2) NISSAN PATROL - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE SUSPENSIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | **23.770.000** | **23.770.000** |
| 26.1 | DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 26.2 | BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 26.3 | BUJE PARRILLA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 26.4 | BUJE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 26.5 | BUJE TENSOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 26.6 | BUJE ELÁSTICO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 26.7 | BRAZO ZETA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 26.8 | BRAZO PICMAN | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 26.9 | RULEMANES DE MASA | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 26.10 | AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 26.11 | ESPIRALES | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 26.12 | MUÑEQUIN | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 26.13 | BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 420.000 | 420.000 |
| 26.14 | BARRAS ESTABILIZADORAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 26.15 | ROTULA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 26.16 | ROTULA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 26.17 | JUEGO DE BUJES ZETA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 26.18 | BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 26.19 | HOMOCINETICA | 1 | Unidad | EVENTO | 7.500.000 | 7.500.000 |
| 26.20 | BARRA DE TORCIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 26.21 | TAQUEADOR DE PARRILLA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 26.22 | TAQUEADOR DE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 26.23 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 26.24 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 27 | (2) NISSAN PATROL - REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | **13.015.000** | **13.015.000** |
| 27.1 | DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA ELÉCTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 27.2 | BATERÍA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 27.3 | MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 27.4 | LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA) | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 27.5 | LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO) | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 27.6 | FUSIBLES | 1 | Unidad | EVENTO | 45.000 | 45.000 |
| 27.7 | RELAY | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 27.8 | REPARACÓN BÁSICA DE TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 27.9 | MANTEMIENTO MOTOR DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 27.10 | MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 27.11 | BOCINA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 27.12 | BULBO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 27.13 | BULBO DE TEMPERATURA | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 27.14 | CARBON Y PORTA CARBÓN DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 27.15 | BUJÍA | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 27.16 | ELECTRO VENTILADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 27.17 | BENDIX | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 27.18 | AUTOMATICO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 27.19 | REGULADOR DE VOLTAGE | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 27.20 | RECTIFICADOR DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 28 | (2) NISSAN PATROL - REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | **6.300.000** | **6.300.000** |
| 28.1 | DISCO DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 2.600.000 | 2.600.000 |
| 28.2 | HORQUILLA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 28.3 | BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 28.4 | BOMBIN AUXILAR DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 29 | (2) NISSAN PATROL - REPARACION DEL TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | **3.500.000** | **3.500.000** |
| 29.1 | REPARACION DE TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 30 | (2) NISSAN PATROL - REPARACION DEL TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | **3.800.000** | **3.800.000** |
| 30.1 | REPARACION DE TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 3.800.000 | 3.800.000 |
| 31 | (2) NISSAN PATROL - REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | **71.230.000** | **71.230.000** |
| 31.1 | DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 31.2 | PLATO DE PRESIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 31.3 | COJINETE DE EMPUJE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 31.4 | SOPORTES DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 31.5 | REPARACIÓN DEL SISTEMA SERVO ASISTIDO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 31.6 | REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 31.7 | CRUCETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 31.8 | CENTRALIZADOR DE CARDÁN | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 31.9 | BUJES DE PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 31.10 | REPARACIÓN DE CAJAREDUCTORA 4X4 (M.O.) | 1 | Unidad | EVENTO | 3.900.000 | 3.900.000 |
| 31.11 | RULEMÁN A RODILLO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 31.12 | RULEMÁN DE EJE CORTO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 31.13 | RULEMÁN DE EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 31.14 | RULEMÁN LATERAL DE EJE | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 31.15 | RULEMÁN LATERAL DE CORONA | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 31.16 | RULEMÁN PIÑÓN | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 31.17 | CORONA PIÑÓN | 1 | Unidad | EVENTO | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 31.18 | RETÉN PIÑÓN | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 31.19 | RETÉN DE SALIDA CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 31.20 | EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 8.500.000 | 8.500.000 |
| 31.21 | ENGRANAJE CAJA REDUCTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 31.22 | CEMENTO | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 31.23 | JUEGO DE ANILLOS SINCRONIZADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 6.500.000 | 6.500.000 |
| 31.24 | EJE DE MANDO | 1 | Unidad | EVENTO | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 31.25 | EJE CUADRUPLE | 1 | Unidad | EVENTO | 7.500.000 | 7.500.000 |
| 32 | (2) NISSAN PATROL - REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | **18.700.000** | **18.700.000** |
| 32.1 | REPARACIÓN, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 32.2 | CAMBIO DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 32.3 | CAMBIO DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 33 | (2) NISSAN PATROL - CAMBIO DE CORREAS | 1 | Unidad | EVENTO | **750.000** | **750.000** |
| 33.1 | CORREA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 33.2 | CORREA DE DIRECCIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 33.3 | CORREA DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 34 | (2) NISSAN PATROL - SISTEMA DE TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | **4.500.000** | **4.500.000** |
| 34.1 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 35 | (2) NISSAN PATROL - SERVICIO DE ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | **50.000** | **50.000** |
| 35.1 | ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 36 | (2) NISSAN PATROL - SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **11.630.000** | **11.630.000** |
| 36.1 | REPARACIÓN DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 36.2 | LIMPIEZA DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 36.3 | RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 6.200.000 | 6.200.000 |
| 36.4 | BOMBA DE AGUA | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 36.5 | CAÑO DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 36.6 | TERMOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 36.7 | AGUA REFRIGERANTE CON ADITIVO | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 37 | (2) NISSAN PATROL - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **53.770.000** | **53.770.000** |
| 37.1 | DIAGNÓSTICO REPARACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 37.2 | JUEGO DE RETENES | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 37.3 | SOPORTES DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 37.4 | BOMBIN DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 37.5 | VÁLVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 37.6 | GUIA DE VÁLVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 37.7 | JUEGO DE AROS | 1 | Unidad | EVENTO | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 37.8 | JUEGO DE CAMISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 37.9 | PISTONES | 1 | Unidad | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 37.10 | CASQUILLO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 37.11 | CASQUILLO DE BANCADA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 37.12 | CORONA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 37.13 | RECTIFICACIÓN DE VÁLVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 37.14 | RECTIFICACIÓN DE CILINDROS | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 37.15 | REPARACIÓN, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE PICOS INYEC. | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 37.16 | POLEA TENSOR | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 37.17 | RULEMÁN POLEA | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 37.18 | BRAZO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 37.19 | JUNTA TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 37.20 | JUEGO DE JUNTA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 2.850.000 | 2.850.000 |
| 37.21 | CALCE LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 37.22 | BUJE DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 37.23 | BUJE DE LEVA | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 37.24 | BOMBA DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 3.700.000 | 3.700.000 |
| 37.25 | TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 22.000.000 | 22.000.000 |
| 37.26 | MARTILLO BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 37.27 | EJE BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 37.28 | SEGURO DE VALVULA | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 38 | (2) NISSAN PATROL - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | **24.250.000** | **24.250.000** |
| 38.1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 38.2 | EVAPORIZADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 38.3 | CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 38.4 | REPARACION DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 38.5 | FILTRO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 38.6 | VALVULA EXPANSORA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 38.7 | MANGUERA DE ALTA Y BAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 950.000 | 950.000 |
| 38.8 | COMPRESOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 38.9 | EMBRAGUE DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 38.10 | TERMOSTATO DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 38.11 | PRESOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 39 | (2) NISSAN PATROL - SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION O COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS | 1 | Unidad | EVENTO | **9.950.000** | **9.950.000** |
| 39.1 | REPARACION PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 39.2 | REPARACION PUERTA DELANTERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 39.3 | REPARACION PUERTA TRASERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 39.4 | REPARACION PUERTA TRASERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 39.5 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 39.6 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA TRASERA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 39.7 | CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 39.8 | CAMBIO DE PARABRISAS TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 39.9 | RETROVISOR LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 39.10 | RETROVISOR INTERNO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 40 | (2) NISSAN PATROL - SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA | 1 | Unidad | EVENTO | **8.390.000** | **8.390.000** |
| 40.1 | CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 40.2 | TAPA VALIJERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 40.3 | GUARDABARRO DELANTERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 40.4 | GUARDABARRO DELANTERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 40.5 | GUARDABARRO TRASERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 40.6 | GUARDABARRO TRASERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 40.7 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 40.8 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 40.9 | BASES DE PARAGOLPE DELANTERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 40.10 | BASES DE PARAGOLPE TRASERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 40.11 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 40.12 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 40.13 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 40.14 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 40.15 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA TRASERA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 40.16 | CAMBIO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 40.17 | CAMBIO DE CABO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 40.18 | CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 40.19 | CAMBIO DE MANIJA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 40.20 | CAMBIO DE 4 GUÍAS DE VIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 40.21 | CAMBIO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 40.22 | CAMBIO DE PERNO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 40.23 | CAMBIO DE GOMA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 40.24 | REPARAR Y AJUSTAR TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 41 | (2) NISSAN PATROL - REPARACION DE PIEZAS PLÁSTICAS | 1 | Unidad | EVENTO | **2.400.000** | **2.400.000** |
| 41.1 | PARAGOLPE DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 41.2 | PARAGOLPE TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 42 | (2) NISSAN PATROL - SERV. DE REPAR. Y MANT. SISTEMA LIMPIAPARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | **150.000** | **150.000** |
| 42.1 | CAMBIO DE CEPILLO DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 43 | (3) SSANGYONG REXTON - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1 | Unidad | EVENTO | **2.730.000** | **2.730.000** |
| 43.1 | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 43.2 | CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 43.3 | CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO EN DIFERENCIAL | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 43.4 | CAMBIO DE ACEITE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 43.5 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 43.6 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 43.7 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 43.8 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 380.000 | 380.000 |
| 43.9 | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 44 | (3) SSANGYONG REXTON - ALINEACION Y BALANCEO | 1 | Unidad | EVENTO | **200.000** | **200.000** |
| 44.1 | ALINEACIÓN Y BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 45 | (3) SSANGYONG REXTON - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | **10.020.000** | **10.020.000** |
| 45.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 45.2 | RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 45.3 | PASTILLAS DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 45.4 | DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 45.5 | REPARACIÓN DE SISTEMA SERVO FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 45.6 | CABO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 45.7 | BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.850.000 | 1.850.000 |
| 45.8 | MORDAZA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 45.9 | CAÑO FLEXIBLE DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 45.10 | BALANCEO DE CORONA VOLANTE | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 45.11 | REGULADOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 45.12 | DEPRESOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 45.13 | REPARACIÓN DE FRENO DE MANO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 46 | (3) SSANGYONG REXTON - SISTEMA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | **13.650.000** | **13.650.000** |
| 46.1 | BOMBA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 46.2 | CREMALLERA DE DIRECCIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 46.3 | EXTREMOS DE DIRECCIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 47 | (3) SSANGYONG REXTON - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE SUSPENSIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | **13.980.000** | **13.980.000** |
| 47.1 | DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 47.2 | BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 47.3 | BUJE PARRILLA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 47.4 | BUJE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 47.5 | BUJE TENSOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 47.6 | RULEMANES DE MASA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 47.7 | AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 47.8 | ESPIRALES | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 47.9 | BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 47.10 | BARRAS ESTABILIZADORAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 47.11 | ROTULA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 47.12 | ROTULA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 47.13 | BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 47.14 | BUJES DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 230.000 | 230.000 |
| 47.15 | TERMINAL DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 47.16 | GUARDAPOLVO DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 47.17 | HOMOCINETICA | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 47.18 | BARRA DE TORCIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 47.19 | JUEGO REPO PERNO PIBOT | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 47.20 | TAQUEADOR DE PARRILLA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 47.21 | TAQUEADOR DE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 47.22 | TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 47.23 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 47.24 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 48 | (3) SSANGYONG REXTON - REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | **11.680.000** | **11.680.000** |
| 48.1 | DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA ELÉCTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 48.2 | BATERÍA | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 48.3 | MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 48.4 | LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA) | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 48.5 | LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO) | 1 | Unidad | EVENTO | 10.000 | 10.000 |
| 48.6 | FUSIBLES | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 48.7 | RELAY | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 48.8 | REPARACÓN BÁSICA DE TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 48.9 | MANTEMIENTO MOTOR DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 48.10 | MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 48.11 | BOCINA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 48.12 | BULBO DE TEMPERATURA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 48.13 | PORTA CARBÓN DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 48.14 | BUJÍA | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 48.15 | ELECTRO VENTILADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 48.16 | BENDIX | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 48.17 | AUTOMATICO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 48.18 | REGULADOR DE VOLTAGE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 48.19 | RECTIFICADOR DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 49 | (3) SSANGYONG REXTON - REPARACION DEL TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | **2.800.000** | **2.800.000** |
| 49.1 | REPARACION DE TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 50 | (3) SSANGYONG REXTON - REPARACION DEL TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | **3.400.000** | **3.400.000** |
| 50.1 | REPARACION DE TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 3.400.000 | 3.400.000 |
| 51 | (3) SSANGYONG REXTON - REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | **20.150.000** | **20.150.000** |
| 51.1 | SOPORTES DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 51.2 | REPARACIÓN DEL SISTEMA SERVO ASISTIDO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 51.3 | REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD | 1 | Unidad | EVENTO | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 51.4 | CARDÁN | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 51.5 | CRUCETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 51.6 | CENTRALIZADOR DE CARDÁN | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 51.7 | PALIER | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 51.8 | REPARACIÓN DE CAJAREDUCTORA 4X4 (M.O.) | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 51.9 | RULEMÁN LATERAL DE CORONA | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 51.10 | RULEMÁN PIÑÓN | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 51.11 | CORONA PIÑÓN | 1 | Unidad | EVENTO | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 51.12 | RETÉN PIÑÓN | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 51.13 | RETÉN DE SALIDA CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 51.14 | CEMENTO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 52 | (3) SSANGYONG REXTON - REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | **22.700.000** | **22.700.000** |
| 52.1 | REPARACIÓN, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE BOMBA INYECTORA. | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 52.2 | CAMBIO DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 52.3 | CAMBIO DE PICO INYECTOR. | 1 | Unidad | EVENTO | 5.200.000 | 5.200.000 |
| 53 | (3) SSANGYONG REXTON - CAMBIO DE CORREAS | 1 | Unidad | EVENTO | **2.070.000** | **2.070.000** |
| 53.1 | CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 53.2 | RULEMÁN TENSOR DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 53.3 | CORREA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 53.4 | CORREA DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 370.000 | 370.000 |
| 54 | (3) SSANGYONG REXTON - SISTEMA DE TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | **4.500.000** | **4.500.000** |
| 54.1 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 55 | (3) SSANGYONG REXTON - SERVICIO DE ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | **50.000** | **50.000** |
| 55.1 | ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 56 | (3) SSANGYONG REXTON - SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **3.150.000** | **3.150.000** |
| 56.1 | REPARACIÓN DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 56.2 | BOMBA DE AGUA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 56.3 | CAÑO DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 56.4 | TERMOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 57 | (3) SSANGYONG REXTON - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **29.120.000** | **29.120.000** |
| 57.1 | DIAGNÓSTICO REPARACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 57.2 | JUEGO DE RETENES | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 57.3 | SOPORTES DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 57.4 | VÁLVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 57.5 | JUEGO DE AROS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 57.6 | JUEGO DE CAMISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 57.7 | PISTONES | 1 | Unidad | EVENTO | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 57.8 | CASQUILLO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 57.9 | CASQUILLO DE BANCADA | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 57.10 | CORONA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 57.11 | RECTIFICACIÓN DE VÁLVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 57.12 | RECTIFICACIÓN DE CILINDROS | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 57.13 | POLEA TENSOR | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 57.14 | RULEMÁN POLEA | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 57.15 | BRAZO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 57.16 | JUNTA TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 57.17 | JUEGO DE JUNTA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.850.000 | 1.850.000 |
| 57.18 | CALCE LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 57.19 | BUJE DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 57.20 | BUJE DE LEVA | 1 | Unidad | EVENTO | 320.000 | 320.000 |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 57.21 | ENGRANAJE DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 57.22 | BOMBA DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 57.23 | TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 8.500.000 | 8.500.000 |
| 57.24 | MARTILLO BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 57.25 | EJE BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 57.26 | SEGURO DE VALVULA | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 58 | (3) SSANGYONG REXTON - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | **7.600.000** | **7.600.000** |
| 58.1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 58.2 | EVAPORIZADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 58.3 | CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 58.4 | REPARACION DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 58.5 | FILTRO | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 58.6 | VALVULA EXPANSORA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 58.7 | MANGUERA DE ALTA Y BAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 58.8 | EMBRAGUE DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 58.9 | TERMOSTATO DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 58.10 | PRESOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 59 | (3) SSANGYONG REXTON - SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION O COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS | 1 | Unidad | EVENTO | **8.370.000** | **8.370.000** |
| 59.1 | REPARACION PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 59.2 | REPARACION PUERTA DELANTERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 59.3 | REPARACION PUERTA TRASERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 59.4 | REPARACION PUERTA TRASERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 59.5 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 59.6 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 59.7 | CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 59.8 | CAMBIO DE PARABRISAS TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 59.9 | RETROVISOR LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 59.10 | RETROVISOR INTERNO | 1 | Unidad | EVENTO | 270.000 | 270.000 |
| 60 | (3) SSANGYONG REXTON - SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA | 1 | Unidad | EVENTO | **7.930.000** | **7.930.000** |
| 60.1 | CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 60.2 | TAPA VALIJERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 60.3 | GUARDABARRO DELANTERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 60.4 | GUARDABARRO DELANTERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 60.5 | GUARDABARRO TRASERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 60.6 | GUARDABARRO TRASERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 60.7 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 60.8 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 60.9 | BASES DE PARAGOLPE DELANTERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 60.10 | BASES DE PARAGOLPE TRASERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 60.11 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 60.12 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 60.13 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 60.14 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 60.15 | CAMBIO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 60.16 | CAMBIO DE CABO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 60.17 | CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 60.18 | CAMBIO DE MANIJA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 60.19 | CAMBIO DE 4 GUÍAS DE VIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 60.20 | CAMBIO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 60.21 | CAMBIO DE PERNO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 60.22 | CAMBIO DE GOMA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 60.23 | REPARAR Y AJUSTAR TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 61 | (3) SSANGYONG REXTON - REPARACION DE PIEZAS PLÁSTICAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.200.000** | **1.200.000** |
| 61.1 | PARAGOLPE DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 61.2 | PARAGOLPE TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 62 | (3) SSANGYONG REXTON - SERV. DE REPAR. Y MANT. SISTEMA LIMPIAPARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | **100.000** | **100.000** |
| 62.1 | CAMBIO DE CEPILLO DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 63 | (4) SSANGYONG REXTON - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1 | Unidad | EVENTO | **2.730.000** | **2.730.000** |
| 63.1 | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 63.2 | CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 63.3 | CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO EN DIFERENCIAL | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 63.4 | CAMBIO DE ACEITE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 63.5 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 63.6 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 63.7 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 63.8 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 380.000 | 380.000 |
| 63.9 | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 64 | (4) SSANGYONG REXTON - ALINEACION Y BALANCEO | 1 | Unidad | EVENTO | **200.000** | **200.000** |
| 64.1 | ALINEACIÓN Y BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 65 | (4) SSANGYONG REXTON - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | **10.020.000** | **10.020.000** |
| 65.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 65.2 | RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 65.3 | PASTILLAS DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 65.4 | DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 65.5 | REPARACIÓN DE SISTEMA SERVO FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 65.6 | CABO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 65.7 | BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.850.000 | 1.850.000 |
| 65.8 | MORDAZA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 65.9 | CAÑO FLEXIBLE DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 65.10 | BALANCEO DE CORONA VOLANTE | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 65.11 | REGULADOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 65.12 | DEPRESOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**



| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 65.13 | REPARACIÓN DE FRENO DE MANO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 66 | (4) SSANGYONG REXTON - SISTEMA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | **13.650.000** | **13.650.000** |
| 66.1 | BOMBA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 66.2 | CREMALLERA DE DIRECCIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 66.3 | EXTREMOS DE DIRECCIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 67 | (4) SSANGYONG REXTON - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE SUSPENSIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | **13.980.000** | **13.980.000** |
| 67.1 | DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 67.2 | BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 67.3 | BUJE PARRILLA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 67.4 | BUJE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 67.5 | BUJE TENSOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 67.6 | RULEMANES DE MASA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 67.7 | AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 67.8 | ESPIRALES | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 67.9 | BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 67.10 | BARRAS ESTABILIZADORAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 67.11 | ROTULA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 67.12 | ROTULA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 67.13 | BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 67.14 | BUJES DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 230.000 | 230.000 |
| 67.15 | TERMINAL DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 67.16 | GUARDAPOLVO DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 67.17 | HOMOCINETICA | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 67.18 | BARRA DE TORCIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 67.19 | JUEGO REPO PERNO PIBOT | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 67.20 | TAQUEADOR DE PARRILLA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 67.21 | TAQUEADOR DE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 67.22 | TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 67.23 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 67.24 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 68 | (4) SSANGYONG REXTON - REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | **11.680.000** | **11.680.000** |
| 68.1 | DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA ELÉCTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 68.2 | BATERÍA | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 68.3 | MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 68.4 | LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA) | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 68.5 | LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO) | 1 | Unidad | EVENTO | 10.000 | 10.000 |
| 68.6 | FUSIBLES | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 68.7 | RELAY | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 68.8 | REPARACÓN BÁSICA DE TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 68.9 | MANTEMIENTO MOTOR DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 68.10 | MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 68.11 | BOCINA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 68.12 | BULBO DE TEMPERATURA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 68.13 | PORTA CARBÓN DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 68.14 | BUJÍA | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 68.15 | ELECTRO VENTILADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 68.16 | BENDIX | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 68.17 | AUTOMATICO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 68.18 | REGULADOR DE VOLTAGE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 68.19 | RECTIFICADOR DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 69 | (4) SSANGYONG REXTON - REPARACION DEL TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | **2.800.000** | **2.800.000** |
| 69.1 | REPARACION DE TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 70 | (4) SSANGYONG REXTON - REPARACION DEL TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | **3.400.000** | **3.400.000** |
| 70.1 | REPARACION DE TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 3.400.000 | 3.400.000 |
| 71 | (4) SSANGYONG REXTON - REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | **20.150.000** | **20.150.000** |
| 71.1 | SOPORTES DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 71.2 | REPARACIÓN DEL SISTEMA SERVO ASISTIDO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 71.3 | REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD | 1 | Unidad | EVENTO | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 71.4 | CARDÁN | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 71.5 | CRUCETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 71.6 | CENTRALIZADOR DE CARDÁN | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 71.7 | PALIER | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 71.8 | REPARACIÓN DE CAJAREDUCTORA 4X4 (M.O.) | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 71.9 | RULEMÁN LATERAL DE CORONA | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 71.10 | RULEMÁN PIÑÓN | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 71.11 | CORONA PIÑÓN | 1 | Unidad | EVENTO | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 71.12 | RETÉN PIÑÓN | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 71.13 | RETÉN DE SALIDA CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 71.14 | CEMENTO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 72 | (4) SSANGYONG REXTON - REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | **22.700.000** | **22.700.000** |
| 72.1 | REPARACIÓN, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE BOMBA INYECTORA. | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 72.2 | CAMBIO DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 72.3 | CAMBIO DE PICO INYECTOR. | 1 | Unidad | EVENTO | 5.200.000 | 5.200.000 |
| 73 | (4) SSANGYONG REXTON - CAMBIO DE CORREAS | 1 | Unidad | EVENTO | **2.070.000** | **2.070.000** |
| 73.1 | CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 73.2 | RULEMÁN TENSOR DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 73.3 | CORREA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 73.4 | CORREA DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 370.000 | 370.000 |
| 74 | (4) SSANGYONG REXTON - SISTEMA DE TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | **4.500.000** | **4.500.000** |
| 74.1 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 75 | (4) SSANGYONG REXTON - SERVICIO DE ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | **50.000** | **50.000** |
| 75.1 | ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 76 | (4) SSANGYONG REXTON - SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **3.150.000** | **3.150.000** |
| 76.1 | REPARACIÓN DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 76.2 | BOMBA DE AGUA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 76.3 | CAÑO DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 76.4 | TERMOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 77 | (4) SSANGYONG REXTON - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **29.120.000** | **29.120.000** |
| 77.1 | DIAGNÓSTICO REPARACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 77.2 | JUEGO DE RETENES | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 77.3 | SOPORTES DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 77.4 | VÁLVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 77.5 | JUEGO DE AROS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 77.6 | JUEGO DE CAMISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 77.7 | PISTONES | 1 | Unidad | EVENTO | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 77.8 | CASQUILLO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 77.9 | CASQUILLO DE BANCADA | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 77.10 | CORONA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 77.11 | RECTIFICACIÓN DE VÁLVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 77.12 | RECTIFICACIÓN DE CILINDROS | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 77.13 | POLEA TENSOR | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 77.14 | RULEMÁN POLEA | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 77.15 | BRAZO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 77.16 | JUNTA TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 77.17 | JUEGO DE JUNTA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.850.000 | 1.850.000 |
| 77.18 | CALCE LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 77.19 | BUJE DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 77.20 | BUJE DE LEVA | 1 | Unidad | EVENTO | 320.000 | 320.000 |
| 77.21 | ENGRANAJE DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 77.22 | BOMBA DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 77.23 | TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 8.500.000 | 8.500.000 |
| 77.24 | MARTILLO BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 77.25 | EJE BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 77.26 | SEGURO DE VALVULA | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 78 | (4) SSANGYONG REXTON - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | **7.600.000** | **7.600.000** |
| 78.1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 78.2 | EVAPORIZADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 78.3 | CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 78.4 | REPARACION DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 78.5 | FILTRO | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 78.6 | VALVULA EXPANSORA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 78.7 | MANGUERA DE ALTA Y BAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 78.8 | EMBRAGUE DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 78.9 | TERMOSTATO DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 78.10 | PRESOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 79 | (4) SSANGYONG REXTON - SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION O COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS | 1 | Unidad | EVENTO | **8.370.000** | **8.370.000** |
| 79.1 | REPARACION PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 79.2 | REPARACION PUERTA DELANTERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 79.3 | REPARACION PUERTA TRASERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 79.4 | REPARACION PUERTA TRASERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 79.5 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 79.6 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 79.7 | CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 79.8 | CAMBIO DE PARABRISAS TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 79.9 | RETROVISOR LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 79.10 | RETROVISOR INTERNO | 1 | Unidad | EVENTO | 270.000 | 270.000 |
| 80 | (4) SSANGYONG REXTON - SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA | 1 | Unidad | EVENTO | **7.930.000** | **7.930.000** |
| 80.1 | CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 80.2 | TAPA VALIJERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 80.3 | GUARDABARRO DELANTERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 80.4 | GUARDABARRO DELANTERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 80.5 | GUARDABARRO TRASERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 80.6 | GUARDABARRO TRASERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 80.7 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 80.8 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 80.9 | BASES DE PARAGOLPE DELANTERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 80.10 | BASES DE PARAGOLPE TRASERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 80.11 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 80.12 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 80.13 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 80.14 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 80.15 | CAMBIO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 80.16 | CAMBIO DE CABO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 80.17 | CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 80.18 | CAMBIO DE MANIJA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 80.19 | CAMBIO DE 4 GUÍAS DE VIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 80.20 | CAMBIO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 80.21 | CAMBIO DE PERNO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 80.22 | CAMBIO DE GOMA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 80.23 | REPARAR Y AJUSTAR TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 81 | (4) SSANGYONG REXTON - REPARACION DE PIEZAS PLÁSTICAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.200.000** | **1.200.000** |
| 81.1 | PARAGOLPE DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 81.2 | PARAGOLPE TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 82 | (4) SSANGYONG REXTON - SERV. DE REPAR. Y MANT. SISTEMA LIMPIAPARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | **100.000** | **100.000** |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 82.1 | CAMBIO DE CEPILLO DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 83 | (5) KIA SPORTAGE - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.250.000** | **1.250.000** |
| 83.1 | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 83.2 | CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 83.3 | CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO EN DIFERENCIAL | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 83.4 | CAMBIO DE ACEITE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 83.5 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 83.6 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 83.7 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 83.8 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 83.9 | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 84 | (5) KIA SPORTAGE -ALINEACION Y BALANCEO | 1 | Unidad | EVENTO | **200.000** | **200.000** |
| 84.1 | ALINEACIÓN Y BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 85 | (5) KIA SPORTAGE -MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | **9.050.000** | **9.050.000** |
| 85.1 | DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 85.2 | RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 85.3 | PASTILLAS DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 85.4 | DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 85.5 | REPARACIÓN DE SISTEMA SERVO FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 85.6 | FIBRA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 85.7 | RECTIFICACIÓN DE TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 85.8 | JUEGO DE CUBETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 85.9 | CABO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 85.10 | BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 85.11 | JUEGO REPARO DE MORDAZA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 85.12 | ZAPATA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 85.13 | MORDAZA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 85.14 | TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 85.15 | CAÑO FLEXIBLE DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 85.16 | BALANCEO DE CORONA VOLANTE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 85.17 | RECTIFICACIÓN DE DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 85.18 | REGULADOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 85.19 | DEPRESOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 85.20 | REPARACIÓN DE FRENO DE MANO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 86 | (5) KIA SPORTAGE -SISTEMA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | **10.600.000** | **10.600.000** |
| 86.1 | BOMBA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 86.2 | CREMALLERA DE DIRECCIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 86.3 | EXTREMOS DE DIRECCIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 87 | (5) KIA SPORTAGE -MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE SUSPENSIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | **7.180.000** | **7.180.000** |
| 87.1 | DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 87.2 | BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 87.3 | BUJE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 87.4 | BUJE TENSOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 87.5 | RULEMANES DE MASA | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 87.6 | AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 87.7 | ESPIRALES | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 87.8 | BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 87.9 | BARRAS ESTABILIZADORAS | 1 | Unidad | EVENTO | 130.000 | 130.000 |
| 87.10 | ROTULA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 87.11 | BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 87.12 | BUJES DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 87.13 | TERMINAL DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 87.14 | GUARDAPOLVO DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 87.15 | HOMOCINETICA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 87.16 | TAQUEADOR DE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 87.17 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 87.18 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 88 | (5) KIA SPORTAGE -REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | **13.090.000** | **13.090.000** |
| 88.1 | DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA ELÉCTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 88.2 | BATERÍA | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 88.3 | MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 88.4 | LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA) | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 88.5 | LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO) | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 88.6 | FUSIBLES | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 88.7 | RELAY | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 88.8 | REPARACÓN BÁSICA DE TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 88.9 | MANTEMIENTO MOTOR DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 88.10 | MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 88.11 | BOCINA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 88.12 | BULBO DE TEMPERATURA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 88.13 | PORTA CARBÓN DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 88.14 | BUJÍA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 88.15 | ELECTRO VENTILADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 88.16 | BENDIX | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 88.17 | AUTOMATICO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 88.18 | REGULADOR DE VOLTAGE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 88.19 | ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 89 | (5) KIA SPORTAGE -REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | **7.180.000** | **7.180.000** |
| 89.1 | DISCO DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 89.2 | HORQUILLA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 89.3 | BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 89.4 | BOMBIN AUXILAR DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 89.5 | PLATO DE PRESIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | 1.980.000 | 1.980.000 |
| 90 | (5) KIA SPORTAGE -REPARACION DEL TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | **3.000.000** | **3.000.000** |
| 90.1 | REPARACION DE TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 91 | (5) KIA SPORTAGE -REPARACION DEL TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | **3.500.000** | **3.500.000** |
| 91.1 | REPARACION DE TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 92 | (5) KIA SPORTAGE -REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | **28.850.000** | **28.850.000** |
| 92.1 | DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 92.2 | COJINETE DE EMPUJE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 92.3 | VARILLAJE DE LA PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 92.4 | SOPORTES DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 92.5 | REPARACIÓN DEL SISTEMA SERVO ASISTIDO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 92.6 | REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 92.7 | PALIER | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 92.8 | BUJES DE PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 92.9 | RULEMÁN A RODILLO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 92.10 | RULEMÁN DE EJE CORTO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 92.11 | RULEMÁN DE EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 92.12 | RULEMÁN LATERAL DE EJE | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 92.13 | RULEMÁN LATERAL DE CORONA | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 92.14 | RETÉN DE SALIDA CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 92.15 | EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 92.16 | CEMENTO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 92.17 | JUEGO DE ANILLOS SINCRONIZADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 92.18 | EJE DE MANDO | 1 | Unidad | EVENTO | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 92.19 | EJE CUADRUPLE | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 93 | (5) KIA SPORTAGE -REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | **8.400.000** | **8.400.000** |
| 93.1 | REPARACIÓN, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 93.2 | CAMBIO DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 93.3 | CAMBIO DE PICO INYECTOR. | 1 | Unidad | EVENTO | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 94 | (5) KIA SPORTAGE -CAMBIO DE CORREAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.250.000** | **1.250.000** |
| 94.1 | CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 94.2 | RULEMÁN TENSOR DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 94.3 | CORREA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 94.4 | CORREA DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 95 | (5) KIA SPORTAGE -SISTEMA DE TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | **2.000.000** | **2.000.000** |
| 95.1 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 96 | (5) KIA SPORTAGE -SERVICIO DE ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | **50.000** | **50.000** |
| 96.1 | ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 97 | (5) KIA SPORTAGE -SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **2.800.000** | **2.800.000** |
| 97.1 | REPARACIÓN DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 97.2 | BOMBA DE AGUA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.650.000 | 1.650.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 97.3 | CAÑO DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 97.4 | TERMOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 98 | (5) KIA SPORTAGE -MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **19.550.000** | **19.550.000** |
| 98.1 | DIAGNÓSTICO REPARACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 98.2 | JUEGO DE RETENES | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 98.3 | SOPORTES DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 98.4 | VÁLVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 98.5 | JUEGO DE AROS | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 98.6 | JUEGO DE CAMISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 98.7 | PISTONES | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 98.8 | CASQUILLO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 98.9 | CASQUILLO DE BANCADA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 98.10 | CORONA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 98.11 | RECTIFICACIÓN DE VÁLVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 98.12 | RECTIFICACIÓN DE CILINDROS | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 98.13 | REPARACIÓN, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE PICOS INYEC. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 98.14 | POLEA TENSOR | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 98.15 | RULEMÁN POLEA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 98.16 | BRAZO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 98.17 | JUNTA TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 98.18 | JUEGO DE JUNTA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 98.19 | CALCE LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 98.20 | BUJE DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 98.21 | BUJE DE LEVA | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 98.22 | ENGRANAJE DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 98.23 | BOMBA DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 98.24 | TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 98.25 | MARTILLO BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 98.26 | EJE BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 98.27 | SEGURO DE VALVULA | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 99 | (5) KIA SPORTAGE - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | **9.000.000** | **9.000.000** |
| 99.1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 99.2 | EVAPORIZADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 99.3 | CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 99.4 | REPARACION DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 99.5 | FILTRO DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 99.6 | VALVULA EXPANSORA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 99.7 | MANGUERA DE ALTA Y BAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 99.8 | EMBRAGUE DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 99.9 | TERMOSTATO DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 99.10 | PRESOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 100 | (5) KIA SPORTAGE -SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION O COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS | 1 | Unidad | EVENTO | **7.550.000** | **7.550.000** |
| 100.1 | REPARACION PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 100.2 | REPARACION PUERTA DELANTERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 100.3 | REPARACION PUERTA TRASERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 100.4 | REPARACION PUERTA TRASERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 100.5 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 100.6 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 100.7 | CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 100.8 | CAMBIO DE PARABRISAS TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 100.9 | RETROVISOR LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 100.10 | RETROVISOR INTERNO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 101 | (5) KIA SPORTAGE -SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA | 1 | Unidad | EVENTO | **7.330.000** | **7.330.000** |
| 101.1 | CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 101.2 | TAPA VALIJERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 101.3 | GUARDABARRO DELANTERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 101.4 | GUARDABARRO DELANTERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 101.5 | GUARDABARRO TRASERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 101.6 | GUARDABARRO TRASERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 101.7 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 101.8 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 101.9 | BASES DE PARAGOLPE DELANTERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 101.10 | BASES DE PARAGOLPE TRASERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 101.11 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 101.12 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 101.13 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 101.14 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 101.15 | CAMBIO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 101.16 | CAMBIO DE CABO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 101.17 | CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 101.18 | CAMBIO DE MANIJA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 101.19 | CAMBIO DE 4 GUÍAS DE VIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 101.20 | CAMBIO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 101.21 | CAMBIO DE PERNO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 101.22 | CAMBIO DE GOMA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 101.23 | REPARAR Y AJUSTAR TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 102 | (5) KIA SPORTAGE -REPARACION DE PIEZAS PLÁSTICAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.400.000** | **1.400.000** |
| 102.1 | PARAGOLPE DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 102.2 | PARAGOLPE TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 103 | (5) KIA SPORTAGE -SERV. DE REPAR. Y MANT. SISTEMA LIMPIAPARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | **100.000** | **100.000** |
| 103.1 | CAMBIO DE CEPILLO DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 104 | (6) KIA SPORTAGE - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.250.000** | **1.250.000** |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 104.1 | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 104.2 | CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 104.3 | CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO EN DIFERENCIAL | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 104.4 | CAMBIO DE ACEITE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 104.5 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 104.6 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 104.7 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 104.8 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 104.9 | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 105 | (6) KIA SPORTAGE - ALINEACION Y BALANCEO | 1 | Unidad | EVENTO | **200.000** | **200.000** |
| 105.1 | ALINEACIÓN Y BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 106 | (6) KIA SPORTAGE - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | **9.050.000** | **9.050.000** |
| 106.1 | DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 106.2 | RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 106.3 | PASTILLAS DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 106.4 | DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 106.5 | REPARACIÓN DE SISTEMA SERVO FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 106.6 | FIBRA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 106.7 | RECTIFICACIÓN DE TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 106.8 | JUEGO DE CUBETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 106.9 | CABO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 106.10 | BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 106.11 | JUEGO REPARO DE MORDAZA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 106.12 | ZAPATA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 106.13 | MORDAZA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 106.14 | TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 106.15 | CAÑO FLEXIBLE DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 106.16 | BALANCEO DE CORONA VOLANTE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 106.17 | RECTIFICACIÓN DE DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 106.18 | REGULADOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 106.19 | DEPRESOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 106.20 | REPARACIÓN DE FRENO DE MANO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 107 | (6) KIA SPORTAGE - SISTEMA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | **10.600.000** | **10.600.000** |
| 107.1 | BOMBA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 107.2 | CREMALLERA DE DIRECCIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 107.3 | EXTREMOS DE DIRECCIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 108 | (6) KIA SPORTAGE - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE SUSPENSIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | **7.180.000** | **7.180.000** |
| 108.1 | DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE SUSPENSIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 108.2 | BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 108.3 | BUJE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 108.4 | BUJE TENSOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 108.5 | RULEMANES DE MASA | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 108.6 | AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 108.7 | ESPIRALES | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 108.8 | BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 108.9 | BARRAS ESTABILIZADORAS | 1 | Unidad | EVENTO | 130.000 | 130.000 |
| 108.10 | ROTULA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 108.11 | BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 108.12 | BUJES DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 108.13 | TERMINAL DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 108.14 | GUARDAPOLVO DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 108.15 | HOMOCINETICA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 108.16 | TAQUEADOR DE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 108.17 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 108.18 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 109 | (6) KIA SPORTAGE - REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | **13.090.000** | **13.090.000** |
| 109.1 | DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA ELÉCTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 109.2 | BATERÍA | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 109.3 | MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 109.4 | LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA) | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 109.5 | LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO) | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 109.6 | FUSIBLES | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 109.7 | RELAY | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 109.8 | REPARACÓN BÁSICA DE TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 109.9 | MANTEMIENTO MOTOR DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 109.10 | MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 109.11 | BOCINA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 109.12 | BULBO DE TEMPERATURA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 109.13 | PORTA CARBÓN DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 109.14 | BUJÍA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 109.15 | ELECTRO VENTILADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 109.16 | BENDIX | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 109.17 | AUTOMATICO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 109.18 | REGULADOR DE VOLTAGE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 109.19 | ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 110 | (6) KIA SPORTAGE - REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | **7.180.000** | **7.180.000** |
| 110.1 | DISCO DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 110.2 | HORQUILLA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 110.3 | BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 110.4 | BOMBIN AUXILAR DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 110.5 | PLATO DE PRESIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | 1.980.000 | 1.980.000 |
| 111 | (6) KIA SPORTAGE - REPARACION DEL TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | **3.000.000** | **3.000.000** |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 111.1 | REPARACION DE TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 112 | (6) KIA SPORTAGE - REPARACION DEL TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | **3.500.000** | **3.500.000** |
| 112.1 | REPARACION DE TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 113 | (6) KIA SPORTAGE - REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | **28.850.000** | **28.850.000** |
| 113.1 | DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 113.2 | COJINETE DE EMPUJE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 113.3 | VARILLAJE DE LA PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 113.4 | SOPORTES DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 113.5 | REPARACIÓN DEL SISTEMA SERVO ASISTIDO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 113.6 | REPARACIÓN DE CAJA DE VELOCIDAD | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 113.7 | PALIER | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 113.8 | BUJES DE PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 113.9 | RULEMÁN A RODILLO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 113.10 | RULEMÁN DE EJE CORTO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 113.11 | RULEMÁN DE EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 113.12 | RULEMÁN LATERAL DE EJE | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 113.13 | RULEMÁN LATERAL DE CORONA | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 113.14 | RETÉN DE SALIDA CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 113.15 | EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 113.16 | CEMENTO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 113.17 | JUEGO DE ANILLOS SINCRONIZADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 113.18 | EJE DE MANDO | 1 | Unidad | EVENTO | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 113.19 | EJE CUADRUPLE | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 114 | (6) KIA SPORTAGE - REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | **8.400.000** | **8.400.000** |
| 114.1 | REPARACIÓN, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 114.2 | CAMBIO DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 114.3 | CAMBIO DE PICO INYECTOR. | 1 | Unidad | EVENTO | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 115 | (6) KIA SPORTAGE - CAMBIO DE CORREAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.250.000** | **1.250.000** |
| 115.1 | CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 115.2 | RULEMÁN TENSOR DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 115.3 | CORREA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 115.4 | CORREA DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 116 | (6) KIA SPORTAGE - SISTEMA DE TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | **2.000.000** | **2.000.000** |
| 116.1 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 117 | (6) KIA SPORTAGE - SERVICIO DE ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | **50.000** | **50.000** |
| 117.1 | ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 118 | (6) KIA SPORTAGE - SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **2.800.000** | **2.800.000** |
| 118.1 | REPARACIÓN DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 118.2 | BOMBA DE AGUA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 118.3 | CAÑO DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 118.4 | TERMOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 119 | (6) KIA SPORTAGE - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **19.550.000** | **19.550.000** |
| 119.1 | DIAGN?STICO REPARACI?N DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 119.2 | JUEGO DE RETENES | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 119.3 | SOPORTES DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 119.4 | V?LVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 119.5 | JUEGO DE AROS | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 119.6 | JUEGO DE CAMISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 119.7 | PISTONES | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 119.8 | CASQUILLO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 119.9 | CASQUILLO DE BANCADA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 119.10 | CORONA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 119.11 | RECTIFICACI?N DE V?LVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 119.12 | RECTIFICACI?N DE CILINDROS | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 119.13 | REPARACI?N, LIMPIEZA Y CALIBRACI?N DE PICOS INYEC. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 119.14 | POLEA TENSOR | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 119.15 | RULEM?N POLEA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 119.16 | BRAZO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 119.17 | JUNTA TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 119.18 | JUEGO DE JUNTA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 119.19 | CALCE LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 119.20 | BUJE DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 119.21 | BUJE DE LEVA | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 119.22 | ENGRANAJE DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 119.23 | BOMBA DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 119.24 | TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 119.25 | MARTILLO BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 119.26 | EJE BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 119.27 | SEGURO DE VALVULA | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 120 | (6) KIA SPORTAGE - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | **9.000.000** | **9.000.000** |
| 120.1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 120.2 | EVAPORIZADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 120.3 | CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 120.4 | REPARACION DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 120.5 | FILTRO DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 120.6 | VALVULA EXPANSORA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 120.7 | MANGUERA DE ALTA Y BAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 120.8 | EMBRAGUE DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 120.9 | TERMOSTATO DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 120.10 | PRESOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 121 | (6) KIA SPORTAGE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION O COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS | 1 | Unidad | EVENTO | **7.550.000** | **7.550.000** |
| 121.1 | REPARACION PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 121.2 | REPARACION PUERTA DELANTERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 121.3 | REPARACION PUERTA TRASERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 121.4 | REPARACION PUERTA TRASERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 121.5 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 121.6 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 121.7 | CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 121.8 | CAMBIO DE PARABRISAS TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 121.9 | RETROVISOR LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 121.10 | RETROVISOR INTERNO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 122 | (6) KIA SPORTAGE - SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA | 1 | Unidad | EVENTO | **7.330.000** | **7.330.000** |
| 122.1 | CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 122.2 | TAPA VALIJERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 122.3 | GUARDABARRO DELANTERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 122.4 | GUARDABARRO DELANTERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 122.5 | GUARDABARRO TRASERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 122.6 | GUARDABARRO TRASERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 122.7 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 122.8 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 122.9 | BASES DE PARAGOLPE DELANTERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 122.10 | BASES DE PARAGOLPE TRASERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 122.11 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 122.12 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 122.13 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 122.14 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 122.15 | CAMBIO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 122.16 | CAMBIO DE CABO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 122.17 | CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 122.18 | CAMBIO DE MANIJA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 122.19 | CAMBIO DE 4 GU?AS DE VIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 122.20 | CAMBIO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 122.21 | CAMBIO DE PERNO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 122.22 | CAMBIO DE GOMA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 122.23 | REPARAR Y AJUSTAR TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 123 | (6) KIA SPORTAGE - REPARACION DE PIEZAS PLÁSTICAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.400.000** | **1.400.000** |
| 123.1 | PARAGOLPE DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 123.2 | PARAGOLPE TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 124 | (6) KIA SPORTAGE - SERV. DE REPAR. Y MANT. SISTEMA LIMPIAPARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | **100.000** | **100.000** |
| 124.1 | CAMBIO DE CEPILLO DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 125 | (7) VOLKSWAGEN GOL - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1 | Unidad | EVENTO | **880.000** | **880.000** |
| 125.1 | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 125.2 | CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 125.3 | CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO EN DIFERENCIAL | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 125.4 | CAMBIO DE ACEITE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 125.5 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 125.6 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 125.7 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 125.8 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 125.9 | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 126 | (7) VOLKSWAGEN GOL - ALINEACION Y BALANCEO | 1 | Unidad | EVENTO | **100.000** | **100.000** |
| 126.1 | ALINEACIÓN Y BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 127 | (7) VOLKSWAGEN GOL - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | **5.785.000** | **5.785.000** |
| 127.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 127.2 | RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 75.000 | 75.000 |
| 127.3 | PASTILLAS DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 220.000 | 220.000 |
| 127.4 | DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 127.5 | REPARACI?N DE SISTEMA SERVO FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 127.6 | FIBRA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 127.7 | RECTIFICACI?N DE TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 127.8 | JUEGO DE CUBETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 127.9 | CABO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 127.10 | BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 127.11 | CILINDRO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 127.12 | ZAPATA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 127.13 | MORDAZA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 127.14 | TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 127.15 | CA?O FLEXIBLE DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 140.000 | 140.000 |
| 127.16 | BALANCEO DE CORONA VOLANTE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 127.17 | RECTIFICACI?N DE DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 127.18 | REGULADOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 127.19 | DEPRESOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 127.20 | REPARACI?N DE FRENO DE MANO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 128 | (7) VOLKSWAGEN GOL - SISTEMA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | **5.800.000** | **5.800.000** |
| 128.1 | DIRECCIÓN HIDRÁULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 128.2 | CREMALLERA DE DIRECCIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 128.3 | MUÑEQUIN DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 129 | (7) VOLKSWAGEN GOL - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE SUSPENSIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | **5.440.000** | **5.440.000** |
| 129.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA DE SUSPENSI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 129.2 | BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 130.000 | 130.000 |
| 129.3 | BUJE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 129.4 | BUJE TENSOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 129.5 | RULEMANES DE MASA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 129.6 | AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 129.7 | ESPIRALES | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 129.8 | BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 129.9 | BARRAS ESTABILIZADORAS | 1 | Unidad | EVENTO | 230.000 | 230.000 |
| 129.10 | ROTULA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 129.11 | BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 210.000 | 210.000 |
| 129.12 | BUJES DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 129.13 | TERMINAL DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 129.14 | GUARDAPOLVO DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 129.15 | HOMOCINETICA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 129.16 | TAQUEADOR DE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 129.17 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 129.18 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 130 | (7) VOLKSWAGEN GOL - REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | **8.810.000** | **8.810.000** |
| 130.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA EL?CTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 130.2 | MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 130.3 | LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA) | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 130.4 | LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO) | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 130.5 | FUSIBLES | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 130.6 | RELAY | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 130.7 | REPARAC?N B?SICA DE TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 130.8 | MANTEMIENTO MOTOR DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 130.9 | MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 130.10 | BOCINA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 130.11 | BULBO DE TEMPERATURA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 130.12 | PORTA CARB?N DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 130.13 | BUJ?A | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 130.14 | ELECTRO VENTILADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 130.15 | BENDIX | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 130.16 | AUTOMATICO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 130.17 | REGULADOR DE VOLTAGE | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 130.18 | BATERIA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 130.19 | RECTIFICADOR DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 131 | (7) VOLKSWAGEN GOL - REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | **1.850.000** | **1.850.000** |
| 131.1 | DISCO DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 131.2 | HORQUILLA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 131.3 | BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 132 | (7) VOLKSWAGEN GOL - REPARACION DEL TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | **1.000.000** | **1.000.000** |
| 132.1 | REPARACION DE TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 133 | (7) VOLKSWAGEN GOL - REPARACION DEL TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | **1.200.000** | **1.200.000** |
| 133.1 | REPARACION DE TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 134 | (7) VOLKSWAGEN GOL - REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | **16.000.000** | **16.000.000** |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 134.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA DE TRANSMISI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 134.2 | PLATO DE PRESI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 134.3 | COJINETE DE EMPUJE | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 134.4 | VARILLAJE DE LA PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 134.5 | SOPORTES DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 134.6 | REPARACI?N DEL SISTEMA SERVO ASISTIDO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 134.7 | REPARACI?N DE CAJA DE VELOCIDAD | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 134.8 | BUJES DE PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 134.9 | RULEM?N A RODILLO | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 134.10 | RULEM?N DE EJE CORTO | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 134.11 | RULEM?N DE EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 134.12 | RULEM?N LATERAL DE EJE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 134.13 | RET?N DE SALIDA CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 134.14 | EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 134.15 | ENGRANAJE | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 134.16 | CEMENTO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 134.17 | JUEGO DE ANILLOS SINCRONIZADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 134.18 | EJE DE MANDO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 134.19 | EJE CUADRUPLE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 135 | (7) VOLKSWAGEN GOL - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA | 1 | Unidad | EVENTO | **3.200.000** | **3.200.000** |
| 135.1 | REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 135.2 | BOMBA DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 135.3 | CAMBIO DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 136 | (7) VOLKSWAGEN GOL - CAMBIO DE CORREAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.150.000** | **1.150.000** |
| 136.1 | CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 136.2 | RULEMÁN TENSOR DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 136.3 | CORREA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 136.4 | CORREA DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 137 | (7) VOLKSWAGEN GOL - SERVICIO DE ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | **100.000** | **100.000** |
| 137.1 | ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 138 | (7) VOLKSWAGEN GOL - SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **1.850.000** | **1.850.000** |
| 138.1 | REPARACI?N DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 138.2 | LIMPIEZA DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 138.3 | BOMBA DE AGUA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 138.4 | CA?O DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 138.5 | TERMOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 139 | (7) VOLKSWAGEN GOL - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **18.530.000** | **18.530.000** |
| 139.1 | DIAGN?STICO REPARACI?N DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 139.2 | JUEGO DE RETENES | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 139.3 | SOPORTES DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 139.4 | V?LVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 139.5 | JUEGO DE AROS | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 139.6 | JUEGO DE CAMISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 139.7 | PISTONES | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 139.8 | CASQUILLO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 139.9 | CASQUILLO DE BANCADA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 139.10 | CORONA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 139.11 | RECTIFICACI?N DE V?LVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 139.12 | RECTIFICACI?N DE CILINDROS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 139.13 | POLEA TENSOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 139.14 | RULEM?N POLEA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 139.15 | BRAZO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 139.16 | JUNTA TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 139.17 | JUEGO DE JUNTA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 139.18 | CALCE LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 139.19 | BUJE DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 139.20 | BUJE DE LEVA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 139.21 | ENGRANAJE DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 139.22 | BOMBA DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 139.23 | TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 139.24 | MARTILLO BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 139.25 | EJE BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 139.26 | SEGURO DE VALVULA | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 140 | (7) VOLKSWAGEN GOL - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | **5.280.000** | **5.280.000** |
| 140.1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 140.2 | EVAPORIZADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 140.3 | CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 140.4 | REPARACION DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 140.5 | FILTRO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 140.6 | VALVULA EXPANSORA | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 140.7 | MANGUERA DE ALTA Y BAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 140.8 | EMBRAGUE DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 140.9 | TERMOSTATO DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 140.10 | PRESOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 141 | (7) VOLKSWAGEN GOL - SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA | 1 | Unidad | EVENTO | **2.480.000** | **2.480.000** |
| 141.1 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 141.2 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 141.3 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 141.4 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 141.5 | CAMBIO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 141.6 | CAMBIO DE CABO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 141.7 | CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 141.8 | CAMBIO DE MANIJA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 141.9 | CAMBIO DE 4 GU?AS DE VIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 141.10 | CAMBIO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 141.11 | CAMBIO DE PERNO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 141.12 | CAMBIO DE GOMA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 141.13 | REPARAR Y AJUSTAR TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 142 | (7) VOLKSWAGEN GOL - SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION O COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS | 1 | Unidad | EVENTO | **6.100.000** | **6.100.000** |
| 142.1 | REPARACION PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 142.2 | REPARACION PUERTA DELANTERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 142.3 | REPARACION PUERTA TRASERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 142.4 | REPARACION PUERTA TRASERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 142.5 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 142.6 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 142.7 | CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 142.8 | CAMBIO DE PARABRISAS TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 142.9 | RETROVISOR LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 142.10 | RETROVISOR INTERNO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 143 | (7) VOLKSWAGEN GOL - REPARACION DE PIEZAS PLÁSTICAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.400.000** | **1.400.000** |
| 143.1 | PARAGOLPE DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 143.2 | PARAGOLPE TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 144 | (7) VOLKSWAGEN GOL - SERV. DE REPAR. Y MANT. SISTEMA LIMPIAPARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | **100.000** | **100.000** |
| 144.1 | CAMBIO DE CEPILLO DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 145 | (8) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.350.000** | **1.350.000** |
| 145.1 | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 145.2 | CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 145.3 | CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO EN DIFERENCIAL | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 145.4 | CAMBIO DE ACEITE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 145.5 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 145.6 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 145.7 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 145.8 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 145.9 | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 146 | (8) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - ALINEACION Y BALANCEO | 1 | Unidad | EVENTO | **200.000** | **200.000** |
| 146.1 | ALINEACIÓN Y BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 147 | (8) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | **11.060.000** | **11.060.000** |
| 147.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 147.2 | REPARACI?N DE BOMBA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 380.000 | 380.000 |
| 147.3 | RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 160.000 | 160.000 |
| 147.4 | PASTILLAS DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 620.000 | 620.000 |
| 147.5 | DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 147.6 | REPARACI?N DE SISTEMA SERVO FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 147.7 | FIBRA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 147.8 | RECTIFICACI?N DE TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 160.000 | 160.000 |
| 147.9 | JUEGO DE CUBETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 147.10 | CABO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 147.11 | BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 147.12 | CILINDRO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 147.13 | ZAPATA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 147.14 | MORDAZA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 147.15 | TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 147.16 | CA?O FLEXIBLE DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 147.17 | BALANCEO DE CORONA VOLANTE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 147.18 | RECTIFICACI?N DE DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 147.19 | REGULADOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 147.20 | DEPRESOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 147.21 | REPARACI?N DE FRENO DE MANO | 1 | Unidad | EVENTO | 360.000 | 360.000 |
| 148 | (8) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - SISTEMA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | **10.600.000** | **10.600.000** |
| 148.1 | BOMBA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 148.2 | CREMALLERA DE DIRECCIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 148.3 | EXTREMOS DE DIRECCIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 149 | (8) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE SUSPENSIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | **13.550.000** | **13.550.000** |
| 149.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE SUSPENSION | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 149.2 | BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 149.3 | BUJE PARRILLA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 370.000 | 370.000 |
| 149.4 | BUJE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 370.000 | 370.000 |
| 149.5 | BUJE TENSOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 149.6 | BUJE ELASTICO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 149.7 | CENTRO ELASTICO | 1 | Unidad | EVENTO | 870.000 | 870.000 |
| 149.8 | RULEMANES DE MASA | 1 | Unidad | EVENTO | 690.000 | 690.000 |
| 149.9 | AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 149.10 | ESPIRALES | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 149.11 | BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 149.12 | BARRAS ESTABILIZADORAS | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 149.13 | ROTULA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 149.14 | ROTULA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 149.15 | BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 149.16 | BUJES DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 149.17 | TERMINAL DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 149.18 | GUARDAPOLVO DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 220.000 | 220.000 |
| 149.19 | MU?EQUIN | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 149.20 | HOMOCINETICA | 1 | Unidad | EVENTO | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 149.21 | BARRA DE TORCION | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 149.22 | TAQUEADOR DE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 149.23 | TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 149.24 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 149.25 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 150 | (8) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | **13.275.000** | **13.275.000** |
| 150.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELECTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 150.2 | BATERIA | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 150.3 | MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 150.4 | LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA) | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 150.5 | LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO) | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 150.6 | FUSIBLES | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 150.7 | RELAY | 1 | Unidad | EVENTO | 115.000 | 115.000 |
| 150.8 | REPARACON BASICA DE TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 150.9 | MANTEMIENTO MOTOR DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 150.10 | MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 150.11 | BOCINA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 150.12 | BULBO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 150.13 | BULBO DE TEMPERATURA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 150.14 | CARBON Y PORTA CARBON DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 150.15 | BUJIA | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 150.16 | ELECTRO VENTILADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 150.17 | BENDIX | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 150.18 | AUTOMATICO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 150.19 | REGULADOR DE VOLTAGE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 150.20 | RECTIFICADOR DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 151 | (8) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | **3.680.000** | **3.680.000** |
| 151.1 | DISCO DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 151.2 | HORQUILLA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 151.3 | BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 151.4 | BOMBIN AUXILAR DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 151.5 | CABO DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 152 | (8) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - REPARACION DEL TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | **3.600.000** | **3.600.000** |
| 152.1 | REPARACION DE TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 3.600.000 | 3.600.000 |
| 153 | (8) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - REPARACION DEL TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | **3.800.000** | **3.800.000** |
| 153.1 | REPARACION DE TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 3.800.000 | 3.800.000 |
| 154 | (8) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | **40.300.000** | **40.300.000** |
| 154.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 154.2 | PLATO DE PRESION | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 154.3 | COJINETE DE EMPUJE | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 154.4 | VARILLAJE DE LA PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 154.5 | SOPORTES DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 154.6 | REPARACION DEL SISTEMA SERVO ASISTIDO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 154.7 | REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 154.8 | CARDAN | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 154.9 | CRUCETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 154.10 | CENTRALIZADOR DE CARDAN | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 154.11 | PALIER | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 154.12 | BUJES DE PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 154.13 | REPARACION DE CAJAREDUCTORA 4X4 (M.O.) | 1 | Unidad | EVENTO | 3.100.000 | 3.100.000 |
| 154.14 | RULEMAN A RODILLO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 154.15 | RULEMAN DE EJE CORTO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 154.16 | RULEMAN DE EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 154.17 | RULEMAN LATERAL DE EJE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 154.18 | RULEMAN LATERAL DE CORONA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 154.19 | RULEMAN PINON | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 154.20 | CORONA PINON | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 154.21 | RETEN PINON | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 154.22 | RETEN DE SALIDA CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 154.23 | EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 154.24 | ENGRANAJE CAJA REDUCTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 154.25 | CEMENTO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 154.26 | JUEGO DE ANILLOS SINCRONIZADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 154.27 | EJE DE MANDO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 154.28 | EJE CUADRUPLE | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 155 | (8) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | **14.850.000** | **14.850.000** |
| 155.1 | REPARACIÓN, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 155.2 | CAMBIO DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 155.3 | CAMBIO DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 156 | (8) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - CAMBIO DE CORREAS | 1 | Unidad | EVENTO | **717.000** | **717.000** |
| 156.1 | CORREA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 187.000 | 187.000 |
| 156.2 | CORREA DE DIRECCIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | 230.000 | 230.000 |
| 156.3 | CORREA DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 157 | (8) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - SISTEMA DE TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | **4.500.000** | **4.500.000** |
| 157.1 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 158 | (8) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - SERVICIO DE ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | **50.000** | **50.000** |
| 158.1 | ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 159 | (8) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **2.260.000** | **2.260.000** |
| 159.1 | REPARACIÓN DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 159.2 | BOMBA DE AGUA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 159.3 | CAÑO DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 159.4 | REFRIGERANTE PARA RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 159.5 | TERMOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 210.000 | 210.000 |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 160 | (8) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **32.060.000** | **32.060.000** |
| 160.1 | DIAGNOSTICO REPARACION DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 160.2 | JUEGO DE RETENES | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 160.3 | SOPORTES DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 160.4 | VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 360.000 | 360.000 |
| 160.5 | JUEGO DE AROS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 160.6 | JUEGO DE CAMISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 160.7 | PISTONES | 1 | Unidad | EVENTO | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 160.8 | CASQUILLO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 160.9 | CASQUILLO DE BANCADA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 160.10 | CORONA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 160.11 | RECTIFICACION DE VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 160.12 | RECTIFICACION DE CILINDROS | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 160.13 | REPARACION, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICOS INYEC. | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 160.14 | TENSOR DE CADENA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 160.15 | TENSOR DE CORREA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 160.16 | BOMBIN DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 160.17 | RULEMAN POLEA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 160.18 | BRAZO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 160.19 | JUNTA TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 160.20 | JUEGO DE JUNTA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 160.21 | CALCE LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 620.000 | 620.000 |
| 160.22 | BUJE DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 160.23 | BUJE DE LEVA | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 160.24 | BOMBA DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 160.25 | TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 7.200.000 | 7.200.000 |
| 160.26 | MARTILLO BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 160.27 | EJE BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 160.28 | CADENA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 160.29 | GUIA DE VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 160.30 | SEGURO DE VALVULA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 161 | (8) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | **8.050.000** | **8.050.000** |
| 161.1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 161.2 | EVAPORIZADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 161.3 | CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 161.4 | REPARACION DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 161.5 | FILTRO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 161.6 | VALVULA EXPANSORA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 161.7 | MANGUERA DE ALTA Y BAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 161.8 | EMBRAGUE DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 161.9 | TERMOSTATO DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 161.10 | PRESOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 162 | (8) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION O COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS | 1 | Unidad | EVENTO | **7.500.000** | **7.500.000** |
| 162.1 | REPARACION PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 162.2 | REPARACION PUERTA DELANTERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 162.3 | REPARACION PUERTA TRASERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 162.4 | REPARACION PUERTA TRASERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 162.5 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 162.6 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA TRASERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 162.7 | CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 162.8 | CAMBIO DE PARABRISAS TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 162.9 | RETROVISOR LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 162.10 | RETROVISOR INTERNO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 163 | (8) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA | 1 | Unidad | EVENTO | **9.380.000** | **9.380.000** |
| 163.1 | CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 163.2 | TAPA VALIJERA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 163.3 | GUARDABARRO DELANTERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 163.4 | GUARDABARRO DELANTERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 163.5 | GUARDABARRO TRASERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 163.6 | GUARDABARRO TRASERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 163.7 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 163.8 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 163.9 | BASES DE PARAGOLPE DELANTERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 163.10 | BASES DE PARAGOLPE TRASERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 163.11 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 163.12 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 163.13 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 163.14 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 163.15 | CAMBIO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 163.16 | CAMBIO DE CABO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 163.17 | CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 163.18 | CAMBIO DE MANIJA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 163.19 | CAMBIO DE 4 GUIAS DE VIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 163.20 | CAMBIO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 163.21 | CAMBIO DE PERNO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 163.22 | CAMBIO DE GOMA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 163.23 | REPARAR Y AJUSTAR TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 164 | (8) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - REPARACION DE PIEZAS PLÁSTICAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.200.000** | **1.200.000** |
| 164.1 | PARAGOLPE DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 164.2 | PARAGOLPE TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 165 | (8) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - SERV. DE REPAR. Y MANT. SISTEMA LIMPIAPARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | **130.000** | **130.000** |
| 165.1 | CAMBIO DE CEPILLO DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 130.000 | 130.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 166 | (9) KIA SPORTAGE - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.250.000** | **1.250.000** |
| 166.1 | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 166.2 | CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 166.3 | CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO EN DIFERENCIAL | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 166.4 | CAMBIO DE ACEITE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 166.5 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 166.6 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 166.7 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 166.8 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 166.9 | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 167 | (9) KIA SPORTAGE - ALINEACION Y BALANCEO | 1 | Unidad | EVENTO | **200.000** | **200.000** |
| 167.1 | ALINEACION Y BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 168 | (9) KIA SPORTAGE - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | **9.050.000** | **9.050.000** |
| 168.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 168.2 | RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 168.3 | PASTILLAS DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 168.4 | DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 168.5 | REPARACION DE SISTEMA SERVO FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 168.6 | FIBRA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 168.7 | RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 168.8 | JUEGO DE CUBETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 168.9 | CABO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 168.10 | BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 168.11 | JUEGO REPARO DE MORDAZA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 168.12 | ZAPATA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 168.13 | MORDAZA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 168.14 | TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 168.15 | CA?O FLEXIBLE DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 168.16 | BALANCEO DE CORONA VOLANTE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 168.17 | RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 168.18 | REGULADOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 168.19 | DEPRESOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 168.20 | REPARACION DE FRENO DE MANO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 169 | (9) KIA SPORTAGE - SISTEMA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | **10.600.000** | **10.600.000** |
| 169.1 | BOMBA DE DIRECCIÓN HIDRÁULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 169.2 | CREMALLERA DE DIRECCIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 169.3 | EXTREMOS DE DIRECCIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 170 | (9) KIA SPORTAGE - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE SUSPENSIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | **7.180.000** | **7.180.000** |
| 170.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE SUSPENSION | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 170.2 | BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 170.3 | BUJE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 170.4 | BUJE TENSOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 170.5 | RULEMANES DE MASA | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 170.6 | AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 170.7 | ESPIRALES | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 170.8 | BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 170.9 | BARRAS ESTABILIZADORAS | 1 | Unidad | EVENTO | 130.000 | 130.000 |
| 170.10 | ROTULA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 170.11 | BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 170.12 | BUJES DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 170.13 | TERMINAL DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 170.14 | GUARDAPOLVO DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 170.15 | HOMOCINETICA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 170.16 | TAQUEADOR DE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 170.17 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 170.18 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 171 | (9) KIA SPORTAGE - REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | **13.090.000** | **13.090.000** |
| 171.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELECTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 171.2 | BATERIA | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 171.3 | MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 171.4 | LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA) | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 171.5 | LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO) | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 171.6 | FUSIBLES | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 171.7 | RELAY | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 171.8 | REPARACON BASICA DE TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 171.9 | MANTEMIENTO MOTOR DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 171.10 | MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 171.11 | BOCINA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 171.12 | BULBO DE TEMPERATURA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 171.13 | PORTA CARBON DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 171.14 | BUJIA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 171.15 | ELECTRO VENTILADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 171.16 | BENDIX | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 171.17 | AUTOMATICO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 171.18 | REGULADOR DE VOLTAGE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 171.19 | ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 172 | (9) KIA SPORTAGE - REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | **7.180.000** | **7.180.000** |
| 172.1 | DISCO DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 172.2 | HORQUILLA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 172.3 | BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 172.4 | BOMBIN AUXILAR DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 172.5 | PLATO DE PRESION | 1 | Unidad | EVENTO | 1.980.000 | 1.980.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 173 | (9) KIA SPORTAGE - REPARACION DEL TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | **3.000.000** | **3.000.000** |
| 173.1 | REPARACION DE TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 174 | (9) KIA SPORTAGE - REPARACION DEL TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | **3.500.000** | **3.500.000** |
| 174.1 | REPARACION DE TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 175 | (9) KIA SPORTAGE - REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | **28.850.000** | **28.850.000** |
| 175.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 175.2 | COJINETE DE EMPUJE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 175.3 | VARILLAJE DE LA PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 175.4 | SOPORTES DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 175.5 | REPARACION DEL SISTEMA SERVO ASISTIDO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 175.6 | REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 175.7 | PALIER | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 175.8 | BUJES DE PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 175.9 | RULEMAN A RODILLO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 175.10 | RULEMAN DE EJE CORTO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 175.11 | RULEMAN DE EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 175.12 | RULEMAN LATERAL DE EJE | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 175.13 | RULEMAN LATERAL DE CORONA | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 175.14 | RETEN DE SALIDA CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 175.15 | EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 175.16 | CEMENTO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 175.17 | JUEGO DE ANILLOS SINCRONIZADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 175.18 | EJE DE MANDO | 1 | Unidad | EVENTO | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 175.19 | EJE CUADRUPLE | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 176 | (9) KIA SPORTAGE - REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | **8.400.000** | **8.400.000** |
| 176.1 | REPARACIÓN, LIMPIEZA Y CALIBRACIÓN DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 176.2 | CAMBIO DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 176.3 | CAMBIO DE PICO INYECTOR. | 1 | Unidad | EVENTO | 2.400.000 | 2.400.000 |
| 177 | (9) KIA SPORTAGE - CAMBIO DE CORREAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.250.000** | **1.250.000** |
| 177.1 | CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 177.2 | RULEMÁN TENSOR DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 177.3 | CORREA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 177.4 | CORREA DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 178 | (9) KIA SPORTAGE - SISTEMA DE TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | **2.000.000** | **2.000.000** |
| 178.1 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 179 | (9) KIA SPORTAGE - SERVICIO DE ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | **50.000** | **50.000** |
| 179.1 | ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 180 | (9) KIA SPORTAGE - SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **2.800.000** | **2.800.000** |
| 180.1 | REPARACION DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 180.2 | BOMBA DE AGUA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 180.3 | CANO DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 180.4 | TERMOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 181 | (9) KIA SPORTAGE - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **19.550.000** | **19.550.000** |
| 181.1 | DIAGNOSTICO REPARACION DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 181.2 | JUEGO DE RETENES | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 181.3 | SOPORTES DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 181.4 | VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 181.5 | JUEGO DE AROS | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 181.6 | JUEGO DE CAMISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 181.7 | PISTONES | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 181.8 | CASQUILLO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 181.9 | CASQUILLO DE BANCADA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 181.10 | CORONA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 181.11 | RECTIFICACION DE VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 181.12 | RECTIFICACION DE CILINDROS | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 181.13 | REPARACION, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICOS INYEC. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 181.14 | POLEA TENSOR | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 181.15 | RULEMAN POLEA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 181.16 | BRAZO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 181.17 | JUNTA TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 181.18 | JUEGO DE JUNTA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 181.19 | CALCE LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 181.20 | BUJE DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 181.21 | BUJE DE LEVA | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 181.22 | ENGRANAJE DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 181.23 | BOMBA DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 181.24 | TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 181.25 | MARTILLO BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 181.26 | EJE BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 181.27 | SEGURO DE VALVULA | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 182 | (9) KIA SPORTAGE - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | **9.000.000** | **9.000.000** |
| 182.1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 182.2 | EVAPORIZADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 182.3 | CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 182.4 | REPARACION DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 182.5 | FILTRO DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 182.6 | VALVULA EXPANSORA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 182.7 | MANGUERA DE ALTA Y BAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 182.8 | EMBRAGUE DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 182.9 | TERMOSTATO DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 182.10 | PRESOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 183 | (9) KIA SPORTAGE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION O COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS | 1 | Unidad | EVENTO | **7.550.000** | **7.550.000** |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 183.1 | REPARACION PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 183.2 | REPARACION PUERTA DELANTERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 183.3 | REPARACION PUERTA TRASERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 183.4 | REPARACION PUERTA TRASERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 183.5 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 183.6 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 183.7 | CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 183.8 | CAMBIO DE PARABRISAS TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 183.9 | RETROVISOR LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 183.10 | RETROVISOR INTERNO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 184 | (9) KIA SPORTAGE - SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA | 1 | Unidad | EVENTO | **7.330.000** | **7.330.000** |
| 184.1 | CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 184.2 | TAPA VALIJERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 184.3 | GUARDABARRO DELANTERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 184.4 | GUARDABARRO DELANTERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 184.5 | GUARDABARRO TRASERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 184.6 | GUARDABARRO TRASERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 184.7 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 184.8 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 184.9 | BASES DE PARAGOLPE DELANTERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 184.10 | BASES DE PARAGOLPE TRASERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 184.11 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 184.12 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 184.13 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 184.14 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 184.15 | CAMBIO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 184.16 | CAMBIO DE CABO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 184.17 | CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 184.18 | CAMBIO DE MANIJA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 184.19 | CAMBIO DE 4 GUIAS DE VIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 184.20 | CAMBIO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 184.21 | CAMBIO DE PERNO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 184.22 | CAMBIO DE GOMA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 184.23 | REPARAR Y AJUSTAR TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 185 | (9) KIA SPORTAGE - REPARACION DE PIEZAS PLÁSTICAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.400.000** | **1.400.000** |
| 185.1 | PARAGOLPE DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 185.2 | PARAGOLPE TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 186 | (9) KIA SPORTAGE - SERV. DE REPAR. Y MANT. SISTEMA LIMPIAPARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | **100.000** | **100.000** |
| 186.1 | CAMBIO DE CEPILLO DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 187 | (10) RENAULT - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.030.000** | **1.030.000** |
| 187.1 | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 187.2 | CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 187.3 | CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO EN DIFERENCIAL | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 187.4 | CAMBIO DE ACEITE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 187.5 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 187.6 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 187.7 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 187.8 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 187.9 | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 260.000 | 260.000 |
| 188 | (10) RENAULT - ALINEACION Y BALANCEO | 1 | Unidad | EVENTO | **100.000** | **100.000** |
| 188.1 | ALINEACION Y BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 189 | (10) RENAULT - MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | **4.445.000** | **4.445.000** |
| 189.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 189.2 | RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 75.000 | 75.000 |
| 189.3 | PASTILLAS DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 189.4 | DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 189.5 | REPARACION DE SISTEMA SERVO FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 189.6 | FIBRA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 189.7 | RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 189.8 | JUEGO DE CUBETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 189.9 | CABO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 189.10 | BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 189.11 | CILINDRO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 189.12 | ZAPATA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 189.13 | MORDAZA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 189.14 | TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 189.15 | CANO FLEXIBLE DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 189.16 | BALANCEO DE CORONA VOLANTE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 189.17 | RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 189.18 | REGULADOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 189.19 | DEPRESOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 189.20 | REPARACION DE FRENO DE MANO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 190 | (10) RENAULT - SISTEMA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | **3.150.000** | **3.150.000** |
| 190.1 | BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 190.2 | CREMALLERA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 190.3 | EXTREMOS DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 191 | (10) RENAULT - MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE SUSPENSION | 1 | Unidad | EVENTO | **3.985.000** | **3.985.000** |
| 191.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE SUSPENSION | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 191.2 | BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 191.3 | BUJE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 191.4 | BUJE TENSOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 191.5 | RULEMANES DE MASA | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 191.6 | AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 191.7 | ESPIRALES | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 191.8 | BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 191.9 | BARRAS ESTABILIZADORAS | 1 | Unidad | EVENTO | 75.000 | 75.000 |
| 191.10 | ROTULA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 191.11 | MUNEQUIN DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 191.12 | BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 191.13 | BUJES DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 191.14 | TERMINAL DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 191.15 | GUARDAPOLVO DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 191.16 | HOMOCINETICA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 191.17 | TAQUEADOR DE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 191.18 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 191.19 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 192 | (10) RENAULT - REPARACION SISTEMA ELECTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | **3.920.000** | **3.920.000** |
| 192.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELECTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 192.2 | BATERIA | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 192.3 | MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 192.4 | LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA) | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 192.5 | LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO) | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 192.6 | FUSIBLES | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 192.7 | RELAY | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 192.8 | REPARACON BASICA DE TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 192.9 | MANTEMIENTO MOTOR DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 192.10 | MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 192.11 | BOCINA | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 192.12 | BULBO DE TEMPERATURA | 1 | Unidad | EVENTO | 60.000 | 60.000 |
| 192.13 | PORTA CARBON DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 192.14 | BUJIA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 192.15 | ELECTRO VENTILADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 192.16 | BENDIX | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 192.17 | AUTOMATICO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 192.18 | REGULADOR DE VOLTAGE | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 192.19 | RECTIFICADOR DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 193 | (10) RENAULT - REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | **1.270.000** | **1.270.000** |
| 193.1 | DISCO DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 420.000 | 420.000 |
| 193.2 | BATERIA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 193.3 | MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 193.4 | LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA) | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 194 | (10) RENAULT - REPARACION DEL TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | **1.000.000** | **1.000.000** |
| 194.1 | REPARACION DE TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 195 | (10) RENAULT - REPARACION DEL TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | **1.200.000** | **1.200.000** |
| 195.1 | REPARACION DE TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 196 | (10) RENAULT - REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | **5.615.000** | **5.615.000** |
| 196.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 196.2 | PLATO DE PRESION | 1 | Unidad | EVENTO | 480.000 | 480.000 |
| 196.3 | COJINETE DE EMPUJE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 196.4 | SOPORTES DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 196.5 | REPARACION DEL SISTEMA SERVO ASISTIDO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 196.6 | REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 196.7 | PALIER | 1 | Unidad | EVENTO | 75.000 | 75.000 |
| 196.8 | BUJES DE PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 75.000 | 75.000 |
| 196.9 | RULEMAN A RODILLO | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 196.10 | RULEMAN DE EJE CORTO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 196.11 | RULEMAN DE EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 85.000 | 85.000 |
| 196.12 | RULEMAN LATERAL DE EJE | 1 | Unidad | EVENTO | 130.000 | 130.000 |
| 196.13 | RULEMAN LATERAL DE CORONA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 196.14 | RETEN DE SALIDA CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 196.15 | EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 196.16 | ENGRANAJE | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 196.17 | CEMENTO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 196.18 | JUEGO DE ANILLOS SINCRONIZADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 196.19 | EJE DE MANDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 196.20 | EJE CUADRUPLE | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 197 | (10) RENAULT - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA | 1 | Unidad | EVENTO | **1.550.000** | **1.550.000** |
| 197.1 | REPARACION Y LIMPIEZA DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 197.2 | BOMBA DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 197.3 | CAMBIO DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 198 | (10) RENAULT - CAMBIO DE CORREAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.050.000** | **1.050.000** |
| 198.1 | CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 198.2 | RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 198.3 | CORREA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 198.4 | CORREA DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 199 | (10) RENAULT - SERVICIO DE ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | **50.000** | **50.000** |
| 199.1 | ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 200 | (10) RENAULT - SISTEMA DE REFRIGERACION DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **1.030.000** | **1.030.000** |
| 200.1 | REPARACION DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 200.2 | LIMPIEZA DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 200.3 | BOMBA DE AGUA | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 200.4 | CANO DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 200.5 | TERMOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 201 | (10) RENAULT - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **8.730.000** | **8.730.000** |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 201.1 | DIAGNOSTICO REPARACION DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 201.2 | JUEGO DE RETENES | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 201.3 | SOPORTES DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 201.4 | VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 220.000 | 220.000 |
| 201.5 | JUEGO DE AROS | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 201.6 | JUEGO DE CAMISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 201.7 | PISTONES | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 201.8 | CASQUILLO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 201.9 | CASQUILLO DE BANCADA | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 201.10 | CORONA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 201.11 | RECTIFICACION DE VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 201.12 | RECTIFICACION DE CILINDROS | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 201.13 | POLEA TENSOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 201.14 | RULEMAN POLEA | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 201.15 | BRAZO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 201.16 | JUNTA TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 201.17 | JUEGO DE JUNTA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 201.18 | CALCE LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 201.19 | BUJE DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 380.000 | 380.000 |
| 201.20 | BUJE DE LEVA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 201.21 | ENGRANAJE DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 201.22 | BOMBA DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 201.23 | TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 201.24 | MARTILLO BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 201.25 | EJE BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 201.26 | SEGURO DE VALVULA | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 202 | (10) RENAULT - MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | **2.050.000** | **2.050.000** |
| 202.1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 202.2 | EVAPORIZADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 202.3 | CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 202.4 | REPARACION DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 202.5 | FILTRO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 202.6 | VALVULA EXPANSORA | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 202.7 | MANGUERA DE ALTA Y BAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 202.8 | EMBRAGUE DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 202.9 | TERMOSTATO DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 202.10 | PRESOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 203 | (10) RENAULT - SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION O COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS | 1 | Unidad | EVENTO | **3.660.000** | **3.660.000** |
| 203.1 | REPARACION PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 203.2 | REPARACION PUERTA DELANTERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 203.3 | REPARACION PUERTA TRASERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 203.4 | REPARACION PUERTA TRASERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 203.5 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 330.000 | 330.000 |
| 203.6 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 360.000 | 360.000 |
| 203.7 | CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 203.8 | CAMBIO DE PARABRISAS TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 920.000 | 920.000 |
| 203.9 | RETROVISOR LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 220.000 | 220.000 |
| 203.10 | RETROVISOR INTERNO | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 204 | (10) RENAULT - SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA | 1 | Unidad | EVENTO | **3.255.000** | **3.255.000** |
| 204.1 | CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 204.2 | TAPA VALIJERA | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 204.3 | TECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 204.4 | GUARDABARRO DELANTERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 204.5 | GUARDABARRO DELANTERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 204.6 | GUARDABARRO TRASERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 204.7 | GUARDABARRO TRASERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 204.8 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 204.9 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 204.10 | BASES DE PARAGOLPE DELANTERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 204.11 | BASES DE PARAGOLPE TRASERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 204.12 | CHASIS | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 204.13 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 204.14 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 204.15 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 70.000 | 70.000 |
| 204.16 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 70.000 | 70.000 |
| 204.17 | CAMBIO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 204.18 | CAMBIO DE CABO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 60.000 | 60.000 |
| 204.19 | CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 204.20 | CAMBIO DE MANIJA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 35.000 | 35.000 |
| 204.21 | CAMBIO DE 4 GUIAS DE VIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 204.22 | CAMBIO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 204.23 | CAMBIO DE PERNO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 204.24 | CAMBIO DE GOMA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 204.25 | REPARAR Y AJUSTAR TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 205 | (10) RENAULT - REPARACION DE PIEZAS PLASTICAS | 1 | Unidad | EVENTO | **400.000** | **400.000** |
| 205.1 | PARAGOLPE DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 205.2 | PARAGOLPE TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 206 | (10) RENAULT - SERV. DE REPAR. Y MANT. SISTEMA LIMPIAPARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | **100.000** | **100.000** |
| 206.1 | CAMBIO DE CEPILLO DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 207 | (11) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.350.000** | **1.350.000** |
| 207.1 | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 207.2 | CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 207.3 | CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO EN DIFERENCIAL | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 207.4 | CAMBIO DE ACEITE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 207.5 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 207.6 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 207.7 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 207.8 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 207.9 | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 208 | (11) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - ALINEACION Y BALANCEO | 1 | Unidad | EVENTO | **200.000** | **200.000** |
| 208.1 | ALINEACION Y BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 209 | (11) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | **11.060.000** | **11.060.000** |
| 209.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 209.2 | REPARACION DE BOMBA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 380.000 | 380.000 |
| 209.3 | RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 160.000 | 160.000 |
| 209.4 | PASTILLAS DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 620.000 | 620.000 |
| 209.5 | DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 209.6 | REPARACION DE SISTEMA SERVO FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 209.7 | FIBRA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 209.8 | RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 160.000 | 160.000 |
| 209.9 | JUEGO DE CUBETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 209.10 | CABO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 209.11 | BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 209.12 | CILINDRO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 209.13 | ZAPATA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 209.14 | MORDAZA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 209.15 | TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 209.16 | CANO FLEXIBLE DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 209.17 | BALANCEO DE CORONA VOLANTE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 209.18 | RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 209.19 | REGULADOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 209.20 | DEPRESOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 209.21 | REPARACION DE FRENO DE MANO | 1 | Unidad | EVENTO | 360.000 | 360.000 |
| 210 | (11) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - SISTEMA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | **10.600.000** | **10.600.000** |
| 210.1 | BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 210.2 | CREMALLERA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 210.3 | EXTREMOS DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 211 | (11) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE SUSPENSION | 1 | Unidad | EVENTO | **13.550.000** | **13.550.000** |
| 211.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE SUSPENSION | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 211.2 | BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 211.3 | BUJE PARRILLA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 370.000 | 370.000 |
| 211.4 | BUJE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 370.000 | 370.000 |
| 211.5 | BUJE TENSOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 211.6 | BUJE ELASTICO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 211.7 | CENTRO ELASTICO | 1 | Unidad | EVENTO | 870.000 | 870.000 |
| 211.8 | RULEMANES DE MASA | 1 | Unidad | EVENTO | 690.000 | 690.000 |
| 211.9 | AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 211.10 | ESPIRALES | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 211.11 | BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 211.12 | BARRAS ESTABILIZADORAS | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 211.13 | ROTULA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 211.14 | ROTULA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 211.15 | BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 211.16 | BUJES DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 211.17 | TERMINAL DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 211.18 | GUARDAPOLVO DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 220.000 | 220.000 |
| 211.19 | MUNEQUIN | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 211.20 | HOMOCINETICA | 1 | Unidad | EVENTO | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 211.21 | BARRA DE TORCION | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 211.22 | TAQUEADOR DE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 211.23 | TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 211.24 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 211.25 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 212 | (11) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - REPARACION SISTEMA ELECTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | **13.275.000** | **13.275.000** |
| 212.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELECTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 212.2 | BATERIA | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 212.3 | MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 212.4 | LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA) | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 212.5 | LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO) | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 212.6 | FUSIBLES | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 212.7 | RELAY | 1 | Unidad | EVENTO | 115.000 | 115.000 |
| 212.8 | REPARACON BASICA DE TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 212.9 | MANTEMIENTO MOTOR DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 212.10 | MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 212.11 | BOCINA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 212.12 | BULBO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 212.13 | BULBO DE TEMPERATURA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 212.14 | CARBON Y PORTA CARBON DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 212.15 | BUJIA | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 212.16 | ELECTRO VENTILADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 212.17 | BENDIX | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 212.18 | AUTOMATICO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 212.19 | REGULADOR DE VOLTAGE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 212.20 | RECTIFICADOR DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 213 | (11) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | **3.680.000** | **3.680.000** |
| 213.1 | DISCO DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 213.2 | HORQUILLA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 213.3 | BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 213.4 | BOMBIN AUXILAR DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 213.5 | CABO DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 214 | (11) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - REPARACION DEL TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | **3.600.000** | **3.600.000** |
| 214.1 | REPARACION DE TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 3.600.000 | 3.600.000 |
| 215 | (11) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - REPARACION DEL TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | **3.800.000** | **3.800.000** |
| 215.1 | REPARACION DE TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 3.800.000 | 3.800.000 |
| 216 | (11) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | **40.300.000** | **40.300.000** |
| 216.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 216.2 | PLATO DE PRESION | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 216.3 | COJINETE DE EMPUJE | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 216.4 | VARILLAJE DE LA PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 216.5 | SOPORTES DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 216.6 | REPARACION DEL SISTEMA SERVO ASISTIDO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 216.7 | REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 216.8 | CARDAN | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 216.9 | CRUCETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 216.10 | CENTRALIZADOR DE CARDAN | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 216.11 | PALIER | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 216.12 | BUJES DE PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 216.13 | REPARACION DE CAJAREDUCTORA 4X4 (M.O.) | 1 | Unidad | EVENTO | 3.100.000 | 3.100.000 |
| 216.14 | RULEMAN A RODILLO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 216.15 | RULEMAN DE EJE CORTO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 216.16 | RULEMAN DE EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 216.17 | RULEMAN LATERAL DE EJE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 216.18 | RULEMAN LATERAL DE CORONA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 216.19 | RULEMAN PINON | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 216.20 | CORONA PINON | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 216.21 | RETEN PINON | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 216.22 | RETEN DE SALIDA CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 216.23 | EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 216.24 | ENGRANAJE CAJA REDUCTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 216.25 | CEMENTO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 216.26 | JUEGO DE ANILLOS SINCRONIZADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 216.27 | EJE DE MANDO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 216.28 | EJE CUADRUPLE | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 217 | (11) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - REPARACION DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | **14.850.000** | **14.850.000** |
| 217.1 | REPARACION, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 3.200.000 | 3.200.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 217.2 | CAMBIO DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 217.3 | CAMBIO DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 218 | (11) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - CAMBIO DE CORREAS | 1 | Unidad | EVENTO | **717.000** | **717.000** |
| 218.1 | CORREA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 187.000 | 187.000 |
| 218.2 | CORREA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | 230.000 | 230.000 |
| 218.3 | CORREA DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 219 | (11) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - SISTEMA DE TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | **4.500.000** | **4.500.000** |
| 219.1 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 220 | (11) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - SERVICIO DE ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | **50.000** | **50.000** |
| 220.1 | ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 221 | (11) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - SISTEMA DE REFRIGERACION DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **2.260.000** | **2.260.000** |
| 221.1 | REPARACION DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 221.2 | BOMBA DE AGUA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 221.3 | CANO DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 221.4 | REFRIGERANTE PARA RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 221.5 | TERMOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 210.000 | 210.000 |
| 222 | (11) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **32.060.000** | **32.060.000** |
| 222.1 | DIAGNOSTICO REPARACION DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 222.2 | JUEGO DE RETENES | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 222.3 | SOPORTES DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 222.4 | VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 360.000 | 360.000 |
| 222.5 | JUEGO DE AROS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 222.6 | JUEGO DE CAMISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 222.7 | PISTONES | 1 | Unidad | EVENTO | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 222.8 | CASQUILLO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 222.9 | CASQUILLO DE BANCADA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 222.10 | CORONA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 222.11 | RECTIFICACION DE VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 222.12 | RECTIFICACION DE CILINDROS | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 222.13 | REPARACION, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICOS INYEC. | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 222.14 | TENSOR DE CADENA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 222.15 | TENSOR DE CORREA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 222.16 | BOMBIN DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 222.17 | RULEMAN POLEA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 222.18 | BRAZO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 222.19 | JUNTA TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 222.20 | JUEGO DE JUNTA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 222.21 | CALCE LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 620.000 | 620.000 |
| 222.22 | BUJE DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 222.23 | BUJE DE LEVA | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 222.24 | BOMBA DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 222.25 | TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 7.200.000 | 7.200.000 |
| 222.26 | MARTILLO BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 222.27 | EJE BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 222.28 | CADENA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 222.29 | GUIA DE VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 222.30 | SEGURO DE VALVULA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 223 | (11) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | **8.050.000** | **8.050.000** |
| 223.1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 223.2 | EVAPORIZADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 223.3 | CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 223.4 | REPARACION DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 223.5 | FILTRO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 223.6 | VALVULA EXPANSORA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 223.7 | MANGUERA DE ALTA Y BAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 223.8 | EMBRAGUE DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 223.9 | TERMOSTATO DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 223.10 | PRESOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 224 | (11) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION O COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS | 1 | Unidad | EVENTO | **7.500.000** | **7.500.000** |
| 224.1 | REPARACION PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 224.2 | REPARACION PUERTA DELANTERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 224.3 | REPARACION PUERTA TRASERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 224.4 | REPARACION PUERTA TRASERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 224.5 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 224.6 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA TRASERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 224.7 | CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 224.8 | CAMBIO DE PARABRISAS TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 224.9 | RETROVISOR LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 224.10 | RETROVISOR INTERNO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 225 | (11) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA | 1 | Unidad | EVENTO | **9.380.000** | **9.380.000** |
| 225.1 | CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 225.2 | TAPA VALIJERA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 225.3 | GUARDABARRO DELANTERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 225.4 | GUARDABARRO DELANTERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 225.5 | GUARDABARRO TRASERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 225.6 | GUARDABARRO TRASERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 225.7 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 225.8 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 225.9 | BASES DE PARAGOLPE DELANTERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 225.10 | BASES DE PARAGOLPE TRASERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 225.11 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 225.12 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 225.13 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 225.14 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 225.15 | CAMBIO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 225.16 | CAMBIO DE CABO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 225.17 | CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 225.18 | CAMBIO DE MANIJA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 225.19 | CAMBIO DE 4 GUIAS DE VIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 225.20 | CAMBIO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 225.21 | CAMBIO DE PERNO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 225.22 | CAMBIO DE GOMA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 225.23 | REPARAR Y AJUSTAR TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 226 | (11) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - REPARACION DE PIEZAS PLASTICAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.200.000** | **1.200.000** |
| 226.1 | PARAGOLPE DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 226.2 | PARAGOLPE TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 227 | (11) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - SERV. DE REPAR. Y MANT. SISTEMA LIMPIAPARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | **130.000** | **130.000** |
| 227.1 | CAMBIO DE CEPILLO DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 130.000 | 130.000 |
| 228 | (12) VOLKSWAGEN GOL - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1 | Unidad | EVENTO | **880.000** | **880.000** |
| 228.1 | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 228.2 | CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 228.3 | CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO EN DIFERENCIAL | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 228.4 | CAMBIO DE ACEITE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 228.5 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 228.6 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 228.7 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 228.8 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 228.9 | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 229 | (12) VOLKSWAGEN GOL - ALINEACION Y BALANCEO | 1 | Unidad | EVENTO | **100.000** | **100.000** |
| 229.1 | ALINEACION Y BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 230 | (12) VOLKSWAGEN GOL - MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | **5.785.000** | **5.785.000** |
| 230.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 230.2 | RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 75.000 | 75.000 |
| 230.3 | PASTILLAS DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 220.000 | 220.000 |
| 230.4 | DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 230.5 | REPARACION DE SISTEMA SERVO FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 230.6 | FIBRA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 230.7 | RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 230.8 | JUEGO DE CUBETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 230.9 | CABO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 230.10 | BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 230.11 | CILINDRO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 230.12 | ZAPATA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 230.13 | MORDAZA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 230.14 | TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 230.15 | CANO FLEXIBLE DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 140.000 | 140.000 |
| 230.16 | BALANCEO DE CORONA VOLANTE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 230.17 | RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 230.18 | REGULADOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 230.19 | DEPRESOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 230.20 | REPARACION DE FRENO DE MANO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 231 | (12) VOLKSWAGEN GOL - SISTEMA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | **5.800.000** | **5.800.000** |
| 231.1 | DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 231.2 | CREMALLERA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 231.3 | MUNEQUIN DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 232 | (12) VOLKSWAGEN GOL - MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE SUSPENSION | 1 | Unidad | EVENTO | **5.440.000** | **5.440.000** |
| 232.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE SUSPENSION | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 232.2 | BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 130.000 | 130.000 |
| 232.3 | BUJE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 232.4 | BUJE TENSOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 232.5 | RULEMANES DE MASA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 232.6 | AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 232.7 | ESPIRALES | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 232.8 | BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 232.9 | BARRAS ESTABILIZADORAS | 1 | Unidad | EVENTO | 230.000 | 230.000 |
| 232.10 | ROTULA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 232.11 | BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 210.000 | 210.000 |
| 232.12 | BUJES DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 232.13 | TERMINAL DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 232.14 | GUARDAPOLVO DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 232.15 | HOMOCINETICA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 232.16 | TAQUEADOR DE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 232.17 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 232.18 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 233 | (12) VOLKSWAGEN GOL - REPARACION SISTEMA ELECTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | **8.810.000** | **8.810.000** |
| 233.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELECTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 233.2 | MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 233.3 | LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA) | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 233.4 | LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO) | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 233.5 | FUSIBLES | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 233.6 | RELAY | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 233.7 | REPARACON BASICA DE TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 233.8 | MANTEMIENTO MOTOR DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 233.9 | MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 233.10 | BOCINA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 233.11 | BULBO DE TEMPERATURA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 233.12 | PORTA CARBON DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 233.13 | BUJIA | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 233.14 | ELECTRO VENTILADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 233.15 | BENDIX | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 233.16 | AUTOMATICO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 233.17 | REGULADOR DE VOLTAGE | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 233.18 | BATERIA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 233.19 | RECTIFICADOR DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 234 | (12) VOLKSWAGEN GOL - REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | **1.850.000** | **1.850.000** |
| 234.1 | DISCO DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 234.2 | HORQUILLA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 234.3 | BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 235 | (12) VOLKSWAGEN GOL - REPARACION DEL TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | **1.000.000** | **1.000.000** |
| 235.1 | REPARACION DE TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 236 | (12) VOLKSWAGEN GOL - REPARACION DEL TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | **1.200.000** | **1.200.000** |
| 236.1 | REPARACION DE TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 237 | (12) VOLKSWAGEN GOL - REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | **16.000.000** | **16.000.000** |
| 237.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 237.2 | PLATO DE PRESION | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 237.3 | COJINETE DE EMPUJE | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 237.4 | VARILLAJE DE LA PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 237.5 | SOPORTES DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 237.6 | REPARACION DEL SISTEMA SERVO ASISTIDO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 237.7 | REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 237.8 | BUJES DE PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 237.9 | RULEMAN A RODILLO | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 237.10 | RULEMAN DE EJE CORTO | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 237.11 | RULEMAN DE EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 237.12 | RULEMAN LATERAL DE EJE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 237.13 | RETEN DE SALIDA CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 237.14 | EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 237.15 | ENGRANAJE | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 237.16 | CEMENTO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 237.17 | JUEGO DE ANILLOS SINCRONIZADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 237.18 | EJE DE MANDO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 237.19 | EJE CUADRUPLE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 238 | (12) VOLKSWAGEN GOL - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA | 1 | Unidad | EVENTO | **3.200.000** | **3.200.000** |
| 238.1 | REPARACION Y LIMPIEZA DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 238.2 | BOMBA DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.750.000 | 1.750.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 238.3 | CAMBIO DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 239 | (12) VOLKSWAGEN GOL - CAMBIO DE CORREAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.150.000** | **1.150.000** |
| 239.1 | CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 239.2 | RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 239.3 | CORREA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 239.4 | CORREA DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 240 | (12) VOLKSWAGEN GOL - SERVICIO DE ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | **100.000** | **100.000** |
| 240.1 | ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 241 | (12) VOLKSWAGEN GOL - SISTEMA DE REFRIGERACION DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **1.850.000** | **1.850.000** |
| 241.1 | REPARACION DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 241.2 | LIMPIEZA DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 241.3 | BOMBA DE AGUA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 241.4 | CANO DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 241.5 | TERMOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 242 | (12) VOLKSWAGEN GOL - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **18.530.000** | **18.530.000** |
| 242.1 | DIAGNOSTICO REPARACION DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 242.2 | JUEGO DE RETENES | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 242.3 | SOPORTES DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 242.4 | VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 242.5 | JUEGO DE AROS | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 242.6 | JUEGO DE CAMISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 242.7 | PISTONES | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 242.8 | CASQUILLO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 242.9 | CASQUILLO DE BANCADA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 242.10 | CORONA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 242.11 | RECTIFICACION DE VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 242.12 | RECTIFICACION DE CILINDROS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 242.13 | POLEA TENSOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 242.14 | RULEMAN POLEA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 242.15 | BRAZO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 242.16 | JUNTA TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 242.17 | JUEGO DE JUNTA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 242.18 | CALCE LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 242.19 | BUJE DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 242.20 | BUJE DE LEVA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 242.21 | ENGRANAJE DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 242.22 | BOMBA DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 242.23 | TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 242.24 | MARTILLO BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 242.25 | EJE BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 242.26 | SEGURO DE VALVULA | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 243 | (12) VOLKSWAGEN GOL - MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | **5.280.000** | **5.280.000** |
| 243.1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 243.2 | EVAPORIZADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 243.3 | CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 243.4 | REPARACION DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 243.5 | FILTRO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 243.6 | VALVULA EXPANSORA | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 243.7 | MANGUERA DE ALTA Y BAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 243.8 | EMBRAGUE DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 243.9 | TERMOSTATO DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 243.10 | PRESOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 244 | (12) VOLKSWAGEN GOL - SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA | 1 | Unidad | EVENTO | **2.480.000** | **2.480.000** |
| 244.1 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 244.2 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 244.3 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 244.4 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 244.5 | CAMBIO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 244.6 | CAMBIO DE CABO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 244.7 | CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 244.8 | CAMBIO DE MANIJA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 244.9 | CAMBIO DE 4 GUIAS DE VIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 244.10 | CAMBIO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 244.11 | CAMBIO DE PERNO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 244.12 | CAMBIO DE GOMA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 244.13 | REPARAR Y AJUSTAR TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 245 | (12) VOLKSWAGEN GOL - SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION O COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS | 1 | Unidad | EVENTO | **6.100.000** | **6.100.000** |
| 245.1 | REPARACION PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 245.2 | REPARACION PUERTA DELANTERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 245.3 | REPARACION PUERTA TRASERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 245.4 | REPARACION PUERTA TRASERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 245.5 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 245.6 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 245.7 | CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 245.8 | CAMBIO DE PARABRISAS TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 245.9 | RETROVISOR LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 245.10 | RETROVISOR INTERNO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 246 | (12) VOLKSWAGEN GOL - REPARACION DE PIEZAS PLASTICAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.400.000** | **1.400.000** |
| 246.1 | PARAGOLPE DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 246.2 | PARAGOLPE TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 247 | (12) VOLKSWAGEN GOL - SERV. DE REPAR. Y MANT. SISTEMA LIMPIAPARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | **100.000** | **100.000** |
| 247.1 | CAMBIO DE CEPILLO DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 248 | (13) NISSAN PATHFINDER - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.100.000** | **1.100.000** |
| 248.1 | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 248.2 | CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 248.3 | CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO EN DIFERENCIAL | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 248.4 | CAMBIO DE ACEITE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 248.5 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 248.6 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 248.7 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 248.8 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 248.9 | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 249 | (13) NISSAN PATHFINDER - ALINEACION Y BALANCEO | 1 | Unidad | EVENTO | **200.000** | **200.000** |
| 249.1 | ALINEACION Y BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 250 | (13) NISSAN PATHFINDER - MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | **16.430.000** | **16.430.000** |
| 250.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 250.2 | PASTILLAS DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 250.3 | DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 250.4 | REPARACION DE SISTEMA SERVO FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 250.5 | FIBRA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 250.6 | RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 250.7 | JUEGO DE CUBETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 250.8 | CABO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 250.9 | BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 250.10 | CILINDRO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 250.11 | ZAPATA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 250.12 | MORDAZA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 250.13 | TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 250.14 | CANO FLEXIBLE DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 250.15 | BALANCEO DE CORONA VOLANTE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 250.16 | RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 250.17 | REGULADOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 250.18 | DEPRESOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 250.19 | JUEGO DE REPARO BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 250.20 | REPARACION DE FRENO DE MANO | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 251 | (13) NISSAN PATHFINDER - SISTEMA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | **5.800.000** | **5.800.000** |
| 251.1 | BOMBA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 251.2 | REPARACION SINFIN DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 251.3 | EXTREMO DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 252 | (13) NISSAN PATHFINDER - MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE SUSPENSION | 1 | Unidad | EVENTO | **10.331.000** | **10.331.000** |
| 252.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE SUSPENSION | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 252.2 | BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 252.3 | BUJE PARRILLA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 351.000 | 351.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 252.4 | BUJE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 252.5 | BUJE TENSOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 170.000 | 170.000 |
| 252.6 | BUJE TENSOR TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 130.000 | 130.000 |
| 252.7 | BRAZO ZETA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 252.8 | BRAZO PICMAN | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 252.9 | CENTRO ELASTICO | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 252.10 | RULEMANES DE MASA | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 252.11 | AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 252.12 | ESPIRALES | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 252.13 | BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 10.000 | 10.000 |
| 252.14 | ROTULA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 252.15 | ROTULA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 252.16 | JUEGO DE BUJES ZETA | 1 | Unidad | EVENTO | 10.000 | 10.000 |
| 252.17 | BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 220.000 | 220.000 |
| 252.18 | GUARDAPOLVO DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 252.19 | HOMOCINETICA | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 252.20 | BARRA DE TORCION | 1 | Unidad | EVENTO | 210.000 | 210.000 |
| 252.21 | TAQUEADOR DE PARRILLA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 252.22 | TAQUEADOR DE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 252.23 | TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 252.24 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 252.25 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 253 | (13) NISSAN PATHFINDER - REPARACION SISTEMA ELECTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | **11.160.000** | **11.160.000** |
| 253.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELECTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 253.2 | BATERIA | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 253.3 | MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 253.4 | LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA) | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 253.5 | LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO) | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 253.6 | FUSIBLES | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 253.7 | RELAY | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 253.8 | REPARACON BASICA DE TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 253.9 | MANTEMIENTO MOTOR DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 253.10 | MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 253.11 | BOCINA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 253.12 | BULBO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 253.13 | BULBO DE TEMPERATURA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 253.14 | PORTA CARBON DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 253.15 | BUJIA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 253.16 | ELECTRO VENTILADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 253.17 | BENDIX | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 253.18 | AUTOMATICO | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 253.19 | REGULADOR DE VOLTAGE | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 253.20 | RECTIFICADOR DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 254 | (13) NISSAN PATHFINDER - REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | **4.050.000** | **4.050.000** |
| 254.1 | DISCO DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 254.2 | HORQUILLA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 254.3 | BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 254.4 | BOMBIN AUXILAR DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 255 | (13) NISSAN PATHFINDER - REPARACION DEL TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | **2.000.000** | **2.000.000** |
| 255.1 | REPARACION DE TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 256 | (13) NISSAN PATHFINDER - REPARACION DEL TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | **2.500.000** | **2.500.000** |
| 256.1 | REPARACION DE TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 257 | (13) NISSAN PATHFINDER - REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | **37.100.000** | **37.100.000** |
| 257.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 257.2 | PLATO DE PRESION | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 257.3 | COJINETE DE EMPUJE | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 257.4 | SOPORTES DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 257.5 | REPARACION DEL SISTEMA SERVO ASISTIDO | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 257.6 | REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 257.7 | CRUCETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 257.8 | CENTRALIZADOR DE CARDAN | 1 | Unidad | EVENTO | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 257.9 | BUJES DE PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 257.10 | REPARACION DE CAJAREDUCTORA 4X4 (M.O.) | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 257.11 | RULEMAN A RODILLO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 257.12 | RULEMAN DE EJE CORTO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 257.13 | RULEMAN DE EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 257.14 | RULEMAN LATERAL DE EJE | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 257.15 | RULEMAN LATERAL DE CORONA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 257.16 | RULEMAN PINON | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 257.17 | CORONA PINON | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 257.18 | RETEN PINON | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 257.19 | RETEN DE SALIDA CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 257.20 | EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 257.21 | ENGRANAJE CAJA REDUCTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 257.22 | CEMENTO | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 257.23 | JUEGO DE ANILLOS SINCRONIZADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 5.200.000 | 5.200.000 |
| 257.24 | EJE DE MANDO | 1 | Unidad | EVENTO | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 257.25 | EJE CUADRUPLE | 1 | Unidad | EVENTO | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 258 | (13) NISSAN PATHFINDER - REPARACION DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | **11.000.000** | **11.000.000** |
| 258.1 | REPARACION, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 258.2 | CAMBIO DE PICO INYECTOR ( 4 UNIDADES) | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 258.3 | CAMBIO DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 5.000.000 | 5.000.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 259 | (13) NISSAN PATHFINDER - CAMBIO DE CORREAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.670.000** | **1.670.000** |
| 259.1 | CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 259.2 | RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 259.3 | CORREA DE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 220.000 | 220.000 |
| 259.4 | CORREA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 259.5 | CORREA DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 260 | (13) NISSAN PATHFINDER - SISTEMA DE TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | **3.500.000** | **3.500.000** |
| 260.1 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 261 | (13) NISSAN PATHFINDER - SERVICIO DE ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | **50.000** | **50.000** |
| 261.1 | ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 262 | (13) NISSAN PATHFINDER - SISTEMA DE REFRIGERACION DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **4.630.000** | **4.630.000** |
| 262.1 | REPARACION DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 262.2 | RESERVORIO DE AGUA DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 262.3 | LIMPIEZA DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 262.4 | BOMBA DE AGUA | 1 | Unidad | EVENTO | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 262.5 | CANO DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 262.6 | TERMOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 262.7 | AGUA REFRIGERANTE CON ADITIVO | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 263 | (13) NISSAN PATHFINDER - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **25.370.000** | **25.370.000** |
| 263.1 | DIAGNOSTICO REPARACION DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 263.2 | JUEGO DE RETENES | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 263.3 | SOPORTES DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 263.4 | VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 263.5 | JUEGO DE GUIA DE VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 263.6 | JUEGO DE AROS | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 263.7 | JUEGO DE CAMISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 263.8 | PISTONES | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 263.9 | CASQUILLO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 263.10 | CASQUILLO DE BANCADA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 263.11 | CORONA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 263.12 | RECTIFICACION DE VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 263.13 | RECTIFICACION DE CILINDROS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 263.14 | REPARACION, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICOS INYEC. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 263.15 | POLEA TENSOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 263.16 | RULEMAN POLEA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 263.17 | BRAZO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 263.18 | JUNTA TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 263.19 | JUEGO DE JUNTA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 263.20 | CALCE LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 263.21 | BUJE DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 263.22 | BUJE DE LEVA | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 263.23 | BOMBA DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 263.24 | TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 263.25 | MARTILLO BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 263.26 | EJE BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 263.27 | SEGURO DE VALVULA | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 264 | (13) NISSAN PATHFINDER - MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | **8.100.000** | **8.100.000** |
| 264.1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 264.2 | EVAPORIZADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 264.3 | CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 264.4 | REPARACION DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 264.5 | FILTRO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 264.6 | VALVULA EXPANSORA | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 264.7 | MANGUERA DE ALTA Y BAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 264.8 | EMBRAGUE DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 264.9 | TERMOSTATO DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 264.10 | PRESOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 265 | (13) NISSAN PATHFINDER - SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION O COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS | 1 | Unidad | EVENTO | **7.050.000** | **7.050.000** |
| 265.1 | REPARACION PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 265.2 | REPARACION PUERTA DELANTERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 265.3 | REPARACION PUERTA TRASERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 265.4 | REPARACION PUERTA TRASERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 265.5 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 265.6 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 265.7 | CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 265.8 | CAMBIO DE PARABRISAS TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 265.9 | RETROVISOR LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 265.10 | RETROVISOR INTERNO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 266 | (13) NISSAN PATHFINDER - SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA | 1 | Unidad | EVENTO | **8.600.000** | **8.600.000** |
| 266.1 | CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 266.2 | TAPA VALIJERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 266.3 | GUARDABARRO DELANTERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 266.4 | GUARDABARRO DELANTERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 266.5 | GUARDABARRO TRASERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 266.6 | GUARDABARRO TRASERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 266.7 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 266.8 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 266.9 | BASES DE PARAGOLPE DELANTERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 266.10 | BASES DE PARAGOLPE TRASERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 266.11 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 266.12 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 266.13 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 266.14 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 266.15 | CAMBIO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 266.16 | CAMBIO DE CABO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 266.17 | CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 266.18 | CAMBIO DE MANIJA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 266.19 | CAMBIO DE 4 GUIAS DE VIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 266.20 | CAMBIO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 266.21 | CAMBIO DE PERNO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 266.22 | CAMBIO DE GOMA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 266.23 | REPARAR Y AJUSTAR TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 267 | (13) NISSAN PATHFINDER - REPARACION DE PIEZAS PLASTICAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.100.000** | **1.100.000** |
| 267.1 | PARAGOLPE DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 267.2 | PARAGOLPE TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 268 | (13) NISSAN PATHFINDER - Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas | 1 | Unidad | EVENTO | **150.000** | **150.000** |
| 268.1 | Cambio de cepillo de limpia parabrisa | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 269 | (14) RENAULT - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.030.000** | **1.030.000** |
| 269.1 | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 269.2 | CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 269.3 | CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO EN DIFERENCIAL | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 269.4 | CAMBIO DE ACEITE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 269.5 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 269.6 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 269.7 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 269.8 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 269.9 | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 260.000 | 260.000 |
| 270 | (14) RENAULT - ALINEACION Y BALANCEO | 1 | Unidad | EVENTO | **100.000** | **100.000** |
| 270.1 | ALINEACI?N Y BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 271 | (14) RENAULT - MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | **4.445.000** | **4.445.000** |
| 271.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 271.2 | RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 75.000 | 75.000 |
| 271.3 | PASTILLAS DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 271.4 | DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 271.5 | REPARACI?N DE SISTEMA SERVO FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 271.6 | FIBRA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 271.7 | RECTIFICACI?N DE TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 271.8 | JUEGO DE CUBETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 271.9 | CABO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 271.10 | BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 271.11 | CILINDRO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 271.12 | ZAPATA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 271.13 | MORDAZA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 271.14 | TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 271.15 | CA?O FLEXIBLE DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 271.16 | BALANCEO DE CORONA VOLANTE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 271.17 | RECTIFICACI?N DE DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 271.18 | REGULADOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 271.19 | DEPRESOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 271.20 | REPARACI?N DE FRENO DE MANO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 272 | (14) RENAULT - SISTEMA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | **3.150.000** | **3.150.000** |
| 272.1 | BOMBA DE DIRECCI?N HIDR?ULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 272.2 | CREMALLERA DE DIRECCI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 272.3 | EXTREMOS DE DIRECCI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 273 | (14) RENAULT - MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE SUSPENSION | 1 | Unidad | EVENTO | **3.985.000** | **3.985.000** |
| 273.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA DE SUSPENSI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 273.2 | BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 273.3 | BUJE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 273.4 | BUJE TENSOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 273.5 | RULEMANES DE MASA | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 273.6 | AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 273.7 | ESPIRALES | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 273.8 | BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 273.9 | BARRAS ESTABILIZADORAS | 1 | Unidad | EVENTO | 75.000 | 75.000 |
| 273.10 | ROTULA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 273.11 | MU?EQUIN DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 273.12 | BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 273.13 | BUJES DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 273.14 | TERMINAL DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 273.15 | GUARDAPOLVO DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 273.16 | HOMOCINETICA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 273.17 | TAQUEADOR DE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 273.18 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 273.19 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 274 | (14) RENAULT - REPARACION SISTEMA ELECTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | **3.920.000** | **3.920.000** |
| 274.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA EL?CTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 274.2 | BATER?A | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 274.3 | MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 274.4 | LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA) | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 274.5 | LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO) | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 274.6 | FUSIBLES | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 274.7 | RELAY | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 274.8 | REPARAC?N B?SICA DE TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 274.9 | MANTEMIENTO MOTOR DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 274.10 | MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 274.11 | BOCINA | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 274.12 | BULBO DE TEMPERATURA | 1 | Unidad | EVENTO | 60.000 | 60.000 |
| 274.13 | PORTA CARB?N DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 274.14 | BUJ?A | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 274.15 | ELECTRO VENTILADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 274.16 | BENDIX | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 274.17 | AUTOMATICO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 274.18 | REGULADOR DE VOLTAGE | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 274.19 | RECTIFICADOR DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 275 | (14) RENAULT - REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | **1.270.000** | **1.270.000** |
| 275.1 | DISCO DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 420.000 | 420.000 |
| 275.2 | HORQUILLA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 275.3 | BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 275.4 | BOMBIN AUXILAR DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 276 | (14) RENAULT - REPARACION DEL TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | **1.000.000** | **1.000.000** |
| 276.1 | REPARACION DE TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 277 | (14) RENAULT - REPARACION DEL TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | **1.200.000** | **1.200.000** |
| 277.1 | REPARACION DE TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 278 | (14) RENAULT - REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | **5.615.000** | **5.615.000** |
| 278.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA DE TRANSMISI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 278.2 | PLATO DE PRESI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 480.000 | 480.000 |
| 278.3 | COJINETE DE EMPUJE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 278.4 | SOPORTES DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 278.5 | REPARACI?N DEL SISTEMA SERVO ASISTIDO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 278.6 | REPARACI?N DE CAJA DE VELOCIDAD | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 278.7 | PALIER | 1 | Unidad | EVENTO | 75.000 | 75.000 |
| 278.8 | BUJES DE PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 75.000 | 75.000 |
| 278.9 | RULEM?N A RODILLO | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 278.10 | RULEM?N DE EJE CORTO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 278.11 | RULEM?N DE EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 85.000 | 85.000 |
| 278.12 | RULEM?N LATERAL DE EJE | 1 | Unidad | EVENTO | 130.000 | 130.000 |
| 278.13 | RULEM?N LATERAL DE CORONA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 278.14 | RET?N DE SALIDA CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 278.15 | EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 278.16 | ENGRANAJE | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 278.17 | CEMENTO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 278.18 | JUEGO DE ANILLOS SINCRONIZADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 278.19 | EJE DE MANDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 278.20 | EJE CUADRUPLE | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 279 | (14) RENAULT - REPARACION  Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCION  ELECTRONICA | 1 | Unidad | EVENTO | **1.550.000** | **1.550.000** |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 279.1 | REPARACI?N Y LIMPIEZA DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 279.2 | BOMBA DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 279.3 | CAMBIO DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 280 | (14) RENAULT - CAMBIO DE CORREAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.050.000** | **1.050.000** |
| 280.1 | CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 280.2 | RULEM?N TENSOR DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 280.3 | CORREA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 280.4 | CORREA DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 281 | (14) RENAULT - SERVICIO DE ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | **50.000** | **50.000** |
| 281.1 | ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 282 | (14) RENAULT - SISTEMA DE REFRIGERACION DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **1.030.000** | **1.030.000** |
| 282.1 | REPARACI?N DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 282.2 | LIMPIEZA DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 282.3 | BOMBA DE AGUA | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 282.4 | CA?O DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 282.5 | TERMOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 283 | (14) RENAULT - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **8.730.000** | **8.730.000** |
| 283.1 | DIAGN?STICO REPARACI?N DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 283.2 | JUEGO DE RETENES | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 283.3 | SOPORTES DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 283.4 | V?LVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 220.000 | 220.000 |
| 283.5 | JUEGO DE AROS | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 283.6 | JUEGO DE CAMISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 283.7 | PISTONES | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 283.8 | CASQUILLO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 283.9 | CASQUILLO DE BANCADA | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 283.10 | CORONA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 283.11 | RECTIFICACI?N DE V?LVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 283.12 | RECTIFICACI?N DE CILINDROS | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 283.13 | POLEA TENSOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 283.14 | RULEM?N POLEA | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 283.15 | BRAZO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 283.16 | JUNTA TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 283.17 | JUEGO DE JUNTA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 283.18 | CALCE LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 283.19 | BUJE DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 380.000 | 380.000 |
| 283.20 | BUJE DE LEVA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 283.21 | ENGRANAJE DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 283.22 | BOMBA DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 283.23 | TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 283.24 | MARTILLO BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 283.25 | EJE BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 283.26 | SEGURO DE VALVULA | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 284 | (14) RENAULT - MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | **2.050.000** | **2.050.000** |
| 284.1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 284.2 | EVAPORIZADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 284.3 | CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 284.4 | REPARACION DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 284.5 | FILTRO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 284.6 | VALVULA EXPANSORA | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 284.7 | MANGUERA DE ALTA Y BAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 284.8 | EMBRAGUE DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 284.9 | TERMOSTATO DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 284.10 | PRESOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 285 | (14) RENAULT - SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION O COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS | 1 | Unidad | EVENTO | **3.660.000** | **3.660.000** |
| 285.1 | REPARACION PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 285.2 | REPARACION PUERTA DELANTERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 285.3 | REPARACION PUERTA TRASERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 285.4 | REPARACION PUERTA TRASERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 285.5 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 330.000 | 330.000 |
| 285.6 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 360.000 | 360.000 |
| 285.7 | CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 285.8 | CAMBIO DE PARABRISAS TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 920.000 | 920.000 |
| 285.9 | RETROVISOR LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 220.000 | 220.000 |
| 285.10 | RETROVISOR INTERNO | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 286 | (14) RENAULT - SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA | 1 | Unidad | EVENTO | **3.255.000** | **3.255.000** |
| 286.1 | CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 286.2 | TAPA VALIJERA | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 286.3 | TECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 286.4 | GUARDABARRO DELANTERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 286.5 | GUARDABARRO DELANTERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 286.6 | GUARDABARRO TRASERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 286.7 | GUARDABARRO TRASERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 286.8 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 286.9 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 286.10 | BASES DE PARAGOLPE DELANTERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 286.11 | BASES DE PARAGOLPE TRASERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 286.12 | CHASIS | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 286.13 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 286.14 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 286.15 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 70.000 | 70.000 |
| 286.16 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 70.000 | 70.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 286.17 | CAMBIO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 286.18 | CAMBIO DE CABO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 60.000 | 60.000 |
| 286.19 | CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 286.20 | CAMBIO DE MANIJA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 35.000 | 35.000 |
| 286.21 | CAMBIO DE 4 GU?AS DE VIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 286.22 | CAMBIO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 286.23 | CAMBIO DE PERNO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 286.24 | CAMBIO DE GOMA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 286.25 | REPARAR Y AJUSTAR TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 287 | (14) RENAULT - REPARACION DE PIEZAS PLASTICAS | 1 | Unidad | EVENTO | **400.000** | **400.000** |
| 287.1 | PARAGOLPE DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 287.2 | PARAGOLPE TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 288 | Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas | 1 | Unidad | EVENTO | **100.000** | **100.000** |
| 288.1 | CAMBIO DE CEPILLO DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 289 | (15) ISUZU KB 2500 - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.160.000** | **1.160.000** |
| 289.1 | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 289.2 | CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 289.3 | CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO EN DIFERENCIAL | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 289.4 | CAMBIO DE ACEITE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 289.5 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 289.6 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 210.000 | 210.000 |
| 289.7 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 289.8 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 230.000 | 230.000 |
| 289.9 | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 290 | (15) ISUZU KB 2500 - ALINEACION Y BALANCEO | 1 | Unidad | EVENTO | **200.000** | **200.000** |
| 290.1 | ALINEACION Y BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 291 | (15) ISUZU KB 2500 - MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | **10.600.000** | **10.600.000** |
| 291.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 291.2 | PASTILLAS DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 291.3 | DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 291.4 | REPARACION DE SISTEMA SERVO FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 291.5 | FIBRA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 291.6 | RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 291.7 | JUEGO DE CUBETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 291.8 | CABO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 291.9 | BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 291.10 | CILINDRO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 291.11 | ZAPATA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 291.12 | MORDAZA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 291.13 | TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 291.14 | CANO FLEXIBLE DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 291.15 | BALANCEO DE CORONA VOLANTE | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 291.16 | RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 291.17 | REGULADOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 291.18 | DEPRESOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 291.19 | REPARACION DE FRENO DE MANO | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 292 | (15) ISUZU KB 2500 - SISTEMA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | **5.350.000** | **5.350.000** |
| 292.1 | BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 292.2 | REPARACION SINFIN DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 292.3 | EXTREMOS DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 293 | (15) ISUZU KB 2500 - MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE SUSPENSION | 1 | Unidad | EVENTO | **6.770.000** | **6.770.000** |
| 293.1 | BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 235.000 | 235.000 |
| 293.2 | BUJE PARRILLA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 230.000 | 230.000 |
| 293.3 | BUJE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 293.4 | BUJE ELASTICO | 1 | Unidad | EVENTO | 140.000 | 140.000 |
| 293.5 | BRAZO ZETA | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 293.6 | BRAZO PICMAN | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 293.7 | CENTRO ELASTICO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 293.8 | RULEMANES DE MASA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 293.9 | AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 293.10 | ESPIRALES | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 293.11 | BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 5.000 | 5.000 |
| 293.12 | ROTULA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 293.13 | ROTULA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 293.14 | JUEGO DE BUJES ZETA | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 293.15 | BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 210.000 | 210.000 |
| 293.16 | BARRA DE TORCION | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 293.17 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 293.18 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 294 | (15) ISUZU KB 2500 - REPARACION SISTEMA ELECTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | **7.005.000** | **7.005.000** |
| 294.1 | BATERIA | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 294.2 | MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 294.3 | LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA) | 1 | Unidad | EVENTO | 75.000 | 75.000 |
| 294.4 | LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO) | 1 | Unidad | EVENTO | 10.000 | 10.000 |
| 294.5 | FUSIBLES | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 294.6 | RELAY | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 294.7 | MANTEMIENTO MOTOR DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 294.8 | MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 294.9 | BOCINA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 294.10 | BULBO DE TEMPERATURA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 294.11 | PORTA CARBON DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 294.12 | BUJIA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 294.13 | BENDIX | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 294.14 | AUTOMATICO | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 294.15 | REGULADOR DE VOLTAGE | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 294.16 | RECTIFICADOR DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 295 | (15) ISUZU KB 2500 - REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | **2.850.000** | **2.850.000** |
| 295.1 | DISCO DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 295.2 | RULEMAN PILOTO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 295.3 | HORQUILLA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 295.4 | BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 295.5 | BOMBIN AUXILAR DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 296 | (15) ISUZU KB 2500 - REPARACION DEL TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | **2.000.000** | **2.000.000** |
| 296.1 | REPARACION DE TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 297 | (15) ISUZU KB 2500 - REPARACION DEL TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | **2.200.000** | **2.200.000** |
| 297.1 | REPARACION DE TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 298 | (15) ISUZU KB 2500 - REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | **39.250.000** | **39.250.000** |
| 298.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 298.2 | PLATO DE PRESION | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 298.3 | COJINETE DE EMPUJE | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 298.4 | SOPORTES DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 298.5 | REPARACION DEL SISTEMA SERVO ASISTIDO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 298.6 | REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD | 1 | Unidad | EVENTO | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 298.7 | CARDAN | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 298.8 | CRUCETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 298.9 | CENTRALIZADOR DE CARDAN | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 298.10 | PALIER | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 298.11 | BUJES DE PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 298.12 | RULEMAN A RODILLO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 298.13 | RULEMAN DE EJE CORTO | 1 | Unidad | EVENTO | 380.000 | 380.000 |
| 298.14 | RULEMAN DE EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 380.000 | 380.000 |
| 298.15 | RULEMAN LATERAL DE EJE | 1 | Unidad | EVENTO | 380.000 | 380.000 |
| 298.16 | RULEMAN LATERAL DE CORONA | 1 | Unidad | EVENTO | 380.000 | 380.000 |
| 298.17 | RULEMAN PINON | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 298.18 | CORONA PINON | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 298.19 | RETEN PINON | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 298.20 | RETEN DE SALIDA CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 298.21 | EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 298.22 | ENGRANAJE CAJA REDUCTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 298.23 | CEMENTO | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 298.24 | JUEGO DE ANILLOS SINCRONIZADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 298.25 | EJE DE MANDO | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 298.26 | EJE CUADRUPLE | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 299 | (15) ISUZU KB 2500 - REPARACION DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | **8.350.000** | **8.350.000** |
| 299.1 | REPARACION, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 299.2 | CAMBIO DE PICO INYECTOR ( 4 UNIDADES) | 1 | Unidad | EVENTO | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 299.3 | CAMBIO DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 300 | (15) ISUZU KB 2500 - CAMBIO DE CORREAS | 1 | Unidad | EVENTO | **300.000** | **300.000** |
| 300.1 | CORREA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 300.2 | CORREA DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 301 | (15) ISUZU KB 2500 - SERVICIO DE ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | **80.000** | **80.000** |
| 301.1 | ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 302 | (15) ISUZU KB 2500 - SISTEMA DE REFRIGERACION DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **2.160.000** | **2.160.000** |
| 302.1 | REPARACION DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 302.2 | BOMBA DE AGUA | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 302.3 | CANO DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 302.4 | TERMOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 230.000 | 230.000 |
| 302.5 | AGUA REFRIGERANTE CON ADITIVO | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 302.6 | LIMPIEZA DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 303 | (15) ISUZU KB 2500 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **27.020.000** | **27.020.000** |
| 303.1 | DIAGNOSTICO REPARACION DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 303.2 | JUEGO DE RETENES | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 303.3 | SOPORTES DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 480.000 | 480.000 |
| 303.4 | VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 480.000 | 480.000 |
| 303.5 | JUEGO DE AROS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 303.6 | JUEGO DE CAMISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 303.7 | PISTONES | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 303.8 | CASQUILLO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 303.9 | CASQUILLO DE BANCADA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 303.10 | CORONA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 303.11 | RECTIFICACION DE VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 303.12 | RECTIFICACION DE CILINDROS | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 303.13 | REPARACION, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICOS INYEC. | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 303.14 | POLEA TENSOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 303.15 | RULEMAN POLEA | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 303.16 | BRAZO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 303.17 | JUNTA TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 303.18 | JUEGO DE JUNTA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 303.19 | CALCE LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 303.20 | BUJE DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 303.21 | BUJE DE LEVA | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 303.22 | BOMBA DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 303.23 | TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 303.24 | MARTILLO BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 303.25 | EJE BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 303.26 | PICO INYECTOR DE COMBUSTIBLE DE BLOCK | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 303.27 | SEGURO DE VALVULA | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 304 | (15) ISUZU KB 2500 - MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | **8.200.000** | **8.200.000** |
| 304.1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 304.2 | EVAPORIZADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 304.3 | CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 304.4 | REPARACION DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 304.5 | FILTRO | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 304.6 | VALVULA EXPANSORA | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 304.7 | MANGUERA DE ALTA Y BAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 304.8 | EMBRAGUE DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 304.9 | TERMOSTATO DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 304.10 | PRESOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 305 | (15) ISUZU KB 2500 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION O COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS | 1 | Unidad | EVENTO | **6.100.000** | **6.100.000** |
| 305.1 | REPARACION PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 305.2 | REPARACION PUERTA DELANTERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 305.3 | REPARACION PUERTA TRASERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 305.4 | REPARACION PUERTA TRASERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 305.5 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 305.6 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 305.7 | CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 305.8 | CAMBIO DE PARABRISAS TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 305.9 | RETROVISOR LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 305.10 | RETROVISOR INTERNO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 306 | (15) ISUZU KB 2500 - SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA | 1 | Unidad | EVENTO | **6.350.000** | **6.350.000** |
| 306.1 | CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 306.2 | TECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 306.3 | GUARDABARRO DELANTERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 306.4 | GUARDABARRO DELANTERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 306.5 | GUARDABARRO TRASERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 306.6 | GUARDABARRO TRASERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 306.7 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 306.8 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 306.9 | BASES DE PARAGOLPE DELANTERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 306.10 | BASES DE PARAGOLPE TRASERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 306.11 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 306.12 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 306.13 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 306.14 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 306.15 | CAMBIO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 306.16 | CAMBIO DE CABO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 306.17 | CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 306.18 | CAMBIO DE MANIJA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 306.19 | CAMBIO DE 4 GUIAS DE VIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 306.20 | CAMBIO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 306.21 | CAMBIO DE PERNO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 306.22 | CAMBIO DE GOMA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 306.23 | REPARAR Y AJUSTAR TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 307 | (15) ISUZU KB 2500 - REPARACION DE PIEZAS PLASTICAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.000.000** | **1.000.000** |
| 307.1 | PARAGOLPE DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 307.2 | PARAGOLPE TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 308 | (15) ISUZU KB 2500 - Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas | 1 | Unidad | EVENTO | **150.000** | **150.000** |
| 308.1 | Cambio de cepillo de limpia parabrisa | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 309 | (16) NISSAN FRONTIER - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.200.000** | **1.200.000** |
| 309.1 | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 309.2 | CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 309.3 | CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO EN DIFERENCIAL | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 309.4 | CAMBIO DE ACEITE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 309.5 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 309.6 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 309.7 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 309.8 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 309.9 | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 310 | (16) NISSAN FRONTIER - ALINEACION Y BALANCEO | 1 | Unidad | EVENTO | **200.000** | **200.000** |
| 310.1 | ALINEACION Y BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 311 | (16) NISSAN FRONTIER - MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | **17.270.000** | **17.270.000** |
| 311.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 311.2 | PASTILLAS DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 311.3 | DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 311.4 | REPARACION DE SISTEMA SERVO FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 311.5 | FIBRA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 311.6 | RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 311.7 | JUEGO DE CUBETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 311.8 | CABO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 311.9 | BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 311.10 | CILINDRO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 311.11 | ZAPATA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 311.12 | MORDAZA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 311.13 | TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 311.14 | CANO FLEXIBLE DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 311.15 | BALANCEO DE CORONA VOLANTE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 311.16 | RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 311.17 | REGULADOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 311.18 | DEPRESOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 311.19 | JUEGO DE REPARO BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 311.20 | REPARACION DE FRENO DE MANO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 312 | (16) NISSAN FRONTIER - SISTEMA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | **6.100.000** | **6.100.000** |
| 312.1 | BOMBA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 312.2 | REPARACION SINFIN DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 312.3 | EXTREMO DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 313 | (16) NISSAN FRONTIER - MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE SUSPENSION | 1 | Unidad | EVENTO | **12.181.000** | **12.181.000** |
| 313.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE SUSPENSION | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 313.2 | BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 313.3 | BUJE PARRILLA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 351.000 | 351.000 |
| 313.4 | BUJE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 313.5 | BUJE TENSOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 170.000 | 170.000 |
| 313.6 | BUJE TENSOR TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 130.000 | 130.000 |
| 313.7 | BRAZO ZETA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 313.8 | BRAZO PICMAN | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 313.9 | CENTRO ELASTICO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 313.10 | RULEMANES DE MASA | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 313.11 | AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 313.12 | ESPIRALES | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 313.13 | BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 10.000 | 10.000 |
| 313.14 | ROTULA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 313.15 | ROTULA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 313.16 | JUEGO DE BUJES ZETA | 1 | Unidad | EVENTO | 10.000 | 10.000 |
| 313.17 | BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 313.18 | GUARDAPOLVO DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 313.19 | HOMOCINETICA | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 313.20 | BARRA DE TORCION | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 313.21 | TAQUEADOR DE PARRILLA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 313.22 | TAQUEADOR DE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 313.23 | TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 313.24 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 313.25 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 314 | (16) NISSAN FRONTIER - REPARACION SISTEMA ELECTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | **11.650.000** | **11.650.000** |
| 314.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELECTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 314.2 | BATERIA | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 314.3 | MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 314.4 | LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA) | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 314.5 | LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO) | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 314.6 | FUSIBLES | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 314.7 | RELAY | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 314.8 | REPARACON BASICA DE TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 314.9 | MANTEMIENTO MOTOR DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 314.10 | MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 314.11 | BOCINA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 314.12 | BULBO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 314.13 | BULBO DE TEMPERATURA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 314.14 | PORTA CARBON DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 314.15 | BUJIA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 314.16 | ELECTRO VENTILADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 314.17 | BENDIX | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 314.18 | AUTOMATICO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 314.19 | REGULADOR DE VOLTAGE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 314.20 | RECTIFICADOR DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 315 | (16) NISSAN FRONTIER - REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | **4.950.000** | **4.950.000** |
| 315.1 | DISCO DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.850.000 | 1.850.000 |
| 315.2 | HORQUILLA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 315.3 | BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 315.4 | BOMBIN AUXILAR DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 316 | (16) NISSAN FRONTIER - REPARACION DEL TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | **2.000.000** | **2.000.000** |
| 316.1 | REPARACION DE TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 317 | (16) NISSAN FRONTIER - REPARACION DEL TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | **2.500.000** | **2.500.000** |
| 317.1 | REPARACION DE TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 318 | (16) NISSAN FRONTIER - REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | **41.680.000** | **41.680.000** |
| 318.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 318.2 | PLATO DE PRESION | 1 | Unidad | EVENTO | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 318.3 | COJINETE DE EMPUJE | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 318.4 | SOPORTES DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 318.5 | REPARACION DEL SISTEMA SERVO ASISTIDO | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 318.6 | REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 318.7 | CRUCETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 318.8 | CENTRALIZADOR DE CARDAN | 1 | Unidad | EVENTO | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 318.9 | BUJES DE PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 318.10 | REPARACION DE CAJAREDUCTORA 4X4 (M.O.) | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 318.11 | RULEMAN A RODILLO | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 318.12 | RULEMAN DE EJE CORTO | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 318.13 | RULEMAN DE EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 318.14 | RULEMAN LATERAL DE EJE | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 318.15 | RULEMAN LATERAL DE CORONA | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 318.16 | RULEMAN PINON | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 318.17 | CORONA PINON | 1 | Unidad | EVENTO | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 318.18 | RETEN PINON | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 318.19 | RETEN DE SALIDA CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 318.20 | EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 318.21 | ENGRANAJE CAJA REDUCTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 318.22 | CEMENTO | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 318.23 | JUEGO DE ANILLOS SINCRONIZADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 5.200.000 | 5.200.000 |
| 318.24 | EJE DE MANDO | 1 | Unidad | EVENTO | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 318.25 | EJE CUADRUPLE | 1 | Unidad | EVENTO | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 319 | (16) NISSAN FRONTIER - REPARACION DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | **10.000.000** | **10.000.000** |
| 319.1 | REPARACION, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 319.2 | CAMBIO DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 319.3 | CAMBIO DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 320 | (16) NISSAN FRONTIER - CAMBIO DE CORREAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.230.000** | **1.230.000** |
| 320.1 | CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 320.2 | RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 320.000 | 320.000 |
| 320.3 | CORREA DE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 320.4 | CORREA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 320.5 | CORREA DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 230.000 | 230.000 |
| 321 | (16) NISSAN FRONTIER - SISTEMA DE TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | **3.000.000** | **3.000.000** |
| 321.1 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 322 | (16) NISSAN FRONTIER - SERVICIO DE ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | **50.000** | **50.000** |
| 322.1 | ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 323 | (16) NISSAN FRONTIER - SISTEMA DE REFRIGERACION DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **4.330.000** | **4.330.000** |
| 323.1 | REPARACION DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 323.2 | RESERVORIO DE AGUA DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 323.3 | LIMPIEZA DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 323.4 | BOMBA DE AGUA | 1 | Unidad | EVENTO | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 323.5 | CANO DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 323.6 | TERMOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 323.7 | AGUA REFRIGERANTE CON ADITIVO | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 324 | (16) NISSAN FRONTIER - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **32.460.000** | **32.460.000** |
| 324.1 | DIAGNOSTICO REPARACION DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 324.2 | JUEGO DE RETENES | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 324.3 | SOPORTES DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 324.4 | VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 324.5 | JUEGO DE GUIA DE VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 324.6 | JUEGO DE AROS | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 324.7 | JUEGO DE CAMISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 324.8 | PISTONES | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 324.9 | CASQUILLO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 324.10 | CASQUILLO DE BANCADA | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 324.11 | CORONA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 324.12 | RECTIFICACION DE VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 324.13 | RECTIFICACION DE CILINDROS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 324.14 | REPARACION, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICOS INYEC. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 324.15 | POLEA TENSOR | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 324.16 | RULEMAN POLEA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 324.17 | BRAZO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 324.18 | JUNTA TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 324.19 | JUEGO DE JUNTA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 324.20 | CALCE LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 324.21 | BUJE DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 324.22 | BUJE DE LEVA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 324.23 | BOMBA DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 324.24 | TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 11.000.000 | 11.000.000 |
| 324.25 | MARTILLO BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 324.26 | EJE BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 324.27 | SEGURO DE VALVULA | 1 | Unidad | EVENTO | 10.000 | 10.000 |
| 325 | (16) NISSAN FRONTIER - MANTENIMIENTO Y REPARACION SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | **9.000.000** | **9.000.000** |
| 325.1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 325.2 | EVAPORIZADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 325.3 | CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 325.4 | REPARACION DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 325.5 | FILTRO | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 325.6 | VALVULA EXPANSORA | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 325.7 | MANGUERA DE ALTA Y BAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 325.8 | EMBRAGUE DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 325.9 | TERMOSTATO DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 325.10 | PRESOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 326 | (16) NISSAN FRONTIER - SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION O COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS | 1 | Unidad | EVENTO | **6.830.000** | **6.830.000** |
| 326.1 | REPARACION PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 326.2 | REPARACION PUERTA DELANTERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 326.3 | REPARACION PUERTA TRASERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 326.4 | REPARACION PUERTA TRASERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 326.5 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 326.6 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 326.7 | CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 326.8 | CAMBIO DE PARABRISAS TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 326.9 | RETROVISOR LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 326.10 | RETROVISOR INTERNO | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 327 | (16) NISSAN FRONTIER - SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA | 1 | Unidad | EVENTO | **8.460.000** | **8.460.000** |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 327.1 | CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 327.2 | TAPA VALIJERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 327.3 | GUARDABARRO DELANTERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 327.4 | GUARDABARRO DELANTERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 327.5 | GUARDABARRO TRASERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 327.6 | GUARDABARRO TRASERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 327.7 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 327.8 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 327.9 | BASES DE PARAGOLPE DELANTERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 327.10 | BASES DE PARAGOLPE TRASERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 327.11 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 327.12 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 327.13 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 327.14 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 327.15 | CAMBIO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 327.16 | CAMBIO DE CABO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 327.17 | CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 327.18 | CAMBIO DE MANIJA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 260.000 | 260.000 |
| 327.19 | CAMBIO DE 4 GUIAS DE VIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 327.20 | CAMBIO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 327.21 | CAMBIO DE PERNO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 327.22 | CAMBIO DE GOMA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 327.23 | REPARAR Y AJUSTAR TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 328 | (16) NISSAN FRONTIER - REPARACION DE PIEZAS PLASTICAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.000.000** | **1.000.000** |
| 328.1 | PARAGOLPE DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 328.2 | PARAGOLPE TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 329 | (16) NISSAN FRONTIER - Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas | 1 | Unidad | EVENTO | **150.000** | **150.000** |
| 329.1 | Cambio de cepillo de limpia parabrisa | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 330 | (17) TOYOTA HILUX 4X4 - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.100.000** | **1.100.000** |
| 330.1 | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 330.2 | CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 330.3 | CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO EN DIFERENCIAL | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 330.4 | CAMBIO DE ACEITE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 330.5 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 330.6 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 330.7 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 330.8 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 330.9 | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 331 | (17) TOYOTA HILUX 4X4 -ALINEACION Y BALANCEO | 1 | Unidad | EVENTO | **100.000** | **100.000** |
| 331.1 | ALINEACI?N Y BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 332 | (17) TOYOTA HILUX 4X4 -MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | **12.055.000** | **12.055.000** |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 332.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 332.2 | REPARACI?N DE BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 332.3 | RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 332.4 | PASTILLAS DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 950.000 | 950.000 |
| 332.5 | DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 675.000 | 675.000 |
| 332.6 | REPARACI?N DE SISTEMA SERVO FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 332.7 | FIBRA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 332.8 | RECTIFICACI?N DE TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 332.9 | JUEGO DE CUBETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 60.000 | 60.000 |
| 332.10 | CABO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 332.11 | BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 332.12 | CILINDRO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 332.13 | ZAPATA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 332.14 | MORDAZA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 332.15 | TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 920.000 | 920.000 |
| 332.16 | CA?O FLEXIBLE DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 332.17 | BALANCEO DE CORONA VOLANTE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 332.18 | REGULADOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 332.19 | DEPRESOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 332.20 | REPARACI?N DE FRENO DE MANO | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 333 | (17) TOYOTA HILUX 4X4 -SISTEMA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | **5.410.000** | **5.410.000** |
| 333.1 | BOMBA DE DIRECCI?N HIDR?ULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 333.2 | REPARACI?N SINF?N DE DIRECCI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 333.3 | EXTREMOS DE DIRECCI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 910.000 | 910.000 |
| 334 | (17) TOYOTA HILUX 4X4 -MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE SUSPENSIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | **13.880.000** | **13.880.000** |
| 334.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA DE SUSPENSI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 334.2 | BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 220.000 | 220.000 |
| 334.3 | BUJE PARRILLA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 334.4 | BUJE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 334.5 | BUJE TENSOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 334.6 | BUJE EL?STICO | 1 | Unidad | EVENTO | 330.000 | 330.000 |
| 334.7 | BRAZO ZETA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 334.8 | BRAZO PICMAN | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 334.9 | CENTRO EL?STICO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 334.10 | RULEMANES DE MASA | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 334.11 | AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 334.12 | MU?EQUIN | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 334.13 | ESPIRALES | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 334.14 | BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 334.15 | BARRAS ESTABILIZADORAS | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 334.16 | ROTULA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 334.17 | ROTULA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 334.18 | JUEGO DE BUJES ZETA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 334.19 | BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 334.20 | HOMOCINETICA | 1 | Unidad | EVENTO | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 334.21 | BARRA DE TORCI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 334.22 | JUEGO REPO PERNO PIBOT | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 334.23 | TAQUEADOR DE PARRILLA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 334.24 | TAQUEADOR DE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 334.25 | TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 334.26 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 334.27 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 335 | (17) TOYOTA HILUX 4X4 -REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | **10.470.000** | **10.470.000** |
| 335.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA EL?CTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 335.2 | BATER?A | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 335.3 | MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 335.4 | LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA) | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 335.5 | LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO) | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 335.6 | FUSIBLES | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 335.7 | RELAY | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 335.8 | REPARAC?N B?SICA DE TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 335.9 | MANTEMIENTO MOTOR DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 335.10 | MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 335.11 | BOCINA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 335.12 | BULBO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 335.13 | BULBO DE TEMPERATURA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 335.14 | PORTA CARB?N DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 335.15 | BUJ?A | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 335.16 | ELECTRO VENTILADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 335.17 | BENDIX | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 335.18 | AUTOMATICO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 335.19 | REGULADOR DE VOLTAGE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 335.20 | RECTIFICADOR DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 336 | (17) TOYOTA HILUX 4X4 -REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | **4.000.000** | **4.000.000** |
| 336.1 | DISCO DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 336.2 | HORQUILLA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 336.3 | JUEGO DE REPARACI?N DE BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 336.4 | BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 336.5 | BOMBIN AUXILAR DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 337 | (17) TOYOTA HILUX 4X4 -REPARACION DEL TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | **2.000.000** | **2.000.000** |
| 337.1 | REPARACION DE TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 338 | (17) TOYOTA HILUX 4X4 -REPARACION DEL TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | **2.500.000** | **2.500.000** |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 338.1 | REPARACION DE TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 339 | (17) TOYOTA HILUX 4X4 -REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | **40.650.000** | **40.650.000** |
| 339.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA DE TRANSMISI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 339.2 | PLATO DE PRESI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 339.3 | COJINETE DE EMPUJE | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 339.4 | VARILLAJE DE LA PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 339.5 | SOPORTES DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 339.6 | REPARACI?N DEL SISTEMA SERVO ASISTIDO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 339.7 | REPARACI?N DE CAJA DE VELOCIDAD | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 339.8 | CARD?N | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 339.9 | CRUCETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 950.000 | 950.000 |
| 339.10 | CENTRALIZADOR DE CARD?N | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 339.11 | PALIER | 1 | Unidad | EVENTO | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 339.12 | BUJES DE PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 339.13 | REPARACI?N DE CAJAREDUCTORA 4X4 | 1 | Unidad | EVENTO | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 339.14 | RULEM?N A RODILLO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 339.15 | RULEM?N DE EJE CORTO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 339.16 | RULEM?N DE EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 339.17 | RULEM?N LATERAL DE EJE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 339.18 | RULEM?N LATERAL DE CORONA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 339.19 | RULEM?N PI??N | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 339.20 | CORONA PI??N, SATELITE Y PLANETARIO | 1 | Unidad | EVENTO | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 339.21 | RET?N PI??N | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 339.22 | RET?N DE SALIDA CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 339.23 | EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 339.24 | ENGRANAJE CAJA REDUCTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 339.25 | CEMENTO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 339.26 | JUEGO DE ANILLOS SINCRONIZADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 339.27 | EJE DE MANDO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.900.000 | 2.900.000 |
| 339.28 | EJE CUADRUPLE | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 340 | (17) TOYOTA HILUX 4X4 -REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | **19.500.000** | **19.500.000** |
| 340.1 | REPARACI?N, LIMPIEZA Y CALIBRACI?N DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 340.2 | CAMBIO DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 340.3 | CAMBIO DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 341 | (17) TOYOTA HILUX 4X4 -CAMBIO DE CORREAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.400.000** | **1.400.000** |
| 341.1 | CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 341.2 | RULEM?N TENSOR DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 341.3 | CORREA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 341.4 | TENSOR DE CORREA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 341.5 | CORREA DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 342 | (17) TOYOTA HILUX 4X4 -SISTEMA DE TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | **6.000.000** | **6.000.000** |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 342.1 | REPARACI?N Y MANTENIMIENTO DE TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 343 | (17) TOYOTA HILUX 4X4 -SERVICIO DE ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | **50.000** | **50.000** |
| 343.1 | ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 344 | (17) TOYOTA HILUX 4X4 -SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **3.340.000** | **3.340.000** |
| 344.1 | REPARACI?N DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 344.2 | LIMPIEZA DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 210.000 | 210.000 |
| 344.3 | BOMBA DE AGUA | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 344.4 | CA?O DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 344.5 | TERMOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 344.6 | REFRIGERANTE PARA RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 345 | (17) TOYOTA HILUX 4X4 -MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **29.360.000** | **29.360.000** |
| 345.1 | DIAGN?STICO REPARACI?N DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 345.2 | JUEGO DE RETENES | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 345.3 | SOPORTES DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 345.4 | V?LVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 345.5 | JUEGO DE AROS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 345.6 | JUEGO DE CAMISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 345.7 | PISTONES | 1 | Unidad | EVENTO | 2.650.000 | 2.650.000 |
| 345.8 | CASQUILLO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 345.9 | CASQUILLO DE BANCADA | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 345.10 | CORONA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 345.11 | RECTIFICACI?N DE V?LVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 345.12 | RECTIFICACI?N DE CILINDROS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 345.13 | REPARACI?N, LIMPIEZA Y CALIBRACI?N DE PICOS INYEC. | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 345.14 | POLEA TENSOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 345.15 | RULEM?N POLEA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 345.16 | BRAZO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 345.17 | JUNTA TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 345.18 | JUEGO DE JUNTA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 345.19 | CALCE LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 260.000 | 260.000 |
| 345.20 | BUJE DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 345.21 | BUJE DE LEVA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 345.22 | GUIA DE VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 345.23 | BOMBIN DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 580.000 | 580.000 |
| 345.24 | ENGRANAJE DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 345.25 | BOMBA DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 345.26 | TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 345.27 | MARTILLO BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 345.28 | EJE BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 345.29 | SEGURO DE VALVULA | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 346 | (17) TOYOTA HILUX 4X4 -MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | **17.950.000** | **17.950.000** |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 346.1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 346.2 | EVAPORIZADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 346.3 | CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 346.4 | CONDENZADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 346.5 | COMPRESOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 7.500.000 | 7.500.000 |
| 346.6 | REPARACION DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 346.7 | FILTRO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 346.8 | VALVULA EXPANSORA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 346.9 | MANGUERA DE ALTA Y BAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 346.10 | EMBRAGUE DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 346.11 | TERMOSTATO DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 346.12 | PRESOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 347 | (17) TOYOTA HILUX 4X4 -SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION O COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS | 1 | Unidad | EVENTO | **7.010.000** | **7.010.000** |
| 347.1 | REPARACION PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 347.2 | REPARACION PUERTA DELANTERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 347.3 | REPARACION PUERTA TRASERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 347.4 | REPARACION PUERTA TRASERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 347.5 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 347.6 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA TRASERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 347.7 | CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 347.8 | CAMBIO DE PARABRISAS TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 347.9 | RETROVISOR LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 347.10 | RETROVISOR INTERNO | 1 | Unidad | EVENTO | 310.000 | 310.000 |
| 348 | (17) TOYOTA HILUX 4X4 -SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA | 1 | Unidad | EVENTO | **9.230.000** | **9.230.000** |
| 348.1 | CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 348.2 | TECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 348.3 | GUARDABARRO DELANTERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 348.4 | GUARDABARRO DELANTERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 348.5 | GUARDABARRO TRASERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 348.6 | GUARDABARRO TRASERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 348.7 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 348.8 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 348.9 | BASES DE PARAGOLPE DELANTERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 348.10 | BASES DE PARAGOLPE TRASERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 348.11 | CHASIS | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 348.12 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 348.13 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 348.14 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 348.15 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 348.16 | CAMBIO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 348.17 | CAMBIO DE CABO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 348.18 | CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 348.19 | CAMBIO DE MANIJA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 348.20 | CAMBIO DE 4 GU?AS DE VIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 348.21 | CAMBIO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 348.22 | CAMBIO DE PERNO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 348.23 | CAMBIO DE GOMA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 170.000 | 170.000 |
| 348.24 | REPARAR Y AJUSTAR TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 349 | (17) TOYOTA HILUX 4X4 -REPARACION DE PIEZAS PLÁSTICAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.600.000** | **1.600.000** |
| 349.1 | PARAGOLPE DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 349.2 | PARAGOLPE TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 350 | (17) TOYOTA HILUX 4X4 -SERV. DE REPAR. Y MANT. SISTEMA LIMPIAPARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | **140.000** | **140.000** |
| 350.1 | CAMBIO DE CEPILLO DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 140.000 | 140.000 |
| 351 | (18) NISSAN AX DC 4X4 AZUL - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1 | Unidad | EVENTO | **970.000** | **970.000** |
| 351.1 | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 351.2 | CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 351.3 | CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO EN DIFERENCIAL | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 351.4 | CAMBIO DE ACEITE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 351.5 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 351.6 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 130.000 | 130.000 |
| 351.7 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 351.8 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 140.000 | 140.000 |
| 351.9 | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 352 | (18) NISSAN AX DC 4X4 AZUL - ALINEACION Y BALANCEO | 1 | Unidad | EVENTO | **200.000** | **200.000** |
| 352.1 | ALINEACI?N Y BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 353 | (18) NISSAN AX DC 4X4 AZUL - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | **17.355.000** | **17.355.000** |
| 353.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 353.2 | PASTILLAS DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 353.3 | DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 353.4 | REPARACI?N DE SISTEMA SERVO FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 353.5 | FIBRA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 353.6 | RECTIFICACI?N DE TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 353.7 | JUEGO DE CUBETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 353.8 | CABO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 353.9 | BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 353.10 | CILINDRO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 353.11 | ZAPATA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 353.12 | MORDAZA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 353.13 | TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 353.14 | CA?O FLEXIBLE DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 75.000 | 75.000 |
| 353.15 | BALANCEO DE CORONA VOLANTE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 353.16 | RECTIFICACI?N DE DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 353.17 | REGULADOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 353.18 | DEPRESOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 353.19 | JUEGO DE REPARO BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 353.20 | REPARACI?N DE FRENO DE MANO | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 354 | (18) NISSAN AX DC 4X4 AZUL - SISTEMA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | **5.600.000** | **5.600.000** |
| 354.1 | BOMBA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 354.2 | REPARACI?N SINF?N DE DIRECCI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 354.3 | EXTREMO DE DIRECCI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 355 | (18) NISSAN AX DC 4X4 AZUL - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE SUSPENSIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | **10.691.000** | **10.691.000** |
| 355.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA DE SUSPENSI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 355.2 | BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 355.3 | BUJE PARRILLA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 351.000 | 351.000 |
| 355.4 | BUJE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 355.5 | BUJE TENSOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 170.000 | 170.000 |
| 355.6 | BUJE TENSOR TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 130.000 | 130.000 |
| 355.7 | BRAZO ZETA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 355.8 | BRAZO PICMAN | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 355.9 | CENTRO EL?STICO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 355.10 | RULEMANES DE MASA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 355.11 | AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 355.12 | ESPIRALES | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 355.13 | BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 355.14 | ROTULA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 355.15 | ROTULA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 355.16 | JUEGO DE BUJES ZETA | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 355.17 | BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 220.000 | 220.000 |
| 355.18 | GUARDAPOLVO DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 355.19 | HOMOCINETICA | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 355.20 | BARRA DE TORCI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 355.21 | TAQUEADOR DE PARRILLA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 355.22 | TAQUEADOR DE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 355.23 | TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 355.24 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 355.25 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 356 | (18) NISSAN AX DC 4X4 AZUL - REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | **8.680.000** | **8.680.000** |
| 356.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA EL?CTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 356.2 | BATER?A | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 356.3 | MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 356.4 | LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA) | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 356.5 | LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO) | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 356.6 | FUSIBLES | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 356.7 | RELAY | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 356.8 | REPARAC?N B?SICA DE TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 356.9 | MANTEMIENTO MOTOR DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 356.10 | MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 356.11 | BOCINA | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 356.12 | BULBO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 356.13 | BULBO DE TEMPERATURA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 356.14 | PORTA CARB?N DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 356.15 | BUJ?A | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 356.16 | ELECTRO VENTILADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 356.17 | BENDIX | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 356.18 | AUTOMATICO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 356.19 | REGULADOR DE VOLTAGE | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 356.20 | RECTIFICADOR DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 357 | (18) NISSAN AX DC 4X4 AZUL - REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | **3.950.000** | **3.950.000** |
| 357.1 | DISCO DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 357.2 | HORQUILLA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 357.3 | BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 357.4 | BOMBIN AUXILAR DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 358 | (18) NISSAN AX DC 4X4 AZUL - REPARACION DEL TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | **2.000.000** | **2.000.000** |
| 358.1 | REPARACION DE TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 359 | (18) NISSAN AX DC 4X4 AZUL - REPARACION DEL TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | **2.500.000** | **2.500.000** |
| 359.1 | REPARACION DE TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 360 | (18) NISSAN AX DC 4X4 AZUL - REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | **34.360.000** | **34.360.000** |
| 360.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA DE TRANSMISI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 360.2 | PLATO DE PRESI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 360.3 | COJINETE DE EMPUJE | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 360.4 | SOPORTES DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 360.5 | REPARACI?N DEL SISTEMA SERVO ASISTIDO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 360.6 | REPARACI?N DE CAJA DE VELOCIDAD | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 360.7 | CRUCETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 360.8 | CENTRALIZADOR DE CARD?N | 1 | Unidad | EVENTO | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 360.9 | BUJES DE PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 360.10 | REPARACI?N DE CAJAREDUCTORA 4X4 (M.O.) | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 360.11 | RULEM?N A RODILLO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 360.12 | RULEM?N DE EJE CORTO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 360.13 | RULEM?N DE EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 360.14 | RULEM?N LATERAL DE EJE | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 360.15 | RULEM?N LATERAL DE CORONA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 360.16 | RULEM?N PI??N | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 360.17 | CORONA PI??N | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 360.18 | RET?N PI??N | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 360.19 | RET?N DE SALIDA CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 360.20 | EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 360.21 | ENGRANAJE CAJA REDUCTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 360.22 | CEMENTO | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 360.23 | JUEGO DE ANILLOS SINCRONIZADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 5.200.000 | 5.200.000 |
| 360.24 | EJE DE MANDO | 1 | Unidad | EVENTO | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 360.25 | EJE CUADRUPLE | 1 | Unidad | EVENTO | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 361 | (18) NISSAN AX DC 4X4 AZUL - REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | **8.000.000** | **8.000.000** |
| 361.1 | REPARACI?N, LIMPIEZA Y CALIBRACI?N DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 361.2 | CAMBIO DE PICO INYECTOR ( 4 UNIDADES) | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 361.3 | CAMBIO DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 362 | (18) NISSAN AX DC 4X4 AZUL - CAMBIO DE CORREAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.200.000** | **1.200.000** |
| 362.1 | CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 362.2 | RULEM?N TENSOR DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 362.3 | CORREA DE DIRECCI?N HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 362.4 | CORREA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 362.5 | CORREA DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 363 | (18) NISSAN AX DC 4X4 AZUL - SISTEMA DE TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | **3.500.000** | **3.500.000** |
| 363.1 | REPARACI?N Y MANTENIMIENTO DE TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 364 | (18) NISSAN AX DC 4X4 AZUL - SERVICIO DE ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | **50.000** | **50.000** |
| 364.1 | ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 365 | (18) NISSAN AX DC 4X4 AZUL - SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **3.130.000** | **3.130.000** |
| 365.1 | REPARACI?N DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 365.2 | RESERVORIO DE AGUA DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 365.3 | LIMPIEZA DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 365.4 | BOMBA DE AGUA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 365.5 | CA?O DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 365.6 | TERMOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 365.7 | AGUA REFRIGERANTE CON ADITIVO | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 366 | (18) NISSAN AX DC 4X4 AZUL - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **24.890.000** | **24.890.000** |
| 366.1 | DIAGN?STICO REPARACI?N DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 366.2 | JUEGO DE RETENES | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 366.3 | SOPORTES DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 366.4 | V?LVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 366.5 | JUEGO DE GUIA DE V?LVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 366.6 | JUEGO DE AROS | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 366.7 | JUEGO DE CAMISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 366.8 | PISTONES | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 366.9 | CASQUILLO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 366.10 | CASQUILLO DE BANCADA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**



| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 366.11 | CORONA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 366.12 | RECTIFICACI?N DE V?LVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 366.13 | RECTIFICACI?N DE CILINDROS | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 366.14 | REPARACI?N, LIMPIEZA Y CALIBRACI?N DE PICOS INYEC. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 366.15 | POLEA TENSOR | 1 | Unidad | EVENTO | 320.000 | 320.000 |
| 366.16 | RULEM?N POLEA | 1 | Unidad | EVENTO | 320.000 | 320.000 |
| 366.17 | BRAZO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 366.18 | JUNTA TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 366.19 | JUEGO DE JUNTA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 366.20 | CALCE LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 366.21 | BUJE DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 366.22 | BUJE DE LEVA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 366.23 | BOMBA DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 366.24 | TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 366.25 | MARTILLO BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 366.26 | EJE BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 366.27 | SEGURO DE VALVULA | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 367 | (18) NISSAN AX DC 4X4 AZUL - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | **6.650.000** | **6.650.000** |
| 367.1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 367.2 | EVAPORIZADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 367.3 | CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 367.4 | REPARACION DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 367.5 | FILTRO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 367.6 | VALVULA EXPANSORA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 367.7 | MANGUERA DE ALTA Y BAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 367.8 | EMBRAGUE DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 367.9 | TERMOSTATO DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 367.10 | PRESOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 368 | (18) NISSAN AX DC 4X4 AZUL - SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION O COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS | 1 | Unidad | EVENTO | **5.800.000** | **5.800.000** |
| 368.1 | REPARACION PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 368.2 | REPARACION PUERTA DELANTERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 368.3 | REPARACION PUERTA TRASERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 368.4 | REPARACION PUERTA TRASERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 368.5 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 368.6 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 368.7 | CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 368.8 | CAMBIO DE PARABRISAS TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 368.9 | RETROVISOR LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 368.10 | RETROVISOR INTERNO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 369 | (18) NISSAN AX DC 4X4 AZUL - SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA | 1 | Unidad | EVENTO | **8.950.000** | **8.950.000** |
| 369.1 | CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 369.2 | TAPA VALIJERA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 369.3 | GUARDABARRO DELANTERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 369.4 | GUARDABARRO DELANTERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 369.5 | GUARDABARRO TRASERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 369.6 | GUARDABARRO TRASERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 369.7 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 369.8 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 369.9 | BASES DE PARAGOLPE DELANTERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 369.10 | BASES DE PARAGOLPE TRASERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 369.11 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 369.12 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 369.13 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 369.14 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 369.15 | CAMBIO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 369.16 | CAMBIO DE CABO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 369.17 | CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 369.18 | CAMBIO DE MANIJA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 369.19 | CAMBIO DE 4 GU?AS DE VIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 369.20 | CAMBIO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 369.21 | CAMBIO DE PERNO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 369.22 | CAMBIO DE GOMA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 369.23 | REPARAR Y AJUSTAR TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 370 | (18) NISSAN AX DC 4X4 AZUL - REPARACION DE PIEZAS PLÁSTICAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.000.000** | **1.000.000** |
| 370.1 | PARAGOLPE DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 370.2 | PARAGOLPE TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 371 | (18) NISSAN AX DC 4X4 AZUL - Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas | 1 | Unidad | EVENTO | **150.000** | **150.000** |
| 371.1 | Cambio de cepillo de limpia parabrisa | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 372 | (19) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.350.000** | **1.350.000** |
| 372.1 | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 372.2 | CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 372.3 | CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO EN DIFERENCIAL | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 372.4 | CAMBIO DE ACEITE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 372.5 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 372.6 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 372.7 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 372.8 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 372.9 | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 373 | (19) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - ALINEACION Y BALANCEO | 1 | Unidad | EVENTO | **200.000** | **200.000** |
| 373.1 | ALINEACI?N Y BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 374 | (19) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | **11.060.000** | **11.060.000** |
| 374.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 374.2 | REPARACI?N DE BOMBA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 380.000 | 380.000 |
| 374.3 | RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 160.000 | 160.000 |
| 374.4 | PASTILLAS DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 620.000 | 620.000 |
| 374.5 | DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 374.6 | REPARACI?N DE SISTEMA SERVO FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 374.7 | FIBRA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 374.8 | RECTIFICACI?N DE TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 160.000 | 160.000 |
| 374.9 | JUEGO DE CUBETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 374.10 | CABO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 374.11 | BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 374.12 | CILINDRO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 374.13 | ZAPATA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 374.14 | MORDAZA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 374.15 | TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 374.16 | CA?O FLEXIBLE DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 374.17 | BALANCEO DE CORONA VOLANTE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 374.18 | RECTIFICACI?N DE DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 374.19 | REGULADOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 374.20 | DEPRESOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 374.21 | REPARACI?N DE FRENO DE MANO | 1 | Unidad | EVENTO | 360.000 | 360.000 |
| 375 | (19) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - SISTEMA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | **10.600.000** | **10.600.000** |
| 375.1 | BOMBA DE DIRECCI?N HIDR?ULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 375.2 | CREMALLERA DE DIRECCI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 375.3 | EXTREMOS DE DIRECCI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 376 | (19) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE SUSPENSIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | **13.550.000** | **13.550.000** |
| 376.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA DE SUSPENSI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 376.2 | BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 376.3 | BUJE PARRILLA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 370.000 | 370.000 |
| 376.4 | BUJE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 370.000 | 370.000 |
| 376.5 | BUJE TENSOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 376.6 | BUJE EL?STICO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 376.7 | CENTRO EL?STICO | 1 | Unidad | EVENTO | 870.000 | 870.000 |
| 376.8 | RULEMANES DE MASA | 1 | Unidad | EVENTO | 690.000 | 690.000 |
| 376.9 | AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 376.10 | ESPIRALES | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 376.11 | BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 376.12 | BARRAS ESTABILIZADORAS | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 376.13 | ROTULA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 376.14 | ROTULA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 376.15 | BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 376.16 | BUJES DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 376.17 | TERMINAL DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 376.18 | GUARDAPOLVO DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 220.000 | 220.000 |
| 376.19 | MU?EQUIN | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 376.20 | HOMOCINETICA | 1 | Unidad | EVENTO | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 376.21 | BARRA DE TORCI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 376.22 | TAQUEADOR DE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 376.23 | TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 376.24 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 376.25 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 377 | (19) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | **13.275.000** | **13.275.000** |
| 377.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA EL?CTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 377.2 | BATER?A | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 377.3 | MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 377.4 | LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA) | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 377.5 | LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO) | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 377.6 | FUSIBLES | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 377.7 | RELAY | 1 | Unidad | EVENTO | 115.000 | 115.000 |
| 377.8 | REPARAC?N B?SICA DE TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 377.9 | MANTEMIENTO MOTOR DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 377.10 | MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 377.11 | BOCINA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 377.12 | BULBO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 377.13 | BULBO DE TEMPERATURA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 377.14 | CARBON Y PORTA CARB?N DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 377.15 | BUJ?A | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 377.16 | ELECTRO VENTILADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 377.17 | BENDIX | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 377.18 | AUTOMATICO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 377.19 | REGULADOR DE VOLTAGE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 377.20 | RECTIFICADOR DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 378 | (19) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | **3.680.000** | **3.680.000** |
| 378.1 | DISCO DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 378.2 | HORQUILLA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 378.3 | BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 378.4 | BOMBIN AUXILAR DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 378.5 | CABO DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 379 | (19) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - REPARACION DEL TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | **3.600.000** | **3.600.000** |
| 379.1 | REPARACION DE TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 3.600.000 | 3.600.000 |
| 380 | (19) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - REPARACION DEL TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | **3.800.000** | **3.800.000** |
| 380.1 | REPARACION DE TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 3.800.000 | 3.800.000 |
| 381 | (19) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | **40.300.000** | **40.300.000** |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 381.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA DE TRANSMISI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 381.2 | PLATO DE PRESI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 381.3 | COJINETE DE EMPUJE | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 381.4 | VARILLAJE DE LA PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 381.5 | SOPORTES DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 381.6 | REPARACI?N DEL SISTEMA SERVO ASISTIDO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 381.7 | REPARACI?N DE CAJA DE VELOCIDAD | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 381.8 | CARD?N | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 381.9 | CRUCETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 381.10 | CENTRALIZADOR DE CARD?N | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 381.11 | PALIER | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 381.12 | BUJES DE PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 381.13 | REPARACI?N DE CAJAREDUCTORA 4X4 (M.O.) | 1 | Unidad | EVENTO | 3.100.000 | 3.100.000 |
| 381.14 | RULEM?N A RODILLO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 381.15 | RULEM?N DE EJE CORTO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 381.16 | RULEM?N DE EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 381.17 | RULEM?N LATERAL DE EJE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 381.18 | RULEM?N LATERAL DE CORONA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 381.19 | RULEM?N PI??N | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 381.20 | CORONA PI??N | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 381.21 | RET?N PI??N | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 381.22 | RET?N DE SALIDA CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 381.23 | EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 381.24 | ENGRANAJE CAJA REDUCTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 381.25 | CEMENTO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 381.26 | JUEGO DE ANILLOS SINCRONIZADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 381.27 | EJE DE MANDO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 381.28 | EJE CUADRUPLE | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 382 | (19) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | **14.850.000** | **14.850.000** |
| 382.1 | REPARACI?N, LIMPIEZA Y CALIBRACI?N DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 382.2 | CAMBIO DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 382.3 | CAMBIO DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 383 | (19) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - CAMBIO DE CORREAS | 1 | Unidad | EVENTO | **717.000** | **717.000** |
| 383.1 | CORREA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 187.000 | 187.000 |
| 383.2 | CORREA DE DIRECCI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 230.000 | 230.000 |
| 383.3 | CORREA DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 384 | (19) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - SISTEMA DE TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | **4.500.000** | **4.500.000** |
| 384.1 | REPARACI?N Y MANTENIMIENTO DE TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 385 | (19) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - SERVICIO DE ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | **50.000** | **50.000** |
| 385.1 | ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 386 | (19) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **2.260.000** | **2.260.000** |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 386.1 | REPARACI?N DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 386.2 | BOMBA DE AGUA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 386.3 | CA?O DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 386.4 | REFRIGERANTE PARA RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 386.5 | TERMOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 210.000 | 210.000 |
| 387 | (19) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **32.060.000** | **32.060.000** |
| 387.1 | DIAGN?STICO REPARACI?N DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 387.2 | JUEGO DE RETENES | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 387.3 | SOPORTES DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 387.4 | V?LVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 360.000 | 360.000 |
| 387.5 | JUEGO DE AROS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 387.6 | JUEGO DE CAMISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 387.7 | PISTONES | 1 | Unidad | EVENTO | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 387.8 | CASQUILLO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 387.9 | CASQUILLO DE BANCADA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 387.10 | CORONA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 387.11 | RECTIFICACI?N DE V?LVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 387.12 | RECTIFICACI?N DE CILINDROS | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 387.13 | REPARACI?N, LIMPIEZA Y CALIBRACI?N DE PICOS INYEC. | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 387.14 | TENSOR DE CADENA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 387.15 | TENSOR DE CORREA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 387.16 | BOMBIN DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 387.17 | RULEM?N POLEA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 387.18 | BRAZO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 387.19 | JUNTA TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 387.20 | JUEGO DE JUNTA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 387.21 | CALCE LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 620.000 | 620.000 |
| 387.22 | BUJE DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 387.23 | BUJE DE LEVA | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 387.24 | BOMBA DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 387.25 | TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 7.200.000 | 7.200.000 |
| 387.26 | MARTILLO BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 387.27 | EJE BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 387.28 | CADENA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 387.29 | GUIA DE VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 387.30 | SEGURO DE VALVULA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 388 | (19) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | **8.050.000** | **8.050.000** |
| 388.1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 388.2 | EVAPORIZADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 388.3 | CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 388.4 | REPARACION DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 388.5 | FILTRO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 388.6 | VALVULA EXPANSORA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 388.7 | MANGUERA DE ALTA Y BAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 388.8 | EMBRAGUE DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 388.9 | TERMOSTATO DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 388.10 | PRESOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 389 | (19) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION O COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS | 1 | Unidad | EVENTO | **7.500.000** | **7.500.000** |
| 389.1 | REPARACION PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 389.2 | REPARACION PUERTA DELANTERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 389.3 | REPARACION PUERTA TRASERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 389.4 | REPARACION PUERTA TRASERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 389.5 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 389.6 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA TRASERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 389.7 | CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 389.8 | CAMBIO DE PARABRISAS TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 389.9 | RETROVISOR LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 389.10 | RETROVISOR INTERNO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 390 | (19) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA | 1 | Unidad | EVENTO | **9.380.000** | **9.380.000** |
| 390.1 | CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 390.2 | TAPA VALIJERA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 390.3 | GUARDABARRO DELANTERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 390.4 | GUARDABARRO DELANTERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 390.5 | GUARDABARRO TRASERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 390.6 | GUARDABARRO TRASERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 390.7 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 390.8 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 390.9 | BASES DE PARAGOLPE DELANTERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 390.10 | BASES DE PARAGOLPE TRASERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 390.11 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 390.12 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 390.13 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 390.14 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 390.15 | CAMBIO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 390.16 | CAMBIO DE CABO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 390.17 | CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 390.18 | CAMBIO DE MANIJA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 390.19 | CAMBIO DE 4 GU?AS DE VIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 390.20 | CAMBIO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 390.21 | CAMBIO DE PERNO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 390.22 | CAMBIO DE GOMA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 390.23 | REPARAR Y AJUSTAR TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 391 | (19) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - REPARACION DE PIEZAS PLÁSTICAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.200.000** | **1.200.000** |
| 391.1 | PARAGOLPE DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 391.2 | PARAGOLPE TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 392 | (19) MAHINDRA PIK-UP 4X4 - SERV. DE REPAR. Y MANT. SISTEMA LIMPIAPARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | **130.000** | **130.000** |
| 392.1 | CAMBIO DE CEPILLO DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 130.000 | 130.000 |
| 393 | (20) MITSUBISHI L 200 - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.230.000** | **1.230.000** |
| 393.1 | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 393.2 | CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 393.3 | CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO EN DIFERENCIAL | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 393.4 | CAMBIO DE ACEITE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 393.5 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 393.6 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 393.7 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 393.8 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 393.9 | CAMBIO DE ACEITE REDUCTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 393.10 | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 394 | (20) MITSUBISHI L 200 - ALINEACION Y BALANCEO | 1 | Unidad | EVENTO | **200.000** | **200.000** |
| 394.1 | ALINEACION Y BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 395 | (20) MITSUBISHI L 200 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | **11.900.000** | **11.900.000** |
| 395.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 395.2 | PASTILLAS DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 395.3 | DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 395.4 | REPARACION DE SISTEMA SERVO FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 395.5 | FIBRA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 395.6 | RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 395.7 | BALANCEO DE CORONA VOLANTE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 395.8 | RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 395.9 | JUEGO DE CUBETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 395.10 | CABO DE FRENO DE MANO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 395.11 | BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 395.12 | CILINDRO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 395.13 | REGULADOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 395.14 | DEPRESOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 395.15 | REPARACION DE FRENO DE MANO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 395.16 | ZAPATA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 395.17 | MORDAZA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 395.18 | TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 395.19 | CANO FLEXIBLE DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 396 | (20) MITSUBISHI L 200 - SISTEMA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | **9.000.000** | **9.000.000** |
| 396.1 | BOMBA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 396.2 | REPARACION SINFIN DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 396.3 | SINFIN DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 396.4 | EXTREMOS DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 397 | (20) MITSUBISHI L 200 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE SUSPENSIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | **12.345.000** | **12.345.000** |
| 397.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE SUSPENSION | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 397.2 | EJE ESTABILIZADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 397.3 | BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 397.4 | BUJE PARRILLA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 397.5 | BUJE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 397.6 | BUJE ELASTICO | 1 | Unidad | EVENTO | 220.000 | 220.000 |
| 397.7 | BRAZO ZETA | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 397.8 | BRAZO PITMAN | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 397.9 | CENTRO ELASTICO | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 397.10 | RULEMANES DE MASA | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 397.11 | AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 397.12 | MUNEQUIN | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 397.13 | ESPIRALES | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 397.14 | BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 397.15 | ROTULA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 397.16 | ROTULA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 397.17 | JUEGO DE BUJES ZETA | 1 | Unidad | EVENTO | 15.000 | 15.000 |
| 397.18 | BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 397.19 | BUJES DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 397.20 | GUARDAPOLVO DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 397.21 | HOMOCINETICA | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 397.22 | TAQUEADOR DE PARRILLA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 397.23 | PARRILLA CON BUJE Y ROTULA | 1 | Unidad | EVENTO | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 397.24 | TAQUEADOR DE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 397.25 | TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 397.26 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 397.27 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 398 | (20) MITSUBISHI L 200 - REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | **17.060.000** | **17.060.000** |
| 398.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELECTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 398.2 | BATERIA | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 398.3 | MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 398.4 | LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA) | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 398.5 | LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO) | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 398.6 | FUSIBLES | 1 | Unidad | EVENTO | 10.000 | 10.000 |
| 398.7 | RELAY | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 398.8 | REPARACON BASICA DE TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 398.9 | MANTEMIENTO MOTOR DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 398.10 | MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 398.11 | BOCINA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 398.12 | FAROS DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 398.13 | FAROS TRASEROS | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 398.14 | BULBO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 398.15 | BULBO DE TEMPERATURA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 398.16 | BULBO DE MARCHA ATRAS | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 398.17 | PORTA CARBON DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 398.18 | BUJIA | 1 | Unidad | EVENTO | 230.000 | 230.000 |
| 398.19 | MOTOR DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 398.20 | ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 2.700.000 | 2.700.000 |
| 398.21 | ELECTRO VENTILADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 398.22 | BENDIX | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 398.23 | AUTOMATICO | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 398.24 | REGULADOR DE VOLTAGE | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 398.25 | RECTIFICADOR DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 399 | (20) MITSUBISHI L 200 - REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | **5.000.000** | **5.000.000** |
| 399.1 | DISCO DE EMBRAGUE Y PLATO DE PRESION | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 399.2 | HORQUILLA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 399.3 | BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 399.4 | BOMBIN AUXILAR DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 400 | (20) MITSUBISHI L 200 - REPARACION DEL TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | **3.200.000** | **3.200.000** |
| 400.1 | REPARACION DE TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 401 | (20) MITSUBISHI L 200 - REPARACION DEL TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | **3.400.000** | **3.400.000** |
| 401.1 | REPARACION DE TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 3.400.000 | 3.400.000 |
| 402 | (20) MITSUBISHI L 200 - REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | **77.180.000** | **77.180.000** |
| 402.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 402.2 | PLATO DE PRESION | 1 | Unidad | EVENTO | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 402.3 | COJINETE DE EMPUJE | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 402.4 | SOPORTES DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 402.5 | REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 402.6 | CRUCETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 402.7 | CENTRALIZADOR DE CARDAN | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 402.8 | PALIER | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 402.9 | BUJES DE PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 402.10 | REPARACION DE CAJAREDUCTORA 4X4 (M.O.) | 1 | Unidad | EVENTO | 2.900.000 | 2.900.000 |
| 402.11 | RULEMAN A RODILLO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 402.12 | RULEMAN DE EJE CORTO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 402.13 | RULEMAN DE EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 402.14 | RULEMAN LATERAL DE EJE | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 402.15 | RULEMAN LATERAL DE CORONA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 402.16 | RULEMAN PINON | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 402.17 | CORONA PINON | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000.000 | 40.000.000 |
| 402.18 | RETEN PINON | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 402.19 | RETEN DE SALIDA CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 402.20 | EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 402.21 | ENGRANAJE CAJA REDUCTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 402.22 | CEMENTO | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 402.23 | JUEGO DE ANILLOS SINCRONIZADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 402.24 | EJE DE MANDO | 1 | Unidad | EVENTO | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 402.25 | EJE CUADRUPLE | 1 | Unidad | EVENTO | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 403 | (20) MITSUBISHI L 200 - REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | **9.300.000** | **9.300.000** |
| 403.1 | REPARACION, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 403.2 | CAMBIO DE PICO INYECTOR ( 4 UNIDADES) | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 403.3 | CAMBIO DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 404 | (20) MITSUBISHI L 200 - CAMBIO DE CORREAS | 1 | Unidad | EVENTO | **2.450.000** | **2.450.000** |
| 404.1 | CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 404.2 | RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 404.3 | TENSOR DE CORREA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 404.4 | CORREA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 404.5 | CORREA DE VENTILADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 404.6 | CORREA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 404.7 | CORREA DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 405 | (20) MITSUBISHI L 200 - SISTEMA DE TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | **3.000.000** | **3.000.000** |
| 405.1 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 406 | (20) MITSUBISHI L 200 - SERVICIO DE ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | **50.000** | **50.000** |
| 406.1 | ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 407 | (20) MITSUBISHI L 200 - SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **6.250.000** | **6.250.000** |
| 407.1 | REPARACION DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 407.2 | CAMBIO DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 407.3 | BOMBA DE AGUA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 407.4 | CANO DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 407.5 | TAPA DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 407.6 | LIMPIEZA DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 407.7 | TERMOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 407.8 | AGUA REFRIGERANTE CON ADITIVO | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 408 | (20) MITSUBISHI L 200 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **40.310.000** | **40.310.000** |
| 408.1 | DIAGNOSTICO REPARACION DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 408.2 | JUEGO DE RETENES | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 408.3 | SOPORTES DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 408.4 | VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 408.5 | JUEGO DE AROS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 408.6 | JUEGO DE CAMISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.700.000 | 1.700.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 408.7 | PISTONES | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 408.8 | CASQUILLO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 408.9 | CASQUILLO DE BANCADA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 408.10 | CORONA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 408.11 | RECTIFICACION DE VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 408.12 | RECTIFICACION DE CILINDROS | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 408.13 | ARBOL DE LEVA | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 408.14 | BOMBIN DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 408.15 | CANO DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 408.16 | RECTIFICACION DE CIG?ENAL | 1 | Unidad | EVENTO | 420.000 | 420.000 |
| 408.17 | REPARACION, LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICOS INYEC. | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 408.18 | POLEA TENSOR | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 408.19 | RULEMAN POLEA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 408.20 | BRAZO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 408.21 | JUNTA TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 408.22 | JUEGO DE JUNTA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 408.23 | CALCE LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 408.24 | BUJE DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 260.000 | 260.000 |
| 408.25 | VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 290.000 | 290.000 |
| 408.26 | GUIA DE VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 408.27 | CIG?ENAL | 1 | Unidad | EVENTO | 6.500.000 | 6.500.000 |
| 408.28 | BANCADA DE LEVA | 1 | Unidad | EVENTO | 390.000 | 390.000 |
| 408.29 | MARTILLO DE LEVA | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 408.30 | BUJE DE LEVA | 1 | Unidad | EVENTO | 260.000 | 260.000 |
| 408.31 | ENGRANAJE DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 408.32 | BOMBA DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 3.800.000 | 3.800.000 |
| 408.33 | TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 408.34 | MARTILLO BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 408.35 | EJE BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 408.36 | PICO INYECTOR DE COMBUSTIBLE DE BLOCK | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 408.37 | CABO DE VELOCIMETRO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 408.38 | SEGURO DE VALVULA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 408.39 | EJE BALNCEADOR DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 408.40 | EJE BALNCEADOR IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 409 | (20) MITSUBISHI L 200 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | **11.050.000** | **11.050.000** |
| 409.1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 409.2 | EVAPORIZADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 409.3 | CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 409.4 | COMPRESOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 409.5 | REPARACION DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 409.6 | FILTRO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 409.7 | VALVULA EXPANSORA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 409.8 | MANGUERA DE ALTA Y BAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 409.9 | EMBRAGUE DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 409.10 | TERMOSTATO DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 409.11 | PRESOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 410 | (20) MITSUBISHI L 200 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION O COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS | 1 | Unidad | EVENTO | **5.520.000** | **5.520.000** |
| 410.1 | REPARACION PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 410.2 | REPARACION PUERTA DELANTERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 410.3 | REPARACION PUERTA TRASERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 410.4 | REPARACION PUERTA TRASERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 410.5 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 410.6 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 410.7 | CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 410.8 | CAMBIO DE PARABRISAS TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 920.000 | 920.000 |
| 410.9 | RETROVISOR LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 410.10 | RETROVISOR INTERNO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 411 | (20) MITSUBISHI L 200 - SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA | 1 | Unidad | EVENTO | **8.400.000** | **8.400.000** |
| 411.1 | CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 411.2 | TAPA VALIJERA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 411.3 | GUARDABARRO DELANTERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 411.4 | GUARDABARRO DELANTERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 411.5 | GUARDABARRO TRASERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 411.6 | GUARDABARRO TRASERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 411.7 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 411.8 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 411.9 | BASES DE PARAGOLPE DELANTERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 411.10 | BASES DE PARAGOLPE TRASERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 411.11 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 411.12 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 411.13 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 411.14 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 411.15 | CAMBIO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 411.16 | CAMBIO DE CABO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 411.17 | CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 411.18 | CAMBIO DE MANIJA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 411.19 | CAMBIO DE 4 GUIAS DE VIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 411.20 | CAMBIO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 411.21 | CAMBIO DE PERNO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 411.22 | CAMBIO DE GOMA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 411.23 | REPARAR Y AJUSTAR TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 412 | (20) MITSUBISHI L 200 - REPARACION DE PIEZAS PLÁSTICAS | 1 | Unidad | EVENTO | **2.000.000** | **2.000.000** |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 412.1 | PARAGOLPE DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 412.2 | PARAGOLPE TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 413 | (20) MITSUBISHI L 200 - Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas | 1 | Unidad | EVENTO | **150.000** | **150.000** |
| 413.1 | Cambio de cepillo de limpia parabrisa | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 414 | (21) CHEVROLET CORSA - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1 | Unidad | EVENTO | **830.000** | **830.000** |
| 414.1 | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 414.2 | CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 414.3 | CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO EN DIFERENCIAL | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 414.4 | CAMBIO DE ACEITE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 414.5 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 414.6 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 414.7 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 414.8 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 414.9 | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 415 | (21) CHEVROLET CORSA - ALINEACION Y BALANCEO | 1 | Unidad | EVENTO | **100.000** | **100.000** |
| 415.1 | ALINEACI?N Y BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 416 | (21) CHEVROLET CORSA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | **5.200.000** | **5.200.000** |
| 416.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 416.2 | RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 416.3 | PASTILLAS DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 416.4 | DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 416.5 | REPARACI?N DE SISTEMA SERVO FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 416.6 | FIBRA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 416.7 | RECTIFICACI?N DE TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 416.8 | JUEGO DE CUBETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 416.9 | CABO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 416.10 | BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 416.11 | CILINDRO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 416.12 | ZAPATA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 416.13 | MORDAZA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 416.14 | TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 416.15 | CA?O FLEXIBLE DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 416.16 | BALANCEO DE CORONA VOLANTE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 416.17 | REPARACI?N DE BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 416.18 | REGULADOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 416.19 | DEPRESOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 416.20 | REPARACI?N DE FRENO DE MANO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 417 | (21) CHEVROLET CORSA - SISTEMA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | **3.650.000** | **3.650.000** |
| 417.1 | DIRECCI?N HIDR?ULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 417.2 | CREMALLERA DE DIRECCI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 2.600.000 | 2.600.000 |
| 417.3 | EXTREMOS DE DIRECCI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 418 | (21) CHEVROLET CORSA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE SUSPENSIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | **5.140.000** | **5.140.000** |
| 418.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA DE SUSPENSI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 418.2 | BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 418.3 | BUJE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 418.4 | RULEMANES DE MASA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 418.5 | AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 418.6 | ESPIRALES | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 418.7 | BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 418.8 | BARRAS ESTABILIZADORAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 418.9 | ROTULA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 418.10 | RULEMAN DE MASA TRASERA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 418.11 | BUJES DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 418.12 | TERMINAL DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 418.13 | GUARDAPOLVO DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 418.14 | HOMOCINETICA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 418.15 | TAQUEADOR DE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 418.16 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 418.17 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 418.18 | PRECAP | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 418.19 | MU?EQUIN | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 419 | (21) CHEVROLET CORSA - REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | **7.650.000** | **7.650.000** |
| 419.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA EL?CTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 419.2 | BATER?A | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 419.3 | MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 419.4 | LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA) | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 419.5 | LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO) | 1 | Unidad | EVENTO | 10.000 | 10.000 |
| 419.6 | FUSIBLES | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 419.7 | RELAY | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 419.8 | REPARAC?N B?SICA DE TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 419.9 | MANTEMIENTO MOTOR DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 419.10 | MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 419.11 | BOCINA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 419.12 | BULBO DE TEMPERATURA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 419.13 | PORTA CARB?N DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 419.14 | BUJ?A | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 419.15 | ELECTRO VENTILADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 419.16 | BENDIX | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 419.17 | AUTOMATICO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 419.18 | REGULADOR DE VOLTAGE | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 419.19 | RECTIFICADOR DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 419.20 | CABLES DE BUJIAS | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 420 | (21) CHEVROLET CORSA - REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | **1.400.000** | **1.400.000** |
| 420.1 | DISCO DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 420.2 | HORQUILLA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 420.3 | CABO SELECTOR DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 421 | (21) CHEVROLET CORSA - REPARACION DEL TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | **1.000.000** | **1.000.000** |
| 421.1 | REPARACION DE TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 422 | (21) CHEVROLET CORSA - REPARACION DEL TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | **1.200.000** | **1.200.000** |
| 422.1 | REPARACION DE TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 423 | (21) CHEVROLET CORSA - REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | **10.300.000** | **10.300.000** |
| 423.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA DE TRANSMISI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 423.2 | PLATO DE PRESI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 423.3 | COJINETE DE EMPUJE | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 423.4 | VARILLAJE DE LA PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 423.5 | SOPORTES DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 423.6 | REPARACI?N DEL SISTEMA SERVO ASISTIDO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 423.7 | REPARACI?N DE CAJA DE VELOCIDAD | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 423.8 | BUJES DE PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 423.9 | RULEM?N A RODILLO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 423.10 | RULEM?N DE EJE CORTO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 423.11 | RULEM?N DE EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 423.12 | RULEM?N LATERAL DE EJE | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 423.13 | RET?N DE SALIDA CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 423.14 | EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 423.15 | CEMENTO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 423.16 | JUEGO DE ANILLOS SINCRONIZADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 423.17 | EJE DE MANDO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 423.18 | EJE CUADRUPLE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 424 | (21) CHEVROLET CORSA - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA | 1 | Unidad | EVENTO | **1.950.000** | **1.950.000** |
| 424.1 | REPARACI?N Y LIMPIEZA DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 424.2 | BOMBA DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 424.3 | CAMBIO DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 425 | (21) CHEVROLET CORSA - CAMBIO DE CORREAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.100.000** | **1.100.000** |
| 425.1 | CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 425.2 | RULEM?N TENSOR DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 425.3 | CORREA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 425.4 | CORREA DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 426 | (21) CHEVROLET CORSA - SERVICIO DE ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | **50.000** | **50.000** |
| 426.1 | ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 427 | (21) CHEVROLET CORSA - SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **4.390.000** | **4.390.000** |
| 427.1 | REPARACI?N DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 260.000 | 260.000 |
| 427.2 | BOMBA DE AGUA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.100.000 | 1.100.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 427.3 | CA?O DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 427.4 | TERMOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 427.5 | RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 427.6 | LIMPIEZA DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 428 | (21) CHEVROLET CORSA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **17.245.000** | **17.245.000** |
| 428.1 | DIAGN?STICO REPARACI?N DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 428.2 | JUEGO DE RETENES | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 428.3 | SOPORTES DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 428.4 | V?LVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 360.000 | 360.000 |
| 428.5 | JUEGO DE AROS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 428.6 | JUEGO DE CAMISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 428.7 | PISTONES | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 428.8 | CASQUILLO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 428.9 | CASQUILLO DE BANCADA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 428.10 | CORONA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 428.11 | RECTIFICACI?N DE V?LVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 428.12 | RECTIFICACI?N DE CILINDROS | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 428.13 | POLEA TENSOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 428.14 | RULEM?N POLEA | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 428.15 | BRAZO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 428.16 | JUNTA TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 340.000 | 340.000 |
| 428.17 | JUEGO DE JUNTA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 428.18 | CALCE LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 428.19 | BUJE DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 428.20 | BUJE DE LEVA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 428.21 | ENGRANAJE DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 428.22 | BOMBA DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 428.23 | JUNTA DE BOMBA DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 45.000 | 45.000 |
| 428.24 | TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 4.400.000 | 4.400.000 |
| 428.25 | MARTILLO BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 428.26 | EJE BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 428.27 | SEGURO DE VALVULA | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 428.28 | RECTIFICACI?N DE CIG?E?AL | 1 | Unidad | EVENTO | 420.000 | 420.000 |
| 428.29 | GUIA DE VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 230.000 | 230.000 |
| 428.30 | COJINETE DE CIG?E?AL | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 428.31 | TENSOR DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 429 | (21) CHEVROLET CORSA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | **9.250.000** | **9.250.000** |
| 429.1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 429.2 | EVAPORIZADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 429.3 | CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 429.4 | REPARACION DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 429.5 | FILTRO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 429.6 | VALVULA EXPANSORA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 429.7 | MANGUERA DE ALTA Y BAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 429.8 | EMBRAGUE DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 429.9 | TERMOSTATO DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 429.10 | PRESOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 429.11 | COMPRESOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 429.12 | CONDENSADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 430 | (21) CHEVROLET CORSA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION O COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS | 1 | Unidad | EVENTO | **5.380.000** | **5.380.000** |
| 430.1 | REPARACION PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 430.2 | REPARACION PUERTA DELANTERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 430.3 | REPARACION PUERTA TRASERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 430.4 | REPARACION PUERTA TRASERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 430.5 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 430.6 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA TRASERA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 430.7 | CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 430.8 | CAMBIO DE PARABRISAS TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 430.9 | RETROVISOR LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 430.10 | RETROVISOR INTERNO | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 431 | (21) CHEVROLET CORSA - SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA | 1 | Unidad | EVENTO | **7.730.000** | **7.730.000** |
| 431.1 | CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 431.2 | TAPA VALIJERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 431.3 | TECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 431.4 | GUARDABARRO DELANTERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 431.5 | GUARDABARRO DELANTERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 431.6 | GUARDABARRO TRASERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 431.7 | GUARDABARRO TRASERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 431.8 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 431.9 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 431.10 | BASES DE PARAGOLPE DELANTERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 431.11 | BASES DE PARAGOLPE TRASERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 431.12 | CHASIS | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 431.13 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 431.14 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 431.15 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 431.16 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 431.17 | CAMBIO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 431.18 | CAMBIO DE CABO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 431.19 | CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 431.20 | CAMBIO DE MANIJA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 431.21 | CAMBIO DE 4 GU?AS DE VIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 431.22 | CAMBIO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 431.23 | CAMBIO DE PERNO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 431.24 | CAMBIO DE GOMA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 431.25 | REPARAR Y AJUSTAR TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 432 | (21) CHEVROLET CORSA - REPARACION DE PIEZAS PLÁSTICAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.000.000** | **1.000.000** |
| 432.1 | PARAGOLPE DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 432.2 | PARAGOLPE TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 433 | (21) CHEVROLET CORSA - SERV. DE REPAR. Y MANT. SISTEMA LIMPIAPARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | **100.000** | **100.000** |
| 433.1 | CAMBIO DE CEPILLO DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 434 | (22) CHEVROLET CORSA - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1 | Unidad | EVENTO | **830.000** | **830.000** |
| 434.1 | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 434.2 | CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 434.3 | CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO EN DIFERENCIAL | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 434.4 | CAMBIO DE ACEITE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 434.5 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 434.6 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 434.7 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 434.8 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 434.9 | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 435 | (22) CHEVROLET CORSA - ALINEACION Y BALANCEO | 1 | Unidad | EVENTO | **100.000** | **100.000** |
| 435.1 | ALINEACI?N Y BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 436 | (22) CHEVROLET CORSA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | **5.200.000** | **5.200.000** |
| 436.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 436.2 | RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 436.3 | PASTILLAS DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 436.4 | DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 436.5 | REPARACI?N DE SISTEMA SERVO FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 436.6 | FIBRA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 436.7 | RECTIFICACI?N DE TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 436.8 | JUEGO DE CUBETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 436.9 | CABO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 436.10 | BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 436.11 | CILINDRO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 436.12 | ZAPATA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 436.13 | MORDAZA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 436.14 | TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 436.15 | CA?O FLEXIBLE DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 436.16 | BALANCEO DE CORONA VOLANTE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 436.17 | REPARACI?N DE BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 436.18 | REGULADOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 436.19 | DEPRESOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 436.20 | REPARACI?N DE FRENO DE MANO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 437 | (22) CHEVROLET CORSA - SISTEMA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | **3.650.000** | **3.650.000** |
| 437.1 | DIRECCI?N HIDR?ULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 437.2 | CREMALLERA DE DIRECCI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 2.600.000 | 2.600.000 |
| 437.3 | EXTREMOS DE DIRECCI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 438 | (22) CHEVROLET CORSA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE SUSPENSIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | **5.140.000** | **5.140.000** |
| 438.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA DE SUSPENSI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 438.2 | BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 438.3 | BUJE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 438.4 | RULEMANES DE MASA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 438.5 | AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 438.6 | ESPIRALES | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 438.7 | BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 438.8 | BARRAS ESTABILIZADORAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 438.9 | ROTULA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 438.10 | RULEMAN DE MASA TRASERA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 438.11 | BUJES DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 438.12 | TERMINAL DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 438.13 | GUARDAPOLVO DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 438.14 | HOMOCINETICA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 438.15 | TAQUEADOR DE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 438.16 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 438.17 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 438.18 | PRECAP | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 438.19 | MU?EQUIN | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 439 | Serv. de repar. y mant. de sistema electrico | 1 | Unidad | EVENTO | **7.650.000** | **7.650.000** |
| 439.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA EL?CTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 439.2 | BATER?A | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 439.3 | MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 439.4 | LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA) | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 439.5 | LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO) | 1 | Unidad | EVENTO | 10.000 | 10.000 |
| 439.6 | FUSIBLES | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 439.7 | RELAY | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 439.8 | REPARAC?N B?SICA DE TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 439.9 | MANTEMIENTO MOTOR DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 439.10 | MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 439.11 | BOCINA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 439.12 | BULBO DE TEMPERATURA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 439.13 | PORTA CARB?N DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 439.14 | BUJ?A | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 439.15 | ELECTRO VENTILADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 439.16 | BENDIX | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 439.17 | AUTOMATICO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 439.18 | REGULADOR DE VOLTAGE | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 439.19 | RECTIFICADOR DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 439.20 | CABLES DE BUJIAS | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 440 | (22) CHEVROLET CORSA - REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | **1.400.000** | **1.400.000** |
| 440.1 | DISCO DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 440.2 | HORQUILLA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 440.3 | CABO SELECTOR DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 441 | (22) CHEVROLET CORSA - REPARACION DEL TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | **1.000.000** | **1.000.000** |
| 441.1 | REPARACION DE TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 442 | (22) CHEVROLET CORSA - REPARACION DEL TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | **1.200.000** | **1.200.000** |
| 442.1 | REPARACION DE TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 443 | (22) CHEVROLET CORSA - REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | **10.300.000** | **10.300.000** |
| 443.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA DE TRANSMISI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 443.2 | PLATO DE PRESI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 443.3 | COJINETE DE EMPUJE | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 443.4 | VARILLAJE DE LA PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 443.5 | SOPORTES DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 443.6 | REPARACI?N DEL SISTEMA SERVO ASISTIDO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 443.7 | REPARACI?N DE CAJA DE VELOCIDAD | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 443.8 | BUJES DE PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 443.9 | RULEM?N A RODILLO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 443.10 | RULEM?N DE EJE CORTO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 443.11 | RULEM?N DE EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 443.12 | RULEM?N LATERAL DE EJE | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 443.13 | RET?N DE SALIDA CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 443.14 | EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 443.15 | CEMENTO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 443.16 | JUEGO DE ANILLOS SINCRONIZADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 443.17 | EJE DE MANDO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 443.18 | EJE CUADRUPLE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 444 | (22) CHEVROLET CORSA - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA | 1 | Unidad | EVENTO | **1.950.000** | **1.950.000** |
| 444.1 | REPARACI?N Y LIMPIEZA DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 444.2 | BOMBA DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 444.3 | CAMBIO DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 445 | (22) CHEVROLET CORSA - CAMBIO DE CORREAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.100.000** | **1.100.000** |
| 445.1 | CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 445.2 | RULEM?N TENSOR DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 445.3 | CORREA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 445.4 | CORREA DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 446 | (22) CHEVROLET CORSA - SERVICIO DE ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | **50.000** | **50.000** |
| 446.1 | ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 447 | (22) CHEVROLET CORSA - SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **4.390.000** | **4.390.000** |
| 447.1 | REPARACI?N DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 260.000 | 260.000 |
| 447.2 | BOMBA DE AGUA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 447.3 | CA?O DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 447.4 | TERMOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 447.5 | RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 447.6 | LIMPIEZA DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 448 | (22) CHEVROLET CORSA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **17.245.000** | **17.245.000** |
| 448.1 | DIAGN?STICO REPARACI?N DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 448.2 | JUEGO DE RETENES | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 448.3 | SOPORTES DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 448.4 | V?LVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 360.000 | 360.000 |
| 448.5 | JUEGO DE AROS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 448.6 | JUEGO DE CAMISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 448.7 | PISTONES | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 448.8 | CASQUILLO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 448.9 | CASQUILLO DE BANCADA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 448.10 | CORONA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 448.11 | RECTIFICACI?N DE V?LVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 448.12 | RECTIFICACI?N DE CILINDROS | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 448.13 | POLEA TENSOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 448.14 | RULEM?N POLEA | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 448.15 | BRAZO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 448.16 | JUNTA TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 340.000 | 340.000 |
| 448.17 | JUEGO DE JUNTA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 448.18 | CALCE LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 448.19 | BUJE DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 448.20 | BUJE DE LEVA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 448.21 | ENGRANAJE DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 448.22 | BOMBA DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 448.23 | JUNTA DE BOMBA DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 45.000 | 45.000 |
| 448.24 | TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 4.400.000 | 4.400.000 |
| 448.25 | MARTILLO BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 448.26 | EJE BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 448.27 | SEGURO DE VALVULA | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 448.28 | RECTIFICACI?N DE CIG?E?AL | 1 | Unidad | EVENTO | 420.000 | 420.000 |
| 448.29 | GUIA DE VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 230.000 | 230.000 |
| 448.30 | COJINETE DE CIG?E?AL | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 448.31 | TENSOR DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 449 | (22) CHEVROLET CORSA - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | **9.250.000** | **9.250.000** |
| 449.1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 449.2 | EVAPORIZADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 449.3 | CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 449.4 | REPARACION DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 449.5 | FILTRO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 449.6 | VALVULA EXPANSORA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 449.7 | MANGUERA DE ALTA Y BAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 449.8 | EMBRAGUE DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 449.9 | TERMOSTATO DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 449.10 | PRESOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 449.11 | COMPRESOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 449.12 | CONDENSADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 450 | (22) CHEVROLET CORSA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION O COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS | 1 | Unidad | EVENTO | **5.380.000** | **5.380.000** |
| 450.1 | REPARACION PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 450.2 | REPARACION PUERTA DELANTERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 450.3 | REPARACION PUERTA TRASERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 450.4 | REPARACION PUERTA TRASERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 450.5 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 450.6 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA TRASERA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 450.7 | CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 450.8 | CAMBIO DE PARABRISAS TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 450.9 | RETROVISOR LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 450.10 | RETROVISOR INTERNO | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 451 | (22) CHEVROLET CORSA - SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA | 1 | Unidad | EVENTO | **7.730.000** | **7.730.000** |
| 451.1 | CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 451.2 | TAPA VALIJERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 451.3 | TECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 451.4 | GUARDABARRO DELANTERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 451.5 | GUARDABARRO DELANTERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 451.6 | GUARDABARRO TRASERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 451.7 | GUARDABARRO TRASERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 451.8 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 451.9 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 451.10 | BASES DE PARAGOLPE DELANTERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 451.11 | BASES DE PARAGOLPE TRASERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 451.12 | CHASIS | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 451.13 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 451.14 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 451.15 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 451.16 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 451.17 | CAMBIO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 451.18 | CAMBIO DE CABO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 451.19 | CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 451.20 | CAMBIO DE MANIJA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 451.21 | CAMBIO DE 4 GU?AS DE VIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 451.22 | CAMBIO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 451.23 | CAMBIO DE PERNO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 451.24 | CAMBIO DE GOMA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 451.25 | REPARAR Y AJUSTAR TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 452 | (22) CHEVROLET CORSA - REPARACION DE PIEZAS PLÁSTICAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.000.000** | **1.000.000** |
| 452.1 | PARAGOLPE DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 452.2 | PARAGOLPE TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 453 | (22) CHEVROLET CORSA - SERV. DE REPAR. Y MANT. SISTEMA LIMPIAPARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | **100.000** | **100.000** |
| 453.1 | CAMBIO DE CEPILLO DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 454 | (23) NISSAN TERRANO - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.100.000** | **1.100.000** |
| 454.1 | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 454.2 | CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 454.3 | CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO EN DIFERENCIAL | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 454.4 | CAMBIO DE ACEITE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 454.5 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 454.6 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 454.7 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 454.8 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 454.9 | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 455 | (23) NISSAN TERRANO - ALINEACION Y BALANCEO | 1 | Unidad | EVENTO | **200.000** | **200.000** |
| 455.1 | ALINEACI?N Y BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 456 | (23) NISSAN TERRANO - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | **16.430.000** | **16.430.000** |
| 456.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 456.2 | PASTILLAS DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 456.3 | DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 456.4 | REPARACI?N DE SISTEMA SERVO FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 456.5 | FIBRA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 456.6 | RECTIFICACI?N DE TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 456.7 | JUEGO DE CUBETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 456.8 | CABO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 456.9 | BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 456.10 | CILINDRO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 456.11 | ZAPATA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 456.12 | MORDAZA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 456.13 | TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 456.14 | CA?O FLEXIBLE DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 456.15 | BALANCEO DE CORONA VOLANTE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 456.16 | RECTIFICACI?N DE DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 456.17 | REGULADOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 456.18 | DEPRESOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 456.19 | JUEGO DE REPARO BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 456.20 | REPARACI?N DE FRENO DE MANO | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 457 | (23) NISSAN TERRANO - SISTEMA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | **5.800.000** | **5.800.000** |
| 457.1 | BOMBA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 457.2 | REPARACI?N SINF?N DE DIRECCI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 457.3 | EXTREMO DE DIRECCI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 458 | (23) NISSAN TERRANO - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE SUSPENSIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | **10.331.000** | **10.331.000** |
| 458.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA DE SUSPENSI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 458.2 | BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 458.3 | BUJE PARRILLA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 351.000 | 351.000 |
| 458.4 | BUJE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 458.5 | BUJE TENSOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 170.000 | 170.000 |
| 458.6 | BUJE TENSOR TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 130.000 | 130.000 |
| 458.7 | BRAZO ZETA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 458.8 | BRAZO PICMAN | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 458.9 | CENTRO EL?STICO | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 458.10 | RULEMANES DE MASA | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 458.11 | AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 458.12 | ESPIRALES | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 458.13 | BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 10.000 | 10.000 |
| 458.14 | ROTULA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 458.15 | ROTULA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 458.16 | JUEGO DE BUJES ZETA | 1 | Unidad | EVENTO | 10.000 | 10.000 |
| 458.17 | BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 220.000 | 220.000 |
| 458.18 | GUARDAPOLVO DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 458.19 | HOMOCINETICA | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 458.20 | BARRA DE TORCI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 210.000 | 210.000 |
| 458.21 | TAQUEADOR DE PARRILLA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 458.22 | TAQUEADOR DE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 458.23 | TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 458.24 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 458.25 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 459 | (23) NISSAN TERRANO - REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | **11.160.000** | **11.160.000** |
| 459.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA EL?CTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 459.2 | BATER?A | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 459.3 | MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 459.4 | LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA) | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 459.5 | LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO) | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 459.6 | FUSIBLES | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 459.7 | RELAY | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 459.8 | REPARAC?N B?SICA DE TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 459.9 | MANTEMIENTO MOTOR DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 459.10 | MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 459.11 | BOCINA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 459.12 | BULBO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 459.13 | BULBO DE TEMPERATURA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 459.14 | PORTA CARB?N DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 459.15 | BUJ?A | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 459.16 | ELECTRO VENTILADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 459.17 | BENDIX | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 459.18 | AUTOMATICO | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 459.19 | REGULADOR DE VOLTAGE | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 459.20 | RECTIFICADOR DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 460 | (23) NISSAN TERRANO - REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | **4.050.000** | **4.050.000** |
| 460.1 | DISCO DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 460.2 | HORQUILLA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 460.3 | BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 460.4 | BOMBIN AUXILAR DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 461 | (23) NISSAN TERRANO - REPARACION DEL TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | **2.000.000** | **2.000.000** |
| 461.1 | REPARACION DE TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 462 | (23) NISSAN TERRANO - REPARACION DEL TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | **2.500.000** | **2.500.000** |
| 462.1 | REPARACION DE TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 463 | (23) NISSAN TERRANO - REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | **37.100.000** | **37.100.000** |
| 463.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA DE TRANSMISI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 463.2 | PLATO DE PRESI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 463.3 | COJINETE DE EMPUJE | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 463.4 | SOPORTES DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 463.5 | REPARACI?N DEL SISTEMA SERVO ASISTIDO | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 463.6 | REPARACI?N DE CAJA DE VELOCIDAD | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 463.7 | CRUCETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 463.8 | CENTRALIZADOR DE CARD?N | 1 | Unidad | EVENTO | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 463.9 | BUJES DE PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 463.10 | REPARACI?N DE CAJAREDUCTORA 4X4 (M.O.) | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 463.11 | RULEM?N A RODILLO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 463.12 | RULEM?N DE EJE CORTO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 463.13 | RULEM?N DE EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 463.14 | RULEM?N LATERAL DE EJE | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 463.15 | RULEM?N LATERAL DE CORONA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 463.16 | RULEM?N PI??N | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 463.17 | CORONA PI??N | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 463.18 | RET?N PI??N | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 463.19 | RET?N DE SALIDA CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 463.20 | EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 463.21 | ENGRANAJE CAJA REDUCTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 463.22 | CEMENTO | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 463.23 | JUEGO DE ANILLOS SINCRONIZADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 5.200.000 | 5.200.000 |
| 463.24 | EJE DE MANDO | 1 | Unidad | EVENTO | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 463.25 | EJE CUADRUPLE | 1 | Unidad | EVENTO | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 464 | (23) NISSAN TERRANO - REPARACIÓN DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | **11.000.000** | **11.000.000** |
| 464.1 | REPARACI?N, LIMPIEZA Y CALIBRACI?N DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 464.2 | CAMBIO DE PICO INYECTOR ( 4 UNIDADES) | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 464.3 | CAMBIO DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 465 | (23) NISSAN TERRANO - CAMBIO DE CORREAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.670.000** | **1.670.000** |
| 465.1 | CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 465.2 | RULEM?N TENSOR DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 465.3 | CORREA DE DIRECCI?N HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 220.000 | 220.000 |
| 465.4 | CORREA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 465.5 | CORREA DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 466 | (23) NISSAN TERRANO - SISTEMA DE TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | **3.500.000** | **3.500.000** |
| 466.1 | REPARACI?N Y MANTENIMIENTO DE TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 467 | (23) NISSAN TERRANO - SERVICIO DE ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | **50.000** | **50.000** |
| 467.1 | ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 468 | (23) NISSAN TERRANO - SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **4.630.000** | **4.630.000** |
| 468.1 | REPARACI?N DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 468.2 | RESERVORIO DE AGUA DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 468.3 | LIMPIEZA DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 468.4 | BOMBA DE AGUA | 1 | Unidad | EVENTO | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 468.5 | CA?O DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 468.6 | TERMOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 468.7 | AGUA REFRIGERANTE CON ADITIVO | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 469 | (23) NISSAN TERRANO - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **25.370.000** | **25.370.000** |
| 469.1 | DIAGN?STICO REPARACI?N DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 469.2 | JUEGO DE RETENES | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 469.3 | SOPORTES DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 469.4 | V?LVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 469.5 | JUEGO DE GUIA DE V?LVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 469.6 | JUEGO DE AROS | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 469.7 | JUEGO DE CAMISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 469.8 | PISTONES | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 469.9 | CASQUILLO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 469.10 | CASQUILLO DE BANCADA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 469.11 | CORONA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 469.12 | RECTIFICACI?N DE V?LVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 469.13 | RECTIFICACI?N DE CILINDROS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 469.14 | REPARACI?N, LIMPIEZA Y CALIBRACI?N DE PICOS INYEC. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 469.15 | POLEA TENSOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 469.16 | RULEM?N POLEA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 469.17 | BRAZO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 469.18 | JUNTA TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 469.19 | JUEGO DE JUNTA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 469.20 | CALCE LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 469.21 | BUJE DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 469.22 | BUJE DE LEVA | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 469.23 | BOMBA DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 469.24 | TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 469.25 | MARTILLO BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 469.26 | EJE BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 469.27 | SEGURO DE VALVULA | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 470 | (23) NISSAN TERRANO - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | **8.100.000** | **8.100.000** |
| 470.1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 470.2 | EVAPORIZADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 470.3 | CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 470.4 | REPARACION DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 470.5 | FILTRO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 470.6 | VALVULA EXPANSORA | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 470.7 | MANGUERA DE ALTA Y BAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 470.8 | EMBRAGUE DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 470.9 | TERMOSTATO DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 470.10 | PRESOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 471 | (23) NISSAN TERRANO - SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION O COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS | 1 | Unidad | EVENTO | **7.050.000** | **7.050.000** |
| 471.1 | REPARACION PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 471.2 | REPARACION PUERTA DELANTERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 471.3 | REPARACION PUERTA TRASERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 471.4 | REPARACION PUERTA TRASERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 471.5 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 471.6 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 471.7 | CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 471.8 | CAMBIO DE PARABRISAS TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 471.9 | RETROVISOR LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 471.10 | RETROVISOR INTERNO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**



| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 472 | (23) NISSAN TERRANO - SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA | 1 | Unidad | EVENTO | **8.600.000** | **8.600.000** |
| 472.1 | CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 472.2 | TAPA VALIJERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 472.3 | GUARDABARRO DELANTERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 472.4 | GUARDABARRO DELANTERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 472.5 | GUARDABARRO TRASERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 472.6 | GUARDABARRO TRASERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 472.7 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 472.8 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 472.9 | BASES DE PARAGOLPE DELANTERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 472.10 | BASES DE PARAGOLPE TRASERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 472.11 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 472.12 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 472.13 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 472.14 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 472.15 | CAMBIO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 472.16 | CAMBIO DE CABO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 472.17 | CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 472.18 | CAMBIO DE MANIJA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 472.19 | CAMBIO DE 4 GU?AS DE VIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 472.20 | CAMBIO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 472.21 | CAMBIO DE PERNO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 472.22 | CAMBIO DE GOMA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 472.23 | REPARAR Y AJUSTAR TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 473 | (23) NISSAN TERRANO - REPARACION DE PIEZAS PLÁSTICAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.100.000** | **1.100.000** |
| 473.1 | PARAGOLPE DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 473.2 | PARAGOLPE TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 474 | (23) NISSAN TERRANO - Serv. de repar. y mant. sistema limpiaparabrisas | 1 | Unidad | EVENTO | **150.000** | **150.000** |
| 474.1 | Cambio de cepillo de limpia parabrisa | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 475 | (24) CHEVROLET S/10 - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.080.000** | **1.080.000** |
| 475.1 | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 475.2 | CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 475.3 | CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO EN DIFERENCIAL | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 475.4 | CAMBIO DE ACEITE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 475.5 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 475.6 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 475.7 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 475.8 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 475.9 | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 476 | (24) CHEVROLET S/10 - ALINEACION Y BALANCEO | 1 | Unidad | EVENTO | **150.000** | **150.000** |
| 476.1 | ALINEACION Y BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 477 | (24) CHEVROLET S/10 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | **9.020.000** | **9.020.000** |
| 477.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 477.2 | PASTILLAS DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 477.3 | RECTIFICACION DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 477.4 | DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 477.5 | REPARACI?N DE SISTEMA SERVO FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 477.6 | FIBRA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 477.7 | RECTIFICACI?N DE TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 477.8 | JUEGO DE CUBETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 477.9 | CABO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 320.000 | 320.000 |
| 477.10 | BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 477.11 | CILINDRO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 477.12 | ZAPATA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 477.13 | MORDAZA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 477.14 | TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 477.15 | CANO FLEXIBLE DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 477.16 | BALANCEO DE CORONA VOLANTE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 477.17 | REPARACI?N DE BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 510.000 | 510.000 |
| 477.18 | REGULADOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 477.19 | DEPRESOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 477.20 | REPARACI?N DE FRENO DE MANO | 1 | Unidad | EVENTO | 340.000 | 340.000 |
| 478 | (24) CHEVROLET S/10 - SISTEMA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | **4.250.000** | **4.250.000** |
| 478.1 | BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 478.2 | REPARACION DE SINFIN | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 478.3 | EXTREMOS DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 479 | (24) CHEVROLET S/10 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE SUSPENSIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | **7.380.000** | **7.380.000** |
| 479.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA DE SUSPENSION | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 479.2 | BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 479.3 | BUJE PARRILLA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 479.4 | BUJE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 479.5 | BUJE TENSOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 479.6 | BUJE ELASTICO | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 479.7 | CENTRO ELASTICO | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 479.8 | RULEMANES DE MASA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 479.9 | AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 479.10 | MUNEQUIN | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 479.11 | ESPIRALES | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 479.12 | BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 479.13 | BARRAS ESTABILIZADORAS | 1 | Unidad | EVENTO | 340.000 | 340.000 |
| 479.14 | ROTULA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 479.15 | ROTULA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 479.16 | JUEGO DE BUJES ZETA | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 479.17 | BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 220.000 | 220.000 |
| 479.18 | BRAZO ZETA | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 479.19 | BRAZO PITMAN | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 479.20 | HOMOCINETICA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 479.21 | BARRA DE TORCION | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 479.22 | TAQUEADOR DE PARRILLA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 479.23 | TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 479.24 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 479.25 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 480 | (24) CHEVROLET S/10 - REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | **13.880.000** | **13.880.000** |
| 480.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELECTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 480.2 | BATERIA | 1 | Unidad | EVENTO | 640.000 | 640.000 |
| 480.3 | MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 480.4 | ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 480.5 | LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA) | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 480.6 | LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO) | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 480.7 | FUSIBLES | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 480.8 | RELAY | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 480.9 | REPARACION BASICA DE TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 480.10 | MANTEMIENTO MOTOR DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 480.11 | MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 480.12 | BOCINA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 480.13 | BULBO DE TEMPERATURA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 480.14 | PORTA CARBON DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 480.15 | BUJIA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 480.16 | ELECTRO VENTILADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 480.17 | BENDIX | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 480.18 | AUTOMATICO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 480.19 | REGULADOR DE VOLTAGE | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 480.20 | RECTIFICADOR DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 480.21 | BUSCAHUELLAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 480.22 | BULBO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 481 | (24) CHEVROLET S/10 - REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | **3.500.000** | **3.500.000** |
| 481.1 | DISCO DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 481.2 | HORQUILLA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 481.3 | BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 481.4 | BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 482 | (24) CHEVROLET S/10 - REPARACION DEL TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | **1.000.000** | **1.000.000** |
| 482.1 | REPARACION DE TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 483 | (24) CHEVROLET S/10 - REPARACION DEL TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | **1.200.000** | **1.200.000** |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 483.1 | REPARACION DE TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 484 | (24) CHEVROLET S/10 - REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | **23.535.000** | **23.535.000** |
| 484.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 484.2 | PLATO DE PRESION | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 484.3 | COJINETE DE EMPUJE | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 484.4 | VARILLAJE DE LA PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 75.000 | 75.000 |
| 484.5 | SOPORTES DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 484.6 | REPARACION DEL SISTEMA SERVO ASISTIDO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 484.7 | REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD | 1 | Unidad | EVENTO | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 484.8 | CARDAN | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 484.9 | CRUCETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 560.000 | 560.000 |
| 484.10 | CENTRALIZADOR DE CARDAN | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 484.11 | PALIER | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 484.12 | BUJES DE PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 484.13 | RULEMAN A RODILLO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 484.14 | RULEMAN DE EJE CORTO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 484.15 | RULEMAN DE EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 484.16 | RULEMAN LATERAL DE EJE | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 484.17 | RULEMAN LATERAL DE CORONA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 484.18 | RULEMAN PINON | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 484.19 | CORONA PINON | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 484.20 | RETEN PINON | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 484.21 | RETEN DE SALIDA CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 484.22 | EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 484.23 | CEMENTO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 484.24 | JUEGO DE ANILLOS SINCRONIZADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 484.25 | EJE DE MANDO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 484.26 | EJE CUADRUPLE | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 485 | (24) CHEVROLET S/10 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA | 1 | Unidad | EVENTO | **12.190.000** | **12.190.000** |
| 485.1 | REPARACION Y LIMPIEZA DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 485.2 | CAMBIO BOMBA DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 7.890.000 | 7.890.000 |
| 485.3 | CAMBIO DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 485.4 | REPARACION DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 486 | (24) CHEVROLET S/10 - CAMBIO DE CORREAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.620.000** | **1.620.000** |
| 486.1 | CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 486.2 | RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 486.3 | CORREA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 486.4 | CORREA DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 486.5 | CORREA DE VENTILADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 220.000 | 220.000 |
| 487 | (24) CHEVROLET S/10 - SISTEMA DE TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | **13.600.000** | **13.600.000** |
| 487.1 | REPARACION DE TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | 4.600.000 | 4.600.000 |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 487.2 | TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 488 | (24) CHEVROLET S/10 - SERVICIO DE ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | **50.000** | **50.000** |
| 488.1 | ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 489 | (24) CHEVROLET S/10 - SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **2.280.000** | **2.280.000** |
| 489.1 | REPARACION DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 489.2 | LIMPIEZA DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 489.3 | BOMBA DE AGUA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 489.4 | CANO DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 489.5 | TERMOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 489.6 | REFRIGERANTE PARA RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 490 | (24) CHEVROLET S/10 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **22.710.000** | **22.710.000** |
| 490.1 | DIAGNOSTICO REPARACION DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 490.2 | JUEGO DE RETENES | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 490.3 | SOPORTES DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 490.4 | VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 490.5 | JUEGO DE AROS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 490.6 | JUEGO DE CAMISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 490.7 | PISTONES | 1 | Unidad | EVENTO | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 490.8 | CASQUILLO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 490.9 | CASQUILLO DE BANCADA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 490.10 | CORONA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 490.11 | RECTIFICACION DE VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 490.12 | RECTIFICACION DE CILINDROS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 490.13 | POLEA TENSOR | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 490.14 | RULEMAN POLEA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 490.15 | BRAZO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 490.16 | JUNTA TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 490.17 | JUEGO DE JUNTA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 490.18 | CALCE LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 490.19 | BUJE DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 490.20 | BUJE DE LEVA | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 490.21 | ENGRANAJE DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 490.22 | BOMBA DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 490.23 | TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 7.500.000 | 7.500.000 |
| 490.24 | MARTILLO BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 490.25 | EJE BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 490.26 | SEGURO DE VALVULA | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 490.27 | EJE BALNCEADOR DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 490.28 | EJE BALNCEADOR IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 491 | (24) CHEVROLET S/10 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | **9.940.000** | **9.940.000** |
| 491.1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 491.2 | EVAPORIZADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 491.3 | CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 491.4 | REPARACION DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 491.5 | FILTRO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 491.6 | VALVULA EXPANSORA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 491.7 | MANGUERA DE ALTA Y BAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 491.8 | EMBRAGUE DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 491.9 | TERMOSTATO DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 340.000 | 340.000 |
| 491.10 | COMPRESOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 491.11 | PRESOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 492 | (24) CHEVROLET S/10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION O COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS | 1 | Unidad | EVENTO | **6.900.000** | **6.900.000** |
| 492.1 | REPARACION PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 492.2 | REPARACION PUERTA DELANTERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 492.3 | REPARACION PUERTA TRASERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 492.4 | REPARACION PUERTA TRASERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 492.5 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 492.6 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA TRASERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 492.7 | CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 492.8 | CAMBIO DE PARABRISAS TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 492.9 | RETROVISOR LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 492.10 | RETROVISOR INTERNO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 493 | (24) CHEVROLET S/10 - SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA | 1 | Unidad | EVENTO | **9.220.000** | **9.220.000** |
| 493.1 | CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 493.2 | TAPA VALIJERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 493.3 | GUARDABARRO DELANTERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 493.4 | GUARDABARRO DELANTERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 493.5 | GUARDABARRO TRASERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 493.6 | GUARDABARRO TRASERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 493.7 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 493.8 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 493.9 | BASES DE PARAGOLPE DELANTERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 493.10 | BASES DE PARAGOLPE TRASERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 493.11 | CHASIS | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 493.12 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 493.13 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 493.14 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 493.15 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 493.16 | CAMBIO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 493.17 | CAMBIO DE CABO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 493.18 | CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 520.000 | 520.000 |
| 493.19 | CAMBIO DE MANIJA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 493.20 | CAMBIO DE 4 GUIAS DE VIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 493.21 | CAMBIO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 493.22 | CAMBIO DE PERNO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 493.23 | CAMBIO DE GOMA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 493.24 | REPARAR Y AJUSTAR TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 494 | (24) CHEVROLET S/10 - REPARACION DE PIEZAS PLÁSTICAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.200.000** | **1.200.000** |
| 494.1 | PARAGOLPE DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 494.2 | PARAGOLPE TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 495 | (24) CHEVROLET S/10 - SERV. DE REPAR. Y MANT. SISTEMA LIMPIAPARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | **140.000** | **140.000** |
| 495.1 | CAMBIO DE CEPILLO DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 140.000 | 140.000 |
| 496 | (25) CHEVROLET S/10 - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.080.000** | **1.080.000** |
| 496.1 | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 496.2 | CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 496.3 | CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO EN DIFERENCIAL | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 496.4 | CAMBIO DE ACEITE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 496.5 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 496.6 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 496.7 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 496.8 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 496.9 | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 497 | (25) CHEVROLET S/10 - ALINEACION Y BALANCEO | 1 | Unidad | EVENTO | **150.000** | **150.000** |
| 497.1 | ALINEACI?N Y BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 498 | (25) CHEVROLET S/10 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | **9.020.000** | **9.020.000** |
| 498.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 498.2 | PASTILLAS DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 498.3 | RECTIFICACION DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 498.4 | DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 498.5 | REPARACI?N DE SISTEMA SERVO FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 498.6 | FIBRA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 498.7 | RECTIFICACI?N DE TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 498.8 | JUEGO DE CUBETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 498.9 | CABO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 320.000 | 320.000 |
| 498.10 | BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 498.11 | CILINDRO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 498.12 | ZAPATA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 498.13 | MORDAZA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 498.14 | TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 498.15 | CA?O FLEXIBLE DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 498.16 | BALANCEO DE CORONA VOLANTE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 498.17 | REPARACI?N DE BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 510.000 | 510.000 |
| 498.18 | REGULADOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 498.19 | DEPRESOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 498.20 | REPARACI?N DE FRENO DE MANO | 1 | Unidad | EVENTO | 340.000 | 340.000 |
| 499 | (25) CHEVROLET S/10 - SISTEMA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | **4.250.000** | **4.250.000** |
| 499.1 | BOMBA DE DIRECCI?N HIDR?ULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 499.2 | REPARACION DE SINF?N | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 499.3 | EXTREMOS DE DIRECCI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 500 | (25) CHEVROLET S/10 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE SUSPENSIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | **7.380.000** | **7.380.000** |
| 500.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA DE SUSPENSI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 500.2 | BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 500.3 | BUJE PARRILLA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 500.4 | BUJE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 500.5 | BUJE TENSOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 500.6 | BUJE EL?STICO | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 500.7 | CENTRO EL?STICO | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 500.8 | RULEMANES DE MASA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 500.9 | AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 500.10 | MU?EQUIN | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 500.11 | ESPIRALES | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 500.12 | BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 500.13 | BARRAS ESTABILIZADORAS | 1 | Unidad | EVENTO | 340.000 | 340.000 |
| 500.14 | ROTULA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 500.15 | ROTULA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 500.16 | JUEGO DE BUJES ZETA | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 500.17 | BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 220.000 | 220.000 |
| 500.18 | BRAZO ZETA | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 500.19 | BRAZO PITMAN | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 500.20 | HOMOCINETICA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 500.21 | BARRA DE TORCI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 500.22 | TAQUEADOR DE PARRILLA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 500.23 | TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 500.24 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 500.25 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 501 | (25) CHEVROLET S/10 - REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | **13.880.000** | **13.880.000** |
| 501.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA EL?CTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 501.2 | BATER?A | 1 | Unidad | EVENTO | 640.000 | 640.000 |
| 501.3 | MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 501.4 | ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 501.5 | LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA) | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 501.6 | LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO) | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 501.7 | FUSIBLES | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 501.8 | RELAY | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 501.9 | REPARAC?N B?SICA DE TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 501.10 | MANTEMIENTO MOTOR DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 501.11 | MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 501.12 | BOCINA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 501.13 | BULBO DE TEMPERATURA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 501.14 | PORTA CARB?N DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 501.15 | BUJ?A | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 501.16 | ELECTRO VENTILADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 501.17 | BENDIX | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 501.18 | AUTOMATICO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 501.19 | REGULADOR DE VOLTAGE | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 501.20 | RECTIFICADOR DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 501.21 | BUSCAHUELLAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 501.22 | BULBO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 502 | (25) CHEVROLET S/10 - REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | **3.500.000** | **3.500.000** |
| 502.1 | DISCO DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 502.2 | HORQUILLA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 502.3 | BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 502.4 | BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 503 | (25) CHEVROLET S/10 - REPARACION DEL TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | **1.000.000** | **1.000.000** |
| 503.1 | REPARACION DE TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 504 | (25) CHEVROLET S/10 - REPARACION DEL TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | **1.200.000** | **1.200.000** |
| 504.1 | REPARACION DE TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 505 | (25) CHEVROLET S/10 - REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | **23.535.000** | **23.535.000** |
| 505.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA DE TRANSMISI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 505.2 | PLATO DE PRESI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 505.3 | COJINETE DE EMPUJE | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 505.4 | VARILLAJE DE LA PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 75.000 | 75.000 |
| 505.5 | SOPORTES DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 505.6 | REPARACI?N DEL SISTEMA SERVO ASISTIDO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 505.7 | REPARACI?N DE CAJA DE VELOCIDAD | 1 | Unidad | EVENTO | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 505.8 | CARD?N | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 505.9 | CRUCETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 560.000 | 560.000 |
| 505.10 | CENTRALIZADOR DE CARD?N | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 505.11 | PALIER | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 505.12 | BUJES DE PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 505.13 | RULEM?N A RODILLO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 505.14 | RULEM?N DE EJE CORTO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 505.15 | RULEM?N DE EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 505.16 | RULEM?N LATERAL DE EJE | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 505.17 | RULEM?N LATERAL DE CORONA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 505.18 | RULEM?N PI??N | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 505.19 | CORONA PI??N | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 505.20 | RET?N PI??N | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 505.21 | RET?N DE SALIDA CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 505.22 | EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 505.23 | CEMENTO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 505.24 | JUEGO DE ANILLOS SINCRONIZADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 505.25 | EJE DE MANDO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 505.26 | EJE CUADRUPLE | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 506 | (25) CHEVROLET S/10 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA | 1 | Unidad | EVENTO | **12.190.000** | **12.190.000** |
| 506.1 | REPARACI?N Y LIMPIEZA DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 506.2 | CAMBIO BOMBA DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 7.890.000 | 7.890.000 |
| 506.3 | CAMBIO DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 506.4 | REPARACI?N DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 507 | (25) CHEVROLET S/10 - CAMBIO DE CORREAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.620.000** | **1.620.000** |
| 507.1 | CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 507.2 | RULEM?N TENSOR DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 507.3 | CORREA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 507.4 | CORREA DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 507.5 | CORREA DE VENTILADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 220.000 | 220.000 |
| 508 | (25) CHEVROLET S/10 - SISTEMA DE TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | **13.600.000** | **13.600.000** |
| 508.1 | REPARACION DE TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | 4.600.000 | 4.600.000 |
| 508.2 | TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 509 | (25) CHEVROLET S/10 - SERVICIO DE ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | **50.000** | **50.000** |
| 509.1 | ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 510 | (25) CHEVROLET S/10 - SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **2.280.000** | **2.280.000** |
| 510.1 | REPARACI?N DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 510.2 | LIMPIEZA DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 510.3 | BOMBA DE AGUA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 510.4 | CA?O DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 510.5 | TERMOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 510.6 | REFRIGERANTE PARA RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 511 | (25) CHEVROLET S/10 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **22.710.000** | **22.710.000** |
| 511.1 | DIAGN?STICO REPARACI?N DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 511.2 | JUEGO DE RETENES | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 511.3 | SOPORTES DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 511.4 | V?LVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 511.5 | JUEGO DE AROS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 511.6 | JUEGO DE CAMISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 511.7 | PISTONES | 1 | Unidad | EVENTO | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 511.8 | CASQUILLO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 511.9 | CASQUILLO DE BANCADA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 511.10 | CORONA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 511.11 | RECTIFICACI?N DE V?LVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 511.12 | RECTIFICACI?N DE CILINDROS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 511.13 | POLEA TENSOR | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 511.14 | RULEM?N POLEA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 511.15 | BRAZO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 511.16 | JUNTA TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 511.17 | JUEGO DE JUNTA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 511.18 | CALCE LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 511.19 | BUJE DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 511.20 | BUJE DE LEVA | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 511.21 | ENGRANAJE DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 511.22 | BOMBA DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 511.23 | TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 7.500.000 | 7.500.000 |
| 511.24 | MARTILLO BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 511.25 | EJE BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 511.26 | SEGURO DE VALVULA | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 511.27 | EJE BALNCEADOR DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 511.28 | EJE BALNCEADOR IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 512 | (25) CHEVROLET S/10 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | **9.940.000** | **9.940.000** |
| 512.1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 512.2 | EVAPORIZADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 512.3 | CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 512.4 | REPARACION DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 512.5 | FILTRO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 512.6 | VALVULA EXPANSORA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 512.7 | MANGUERA DE ALTA Y BAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 512.8 | EMBRAGUE DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 512.9 | TERMOSTATO DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 340.000 | 340.000 |
| 512.10 | COMPRESOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 512.11 | PRESOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 513 | (25) CHEVROLET S/10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION O COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS | 1 | Unidad | EVENTO | **6.900.000** | **6.900.000** |
| 513.1 | REPARACION PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 513.2 | REPARACION PUERTA DELANTERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 513.3 | REPARACION PUERTA TRASERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 513.4 | REPARACION PUERTA TRASERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 513.5 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 513.6 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA TRASERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 513.7 | CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 513.8 | CAMBIO DE PARABRISAS TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 513.9 | RETROVISOR LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 513.10 | RETROVISOR INTERNO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 514 | (25) CHEVROLET S/10 - SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA | 1 | Unidad | EVENTO | **9.220.000** | **9.220.000** |
| 514.1 | CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 514.2 | TAPA VALIJERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 514.3 | GUARDABARRO DELANTERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 514.4 | GUARDABARRO DELANTERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 514.5 | GUARDABARRO TRASERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 514.6 | GUARDABARRO TRASERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 514.7 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 514.8 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 514.9 | BASES DE PARAGOLPE DELANTERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 514.10 | BASES DE PARAGOLPE TRASERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 514.11 | CHASIS | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 514.12 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 514.13 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 514.14 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 514.15 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 514.16 | CAMBIO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 514.17 | CAMBIO DE CABO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 514.18 | CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 520.000 | 520.000 |
| 514.19 | CAMBIO DE MANIJA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 514.20 | CAMBIO DE 4 GU?AS DE VIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 514.21 | CAMBIO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 514.22 | CAMBIO DE PERNO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 514.23 | CAMBIO DE GOMA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 514.24 | REPARAR Y AJUSTAR TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 515 | (25) CHEVROLET S/10 - REPARACION DE PIEZAS PLÁSTICAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.200.000** | **1.200.000** |
| 515.1 | PARAGOLPE DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 515.2 | PARAGOLPE TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 516 | (25) CHEVROLET S/10 - SERV. DE REPAR. Y MANT. SISTEMA LIMPIAPARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | **140.000** | **140.000** |
| 516.1 | CAMBIO DE CEPILLO DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 140.000 | 140.000 |
| 517 | (26) CHEVROLET S/10 - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.080.000** | **1.080.000** |
| 517.1 | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 517.2 | CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 517.3 | CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO EN DIFERENCIAL | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 517.4 | CAMBIO DE ACEITE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 517.5 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 517.6 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 517.7 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 517.8 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 517.9 | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 518 | (26) CHEVROLET S/10 - ALINEACION Y BALANCEO | 1 | Unidad | EVENTO | **150.000** | **150.000** |
| 518.1 | ALINEACI?N Y BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 519 | (26) CHEVROLET S/10 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | **9.020.000** | **9.020.000** |
| 519.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 519.2 | PASTILLAS DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 519.3 | RECTIFICACION DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 519.4 | DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 519.5 | REPARACI?N DE SISTEMA SERVO FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 519.6 | FIBRA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 519.7 | RECTIFICACI?N DE TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 519.8 | JUEGO DE CUBETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 519.9 | CABO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 320.000 | 320.000 |
| 519.10 | BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 519.11 | CILINDRO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 519.12 | ZAPATA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 519.13 | MORDAZA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 519.14 | TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 519.15 | CA?O FLEXIBLE DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 519.16 | BALANCEO DE CORONA VOLANTE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 519.17 | REPARACI?N DE BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 510.000 | 510.000 |
| 519.18 | REGULADOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 519.19 | DEPRESOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 519.20 | REPARACI?N DE FRENO DE MANO | 1 | Unidad | EVENTO | 340.000 | 340.000 |
| 520 | (26) CHEVROLET S/10 - SISTEMA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | **4.250.000** | **4.250.000** |
| 520.1 | BOMBA DE DIRECCI?N HIDR?ULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 520.2 | REPARACION DE SINF?N | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 520.3 | EXTREMOS DE DIRECCI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 521 | (26) CHEVROLET S/10 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE SUSPENSIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | **7.380.000** | **7.380.000** |
| 521.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA DE SUSPENSI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 521.2 | BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 521.3 | BUJE PARRILLA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 521.4 | BUJE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 521.5 | BUJE TENSOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 521.6 | BUJE EL?STICO | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 521.7 | CENTRO EL?STICO | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 521.8 | RULEMANES DE MASA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 521.9 | AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 521.10 | MU?EQUIN | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 521.11 | ESPIRALES | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 521.12 | BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 521.13 | BARRAS ESTABILIZADORAS | 1 | Unidad | EVENTO | 340.000 | 340.000 |
| 521.14 | ROTULA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 521.15 | ROTULA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 521.16 | JUEGO DE BUJES ZETA | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 521.17 | BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 220.000 | 220.000 |
| 521.18 | BRAZO ZETA | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 521.19 | BRAZO PITMAN | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 521.20 | HOMOCINETICA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 521.21 | BARRA DE TORCI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 521.22 | TAQUEADOR DE PARRILLA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 521.23 | TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 521.24 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 521.25 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 522 | (26) CHEVROLET S/10 - REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | **13.880.000** | **13.880.000** |
| 522.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA EL?CTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 522.2 | BATER?A | 1 | Unidad | EVENTO | 640.000 | 640.000 |
| 522.3 | MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 522.4 | ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 522.5 | LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA) | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 522.6 | LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO) | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 522.7 | FUSIBLES | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 522.8 | RELAY | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 522.9 | REPARAC?N B?SICA DE TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 522.10 | MANTEMIENTO MOTOR DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 522.11 | MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 522.12 | BOCINA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 522.13 | BULBO DE TEMPERATURA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 522.14 | PORTA CARB?N DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 522.15 | BUJ?A | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 522.16 | ELECTRO VENTILADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 522.17 | BENDIX | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 522.18 | AUTOMATICO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 522.19 | REGULADOR DE VOLTAGE | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 522.20 | RECTIFICADOR DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 522.21 | BUSCAHUELLAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 522.22 | BULBO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 523 | (26) CHEVROLET S/10 - REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | **3.500.000** | **3.500.000** |
| 523.1 | DISCO DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 523.2 | HORQUILLA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 523.3 | BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 523.4 | BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 524 | (26) CHEVROLET S/10 - REPARACION DEL TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | **1.000.000** | **1.000.000** |
| 524.1 | REPARACION DE TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 525 | (26) CHEVROLET S/10 - REPARACION DEL TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | **1.200.000** | **1.200.000** |
| 525.1 | REPARACION DE TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 526 | (26) CHEVROLET S/10 - REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | **23.535.000** | **23.535.000** |
| 526.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA DE TRANSMISI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 526.2 | PLATO DE PRESI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 526.3 | COJINETE DE EMPUJE | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 526.4 | VARILLAJE DE LA PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 75.000 | 75.000 |
| 526.5 | SOPORTES DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 526.6 | REPARACI?N DEL SISTEMA SERVO ASISTIDO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 526.7 | REPARACI?N DE CAJA DE VELOCIDAD | 1 | Unidad | EVENTO | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 526.8 | CARD?N | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 526.9 | CRUCETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 560.000 | 560.000 |
| 526.10 | CENTRALIZADOR DE CARD?N | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 526.11 | PALIER | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 526.12 | BUJES DE PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 526.13 | RULEM?N A RODILLO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 526.14 | RULEM?N DE EJE CORTO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 526.15 | RULEM?N DE EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 526.16 | RULEM?N LATERAL DE EJE | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 526.17 | RULEM?N LATERAL DE CORONA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 526.18 | RULEM?N PI??N | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 526.19 | CORONA PI??N | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 526.20 | RET?N PI??N | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 526.21 | RET?N DE SALIDA CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 526.22 | EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 526.23 | CEMENTO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 526.24 | JUEGO DE ANILLOS SINCRONIZADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 526.25 | EJE DE MANDO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 526.26 | EJE CUADRUPLE | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 527 | (26) CHEVROLET S/10 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA | 1 | Unidad | EVENTO | **12.190.000** | **12.190.000** |
| 527.1 | REPARACI?N Y LIMPIEZA DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 527.2 | CAMBIO BOMBA DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 7.890.000 | 7.890.000 |
| 527.3 | CAMBIO DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 527.4 | REPARACI?N DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 528 | (26) CHEVROLET S/10 - CAMBIO DE CORREAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.620.000** | **1.620.000** |
| 528.1 | CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 528.2 | RULEM?N TENSOR DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 528.3 | CORREA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 528.4 | CORREA DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 528.5 | CORREA DE VENTILADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 220.000 | 220.000 |
| 529 | (26) CHEVROLET S/10 - SISTEMA DE TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | **13.600.000** | **13.600.000** |
| 529.1 | REPARACION DE TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | 4.600.000 | 4.600.000 |
| 529.2 | TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 530 | (26) CHEVROLET S/10 - SERVICIO DE ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | **50.000** | **50.000** |
| 530.1 | ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 531 | (26) CHEVROLET S/10 - SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **2.280.000** | **2.280.000** |
| 531.1 | REPARACI?N DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 531.2 | LIMPIEZA DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 531.3 | BOMBA DE AGUA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 531.4 | CA?O DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 531.5 | TERMOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 531.6 | REFRIGERANTE PARA RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 532 | (26) CHEVROLET S/10 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **22.710.000** | **22.710.000** |
| 532.1 | DIAGN?STICO REPARACI?N DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 532.2 | JUEGO DE RETENES | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 532.3 | SOPORTES DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 532.4 | V?LVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 532.5 | JUEGO DE AROS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 532.6 | JUEGO DE CAMISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 532.7 | PISTONES | 1 | Unidad | EVENTO | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 532.8 | CASQUILLO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 532.9 | CASQUILLO DE BANCADA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 532.10 | CORONA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 532.11 | RECTIFICACI?N DE V?LVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 532.12 | RECTIFICACI?N DE CILINDROS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 532.13 | POLEA TENSOR | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 532.14 | RULEM?N POLEA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 532.15 | BRAZO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 532.16 | JUNTA TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 532.17 | JUEGO DE JUNTA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 532.18 | CALCE LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 532.19 | BUJE DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 532.20 | BUJE DE LEVA | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 532.21 | ENGRANAJE DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 532.22 | BOMBA DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 532.23 | TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 7.500.000 | 7.500.000 |
| 532.24 | MARTILLO BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 532.25 | EJE BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 532.26 | SEGURO DE VALVULA | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 532.27 | EJE BALNCEADOR DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 532.28 | EJE BALNCEADOR IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 533 | (26) CHEVROLET S/10 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | **9.940.000** | **9.940.000** |
| 533.1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 533.2 | EVAPORIZADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 533.3 | CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 533.4 | REPARACION DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 533.5 | FILTRO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 533.6 | VALVULA EXPANSORA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 533.7 | MANGUERA DE ALTA Y BAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 533.8 | EMBRAGUE DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 533.9 | TERMOSTATO DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 340.000 | 340.000 |
| 533.10 | COMPRESOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 533.11 | PRESOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 534 | (26) CHEVROLET S/10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION O COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS | 1 | Unidad | EVENTO | **6.900.000** | **6.900.000** |
| 534.1 | REPARACION PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 534.2 | REPARACION PUERTA DELANTERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 534.3 | REPARACION PUERTA TRASERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 534.4 | REPARACION PUERTA TRASERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 534.5 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 534.6 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA TRASERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 534.7 | CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 534.8 | CAMBIO DE PARABRISAS TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 534.9 | RETROVISOR LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 534.10 | RETROVISOR INTERNO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 535 | (26) CHEVROLET S/10 - SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA | 1 | Unidad | EVENTO | **9.220.000** | **9.220.000** |
| 535.1 | CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 535.2 | TAPA VALIJERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 535.3 | GUARDABARRO DELANTERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 535.4 | GUARDABARRO DELANTERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 535.5 | GUARDABARRO TRASERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 535.6 | GUARDABARRO TRASERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 535.7 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 535.8 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 535.9 | BASES DE PARAGOLPE DELANTERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 535.10 | BASES DE PARAGOLPE TRASERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 535.11 | CHASIS | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 535.12 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 535.13 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 535.14 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 535.15 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 535.16 | CAMBIO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 535.17 | CAMBIO DE CABO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 535.18 | CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 520.000 | 520.000 |
| 535.19 | CAMBIO DE MANIJA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 535.20 | CAMBIO DE 4 GU?AS DE VIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 535.21 | CAMBIO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 535.22 | CAMBIO DE PERNO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 535.23 | CAMBIO DE GOMA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 535.24 | REPARAR Y AJUSTAR TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 536 | (26) CHEVROLET S/10 - REPARACION DE PIEZAS PLÁSTICAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.200.000** | **1.200.000** |
| 536.1 | PARAGOLPE DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 536.2 | PARAGOLPE TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 537 | (26) CHEVROLET S/10 - SERV. DE REPAR. Y MANT. SISTEMA LIMPIAPARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | **140.000** | **140.000** |
| 537.1 | CAMBIO DE CEPILLO DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 140.000 | 140.000 |
| 538 | (27) VOLKSWAGEN GOL - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1 | Unidad | EVENTO | **880.000** | **880.000** |
| 538.1 | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 538.2 | CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 538.3 | CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO EN DIFERENCIAL | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 538.4 | CAMBIO DE ACEITE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 538.5 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 538.6 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 538.7 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 538.8 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 538.9 | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 539 | (27) VOLKSWAGEN GOL - ALINEACION Y BALANCEO | 1 | Unidad | EVENTO | **100.000** | **100.000** |
| 539.1 | ALINEACION Y BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 540 | (27) VOLKSWAGEN GOL - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | **5.785.000** | **5.785.000** |
| 540.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 540.2 | RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 75.000 | 75.000 |
| 540.3 | PASTILLAS DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 220.000 | 220.000 |
| 540.4 | DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 540.5 | REPARACION DE SISTEMA SERVO FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 540.6 | FIBRA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 540.7 | RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 540.8 | JUEGO DE CUBETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 540.9 | CABO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 540.10 | BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 540.11 | CILINDRO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 540.12 | ZAPATA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 540.13 | MORDAZA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 540.14 | TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 540.15 | CANO FLEXIBLE DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 140.000 | 140.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 540.16 | BALANCEO DE CORONA VOLANTE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 540.17 | RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 540.18 | REGULADOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 540.19 | DEPRESOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 540.20 | REPARACION DE FRENO DE MANO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 541 | (27) VOLKSWAGEN GOL - SISTEMA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | **5.800.000** | **5.800.000** |
| 541.1 | DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 541.2 | CREMALLERA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 541.3 | MUNEQUIN DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 542 | (27) VOLKSWAGEN GOL - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE SUSPENSIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | **5.440.000** | **5.440.000** |
| 542.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE SUSPENSION | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 542.2 | BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 130.000 | 130.000 |
| 542.3 | BUJE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 542.4 | BUJE TENSOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 542.5 | RULEMANES DE MASA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 542.6 | AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 542.7 | ESPIRALES | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 542.8 | BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 542.9 | BARRAS ESTABILIZADORAS | 1 | Unidad | EVENTO | 230.000 | 230.000 |
| 542.10 | ROTULA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 542.11 | BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 210.000 | 210.000 |
| 542.12 | BUJES DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 542.13 | TERMINAL DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 542.14 | GUARDAPOLVO DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 542.15 | HOMOCINETICA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 542.16 | TAQUEADOR DE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 542.17 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 542.18 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 543 | (27) VOLKSWAGEN GOL - REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | **8.810.000** | **8.810.000** |
| 543.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELECTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 543.2 | MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 543.3 | LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA) | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 543.4 | LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO) | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 543.5 | FUSIBLES | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 543.6 | RELAY | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 543.7 | REPARACON BASICA DE TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 543.8 | MANTEMIENTO MOTOR DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 543.9 | MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 543.10 | BOCINA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 543.11 | BULBO DE TEMPERATURA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 543.12 | PORTA CARBON DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 543.13 | BUJIA | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 543.14 | ELECTRO VENTILADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 543.15 | BENDIX | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 543.16 | AUTOMATICO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 543.17 | REGULADOR DE VOLTAGE | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 543.18 | BATERIA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 543.19 | RECTIFICADOR DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 544 | (27) VOLKSWAGEN GOL - REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | **1.850.000** | **1.850.000** |
| 544.1 | DISCO DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 544.2 | HORQUILLA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 544.3 | BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 545 | (27) VOLKSWAGEN GOL - REPARACION DEL TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | **1.000.000** | **1.000.000** |
| 545.1 | REPARACION DE TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 546 | (27) VOLKSWAGEN GOL - REPARACION DEL TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | **1.200.000** | **1.200.000** |
| 546.1 | REPARACION DE TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 547 | (27) VOLKSWAGEN GOL - REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | **16.000.000** | **16.000.000** |
| 547.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 547.2 | PLATO DE PRESION | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 547.3 | COJINETE DE EMPUJE | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 547.4 | VARILLAJE DE LA PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 547.5 | SOPORTES DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 547.6 | REPARACION DEL SISTEMA SERVO ASISTIDO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 547.7 | REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 547.8 | BUJES DE PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 547.9 | RULEMAN A RODILLO | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 547.10 | RULEMAN DE EJE CORTO | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 547.11 | RULEMAN DE EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 547.12 | RULEMAN LATERAL DE EJE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 547.13 | RETEN DE SALIDA CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 547.14 | EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 547.15 | ENGRANAJE | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 547.16 | CEMENTO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 547.17 | JUEGO DE ANILLOS SINCRONIZADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 547.18 | EJE DE MANDO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 547.19 | EJE CUADRUPLE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 548 | (27) VOLKSWAGEN GOL - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA | 1 | Unidad | EVENTO | **3.200.000** | **3.200.000** |
| 548.1 | REPARACION Y LIMPIEZA DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 548.2 | BOMBA DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 548.3 | CAMBIO DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 549 | (27) VOLKSWAGEN GOL - CAMBIO DE CORREAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.150.000** | **1.150.000** |
| 549.1 | CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 549.2 | RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 549.3 | CORREA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 549.4 | CORREA DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 550 | (27) VOLKSWAGEN GOL - SERVICIO DE ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | **100.000** | **100.000** |
| 550.1 | ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 551 | (27) VOLKSWAGEN GOL - SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **1.850.000** | **1.850.000** |
| 551.1 | REPARACION DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 551.2 | LIMPIEZA DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 551.3 | BOMBA DE AGUA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 551.4 | CANO DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 551.5 | TERMOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 552 | (27) VOLKSWAGEN GOL - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **18.530.000** | **18.530.000** |
| 552.1 | DIAGNOSTICO REPARACION DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 552.2 | JUEGO DE RETENES | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 552.3 | SOPORTES DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 552.4 | VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 552.5 | JUEGO DE AROS | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 552.6 | JUEGO DE CAMISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 552.7 | PISTONES | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 552.8 | CASQUILLO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 552.9 | CASQUILLO DE BANCADA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 552.10 | CORONA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 552.11 | RECTIFICACION DE VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 552.12 | RECTIFICACION DE CILINDROS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 552.13 | POLEA TENSOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 552.14 | RULEMAN POLEA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 552.15 | BRAZO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 552.16 | JUNTA TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 552.17 | JUEGO DE JUNTA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 552.18 | CALCE LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 552.19 | BUJE DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 552.20 | BUJE DE LEVA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 552.21 | ENGRANAJE DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 552.22 | BOMBA DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 552.23 | TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 552.24 | MARTILLO BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 552.25 | EJE BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 552.26 | SEGURO DE VALVULA | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 553 | (27) VOLKSWAGEN GOL - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | **5.280.000** | **5.280.000** |
| 553.1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 553.2 | EVAPORIZADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 553.3 | CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 553.4 | REPARACION DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 553.5 | FILTRO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 553.6 | VALVULA EXPANSORA | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 553.7 | MANGUERA DE ALTA Y BAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 553.8 | EMBRAGUE DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 553.9 | TERMOSTATO DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 553.10 | PRESOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 554 | (27) VOLKSWAGEN GOL - SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA | 1 | Unidad | EVENTO | **2.480.000** | **2.480.000** |
| 554.1 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 554.2 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 554.3 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 554.4 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 554.5 | CAMBIO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 554.6 | CAMBIO DE CABO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 554.7 | CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 554.8 | CAMBIO DE MANIJA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 554.9 | CAMBIO DE 4 GUIAS DE VIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 554.10 | CAMBIO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 554.11 | CAMBIO DE PERNO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 554.12 | CAMBIO DE GOMA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 554.13 | REPARAR Y AJUSTAR TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 555 | (27) VOLKSWAGEN GOL - SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION O COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS | 1 | Unidad | EVENTO | **6.100.000** | **6.100.000** |
| 555.1 | REPARACION PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 555.2 | REPARACION PUERTA DELANTERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 555.3 | REPARACION PUERTA TRASERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 555.4 | REPARACION PUERTA TRASERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 555.5 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 555.6 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 555.7 | CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 555.8 | CAMBIO DE PARABRISAS TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 555.9 | RETROVISOR LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 555.10 | RETROVISOR INTERNO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 556 | (27) VOLKSWAGEN GOL - REPARACION DE PIEZAS PLÁSTICAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.400.000** | **1.400.000** |
| 556.1 | PARAGOLPE DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 556.2 | PARAGOLPE TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 557 | (27) VOLKSWAGEN GOL - SERV. DE REPAR. Y MANT. SISTEMA LIMPIAPARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | **100.000** | **100.000** |
| 557.1 | CAMBIO DE CEPILLO DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 558 | (28) VOLKSWAGEN GOL - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1 | Unidad | EVENTO | **880.000** | **880.000** |
| 558.1 | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 558.2 | CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 558.3 | CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO EN DIFERENCIAL | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 558.4 | CAMBIO DE ACEITE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 558.5 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 558.6 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 558.7 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 558.8 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 558.9 | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 559 | (28) VOLKSWAGEN GOL - ALINEACION Y BALANCEO | 1 | Unidad | EVENTO | **100.000** | **100.000** |
| 559.1 | ALINEACION Y BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 560 | (28) VOLKSWAGEN GOL - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | **5.785.000** | **5.785.000** |
| 560.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 560.2 | RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 75.000 | 75.000 |
| 560.3 | PASTILLAS DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 220.000 | 220.000 |
| 560.4 | DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 560.5 | REPARACION DE SISTEMA SERVO FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 560.6 | FIBRA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 560.7 | RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 560.8 | JUEGO DE CUBETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 560.9 | CABO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 560.10 | BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 560.11 | CILINDRO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 560.12 | ZAPATA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 560.13 | MORDAZA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 560.14 | TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 560.15 | CANO FLEXIBLE DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 140.000 | 140.000 |
| 560.16 | BALANCEO DE CORONA VOLANTE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 560.17 | RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 560.18 | REGULADOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 560.19 | DEPRESOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 560.20 | REPARACION DE FRENO DE MANO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 561 | (28) VOLKSWAGEN GOL - SISTEMA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | **5.800.000** | **5.800.000** |
| 561.1 | DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 561.2 | CREMALLERA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 561.3 | MUNEQUIN DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 562 | (28) VOLKSWAGEN GOL - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE SUSPENSIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | **5.440.000** | **5.440.000** |
| 562.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE SUSPENSION | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 562.2 | BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 130.000 | 130.000 |
| 562.3 | BUJE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 562.4 | BUJE TENSOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 562.5 | RULEMANES DE MASA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 562.6 | AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 562.7 | ESPIRALES | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 562.8 | BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 562.9 | BARRAS ESTABILIZADORAS | 1 | Unidad | EVENTO | 230.000 | 230.000 |
| 562.10 | ROTULA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 562.11 | BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 210.000 | 210.000 |
| 562.12 | BUJES DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 562.13 | TERMINAL DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 562.14 | GUARDAPOLVO DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 562.15 | HOMOCINETICA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 562.16 | TAQUEADOR DE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 562.17 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 562.18 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 563 | (28) VOLKSWAGEN GOL - REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | **8.810.000** | **8.810.000** |
| 563.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELECTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 563.2 | MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 563.3 | LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA) | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 563.4 | LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO) | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 563.5 | FUSIBLES | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 563.6 | RELAY | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 563.7 | REPARACON BASICA DE TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 563.8 | MANTEMIENTO MOTOR DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 563.9 | MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 563.10 | BOCINA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 563.11 | BULBO DE TEMPERATURA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 563.12 | PORTA CARBON DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 563.13 | BUJIA | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 563.14 | ELECTRO VENTILADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 563.15 | BENDIX | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 563.16 | AUTOMATICO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 563.17 | REGULADOR DE VOLTAGE | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 563.18 | BATERIA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 563.19 | RECTIFICADOR DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 564 | (28) VOLKSWAGEN GOL - REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | **1.850.000** | **1.850.000** |
| 564.1 | DISCO DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 564.2 | HORQUILLA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 564.3 | BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 565 | (28) VOLKSWAGEN GOL - REPARACION DEL TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | **1.000.000** | **1.000.000** |
| 565.1 | REPARACION DE TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 566 | (28) VOLKSWAGEN GOL - REPARACION DEL TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | **1.200.000** | **1.200.000** |
| 566.1 | REPARACION DE TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 567 | (28) VOLKSWAGEN GOL - REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | **16.000.000** | **16.000.000** |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 567.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 567.2 | PLATO DE PRESION | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 567.3 | COJINETE DE EMPUJE | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 567.4 | VARILLAJE DE LA PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 567.5 | SOPORTES DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 567.6 | REPARACION DEL SISTEMA SERVO ASISTIDO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 567.7 | REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 567.8 | BUJES DE PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 567.9 | RULEMAN A RODILLO | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 567.10 | RULEMAN DE EJE CORTO | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 567.11 | RULEMAN DE EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 567.12 | RULEMAN LATERAL DE EJE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 567.13 | RETEN DE SALIDA CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 567.14 | EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 567.15 | ENGRANAJE | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 567.16 | CEMENTO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 567.17 | JUEGO DE ANILLOS SINCRONIZADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 567.18 | EJE DE MANDO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 567.19 | EJE CUADRUPLE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 568 | (28) VOLKSWAGEN GOL - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA | 1 | Unidad | EVENTO | **3.200.000** | **3.200.000** |
| 568.1 | REPARACION Y LIMPIEZA DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 568.2 | BOMBA DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 568.3 | CAMBIO DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 569 | (28) VOLKSWAGEN GOL - CAMBIO DE CORREAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.150.000** | **1.150.000** |
| 569.1 | CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 569.2 | RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 569.3 | CORREA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 569.4 | CORREA DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 570 | (28) VOLKSWAGEN GOL - SERVICIO DE ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | **100.000** | **100.000** |
| 570.1 | ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 571 | (28) VOLKSWAGEN GOL - SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **1.850.000** | **1.850.000** |
| 571.1 | REPARACION DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 571.2 | LIMPIEZA DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 571.3 | BOMBA DE AGUA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 571.4 | CANO DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 571.5 | TERMOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 572 | (28) VOLKSWAGEN GOL - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **18.530.000** | **18.530.000** |
| 572.1 | DIAGNOSTICO REPARACION DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 572.2 | JUEGO DE RETENES | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 572.3 | SOPORTES DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 572.4 | VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 572.5 | JUEGO DE AROS | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 572.6 | JUEGO DE CAMISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 572.7 | PISTONES | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 572.8 | CASQUILLO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 572.9 | CASQUILLO DE BANCADA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 572.10 | CORONA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 572.11 | RECTIFICACION DE VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 572.12 | RECTIFICACION DE CILINDROS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 572.13 | POLEA TENSOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 572.14 | RULEMAN POLEA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 572.15 | BRAZO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 572.16 | JUNTA TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 572.17 | JUEGO DE JUNTA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 572.18 | CALCE LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 572.19 | BUJE DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 572.20 | BUJE DE LEVA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 572.21 | ENGRANAJE DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 572.22 | BOMBA DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 572.23 | TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 572.24 | MARTILLO BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 572.25 | EJE BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 572.26 | SEGURO DE VALVULA | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 573 | (28) VOLKSWAGEN GOL - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | **5.280.000** | **5.280.000** |
| 573.1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 573.2 | EVAPORIZADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 573.3 | CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 573.4 | REPARACION DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 573.5 | FILTRO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 573.6 | VALVULA EXPANSORA | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 573.7 | MANGUERA DE ALTA Y BAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 573.8 | EMBRAGUE DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 573.9 | TERMOSTATO DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 573.10 | PRESOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 574 | (28) VOLKSWAGEN GOL - SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA | 1 | Unidad | EVENTO | **2.480.000** | **2.480.000** |
| 574.1 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 574.2 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 574.3 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 574.4 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 574.5 | CAMBIO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 574.6 | CAMBIO DE CABO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 574.7 | CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 574.8 | CAMBIO DE MANIJA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 574.9 | CAMBIO DE 4 GUIAS DE VIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 574.10 | CAMBIO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 574.11 | CAMBIO DE PERNO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 574.12 | CAMBIO DE GOMA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 574.13 | REPARAR Y AJUSTAR TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 575 | (28) VOLKSWAGEN GOL - SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION O COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS | 1 | Unidad | EVENTO | **6.100.000** | **6.100.000** |
| 575.1 | REPARACION PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 575.2 | REPARACION PUERTA DELANTERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 575.3 | REPARACION PUERTA TRASERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 575.4 | REPARACION PUERTA TRASERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 575.5 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 575.6 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 575.7 | CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 575.8 | CAMBIO DE PARABRISAS TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 575.9 | RETROVISOR LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 575.10 | RETROVISOR INTERNO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 576 | (28) VOLKSWAGEN GOL - REPARACION DE PIEZAS PLÁSTICAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.400.000** | **1.400.000** |
| 576.1 | PARAGOLPE DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 576.2 | PARAGOLPE TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 577 | (28) VOLKSWAGEN GOL - SERV. DE REPAR. Y MANT. SISTEMA LIMPIAPARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | **100.000** | **100.000** |
| 577.1 | CAMBIO DE CEPILLO DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 578 | (29) VOLKSWAGEN GOL - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1 | Unidad | EVENTO | **880.000** | **880.000** |
| 578.1 | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 578.2 | CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 578.3 | CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO EN DIFERENCIAL | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 578.4 | CAMBIO DE ACEITE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 578.5 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 578.6 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 578.7 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 578.8 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 578.9 | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 579 | (29) VOLKSWAGEN GOL - ALINEACION Y BALANCEO | 1 | Unidad | EVENTO | **100.000** | **100.000** |
| 579.1 | ALINEACION Y BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 580 | (29) VOLKSWAGEN GOL - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | **5.785.000** | **5.785.000** |
| 580.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 580.2 | RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 75.000 | 75.000 |
| 580.3 | PASTILLAS DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 220.000 | 220.000 |
| 580.4 | DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 580.5 | REPARACION DE SISTEMA SERVO FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 580.6 | FIBRA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 580.7 | RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 580.8 | JUEGO DE CUBETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 580.9 | CABO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 580.10 | BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 580.11 | CILINDRO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 580.12 | ZAPATA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 580.13 | MORDAZA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 580.14 | TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 580.15 | CANO FLEXIBLE DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 140.000 | 140.000 |
| 580.16 | BALANCEO DE CORONA VOLANTE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 580.17 | RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 580.18 | REGULADOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 580.19 | DEPRESOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 580.20 | REPARACION DE FRENO DE MANO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 581 | (29) VOLKSWAGEN GOL - SISTEMA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | **5.800.000** | **5.800.000** |
| 581.1 | DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 581.2 | CREMALLERA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 581.3 | MUNEQUIN DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 582 | (29) VOLKSWAGEN GOL - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE SUSPENSIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | **5.440.000** | **5.440.000** |
| 582.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE SUSPENSION | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 582.2 | BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 130.000 | 130.000 |
| 582.3 | BUJE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 582.4 | BUJE TENSOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 582.5 | RULEMANES DE MASA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 582.6 | AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 582.7 | ESPIRALES | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 582.8 | BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 582.9 | BARRAS ESTABILIZADORAS | 1 | Unidad | EVENTO | 230.000 | 230.000 |
| 582.10 | ROTULA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 582.11 | BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 210.000 | 210.000 |
| 582.12 | BUJES DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 582.13 | TERMINAL DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 582.14 | GUARDAPOLVO DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 582.15 | HOMOCINETICA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 582.16 | TAQUEADOR DE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 582.17 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 582.18 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 583 | (29) VOLKSWAGEN GOL - REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | **8.810.000** | **8.810.000** |
| 583.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELECTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 583.2 | MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 583.3 | LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA) | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 583.4 | LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO) | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 583.5 | FUSIBLES | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 583.6 | RELAY | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 583.7 | REPARACON BASICA DE TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 583.8 | MANTEMIENTO MOTOR DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 583.9 | MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 583.10 | BOCINA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 583.11 | BULBO DE TEMPERATURA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 583.12 | PORTA CARBON DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 583.13 | BUJIA | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 583.14 | ELECTRO VENTILADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 583.15 | BENDIX | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 583.16 | AUTOMATICO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 583.17 | REGULADOR DE VOLTAGE | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 583.18 | BATERIA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 583.19 | RECTIFICADOR DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 584 | (29) VOLKSWAGEN GOL - REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | **1.850.000** | **1.850.000** |
| 584.1 | DISCO DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 584.2 | HORQUILLA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 584.3 | BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 585 | (29) VOLKSWAGEN GOL - REPARACION DEL TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | **1.000.000** | **1.000.000** |
| 585.1 | REPARACION DE TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 586 | (29) VOLKSWAGEN GOL - REPARACION DEL TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | **1.200.000** | **1.200.000** |
| 586.1 | REPARACION DE TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 587 | (29) VOLKSWAGEN GOL - REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | **16.000.000** | **16.000.000** |
| 587.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 587.2 | PLATO DE PRESION | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 587.3 | COJINETE DE EMPUJE | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 587.4 | VARILLAJE DE LA PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 587.5 | SOPORTES DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 587.6 | REPARACION DEL SISTEMA SERVO ASISTIDO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 587.7 | REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 587.8 | BUJES DE PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 587.9 | RULEMAN A RODILLO | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 587.10 | RULEMAN DE EJE CORTO | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 587.11 | RULEMAN DE EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 587.12 | RULEMAN LATERAL DE EJE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 587.13 | RETEN DE SALIDA CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 587.14 | EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 587.15 | ENGRANAJE | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 587.16 | CEMENTO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 587.17 | JUEGO DE ANILLOS SINCRONIZADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 587.18 | EJE DE MANDO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 587.19 | EJE CUADRUPLE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 588 | (29) VOLKSWAGEN GOL - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA | 1 | Unidad | EVENTO | **3.200.000** | **3.200.000** |
| 588.1 | REPARACION Y LIMPIEZA DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 588.2 | BOMBA DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 588.3 | CAMBIO DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 589 | (29) VOLKSWAGEN GOL - CAMBIO DE CORREAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.150.000** | **1.150.000** |
| 589.1 | CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 589.2 | RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 589.3 | CORREA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 589.4 | CORREA DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 590 | (29) VOLKSWAGEN GOL - SERVICIO DE ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | **100.000** | **100.000** |
| 590.1 | ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 591 | (29) VOLKSWAGEN GOL - SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **1.850.000** | **1.850.000** |
| 591.1 | REPARACION DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 591.2 | LIMPIEZA DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 591.3 | BOMBA DE AGUA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 591.4 | CANO DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 591.5 | TERMOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 592 | (29) VOLKSWAGEN GOL - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **18.530.000** | **18.530.000** |
| 592.1 | DIAGNOSTICO REPARACION DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 592.2 | JUEGO DE RETENES | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 592.3 | SOPORTES DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 592.4 | VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 592.5 | JUEGO DE AROS | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 592.6 | JUEGO DE CAMISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 592.7 | PISTONES | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 592.8 | CASQUILLO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 592.9 | CASQUILLO DE BANCADA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 592.10 | CORONA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 592.11 | RECTIFICACION DE VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 592.12 | RECTIFICACION DE CILINDROS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 592.13 | POLEA TENSOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 592.14 | RULEMAN POLEA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 592.15 | BRAZO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 592.16 | JUNTA TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 592.17 | JUEGO DE JUNTA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 592.18 | CALCE LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 592.19 | BUJE DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 592.20 | BUJE DE LEVA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 592.21 | ENGRANAJE DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 592.22 | BOMBA DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 592.23 | TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 592.24 | MARTILLO BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 592.25 | EJE BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 592.26 | SEGURO DE VALVULA | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 593 | (29) VOLKSWAGEN GOL - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | **5.280.000** | **5.280.000** |
| 593.1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 593.2 | EVAPORIZADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 593.3 | CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 593.4 | REPARACION DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 593.5 | FILTRO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 593.6 | VALVULA EXPANSORA | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 593.7 | MANGUERA DE ALTA Y BAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 593.8 | EMBRAGUE DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 593.9 | TERMOSTATO DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 593.10 | PRESOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 594 | (29) VOLKSWAGEN GOL - SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA | 1 | Unidad | EVENTO | **2.480.000** | **2.480.000** |
| 594.1 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 594.2 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 594.3 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 594.4 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 594.5 | CAMBIO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 594.6 | CAMBIO DE CABO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 594.7 | CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 594.8 | CAMBIO DE MANIJA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 594.9 | CAMBIO DE 4 GUIAS DE VIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 594.10 | CAMBIO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 594.11 | CAMBIO DE PERNO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 594.12 | CAMBIO DE GOMA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 594.13 | REPARAR Y AJUSTAR TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 595 | (29) VOLKSWAGEN GOL - SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION O COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS | 1 | Unidad | EVENTO | **6.100.000** | **6.100.000** |
| 595.1 | REPARACION PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 595.2 | REPARACION PUERTA DELANTERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 595.3 | REPARACION PUERTA TRASERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 595.4 | REPARACION PUERTA TRASERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 595.5 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 595.6 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 595.7 | CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 595.8 | CAMBIO DE PARABRISAS TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 595.9 | RETROVISOR LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 595.10 | RETROVISOR INTERNO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 596 | (29) VOLKSWAGEN GOL - REPARACION DE PIEZAS PLÁSTICAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.400.000** | **1.400.000** |
| 596.1 | PARAGOLPE DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 596.2 | PARAGOLPE TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 597 | (29) VOLKSWAGEN GOL - SERV. DE REPAR. Y MANT. SISTEMA LIMPIAPARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | **100.000** | **100.000** |
| 597.1 | CAMBIO DE CEPILLO DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 598 | (30) CHEVROLET S/10 - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.080.000** | **1.080.000** |
| 598.1 | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 598.2 | CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 598.3 | CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO EN DIFERENCIAL | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 598.4 | CAMBIO DE ACEITE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 598.5 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 598.6 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 598.7 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 598.8 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 598.9 | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 599 | (30) CHEVROLET S/10 - ALINEACION Y BALANCEO | 1 | Unidad | EVENTO | **150.000** | **150.000** |
| 599.1 | ALINEACION Y BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 600 | (30) CHEVROLET S/10 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | **9.020.000** | **9.020.000** |
| 600.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 600.2 | PASTILLAS DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 600.3 | RECTIFICACION DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 600.4 | DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 600.5 | REPARACION DE SISTEMA SERVO FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 600.6 | FIBRA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 600.7 | RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 600.8 | JUEGO DE CUBETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 600.9 | CABO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 320.000 | 320.000 |
| 600.10 | BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 600.11 | CILINDRO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 600.12 | ZAPATA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 600.13 | MORDAZA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 600.14 | TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 600.15 | CANO FLEXIBLE DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 600.16 | BALANCEO DE CORONA VOLANTE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 600.17 | REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 510.000 | 510.000 |
| 600.18 | REGULADOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 600.19 | DEPRESOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 600.20 | REPARACION DE FRENO DE MANO | 1 | Unidad | EVENTO | 340.000 | 340.000 |
| 601 | (30) CHEVROLET S/10 - SISTEMA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | **4.250.000** | **4.250.000** |
| 601.1 | BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 601.2 | REPARACION DE SINFIN | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 601.3 | EXTREMOS DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 602 | (30) CHEVROLET S/10 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE SUSPENSIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | **7.380.000** | **7.380.000** |
| 602.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE SUSPENSION | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 602.2 | BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 602.3 | BUJE PARRILLA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 602.4 | BUJE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 602.5 | BUJE TENSOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 602.6 | BUJE ELASTICO | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 602.7 | CENTRO ELASTICO | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 602.8 | RULEMANES DE MASA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 602.9 | AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 602.10 | MUNEQUIN | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 602.11 | ESPIRALES | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 602.12 | BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 602.13 | BARRAS ESTABILIZADORAS | 1 | Unidad | EVENTO | 340.000 | 340.000 |
| 602.14 | ROTULA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 602.15 | ROTULA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 602.16 | JUEGO DE BUJES ZETA | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 602.17 | BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 220.000 | 220.000 |
| 602.18 | BRAZO ZETA | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 602.19 | BRAZO PITMAN | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 602.20 | HOMOCINETICA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 602.21 | BARRA DE TORCION | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 602.22 | TAQUEADOR DE PARRILLA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 602.23 | TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 602.24 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 602.25 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 603 | (30) CHEVROLET S/10 - REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | **13.880.000** | **13.880.000** |
| 603.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELECTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 603.2 | BATERIA | 1 | Unidad | EVENTO | 640.000 | 640.000 |
| 603.3 | MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 603.4 | ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 603.5 | LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA) | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 603.6 | LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO) | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 603.7 | FUSIBLES | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 603.8 | RELAY | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 603.9 | REPARACON BASICA DE TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 603.10 | MANTEMIENTO MOTOR DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 603.11 | MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 603.12 | BOCINA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 603.13 | BULBO DE TEMPERATURA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 603.14 | PORTA CARBON DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 603.15 | BUJIA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 603.16 | ELECTRO VENTILADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 603.17 | BENDIX | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 603.18 | AUTOMATICO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 603.19 | REGULADOR DE VOLTAGE | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 603.20 | RECTIFICADOR DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 603.21 | BUSCAHUELLAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 603.22 | BULBO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 604 | (30) CHEVROLET S/10 - REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | **3.500.000** | **3.500.000** |
| 604.1 | DISCO DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 604.2 | HORQUILLA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 604.3 | BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 604.4 | BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 605 | (30) CHEVROLET S/10 - REPARACION DEL TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | **1.000.000** | **1.000.000** |
| 605.1 | REPARACION DE TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 606 | (30) CHEVROLET S/10 - REPARACION DEL TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | **1.200.000** | **1.200.000** |
| 606.1 | REPARACION DE TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 607 | (30) CHEVROLET S/10 - REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | **23.535.000** | **23.535.000** |
| 607.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 607.2 | PLATO DE PRESION | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 607.3 | COJINETE DE EMPUJE | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 607.4 | VARILLAJE DE LA PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 75.000 | 75.000 |
| 607.5 | SOPORTES DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 607.6 | REPARACION DEL SISTEMA SERVO ASISTIDO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 607.7 | REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD | 1 | Unidad | EVENTO | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 607.8 | CARDAN | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 607.9 | CRUCETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 560.000 | 560.000 |
| 607.10 | CENTRALIZADOR DE CARDAN | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 607.11 | PALIER | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 607.12 | BUJES DE PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 607.13 | RULEMAN A RODILLO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 607.14 | RULEMAN DE EJE CORTO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 607.15 | RULEMAN DE EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 607.16 | RULEMAN LATERAL DE EJE | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 607.17 | RULEMAN LATERAL DE CORONA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 607.18 | RULEMAN PINON | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 607.19 | CORONA PINON | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 607.20 | RETEN PINON | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 607.21 | RETEN DE SALIDA CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 607.22 | EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 607.23 | CEMENTO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 607.24 | JUEGO DE ANILLOS SINCRONIZADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 607.25 | EJE DE MANDO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 607.26 | EJE CUADRUPLE | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 608 | (30) CHEVROLET S/10 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA | 1 | Unidad | EVENTO | **12.190.000** | **12.190.000** |
| 608.1 | REPARACION Y LIMPIEZA DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 608.2 | CAMBIO BOMBA DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 7.890.000 | 7.890.000 |
| 608.3 | CAMBIO DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 608.4 | REPARACION DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 609 | (30) CHEVROLET S/10 - CAMBIO DE CORREAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.620.000** | **1.620.000** |
| 609.1 | CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 609.2 | RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 609.3 | CORREA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 609.4 | CORREA DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 609.5 | CORREA DE VENTILADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 220.000 | 220.000 |
| 610 | (30) CHEVROLET S/10 - SISTEMA DE TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | **13.600.000** | **13.600.000** |
| 610.1 | REPARACION DE TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | 4.600.000 | 4.600.000 |
| 610.2 | TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 611 | (30) CHEVROLET S/10 - SERVICIO DE ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | **50.000** | **50.000** |
| 611.1 | ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 612 | (30) CHEVROLET S/10 - SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **2.280.000** | **2.280.000** |
| 612.1 | REPARACION DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 612.2 | LIMPIEZA DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 612.3 | BOMBA DE AGUA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 612.4 | CANO DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 612.5 | TERMOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 612.6 | REFRIGERANTE PARA RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 613 | (30) CHEVROLET S/10 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **22.710.000** | **22.710.000** |
| 613.1 | DIAGNOSTICO REPARACION DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 613.2 | JUEGO DE RETENES | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 613.3 | SOPORTES DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 613.4 | VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 613.5 | JUEGO DE AROS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 613.6 | JUEGO DE CAMISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 613.7 | PISTONES | 1 | Unidad | EVENTO | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 613.8 | CASQUILLO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 613.9 | CASQUILLO DE BANCADA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 613.10 | CORONA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 613.11 | RECTIFICACION DE VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 613.12 | RECTIFICACION DE CILINDROS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 613.13 | POLEA TENSOR | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 613.14 | RULEMAN POLEA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 613.15 | BRAZO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 613.16 | JUNTA TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 613.17 | JUEGO DE JUNTA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 613.18 | CALCE LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 613.19 | BUJE DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 613.20 | BUJE DE LEVA | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 613.21 | ENGRANAJE DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 613.22 | BOMBA DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 613.23 | TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 7.500.000 | 7.500.000 |
| 613.24 | MARTILLO BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 613.25 | EJE BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 613.26 | SEGURO DE VALVULA | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 613.27 | EJE BALNCEADOR DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 613.28 | EJE BALNCEADOR IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 614 | (30) CHEVROLET S/10 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | **9.940.000** | **9.940.000** |
| 614.1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 614.2 | EVAPORIZADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 614.3 | CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 614.4 | REPARACION DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 614.5 | FILTRO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 614.6 | VALVULA EXPANSORA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 614.7 | MANGUERA DE ALTA Y BAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 614.8 | EMBRAGUE DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 614.9 | TERMOSTATO DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 340.000 | 340.000 |
| 614.10 | COMPRESOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 614.11 | PRESOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 615 | (30) CHEVROLET S/10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION O COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS | 1 | Unidad | EVENTO | **6.900.000** | **6.900.000** |
| 615.1 | REPARACION PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 615.2 | REPARACION PUERTA DELANTERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 615.3 | REPARACION PUERTA TRASERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 615.4 | REPARACION PUERTA TRASERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 615.5 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 615.6 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA TRASERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 615.7 | CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 615.8 | CAMBIO DE PARABRISAS TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 615.9 | RETROVISOR LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 615.10 | RETROVISOR INTERNO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 616 | (30) CHEVROLET S/10 - SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA | 1 | Unidad | EVENTO | **9.220.000** | **9.220.000** |
| 616.1 | CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 616.2 | TAPA VALIJERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 616.3 | GUARDABARRO DELANTERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 616.4 | GUARDABARRO DELANTERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 616.5 | GUARDABARRO TRASERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 616.6 | GUARDABARRO TRASERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 616.7 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 616.8 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 616.9 | BASES DE PARAGOLPE DELANTERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 616.10 | BASES DE PARAGOLPE TRASERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 616.11 | CHASIS | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 616.12 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 616.13 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 616.14 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 616.15 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 616.16 | CAMBIO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 616.17 | CAMBIO DE CABO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 616.18 | CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 520.000 | 520.000 |
| 616.19 | CAMBIO DE MANIJA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 616.20 | CAMBIO DE 4 GUIAS DE VIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 616.21 | CAMBIO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 616.22 | CAMBIO DE PERNO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 616.23 | CAMBIO DE GOMA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 616.24 | REPARAR Y AJUSTAR TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 617 | (30) CHEVROLET S/10 - REPARACION DE PIEZAS PLÁSTICAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.200.000** | **1.200.000** |
| 617.1 | PARAGOLPE DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 617.2 | PARAGOLPE TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 618 | (30) CHEVROLET S/10 - SERV. DE REPAR. Y MANT. SISTEMA LIMPIAPARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | **140.000** | **140.000** |
| 618.1 | CAMBIO DE CEPILLO DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 140.000 | 140.000 |
| 619 | (31) HYUNDAI ACCENT - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1 | Unidad | EVENTO | **930.000** | **930.000** |
| 619.1 | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 619.2 | CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 619.3 | CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO EN DIFERENCIAL | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 619.4 | CAMBIO DE ACEITE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 619.5 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 619.6 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 619.7 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 619.8 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 619.9 | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 620 | (31) HYUNDAI ACCENT - ALINEACION Y BALANCEO | 1 | Unidad | EVENTO | **100.000** | **100.000** |
| 620.1 | ALINEACI?N Y BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 621 | (31) HYUNDAI ACCENT - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | **7.100.000** | **7.100.000** |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 621.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 621.2 | RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 621.3 | PASTILLAS DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 621.4 | DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 621.5 | REPARACI?N DE SISTEMA SERVO FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 621.6 | FIBRA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 621.7 | RECTIFICACI?N DE TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 621.8 | JUEGO DE CUBETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 621.9 | CABO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 621.10 | BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 621.11 | CILINDRO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 621.12 | ZAPATA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 621.13 | MORDAZA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 621.14 | TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 621.15 | CA?O FLEXIBLE DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 621.16 | BALANCEO DE CORONA VOLANTE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 621.17 | RECTIFICACI?N DE DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 621.18 | REGULADOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 621.19 | DEPRESOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 621.20 | REPARACI?N DE FRENO DE MANO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 622 | (31) HYUNDAI ACCENT - SISTEMA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | **4.000.000** | **4.000.000** |
| 622.1 | BOMBA DE DIRECCI?N HIDR?ULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 622.2 | CREMALLERA DE DIRECCI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 622.3 | EXTREMOS DE DIRECCI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 623 | (31) HYUNDAI ACCENT - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE SUSPENSIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | **3.550.000** | **3.550.000** |
| 623.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA DE SUSPENSI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 623.2 | BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 623.3 | BUJE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 623.4 | RULEMANES DE MASA | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 623.5 | AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 623.6 | ESPIRALES | 1 | Unidad | EVENTO | 220.000 | 220.000 |
| 623.7 | BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 623.8 | BARRAS ESTABILIZADORAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 623.9 | ROTULA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 623.10 | BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 215.000 | 215.000 |
| 623.11 | BUJES DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 623.12 | TERMINAL DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 623.13 | GUARDAPOLVO DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 623.14 | HOMOCINETICA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 623.15 | TAQUEADOR DE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 75.000 | 75.000 |
| 623.16 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 623.17 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 624 | (31) HYUNDAI ACCENT - REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | **8.223.000** | **8.223.000** |
| 624.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA EL?CTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 624.2 | BATER?A | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 624.3 | MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 624.4 | LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA) | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 624.5 | LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO) | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 624.6 | FUSIBLES | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 624.7 | RELAY | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 624.8 | REPARAC?N B?SICA DE TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 624.9 | MANTEMIENTO MOTOR DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 624.10 | MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 624.11 | BOCINA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 624.12 | BULBO DE TEMPERATURA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 624.13 | PORTA CARB?N DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 624.14 | BUJ?A | 1 | Unidad | EVENTO | 133.000 | 133.000 |
| 624.15 | ELECTRO VENTILADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 624.16 | BENDIX | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 624.17 | AUTOMATICO | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 624.18 | REGULADOR DE VOLTAGE | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 624.19 | RECTIFICADOR DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 625 | (31) HYUNDAI ACCENT - REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | **2.550.000** | **2.550.000** |
| 625.1 | DISCO DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 625.2 | HORQUILLA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 625.3 | BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 625.4 | BOMBIN AUXILAR DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 626 | (31) HYUNDAI ACCENT - REPARACION DEL TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | **1.000.000** | **1.000.000** |
| 626.1 | REPARACION DE TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 627 | (31) HYUNDAI ACCENT - REPARACION DEL TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | **1.200.000** | **1.200.000** |
| 627.1 | REPARACION DE TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 628 | (31) HYUNDAI ACCENT - REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | **11.000.000** | **11.000.000** |
| 628.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA DE TRANSMISI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 628.2 | PLATO DE PRESI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 628.3 | COJINETE DE EMPUJE | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 628.4 | VARILLAJE DE LA PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 628.5 | SOPORTES DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 628.6 | REPARACI?N DEL SISTEMA SERVO ASISTIDO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 628.7 | REPARACI?N DE CAJA DE VELOCIDAD | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 628.8 | BUJES DE PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 628.9 | RULEM?N A RODILLO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 628.10 | RULEM?N DE EJE CORTO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 628.11 | RULEM?N DE EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 628.12 | RULEM?N LATERAL DE EJE | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 628.13 | RET?N DE SALIDA CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 628.14 | EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 628.15 | CEMENTO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 628.16 | JUEGO DE ANILLOS SINCRONIZADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 628.17 | EJE DE MANDO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 628.18 | EJE CUADRUPLE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 629 | (31) HYUNDAI ACCENT - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA | 1 | Unidad | EVENTO | **3.200.000** | **3.200.000** |
| 629.1 | REPARACI?N Y LIMPIEZA DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 629.2 | BOMBA DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 629.3 | CAMBIO DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 630 | (31) HYUNDAI ACCENT - CAMBIO DE CORREAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.500.000** | **1.500.000** |
| 630.1 | CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 630.2 | RULEM?N TENSOR DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 630.3 | CORREA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 630.4 | CORREA DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 631 | (31) HYUNDAI ACCENT - SERVICIO DE ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | **50.000** | **50.000** |
| 631.1 | ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 632 | (31) HYUNDAI ACCENT - SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **1.900.000** | **1.900.000** |
| 632.1 | REPARACI?N DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 632.2 | BOMBA DE AGUA | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 632.3 | CA?O DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 632.4 | TERMOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 633 | (31) HYUNDAI ACCENT - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **20.370.000** | **20.370.000** |
| 633.1 | DIAGN?STICO REPARACI?N DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 633.2 | JUEGO DE RETENES | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 633.3 | SOPORTES DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 633.4 | V?LVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 633.5 | JUEGO DE AROS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 633.6 | JUEGO DE CAMISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 633.7 | PISTONES | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 633.8 | CASQUILLO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 633.9 | CASQUILLO DE BANCADA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 633.10 | CORONA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 633.11 | RECTIFICACI?N DE V?LVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 633.12 | RECTIFICACI?N DE CILINDROS | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 633.13 | POLEA TENSOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 633.14 | RULEM?N POLEA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 633.15 | BRAZO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 633.16 | JUNTA TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 950.000 | 950.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 633.17 | JUEGO DE JUNTA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 633.18 | CALCE LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 633.19 | BUJE DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 633.20 | BUJE DE LEVA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 633.21 | ENGRANAJE DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 633.22 | BOMBA DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 633.23 | TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 633.24 | MARTILLO BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 633.25 | EJE BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 633.26 | SEGURO DE VALVULA | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 634 | (31) HYUNDAI ACCENT - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | **9.450.000** | **9.450.000** |
| 634.1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 634.2 | EVAPORIZADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 634.3 | CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 634.4 | REPARACION DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 634.5 | FILTRO | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 634.6 | VALVULA EXPANSORA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 634.7 | COMPRESOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 634.8 | MANGUERA DE ALTA Y BAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 634.9 | EMBRAGUE DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 634.10 | TERMOSTATO DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 634.11 | PRESOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 635 | (31) HYUNDAI ACCENT - SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION O COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS | 1 | Unidad | EVENTO | **6.610.000** | **6.610.000** |
| 635.1 | REPARACION PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 635.2 | REPARACION PUERTA DELANTERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 635.3 | REPARACION PUERTA TRASERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 635.4 | REPARACION PUERTA TRASERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 635.5 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 330.000 | 330.000 |
| 635.6 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 330.000 | 330.000 |
| 635.7 | CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 635.8 | CAMBIO DE PARABRISAS TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 635.9 | RETROVISOR LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 635.10 | RETROVISOR INTERNO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 636 | (31) HYUNDAI ACCENT - SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA | 1 | Unidad | EVENTO | **7.630.000** | **7.630.000** |
| 636.1 | CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 636.2 | TAPA VALIJERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 636.3 | TECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 636.4 | GUARDABARRO DELANTERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 636.5 | GUARDABARRO DELANTERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 636.6 | GUARDABARRO TRASERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 636.7 | GUARDABARRO TRASERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 636.8 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 636.9 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 636.10 | BASES DE PARAGOLPE DELANTERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 636.11 | BASES DE PARAGOLPE TRASERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 636.12 | CHASIS | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 636.13 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 636.14 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 636.15 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 636.16 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 636.17 | CAMBIO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 636.18 | CAMBIO DE CABO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 636.19 | CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 636.20 | CAMBIO DE MANIJA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 636.21 | CAMBIO DE 4 GU?AS DE VIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 636.22 | CAMBIO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 636.23 | CAMBIO DE PERNO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 636.24 | CAMBIO DE GOMA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 636.25 | REPARAR Y AJUSTAR TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 637 | (31) HYUNDAI ACCENT - REPARACION DE PIEZAS PLÁSTICAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.600.000** | **1.600.000** |
| 637.1 | PARAGOLPE DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 637.2 | PARAGOLPE TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 638 | (31) HYUNDAI ACCENT - SERV. DE REPAR. Y MANT. SISTEMA LIMPIAPARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | **100.000** | **100.000** |
| 638.1 | CAMBIO DE CEPILLO DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 639 | (32) HYUNDAI ACCENT - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1 | Unidad | EVENTO | **930.000** | **930.000** |
| 639.1 | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 639.2 | CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 639.3 | CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO EN DIFERENCIAL | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 639.4 | CAMBIO DE ACEITE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 639.5 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 639.6 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 639.7 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 639.8 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 639.9 | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 640 | (32) HYUNDAI ACCENT - ALINEACION Y BALANCEO | 1 | Unidad | EVENTO | **100.000** | **100.000** |
| 640.1 | ALINEACION Y BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 641 | (32) HYUNDAI ACCENT - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | **7.100.000** | **7.100.000** |
| 641.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 641.2 | RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 641.3 | PASTILLAS DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 641.4 | DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 641.5 | REPARACION DE SISTEMA SERVO FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 641.6 | FIBRA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 641.7 | RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 641.8 | JUEGO DE CUBETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 641.9 | CABO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 641.10 | BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 641.11 | CILINDRO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 641.12 | ZAPATA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 641.13 | MORDAZA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 641.14 | TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 641.15 | CANO FLEXIBLE DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 641.16 | BALANCEO DE CORONA VOLANTE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 641.17 | RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 641.18 | REGULADOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 641.19 | DEPRESOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 641.20 | REPARACION DE FRENO DE MANO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 642 | (32) HYUNDAI ACCENT - SISTEMA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | **4.000.000** | **4.000.000** |
| 642.1 | BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 642.2 | CREMALLERA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 642.3 | EXTREMOS DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 643 | (32) HYUNDAI ACCENT - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE SUSPENSIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | **3.550.000** | **3.550.000** |
| 643.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE SUSPENSION | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 643.2 | BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 643.3 | BUJE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 643.4 | RULEMANES DE MASA | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 643.5 | AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 643.6 | ESPIRALES | 1 | Unidad | EVENTO | 220.000 | 220.000 |
| 643.7 | BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 643.8 | BARRAS ESTABILIZADORAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 643.9 | ROTULA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 643.10 | BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 215.000 | 215.000 |
| 643.11 | BUJES DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 643.12 | TERMINAL DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 643.13 | GUARDAPOLVO DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 643.14 | HOMOCINETICA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 643.15 | TAQUEADOR DE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 75.000 | 75.000 |
| 643.16 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 643.17 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 644 | (32) HYUNDAI ACCENT - REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | **8.223.000** | **8.223.000** |
| 644.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELECTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 644.2 | BATERIA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 644.3 | MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 644.4 | LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA) | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 644.5 | LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO) | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 644.6 | FUSIBLES | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 644.7 | RELAY | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 644.8 | REPARACON BASICA DE TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 644.9 | MANTEMIENTO MOTOR DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 644.10 | MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 644.11 | BOCINA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 644.12 | BULBO DE TEMPERATURA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 644.13 | PORTA CARBON DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 644.14 | BUJIA | 1 | Unidad | EVENTO | 133.000 | 133.000 |
| 644.15 | ELECTRO VENTILADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 644.16 | BENDIX | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 644.17 | AUTOMATICO | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 644.18 | REGULADOR DE VOLTAGE | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 644.19 | RECTIFICADOR DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 645 | (32) HYUNDAI ACCENT - REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | **2.550.000** | **2.550.000** |
| 645.1 | DISCO DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 645.2 | HORQUILLA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 645.3 | BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 645.4 | BOMBIN AUXILAR DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 646 | (32) HYUNDAI ACCENT - REPARACION DEL TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | **1.000.000** | **1.000.000** |
| 646.1 | REPARACION DE TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 647 | (32) HYUNDAI ACCENT - REPARACION DEL TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | **1.200.000** | **1.200.000** |
| 647.1 | REPARACION DE TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 648 | (32) HYUNDAI ACCENT - REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | **11.000.000** | **11.000.000** |
| 648.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 648.2 | PLATO DE PRESION | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 648.3 | COJINETE DE EMPUJE | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 648.4 | VARILLAJE DE LA PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 648.5 | SOPORTES DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 648.6 | REPARACION DEL SISTEMA SERVO ASISTIDO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 648.7 | REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 648.8 | BUJES DE PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 648.9 | RULEMAN A RODILLO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 648.10 | RULEMAN DE EJE CORTO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 648.11 | RULEMAN DE EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 648.12 | RULEMAN LATERAL DE EJE | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 648.13 | RETEN DE SALIDA CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 648.14 | EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 648.15 | CEMENTO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 648.16 | JUEGO DE ANILLOS SINCRONIZADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 648.17 | EJE DE MANDO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 648.18 | EJE CUADRUPLE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 649 | (32) HYUNDAI ACCENT - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA | 1 | Unidad | EVENTO | **3.200.000** | **3.200.000** |
| 649.1 | REPARACION Y LIMPIEZA DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 649.2 | BOMBA DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 649.3 | CAMBIO DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 650 | (32) HYUNDAI ACCENT - CAMBIO DE CORREAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.500.000** | **1.500.000** |
| 650.1 | CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 650.2 | RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 650.3 | CORREA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 650.4 | CORREA DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 651 | (32) HYUNDAI ACCENT - SERVICIO DE ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | **50.000** | **50.000** |
| 651.1 | ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 652 | (32) HYUNDAI ACCENT - SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **1.900.000** | **1.900.000** |
| 652.1 | REPARACION DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 652.2 | BOMBA DE AGUA | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 652.3 | CANO DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 652.4 | TERMOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 653 | (32) HYUNDAI ACCENT - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **20.370.000** | **20.370.000** |
| 653.1 | DIAGNOSTICO REPARACION DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 653.2 | JUEGO DE RETENES | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 653.3 | SOPORTES DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 653.4 | VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 653.5 | JUEGO DE AROS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 653.6 | JUEGO DE CAMISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 653.7 | PISTONES | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 653.8 | CASQUILLO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 653.9 | CASQUILLO DE BANCADA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 653.10 | CORONA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 653.11 | RECTIFICACION DE VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 653.12 | RECTIFICACION DE CILINDROS | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 653.13 | POLEA TENSOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 653.14 | RULEMAN POLEA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 653.15 | BRAZO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 653.16 | JUNTA TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 950.000 | 950.000 |
| 653.17 | JUEGO DE JUNTA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 653.18 | CALCE LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 653.19 | BUJE DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 653.20 | BUJE DE LEVA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 653.21 | ENGRANAJE DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 653.22 | BOMBA DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 653.23 | TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 653.24 | MARTILLO BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 653.25 | EJE BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 653.26 | SEGURO DE VALVULA | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 654 | (32) HYUNDAI ACCENT - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | **9.450.000** | **9.450.000** |
| 654.1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 654.2 | EVAPORIZADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 654.3 | CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 654.4 | REPARACION DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 654.5 | FILTRO | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 654.6 | VALVULA EXPANSORA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 654.7 | COMPRESOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 654.8 | MANGUERA DE ALTA Y BAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 654.9 | EMBRAGUE DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 654.10 | TERMOSTATO DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 654.11 | PRESOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 655 | (32) HYUNDAI ACCENT - SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION O COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS | 1 | Unidad | EVENTO | **6.610.000** | **6.610.000** |
| 655.1 | REPARACION PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 655.2 | REPARACION PUERTA DELANTERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 655.3 | REPARACION PUERTA TRASERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 655.4 | REPARACION PUERTA TRASERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 655.5 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 330.000 | 330.000 |
| 655.6 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 330.000 | 330.000 |
| 655.7 | CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 655.8 | CAMBIO DE PARABRISAS TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 655.9 | RETROVISOR LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 655.10 | RETROVISOR INTERNO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 656 | (32) HYUNDAI ACCENT - SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA | 1 | Unidad | EVENTO | **7.630.000** | **7.630.000** |
| 656.1 | CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 656.2 | TAPA VALIJERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 656.3 | TECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 656.4 | GUARDABARRO DELANTERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 656.5 | GUARDABARRO DELANTERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 656.6 | GUARDABARRO TRASERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 656.7 | GUARDABARRO TRASERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 656.8 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 656.9 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 656.10 | BASES DE PARAGOLPE DELANTERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 656.11 | BASES DE PARAGOLPE TRASERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 656.12 | CHASIS | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 656.13 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 656.14 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 656.15 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 656.16 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 656.17 | CAMBIO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 656.18 | CAMBIO DE CABO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 656.19 | CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 656.20 | CAMBIO DE MANIJA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 656.21 | CAMBIO DE 4 GUIAS DE VIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 656.22 | CAMBIO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 656.23 | CAMBIO DE PERNO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 656.24 | CAMBIO DE GOMA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 656.25 | REPARAR Y AJUSTAR TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 657 | (32) HYUNDAI ACCENT - REPARACION DE PIEZAS PLÁSTICAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.600.000** | **1.600.000** |
| 657.1 | PARAGOLPE DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 657.2 | PARAGOLPE TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 658 | (32) HYUNDAI ACCENT - SERV. DE REPAR. Y MANT. SISTEMA LIMPIAPARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | **100.000** | **100.000** |
| 658.1 | CAMBIO DE CEPILLO DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 659 | (33) HYUNDAI ACCENT - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1 | Unidad | EVENTO | **930.000** | **930.000** |
| 659.1 | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 659.2 | CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 659.3 | CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO EN DIFERENCIAL | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 659.4 | CAMBIO DE ACEITE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 659.5 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 659.6 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 659.7 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 659.8 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 659.9 | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 660 | (33) HYUNDAI ACCENT -ALINEACION Y BALANCEO | 1 | Unidad | EVENTO | **100.000** | **100.000** |
| 660.1 | ALINEACI?N Y BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 661 | (33) HYUNDAI ACCENT -MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | **7.100.000** | **7.100.000** |
| 661.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 661.2 | RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 661.3 | PASTILLAS DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 661.4 | DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 661.5 | REPARACI?N DE SISTEMA SERVO FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 661.6 | FIBRA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 661.7 | RECTIFICACI?N DE TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 661.8 | JUEGO DE CUBETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 661.9 | CABO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 661.10 | BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 661.11 | CILINDRO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 661.12 | ZAPATA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 661.13 | MORDAZA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 661.14 | TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 661.15 | CA?O FLEXIBLE DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 661.16 | BALANCEO DE CORONA VOLANTE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 661.17 | RECTIFICACI?N DE DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 661.18 | REGULADOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 661.19 | DEPRESOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 661.20 | REPARACI?N DE FRENO DE MANO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 662 | (33) HYUNDAI ACCENT -SISTEMA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | **4.000.000** | **4.000.000** |
| 662.1 | BOMBA DE DIRECCI?N HIDR?ULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 662.2 | CREMALLERA DE DIRECCI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 662.3 | EXTREMOS DE DIRECCI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 663 | (33) HYUNDAI ACCENT -MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE SUSPENSIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | **3.550.000** | **3.550.000** |
| 663.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA DE SUSPENSI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 663.2 | BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 663.3 | BUJE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 663.4 | RULEMANES DE MASA | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 663.5 | AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 663.6 | ESPIRALES | 1 | Unidad | EVENTO | 220.000 | 220.000 |
| 663.7 | BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 663.8 | BARRAS ESTABILIZADORAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 663.9 | ROTULA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 663.10 | BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 215.000 | 215.000 |
| 663.11 | BUJES DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 663.12 | TERMINAL DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 663.13 | GUARDAPOLVO DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 663.14 | HOMOCINETICA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 663.15 | TAQUEADOR DE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 75.000 | 75.000 |
| 663.16 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 663.17 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 664 | (33) HYUNDAI ACCENT -REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | **8.223.000** | **8.223.000** |
| 664.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA EL?CTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 664.2 | BATER?A | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 664.3 | MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 664.4 | LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA) | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 664.5 | LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO) | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 664.6 | FUSIBLES | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 664.7 | RELAY | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 664.8 | REPARAC?N B?SICA DE TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 664.9 | MANTEMIENTO MOTOR DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 664.10 | MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 664.11 | BOCINA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 664.12 | BULBO DE TEMPERATURA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 664.13 | PORTA CARB?N DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 664.14 | BUJ?A | 1 | Unidad | EVENTO | 133.000 | 133.000 |
| 664.15 | ELECTRO VENTILADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 664.16 | BENDIX | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 664.17 | AUTOMATICO | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 664.18 | REGULADOR DE VOLTAGE | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 664.19 | RECTIFICADOR DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 665 | (33) HYUNDAI ACCENT -REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | **2.550.000** | **2.550.000** |
| 665.1 | DISCO DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 665.2 | HORQUILLA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 665.3 | BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 665.4 | BOMBIN AUXILAR DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 666 | (33) HYUNDAI ACCENT -REPARACION DEL TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | **1.000.000** | **1.000.000** |
| 666.1 | REPARACION DE TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 667 | (33) HYUNDAI ACCENT -REPARACION DEL TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | **1.200.000** | **1.200.000** |
| 667.1 | REPARACION DE TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 668 | (33) HYUNDAI ACCENT -REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | **11.000.000** | **11.000.000** |
| 668.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA DE TRANSMISI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 668.2 | PLATO DE PRESI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 668.3 | COJINETE DE EMPUJE | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 668.4 | VARILLAJE DE LA PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 668.5 | SOPORTES DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 668.6 | REPARACI?N DEL SISTEMA SERVO ASISTIDO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 668.7 | REPARACI?N DE CAJA DE VELOCIDAD | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 668.8 | BUJES DE PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 668.9 | RULEM?N A RODILLO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 668.10 | RULEM?N DE EJE CORTO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 668.11 | RULEM?N DE EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 668.12 | RULEM?N LATERAL DE EJE | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 668.13 | RET?N DE SALIDA CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 668.14 | EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 668.15 | CEMENTO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 668.16 | JUEGO DE ANILLOS SINCRONIZADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 668.17 | EJE DE MANDO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 668.18 | EJE CUADRUPLE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 669 | (33) HYUNDAI ACCENT -REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA | 1 | Unidad | EVENTO | **3.200.000** | **3.200.000** |
| 669.1 | REPARACI?N Y LIMPIEZA DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 669.2 | BOMBA DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 669.3 | CAMBIO DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 670 | (33) HYUNDAI ACCENT -CAMBIO DE CORREAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.500.000** | **1.500.000** |
| 670.1 | CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 670.2 | RULEM?N TENSOR DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 670.3 | CORREA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 670.4 | CORREA DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 671 | (33) HYUNDAI ACCENT -SERVICIO DE ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | **50.000** | **50.000** |
| 671.1 | ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 672 | (33) HYUNDAI ACCENT -SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **1.900.000** | **1.900.000** |
| 672.1 | REPARACI?N DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 672.2 | BOMBA DE AGUA | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 672.3 | CA?O DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 672.4 | TERMOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 673 | (33) HYUNDAI ACCENT -MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **20.370.000** | **20.370.000** |
| 673.1 | DIAGN?STICO REPARACI?N DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 673.2 | JUEGO DE RETENES | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 673.3 | SOPORTES DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 673.4 | V?LVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 673.5 | JUEGO DE AROS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 673.6 | JUEGO DE CAMISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 673.7 | PISTONES | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 673.8 | CASQUILLO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 673.9 | CASQUILLO DE BANCADA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 673.10 | CORONA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 673.11 | RECTIFICACI?N DE V?LVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 673.12 | RECTIFICACI?N DE CILINDROS | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 673.13 | POLEA TENSOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 673.14 | RULEM?N POLEA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 673.15 | BRAZO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 673.16 | JUNTA TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 950.000 | 950.000 |
| 673.17 | JUEGO DE JUNTA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 673.18 | CALCE LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 673.19 | BUJE DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 673.20 | BUJE DE LEVA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 673.21 | ENGRANAJE DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 673.22 | BOMBA DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 673.23 | TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 673.24 | MARTILLO BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 673.25 | EJE BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 673.26 | SEGURO DE VALVULA | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 674 | (33) HYUNDAI ACCENT -MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | **9.450.000** | **9.450.000** |
| 674.1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 674.2 | EVAPORIZADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 674.3 | CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 674.4 | REPARACION DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 674.5 | FILTRO | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 674.6 | VALVULA EXPANSORA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 674.7 | COMPRESOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 674.8 | MANGUERA DE ALTA Y BAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 674.9 | EMBRAGUE DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 674.10 | TERMOSTATO DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 674.11 | PRESOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 675 | (33) HYUNDAI ACCENT - SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION O COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS | 1 | Unidad | EVENTO | **6.610.000** | **6.610.000** |
| 675.1 | REPARACION PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 675.2 | REPARACION PUERTA DELANTERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 675.3 | REPARACION PUERTA TRASERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 675.4 | REPARACION PUERTA TRASERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 675.5 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 330.000 | 330.000 |
| 675.6 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 330.000 | 330.000 |
| 675.7 | CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 675.8 | CAMBIO DE PARABRISAS TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 675.9 | RETROVISOR LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 675.10 | RETROVISOR INTERNO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 676 | (33) HYUNDAI ACCENT - SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA | 1 | Unidad | EVENTO | **7.630.000** | **7.630.000** |
| 676.1 | CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 676.2 | TAPA VALIJERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 676.3 | TECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 676.4 | GUARDABARRO DELANTERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 676.5 | GUARDABARRO DELANTERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 676.6 | GUARDABARRO TRASERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 676.7 | GUARDABARRO TRASERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 676.8 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 676.9 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 676.10 | BASES DE PARAGOLPE DELANTERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 676.11 | BASES DE PARAGOLPE TRASERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 676.12 | CHASIS | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 676.13 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 676.14 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 676.15 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 676.16 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 676.17 | CAMBIO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 676.18 | CAMBIO DE CABO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 676.19 | CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 676.20 | CAMBIO DE MANIJA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 676.21 | CAMBIO DE 4 GU?AS DE VIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 676.22 | CAMBIO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 676.23 | CAMBIO DE PERNO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 676.24 | CAMBIO DE GOMA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 676.25 | REPARAR Y AJUSTAR TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 677 | (33) HYUNDAI ACCENT - REPARACION DE PIEZAS PLÁSTICAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.600.000** | **1.600.000** |
| 677.1 | PARAGOLPE DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 677.2 | PARAGOLPE TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 678 | (33) HYUNDAI ACCENT - SERV. DE REPAR. Y MANT. SISTEMA LIMPIAPARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | **100.000** | **100.000** |
| 678.1 | CAMBIO DE CEPILLO DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 679 | (34) RENAULT - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.030.000** | **1.030.000** |
| 679.1 | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 679.2 | CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 679.3 | CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO EN DIFERENCIAL | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 679.4 | CAMBIO DE ACEITE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 679.5 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 679.6 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 679.7 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 679.8 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 679.9 | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 260.000 | 260.000 |
| 680 | (34) RENAULT - ALINEACION Y BALANCEO | 1 | Unidad | EVENTO | **100.000** | **100.000** |
| 680.1 | ALINEACI?N Y BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 681 | (34) RENAULT - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | **4.445.000** | **4.445.000** |
| 681.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 681.2 | RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 75.000 | 75.000 |
| 681.3 | PASTILLAS DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 681.4 | DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 681.5 | REPARACI?N DE SISTEMA SERVO FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 681.6 | FIBRA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 681.7 | RECTIFICACI?N DE TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 681.8 | JUEGO DE CUBETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 681.9 | CABO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 681.10 | BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 681.11 | CILINDRO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 681.12 | ZAPATA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 681.13 | MORDAZA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 681.14 | TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 681.15 | CA?O FLEXIBLE DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 681.16 | BALANCEO DE CORONA VOLANTE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 681.17 | RECTIFICACI?N DE DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 681.18 | REGULADOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 681.19 | DEPRESOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 681.20 | REPARACI?N DE FRENO DE MANO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 682 | (34) RENAULT - SISTEMA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | **3.150.000** | **3.150.000** |
| 682.1 | BOMBA DE DIRECCI?N HIDR?ULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 682.2 | CREMALLERA DE DIRECCI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 682.3 | EXTREMOS DE DIRECCI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 683 | (34) RENAULT - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE SUSPENSIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | **3.985.000** | **3.985.000** |
| 683.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE SUSPENSION | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 683.2 | BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 683.3 | BUJE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 683.4 | BUJE TENSOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 683.5 | RULEMANES DE MASA | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 683.6 | AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 683.7 | ESPIRALES | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 683.8 | BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 683.9 | BARRAS ESTABILIZADORAS | 1 | Unidad | EVENTO | 75.000 | 75.000 |
| 683.10 | ROTULA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 683.11 | MUNEQUIN DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 683.12 | BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 683.13 | BUJES DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 683.14 | TERMINAL DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 683.15 | GUARDAPOLVO DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 683.16 | HOMOCINETICA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 683.17 | TAQUEADOR DE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 683.18 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 683.19 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 684 | (34) RENAULT - REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | **3.920.000** | **3.920.000** |
| 684.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA EL?CTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 684.2 | BATERIA | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 684.3 | MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 684.4 | LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA) | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 684.5 | LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO) | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 684.6 | FUSIBLES | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 684.7 | RELAY | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 684.8 | REPARACON BASICA DE TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 684.9 | MANTEMIENTO MOTOR DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 684.10 | MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 684.11 | BOCINA | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 684.12 | BULBO DE TEMPERATURA | 1 | Unidad | EVENTO | 60.000 | 60.000 |
| 684.13 | PORTA CARBON DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 684.14 | BUJIA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 684.15 | ELECTRO VENTILADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 684.16 | BENDIX | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 684.17 | AUTOMATICO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 684.18 | REGULADOR DE VOLTAGE | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 684.19 | RECTIFICADOR DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 685 | (34) RENAULT - REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | **1.270.000** | **1.270.000** |
| 685.1 | DISCO DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 420.000 | 420.000 |
| 685.2 | HORQUILLA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 685.3 | BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 685.4 | BOMBIN AUXILAR DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 686 | (34) RENAULT - REPARACION DEL TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | **1.000.000** | **1.000.000** |
| 686.1 | REPARACION DE TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 687 | (34) RENAULT - REPARACION DEL TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | **1.200.000** | **1.200.000** |
| 687.1 | REPARACION DE TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 688 | (34) RENAULT - REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | **5.615.000** | **5.615.000** |
| 688.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA DE TRANSMISI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 688.2 | PLATO DE PRESI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 480.000 | 480.000 |
| 688.3 | COJINETE DE EMPUJE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 688.4 | SOPORTES DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 688.5 | REPARACI?N DEL SISTEMA SERVO ASISTIDO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 688.6 | REPARACI?N DE CAJA DE VELOCIDAD | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 688.7 | PALIER | 1 | Unidad | EVENTO | 75.000 | 75.000 |
| 688.8 | BUJES DE PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 75.000 | 75.000 |
| 688.9 | RULEM?N A RODILLO | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 688.10 | RULEM?N DE EJE CORTO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 688.11 | RULEM?N DE EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 85.000 | 85.000 |
| 688.12 | RULEM?N LATERAL DE EJE | 1 | Unidad | EVENTO | 130.000 | 130.000 |
| 688.13 | RULEM?N LATERAL DE CORONA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 688.14 | RET?N DE SALIDA CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 688.15 | EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 688.16 | ENGRANAJE | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 688.17 | CEMENTO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 688.18 | JUEGO DE ANILLOS SINCRONIZADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 688.19 | EJE DE MANDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 688.20 | EJE CUADRUPLE | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 689 | (34) RENAULT - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA | 1 | Unidad | EVENTO | **1.550.000** | **1.550.000** |
| 689.1 | REPARACI?N Y LIMPIEZA DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 689.2 | BOMBA DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 689.3 | CAMBIO DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 690 | (34) RENAULT - CAMBIO DE CORREAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.050.000** | **1.050.000** |
| 690.1 | CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 690.2 | RULEM?N TENSOR DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 690.3 | CORREA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 690.4 | CORREA DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 691 | (34) RENAULT - SERVICIO DE ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | **50.000** | **50.000** |
| 691.1 | ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 692 | (34) RENAULT - SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **1.030.000** | **1.030.000** |
| 692.1 | REPARACI?N DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 692.2 | LIMPIEZA DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 692.3 | BOMBA DE AGUA | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 692.4 | CA?O DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 692.5 | TERMOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 693 | (34) RENAULT - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **8.730.000** | **8.730.000** |
| 693.1 | DIAGN?STICO REPARACI?N DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 693.2 | JUEGO DE RETENES | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 693.3 | SOPORTES DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 693.4 | V?LVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 220.000 | 220.000 |
| 693.5 | JUEGO DE AROS | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 693.6 | JUEGO DE CAMISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 693.7 | PISTONES | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 693.8 | CASQUILLO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 693.9 | CASQUILLO DE BANCADA | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 693.10 | CORONA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 693.11 | RECTIFICACI?N DE V?LVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 693.12 | RECTIFICACI?N DE CILINDROS | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 693.13 | POLEA TENSOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 693.14 | RULEM?N POLEA | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 693.15 | BRAZO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 693.16 | JUNTA TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 693.17 | JUEGO DE JUNTA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 693.18 | CALCE LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 693.19 | BUJE DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 380.000 | 380.000 |
| 693.20 | BUJE DE LEVA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 693.21 | ENGRANAJE DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 693.22 | BOMBA DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 693.23 | TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 693.24 | MARTILLO BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 693.25 | EJE BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 693.26 | SEGURO DE VALVULA | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 694 | (34) RENAULT - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | **2.050.000** | **2.050.000** |
| 694.1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 694.2 | EVAPORIZADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 694.3 | CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 694.4 | REPARACION DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 694.5 | FILTRO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 694.6 | VALVULA EXPANSORA | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 694.7 | MANGUERA DE ALTA Y BAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 694.8 | EMBRAGUE DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 694.9 | TERMOSTATO DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 694.10 | PRESOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 695 | (34) RENAULT - SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION O COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS | 1 | Unidad | EVENTO | **3.660.000** | **3.660.000** |
| 695.1 | REPARACION PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 695.2 | REPARACION PUERTA DELANTERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 695.3 | REPARACION PUERTA TRASERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 695.4 | REPARACION PUERTA TRASERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 695.5 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 330.000 | 330.000 |
| 695.6 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 360.000 | 360.000 |
| 695.7 | CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 695.8 | CAMBIO DE PARABRISAS TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 920.000 | 920.000 |
| 695.9 | RETROVISOR LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 220.000 | 220.000 |
| 695.10 | RETROVISOR INTERNO | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 696 | (34) RENAULT - SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA | 1 | Unidad | EVENTO | **3.255.000** | **3.255.000** |
| 696.1 | CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 696.2 | TAPA VALIJERA | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 696.3 | TECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 696.4 | GUARDABARRO DELANTERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 696.5 | GUARDABARRO DELANTERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 696.6 | GUARDABARRO TRASERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 696.7 | GUARDABARRO TRASERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 696.8 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 696.9 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 696.10 | BASES DE PARAGOLPE DELANTERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 696.11 | BASES DE PARAGOLPE TRASERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 696.12 | CHASIS | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 696.13 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 696.14 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 696.15 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 70.000 | 70.000 |
| 696.16 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 70.000 | 70.000 |
| 696.17 | CAMBIO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 696.18 | CAMBIO DE CABO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 60.000 | 60.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 696.19 | CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 696.20 | CAMBIO DE MANIJA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 35.000 | 35.000 |
| 696.21 | CAMBIO DE 4 GU?AS DE VIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 696.22 | CAMBIO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 696.23 | CAMBIO DE PERNO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 696.24 | CAMBIO DE GOMA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 696.25 | REPARAR Y AJUSTAR TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 697 | (34) RENAULT - REPARACION DE PIEZAS PLÁSTICAS | 1 | Unidad | EVENTO | **400.000** | **400.000** |
| 697.1 | PARAGOLPE DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 697.2 | PARAGOLPE TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 698 | (34) RENAULT - SERV. DE REPAR. Y MANT. SISTEMA LIMPIAPARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | **100.000** | **100.000** |
| 698.1 | CAMBIO DE CEPILLO DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 699 | (35) RENAULT - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.030.000** | **1.030.000** |
| 699.1 | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 699.2 | CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 699.3 | CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO EN DIFERENCIAL | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 699.4 | CAMBIO DE ACEITE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 699.5 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 699.6 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 699.7 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 699.8 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 699.9 | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 260.000 | 260.000 |
| 700 | (35) RENAULT - ALINEACION Y BALANCEO | 1 | Unidad | EVENTO | **100.000** | **100.000** |
| 700.1 | ALINEACION Y BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 701 | (35) RENAULT - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | **4.445.000** | **4.445.000** |
| 701.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 701.2 | RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 75.000 | 75.000 |
| 701.3 | PASTILLAS DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 701.4 | DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 701.5 | REPARACION DE SISTEMA SERVO FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 701.6 | FIBRA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 701.7 | RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 701.8 | JUEGO DE CUBETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 701.9 | CABO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 701.10 | BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 701.11 | CILINDRO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 701.12 | ZAPATA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 701.13 | MORDAZA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 701.14 | TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 701.15 | CANO FLEXIBLE DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 701.16 | BALANCEO DE CORONA VOLANTE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 701.17 | RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 701.18 | REGULADOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 701.19 | DEPRESOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 701.20 | REPARACION DE FRENO DE MANO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 702 | (35) RENAULT - SISTEMA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | **3.150.000** | **3.150.000** |
| 702.1 | BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 702.2 | CREMALLERA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 702.3 | EXTREMOS DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 703 | (35) RENAULT - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE SUSPENSIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | **3.985.000** | **3.985.000** |
| 703.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE SUSPENSION | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 703.2 | BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 703.3 | BUJE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 703.4 | BUJE TENSOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 703.5 | RULEMANES DE MASA | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 703.6 | AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 703.7 | ESPIRALES | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 703.8 | BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 703.9 | BARRAS ESTABILIZADORAS | 1 | Unidad | EVENTO | 75.000 | 75.000 |
| 703.10 | ROTULA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 703.11 | MUNEQUIN DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 703.12 | BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 703.13 | BUJES DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 703.14 | TERMINAL DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 703.15 | GUARDAPOLVO DE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 703.16 | HOMOCINETICA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 703.17 | TAQUEADOR DE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 703.18 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 703.19 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 704 | (35) RENAULT - REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | **3.920.000** | **3.920.000** |
| 704.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELECTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 704.2 | BATERIA | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 704.3 | MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 704.4 | LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA) | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 704.5 | LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO) | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 704.6 | FUSIBLES | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 704.7 | RELAY | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 704.8 | REPARACON BASICA DE TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 704.9 | MANTEMIENTO MOTOR DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 704.10 | MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 704.11 | BOCINA | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 704.12 | BULBO DE TEMPERATURA | 1 | Unidad | EVENTO | 60.000 | 60.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 704.13 | PORTA CARBON DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 704.14 | BUJIA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 704.15 | ELECTRO VENTILADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 704.16 | BENDIX | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 704.17 | AUTOMATICO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 704.18 | REGULADOR DE VOLTAGE | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 704.19 | RECTIFICADOR DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 705 | (35) RENAULT - REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | **1.270.000** | **1.270.000** |
| 705.1 | DISCO DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 420.000 | 420.000 |
| 705.2 | HORQUILLA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 705.3 | BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 705.4 | BOMBIN AUXILAR DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 706 | (35) RENAULT - REPARACION DEL TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | **1.000.000** | **1.000.000** |
| 706.1 | REPARACION DE TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 707 | (35) RENAULT - REPARACION DEL TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | **1.200.000** | **1.200.000** |
| 707.1 | REPARACION DE TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 708 | (35) RENAULT - REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | **5.615.000** | **5.615.000** |
| 708.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 708.2 | PLATO DE PRESION | 1 | Unidad | EVENTO | 480.000 | 480.000 |
| 708.3 | COJINETE DE EMPUJE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 708.4 | SOPORTES DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 708.5 | REPARACION DEL SISTEMA SERVO ASISTIDO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 708.6 | REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 708.7 | PALIER | 1 | Unidad | EVENTO | 75.000 | 75.000 |
| 708.8 | BUJES DE PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 75.000 | 75.000 |
| 708.9 | RULEMAN A RODILLO | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 708.10 | RULEMAN DE EJE CORTO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 708.11 | RULEMAN DE EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 85.000 | 85.000 |
| 708.12 | RULEMAN LATERAL DE EJE | 1 | Unidad | EVENTO | 130.000 | 130.000 |
| 708.13 | RULEMAN LATERAL DE CORONA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 708.14 | RETEN DE SALIDA CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 708.15 | EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 708.16 | ENGRANAJE | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 708.17 | CEMENTO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 708.18 | JUEGO DE ANILLOS SINCRONIZADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 708.19 | EJE DE MANDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 708.20 | EJE CUADRUPLE | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 709 | (35) RENAULT - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA | 1 | Unidad | EVENTO | **1.550.000** | **1.550.000** |
| 709.1 | REPARACION Y LIMPIEZA DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 709.2 | BOMBA DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 709.3 | CAMBIO DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 710 | (35) RENAULT - CAMBIO DE CORREAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.050.000** | **1.050.000** |
| 710.1 | CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 710.2 | RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 710.3 | CORREA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 710.4 | CORREA DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 711 | (35) RENAULT - SERVICIO DE ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | **50.000** | **50.000** |
| 711.1 | ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 712 | (35) RENAULT - SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **1.030.000** | **1.030.000** |
| 712.1 | REPARACION DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 712.2 | LIMPIEZA DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 712.3 | BOMBA DE AGUA | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 712.4 | CANO DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 712.5 | TERMOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 713 | (35) RENAULT - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **8.730.000** | **8.730.000** |
| 713.1 | DIAGNOSTICO REPARACION DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 713.2 | JUEGO DE RETENES | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 713.3 | SOPORTES DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 713.4 | VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 220.000 | 220.000 |
| 713.5 | JUEGO DE AROS | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 713.6 | JUEGO DE CAMISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 713.7 | PISTONES | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 713.8 | CASQUILLO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 713.9 | CASQUILLO DE BANCADA | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 713.10 | CORONA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 713.11 | RECTIFICACION DE VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 713.12 | RECTIFICACION DE CILINDROS | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 713.13 | POLEA TENSOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 713.14 | RULEMAN POLEA | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 713.15 | BRAZO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 713.16 | JUNTA TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 713.17 | JUEGO DE JUNTA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 713.18 | CALCE LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 713.19 | BUJE DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 380.000 | 380.000 |
| 713.20 | BUJE DE LEVA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 713.21 | ENGRANAJE DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 713.22 | BOMBA DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 713.23 | TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 713.24 | MARTILLO BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 713.25 | EJE BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 713.26 | SEGURO DE VALVULA | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 714 | (35) RENAULT - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | **2.050.000** | **2.050.000** |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 714.1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 714.2 | EVAPORIZADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 714.3 | CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 714.4 | REPARACION DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 714.5 | FILTRO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 714.6 | VALVULA EXPANSORA | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 714.7 | MANGUERA DE ALTA Y BAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 714.8 | EMBRAGUE DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 714.9 | TERMOSTATO DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 714.10 | PRESOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 715 | (35) RENAULT - SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION O COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS | 1 | Unidad | EVENTO | **3.660.000** | **3.660.000** |
| 715.1 | REPARACION PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 715.2 | REPARACION PUERTA DELANTERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 715.3 | REPARACION PUERTA TRASERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 715.4 | REPARACION PUERTA TRASERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 715.5 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 330.000 | 330.000 |
| 715.6 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 360.000 | 360.000 |
| 715.7 | CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 715.8 | CAMBIO DE PARABRISAS TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 920.000 | 920.000 |
| 715.9 | RETROVISOR LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 220.000 | 220.000 |
| 715.10 | RETROVISOR INTERNO | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 716 | (35) RENAULT - SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA | 1 | Unidad | EVENTO | **3.255.000** | **3.255.000** |
| 716.1 | CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 716.2 | TAPA VALIJERA | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 716.3 | TECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 716.4 | GUARDABARRO DELANTERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 716.5 | GUARDABARRO DELANTERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 716.6 | GUARDABARRO TRASERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 716.7 | GUARDABARRO TRASERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 716.8 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 716.9 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 716.10 | BASES DE PARAGOLPE DELANTERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 716.11 | BASES DE PARAGOLPE TRASERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 716.12 | CHASIS | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 716.13 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 716.14 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 716.15 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 70.000 | 70.000 |
| 716.16 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 70.000 | 70.000 |
| 716.17 | CAMBIO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 716.18 | CAMBIO DE CABO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 60.000 | 60.000 |
| 716.19 | CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 716.20 | CAMBIO DE MANIJA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 35.000 | 35.000 |
| 716.21 | CAMBIO DE 4 GUIAS DE VIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 716.22 | CAMBIO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 716.23 | CAMBIO DE PERNO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 716.24 | CAMBIO DE GOMA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 716.25 | REPARAR Y AJUSTAR TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 717 | (35) RENAULT - REPARACION DE PIEZAS PLÁSTICAS | 1 | Unidad | EVENTO | **400.000** | **400.000** |
| 717.1 | PARAGOLPE DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 717.2 | PARAGOLPE TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 718 | (35) RENAULT - SERV. DE REPAR. Y MANT. SISTEMA LIMPIAPARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | **100.000** | **100.000** |
| 718.1 | CAMBIO DE CEPILLO DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 719 | (36) HYUNDAI VERACRUZ - Cambio de Aceite y Filtros | 1 | Unidad | EVENTO | **740.000** | **740.000** |
| 719.1 | Cambio de Aceite Motor | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 719.2 | Cambio de Fluido de Freno | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 719.3 | Cambio de Aceite Hidraulico en Diferencial | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 719.4 | Cambio de Aceite de Direccion Hidraulica | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 719.5 | Cambio de Aceite de Caja | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 719.6 | Cambio de Filtro de Combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 719.7 | Cambio de Filtro de aceite | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 719.8 | Cambio de Filtro de Aire | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 720 | (36) HYUNDAI VERACRUZ - Reparación de frenos | 1 | Unidad | EVENTO | **12.652.000** | **12.652.000** |
| 720.1 | Juego de pastillas delant. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 720.2 | Disco de Frenos delant. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 720.3 | Piston de mordaza freno | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 720.4 | Pernos de mordaza | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 720.5 | Juego Zapata Freno de mano | 1 | Unidad | EVENTO | 408.000 | 408.000 |
| 720.6 | Servo Freno | 1 | Unidad | EVENTO | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 720.7 | Piston Freno Trasero | 1 | Unidad | EVENTO | 208.000 | 208.000 |
| 720.8 | Perno de mordaza trasera | 1 | Unidad | EVENTO | 32.000 | 32.000 |
| 720.9 | Juego de rep. De mordasa | 1 | Unidad | EVENTO | 152.000 | 152.000 |
| 720.10 | Juego de pastillas tras. | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 720.11 | Discos de Freno tras. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 720.12 | Cabo de freno de mano | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 720.13 | Tornillos | 1 | Unidad | EVENTO | 8.000 | 8.000 |
| 720.14 | Bomba central de freno | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 720.15 | Fluido de freno | 1 | Unidad | EVENTO | 28.000 | 28.000 |
| 720.16 | Ca?os flexibles de frenos | 1 | Unidad | EVENTO | 156.000 | 156.000 |
| 720.17 | Mano de obra | 1 | Unidad | EVENTO | 520.000 | 520.000 |
| 720.18 | Rectificacion de 2 Discos de Fr. | 1 | Unidad | EVENTO | 240.000 | 240.000 |
| 721 | (36) HYUNDAI VERACRUZ - Reparación de suspensión delantera | 1 | Unidad | EVENTO | **23.684.000** | **23.684.000** |
| 721.1 | Amortiguadores | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 721.2 | Rotula inferior | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 721.3 | Guardapolvo Amort. Del. | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 721.4 | Taqueador Amort. Del. | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 721.5 | Buje Estabilizador | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 721.6 | Bieleta de Estabilizador | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 721.7 | Espiral Delantero | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 721.8 | Torreta Amortiguador Del. | 1 | Unidad | EVENTO | 184.000 | 184.000 |
| 721.9 | Punta eje izq. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 721.10 | Punta eje der. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 721.11 | Homocin?tica izquierda | 1 | Unidad | EVENTO | 6.500.000 | 6.500.000 |
| 721.12 | Homocin?tica derecha | 1 | Unidad | EVENTO | 6.500.000 | 6.500.000 |
| 721.13 | Buje de parrilla inferior del. | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 721.14 | Parrilla de suspensi?n inferior | 1 | Unidad | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 721.15 | Masa de rueda izq. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 721.16 | Masa de rueda der. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 721.17 | Mano de obra | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 722 | (36) HYUNDAI VERACRUZ - Reparación de sistema de arranque | 1 | Unidad | EVENTO | **7.650.000** | **7.650.000** |
| 722.1 | Bendix de arranque | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 722.2 | Rotor de arranque | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 722.3 | Inducido de arranque | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 722.4 | Motor de arranque completo | 1 | Unidad | EVENTO | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 722.5 | Trabajos de terceros | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 722.6 | Mano de Obra | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 723 | (36) HYUNDAI VERACRUZ - Reparacion de Alternador | 1 | Unidad | EVENTO | **11.030.000** | **11.030.000** |
| 723.1 | Jgo. De regulador de voltage y jgo de diodos | 1 | Unidad | EVENTO | 1.850.000 | 1.850.000 |
| 723.2 | Rotor de Alternador | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 723.3 | Estator de Alternador | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 723.4 | Correa de Alternador | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 723.5 | Rulemanes de Alternador | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 723.6 | Polea de alternador | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 723.7 | Carcaza Trasera de Alternado | 1 | Unidad | EVENTO | 480.000 | 480.000 |
| 723.8 | Alternador Completo | 1 | Unidad | EVENTO | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 723.9 | Mano de Obra | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 724 | (36) HYUNDAI VERACRUZ - Reparación de Partes eléctricas en Gral. | 1 | Unidad | EVENTO | **12.656.000** | **12.656.000** |
| 724.1 | Foco de Alta y Baja | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 724.2 | Focos de 2 filamentos | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 724.3 | Focos de 1 filamento | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 724.4 | Focos de busca huellas | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 724.5 | 1 foco de luz de techo | 1 | Unidad | EVENTO | 8.000 | 8.000 |
| 724.6 | Faro Delantero | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 724.7 | Faro Trasero | 1 | Unidad | EVENTO | 1.468.000 | 1.468.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 724.8 | Faro Busca Huella | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 724.9 | Conmutador de Luces | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 724.10 | Bulbo marcha atr?s | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 724.11 | Bulbo interruptor de freno | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 724.12 | Espejo Retrovisor Izq. | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 724.13 | Espejo Retrovisor Der. | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 724.14 | Mano de obra | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 724.15 | Bateria | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 725 | (36) HYUNDAI VERACRUZ - Reparación de Motor | 1 | Unidad | EVENTO | **78.701.200** | **78.701.200** |
| 725.1 | Piston | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 725.2 | Juego de Aros | 1 | Unidad | EVENTO | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 725.3 | Juego de Juntas | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 725.4 | Juego de Casquillo de biela | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 725.5 | Juego de Casquillo de Bancada | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 725.6 | Tapa de Motor | 1 | Unidad | EVENTO | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 725.7 | Bomba de Aceite | 1 | Unidad | EVENTO | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 725.8 | Enfriador de Aceite | 1 | Unidad | EVENTO | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 725.9 | Valvula de Admision | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 725.10 | V?lvula de Escape | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 725.11 | Gu?a de V?lvula | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 725.12 | Botador de V?lvula | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 725.13 | Junta de Tapa de Cilindros | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 725.14 | Arbol de Leva de Admisi?n | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 725.15 | Cig?e?al | 1 | Unidad | EVENTO | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 725.16 | Polea de Cig?e?al | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 725.17 | Brazo de Biela | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 725.18 | Turbo | 1 | Unidad | EVENTO | 11.000.000 | 11.000.000 |
| 725.19 | Arbol de leva de Esc. | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 725.20 | Junta de multiple de adm. | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 725.21 | Junta de multiple de esc. | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 725.22 | Reten frente motor | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 725.23 | Reten de bancada tras. | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 725.24 | Martillitos de balancin | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 725.25 | Ret?n de V?lvula | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 725.26 | Cadena de Distribucion | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 725.27 | Bomba de agua | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 725.28 | Correa de ventilador | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 725.29 | Tensor | 1 | Unidad | EVENTO | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 725.30 | Ruleman Gu?a | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 725.31 | Polea | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 725.32 | Tornillo | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 725.33 | Tuerca | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 725.34 | Aceite 15W40 | 1 | Unidad | EVENTO | 31.200 | 31.200 |
| 725.35 | Filtro de aceite | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 725.36 | Filtro de Aire | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 725.37 | Filtro de Combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 725.38 | Regulador de Cadena de Distrib. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 725.39 | Soporte de caja | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 725.40 | Soporte de Motor | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 725.41 | Trabjos de Terceros ( Rectificaciones) | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 725.42 | Mano de Obra | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 726 | (36) HYUNDAI VERACRUZ - Reparación de Diferencial de 4X4 | 1 | Unidad | EVENTO | **37.760.000** | **37.760.000** |
| 726.1 | Aceite 80w90 | 1 | Unidad | EVENTO | 60.000 | 60.000 |
| 726.2 | Diferencial completo | 1 | Unidad | EVENTO | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 726.3 | Ruleman de corona | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 726.4 | Ruleman de pi?on | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 726.5 | Ruleman de tunel | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 726.6 | Reten de pi?on | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 726.7 | Tuerca de pi?on | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 726.8 | Espaciador | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 726.9 | Reten del Tunel del dif. | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 726.10 | Guardapolvos de homocineticas | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 726.11 | Mano de Obra | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 726.12 | Tulipas de Homoc. Lado Diferencial | 1 | Unidad | EVENTO | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 727 | (36) HYUNDAI VERACRUZ - Reparación de Dirección | 1 | Unidad | EVENTO | **11.700.000** | **11.700.000** |
| 727.1 | Cremallera de direccion | 1 | Unidad | EVENTO | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 727.2 | Precap | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 727.3 | Guadapolvo | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 727.4 | Mu?equin | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 727.5 | Esparragos de rueda | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 727.6 | Tuercas de rueda | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 727.7 | Llanta | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 727.8 | Mano de Obra | 1 | Unidad | EVENTO | 1.080.000 | 1.080.000 |
| 727.9 | Alineacion y balanceo | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 728 | (36) HYUNDAI VERACRUZ - Reparación del sistema de refrigeracion y A.Ac. | 1 | Unidad | EVENTO | **28.602.000** | **28.602.000** |
| 728.1 | Radiador de agua | 1 | Unidad | EVENTO | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 728.2 | Bomba de agua | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 728.3 | Ventilador de radiador | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 728.4 | Termostado | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 728.5 | Junta de termostato | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 728.6 | mangueras de radiador | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 728.7 | Valvula expansora | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 728.8 | Condensador de A.Ac | 1 | Unidad | EVENTO | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 728.9 | Filtro recibidor de A.Ac. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 728.10 | Mano de obra | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 728.11 | Compresor de A. Ac | 1 | Unidad | EVENTO | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 728.12 | Polea de compresor | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 728.13 | Embrague de compresor | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 728.14 | Ca?o de compresor | 1 | Unidad | EVENTO | 852.000 | 852.000 |
| 729 | (36) HYUNDAI VERACRUZ - Sistema de Air Bag | 1 | Unidad | EVENTO | **25.760.000** | **25.760.000** |
| 729.1 | Bolsa de Air Bag de Conductor | 1 | Unidad | EVENTO | 6.600.000 | 6.600.000 |
| 729.2 | Bolsa de Air Bag de Acompa?ante | 1 | Unidad | EVENTO | 4.960.000 | 4.960.000 |
| 729.3 | Disco de Air Bag | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 729.4 | Modulo de Airbag | 1 | Unidad | EVENTO | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 729.5 | Sensor de ABS de rueda del izq | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 729.6 | Sensor de ABS de rueda del der. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 729.7 | Sensor de ABS de ruedas tras. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 729.8 | Mano de obra | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 730 | (36) HYUNDAI VERACRUZ - Reparación de Interior de Cabina | 1 | Unidad | EVENTO | **11.950.000** | **11.950.000** |
| 730.1 | Mecanismo de lev vid delnt izq. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 730.2 | Mecanismo de lev vid delnt der. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 730.3 | Mecanismo de lev vid tras izq | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 730.4 | Mecanismo de lev vid tras der, | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 730.5 | Materiales Auxiliares | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 730.6 | Comando central de lev vid | 1 | Unidad | EVENTO | 950.000 | 950.000 |
| 730.7 | Ceradura de pta del izq. | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 730.8 | Ceradura de pta del der. | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 730.9 | Cerradura de pta tras izq | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 730.10 | Cerradura de pta tras der. | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 730.11 | Comando de lev vid pta delant der. | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 730.12 | Cinturon de conductor | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 730.13 | Cinturon de acompa?ante | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 730.14 | Limpieza integral de Tapizado | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 730.15 | Mano de Obra | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 731 | (36) HYUNDAI VERACRUZ - Reparación de Transmisión | 1 | Unidad | EVENTO | **93.979.200** | **93.979.200** |
| 731.1 | Modulo de caja autom?tica | 1 | Unidad | EVENTO | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 731.2 | Inhibidor | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 731.3 | Generador de pulso A | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 731.4 | Generador de pulso B | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 731.5 | Convertidor | 1 | Unidad | EVENTO | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 731.6 | Caja de Valvulas | 1 | Unidad | EVENTO | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 731.7 | Carter | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 731.8 | Aceite p/ Transmisi?n autom?tica | 1 | Unidad | EVENTO | 83.200 | 83.200 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 731.9 | Caja completa | 1 | Unidad | EVENTO | 28.000.000 | 28.000.000 |
| 731.10 | Instalacion el?ctrica | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 731.11 | Caja de transferencia | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 731.12 | Acople de diferencial trasero | 1 | Unidad | EVENTO | 8.240.000 | 8.240.000 |
| 731.13 | Cardan completo | 1 | Unidad | EVENTO | 5.656.000 | 5.656.000 |
| 731.14 | Centralizador de cardan | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 731.15 | Mano de obra | 1 | Unidad | EVENTO | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 732 | (36) HYUNDAI VERACRUZ - Reparación de suspensión trasera | 1 | Unidad | EVENTO | **8.686.000** | **8.686.000** |
| 732.1 | Amortiguador trasero | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 732.2 | Buje de cuadro trasero | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 732.3 | Buje Parrillas Traseras | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 732.4 | Buje de Parrillas de Suspensi?n | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 732.5 | Buje de brazos tensores traseros | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 732.6 | Maza Trasera | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 732.7 | Porta maza trasera izq. | 1 | Unidad | EVENTO | 960.000 | 960.000 |
| 732.8 | Porta maza trasera der. | 1 | Unidad | EVENTO | 960.000 | 960.000 |
| 732.9 | Espiral de suspensi?n tras. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 732.10 | Taqueador de suspensi?n Trasera | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 732.11 | Bieleta de estabilizador tras. | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 732.12 | Tornillo | 1 | Unidad | EVENTO | 9.600 | 9.600 |
| 732.13 | Tuerca | 1 | Unidad | EVENTO | 6.400 | 6.400 |
| 732.14 | Mano de Obra | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 733 | (36) HYUNDAI VERACRUZ - Reparación de Sistema de Combustible | 1 | Unidad | EVENTO | **37.098.000** | **37.098.000** |
| 733.1 | Bomba de Baja | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 733.2 | Bomba de Alta | 1 | Unidad | EVENTO | 11.000.000 | 11.000.000 |
| 733.3 | Inyectores | 1 | Unidad | EVENTO | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 733.4 | Sensor de Cig?e?al | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 733.5 | Sensor de ?rbol de Levas | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 733.6 | Sensor de Flujo de Aire | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 733.7 | Sensor de Acelerador | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 733.8 | Base de Filtro de Combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 733.9 | Sensor de Common Rail | 1 | Unidad | EVENTO | 2.348.000 | 2.348.000 |
| 733.10 | Flotador de Tanque | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 733.11 | Mano de Obra | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 733.12 | Filtro de Combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 733.13 | ECM | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 733.14 | Sensor de Veloc?metro | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 734 | (36) HYUNDAI VERACRUZ - Accesorios de Hyundai Veracruz | 1 | Unidad | EVENTO | **5.150.000** | **5.150.000** |
| 734.1 | Cambio cabo capot | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 734.2 | Cambio de cepillo limpia parabrisas | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 734.3 | Cambio de tapa tanque de combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 734.4 | Cambio de motor de limpia parabrisas | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 734.5 | Cambio de mecanismo de levanta vidrios elect. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 734.6 | cambio de tercera luz de freno | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 734.7 | cambio de buscahuellas | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 735 | (36) HYUNDAI VERACRUZ - PINTURA DE HYUNDAI VERACRUZ | 1 | Unidad | EVENTO | **5.000.000** | **5.000.000** |
| 735.1 | Pintura completa de la camioneta | 1 | Unidad | EVENTO | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 736 | (37) HYUNDAI VERACRUZ - Cambio de Aceite y Filtros | 1 | Unidad | EVENTO | **740.000** | **740.000** |
| 736.1 | Cambio de Aceite Motor | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 736.2 | Cambio de Fluido de Freno | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 736.3 | Cambio de Aceite Hidraulico en Diferencial | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 736.4 | Cambio de Aceite de Direccion Hidraulica | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 736.5 | Cambio de Aceite de Caja | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 736.6 | Cambio de Filtro de Combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 736.7 | Cambio de Filtro de aceite | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 736.8 | Cambio de Filtro de Aire | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 737 | (37) HYUNDAI VERACRUZ - Reparación de frenos | 1 | Unidad | EVENTO | **12.652.000** | **12.652.000** |
| 737.1 | Juego de pastillas delant. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 737.2 | Disco de Frenos delant. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 737.3 | Piston de mordaza freno | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 737.4 | Pernos de mordaza | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 737.5 | Juego Zapata Freno de mano | 1 | Unidad | EVENTO | 408.000 | 408.000 |
| 737.6 | Servo Freno | 1 | Unidad | EVENTO | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 737.7 | Piston Freno Trasero | 1 | Unidad | EVENTO | 208.000 | 208.000 |
| 737.8 | Perno de mordaza trasera | 1 | Unidad | EVENTO | 32.000 | 32.000 |
| 737.9 | Juego de rep. De mordasa | 1 | Unidad | EVENTO | 152.000 | 152.000 |
| 737.10 | Juego de pastillas tras. | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 737.11 | Discos de Freno tras. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 737.12 | Cabo de freno de mano | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 737.13 | Tornillos | 1 | Unidad | EVENTO | 8.000 | 8.000 |
| 737.14 | Bomba central de freno | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 737.15 | Fluido de freno | 1 | Unidad | EVENTO | 28.000 | 28.000 |
| 737.16 | Ca?os flexibles de frenos | 1 | Unidad | EVENTO | 156.000 | 156.000 |
| 737.17 | Mano de obra | 1 | Unidad | EVENTO | 520.000 | 520.000 |
| 737.18 | Rectificacion de 2 Discos de Fr. | 1 | Unidad | EVENTO | 240.000 | 240.000 |
| 738 | (37) HYUNDAI VERACRUZ - Reparación de suspensión delantera | 1 | Unidad | EVENTO | **23.684.000** | **23.684.000** |
| 738.1 | Amortiguadores | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 738.2 | Rotula inferior | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 738.3 | Guardapolvo Amort. Del. | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 738.4 | Taqueador Amort. Del. | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 738.5 | Buje Estabilizador | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 738.6 | Bieleta de Estabilizador | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 738.7 | Espiral Delantero | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 738.8 | Torreta Amortiguador Del. | 1 | Unidad | EVENTO | 184.000 | 184.000 |
| 738.9 | Punta eje izq. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 738.10 | Punta eje der. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 738.11 | Homocin?tica izquierda | 1 | Unidad | EVENTO | 6.500.000 | 6.500.000 |
| 738.12 | Homocin?tica derecha | 1 | Unidad | EVENTO | 6.500.000 | 6.500.000 |
| 738.13 | Buje de parrilla inferior del. | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 738.14 | Parrilla de suspensi?n inferior | 1 | Unidad | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 738.15 | Masa de rueda izq. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 738.16 | Masa de rueda der. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 738.17 | Mano de obra | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 739 | (37) HYUNDAI VERACRUZ - Reparación de sistema de arranque | 1 | Unidad | EVENTO | **7.650.000** | **7.650.000** |
| 739.1 | Bendix de arranque | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 739.2 | Rotor de arranque | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 739.3 | Inducido de arranque | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 739.4 | Motor de arranque completo | 1 | Unidad | EVENTO | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 739.5 | Trabajos de terceros | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 739.6 | Mano de Obra | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 740 | (37) HYUNDAI VERACRUZ - Reparacion de Alternador | 1 | Unidad | EVENTO | **11.030.000** | **11.030.000** |
| 740.1 | Jgo. De regulador de voltage y jgo de diodos | 1 | Unidad | EVENTO | 1.850.000 | 1.850.000 |
| 740.2 | Rotor de Alternador | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 740.3 | Estator de Alternador | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 740.4 | Correa de Alternador | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 740.5 | Rulemanes de Alternador | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 740.6 | Polea de alternador | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 740.7 | Carcaza Trasera de Alternado | 1 | Unidad | EVENTO | 480.000 | 480.000 |
| 740.8 | Alternador Completo | 1 | Unidad | EVENTO | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 740.9 | Mano de Obra | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 741 | (37) HYUNDAI VERACRUZ - Reparación de Partes eléctricas en Gral. | 1 | Unidad | EVENTO | **12.656.000** | **12.656.000** |
| 741.1 | Foco de Alta y Baja | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 741.2 | Focos de 2 filamentos | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 741.3 | Focos de 1 filamento | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 741.4 | Focos de busca huellas | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 741.5 | 1 foco de luz de techo | 1 | Unidad | EVENTO | 8.000 | 8.000 |
| 741.6 | Faro Delantero | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 741.7 | Faro Trasero | 1 | Unidad | EVENTO | 1.468.000 | 1.468.000 |
| 741.8 | Faro Busca Huella | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 741.9 | Conmutador de Luces | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 741.10 | Bulbo marcha atr?s | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 741.11 | Bulbo interruptor de freno | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 741.12 | Espejo Retrovisor Izq. | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 741.13 | Espejo Retrovisor Der. | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 741.14 | Mano de obra | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 741.15 | Bateria | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 742 | (37) HYUNDAI VERACRUZ - Reparación de Motor | 1 | Unidad | EVENTO | **78.701.200** | **78.701.200** |
| 742.1 | Piston | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 742.2 | Juego de Aros | 1 | Unidad | EVENTO | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 742.3 | Juego de Juntas | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 742.4 | Juego de Casquillo de biela | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 742.5 | Juego de Casquillo de Bancada | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 742.6 | Tapa de Motor | 1 | Unidad | EVENTO | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 742.7 | Bomba de Aceite | 1 | Unidad | EVENTO | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 742.8 | Enfriador de Aceite | 1 | Unidad | EVENTO | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 742.9 | Valvula de Admision | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 742.10 | V?lvula de Escape | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 742.11 | Gu?a de V?lvula | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 742.12 | Botador de V?lvula | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 742.13 | Junta de Tapa de Cilindros | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 742.14 | Arbol de Leva de Admisi?n | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 742.15 | Cig?e?al | 1 | Unidad | EVENTO | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 742.16 | Polea de Cig?e?al | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 742.17 | Brazo de Biela | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 742.18 | Turbo | 1 | Unidad | EVENTO | 11.000.000 | 11.000.000 |
| 742.19 | Arbol de leva de Esc. | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 742.20 | Junta de multiple de adm. | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 742.21 | Junta de multiple de esc. | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 742.22 | Reten frente motor | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 742.23 | Reten de bancada tras. | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 742.24 | Martillitos de balancin | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 742.25 | Ret?n de V?lvula | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 742.26 | Cadena de Distribucion | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 742.27 | Bomba de agua | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 742.28 | Correa de ventilador | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 742.29 | Tensor | 1 | Unidad | EVENTO | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 742.30 | Ruleman Gu?a | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 742.31 | Polea | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 742.32 | Tornillo | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 742.33 | Tuerca | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 742.34 | Aceite 15W40 | 1 | Unidad | EVENTO | 31.200 | 31.200 |
| 742.35 | Filtro de aceite | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 742.36 | Filtro de Aire | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 742.37 | Filtro de Combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 742.38 | Regulador de Cadena de Distrib. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 742.39 | Soporte de caja | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 742.40 | Soporte de Motor | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 742.41 | Trabjos de Terceros ( Rectificaciones) | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 742.42 | Mano de Obra | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 743 | (37) HYUNDAI VERACRUZ - Reparación de Diferencial de 4X4 | 1 | Unidad | EVENTO | **37.760.000** | **37.760.000** |
| 743.1 | Aceite 80w90 | 1 | Unidad | EVENTO | 60.000 | 60.000 |
| 743.2 | Diferencial completo | 1 | Unidad | EVENTO | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 743.3 | Ruleman de corona | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 743.4 | Ruleman de pi?on | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 743.5 | Ruleman de tunel | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 743.6 | Reten de pi?on | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 743.7 | Tuerca de pi?on | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 743.8 | Espaciador | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 743.9 | Reten del Tunel del dif. | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 743.10 | Guardapolvos de homocineticas | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 743.11 | Mano de Obra | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 743.12 | Tulipas de Homoc. Lado Diferencial | 1 | Unidad | EVENTO | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 744 | (37) HYUNDAI VERACRUZ - Reparación de Dirección | 1 | Unidad | EVENTO | **11.700.000** | **11.700.000** |
| 744.1 | Cremallera de direccion | 1 | Unidad | EVENTO | 8.000.000 | 8.000.000 |
| 744.2 | Precap | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 744.3 | Guadapolvo | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 744.4 | Mu?equin | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 744.5 | Esparragos de rueda | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 744.6 | Tuercas de rueda | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 744.7 | Llanta | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 744.8 | Mano de Obra | 1 | Unidad | EVENTO | 1.080.000 | 1.080.000 |
| 744.9 | Alineacion y balanceo | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 745 | (37) HYUNDAI VERACRUZ - Reparación del sistema de refrigeracion y A.Ac. | 1 | Unidad | EVENTO | **28.602.000** | **28.602.000** |
| 745.1 | Radiador de agua | 1 | Unidad | EVENTO | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 745.2 | Bomba de agua | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 745.3 | Ventilador de radiador | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 745.4 | Termostado | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 745.5 | Junta de termostato | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 745.6 | mangueras de radiador | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 745.7 | Valvula expansora | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 745.8 | Condensador de A.Ac | 1 | Unidad | EVENTO | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 745.9 | Filtro recibidor de A.Ac. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 745.10 | Mano de obra | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 745.11 | Compresor de A. Ac | 1 | Unidad | EVENTO | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 745.12 | Polea de compresor | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 745.13 | Embrague de compresor | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 745.14 | Ca?o de compresor | 1 | Unidad | EVENTO | 852.000 | 852.000 |
| 746 | (37) HYUNDAI VERACRUZ - Sistema de Air Bag | 1 | Unidad | EVENTO | **25.760.000** | **25.760.000** |
| 746.1 | Bolsa de Air Bag de Conductor | 1 | Unidad | EVENTO | 6.600.000 | 6.600.000 |
| 746.2 | Bolsa de Air Bag de Acompa?ante | 1 | Unidad | EVENTO | 4.960.000 | 4.960.000 |
| 746.3 | Disco de Air Bag | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 746.4 | Modulo de Airbag | 1 | Unidad | EVENTO | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 746.5 | Sensor de ABS de rueda del izq | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 746.6 | Sensor de ABS de rueda del der. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 746.7 | Sensor de ABS de ruedas tras. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 746.8 | Mano de obra | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 747 | (37) HYUNDAI VERACRUZ - Reparación de Interior de Cabina | 1 | Unidad | EVENTO | **11.950.000** | **11.950.000** |
| 747.1 | Mecanismo de lev vid delnt izq. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 747.2 | Mecanismo de lev vid delnt der. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 747.3 | Mecanismo de lev vid tras izq | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 747.4 | Mecanismo de lev vid tras der, | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 747.5 | Materiales Auxiliares | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 747.6 | Comando central de lev vid | 1 | Unidad | EVENTO | 950.000 | 950.000 |
| 747.7 | Ceradura de pta del izq. | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 747.8 | Ceradura de pta del der. | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 747.9 | Cerradura de pta tras izq | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 747.10 | Cerradura de pta tras der. | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 747.11 | Comando de lev vid pta delant der. | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 747.12 | Cinturon de conductor | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 747.13 | Cinturon de acompa?ante | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 747.14 | Limpieza integral de Tapizado | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 747.15 | Mano de Obra | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 748 | (37) HYUNDAI VERACRUZ - Reparación de Transmisión | 1 | Unidad | EVENTO | **93.979.200** | **93.979.200** |
| 748.1 | Modulo de caja autom?tica | 1 | Unidad | EVENTO | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 748.2 | Inhibidor | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 748.3 | Generador de pulso A | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 748.4 | Generador de pulso B | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 748.5 | Convertidor | 1 | Unidad | EVENTO | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 748.6 | Caja de Valvulas | 1 | Unidad | EVENTO | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 748.7 | Carter | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 748.8 | Aceite p/ Transmisi?n autom?tica | 1 | Unidad | EVENTO | 83.200 | 83.200 |
| 748.9 | Caja completa | 1 | Unidad | EVENTO | 28.000.000 | 28.000.000 |
| 748.10 | Instalacion el?ctrica | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 748.11 | Caja de transferencia | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000.000 | 20.000.000 |
| 748.12 | Acople de diferencial trasero | 1 | Unidad | EVENTO | 8.240.000 | 8.240.000 |
| 748.13 | Cardan completo | 1 | Unidad | EVENTO | 5.656.000 | 5.656.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 748.14 | Centralizador de cardan | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 748.15 | Mano de obra | 1 | Unidad | EVENTO | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 749 | (37) HYUNDAI VERACRUZ - Reparación de suspensión trasera | 1 | Unidad | EVENTO | **8.686.000** | **8.686.000** |
| 749.1 | Amortiguador trasero | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 749.2 | Buje de cuadro trasero | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 749.3 | Buje Parrillas Traseras | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 749.4 | Buje de Parrillas de Suspensi?n | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 749.5 | Buje de brazos tensores traseros | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 749.6 | Maza Trasera | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 749.7 | Porta maza trasera izq, | 1 | Unidad | EVENTO | 960.000 | 960.000 |
| 749.8 | Porta maza trasera der. | 1 | Unidad | EVENTO | 960.000 | 960.000 |
| 749.9 | Espiral de suspensi?n tras. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 749.10 | Taqueador de suspensi?n Trasera | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 749.11 | Bieleta de estabilizador tras. | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 749.12 | Tornillo | 1 | Unidad | EVENTO | 9.600 | 9.600 |
| 749.13 | Tuerca | 1 | Unidad | EVENTO | 6.400 | 6.400 |
| 749.14 | Mano de Obra | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 750 | (37) HYUNDAI VERACRUZ - Reparación de Sistema de Combustible | 1 | Unidad | EVENTO | **37.098.000** | **37.098.000** |
| 750.1 | Bomba de Baja | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 750.2 | Bomba de Alta | 1 | Unidad | EVENTO | 11.000.000 | 11.000.000 |
| 750.3 | Inyectores | 1 | Unidad | EVENTO | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 750.4 | Sensor de Cig?e?al | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 750.5 | Sensor de ?rbol de Levas | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 750.6 | Sensor de Flujo de Aire | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 750.7 | Sensor de Acelerador | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 750.8 | Base de Filtro de Combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 750.9 | Sensor de Common Rail | 1 | Unidad | EVENTO | 2.348.000 | 2.348.000 |
| 750.10 | Flotador de Tanque | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 750.11 | Mano de Obra | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 750.12 | Filtro de Combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 750.13 | ECM | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 750.14 | Sensor de Veloc?metro | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 751 | (37) HYUNDAI VERACRUZ - Accesorios de Hyundai Veracruz | 1 | Tonelada | EVENTO | **5.150.000** | **5.150.000** |
| 751.1 | Cambio cabo capot | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 751.2 | Cambio de cepillo limpia parabrisas | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 751.3 | Cambio de tapa tanque de combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 751.4 | Cambio de motor de limpia parabrisas | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 751.5 | Cambio de mecanismo de levanta vidrios elect. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 751.6 | cambio de tercera luz de freno | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 751.7 | cambio de buscahuellas | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 752 | (37) HYUNDAI VERACRUZ - PINTURA DE HYUNDAI VERACRUZ | 1 | Unidad | EVENTO | **5.000.000** | **5.000.000** |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 752.1 | Pintura completa de la camioneta | 1 | Unidad | EVENTO | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 753 | (38) CHEVROLET S/10 - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.080.000** | **1.080.000** |
| 753.1 | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 753.2 | CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 753.3 | CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO EN DIFERENCIAL | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 753.4 | CAMBIO DE ACEITE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 753.5 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 753.6 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 753.7 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 753.8 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 753.9 | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 754 | (38) CHEVROLET S/10 - ALINEACION Y BALANCEO | 1 | Unidad | EVENTO | **150.000** | **150.000** |
| 754.1 | ALINEACION Y BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 755 | (38) CHEVROLET S/10 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | **9.020.000** | **9.020.000** |
| 755.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 755.2 | PASTILLAS DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 755.3 | RECTIFICACION DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 755.4 | DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 755.5 | REPARACION DE SISTEMA SERVO FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 755.6 | FIBRA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 755.7 | RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 755.8 | JUEGO DE CUBETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 755.9 | CABO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 320.000 | 320.000 |
| 755.10 | BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 755.11 | CILINDRO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 755.12 | ZAPATA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 755.13 | MORDAZA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 755.14 | TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 755.15 | CANO FLEXIBLE DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 755.16 | BALANCEO DE CORONA VOLANTE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 755.17 | REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 510.000 | 510.000 |
| 755.18 | REGULADOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 755.19 | DEPRESOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 755.20 | REPARACION DE FRENO DE MANO | 1 | Unidad | EVENTO | 340.000 | 340.000 |
| 756 | (38) CHEVROLET S/10 - SISTEMA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | **4.250.000** | **4.250.000** |
| 756.1 | BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 756.2 | REPARACION DE SINFIN | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 756.3 | EXTREMOS DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 757 | (38) CHEVROLET S/10 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE SUSPENSIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | **7.380.000** | **7.380.000** |
| 757.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE SUSPENSION | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 757.2 | BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 757.3 | BUJE PARRILLA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 757.4 | BUJE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 757.5 | BUJE TENSOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 757.6 | BUJE ELASTICO | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 757.7 | CENTRO ELASTICO | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 757.8 | RULEMANES DE MASA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 757.9 | AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 757.10 | MUNEQUIN | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 757.11 | ESPIRALES | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 757.12 | BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 757.13 | BARRAS ESTABILIZADORAS | 1 | Unidad | EVENTO | 340.000 | 340.000 |
| 757.14 | ROTULA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 757.15 | ROTULA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 757.16 | JUEGO DE BUJES ZETA | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 757.17 | BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 220.000 | 220.000 |
| 757.18 | BRAZO ZETA | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 757.19 | BRAZO PITMAN | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 757.20 | HOMOCINETICA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 757.21 | BARRA DE TORCION | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 757.22 | TAQUEADOR DE PARRILLA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 757.23 | TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 757.24 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 757.25 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 758 | (38) CHEVROLET S/10 - REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | **13.880.000** | **13.880.000** |
| 758.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELECTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 758.2 | BATERIA | 1 | Unidad | EVENTO | 640.000 | 640.000 |
| 758.3 | MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 758.4 | ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 758.5 | LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA) | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 758.6 | LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO) | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 758.7 | FUSIBLES | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 758.8 | RELAY | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 758.9 | REPARACON BASICA DE TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 758.10 | MANTEMIENTO MOTOR DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 758.11 | MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 758.12 | BOCINA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 758.13 | BULBO DE TEMPERATURA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 758.14 | PORTA CARBON DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 758.15 | BUJIA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 758.16 | ELECTRO VENTILADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 758.17 | BENDIX | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 758.18 | AUTOMATICO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 758.19 | REGULADOR DE VOLTAGE | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 758.20 | RECTIFICADOR DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 758.21 | BUSCAHUELLAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 758.22 | BULBO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 759 | (38) CHEVROLET S/10 - REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | **3.500.000** | **3.500.000** |
| 759.1 | DISCO DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 759.2 | HORQUILLA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 759.3 | BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 759.4 | BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 760 | (38) CHEVROLET S/10 - REPARACION DEL TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | **1.000.000** | **1.000.000** |
| 760.1 | REPARACION DE TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 761 | (38) CHEVROLET S/10 - REPARACION DEL TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | **1.200.000** | **1.200.000** |
| 761.1 | REPARACION DE TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 762 | (38) CHEVROLET S/10 - REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | **23.535.000** | **23.535.000** |
| 762.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 762.2 | PLATO DE PRESION | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 762.3 | COJINETE DE EMPUJE | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 762.4 | VARILLAJE DE LA PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 75.000 | 75.000 |
| 762.5 | SOPORTES DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 762.6 | REPARACION DEL SISTEMA SERVO ASISTIDO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 762.7 | REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD | 1 | Unidad | EVENTO | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 762.8 | CARDAN | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 762.9 | CRUCETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 560.000 | 560.000 |
| 762.10 | CENTRALIZADOR DE CARDAN | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 762.11 | PALIER | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 762.12 | BUJES DE PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 762.13 | RULEMAN A RODILLO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 762.14 | RULEMAN DE EJE CORTO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 762.15 | RULEMAN DE EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 762.16 | RULEMAN LATERAL DE EJE | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 762.17 | RULEMAN LATERAL DE CORONA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 762.18 | RULEMAN PINON | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 762.19 | CORONA PINON | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 762.20 | RETEN PINON | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 762.21 | RETEN DE SALIDA CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 762.22 | EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 762.23 | CEMENTO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 762.24 | JUEGO DE ANILLOS SINCRONIZADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 762.25 | EJE DE MANDO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 762.26 | EJE CUADRUPLE | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 763 | (38) CHEVROLET S/10 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA | 1 | Unidad | EVENTO | **12.190.000** | **12.190.000** |
| 763.1 | REPARACION Y LIMPIEZA DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 763.2 | CAMBIO BOMBA DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 7.890.000 | 7.890.000 |
| 763.3 | CAMBIO DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 763.4 | REPARACION DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 764 | (38) CHEVROLET S/10 - CAMBIO DE CORREAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.620.000** | **1.620.000** |
| 764.1 | CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 764.2 | RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 764.3 | CORREA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 764.4 | CORREA DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 764.5 | CORREA DE VENTILADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 220.000 | 220.000 |
| 765 | (38) CHEVROLET S/10 - SISTEMA DE TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | **13.600.000** | **13.600.000** |
| 765.1 | REPARACION DE TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | 4.600.000 | 4.600.000 |
| 765.2 | TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 766 | (38) CHEVROLET S/10 - SERVICIO DE ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | **50.000** | **50.000** |
| 766.1 | ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 767 | (38) CHEVROLET S/10 - SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **2.280.000** | **2.280.000** |
| 767.1 | REPARACION DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 767.2 | LIMPIEZA DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 767.3 | BOMBA DE AGUA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 767.4 | CANO DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 767.5 | TERMOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 767.6 | REFRIGERANTE PARA RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 768 | (38) CHEVROLET S/10 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **22.710.000** | **22.710.000** |
| 768.1 | DIAGNOSTICO REPARACION DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 768.2 | JUEGO DE RETENES | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 768.3 | SOPORTES DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 768.4 | VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 768.5 | JUEGO DE AROS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 768.6 | JUEGO DE CAMISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 768.7 | PISTONES | 1 | Unidad | EVENTO | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 768.8 | CASQUILLO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 768.9 | CASQUILLO DE BANCADA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 768.10 | CORONA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 768.11 | RECTIFICACION DE VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 768.12 | RECTIFICACION DE CILINDROS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 768.13 | POLEA TENSOR | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 768.14 | RULEMAN POLEA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 768.15 | BRAZO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 768.16 | JUNTA TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 768.17 | JUEGO DE JUNTA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 768.18 | CALCE LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 768.19 | BUJE DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 768.20 | BUJE DE LEVA | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 768.21 | ENGRANAJE DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 768.22 | BOMBA DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 768.23 | TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 7.500.000 | 7.500.000 |
| 768.24 | MARTILLO BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 768.25 | EJE BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 768.26 | SEGURO DE VALVULA | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 768.27 | EJE BALNCEADOR DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 768.28 | EJE BALNCEADOR IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 769 | (38) CHEVROLET S/10 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | **9.940.000** | **9.940.000** |
| 769.1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 769.2 | EVAPORIZADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 769.3 | CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 769.4 | REPARACION DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 769.5 | FILTRO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 769.6 | VALVULA EXPANSORA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 769.7 | MANGUERA DE ALTA Y BAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 769.8 | EMBRAGUE DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 769.9 | TERMOSTATO DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 340.000 | 340.000 |
| 769.10 | COMPRESOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 769.11 | PRESOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 770 | (38) CHEVROLET S/10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION O COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS | 1 | Unidad | EVENTO | **6.900.000** | **6.900.000** |
| 770.1 | REPARACION PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 770.2 | REPARACION PUERTA DELANTERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 770.3 | REPARACION PUERTA TRASERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 770.4 | REPARACION PUERTA TRASERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 770.5 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 770.6 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA TRASERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 770.7 | CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 770.8 | CAMBIO DE PARABRISAS TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 770.9 | RETROVISOR LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 770.10 | RETROVISOR INTERNO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 771 | (38) CHEVROLET S/10 - SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA | 1 | Unidad | EVENTO | **9.220.000** | **9.220.000** |
| 771.1 | CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 771.2 | TAPA VALIJERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 771.3 | GUARDABARRO DELANTERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 771.4 | GUARDABARRO DELANTERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 771.5 | GUARDABARRO TRASERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 771.6 | GUARDABARRO TRASERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 771.7 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 771.8 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 771.9 | BASES DE PARAGOLPE DELANTERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 771.10 | BASES DE PARAGOLPE TRASERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 771.11 | CHASIS | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 771.12 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 771.13 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 771.14 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 771.15 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 771.16 | CAMBIO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 771.17 | CAMBIO DE CABO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 771.18 | CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 520.000 | 520.000 |
| 771.19 | CAMBIO DE MANIJA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 771.20 | CAMBIO DE 4 GUIAS DE VIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 771.21 | CAMBIO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 771.22 | CAMBIO DE PERNO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 771.23 | CAMBIO DE GOMA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 771.24 | REPARAR Y AJUSTAR TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 772 | (38) CHEVROLET S/10 - REPARACION DE PIEZAS PLÁSTICAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.200.000** | **1.200.000** |
| 772.1 | PARAGOLPE DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 772.2 | PARAGOLPE TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 773 | (38) CHEVROLET S/10 - SERV. DE REPAR. Y MANT. SISTEMA LIMPIAPARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | **140.000** | **140.000** |
| 773.1 | CAMBIO DE CEPILLO DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 140.000 | 140.000 |
| 774 | (39) CHEVROLET S/10 - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.080.000** | **1.080.000** |
| 774.1 | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 774.2 | CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 774.3 | CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO EN DIFERENCIAL | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 774.4 | CAMBIO DE ACEITE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 774.5 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 774.6 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 774.7 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 774.8 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 774.9 | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 775 | (39) CHEVROLET S/10 - ALINEACION Y BALANCEO | 1 | Unidad | EVENTO | **150.000** | **150.000** |
| 775.1 | ALINEACI?N Y BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 776 | (39) CHEVROLET S/10 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | **9.020.000** | **9.020.000** |
| 776.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 776.2 | PASTILLAS DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 776.3 | RECTIFICACION DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 776.4 | DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 776.5 | REPARACION DE SISTEMA SERVO FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 776.6 | FIBRA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 776.7 | RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 776.8 | JUEGO DE CUBETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 776.9 | CABO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 320.000 | 320.000 |
| 776.10 | BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 776.11 | CILINDRO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 776.12 | ZAPATA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 776.13 | MORDAZA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 776.14 | TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 776.15 | CANO FLEXIBLE DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 776.16 | BALANCEO DE CORONA VOLANTE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 776.17 | REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 510.000 | 510.000 |
| 776.18 | REGULADOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 776.19 | DEPRESOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 776.20 | REPARACION DE FRENO DE MANO | 1 | Unidad | EVENTO | 340.000 | 340.000 |
| 777 | (39) CHEVROLET S/10 - SISTEMA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | **4.250.000** | **4.250.000** |
| 777.1 | BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 777.2 | REPARACION DE SINFIN | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 777.3 | EXTREMOS DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 778 | (39) CHEVROLET S/10 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE SUSPENSIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | **7.380.000** | **7.380.000** |
| 778.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE SUSPENSION | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 778.2 | BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 778.3 | BUJE PARRILLA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 778.4 | BUJE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 778.5 | BUJE TENSOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 778.6 | BUJE ELASTICO | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 778.7 | CENTRO ELASTICO | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 778.8 | RULEMANES DE MASA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 778.9 | AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 778.10 | MUNEQUIN | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 778.11 | ESPIRALES | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 778.12 | BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 778.13 | BARRAS ESTABILIZADORAS | 1 | Unidad | EVENTO | 340.000 | 340.000 |
| 778.14 | ROTULA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 778.15 | ROTULA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 778.16 | JUEGO DE BUJES ZETA | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 778.17 | BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 220.000 | 220.000 |
| 778.18 | BRAZO ZETA | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 778.19 | BRAZO PITMAN | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 778.20 | HOMOCINETICA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 778.21 | BARRA DE TORCION | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 778.22 | TAQUEADOR DE PARRILLA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 778.23 | TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 778.24 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 778.25 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 779 | (39) CHEVROLET S/10 - REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | **13.880.000** | **13.880.000** |
| 779.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELECTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 779.2 | BATERIA | 1 | Unidad | EVENTO | 640.000 | 640.000 |
| 779.3 | MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 779.4 | ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 779.5 | LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA) | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 779.6 | LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO) | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 779.7 | FUSIBLES | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 779.8 | RELAY | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 779.9 | REPARACON BASICA DE TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 779.10 | MANTEMIENTO MOTOR DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 779.11 | MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 779.12 | BOCINA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 779.13 | BULBO DE TEMPERATURA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 779.14 | PORTA CARBON DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 779.15 | BUJIA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 779.16 | ELECTRO VENTILADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 779.17 | BENDIX | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 779.18 | AUTOMATICO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 779.19 | REGULADOR DE VOLTAGE | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 779.20 | RECTIFICADOR DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 779.21 | BUSCAHUELLAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 779.22 | BULBO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 780 | (39) CHEVROLET S/10 - REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | **3.500.000** | **3.500.000** |
| 780.1 | DISCO DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 780.2 | HORQUILLA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 780.3 | BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 780.4 | BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 781 | (39) CHEVROLET S/10 - REPARACION DEL TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | **1.000.000** | **1.000.000** |
| 781.1 | REPARACION DE TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 782 | (39) CHEVROLET S/10 - REPARACION DEL TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | **1.200.000** | **1.200.000** |
| 782.1 | REPARACION DE TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 783 | (39) CHEVROLET S/10 - REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | **23.535.000** | **23.535.000** |
| 783.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 783.2 | PLATO DE PRESION | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 783.3 | COJINETE DE EMPUJE | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 783.4 | VARILLAJE DE LA PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 75.000 | 75.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 783.5 | SOPORTES DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 783.6 | REPARACION DEL SISTEMA SERVO ASISTIDO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 783.7 | REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD | 1 | Unidad | EVENTO | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 783.8 | CARDAN | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 783.9 | CRUCETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 560.000 | 560.000 |
| 783.10 | CENTRALIZADOR DE CARDAN | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 783.11 | PALIER | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 783.12 | BUJES DE PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 783.13 | RULEMAN A RODILLO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 783.14 | RULEMAN DE EJE CORTO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 783.15 | RULEMAN DE EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 783.16 | RULEMAN LATERAL DE EJE | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 783.17 | RULEMAN LATERAL DE CORONA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 783.18 | RULEMAN PINON | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 783.19 | CORONA PINON | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 783.20 | RETEN PINON | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 783.21 | RETEN DE SALIDA CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 783.22 | EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 783.23 | CEMENTO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 783.24 | JUEGO DE ANILLOS SINCRONIZADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 783.25 | EJE DE MANDO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 783.26 | EJE CUADRUPLE | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 784 | (39) CHEVROLET S/10 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA | 1 | Unidad | EVENTO | **12.190.000** | **12.190.000** |
| 784.1 | REPARACION Y LIMPIEZA DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 784.2 | CAMBIO BOMBA DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 7.890.000 | 7.890.000 |
| 784.3 | CAMBIO DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 784.4 | REPARACION DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 785 | (39) CHEVROLET S/10 - CAMBIO DE CORREAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.620.000** | **1.620.000** |
| 785.1 | CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 785.2 | RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 785.3 | CORREA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 785.4 | CORREA DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 785.5 | CORREA DE VENTILADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 220.000 | 220.000 |
| 786 | (39) CHEVROLET S/10 - SISTEMA DE TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | **13.600.000** | **13.600.000** |
| 786.1 | REPARACION DE TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | 4.600.000 | 4.600.000 |
| 786.2 | TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 787 | (39) CHEVROLET S/10 - SERVICIO DE ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | **50.000** | **50.000** |
| 787.1 | ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 788 | (39) CHEVROLET S/10 - SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **2.280.000** | **2.280.000** |
| 788.1 | REPARACION DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 788.2 | LIMPIEZA DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 788.3 | BOMBA DE AGUA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 788.4 | CANO DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 788.5 | TERMOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 788.6 | REFRIGERANTE PARA RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 789 | (39) CHEVROLET S/10 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **22.710.000** | **22.710.000** |
| 789.1 | DIAGNOSTICO REPARACION DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 789.2 | JUEGO DE RETENES | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 789.3 | SOPORTES DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 789.4 | VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 789.5 | JUEGO DE AROS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 789.6 | JUEGO DE CAMISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 789.7 | PISTONES | 1 | Unidad | EVENTO | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 789.8 | CASQUILLO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 789.9 | CASQUILLO DE BANCADA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 789.10 | CORONA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 789.11 | RECTIFICACION DE VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 789.12 | RECTIFICACION DE CILINDROS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 789.13 | POLEA TENSOR | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 789.14 | RULEMAN POLEA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 789.15 | BRAZO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 789.16 | JUNTA TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 789.17 | JUEGO DE JUNTA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 789.18 | CALCE LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 789.19 | BUJE DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 789.20 | BUJE DE LEVA | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 789.21 | ENGRANAJE DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 789.22 | BOMBA DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 789.23 | TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 7.500.000 | 7.500.000 |
| 789.24 | MARTILLO BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 789.25 | EJE BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 789.26 | SEGURO DE VALVULA | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 789.27 | EJE BALNCEADOR DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 789.28 | EJE BALNCEADOR IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 790 | (39) CHEVROLET S/10 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | **9.940.000** | **9.940.000** |
| 790.1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 790.2 | EVAPORIZADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 790.3 | CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 790.4 | REPARACION DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 790.5 | FILTRO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 790.6 | VALVULA EXPANSORA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 790.7 | MANGUERA DE ALTA Y BAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 790.8 | EMBRAGUE DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 790.9 | TERMOSTATO DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 340.000 | 340.000 |
| 790.10 | COMPRESOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 790.11 | PRESOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 791 | (39) CHEVROLET S/10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION O COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS | 1 | Unidad | EVENTO | **6.900.000** | **6.900.000** |
| 791.1 | REPARACION PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 791.2 | REPARACION PUERTA DELANTERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 791.3 | REPARACION PUERTA TRASERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 791.4 | REPARACION PUERTA TRASERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 791.5 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 791.6 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA TRASERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 791.7 | CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 791.8 | CAMBIO DE PARABRISAS TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 791.9 | RETROVISOR LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 791.10 | RETROVISOR INTERNO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 792 | (39) CHEVROLET S/10 - SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA | 1 | Unidad | EVENTO | **9.220.000** | **9.220.000** |
| 792.1 | CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 792.2 | TAPA VALIJERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 792.3 | GUARDABARRO DELANTERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 792.4 | GUARDABARRO DELANTERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 792.5 | GUARDABARRO TRASERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 792.6 | GUARDABARRO TRASERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 792.7 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 792.8 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 792.9 | BASES DE PARAGOLPE DELANTERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 792.10 | BASES DE PARAGOLPE TRASERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 792.11 | CHASIS | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 792.12 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 792.13 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 792.14 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 792.15 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 792.16 | CAMBIO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 792.17 | CAMBIO DE CABO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 792.18 | CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 520.000 | 520.000 |
| 792.19 | CAMBIO DE MANIJA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 792.20 | CAMBIO DE 4 GUIAS DE VIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 792.21 | CAMBIO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 792.22 | CAMBIO DE PERNO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 792.23 | CAMBIO DE GOMA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 792.24 | REPARAR Y AJUSTAR TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 793 | (39) CHEVROLET S/10 - REPARACION DE PIEZAS PLÁSTICAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.200.000** | **1.200.000** |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 793.1 | PARAGOLPE DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 793.2 | PARAGOLPE TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 794 | (39) CHEVROLET S/10 - SERV. DE REPAR. Y MANT. SISTEMA LIMPIAPARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | **140.000** | **140.000** |
| 794.1 | CAMBIO DE CEPILLO DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 140.000 | 140.000 |
| 795 | (40) CHEVROLET S/10 - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.080.000** | **1.080.000** |
| 795.1 | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 795.2 | CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 795.3 | CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO EN DIFERENCIAL | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 795.4 | CAMBIO DE ACEITE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 795.5 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 795.6 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 795.7 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 795.8 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 795.9 | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 796 | (40) CHEVROLET S/10 - ALINEACION Y BALANCEO | 1 | Unidad | EVENTO | **150.000** | **150.000** |
| 796.1 | ALINEACION Y BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 797 | (40) CHEVROLET S/10 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | **9.020.000** | **9.020.000** |
| 797.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 797.2 | PASTILLAS DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 797.3 | RECTIFICACION DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 797.4 | DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 797.5 | REPARACION DE SISTEMA SERVO FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 797.6 | FIBRA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 797.7 | RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 797.8 | JUEGO DE CUBETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 797.9 | CABO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 320.000 | 320.000 |
| 797.10 | BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 797.11 | CILINDRO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 797.12 | ZAPATA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 797.13 | MORDAZA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 797.14 | TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 797.15 | CANO FLEXIBLE DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 797.16 | BALANCEO DE CORONA VOLANTE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 797.17 | REPARACION DE BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 510.000 | 510.000 |
| 797.18 | REGULADOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 797.19 | DEPRESOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 797.20 | REPARACION DE FRENO DE MANO | 1 | Unidad | EVENTO | 340.000 | 340.000 |
| 798 | (40) CHEVROLET S/10 - SISTEMA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | **4.250.000** | **4.250.000** |
| 798.1 | BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 798.2 | REPARACION DE SINFIN | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 798.3 | EXTREMOS DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 799 | (40) CHEVROLET S/10 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE SUSPENSIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | **7.380.000** | **7.380.000** |
| 799.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE SUSPENSION | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 799.2 | BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 799.3 | BUJE PARRILLA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 799.4 | BUJE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 799.5 | BUJE TENSOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 799.6 | BUJE ELASTICO | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 799.7 | CENTRO ELASTICO | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 799.8 | RULEMANES DE MASA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 799.9 | AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 799.10 | MUNEQUIN | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 799.11 | ESPIRALES | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 799.12 | BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 799.13 | BARRAS ESTABILIZADORAS | 1 | Unidad | EVENTO | 340.000 | 340.000 |
| 799.14 | ROTULA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 799.15 | ROTULA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 799.16 | JUEGO DE BUJES ZETA | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 799.17 | BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 220.000 | 220.000 |
| 799.18 | BRAZO ZETA | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 799.19 | BRAZO PITMAN | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 799.20 | HOMOCINETICA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 799.21 | BARRA DE TORCION | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 799.22 | TAQUEADOR DE PARRILLA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 799.23 | TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 799.24 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 799.25 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 800 | (40) CHEVROLET S/10 - REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | **13.880.000** | **13.880.000** |
| 800.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELECTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 800.2 | BATERIA | 1 | Unidad | EVENTO | 640.000 | 640.000 |
| 800.3 | MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 800.4 | ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 800.5 | LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA) | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 800.6 | LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO) | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 800.7 | FUSIBLES | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 800.8 | RELAY | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 800.9 | REPARACON BASICA DE TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 800.10 | MANTEMIENTO MOTOR DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 800.11 | MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 800.12 | BOCINA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 800.13 | BULBO DE TEMPERATURA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 800.14 | PORTA CARBON DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 800.15 | BUJIA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 800.16 | ELECTRO VENTILADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 800.17 | BENDIX | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 800.18 | AUTOMATICO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 800.19 | REGULADOR DE VOLTAGE | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 800.20 | RECTIFICADOR DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 800.21 | BUSCAHUELLAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 800.22 | BULBO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 801 | (40) CHEVROLET S/10 - REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | **3.500.000** | **3.500.000** |
| 801.1 | DISCO DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 801.2 | HORQUILLA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 801.3 | BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 801.4 | BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 802 | (40) CHEVROLET S/10 - REPARACION DEL TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | **1.000.000** | **1.000.000** |
| 802.1 | REPARACION DE TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 803 | (40) CHEVROLET S/10 - REPARACION DEL TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | **1.200.000** | **1.200.000** |
| 803.1 | REPARACION DE TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 804 | (40) CHEVROLET S/10 - REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | **23.535.000** | **23.535.000** |
| 804.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 804.2 | PLATO DE PRESION | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 804.3 | COJINETE DE EMPUJE | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 804.4 | VARILLAJE DE LA PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 75.000 | 75.000 |
| 804.5 | SOPORTES DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 804.6 | REPARACION DEL SISTEMA SERVO ASISTIDO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 804.7 | REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD | 1 | Unidad | EVENTO | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 804.8 | CARDAN | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 804.9 | CRUCETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 560.000 | 560.000 |
| 804.10 | CENTRALIZADOR DE CARDAN | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 804.11 | PALIER | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 804.12 | BUJES DE PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 804.13 | RULEMAN A RODILLO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 804.14 | RULEMAN DE EJE CORTO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 804.15 | RULEMAN DE EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 804.16 | RULEMAN LATERAL DE EJE | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 804.17 | RULEMAN LATERAL DE CORONA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 804.18 | RULEMAN PINON | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 804.19 | CORONA PINON | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 804.20 | RETEN PINON | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 804.21 | RETEN DE SALIDA CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 804.22 | EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 804.23 | CEMENTO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 804.24 | JUEGO DE ANILLOS SINCRONIZADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 804.25 | EJE DE MANDO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 804.26 | EJE CUADRUPLE | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 805 | (40) CHEVROLET S/10 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA | 1 | Unidad | EVENTO | **12.190.000** | **12.190.000** |
| 805.1 | REPARACION Y LIMPIEZA DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 805.2 | CAMBIO BOMBA DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 7.890.000 | 7.890.000 |
| 805.3 | CAMBIO DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 805.4 | REPARACION DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 3.300.000 | 3.300.000 |
| 806 | (40) CHEVROLET S/10 - CAMBIO DE CORREAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.620.000** | **1.620.000** |
| 806.1 | CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 806.2 | RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 806.3 | CORREA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 806.4 | CORREA DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 806.5 | CORREA DE VENTILADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 220.000 | 220.000 |
| 807 | (40) CHEVROLET S/10 - SISTEMA DE TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | **13.600.000** | **13.600.000** |
| 807.1 | REPARACION DE TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | 4.600.000 | 4.600.000 |
| 807.2 | TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 808 | (40) CHEVROLET S/10 - SERVICIO DE ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | **50.000** | **50.000** |
| 808.1 | ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 809 | (40) CHEVROLET S/10 - SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **2.280.000** | **2.280.000** |
| 809.1 | REPARACION DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 809.2 | LIMPIEZA DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 809.3 | BOMBA DE AGUA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 809.4 | CANO DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 809.5 | TERMOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 809.6 | REFRIGERANTE PARA RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 810 | (40) CHEVROLET S/10 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **22.710.000** | **22.710.000** |
| 810.1 | DIAGNOSTICO REPARACION DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 810.2 | JUEGO DE RETENES | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 810.3 | SOPORTES DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 810.4 | VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 810.5 | JUEGO DE AROS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 810.6 | JUEGO DE CAMISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 810.7 | PISTONES | 1 | Unidad | EVENTO | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 810.8 | CASQUILLO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 810.9 | CASQUILLO DE BANCADA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 810.10 | CORONA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 810.11 | RECTIFICACION DE VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 810.12 | RECTIFICACION DE CILINDROS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 810.13 | POLEA TENSOR | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 810.14 | RULEMAN POLEA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 810.15 | BRAZO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 810.16 | JUNTA TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 810.17 | JUEGO DE JUNTA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 810.18 | CALCE LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 810.19 | BUJE DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 810.20 | BUJE DE LEVA | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 810.21 | ENGRANAJE DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 810.22 | BOMBA DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 810.23 | TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 7.500.000 | 7.500.000 |
| 810.24 | MARTILLO BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 810.25 | EJE BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 810.26 | SEGURO DE VALVULA | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 810.27 | EJE BALNCEADOR DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 810.28 | EJE BALNCEADOR IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 811 | (40) CHEVROLET S/10 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | **9.940.000** | **9.940.000** |
| 811.1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 811.2 | EVAPORIZADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 811.3 | CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 811.4 | REPARACION DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 811.5 | FILTRO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 811.6 | VALVULA EXPANSORA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 811.7 | MANGUERA DE ALTA Y BAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 811.8 | EMBRAGUE DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 811.9 | TERMOSTATO DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 340.000 | 340.000 |
| 811.10 | COMPRESOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 811.11 | PRESOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 812 | (40) CHEVROLET S/10 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION O COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS | 1 | Unidad | EVENTO | **6.900.000** | **6.900.000** |
| 812.1 | REPARACION PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 812.2 | REPARACION PUERTA DELANTERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 812.3 | REPARACION PUERTA TRASERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 812.4 | REPARACION PUERTA TRASERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 812.5 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 812.6 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA TRASERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 812.7 | CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 812.8 | CAMBIO DE PARABRISAS TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 812.9 | RETROVISOR LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 812.10 | RETROVISOR INTERNO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 813 | (40) CHEVROLET S/10 - SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA | 1 | Unidad | EVENTO | **9.220.000** | **9.220.000** |
| 813.1 | CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 813.2 | TAPA VALIJERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 813.3 | GUARDABARRO DELANTERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 813.4 | GUARDABARRO DELANTERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 813.5 | GUARDABARRO TRASERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 813.6 | GUARDABARRO TRASERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 813.7 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 813.8 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 813.9 | BASES DE PARAGOLPE DELANTERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 813.10 | BASES DE PARAGOLPE TRASERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 813.11 | CHASIS | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 813.12 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 813.13 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 813.14 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 813.15 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 813.16 | CAMBIO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 813.17 | CAMBIO DE CABO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 813.18 | CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 520.000 | 520.000 |
| 813.19 | CAMBIO DE MANIJA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 813.20 | CAMBIO DE 4 GUIAS DE VIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 813.21 | CAMBIO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 813.22 | CAMBIO DE PERNO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 813.23 | CAMBIO DE GOMA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 813.24 | REPARAR Y AJUSTAR TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 814 | (40) CHEVROLET S/10 - REPARACION DE PIEZAS PLÁSTICAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.200.000** | **1.200.000** |
| 814.1 | PARAGOLPE DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 814.2 | PARAGOLPE TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 815 | (40) CHEVROLET S/10 - SERV. DE REPAR. Y MANT. SISTEMA LIMPIAPARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | **140.000** | **140.000** |
| 815.1 | CAMBIO DE CEPILLO DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 140.000 | 140.000 |
| 816 | (41) ISUZU D MAX - Cambio de Aceite y Filtros | 1 | Unidad | EVENTO | **900.000** | **900.000** |
| 816.1 | Cambio de Aceite Motor | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 816.2 | Cambio de Fluido de Freno | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 816.3 | Cambio de Aceite Hidraulico en Diferencial | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 816.4 | Cambio de Aceite de Direccion Hidraulica | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 816.5 | Cambio de Aceite de Caja | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 816.6 | Cambio de Filtro de Combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 816.7 | Cambio de Filtro de aceite | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 816.8 | Cambio de Filtro de Aire | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 817 | (41) ISUZU D MAX - Reparación de frenos | 1 | Unidad | EVENTO | **27.637.167** | **27.637.167** |
| 817.1 | Juego de pastillas de freno | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 817.2 | Discos de Freno Delantero | 1 | Unidad | EVENTO | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 817.3 | Juego de rep. De Mordaza | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 817.4 | Cilindros de Frenos tras. | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 817.5 | Zapatas de frenos tras. | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 817.6 | Tambores de Freno. | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 817.7 | Cabos de Freno de mano | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 817.8 | Bomba Central de freno | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 817.9 | Fluido de Freno | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 817.10 | CaNos Flexibles de Freno | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 817.11 | Resortes de zapatas | 1 | Unidad | EVENTO | 34.425 | 34.425 |
| 817.12 | Seguros de Zapata | 1 | Unidad | EVENTO | 20.542 | 20.542 |
| 817.13 | Rectificacion de discos de Freno | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 817.14 | Cementado de Zapatas | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 817.15 | Rectificacion de tambores de fren. Tras. | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 817.16 | Juego de reparo de Cilindro de frenos | 1 | Unidad | EVENTO | 168.300 | 168.300 |
| 817.17 | Regulador de freno RH | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 817.18 | Regulador de freno LH | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 817.19 | leva de freno | 1 | Unidad | EVENTO | 38.250 | 38.250 |
| 817.20 | Perno de zapata | 1 | Unidad | EVENTO | 23.800 | 23.800 |
| 817.21 | Piston de mordaza | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 817.22 | Mordaza de freno delantero RH | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 817.23 | Mordaza de freno delantero LH | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 817.24 | Perno de mordaza | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 817.25 | Tapa de polvo | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 817.26 | Goma pedal TM | 1 | Unidad | EVENTO | 27.000 | 27.000 |
| 817.27 | Bulbo de freno | 1 | Unidad | EVENTO | 182.750 | 182.750 |
| 817.28 | Mecanismo de freno de mano | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 817.29 | Jgo. Reparo bomba central de freno | 1 | Unidad | EVENTO | 295.800 | 295.800 |
| 817.30 | sensor de desaceleracion | 1 | Unidad | EVENTO | 754.800 | 754.800 |
| 817.31 | Bomba de vacio | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 817.32 | Servo Freno | 1 | Unidad | EVENTO | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 817.33 | Valvula de freno | 1 | Unidad | EVENTO | 1.861.500 | 1.861.500 |
| 818 | (41) ISUZU D MAX - Reparacion de sistema de frenos ABS | 1 | Unidad | EVENTO | **18.700.000** | **18.700.000** |
| 818.1 | Sensor ABS de rueda del izq | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 818.2 | Sensor ABS de rueda del der. | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 818.3 | Sensor ABS de rueda trase. | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 818.4 | Modulo Hidraulico de ABS | 1 | Unidad | EVENTO | 10.300.000 | 10.300.000 |
| 818.5 | Rotor Sensor de ABS | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 819 | (41) ISUZU D MAX - Reparacion de suspension delantera | 1 | Unidad | EVENTO | **28.551.000** | **28.551.000** |
| 819.1 | Amortiguadores | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 819.2 | Rotulas Inferiores | 1 | Unidad | EVENTO | 950.000 | 950.000 |
| 819.3 | Rotulas Superiores | 1 | Unidad | EVENTO | 950.000 | 950.000 |
| 819.4 | Bujes de parrilla Superior | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 819.5 | Bujes de parrilla Inferior del. | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 819.6 | Parrilla de SuspensiOn Inferior | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 819.7 | Parrilla de suspensiOn Superior | 1 | Unidad | EVENTO | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 819.8 | Buje Estabilizador central | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 819.9 | Bieleta Estabilizadora LH | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 819.10 | Bieleta Estabilizadora RH | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 819.11 | Barra Estabilizadora del. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 819.12 | Barra de Torsion RH | 1 | Unidad | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 819.13 | Barra de torsion LH | 1 | Unidad | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 819.14 | Brazo Barra de torsion LH | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 819.15 | Brazo barra de torsion RH | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 819.16 | Asiento barra de torsion superior | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 819.17 | Asiento barra de torsion inferior | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 819.18 | Bulon de torsion | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 819.19 | Punta eje RH | 1 | Unidad | EVENTO | 2.817.750 | 2.817.750 |
| 819.20 | Punta eje LH | 1 | Unidad | EVENTO | 2.817.750 | 2.817.750 |
| 819.21 | Rodillo de punta de eje | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 819.22 | Reten de aceite punta eje | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 819.23 | Maza de rueda delantera | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 819.24 | Rotor Sensor | 1 | Unidad | EVENTO | 756.500 | 756.500 |
| 819.25 | Ruleman de maza delantera int. | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 819.26 | Ruleman de maza delantera ext. | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 819.27 | Reten de maza delantera | 1 | Unidad | EVENTO | 115.600 | 115.600 |
| 819.28 | Tuerca de maza | 1 | Unidad | EVENTO | 163.200 | 163.200 |
| 819.29 | Arandela de maza | 1 | Unidad | EVENTO | 30.600 | 30.600 |
| 819.30 | Tapa de maza | 1 | Unidad | EVENTO | 42.500 | 42.500 |
| 819.31 | Bujes Amortiguador | 1 | Unidad | EVENTO | 95.200 | 95.200 |
| 819.32 | Perno Parrilla | 1 | Unidad | EVENTO | 545.700 | 545.700 |
| 819.33 | Taqueador de suspension LH | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 819.34 | Taqueador de suspension RH | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 819.35 | Tazas de rueda | 1 | Unidad | EVENTO | 1.336.200 | 1.336.200 |
| 820 | (41) ISUZU D MAX - Reparacion de sistema de arranque | 1 | Unidad | EVENTO | **10.350.000** | **10.350.000** |
| 820.1 | Bendix de arranque | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 820.2 | Rotor de arranque | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 820.3 | Inducido de arranque | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 820.4 | Jgo. De carbones | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 820.5 | Motor de arranque completo | 1 | Unidad | EVENTO | 4.200.000 | 4.200.000 |
| 820.6 | Trabajos de terceros | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 820.7 | Automatico de arranque | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 820.8 | Ruleman | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 820.9 | Ruleman de arranque | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 820.10 | Ruleman | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 820.11 | Ruleman | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 820.12 | Porta Carbon | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 820.13 | Bobina motor de arranque | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 821 | (41) ISUZU D MAX - Reparacion de alternador | 1 | Unidad | EVENTO | **14.388.700** | **14.388.700** |
| 821.1 | Jgo. De regulador de voltage y lgo de diodos | 1 | Unidad | EVENTO | 2.286.500 | 2.286.500 |
| 821.2 | Rotor de alternador | 1 | Unidad | EVENTO | 1.357.450 | 1.357.450 |
| 821.3 | Estator de alternador | 1 | Unidad | EVENTO | 1.621.800 | 1.621.800 |
| 821.4 | Correa de altenador | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 821.5 | Rulemanes de alternador | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 821.6 | Polea de alternador | 1 | Unidad | EVENTO | 124.100 | 124.100 |
| 821.7 | Carcasa trasera de Alternador | 1 | Unidad | EVENTO | 760.750 | 760.750 |
| 821.8 | Carcasa delantera de alternador | 1 | Unidad | EVENTO | 838.100 | 838.100 |
| 821.9 | Alternador completo | 1 | Unidad | EVENTO | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 822 | (41) ISUZU D MAX - Reparación del sistema eléctrico y cambio de luces | 1 | Unidad | EVENTO | **31.760.000** | **31.760.000** |
| 822.1 | Foco Alta y Baja | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 822.2 | Foco de filamentos | 1 | Unidad | EVENTO | 15.000 | 15.000 |
| 822.3 | Foco de 1 filamento | 1 | Unidad | EVENTO | 15.000 | 15.000 |
| 822.4 | Focos busca huellas | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 822.5 | foco de luz de techo | 1 | Unidad | EVENTO | 10.000 | 10.000 |
| 822.6 | Faritos de luz de chapa | 1 | Unidad | EVENTO | 238.850 | 238.850 |
| 822.7 | Faros de buscahuellas | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 822.8 | Bulbo de marcha atrAs | 1 | Unidad | EVENTO | 215.000 | 215.000 |
| 822.9 | Bulbo de freno | 1 | Unidad | EVENTO | 161.500 | 161.500 |
| 822.10 | Faro auxiliar de freno | 1 | Unidad | EVENTO | 937.500 | 937.500 |
| 822.11 | Tablero Instrumental | 1 | Unidad | EVENTO | 915.000 | 915.000 |
| 822.12 | Comando central de lev vid LH | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 822.13 | Comando central de lev vid RH | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 822.14 | Interruptor de lev. Vid tras LH | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 822.15 | Interruptor de lev. Vid tras. RH | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 822.16 | Interruptores de puerta | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 822.17 | Interruptor de Estacionamiento | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 822.18 | Interruptor 4x4 | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 822.19 | Interruptor de Buscahuellas | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 822.20 | Relay | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 822.21 | Encendedor | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 822.22 | Alarma Cinturon | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 822.23 | Unidad de Control | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 822.24 | Bocina | 1 | Unidad | EVENTO | 588.200 | 588.200 |
| 822.25 | Relay Limpiaparabrisas | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 822.26 | Control apertura | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 822.27 | Unidada control de apertura | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 822.28 | Unidad de control 4JJ1 | 1 | Unidad | EVENTO | 15.000.000 | 15.000.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 822.29 | Sensor de baja incandesente | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 822.30 | Sensor de posicion de leva 4JJ1 | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 822.31 | Bujias Incandecentes | 1 | Unidad | EVENTO | 510.000 | 510.000 |
| 822.32 | Motor limpiaparabrisas | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 822.33 | Motor lanza agua | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 822.34 | Antena Centro Techo | 1 | Unidad | EVENTO | 583.950 | 583.950 |
| 822.35 | Bateria | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 823 | (41) ISUZU D MAX - Reparacion de motor | 1 | Unidad | EVENTO | **115.568.400** | **115.568.400** |
| 823.1 | Pistones | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 823.2 | Juegos de Aros | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 823.3 | Juego de Juntas | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 823.4 | Casquillos de biela | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 823.5 | Casquillos de Bancada | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 823.6 | Valvulas de Admision | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 823.7 | Valvula de Escape | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 823.8 | Junta de tapa de cilindro | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 823.9 | Arbol de levas Adm. | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 823.10 | Cig?eNal | 1 | Unidad | EVENTO | 16.000.000 | 16.000.000 |
| 823.11 | Bielas | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 823.12 | Turbo | 1 | Unidad | EVENTO | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 823.13 | tapa de cilindros | 1 | Unidad | EVENTO | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 823.14 | Arbol de levas. De Esc. | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 823.15 | Junta multiple de adm. | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 823.16 | Junta multiple de esc. | 1 | Unidad | EVENTO | 70.000 | 70.000 |
| 823.17 | Junta de frente de motor | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 823.18 | Reten. Frente motor | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 823.19 | Reten de bancada tras. | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 823.20 | Resortes de valvulas | 1 | Unidad | EVENTO | 448.000 | 448.000 |
| 823.21 | Martilletes de val. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.400.800 | 1.400.800 |
| 823.22 | Reten Guia de val. | 1 | Unidad | EVENTO | 312.800 | 312.800 |
| 823.23 | Jgo. Engranajes del frente motor | 1 | Unidad | EVENTO | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 823.24 | Cadena de distrib. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 823.25 | Aceite 15w40 | 1 | Unidad | EVENTO | 315.000 | 315.000 |
| 823.26 | Filtro de aceite | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 823.27 | Filtro de aire | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 823.28 | Filtro de combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 823.29 | Tensor de cadena de Distrib. | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 823.30 | Soporte de caja | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 823.31 | Soportes de motor | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 823.32 | Trabajos de terceros (rectificacion) | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 823.33 | Junta tapa balancin | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 823.34 | Guia de valvulas | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 823.35 | Bulbo de aceite 4JJ1 | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 823.36 | Block motor 4JJ1 | 1 | Unidad | EVENTO | 22.500.350 | 22.500.350 |
| 823.37 | Carter motor | 1 | Unidad | EVENTO | 1.391.450 | 1.391.450 |
| 823.38 | Guia cadena | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 823.39 | Leva cadena | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 823.40 | Calce lateral | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 823.41 | Perno piston | 1 | Unidad | EVENTO | 460.000 | 460.000 |
| 823.42 | Buje de biela | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 823.43 | Seguro perno piston | 1 | Unidad | EVENTO | 81.600 | 81.600 |
| 823.44 | Rotor Cig?eNal | 1 | Unidad | EVENTO | 130.000 | 130.000 |
| 823.45 | Polea cig?eNal | 1 | Unidad | EVENTO | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 823.46 | Multiple de escape | 1 | Unidad | EVENTO | 1.070.000 | 1.070.000 |
| 823.47 | Multiple de admision | 1 | Unidad | EVENTO | 2.447.150 | 2.447.150 |
| 823.48 | Bomba de aceite | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 823.49 | Depurador de aceite 4JJ1 | 1 | Unidad | EVENTO | 2.337.500 | 2.337.500 |
| 823.50 | Tapa depurador | 1 | Unidad | EVENTO | 688.500 | 688.500 |
| 823.51 | Valvula de aire | 1 | Unidad | EVENTO | 56.950 | 56.950 |
| 823.52 | Manguera depurador | 1 | Unidad | EVENTO | 168.300 | 168.300 |
| 823.53 | Ducto de aire | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 824 | (41) ISUZU D MAX - Reparacion de Diferencial 4X4 | 1 | Unidad | EVENTO | **72.432.900** | **72.432.900** |
| 824.1 | Aceite 80w90 | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 824.2 | Diferencial Completo | 1 | Unidad | EVENTO | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 824.3 | Corona y PiNon de dif. 4x4 | 1 | Unidad | EVENTO | 6.500.000 | 6.500.000 |
| 824.4 | Rulemanes de corona | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 824.5 | Rulemanes de piNon | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 824.6 | Rulemanes de tunel | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 824.7 | Reten de piNon | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 824.8 | Tuerca de piNon | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 824.9 | Arandela dif. | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 824.10 | Retenes de tunel de dif. | 1 | Unidad | EVENTO | 62.900 | 62.900 |
| 824.11 | Guardapolvo de homocineticas | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 824.12 | Tulipas de Homocineticas lado caja | 1 | Unidad | EVENTO | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 824.13 | Tulipas de homocineticas lado ruedas | 1 | Unidad | EVENTO | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 824.14 | Bujes del soporte del tunel dif. | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 824.15 | Homocinetica DEL. | 1 | Unidad | EVENTO | 6.500.000 | 6.500.000 |
| 824.16 | Reten de Homocinetica | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 824.17 | Ruleman eje homocinetica | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 824.18 | Rodillo eje tunel | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 824.19 | Encastre de 4x4 | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 824.20 | Deslizante de 4x4 | 1 | Unidad | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 824.21 | Eje | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 824.22 | Actuador de diferencial | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 824.23 | Acople | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 824.24 | Espaciador | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 824.25 | Perno Diferencial | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 824.26 | Planeatorio | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 824.27 | Engranaje satelital | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 824.28 | Caja Diferencial | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 824.29 | Materiales Auxiliares | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 824.30 | Mano de obra | 1 | Unidad | EVENTO | 2.720.000 | 2.720.000 |
| 825 | (41) ISUZU D MAX - Reparación de Díreccion | 1 | Unidad | EVENTO | **33.780.350** | **33.780.350** |
| 825.1 | Cremallera de direccion | 1 | Unidad | EVENTO | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 825.2 | Precap | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 825.3 | Guardapolvo | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 825.4 | MuNequin | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 825.5 | Esparragos de rueda | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 825.6 | Tuercas de ruedas | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 825.7 | Llanta | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 825.8 | Bomba d/h | 1 | Unidad | EVENTO | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 825.9 | Columna de direccion | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 825.10 | Conjunto cilindrico contacto | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 825.11 | Eje de direccion | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 825.12 | Tanque de fluido D/H | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 825.13 | Manguera D/H | 1 | Unidad | EVENTO | 1.626.900 | 1.626.900 |
| 825.14 | Manguera de retorno D/H | 1 | Unidad | EVENTO | 333.200 | 333.200 |
| 825.15 | Manguera de D/H | 1 | Unidad | EVENTO | 270.000 | 270.000 |
| 825.16 | Jgo. De reparacion d retenes de bomba | 1 | Unidad | EVENTO | 414.000 | 414.000 |
| 825.17 | Jgo de repar. Cartuchos bomba D/H | 1 | Unidad | EVENTO | 2.538.950 | 2.538.950 |
| 825.18 | Cuerpo trasero Bomba D/H | 1 | Unidad | EVENTO | 1.511.300 | 1.511.300 |
| 825.19 | Alineacion y Balanceo | 1 | Unidad | EVENTO | 136.000 | 136.000 |
| 826 | (41) ISUZU D MAX - Reparacion del sistema de refrigeracion y Aire Acondicionado | 1 | Unidad | EVENTO | **61.409.800** | **61.409.800** |
| 826.1 | Radiador de agua | 1 | Unidad | EVENTO | 9.500.000 | 9.500.000 |
| 826.2 | Bomba de agua | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 826.3 | Ventilador de radiador | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 826.4 | Termostado | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 826.5 | Junta de termostado | 1 | Unidad | EVENTO | 27.200 | 27.200 |
| 826.6 | Manguera de radiador interior | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 826.7 | Manguera de radiador Superior | 1 | Unidad | EVENTO | 210.000 | 210.000 |
| 826.8 | Juego de mangueras de calefaccion | 1 | Unidad | EVENTO | 642.600 | 642.600 |
| 826.9 | Condensador de AA | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 826.10 | Evaporador de AA | 1 | Unidad | EVENTO | 5.500.000 | 5.500.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 826.11 | Valvula expansora | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 826.12 | Filtro recibidor de AA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 826.13 | Gas refrigerante 134 A | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 826.14 | Agua refrigerante con Aditivo | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 826.15 | Compresor de AA | 1 | Unidad | EVENTO | 11.000.000 | 11.000.000 |
| 826.16 | Polea de compresor | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 826.17 | Embrague de compresor | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 826.18 | CaNo de compresor | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 826.19 | Guia Ventilador | 1 | Unidad | EVENTO | 443.000 | 443.000 |
| 826.20 | Tapa radiador | 1 | Unidad | EVENTO | 96.000 | 96.000 |
| 826.21 | Goma soporte de radiador | 1 | Unidad | EVENTO | 141.000 | 141.000 |
| 826.22 | Protector 4JJ1 | 1 | Unidad | EVENTO | 183.000 | 183.000 |
| 826.23 | Tanque aux. Radiador | 1 | Unidad | EVENTO | 440.000 | 440.000 |
| 826.24 | Enfriador de aire | 1 | Unidad | EVENTO | 5.557.000 | 5.557.000 |
| 826.25 | Enfriador de aceite | 1 | Unidad | EVENTO | 4.205.000 | 4.205.000 |
| 826.26 | Correa A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 826.27 | Conjunto polea tensor A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 826.28 | Manguera de A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 1.688.000 | 1.688.000 |
| 826.29 | Comando A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 826.30 | Motor ventilador A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 826.31 | Filtro Habitaculo A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 826.32 | Nucleo evaporador de A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 1.994.000 | 1.994.000 |
| 826.33 | Motor ventilador | 1 | Unidad | EVENTO | 2.363.000 | 2.363.000 |
| 827 | (41) ISUZU D MAX - Sistema de Air Bag | 1 | Unidad | EVENTO | **17.981.600** | **17.981.600** |
| 827.1 | Bolsa de Air Bag de conductor | 1 | Unidad | EVENTO | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 827.2 | Bolsa de air Bag de AcompaNante | 1 | Unidad | EVENTO | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 827.3 | Disco de Air Bag Bobuna | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 827.4 | Modulo Air Bag | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 827.5 | Cinturon de seguridad conductor | 1 | Unidad | EVENTO | 890.800 | 890.800 |
| 827.6 | Cinturon de seguridad acompaNante | 1 | Unidad | EVENTO | 890.800 | 890.800 |
| 828 | (41) ISUZU D MAX - Interior Cabina | 1 | Unidad | EVENTO | **14.471.200** | **14.471.200** |
| 828.1 | Mecanismo de lev vid. Delant. Izq. | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 828.2 | Mecanismo de lev vid. Delant. Der. | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 828.3 | Mecanismo de lev. Vid. Tras. Izq. | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 828.4 | Mecanismo delev. Vid. Tras. Der. | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 828.5 | Comando central lev. Vid | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 828.6 | Tapiz de pta. Del Izq. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.207.850 | 1.207.850 |
| 828.7 | Tapiz de pat Del.der | 1 | Unidad | EVENTO | 1.207.850 | 1.207.850 |
| 828.8 | Tapiz de pta Tras. Izq | 1 | Unidad | EVENTO | 1.281.800 | 1.281.800 |
| 828.9 | Tapiz de pta Tras Der. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.281.800 | 1.281.800 |
| 828.10 | Cerradura de pta del Izq. | 1 | Unidad | EVENTO | 483.650 | 483.650 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 828.11 | Cerradura de pta del Der. | 1 | Unidad | EVENTO | 483.650 | 483.650 |
| 828.12 | Cerradura de pta tras. Izq | 1 | Unidad | EVENTO | 414.800 | 414.800 |
| 828.13 | Cerradura de pta tras. Der. | 1 | Unidad | EVENTO | 414.800 | 414.800 |
| 828.14 | Jgo de guia de asiento de cond. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.678.750 | 1.678.750 |
| 828.15 | Guia de asiento de acompaNante | 1 | Unidad | EVENTO | 1.678.750 | 1.678.750 |
| 828.16 | Limpieza integral de Tapizado | 1 | Unidad | EVENTO | 637.500 | 637.500 |
| 829 | (41) ISUZU D MAX - Reparacion de transmision | 1 | Unidad | EVENTO | **34.351.750** | **34.351.750** |
| 829.1 | Jgo de anillos sincronizadores | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 829.2 | Jgo de rulemanes | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 829.3 | Jgo de rodillos | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 829.4 | Desplazable de 1y2da | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 829.5 | Desplazable de 3ra y 4ta | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 829.6 | Desplazable de 5ta y M atrAs | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 829.7 | Eje de mando | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 829.8 | Eje principal | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 829.9 | Engranaje de 1ra | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 829.10 | Engranaje de 2da | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 829.11 | Engranaje de 3ra | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 829.12 | Engranaje de 5ta | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 829.13 | Cuadruple | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 829.14 | Reten cola | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 829.15 | Reten de frente de caja | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 829.16 | Aceite 75w90 | 1 | Unidad | EVENTO | 70.000 | 70.000 |
| 829.17 | Placa intermedia | 1 | Unidad | EVENTO | 527.000 | 527.000 |
| 829.18 | Jgo de juntas de caja | 1 | Unidad | EVENTO | 110.000 | 110.000 |
| 829.19 | Engranaje marcha atrAs | 1 | Unidad | EVENTO | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 829.20 | Sincronizador | 1 | Unidad | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 829.21 | Engranaje | 1 | Unidad | EVENTO | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 829.22 | Caja selectora de cambios | 1 | Unidad | EVENTO | 2.965.000 | 2.965.000 |
| 829.23 | Palanca de cambios | 1 | Unidad | EVENTO | 879.750 | 879.750 |
| 830 | (41) ISUZU D MAX - Reparacion de Embrague | 1 | Unidad | EVENTO | **12.902.000** | **12.902.000** |
| 830.1 | Plato de presion | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 830.2 | Disco | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 830.3 | Cojinete de empuje | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 830.4 | Horquilla | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 830.5 | Guardapolvo de Horquilla | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 830.6 | Ruleman Piloto | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 830.7 | Volante de motor | 1 | Unidad | EVENTO | 4.700.000 | 4.700.000 |
| 830.8 | Tornillos de volante | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 830.9 | Corona de volante | 1 | Unidad | EVENTO | 730.000 | 730.000 |
| 830.10 | Bulbo de embrague | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 830.11 | Goma pedal de Embrague | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 830.12 | Flexible de embrague | 1 | Unidad | EVENTO | 272.000 | 272.000 |
| 830.13 | Bomba auxiliar de embrague | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 830.14 | Jgo de reap. De bomba aux de embrague | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 830.15 | Bomba central de embrague | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 831 | (41) ISUZU D MAX - Reparacion de Diferencial Trasero | 1 | Unidad | EVENTO | **75.171.200** | **75.171.200** |
| 831.1 | Diferencial Completo | 1 | Unidad | EVENTO | 38.000.000 | 38.000.000 |
| 831.2 | Jgo de piNon y corona | 1 | Unidad | EVENTO | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 831.3 | Rulemanes de corona | 1 | Unidad | EVENTO | 316.000 | 316.000 |
| 831.4 | Rulman de piNon grande | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 831.5 | Ruleman de piNon chico | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 831.6 | Reten de piNon | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 831.7 | Espaciador | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 831.8 | Tuerca de piNon | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 831.9 | Eje palier trasero | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 831.10 | Reten palier | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 831.11 | Ruleman palier | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 831.12 | Retentor | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 831.13 | Reten tunel trasero | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 831.14 | Ollita diferencial | 1 | Unidad | EVENTO | 8.500.000 | 8.500.000 |
| 831.15 | Satelites | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 831.16 | Discos Friccion | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 831.17 | Platos friccion | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 831.18 | Planetarios | 1 | Unidad | EVENTO | 1.696.000 | 1.696.000 |
| 831.19 | Litros de aceite 80w90 | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 831.20 | Aro de presion | 1 | Unidad | EVENTO | 535.500 | 535.500 |
| 831.21 | Cruceta | 1 | Unidad | EVENTO | 294.000 | 294.000 |
| 831.22 | Pedal de acelerador | 1 | Unidad | EVENTO | 579.700 | 579.700 |
| 832 | (41) ISUZU D MAX - Reparacion de Sistema de Suspension Trasera | 1 | Unidad | EVENTO | **3.641.000** | **3.641.000** |
| 832.1 | Amortiguadores traseros | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 832.2 | Bujes elasticos | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 832.3 | Grilletes de elasticos | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 832.4 | Trab. De terceros Rep. Elasticos | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 832.5 | Taqueador trasero | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 832.6 | Perno elastico | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 832.7 | Bujes amortiguador | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 832.8 | Bujes elasticos | 1 | Unidad | EVENTO | 145.000 | 145.000 |
| 832.9 | Goma de cabina | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 832.10 | Mecanismo porta auxilio | 1 | Unidad | EVENTO | 546.000 | 546.000 |
| 833 | (41) ISUZU D MAX - Reparacion de Sistema 4x4 | 1 | Unidad | EVENTO | **43.591.900** | **43.591.900** |
| 833.1 | Caja de transferencia completa | 1 | Unidad | EVENTO | 25.000.000 | 25.000.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 833.2 | Actuador 4x4 | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 833.3 | Modulo 4x4 | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 833.4 | Comando 4x4 | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 833.5 | Cardan Completo | 1 | Unidad | EVENTO | 3.375.000 | 3.375.000 |
| 833.6 | Crucetas de cardan | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 833.7 | Centralizador de cardan | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 833.8 | Cardan delantero | 1 | Unidad | EVENTO | 3.598.900 | 3.598.900 |
| 833.9 | Crucetas de cardan 4x4 | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 833.10 | Brida de cardan tras. Lado diferencial | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 833.11 | Brida de cardan Del. Lado de caja | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 833.12 | Interruptor inhibidor | 1 | Unidad | EVENTO | 545.000 | 545.000 |
| 833.13 | Bomba de transferencia | 1 | Unidad | EVENTO | 1.427.000 | 1.427.000 |
| 833.14 | Cadena de transferencia | 1 | Unidad | EVENTO | 1.169.000 | 1.169.000 |
| 833.15 | Brida | 1 | Unidad | EVENTO | 777.000 | 777.000 |
| 834 | (41) ISUZU D MAX - Reparacion Sistema de Combustible | 1 | Unidad | EVENTO | **73.195.700** | **73.195.700** |
| 834.1 | Sensor de masa de aire | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 834.2 | Conjunto de aceleracion | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 834.3 | Bomba de combustible de tanque | 1 | Unidad | EVENTO | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 834.4 | Bomba alimentadora de combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 24.000.000 | 24.000.000 |
| 834.5 | Inyectores de combustibles | 1 | Unidad | EVENTO | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 834.6 | Solenoide alimentadora | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 834.7 | Sensor posicion de Cig?eNal 4JJ1 | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 834.8 | Sensor posicion de Arbol de Levas 4JJ1 | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 834.9 | Sensor de flujo de aire | 1 | Unidad | EVENTO | 2.983.000 | 2.983.000 |
| 834.10 | Sensor de acelerador 4JJ1 | 1 | Unidad | EVENTO | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 834.11 | Jgo de caNos Sist. Admision Turbo/inter | 1 | Unidad | EVENTO | 2.167.500 | 2.167.500 |
| 834.12 | Base de filtro de combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 592.450 | 592.450 |
| 834.13 | Sensor de presion cammon Rail | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 834.14 | Limitador de presion del cammon Rail | 1 | Unidad | EVENTO | 1.304.750 | 1.304.750 |
| 834.15 | Juego de caNos de combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 826.000 | 826.000 |
| 834.16 | Flotador de tanque | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 834.17 | Filtro de combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 834.18 | Pedal de acelerador | 1 | Unidad | EVENTO | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 834.19 | Sensor de velocimetro | 1 | Unidad | EVENTO | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 834.20 | Sensor de temperatura combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 834.21 | Sensor presion de combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 834.22 | Tubo cammon Rail | 1 | Unidad | EVENTO | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 834.23 | Arandela de pico Inyector | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 834.24 | Anillo Inyector 4JJ1 | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 834.25 | Sensor filtro de combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 834.26 | Interruptor presion de combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 315.000 | 315.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 834.27 | Conjunto soporte filtro de combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 660.000 | 660.000 |
| 834.28 | Tanque de combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 2.650.000 | 2.650.000 |
| 834.29 | Tapa Tanque de combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 315.000 | 315.000 |
| 834.30 | Protector del Tanque | 1 | Unidad | EVENTO | 635.000 | 635.000 |
| 834.31 | Tubo de combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 834.32 | Valvula de retencion de Combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 157.000 | 157.000 |
| 834.33 | Conjunto de aceleracion | 1 | Unidad | EVENTO | 2.405.000 | 2.405.000 |
| 834.34 | Valvula EGR | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 834.35 | Valvula EVRV | 1 | Unidad | EVENTO | 1.185.000 | 1.185.000 |
| 835 | (41) ISUZU D MAX - Accesorios de Isuzu D - Max | 1 | Unidad | EVENTO | **10.200.000** | **10.200.000** |
| 835.1 | Cambio cabo capot | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 835.2 | Cambio de cepillo limpia parabrisas | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 835.3 | Cambio de tapa tanque de combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 835.4 | Cambio de motor de limpia parabrisas | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 835.5 | Cambio de mecanismo de levanta vidrios elect. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 835.6 | cambio de tercera luz de freno | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 835.7 | Cambio de vidrios de puerta delantera | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 835.8 | cambio de buscahuellas | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 835.9 | Cambio de vidrios de puerta trasera | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 835.10 | Cambio de parabrisas delantero | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 835.11 | Cambio de parabrisas traserontero | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 836 | (41) ISUZU D MAX - PINTURA DE ISUZU DMAX 3.0 TDI | 1 | Unidad | EVENTO | **4.500.000** | **4.500.000** |
| 836.1 | Pintura completa de la camioneta | 1 | Unidad | EVENTO | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 837 | (42) ISUZU D MAX - Cambio de Aceite y Filtros | 1 | Unidad | EVENTO | **900.000** | **900.000** |
| 837.1 | Cambio de Aceite Motor | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 837.2 | Cambio de Fluido de Freno | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 837.3 | Cambio de Aceite Hidraulico en Diferencial | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 837.4 | Cambio de Aceite de Direccion Hidraulica | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 837.5 | Cambio de Aceite de Caja | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 837.6 | Cambio de Filtro de Combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 837.7 | Cambio de Filtro de aceite | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 837.8 | Cambio de Filtro de Aire | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 838 | (42) ISUZU D MAX - Reparación de frenos | 1 | Unidad | EVENTO | **27.637.167** | **27.637.167** |
| 838.1 | Juego de pastillas de freno | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 838.2 | Discos de Freno Delantero | 1 | Unidad | EVENTO | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 838.3 | Juego de rep. De Mordaza | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 838.4 | Cilindros de Frenos tras. | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 838.5 | Zapatas de frenos tras. | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 838.6 | Tambores de Freno. | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 838.7 | Cabos de Freno de mano | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 838.8 | Bomba Central de freno | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 838.9 | Fluido de Freno | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 838.10 | CaNos Flexibles de Freno | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 838.11 | Resortes de zapatas | 1 | Unidad | EVENTO | 34.425 | 34.425 |
| 838.12 | Seguros de Zapata | 1 | Unidad | EVENTO | 20.542 | 20.542 |
| 838.13 | Rectificacion de discos de Freno | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 838.14 | Cementado de Zapatas | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 838.15 | Rectificacion de tambores de fren. Tras. | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 838.16 | Juego de reparo de Cilindro de frenos | 1 | Unidad | EVENTO | 168.300 | 168.300 |
| 838.17 | Regulador de freno RH | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 838.18 | Regulador de freno LH | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 838.19 | leva de freno | 1 | Unidad | EVENTO | 38.250 | 38.250 |
| 838.20 | Perno de zapata | 1 | Unidad | EVENTO | 23.800 | 23.800 |
| 838.21 | Piston de mordaza | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 838.22 | Mordaza de freno delantero RH | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 838.23 | Mordaza de freno delantero LH | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 838.24 | Perno de mordaza | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 838.25 | Tapa de polvo | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 838.26 | Goma pedal TM | 1 | Unidad | EVENTO | 27.000 | 27.000 |
| 838.27 | Bulbo de freno | 1 | Unidad | EVENTO | 182.750 | 182.750 |
| 838.28 | Mecanismo de freno de mano | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 838.29 | Jgo. Reparo bomba central de freno | 1 | Unidad | EVENTO | 295.800 | 295.800 |
| 838.30 | sensor de desaceleracion | 1 | Unidad | EVENTO | 754.800 | 754.800 |
| 838.31 | Bomba de vacio | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 838.32 | Servo Freno | 1 | Unidad | EVENTO | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 838.33 | Valvula de freno | 1 | Unidad | EVENTO | 1.861.500 | 1.861.500 |
| 839 | (42) ISUZU D MAX - Reparacion de sistema de frenos ABS | 1 | Unidad | EVENTO | **18.700.000** | **18.700.000** |
| 839.1 | Sensor ABS de rueda del izq | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 839.2 | Sensor ABS de rueda del der. | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 839.3 | Sensor ABS de rueda trase. | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 839.4 | Modulo Hidraulico de ABS | 1 | Unidad | EVENTO | 10.300.000 | 10.300.000 |
| 839.5 | Rotor Sensor de ABS | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 840 | (42) ISUZU D MAX - Reparacion de suspension delantera | 1 | Unidad | EVENTO | **28.551.000** | **28.551.000** |
| 840.1 | Amortiguadores | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 840.2 | Rotulas Inferiores | 1 | Unidad | EVENTO | 950.000 | 950.000 |
| 840.3 | Rotulas Superiores | 1 | Unidad | EVENTO | 950.000 | 950.000 |
| 840.4 | Bujes de parrilla Superior | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 840.5 | Bujes de parrilla Inferior del. | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 840.6 | Parrilla de SuspensiOn Inferior | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 840.7 | Parrilla de suspensiOn Superior | 1 | Unidad | EVENTO | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 840.8 | Buje Estabilizador central | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 840.9 | Bieleta Estabilizadora LH | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 840.10 | Bieleta Estabilizadora RH | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 840.11 | Barra Estabilizadora del. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 840.12 | Barra de Torsion RH | 1 | Unidad | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 840.13 | Barra de torsion LH | 1 | Unidad | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 840.14 | Brazo Barra de torsion LH | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 840.15 | Brazo barra de torsion RH | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 840.16 | Asiento barra de torsion superior | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 840.17 | Asiento barra de torsion inferior | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 840.18 | Bulon de torsion | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 840.19 | Punta eje RH | 1 | Unidad | EVENTO | 2.817.750 | 2.817.750 |
| 840.20 | Punta eje LH | 1 | Unidad | EVENTO | 2.817.750 | 2.817.750 |
| 840.21 | Rodillo de punta de eje | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 840.22 | Reten de aceite punta eje | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 840.23 | Maza de rueda delantera | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 840.24 | Rotor Sensor | 1 | Unidad | EVENTO | 756.500 | 756.500 |
| 840.25 | Ruleman de maza delantera int. | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 840.26 | Ruleman de maza delantera ext. | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 840.27 | Reten de maza delantera | 1 | Unidad | EVENTO | 115.600 | 115.600 |
| 840.28 | Tuerca de maza | 1 | Unidad | EVENTO | 163.200 | 163.200 |
| 840.29 | Arandela de maza | 1 | Unidad | EVENTO | 30.600 | 30.600 |
| 840.30 | Tapa de maza | 1 | Unidad | EVENTO | 42.500 | 42.500 |
| 840.31 | Bujes Amortiguador | 1 | Unidad | EVENTO | 95.200 | 95.200 |
| 840.32 | Perno Parrilla | 1 | Unidad | EVENTO | 545.700 | 545.700 |
| 840.33 | Taqueador de suspension LH | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 840.34 | Taqueador de suspension RH | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 840.35 | Tazas de rueda | 1 | Unidad | EVENTO | 1.336.200 | 1.336.200 |
| 841 | (42) ISUZU D MAX - Reparacion de sistema de arranque | 1 | Unidad | EVENTO | **10.350.000** | **10.350.000** |
| 841.1 | Bendix de arranque | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 841.2 | Rotor de arranque | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 841.3 | Inducido de arranque | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 841.4 | Jgo. De carbones | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 841.5 | Motor de arranque completo | 1 | Unidad | EVENTO | 4.200.000 | 4.200.000 |
| 841.6 | Trabajos de terceros | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 841.7 | Automatico de arranque | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 841.8 | Ruleman | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 841.9 | Ruleman de arranque | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 841.10 | Ruleman | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 841.11 | Ruleman | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 841.12 | Porta Carbon | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 841.13 | Bobina motor de arranque | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 842 | (42) ISUZU D MAX - Reparacion de alternador | 1 | Unidad | EVENTO | **14.388.700** | **14.388.700** |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 842.1 | Jgo. De regulador de voltage y lgo de diodos | 1 | Unidad | EVENTO | 2.286.500 | 2.286.500 |
| 842.2 | Rotor de alternador | 1 | Unidad | EVENTO | 1.357.450 | 1.357.450 |
| 842.3 | Estator de alternador | 1 | Unidad | EVENTO | 1.621.800 | 1.621.800 |
| 842.4 | Correa de altenador | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 842.5 | Rulemanes de alternador | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 842.6 | Polea de alternador | 1 | Unidad | EVENTO | 124.100 | 124.100 |
| 842.7 | Carcasa trasera de Alternador | 1 | Unidad | EVENTO | 760.750 | 760.750 |
| 842.8 | Carcasa delantera de alternador | 1 | Unidad | EVENTO | 838.100 | 838.100 |
| 842.9 | Alternador completo | 1 | Unidad | EVENTO | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 843 | (42) ISUZU D MAX - Reparación del sistema eléctrico y cambio de luces | 1 | Unidad | EVENTO | **31.760.000** | **31.760.000** |
| 843.1 | Foco Alta y Baja | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 843.2 | Foco de filamentos | 1 | Unidad | EVENTO | 15.000 | 15.000 |
| 843.3 | Foco de 1 filamento | 1 | Unidad | EVENTO | 15.000 | 15.000 |
| 843.4 | Focos busca huellas | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 843.5 | foco de luz de techo | 1 | Unidad | EVENTO | 10.000 | 10.000 |
| 843.6 | Faritos de luz de chapa | 1 | Unidad | EVENTO | 238.850 | 238.850 |
| 843.7 | Faros de buscahuellas | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 843.8 | Bulbo de marcha atrAs | 1 | Unidad | EVENTO | 215.000 | 215.000 |
| 843.9 | Bulbo de freno | 1 | Unidad | EVENTO | 161.500 | 161.500 |
| 843.10 | Faro auxiliar de freno | 1 | Unidad | EVENTO | 937.500 | 937.500 |
| 843.11 | Tablero Instrumental | 1 | Unidad | EVENTO | 915.000 | 915.000 |
| 843.12 | Comando central de lev vid LH | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 843.13 | Comando central de lev vid RH | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 843.14 | Interruptor de lev. Vid tras LH | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 843.15 | Interruptor de lev. Vid tras. RH | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 843.16 | Interruptores de puerta | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 843.17 | Interruptor de Estacionamiento | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 843.18 | Interruptor 4x4 | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 843.19 | Interruptor de Buscahuellas | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 843.20 | Relay | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 843.21 | Encendedor | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 843.22 | Alarma Cinturon | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 843.23 | Unidad de Control | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 843.24 | Bocina | 1 | Unidad | EVENTO | 588.200 | 588.200 |
| 843.25 | Relay Limpiaparabrisas | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 843.26 | Control apertura | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 843.27 | Unidada control de apertura | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 843.28 | Unidad de control 4JJ1 | 1 | Unidad | EVENTO | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 843.29 | Sensor de baja incandesente | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 843.30 | Sensor de posicion de leva 4JJ1 | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 843.31 | Bujias Incandecentes | 1 | Unidad | EVENTO | 510.000 | 510.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 843.32 | Motor limpiaparabrisas | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 843.33 | Motor lanza agua | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 843.34 | Antena Centro Techo | 1 | Unidad | EVENTO | 583.950 | 583.950 |
| 843.35 | Bateria | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 844 | (42) ISUZU D MAX - Reparacion de motor | 1 | Unidad | EVENTO | **115.568.400** | **115.568.400** |
| 844.1 | Pistones | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 844.2 | Juegos de Aros | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 844.3 | Juego de Juntas | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 844.4 | Casquillos de biela | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 844.5 | Casquillos de Bancada | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 844.6 | Valvulas de Admision | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 844.7 | Valvula de Escape | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 844.8 | Junta de tapa de cilindro | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 844.9 | Arbol de levas Adm. | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 844.10 | Cig?eNal | 1 | Unidad | EVENTO | 16.000.000 | 16.000.000 |
| 844.11 | Bielas | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 844.12 | Turbo | 1 | Unidad | EVENTO | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 844.13 | tapa de cilindros | 1 | Unidad | EVENTO | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 844.14 | Arbol de levas. De Esc. | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 844.15 | Junta multiple de adm. | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 844.16 | Junta multiple de esc. | 1 | Unidad | EVENTO | 70.000 | 70.000 |
| 844.17 | Junta de frente de motor | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 844.18 | Reten. Frente motor | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 844.19 | Reten de bancada tras. | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 844.20 | Resortes de valvulas | 1 | Unidad | EVENTO | 448.000 | 448.000 |
| 844.21 | Martilletes de val. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.400.800 | 1.400.800 |
| 844.22 | Reten Guia de val. | 1 | Unidad | EVENTO | 312.800 | 312.800 |
| 844.23 | Jgo. Engranajes del frente motor | 1 | Unidad | EVENTO | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 844.24 | Cadena de distrib. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 844.25 | Aceite 15w40 | 1 | Unidad | EVENTO | 315.000 | 315.000 |
| 844.26 | Filtro de aceite | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 844.27 | Filtro de aire | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 844.28 | Filtro de combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 844.29 | Tensor de cadena de Distrib. | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 844.30 | Soporte de caja | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 844.31 | Soportes de motor | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 844.32 | Trabajos de terceros (rectificacion) | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 844.33 | Junta tapa balancin | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 844.34 | Guia de valvulas | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 844.35 | Bulbo de aceite 4JJ1 | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 844.36 | Block motor 4JJ1 | 1 | Unidad | EVENTO | 22.500.350 | 22.500.350 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 844.37 | Carter motor | 1 | Unidad | EVENTO | 1.391.450 | 1.391.450 |
| 844.38 | Guia cadena | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 844.39 | Leva cadena | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 844.40 | Calce lateral | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 844.41 | Perno piston | 1 | Unidad | EVENTO | 460.000 | 460.000 |
| 844.42 | Buje de biela | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 844.43 | Seguro perno piston | 1 | Unidad | EVENTO | 81.600 | 81.600 |
| 844.44 | Rotor Cig?eNal | 1 | Unidad | EVENTO | 130.000 | 130.000 |
| 844.45 | Polea cig?eNal | 1 | Unidad | EVENTO | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 844.46 | Multiple de escape | 1 | Unidad | EVENTO | 1.070.000 | 1.070.000 |
| 844.47 | Multiple de admision | 1 | Unidad | EVENTO | 2.447.150 | 2.447.150 |
| 844.48 | Bomba de aceite | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 844.49 | Depurador de aceite 4JJ1 | 1 | Unidad | EVENTO | 2.337.500 | 2.337.500 |
| 844.50 | Tapa depurador | 1 | Unidad | EVENTO | 688.500 | 688.500 |
| 844.51 | Valvula de aire | 1 | Unidad | EVENTO | 56.950 | 56.950 |
| 844.52 | Manguera depurador | 1 | Unidad | EVENTO | 168.300 | 168.300 |
| 844.53 | Ducto de aire | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 845 | (42) ISUZU D MAX - Reparacion de Diferencial 4X4 | 1 | Unidad | EVENTO | **72.432.900** | **72.432.900** |
| 845.1 | Aceite 80w90 | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 845.2 | Diferencial Completo | 1 | Unidad | EVENTO | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 845.3 | Corona y PiNon de dif. 4x4 | 1 | Unidad | EVENTO | 6.500.000 | 6.500.000 |
| 845.4 | Rulemanes de corona | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 845.5 | Rulemanes de piNon | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 845.6 | Rulemanes de tunel | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 845.7 | Reten de piNon | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 845.8 | Tuerca de piNon | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 845.9 | Arandela dif. | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 845.10 | Retenes de tunel de dif. | 1 | Unidad | EVENTO | 62.900 | 62.900 |
| 845.11 | Guardapolvo de homocineticas | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 845.12 | Tulipas de Homocineticas lado caja | 1 | Unidad | EVENTO | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 845.13 | Tulipas de homocineticas lado ruedas | 1 | Unidad | EVENTO | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 845.14 | Bujes del soporte del tunel dif. | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 845.15 | Homocinetica DEL. | 1 | Unidad | EVENTO | 6.500.000 | 6.500.000 |
| 845.16 | Reten de Homocinetica | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 845.17 | Ruleman eje homocinetica | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 845.18 | Rodillo eje tunel | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 845.19 | Encastre de 4x4 | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 845.20 | Deslizante de 4x4 | 1 | Unidad | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 845.21 | Eje | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 845.22 | Actuador de diferencial | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 845.23 | Acople | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 845.24 | Espaciador | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 845.25 | Perno Diferencial | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 845.26 | Planeatorio | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 845.27 | Engranaje satelital | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 845.28 | Caja Diferencial | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 845.29 | Materiales Auxiliares | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 845.30 | Mano de obra | 1 | Unidad | EVENTO | 2.720.000 | 2.720.000 |
| 846 | (42) ISUZU D MAX - Reparación de Díreccion | 1 | Unidad | EVENTO | **33.780.350** | **33.780.350** |
| 846.1 | Cremallera de direccion | 1 | Unidad | EVENTO | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 846.2 | Precap | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 846.3 | Guardapolvo | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 846.4 | MuNequin | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 846.5 | Esparragos de rueda | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 846.6 | Tuercas de ruedas | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 846.7 | Llanta | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 846.8 | Bomba d/h | 1 | Unidad | EVENTO | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 846.9 | Columna de direccion | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 846.10 | Conjunto cilindrico contacto | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 846.11 | Eje de direccion | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 846.12 | Tanque de fluido D/H | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 846.13 | Manguera D/H | 1 | Unidad | EVENTO | 1.626.900 | 1.626.900 |
| 846.14 | Manguera de retorno D/H | 1 | Unidad | EVENTO | 333.200 | 333.200 |
| 846.15 | Manguera de D/H | 1 | Unidad | EVENTO | 270.000 | 270.000 |
| 846.16 | Jgo. De reparacion d retenes de bomba | 1 | Unidad | EVENTO | 414.000 | 414.000 |
| 846.17 | Jgo de repar. Cartuchos bomba D/H | 1 | Unidad | EVENTO | 2.538.950 | 2.538.950 |
| 846.18 | Cuerpo trasero Bomba D/H | 1 | Unidad | EVENTO | 1.511.300 | 1.511.300 |
| 846.19 | Alineacion y Balanceo | 1 | Unidad | EVENTO | 136.000 | 136.000 |
| 847 | (42) ISUZU D MAX - Reparacion del sistema de refrigeracion y Aire Acondicionado | 1 | Unidad | EVENTO | **61.409.800** | **61.409.800** |
| 847.1 | Radiador de agua | 1 | Unidad | EVENTO | 9.500.000 | 9.500.000 |
| 847.2 | Bomba de agua | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 847.3 | Ventilador de radiador | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 847.4 | Termostado | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 847.5 | Junta de termostado | 1 | Unidad | EVENTO | 27.200 | 27.200 |
| 847.6 | Manguera de radiador interior | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 847.7 | Manguera de radiador Superior | 1 | Unidad | EVENTO | 210.000 | 210.000 |
| 847.8 | Juego de mangueras de calefaccion | 1 | Unidad | EVENTO | 642.600 | 642.600 |
| 847.9 | Condensador de AA | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 847.10 | Evaporador de AA | 1 | Unidad | EVENTO | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 847.11 | Valvula expansora | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 847.12 | Filtro recibidor de AA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 847.13 | Gas refrigerante 134 A | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 847.14 | Agua refrigerante con Aditivo | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 847.15 | Compresor de AA | 1 | Unidad | EVENTO | 11.000.000 | 11.000.000 |
| 847.16 | Polea de compresor | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 847.17 | Embrague de compresor | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 847.18 | CaNo de compresor | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 847.19 | Guia Ventilador | 1 | Unidad | EVENTO | 443.000 | 443.000 |
| 847.20 | Tapa radiador | 1 | Unidad | EVENTO | 96.000 | 96.000 |
| 847.21 | Goma soporte de radiador | 1 | Unidad | EVENTO | 141.000 | 141.000 |
| 847.22 | Protector 4JJ1 | 1 | Unidad | EVENTO | 183.000 | 183.000 |
| 847.23 | Tanque aux. Radiador | 1 | Unidad | EVENTO | 440.000 | 440.000 |
| 847.24 | Enfriador de aire | 1 | Unidad | EVENTO | 5.557.000 | 5.557.000 |
| 847.25 | Enfriador de aceite | 1 | Unidad | EVENTO | 4.205.000 | 4.205.000 |
| 847.26 | Correa A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 847.27 | Conjunto polea tensor A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 847.28 | Manguera de A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 1.688.000 | 1.688.000 |
| 847.29 | Comando A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 847.30 | Motor ventilador A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 847.31 | Filtro Habitaculo A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 847.32 | Nucleo evaporador de A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 1.994.000 | 1.994.000 |
| 847.33 | Motor ventilador | 1 | Unidad | EVENTO | 2.363.000 | 2.363.000 |
| 848 | (42) ISUZU D MAX - Sistema de Air Bag | 1 | Unidad | EVENTO | **17.981.600** | **17.981.600** |
| 848.1 | Bolsa de Air Bag de conductor | 1 | Unidad | EVENTO | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 848.2 | Bolsa de air Bag de AcompaNante | 1 | Unidad | EVENTO | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 848.3 | Disco de Air Bag Bobuna | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 848.4 | Modulo Air Bag | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 848.5 | Cinturon de seguridad conductor | 1 | Unidad | EVENTO | 890.800 | 890.800 |
| 848.6 | Cinturon de seguridad acompaNante | 1 | Unidad | EVENTO | 890.800 | 890.800 |
| 849 | (42) ISUZU D MAX - Interior Cabina | 1 | Unidad | EVENTO | **14.471.200** | **14.471.200** |
| 849.1 | Mecanismo de lev vid. Delant. Izq. | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 849.2 | Mecanismo de lev vid. Delant. Der. | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 849.3 | Mecanismo de lev. Vid. Tras. Izq. | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 849.4 | Mecanismo delev. Vid. Tras. Der. | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 849.5 | Comando central lev. Vid | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 849.6 | Tapiz de pta. Del Izq. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.207.850 | 1.207.850 |
| 849.7 | Tapiz de pat Del.der | 1 | Unidad | EVENTO | 1.207.850 | 1.207.850 |
| 849.8 | Tapiz de pta Tras. Izq | 1 | Unidad | EVENTO | 1.281.800 | 1.281.800 |
| 849.9 | Tapiz de pta Tras Der. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.281.800 | 1.281.800 |
| 849.10 | Cerradura de pta del Izq. | 1 | Unidad | EVENTO | 483.650 | 483.650 |
| 849.11 | Cerradura de pta del Der. | 1 | Unidad | EVENTO | 483.650 | 483.650 |
| 849.12 | Cerradura de pta tras. Izq | 1 | Unidad | EVENTO | 414.800 | 414.800 |
| 849.13 | Cerradura de pta tras. Der. | 1 | Unidad | EVENTO | 414.800 | 414.800 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 849.14 | Jgo de guia de asiento de cond. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.678.750 | 1.678.750 |
| 849.15 | Guia de asiento de acompaNante | 1 | Unidad | EVENTO | 1.678.750 | 1.678.750 |
| 849.16 | Limpieza integral de Tapizado | 1 | Unidad | EVENTO | 637.500 | 637.500 |
| 850 | (42) ISUZU D MAX - Reparacion de transmision | 1 | Unidad | EVENTO | **34.351.750** | **34.351.750** |
| 850.1 | Jgo de anillos sincronizadores | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 850.2 | Jgo de rulemanes | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 850.3 | Jgo de rodillos | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 850.4 | Desplazable de 1y2da | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 850.5 | Desplazable de 3ra y 4ta | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 850.6 | Desplazable de 5ta y M atrAs | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 850.7 | Eje de mando | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 850.8 | Eje principal | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 850.9 | Engranaje de 1ra | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 850.10 | Engranaje de 2da | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 850.11 | Engranaje de 3ra | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 850.12 | Engranaje de 5ta | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 850.13 | Cuadruple | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 850.14 | Reten cola | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 850.15 | Reten de frente de caja | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 850.16 | Aceite 75w90 | 1 | Unidad | EVENTO | 70.000 | 70.000 |
| 850.17 | Placa intermedia | 1 | Unidad | EVENTO | 527.000 | 527.000 |
| 850.18 | Jgo de juntas de caja | 1 | Unidad | EVENTO | 110.000 | 110.000 |
| 850.19 | Engranaje marcha atrAs | 1 | Unidad | EVENTO | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 850.20 | Sincronizador | 1 | Unidad | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 850.21 | Engranaje | 1 | Unidad | EVENTO | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 850.22 | Caja selectora de cambios | 1 | Unidad | EVENTO | 2.965.000 | 2.965.000 |
| 850.23 | Palanca de cambios | 1 | Unidad | EVENTO | 879.750 | 879.750 |
| 851 | (42) ISUZU D MAX - Reparacion de Embrague | 1 | Unidad | EVENTO | **12.902.000** | **12.902.000** |
| 851.1 | Plato de presion | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 851.2 | Disco | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 851.3 | Cojinete de empuje | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 851.4 | Horquilla | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 851.5 | Guardapolvo de Horquilla | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 851.6 | Ruleman Piloto | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 851.7 | Volante de motor | 1 | Unidad | EVENTO | 4.700.000 | 4.700.000 |
| 851.8 | Tornillos de volante | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 851.9 | Corona de volante | 1 | Unidad | EVENTO | 730.000 | 730.000 |
| 851.10 | Bulbo de embrague | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 851.11 | Goma pedal de Embrague | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 851.12 | Flexible de embrague | 1 | Unidad | EVENTO | 272.000 | 272.000 |
| 851.13 | Bomba auxiliar de embrague | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 851.14 | Jgo de reap. De bomba aux de embrague | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 851.15 | Bomba central de embrague | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 852 | (42) ISUZU D MAX - Reparacion de Diferencial Trasero | 1 | Unidad | EVENTO | **75.171.200** | **75.171.200** |
| 852.1 | Diferencial Completo | 1 | Unidad | EVENTO | 38.000.000 | 38.000.000 |
| 852.2 | Jgo de pi?on y corona | 1 | Unidad | EVENTO | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 852.3 | Rulemanes de corona | 1 | Unidad | EVENTO | 316.000 | 316.000 |
| 852.4 | Rulman de pi?on grande | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 852.5 | Ruleman de pi?on chico | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 852.6 | Reten de pi?on | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 852.7 | Espaciador | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 852.8 | Tuerca de pi?on | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 852.9 | Eje palier trasero | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 852.10 | Reten palier | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 852.11 | Ruleman palier | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 852.12 | Retentor | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 852.13 | Reten tunel trasero | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 852.14 | Ollita diferencial | 1 | Unidad | EVENTO | 8.500.000 | 8.500.000 |
| 852.15 | Satelites | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 852.16 | Discos Friccion | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 852.17 | Platos friccion | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 852.18 | Planetarios | 1 | Unidad | EVENTO | 1.696.000 | 1.696.000 |
| 852.19 | Litros de aceite 80w90 | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 852.20 | Aro de presion | 1 | Unidad | EVENTO | 535.500 | 535.500 |
| 852.21 | Cruceta | 1 | Unidad | EVENTO | 294.000 | 294.000 |
| 852.22 | Pedal de acelerador | 1 | Unidad | EVENTO | 579.700 | 579.700 |
| 853 | (42) ISUZU D MAX - Reparacion de Sistema de Suspension Trasera | 1 | Unidad | EVENTO | **3.641.000** | **3.641.000** |
| 853.1 | Amortiguadores traseros | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 853.2 | Bujes elasticos | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 853.3 | Grilletes de elasticos | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 853.4 | Trab. De terceros Rep. Elasticos | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 853.5 | Taqueador trasero | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 853.6 | Perno elastico | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 853.7 | Bujes amortiguador | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 853.8 | Bujes elasticos | 1 | Unidad | EVENTO | 145.000 | 145.000 |
| 853.9 | Goma de cabina | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 853.10 | Mecanismo porta auxilio | 1 | Unidad | EVENTO | 546.000 | 546.000 |
| 854 | (42) ISUZU D MAX - Reparacion de Sistema 4x4 | 1 | Unidad | EVENTO | **43.591.900** | **43.591.900** |
| 854.1 | Caja de transferencia completa | 1 | Unidad | EVENTO | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 854.2 | Actuador 4x4 | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 854.3 | Modulo 4x4 | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 854.4 | Comando 4x4 | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 854.5 | Cardan Completo | 1 | Unidad | EVENTO | 3.375.000 | 3.375.000 |
| 854.6 | Crucetas de cardan | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 854.7 | Centralizador de cardan | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 854.8 | Cardan delantero | 1 | Unidad | EVENTO | 3.598.900 | 3.598.900 |
| 854.9 | Crucetas de cardan 4x4 | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 854.10 | Brida de cardan tras. Lado diferencial | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 854.11 | Brida de cardan Del. Lado de caja | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 854.12 | Interruptor inhibidor | 1 | Unidad | EVENTO | 545.000 | 545.000 |
| 854.13 | Bomba de transferencia | 1 | Unidad | EVENTO | 1.427.000 | 1.427.000 |
| 854.14 | Cadena de transferencia | 1 | Unidad | EVENTO | 1.169.000 | 1.169.000 |
| 854.15 | Brida | 1 | Unidad | EVENTO | 777.000 | 777.000 |
| 855 | (42) ISUZU D MAX - Reparacion Sistema de Combustible | 1 | Unidad | EVENTO | **73.195.700** | **73.195.700** |
| 855.1 | Sensor de masa de aire | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 855.2 | Conjunto de aceleracion | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 855.3 | Bomba de combustible de tanque | 1 | Unidad | EVENTO | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 855.4 | Bomba alimentadora de combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 24.000.000 | 24.000.000 |
| 855.5 | Inyectores de combustibles | 1 | Unidad | EVENTO | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 855.6 | Solenoide alimentadora | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 855.7 | Sensor posicion de Cig?e?al 4JJ1 | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 855.8 | Sensor posicion de Arbol de Levas 4JJ1 | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 855.9 | Sensor de flujo de aire | 1 | Unidad | EVENTO | 2.983.000 | 2.983.000 |
| 855.10 | Sensor de acelerador 4JJ1 | 1 | Unidad | EVENTO | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 855.11 | Jgo de ca?os Sist. Admision Turbo/inter | 1 | Unidad | EVENTO | 2.167.500 | 2.167.500 |
| 855.12 | Base de filtro de combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 592.450 | 592.450 |
| 855.13 | Sensor de presion cammon Rail | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 855.14 | Limitador de presion del cammon Rail | 1 | Unidad | EVENTO | 1.304.750 | 1.304.750 |
| 855.15 | Juego de ca?os de combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 826.000 | 826.000 |
| 855.16 | Flotador de tanque | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 855.17 | Filtro de combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 855.18 | Pedal de acelerador | 1 | Unidad | EVENTO | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 855.19 | Sensor de velocimetro | 1 | Unidad | EVENTO | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 855.20 | Sensor de temperatura combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 855.21 | Sensor presion de combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 855.22 | Tubo cammon Rail | 1 | Unidad | EVENTO | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 855.23 | Arandela de pico Inyector | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 855.24 | Anillo Inyector 4JJ1 | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 855.25 | Sensor filtro de combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 855.26 | Interruptor presion de combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 315.000 | 315.000 |
| 855.27 | Conjunto soporte filtro de combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 660.000 | 660.000 |
| 855.28 | Tanque de combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 2.650.000 | 2.650.000 |
| 855.29 | Tapa Tanque de combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 315.000 | 315.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 855.30 | Protector del Tanque | 1 | Unidad | EVENTO | 635.000 | 635.000 |
| 855.31 | Tubo de combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 855.32 | Valvula de retencion de Combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 157.000 | 157.000 |
| 855.33 | Conjunto de aceleracion | 1 | Unidad | EVENTO | 2.405.000 | 2.405.000 |
| 855.34 | Valvula EGR | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 855.35 | Valvula EVRV | 1 | Unidad | EVENTO | 1.185.000 | 1.185.000 |
| 856 | (42) ISUZU D MAX - Accesorios de Isuzu D - Max | 1 | Unidad | EVENTO | **10.200.000** | **10.200.000** |
| 856.1 | Cambio cabo capot | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 856.2 | Cambio de cepillo limpia parabrisas | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 856.3 | Cambio de tapa tanque de combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 856.4 | Cambio de motor de limpia parabrisas | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 856.5 | Cambio de mecanismo de levanta vidrios elect. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 856.6 | cambio de tercera luz de freno | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 856.7 | Cambio de vidrios de puerta delantera | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 856.8 | cambio de buscahuellas | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 856.9 | Cambio de vidrios de puerta trasera | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 856.10 | Cambio de parabrisas delantero | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 856.11 | Cambio de parabrisas traserontero | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 857 | (42) ISUZU D MAX - PINTURA DE ISUZU DMAX 3.0 TDI | 1 | Unidad | EVENTO | **4.500.000** | **4.500.000** |
| 857.1 | Pintura completa de la camioneta | 1 | Unidad | EVENTO | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 858 | (43) ISUZU D MAX - Cambio de Aceite y Filtros | 1 | Unidad | EVENTO | **900.000** | **900.000** |
| 858.1 | Cambio de Aceite Motor | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 858.2 | Cambio de Fluido de Freno | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 858.3 | Cambio de Aceite Hidraulico en Diferencial | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 858.4 | Cambio de Aceite de Direccion Hidraulica | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 858.5 | Cambio de Aceite de Caja | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 858.6 | Cambio de Filtro de Combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 858.7 | Cambio de Filtro de aceite | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 858.8 | Cambio de Filtro de Aire | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 859 | (43) ISUZU D MAX - Reparación de frenos | 1 | Unidad | EVENTO | **27.637.167** | **27.637.167** |
| 859.1 | Juego de pastillas de freno | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 859.2 | Discos de Freno Delantero | 1 | Unidad | EVENTO | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 859.3 | Juego de rep. De Mordaza | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 859.4 | Cilindros de Frenos tras. | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 859.5 | Zapatas de frenos tras. | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 859.6 | Tambores de Freno. | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 859.7 | Cabos de Freno de mano | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 859.8 | Bomba Central de freno | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 859.9 | Fluido de Freno | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 859.10 | Ca?os Flexibles de Freno | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 859.11 | Resortes de zapatas | 1 | Unidad | EVENTO | 34.425 | 34.425 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 859.12 | Seguros de Zapata | 1 | Unidad | EVENTO | 20.542 | 20.542 |
| 859.13 | Rectificacion de discos de Freno | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 859.14 | Cementado de Zapatas | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 859.15 | Rectificacion de tambores de fren. Tras. | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 859.16 | Juego de reparo de Cilindro de frenos | 1 | Unidad | EVENTO | 168.300 | 168.300 |
| 859.17 | Regulador de freno RH | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 859.18 | Regulador de freno LH | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 859.19 | leva de freno | 1 | Unidad | EVENTO | 38.250 | 38.250 |
| 859.20 | Perno de zapata | 1 | Unidad | EVENTO | 23.800 | 23.800 |
| 859.21 | Piston de mordaza | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 859.22 | Mordaza de freno delantero RH | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 859.23 | Mordaza de freno delantero LH | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 859.24 | Perno de mordaza | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 859.25 | Tapa de polvo | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 859.26 | Goma pedal TM | 1 | Unidad | EVENTO | 27.000 | 27.000 |
| 859.27 | Bulbo de freno | 1 | Unidad | EVENTO | 182.750 | 182.750 |
| 859.28 | Mecanismo de freno de mano | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 859.29 | Jgo. Reparo bomba central de freno | 1 | Unidad | EVENTO | 295.800 | 295.800 |
| 859.30 | sensor de desaceleracion | 1 | Unidad | EVENTO | 754.800 | 754.800 |
| 859.31 | Bomba de vacio | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 859.32 | Servo Freno | 1 | Unidad | EVENTO | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 859.33 | Valvula de freno | 1 | Unidad | EVENTO | 1.861.500 | 1.861.500 |
| 860 | (43) ISUZU D MAX - Reparacion de sistema de frenos ABS | 1 | Unidad | EVENTO | **18.700.000** | **18.700.000** |
| 860.1 | Sensor ABS de rueda del izq | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 860.2 | Sensor ABS de rueda del der. | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 860.3 | Sensor ABS de rueda trase. | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 860.4 | Modulo Hidraulico de ABS | 1 | Unidad | EVENTO | 10.300.000 | 10.300.000 |
| 860.5 | Rotor Sensor de ABS | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 861 | (43) ISUZU D MAX - Reparacion de suspension delantera | 1 | Unidad | EVENTO | **28.551.000** | **28.551.000** |
| 861.1 | Amortiguadores | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 861.2 | Rotulas Inferiores | 1 | Unidad | EVENTO | 950.000 | 950.000 |
| 861.3 | Rotulas Superiores | 1 | Unidad | EVENTO | 950.000 | 950.000 |
| 861.4 | Bujes de parrilla Superior | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 861.5 | Bujes de parrilla Inferior del. | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 861.6 | Parrilla de Suspensi?n Inferior | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 861.7 | Parrilla de suspensi?n Superior | 1 | Unidad | EVENTO | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 861.8 | Buje Estabilizador central | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 861.9 | Bieleta Estabilizadora LH | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 861.10 | Bieleta Estabilizadora RH | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 861.11 | Barra Estabilizadora del. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 861.12 | Barra de Torsion RH | 1 | Unidad | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 861.13 | Barra de torsion LH | 1 | Unidad | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 861.14 | Brazo Barra de torsion LH | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 861.15 | Brazo barra de torsion RH | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 861.16 | Asiento barra de torsion superior | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 861.17 | Asiento barra de torsion inferior | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 861.18 | Bulon de torsion | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 861.19 | Punta eje RH | 1 | Unidad | EVENTO | 2.817.750 | 2.817.750 |
| 861.20 | Punta eje LH | 1 | Unidad | EVENTO | 2.817.750 | 2.817.750 |
| 861.21 | Rodillo de punta de eje | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 861.22 | Reten de aceite punta eje | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 861.23 | Maza de rueda delantera | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 861.24 | Rotor Sensor | 1 | Unidad | EVENTO | 756.500 | 756.500 |
| 861.25 | Ruleman de maza delantera int. | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 861.26 | Ruleman de maza delantera ext. | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 861.27 | Reten de maza delantera | 1 | Unidad | EVENTO | 115.600 | 115.600 |
| 861.28 | Tuerca de maza | 1 | Unidad | EVENTO | 163.200 | 163.200 |
| 861.29 | Arandela de maza | 1 | Unidad | EVENTO | 30.600 | 30.600 |
| 861.30 | Tapa de maza | 1 | Unidad | EVENTO | 42.500 | 42.500 |
| 861.31 | Bujes Amortiguador | 1 | Unidad | EVENTO | 95.200 | 95.200 |
| 861.32 | Perno Parrilla | 1 | Unidad | EVENTO | 545.700 | 545.700 |
| 861.33 | Taqueador de suspension LH | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 861.34 | Taqueador de suspension RH | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 861.35 | Tazas de rueda | 1 | Unidad | EVENTO | 1.336.200 | 1.336.200 |
| 862 | (43) ISUZU D MAX - Reparacion de sistema de arranque | 1 | Unidad | EVENTO | **10.350.000** | **10.350.000** |
| 862.1 | Bendix de arranque | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 862.2 | Rotor de arranque | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 862.3 | Inducido de arranque | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 862.4 | Jgo. De carbones | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 862.5 | Motor de arranque completo | 1 | Unidad | EVENTO | 4.200.000 | 4.200.000 |
| 862.6 | Trabajos de terceros | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 862.7 | Automatico de arranque | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 862.8 | Ruleman | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 862.9 | Ruleman de arranque | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 862.10 | Ruleman | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 862.11 | Ruleman | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 862.12 | Porta Carbon | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 862.13 | Bobina motor de arranque | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 863 | (43) ISUZU D MAX - Reparacion de alternador | 1 | Unidad | EVENTO | **14.388.700** | **14.388.700** |
| 863.1 | Jgo. De regulador de voltage y lgo de diodos | 1 | Unidad | EVENTO | 2.286.500 | 2.286.500 |
| 863.2 | Rotor de alternador | 1 | Unidad | EVENTO | 1.357.450 | 1.357.450 |
| 863.3 | Estator de alternador | 1 | Unidad | EVENTO | 1.621.800 | 1.621.800 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 863.4 | Correa de altenador | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 863.5 | Rulemanes de alternador | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 863.6 | Polea de alternador | 1 | Unidad | EVENTO | 124.100 | 124.100 |
| 863.7 | Carcasa trasera de Alternador | 1 | Unidad | EVENTO | 760.750 | 760.750 |
| 863.8 | Carcasa delantera de alternador | 1 | Unidad | EVENTO | 838.100 | 838.100 |
| 863.9 | Alternador completo | 1 | Unidad | EVENTO | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 864 | (43) ISUZU D MAX - Reparación del sistema eléctrico y cambio de luces | 1 | Unidad | EVENTO | **31.760.000** | **31.760.000** |
| 864.1 | Foco Alta y Baja | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 864.2 | Foco de filamentos | 1 | Unidad | EVENTO | 15.000 | 15.000 |
| 864.3 | Foco de 1 filamento | 1 | Unidad | EVENTO | 15.000 | 15.000 |
| 864.4 | Focos  busca huellas | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 864.5 | foco de luz de techo | 1 | Unidad | EVENTO | 10.000 | 10.000 |
| 864.6 | Faritos de luz de chapa | 1 | Unidad | EVENTO | 238.850 | 238.850 |
| 864.7 | Faros de buscahuellas | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 864.8 | Bulbo de marcha atr?s | 1 | Unidad | EVENTO | 215.000 | 215.000 |
| 864.9 | Bulbo de freno | 1 | Unidad | EVENTO | 161.500 | 161.500 |
| 864.10 | Faro auxiliar de freno | 1 | Unidad | EVENTO | 937.500 | 937.500 |
| 864.11 | Tablero Instrumental | 1 | Unidad | EVENTO | 915.000 | 915.000 |
| 864.12 | Comando central de lev vid LH | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 864.13 | Comando central de lev vid RH | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 864.14 | Interruptor de lev. Vid tras LH | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 864.15 | Interruptor de lev. Vid tras. RH | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 864.16 | Interruptores de puerta | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 864.17 | Interruptor de Estacionamiento | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 864.18 | Interruptor 4x4 | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 864.19 | Interruptor de Buscahuellas | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 864.20 | Relay | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 864.21 | Encendedor | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 864.22 | Alarma Cinturon | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 864.23 | Unidad de Control | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 864.24 | Bocina | 1 | Unidad | EVENTO | 588.200 | 588.200 |
| 864.25 | Relay Limpiaparabrisas | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 864.26 | Control apertura | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 864.27 | Unidada control de apertura | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 864.28 | Unidad de control 4JJ1 | 1 | Unidad | EVENTO | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 864.29 | Sensor de baja incandesente | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 864.30 | Sensor de posicion de leva 4JJ1 | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 864.31 | Bujias Incandecentes | 1 | Unidad | EVENTO | 510.000 | 510.000 |
| 864.32 | Motor limpiaparabrisas | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 864.33 | Motor lanza agua | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 864.34 | Antena Centro Techo | 1 | Unidad | EVENTO | 583.950 | 583.950 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 864.35 | Bateria | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 865 | (43) ISUZU D MAX - Reparacion de motor | 1 | Unidad | EVENTO | **115.568.400** | **115.568.400** |
| 865.1 | Pistones | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 865.2 | Juegos de Aros | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 865.3 | Juego de Juntas | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 865.4 | Casquillos de biela | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 865.5 | Casquillos de Bancada | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 865.6 | Valvulas de Admision | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 865.7 | Valvula de Escape | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 865.8 | Junta de tapa de cilindro | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 865.9 | Arbol de levas Adm. | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 865.10 | Cig?e?al | 1 | Unidad | EVENTO | 16.000.000 | 16.000.000 |
| 865.11 | Bielas | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 865.12 | Turbo | 1 | Unidad | EVENTO | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 865.13 | tapa de cilindros | 1 | Unidad | EVENTO | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 865.14 | Arbol de levas. De Esc. | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 865.15 | Junta multiple de adm. | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 865.16 | Junta multiple de esc. | 1 | Unidad | EVENTO | 70.000 | 70.000 |
| 865.17 | Junta de frente de motor | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 865.18 | Reten. Frente motor | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 865.19 | Reten de bancada tras. | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 865.20 | Resortes de valvulas | 1 | Unidad | EVENTO | 448.000 | 448.000 |
| 865.21 | Martilletes de val. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.400.800 | 1.400.800 |
| 865.22 | Reten Guia de val. | 1 | Unidad | EVENTO | 312.800 | 312.800 |
| 865.23 | Jgo. Engranajes del frente motor | 1 | Unidad | EVENTO | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 865.24 | Cadena de distrib. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 865.25 | Aceite 15w40 | 1 | Unidad | EVENTO | 315.000 | 315.000 |
| 865.26 | Filtro de aceite | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 865.27 | Filtro de aire | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 865.28 | Filtro de combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 865.29 | Tensor de cadena de Distrib. | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 865.30 | Soporte de caja | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 865.31 | Soportes de motor | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 865.32 | Trabajos de terceros (rectificacion) | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 865.33 | Junta tapa balancin | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 865.34 | Guia de valvulas | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 865.35 | Bulbo de aceite 4JJ1 | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 865.36 | Block motor 4JJ1 | 1 | Unidad | EVENTO | 22.500.350 | 22.500.350 |
| 865.37 | Carter motor | 1 | Unidad | EVENTO | 1.391.450 | 1.391.450 |
| 865.38 | Guia cadena | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 865.39 | Leva cadena | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 865.40 | Calce lateral | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 865.41 | Perno piston | 1 | Unidad | EVENTO | 460.000 | 460.000 |
| 865.42 | Buje de biela | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 865.43 | Seguro perno piston | 1 | Unidad | EVENTO | 81.600 | 81.600 |
| 865.44 | Rotor Cig?e?al | 1 | Unidad | EVENTO | 130.000 | 130.000 |
| 865.45 | Polea cig?e?al | 1 | Unidad | EVENTO | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 865.46 | Multiple de escape | 1 | Unidad | EVENTO | 1.070.000 | 1.070.000 |
| 865.47 | Multiple de admision | 1 | Unidad | EVENTO | 2.447.150 | 2.447.150 |
| 865.48 | Bomba de aceite | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 865.49 | Depurador de aceite 4JJ1 | 1 | Unidad | EVENTO | 2.337.500 | 2.337.500 |
| 865.50 | Tapa depurador | 1 | Unidad | EVENTO | 688.500 | 688.500 |
| 865.51 | Valvula de aire | 1 | Unidad | EVENTO | 56.950 | 56.950 |
| 865.52 | Manguera depurador | 1 | Unidad | EVENTO | 168.300 | 168.300 |
| 865.53 | Ducto de aire | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 866 | (43) ISUZU D MAX - Reparacion de Diferencial 4X4 | 1 | Unidad | EVENTO | **72.432.900** | **72.432.900** |
| 866.1 | Aceite 80w90 | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 866.2 | Diferencial Completo | 1 | Unidad | EVENTO | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 866.3 | Corona y Pi?on de dif. 4x4 | 1 | Unidad | EVENTO | 6.500.000 | 6.500.000 |
| 866.4 | Rulemanes de corona | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 866.5 | Rulemanes de pi?on | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 866.6 | Rulemanes de tunel | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 866.7 | Reten de pi?on | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 866.8 | Tuerca de pi?on | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 866.9 | Arandela dif. | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 866.10 | Retenes de tunel de dif. | 1 | Unidad | EVENTO | 62.900 | 62.900 |
| 866.11 | Guardapolvo de homocineticas | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 866.12 | Tulipas de Homocineticas lado caja | 1 | Unidad | EVENTO | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 866.13 | Tulipas de homocineticas lado ruedas | 1 | Unidad | EVENTO | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 866.14 | Bujes del soporte del tunel dif. | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 866.15 | Homocinetica DEL. | 1 | Unidad | EVENTO | 6.500.000 | 6.500.000 |
| 866.16 | Reten de Homocinetica | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 866.17 | Ruleman eje homocinetica | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 866.18 | Rodillo eje tunel | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 866.19 | Encastre de 4x4 | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 866.20 | Deslizante de 4x4 | 1 | Unidad | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 866.21 | Eje | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 866.22 | Actuador de diferencial | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 866.23 | Acople | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 866.24 | Espaciador | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 866.25 | Perno Diferencial | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 866.26 | Planeatorio | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 866.27 | Engranaje satelital | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 866.28 | Caja Diferencial | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 866.29 | Materiales Auxiliares | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 866.30 | Mano de obra | 1 | Unidad | EVENTO | 2.720.000 | 2.720.000 |
| 867 | (43) ISUZU D MAX - Reparación de Díreccion | 1 | Unidad | EVENTO | **33.780.350** | **33.780.350** |
| 867.1 | Cremallera de direccion | 1 | Unidad | EVENTO | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 867.2 | Precap | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 867.3 | Guardapolvo | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 867.4 | Mu?equin | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 867.5 | Esparragos de rueda | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 867.6 | Tuercas de ruedas | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 867.7 | Llanta | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 867.8 | Bomba d/h | 1 | Unidad | EVENTO | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 867.9 | Columna de direccion | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 867.10 | Conjunto cilindrico contacto | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 867.11 | Eje de direccion | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 867.12 | Tanque de fluido D/H | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 867.13 | Manguera D/H | 1 | Unidad | EVENTO | 1.626.900 | 1.626.900 |
| 867.14 | Manguera de retorno D/H | 1 | Unidad | EVENTO | 333.200 | 333.200 |
| 867.15 | Manguera de D/H | 1 | Unidad | EVENTO | 270.000 | 270.000 |
| 867.16 | Jgo. De reparacion d retenes de bomba | 1 | Unidad | EVENTO | 414.000 | 414.000 |
| 867.17 | Jgo de repar. Cartuchos bomba D/H | 1 | Unidad | EVENTO | 2.538.950 | 2.538.950 |
| 867.18 | Cuerpo trasero Bomba D/H | 1 | Unidad | EVENTO | 1.511.300 | 1.511.300 |
| 867.19 | Alineacion y Balanceo | 1 | Unidad | EVENTO | 136.000 | 136.000 |
| 868 | (43) ISUZU D MAX - Reparacion del sistema de refrigeracion y Aire Acondicionado | 1 | Unidad | EVENTO | **61.409.800** | **61.409.800** |
| 868.1 | Radiador de agua | 1 | Unidad | EVENTO | 9.500.000 | 9.500.000 |
| 868.2 | Bomba de agua | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 868.3 | Ventilador de radiador | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 868.4 | Termostado | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 868.5 | Junta de termostado | 1 | Unidad | EVENTO | 27.200 | 27.200 |
| 868.6 | Manguera de radiador interior | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 868.7 | Manguera de radiador Superior | 1 | Unidad | EVENTO | 210.000 | 210.000 |
| 868.8 | Juego de mangueras de calefaccion | 1 | Unidad | EVENTO | 642.600 | 642.600 |
| 868.9 | Condensador de AA | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 868.10 | Evaporador de AA | 1 | Unidad | EVENTO | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 868.11 | Valvula expansora | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 868.12 | Filtro recibidor de AA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 868.13 | Gas refrigerante 134 A | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 868.14 | Agua refrigerante con Aditivo | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 868.15 | Compresor de AA | 1 | Unidad | EVENTO | 11.000.000 | 11.000.000 |
| 868.16 | Polea de compresor | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 868.17 | Embrague de compresor | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 868.18 | Ca?o de compresor | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 868.19 | Guia Ventilador | 1 | Unidad | EVENTO | 443.000 | 443.000 |
| 868.20 | Tapa radiador | 1 | Unidad | EVENTO | 96.000 | 96.000 |
| 868.21 | Goma soporte de radiador | 1 | Unidad | EVENTO | 141.000 | 141.000 |
| 868.22 | Protector 4JJ1 | 1 | Unidad | EVENTO | 183.000 | 183.000 |
| 868.23 | Tanque aux. Radiador | 1 | Unidad | EVENTO | 440.000 | 440.000 |
| 868.24 | Enfriador de aire | 1 | Unidad | EVENTO | 5.557.000 | 5.557.000 |
| 868.25 | Enfriador de aceite | 1 | Unidad | EVENTO | 4.205.000 | 4.205.000 |
| 868.26 | Correa A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 868.27 | Conjunto polea tensor A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 868.28 | Manguera de A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 1.688.000 | 1.688.000 |
| 868.29 | Comando A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 868.30 | Motor ventilador A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 868.31 | Filtro Habitaculo A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 868.32 | Nucleo evaporador de A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 1.994.000 | 1.994.000 |
| 868.33 | Motor ventilador | 1 | Unidad | EVENTO | 2.363.000 | 2.363.000 |
| 869 | (43) ISUZU D MAX - Sistema de Air Bag | 1 | Unidad | EVENTO | **17.981.600** | **17.981.600** |
| 869.1 | Bolsa de Air Bag de conductor | 1 | Unidad | EVENTO | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 869.2 | Bolsa de air Bag de Acompa?ante | 1 | Unidad | EVENTO | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 869.3 | Disco de Air Bag Bobuna | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 869.4 | Modulo Air Bag | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 869.5 | Cinturon de seguridad conductor | 1 | Unidad | EVENTO | 890.800 | 890.800 |
| 869.6 | Cinturon de seguridad acompa?ante | 1 | Unidad | EVENTO | 890.800 | 890.800 |
| 870 | (43) ISUZU D MAX - Interior Cabina | 1 | Unidad | EVENTO | **14.471.200** | **14.471.200** |
| 870.1 | Mecanismo de lev vid. Delant. Izq. | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 870.2 | Mecanismo de lev vid. Delant. Der. | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 870.3 | Mecanismo de lev. Vid. Tras. Izq. | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 870.4 | Mecanismo delev. Vid. Tras. Der. | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 870.5 | Comando central lev. Vid | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 870.6 | Tapiz de pta. Del Izq. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.207.850 | 1.207.850 |
| 870.7 | Tapiz de pat Del.der | 1 | Unidad | EVENTO | 1.207.850 | 1.207.850 |
| 870.8 | Tapiz de pta Tras. Izq | 1 | Unidad | EVENTO | 1.281.800 | 1.281.800 |
| 870.9 | Tapiz de pta Tras Der. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.281.800 | 1.281.800 |
| 870.10 | Cerradura de pta del Izq. | 1 | Unidad | EVENTO | 483.650 | 483.650 |
| 870.11 | Cerradura de pta del Der. | 1 | Unidad | EVENTO | 483.650 | 483.650 |
| 870.12 | Cerradura de pta tras. Izq | 1 | Unidad | EVENTO | 414.800 | 414.800 |
| 870.13 | Cerradura de pta tras. Der. | 1 | Unidad | EVENTO | 414.800 | 414.800 |
| 870.14 | Jgo de guia de asiento de cond. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.678.750 | 1.678.750 |
| 870.15 | Guia de asiento de acompa?ante | 1 | Unidad | EVENTO | 1.678.750 | 1.678.750 |
| 870.16 | Limpieza integral de Tapizado | 1 | Unidad | EVENTO | 637.500 | 637.500 |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 871 | (43) ISUZU D MAX - Reparacion de transmision | 1 | Unidad | EVENTO | **34.351.750** | **34.351.750** |
| 871.1 | Jgo de anillos sincronizadores | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 871.2 | Jgo de rulemanes | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 871.3 | Jgo de rodillos | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 871.4 | Desplazable de 1y2da | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 871.5 | Desplazable de 3ra y 4ta | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 871.6 | Desplazable de 5ta y M atr?s | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 871.7 | Eje de mando | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 871.8 | Eje principal | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 871.9 | Engranaje de 1ra | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 871.10 | Engranaje de 2da | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 871.11 | Engranaje de 3ra | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 871.12 | Engranaje de 5ta | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 871.13 | Cuadruple | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 871.14 | Reten cola | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 871.15 | Reten de frente de caja | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 871.16 | Aceite 75w90 | 1 | Unidad | EVENTO | 70.000 | 70.000 |
| 871.17 | Placa intermedia | 1 | Unidad | EVENTO | 527.000 | 527.000 |
| 871.18 | Jgo de juntas de caja | 1 | Unidad | EVENTO | 110.000 | 110.000 |
| 871.19 | Engranaje marcha atr?s | 1 | Unidad | EVENTO | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 871.20 | Sincronizador | 1 | Unidad | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 871.21 | Engranaje | 1 | Unidad | EVENTO | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 871.22 | Caja selectora de cambios | 1 | Unidad | EVENTO | 2.965.000 | 2.965.000 |
| 871.23 | Palanca de cambios | 1 | Unidad | EVENTO | 879.750 | 879.750 |
| 872 | (43) ISUZU D MAX - Reparacion de Embrague | 1 | Unidad | EVENTO | **12.902.000** | **12.902.000** |
| 872.1 | Plato de presion | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 872.2 | Disco | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 872.3 | Cojinete de empuje | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 872.4 | Horquilla | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 872.5 | Guardapolvo de Horquilla | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 872.6 | Ruleman Piloto | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 872.7 | Volante de motor | 1 | Unidad | EVENTO | 4.700.000 | 4.700.000 |
| 872.8 | Tornillos de volante | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 872.9 | Corona de volante | 1 | Unidad | EVENTO | 730.000 | 730.000 |
| 872.10 | Bulbo de embrague | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 872.11 | Goma pedal de Embrague | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 872.12 | Flexible de embrague | 1 | Unidad | EVENTO | 272.000 | 272.000 |
| 872.13 | Bomba auxiliar de embrague | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 872.14 | Jgo de reap. De bomba aux de embrague | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 872.15 | Bomba central de embrague | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 873 | (43) ISUZU D MAX - Reparacion de Diferencial Trasero | 1 | Unidad | EVENTO | **75.171.200** | **75.171.200** |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 873.1 | Diferencial Completo | 1 | Unidad | EVENTO | 38.000.000 | 38.000.000 |
| 873.2 | Jgo de pi?on y corona | 1 | Unidad | EVENTO | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 873.3 | Rulemanes de corona | 1 | Unidad | EVENTO | 316.000 | 316.000 |
| 873.4 | Rulman de pi?on grande | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 873.5 | Ruleman de pi?on chico | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 873.6 | Reten de pi?on | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 873.7 | Espaciador | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 873.8 | Tuerca de pi?on | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 873.9 | Eje palier trasero | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 873.10 | Reten palier | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 873.11 | Ruleman palier | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 873.12 | Retentor | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 873.13 | Reten tunel trasero | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 873.14 | Ollita diferencial | 1 | Unidad | EVENTO | 8.500.000 | 8.500.000 |
| 873.15 | Satelites | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 873.16 | Discos Friccion | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 873.17 | Platos friccion | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 873.18 | Planetarios | 1 | Unidad | EVENTO | 1.696.000 | 1.696.000 |
| 873.19 | Litros de aceite 80w90 | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 873.20 | Aro de presion | 1 | Unidad | EVENTO | 535.500 | 535.500 |
| 873.21 | Cruceta | 1 | Unidad | EVENTO | 294.000 | 294.000 |
| 873.22 | Pedal de acelerador | 1 | Unidad | EVENTO | 579.700 | 579.700 |
| 874 | (43) ISUZU D MAX - Reparacion de Sistema de Suspension Trasera | 1 | Unidad | EVENTO | **3.641.000** | **3.641.000** |
| 874.1 | Amortiguadores traseros | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 874.2 | Bujes elasticos | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 874.3 | Grilletes de elasticos | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 874.4 | Trab. De terceros Rep. Elasticos | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 874.5 | Taqueador trasero | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 874.6 | Perno elastico | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 874.7 | Bujes amortiguador | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 874.8 | Bujes elasticos | 1 | Unidad | EVENTO | 145.000 | 145.000 |
| 874.9 | Goma de cabina | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 874.10 | Mecanismo porta auxilio | 1 | Unidad | EVENTO | 546.000 | 546.000 |
| 875 | (43) ISUZU D MAX - Reparacion de Sistema 4x4 | 1 | Unidad | EVENTO | **43.591.900** | **43.591.900** |
| 875.1 | Caja de transferencia completa | 1 | Unidad | EVENTO | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 875.2 | Actuador 4x4 | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 875.3 | Modulo 4x4 | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 875.4 | Comando 4x4 | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 875.5 | Cardan Completo | 1 | Unidad | EVENTO | 3.375.000 | 3.375.000 |
| 875.6 | Crucetas de cardan | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 875.7 | Centralizador de cardan | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 875.8 | Cardan delantero | 1 | Unidad | EVENTO | 3.598.900 | 3.598.900 |
| 875.9 | Crucetas de cardan 4x4 | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 875.10 | Brida de cardan tras. Lado diferencial | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 875.11 | Brida de cardan Del. Lado de caja | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 875.12 | Interruptor inhibidor | 1 | Unidad | EVENTO | 545.000 | 545.000 |
| 875.13 | Bomba de transferencia | 1 | Unidad | EVENTO | 1.427.000 | 1.427.000 |
| 875.14 | Cadena de transferencia | 1 | Unidad | EVENTO | 1.169.000 | 1.169.000 |
| 875.15 | Brida | 1 | Unidad | EVENTO | 777.000 | 777.000 |
| 876 | (43) ISUZU D MAX - Reparacion Sistema de Combustible | 1 | Unidad | EVENTO | **73.195.700** | **73.195.700** |
| 876.1 | Sensor de masa de aire | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 876.2 | Conjunto de aceleracion | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 876.3 | Bomba de combustible de tanque | 1 | Unidad | EVENTO | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 876.4 | Bomba alimentadora de combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 24.000.000 | 24.000.000 |
| 876.5 | Inyectores de combustibles | 1 | Unidad | EVENTO | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 876.6 | Solenoide alimentadora | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 876.7 | Sensor posicion de Cig?e?al 4JJ1 | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 876.8 | Sensor posicion de Arbol de Levas 4JJ1 | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 876.9 | Sensor de flujo de aire | 1 | Unidad | EVENTO | 2.983.000 | 2.983.000 |
| 876.10 | Sensor de acelerador 4JJ1 | 1 | Unidad | EVENTO | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 876.11 | Jgo de ca?os Sist. Admision Turbo/inter | 1 | Unidad | EVENTO | 2.167.500 | 2.167.500 |
| 876.12 | Base de filtro de combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 592.450 | 592.450 |
| 876.13 | Sensor de presion cammon Rail | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 876.14 | Limitador de presion del cammon Rail | 1 | Unidad | EVENTO | 1.304.750 | 1.304.750 |
| 876.15 | Juego de ca?os de combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 826.000 | 826.000 |
| 876.16 | Flotador de tanque | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 876.17 | Filtro de combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 876.18 | Pedal de acelerador | 1 | Unidad | EVENTO | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 876.19 | Sensor de velocimetro | 1 | Unidad | EVENTO | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 876.20 | Sensor de temperatura combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 876.21 | Sensor presion de combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 876.22 | Tubo cammon Rail | 1 | Unidad | EVENTO | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 876.23 | Arandela de pico Inyector | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 876.24 | Anillo Inyector 4JJ1 | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 876.25 | Sensor filtro de combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 876.26 | Interruptor presion de combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 315.000 | 315.000 |
| 876.27 | Conjunto soporte filtro de combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 660.000 | 660.000 |
| 876.28 | Tanque de combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 2.650.000 | 2.650.000 |
| 876.29 | Tapa Tanque de combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 315.000 | 315.000 |
| 876.30 | Protector del Tanque | 1 | Unidad | EVENTO | 635.000 | 635.000 |
| 876.31 | Tubo de combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 876.32 | Valvula de retencion de Combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 157.000 | 157.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 876.33 | Conjunto de aceleracion | 1 | Unidad | EVENTO | 2.405.000 | 2.405.000 |
| 876.34 | Valvula EGR | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 876.35 | Valvula EVRV | 1 | Unidad | EVENTO | 1.185.000 | 1.185.000 |
| 877 | (43) ISUZU D MAX - Accesorios de Isuzu D - Max | 1 | Unidad | EVENTO | **10.200.000** | **10.200.000** |
| 877.1 | Cambio cabo capot | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 877.2 | Cambio de cepillo limpia parabrisas | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 877.3 | Cambio de tapa tanque de combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 877.4 | Cambio de motor de limpia parabrisas | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 877.5 | Cambio de mecanismo de levanta vidrios elect. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 877.6 | cambio de tercera luz de freno | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 877.7 | Cambio de vidrios de puerta delantera | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 877.8 | cambio de buscahuellas | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 877.9 | Cambio de vidrios de puerta trasera | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 877.10 | Cambio de parabrisas delantero | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 877.11 | Cambio de parabrisas traserontero | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 878 | (43) ISUZU D MAX - PINTURA DE ISUZU DMAX 3.0 TDI | 1 | Unidad | EVENTO | **4.500.000** | **4.500.000** |
| 878.1 | Pintura completa de la camioneta | 1 | Unidad | EVENTO | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 879 | (44) ISUZU D MAX - Cambio de Aceite y Filtros | 1 | Unidad | EVENTO | **900.000** | **900.000** |
| 879.1 | Cambio de Aceite Motor | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 879.2 | Cambio de Fluido de Freno | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 879.3 | Cambio de Aceite Hidraulico en Diferencial | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 879.4 | Cambio de Aceite de Direccion Hidraulica | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 879.5 | Cambio de Aceite de Caja | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 879.6 | Cambio de Filtro de Combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 879.7 | Cambio de Filtro de aceite | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 879.8 | Cambio de Filtro de Aire | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 880 | (44) ISUZU D MAX - Reparación de frenos | 1 | Unidad | EVENTO | **27.637.167** | **27.637.167** |
| 880.1 | Juego de pastillas de freno | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 880.2 | Discos de Freno Delantero | 1 | Unidad | EVENTO | 1.650.000 | 1.650.000 |
| 880.3 | Juego de rep. De Mordaza | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 880.4 | Cilindros de Frenos tras. | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 880.5 | Zapatas de frenos tras. | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 880.6 | Tambores de Freno. | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 880.7 | Cabos de Freno de mano | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 880.8 | Bomba Central de freno | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 880.9 | Fluido de Freno | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 880.10 | CaNos Flexibles de Freno | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 880.11 | Resortes de zapatas | 1 | Unidad | EVENTO | 34.425 | 34.425 |
| 880.12 | Seguros de Zapata | 1 | Unidad | EVENTO | 20.542 | 20.542 |
| 880.13 | Rectificacion de discos de Freno | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 880.14 | Cementado de Zapatas | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 880.15 | Rectificacion de tambores de fren. Tras. | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 880.16 | Juego de reparo de Cilindro de frenos | 1 | Unidad | EVENTO | 168.300 | 168.300 |
| 880.17 | Regulador de freno RH | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 880.18 | Regulador de freno LH | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 880.19 | leva de freno | 1 | Unidad | EVENTO | 38.250 | 38.250 |
| 880.20 | Perno de zapata | 1 | Unidad | EVENTO | 23.800 | 23.800 |
| 880.21 | Piston de mordaza | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 880.22 | Mordaza de freno delantero RH | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 880.23 | Mordaza de freno delantero LH | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 880.24 | Perno de mordaza | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 880.25 | Tapa de polvo | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 880.26 | Goma pedal TM | 1 | Unidad | EVENTO | 27.000 | 27.000 |
| 880.27 | Bulbo de freno | 1 | Unidad | EVENTO | 182.750 | 182.750 |
| 880.28 | Mecanismo de freno de mano | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 880.29 | Jgo. Reparo bomba central de freno | 1 | Unidad | EVENTO | 295.800 | 295.800 |
| 880.30 | sensor de desaceleracion | 1 | Unidad | EVENTO | 754.800 | 754.800 |
| 880.31 | Bomba de vacio | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 880.32 | Servo Freno | 1 | Unidad | EVENTO | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 880.33 | Valvula de freno | 1 | Unidad | EVENTO | 1.861.500 | 1.861.500 |
| 881 | (44) ISUZU D MAX - Reparacion de sistema de frenos ABS | 1 | Unidad | EVENTO | **18.700.000** | **18.700.000** |
| 881.1 | Sensor ABS de rueda del izq | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 881.2 | Sensor ABS de rueda del der. | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 881.3 | Sensor ABS de rueda trase. | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 881.4 | Modulo Hidraulico de ABS | 1 | Unidad | EVENTO | 10.300.000 | 10.300.000 |
| 881.5 | Rotor Sensor de ABS | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 882 | (44) ISUZU D MAX - Reparacion de suspension delantera | 1 | Unidad | EVENTO | **28.551.000** | **28.551.000** |
| 882.1 | Amortiguadores | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 882.2 | Rotulas Inferiores | 1 | Unidad | EVENTO | 950.000 | 950.000 |
| 882.3 | Rotulas Superiores | 1 | Unidad | EVENTO | 950.000 | 950.000 |
| 882.4 | Bujes de parrilla Superior | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 882.5 | Bujes de parrilla Inferior del. | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 882.6 | Parrilla de SuspensiOn Inferior | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 882.7 | Parrilla de suspensiOn Superior | 1 | Unidad | EVENTO | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 882.8 | Buje Estabilizador central | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 882.9 | Bieleta Estabilizadora LH | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 882.10 | Bieleta Estabilizadora RH | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 882.11 | Barra Estabilizadora del. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 882.12 | Barra de Torsion RH | 1 | Unidad | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 882.13 | Barra de torsion LH | 1 | Unidad | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 882.14 | Brazo Barra de torsion LH | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 882.15 | Brazo barra de torsion RH | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 882.16 | Asiento barra de torsion superior | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 882.17 | Asiento barra de torsion inferior | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 882.18 | Bulon de torsion | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 882.19 | Punta eje RH | 1 | Unidad | EVENTO | 2.817.750 | 2.817.750 |
| 882.20 | Punta eje LH | 1 | Unidad | EVENTO | 2.817.750 | 2.817.750 |
| 882.21 | Rodillo de punta de eje | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 882.22 | Reten de aceite punta eje | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 882.23 | Maza de rueda delantera | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 882.24 | Rotor Sensor | 1 | Unidad | EVENTO | 756.500 | 756.500 |
| 882.25 | Ruleman de maza delantera int. | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 882.26 | Ruleman de maza delantera ext. | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 882.27 | Reten de maza delantera | 1 | Unidad | EVENTO | 115.600 | 115.600 |
| 882.28 | Tuerca de maza | 1 | Unidad | EVENTO | 163.200 | 163.200 |
| 882.29 | Arandela de maza | 1 | Unidad | EVENTO | 30.600 | 30.600 |
| 882.30 | Tapa de maza | 1 | Unidad | EVENTO | 42.500 | 42.500 |
| 882.31 | Bujes Amortiguador | 1 | Unidad | EVENTO | 95.200 | 95.200 |
| 882.32 | Perno Parrilla | 1 | Unidad | EVENTO | 545.700 | 545.700 |
| 882.33 | Taqueador de suspension LH | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 882.34 | Taqueador de suspension RH | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 882.35 | Tazas de rueda | 1 | Unidad | EVENTO | 1.336.200 | 1.336.200 |
| 883 | (44) ISUZU D MAX - Reparacion de sistema de arranque | 1 | Unidad | EVENTO | **10.350.000** | **10.350.000** |
| 883.1 | Bendix de arranque | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 883.2 | Rotor de arranque | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 883.3 | Inducido de arranque | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 883.4 | Jgo. De carbones | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 883.5 | Motor de arranque completo | 1 | Unidad | EVENTO | 4.200.000 | 4.200.000 |
| 883.6 | Trabajos de terceros | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 883.7 | Automatico de arranque | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 883.8 | Ruleman | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 883.9 | Ruleman de arranque | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 883.10 | Ruleman | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 883.11 | Ruleman | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 883.12 | Porta Carbon | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 883.13 | Bobina motor de arranque | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 884 | (44) ISUZU D MAX - Reparacion de alternador | 1 | Unidad | EVENTO | **14.388.700** | **14.388.700** |
| 884.1 | Jgo. De regulador de voltage y lgo de diodos | 1 | Unidad | EVENTO | 2.286.500 | 2.286.500 |
| 884.2 | Rotor de alternador | 1 | Unidad | EVENTO | 1.357.450 | 1.357.450 |
| 884.3 | Estator de alternador | 1 | Unidad | EVENTO | 1.621.800 | 1.621.800 |
| 884.4 | Correa de altenador | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 884.5 | Rulemanes de alternador | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 884.6 | Polea de alternador | 1 | Unidad | EVENTO | 124.100 | 124.100 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 884.7 | Carcasa trasera de Alternador | 1 | Unidad | EVENTO | 760.750 | 760.750 |
| 884.8 | Carcasa delantera de alternador | 1 | Unidad | EVENTO | 838.100 | 838.100 |
| 884.9 | Alternador completo | 1 | Unidad | EVENTO | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 885 | (44) ISUZU D MAX - Reparación del sistema eléctrico y cambio de luces | 1 | Unidad | EVENTO | **31.760.000** | **31.760.000** |
| 885.1 | Foco Alta y Baja | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 885.2 | Foco de filamentos | 1 | Unidad | EVENTO | 15.000 | 15.000 |
| 885.3 | Foco de 1 filamento | 1 | Unidad | EVENTO | 15.000 | 15.000 |
| 885.4 | Focos busca huellas | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 885.5 | foco de luz de techo | 1 | Unidad | EVENTO | 10.000 | 10.000 |
| 885.6 | Faritos de luz de chapa | 1 | Unidad | EVENTO | 238.850 | 238.850 |
| 885.7 | Faros de buscahuellas | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 885.8 | Bulbo de marcha atrAs | 1 | Unidad | EVENTO | 215.000 | 215.000 |
| 885.9 | Bulbo de freno | 1 | Unidad | EVENTO | 161.500 | 161.500 |
| 885.10 | Faro auxiliar de freno | 1 | Unidad | EVENTO | 937.500 | 937.500 |
| 885.11 | Tablero Instrumental | 1 | Unidad | EVENTO | 915.000 | 915.000 |
| 885.12 | Comando central de lev vid LH | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 885.13 | Comando central de lev vid RH | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 885.14 | Interruptor de lev. Vid tras LH | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 885.15 | Interruptor de lev. Vid tras. RH | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 885.16 | Interruptores de puerta | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 885.17 | Interruptor de Estacionamiento | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 885.18 | Interruptor 4x4 | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 885.19 | Interruptor de Buscahuellas | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 885.20 | Relay | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 885.21 | Encendedor | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 885.22 | Alarma Cinturon | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 885.23 | Unidad de Control | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 885.24 | Bocina | 1 | Unidad | EVENTO | 588.200 | 588.200 |
| 885.25 | Relay Limpiaparabrisas | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 885.26 | Control apertura | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 885.27 | Unidada control de apertura | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 885.28 | Unidad de control 4JJ1 | 1 | Unidad | EVENTO | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 885.29 | Sensor de baja incandesente | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 885.30 | Sensor de posicion de leva 4JJ1 | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 885.31 | Bujias Incandecentes | 1 | Unidad | EVENTO | 510.000 | 510.000 |
| 885.32 | Motor limpiaparabrisas | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 885.33 | Motor lanza agua | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 885.34 | Antena Centro Techo | 1 | Unidad | EVENTO | 583.950 | 583.950 |
| 885.35 | Bateria | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 886 | (44) ISUZU D MAX - Reparacion de motor | 1 | Unidad | EVENTO | **115.568.400** | **115.568.400** |
| 886.1 | Pistones | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 886.2 | Juegos de Aros | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 886.3 | Juego de Juntas | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 886.4 | Casquillos de biela | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 886.5 | Casquillos de Bancada | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 886.6 | Valvulas de Admision | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 886.7 | Valvula de Escape | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 886.8 | Junta de tapa de cilindro | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 886.9 | Arbol de levas Adm. | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 886.10 | Cig?eNal | 1 | Unidad | EVENTO | 16.000.000 | 16.000.000 |
| 886.11 | Bielas | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 886.12 | Turbo | 1 | Unidad | EVENTO | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 886.13 | tapa de cilindros | 1 | Unidad | EVENTO | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 886.14 | Arbol de levas. De Esc. | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 886.15 | Junta multiple de adm. | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 886.16 | Junta multiple de esc. | 1 | Unidad | EVENTO | 70.000 | 70.000 |
| 886.17 | Junta de frente de motor | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 886.18 | Reten. Frente motor | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 886.19 | Reten de bancada tras. | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 886.20 | Resortes de valvulas | 1 | Unidad | EVENTO | 448.000 | 448.000 |
| 886.21 | Martilletes de val. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.400.800 | 1.400.800 |
| 886.22 | Reten Guia de val. | 1 | Unidad | EVENTO | 312.800 | 312.800 |
| 886.23 | Jgo. Engranajes del frente motor | 1 | Unidad | EVENTO | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 886.24 | Cadena de distrib. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 886.25 | Aceite 15w40 | 1 | Unidad | EVENTO | 315.000 | 315.000 |
| 886.26 | Filtro de aceite | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 886.27 | Filtro de aire | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 886.28 | Filtro de combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 886.29 | Tensor de cadena de Distrib. | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 886.30 | Soporte de caja | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 886.31 | Soportes de motor | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 886.32 | Trabajos de terceros (rectificacion) | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 886.33 | Junta tapa balancin | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 886.34 | Guia de valvulas | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 886.35 | Bulbo de aceite 4JJ1 | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 886.36 | Block motor 4JJ1 | 1 | Unidad | EVENTO | 22.500.350 | 22.500.350 |
| 886.37 | Carter motor | 1 | Unidad | EVENTO | 1.391.450 | 1.391.450 |
| 886.38 | Guia cadena | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 886.39 | Leva cadena | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 886.40 | Calce lateral | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 886.41 | Perno piston | 1 | Unidad | EVENTO | 460.000 | 460.000 |
| 886.42 | Buje de biela | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 886.43 | Seguro perno piston | 1 | Unidad | EVENTO | 81.600 | 81.600 |
| 886.44 | Rotor Cig?eNal | 1 | Unidad | EVENTO | 130.000 | 130.000 |
| 886.45 | Polea cig?eNal | 1 | Unidad | EVENTO | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 886.46 | Multiple de escape | 1 | Unidad | EVENTO | 1.070.000 | 1.070.000 |
| 886.47 | Multiple de admision | 1 | Unidad | EVENTO | 2.447.150 | 2.447.150 |
| 886.48 | Bomba de aceite | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 886.49 | Depurador de aceite 4JJ1 | 1 | Unidad | EVENTO | 2.337.500 | 2.337.500 |
| 886.50 | Tapa depurador | 1 | Unidad | EVENTO | 688.500 | 688.500 |
| 886.51 | Valvula de aire | 1 | Unidad | EVENTO | 56.950 | 56.950 |
| 886.52 | Manguera depurador | 1 | Unidad | EVENTO | 168.300 | 168.300 |
| 886.53 | Ducto de aire | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 887 | (44) ISUZU D MAX - Reparacion de Diferencial 4X4 | 1 | Unidad | EVENTO | **72.432.900** | **72.432.900** |
| 887.1 | Aceite 80w90 | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 887.2 | Diferencial Completo | 1 | Unidad | EVENTO | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 887.3 | Corona y PiNon de dif. 4x4 | 1 | Unidad | EVENTO | 6.500.000 | 6.500.000 |
| 887.4 | Rulemanes de corona | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 887.5 | Rulemanes de piNon | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 887.6 | Rulemanes de tunel | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 887.7 | Reten de piNon | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 887.8 | Tuerca de piNon | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 887.9 | Arandela dif. | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 887.10 | Retenes de tunel de dif. | 1 | Unidad | EVENTO | 62.900 | 62.900 |
| 887.11 | Guardapolvo de homocineticas | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 887.12 | Tulipas de Homocineticas lado caja | 1 | Unidad | EVENTO | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 887.13 | Tulipas de homocineticas lado ruedas | 1 | Unidad | EVENTO | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 887.14 | Bujes del soporte del tunel dif. | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 887.15 | Homocinetica DEL. | 1 | Unidad | EVENTO | 6.500.000 | 6.500.000 |
| 887.16 | Reten de Homocinetica | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 887.17 | Ruleman eje homocinetica | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 887.18 | Rodillo eje tunel | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 887.19 | Encastre de 4x4 | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 887.20 | Deslizante de 4x4 | 1 | Unidad | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 887.21 | Eje | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 887.22 | Actuador de diferencial | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 887.23 | Acople | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 887.24 | Espaciador | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 887.25 | Perno Diferencial | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 887.26 | Planeatorio | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 887.27 | Engranaje satelital | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 887.28 | Caja Diferencial | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 887.29 | Materiales Auxiliares | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 887.30 | Mano de obra | 1 | Unidad | EVENTO | 2.720.000 | 2.720.000 |
| 888 | (44) ISUZU D MAX - Reparación de Díreccion | 1 | Unidad | EVENTO | **33.780.350** | **33.780.350** |
| 888.1 | Cremallera de direccion | 1 | Unidad | EVENTO | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 888.2 | Precap | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 888.3 | Guardapolvo | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 888.4 | MuNequin | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 888.5 | Esparragos de rueda | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 888.6 | Tuercas de ruedas | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 888.7 | Llanta | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 888.8 | Bomba d/h | 1 | Unidad | EVENTO | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 888.9 | Columna de direccion | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 888.10 | Conjunto cilindrico contacto | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 888.11 | Eje de direccion | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 888.12 | Tanque de fluido D/H | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 888.13 | Manguera D/H | 1 | Unidad | EVENTO | 1.626.900 | 1.626.900 |
| 888.14 | Manguera de retorno D/H | 1 | Unidad | EVENTO | 333.200 | 333.200 |
| 888.15 | Manguera de D/H | 1 | Unidad | EVENTO | 270.000 | 270.000 |
| 888.16 | Jgo. De reparacion d retenes de bomba | 1 | Unidad | EVENTO | 414.000 | 414.000 |
| 888.17 | Jgo de repar. Cartuchos bomba D/H | 1 | Unidad | EVENTO | 2.538.950 | 2.538.950 |
| 888.18 | Cuerpo trasero Bomba D/H | 1 | Unidad | EVENTO | 1.511.300 | 1.511.300 |
| 888.19 | Alineacion y Balanceo | 1 | Unidad | EVENTO | 136.000 | 136.000 |
| 889 | (44) ISUZU D MAX - Reparacion del sistema de refrigeracion y Aire Acondicionado | 1 | Unidad | EVENTO | **61.409.800** | **61.409.800** |
| 889.1 | Radiador de agua | 1 | Unidad | EVENTO | 9.500.000 | 9.500.000 |
| 889.2 | Bomba de agua | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 889.3 | Ventilador de radiador | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 889.4 | Termostado | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 889.5 | Junta de termostado | 1 | Unidad | EVENTO | 27.200 | 27.200 |
| 889.6 | Manguera de radiador interior | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 889.7 | Manguera de radiador Superior | 1 | Unidad | EVENTO | 210.000 | 210.000 |
| 889.8 | Juego de mangueras de calefaccion | 1 | Unidad | EVENTO | 642.600 | 642.600 |
| 889.9 | Condensador de AA | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 889.10 | Evaporador de AA | 1 | Unidad | EVENTO | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 889.11 | Valvula expansora | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 889.12 | Filtro recibidor de AA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 889.13 | Gas refrigerante 134 A | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 889.14 | Agua refrigerante con Aditivo | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 889.15 | Compresor de AA | 1 | Unidad | EVENTO | 11.000.000 | 11.000.000 |
| 889.16 | Polea de compresor | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 889.17 | Embrague de compresor | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 889.18 | CaNo de compresor | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 889.19 | Guia Ventilador | 1 | Unidad | EVENTO | 443.000 | 443.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 889.20 | Tapa radiador | 1 | Unidad | EVENTO | 96.000 | 96.000 |
| 889.21 | Goma soporte de radiador | 1 | Unidad | EVENTO | 141.000 | 141.000 |
| 889.22 | Protector 4JJ1 | 1 | Unidad | EVENTO | 183.000 | 183.000 |
| 889.23 | Tanque aux. Radiador | 1 | Unidad | EVENTO | 440.000 | 440.000 |
| 889.24 | Enfriador de aire | 1 | Unidad | EVENTO | 5.557.000 | 5.557.000 |
| 889.25 | Enfriador de aceite | 1 | Unidad | EVENTO | 4.205.000 | 4.205.000 |
| 889.26 | Correa A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 889.27 | Conjunto polea tensor A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 889.28 | Manguera de A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 1.688.000 | 1.688.000 |
| 889.29 | Comando A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 889.30 | Motor ventilador A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 889.31 | Filtro Habitaculo A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 889.32 | Nucleo evaporador de A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 1.994.000 | 1.994.000 |
| 889.33 | Motor ventilador | 1 | Unidad | EVENTO | 2.363.000 | 2.363.000 |
| 890 | (44) ISUZU D MAX - Sistema de Air Bag | 1 | Unidad | EVENTO | **17.981.600** | **17.981.600** |
| 890.1 | Bolsa de Air Bag de conductor | 1 | Unidad | EVENTO | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 890.2 | Bolsa de air Bag de AcompaNante | 1 | Unidad | EVENTO | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 890.3 | Disco de Air Bag Bobuna | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 890.4 | Modulo Air Bag | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 890.5 | Cinturon de seguridad conductor | 1 | Unidad | EVENTO | 890.800 | 890.800 |
| 890.6 | Cinturon de seguridad acompaNante | 1 | Unidad | EVENTO | 890.800 | 890.800 |
| 891 | (44) ISUZU D MAX - Interior Cabina | 1 | Unidad | EVENTO | **14.471.200** | **14.471.200** |
| 891.1 | Mecanismo de lev vid. Delant. Izq. | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 891.2 | Mecanismo de lev vid. Delant. Der. | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 891.3 | Mecanismo de lev. Vid. Tras. Izq. | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 891.4 | Mecanismo delev. Vid. Tras. Der. | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 891.5 | Comando central lev. Vid | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 891.6 | Tapiz de pta. Del Izq. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.207.850 | 1.207.850 |
| 891.7 | Tapiz de pat Del.der | 1 | Unidad | EVENTO | 1.207.850 | 1.207.850 |
| 891.8 | Tapiz de pta Tras. Izq | 1 | Unidad | EVENTO | 1.281.800 | 1.281.800 |
| 891.9 | Tapiz de pta Tras Der. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.281.800 | 1.281.800 |
| 891.10 | Cerradura de pta del Izq. | 1 | Unidad | EVENTO | 483.650 | 483.650 |
| 891.11 | Cerradura de pta del Der. | 1 | Unidad | EVENTO | 483.650 | 483.650 |
| 891.12 | Cerradura de pta tras. Izq | 1 | Unidad | EVENTO | 414.800 | 414.800 |
| 891.13 | Cerradura de pta tras. Der. | 1 | Unidad | EVENTO | 414.800 | 414.800 |
| 891.14 | Jgo de guia de asiento de cond. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.678.750 | 1.678.750 |
| 891.15 | Guia de asiento de acompaNante | 1 | Unidad | EVENTO | 1.678.750 | 1.678.750 |
| 891.16 | Limpieza integral de Tapizado | 1 | Unidad | EVENTO | 637.500 | 637.500 |
| 892 | (44) ISUZU D MAX - Reparacion de transmision | 1 | Unidad | EVENTO | **34.351.750** | **34.351.750** |
| 892.1 | Jgo de anillos sincronizadores | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 892.2 | Jgo de rulemanes | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 892.3 | Jgo de rodillos | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 892.4 | Desplazable de 1y2da | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 892.5 | Desplazable de 3ra y 4ta | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 892.6 | Desplazable de 5ta y M atrAs | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 892.7 | Eje de mando | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 892.8 | Eje principal | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 892.9 | Engranaje de 1ra | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 892.10 | Engranaje de 2da | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 892.11 | Engranaje de 3ra | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 892.12 | Engranaje de 5ta | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 892.13 | Cuadruple | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 892.14 | Reten cola | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 892.15 | Reten de frente de caja | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 892.16 | Aceite 75w90 | 1 | Unidad | EVENTO | 70.000 | 70.000 |
| 892.17 | Placa intermedia | 1 | Unidad | EVENTO | 527.000 | 527.000 |
| 892.18 | Jgo de juntas de caja | 1 | Unidad | EVENTO | 110.000 | 110.000 |
| 892.19 | Engranaje marcha atrAs | 1 | Unidad | EVENTO | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 892.20 | Sincronizador | 1 | Unidad | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 892.21 | Engranaje | 1 | Unidad | EVENTO | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 892.22 | Caja selectora de cambios | 1 | Unidad | EVENTO | 2.965.000 | 2.965.000 |
| 892.23 | Palanca de cambios | 1 | Unidad | EVENTO | 879.750 | 879.750 |
| 893 | (44) ISUZU D MAX - Reparacion de Embrague | 1 | Unidad | EVENTO | **12.902.000** | **12.902.000** |
| 893.1 | Plato de presion | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 893.2 | Disco | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 893.3 | Cojinete de empuje | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 893.4 | Horquilla | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 893.5 | Guardapolvo de Horquilla | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 893.6 | Ruleman Piloto | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 893.7 | Volante de motor | 1 | Unidad | EVENTO | 4.700.000 | 4.700.000 |
| 893.8 | Tornillos de volante | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 893.9 | Corona de volante | 1 | Unidad | EVENTO | 730.000 | 730.000 |
| 893.10 | Bulbo de embrague | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 893.11 | Goma pedal de Embrague | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 893.12 | Flexible de embrague | 1 | Unidad | EVENTO | 272.000 | 272.000 |
| 893.13 | Bomba auxiliar de embrague | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 893.14 | Jgo de reap. De bomba aux de embrague | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 893.15 | Bomba central de embrague | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 894 | (44) ISUZU D MAX - Reparacion de Diferencial Trasero | 1 | Unidad | EVENTO | **75.171.200** | **75.171.200** |
| 894.1 | Diferencial Completo | 1 | Unidad | EVENTO | 38.000.000 | 38.000.000 |
| 894.2 | Jgo de piNon y corona | 1 | Unidad | EVENTO | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 894.3 | Rulemanes de corona | 1 | Unidad | EVENTO | 316.000 | 316.000 |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 894.4 | Rulman de piNon grande | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 894.5 | Ruleman de piNon chico | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 894.6 | Reten de piNon | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 894.7 | Espaciador | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 894.8 | Tuerca de piNon | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 894.9 | Eje palier trasero | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 894.10 | Reten palier | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 894.11 | Ruleman palier | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 894.12 | Retentor | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 894.13 | Reten tunel trasero | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 894.14 | Ollita diferencial | 1 | Unidad | EVENTO | 8.500.000 | 8.500.000 |
| 894.15 | Satelites | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 894.16 | Discos Friccion | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 894.17 | Platos friccion | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 894.18 | Planetarios | 1 | Unidad | EVENTO | 1.696.000 | 1.696.000 |
| 894.19 | Litros de aceite 80w90 | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 894.20 | Aro de presion | 1 | Unidad | EVENTO | 535.500 | 535.500 |
| 894.21 | Cruceta | 1 | Unidad | EVENTO | 294.000 | 294.000 |
| 894.22 | Pedal de acelerador | 1 | Unidad | EVENTO | 579.700 | 579.700 |
| 895 | (44) ISUZU D MAX - Reparacion de Sistema de Suspension Trasera | 1 | Unidad | EVENTO | **3.641.000** | **3.641.000** |
| 895.1 | Amortiguadores traseros | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 895.2 | Bujes elasticos | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 895.3 | Grilletes de elasticos | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 895.4 | Trab. De terceros Rep. Elasticos | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 895.5 | Taqueador trasero | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 895.6 | Perno elastico | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 895.7 | Bujes amortiguador | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 895.8 | Bujes elasticos | 1 | Unidad | EVENTO | 145.000 | 145.000 |
| 895.9 | Goma de cabina | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 895.10 | Mecanismo porta auxilio | 1 | Unidad | EVENTO | 546.000 | 546.000 |
| 896 | (44) ISUZU D MAX - Reparacion de Sistema 4x4 | 1 | Unidad | EVENTO | **43.591.900** | **43.591.900** |
| 896.1 | Caja de transferencia completa | 1 | Unidad | EVENTO | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 896.2 | Actuador 4x4 | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 896.3 | Modulo 4x4 | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 896.4 | Comando 4x4 | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 896.5 | Cardan Completo | 1 | Unidad | EVENTO | 3.375.000 | 3.375.000 |
| 896.6 | Crucetas de cardan | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 896.7 | Centralizador de cardan | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 896.8 | Cardan delantero | 1 | Unidad | EVENTO | 3.598.900 | 3.598.900 |
| 896.9 | Crucetas de cardan 4x4 | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 896.10 | Brida de cardan tras. Lado diferencial | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 896.11 | Brida de cardan Del. Lado de caja | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 896.12 | Interruptor inhibidor | 1 | Unidad | EVENTO | 545.000 | 545.000 |
| 896.13 | Bomba de transferencia | 1 | Unidad | EVENTO | 1.427.000 | 1.427.000 |
| 896.14 | Cadena de transferencia | 1 | Unidad | EVENTO | 1.169.000 | 1.169.000 |
| 896.15 | Brida | 1 | Unidad | EVENTO | 777.000 | 777.000 |
| 897 | (44) ISUZU D MAX - Reparacion Sistema de Combustible | 1 | Unidad | EVENTO | **73.195.700** | **73.195.700** |
| 897.1 | Sensor de masa de aire | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 897.2 | Conjunto de aceleracion | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 897.3 | Bomba de combustible de tanque | 1 | Unidad | EVENTO | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 897.4 | Bomba alimentadora de combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 24.000.000 | 24.000.000 |
| 897.5 | Inyectores de combustibles | 1 | Unidad | EVENTO | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 897.6 | Solenoide alimentadora | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 897.7 | Sensor posicion de Cig?eNal 4JJ1 | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 897.8 | Sensor posicion de Arbol de Levas 4JJ1 | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 897.9 | Sensor de flujo de aire | 1 | Unidad | EVENTO | 2.983.000 | 2.983.000 |
| 897.10 | Sensor de acelerador 4JJ1 | 1 | Unidad | EVENTO | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 897.11 | Jgo de caNos Sist. Admision Turbo/inter | 1 | Unidad | EVENTO | 2.167.500 | 2.167.500 |
| 897.12 | Base de filtro de combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 592.450 | 592.450 |
| 897.13 | Sensor de presion cammon Rail | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 897.14 | Limitador de presion del cammon Rail | 1 | Unidad | EVENTO | 1.304.750 | 1.304.750 |
| 897.15 | Juego de caNos de combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 826.000 | 826.000 |
| 897.16 | Flotador de tanque | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 897.17 | Filtro de combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 897.18 | Pedal de acelerador | 1 | Unidad | EVENTO | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 897.19 | Sensor de velocimetro | 1 | Unidad | EVENTO | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 897.20 | Sensor de temperatura combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 897.21 | Sensor presion de combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 1.600.000 | 1.600.000 |
| 897.22 | Tubo cammon Rail | 1 | Unidad | EVENTO | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 897.23 | Arandela de pico Inyector | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 897.24 | Anillo Inyector 4JJ1 | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 897.25 | Sensor filtro de combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 897.26 | Interruptor presion de combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 315.000 | 315.000 |
| 897.27 | Conjunto soporte filtro de combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 660.000 | 660.000 |
| 897.28 | Tanque de combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 2.650.000 | 2.650.000 |
| 897.29 | Tapa Tanque de combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 315.000 | 315.000 |
| 897.30 | Protector del Tanque | 1 | Unidad | EVENTO | 635.000 | 635.000 |
| 897.31 | Tubo de combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 897.32 | Valvula de retencion de Combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 157.000 | 157.000 |
| 897.33 | Conjunto de aceleracion | 1 | Unidad | EVENTO | 2.405.000 | 2.405.000 |
| 897.34 | Valvula EGR | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 897.35 | Valvula EVRV | 1 | Unidad | EVENTO | 1.185.000 | 1.185.000 |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 898 | (44) ISUZU D MAX - Accesorios de Isuzu D - Max | 1 | Unidad | EVENTO | **10.200.000** | **10.200.000** |
| 898.1 | Cambio cabo capot | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 898.2 | Cambio de cepillo limpia parabrisas | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 898.3 | Cambio de tapa tanque de combustible | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 898.4 | Cambio de motor de limpia parabrisas | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 898.5 | Cambio de mecanismo de levanta vidrios elect. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 898.6 | cambio de tercera luz de freno | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 898.7 | Cambio de vidrios de puerta delantera | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 898.8 | cambio de buscahuellas | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 898.9 | Cambio de vidrios de puerta trasera | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 898.10 | Cambio de parabrisas delantero | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 898.11 | Cambio de parabrisas traserontero | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 899 | (44) ISUZU D MAX - PINTURA DE ISUZU DMAX 3.0 TDI | 1 | Unidad | EVENTO | **4.500.000** | **4.500.000** |
| 899.1 | Pintura completa de la camioneta | 1 | Unidad | EVENTO | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 900 | (45) TOYOTA LAND CRUISER - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.300.000** | **1.300.000** |
| 900.1 | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 900.2 | CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 900.3 | CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO EN DIFERENCIAL | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 900.4 | CAMBIO DE ACEITE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 900.5 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 900.6 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 900.7 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 900.8 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 900.9 | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 901 | (45) TOYOTA LAND CRUISER - ALINEACION Y BALANCEO | 1 | Unidad | EVENTO | **200.000** | **200.000** |
| 901.1 | ALINEACION Y BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 902 | (45) TOYOTA LAND CRUISER - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | **38.950.000** | **38.950.000** |
| 902.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 902.2 | PASTILLAS DE FRENO DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 902.3 | PASTILLAS DE FRENO TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 902.4 | RECTIFICACION DE DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 902.5 | DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 902.6 | REPARACION DE SISTEMA SERVO FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 902.7 | CABO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 902.8 | BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 902.9 | MORDAZA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 902.10 | CANO FLEXIBLE DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 902.11 | BALANCEO DE CORONA VOLANTE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 902.12 | REGULADOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 902.13 | DEPRESOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 902.14 | REPARACION DE FRENO DE MANO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 903 | (45) TOYOTA LAND CRUISER - SISTEMA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | **23.700.000** | **23.700.000** |
| 903.1 | CAMBIAR MUNEQUINES ? C/U ? AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 903.2 | CAMBIAR BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 5.200.000 | 5.200.000 |
| 903.3 | CAMBIAR CANO DE ALTA PRESION DE DIRECCION .HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 903.4 | REPARAR EJE CARDANICA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 903.5 | REPARAR CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 903.6 | CAMBIAR GUARDAPOLVO DE HOMOCINETICA C/U AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 903.7 | CAMBIAR HOMOCINETICA | 1 | Unidad | EVENTO | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 903.8 | CAMBIO DE ESTABILIZADORA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 903.9 | CAMBIAR RULEMAN CARCASA | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 903.10 | CAMBIAR RETEN CARCASA | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 903.11 | CAMBIO DE RULEMAN PUNTA EJE | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 903.12 | CAMBIO DE RETEN PUNTA EJE | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 903.13 | CAMBIO DE RETENES DE DIFERENCIALES | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 903.14 | CAMBIO DE RULEMANES PALIERES TRASEROS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 904 | (45) TOYOTA LAND CRUISER - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE SUSPENSIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | **5.660.000** | **5.660.000** |
| 904.1 | CAMBIAR AMORTIGUADOR TRASERO C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 904.2 | CAMBIAR AMORTIGUADOR DELANTERO C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 904.3 | CAMBIO DE BUJE ELASTICO | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 904.4 | CAMBIAR BUJE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 904.5 | CAMBIAR BUJE BARRA ESTABILIZADORA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 904.6 | CAMBIAR BUJE TENSOR DE RUEDA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 904.7 | CAMBIAR BUJE AMORTIGUADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 10.000 | 10.000 |
| 904.8 | CAMBIAR ROTULAS-P/ LADO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 904.9 | CAMBIAR ESPIRAL DE SUSPENSION C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 905 | (45) TOYOTA LAND CRUISER - REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | **13.900.000** | **13.900.000** |
| 905.1 | CAMBIAR FOCOS LUZ ALTA Y BAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 905.2 | CAMBIAR PALANCA COMANDO SENALEROS, LUCES | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 905.3 | CAMBIAR REGULADOR DE VOLTAJE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 905.4 | CAMBIAR LLAVE CONTACTO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 905.5 | CAMBIAR TERMINAL DE BATERIA | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 905.6 | CAMBIO DE BATERIA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 905.7 | REPARACION DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 905.8 | COLOCAR RELAY LUZ ALTA | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 905.9 | RECARGAR BATERIA | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 905.10 | REPARACION DE MOTOR DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 905.11 | REPARAR SISTEMA .LIMPIA PARABRISAS- COMPLETO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 905.12 | CAMBIAR SOLENOIDE O AUTOMATICO DEL ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 905.13 | AJUSTAR FARO AUXILIAR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 905.14 | ALINEAR LUCES | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 905.15 | CAMBIAR BULBO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 905.16 | CAMBIAR BULBO DE TEMPERATURA O RELAY | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 905.17 | REPARAR ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 905.18 | CAMBIAR CORREA DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 905.19 | CAMBIAR FAROS DE LUCES LATERALES DELANTEROS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 905.20 | CAMBIO DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 906 | (45) TOYOTA LAND CRUISER - REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | **2.100.000** | **2.100.000** |
| 906.1 | CAMBIAR RETEN DE BANCADA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 906.2 | CAMBIO DE DISCO DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 907 | (45) TOYOTA LAND CRUISER - REPARACION DEL TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | **3.500.000** | **3.500.000** |
| 907.1 | REPARACION DE TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 908 | (45) TOYOTA LAND CRUISER - REPARACION DEL TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | **4.000.000** | **4.000.000** |
| 908.1 | REPARACION DE TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 909 | (45) TOYOTA LAND CRUISER - REPARACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | **61.820.000** | **61.820.000** |
| 909.1 | CAMBIO JUEGO DE RETEN | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 909.2 | CAMBIO JUEGO DE JUNTAS | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 909.3 | CAMBIO SOPORTE DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 909.4 | CAMBIO DE CRUCETAS, CARDANES DELANTEROS Y TRASEROS (COMPLETO) | 1 | Unidad | EVENTO | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 909.5 | REPARACION GENERAL .DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 18.000.000 | 18.000.000 |
| 909.6 | CAJA DE TRANSFERENCIA 4 X 4 | 1 | Unidad | EVENTO | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 909.7 | CAMBIO DE ENGRANAJE 4 X 4 | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 909.8 | CAMBIO DE RULEMAN 4 X 4 | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 909.9 | CAMBIO DE RETEN DE CAJA 4 X 4 | 1 | Unidad | EVENTO | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 909.10 | MANO DE OBRA  REPARACION GENERAL DE CAJA DE TRANSFERENCIA 4 X 4 | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 910 | (45) TOYOTA LAND CRUISER - SISTEMA DE TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | **6.000.000** | **6.000.000** |
| 910.1 | REPARACION Y MANTENIMIENTO DE TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 911 | Servicio de Engrase | 1 | Unidad | EVENTO | **50.000** | **50.000** |
| 911.1 | ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 912 | (45) TOYOTA LAND CRUISER - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **43.350.000** | **43.350.000** |
| 912.1 | REPARACION COMPLETA DE TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 912.2 | RECTIFICACION DE CIG?ENAL | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 912.3 | CAMBIO DE PISTONES | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 912.4 | CAMBIO DE CAMISAS (CILINDROS) | 1 | Unidad | EVENTO | 3.200.000 | 3.200.000 |
| 912.5 | CAMBIO DE VALVULAS (ADMISION) | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 912.6 | CAMBIO DE VALVULAS (ESCAPE) | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 912.7 | CAMBIO DE GUIAS DE VALVULA | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 912.8 | RECTIFICACION COMPLETA DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 912.9 | CAMBIO DE CASQUILLO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 912.10 | CAMBIO DE CASQUILLO DE BANCADA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 912.11 | CAMBIO DE JUEGOS DE ARO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 912.12 | CAMBIO DE CORREAS VARIAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 912.13 | CAMBIO DE BOMBA DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 4.800.000 | 4.800.000 |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 912.14 | CAMBIO DE JUEGOS DE JUNTA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 912.15 | CAMBIO DE BUJIA INCANDESCENTE | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 912.16 | LIMPIEZA Y CALIBRACION DE PICOS INYECTORES | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 912.17 | REPARACION Y LIMPIEZA DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 912.18 | CAMBIAR BOMBA DE AGUA | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 912.19 | CAMBIAR CORREA/CADENA DE DISTRIBUCION | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 912.20 | CAMBIAR POLEA RULEMAN TENSOR DE CORREAS | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 912.21 | CAMBIAR RETEN CULATA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 912.22 | CAMBIAR RETEN FRENTE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 912.23 | CAMBIAR SOPORTE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 912.24 | CAMBIAR JUNTA TAPA BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 912.25 | REPARACION Y LIMPIEZA DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 912.26 | REPARACION CANO DE ESCAPE | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 912.27 | RECTIFICAR ASIENTO VALVULAS Y ESMERILAR | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 913 | (45) TOYOTA LAND CRUISER - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SISTEMA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | **6.800.000** | **6.800.000** |
| 913.1 | CARGA DE GAS | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 913.2 | CAMBIO DE FILTRO A.A. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 913.3 | REPARACION DE COMPRESOR DE A.A. | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 913.4 | CAMBIO DE CORREA DE A.A. | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 913.5 | CAMBIO DE RULEMAN TENSOR DE CORREA DE A.A. | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 913.6 | MANTENIMIENTO GENERAL DEL ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 914 | (45) TOYOTA LAND CRUISER - SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION O COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS | 1 | Unidad | EVENTO | **10.700.000** | **10.700.000** |
| 914.1 | REPARACION PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 914.2 | REPARACION PUERTA DELANTERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 914.3 | REPARACION PUERTA TRASERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 914.4 | REPARACION PUERTA TRASERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 914.5 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 914.6 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 914.7 | CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.900.000 | 2.900.000 |
| 914.8 | CAMBIO DE PARABRISAS TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 914.9 | RETROVISOR LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 914.10 | RETROVISOR INTERNO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 915 | (45) TOYOTA LAND CRUISER - SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA | 1 | Unidad | EVENTO | **9.950.000** | **9.950.000** |
| 915.1 | CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 915.2 | TAPA VALIJERA | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 915.3 | GUARDABARRO DELANTERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 915.4 | GUARDABARRO DELANTERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 915.5 | GUARDABARRO TRASERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 915.6 | GUARDABARRO TRASERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 915.7 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 915.8 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 915.9 | BASES DE PARAGOLPE DELANTERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 915.10 | BASES DE PARAGOLPE TRASERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 915.11 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 915.12 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 915.13 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 915.14 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 915.15 | CAMBIO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 915.16 | CAMBIO DE CABO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 915.17 | CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 915.18 | CAMBIO DE MANIJA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 915.19 | CAMBIO DE 4 GUIAS DE VIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 915.20 | CAMBIO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 915.21 | CAMBIO DE PERNO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 915.22 | CAMBIO DE GOMA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 915.23 | REPARAR Y AJUSTAR TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 916 | (45) TOYOTA LAND CRUISER - REPARACION DE PIEZAS PLÁSTICAS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.000.000** | **1.000.000** |
| 916.1 | PARAGOLPE DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 916.2 | PARAGOLPE TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 917 | (45) TOYOTA LAND CRUISER - SERV. DE REPAR. Y MANT. SISTEMA LIMPIAPARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | **100.000** | **100.000** |
| 917.1 | CAMBIO DE CEPILLO DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 918 | (46) HYUNDAI H1 - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1 | Unidad | EVENTO | **990.000** | **990.000** |
| 918.1 | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 918.2 | CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 918.3 | CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO EN DIFERENCIAL | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 918.4 | CAMBIO DE ACEITE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 918.5 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 918.6 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 918.7 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 140.000 | 140.000 |
| 918.8 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 918.9 | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 919 | (46) HYUNDAI H1 - ALINEACION Y BALANCEO | 1 | Unidad | EVENTO | **200.000** | **200.000** |
| 919.1 | ALINEACI?N Y BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 920 | (46) HYUNDAI H1 - REPARACION DE FRENOS / REPARACION DE FRENOS ABS | 1 | Unidad | EVENTO | **23.060.000** | **23.060.000** |
| 920.1 | JGO. PASTILLA FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 920.2 | PERNO MORDAZA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 920.3 | BUJE GUIA MORDAZA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 920.4 | DISCO FRENO DEL. | 1 | Unidad | EVENTO | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 920.5 | DISCO FRENO TRAS. | 1 | Unidad | EVENTO | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 920.6 | RECTIFICACI?N DE DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 170.000 | 170.000 |
| 920.7 | BOMBA CENTRAL FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 920.8 | REPARACI?N DE BOMBA CENTRAL FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 430.000 | 430.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 920.9 | TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 920.10 | RECTIFICACI?N DE TAMBOR | 1 | Unidad | EVENTO | 170.000 | 170.000 |
| 920.11 | MORDAZA FRENO DEL. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 920.12 | MORDAZA FRENO TRAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 920.13 | PERNO MORDAZA TRAS. | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 920.14 | MANGUERA FRENO DEL. | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 920.15 | MANGUERA FRENO TRAS. | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 920.16 | ESPACIADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 920.17 | TORNILLOS | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 920.18 | CABO FRENO MANO CENTRAL | 1 | Unidad | EVENTO | 480.000 | 480.000 |
| 920.19 | CABO FRENO MANO LH | 1 | Unidad | EVENTO | 480.000 | 480.000 |
| 920.20 | CABO FRENO MANO RH | 1 | Unidad | EVENTO | 480.000 | 480.000 |
| 920.21 | SERVO FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 920.22 | FLUIDO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 920.23 | SENSOR ABS DEL. | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 920.24 | SENSOR ABS TRAS. | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 920.25 | MODULO HIDRAULICO ABS | 1 | Unidad | EVENTO | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 921 | (46) HYUNDAI H1 - REPARACION DE SUSPENSION DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | **11.055.000** | **11.055.000** |
| 921.1 | AMORTIGUADOR DEL. | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 921.2 | AMORTIGUADOR TRAS. | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 921.3 | PARRILLA SUSPENSION | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 921.4 | BUJE ESTABILIZADOR DEL. | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 921.5 | BARRA ESTABILIZADORA DEL. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 921.6 | BIELETA ESTABILIZADOR DEL. | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 921.7 | TAQUEADOR AMORTIGUADOR DEL. | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 921.8 | GUARDAPOLVO AMORTIGUADOR DEL. | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 921.9 | TORRETA AMORTIGUADOR DEL. | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 921.10 | ROTULA SUSPENSION | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 921.11 | TAQUEADOR AMORTIGUADOR TRAS. | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 921.12 | ESPIRAL TRAS. | 1 | Unidad | EVENTO | 630.000 | 630.000 |
| 921.13 | ESPIRAL DEL. | 1 | Unidad | EVENTO | 440.000 | 440.000 |
| 921.14 | BUJE TRAS. | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 921.15 | BRAZO SUSP. TRAS. | 1 | Unidad | EVENTO | 870.000 | 870.000 |
| 921.16 | BRAZO TENSOR TRAS. | 1 | Unidad | EVENTO | 680.000 | 680.000 |
| 921.17 | BARRA TRASERA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 921.18 | BUJE ESTABILIZADOR TRAS. | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 921.19 | BIELETA ESTABILIZADOR TRAS. | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 921.20 | BUJE DE PARRILLA | 1 | Unidad | EVENTO | 130.000 | 130.000 |
| 921.21 | TUERCA RUEDA | 1 | Unidad | EVENTO | 25.000 | 25.000 |
| 921.22 | PRISIONERO RUEDA | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 921.23 | BARRA ESTABILIZADORA TRAS. | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 921.24 | TUERCA PUNTA EJE | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 921.25 | MU?EQUIN | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 921.26 | RULEMAN DE MASA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 921.27 | ARANDELA PUNTA EJE | 1 | Unidad | EVENTO | 10.000 | 10.000 |
| 922 | (46) HYUNDAI H1 - REPARACION DE PARTES ELECTRICAS EN GENERAL | 1 | Unidad | EVENTO | **32.440.000** | **32.440.000** |
| 922.1 | MOTOR ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 922.2 | ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 922.3 | CABLE BATERIA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 922.4 | BENDIX ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 922.5 | AUTOMATICO ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 922.6 | INDUCIDO ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 922.7 | CARBON Y PORTA CARBON | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 922.8 | CAMPO ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 922.9 | REDUCTORA ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 922.10 | BUJIA INCANDESCENTE | 1 | Unidad | EVENTO | 190.000 | 190.000 |
| 922.11 | ROTOR ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 922.12 | ESTATOR ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 922.13 | REGULADOR VOLTAJE | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 922.14 | RECTIFICADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 922.15 | RULEMAN ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 922.16 | TERMINAL BATERIA | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 922.17 | VALVULA SOLENOIDE | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 922.18 | FARO DELANTERO LH | 1 | Unidad | EVENTO | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 922.19 | FARO DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 922.20 | FARO TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 922.21 | FARO DE BUSCA HUELLA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 922.22 | FOCOS ALTA | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 922.23 | FOCOS BAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 922.24 | FOCOS DE 1 FILAMENTO | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 922.25 | FOCOS DE 2 FILAMENTOS | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 922.26 | FOCOS DE BUSCA HUELLA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 922.27 | FARO PATENTE | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 922.28 | FUSIBLES | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 922.29 | INTERRUPTOR LIMPIAPARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 922.30 | CAJA FUSIBLES | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 922.31 | BOBINA DE CONTACTO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 922.32 | INTERRUPTOR DE LUCES | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 922.33 | BOCINA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 922.34 | ANTENA | 1 | Unidad | EVENTO | 60.000 | 60.000 |
| 922.35 | SENSOR CIGUENAL | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 922.36 | MOTOR LIMPIAPARABRISAS DEL. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 922.37 | MOTOR LIMPIAPARABRISAS TRAS. | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 922.38 | VALVULA EGR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 922.39 | BULBO MARCHA ATRAS | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 922.40 | BULBO NEUTRO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 922.41 | MOTOR LANZA AGUA | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 922.42 | BULBO PRESION ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 922.43 | SENSOR TEMPERATURA AGUA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 922.44 | SENSOR VELOCIMETRO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 922.45 | RELAY | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 922.46 | TERCERA LUZ FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 922.47 | INTERRUPTOR ESTACIONAMIENTO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 922.48 | INTERRUPTOR BUSCA HUELLA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 922.49 | INTERRUPTOR LEVANTAVIDRIO DEL. | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 922.50 | INTERRUPTOR PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 922.51 | BATERIA | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 923 | (46) HYUNDAI H1 - REPARACION DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **56.280.000** | **56.280.000** |
| 923.1 | PISTON | 1 | Unidad | EVENTO | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 923.2 | JGO. AROS STD | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 923.3 | CASQUILLO BANCADA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 923.4 | CASQUILLO BIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 923.5 | CALCE LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 923.6 | RULEMAN PILOTO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 923.7 | BUJE BIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 923.8 | JGO. JUNTAS MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.850.000 | 1.850.000 |
| 923.9 | CAMISA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 923.10 | FILTRO ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 923.11 | ACEITE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 923.12 | FILTRO AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 923.13 | FILTRO COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 923.14 | CIGUENAL | 1 | Unidad | EVENTO | 5.500.000 | 5.500.000 |
| 923.15 | POLEA CIGUENAL | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 923.16 | EJE LEVA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 923.17 | SENSOR FLUJO AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.750.000 | 1.750.000 |
| 923.18 | MARTILLITO LEVA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 923.19 | BUJE DE LEVA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 923.20 | BOTADOR HIDRAULICO | 1 | Unidad | EVENTO | 110.000 | 110.000 |
| 923.21 | RETEN FRENTE | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 923.22 | RETEN BANCADA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 923.23 | JGO. DE CALCES | 1 | Unidad | EVENTO | 340.000 | 340.000 |
| 923.24 | RETEN LEVA | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 923.25 | BUJE BALANCEADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 923.26 | TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 923.27 | JUNTA TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 923.28 | JUNTA TAPA BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 923.29 | BOMBA ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 923.30 | MANGUERA DEPURADOR AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 923.31 | SOPORTE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 923.32 | SOPORTE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 923.33 | GUIA VALVULA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 923.34 | CORREA DENTADA LARGA | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 923.35 | CORREA DENTADA CORTA | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 923.36 | TENSOR CORREA DENTADA LARGA | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 923.37 | TENSOR DE CORREA DENTADA CORTA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 923.38 | VALVULA ADMISION | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 923.39 | VALVULA ESCAPE | 1 | Unidad | EVENTO | 220.000 | 220.000 |
| 923.40 | CORREA ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 923.41 | CORREA D/H | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 923.42 | CORREA A/C | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 923.43 | TURBOCARGADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 923.44 | CONJUNTO REFRIGERADOR ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 2.200.000 | 2.200.000 |
| 923.45 | ARBOL DE LEVA | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 923.46 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 924 | (46) HYUNDAI H1 - REPARACION DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | **10.900.000** | **10.900.000** |
| 924.1 | EXTREMO DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 924.2 | GUARDAPOLVO CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 924.3 | PRECAP | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 924.4 | BUJE CREMALLERA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 924.5 | BOMBA D/H | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 924.6 | MANGUERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 924.7 | CREMALLERA D/H | 1 | Unidad | EVENTO | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 924.8 | SUPER ATF | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 924.9 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 925 | (46) HYUNDAI H1 - REPARACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION Y A.AC | 1 | Unidad | EVENTO | **39.970.000** | **39.970.000** |
| 925.1 | BOMBA AGUA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 925.2 | VENTILADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 925.3 | EMBRAGUE VENTILADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 925.4 | RADIADOR AGUA | 1 | Unidad | EVENTO | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 925.5 | REPARAR RADIADOR AGUA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 925.6 | MANGUERA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 340.000 | 340.000 |
| 925.7 | MANGUERA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 925.8 | RADIADOR ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 925.9 | DEPOSITO DE AGUA RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 925.10 | TERMOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 925.11 | CONDENSADOR A/C | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 925.12 | PROTECTOR VENTILADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 925.13 | CONJUNTO VENTILADOR A/C | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 925.14 | COMPRESOR A/C | 1 | Unidad | EVENTO | 7.100.000 | 7.100.000 |
| 925.15 | REPARAR COMPRESOR A/C | 1 | Unidad | EVENTO | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 925.16 | BOBINA COMPRESOR A/C | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 925.17 | POLEA COMPRESOR A/C | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 925.18 | VALVULA EXPANSORA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 925.19 | TRANSISTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 925.20 | RESISTENCIA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 925.21 | VALVULA A/C | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 925.22 | FILTRO RECIBIDOR A/C | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 925.23 | JUEGO DE RETENES A/C | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 925.24 | MANGUERA A/C | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 925.25 | EVAPORADOR A/C | 1 | Unidad | EVENTO | 3.900.000 | 3.900.000 |
| 925.26 | FILTRO A/C HABITACULO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 925.27 | NUCLEO EVAPORADOR A/C | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 925.28 | COMANDO INTERRUPTOR A/C | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 925.29 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 925.30 | CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 926 | (46) HYUNDAI H1 - SISTEMA DE AIR BAG | 1 | Unidad | EVENTO | **10.500.000** | **10.500.000** |
| 926.1 | AIR BAG CONDUCTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 926.2 | AIR BAG PASAJERO | 1 | Unidad | EVENTO | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 926.3 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 927 | (46) HYUNDAI H1 - REPARACION DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | **21.900.000** | **21.900.000** |
| 927.1 | EJE CUADRUPLE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 927.2 | EJE PRINCIPAL | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 927.3 | EJE DE MANDO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 927.4 | RULEMANES | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 927.5 | ANILLO SINCRONIZADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 927.6 | RODILLOS | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 927.7 | DESPLAZANTE 1RA. Y 2DA. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 927.8 | DESPLAZANTE 3RA. Y 4TA. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 927.9 | DESPLAZANTE 5TA. Y REVERSA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 927.10 | ENGRANAJE 1RA. | 1 | Unidad | EVENTO | 950.000 | 950.000 |
| 927.11 | ENGRANAJE 2DA. | 1 | Unidad | EVENTO | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 927.12 | ENGRANAJE 3RA. | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 927.13 | ENGRANAJE 5TA. | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 927.14 | ENGRANAJE REVERSA | 1 | Unidad | EVENTO | 950.000 | 950.000 |
| 927.15 | ENGRANAJE 4TA. | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 927.16 | RETENES DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 927.17 | JGO. CALCES | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 927.18 | PALANCA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 927.19 | BUJES | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 927.20 | JGO. ESPACIADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 927.21 | CONJUNTO SELECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 927.22 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 928 | (46) HYUNDAI H1 - REPARACION DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | **4.760.000** | **4.760.000** |
| 928.1 | DISCO EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 800.000 | 800.000 |
| 928.2 | PLATO EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 928.3 | COJINETE EMPUJE | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 928.4 | HORQUILLA EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 928.5 | GUARDAPOLVO | 1 | Unidad | EVENTO | 60.000 | 60.000 |
| 928.6 | BOMBA AUXILIAR EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 928.7 | BOMBA CENTRAL EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.100.000 | 1.100.000 |
| 928.8 | CORONA VOLANTE | 1 | Unidad | EVENTO | 400.000 | 400.000 |
| 928.9 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 929 | (46) HYUNDAI H1 - REPARACION DE DIFERENCIAL TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | **29.980.000** | **29.980.000** |
| 929.1 | RETEN PINON DIFERENCIAL | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 929.2 | RETEN TUNEL | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 929.3 | SEGURO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 929.4 | PALIER | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 929.5 | JGO. ENGRANAJES DIFERENCIAL | 1 | Unidad | EVENTO | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 929.6 | DIFERENCIAL TRAS.( CORONA, PI?ON, SATELITE y PLANETARIO) | 1 | Unidad | EVENTO | 16.000.000 | 16.000.000 |
| 929.7 | RULEMAN | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 929.8 | EJE CARDAN | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 929.9 | CRUCETA CARDAN | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 929.10 | RULEMAN | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 929.11 | TUERCA | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 929.12 | RULEMAN | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 929.13 | CALCES | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 929.14 | ESPACIADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 929.15 | SEGUROS | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 929.16 | BRIDA | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 929.17 | RETEN | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 929.18 | TUERCA PINON | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 929.19 | CARCAZA RULEMAN | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 929.20 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 930 | (46) HYUNDAI H1 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA | 1 | Unidad | EVENTO | **8.950.000** | **8.950.000** |
| 930.1 | FLOTADOR COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 930.2 | MANGUERA COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 930.3 | REPARACION DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 930.4 | REPARACION DE PICOS INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 930.5 | BOMBIN DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 930.6 | MANO DE OBRA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 930.7 | CAMBIO DE PICOS INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 931 | (46) HYUNDAI H1 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO REPARACION O COLOCACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS | 1 | Unidad | EVENTO | **8.600.000** | **8.600.000** |
| 931.1 | REPARACION PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 931.2 | REPARACION PUERTA DELANTERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 931.3 | REPARACION PUERTA TRASERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 931.4 | REPARACION PUERTA TRASERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 931.5 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA TRASERA CORREDIZA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 931.6 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 931.7 | CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 931.8 | CAMBIO DE PARABRISAS TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 931.9 | RETROVISOR LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 931.10 | RETROVISOR INTERNO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 932 | (46) HYUNDAI H1 - SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA | 1 | Unidad | EVENTO | **7.630.000** | **7.630.000** |
| 932.1 | CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 932.2 | GUARDABARRO DELANTERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 932.3 | GUARDABARRO DELANTERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 932.4 | GUARDABARRO TRASERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 932.5 | GUARDABARRO TRASERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 932.6 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 932.7 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 932.8 | BASES DE PARAGOLPE DELANTERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 932.9 | BASES DE PARAGOLPE TRASERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 932.10 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 932.11 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 932.12 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 932.13 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 932.14 | CAMBIO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 932.15 | CAMBIO DE CABO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 932.16 | CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 932.17 | CAMBIO DE MANIJA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 932.18 | CAMBIO DE 4 GU?AS DE VIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 932.19 | CAMBIO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 932.20 | CAMBIO DE PERNO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 932.21 | CAMBIO DE GOMA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 932.22 | REPARAR Y AJUSTAR TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 933 | (46) HYUNDAI H1 - SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **2.650.000** | **2.650.000** |
| 933.1 | REPARACI?N DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 933.2 | BOMBA DE AGUA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.300.000 | 1.300.000 |
| 933.3 | CA?O DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 933.4 | TERMOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 933.5 | LIMPIEZA DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 934 | (46) HYUNDAI H1 - SERVICIO DE ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | **50.000** | **50.000** |
| 934.1 | ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 935 | (46) HYUNDAI H1 - SERV. DE REPAR. Y MANT. SISTEMA LIMPIAPARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | **140.000** | **140.000** |
| 935.1 | CAMBIO DE CEPILLO DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 140.000 | 140.000 |
| 936 | (46) HYUNDAI H1 - SISTEMA DE TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | **14.800.000** | **14.800.000** |
| 936.1 | REPARACI?N Y MANTENIMIENTO DE TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | 4.800.000 | 4.800.000 |
| 936.2 | CAMBIO DE TURBO | 1 | Unidad | EVENTO | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 937 | (47) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.460.000** | **1.460.000** |
| 937.1 | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 937.2 | CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 937.3 | CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO EN DIFERENCIAL | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 937.4 | CAMBIO DE ACEITE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 937.5 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 937.6 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 937.7 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 937.8 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 937.9 | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 240.000 | 240.000 |
| 938 | (47) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - ALINEACION Y BALANCEO | 1 | Unidad | EVENTO | **250.000** | **250.000** |
| 938.1 | ALINEACI?N Y BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 939 | (47) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE MATENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | **59.250.000** | **59.250.000** |
| 939.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA DE TRANSMISI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 939.2 | PLATO DE PRESI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 939.3 | COJINETE DE EMPUJE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 939.4 | VARILLAJE DE LA PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 939.5 | SOPORTES DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 939.6 | REPARACI?N DEL SISTEMA SERVO ASISTIDO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 939.7 | REPARACI?N DE CAJA DE VELOCIDAD | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 939.8 | CARD?N | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 939.9 | CRUCETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 939.10 | CENTRALIZADOR DE CARD?N | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 939.11 | PALIER | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 939.12 | BUJES DE PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 939.13 | RULEM?N A RODILLO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 939.14 | RULEM?N DE EJE CORTO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 939.15 | RULEM?N DE EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 939.16 | RULEM?N LATERAL DE EJE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 939.17 | RULEM?N LATERAL DE CORONA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 939.18 | RULEM?N PI??N | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 939.19 | CORONA PI??N | 1 | Unidad | EVENTO | 9.500.000 | 9.500.000 |
| 939.20 | RET?N PI??N | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 939.21 | RET?N DE SALIDA CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 939.22 | EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 6.500.000 | 6.500.000 |
| 939.23 | CEMENTO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 939.24 | ENGRANAJES | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 939.25 | JUEGO DE ANILLOS SINCRONIZADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 5.200.000 | 5.200.000 |
| 939.26 | EJE DE MANDO | 1 | Unidad | EVENTO | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 939.27 | EJE CUADRUPLE | 1 | Unidad | EVENTO | 6.800.000 | 6.800.000 |
| 940 | (47) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | **7.200.000** | **7.200.000** |
| 940.1 | BOMBA DE DIRECCI?N HIDR?ULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 940.2 | REPARACION DE SINF?N | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 940.3 | EXTREMOS DE DIRECCI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 941 | (47) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | **15.000.000** | **15.000.000** |
| 941.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA DE SUSPENSI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 941.2 | BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 941.3 | BUJE PARRILLA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 941.4 | BUJE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 941.5 | BUJE TENSOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 941.6 | BUJE EL?STICO | 1 | Unidad | EVENTO | 330.000 | 330.000 |
| 941.7 | CENTRO EL?STICO | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 941.8 | RULEMANES DE MASA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 941.9 | AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 941.10 | ESPIRALES | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 941.11 | BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 941.12 | BARRAS ESTABILIZADORAS | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 941.13 | ROTULA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 941.14 | ROTULA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 941.15 | JUEGO DE BUJES ZETA | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 941.16 | BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 220.000 | 220.000 |
| 941.17 | BRAZO ZETA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 941.18 | BRAZO PITMAN | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 941.19 | HOMOCINETICA | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 941.20 | BARRA DE TORCI?N | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 941.21 | TAQUEADOR DE PARRILLA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 941.22 | TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 941.23 | MU?EQUIN | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 941.24 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 941.25 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 942 | (47) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | **4.450.000** | **4.450.000** |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 942.1 | DISCO DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 942.2 | HORQUILLA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 942.3 | BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 942.4 | BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 943 | (47) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | **14.530.000** | **14.530.000** |
| 943.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 943.2 | PASTILLAS DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 943.3 | RECTIFICACION DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 943.4 | DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 943.5 | REPARACI?N DE SISTEMA SERVO FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 943.6 | FIBRA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 943.7 | RECTIFICACI?N DE TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 943.8 | JUEGO DE CUBETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 943.9 | CABO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 943.10 | BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 943.11 | CILINDRO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 943.12 | ZAPATA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 943.13 | MORDAZA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 943.14 | TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 943.15 | CA?O FLEXIBLE DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 943.16 | BALANCEO DE CORONA VOLANTE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 943.17 | REGULADOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 943.18 | DEPRESOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 943.19 | REPARACI?N DE FRENO DE MANO | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 944 | (47) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | **18.975.000** | **18.975.000** |
| 944.1 | DIAGN?STICO DEL SISTEMA EL?CTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 944.2 | BATER?A | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 944.3 | MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 944.4 | LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA) | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 944.5 | LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO) | 1 | Unidad | EVENTO | 10.000 | 10.000 |
| 944.6 | FUSIBLES | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 944.7 | RELAY | 1 | Unidad | EVENTO | 115.000 | 115.000 |
| 944.8 | REPARAC?N B?SICA DE TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 944.9 | MANTEMIENTO MOTOR DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 944.10 | MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 944.11 | BOCINA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 944.12 | BULBO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 944.13 | BULBO DE TEMPERATURA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 944.14 | PORTA CARB?N DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 944.15 | BUJ?A | 1 | Unidad | EVENTO | 270.000 | 270.000 |
| 944.16 | ELECTRO VENTILADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 944.17 | ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 5.800.000 | 5.800.000 |
| 944.18 | BENDIX | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 944.19 | AUTOMATICO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 944.20 | REGULADOR DE VOLTAGE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 944.21 | RECTIFICADOR DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 945 | (47) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | **2.800.000** | **2.800.000** |
| 945.1 | REPARACION DE TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 946 | (47) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | **3.100.000** | **3.100.000** |
| 946.1 | REPARACION DE TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 3.100.000 | 3.100.000 |
| 947 | (47) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA | 1 | Unidad | EVENTO | **27.000.000** | **27.000.000** |
| 947.1 | REPARACI?N Y LIMPIEZA DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 947.2 | REPARACI?N Y LIMPIEZA DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 3.800.000 | 3.800.000 |
| 947.3 | CAMBIO BOMBA DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 947.4 | CAMBIO BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 16.000.000 | 16.000.000 |
| 947.5 | CAMBIO DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 948 | (47) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **33.750.000** | **33.750.000** |
| 948.1 | DIAGN?STICO REPARACI?N DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 948.2 | JUEGO DE RETENES | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 948.3 | SOPORTES DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 948.4 | V?LVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 948.5 | JUEGO DE AROS | 1 | Unidad | EVENTO | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 948.6 | JUEGO DE CAMISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 948.7 | PISTONES | 1 | Unidad | EVENTO | 2.850.000 | 2.850.000 |
| 948.8 | CASQUILLO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 948.9 | CASQUILLO DE BANCADA | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 948.10 | CORONA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 948.11 | RECTIFICACI?N DE V?LVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 948.12 | RECTIFICACI?N DE CILINDROS | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 948.13 | POLEA TENSOR | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 948.14 | RULEM?N POLEA | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 948.15 | BRAZO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 948.16 | JUNTA TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 948.17 | JUEGO DE JUNTA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.850.000 | 1.850.000 |
| 948.18 | CALCE LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 948.19 | BUJE DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 948.20 | BUJE DE LEVA | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 948.21 | GUIA DE VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 948.22 | ENGRANAJE DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 948.23 | BOMBA DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 948.24 | TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 948.25 | MARTILLO BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 948.26 | EJE BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 948.27 | SEGURO DE VALVULA | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 948.28 | EJE BALNCEADOR DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 948.29 | EJE BALNCEADOR IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 949 | (47) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REFRIGERACION DEL MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **3.700.000** | **3.700.000** |
| 949.1 | REPARACI?N DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 949.2 | BOMBA DE AGUA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 949.3 | CA?O DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 949.4 | TERMOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 949.5 | LIMPIEZA DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 949.6 | REFRIGERANTE PARA RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 950 | (47) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 1 | Unidad | EVENTO | **21.450.000** | **21.450.000** |
| 950.1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 950.2 | EVAPORIZADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 950.3 | CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 950.4 | REPARACION DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 950.5 | FILTRO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 950.6 | VALVULA EXPANSORA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 950.7 | MANGUERA DE ALTA Y BAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 950.8 | EMBRAGUE DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 950.9 | TERMOSTATO DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 950.10 | COMPRESOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 6.500.000 | 6.500.000 |
| 950.11 | PRESOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 951 | (47) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE CAMBIO DE CORREA | 1 | Unidad | EVENTO | **2.800.000** | **2.800.000** |
| 951.1 | CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 951.2 | RULEM?N TENSOR DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 951.3 | CORREA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 951.4 | CORREA DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 952 | (47) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | **50.000** | **50.000** |
| 952.1 | ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 953 | (47) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE REPARACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS VEHICULAR | 1 | Unidad | EVENTO | **10.550.000** | **10.550.000** |
| 953.1 | REPARACION PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 953.2 | REPARACION PUERTA DELANTERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 953.3 | REPARACION PUERTA TRASERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 953.4 | REPARACION PUERTA TRASERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 953.5 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 953.6 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA TRASERA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 953.7 | CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 953.8 | CAMBIO DE PARABRISAS TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 953.9 | RETROVISOR LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 953.10 | RETROVISOR INTERNO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 954 | (47) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA | 1 | Unidad | EVENTO | **8.480.000** | **8.480.000** |
| 954.1 | CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 954.2 | TAPA VALIJERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 954.3 | GUARDABARRO DELANTERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 954.4 | GUARDABARRO DELANTERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 954.5 | GUARDABARRO TRASERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 954.6 | GUARDABARRO TRASERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 954.7 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 954.8 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 954.9 | BASES DE PARAGOLPE DELANTERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 954.10 | BASES DE PARAGOLPE TRASERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 954.11 | CHASIS | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 954.12 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 954.13 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 954.14 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 954.15 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 954.16 | CAMBIO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 954.17 | CAMBIO DE CABO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 954.18 | CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 954.19 | CAMBIO DE MANIJA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 954.20 | CAMBIO DE 4 GU?AS DE VIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 954.21 | CAMBIO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 954.22 | CAMBIO DE PERNO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 954.23 | CAMBIO DE GOMA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 954.24 | REPARAR Y AJUSTAR TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 955 | (47) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - REPARACION DE PIEZAS PLÁSTICAS | 1 | Unidad | EVENTO | **2.400.000** | **2.400.000** |
| 955.1 | PARAGOLPE DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 955.2 | PARAGOLPE TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 956 | (47) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERV. DE REPAR. Y MANT. SISTEMA LIMPIAPARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | **140.000** | **140.000** |
| 956.1 | PARAGOLPE DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 140.000 | 140.000 |
| 957 | (48) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.460.000** | **1.460.000** |
| 957.1 | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 957.2 | CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 957.3 | CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO EN DIFERENCIAL | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 957.4 | CAMBIO DE ACEITE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 957.5 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 957.6 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 957.7 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 957.8 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 957.9 | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 240.000 | 240.000 |
| 958 | (48) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - ALINEACION Y BALANCEO | 1 | Unidad | EVENTO | **250.000** | **250.000** |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 958.1 | ALINEACION Y BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 959 | (48) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE MATENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | **59.250.000** | **59.250.000** |
| 959.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 959.2 | PLATO DE PRESION | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 959.3 | COJINETE DE EMPUJE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 959.4 | VARILLAJE DE LA PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 959.5 | SOPORTES DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 959.6 | REPARACION DEL SISTEMA SERVO ASISTIDO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 959.7 | REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 959.8 | CARDAN | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 959.9 | CRUCETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 959.10 | CENTRALIZADOR DE CARDAN | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 959.11 | PALIER | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 959.12 | BUJES DE PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 959.13 | RULEMAN A RODILLO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 959.14 | RULEMAN DE EJE CORTO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 959.15 | RULEMAN DE EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 959.16 | RULEMAN LATERAL DE EJE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 959.17 | RULEMAN LATERAL DE CORONA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 959.18 | RULEMAN PINON | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 959.19 | CORONA PINON | 1 | Unidad | EVENTO | 9.500.000 | 9.500.000 |
| 959.20 | RETEN PINON | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 959.21 | RETEN DE SALIDA CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 959.22 | EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 6.500.000 | 6.500.000 |
| 959.23 | CEMENTO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 959.24 | ENGRANAJES | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 959.25 | JUEGO DE ANILLOS SINCRONIZADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 5.200.000 | 5.200.000 |
| 959.26 | EJE DE MANDO | 1 | Unidad | EVENTO | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 959.27 | EJE CUADRUPLE | 1 | Unidad | EVENTO | 6.800.000 | 6.800.000 |
| 960 | (48) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | **7.200.000** | **7.200.000** |
| 960.1 | BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 960.2 | REPARACION DE SINFIN | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 960.3 | EXTREMOS DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 961 | (48) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | **15.000.000** | **15.000.000** |
| 962 | (48) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | **4.450.000** | **4.450.000** |
| 962.1 | DISCO DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 962.2 | HORQUILLA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 962.3 | BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 962.4 | BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 963 | (48) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | **14.530.000** | **14.530.000** |
| 963.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 963.2 | PASTILLAS DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 963.3 | RECTIFICACION DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 963.4 | DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 963.5 | REPARACION DE SISTEMA SERVO FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 963.6 | FIBRA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 963.7 | RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 963.8 | JUEGO DE CUBETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 963.9 | CABO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 963.10 | BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 963.11 | CILINDRO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 963.12 | ZAPATA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 963.13 | MORDAZA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 963.14 | TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 963.15 | CANO FLEXIBLE DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 963.16 | BALANCEO DE CORONA VOLANTE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 963.17 | REGULADOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 963.18 | DEPRESOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 963.19 | REPARACION DE FRENO DE MANO | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 964 | (48) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | **18.975.000** | **18.975.000** |
| 964.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELECTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 964.2 | BATERIA | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 964.3 | MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 964.4 | LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA) | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 964.5 | LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO) | 1 | Unidad | EVENTO | 10.000 | 10.000 |
| 964.6 | FUSIBLES | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 964.7 | RELAY | 1 | Unidad | EVENTO | 115.000 | 115.000 |
| 964.8 | REPARACON BASICA DE TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 964.9 | MANTEMIENTO MOTOR DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 964.10 | MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 964.11 | BOCINA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 964.12 | BULBO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 964.13 | BULBO DE TEMPERATURA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 964.14 | PORTA CARBON DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 964.15 | BUJIA | 1 | Unidad | EVENTO | 270.000 | 270.000 |
| 964.16 | ELECTRO VENTILADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 964.17 | ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 5.800.000 | 5.800.000 |
| 964.18 | BENDIX | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 964.19 | AUTOMATICO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 964.20 | REGULADOR DE VOLTAGE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 964.21 | RECTIFICADOR DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 965 | (48) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | **2.800.000** | **2.800.000** |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 965.1 | REPARACION DE TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 966 | (48) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | **3.100.000** | **3.100.000** |
| 966.1 | REPARACION DE TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 3.100.000 | 3.100.000 |
| 967 | (48) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA | 1 | Unidad | EVENTO | **27.000.000** | **27.000.000** |
| 967.1 | REPARACION Y LIMPIEZA DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 967.2 | REPARACION Y LIMPIEZA DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 3.800.000 | 3.800.000 |
| 967.3 | CAMBIO BOMBA DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 967.4 | CAMBIO BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 16.000.000 | 16.000.000 |
| 967.5 | CAMBIO DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 968 | (48) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **33.750.000** | **33.750.000** |
| 968.1 | DIAGNOSTICO REPARACION DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 968.2 | JUEGO DE RETENES | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 968.3 | SOPORTES DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 968.4 | VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 968.5 | JUEGO DE AROS | 1 | Unidad | EVENTO | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 968.6 | JUEGO DE CAMISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 968.7 | PISTONES | 1 | Unidad | EVENTO | 2.850.000 | 2.850.000 |
| 968.8 | CASQUILLO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 968.9 | CASQUILLO DE BANCADA | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 968.10 | CORONA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 968.11 | RECTIFICACION DE VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 968.12 | RECTIFICACION DE CILINDROS | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 968.13 | POLEA TENSOR | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 968.14 | RULEMAN POLEA | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 968.15 | BRAZO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 968.16 | JUNTA TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 968.17 | JUEGO DE JUNTA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.850.000 | 1.850.000 |
| 968.18 | CALCE LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 968.19 | BUJE DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 968.20 | BUJE DE LEVA | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 968.21 | GUIA DE VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 968.22 | ENGRANAJE DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 968.23 | BOMBA DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 968.24 | TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 968.25 | MARTILLO BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 968.26 | EJE BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 968.27 | SEGURO DE VALVULA | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 968.28 | EJE BALNCEADOR DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 968.29 | EJE BALNCEADOR IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 969 | (48) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REFRIGERACION DEL MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **3.700.000** | **3.700.000** |
| 969.1 | REPARACION DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 969.2 | BOMBA DE AGUA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 969.3 | CANO DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 969.4 | TERMOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 969.5 | LIMPIEZA DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 969.6 | REFRIGERANTE PARA RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 970 | (48) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 1 | Unidad | EVENTO | **21.450.000** | **21.450.000** |
| 970.1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 970.2 | EVAPORIZADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 970.3 | CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 970.4 | REPARACION DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 970.5 | FILTRO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 970.6 | VALVULA EXPANSORA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 970.7 | MANGUERA DE ALTA Y BAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 970.8 | EMBRAGUE DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 970.9 | TERMOSTATO DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 970.10 | COMPRESOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 6.500.000 | 6.500.000 |
| 970.11 | PRESOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 971 | (48) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE CAMBIO DE CORREA | 1 | Unidad | EVENTO | **2.800.000** | **2.800.000** |
| 971.1 | CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 971.2 | RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 971.3 | CORREA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 971.4 | CORREA DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 972 | (48) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | **50.000** | **50.000** |
| 972.1 | ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 973 | (48) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE REPARACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS VEHICULAR | 1 | Unidad | EVENTO | **10.550.000** | **10.550.000** |
| 973.1 | REPARACION PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 973.2 | REPARACION PUERTA DELANTERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 973.3 | REPARACION PUERTA TRASERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 973.4 | REPARACION PUERTA TRASERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 973.5 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 973.6 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA TRASERA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 973.7 | CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 973.8 | CAMBIO DE PARABRISAS TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 973.9 | RETROVISOR LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 973.10 | RETROVISOR INTERNO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 974 | (48) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA | 1 | Unidad | EVENTO | **8.480.000** | **8.480.000** |
| 974.1 | CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 974.2 | TAPA VALIJERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 974.3 | GUARDABARRO DELANTERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 974.4 | GUARDABARRO DELANTERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 974.5 | GUARDABARRO TRASERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 974.6 | GUARDABARRO TRASERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 974.7 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 974.8 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 974.9 | BASES DE PARAGOLPE DELANTERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 974.10 | BASES DE PARAGOLPE TRASERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 974.11 | CHASIS | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 974.12 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 974.13 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 974.14 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 974.15 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 974.16 | CAMBIO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 974.17 | CAMBIO DE CABO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 974.18 | CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 974.19 | CAMBIO DE MANIJA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 974.20 | CAMBIO DE 4 GUIAS DE VIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 974.21 | CAMBIO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 974.22 | CAMBIO DE PERNO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 974.23 | CAMBIO DE GOMA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 974.24 | REPARAR Y AJUSTAR TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 975 | (48) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - REPARACION DE PIEZAS PLÁSTICAS | 1 | Unidad | EVENTO | **2.400.000** | **2.400.000** |
| 975.1 | PARAGOLPE DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 975.2 | PARAGOLPE TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 976 | (48) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERV. DE REPAR. Y MANT. SISTEMA LIMPIAPARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | **140.000** | **140.000** |
| 976.1 | CAMBIO DE CEPILLO DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 140.000 | 140.000 |
| 977 | (49) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS | 1 | Unidad | EVENTO | **1.460.000** | **1.460.000** |
| 977.1 | CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 977.2 | CAMBIO DE FLUIDO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 977.3 | CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO EN DIFERENCIAL | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 977.4 | CAMBIO DE ACEITE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 40.000 | 40.000 |
| 977.5 | CAMBIO DE ACEITE DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 977.6 | CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 120.000 | 120.000 |
| 977.7 | CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 977.8 | CAMBIO DE FILTRO DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 180.000 | 180.000 |
| 977.9 | LIMPIEZA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 240.000 | 240.000 |
| 978 | (49) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - ALINEACION Y BALANCEO | 1 | Unidad | EVENTO | **250.000** | **250.000** |
| 978.1 | ALINEACION Y BALANCEO DE LAS 4 RUEDAS | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 979 | (49) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE MATENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE CAJA Y TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | **59.250.000** | **59.250.000** |
| 979.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE TRANSMISION | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 979.2 | PLATO DE PRESION | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 979.3 | COJINETE DE EMPUJE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 979.4 | VARILLAJE DE LA PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 979.5 | SOPORTES DE CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 979.6 | REPARACION DEL SISTEMA SERVO ASISTIDO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 979.7 | REPARACION DE CAJA DE VELOCIDAD | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 979.8 | CARDAN | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 979.9 | CRUCETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 979.10 | CENTRALIZADOR DE CARDAN | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 979.11 | PALIER | 1 | Unidad | EVENTO | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 979.12 | BUJES DE PALANCA DE CAMBIO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 979.13 | RULEMAN A RODILLO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 979.14 | RULEMAN DE EJE CORTO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 979.15 | RULEMAN DE EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 979.16 | RULEMAN LATERAL DE EJE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 979.17 | RULEMAN LATERAL DE CORONA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 979.18 | RULEMAN PINON | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 979.19 | CORONA PINON | 1 | Unidad | EVENTO | 9.500.000 | 9.500.000 |
| 979.20 | RETEN PINON | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 979.21 | RETEN DE SALIDA CAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 979.22 | EJE RANURADO | 1 | Unidad | EVENTO | 6.500.000 | 6.500.000 |
| 979.23 | CEMENTO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 979.24 | ENGRANAJES | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 979.25 | JUEGO DE ANILLOS SINCRONIZADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 5.200.000 | 5.200.000 |
| 979.26 | EJE DE MANDO | 1 | Unidad | EVENTO | 7.000.000 | 7.000.000 |
| 979.27 | EJE CUADRUPLE | 1 | Unidad | EVENTO | 6.800.000 | 6.800.000 |
| 980 | (49) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | **7.200.000** | **7.200.000** |
| 980.1 | BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA | 1 | Unidad | EVENTO | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 980.2 | REPARACION DE SINFIN | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 980.3 | EXTREMOS DE DIRECCION | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 981 | (49) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE SUSPENSIÓN | 1 | Unidad | EVENTO | **15.000.000** | **15.000.000** |
| 981.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE SUSPENSION | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 981.2 | BUJE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 981.3 | BUJE PARRILLA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 981.4 | BUJE PARRILLA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 981.5 | BUJE TENSOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 981.6 | BUJE ELASTICO | 1 | Unidad | EVENTO | 330.000 | 330.000 |
| 981.7 | CENTRO ELASTICO | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 981.8 | RULEMANES DE MASA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 981.9 | AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 981.10 | ESPIRALES | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 981.11 | BUJES DE AMORTIGUADORES | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 981.12 | BARRAS ESTABILIZADORAS | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 981.13 | ROTULA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 981.14 | ROTULA INFERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 981.15 | JUEGO DE BUJES ZETA | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 981.16 | BIELETA DE ESTABILIZADOR DELANTERO Y TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 220.000 | 220.000 |
| 981.17 | BRAZO ZETA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 981.18 | BRAZO PITMAN | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 981.19 | HOMOCINETICA | 1 | Unidad | EVENTO | 3.500.000 | 3.500.000 |
| 981.20 | BARRA DE TORCION | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 981.21 | TAQUEADOR DE PARRILLA SUPERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 981.22 | TAQUEADOR DE ELASTICO TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 981.23 | MUNEQUIN | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 981.24 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA INTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 981.25 | GUARDAPOLVO HOMOCINETICA EXTERIOR | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 982 | (49) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | **4.450.000** | **4.450.000** |
| 982.1 | DISCO DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 982.2 | HORQUILLA DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 750.000 | 750.000 |
| 982.3 | BOMBA CENTRAL DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 982.4 | BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 983 | (49) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | **14.530.000** | **14.530.000** |
| 983.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 983.2 | PASTILLAS DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 983.3 | RECTIFICACION DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 983.4 | DISCO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 983.5 | REPARACION DE SISTEMA SERVO FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 983.6 | FIBRA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 983.7 | RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 983.8 | JUEGO DE CUBETAS | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 983.9 | CABO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 983.10 | BOMBA CENTRAL DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 983.11 | CILINDRO DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 983.12 | ZAPATA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 983.13 | MORDAZA DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 983.14 | TAMBOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.250.000 | 1.250.000 |
| 983.15 | CANO FLEXIBLE DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 983.16 | BALANCEO DE CORONA VOLANTE | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 983.17 | REGULADOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 983.18 | DEPRESOR DE FRENO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 983.19 | REPARACION DE FRENO DE MANO | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 984 | (49) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | **18.975.000** | **18.975.000** |
| 984.1 | DIAGNOSTICO DEL SISTEMA ELECTRICO | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 984.2 | BATERIA | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 984.3 | MANTENIMIENTO DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 984.4 | LUCES FARO DELANTERO (ALTA Y BAJA) | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 984.5 | LUCES FARO TRASERO (RETROCESO; ESTAC. Y GIRO) | 1 | Unidad | EVENTO | 10.000 | 10.000 |
| 984.6 | FUSIBLES | 1 | Unidad | EVENTO | 30.000 | 30.000 |
| 984.7 | RELAY | 1 | Unidad | EVENTO | 115.000 | 115.000 |
| 984.8 | REPARACON BASICA DE TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 984.9 | MANTEMIENTO MOTOR DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 984.10 | MOTOR DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 984.11 | BOCINA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 984.12 | BULBO DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 984.13 | BULBO DE TEMPERATURA | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 984.14 | PORTA CARBON DE ARRANQUE | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 984.15 | BUJIA | 1 | Unidad | EVENTO | 270.000 | 270.000 |
| 984.16 | ELECTRO VENTILADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 984.17 | ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 5.800.000 | 5.800.000 |
| 984.18 | BENDIX | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 984.19 | AUTOMATICO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 984.20 | REGULADOR DE VOLTAGE | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 984.21 | RECTIFICADOR DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 985 | (49) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | **2.800.000** | **2.800.000** |
| 985.1 | REPARACION DE TREN DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.800.000 | 2.800.000 |
| 986 | (49) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | **3.100.000** | **3.100.000** |
| 986.1 | REPARACION DE TREN TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 3.100.000 | 3.100.000 |
| 987 | (49) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE INYECCION ELECTRONICA | 1 | Unidad | EVENTO | **27.000.000** | **27.000.000** |
| 987.1 | REPARACION Y LIMPIEZA DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 987.2 | REPARACION Y LIMPIEZA DE BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 3.800.000 | 3.800.000 |
| 987.3 | CAMBIO BOMBA DE COMBUSTIBLE | 1 | Unidad | EVENTO | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 987.4 | CAMBIO BOMBA INYECTORA | 1 | Unidad | EVENTO | 16.000.000 | 16.000.000 |
| 987.5 | CAMBIO DE PICO INYECTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 988 | (49) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **33.750.000** | **33.750.000** |
| 988.1 | DIAGNOSTICO REPARACION DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 988.2 | JUEGO DE RETENES | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 988.3 | SOPORTES DE MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 988.4 | VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 988.5 | JUEGO DE AROS | 1 | Unidad | EVENTO | 2.300.000 | 2.300.000 |
| 988.6 | JUEGO DE CAMISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 988.7 | PISTONES | 1 | Unidad | EVENTO | 2.850.000 | 2.850.000 |
| 988.8 | CASQUILLO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 988.9 | CASQUILLO DE BANCADA | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 988.10 | CORONA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 988.11 | RECTIFICACION DE VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 988.12 | RECTIFICACION DE CILINDROS | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 988.13 | POLEA TENSOR | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 988.14 | RULEMAN POLEA | 1 | Unidad | EVENTO | 650.000 | 650.000 |
| 988.15 | BRAZO DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 988.16 | JUNTA TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 988.17 | JUEGO DE JUNTA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.850.000 | 1.850.000 |
| 988.18 | CALCE LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 280.000 | 280.000 |
| 988.19 | BUJE DE VIELA | 1 | Unidad | EVENTO | 600.000 | 600.000 |
| 988.20 | BUJE DE LEVA | 1 | Unidad | EVENTO | 450.000 | 450.000 |
| 988.21 | GUIA DE VALVULAS | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 988.22 | ENGRANAJE DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 988.23 | BOMBA DE ACEITE | 1 | Unidad | EVENTO | 4.500.000 | 4.500.000 |
| 988.24 | TAPA MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | 9.000.000 | 9.000.000 |
| 988.25 | MARTILLO BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |
| 988.26 | EJE BALANCIN | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 988.27 | SEGURO DE VALVULA | 1 | Unidad | EVENTO | 20.000 | 20.000 |
| 988.28 | EJE BALNCEADOR DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 988.29 | EJE BALNCEADOR IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 989 | (49) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE REFRIGERACION DEL MOTOR | 1 | Unidad | EVENTO | **3.700.000** | **3.700.000** |
| 989.1 | REPARACION DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 900.000 | 900.000 |
| 989.2 | BOMBA DE AGUA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.450.000 | 1.450.000 |
| 989.3 | CANO DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 989.4 | TERMOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 350.000 | 350.000 |
| 989.5 | LIMPIEZA DE RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 989.6 | REFRIGERANTE PARA RADIADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 990 | (49) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO | 1 | Unidad | EVENTO | **21.450.000** | **21.450.000** |
| 990.1 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 990.2 | EVAPORIZADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 5.000.000 | 5.000.000 |
| 990.3 | CARGA DE GAS R134 ECOLOGICO | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 990.4 | REPARACION DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 990.5 | FILTRO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 990.6 | VALVULA EXPANSORA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 990.7 | MANGUERA DE ALTA Y BAJA | 1 | Unidad | EVENTO | 850.000 | 850.000 |
| 990.8 | EMBRAGUE DE COMPRESOR | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 990.9 | TERMOSTATO DE A/A | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 990.10 | COMPRESOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 6.500.000 | 6.500.000 |
| 990.11 | PRESOSTATO | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 991 | (49) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE CAMBIO DE CORREA | 1 | Unidad | EVENTO | **2.800.000** | **2.800.000** |
| 991.1 | CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 991.2 | RULEMAN TENSOR DE CORREA DENTADA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 991.3 | CORREA DE ACONDICIONADOR DE AIRE | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 991.4 | CORREA DE ALTERNADOR | 1 | Unidad | EVENTO | 250.000 | 250.000 |

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 992 | (49) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | **50.000** | **50.000** |
| 992.1 | ENGRASE | 1 | Unidad | EVENTO | 50.000 | 50.000 |
| 993 | (49) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE REPARACION DE PUERTAS, VENTANAS Y ESPEJOS VEHICULAR | 1 | Unidad | EVENTO | **10.550.000** | **10.550.000** |
| 993.1 | REPARACION PUERTA DELANTERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 993.2 | REPARACION PUERTA DELANTERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 993.3 | REPARACION PUERTA TRASERA IZQUIERDA | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 993.4 | REPARACION PUERTA TRASERA DERECHA | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 993.5 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA DELANTERA | 1 | Unidad | EVENTO | 550.000 | 550.000 |
| 993.6 | CAMBIO DE VIDRIO DE PUERTA TRASERA | 1 | Unidad | EVENTO | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 993.7 | CAMBIO DE PARABRISAS DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 2.500.000 | 2.500.000 |
| 993.8 | CAMBIO DE PARABRISAS TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 993.9 | RETROVISOR LATERAL | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 993.10 | RETROVISOR INTERNO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 994 | (49) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERVICIO DE CHAPERIA Y PINTURA | 1 | Unidad | EVENTO | **8.480.000** | **8.480.000** |
| 994.1 | CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 994.2 | TAPA VALIJERA | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 994.3 | GUARDABARRO DELANTERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 994.4 | GUARDABARRO DELANTERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 994.5 | GUARDABARRO TRASERO IZQUIERDO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 994.6 | GUARDABARRO TRASERO DERECHO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 994.7 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 994.8 | PANEL SUPERIOR E INFERIOR TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 994.9 | BASES DE PARAGOLPE DELANTERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 994.10 | BASES DE PARAGOLPE TRASERO AMBOS LADOS | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 994.11 | CHASIS | 1 | Unidad | EVENTO | 700.000 | 700.000 |
| 994.12 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 994.13 | CAMBIO DE PICAPORTE DE PUERTA DELANT. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 994.14 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO IZQ. | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 994.15 | CAMBIO DE CERRADURA DE PUERTA DEL. Y TRAS. LADO DER. | 1 | Unidad | EVENTO | 150.000 | 150.000 |
| 994.16 | CAMBIO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 994.17 | CAMBIO DE CABO DE CERRADURA DE CAPOT | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 994.18 | CAMBIO DE MECANISMO DE LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 994.19 | CAMBIO DE MANIJA LEVANTAVIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 994.20 | CAMBIO DE 4 GUIAS DE VIDRIO DE PUERTA | 1 | Unidad | EVENTO | 300.000 | 300.000 |
| 994.21 | CAMBIO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 200.000 | 200.000 |
| 994.22 | CAMBIO DE PERNO DE VISAGRA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 100.000 | 100.000 |
| 994.23 | CAMBIO DE GOMA DE PUERTA C/U | 1 | Unidad | EVENTO | 80.000 | 80.000 |
| 994.24 | REPARAR Y AJUSTAR TABLERO | 1 | Unidad | EVENTO | 500.000 | 500.000 |
| 995 | (49) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - REPARACION DE PIEZAS PLÁSTICAS | 1 | Unidad | EVENTO | **2.400.000** | **2.400.000** |
| 995.1 | PARAGOLPE DELANTERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 995.2 | PARAGOLPE TRASERO | 1 | Unidad | EVENTO | 1.200.000 | 1.200.000 |

TETÃ REKUÁI MOTENONDEHA MINISTERIO DEL INTERIOR

**ANEXO 1**
**CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS**
**LICITACION PUBLICA NACIONAL (SBE) N° 01/2018**
**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - PLURIANUAL"**

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapeta ko ápe guive
Construyendo el futuro hoy

| | | | | | TALLER RC de Crispin Ruffinelli | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Ítem** | **Descripción del Servicio** | **Cantidad** | **Unidad de Medida** | **Presentación** | **Precio Unitario (IVA incluido)** | **Precio Total (IVA incluido)** |
| 996 | (49) CHEVROLET BLAZER ADVANTAGE - SERV. DE REPAR. Y MANT. SISTEMA LIMPIAPARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | **140.000** | **140.000** |
| 996.1 | CAMBIO DE CEPILLO DE LIMPIA PARABRISAS | 1 | Unidad | EVENTO | 140.000 | 140.000 |
| | TOTAL | | - | | **9.993.769.468** | **9.993.769.468** |

MINISTERIO DEL INTERIOR * República del Paraguay * Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones

Lic. Omar Rodrigo Mongelós G.
Director
Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones
Ministerio del Interior