CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA E IMPRESORAS MULTIFUNCION - ID 316723

IGC S.R.L. SERVICIOS INFORMATICOS

ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Cantidad	Precio Referencial
		LOTE 01 - FOTOCOPIADORA MARCA TOSHIBA		
1	81141804-001	Fotocopiadora, marca Toshiba, modelo [illegible]		1.151.000
1.1		Limpieza, Aspirado, Lubricación de las partes, Ajuste cada 12.000 copias.-	1	15.000
1.2		CILINDRO	1	100.000
1.3		CUCHILLA	1	50.000
1.4		REVELADOR	1	2.000
1.5		RODILLO DE CARGA	1	20.000
1.6		RODILLO FUSOR	1	20.000
1.7		ENGRANAJE FUSOR	1	2.000
1.8		TERMISTORES	1	40.000
1.9		FUENTE DE ALIMENTACION	1	180.000
1.10		HILOS	1	2.000
1.11		SENSORES DE PAPEL	1	20.000
1.12		LAMPARA DE EXPOCISION	1	50.000
1.13		LAMPARA FUSOR	1	50.000
1.14		TONER ORIGINAL	1	220.000
1.15		CAMBIO DE MODULO DE IMAGEN	1	380.000

IGC S.R.L. SERVICIOS INFORMATICOS

ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Cantidad	Precio Referencial
		LOTE 02 - FOTOCOPIADORAS MARCA LANIER		
1	81141804-001	Fotocopiadora, marca Lanier [illegible]		1.051.000
1.1		Limpieza, Aspirado, Lubricación de las partes, Ajuste cada 12.000 copias.-	1	15.000
1.2		CILINDRO	1	100.000
1.3		CUCHILLA	1	50.000
1.4		REVELADOR	1	2.000
1.5		RODILLO DE CARGA	1	20.000
1.6		RODILLO FUSOR	1	20.000
1.7		ENGRANAJE FUSOR	1	2.000
1.8		TERMISTORES	1	40.000
1.9		FUENTE DE ALIMENTACION	1	100.000
1.10		HILOS	1	2.000
1.11		SENSORES DE PAPEL	1	20.000
1.12		LAMPARA DE EXPOCISION	1	50.000
1.13		LAMPARA FUSOR	1	50.000
1.14		TONER ORIGINAL	1	220.000
1.15		CAMBIO DE MODULO DE IMAGEN	1	360.000
2	81141804-001	**Fotocopiadora, marca Lanier, modelo LD122**		1.291.000
2.1		Limpieza, Aspirado, Lubricación de las partes, Ajuste cada 12.000 copias.-	1	15.000
2.2		CILINDRO	1	180.000
2.3		CUCHILLA	1	50.000
2.4		REVELADOR	1	2.000
2.5		RODILLO DE CARGA	1	20.000
2.6		RODILLO FUSOR	1	20.000
2.7		ENGRANAJE FUSOR	1	2.000
2.8		TERMISTORES	1	40.000
2.9		FUENTE DE ALIMENTACION	1	180.000
2.10		HILOS	1	2.000
2.11		SENSORES DE PAPEL	1	20.000
2.12		LAMPARA DE EXPOCISION	1	50.000
2.13		LAMPARA FUSOR	1	50.000
2.14		TONER ORIGINAL	1	280.000
2.15		CAMBIO DE MODULO DE IMAGEN	1	380.000

DATASYSTEMS S.A.E.C.A.

ítem	Código de Catálogo	Descripción del Bien	Cantidad	Precio Referencial
		LOTE 03 - FOTOCOPIADORAS MARCA CANON		**76.849.000**
[illegible]	81141804-001	Fotocopiadora, marca CANON, modelo [illegible] 2020		7.450.000
1.1		Unidad de cilindro	1	1.630.000
1.2		Almohadilla de separacion del bypass	1	80.000
1.3		Rodillo de alimentacion del bypass	1	40.000
1.4		Unidad reveladora	1	1.500.000
1.5		Embrague del cassette	1	160.000
1.6		Embrague del bypass	1	60.000
1.7		Unidad de fusor	1	1.250.000
1.8		Puerta lateral izquierda	1	1.300.000
1.9		Rodillo de separacion	1	60.000
1.10		Rodillo magnetico	1	300.000
1.11		Rodillo de presión	1	300.000
1.12		Rodillo de transferencia	1	120.000
1.13		Cuchilla	1	150.000
1.14		Toner	1	280.000
1.15		Mantenimiento preventivo y cambio de partes	1	220.000
[illegible]	81141804-001	Fotocopiadora, marca CANON, modelo [illegible] 2020		7.332.000
2.1		Unidad de cilindro	1	1.512.000
2.2		Almohadilla de separacion del bypass	1	80.000
2.3		Rodillo de alimentacion del bypass	1	40.000

2.4		Unidad reveladora	1	1.500.000
2.5		Embrague del cassette	1	160.000
2.6		Embrague del bypass	1	60.000
2.7		Unidad de fusor	1	1.250.000
2.8		Puerta lateral izquierda	1	1.300.000
2.9		Rodillo de separacion	1	60.000
2.10		Rodillo magnetico	1	300.000
2.11		Rodillo de presión	1	300.000
2.12		Rodillo de transferencia	1	120.000
2.13		Cuchilla	1	150.000
2.14		Toner	1	280.000
2.15		Mantenimiento preventivo y cambio de partes	1	220.000
3	[illegible]	Fotocopiadora marca CANON modelo [illegible]		7.512.000
3.1		Unidad de cilindro	1	1.512.000
3.2		Almohadilla de separacion del bypass	1	80.000
3.3		Rodillo de alimentacion del bypass	1	40.000
3.4		Unidad reveladora	1	1.500.000
3.5		Embrague del cassette	1	160.000
3.6		Embrague del bypass	1	60.000
3.7		Unidad de fusor	1	1.250.000
3.8		Puerta lateral izquierda	1	1.300.000
3.9		Rodillo de separacion	1	60.000
3.10		Rodillo magnetico	1	300.000
3.11		Rodillo de presión	1	300.000
3.12		Rodillo de transferencia	1	120.000
3.13		Cuchilla	1	150.000
3.14		Toner	1	280.000
3.15		Mantenimiento preventivo y cambio de partes	1	220.000
4	[illegible]	Fotocopiadora marca CANON modelo [illegible]		4.925.000
4.1		Unidad de cilindro	1	930.000
4.2		Rodillo de presión	1	280.000
4.3		Pelicula de fusor	1	750.000
4.4		Unidad Reveladora	1	1.500.000
4.5		Cuchilla	1	250.000
4.6		Rodillo magnetico	1	250.000
4.7		Rodillo de arrastre de papel	1	40.000
4.8		Brazo de union de puerta lateral	1	25.000
4.9		Rodillo de separación	1	60.000
4.10		Obturador de sensor	1	40.000
4.11		Guia de entrada del fusor	1	40.000
4.12		Guia duplex	1	45.000
4.13		Puerta izquierda	1	150.000
4.14		Rodillo de alimentación	1	25.000
4.15		Toner	1	390.000
4.16		Mantenimiento preventivo y cambio de partes	1	150.000
5	[illegible]	Fotocopiadora marca CANON modelo [illegible]		4.925.000
5.1		Unidad de cilindro	1	930.000
5.2		Rodillo de presión	1	280.000
5.3		Pelicula de fusor	1	750.000
5.4		Unidad Reveladora	1	1.500.000
5.5		Cuchilla	1	250.000
5.6		Rodillo magnetico	1	250.000
5.7		Rodillo de arrastre de papel	1	40.000
5.8		Brazo de union de puerta lateral	1	25.000
5.9		Rodillo de separación	1	60.000
5.10		Obturador de sensor	1	40.000
5.11		Guia de entrada del fusor	1	40.000
5.12		Guia duplex	1	45.000
5.13		Puerta izquierda	1	150.000
5.14		Rodillo de alimentación	1	25.000
5.15		Toner	1	390.000
5.16		Mantenimiento preventivo y cambio de partes	1	150.000
6	[illegible]	Fotocopiadora marca CANON modelo [illegible]		4.925.000
6.1		Unidad de cilindro	1	930.000
6.2		Rodillo de presión	1	280.000
6.3		Pelicula de fusor	1	750.000
6.4		Unidad Reveladora	1	1.500.000
6.5		Cuchilla	1	250.000
6.6		Rodillo magnetico	1	250.000
6.7		Rodillo de arrastre de papel	1	40.000
6.8		Brazo de union de puerta lateral	1	25.000
6.9		Rodillo de separación	1	60.000
6.10		Obturador de sensor	1	40.000
6.11		Guia de entrada del fusor	1	40.000
6.12		Guia duplex	1	45.000
6.13		Puerta izquierda	1	150.000
6.14		Rodillo de alimentación	1	25.000
6.15		Toner	1	390.000

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

6.16		Mantenimiento preventivo y cambio de partes	1	150.000
7	41141804-001	Fotocopiadora marca CANON modelo IR 1024		4.925.000
7.1		Unidad de cilindro	1	930.000
7.2		Rodillo de presión	1	280.000
7.3		Pelicula de fusor	1	750.000
7.4		Unidad Reveladora	1	1.500.000
7.5		Cuchilla	1	250.000
7.6		Rodillo magnetico	1	250.000
7.7		Rodillo de arrastre de papel	1	40.000
7.8		Brazo de union de puerta lateral	1	25.000
7.9		Rodillo de separación	1	60.000
7.10		Obturador de sensor	1	40.000
7.11		Guia de entrada del fusor	1	40.000
7.12		Guia duplex	1	45.000
7.13		Puerta izquierda	1	150.000
7.14		Rodillo de alimentación	1	25.000
7.15		Toner	1	390.000
7.16		Mantenimiento preventivo y cambio de partes	1	150.000
8	41141804-001	Fotocopiadora marca CANON modelo IR 1024		4.925.000
8.1		Unidad de cilindro	1	930.000
8.2		Rodillo de presión	1	280.000
8.3		Pelicula de fusor	1	750.000
8.4		Unidad Reveladora	1	1.500.000
8.5		Cuchilla	1	250.000
8.6		Rodillo magnetico	1	250.000
8.7		Rodillo de arrastre de papel	1	40.000
8.8		Brazo de union de puerta lateral	1	25.000
8.9		Rodillo de separación	1	60.000
8.10		Obturador de sensor	1	40.000
8.11		Guia de entrada del fusor	1	40.000
8.12		Guia duplex	1	45.000
8.13		Puerta izquierda	1	150.000
8.14		Rodillo de alimentación	1	25.000
8.15		Toner	1	390.000
8.16		Mantenimiento preventivo y cambio de partes	1	150.000
9	41141804-001	Fotocopiadora marca CANON modelo IR 1024		4.925.000
9.1		Unidad de cilindro	1	930.000
9.2		Rodillo de presión	1	280.000
9.3		Pelicula de fusor	1	750.000
9.4		Unidad Reveladora	1	1.500.000
9.5		Cuchilla	1	250.000
9.6		Rodillo magnetico	1	250.000
9.7		Rodillo de arrastre de papel	1	40.000
9.8		Brazo de union de puerta lateral	1	25.000
9.9		Rodillo de separación	1	60.000
9.10		Obturador de sensor	1	40.000
9.11		Guia de entrada del fusor	1	40.000
9.12		Guia duplex	1	45.000
9.13		Puerta izquierda	1	150.000
9.14		Rodillo de alimentación	1	25.000
9.15		Toner	1	390.000
9.16		Mantenimiento preventivo y cambio de partes	1	150.000
10	41141804-001	Fotocopiadora marca CANON modelo IR 1024		4.925.000
10.1		Unidad de cilindro	1	930.000
10.2		Rodillo de presión	1	280.000
10.3		Pelicula de fusor	1	750.000
10.4		Unidad Reveladora	1	1.500.000
10.5		Cuchilla	1	250.000
10.6		Rodillo magnetico	1	250.000
10.7		Rodillo de arrastre de papel	1	40.000
10.8		Brazo de union de puerta lateral	1	25.000
10.9		Rodillo de separación	1	60.000
10.10		Obturador de sensor	1	40.000
10.11		Guia de entrada del fusor	1	40.000
10.12		Guia duplex	1	45.000
10.13		Puerta izquierda	1	150.000
10.14		Rodillo de alimentación	1	25.000
10.15		Toner	1	390.000
10.16		Mantenimiento preventivo y cambio de partes	1	150.000
11	41141804-001	Fotocopiadora marca TOSHIBA e-STUDIO 455		7.590.000
11.1		Unidad de cilindro	1	1.960.000
11.2		Almohadilla de separacion de alimentacion manual	1	80.000
11.3		Rodillo de recolección	1	80.000
11.4		Unidad reveladora	1	1.100.000
11.5		Rodillo de transferencia	1	120.000
11.6		Unidad de disco duro	1	1.680.000
11.7		Rodillo de limpieza	1	150.000
11.8		Unidad de fusor	1	2.400.000

11.9		Rodillo de separacion	1	80.000
11.10		Rodillo magnetico	1	420.000
11.11		Rodillo de presión	1	320.000
11.12		Cuchilla	1	320.000
11.13		Toner	1	660.000
11.14		Mantenimiento preventivo y cambio de partes	1	320.000
12	[illegible]	Fotocopiadora marca CANON IRADV 2		5.285.000
12.1		Unidad de cilindro	1	1.370.000
12.2		Recipiente de toner de desperdicio	1	120.000
12.3		Rodillo de transferencia	1	120.000
12.4		Unidad de fusor	1	1.800.000
12.5		Rodillo de alimentacion del cassette	1	40.000
12.6		Rodillo de separación del cassette	1	60.000
12.7		Rodillo de recolección del bypass	1	40.000
12.8		Almohadilla de separación del bypass	1	60.000
12.9		Unidad de rodillo de recolección del ADF	1	270.000
12.10		Almohadilla de separacion del ADF	1	40.000
12.11		Unidad reveladora	1	720.000
12.12		Toner	1	495.000
12.13		Mantenimiento preventivo y cambio de partes	1	150.000
13	[illegible]	Fotocopiadora marca CANON IRADV 2		5.285.000
13.1		Unidad de cilindro	1	1.370.000
13.2		Recipiente de toner de desperdicio	1	120.000
13.3		Rodillo de transferencia	1	120.000
13.4		Unidad de fusor	1	1.800.000
13.5		Rodillo de alimentacion del cassette	1	40.000
13.6		Rodillo de separación del cassette	1	60.000
13.7		Rodillo de recolección del bypass	1	40.000
13.8		Almohadilla de separación del bypass	1	60.000
13.9		Unidad de rodillo de recolección del ADF	1	270.000
13.10		Almohadilla de separacion del ADF	1	40.000
13.11		Unidad reveladora	1	720.000
13.12		Toner	1	495.000
13.13		Mantenimiento preventivo y cambio de partes	1	150.000

SIN OFERENTES

		LOTE 04 - FOTOCOPIADORAS MARCA LEXMARK		
1	[illegible]	Impresora LEXMARK MX810		NO COTIZA
1.1		Unidad de Cilindro	1	NO COTIZA
1.2		Módulo de imagen	1	NO COTIZA
1.3		Conjunto de fusor	1	NO COTIZA
1.4		Engranaje de la unidad de revelado	1	NO COTIZA
1.5		Ruedas de separación	1	NO COTIZA
1.6		Gomas de Arrastre	1	NO COTIZA
1.7		Unidad de Tóner	1	NO COTIZA
1.8		Otros dispositivos menores	1	NO COTIZA
2	[illegible]	Impresora LEXMARK MX810		NO COTIZA
2.1		Unidad de Cilindro	1	NO COTIZA
2.2		Módulo de imagen	1	NO COTIZA
2.3		Conjunto de fusor	1	NO COTIZA
2.4		Engranaje de la unidad de revelado	1	NO COTIZA
2.5		Ruedas de separación	1	NO COTIZA
2.6		Gomas de Arrastre	1	NO COTIZA
2.7		Unidad de Tóner	1	NO COTIZA
2.8		Otros dispositivos menores	1	NO COTIZA
3	[illegible]	Impresora LEXMARK MX810		NO COTIZA
3.1		Unidad de Cilindro	1	NO COTIZA
3.2		Módulo de imagen	1	NO COTIZA
3.3		Conjunto de fusor	1	NO COTIZA
3.4		Engranaje de la unidad de revelado	1	NO COTIZA
3.5		Ruedas de separación	1	NO COTIZA
3.6		Gomas de Arrastre	1	NO COTIZA
3.7		Unidad de Tóner	1	NO COTIZA
3.8		Otros dispositivos menores	1	NO COTIZA
4	[illegible]	Impresora LEXMARK MX810		NO COTIZA
4.1		Unidad de Cilindro	1	NO COTIZA
4.2		Módulo de imagen	1	NO COTIZA
4.3		Conjunto de fusor	1	NO COTIZA
4.4		Engranaje de la unidad de revelado	1	NO COTIZA
4.5		Ruedas de separación	1	NO COTIZA
4.6		Gomas de Arrastre	1	NO COTIZA
4.7		Unidad de Tóner	1	NO COTIZA
4.8		Otros dispositivos menores	1	NO COTIZA

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA * COORDINACIÓN * SECRETARÍA NACIONAL

Lic. Alcides Gamarra
Coordinador UOC
SENAD