LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 8/2020

"ADQUISICIÓN DE PLACAS DE FUNDICIÓN PARA REVESTIMIENTO INTERNO DE LA TRITURADORA DE MATERIAS PRIMAS EV 200X200 DE FÁBRICA VALLEMI"

ID N° 382.495

INFORME DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN N° 156/2020

A	:	**UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES**
DE	:	**COMITÉ DE EVALUACIÓN**
FECHA	:	4 **DE DICIEMBRE DE 2020**

En el marco de la **Resolución PR N° 25/19** por la cual se dispone la conformación del Comité de Evaluación de la Industria Nacional del Cemento (I.N.C.) y del proceso **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 8/2020 "ADQUISICIÓN DE PLACAS DE FUNDICIÓN PARA REVESTIMIENTO INTERNO DE LA TRITURADORA DE MATERIAS PRIMAS EV 200X200 DE FÁBRICA VALLEMI", ID N° 382.495,** el mencionado comité procedió a realizar la evaluación de los recaudos legales, las ofertas técnicas y económicas de los distintos oferentes, que se detallan a continuación:

1.- CONSIDERACIONES GENERALES

El día 23 de noviembre de 2020 se procedió al acto de apertura de sobres.

Forman parte del presente documento:

- Acta de Apertura de Sobres N° 150/2020.
- Cuadro Comparativo de Ofertas N° 113/2020.

2.- METODOLOGÍA

La evaluación se realizó conforme a los criterios definidos en la **Sección VI Evaluación y Comparación de Ofertas, del Decreto N° 2992/19 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas",** considerando en el mismo sentido, los recaudos previstos en el **Pliego de Bases y Condiciones** del presente llamado. El Sistema de Adjudicación es **POR LOTE.**

3.- BIENES Y/O SERVICIOS A SER ADQUIRIDOS

N°	Especificaciones Técnicas	Cantidad/ Unidad de Medida	Precio Unitario Referencial (Gs.)	Precio Total Referencial (Gs.)
		LOTE N° 1		
		Para Mandíbula Ajustable – Croquis N° 7		
1	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso PP1661 608856	2 unidades	6.040.251	12.080.502
2	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso PP1662 608857	1 unidad	3.978.896	3.978.896
3	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso PP1663 608858	2 unidades	7.094.898	14.189.796
4	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso PP1664 608859	1 unidad	4.650.035	4.650.035
5	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso PP1665 608860	2 unidades	6.423.759	12.847.518
6	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso PP1666 608861	1 unidad	4.170.650	4.170.650
7	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso PP1667 608862	2 unidades	9.779.454	19.558.908
8	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso PP1668 608863	1 unidad	6.327.882	6.327.882
9	Perno de Acero Especial con 2 tuercas B749X350	36 unidades	1.982.524	71.370.864
10	Resorte de disco 90X46X5	36 unidades	213.303	7.678.908
		Para Piezas Laterales Desmontables – Croquis N° 8		
11	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso PP2016 790214	2 unidades	4.346.424	8.692.848
12	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso PP2017 790215	2 unidades	4.261.200	8.522.400
13	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso PP2020 790220	2 unidades	2.791.086	5.582.172
14	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso PP2021 790221	2 unidades	2.791.086	5.582.172
15	Perno de Acero Especial con 2 Tuercas B472MX220	94 unidades	216.611	20.361.434
16	Perno de Acero Especial con 2 Tuercas B33MX160	12 unidades	312.311	3.747.732
		Piezas para Rotor de Martillos – Croquis N° 1		
17	Disco de Martillo de Acero Colado. Exterior PP2277 958546	2 unidades	150.429.771	300.859.542
18	Disco de Martillo de Acero Colado PP2278 958547	7 unidades	126.257.759	883.804.313
19	Disco de Martillo de Acero Colado PP2278 958548	4 unidades	125.743.219	502.972.876
20	Tornillo Hexagonal de Acero Especial 4.011764 33x2x646	16 unidades	715.705	11.451.280
21	Tornillo Hexagonal de Acero Especial 4.011764 33x2x796	8 unidades	780.688	6.245.504
22	Tuerca 7.000018 33x2	24 unidades	45.986	1.103.664
23	Arandela de Desgaste de Acero Especial 4.035.642	12 unidades	1.040.976	12.491.712
24	Pivote Guía 774200	4 unidades	895.563	3.582.252
		Croquis N° 2		

25	Cilindro de Entrada con Levas PP1993 862106	1 unidad	655.830.284	655.830.284
26	Cilindro de Entrada sin Levas PP1994 862107	1 unidad	669.892.244	669.892.244
27	Taco de Goma GU531 608846	192 unidades	776.427	149.073.984
Rejilla de Salida - Croquis N° 5				
28	Barra de Rejilla de Acero colado al Manganeso PP1843 675598	1 unidad	9.635.639	9.635.639
29	Barra de Rejilla de Acero colado al Manganeso PP1844 675599	1 unidad	27.900.207	27.900.207
30	Barra de Rejilla de Acero colado al Manganeso PP2527 1.028293	24 unidades	8.868.623	212.846.952
31	Larguero para Barra de Rejilla de Acero Colado al Manganeso PP2505 1.028294	1 unidad	147.531.977	147.531.977
32	Larguero para Barra de Rejilla de Acero Colado al Manganeso PP2506 1.028295	1 unidad	147.531.977	147.531.977
33	Sector para Larguero de Acero Colado al Manganeso PP1641 608822	1 unidad	533.956	533.956
34	Sector para Larguero de Acero Colado al Manganeso PP1642 608823	1 unidad	553.956	553.956
35	Sector para Larguero de Acero Colado al Manganeso PP1643 608824	8 unidades	511.344	4.090.752
36	Remaches para Sector 608966	40 unidades	206.669	8.266.760
37	Perno con dos Tuercas 608960	2 unidades	20.900.476	41.800.952
38	Tubo de Protección 633068	2 unidades	342.850	685.700
39	Arandela Esférica 608961	2 unidades	1.171.120	2.342.240
40	Arandela Esférica 608962	2 unidades	229.573	459.146
41	Perno Tirante, Longitud: 2036mm. 608950A	2 unidades	9.900.188	19.800.376
42	Placas de Seguridad 608952A	2 unidades	236.142	472.284
43	Tuerca M52X3 7.000.018	2 unidades	781.220	1.562.440
44	Perno Tirante, Longitud: 2036mm. 608950B	2 unidades	13.200.310	26.400.620
45	Placas de Seguridad 608952B	2 unidades	236.142	472.284
46	Tuerca M64X4 7.000.018	2 unidades	781.220	1.562.440
47	Placa de Retención 2.061.603	2 unidades	65.890.759	131.781.518
48	Anillo Bipartido PP2447 2.041518	2 unidades	59.530.562	119.061.124
			TOTAL LOTE N° 1	**4.311.943.672**
LOTE N°2				
Para Piezas Laterales en Parte Superior – Croquis N° 8				
1	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso (PP1692) 790218	2 unidades	5.411.724	10.823.448
2	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso (PP1693) 790219	2 unidades	5.454.336	10.908.672
3	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso (PP1697) 790222	2 unidades	4.197.282	8.394.564
4	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso (PP1698) 790223	2 unidades	4.112.058	8.224.116
5	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso (PP2383) 2.010097	2 unidades	4.367.730	8.735.460
6	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso (PP2384) 2.010098	2 unidades	4.303.812	8.607.624

7	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso (PP2385) 2.015400	2 unidades	3.877.692	7.755.384
8	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso (PP2386) 2.015401	2 unidades	3.835.080	7.670.160
Para Pieza Intermedia en Parte Inferior				
9	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso (PP1716) 608921	4 unidades	3.323.736	13.294.944
10	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso (PP1717) 608922	2 unidades	3.856.386	7.712.772
11	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso (PP1718) 608923	2 unidades	3.856.386	7.712.772
Pieza para Rotor Martillos – Croquis Nº 1				
12	Perno de Martillo de Acero Especial 3.047010 125X2035	6 unidades	42.810.856	256.865.136
Para Piezas Laterales Desmontables– Croquis Nº 8				
13	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso (PP2014) 790212	2 unidades	4.389.036	8.778.072
14	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso (PP2015) 790213	2 unidades	4.303.812	8.607.624
Dispositivo de Seguridad				
15	Manguito de bronce para volante (PP – 1660) 68845	1 unidad	94.024.089	94.024.089
			TOTAL LOTE N° 2	**468.114.837**

COMPOSICION QUIMICA PARA TODAS LAS PLACAS Y DISCOS DE DESGASTE – LOTE Nº1 y LOTE Nº2.

ELEMENTO QUIMICO %
- CARBONO (C) 0,20
- MANGANESO (Mn) 1,00
- SILICIO (Si) 0,80
- CROMO (Cr) 0,50
- NIQUEL (Ni) 1,50
- MOLIBDENO (Mo) 0,20
- FOSFORO (P) 0,10
- AZUFRE (S) 0,10
- COBRE (Cu) 0.17
- VANADIO (V) 0.019

PROPIEDADES MECANICAS
- DUREZA BRINNEL HB. ENTRE 225-285

Observaciones
Los datos corresponden al catálogo de piezas F. L SMIDTH I-388 Nº de Fabricación: 5.914719 ref. Nº 1.4.05, sin embargo pueden ser solicitadas a fundiciones de renombre; toda vez que cumplan con las especificaciones técnicas mencionadas.
El periodo de tiempo de funcionamiento de los bienes es de 12 (doce) meses y deberá ser instrumentada con una Garantía Escrita.
El cuadro de Composición Química para todas las placas y discos de desgaste aplica tanto para el Lote Nº 1 y Lote Nº 2.
En la visita técnica, la convocante entregará una copia de los planos, los cuales deberán ser entregados adjuntos a cada ítem ofertado a la fecha y hora tope de presentación de ofertas.

4.- PARECER SOBRE LOS RECAUDOS LEGALES

Se procedió a la verificación de las ofertas recibidas, a los efectos de examinarlas en su aspecto estrictamente legal. Se verificó el cumplimiento respecto al suministro de la documentación básica de carácter sustancial (garantía de mantenimiento de oferta debidamente extendida, formulario de oferta debidamente firmado y completado, acreditación suficiente del firmante de la oferta), solicitada en el **Pliego de Bases y Condiciones**. Al respecto se presenta la siguiente Tabla de las Ofertas en relación a esos requisitos básicos y su cumplimiento:

DOCUMENTOS SUSTANCIALES	DISTRIPEN de HAYDEE BORDÓN	INSUMOS INDUSTRIALES DEL SUR S.A.	DACA de Carlos Meyer	AR REPUESTOS INDUSTRIALES de Rodrigo Pinho
Formulario de Oferta - Lista de Precios	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Garantía de Mantenimiento de Oferta	Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica/física	SIPE - Cumple	SIPE - Cumple	SIPE - Cumple	SIPE - Cumple
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente	SIPE - Cumple	SIPE - Cumple	SIPE - Cumple	SIPE - Cumple
Documento de Identidad	SIPE - Cumple	SIPE - Cumple	SIPE - Cumple	SIPE - Cumple
Constancia de inscripción en el Registro Único de Contribuyentes – RUC (para personas físicas)	SIPE - Cumple	SIPE - Cumple	Cumple	SIPE - Cumple

4.1.- CAPACIDAD LEGAL RESPECTO AL ART. 40 INC. A) Y B) DE LA LEY 2051/03

A fin de dar cumplimiento a la **Resolución N° 849/2015 de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas,** el Comité de Evaluación constató que las empresas oferentes no se encuentran comprendidas en las prohibiciones establecidas en el **Artículo 40 Incisos a) y b) de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas",** procediendo al siguiente análisis:

El comité analizó la condición de los oferentes a fin de verificar si los mismos o sus miembros registran antecedentes como funcionarios públicos. Para dicho efecto, **se recurrió a la base de datos del SINARH en la cual se constató que no registran antecedentes que impidan su contratación en el caso que resultaran adjudicados**. Así mismo, se aclara que los datos obrantes en el sistema son registros realizados por cada Organismo y Entidad del Estado (OEE), por lo que es necesario establecer la salvedad que la carga de datos es responsabilidad exclusiva de cada institución.

5.- OFERTAS ECONÓMICAS

Se efectuó la verificación aritmética de la planilla de precios y se adjunta un cuadro de los ítems cotizados.

Nº	Especificaciones Técnicas	Cantidad/ Unidad de Medida	DISTRIPEN de HAYDEE BORDÓN		INSUMOS INDUSTRIALES DEL SUR S.A.		DACA de Carlos Meyer		AR REPUESTOS INDUSTRIALES de Rodrigo Pinho	
			Precio Unitario (Gs.)	Precio Total (Gs.)	Precio Unitario (Gs.)	Precio Total (Gs.)	Precio Unitario (Gs.)	Precio Total (Gs.)	Precio Unitario (Gs.)	Precio Total (Gs.)
LOTE Nº 1										
Para Mandíbula Ajustable – Croquis Nº 7										
1	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso PP1661 608856	2 unidades	7.007.000	14.014.000	8.101.687	16.203.374	6.984.500	13.969.000	4.184.715	8.369.430
2	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso PP1662 608857	1 unidad	5.970.000	5.970.000	7.135.431	7.135.431	7.125.190	7.125.190	2.756.656	2.756.656
3	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso PP1663 608858	2 unidades	9.770.000	19.540.000	8.889.557	17.779.114	7.651.135	15.302.270	4.915.379	9.830.758
4	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso PP1664 608859	1 unidad	6.670.000	6.670.000	7.120.565	7.120.565	6.967.803	6.967.803	3.221.625	3.221.625
5	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso PP1665 608860	2 unidades	8.047.000	16.094.000	6.912.448	13.824.896	7.199.280	14.398.560	4.450.411	8.900.822
6	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso PP1666 608861	1 unidad	5.670.000	5.670.000	7.581.395	7.581.395	7.139.986	7.139.986	2.889.504	2.889.504
7	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso PP1667 608862	2 unidades	10.070.000	20.140.000	13.230.278	26.460.556	1.014.698	2.029.396	6.775.253	13.550.506
8	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso PP1668 608863	1 unidad	7.370.000	7.370.000	8.919.288	8.919.288	9.282.370	9.282.370	4.383.987	4.383.987

9	Perno de Acero Especial con 2 tuercas B749X350	36 unidades	707.000	25.452.000	1.070.315	38.531.340	320.368	11.533.248	1.373.466	49.444.776
10	Resorte de disco 90X46X5	36 unidades	37.000	1.332.000	297.310	10.703.160	40.696	1.465.056	148.429	5.343.444
Para Piezas Laterales Desmontables – Croquis Nº 8										
11	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso PP2016 790214	2 unidades	5.687.000	11.374.000	6.689.466	13.378.932	5.651.335	11.302.670	3.011.223	6.022.446
12	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso PP2017 790215	2 unidades	5.687.000	11.374.000	5.500.228	11.000.456	5.192.080	10.384.160	2.952.180	5.904.360
13	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso PP2020 790220	2 unidades	3.617.000	7.234.000	4.608.299	9.216.598	3.845.215	7.690.430	1.933.677	3.867.354
14	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso PP2021 790221	2 unidades	3.617.000	7.234.000	4.608.299	9.216.598	3.951.505	7.903.010	1.933.677	3.867.354
15	Perno de Acero Especial con 2 Tuercas B472MX220	94 unidades	127.000	11.938.000	222.982	20.960.308	129.987	12.218.778	150.069	14.106.486
16	Perno de Acero Especial con 2 Tuercas B33MX160	12 unidades	127.000	1.524.000	297.310	3.567.720	203.680	2.444.160	216.376	2.596.512
Piezas para Rotor de Martillos – Croquis Nº 1										
17	Disco de Martillo de Acero Colado. Exterior PP2277 958546	2 unidades	123.177.000	246.354.000	84.287.275	168.574.550	138.946.104	277.892.208	104.218.514	208.437.028
18	Disco de Martillo de Acero Colado PP2278 958547	7 unidades	120.670.000	844.690.000	94.544.457	661.811.199	138.946.104	972.622.728	87.472.039	612.304.273
19	Disco de Martillo de Acero Colado PP2278 958548	4 unidades	120.070.000	480.280.000	93.503.873	374.015.492	138.946.104	555.784.416	87.115.551	348.462.204
20	Tornillo Hexagonal de Acero Especial 4.011764 33x2x646	16 unidades	907.000	14.512.000	1.412.221	22.595.536	1.055.495	16.887.920	495.895	7.934.320
21	Tornillo Hexagonal de Acero Especial 4.011764 33x2x796	8 unidades	1.037.000	8.296.000	1.456.817	11.654.536	1.055.495	8.443.960	540.881	4.327.048
22	Tuerca 7.000018 33x2	24 unidades	167.000	4.008.000	133.789	3.210.936	55.595	1.334.280	31.864	764.736

23	Arandela de Desgaste de Acero Especial 4.035.642	12 unidades	117.000	1.404.000	1.858.185	22.298.220	18.498	221.976	721.175	8.654.100
24	Pivote Guía 774200	4 unidades	387.000	1.548.000	1.635.203	6.540.812	203.680	814.720	620.426	2.481.704
Croquis Nº 2										
25	Cilindro de Entrada con Levas PP1993 862106	1 unidad	844.070.000	844.070.000	475.398.071	475.398.071	573.262.668	573.262.668	454.362.409	454.362.409
26	Cilindro de Entrada sin Levas PP1994 862107	1 unidad	844.070.000	844.070.000	445.964.419	445.964.419	530.946.900	530.946.900	464.104.603	464.104.603
27	Taco de Goma GU531 608846	192 unidades	137.000	26.304.000	1.189.238	228.333.696	135.986	26.109.312	537.952	103.286.784
Rejilla de Salida - Croquis Nº 5										
28	Barra de Rejilla de Acero colado al Manganeso PP1843 675598	1 unidad	12.907.000	12.907.000	19.771.089	19.771.089	16.305.770	16.305.770	6.675.675	6.675.675
29	Barra de Rejilla de Acero colado al Manganeso PP1844 675599	1 unidad	31.367.000	31.367.000	48.520.929	48.520.929	30.274.775	30.274.775	19.329.398	19.329.398
30	Barra de Rejilla de Acero colado al Manganeso PP2527 1.028293	24 unidades	10.570.000	253.680.000	33.447.331	802.735.944	12.983.100	311.594.400	6.144.283	147.462.792
31	Larguero para Barra de Rejilla de Acero Colado al Manganeso PP2505 1.028294	1 unidad	43.387.000	43.387.000	77.597.809	77.597.809	24.330.865	24.330.865	102.210.914	102.210.914
32	Larguero para Barra de Rejilla de Acero Colado al Manganeso PP2506 1.028295	1 unidad	31.597.000	31.597.000	77.597.809	77.597.809	24.330.865	24.330.865	102.210.914	102.210.914
33	Sector para Larguero de Acero Colado al Manganeso PP1641 608822	1 unidad	817.000	817.000	1.560.875	1.560.875	1.129.490	1.129.490	383.783	383.783
34	Sector para Larguero de Acero Colado al Manganeso PP1642 608823	1 unidad	817.000	817.000	1.560.875	1.560.875	1.129.490	1.129.490	383.783	383.783
35	Sector para Larguero de Acero Colado al Manganeso PP1643 608824	8 unidades	817.000	6.536.000	1.263.566	10.108.528	674.030	5.392.240	354.261	2.834.088

36	Remaches para Sector 608966	40 unidades	77.000	3.080.000	118.924	4.756.960	46.295	1.851.800	143.157	5.726.280
37	Perno con dos Tuercas 608960	2 unidades	1.237.000	2.474.000	7.581.395	15.162.790	5.462.450	10.924.900	14.479.974	28.959.948
38	Tubo de Protección 633068	2 unidades	157.000	314.000	1.189.238	2.378.476	185.180	370.360	237.580	475.160
39	Arandela Esférica 608961	2 unidades	47.000	94.000	1.337.893	2.675.786	101.890	203.780	811.380	1.622.760
40	Arandela Esférica 608962	2 unidades	157.000	314.000	891.929	1.783.858	101.890	203.780	159.089	318.178
41	Perno Tirante, Longitud: 2036mm. 608950A	2 unidades	5.387.000	10.774.000	5.574.555	11.149.110	5.092.090	10.184.180	6.858.898	13.717.796
42	Placas de Seguridad 608952A	2 unidades	147.000	294.000	743.274	1.486.548	36.995	73.990	163.658	327.316
43	Tuerca M52X3 7.000.018	2 unidades	327.000	654.000	297.310	594.620	555.545	1.111.090	541.233	1.082.466
44	Perno Tirante, Longitud: 2036mm. 608950B	2 unidades	9.570.000	19.140.000	7.135.431	14.270.862	6.110.490	12.220.980	9.145.197	18.290.394
45	Placas de Seguridad 608952B	2 unidades	147.000	294.000	445.964	891.928	55.595	111.190	163.658	327.316
46	Tuerca M64X4 7.000.018	2 unidades	447.000	894.000	386.502	773.004	740.625	1.481.250	541.233	1.082.466
47	Placa de Retención 2.061.603	2 unidades	16.517.000	33.034.000	41.994.983	83.989.966	240.675	481.350	45.649.489	91.298.978
48	Anillo Bipartido PP2447 2.041518	2 unidades	737.000	1.474.000	34.785.225	69.570.450	166.685	333.370	41.243.008	82.486.016
TOTAL LOTE N° 1:				**3.942.408.000**		**3.890.935.414**		**3.559.517.090**		**2.987.381.650**
LOTE N°2										
Para Piezas Laterales en Parte Superior – Croquis N° 8										
1	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso (PP1692) 790218	2 unidades	6.707.000	13.414.000	7.759.781	15.519.562	7.062.295	14.124.590	3.749.268	7.498.536

2	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso (PP1693) 790219	2 unidades	6.707.000	13.414.000	7.700.319	15.400.638	7.062.295	14.124.590	3.786.170	7.572.340
3	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso (PP1697) 790222	2 unidades	4.797.000	9.594.000	4.979.936	9.959.872	5.514.250	11.028.500	2.907.897	5.815.794
4	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso (PP1698) 790223	2 unidades	4.797.000	9.594.000	4.979.936	9.959.872	5.514.250	11.028.500	2.848.853	5.697.706
5	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso (PP2383) 2.010097	2 unidades	5.167.000	10.334.000	4.801.550	9.603.100	5.514.250	11.028.500	3.025.984	6.051.968
6	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso (PP2384) 2.010098	2 unidades	5.167.000	10.334.000	4.801.550	9.603.100	5.514.250	11.028.500	2.981.701	5.963.402
7	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso (PP2385) 2.015400	2 unidades	5.167.000	10.334.000	4.756.954	9.513.908	5.484.650	10.969.300	2.686.483	5.372.966
8	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso (PP2386) 2.015401	2 unidades	5.167.000	10.334.000	4.756.954	9.513.908	5.484.650	10.969.300	2.656.962	5.313.924
Para Pieza Intermedia en Parte Inferior										
9	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso (PP1716) 608921	4 unidades	4.797.000	19.188.000	5.054.263	20.217.052	3.916.310	15.665.240	2.302.700	9.210.800
10	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso (PP1717) 608922	2 unidades	5.577.000	11.154.000	5.083.994	10.167.988	5.060.590	10.121.180	2.671.722	5.343.444
11	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso (PP1718) 608923	2 unidades	5.577.000	11.154.000	5.381.304	10.762.608	5.060.590	10.121.180	2.671.722	5.343.444
Pieza para Rotor Martillos – Croquis Nº 1										
12	Perno de Martillo de Acero Especial 3.047010 125X2035	6 unidades	29.777.000	178.662.000	16.352.029	98.112.174	15.498.450	92.990.700	29.659.568	177.957.408
Para Piezas Laterales Desmontables– Croquis Nº 8										

13	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso (PP2014) 790212	2 unidades	6.187.000	12.374.000	5.797.537	11.595.074	8.702.830	17.405.660	3.040.745	6.081.490
14	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso (PP2015) 790213	2 unidades	6.187.000	12.374.000	5.797.537	11.595.074	8.702.830	17.405.660	2.981.701	5.963.402
Dispositivo de Seguridad										
15	Manguito de bronce para volante (PP – 1660) 68845	1 unidad	53.647.000	53.647.000	59.238.940	59.238.940	77.342.265	77.342.265	65.140.320	65.140.320
TOTAL LOTE N° 2:				**385.905.000**		**310.762.870**		**335.353.665**		**324.326.944**

OBSERVACIÓN: La planilla de precios presentada por la firma INSUMOS INDUSTRIALES DEL SUR S.A, presentó errores aritméticos, lo cual fue corregido por el Comité y aceptado por dicha firma.

Conforme a lo dispuesto en el **Decreto N° 2992/2019, Articulo 63, Método de Evaluación, Inciso a), Numeral 3:** "*Se seleccionará provisoriamente a la oferta con el menor precio como la oferta evaluada como la más baja, la que será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación…*", se seleccionaron las ofertas de las firmas **AR REPUESTOS INDUSTRIALES de Rodrigo Pinho,** para el **Lote N° 1** e **INSUMOS INDUSTRIALES DEL SUR S.A.,** para el **Lote N° 2** y se procedió a analizarlas en detalle.

6.- DOCUMENTOS QUE COMPONEN LA OFERTA

DOCUMENTOS	INSUMOS INDUSTRIALES DEL SUR S.A.	AR REPUESTOS INDUSTRIALES de Rodrigo Pinho
Constancia SIPE N°	1621250	1621285
RUC N°	80089983-0	1934379-5
Documento de Identidad	SIPE - Cumple	SIPE - Cumple
Formulario de Oferta - Lista de Precios	Cumple	Cumple
Garantía de Mantenimiento de Oferta	Cumple	Cumple
Fotocopia simple de los documentos que acrediten la existencia legal de la persona jurídica/física	SIPE - Cumple	SIPE - Cumple
Fotocopia simple de los documentos que acrediten las facultades del firmante de la oferta para comprometer al oferente	SIPE - Cumple	SIPE - Cumple
Patente Comercial/Municipal	SIPE - Cumple	SIPE - Cumple
Certificado de Cumplimiento Tributario	SIPE - Cumple	Cumple
Constancia de RUC	SIPE - Cumple	SIPE - Cumple
Especificaciones Técnicas	Presentó	Presentó
Documentos que acrediten Experiencia	Presentó	Presentó
Certificado de Cumplimiento con la Seguridad Social	SIPE - Cumple	SIPE - Cumple
Plazo de Entrega	No presentó – Se solicitaron aclaraciones al respecto	Presentó
Certificado de Origen Nacional	No aplica	No aplica
Constancia de presentación de la "Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos" ante la Contraloría General de la República, para los sujetos obligados en el marco de la Ley N° 6355/19	Presentó – SIPE *	Presentó – SIPE **
Balance General y Cuadro de Estado de Resultados de los años 2017, 2018 y 2019 para contribuyentes del IRACIS	Presentó	Presentó – SIPE
Formulario 101 de los años 2017, 2018 y 2019 para contribuyentes del IRACIS	Presentó	Presentó – SIPE
Constancia de Visita en la Planta Industrial de Vallemi	Cumple	Cumple
Garantia escrita del tiempo de funcionamiento de los bienes por un periodo de 12 meses	No presentó – Se solicitaron aclaraciones al respecto	Cumple
Autorización del Fabricante. El oferente deberá acreditar la cadena de autorizaciones, hasta el fabricante, productor o prestador de servicios.	Cumple	Cumple

* El oferente **INSUMOS INDUSTRIALES DEL SUR S.A.** presenta el **A.I. de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA N° 952,** de fecha **3 de septiembre de 2020,** por medio del cual, con respecto al **EXPTE. N° 1859** del **AÑO 2020,** caratulado **"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR INSUMOS INDUSTRIALES DEL SUR S.A. Y OTROS C/ LA LEY 6355/19 "QUE MODIFICA LOS ARTS. 1°, 3°, 4°, 7°, 13° Y 21° DELA LEY 5033/13 "QUE REGLAMENTA EL ART. 104 "DE ÑA DECLARACIÓN OBLIGATORIA DE BIENES Y RENTAS, ACTIVOS Y PASIVOS DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS" Y AMPLIA LAS DIPOSICIONES DE LA LEY N° 2051/03, SUS MODIFICACIONES Y NORMAS RESPALDATORIAS",** la **CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA CONSTITUCIONAL,** resuelve:

*«**HACER LUGAR** a la suspensión de efectos de los artículos 1°, numeral 2 e inciso a), 13° y 21° establecida en la Ley N° 6355/19 "QUE MODF. LOS ARTS. 1°, 3°, 4°, 7° y 21° DE LA LEY N° 5033/13 "QUE REGLAMENTA EL ART. 104 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL, DE LA DECLARACIÓN DE BIENES Y RENTAS, ACTIVOS Y PASIVOS DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS Y AMPLIA LAS DISPOSICIONES DE LA LEY N° 2051/03, SUS MODF. Y NORMAS RESPALDATORIAS"; en relación a la parte accionante, hasta tanto sea resuelta la presente acción de inconstitucionalidad planteada.»*

Teniendo en cuenta lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia, se suspenden los efectos de la citada ley para la firma **INSUMOS INDUSTRIALES DEL SUR S.A.,** hasta tanto sea resuelta la acción de inconstitucionalidad.

** El oferente **AR REPUESTOS INDUSTRIALES de RODRIGO PINHO AYALA** presenta el **A.I. de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA N° 523,** de fecha **20 de julio de 2020,** por medio del cual, con respecto al **EXPTE. N° 1075** del **AÑO 2020,** caratulado **"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA CONTRA EL ART. 1°, NUMERAL 2) INC. A), NUMERAL 5), 7), Y 12) DEL ART. 4 Y EL ART. 13° DE LA LEY 6355/19, Y LA RESOLUCIÓN CGR N° 208 DEL 01 DE ABRIL DE 2020, ÉSTA ULTIMA DICTADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA.",** la **CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA CONSTITUCIONAL,** resuelve:

*«**HACER LUGAR** a la suspensión de efectos del artículo 1°, específicamente en su numeral 2) e inciso a); numeral 5), 7) y 12 del Art. 4°; y el artículo 13° y todas aquellas disposiciones concordantes de la Ley 6.355/19, y el Artículo 5° de la Resolución CGR N° 208 del 01 de abril de 2020"; en relación a la parte accionante, hasta tanto sea resuelta la presente acción de inconstitucionalidad planteada.»*

Teniendo en cuenta lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia, se suspenden los efectos de la citada ley para la firma **AR REPUESTOS INDUSTRIALES de Rodrigo Pinho,** hasta tanto sea resuelta la acción de inconstitucionalidad.

6.1.- ACLARATORIAS

Conforme a lo dispuesto en el **Decreto N° 2992/19 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", Artículo 59:** "*...Con el objeto de facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y posterior calificación de ofertas, la Convocante podrá solicitar a los oferentes aclaraciones respecto de sus ofertas...*", se solicitó a las firmas oferentes, los documentos formales que se detallan a continuación:

OFERENTE	DOCUMENTO	RESPUESTA
INSUMOS INDUSTRIALES DEL SUR S.A.	Garantia escrita del tiempo de funcionamiento de los bienes por un periodo de 12 meses	Presentó
	Plazo de Entrega	Presentó
	Desglose de precios	Presentó
	Aceptación de corrección de errores aritméticos en la planilla de precios	Presentó
AR REPUESTOS INDUSTRIALES de Rodrigo Pinho	Desglose de precios	Presentó

7.- OFERTA TÉCNICA

Posteriormente se procedió a la evaluación de las ofertas de las firmas en su aspecto técnico, conforme a lo dispuesto en el **Decreto N° 2992/19 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", Artículo 63, Numeral 3:** "... *será analizada en detalle para verificar su cumplimiento con otros requisitos de la licitación como especificaciones técnicas, plazos de entrega, capacidad financiera y técnica para cumplir el contrato...*". Se analizó el cumplimiento de otros requisitos de la licitación como, Especificaciones Técnicas, Plazo de Entrega y Experiencia de la firma.

7.1.- ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PLAZO DE ENTREGA

OFERENTE	EE. TT.	PLAZO DE ENTREGA
INSUMOS INDUSTRIALES DEL SUR S.A.	Cumple	Cumple
AR REPUESTOS INDUSTRIALES de Rodrigo Pinho	Cumple	Cumple

7.2.- EXPERIENCIA

Con respecto a lo previsto en el **PBC, REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Punto 8, Experiencia Requerida***: "Demostrar la experiencia en provisión del bien requerido o similares (placas de fundición con aleaciones para impactos en trituradoras, de gran capacidad) en industrias cementeras públicas y/o privadas con facturaciones de venta y/o recepciones finales cuya suma debe ser del 30 % como mínimo del monto total ofertado en la presente licitación, de los: 3 años. [Últimos años 2017,2018 y 2019].*

A fin de no limitar la participación de potenciales oferentes, se podrá presentar la experiencia del fabricante o proveedor comprometido, en el mismo periodo y con las mismas documentaciones solicitadas a los oferentes, a fin de cumplir con el

OFERENTE	EXPERIENCIA
INSUMOS INDUSTRIALES DEL SUR S.A.	Cumple
AR REPUESTOS INDUSTRIALES de Rodrigo Pinho	Cumple

8.- CAPACIDAD FINANCIERA

Luego, conforme a lo requerido en el **PBC, REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, Punto 7, Capacidad Financiera** y a los efectos de calificar la situación financiera de las firmas, se procedió a evaluar sus Balances Generales, para lo cual fueron considerados los siguientes índices:

Para contribuyentes de IRACIS:

- **Ratio de Liquidez:** Activo Corriente/Pasivo Corriente. Deberá ser igual o mayor que 1 en promedio, en los periodos 2017, 2018 y 2019.
- **Ratio de Endeudamiento:** Pasivo Total/Activo Total. No deberá ser mayor a 0,80, en promedio, en los periodos 2017, 2018 y 2019.
- **Ratio de Rentabilidad:** el porcentaje de Utilidad después de Impuestos o Pérdidas con respecto al Capital. No deberá ser negativo, en promedio, en los periodos 2017, 2018 y 2019.

	INSUMOS INDUSTRIALES DEL SUR S.A.			A.R REPUESTOS INDUSTRIALES		
Ratio de liquidez						
Mayor o Igual que 1	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Activo Cte.	974.156.186	865.043.720	809.475.158	2.262.498.459	2.359.003.868	2.451.863.132
Pasivo Cte.	236.733.317	950.541.867	233.167.021	212.587.488	133.621.276	105.246.464
	4,1150	0,9101	3,4717	10,6427	17,6544	23,2964
	Promedio		2,8322	Promedio		17,1978
	CUMPLE			CUMPLE		
Indice de endeudamiento						
No sera mayor a 0,80	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Pasivo Total	236.733.317	950.541.867	233.167.021	212.587.488	133.621.276	105.246.464
Activo Total	1.089.862.475	1.810.188.452	950.953.225	2.554.092.500	2.587.082.422	2.644.826.490
	0,2172	0,5251	0,2452	0,0832	0,0516	0,0398
	Promedio		0,3292	Promedio		0,0582
	CUMPLE			CUMPLE		
Indice de rentabilidad						
No debe ser Negativo	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Utilidad despúes de Imp.	253.051.731	197.230.061	182.945.887	76.771.148	97.285.513	85.141.636
Capital	500.000.000	500.000.000	500.000.000	1.805.000.000	1.805.000.000	1.805.000.000
	0,5061	0,3945	0,3659	0,0425	0,0539	0,0472
	Promedio		0,4222	Promedio		0,0479
	CUMPLE			CUMPLE		

En base a los cálculos se concluyó que las firmas **INSUMOS INDUSTRIALES DEL SUR S.A.** y **AR REPUESTOS INDUSTRIALES de Rodrigo Pinho** cumplen con los **Ratios de Liquidez, Endeudamiento y Rentabilidad** y acreditan suficientemente su capacidad financiera.

9.- PREFERENCIA NACIONAL

Con el objeto de apoyar la producción y empleo nacional, el **Pliego de Bases y Condiciones** en concordancia con lo que establece la **Ley N° 4558/11,** contempla la aplicación de un margen del 20% sobre el precio ofertado para productos y/o servicios cuyos oferentes no presentan el Certificado de Origen Nacional, cuando otros oferentes sí presentan el mencionado certificado. Dicho margen se aplica solo a efectos de comparar las ofertas y determinar así la más económica. **Las firmas participantes en esta licitación no han presentado el certificado correspondiente, puesto que los bienes ofertados no son de origen nacional.**

10.- OBSERVACIONES DEL ACTA

Ninguna.

11.- ANÁLISIS DE LOS PRECIOS OFERTADOS

De conformidad a lo establecido en el **Artículo 4°** de la **Resolución DNCP N° 1890/2020:** "*...el Comité de Evaluación procederá a solicitar a los oferentes una explicación detallada de la composición del precio ofertado de cada ítem, rubro o partida adjudicable, conforme a los siguientes parámetros:*
1.En contrataciones en general: cuando la diferencia entre el precio ofertado y el precio referencial sea superior al 25% para ofertas por debajo del precio referencial y del 15% para ofertas que se encuentren por encima del referencial establecido por la convocante y difundido con el llamado a contratación", se solicitó desglose de precios a las firmas **INSUMOS INDUSTRIALES DEL SUR S.A.** por el **Lote N° 2** y **AR REPUESTOS INDUSTRIALES de Rodrigo Pinho** por el **Lote N° 1,** puesto que sus ofertas en los mencionados lotes, presentan una variación superior al 25% por debajo del precio referencial y superior al 15% por encima del precio referencial respectivamente.

Las mencionadas firmas presentaron en tiempo y forma los desgloses solicitados, el cual fue analizado por el área requirente, quienes mediante **Carta Interna G.I. N° 433/2020,** la Gerencia Industrial, manifiesta que los precios ofertados se encuentran en congruencia a los precios actuales de mercado.

11.1- DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA

Considerando que el proceso es Plurianual, para el Ejercicio Fiscal 2020 se cuenta con el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N° 403/2020 por el monto total de Guaraníes novecientos cincuenta y seis millones once mil setecientos dos (Gs. 956.011.702).

12.- CONCLUSIÓN

Sobre la base de las consideraciones expuestas y conforme a lo establecido en el **Decreto N° 2992/19 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas", Sección VII "Adjudicación", Artículo 65 "Criterios de Adjudicación",** el Comité de Evaluación recomienda la emisión de la Resolución de Presidencia para:

12.1.- ADJUDICAR el **Lote N° 1** del proceso **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 8/2020 "ADQUISICIÓN DE PLACAS DE FUNDICIÓN PARA REVESTIMIENTO INTERNO DE LA TRITURADORA DE MATERIAS PRIMAS EV 200X200 DE FÁBRICA VALLEMI", ID N° 382.495,** a la firma **AR REPUESTOS INDUSTRIALES de Rodrigo Pinho**, por el monto total de Guaraníes dos mil novecientos ochenta y siete millones trescientos ochenta y un mil seiscientos cincuenta (Gs. 2.987.381.650), puesto que presenta la oferta más baja en el mencionado lote, y cumple con todos los requisitos exigidos en el PBC, conforme al siguiente detalle:

N°	Descripción	Cantidad/ Unidad de Medida	Precio Unitario (Gs.)	Precio Total (Gs.)
		LOTE N° 1		
		Para Mandíbula Ajustable – Croquis N° 7		
1	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso PP1661 608856	2 unidades	4.184.715	8.369.430
2	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso PP1662 608857	1 unidad	2.756.656	2.756.656
3	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso PP1663 608858	2 unidades	4.915.379	9.830.758
4	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso PP1664 608859	1 unidad	3.221.625	3.221.625
5	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso PP1665 608860	2 unidades	4.450.411	8.900.822
6	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso PP1666 608861	1 unidad	2.889.504	2.889.504
7	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso PP1667 608862	2 unidades	6.775.253	13.550.506
8	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso PP1668 608863	1 unidad	4.383.987	4.383.987
9	Perno de Acero Especial con 2 tuercas B749X350	36 unidades	1.373.466	49.444.776
10	Resorte de disco 90X46X5	36 unidades	148.429	5.343.444
		Para Piezas Laterales Desmontables – Croquis N° 8		
11	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso PP2016 790214	2 unidades	3.011.223	6.022.446
12	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso PP2017 790215	2 unidades	2.952.180	5.904.360
13	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso PP2020 790220	2 unidades	1.933.677	3.867.354
14	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso PP2021 790221	2 unidades	1.933.677	3.867.354
15	Perno de Acero Especial con 2 Tuercas B472MX220	94 unidades	150.069	14.106.486
16	Perno de Acero Especial con 2 Tuercas B33MX160	12 unidades	216.376	2.596.512
		Piezas para Rotor de Martillos – Croquis N° 1		
17	Disco de Martillo de Acero Colado. Exterior PP2277 958546	2 unidades	104.218.514	208.437.028
18	Disco de Martillo de Acero Colado PP2278 958547	7 unidades	87.472.039	612.304.273
19	Disco de Martillo de Acero Colado PP2278 958548	4 unidades	87.115.551	348.462.204
20	Tornillo Hexagonal de Acero Especial 4.011764 33x2x646	16 unidades	495.895	7.934.320
21	Tornillo Hexagonal de Acero Especial 4.011764 33x2x796	8 unidades	540.881	4.327.048

22	Tuerca 7.000018 33x2	24 unidades	31.864	764.736
23	Arandela de Desgaste de Acero Especial 4.035.642	12 unidades	721.175	8.654.100
24	Pivote Guía 774200	4 unidades	620.426	2.481.704
	Croquis Nº 2			
25	Cilindro de Entrada con Levas PP1993 862106	1 unidad	454.362.409	454.362.409
26	Cilindro de Entrada sin Levas PP1994 862107	1 unidad	464.104.603	464.104.603
27	Taco de Goma GU531 608846	192 unidades	537.952	103.286.784
	Rejilla de Salida - Croquis Nº 5			
28	Barra de Rejilla de Acero colado al Manganeso PP1843 675598	1 unidad	6.675.675	6.675.675
29	Barra de Rejilla de Acero colado al Manganeso PP1844 675599	1 unidad	19.329.398	19.329.398
30	Barra de Rejilla de Acero colado al Manganeso PP2527 1.028293	24 unidades	6.144.283	147.462.792
31	Larguero para Barra de Rejilla de Acero Colado al Manganeso PP2505 1.028294	1 unidad	102.210.914	102.210.914
32	Larguero para Barra de Rejilla de Acero Colado al Manganeso PP2506 1.028295	1 unidad	102.210.914	102.210.914
33	Sector para Larguero de Acero Colado al Manganeso PP1641 608822	1 unidad	383.783	383.783
34	Sector para Larguero de Acero Colado al Manganeso PP1642 608823	1 unidad	383.783	383.783
35	Sector para Larguero de Acero Colado al Manganeso PP1643 608824	8 unidades	354.261	2.834.088
36	Remaches para Sector 608966	40 unidades	143.157	5.726.280
37	Perno con dos Tuercas 608960	2 unidades	14.479.974	28.959.948
38	Tubo de Protección 633068	2 unidades	237.580	475.160
39	Arandela Esférica 608961	2 unidades	811.380	1.622.760
40	Arandela Esférica 608962	2 unidades	159.089	318.178
41	Perno Tirante, Longitud: 2036mm. 608950A	2 unidades	6.858.898	13.717.796
42	Placas de Seguridad 608952A	2 unidades	163.658	327.316
43	Tuerca M52X3 7.000.018	2 unidades	541.233	1.082.466
44	Perno Tirante, Longitud: 2036mm. 608950B	2 unidades	9.145.197	18.290.394
45	Placas de Seguridad 608952B	2 unidades	163.658	327.316
46	Tuerca M64X4 7.000.018	2 unidades	541.233	1.082.466
47	Placa de Retención 2.061.603	2 unidades	45.649.489	91.298.978
48	Anillo Bipartido PP2447 2.041518	2 unidades	41.243.008	82.486.016
			TOTAL LOTE Nº 1:	**2.987.381.650**

12.2.- ADJUDICAR el **Lote N° 2** del proceso **LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 8/2020 "ADQUISICIÓN DE PLACAS DE FUNDICIÓN PARA REVESTIMIENTO INTERNO DE LA TRITURADORA DE MATERIAS PRIMAS EV 200X200 DE FÁBRICA VALLEMI", ID N° 382.495,** a la firma **INSUMOS INDUSTRIALES DEL SUR S.A.,** por el monto total de Guaraníes trescientos diez millones setecientos sesenta y dos mil ochocientos setenta (Gs. 310.762.870), puesto que presenta la oferta más baja en el mencionado lote, y cumple con todos los requisitos exigidos en el PBC, conforme al siguiente detalle:

LOTE N°2				
Para Piezas Laterales en Parte Superior – Croquis N° 8				
	Descripción	**Cantidad/ Unidad de Medida**	**Precio Unitario (Gs.)**	**Precio Total (Gs.)**
1	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso (PP1692) 790218	2 unidades	7.759.781	15.519.562
2	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso (PP1693) 790219	2 unidades	7.700.319	15.400.638
3	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso (PP1697) 790222	2 unidades	4.979.936	9.959.872
4	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso (PP1698) 790223	2 unidades	4.979.936	9.959.872
5	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso (PP2383) 2.010097	2 unidades	4.801.550	9.603.100
6	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso (PP2384) 2.010098	2 unidades	4.801.550	9.603.100
7	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso (PP2385) 2.015400	2 unidades	4.756.954	9.513.908
8	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso (PP2386) 2.015401	2 unidades	4.756.954	9.513.908
Para Pieza Intermedia en Parte Inferior				
9	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso (PP1716) 608921	4 unidades	5.054.263	20.217.052
10	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso (PP1717) 608922	2 unidades	5.083.994	10.167.988
11	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso (PP1718) 608923	2 unidades	5.381.304	10.762.608
Pieza para Rotor Martillos – Croquis N° 1				
12	Perno de Martillo de Acero Especial 3.047010 125X2035	6 unidades	16.352.029	98.112.174
Para Piezas Laterales Desmontables– Croquis N° 8				
13	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso (PP2014) 790212	2 unidades	5.797.537	11.595.074
14	Placas de Desgaste de Acero Colado al Manganeso (PP2015) 790213	2 unidades	5.797.537	11.595.074
Dispositivo de Seguridad				
15	Manguito de bronce para volante (PP – 1660) 68845	1 unidad	59.238.940	59.238.940
			TOTAL LOTE N° 2:	**310.762.870**

El total de la adjudicación asciende a la suma de Guaraníes tres mil doscientos noventa y ocho millones ciento cuarenta y cuatro mil quinientos veinte (Gs. 3.298.144.520).

12.3.- AFECTAR la erogación emergente del presente proceso al rubro correspondiente de los Ejercicios Fiscales 2020 y 2021.

12.4.- ENCOMENDAR al área correspondiente la elaboración del contrato respectivo.

Es nuestro informe.

Atentamente.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 8/2020 - ID N° 382.495

	Cargo	Nombre	Firma
1	Secretario General	Abog. Mg. Berenice Savorgnan Secretaria General Industria Nacional del Cemento	
2	Asesor Financiero de Presidencia	Lic. Francisco Pecci Albertini Asesor Financiero Presidencia Industria Nacional del Cemento	
3	Asesor Jurídico	ADRIANA E. ALARCÓN A. Abg. - Mat. 14.155 Asesora Legal I.N.C.	
4	Gerente Industrial	Ing. Miguel A. López Gte. Industrial I.N.C.	
5	Gerente Financiero	Luis Fabricio Gamarra Ojeda Gerente Financiero Industria Nacional de Cemento	