SECRETARÍA NACIONAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN

Asunción, 02 de junio de 2016

Señores
Taller Integral S.A.
Presente

NOTIFÍCOLE, que en los autos caratulados: Contratación Directa "Servicios de Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la SENATICs" con ID N° 303.522, la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación ha dictado la Resolución SENATICs N° 84/16 de fecha 31 de mayo de 2016, cuya parte resolutiva dice:

Art. 1° ***Adjudicar*** *el llamado a Contratación Directa "Servicios de Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la SENATICs – Contrato Abierto – Plurianual – Ad Referendum", a la firma* ***TALLER INTEGRAL*** *S.A., con RUC N° 80053036-5, por un monto mínimo de Gs. 33.750.000 (Treinta y tres millones setecientos cincuenta mil) y un monto máximo de Gs. 67.500.000 (Sesenta y siete millones quinientos mil).*

Se detallan los precios unitarios a continuación:

Item	Código Catalogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cant	Presentación	Precio unitario (IVA incluido)
AUTOMÓVIL RENAULT SCÉNIC PRIVILEGE 1.9 TDI						
1	78180101-014	Cambio filtro de combustible	Unidad	1	Evento	117.000
2	78180101-014	Cambio filtro de aceite	Unidad	1	Evento	135.000
3	78180101-014	Cambio filtro de aire	Unidad	1	Evento	153.000
4	78180101-014	Cambio de Aceite motor	Unidad	1	Evento	54.000
5	78180101-014	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1	Evento	81.000
6	78180101-014	Limpieza radiador	Unidad	1	Evento	144.000
7	78180101-014	Limpieza de bomba inyectora	Unidad	1	Evento	594.000
8	78180101-014	Limpieza y calibración de picos inyectores	Unidad	1	Evento	288.000
9	78180101-014	Reparación caño de escape	Unidad	1	Evento	126.000
10	78180101-014	Reparación silenciador	Unidad	1	Evento	144.000
11	78180101-014	Reparación de Silenciador	Unidad	1	Evento	378.000
12	78180101-014	Cambio de Caño flexible para soporte silenciador	Unidad	1	Evento	171.000
13	78180101-008	Cambio de Cepillo limpia parabrisas	Unidad	1	Evento	357.000
14	78180101-014	Cambio de juego de pistón	Unidad	1	Evento	1.080.000
15	78180101-014	Cambio de Juego de camisa	Unidad	1	Evento	945.000
16	78180101-014	Cambio de Juego de aros	Unidad	1	Evento	882.000
17	78180101-014	Cambio de Casquillo de biela	Unidad	1	Evento	432.000
18	78180101-014	Cambio de Casquillo de bancada	Unidad	1	Evento	441.000
19	78180101-014	Cambio de Casquillo de leva	Unidad	1	Evento	189.000
20	78180101-014	Cambio de Buje de biela	Unidad	1	Evento	171.000

21	78180101-014	Cambio de juego de juntas	Unidad	1	Evento	783.000
22	78180101-014	Cambio de Juego de válvulas	Unidad	1	Evento	396.000
23	78180101-014	Cambio de Guías de válvulas	Unidad	1	Evento	414.000
24	78180101-014	Cambio de Brazo de Pistón	Unidad	1	Evento	594.000
25	78180101-014	Cambio de Perno pistón	Unidad	1	Evento	144.000
26	78180101-014	Reparación general de motor	Unidad	1	Evento	1.080.000
27	78180101-014	Cambio de tapa motor	Unidad	1	Evento	198.000
28	78180101-014	Rectificación de cilindro	Unidad	1	Evento	108.000
29	78180101-014	Rectificación de cigüeñal	Unidad	1	Evento	396.000
30	78180101-014	Cambio de correa dentada	Unidad	1	Evento	423.000
31	78180101-014	Cambio de Tensor de correa dentada	Unidad	1	Evento	702.000
32	78180101-014	Reparación de bomba inyectora	Unidad	1	Evento	1.620.000
33	78180101-014	Limpieza Pico inyector	Unidad	1	Evento	189.000
34	78180101-014	Calibración de pico inyector	Unidad	1	Evento	144.000
35	78180101-014	Cambio de Arbol de levas	Unidad	1	Evento	1.890.000
36	78180101-014	Cambio de Polea Cigüeñal	Unidad	1	Evento	288.000
37	78180101-014	Cambio de Volante motor	Unidad	1	Evento	2.790.000
38	78180101-014	Esmerilar valvula y rectificación de tapa motor	Unidad	1	Evento	99.000
39	78180101-014	Reparación de carter	Unidad	1	Evento	144.000
40	78180101-014	Cambio de bomba de agua	Unidad	1	Evento	558.000
41	78180101-014	Cambio de cabo de velocimetro	Unidad	1	Evento	117.000
42	78180101-014	Mantenimiento bomba inyectora	Unidad	1	Evento	297.000
43	78180101-014	Cambio de Electro Ventrilador	Unidad	1	Evento	828.000
44	78180101-014	Cambio de reten culata motor	Unidad	1	Evento	234.000
45	78180101-014	Cambio de reten frente motor cigüeñal	Unidad	1	Evento	162.000
46	78180101-014	Cambio de soporte motor	Unidad	1	Evento	378.000
47	78180101-014	Reparación de radiador	Unidad	1	Evento	324.000
48	78180101-014	Regulación de valvulas	Unidad	1	Evento	99.000
49	78180101-014	Limpieza de tanque	Unidad	1	Evento	306.000
50	78180101-005	Cambio de Bomba central de embrague	Unidad	1	Evento	738.000
51	78180101-005	Cambio de Bomba central de embrague	Unidad	1	Evento	99.000
52	78180101-005	Cambio de Bomba auxiliar de embrague	Unidad	1	Evento	378.000
53	78180101-005	Cambio de Fluido de embrague	Unidad	1	Evento	18.000
54	78180101-005	Cambio de Plato de presion	Unidad	1	Evento	828.000
55	78180101-005	Cambio de Disco de embrague	Unidad	1	Evento	558.000
56	78180101-005	Cambio de Cojinete de empuje	Unidad	1	Evento	261.000
57	78180101-006	Cambio de Bomba central de freno	Unidad	1	Evento	693.000
58	78180101-006	Rectificación de Disco de freno	Unidad	1	Evento	126.000
59	78180101-006	Cambio de Disco de freno	Unidad	1	Evento	576.000
60	78180101-006	Cambio de Juego pastilla de freno	Unidad	1	Evento	792.000
61	78180101-006	Cambio de Caño flexible de freno	Unidad	1	Evento	144.000
62	78180101-006	Reparación de servo freno	Unidad	1	Evento	324.000
63	78180101-006	Rectificación de tambor de freno	Unidad	1	Evento	126.000
64	78180101-006	Cambio de tambor de freno	Unidad	1	Evento	558.000

65	78180101-006	Cambio de Fibra de freno	Unidad	1	Evento	126.000
66	78180101-006	Cambio de Cabo freno de mano	Unidad	1	Evento	144.000
67	78180101-006	Cambio de Cilindro de freno	Unidad	1	Evento	162.000
68	78180101-006	Cambio de Fluido de freno	Unidad	1	Evento	18.000
69	78180101-009	Reparación y mantenimiento de motor de arranque	Unidad	1	Evento	450.000
70	78180101-009	Reparación y mantenimiento del alternador	Unidad	1	Evento	450.000
71	78180101-009	Cambio de focos delanteros	Unidad	1	Evento	149.000
72	78180101-009	Cambios de focos señalero	Unidad	1	Evento	68.000
73	78180101-009	Cambios de focos de luz chica	Unidad	1	Evento	41.000
74	78180101-009	Cambios de focos de luz freno	Unidad	1	Evento	68.000
75	78180101-004	Cambio de Espiral delantero	Unidad	1	Evento	378.000
76	78180101-004	Cambio de amortiguador trasero	Unidad	1	Evento	558.000
77	78180101-004	Cambio de amortiguador delantero	Unidad	1	Evento	693.000
78	78180101-004	Cambio de buje parrilla delantero cada uno	Unidad	1	Evento	171.000
79	78180101-004	Reparación palanca cambio	Unidad	1	Evento	162.000
80	78180101-004	Reparación pedalera	Unidad	1	Evento	171.000
81	78180101-004	Cambio de buje estabilizador	Unidad	1	Evento	81.000
82	78180101-004	Cambio de taqueador de amortiguador	Unidad	1	Evento	153.000
83	78180101-004	Cambio de Rotula	Unidad	1	Evento	279.000
84	78180101-004	Servicio de alineación y balanceo	Unidad	1	Evento	85.000
85	78180101-016	Mantenimiento y reparación del acondicionador de aire (AA)	Unidad	1	Evento	288.000
86	78180101-016	Carga de Gas 134	Unidad	1	Evento	441.000
87	78180101-016	Cambio de Filtro AA	Unidad	1	Evento	378.000
88	78180101-016	Reparación de Termostato	Unidad	1	Evento	342.000
89	78180101-016	Reparación de Evaporador	Unidad	1	Evento	657.000
90	78180101-016	Reparación de Caños AA	Unidad	1	Evento	162.000
91	78180101-016	Instalación Eléctrica AA	Unidad	1	Evento	153.000
92	78180101-016	Reparación de Compresor	Unidad	1	Evento	234.000
93	78180101-016	Cambio de Aceite de Compresor	Unidad	1	Evento	144.000
94	78180101-016	Cambio de Ruleman de Compresor	Unidad	1	Evento	99.000
95	78180101-016	Cambio de Correa de Aire	Unidad	1	Evento	288.000
96	78180101-016	cambio de Ruleman tensor de correa	Unidad	1	Evento	108.000
97	78180101-016	Cambio bulbo alta presión de AA	Unidad	1	Evento	144.000
98	78180101-016	Limpieza y mantenimiento de ductos de air	Unidad	1	Evento	234.000
CAMIONETA MARCA MAHINDRA MODELO DOBLE CABINA PICK UP 4X4						
99	78180101-014	Cambio filtro de combustible	Unidad	1	Evento	117.000
100	78180101-014	Cambio filtro de aceite	Unidad	1	Evento	135.000
101	78180101-014	Cambio filtro de aire	Unidad	1	Evento	153.000
102	78180101-014	Cambio de Aceite motor	Unidad	1	Evento	54.000
103	78180101-014	Lavado Completo, pulverizado y engrase	Unidad	1	Evento	81.000
104	78180101-014	Limpieza radiador	Unidad	1	Evento	144.000
105	78180101-014	Limpieza de bomba inyectora	Unidad	1	Evento	594.000
106	78180101-014	Limpieza y calibración de picos inyectores	Unidad	1	Evento	288.000

107	78180101-014	Reparación caño de escape	Unidad	1	Evento	126.000
108	78180101-014	Reparación silenciador	Unidad	1	Evento	144.000
109	78180101-014	Reparación de Silenciador	Unidad	1	Evento	378.000
110	78180101-014	Cambio de Caño flexible para soporte silenciador	Unidad	1	Evento	171.000
111	78180101-008	Cambio de Cepillo limpia parabrisas	Unidad	1	Evento	357.000
112	78180101-014	Cambio de Juego de pistón	Unidad	1	Evento	1.260.000
113	78180101-014	Cambio de Juego de camisa	Unidad	1	Evento	1.080.000
114	78180101-014	Cambio de Juego de aros	Unidad	1	Evento	882.000
115	78180101-014	Cambio de Casquillo de biela	Unidad	1	Evento	432.000
116	78180101-014	Cambio de Casquillo de bancada	Unidad	1	Evento	441.000
117	78180101-014	Cambio de casquillo de leva	Unidad	1	Evento	189.000
118	78180101-014	Cambio de Buje de biela	Unidad	1	Evento	171.000
119	78180101-014	Cambio de Juego de juntas	Unidad	1	Evento	783.000
120	78180101-014	Cambio de Juego de válvulas	Unidad	1	Evento	396.000
121	78180101-014	Cambio de Guías de válvulas	Unidad	1	Evento	414.000
122	78180101-014	Cambio de Brazo de Pistón	Unidad	1	Evento	594.000
123	78180101-014	Cambio de Perno pistón	Unidad	1	Evento	144.000
124	78180101-014	Reparación general de motor	Unidad	1	Evento	1.080.000
125	78180101-014	Cambio de tapa motor	Unidad	1	Evento	198.000
126	78180101-014	Rectificación de cilindro	Unidad	1	Evento	108.000
127	78180101-014	Rectificación de cigüeñal	Unidad	1	Evento	396.000
128	78180101-014	Cambio de correa dentada	Unidad	1	Evento	423.000
129	78180101-014	Cambio de Tensor de correa dentada	Unidad	1	Evento	702.000
130	78180101-014	Reparación de bomba inyectora	Unidad	1	Evento	1.620.000
131	78180101-014	Limpieza de Pico inyector	Unidad	1	Evento	189.000
132	78180101-014	Calibración de pico inyector	Unidad	1	Evento	144.000
133	78180101-014	Cambio de Árbol de levas	Unidad	1	Evento	1.890.000
134	78180101-014	Cambio de Polea Cigüeñal	Unidad	1	Evento	288.000
135	78180101-014	Cambio de Volante motor	Unidad	1	Evento	2.970.000
136	78180101-014	Esmerilar válvula y rectificar tapa motor	Unidad	1	Evento	99.000
137	78180101-014	Reparación de cárter	Unidad	1	Evento	144.000
138	78180101-014	Cambio de bomba de agua	Unidad	1	Evento	558.000
139	78180101-014	Cambiar cabo de velocímetro	Unidad	1	Evento	117.000
140	78180101-014	Mantenimiento bomba inyectora	Unidad	1	Evento	297.000
141	78180101-014	Cambio de reten culata motor	Unidad	1	Evento	234.000
142	78180101-014	Cambio de reten frente motor cigüeñal	Unidad	1	Evento	162.000
143	78180101-014	Cambio de soporte motor	Unidad	1	Evento	423.000
144	78180101-014	Reparación de radiador	Unidad	1	Evento	342.000
145	78180101-014	Regulación de válvulas	Unidad	1	Evento	99.000

146	78180101-014	Limpieza de tanque	Unidad	1	Evento	306.000
147	78180101-014	Cambio de Bomba central de embrague	Unidad	1	Evento	819.000
148	78180101-014	Reparación de Bomba central de embrague	Unidad	1	Evento	99.000
149	78180101-005	Cambio de Bomba auxiliar de embrague	Unidad	1	Evento	378.000
150	78180101-005	Fluido de embrague	Unidad	1	Evento	18.000
151	78180101-005	Cambio de Plato de presión	Unidad	1	Evento	837.000
152	78180101-005	Cambio de Disco de embrague	Unidad	1	Evento	738.000
153	78180101-005	Cambio de Cojinete de empuje	Unidad	1	Evento	288.000
154	78180101-005	Cambio de Ruleman piloto	Unidad	1	Evento	189.000
155	78180101-006	Cambio de Bomba central de freno	Unidad	1	Evento	738.000
156	78180101-006	Rectificación de Disco de freno	Unidad	1	Evento	126.000
157	78180101-006	Cambio de Disco de freno	Unidad	1	Evento	594.000
158	78180101-006	Cambio de Juego pastilla de freno	Unidad	1	Evento	801.000
159	78180101-006	Cambio de Caño flexible de freno	Unidad	1	Evento	144.000
160	78180101-006	Reparación de servo freno	Unidad	1	Evento	324.000
161	78180101-006	Rectificación de tambor de freno	Unidad	1	Evento	126.000
162	78180101-006	Cambio de tambor de freno	Unidad	1	Evento	594.000
163	78180101-006	Cambio de Fibra de freno	Unidad	1	Evento	126.000
164	78180101-006	Cambio de Cabo freno de mano	Unidad	1	Evento	144.000
165	78180101-006	Cambio de Cilindro de freno	Unidad	1	Evento	162.000
166	78180101-006	Cambio de Cubeta de freno	Unidad	1	Evento	13.500
167	78180101-006	Cambio de Fluido de freno	Unidad	1	Evento	18.000
168	78180101-009	Reparación y mantenimiento de motor de arranque	Unidad	1	Evento	450.000
169	78180101-009	Reparación y mantenimiento del alternador	Unidad	1	Evento	450.000
170	78180101-009	Cambios de focos delanteros	Unidad	1	Evento	149.000
171	78180101-009	Cambios de focos señalero	Unidad	1	Evento	68.000
172	78180101-009	Cambios de focos de luz chica	Unidad	1	Evento	41.000
173	78180101-009	Cambios de focos de luz freno	Unidad	1	Evento	68.000
174	78180101-004	Cambio de amortiguador trasero	Unidad	1	Evento	792.000
175	78180101-004	Cambio de amortiguador delantero	Unidad	1	Evento	792.000
176	78180101-004	Cambio de buje parrilla delantero	Unidad	1	Evento	189.000
177	78180101-004	Cambio de buje elastico trasero	Unidad	1	Evento	189.000
178	78180101-004	Reparación palanca de cambio	Unidad	1	Evento	162.000
179	78180101-004	Reparación de pedalera	Unidad	1	Evento	171.000
180	78180101-004	Cambio de buje estabilizador	Unidad	1	Evento	81.000
181	78180101-004	Cambio de taqueador de amortiguador	Unidad	1	Evento	162.000
182	78180101-004	Cambio de Rotula	Unidad	1	Evento	387.000
183	78180101-004	Cambio de Elásticos	Unidad	1	Evento	1.692.000
184	78180101-016	Mantenimiento y reparación del acondicionador de aire (AA)	Unidad	1	Evento	288.000
185	78180101-016	Carga de Gas 134	Unidad	1	Evento	441.000
186	78180101-016	Cambio de Filtro de Acondicionador de Aire	Unidad	1	Evento	378.000
187	78180101-016	Reparación de Termostato	Unidad	1	Evento	342.000
188	78180101-016	Reparación de Evaporador	Unidad	1	Evento	720.000
189	78180101-016	Reparación de Caños de Acondicionador de Aire	Unidad	1	Evento	162.000

SECRETARÍA
NACIONAL DE TECNOLOGÍAS
DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo el futuro hoy

190	78180101-016	Instalación Eléctrica de Acondicionador de Aire	*Unidad*	*1*	*Evento*	*153.000*
191	78180101-016	Reparación de Compresor	*Unidad*	*1*	*Evento*	*234.000*
192	78180101-016	Cambio de Aceite de Compresor	*Unidad*	*1*	*Evento*	*144.000*
193	78180101-016	Cambio de Ruleman de Compresor	*Unidad*	*1*	*Evento*	*99.000*
194	78180101-016	Cambio de Correa de Aire	*Unidad*	*1*	*Evento*	*198.000*
195	78180101-016	Cambio de Ruleman tensor de correa	*Unidad*	*1*	*Evento*	*207.000*
196	78180101-016	Cambio bulbo alta presión de AA	*Unidad*	*1*	*Evento*	*144.000*
197	78180101-016	Limpieza y mantenimiento de ductos de aire	*Unidad*	*1*	*Evento*	*234.000*
PRECIO TOTAL DE LA OFERTA: Gs.						***76.065.500***

QUEDAN USTEDES DEBIDAMENTE NOTIFICADOS.

PA.

Ever Ruiz Díaz Rojas
SENATICs

Zimbra: **eruizdiaz@senatics.gov.py**

Cedula de notificación - Servicios de Mantenimiento de Vehiculos

De : Ever Ruiz Diaz <eruizdiaz@senatics.gov.py> vie, 03 de jun de 2016 14:40

Asunto : Cedula de notificación - Servicios de Mantenimiento de Vehiculos 3 ficheros adjuntos

Para : Taller Integral <tallerintegralsa@gmail.com>

A través del presente, se remite la correspondiente Cédula de Notificación correspondiente a la Contratación Directa "Servicios de Mantenimiento y Reparación de Vehículos"

Por favor responder al presente correo a modo de acuse de recibo

Atentamente

Ever Ruiz Diaz
Unidad Operativa de Contrataciones
Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación (SENATICs)

Complejo Santos E2 Gral. Santos 1170 c/ Consorcio | +595 21 201014 | +595 971 932060 | Asunción Paraguay
eruizdiaz@senatics.gov.py

www.senatics.gov.py
/SENATICsPy | @SENATICs | SENATICs Paraguay
"Eficiencia, inclusion e innovación digital"



firma uoc.jpg
33 KB

Resolución Senatics Nº 84.16 Adjudicación LCO Servicios de Mantenimiento de Vehículos a favor de Taller Integral.pdf
4 MB

Cedula de Notificacion Mantenimiento de Vehiculos.pdf
919 KB

Al respecto, la Convocante confirmo por via telefonica de la presente Cedula de notificacion

R.A.

Ever Ruiz Diaz Rojas
SENATICs