Gobernación de Misiones
Republica del Paraguay

Anexo al Decreto 3866/2010

Cuadro Comparativo de Ofertas

		ARQ. ANIBAL JORGE AYALA					ING. ALDO ACOSTA				
Item	Descripción	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Marca	Procedencia	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
	MURO PERIMETRAL										
1	**Trabajos Previos y Replanteo**	ARQ. ANIBAL JORGE AYALA	Paraguay	253	3.540	895.620	ING. ALDO ACOSTA	Paraguay	253	2.055	519.91
2	**Demolición de muro existente**	ARQ. ANIBAL JORGE AYALA	Paraguay	1	590.000	590.000	ING. ALDO ACOSTA	Paraguay	1	484.363	484.36
3	**Movimiento de Suelo**										
3.1.	a) Excavación para fundación PBC	ARQ. ANIBAL JORGE AYALA	Paraguay	61	41.300	2.519.300	ING. ALDO ACOSTA	Paraguay	61	18.264	1.114.10
3.2.	b) Excavación para fundación pilares	ARQ. ANIBAL JORGE AYALA	Paraguay	61	41.300	2.519.300	ING. ALDO ACOSTA	Paraguay	61	18.264	1.114.10
4	**Cimientos**										
4.1	a) De piedra bruta(1:10)	ARQ. ANIBAL JORGE AYALA	Paraguay	61	295.000	17.995.000	ING. ALDO ACOSTA	Paraguay	61	246.587	15.041.80
4.2	b) De hormigón para pilares	ARQ. ANIBAL JORGE AYALA	Paraguay	8	531.000	4.248.000	ING. ALDO ACOSTA	Paraguay	8	237.314	1.898.51
5	**Mampostería**										
5.1.	a) Mampos de Nivelación 0,30 (1:2:8)	ARQ. ANIBAL JORGE AYALA	Paraguay	76	109.150	8.295.400	ING. ALDO ACOSTA	Paraguay	76	89.128	6.773.72
5.2.	b) Mampos de elevación de 0,15 común (1:2:8)	ARQ. ANIBAL JORGE AYALA	Paraguay	164	58.410	9.579.240	ING. ALDO ACOSTA	Paraguay	164	54.828	8.991.79
5.3.	d) Mampos tipo sardinel	ARQ. ANIBAL JORGE AYALA	Paraguay	253	41.300	10.448.900	ING. ALDO ACOSTA	Paraguay	253	33.098	8.373.79
5.4.	e) Pilares de 30 x 30 en acceso principal	ARQ. ANIBAL JORGE AYALA	Paraguay	4	212.400	849.600	ING. ALDO ACOSTA	Paraguay	4	357.907	1.431.62
5.5.	f) Pilares de 45 x 45 en acceso vehicular	ARQ. ANIBAL JORGE AYALA	Paraguay	4	236.000	944.000	ING. ALDO ACOSTA	Paraguay	4	434.445	1.737.78
5.6.	g) Pilares de Ho.Ao. 25x25	ARQ. ANIBAL JORGE AYALA	Paraguay	4	413.000	1.652.000	ING. ALDO ACOSTA	Paraguay	4	550.000	2.200.00
6	**Aislación Hidrófuga**										

6.1.	a) Aislación Horizontal de 0,15	ARQ. ANIBAL JORGE AYALA	Paraguay	253	11.210	2.836.130	CAROLINA RESTAINO	Paraguay	253	21.404	5.416.212
7	**Carpintería Metálica y de Madera**										
7.1.	a) Portón de acceso vehicular 3,50 m x 2,00 m	ARQ. ANIBAL JORGE AYALA	Paraguay	1	1.770.000	1.770.000	ING. ALDO ACOSTA	Paraguay	1	2.084.722	2.084.722
7.2.	b) Portón tipo reja en acceso principal	ARQ. ANIBAL JORGE AYALA	Paraguay	1	1.003.000	1.003.000	ING. ALDO ACOSTA	Paraguay	1	529.334	529.334
7.3.	c) Malla de tejido de alambre romboidal de 2"-h=1,20 m	ARQ. ANIBAL JORGE AYALA	Paraguay	373	70.800	26.408.400	ING. ALDO ACOSTA	Paraguay	373	20.000	7.460.000
7.4.	e) Soporte de tubo metálico d=4" - longitud=2,20 m	ARQ. ANIBAL JORGE AYALA	Paraguay	100	29.500	2.950.000	ING. ALDO ACOSTA	Paraguay	100	250.000	25.000.000
8	**Pinturas**										
8.1.	a) Al esmalte para aberturas metálicas	ARQ. ANIBAL JORGE AYALA	Paraguay	12	17.110	205.320	ING. ALDO ACOSTA	Paraguay	12	12.608	151.296
8.2.	b) Al esmalte para soporte metálico	ARQ. ANIBAL JORGE AYALA	Paraguay	25	18.880	472.000	ING. ALDO ACOSTA	Paraguay	25	12.608	315.200
8.3.	c) Al barniz para pergolado	ARQ. ANIBAL JORGE AYALA	Paraguay	20	20.060	401.200	ING. ALDO ACOSTA	Paraguay	20	12.608	252.160
9	**Instalación Eléctrica**										
9.1.	a) Cambio de puesto de medición ANDE	ARQ. ANIBAL JORGE AYALA	Paraguay	1	4.130.000	4.130.000	ING. ALDO ACOSTA	Paraguay	1	1.200.000	1.200.000
9.2.	b) Tablero principal con 6 llaves	ARQ. ANIBAL JORGE AYALA	Paraguay	1	1.475.000	1.475.000	ING. ALDO ACOSTA	Paraguay	1	695.000	695.000
9.3.	c) Bocas de lámparas y tomacorrientes	ARQ. ANIBAL JORGE AYALA	Paraguay	4	100.300	401.200	ING. ALDO ACOSTA	Paraguay	4	80.000	320.000
10	**Limpieza Final**	ARQ. ANIBAL JORGE AYALA	Paraguay	1	1.770.000	1.770.000	ING. ALDO ACOSTA	Paraguay	1	400.000	400.000
	REPARACION DE TECHO										
1	**Trabajos Previos y Replanteo**	ARQ. ANIBAL JORGE AYALA	Paraguay	1.100	1.725	1.897.500	ING. ALDO ACOSTA	Paraguay	1.100	2.055	2.260.500
2	**Desmonte**										
2.1.	De techo existente	ARQ. ANIBAL JORGE AYALA	Paraguay	600	12.075	7.245.000	ING. ALDO ACOSTA	Paraguay	600	12.000	7.200.000
2.2.	De ventanas existentes	ARQ. ANIBAL JORGE AYALA	Paraguay	77	63.250	4.870.250	ING. ALDO ACOSTA	Paraguay	77	12.000	924.000
2.3.	De vigas	ARQ. ANIBAL JORGE AYALA	Paraguay	10	86.250	862.500	ING. ALDO ACOSTA	Paraguay	10	360.000	3.600.000
3	**Aislación Hidrófuga**										
3.1.	a) Aislación de paredes	ARQ. ANIBAL JORGE AYALA	Paraguay	125	9.775	1.221.875	ING. ALDO ACOSTA	Paraguay	125	21.404	2.675.500
4	**Carpintería Metálica y de Madera**										

4.1.	a) Colocación de balancines 1,50 m x 1,70 m	ARQ. ANIBAL JORGE AYALA	Paraguay	77	402.500	30.992.500	ING. ALDO ACOSTA	Paraguay	77	219.986	16.938.922
5	**Pinturas**										
5.1.	a) Al esmalte para aberturas metálicas	ARQ. ANIBAL JORGE AYALA	Paraguay	77	18.975	1.461.075	ING. ALDO ACOSTA	Paraguay	77	12.608	970.816
5.2.	b) Al esmalte para aberturas de madera	ARQ. ANIBAL JORGE AYALA	Paraguay	76	16.675	1.267.300	ING. ALDO ACOSTA	Paraguay	76	12.608	958.208
5.3.	c) Al esmalte para techo	ARQ. ANIBAL JORGE AYALA	Paraguay	600	21.275	12.765.000	ING. ALDO ACOSTA	Paraguay	600	12.608	7.564.800
	d) Al látex interior y exterior	ARQ. ANIBAL JORGE AYALA	Paraguay	2.300	9.775	22.482.500	ING. ALDO ACOSTA	Paraguay	2.300	12.032	27.673.600
6	**Techo de Tejas**										
6.1.	Cambio de tejas	ARQ. ANIBAL JORGE AYALA	Paraguay	600	63.250	37.950.000	ING. ALDO ACOSTA	Paraguay	600	107.890	64.734.000
7	**Limpieza Final**	ARQ. ANIBAL JORGE AYALA	Paraguay	1	2.875.000	2.875.000	ING. ALDO ACOSTA	Paraguay	1	1.348.679	1.348.679
8	**Cartel de Obras**	ARQ. ANIBAL JORGE AYALA	Paraguay	2	1.725.000	3.450.000	ING. ALDO ACOSTA	Paraguay	2	350.018	700.036
	TOTAL					**233.644.151**					**231.000.000**

Firma del Responsable de la U.O.C.

GOBERNACION DE MISIONES
Dirección de Unidad Operativa de Administraciones
Planificación
REPUBLICA DEL PARAGUAY