PARAGUAY

TEYÃPY JEHECHAUKA Sãmbyhyha
Secretaría NACIONAL DE TURISMO

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

COMITÉ DE EVALUACION - RESOLUCION Nº 930/2022 DEL 05 DE SETIEMBRE DE 2022.

CONTRATACION DIRECTA (CD) N°06/2022 *"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y ESCANER PARA LA SENATUR*– PLURIANUAL – 2DO LLAMADO" - ID N°407.940

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS CON PORCENTAJE DE VARIACION RESPECTO AL PRECIO REFERENCIAL

CESAR ORTIZ BAEZ

Lote 1

Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresoras marca BROTHER, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 7.500.000 Máximo: 15.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Item	Código de Catálogo	Descripcion del Bien	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Referencial	% Variacion
1	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de impresora multifunción monocromática BROTHER DCP 8080DN							
1.1		Cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	440.000	440.000	550.000	-20%
1.2		Cambio de Lámpara de Fusor	Unidad	Evento	1	360.000	360.000	450.000	-20%
1.3		Cambio de Rodillo de Presión	Unidad	Evento	1	416.000	416.000	520.000	-20%
1.4		Cambio de Cuchilla de Limpieza	Unidad	Evento	1	280.000	280.000	350.000	-20%
1.5		Cambio de Rodillo de Fusor	Unidad	Evento	1	360.000	360.000	450.000	-20%
1.6		Cambio de Rodillo de Transferencia	Unidad	Evento	1	352.000	352.000	440.000	-20%
1.7		Cambio de Rodillo de Carga	Unidad	Evento	1	352.000	352.000	440.000	-20%
1.8		Cambio de Termistor	Unidad	Evento	1	304.000	304.000	380.000	-20%
1.9		Cambio de Rodillo de Limpieza	Unidad	Evento	1	352.000	352.000	440.000	-20%
1.10		Cambio de Motor de tonera	Unidad	Evento	1	432.000	432.000	540.000	-20%
1.11		Cambio de Ruedas de arrastre de papel	Unidad	Evento	1	176.000	176.000	220.000	-20%
1.12		Cambio de Ruedas separadores de papel	Unidad	Evento	1	176.000	176.000	220.000	-20%
1.13		Cambio de Sensor de papel	Unidad	Evento	1	256.000	256.000	320.000	-20%
1.14		Cambio de Gua de Papel	Unidad	Evento	1	280.000	280.000	350.000	-20%
1.15		Cambio de fuente de energía	Unidad	Evento	1	520.000	520.000	650.000	-20%
1.16		Mantenimiento general del equipo (repuestos menores)	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	250.000	-20%
1.17		MANO DE OBRA	Unidad	Evento	1	176.000	176.000	220.000	-20%
2	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de impresora multifuncional monocromática DCP 8150DN							
2.1		Cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	440.000	440.000	550.000	-20%
2.2		Cambio de Resistencia Térmica de Fusor	Unidad	Evento	1	384.000	384.000	480.000	-20%
2.3		Cambio de Rodillo de Presión	Unidad	Evento	1	416.000	416.000	520.000	-20%
2.4		Cambio de Cuchilla de Limpieza	Unidad	Evento	1	280.000	280.000	350.000	-20%
2.5		Cambio de Rodillo de Transferencia	Unidad	Evento	1	352.000	352.000	440.000	-20%
2.6		Cambio de Rodillo de Carga	Unidad	Evento	1	352.000	352.000	440.000	-20%
2.7		Cambio de Termistor	Unidad	Evento	1	304.000	304.000	380.000	-20%
2.8		Cambio de Rodillo de Limpieza	Unidad	Evento	1	352.000	352.000	440.000	-20%
2.9		Cambio de Motor de tonera	Unidad	Evento	1	432.000	432.000	540.000	-20%
2.10		Cambio de Sensor de papel	Unidad	Evento	1	176.000	176.000	220.000	-20%
2.11		Cambio de Film de Fusión	Unidad	Evento	1	440.000	440.000	550.000	-20%
2.12		Cambio de Gua de Papel	Unidad	Evento	1	280.000	280.000	350.000	-20%
2.13		Cambio de fuente de energía	Unidad	Evento	1	520.000	520.000	650.000	-20%
2.14		Mantenimiento general del equipo (repuestos menores)	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	250.000	-20%
2.15		MANO DE OBRA	Unidad	Evento	1	176.000	176.000	220.000	-20%
						Precio Total	10.536.000	13.170.000	-20%

Lote 2

Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresoras, Fotocopiadoras y Escáner marca LEXMARK, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.500.000 Máximo: 3.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Item	Código de Catálogo	Descripcion del Bien	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Referencial	% Variacion
1	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de impresora multifuncional monocromática LEXMARK MX410							
1.1		Cambio de Unidad de Cilindro	Unidad	Evento	1	960.000	960.000	1.200.000	-20%
1.2		Cambio de Resistencia Termica de Fusor	Unidad	Evento	1	440.000	440.000	550.000	-20%
1.3		Cambio de Rodillo de Presion	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	500.000	-20%
1.4		Cambio de Cuchilla de Limpieza	Unidad	Evento	1	280.000	280.000	350.000	-20%
1.5		Cambio de Rodillo de Transferencia	Unidad	Evento	1	440.000	440.000	550.000	-20%
1.6		Cambio de Rodillo de Carga	Unidad	Evento	1	400.000	400.000	500.000	-20%
1.7		Cambio de Rodillo de Limpieza	Unidad	Evento	1	360.000	360.000	450.000	-20%
1.8		Cambio de Motor de tonera	Unidad	Evento	1	520.000	520.000	650.000	-20%
1.9		Cambio de Sensor de papel	Unidad	Evento	1	280.000	280.000	350.000	-20%
1.10		Cambio de Film de Fusión	Unidad	Evento	1	440.000	440.000	550.000	-20%
1.11		Cambio de Guía de Papel	Unidad	Evento	1	280.000	280.000	350.000	-20%
1.12		Cambio de fuente de energía	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	750.000	-20%
1.13		Mantenimiento general del equipo (repuestos menores)	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	250.000	-20%
1.14		MANO DE OBRA	Unidad	Evento	1	176.000	176.000	220.000	-20%
						Precio Total	5.776.000	7.220.000	-20%

Lote 3

Lic. Jorge Granada, Jefe
Departamento Técnico Informático
Secretaría Nacional de Turismo

Lic. Milena Samudio
Secretaria Privada
SENATUR

Econ. [illegible]
Asesora Económica
Secretaría Nacional de Turismo

Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresoras, Fotocopiadoras y Escáner marca RICOH, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 55.000.000 Máximo: 110.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Item	Código de Catálogo	Descripcion del Bien	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Referencial	% Variacion
1	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de impresora multifuncional monocromática RICOH MP501							
1.1		Cambio Drum Unit Mp 501/601 Spf Mp 501	Unidad	Evento	1	2.240.000	2.240.000	2.800.000	-20%
1.2		Cambio Fusing Unit Mp 501	Unidad	Evento	1	2.400.000	2.400.000	3.000.000	-20%
1.3		Cambio Development Unit Mp 501	Unidad	Evento	1	1.600.000	1.600.000	2.000.000	-20%
1.4		Cambio Paper Feed Mp 501	Unidad	Evento	1	880.000	880.000	1.100.000	-20%
1.5		Mantenimiento General Del Equipo (Repuestos Menores)	Unidad	Evento	1	360.000	360.000	450.000	-20%
1.6		MANO DE OBRA	Unidad	Evento	1	360.000	360.000	450.000	-20%
2	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de impresora multifuncional monocromática RICOH IM430							
2.1		Cambio Drum Unit - Im 430	Unidad	Evento	1	1.440.000	1.440.000	1.800.000	-20%
2.2		Cambio Fusing Unit Im 430	Unidad	Evento	1	1.920.000	1.920.000	2.400.000	-20%
2.3		Cambio Paper Feed Im 430	Unidad	Evento	1	880.000	880.000	1.100.000	-20%
2.4		Mantenimiento General Del Equipo (repuestos menores)	Unidad	Evento	1	360.000	360.000	450.000	-20%
2.5		MANO DE OBRA	Unidad	Evento	1	360.000	360.000	450.000	-20%
3	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de impresora multifuncional monocromática RICOH MPC 307							
3.1		Cambio Pcdu Black Mpc 307	Unidad	Evento	1	2.560.000	2.560.000	3.200.000	-20%
3.2		Cambio Fusing Unit:Eu/Aa/Chn: Service Parts Mpc 307	Unidad	Evento	1	2.800.000	2.800.000	3.500.000	-20%
3.3		Cambio Sleeve: Fusing: Eu/Aa/Chn: Service Parts Mpc 307	Unidad	Evento	1	920.000	920.000	1.150.000	-20%
3.4		Cambio Collection Bottle: As Mpc 307	Unidad	Evento	1	640.000	640.000	800.000	-20%
3.5		Cambio Fransfer Unit: Intermediate Transfer Mpc 307	Unidad	Evento	1	2.800.000	2.800.000	3.500.000	-20%
3.6		Cambio Transfer/Separation Unit: Second Mpc 307	Unidad	Evento	1	2.560.000	2.560.000	3.200.000	-20%
		Cambio Pcdu Cyan Mpc 307	Unidad	Evento	1	2.360.000	2.360.000	2.950.000	-20%
3.8		Cambio Pcdu Magenta Mpc 307	Unidad	Evento	1	2.360.000	2.360.000	2.950.000	-20%
3.9		Cambio Pcdu Yellow Mpc 307	Unidad	Evento	1	2.360.000	2.360.000	2.950.000	-20%
3.10		Cambio Friction Pad Mpc 307	Unidad	Evento	1	236.000	236.000	295.000	-20%
3.11		Cambio Paper Feed Mp C 307	Unidad	Evento	1	280.000	280.000	350.000	-20%
3.12		Cambio Paper Feed Mpc 307	Unidad	Evento	1	280.000	280.000	350.000	-20%
3.13		Mantenimiento general del equipo (repuestos menores)	Unidad	Evento	1	360.000	360.000	450.000	-20%
3.14		MANO DE OBRA	Unidad	Evento	1	360.000	360.000	450.000	-20%
						Precio Total	33.676.000	42.095.000	-20%

Lote 4

Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresoras, Fotocopiadoras y Escáner marca HP, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 7.000.000 Máximo: 14.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Item	Código de Catálogo	Descripcion del Bien	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Referencial	% Variacion
1	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de impresora láser monocromática marca HP LaserJet P1006							
1.1		Cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	250.000	-20%
1.2		Cambio de Cuchilla de Limpieza	Unidad	Evento	1	144.000	144.000	180.000	-20%
1.3		Cambio de Rodillo de Presión	Unidad	Evento	1	312.000	312.000	390.000	-20%
1.4		Cambio de Rodillo de Transferencia	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	250.000	-20%
1.5		Cambio de Rodillo de Carga	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	250.000	-20%
		Cambio de Termistor	Unidad	Evento	1	176.000	176.000	220.000	-20%
		Cambio de Engranaje	Unidad	Evento	1	112.000	112.000	140.000	-20%
1.8		Cambio de Ruleman de Presión	Unidad	Evento	1	96.000	96.000	120.000	-20%
1.9		Cambio de Rodillo de Limpieza	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	250.000	-20%
1.10		Cambio de Motor de tonera	Unidad	Evento	1	192.000	192.000	240.000	-20%
1.11		Cambio de Sensor de papel	Unidad	Evento	1	120.000	120.000	150.000	-20%
1.12		Cambio de Film de Fusión	Unidad	Evento	1	320.000	320.000	400.000	-20%
1.13		Cambio de Resistencia Térmica de Fusor	Unidad	Evento	1	280.000	280.000	350.000	-20%
1.14		Cambio de Guía de Papel	Unidad	Evento	1	120.000	120.000	150.000	-20%
1.15		Cambio de fuente de energía	Unidad	Evento	1	352.000	352.000	440.000	-20%
1.16		Mantenimiento general del equipo (repuestos menores)	Unidad	Evento	1	144.000	144.000	180.000	-20%
1.17		MANO DE OBRA	Unidad	Evento	1	144.000	144.000	180.000	-20%
2	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de impresora láser monocromática marca HP LaserJet Pro M102w							
2.1		Cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	250.000	-20%
2.2		Cambio de Cuchilla de Limpieza	Unidad	Evento	1	144.000	144.000	180.000	-20%
2.3		Cambio de Rodillo de Presión	Unidad	Evento	1	312.000	312.000	390.000	-20%
2.4		Cambio de Rodillo de Transferencia	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	250.000	-20%
2.5		Cambio de Rodillo de Carga	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	250.000	-20%
2.6		Cambio de Termistor	Unidad	Evento	1	176.000	176.000	220.000	-20%
2.7		Cambio de Rodillo de Limpieza	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	250.000	-20%
2.8		Cambio de Motor de tonera	Unidad	Evento	1	192.000	192.000	240.000	-20%
2.9		Cambio de Sensor de papel	Unidad	Evento	1	120.000	120.000	150.000	-20%
2.10		Cambio de Film de Fusión	Unidad	Evento	1	320.000	320.000	400.000	-20%
2.11		Cambio de Resistencia Termica de Fusor	Unidad	Evento	1	280.000	280.000	350.000	-20%
2.12		Cambio de Guía de Papel	Unidad	Evento	1	120.000	120.000	150.000	-20%
2.13		Cambio de fuente de energía	Unidad	Evento	1	352.000	352.000	440.000	-20%
2.14		Mantenimiento general del equipo (repuestos menores)	Unidad	Evento	1	144.000	144.000	180.000	-20%
2.15		MANO DE OBRA	Unidad	Evento	1	144.000	144.000	180.000	-20%

Lic. Jorge Granada, Jefe
Departamento Técnico Informático
Secretaría Nacional de Turismo

Lic. Milena Samudio
Secretaría Privada
SENATUR

Econ. Delia [illegible]
Asesora Económica
Secretaría Nacional de Turismo

3	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de impresora monocromática marca HP LaserJet P1015							
3.1		Cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	250.000	-20%
3.2		Cambio de Cuchilla de Limpieza	Unidad	Evento	1	144.000	144.000	180.000	-20%
3.3		Cambio de Rodillo de Presión	Unidad	Evento	1	312.000	312.000	390.000	-20%
3.4		Cambio de Rodillo de Transferencia	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	250.000	-20%
3.5		Cambio de Rodillo de Carga	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	250.000	-20%
3.6		Cambio de Termistor	Unidad	Evento	1	176.000	176.000	220.000	-20%
3.8		Cambio de Ruleman de Presión	Unidad	Evento	1	96.000	96.000	120.000	-20%
3.10		Cambio de Motor de tonera	Unidad	Evento	1	192.000	192.000	240.000	-20%
3.13		Cambio de Sensor de papel	Unidad	Evento	1	120.000	120.000	150.000	-20%
3.14		Cambio de Guía de Papel	Unidad	Evento	1	120.000	120.000	150.000	-20%
3.15		Cambio de fuente de energía	Unidad	Evento	1	352.000	352.000	440.000	-20%
3.16		Mantenimiento general del equipo (repuestos menores)	Unidad	Evento	1	144.000	144.000	180.000	-20%
3.17		MANO DE OBRA	Unidad	Evento	1	144.000	144.000	180.000	-20%
4	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de impresora láser monocromática marca HP LaserJet P2055 dn							
4.1		Cambio de Cilindro	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	250.000	-20%
4.2		Cambio de Cuchilla de Limpieza	Unidad	Evento	1	144.000	144.000	180.000	-20%
4.3		Cambio de Rodillo de Presión	Unidad	Evento	1	312.000	312.000	390.000	-20%
4.4		Cambio de Rodillo de Transferencia	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	250.000	-20%
4.5		Cambio de Rodillo de Carga	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	250.000	-20%
4.6		Cambio de Termistor	Unidad	Evento	1	176.000	176.000	220.000	-20%
4.7		Cambio de Rodillo de Limpieza	Unidad	Evento	1	96.000	96.000	120.000	-20%
4.8		Cambio de Motor de tonera	Unidad	Evento	1	192.000	192.000	240.000	-20%
4.9		Cambio de Sensor de papel	Unidad	Evento	1	120.000	120.000	150.000	-20%
4.10		Cambio de Film de Fusión	Unidad	Evento	1	360.000	360.000	450.000	-20%
4.11		Cambio de Resistencia Termica de Fusor	Unidad	Evento	1	280.000	280.000	350.000	-20%
4.12		Cambio de Guía de Papel	Unidad	Evento	1	120.000	120.000	150.000	-20%
4.13		Cambio de fuente de energía	Unidad	Evento	1	360.000	360.000	450.000	-20%
4.14		Mantenimiento general del equipo (repuestos menores)	Unidad	Evento	1	144.000	144.000	180.000	-20%
4.15		MANO DE OBRA	Unidad	Evento	1	144.000	144.000	180.000	-20%
5	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de impresora multifuncional láser color marca HP LaserJet Pro M176							
5.1		Módulo de imagen	Unidad	Evento	1	520.000	520.000	650.000	-20%
5.2		Modulo de Fusor	Unidad	Evento	1	440.000	440.000	550.000	-20%
5.3		Unidad Reveladora	Unidad	Evento	1	360.000	360.000	450.000	-20%
5.4		Banda de Transferencia	Unidad	Evento	1	520.000	520.000	650.000	-20%
5.5		Termistor	Unidad	Evento	1	144.000	144.000	180.000	-20%
5.6		Termostato	Unidad	Evento	1	144.000	144.000	180.000	-20%
5.7		Engranaje acople fusor	Unidad	Evento	1	96.000	96.000	120.000	-20%
5.8		Sensor de papel	Unidad	Evento	1	120.000	120.000	150.000	-20%
5.9		Sensor de tóner	Unidad	Evento	1	120.000	120.000	150.000	-20%
5.10		Fuente de alimentación	Unidad	Evento	1	440.000	440.000	550.000	-20%
5.11		Tarjetas de Conectividad (USB, Red)	Unidad	Evento	1	360.000	360.000	450.000	-20%
5.12		Guía Dúplex	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	250.000	-20%
5.13		Placa procesadora de Imagen	Unidad	Evento	1	360.000	360.000	450.000	-20%
5.14		Cable Flat	Unidad	Evento	1	176.000	176.000	220.000	-20%
5.15		Unidad de Scanner	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	750.000	-20%
5.16		Módulo de imagen	Unidad	Evento	1	144.000	144.000	180.000	-20%
5.17		Mantenimiento general del equipo (repuestos menores)	Unidad	Evento	1	144.000	144.000	180.000	-20%
5.18		MANO DE OBRA	Unidad	Evento	1	520.000	520.000	650.000	-20%
6	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de impresora multifuncional láser color marca HP LaserJet Pro MFP 177 fw							
6.1		Módulo de imagen	Unidad	Evento	1	520.000	520.000	650.000	-20%
6.2		Módulo de Fusor	Unidad	Evento	1	360.000	360.000	450.000	-20%
6.3		Unidad Reveladora	Unidad	Evento	1	360.000	360.000	450.000	-20%
6.4		Banda de Transferencia	Unidad	Evento	1	520.000	520.000	650.000	-20%
6.5		Termistor	Unidad	Evento	1	144.000	144.000	180.000	-20%
6.6		Termostato	Unidad	Evento	1	144.000	144.000	180.000	-20%
6.7		Engranaje acople fusor	Unidad	Evento	1	96.000	96.000	120.000	-20%
6.8		Sensor de papel	Unidad	Evento	1	120.000	120.000	150.000	-20%
6.9		Sensor de tóner	Unidad	Evento	1	120.000	120.000	150.000	-20%
6.10		Fuente de alimentación	Unidad	Evento	1	440.000	440.000	550.000	-20%
6.11		Tarjetas de Conectividad (USB, Red)	Unidad	Evento	1	360.000	360.000	450.000	-20%
6.12		Guía Dúplex	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	250.000	-20%
6.13		Placa procesadora de Imagen	Unidad	Evento	1	360.000	360.000	450.000	-20%
6.14		Cable Flat	Unidad	Evento	1	176.000	176.000	220.000	-20%
6.15		Unidad de Scanner	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	750.000	-20%
6.16		Mantenimiento general del equipo (repuestos menores)	Unidad	Evento	1	144.000	144.000	180.000	-20%
6.17		MANO DE OBRA	Unidad	Evento	1	144.000	144.000	180.000	-20%
7	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de impresora multifuncional láser color marca HP LaserJet Pro MFP 175fw							
7.1		Módulo de imagen	Unidad	Evento	1	520.000	520.000	650.000	-20%
7.2		Módulo de Fusor	Unidad	Evento	1	440.000	440.000	550.000	-20%
7.3		Unidad Reveladora	Unidad	Evento	1	360.000	360.000	450.000	-20%
7.4		Banda de Transferencia	Unidad	Evento	1	520.000	520.000	650.000	-20%

Lic. Jorge Granada, Jefe
Departamento Técnico Informático
Secretaría Nacional de Turismo

Lic. Milena Samudio
Secretaría Privada
SENATUR

Econ. [illegible]
Asesora Económica
Secretaría Nacional de Turismo

7.5		Termistor	Unidad	Evento	1	144.000	144.000	180.000	-20%
7.6		Termostato	Unidad	Evento	1	144.000	144.000	180.000	-20%
7.7		Engranaje acople fusor	Unidad	Evento	1	96.000	96.000	120.000	-20%
7.8		Sensor de papel	Unidad	Evento	1	120.000	120.000	150.000	-20%
7.9		Sensor de tóner	Unidad	Evento	1	120.000	120.000	150.000	-20%
7.10		Fuente de alimentación	Unidad	Evento	1	440.000	440.000	550.000	-20%
7.11		Tarjetas de Conectividad (USB, Red)	Unidad	Evento	1	360.000	360.000	450.000	-20%
7.12		Guía Dúplex	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	250.000	-20%
7.13		Placa procesadora de Imagen	Unidad	Evento	1	360.000	360.000	450.000	-20%
7.14		Cable Flat	Unidad	Evento	1	176.000	176.000	220.000	-20%
7.15		Unidad de Scanner	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	750.000	-20%
7.16		Mantenimiento general del equipo (repuestos menores)	Unidad	Evento	1	144.000	144.000	180.000	-20%
7.17		MANO DE OBRA	Unidad	Evento	1	144.000	144.000	180.000	-20%
8	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de impresora multifuncional láser color marca HP LaserJet Pro M477 fdw							
8.1		Módulo de imagen	Unidad	Evento	1	520.000	520.000	650.000	-20%
8.2		Módulo de Fusor	Unidad	Evento	1	440.000	440.000	550.000	-20%
8.3		Unidad Reveladora	Unidad	Evento	1	360.000	360.000	450.000	-20%
8.4		Banda de Transferencia	Unidad	Evento	1	520.000	520.000	650.000	-20%
8.5		Termistor	Unidad	Evento	1	144.000	144.000	180.000	-20%
8.6		Termostato	Unidad	Evento	1	144.000	144.000	180.000	-20%
8.7		Engranaje acople fusor	Unidad	Evento	1	95.000	96.000	120.000	-20%
8.8		Sensor de papel	Unidad	Evento	1	120.000	120.000	150.000	-20%
8.9		Sensor de tóner	Unidad	Evento	1	120.000	120.000	150.000	-20%
8.10		Fuente de alimentación	Unidad	Evento	1	440.000	440.000	550.000	-20%
8.11		Tarjetas de Conectividad (USB, Red)	Unidad	Evento	1	360.000	360.000	450.000	-20%
8.12		Guía Dúplex	Unidad	Evento	1	200.000	200.000	250.000	-20%
8.13		Placa procesadora de Imagen	Unidad	Evento	1	360.000	360.000	450.000	-20%
8.14		Cable Flat	Unidad	Evento	1	176.000	176.000	220.000	-20%
8.15		Unidad de Scanner	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	750.000	-20%
8.16		Mantenimiento general del equipo (repuestos menores)	Unidad	Evento	1	144.000	144.000	180.000	-20%
8.17		MANO DE OBRA	Unidad	Evento	1	144.000	144.000	180.000	-20%
9	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de impresora HP Deskjet 2000							
9.1		Cambio de Carrozal de cartuchos	Unidad	Evento	1	144.000	144.000	180.000	-20%
9.2		Cambio de cable Flat	Unidad	Evento	1	88.000	88.000	110.000	-20%
9.3		Cambio de Residual de Tinta	Unidad	Evento	1	96.000	96.000	120.000	-20%
9.4		Cambio de sensor de papel	Unidad	Evento	1	72.000	72.000	90.000	-20%
9.5		Cambio de Guía de Papel	Unidad	Evento	1	84.000	84.000	105.000	-20%
9.6		Cambio de Transformador	Unidad	Evento	1	128.000	128.000	160.000	-20%
9.7		Cambio de Actuador	Unidad	Evento	1	64.000	64.000	80.000	-20%
9.8		Cambio de fuente de energía	Unidad	Evento	1	112.000	112.000	140.000	-20%
9.9		Mantenimiento general del equipo (repuestos menores)	Unidad	Evento	1	132.000	132.000	165.000	-20%
9.10		MANO DE OBRA	Unidad	Evento	1	132.000	132.000	165.000	-20%
						Precio Total	32.908.000	41.135.000	-20%

Lote 5

Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresoras, Fotocopiadoras y Escáner marca EPSON, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 1.500.000 Máximo: 3.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

Item	Código de Catálogo	Descripcion del Bien	Unidad de Medida	Presentacion	Cantidad	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total	Precio Referencial	% Variacion
1	81141804-001	Mantenimiento y reparacion de impresora multifuncional chorro de tinta Epson EcoTank L3150							
1.1		Cambio de cabezal de cartuchos	Unidad	Evento	1	600.000	600.000	750.000	-20%
1.2		Cambio de cable flat	Unidad	Evento	1	104.000	104.000	130.000	-20%
1.3		Cambio de Residual de Tinta	Unidad	Evento	1	280.000	280.000	350.000	-20%
1.4		Cambio de Sensor de papel	Unidad	Evento	1	152.000	152.000	190.000	-20%
1.5		Cambio de Guía de Papel	Unidad	Evento	1	176.000	176.000	220.000	-20%
1.6		Cambio de fuente de energía	Unidad	Evento	1	360.000	360.000	450.000	-20%
1.7		Mantenimiento general del equipo (repuestos menores)	Unidad	Evento	1	144.000	144.000	180.000	-20%
1.8		MANO DE OBRA	Unidad	Evento	1	144.000	144.000	180.000	-20%
						Precio Total	1.960.000	2.450.000	-20%
						Total Lote 1, 2, 3, 4 y 5	84.856.000	106.070.000	-20%

Lic. Jorge Granada, Jefe
Departamento Técnico Informático
Secretaría Nacional de Turismo

Lic. Milena Samudio
Secretaria Privada
SENATUR

Econ. Twila Benítez
Asesora Económica
Secretaría Nacional de Turismo