INFORME ESTADO ACTUAL DE ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

COCINA - COMEDOR

“ESC. BAS. 711 NUESTRA. SRA. DE LA MERCED YACUTY – SANTIAGO MISIONES”.

Ubicación: YACUTY - Santiago Misiones

En base a la visita técnica a dicha institución educativa, se visualizó el mal estado de la estructura con fisuras verticales, horizontales y grietas en zigzag e hundimiento del piso, lo cual compromete la integridad de la estructura, ya que estas fisuras suponen un problema muy grave , significa que las paredes está comenzando a fallar debido a algún asentamiento de los cimientos del edificio, es de suma importancia la urgencia de la intervención y reparación estructural y así evitar daños mayores del inmueble.

También se puede observar tejas rotas, cumbreras con faltantes de tejas, lo cual ocasiona goteras y filtración de agua en las aulas.

En cuanto a la instalación eléctrica, en su mayoría de los artefactos eléctricos no funcionan, están quemadas, llaves de tomas y puntos, sin tapas y expuestas que ponen en peligro a los alumnos y profesores.

Pintura en general en mal estado.

Aberturas de maderas en mal estado.

Canaletas deterioradas.

Humedad en paredes.

Bernardina Sotelo
Ingeniera Civil
Reg. Prof. MOPC N° 4799

IMÁGENES

Fisuras horizontales, verticales y ziz zag

Bernardina Sotelo
Ingeniera Civil
Reg. Prof. MOPC N° 4799

Bernardina Sotelo
Ingeniera Civil
Reg. Prof. MOPC N° 4799

Desprendimientos de paredes

Bernardina Sotelo
Ingeniera Civil
Reg. Prof. MOPC N° 4799

Fisuras verticales

Bernardina Sotelo
Ingeniera Civil
Reg. Prof. MOPC N° 4799

Asentamiento del piso

Bernardina Sotelo
Ingeniera Civil
Reg. Prof. MOPC N° 4799

Canaletas deterioradas

Bernardina Sotelo
Ingeniera Civil
Reg. Prof. MOPC N° 4799

Humedad en paredes

Pinturas en general deterioradas

Bernardina Sotelo
Ingeniera Civil
Reg. Prof. MOPC N° 4799

Vidrios rotos

Bernardina Sotelo
Ingeniera Civil
Reg. Prof. MOPC N° 4799

Instalación eléctrica en mal Estado.



Bernardina Sotelo
Ingeniera Civil
Reg. Prof. MOPC N° 4799

Artefactos eléctricos deterioradas

Bernardina Sotelo
Ingeniera Civil
Reg. Prof. MOPC N° 4799