001539

*Municipalidad de la Ciudad de Asunción*

Resolución N° 596 - /2.018 I.

**VISTO:** 10 ABR 2018

El proceso de Contratación Directa N° 128/17 convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 1, denominado: *"ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD" - ID 333.303.*; y,

**CONSIDERANDO:**

**QUE,** por Resolución N° 98 de fecha 13 de enero de 2016, la Intendencia Municipal en su artículo 1° dispone: "*Conformar, un Comité de Evaluación de la Unidad Operativa de Contrataciones N° 1, que se encargará de verificar, analizar, evaluar y calificar las ofertas presentadas en los procesos de contratación bajo la modalidad de Licitación Pública Nacional, Licitación por Concurso de Ofertas, Contrataciones Excluidas, Casos de Excepción y Licitación Pública Internacional, que realice la citada Unidad Operativa De Contrataciones y elaborar un dictamen que sirva de base para la adjudicación, ajustado a la Ley N° 2051/03, al Decreto Reglamentario N° 21909/03 y los criterios establecidos en la modalidad que corresponda, el cual estará integrado por, Jefe de Gabinete, Director General de Administración y Finanzas, Director de Asuntos Jurídicos, Director y/o encargado de la dependencia solicitante, de acuerdo a la naturaleza del pedido*".

**QUE,** en el Informe de Evaluación de fecha 15 de marzo de 2018, elaborado en base a lo establecido en los Artículos 26 y 27 de la Ley N° 2051/2003 "De Contrataciones Públicas" y el Art. 61 del Decreto N° 21.909 que reglamenta la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y el Decreto N° 5.174/05 por el cual se modifican algunos artículos del Decreto N° 21.909/2003, y demás artículos concordantes, los Miembros del Comité de Evaluación, en el Punto 12. Recomendación, expresan:

***12. RECOMENDACIÓN.***

*Por tanto, de conformidad a lo establecido en el Art. 28 de la Ley N° 2051/03 "De Contrataciones Públicas" y Art. 63 del Decreto Reglamentario, se sugiere adjudicar a las firmas AUTOMOTIVE SAIE, CESAR MOSTAFA REPUESTOS y TAPE RUVICHA S.A.E.C.A, ya que dichos oferentes cumplen con todos los requisitos legales, técnicos y financieros solicitados en el PBC, según el siguiente cuadro:*

| AUTOMOTIVE SAIE | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Marca | Procedencia | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total (IVA incluido) |
| | | LOTE 1 - | | | | | | | |
| 1 | 40161504-003 | Filtro de aceite | TECFIL | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 156.000 | 156.000 |
| 2 | 40161505-004 | Filtro de aire | TECFIL | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 156.000 | 156.000 |
| 3 | 40161513-002 | Filtro de combustible | TECFIL | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 96.000 | 96.000 |
| 4 | 26111801-004 | Correa serpiente | GOOD YEAR | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 144.000 | 144.000 |
| 5 | 25172009-007 | Buje estabilizador | REI | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 2 | 42.000 | 84.000 |
| | | | | | | | | TOTAL | 636.000 |
| | | LOTE 2 | | | | | | | |
| 1 | 25172009-011 | Buje tensor | REI | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 4 | 24.000 | 96.000 |
| 2 | 31171605-002 | Buje semieje | REI | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 4 | 54.000 | 216.000 |
| 3 | 25171712-002 | Juego de pastilla de freno | FRASLEE | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 4 | 144.000 | 576.000 |
| 4 | 25171712-014 | Juego de reparo cilindro de freno trasero | CONTROIL | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 2 | 36.000 | 72.000 |
| 5 | 25171716-027 | Juego anillo mordaza de freno | CONTROIL | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 4 | 36.000 | 144.000 |
| 6 | 25172001-006 | Rotula superior | VIEMAR | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 4 | 96.000 | 384.000 |
| 7 | 25171708-001 | Disco de freno | MDS | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 4 | 300.000 | 1.200.000 |

041533

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Cont. Resolución N° 596 /2.018 I. 10 ABR 2018

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 26101504-062 | Juego de buje balancín embrague | PATRAL | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 2 | 48.000 | 96.000 |
| 9 | 26111801-003 | Cambio Correa de alternador | CONTINENTAL | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 2 | 96.000 | 192.000 |
| 10 | 26111801-001 | Cambio Correa de dirección | CONTINENTAL | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 2 | 60.000 | 120.000 |
| 11 | 40161515-006 | Filtro de dirección hidráulica | TECFIL | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 2 | 24.000 | 48.000 |
| | | | | | | | | TOTAL | 3.144.000 |
| | | LOTE 3 | | | | | | | |
| 1 | 40161505-004 | Filtro de aire | TECFIL | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 144.000 | 144.000 |
| 2 | 40161513-002 | Filtro de combustible | TECFIL | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 42.000 | 42.000 |
| 3 | 25171712-002 | Juego de pastilla de freno | CONTROIL | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 144.000 | 144.000 |
| 4 | 25171712-002 | Juego anillo mordaza de freno | CONTROIL | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 2 | 48.000 | 96.000 |
| 5 | 26111801-004 | Correa serpiente | CONTINENTAL | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 96.000 | 96.000 |
| 6 | 26101715-006 | Tapa agua tapa motor | JAMAICA | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 30 | 12.000 | 360.000 |
| 7 | 25172907-010 | Faro trasero derecho completo | PRADOLUX | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 276.000 | 276.000 |
| 8 | 26111801-001 | Correa de dirección | CONTINENTAL | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 96.000 | 96.000 |
| 9 | 25172907-010 | Faro trasero izquierdo completo | PRADOLUX | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 276.000 | 276.000 |
| 10 | 40161515-006 | Filtro de dirección hidráulica | TECFIL | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 24.000 | 24.000 |
| 11 | 25172907-002 | Foco alta y baja | NARVA | ALEMANIA | Unidad | UNIDAD | 1 | 54.000 | 54.000 |
| 12 | 25172907-002 | Foco de 2 polos | NARVA | ALEMANIA | Unidad | UNIDAD | 4 | 6.000 | 24.000 |
| 13 | 25172907-002 | Foco de 1 polo | NARVA | ALEMANIA | Unidad | UNIDAD | 4 | 6.000 | 24.000 |
| 14 | 25172907-006 | Foco base cristal grande | NARVA | ALEMANIA | Unidad | UNIDAD | 1 | 6.000 | 6.000 |
| 15 | 25172907-006 | Foco base cristal mediano | NARVA | ALEMANIA | Unidad | UNIDAD | 1 | 6.000 | 6.000 |
| | | | | | | | | TOTAL | 1.668.000 |
| | | LOTE 4 | | | | | | | |
| 1 | 40161505-004 | Filtro de aire | TECFIL | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 3 | 180.000 | 540.000 |
| 2 | 40161513-002 | Filtro de combustible | TECFIL | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 3 | 144.000 | 432.000 |
| 3 | 40161502-004 | Filtro de trampa de agua | TECFIL | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 3 | 108.000 | 324.000 |
| 4 | 26111801-005 | Correa serpiente | CONTINENTAL | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 144.000 | 144.000 |
| 5 | 40161526-003 | Cambio de Reten masa trasera | ARCA | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 2 | 60.000 | 120.000 |
| 6 | 25171712-014 | Juego de reparo cilindro de freno trasero | CONTROIL | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 2 | 96.000 | 192.000 |
| 7 | 25171712-014 | Reparación cilindro de freno trasero | CONTROIL | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 2 | 144.000 | 288.000 |
| 8 | 25171712-002 | Juego de pastilla de freno | FRASLEE | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 2 | 180.000 | 360.000 |
| 9 | 25172009-007 | Buje estabilizador | REI | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 2 | 96.000 | 192.000 |
| 10 | 25172009-007 | Cambio de Buje estabilizador | REI | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 2 | 96.000 | 192.000 |
| 11 | 25173816-006 | Placa de presión | LUK | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 1.320.000 | 1.320.000 |
| 12 | 25173816-004 | Disco de embrague | LUK | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 1.320.000 | 1.320.000 |
| 13 | 31171503-001 | Ruleman de alimentación | INA | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 300.000 | 300.000 |
| 14 | 25173810-001 | Cruceta cardan | MECPAR | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 96.000 | 96.000 |
| 15 | 25172907-006 | Focos | NARVA | ALEMANIA | Unidad | UNIDAD | 3 | 54.000 | 162.000 |

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Cont. Resolución N° 596 /2.018 I. 10 ABR 2018

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 31171503-001 | Jgo. Ruleman punta eje | IMA | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 660.000 | 660.000 |
| | | | | | | | | TOTAL | 6.642.000 |
| | | LOTE 6 | | | | | | | |
| 1 | 40161504-004 | Filtro de aceite | TECFIL | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 156.000 | 156.000 |
| 2 | 40161513-003 | Filtro de combustible | TECFIL | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 144.000 | 144.000 |
| 3 | 40161502-005 | Filtro de Tanque de agua | TECFIL | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 108.000 | 108.000 |
| 4 | 40161505-005 | Filtro de aire | TECFIL | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 156.000 | 156.000 |
| 5 | 25171712-013 | Pulmón de freno trasero | ENGATCAR | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 2 | 576.000 | 1.152.000 |
| 6 | 25171712-013 | Pulmón de freno delantero | ENGATCAR | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 2 | 576.000 | 1.152.000 |
| 7 | 25173816-004 | Plato y Disco de embrague | EATON | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 4.440.000 | 4.440.000 |
| 8 | 40161526-001 | Reten de masa delantera | SABO | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 2 | 60.000 | 120.000 |
| [illegible] | 40161526-003 | Reten de masa trasera | SABO | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 2 | 60.000 | 120.000 |
| 10 | 26111801-006 | Correa ventilador | CONTINENTAL | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 96.000 | 96.000 |
| 11 | 26101743-999 | Regulación de válvulas | EATON | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 576.000 | 576.000 |
| 12 | 25174207-001 | Brazo de dirección | AMPRI | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 420.000 | 420.000 |
| | | | | | | | | TOTAL | 8.640.000 |
| | | LOTE 7 | | | | | | | |
| 1 | 40161504-004 | Filtro de aceite | TECFIL | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 144.000 | 144.000 |
| 2 | 40161513-003 | Filtro de combustible | TECFIL | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 3 | 40161513-003 | Filtro sedimentador | TECFIL | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 156.000 | 156.000 |
| 4 | 40161505-005 | Filtro de aire | TECFIL | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 5 | 25172009-019 | Buje estabilizador delantero | REI | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 96.000 | 96.000 |
| 6 | 25172009-019 | Buje estabilizador trasero | REI | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 2 | 96.000 | 192.000 |
| 7 | 31171503-001 | Ruleman piloto | EATON | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 96.000 | 96.000 |
| 8 | 26111801-006 | Correa ventilador | CONTINENTAL | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 144.000 | 144.000 |
| 9 | 26101743-999 | Regulación de válvula | EATON | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 576.000 | 576.000 |
| 10 | 40161513-003 | Ero FilT | FLEET GUARD | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| 11 | 25171712-013 | Pulmón de freno delantero | ENGATCAR | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 2 | 576.000 | 1.152.000 |
| 12 | 40161513-003 | Euro Filt | FLEET GUARD | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| | | | | | | | | TOTAL | 5.796.000 |
| | | LOTE 8 | | | | | | | |
| 1 | 40161504-004 | Filtro de aceite | TECFIL | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 2 | 40161513-003 | Filtro de combustible | TECFIL | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 228.000 | 228.000 |
| 3 | 40161505-005 | Filtro de aire | TECFIL | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 4 | 40161502-005 | Filtro trampa de agua | TECFIL | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 156.000 | 156.000 |
| 5 | 26101740-001 | Picos inyectores | BOSCH | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 6 | 1.800.000 | 10.800.000 |
| 6 | 25172009-019 | Buje estabilizador trasero | REI | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 2 | 48.000 | 96.000 |
| 7 | 40161526-001 | Reten de masa delantera | SABO | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 2 | 72.000 | 144.000 |
| 8 | 25171712-013 | Pulmón de freno trasero | ENGATCAR | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 2 | 576.000 | 1.152.000 |
| 9 | 25174207-001 | Brazo de dirección | AMPRI | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 1.440.000 | 1.440.000 |

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Cont. Resolución N° 596 /2.018 I. 10 ABR 2018

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 26111801-006 | Correa ventilador | CONTINENTAL | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 144.000 | 144.000 |
| 11 | 40161513-003 | Euro Filt | FLEET GUARD | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 1.440.000 | 1.440.000 |
| 12 | 25173816-004 | Placa de presión Disco de embrague | LUK | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 4.440.000 | 4.440.000 |
| 13 | 31171503-001 | Ruleman piloto | EATON | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 60.000 | 60.000 |
| | | | | | | | | TOTAL | 20.460.000 |
| | | LOTE 9 | | | | | | | |
| 1 | 40161504-004 | Filtro de aceite | TECFIL | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 144.000 | 144.000 |
| 2 | 40161513-003 | Filtro de combustible | TECFIL | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 3 | 40161505-005 | Filtro de aire | TECFIL | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 168.000 | 168.000 |
| 4 | 40161502-005 | Filtro de trampa de agua | TECFIL | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 5 | 25172009-019 | Buje estabilizador trasero | REI | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 2 | 48.000 | 96.000 |
| | 25171712-013 | Pulmón de freno trasero | ENGATCAR | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 2 | 576.000 | 1.152.000 |
| 7 | 25171712-013 | Pulmón de freno delantero | ENGATCAR | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 2 | 576.000 | 1.152.000 |
| | | | | | | | | TOTAL | 3.072.000 |
| | | LOTE 12 | | | | | | | |
| 1 | 22101619-017 | Regulador con carbón | ZM | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 2 | 156.000 | 312.000 |
| 2 | 25172907-010 | Faro trasero izq. | PRADOLUX | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 2 | 240.000 | 480.000 |
| 3 | 25172907-010 | Faro trasero derec. | PRADOLUX | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 2 | 240.000 | 480.000 |
| 4 | 25172907-009 | Faro delantero izq. | NINO | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 2 | 420.000 | 840.000 |
| 5 | 25172907-009 | Faro delantero der. | NINO | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 2 | 420.000 | 840.000 |
| 6 | 31161619-002 | Prisionero de rueda delantero | RODAFUSO | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 40 | 30.000 | 1.200.000 |
| 7 | 31161619-002 | Prisionero de rueda trasero | RODAFUSO | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 40 | 30.000 | 1.200.000 |
| 8 | 31161501-001 | tuerca de prisionero | RODAFUSO | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 80 | 20.400 | 1.632.000 |
| | 26101406-001 | soporte motor delantero | REI | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 4 | 348.000 | 1.392.000 |
| 10 | 26101406-001 | soporte motor trasero | REI | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 4 | 348.000 | 1.392.000 |
| 11 | 25173816-006 | Plato de presión embrague | REI | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 1.680.000 | 1.680.000 |
| 12 | 25173816-004 | Disco de embrague | EATON | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 1.080.000 | 1.080.000 |
| 13 | 25174002-999 | Bomba de Agua | SHADEK | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 14 | 26111801-008 | Correa | CONTINENTAL | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 144.000 | 144.000 |
| 15 | 25173816-010 | Chapa soporte censor | AMALCABURIO | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 540.000 | 540.000 |
| 16 | 26101504-045 | Cojinete superior | REI | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 2 | 1.140.000 | 2.280.000 |
| 17 | 26111805-001 | Tensor de correa | ING | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 396.000 | 396.000 |
| 18 | 25174001-002 | Ventilador | MODEFER | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 780.000 | 780.000 |
| 19 | 25174204-003 | Muñequin de dirección der. | DELLA ROSA | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 20 | 25174204-004 | Muñequin de dirección izq. | DELLA ROSA | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 21 | 25173816-005 | Barra corta | DELLA ROSA | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 900.000 | 900.000 |
| 22 | 25173816-006 | Barra larga | DELLA ROSA | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 1.020.000 | 1.020.000 |
| 23 | 25174204-028 | Cruceta cardan | MECPAR | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 132.000 | 132.000 |
| 24 | 25174204-035 | Centralizador | REI | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 2 | 300.000 | 600.000 |
| 25 | 40161505-005 | Filtro de aire | TECFIL | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 2 | 156.000 | 312.000 |

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Cont. Resolución N° 596 /2.018 I. 10 ABR 2018

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 40161505-005 | Filtro de aire | TECFIL | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 2 | 102.000 | 204.000 |
| 27 | 40161513-003 | Filtro de combustible | TECFIL | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 2 | 144.000 | 288.000 |
| 28 | 40161504-004 | Filtro de aceite | TECFIL | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 2 | 114.000 | 228.000 |
| 29 | 25173816-008 | Jgo. de Reparación | REI | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 144.000 | 144.000 |
| 30 | 26101743-9998 | Válvula pedal. | ING | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 54.000 | 54.000 |
| 31 | 25173816-006 | Plato de embrague | EATON | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 2.280.000 | 2.280.000 |
| 32 | 25173816-004 | Disco de embrague | EATON | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 2.160.000 | 2.160.000 |
| | | | | | | | | TOTAL | 26.250.000 |
| | | LOTE 14 | | | | | | | |
| 1 | 40161513-002 | Filtro de combustible | MJ | CHINA | Unidad | UNIDAD | 3 | 42.000 | 126.000 |
| 2 | 40161504-003 | Filtro de aceite | MJ | CHINA | Unidad | UNIDAD | 3 | 42.000 | 126.000 |
| - | 40161505-004 | Filtro de aire | MJ | CHINA | Unidad | UNIDAD | 3 | 66.000 | 198.000 |
| | | | | | | | | TOTAL | 450.000 |
| | | LOTE 15 | | | | | | | |
| 1 | 40161504-004 | Filtro de aceite | TECFIL | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 3 | 132.000 | 396.000 |
| 2 | 40161513-003 | Filtro de combustible | TECFIL | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 3 | 144.000 | 432.000 |
| 3 | 40161502-005 | Filtro de trampa de agua | TECFIL | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 3 | 144.000 | 432.000 |
| 4 | 40161505-005 | Filtro de aire 1° | TECFIL | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 3 | 180.000 | 540.000 |
| 5 | 40161505-005 | Filtro de aire 2° | TECFIL | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 3 | 156.000 | 468.000 |
| 6 | 26111801-003 | Correa de alternador | CONTINENTAL | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 150.000 | 150.000 |
| 7 | 26101504-045 | Cojinete de embrague | EATON | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 540.000 | 540.000 |
| 8 | 25173816-006 | Plato de embrague | EATON | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 2.160.000 | 2.160.000 |
| 9 | 25173816-004 | Disco de embrague | EATON | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 1.560.000 | 1.560.000 |
| | | | | | | | | TOTAL | 6.678.000 |

CESAR MOSTAFA REPUESTOS

| Ítem | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Marca | Procedencia | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total (IVA incluido) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOTE 5 | | | | | | | |
| 1 | 40161504-003 | Filtro de aceite | MILLARD | INGLATERRA | Unidad | UNIDAD | 2 | 35.000 | 70.000 |
| 2 | 40161505-004 | Filtro de aire | TECFIL | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 110.000 | 110.000 |
| 3 | 26111801-008 | Correa motor | GATES | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 120.000 | 120.000 |
| 4 | 40161513-002 | Filtro de combustible | TECFIL | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 105.000 | 105.000 |
| 5 | 25172907-002 | Foco de 1 polo | NARVA | ALEMANIA | Unidad | UNIDAD | 3 | 3.000 | 9.000 |
| 6 | 25172907-002 | Foco de 2 polos | NARVA | ALEMANIA | Unidad | UNIDAD | 3 | 3.000 | 9.000 |
| 7 | 25172907-002 | Foco de 1 polo 12V | NARVA | ALEMANIA | Unidad | UNIDAD | 3 | 2.500 | 7.500 |
| 8 | 25172907-006 | Foco base cristal | NARVA | ALEMANIA | Unidad | UNIDAD | 2 | 1.800 | 3.600 |
| 9 | 25172907-006 | Foco base cristal 12V | NARVA | ALEMANIA | Unidad | UNIDAD | 6 | 7.500 | 45.000 |
| 10 | 25171507-003 | Juego de Cepillo limpia parabriza | BOSCH | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 2 | 44.000 | 88.000 |
| 11 | 25172907-011 | Rele señalero | MARILIA | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 80.000 | 80.000 |
| 12 | 25172907-012 | Foco alojena | NARVA | ALEMANIA | Unidad | TUBO | 2 | 35.000 | 70.000 |

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION INTENDENCIA

Municipalidad de la Ciudad de Asunción

Cont. Resolución N° 596. /2.018 I. 10 ABR 2018

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 26111801-005 | Correa serpiente | GATES | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 180.000 | 180.000 |
| 14 | 40151721-9999 | Polea bomba de agua | VTO | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 130.000 | 130.000 |
| 15 | 25174002-014 | Termostato | MTHONSON | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 800.000 | 800.000 |
| 16 | 25174002-999 | Bomba de Agua | VMG | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 17 | 25173816-004 | Plato y Disco de embrague | LUK | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 2.100.000 | 2.100.000 |
| 18 | 26101504-045 | Cojinete de embrague | LUK | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 840.000 | 840.000 |
| 19 | 40151532-003 | Bomba eléctrica de combustible | HCD | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 2 | 1.500.000 | 3.000.000 |
| 20 | 25171712-002 | Juego de pastilla de freno | SPEED BRAKE | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 1 | 170.000 | 170.000 |
| | | | | | | | | TOTAL | 9.137.100 |

| TAPE RUVICHA SAECA | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Código de Catalogo | Descripción del Bien | Marca | Procedencia | Unidad de Medida | Presentación | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio Total (IVA incluido) |
| | | LOTE 10 | | | | | | | |
| 1 | 40161504-004 | Filtro de aceite | WEGA | CHINA | Unidad | UNIDAD | 6 | 50.600 | 303.600 |
| 2 | 40161513-003 | Filtro de combustible | WEGA | CHINA | Unidad | UNIDAD | 6 | 56.925 | 341.550 |
| 3 | 40161505-005 | Filtro de aire | WEGA | CHINA | Unidad | UNIDAD | 6 | 145.475 | 872.850 |
| 4 | 40161502-005 | Filtro de trampa de agua | WEGA | CHINA | Unidad | UNIDAD | 6 | 132.825 | 796.950 |
| 5 | 25172009-019 | Buje estabilizador delantero | FORD | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 4 | 63.250 | 253.000 |
| 6 | 26111801-006 | Correa de ventilador | FORD | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 2 | 177.100 | 354.200 |
| 7 | 31171503-001 | Ruleman piloto | FORD | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 2 | 94.870 | 189.740 |
| 8 | 25174207-001 | Brazo de direccion | FORD | BRASIL | Unidad | UNIDAD | 2 | 948.700 | 1.897.400 |
| | | | | | | | | TOTAL | 5.009.290 |
| | | LOTE 11 | | | | | | | |
| 1 | 40161504-004 | Filtro de aceite | WEGA | CHINA | Unidad | UNIDAD | 9 | 50.600 | 455.400 |
| 2 | 40161513-003 | Filtro de combustible | WEGA | CHINA | Unidad | UNIDAD | 9 | 56.925 | 512.325 |
| 3 | 40161505-005 | Filtro de aire | WEGA | CHINA | Unidad | UNIDAD | 9 | 145.475 | 1.309.275 |
| 4 | 40161502-005 | Filtro de trampa de agua | WEGA | CHINA | Unidad | UNIDAD | 9 | 132.825 | 1.195.425 |
| | | | | | | | | TOTAL | 3.472.425 |

*Monto total adjudicado: Gs. 101.054.815.*
*Monto CDP: Gs. 150.926.937.*

**QUE,** la Dirección de Asuntos Jurídicos, por Dictamen N° 3.087, de fecha 5 de abril de 2018, en la parte conclusiva expresa: "*En consecuencia, en virtud a las consideraciones expuestas, esta Asesoría Jurídica no opone reparos legales para que la presente recomendación de adjudicación a favor de las empresas Automotive S.A.I.E., Cesar Mostafa, Tape Ruvicha S.A.E.C.A., en la presente Contratación Directa N° 128/17 "Adquisición de repuestos para vehículos de la Dirección de Vialidad – ID N° 333.303", realizada por la Comisión de Evaluación sea elevada a consideración del Señor Intendente, de conformidad a los artículos 27°, 28° y 34° de la Ley 2051/03 "De Contrataciones Públicas", debiendo la Unidad Operativa de Contrataciones respectiva realizar las comunicaciones de rigor, teniendo en cuenta el plazo de adjudicación, notificando oportunamente el resultado*".

**QUE,** atendiendo las consideraciones expuestas, corresponde proceder a la adjudicación.

Por tanto,

///...

*Municipalidad de la Ciudad de Asunción*

Cont. Resolución N° 596. /2.018 I. 10 ABR 2018

**En uso de sus atribuciones,**
**EL INTENDENTE MUNICIPAL**
**R E S U E L V E:**

Art. 1°. **ADJUDICAR,** el proceso de Contratación Directa N° 128/17 convocado por la Unidad Operativa de Contrataciones N° 1, denominado: *"ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD" - ID 333.303.*, a las siguientes empresas, conforme a los cuadros obrantes en el Considerando de la presente Resolución, siendo el monto total de la adjudicación la suma de Gs. 101.054.815. (Guaraníes ciento un millones cincuenta y cuatro mil ochocientos quince) IVA incluido, por las consideraciones expuestas:

| Empresa | Lotes | Monto adjudicado – IVA incluido. |
|---|---|---|
| AUTOMOTIVE S.A.I.E. | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15. | Gs. 83.436.000.- |
| CESAR MOSTAFA REPUESTOS | 5. | Gs. 9.137.100.- |
| TAPE RUVICHA SAECA. | 10 y 11 | Gs. 8.481.715.- |

Art. 2°. **LA** Dirección de Hacienda imputará la presente erogación a los rubros correspondientes.

Art. 3°. **DECLARAR DESIERTO**, el Lote N° 13, atendiendo que el mismo no fue cotizado.

Art. 4°. Comuníquese a quienes corresponda, tómese nota y cumplido, archivar.

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION * INTENDENCIA *

**JAVIER CANDIA FERNÁNDEZ**
Secretario General

**MARIO ANÍBAL FERREIRO SANABRIA**
Intendente Municipal