CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD

Anexo al Decreto 3866/2010

ANEXO B-02-08

Cuadro Comparativo de Ofertas

Item	Descripción	Arq. Adolfo Benítez			PAR Construcciones			CG Emprendimientos de Cesar Giménez			Ayala Perdomo Ingeniería de Víctor Ayala Perdomo			Ing. Julio César Gómez		
		Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido si corresponde)	Precio Total (Precio unitario por cantidad)
1.1	Reparaciones de revoque	1	20.500	20.500	1	65.000	65.000	1	14.000	14.000	1	30.000	30.000	1	33.750	33.750
1.2	Reparaciones de piso calcáreo	1	78.500	78.500	1	85.000	85.000	1	56.000	56.000	1	75.000	75.000	1	74.250	74.250
1.3	Reparaciones de piso cerámica esmaltada	1	98.000	98.000	1	90.000	90.000	1	55.000	55.000	1	92.120	92.120	1	81.000	81.000
1.4	Reparaciones de piso alisada de cemento	1	30.000	30.000	1	60.000	60.000	1	29.000	29.000	1	0	0	1	20.250	20.250
1.5	Reparaciones De piso veredita	1	68.500	68.500	1	65.000	65.000	1	42.000	42.000	1	70.000	70.000	1	67.500	67.500
1.6	Reparaciones de piso baldosones de cemento	1	58.000	58.000	1	75.000	75.000	1	50.000	50.000	1	65.000	65.000	1	67.500	67.500
1.7	Reparaciones de piso layota	1	68.500	68.500	1	90.000	90.000	1	47.000	47.000	1	58.500	58.500	1	108.000	108.000
1.8	Reparaciones de techo de tejas españolas	1	120.000	120.000	1	60.000	60.000	1	165.000	165.000	1	70.000	70.000	1	162.000	162.000
1.9	Reparaciones De techo de chapa galvanizada	1	65.000	65.000	1	70.000	70.000	1	95.000	95.000	1	45.000	45.000	1	81.000	81.000
2.1	Pintura De paredes al látex	1	16.500	16.500	1	32.000	32.000	1	8.500	8.500	1	12.800	12.800	1	13.500	13.500
2.2	Pintura De paredes a la cal	1	9.500	9.500	1	12.000	12.000	1	6.000	6.000	1	8.000	8.000	1	9.450	9.450
2.3	Pintura De pilares de H° A° al látex	1	12.500	12.500	1	22.000	22.000	1	8.500	8.500	1	14.000	14.000	1	24.300	24.300
2.4	Pintura De superf. Metálicas ó de Madera, sintético	1	16.500	16.500	1	25.000	25.000	1	12.000	12.000	1	17.500	17.500	1	24.300	24.300
3.1	Instalación de De inodoro	1	320.000	320.000	1	210.000	210.000	1	0	0	1	210.000	210.000	1	472.500	472.500
3.2	Instalación de De lavatorio	1	350.000	350.000	1	152.000	152.000	1	390.000	390.000	1	210.000	210.000	1	405.000	405.000
3.3	Instalación de De mingitorio	1	320.000	320.000	1	210.000	210.000	1	400.000	400.000	1	250.000	250.000	1	405.000	405.000
3.4	Instalación de De cisterna alta	1	120.000	120.000	1	80.000	80.000	1	120.000	120.000	1	75.000	75.000	1	108.000	108.000
3.5	Instalación de De cisterna baja	1	350.000	350.000	1	125.000	125.000	1	400.000	400.000	1	75.000	75.000	1	270.000	270.000
3.6	Sustit. de Llave de paso 1/2", tipo FV	1	72.000	72.000	1	92.000	92.000	1	80.000	80.000	1	50.000	50.000	1	108.000	108.000
3.7	Sustit. de Canilla 1/2", tipo FV	1	60.000	60.000	1	28.000	28.000	1	80.000	80.000	1	75.000	75.000	1	108.000	108.000
3.8	Sustit. de tapa inodoro, plástico, tipo CIPLA	1	40.000	40.000	1	32.000	32.000	1	80.000	80.000	1	35.000	35.000	1	47.250	47.250
4.1	Sustitución de Tomacorriente	1	47.500	47.500	1	30.000	30.000	1	55.000	55.000	1	25.000	25.000	1	33.750	33.750
4.2	Sustitución de Llave de luz (de 1 punto)	1	47.500	47.500	1	32.000	32.000	1	55.000	55.000	1	30.000	30.000	1	33.750	33.750
4.3	Sustitución de Llave de luz (de 2 puntos)	1	58.000	58.000	1	34.000	34.000	1	70.000	70.000	1	32.000	32.000	1	40.500	40.500
4.4	Sustitución de Llave de luz (de 3 puntos)	1	65.000	65.000	1	35.000	35.000	1	70.000	70.000	1	45.000	45.000	1	47.250	47.250
4.5	Sustitución de Llave de luz y tomacorriente (de 1 punto y toma)	1	58.000	58.000	1	30.000	30.000	1	70.000	70.000	1	28.000	28.000	1	40.500	40.500
4.6	Sustitución de Llave de luz y tomacorriente (de 2 puntos y toma)	1	58.000	58.000	1	35.000	35.000	1	70.000	70.000	1	30.000	30.000	1	47.250	47.250
4.7	Cambio de tubo fluorescente (sólo tubo)	1	22.000	22.000	1	25.000	25.000	1	30.000	30.000	1	22.000	22.000	1	14.850	14.850
4.8	Cambio de tubo fluorescente (tubo y arrancador)	1	24.000	24.000	1	30.000	30.000	1	35.000	35.000	1	25.000	25.000	1	16.200	16.200
4.9	Cambio de tubo fluorescente (tubo, arrancador y reactancia)	1	36.000	36.000	1	60.000	60.000	1	65.000	65.000	1	35.000	35.000	1	40.500	40.500
4.10	Cambio de zócalos p/ fluorescente	1	22.000	22.000	1	15.000	15.000	1	25.000	25.000	1	15.000	15.000	1	6.750	6.750
4.11	Instalación completa de equipo (toma ó iluminac.) por boca	1	35.000	35.000	1	75.000	75.000	1	35.000	35.000	1	80.000	80.000	1	94.500	94.500
4.12	Instalación De ducha calefón	1	185.000	185.000	1	85.000	85.000	1	90.000	90.000	1	90.000	90.000	1	121.500	121.500
	TOTALES			**2.952.000**			**2.166.000**			**2.808.000**			**1.994.920**			**3.227.850**

C.P. Diana M. Sugastti Neira
Sub Responsable UOC