Facultad de Ciencias Económicas
Cuadro Comparativo de Ofertas
LCO Nº 3/2016 - Lote Nº 5: "Refacción de Sanitarios, Escuela de Administración - Casa Matriz"
Refacción de Sanitarios Caballero

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE TRABAJOS	Unidad de Medida	INTEC INGENIERIA SAE					ITINERA S.A.					Diseño Arquitectónico Dinamico y Contemporaneo del Arq. Rene Villalba					ENGINEERING S.A.					ARQ. FACUNDO GIMENEZ					LIC. PO REFIANCE de Diego Jarolin				
				Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (IVA Incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (IVA Incluido)
1	72141501-001	Trabajos Preliminares																														
1.1		Remocion de artefactos	m2	17.400	130,00	Intec Ingenieria SAE	Paraguay	2.262.000	9.504	130,00	Itinera S.A.	Paraguay	1.235.520	10.000	130,00	Arquidac	Paraguay	1.300.000						7.000	130,00	Arq. F. Gimenez	Paraguay	910.000					
1.2		Remoción de pisos	m2	17.400	80,00	Intec Ingenieria SAE	Paraguay	1.392.000	9.504	80,00	Itinera S.A.	Paraguay	760.320	10.000	80,00	Arquidac	Paraguay	800.000						7.000	80,00	Arq. F. Gimenez	Paraguay	560.000					
1.3		Remocion de lavatorio	un	29.000	6,00	Intec Ingenieria SAE	Paraguay	174.000	17.820	6,00	Itinera S.A.	Paraguay	106.920	50.000	6,00	Arquidac	Paraguay	300.000						30.000	6,00	Arq. F. Gimenez	Paraguay	180.000					
1.4		Remocion de inodoros	un	29.000	8,00	Intec Ingenieria SAE	Paraguay	232.000	17.820	8,00	Itinera S.A.	Paraguay	142.560	50.000	8,00	Arquidac	Paraguay	400.000						30.000	8,00	Arq. F. Gimenez	Paraguay	240.000					
1.5		Remocion de espejos	gl	36.250	2,00	Intec Ingenieria SAE	Paraguay	72.500	71.280	2,00	Itinera S.A.	Paraguay	142.560	50.000	2,00	Arquidac	Paraguay	100.000						20.000	2,00	Arq. F. Gimenez	Paraguay	40.000					
1.6		Remocion de aberturas de madera	un	36.250	10,00	Intec Ingenieria SAE	Paraguay	362.500	17.820	10,00	Itinera S.A.	Paraguay	178.200	50.000	10,00	Arquidac	Paraguay	500.000						50.000	10,00	Arq. F. Gimenez	Paraguay	500.000					
1.7		Reposición de baldosas incluye corte y revoque	gl	232.000	2,00	Intec Ingenieria SAE	Paraguay	464.000	144.342	2,00	Itinera S.A.	Paraguay	288.684	2.100.000	2,00	Arquidac	Paraguay	4.200.000						150.000	2,00	Arq. F. Gimenez	Paraguay	300.000					
1.8		Remocion de pared	gl	435.000	1,00	Intec Ingenieria SAE	Paraguay	435.000	95.040	1,00	Itinera S.A.	Paraguay	95.040	1.300.000	1,00	Arquidac	Paraguay	1.300.000						900.000	1,00	Arq. F. Gimenez	Paraguay	900.000					
1.9		Remocion de revoque	m2	17.400	120,00	Intec Ingenieria SAE	Paraguay	2.088.000	5.940	120,00	Itinera S.A.	Paraguay	712.800	10.000	120,00	Arquidac	Paraguay	1.200.000						7.000	120,00	Arq. F. Gimenez	Paraguay	840.000					
1.10		Reparacion de cañeria clocal dentro del baño	gl	3.190.000	1,00	Intec Ingenieria SAE	Paraguay	3.190.000	415.800	1,00	Itinera S.A.	Paraguay	415.800	2.500.000	1,00	Arquidac	Paraguay	2.500.000						2.000.000	1,00	Arq. F. Gimenez	Paraguay	2.000.000					
2	72101501-004	Revoques																	No Cotiza										No Cotiza				
2.1		Revoque de pared	m2	36.250	120,00	Intec Ingenieria SAE	Paraguay	4.350.000	32.908	120,00	Itinera S.A.	Paraguay	3.948.917	20.000	120,00	Arquidac	Paraguay	2.400.000						20.000	120,00	Arq. F. Gimenez	Paraguay	2.400.000					
3	72141601-001	Pisos - Contrapisos																														
3.1		Contrapiso de ciscadito	m2	55.165	80,00	Intec Ingenieria SAE	Paraguay	4.408.000	29.205	80,00	Itinera S.A.	Paraguay	2.328.480	18.000	80,00	Arquidac	Paraguay	1.440.000						30.000	80,00	Arq. F. Gimenez	Paraguay	2.400.000					
3.2		Base granular	m2	50.750	80,00	Intec Ingenieria SAE	Paraguay	4.060.000	29.205	80,00	Itinera S.A.	Paraguay	2.328.480	18.000	80,00	Arquidac	Paraguay	1.440.000						20.000	80,00	Arq. F. Gimenez	Paraguay	1.600.000					
3.3		Piso porcelanato 45x45 cm	m2	166.750	40,00	Intec Ingenieria SAE	Paraguay	6.670.000	40.278	40,00	Itinera S.A.	Paraguay	1.283.520	110.000	40,00	Arquidac	Paraguay	8.800.000						95.000	40,00	Arq. F. Gimenez	Paraguay	7.600.000					

LIC. PATRICIA FLEITAS
Jefa Interina del Dpto. Contabilidad
Facultad de Ciencias Económicas

Nro.	CODIGO ID	DESCRIPCION DE TRABAJOS		TNTEC INGENIERÍA SAE					ITINERA S.A.					Diseño Arquitectónico Dinámico y Contemporáneo del Arq. Rene Villalba					ENGINEERING S.A.	ARQ. FACUNDO GIMENEZ					GRUPO RELIANCE de Diego Jurado
4	72130401-015	Instalación Sanitaria																							
4.1		Artefacto	m2	108.750	130,00	Intec Ingeniería SAE	Paraguay	14.137.500	52.052	130,00	Itinera S.A.	Paraguay	6.772.852	70.000	130,00	Arquidac	Paraguay	9.100.000		90.000	130,00	Arq. F. Gimenez	Paraguay	11.700.000	
4.2		Ducado	m	30.750	58,00	Intec Ingeniería SAE	Paraguay	2.963.500	35.789	58,00	Itinera S.A.	Paraguay	2.075.733	12.000	58,00	Arquidac	Paraguay	696.000		30.000	58,00	Arq. F. Gimenez	Paraguay	1.740.000	
4.3		Lavatorio	m2	20.600	58,00	Intec Ingeniería SAE	Paraguay	2.353.800	41.521	58,00	Itinera S.A.	Paraguay	2.408.195	10.000	58,00	Arquidac	Paraguay	580.000		30.000	58,00	Arq. F. Gimenez	Paraguay	1.740.000	
4.4		Tapa de inodoro acolchado	un	116.000	8,00	Intec Ingeniería SAE	Paraguay	928.000	71.280	8,00	Itinera S.A.	Paraguay	570.240	40.000	8,00	Arquidac	Paraguay	320.000		80.000	8,00	Arq. F. Gimenez	Paraguay	640.000	
4.5		Inodoro beige	un	696.000	8,00	Intec Ingeniería SAE	Paraguay	5.568.000	302.940	8,00	Itinera S.A.	Paraguay	2.423.520	450.000	8,00	Arquidac	Paraguay	3.440.000		450.000	8,00	Arq. F. Gimenez	Paraguay	3.600.000	
4.6		Mingitorio color beige	un	841.000	8,00	Intec Ingeniería SAE	Paraguay	6.728.000	403.920	8,00	Itinera S.A.	Paraguay	3.231.360	300.000	8,00	Arquidac	Paraguay	2.400.000		500.000	8,00	Arq. F. Gimenez	Paraguay	4.000.000	
4.7		Mesada de granito	un	3.100.000	2,00	Intec Ingeniería SAE	Paraguay	6.200.000	2.221.560	2,00	Itinera S.A.	Paraguay	4.443.120	2.800.000	2,00	Arquidac	Paraguay	5.600.000		2.000.000	2,00	Arq. F. Gimenez	Paraguay	4.000.000	
4.8		Divisoria de mingitorio	un	870.000	5,00	Intec Ingeniería SAE	Paraguay	4.350.000	369.468	5,00	Itinera S.A.	Paraguay	1.847.340	250.000	5,00	Arquidac	Paraguay	1.250.000		500.000	5,00	Arq. F. Gimenez	Paraguay	2.500.000	
4.9		Dispenser de toallas de papel	un	290.000	2,00	Intec Ingeniería SAE	Paraguay	580.000	754.380	2,00	Itinera S.A.	Paraguay	1.508.760	250.000	2,00	Arquidac	Paraguay	500.000		900.000	2,00	Arq. F. Gimenez	Paraguay	1.800.000	
4.10		Dosificador de jabón	un	290.000	2,00	Intec Ingeniería SAE	Paraguay	580.000	207.900	2,00	Itinera S.A.	Paraguay	415.800	120.000	2,00	Arquidac	Paraguay	240.000		400.000	2,00	Arq. F. Gimenez	Paraguay	800.000	
4.11		Secomanos Automatico	un	2.175.000	2,00	Intec Ingeniería SAE	Paraguay	4.350.000	694.980	2,00	Itinera S.A.	Paraguay	1.389.960	300.000	2,00	Arquidac	Paraguay	600.000		1.900.000	2,00	Arq. F. Gimenez	Paraguay	3.800.000	
4.12		Grifería pressmatic	un	982.000	8,00	Intec Ingeniería SAE	Paraguay	7.536.000	445.500	8,00	Itinera S.A.	Paraguay	3.564.000	350.000	8,00	Arquidac	Paraguay	2.800.000		400.000	8,00	Arq. F. Gimenez	Paraguay	3.200.000	
5	72141601-035	Aberturas																	No Cotiza						No Cotiza
5.1		*De Vidrios Templados*																							
5.1.1		Vidrio para fachada con marco de aluminio	un	1.087.500	2,00	Intec Ingeniería SAE	Paraguay	2.175.000	1.386.800	2,00	Itinera S.A.	Paraguay	2.613.600	1.400.000	2,00	Arquidac	Paraguay	2.800.000		550.000	2,00	Arq. F. Gimenez	Paraguay	1.100.000	
5.1.2		Espejo 4 mm. dimensiones 2.45 x 0.80 mt. Biselado	un	565.500	2,00	Intec Ingeniería SAE	Paraguay	1.131.000	791.621	2,00	Itinera S.A.	Paraguay	1.583.248	1.200.000	2,00	Arquidac	Paraguay	2.400.000		480.000	2,00	Arq. F. Gimenez	Paraguay	960.000	
5.2		*De Madera*																							
5.2.1		Puerta placa 0,90 x 2,10 incluye marco y contramarco	un	1.595.000	2,00	Intec Ingeniería SAE	Paraguay	3.190.000	1.329.805	2,00	Itinera S.A.	Paraguay	2.493.697	1.250.000	2,00	Arquidac	Paraguay	2.500.000		800.000	2,00	Arq. F. Gimenez	Paraguay	1.600.000	
5.3		*De Blindex*																							
5.3.1		Mamparas de Locales	m2	290.000	45,00	Intec Ingeniería SAE	Paraguay	6.525.000	261.261	45,00	Itinera S.A.	Paraguay	11.761.245	250.000	45,00	Arquidac	Paraguay	11.250.000		135.000	45,00	Arq. F. Gimenez	Paraguay	5.850.000	
5.3.2		Puerta Locales de 0,80 x 1,60 mt.	un	652.500	8,00	Intec Ingeniería SAE	Paraguay	5.220.000	784.980	8,00	Itinera S.A.	Paraguay	6.272.640	400.000	8,00	Arquidac	Paraguay	3.200.000		450.000	8,00	Arq. F. Gimenez	Paraguay	3.600.000	

LIC. PATRICIA FLEITAS IG
Jefa Interina del Dpto. Contra
Facultad de Ciencias Econ

REPÚBLICA DEL PARAGUAY
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

ITEM	CÓDIGO EDT	DESCRIPCIÓN DE TRABAJO		INTECTINGENIERIA SAE					ITINERA S.A.					Diseño Arquitectonico Dinamico y Contemporáneo del Arq. Rene Villalba					ENGINETERING S.A.	ARQ. FACUNDO GIMENEZ					GRUPO REFLANCY de Diego Arzolin					
6	7210609.012	Pintura																												
6.1		Pintura de cielorraso	m2	25.000	80.00	Intec Ingenieria SAE	Paraguay	2.000.000	12.477	80.00	Itinera S.A.	Paraguay	998.158	17.000	80.00	Arquidac	Paraguay	1.360.000			18.000	80.00	Arq F. Gimenez	Paraguay	1.440.000						
6.2		Pintura de pared	m2	25.000	105.00	Intec Ingenieria SAE	Paraguay	2.625.000	12.477	105.00	Itinera S.A.	Paraguay	1.310.085	16.000	105.00	Arquidac	Paraguay	1.680.000			18.000	105.00	Arq F. Gimenez	Paraguay	1.890.000						
6.3		Pintura de aberturas	un	120.000	2.00	Intec Ingenieria SAE	Paraguay	240.000	1.092.960	2.00	Itinera S.A.	Paraguay	2.185.920	100.000	2.00	Arquidac	Paraguay	200.000			100.000	2.00	Arq F. Gimenez	Paraguay	200.000						
7	7107609.001	Instalación electrica																	No Cotiza						No Cotiza					
7.1		Boca de luces	un	108.750	12.00	Intec Ingenieria SAE	Paraguay	1.305.000	94.767	12.00	Itinera S.A.	Paraguay	1.137.201	120.000	12.00	Arquidac	Paraguay	1.440.000			70.000	12.00	Arq F. Gimenez	Paraguay	840.000						
7.2		Artefacto electrico LED	un	754.000	12.00	Intec Ingenieria SAE	Paraguay	9.048.000	338.580	12.00	Itinera S.A.	Paraguay	4.062.960	350.000	12.00	Arquidac	Paraguay	4.200.000			200.000	12.00	Arq F. Gimenez	Paraguay	2.400.000						
7.3		Limpieza final	gl	2.175.000	1.00	Intec Ingenieria SAE	Paraguay	2.175.000	1.188.000	1.00	Itinera S.A.	Paraguay	1.188.000	1.200.000	1.00	Arquidac	Paraguay	1.200.000			800.000	1.00	Arq F. Gimenez	Paraguay	800.000						
		SUB TOTAL						131.509.800					80.184.152					95.436.000							80.670.000						

LIC. PATRICIA PLEITAS IGLESIAS
Jefa Interina del Dpto. Contrataciones
Facultad de Ciencias Económicas

Facultad de Ciencias Económicas
Cuadro Comparativo de Ofertas
LCO Nº 3/2016 - Lote Nº 5: "Refacción de Sanitarios, Escuela de Administración - Casa Matriz"
Refacción de Sanitarios Damas

ITEMS	CODIGO DE CATALOGO	DESCRIPCION DE TRABAJOS	Unidad de Medidas	INTECTING-INGENIERIA SAE					ITINERA S.A.					Diseño Arquitectónico Dinámico y Contemporáneo del Arq. Rene Villalba					ENGINEERING S.A.					ARQ. FACUNDO GIMÉNEZ					GRUPO RELIANCE de Diego Jurolin				
				Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (IVA incluido)	Precio Unitario (IVA incluido)	Cantidad	Marca	Procedencia	Precio Total (IVA incluido)
9	72101507-001	Trabajos Preliminares																														
9.1		Remoción de revestimiento	m2	17.400	130.00	Intec Ingeniería SAE	Paraguay	2.262.000	9.504	130,00	Itinera S.A.	Paraguay	1.235.520	10.000	130.00	Arquidac	Paraguay	1.300.000						7.000	130,00	Arq. F. Giménez	Paraguay	910.000					
9.2		Remoción de piso	m2	17.400	80.00	Intec Ingeniería SAE	Paraguay	1.392.000	9.504	80,00	Itinera S.A.	Paraguay	760.320	10.000	80.00	Arquidac	Paraguay	800.000						7.000	80,00	Arq. F. Giménez	Paraguay	560.000					
9.3		Remoción de lavatorio	un	29.000	6.00	Intec Ingeniería SAE	Paraguay	174.000	17.820	6,00	Itinera S.A.	Paraguay	106.920	50.000	6.00	Arquidac	Paraguay	300.000						30.000	6,00	Arq. F. Giménez	Paraguay	180.000					
9.4		Remoción de sanitarios	un	29.000	8.00	Intec Ingeniería SAE	Paraguay	232.000	17.820	8,00	Itinera S.A.	Paraguay	142.560	50.000	8,00	Arquidac	Paraguay	400.000						30.000	8,00	Arq. F. Giménez	Paraguay	240.000					
9.5		Remoción de espejos	gl	36.250	2.00	Intec Ingeniería SAE	Paraguay	72.500	71.280	2,00	Itinera S.A.	Paraguay	142.560	50.000	2.00	Arquidac	Paraguay	100.000						20.000	2,00	Arq. F. Giménez	Paraguay	40.000					
9.6		Remoción de aberturas de madera	un	36.250	10.00	Intec Ingeniería SAE	Paraguay	362.500	17.820	10,00	Itinera S.A.	Paraguay	178.200	50.000	10.00	Arquidac	Paraguay	500.000						50.000	10,00	Arq. F. Giménez	Paraguay	500.000					
9.7		Remoción de bañadera incluso cerro y revestir	gl	232.000	2.00	Intec Ingeniería SAE	Paraguay	464.000	144.342	2,00	Itinera S.A.	Paraguay	288.684	2.100.000	2.00	Arquidac	Paraguay	4.200.000						150.000	2,00	Arq. F. Giménez	Paraguay	300.000					
9.8		Remoción de pared	gl	435.000	1.00	Intec Ingeniería SAE	Paraguay	435.000	95.040	1,00	Itinera S.A.	Paraguay	95.040	1.300.000	1,00	Arquidac	Paraguay	1.300.000						900.000	1,00	Arq. F. Giménez	Paraguay	900.000					
9.9		Remoción de revoque	m2	17.400	120.00	Intec Ingeniería SAE	Paraguay	2.088.000	5.940	120,00	Itinera S.A.	Paraguay	712.800	10.000	120.00	Arquidac	Paraguay	1.200.000						7.000	120,00	Arq. F. Giménez	Paraguay	840.000					
9.10		Reparacion de cañeria cloacal dentro del baño	gl	3.190.000	1.00	Intec Ingeniería SAE	Paraguay	3.190.000	415.800	1,00	Itinera S.A.	Paraguay	415.800	2.500.000	1,00	Arquidac	Paraguay	2.500.000						2.000.000	1,00	Arq. F. Giménez	Paraguay	2.000.000					
10	72101507-002	Revoques																	*No Cotiza*										*No Cotiza*				
10.1		Revoque de pared	m2	36.250	120.00	Intec Ingeniería SAE	Paraguay	4.350.000	32.908	120,00	Itinera S.A.	Paraguay	3.948.912	20.000	120,00	Arquidac	Paraguay	2.400.000						20.000	125,00	Arq. F. Giménez	Paraguay	2.400.000					
13	72101507-009	Piso - Contrapiso																														
13.1		Contrapiso de concreto	m2	55.100	80.00	Intec Ingeniería SAE	Paraguay	4.408.000	29.136	80,00	Itinera S.A.	Paraguay	2.328.480	30.000	80,00	Arquidac	Paraguay	2.400.000						30.000	80,00	Arq. F. Giménez	Paraguay	2.400.000					
13.2		Base de piso	m2	50.750	80,00	Intec Ingeniería SAE	Paraguay	4.060.000	16.038	80,00	Itinera S.A.	Paraguay	1.283.040	18.000	80,00	Arquidac	Paraguay	1.440.000						20.000	80,00	Arq. F. Giménez	Paraguay	1.600.000					
13		Provisión y colocación de cerámica	m2	166.750	80.00	Intec Ingeniería SAE	Paraguay	13.340.000	126.225	80,00	Itinera S.A.	Paraguay	10.098.000	110.000	80.00	Arquidac	Paraguay	8.800.000						95.000	80,00	Arq. F. Giménez	Paraguay	7.600.000					

LIC. PATRICIA PLEITAS IGLESIAS
Jefa Interina del Opto. Contrataciones
Facultad de Ciencias Económicas

ITEM	CODIGO DE	DESCRIPCION DE TRABAJO		INTEC INGENIERIA SAE					ITENERA S.A.					Diseño Arquitectónico Dinámico y Contemporáneo del Arq. Rene Villalba					ENGINEERING S.A.	ARQ. FACUNDO GIMÉNEZ					GRUPO RELIANCE de Diego Jarolin
12	Tabiquería	Instalación Sanitaria																							
12.1		Azulejo	m2	108.750	130.00	Intec Ingeniería SAE	Paraguay	14.137.500	52.094	130.00	Itinera S.A.	Paraguay	6.772.194	70.000	130.00	Arquidec	Paraguay	9.100.000		90.000	130.00	Arq. F. Giménez	Paraguay	11.700.000	
12.2		Listado	ml	50.750	58.00	Intec Ingeniería SAE	Paraguay	2.943.500	35.780	58.00	Itinera S.A.	Paraguay	2.075.733	12.000	58.00	Arquidec	Paraguay	696.000		30.000	58.00	Arq. F. Giménez	Paraguay	1.740.000	
12.3		Lateral	ml	40.600	58.00	Intec Ingeniería SAE	Paraguay	2.354.800	41.521	58.00	Itinera S.A.	Paraguay	2.408.195	10.000	58.00	Arquidec	Paraguay	580.000		30.000	58.00	Arq. F. Giménez	Paraguay	1.740.000	
12.4		Tapa de pisadores acolchada	un	116.000	8.00	Intec Ingeniería SAE	Paraguay	928.000	71.280	8.00	Itinera S.A.	Paraguay	570.240	40.000	8.00	Arquidec	Paraguay	320.000		80.000	8.00	Arq. F. Giménez	Paraguay	640.000	
12.5		Inodoro beige	un	696.000	8.00	Intec Ingeniería SAE	Paraguay	5.568.000	302.940	8.00	Itinera S.A.	Paraguay	2.423.520	430.000	8.00	Arquidec	Paraguay	3.440.000		450.000	8.00	Arq. F. Giménez	Paraguay	3.600.000	
12.6		Mesada de granito	un	3.190.000	2.00	Intec Ingeniería SAE	Paraguay	6.380.000	2.221.560	2.00	Itinera S.A.	Paraguay	4.443.120	2.000.000	2.00	Arquidec	Paraguay	5.600.000		2.000.000	2.00	Arq. F. Giménez	Paraguay	4.000.000	
12.7		Dispenser de toallas de papel	un	290.000	2.00	Intec Ingeniería SAE	Paraguay	580.000	754.380	2.00	Itinera S.A.	Paraguay	1.508.760	250.000	2.00	Arquidec	Paraguay	500.000		900.000	2.00	Arq. F. Giménez	Paraguay	1.800.000	
12.8		Dosificador de jabón	un	290.000	2.00	Intec Ingeniería SAE	Paraguay	580.000	207.900	2.00	Itinera S.A.	Paraguay	415.800	120.000	2.00	Arquidec	Paraguay	240.000		400.000	2.00	Arq. F. Giménez	Paraguay	800.000	
12.9		Secomatico Automatico	un	2.175.000	2.00	Intec Ingeniería SAE	Paraguay	4.350.000	694.980	2.00	Itinera S.A.	Paraguay	1.389.960	300.000	2.00	Arquidec	Paraguay	600.000		1.900.000	2.00	Arq. F. Giménez	Paraguay	3.800.000	
12.10		Grifería pressmatic	un	942.000	16.00	Intec Ingeniería SAE	Paraguay	15.072.000	445.500	16.00	Itinera S.A.	Paraguay	7.128.000	350.000	16.00	Arquidec	Paraguay	5.600.000		400.000	16.00	Arq. F. Giménez	Paraguay	6.400.000	
13	Tabiquería	Aberturas																	*No Cotiza*						*No Cotiza*
13.1		*De Vidrios Templados*																							
13.1.1		Vidrio para ventana con marco de aluminio	un	1.087.500	2.00	Intec Ingeniería SAE	Paraguay	2.175.000	1.306.800	2.00	Itinera S.A.	Paraguay	2.613.600	1.400.000	2.00	Arquidec	Paraguay	2.800.000		550.000	2.00	Arq. F. Giménez	Paraguay	1.100.000	
13.1.2		Espejo 4 mm. Dimensiones: 2.40 x 0.80 mts Mínimo	un	565.500	2.00	Intec Ingeniería SAE	Paraguay	1.131.000	791.621	2.00	Itinera S.A.	Paraguay	1.583.248	1.200.000	2.00	Arquidec	Paraguay	2.400.000		480.000	2.00	Arq. F. Giménez	Paraguay	960.000	
13.2		*De Madera*																							
13.2.1		Puerta placa 0.90 x 2.10 incluso marco y contramarco	un	1.595.000	2.00	Intec Ingeniería SAE	Paraguay	3.190.000	1.226.803	2.00	Itinera S.A.	Paraguay	2.453.607	1.250.000	2.00	Arquidec	Paraguay	2.500.000		800.000	2.00	Arq. F. Giménez	Paraguay	1.600.000	
13.3		*De Mamparas*																							
13.3.1		Mampara de Pvc. div.	m2	293.931	15.00	Intec Ingeniería SAE	Paraguay	9.335.000	761.940	45.00	Itinera S.A.	Paraguay	11.761.200	450.000	45.00	Arquidec	Paraguay	20.250.000		176.000	45.00	Arq. F. Giménez	Paraguay	5.850.000	
13.3.2		Puerta Ducha de 0.80 x 1.80 mts	un	652.501	8.00	Intec Ingeniería SAE	Paraguay	5.220.000	284.000	8.00	Itinera S.A.	Paraguay	6.272.640	400.000	8.00	Arquidec	Paraguay	3.200.000		450.000	8.00	Arq. F. Giménez	Paraguay	3.600.000	

LIC. PATRICIA FLEITAS VELESTAS
Jefa Interina del Dpto. Contrataciones
Facultad de Ciencias Económicas

	CODIGO DE			INTEC INGENIERIA SAE					TINERA S.A.					Diseño Arquitectonico Dinamico y Contemporaneo del Arq. Rene Villalba					ENGINEERING S.A.					ARQ. FACUNDO GIMENEZ					GRUPO RELIANCE de Diego Jaroslin					
14	[illegible]	Pintura																															
14.1		Pintura de cielo raso	m2	25.000	80,00	Intec Ingeniería SAE	Paraguay	2.000.000	12.477	80,00	Tinera S.A.	Paraguay	998.158	17.000	80,00	Arquitec	Paraguay	1.360.000						18.000	80,00	Arq. F. Gimenez	Paraguay	1.440.000						
14.2		Pintura de pared	m2	25.000	105,00	Intec Ingeniería SAE	Paraguay	2.625.000	12.477	105,00	Tinera S.A.	Paraguay	1.310.085	16.000	105,00	Arquitec	Paraguay	1.680.000						18.000	105,00	Arq. F. Gimenez	Paraguay	1.890.000						
14.3		Pintura de aberturas	un	120.000	2,00	Intec Ingeniería SAE	Paraguay	240.000	1.092.960	2,00	Tinera S.A.	Paraguay	2.185.920	100.000	2,00	Arquitec	Paraguay	200.000						100.000	2,00	Arq. F. Gimenez	Paraguay	200.000						
15	[illegible]	Instalación eléctrica																	*No Cotiza*										*No Cotiza*				
15.1		Bloco de luces	un	108.750	12,00	Intec Ingeniería SAE	Paraguay	1.305.000	93.767	12,00	Tinera S.A.	Paraguay	1.137.201	120.000	12,00	Arquitec	Paraguay	1.440.000						70.000	12,00	Arq. F. Gimenez	Paraguay	840.000						
15.2		Artefacto eléctrico LED	un	754.000	12,00	Intec Ingeniería SAE	Paraguay	9.048.000	338.580	12,00	Tinera S.A.	Paraguay	4.062.960	350.000	12,00	Arquitec	Paraguay	4.200.000						200.000	12,00	Arq. F. Gimenez	Paraguay	2.400.000						
15.3		Limpieza final	gl	2.175.000	1,00	Intec Ingeniería SAE	Paraguay	2.175.000	1.188.000	1,00	Tinera S.A.	Paraguay	1.188.000	1.200.000	1,00	Arquitec	Paraguay	1.200.000						800.000	1,00	Arq. F. Gimenez	Paraguay	800.000						
		SUBTOTAL						127.967.800					86.438.972					94.586.000										77.370.000						
		Total I.V.A. Incluido						259.477.600					166.623.125					190.022.000										158.918.000						

LIC. PATRICIA FLEITAS IGLESIAS
Jefa Interina del Dpto. Contrataciones
Facultad de Ciencias Económicas