CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

RUBRO 240
PAC N° 197.158.-
Mantenimiento y Reparación de Electrodomesticos, Equipos de Oficina y Refrigeración

LOTE N° 01.-

								PC'S SERVICIOS					GSM SERVICIOS					TECNIFRIO				
[illegible]	[illegible]	Descripción		[illegible]	Especificaciones Tecnicas	[illegible]	[illegible]	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA. INC)	CANTIDAD	Precio Total (IVA. INC)	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA. INC)	CANTIDAD	Precio Total (IVA. INC)	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA. INC)	CANTIDAD	Precio Total (IVA. INC)
1	81141804-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	Marca Xerox	011-11-01-0075	Cilindro Revelador Cuchilla inferior DR Sello inferior DR Sello superior DV Collares DV Engranajes DV1 Engranajes DV2 Unida 1 ENGRANAJES DV3 ENGRANAJES DV4 ENGRANAJES DV5 ENGRANAJES DV6 BUJES DV RETENES DV RODILLOS MEZCLADORES DV RODILLOS MAGNETICO SENSOR DE TONER RUEDAS DE ARRASTRE LISAS RUEDAS DE ARRASTRE CORRUGADAS LÁMPARA DE EXPOSICIÓN LÁMPARA DE FUSIÓN RODILLO FUSOR RODILLO DE PRESIÓN RODILLO DE LIMPIEZA FUSOR RODILLO DE LIMPIEZA INFERIOR BUJE FUSOR RULEMANES FUSOR TERMISTOR ENGRANAJE FUSOR ENGRANAJE ACOPLE FUSOR ENGRANAJE UNIDAD DE EMBRAQUE ZOCALOS DE CORONA PRINCIPAL ZOCALOS DE CORONA DE TRANSF. Y SEPARACIÓN PLACA ELECTRONICA PRINCIPAL FUENTE DE ALIMENTACION HILOS DE CORONA GOMA DE ARRASTRE SENSOR DE ENTRADA DE PAPEL SENSOR DE SALIDA DE PAPEL CORREA DE SINCRONISMO EMBRAGUE DE REGISTRO RODILLO ALIMENTADOR DE ORIGINALES MOTOR PRINCIPAL MOTOR UNIDAD OPTICA CABLE OPTICO Cambio de Placa de Red y configuracion en redes	1.800.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	1.800.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	1.799.000	1	1.799.000			NO COTIZA	1	
2			Marca DELL con procesador Intel Core 2 Duo. Memoria RAM 2GB con serie n° HB2PVK1 - Patrimonio	011 11 01 0789	Matenimiento y Reparagion General de Cooler, Limpieza de componetes internos, Actualizacion de memoria RAM, DISCO DURO, PLACA MADRE, Eliminacion de virus e Instalacion de Antivirus con Licencia de Software Antivirus Antivirus con seguridad para Internet, anti malware, anti spyware, anti phishing, con licencia de un año como minimo. Norton Enterprise Edition, última versión) con instaladores con soporte basico de 1 año (actualizacion de contenido, lista de virus, parches, mejoras del producto y accesos a versiones mas recientes mediante descarga electronica del sitio web del fabricante	500.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	650.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	499.000	1	499.000			NO COTIZA	1	

Roberto David [illegible]

Dr. Rolando Antonio Rolón Barrios
Unidad de Informática Regional
[illegible]

JORGE F. PIRIS
Patrimonio
Hosp. Dist. de Itá

3	Marca DLLL con procesador Intel Core 2 Duo Memoria RAM 2GB con serie nº 30ZPVK1 - SUOC	011 11-01 0785	Matenimiento y Reparagion General de Cooler, Limpieza de componetes internos, Actualizacion de memoria RAM, DISCO DURO, PLACA MADRE, Eliminacion de virus e Instalacion de Antivirus con Licencia de Software Antivirus Antivirus con seguridad para Internet, anti malware, anti spyware, anti phishing, con licencia de un año como minimo, Norton Enterprise Edition, última versión) con instaladores con soporte basico de 1 año (actualizacion de contenido, lista de virus, parches, mejoras del producto y accesos a versionae mas recientes mediante descarga electronica del sitio web del fabricante	500.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	650.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	499.000	1	499.000			NO COTIZA	1	
4	CLONADO - suoc	011-11-01-0021	Matenimiento y Reparagion General de Cooler, Limpieza de componetes internos, Ampliacion de memoria RAM, Cambio de DISCO DURO, PLACA MADRE, Eliminacion de virus e Instalacion de Antivirus con Licencia de Software Antivirus Antivirus con seguridad para Internet, anti malware, anti spyware, anti phishing, con licencia de un año como minimo, Norton Enterprise Edition, última versión) con instaladores con soporte basico de 1 año (actualizacion de contenido, lista de virus, parches, mejoras del producto y accesos a versionae mas recientes mediante descarga electronica del sitio web del fabricante	500.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	650.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	499.000	1	499.000			NO COTIZA	1	
5	CLONADO - rr hh.	011 11-04-00011	Matenimiento y Reparagion General de Cooler, Limpieza de componetes internos, Ampliacion o cambio de memoria RAM, DISCO DURO, PLACA MADRE, Eliminacion de virus e Instalacion de Antivirus con Licencia de Software Antivirus Antivirus con seguridad para Internet, anti malware, anti spyware, anti phishing, con licencia de un año como minimo, Norton Enterprise Edition, última versión) con instaladores con soporte basico de 1 año (actualizacion de contenido, lista de virus, parches, mejoras del producto y accesos a versionae mas recientes mediante descarga electronica del sitio web del fabricante	500.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	650.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	499.000	1	499.000			NO COTIZA	1	
6	CLONADO - ingresos	011-11-02-0023	Matenimiento y Reparagion General de Cooler, Limpieza de componetes internos, Ampliacion o cambio de memoria RAM, DISCO DURO, PLACA MADRE, Eliminacion de virus e Instalacion de Antivirus con Licencia de Software Antivirus Antivirus con seguridad para Internet, anti malware, anti spyware, anti phishing, con licencia de un año como minimo, Norton Enterprise Edition, última versión) con instaladores con soporte basico de 1 año (actualizacion de contenido, lista de virus, parches, mejoras del producto y accesos a versionae mas recientes mediante descarga electronica del sitio web del fabricante	600.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	700.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	599.000	1	599.000			NO COTIZA	1	
7	CLONADO - rendicion de cuentas	011-11-01-0009	Matenimiento y Reparagion General de Cooler, Limpieza de componetes internos, Ampliacion o cambio de memoria RAM, DISCO DURO, PLACA MADRE, Eliminacion de virus e Instalacion de Antivirus con Licencia de Software Antivirus Antivirus con seguridad para Internet, anti malware, anti spyware, anti phishing, con licencia de un año como minimo, Norton Enterprise Edition, última versión) con instaladores con soporte basico de 1 año (actualizacion de contenido, lista de virus, parches, mejoras del producto y accesos a versionae mas recientes mediante descarga electronica del sitio web del fabricante	600.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	700.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	599.000	1	599.000			NO COTIZA	1	

Roberto David [illegible]

[illegible] Unidad de Informática [illegible] Sanitaria Dpto. Central M.S.P. y B.S.

JORGE F. PIRIS
Patrimonio
Hosp. Dist. de Itá

				Matenimiento y Reparacion General de Cooler, Limpieza de componetes internos, Ampliación y Actualizacion de memoria RAM, DISCO DURO, Eliminacion de virus e Instalacion de Antivirus con Licencia de Software Antivirus Antivirus con															
8			OPTIPLEX 755 - licitaciones	011 11 01 0037	anti phishing, con licencia de un año como minimo. Norton Enterprise Edition, última versión) con instaladores con soporte basico de 1 año (actualizacion de contenido, lista de virus, parches, mejoras del producto y accesos a versionae mas recientes mediante descarga electronica del sitio web del fabricante	600.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	700.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	599.000	1	599.000			NO COTIZA	1	
9	81111812-010	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CPU	LENOVO - asesoria	011-11-01-0070	Matenimiento y Reparacion General de Cooler, Limpieza de componetes internos, Cambio de Sistema Operativo, Actualizacion y ampliación de memoria RAM, Eliminacion de virus e Instalacion de Antivirus con Licencia de Software Antivirus Antivirus con seguridad para Internet, anti malware, anti spyware, anti phishing, con licencia de un año como minimo. Norton Enterprise Edition, última versión) con instaladores con soporte basico de 1 año (actualizacion de contenido, lista de virus, parches, mejoras del producto y accesos a versionae mas recientes mediante descarga electronica del sitio web del fabricante	500.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	700.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	499.000	1	499.000			NO COTIZA	1	
10			LENOVO - Vigilancia	011-11-23-0018	Matenimiento y Reparacion General de Cooler, Limpieza de componetes internos, Cambio de Sistema Operativo, Actualizacion y ampliación de memoria RAM, Eliminacion de virus e Instalacion de Antivirus con Licencia de Software Antivirus Antivirus con seguridad para Internet, anti malware, anti spyware, anti phishing, con licencia de un año como minimo. Norton Enterprise Edition, última versión) con instaladores con soporte basico de 1 año (actualizacion de contenido, lista de virus, parches, mejoras del producto y accesos a versionae mas recientes mediante descarga electronica del sitio web del fabricante	500.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	700.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	499.000	1	499.000			NO COTIZA	1	
11			CLONADO	011-11-05-0010	Matenimiento y Reparacion General de Cooler, Limpieza de componetes internos, Ampliacion de memoria RAM, Cambio de DISCO DURO, PLACA MADRE, Eliminacion de virus e Instalacion de Antivirus con Licencia de Software Antivirus Antivirus con seguridad para Internet, anti malware, anti spyware, anti phishing, con licencia de un año como minimo. Norton Enterprise Edition, última versión) con instaladores con soporte basico de 1 año (actualizacion de contenido, lista de virus, parches, mejoras del producto y accesos a versionae mas recientes mediante descarga electronica del sitio web del fabricante	500.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	650.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	499.000	1	499.000			NO COTIZA	1	
12			HP	011-01 34-0916 UCP/BID	Matenimiento y Reparacion General de Cooler, Limpieza de componetes internos, Actualizacion de memoria RAM, DISCO DURO, Eliminacion de virus e Instalacion de Antivirus con Licencia de Software Antivirus Antivirus con seguridad para Internet, anti malware, anti spyware, anti phishing, con licencia de un año como minimo. Norton Enterprise Edition, última versión) con instaladores con soporte basico de 1 año (actualizacion de contenido, lista de virus, parches, mejoras del producto y accesos a versionae mas recientes mediante descarga electronica del sitio web del fabricante	500.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	650.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	499.000	1	499.000			NO COTIZA	1	

Roberto David ...a
... Sanitaria Dpto. Central M.S.P. y B.S.

JORGE F. PIRIS
Patrimonio
Hosp. Dist. de Itá

			Matenimiento y Reparagion General de Cooler, Limpieza de componetes internos, Actualizacion de memoria RAM, DISCO DURO, Eliminacion de virus																
13	HP	011-01-34-0917 UCP/BID	Antivirus Antivirus con seguridad para Internet, anti malware, anti spyware, anti phishing, con licencia de un año como minimo. Norton Enterprise Edition, última versión) con instaladores con soporte basico de 1 año (actualizacion de contenido, lista de virus, parches, mejoras del producto y accesos a versionae mas recientes mediante descarga electronica del sitio web del fabricante	500.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	650.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	499.000	1	499.000			NO COTIZA	1	
14	DELL OPTIPLEX 722	011-563-02-1096 DIGIES	Eliminacion de virus e Instalacion de Antivirus con Licencia de Software Antivirus Antivirus con seguridad para Internet, anti malware, anti spyware, anti phishing, con licencia de un año como minimo. Con instaladores con soporte basico de 1 año (actualizacion de contenido, lista de virus, parches, mejoras del producto y accesos a versionae mas recientes mediante descarga electronica del sitio web del fabricante) **OBS. NO CAMBIAR EL ANTIVIRUS SOLO ACTUALIZAR Y ELIMINAR LOS VIRUS EXISTENTES.**	500.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	650.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	499.000	1	499.000			NO COTIZA	1	
15	Clonado	011-11-08-0011	Matenimiento y Reparagion General de Cooler, Limpieza de componetes internos, Ampliacion o cambio de memoria RAM, DISCO DURO, PLACA MADRE, Eliminacion de virus e Instalacion de Antivirus con Licencia de Software Antivirus Antivirus con seguridad para Internet, anti malware, anti spyware, anti phishing, con licencia de un año como minimo. Norton Enterprise Edition, última versión) con instaladores con soporte basico de 1 año (actualizacion de contenido, lista de virus, parches, mejoras del producto y accesos a versionae mas recientes mediante descarga electronica del sitio web del fabricante	500.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	650.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	499.000	1	499.000			NO COTIZA	1	
16	NOTEBOOK HACER - ASPIRE 4930	011-11-14-0019	Matenimiento y Reparagion General de Cooler, Limpieza de componetes internos, Actualizacion de memoria RAM, DISCO DURO, REPARACION DE LECTOR DE CD. Eliminacion de virus e Instalacion de Antivirus con Licencia de Software Antivirus Antivirus con seguridad para Internet, anti malware, anti spyware, anti phishing, con licencia de un año como minimo. Norton Enterprise Edition, última versión) con instaladores con soporte basico de 1 año (actualizacion de contenido, lista de virus, parches, mejoras del producto y accesos a versionae mas recientes mediante descarga electronica del sitio web del fabricante	##########	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	1.200.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	999.000	1	999.000			NO COTIZA	1	
17	DELL OPTIPLEX 170l	011-11-20-18	Matenimiento y Reparagion General de Cooler, Limpieza de componetes internos, Ampliacion o cambio de memoria RAM, DISCO DURO, PLACA MADRE, Eliminacion de virus e Instalacion de Antivirus con Licencia de Software Antivirus Antivirus con seguridad para Internet, anti malware, anti spyware, anti phishing, con licencia de un año como minimo. Norton Enterprise Edition, última versión) con instaladores con soporte basico de 1 año (actualizacion de contenido, lista de virus, parches, mejoras del producto y accesos a versionae mas recientes mediante descarga electronica del sitio web del fabricante	500.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	700.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	499.000	1	499.000			NO COTIZA	1	

Roberto David ...a

Sr. Rolando Antonio Rolón Barrios
...fe Unidad de Informática Regional

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Dirección General de Administración y Finanzas
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

JORGE F. PIRIS
Patrimonio
Hosp. Dist. de Itá

18	72102305-001	MANTENIMIENTO DE ACONDICONADOR DE AIRE	Marca SPRINGER	011-11-02-0025	Mantenimiento y Rebobinado de motor compresor, Carga de Gas, Limpieza de Filtro, lavado completo del interior con agua y acido para limpieza, Mantenimiento del Condensador de Motor, Mantenimiento y Limpieza de Ruleman, Puesta en marcha con repuestos incluido	700.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	850.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	699.000	1		TECNIFRIO	NACIONAL	400.000	1	400.000
19			Marca SPRINGER	011-11-04 0031		700.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	850.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	699.000	1		TECNIFRIO	NACIONAL	400.000	1	400.000
20			Marca SPRINGER	011-11-05-0022		700.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	850.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	699.000	1		TECNIFRIO	NACIONAL	400.000	1	400.000
21			Marca SPRINGER	011-11-10-0018		700.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	850.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	699.000	1		TECNIFRIO	NACIONAL	400.000	1	400.000
22			Marca SPRINGER	011-11-15-0008		700.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	850.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	699.000	1		TECNIFRIO	NACIONAL	400.000	1	400.000
23			Marca SPRINGER	011-11-14-0020		700.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	850.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	699.000	1		TECNIFRIO	NACIONAL	400.000	1	400.000
24			Marca TGM	011-11-09-0032		700.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	850.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	699.000	1		TECNIFRIO	NACIONAL	400.000	1	400.000
Puesto de Salud de la Bogado - Luque																							
Item	**Código de Catálogo**	**Descripción**		**Codigo Patrimonial**	**Especificaciones Tecnicas**	**Precio de Referencia**	**Cant**	**Unidad de Medida**	**Presentacion**	**Precio de Referencia**	**Cant**	**Precio total**	**Unidad de Medida**	**Presentacion**	**Precio de Referencia**	**Cant**	**Precio total**	**Unidad de Medida**	**Presentacion**	**Precio de Referencia**	**Cant**	**Precio total**
25	81141804-002	Mantenimiento y Reparacion de Heladera , incluye repuestos nuevos y puestos en funcionamiento	Marca Prosdocing	011-443-06-001	Cambio de Goma Magnetica	400.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	500.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	399.000	1	399.000	TECNIFRIO	NACIONAL	650.000	1	
Puesto de Salud de Julian Augusto Saldivar																							
26	73161518-002	Mantenimiento y Reparacion de Heladera , incluye repuestos nuevos y puestos en funcionamiento	Marca CONSUL	011 162-03-0024	Carga de Gas Mantenimiento de Filtro, Reparacion del Termostato, Cambio de Goma Magnetica, Mantenimiento y Limpieza del Protector técnico, Puesta en marcha con repuestos incluido	500.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	600.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	499.000	1	499.000	TECNIFRIO	NACIONAL	650.000	1	
27	73161518-008	MANTENIMINTO Y REPARACION DE BEBEDERO ELECTRICO	Marca Elice	011 162 01-0007	Mantenimiento y Reparacion General, Puesta en marcha con repuestos Incluido	50.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	850.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	49.000	1	49.000			NO COTIZA	1	
Centro de Salud de Guarambare																							
28	81111812-002	Impresora	HP Desk Jet 692C	011-139-21-0002	Mantenimiento y Limpieza en General, Lubricacion de piezas,limpeza de exceso de tinta, Fusor, convertor de fusor, Fuente de alimentacion de la placa principal, Rodillo, juego de rodillo, rodillo fijador, Sistema de arrastre de papel, revelador, Configuracion en computadora, Puesta en marcha con repuestos incluido	100.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	100.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	99.000	1	99.000			NO COTIZA	1	
29	73152101 072	Secarropas	Envuelta Philco	011-139-27-0001	Mantenimiento y Reparacion en General, Puesta en marcha con repuestos incluido	90.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	490.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	89.000	1	89.000			NO COTIZA	1	
30	73161518-002	Heladera	Climax	3000SL	Carga de Gas , Mantenimiento de Filtro, Reparacion del Termostato, Cambio de Goma Magnetica, Mantenimiento y Limpieza del Protector técnico, Puesta en marcha con repuestos incluido	350.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	550.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	349.000	1	349.000			NO COTIZA	1	
CENTRO DE SALUD DE ITAUGUA																							
31	72102305-001	Aire Acondicionado	Speed - 12000BTU	011-155-01-0012	Mantenimiento y Rebobinado de motor compresor, Carga de Gas, Limpieza de Filtro, lavado completo del interior con agua y acido para limpieza,	500.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	750.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	499.000	1		TECNIFRIO	NACIONAL	400.000	1	400.000
			Consul 12000BTU	011-155-003-0010	Mantenimiento del Condensador de Motor, Mantenimiento y Limpieza de Ruleman, Puesta en marcha con repuestos incluido	500.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	750.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	499.000	1		TECNIFRIO	NACIONAL	400.000	1	400.000
CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO																							
32	73161518-002	Heladera	FRIMAX DE 260 LITROS	011 239-08-0001	Carga de Gas , Mantenimiento de Filtro, Reparacion del Termostato, Cambio de Goma Magnetica, Mantenimiento y Limpieza del Protector técnico, Puesta en marcha con repuestos incluido	400.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	550.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	399.000	1	399.000	TECNIFRIO	NACIONAL	650.000	1	
CENTRO DE SALUD DE J. ALFONSO GODOY																							
33	73161518-002	Heladera	CLIMAX DE 280 LITROS	011-235-06-0006	Carga de Gas , Mantenimiento , Cambio de Goma Magnetica, Mantenimiento y Limpieza del Protector tecnico, Puesta en marcha con repuestos incluido	320.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	450.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	319.000	1	319.000	TECNIFRIO	NACIONAL	650.000	1	

Roberto David ...

Rolando Antonio Rolón Barrios
Jefe Unidad de Informática Regional
Dpto. Salud U.S.F. y B.S

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Unidad de la Región Sanitaria

JORGE F. PIRIS
Patrimonio
Hosp. Dist. de Itá

CENTRO DE SALUD DE YPANE																							
34	72102305-001	Aire Acondicionado	JAMES DE VENTANA DE 9000BTU	011-149-08-15	Mantenimiento y Rebobinado de motor compresor, Carga de Gas, Limpieza de Filtro, lavado completo del interior con agua y acido para limpieza,	550.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	650.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	549.000	1		TECNIFRIO	NACIONAL	400.000	1	400.000
35			JAMES DE VENTANA DE 12000BTU	011-149-07-0007	Mantenimiento del Condensador de Motor, Mantenimiento y Limpieza de Ruleman, Puesta en [illegible]	500.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	650.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	499.000	1		TECNIFRIO	NACIONAL	400.000	1	400.000
36	73152101-072	LAVARROPA	GENERAL ELECTRIC	011-149-09-0007	Reparacion de placueta de mando, Reparacion de manguera de desague, Turbina de bomba de agua, solenoide de bomba de agua, Paletas, entrifugador, motor, condensador para motor y correa de mando, Puesta en marcha con repuestos incluido	600.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	900.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	599.000	1	599.000			NO COTIZA	1	
CENTRO DE SALUD DE GUARAMBARE																							
37	72102305-001	Aire Acondicionado	LG DF VENTANA	011-139-1-4	Mantenimiento y Rebobinado de motor compresor, Carga de Gas, Limpieza de Filtro, lavado completo del interior con agua y acido para limpieza,	800.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	650.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	645.000	1		TECNIFRIO	NACIONAL	400.000	1	400.000
38			CONSUL DE VENTANA 12000BTU	011-139-26-05	Mantenimiento del Condensador de Motor, Mantenimiento y Limpieza de Ruleman, Puesta en marcha con repuestos incluido	800.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	650.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	645.000	1		TECNIFRIO	NACIONAL	400.000	1	400.000
39	73152101 072	LAVARROPA	PHILCO	011-139-27-001	Reparacion de placueta de mando, Reparacion de manguera de desague, Turbina de bomba de agua, solenoide de bomba de agua, Paletas, entrifugador, motor, condensador para motor y correa de mando, Puesta en marcha con repuestos incluido	800.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	900.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	799.000	1	799.000			NO COTIZA	1	
40	73161518-002	HELADERA	CLIMAX DE 11 PIES	011-139-23-0001	Carga de Gas , Mantenimiento , Mantenimiento y Limpieza del Protector técnico, Puesta en marcha con repuestos incluido	350.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	550.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	349.000	1	349.000	TECNIFRIO	NACIONAL	650.000	1	
CENTRO DE SALUD DE ITAUGUA																							
41	72102305-001	Reparación y Mantenimiento de Aire Acondicionado, incluye repuestos nuevos y puestos en funcionamiento	James DE VENTANA 12000BTU	011-155-33-01	Mantenimiento y Rebobinado de motor compresor, Carga de Gas, Limpieza de Filtro, lavado completo del interior con agua y acido para limpieza, Mantenimiento del Condensador de Motor, Mantenimiento y Limpieza de Ruleman, Puesta en marcha con repuestos incluido	500.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	750.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	499.000	1		TECNIFRIO	NACIONAL	400.000	1	400.000
42			Speed DE VENTANA 12000BTU	011-155-20-10		500.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	750.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	499.000	1		TECNIFRIO	NACIONAL	400.000	1	400.000
43			CONSUL DE VENTANA 12000BTU	011-155 10 12		500.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	750.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	499.000	1		TECNIFRIO	NACIONAL	400.000	1	400.000
44			CONSUL DE VENTANA 9000BTU	011-155-05 16		500.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	650.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	499.000	1		TECNIFRIO	NACIONAL	400.000	1	400.000
45			White Westinghouse DE VENTANA 12000BTU	011-155-06-13		500.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	750.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	499.000	1		TECNIFRIO	NACIONAL	400.000	1	400.000
46			Springer DF VENTANA 18000BTU	011-155-25-22		500.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	750.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	499.000	1		TECNIFRIO	NACIONAL	400.000	1	400.000
47			James DF VENTANA 12000BTU	011-155-33-02		500.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	750.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	499.000	1		TECNIFRIO	NACIONAL	400.000	1	400.000
48			Tokyo - SPLIT DE 12000BTU	011-155-06 13		500.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	750.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	499.000	1		TECNIFRIO	NACIONAL	400.000	1	400.000
49	73161518-002	Heladera	FRIGOR DE 260LTS.	011-155-17 10	Carga de Gas , Mantenimiento de Filtro, Reparacion del Termostato, Cambio de Goma Magnetica, Mantenimiento y Limpieza del Protector técnico, Puesta en marcha con repuestos incluido	300.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	450.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	299.000	1	299.000	TECNIFRIO	NACIONAL	650.000	1	

Roberto David [illegible]a

[illegible] Antonio Rolón Barros
Unidad de Informática Regional
Secretaría Dpto. Central M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Unidad Técnica Regional Secretaría
DPTO. CENTRAL
ADMINISTRACION REGIONAL

JORGE F. PIRIS
Patrimonio
Hosp. Dist. de Itá

					PUESTO DE SALUD DE A.A. SALDIVAR																		
50	81111812-010	CPU	A.J VIERCI	011-03-29-0092	Mantenimiento y Reparacion General de Cooler, Limpieza de componetes internos, Ampliacion de memoria RAM, Cambio de DISCO DURO, PLACA MADRE, Eliminacion de virus e Instalacion de Antivirus con seguridad para Internet, anti malware, anti spyware, anti phishing, con licencia de un año como minimo. Norton Enterprise Edition, última versión) con instaladores con soporte basico de 1 año (actualizacion de contenido, lista de virus, parches, mejoras del producto y accesos a versionae mas recientes mediante descarga electronica del sitio web del fabricante	500.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	650.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	499.000	1	499.000					
51	81111812 002	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	HP 3535	011-102-05-21	Mantenimiento y Limpieza en General, Lubricacion de piezas,limpieza de exceso de tinta, Fusor, convertor de fusor, Fuente de alimentacion de la placa principal, Rodillo, juego de rodillo, rodillo fijador, Sistema de arrastre de papel, revelador. Configuracion en computadora, De procedencia China	80.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	80.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	79.000	1	79.000			NO COTIZA	1	
52	73161518-002	Heladera	CONSUL DE 260LTS.	011-162-05-0025	Carga de Gas , Mantenimiento de Filtro, Reparacion del Termostato, Cambio de Goma Magnetica, Mantenimiento y Limpieza del Protector técnico, Puesta en marcha con repuestos incluido	300.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	400.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	299.000	1	299.000	TECNIFRIO	NACIONAL	650.000	1	
					CENTRO DE SALUD DE YPACARAI																		
53	72102305 001	Reparación y Mantenimiento de Aire Acondicionado, incluye repuestos nuevos y puestos en funcionamiento	Springer DE VENTANA 18000BTU	011-156-17-0018	Mantenimiento y Rebobinado de motor compresor, Carga de Gas, Limpieza de Filtro, lavado completo del interior con agua y acido para limpieza. Mantenimiento del Condensador de Motor, Mantenimiento y Limpieza de Ruleman, Puesta en marcha con repuestos incluido	500.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	650.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	499.000	1		TECNIFRIO	NACIONAL	400.000	1	400.000
54	73161518-002	Heladera	SAMSUNG	011-156-02-004	Carga de Gas , Mantenimiento de Filtro, Reparacion del Termostato, Cambio de Goma Magnetica, Mantenimiento y Limpieza del Protector técnico, Puesta en marcha con repuestos incluido	300.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	400.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	299.000	1	299.000	TECNIFRIO	NACIONAL	650.000	1	
55			CLIMAX	011-156-05-0001		300.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	400.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	299.000	1	299.000	TECNIFRIO	NACIONAL	650.000	1	
56			PROSDOCIMO	011-156-16-13		310.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	400.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	309.000	1	309.000	TECNIFRIO	NACIONAL	650.000	1	
					PUESTO DE SALUD DE BARCEQUILLO																		
57	72102305-001	Reparación y Mantenimiento de Aire Acondicionado, incluye repuestos nuevos y puestos en funcionamiento	CONSUL DE VENTANA 18000BTU	011 409-12-004	Mantenimiento y Rebobinado de motor compresor, Carga de Gas, Limpieza de Filtro, lavado completo del interior con agua y acido para limpieza. Mantenimiento del Condensador de Motor, Mantenimiento y Limpieza de Ruleman, Puesta en marcha con repuestos incluido	500.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	500.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	499.000	1		TECNIFRIO	NACIONAL	400.000	1	400.000
58			CONSUL DE VENTANA 18000BTU	011-409-09-0009		500.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	500.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	499.000	1		TECNIFRIO	NACIONAL	400.000	1	400.000
					PUESTO DE SALUD DE BARCEQUILLO																		
59	73161518-002	Heladera	PROSDOCIMO	011-138-02-001	Carga de Gas , Mantenimiento de Filtro, Reparacion del Termostato, Cambio de Goma Magnetica, Mantenimiento y Limpieza del Protector técnico, Puesta en marcha con repuestos incluido	300.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	500.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	299.000	1	299.000	TECNIFRIO	NACIONAL	650.000	1	
		TOTAL LOTE Nº 01.-									0					16.914.000					9.600.000

Roberto David ...a

...Antonio Rolón Barrios
...de Informática Regional
...Depto. Central M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Undécima Región Sanitaria
DPTO. CENTRAL
ADMINISTRACION REGIONAL

JORGE F. PIRIS
Patrimonio
Hosp. Dist. de Itá

LOTE Nº 02.-

Item	Código de Catálogo	Descripción		Codigo Patrimonial	Especificaciones Tecnicas	Precio de Referencia	Cant	PC'S SERVICIOS					GSM SERVICIOS					TECNIFRIO				
								Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA. INC)	CANTIDAD	Precio Total (IVA. INC)	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA. INC)	CANTIDAD	Precio Total (IVA. INC)	Marca	Procedencia	Precio Unitario (IVA. INC)	CANTIDAD	Precio Total (IVA. INC)
1	81141804-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA	FOTOCOPIADORA, MARCA LEXMARK X-340.	011-157-02-0026	Mantenimiento y Reparacion general: El servicio incluye Cambio de Cilindro de Copiador , Cuchilla de limpieza, Rodillo Fusor, Rodillo de Presion y Arrastre,Goma de Arrastre,Engranajes de Alimentacion,Lampara de Fusor, Laser Poliginal,etc., con repuestos incluidos, cada 6 meses.Modelo: X 340 de procedencia China	##########	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	2.450.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	1.859.000	1	1.859.000			NO COTIZA	1	
2	81111812-010	MANTENIMIENTO DE CPU	C.P.U., MARCA DELL.	011-424-12-2468	Mantenimiento General de Cooler, Limpieza de componetes internos, Actualizacion de memoria RAM, DISCO DURO, PLACA MADRE, reistalacion de programas office 2007, actualizacion de sotfware Eliminacion de virus e Instalacion de Antivirus.Modelo Optiplex 6 X 620 de procedencia China.	200.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	250.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	199.000	1	199.000			NO COTIZA	1	
3	81111812-010	MANTENIMIENTO DE CPU	C.P.U., MARCA DELL.	011-424-12-2475	Mantenimiento General de Cooler, Limpieza de componetes internos, Actualizacion de memoria RAM, DISCO DURO, PLACA MADRE, reistalacion de programas office 2007, actualizacion de sotfware Eliminacion de virus e Instalacion de Antivirus.Modelo Optiplex 6 X 620 de procedencia China.	200.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	250.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	199.000	1	199.000			NO COTIZA	1	
4	81111812-010	MANTENIMIENTO DE CPU	C.P.U., MARCA DELL.	011-424-12-2465	Mantenimiento General de Cooler, Limpieza de componetes internos, Actualizacion de memoria RAM, DISCO DURO, PLACA MADRE, reistalacion de programas office 2007, actualizacion de sotfware Eliminacion de virus e Instalacion de Antivirus.Modelo Optiplex 6 X 620 de procedencia China.	200.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	250.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	199.000	1	199.000			NO COTIZA	1	
5	81111812-010	MANTENIMIENTO DE CPU	C.P.U., MARCA GOL DIAMOND, modelo CX 3650.	011-157 02-0001	Mantenimiento General de Cooler, Limpieza de componetes internos, Actualizacion de memoria RAM, DISCO DURO, PLACA MADRE, reistalacion de programas office 2007, actualizacion de sotfware Eliminacion de virus e Instalacion de Antivirus . De procedencia China.	200.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	250.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	199.000	1	199.000			NO COTIZA	1	
6	81111812-010	MANTENIMIENTO DE CPU	C.P.U., MARCA GOL DI	011-157-02-0009	Mantenimiento General de Cooler, Limpieza de componetes internos, Actualizacion de memoria RAM, DISCO DURO, PLACA MADRE, reistalacion de programas office 2007, actualizacion de sotfware Eliminacion de virus e Instalacion de Antivirus.De procedencia China.	200.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	300.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	199.000	1	199.000			NO COTIZA	1	
7	81111812-010	MANTENIMIENTO DE CPU	C.P.U., MARCA VIEW TECH.	011-157-02-0035	Mantenimiento General de Cooler, Limpieza de componetes internos, Actualizacion de memoria RAM, DISCO DURO, PLACA MADRE, reistalacion de programas office 2007, actualizacion de sotfware Eliminacion de virus e Instalacion de Antivirus.S/M de procedencia China.	200.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	300.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	199.000	1	199.000			NO COTIZA	1	
8	81111812-010	MANTENIMIENTO DE CPU	C.P.U., MARCA DELL.	011-11-01-0721	Mantenimiento General de Cooler, Limpieza de componetes internos, Actualizacion de memoria RAM, DISCO DURO, PLACA MADRE, reistalacion de programas office 2007, actualizacion de sotfware Eliminacion de virus e Instalacion de Antivirus.Modelo Vostro 220 de procedencia USA.	200.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	300.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	199.000	1	199.000			NO COTIZA	1	
9	81111812-010	MANTENIMIENTO DE CPU	C.P.U., MARCA DELL	011 11-01-0761	Mantenimiento General de Cooler, Limpieza de componetes internos, Actualizacion de memoria RAM, DISCO DURO, PLACA MADRE, reistalacion de programas office 2007, actualizacion de sotfware Eliminacion de virus e Instalacion de Antivirus.Modelo Vostro 220 de procedencia USA.	200.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	300.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	199.000	1	199.000			NO COTIZA	1	

Roberto David ... a
Rolando Antonio Rolón Barrios
... Informática Regional
... Dpto. Central M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Undecima Región Sanitaria
DPTO. CENTRAL
ADMINISTRACION REGIONAL

JORGE F. PIRIS
Patrimonio
Hosp. Dist. de Itá

10	81111812-010	MANTENIMIENTO DE CPU	C.P.U., MARCA DELL.	011-11-01-0785	Mantenimiento General de Cooler, Limpieza de componetes internos, Actualizacion de memoria RAM, DISCO DURO, PLACA MADRE, reistalacion de programas office 2007, actualizacion de software Eliminacion de virus e Instalacion de Antivirus.Modelo Vostro 220 de procedencia USA.			PC'S SERVICIOS	NACIONAL	300.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	199.000	1	199.000			NO COTIZA	1	
11	81111812-010	MANTENIMIENTO DE CPU	C.P.U., MARCA DELL.	011-11-01-0786	Mantenimiento General de Cooler, Limpieza de componetes internos, Actualizacion de memoria RAM, DISCO DURO, PLACA MADRE, reistalacion de programas office 2007, actualizacion de software Eliminacion de virus e Instalacion de Antivirus.Modelo Vostro 220 de procedencia USA.	200.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	300.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	199.000	1	199.000			NO COTIZA	1	
12	81111812-010	MANTENIMIENTO DE CPU	C.P.U., MARCA INTEL/ Mtek	011-157-02-0041	Mantenimiento General de Cooler, Limpieza de componetes internos, Actualizacion de memoria RAM, DISCO DURO, PLACA MADRE, reistalacion de programas office 2007, actualizacion de software Eliminacion de virus e Instalacion de Antivirus .Modelo: Mtekde procedencia CHINA.	200.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	300.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	199.000	1	199.000			NO COTIZA	1	
13	81111812-010	MANTENIMIENTO DE CPU	C.P.U., MARCA INTEL/ Mtek.	011-157-02-0042	Mantenimiento General de Cooler, Limpieza de componetes internos, Actualizacion de memoria RAM, DISCO DURO, PLACA MADRE, reistalacion de programas office 2007, actualizacion de software Eliminacion de virus e Instalacion de Antivirus .Modelo: Mtekde procedencia CHINA.	200.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	300.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	199.000	1	199.000			NO COTIZA	1	
14	81111812-010	MANTENIMIENTO DE CPU	C.P.U., MARCA DELL.	011-157-02-0058	Mantenimiento General Preventivo ,Mantenimiento General de Cooler, Limpieza de componetes internos, Actualizacion de memoria RAM, DISCO DURO, PLACA MADRE, reistalacion de programas office 2007, actualizacion de software .Eliminacion de virus e Instalacion de Antivirus .Modelo Optiplex 760 de procedencia USA.	200.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	300.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	199.000	1	199.000			NO COTIZA	1	
15	81111812-010	MANTENIMIENTO DE CPU	C.P.U., MARCA DELL.	011-157-01-0027	Mantenimiento General de Cooler, Limpieza de componetes internos, Actualizacion de memoria RAM, DISCO DURO, PLACA MADRE, reistalacion de programas office 2007, actualizacion de software. Eliminacion de virus e Instalacion de Antivirus .Modelo Optiplex 760 de procedencia USA.	200.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	300.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	199.000	1	199.000			NO COTIZA	1	
16	81111812-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MONITOR PARA PC	MONITOR , MARCA AOC de 17" , modelo CT 7008.	011-157-02-0010	Mantenimiento General, Fuente de alimentacion, Salida vertical, salida horizontal, salida de alta tension, Flay Back, cable VGA, tubos de rayos catodicos.De procedencia China.	150.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	300.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	149.000	1	149.000			NO COTIZA	1	
17	81111812-001	MANTENIMIENTO DE MONITOR PARA PC	MONITOR , MARCA AOC de 17" , modelo CT 7008.	011-157-02-0002	Mantenimiento General, Fuente de alimentacion, Salida vertical, salida horizontal, salida de alta tension, Flay Back, cable VGA, tubos de rayos catodicos De procedencia China.	150.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	250.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	149.000	1	149.000			NO COTIZA	1	
18	81111812-001	MANTENIMIENTO DE MONITOR PARA PC	MONITOR, MARCA AOC de 15", modelo SPECTHUM 4V	011-157-02-0039	Mantenimiento General, Fuente de alimentacion, Salida vertical, salida horizontal, salida de alta tension, Flay Back, cable VGA, tubos de rayos catodicos...De procedencia China.	140.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	250.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	139.000	1	139.000			NO COTIZA	1	
19	81111812-001	MANTENIMIENTO DE MONITOR PARA PC	MONITOR, MARCA DELL de 15"	011-157-05-0019	Mantenimiento General, Fuente de alimentacion, Salida vertical, salida horizontal, salida de alta tension, Flay Back, cable VGA, tubos de rayos catodicos.Modelo M783S.Procedencia Mexico.	150.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	250.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	149.000	1	149.000			NO COTIZA	1	
20	81111812-001	MANTENIMIENTO DE MONITOR PARA PC	MONITOR, MARCA DELL de 15"	011-157-07-0029	Mantenimiento General, Fuente de alimentacion, Salida vertical, salida horizontal, salida de alta tension, Flay Back, cable VGA, tubos de rayos catodicos.Modelo M783S.Procedencia Mexico.	150.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	250.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	149.000	1	149.000			NO COTIZA	1	
21	81111812-001	MANTENIMIENTO DE MONITOR PARA PC	MONITOR, MARCA DELL de 15".	011-157-08-0006	Mantenimiento General, Fuente de alimentacion, Salida vertical, salida horizontal, salida de alta tension, Flay Back, cable VGA, tubos de rayos catodicos Modelo M783S Procedencia Mexico.	150.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	250.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	149.000	1	149.000			NO COTIZA	1	
22	81111812-002	MANTENIMIENTO DE MONITOR PARA PC	MONITOR PANTALLA PLANA, MARCA DELL	011-11-01-0726	Mantenimiento General Preventivo.Fuente de alimentacion, salida horizontal, salida de alta tension, Flay Back, cable VGA Modelo E1709WDR3208 Procedencia USA.	150.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	250.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	149.000	1	149.000			NO COTIZA	1	

Roberto David [illegible]

Rolando Antonio Rolón Barrios
Unidad de Informática Regional
Sanidad Región Sanitaria Depto. Central M.S.P. y B.S.

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Undécima Región Sanitaria

JORGE F. PIRIS
Patrimonio
Hosp. Dist. de Itá

23	81111812-002	MANTENIMIENTO DE MONITOR PARA PC	MONITOR PANTALLA PLANA, MARCA DELL	011-11-01-0781	Mantenimiento General Preventivo Fuente de alimentacion, salida horizontal, salida de alta tension, Flay Back, cable VGA.Modelo E1909W.Procedencia USA.	150.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	250.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	149.000	1	149.000			NO COTIZA	1	
24	81111812-002	MANTENIMIENTO DE MONITOR PARA PC	MONITOR PANTALLA PLANA, MARCA DELL de 19".	011-11-01-0782	Mantenimiento General Preventivo :Fuente de alimentacion, salida horizontal, salida de alta tension, Flay Back, cable VGA, Modelo E1909W.Procedencia USA.	150.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	250.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	149.000	1	149.000			NO COTIZA	1	
25	81111812-002	MANTENIMIENTO DE MONITOR PARA PC	MONITOR PANTALLA PLANA, MARCA DELL de 19".	011-11-01-0783	Mantenimiento General Preventivo:Fuente de alimentacion, salida horizontal, salida de alta tension, Flay Back, cable VGA .Modelo E1909W.Procedencia USA.	150.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	250.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	149.000	1	149.000			NO COTIZA	1	
26	81111812-002	MANTENIMIENTO DE MONITOR PARA PC	MONITOR PANTALLA PLANA , MARCA AOC	011-157-02-0043	Mantenimiento General Preventivo :Fuente de alimentacion, salida horizontal, salida de alta tension, Flay Back, cable VGA.De procedencia China	150.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	250.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	149.000	1	149.000			NO COTIZA	1	
27	81111812-002	MANTENIMIENTO DE MONITOR PARA PC	MONITOR PANTALLA PLANA , MARCA AOC	011-157-02-0044	Mantenimiento General Preventivo:Fuente de alimentacion, salida horizontal, salida de alta tension, Flay Back, cable VGA.De procedencia China.	150.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	250.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	149.000	1	149.000			NO COTIZA	1	
28	81111812-002	MANTENIMIENTO DE MONITOR PARA PC	MONITOR, MARCA DELL de 17"Pantalla plana.	011-157-01-0024	Mantenimiento General Preventivo:Fuente de alimentacion, salida horizontal, salida de alta tension, Flay Back, cable VGA.Modelo Oxtiplex 760.Procedencia USA	150.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	250.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	149.000	1	149.000			NO COTIZA	1	
29	81111812-002	MANTENIMIENTO DE MONITOR PARA PC	MONITOR, MARCA DELL de 17"Pantalla plana.	011 157-02-055	Mantenimiento General Preventivo:Fuente de alimentacion, salida horizontal, salida de alta tension, Flay Back, cable VGA.Modelo Oxtiplex 760.Procedencia USA .	150.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	250.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	149.000	1	149.000			NO COTIZA	1	
30	81111812-002	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	IMPRESORA MARCA LEXMARK, modelo P-915	011 157-07-0032	Mantenimiento y Limpieza en General, Lubricacion de piezas,limpieza de exceso de tinta, Fusor, convertor de fusor, Fuente de alimentacion de la placa principal, Rodillo, juego de rodillo, rodillo fijador, Sistema de arrastre de papel, revelador, Configuracion en computadora..De procedencia China.	150.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	250.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	149.000	1	149.000			NO COTIZA	1	
31	81111812-002	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	IMPRESORA MARCA LEXMARK, modelo P-915	011-157-08-0007	Mantenimiento y Limpieza en General, Lubricacion de piezas,limpieza de exceso de tinta, Fusor, convertor de fusor, Fuente de alimentacion de la placa principal, Rodillo, juego de rodillo, rodillo fijador, Sistema de arrastre de papel, revelador, Configuracion en computadora.De procedencia China.	150.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	250.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	149.000	1	149.000			NO COTIZA	1	
32	81111812-002	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	IMPRESORA MARCA LEXMARK, modelo P-915	011-157-05-0018	Mantenimiento y Limpieza en General, Lubricacion de piezas,limpieza de exceso de tinta, Fusor, convertor de fusor, Fuente de alimentacion de la placa principal, Rodillo, juego de rodillo, rodillo fijador, Sistema de arrastre de papel, revelador, Configuracion en computadora .De procedencia China.	150.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	250.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	149.000	1	149.000			NO COTIZA	1	
33	81111812-002	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	IMPRESORA, MARCA HP DESKJET F 380.	011 157-02-0007	Mantenimiento y Limpieza en General, Lubricacion de piezas,limpieza de exceso de tinta, Fusor, convertor de fusor, Fuente de alimentacion de la placa principal, Rodillo, juego de rodillo, rodillo fijador, Sistema de arrastre de papel, revelador, Configuracion en computadora, .De procedencia China.	150.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	120.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	118.000	1	118.000			NO COTIZA	1	
34	81111812-002	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	IMPRESORA, MARCA HP DESKJET F 380.	011-157-02-0015	Mantenimiento y Limpieza en General, Lubricacion de piezas,limpieza de exceso de tinta, Fusor, convertor de fusor, Fuente de alimentacion de la placa principal, Rodillo, juego de rodillo, rodillo fijador, Sistema de arrastre de papel, revelador, Configuracion en computadora, Puesta en marcha,cada 6 meses.De procedencia China.	150.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	120.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	118.000	1	118.000			NO COTIZA	1	
35	81111812-002	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	IMPRESORA, MARCA HP DESKJET F 380.	011 157-02-0008	Mantenimiento y Limpieza en General, Lubricacion de piezas,limpieza de exceso de tinta, Fusor, convertor de fusor, Fuente de alimentacion de la placa principal, Rodillo, juego de rodillo, rodillo fijador, Sistema de arrastre de papel, revelador, Configuracion en computadora.De procedencia China.	150.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	120.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	118.000	1	118.000			NO COTIZA	1	

Roberto David

Rolando Antonio Rolón Barrios
Unidad de Informática Regional
Ingeniería Dpto. Central M.S.P. y B.S

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Undécima Región Sanitaria
DPTO. CENTRAL
ADMINISTRACION REGIONAL

JORGE F. PIRIS
Patrimonio
Hosp. Dist. de Itá

36	81111812-002	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	IMPRESORA MARCA HP DESKJET 3920.	011-157-02-0040	Mantenimiento y Limpieza en General, Lubricacion de piezas,limpieza de exceso de tinta, Fusor, convertor de fusor. Fuente de alimentacion de la placa principal, Rodillo, juego de rodillo, rodillo fijador, Sistema de arrastre de papel, revelador. Configuracion en computadora..De procedencia China.	150.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	120.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	118.000	1	118.000			NO COTIZA	1	
37	81111812-002	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	IMPRESORA MARCA HP D2460.	011-157-05-0023	Mantenimiento General :Lubricacion de piezas,limpieza de exceso de tinta, Fusor, convertor de fusor, Fuente de alimentacion de la placa principal, Rodillo, juego de rodillo, rodillo fijador, Sistema de arrastre de papel, revelador. Configuracion en computadora.	150.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	120.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	118.000	1	118.000			NO COTIZA	1	
38	81111812-002	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	IMPRESORA MARCA HP D2460.	011-157-01-0022	Mantenimiento General :Lubricacion de piezas,limpieza de exceso de tinta, Fusor, convertor de fusor, Fuente de alimentacion de la placa principal, Rodillo, juego de rodillo, rodillo fijador, Sistema de arrastre de papel, revelador. Configuracion en computadora.	150.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	150.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	149.000	1	149.000			NO COTIZA	1	
39	81111812-002	MANTENIMIENTO DE IMPRESORA	IMPRESORA MARCA HP D2460.	011-157-02-0053	Mantenimiento General :Lubricacion de piezas,limpieza de exceso de tinta, Fusor, convertor de fusor, Fuente de alimentacion de la placa principal, Rodillo, juego de rodillo, rodillo fijador, Sistema de arrastre de papel, revelador. Configuracion en computadora.	150.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	150.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	149.000	1	149.000			NO COTIZA	1	
40	72102305-001	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	ACONDICIONADOR DE AIRE, MARCA MIDEA	011-157-01-0019	Mantenimiento General : De 12.100 BTU de ventana, Mantenimiento y Rebobinado de motor compresor, Carga de Gas, Limpieza de Filtro, lavado completo del interior con agua y acido para limpieza, Mantenimiento del Condensador de Motor, Mantenimiento y Limpieza de Ruleman, 1 vez al año.Modelo MVH-12 HM.De procedencia China.	320.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	550.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	319.000	1	319.000	TECNIFRIO	NACIONAL	400.000	1	
41	72102305-001	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	ACONDICIONADOR DE AIRE, MARCA MIDEA:	011-157-03-0007	Mantenimiento General : De 12.100 BTU de ventana, Carga de Gas, Limpieza de Filtro, lavado completo del interior con agua y acido para limpieza, Mantenimiento del Condensador de Motor, Mantenimiento y Limpieza de Ruleman, 1 vez al año.Modelo MVH-12 HM.De procedencia China.	320.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	550.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	319.000	1	319.000	TECNIFRIO	NACIONAL	400.000	1	
42	72102305-001	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	ACONDICIONADOR DE AIRE, MARCA MIDEA:	011-157-02- 0028	Mantenimiento General: De 12.100 BTU de ventana, Carga de Gas, Limpieza de Filtro, lavado completo del interior con agua y acido para limpieza, Mantenimiento del Condensador de Motor, Mantenimiento y Limpieza de Ruleman , 1 vez al año.Modelo MVH-12 HM.De procedencia China.	320.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	550.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	319.000	1	319.000	TECNIFRIO	NACIONAL	400.000	1	
43	72102305-001	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	ACONDICIONADOR DE AIRE, MARCA MIDEA:	0111-157-07-0034	Mantenimiento General: De 12.100 BTU de ventana,Mantenimiento y Rebobinado de motor compresor, Carga de Gas, Limpieza de Filtro, lavado completo del interior con agua y acido para limpieza, Mantenimiento del Condensador de Motor, Mantenimiento y Limpieza de Ruleman, 1 vez al año.Modelo MVH-12 HM.De procedencia China.	320.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	550.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	319.000	1	319.000	TECNIFRIO	NACIONAL	400.000	1	
44	72102305-001	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	ACONDICIONADOR DE AIRE, MARCA MIDEA:	011-157-05-0020	Mantenimiento General : De 12.100 BTU de ventana, Carga de Gas, Limpieza de Filtro, lavado completo del interior con agua y acido para limpieza, Mantenimiento del Condensador de Motor, Mantenimiento y Limpieza de Ruleman, 1 vez al año.Modelo MVH-12 HM.De procedencia China.	320.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	550.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	319.000	1	319.000	TECNIFRIO	NACIONAL	400.000	1	
45	72102305-001	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	ACONDICIONADOR DE AIRE, MARCA MIDEA:	011-157-11-0004	Mantenimiento General : De 12.100 BTU de ventana, Carga de Gas, Limpieza de Filtro, lavado completo del interior con agua y acido para limpieza, Mantenimiento del Condensador de Motor, Mantenimiento y Limpieza de Ruleman , 1 vez al año.Modelo MVH-12 HM.De procedencia China.	320.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	550.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	319.000	1	319.000	TECNIFRIO	NACIONAL	400.000	1	

Roberto David ...a

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Décima Región Sanitaria
ADMINISTRACION

JORGE F. PIRIS
Patrimonio
Hosp. Dist. de Itá

46	72102305-001	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	ACONDICIONADOR DE AIRE, MARCA MIDEA	011-157-13-0004	Mantenimiento General : De 12.100 BTU de ventana, Carga de Gas, Limpieza de Filtro, lavado completo del interior con agua y acido para limpieza, Mantenimiento del Condensador de Motor, Mantenimiento y Limpieza de Ruleman, 1 vez al año.Modelo MVH-12 HM.De procedencia China.	320.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	550.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	319.000	1	319.000	TECNIFRIO	NACIONAL	400.000	1	
47	72102305-001	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO SPLIT, MARCA RBD	011-157-15-0010	Mantenimiento General : De 24.000 BTU de ventana Carga de Gas, Limpieza de Filtro, lavado completo del interior con agua y acido para limpieza, Mantenimiento del Condensador de Motor, Mantenimiento y Limpieza de Ruleman , 1 vez al año.Modelo MVH-12 HM.De procedencia China.	320.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	550.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	319.000	1	319.000					
48	72102305-001	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	ACONDICIONADOR DE AIRE, MARCA MIDEA:	011-157-17-0001	Mantenimiento General: De 12.100 BTU de ventana, Carga de Gas, Limpieza de Filtro, lavado completo del interior con agua y acido para limpieza, Mantenimiento del Condensador de Motor, Mantenimiento y Limpieza de Ruleman, carga de gas según necesidad, 1 vez al año.Modelo MVH-12 HM.De procedencia China.	320.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	550.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	319.000	1	319.000	TECNIFRIO	NACIONAL	400.000	1	
49	72102305-001	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	ACONDICIONADOR DE AIRE, MARCA MIDEA:	011-157-18-0001	Mantenimiento General : De 12.100 BTU de ventana, Carga de Gas, Limpieza de Filtro, lavado completo del interior con agua y acido para limpieza, Mantenimiento del Condensador de Motor, Mantenimiento y Limpieza de Ruleman, 1 vez al año.Modelo MVH-12 HM.De procedencia China.	320.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	550.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	319.000	1	319.000	TECNIFRIO	NACIONAL	400.000	1	
50	72102305-001	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	ACONDICIONADOR DE AIRE, MARCA MIDEA:	011-157 19-0001	Mantenimiento General : De 12.100 BTU de ventana,Mantenimiento y Rebobinado de motor compresor. Carga de Gas, Limpieza de Filtro, lavado completo del interior con agua y acido para limpieza, Mantenimiento del Condensador de Motor, Mantenimiento y Limpieza de Ruleman, 1 vez al año.Modelo MVH-12 HM.De procedencia China.	320.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	550.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	319.000	1	319.000	TECNIFRIO	NACIONAL	400.000	1	
51	72102305-001	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	ACONDICIONADOR DE AIRE, MARCA MIDEA:	011-157-20-0001	Mantenimiento General : De 12.100 BTU de ventana, Carga de Gas, Limpieza de Filtro, lavado completo del interior con agua y acido para limpieza, Mantenimiento del Condensador de Motor, Mantenimiento y Limpieza de Ruleman, carga de gas según necesidad, 1 vez al año.Modelo MVH-12 HM.De procedencia China	320.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	550.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	319.000	1	319.000	TECNIFRIO	NACIONAL	400.000	1	
52	72102305-001	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	ACONDICIONADOR DE AIRE, MARCA MIDEA:	011-157-29-0004	Mantenimiento General : De 12.100 BTU de ventana, Carga de Gas, Limpieza de Filtro, lavado completo del interior con agua y acido para limpieza, Mantenimiento del Condensador de Motor, Mantenimiento y Limpieza de Ruleman, carga de gas según necesidad, 1 vez al año.Modelo MVH-12 HM.De procedencia China.	320.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	550.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	319.000	1	319.000	TECNIFRIO	NACIONAL	400.000	1	
53	72102305-001	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	ACONDICIONADOR DE AIRE, MARCA MIDEA:	011-157-10-0013	Mantenimiento General: De 12.100 BTU de ventana, Carga de Gas, Limpieza de Filtro, lavado completo del interior con agua y acido para limpieza, Mantenimiento del Condensador de Motor, Mantenimiento y Limpieza de Ruleman , 1 vez al año.Modelo MVH-12 HM.De procedencia China.	320.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	550.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	319.000	1	319.000	TECNIFRIO	NACIONAL	400.000	1	
54	72102305-001	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	ACONDICIONADOR DE AIRE, MARCA MIDEA:	011 157-45-0001	Mantenimiento General: De 12.100 BTU de ventana, Carga de Gas, Limpieza de Filtro, lavado completo del interior con agua y acido para limpieza, Mantenimiento del Condensador de Motor, Mantenimiento y Limpieza de Ruleman , 1 vez al año.Modelo MVH-12 HM.De procedencia China.	320.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	550.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	319.000	1	319.000	TECNIFRIO	NACIONAL	400.000	1	
55	81141804-024	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	RELOJ MARCADOR DE TARJETA MECANICO MARCA VAQUER Nº 52198:	011-424 13-2162	Mantenimiento, limpieza, regulación, lubricación, reparación general y prueba de equipo hasta funcionamiento normal,cambio de cinta y repuestos incluidos, cada 3 meses.Procedencia Argentina.	920.000	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	750.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	745.000	1	745.000	TECNIFRIO	NACIONAL	400.000	1	
56	81141804-008	Mantenimiento y Reparacion de equipos de lavanderia	Marca CASTANHO-BRAUMER,Modelo: LS-30-E.	011-424 12-4587	Calibracion de los 2 Motores con ajustes de sus respectivos contactores, respuesto incluido según necesidad Cambio de Eje Principal de Canasta,con respuesto incluido.Cambio de 12 Resistencia de Aire Seco, repuesto incluido.	##########	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	6.500.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	4.999.000	1	4.999.000			NO COTIZA	1	
57	73151518-005	Reparacion y mantenimiento de cocina	Marca Nacional,Modelo: Industrial.	Codigo Patrimonial 011-424-13-2156	Reparacion y Cambio de 4 Parillas de Hornallas, respuesto incluido según necesidad.Cambio de circuito de Calor del horno,repuesto incluido según necesidad Limpieza Total del Horno y Cañeria de Gas.Cambio de manguera de alimentacion de gas	##########	1	PC'S SERVICIOS	NACIONAL	1.800.000	1		GSM SERVICIOS	NACIONAL	1.780.000	1	1.780.000			NO COTIZA	1	
											0					20.365.000				0	
TOTAL LOTE Nº 02 -											0					37.279.000				9.600.000	
TOTAL GENERAL																					

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Dirección General de Regiones Sanitarias
DPTO. CENTRAL
ADMINISTRACIÓN REGIONAL

JORGE F. PIRIS
Patrimonio
Hosp. Dist. de Itá

Roberto David ...a

Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación
Unidad de Informática Regional
Dpto. Central U.S.F y B.S.