CONTRATACION DIRECTA Nº 23/15 PARA EL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS Y MONITORES DE PC - Ad Referendum"
ID Nº 288.005

OFERENTES						BIOS GROUP S.R.L.	IGC S.R.L.
1	2	3	4	5	6	7	7
Nº Item*	Código Catalogo*	Descripción del Servicio*	Unidad de Medida*	Cantidad*	Presentación*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**
1	81111812-002	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresora Láser Color Corporativa (Lexmark c544dn)	Unidad	1	Evento	Gs 80.000	Gs 1.810.000
2	81111812-002	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresora Láser Blanco y Negro de Rango Medio (HP Láserjet 4250; HP Laserjet 2200; HP Láserjet 2550; HP laserjet 2420)	Unidad	1	Evento	Gs 80.000	Gs 1.325.000
3	81111812-002	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresora Láser Blanco y Negro de Escritorio (Canon LBP 3250; Xerox Phaser 3140; HP Láserjet 6P; Lexmark e230; Láserjet P1005; Lásejet P1020)	Unidad	1	Evento	Gs 80.000	Gs 1.485.000
4	81111812-002	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresora Multifunción a Chorro de Tinta (HP 1400 Series)	Unidad	1	Evento	Gs 65.000	Gs 650.000
5	81111812-002	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresoras a Chorro de Tinta (HP Deskjet 800 Series; Hp Photosmart; HP 3000 series)	Unidad	1	Evento	Gs 55.000	Gs 550.000
6	81111812-002	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresora Matricial de carro largo (Epson LQ 2090)	Unidad	1	Evento	Gs 55.000	Gs 1.240.000
7	81111812-001	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Monitores CRT (15 y 17 pulgadas)	Unidad	1	Evento	Gs 40.000	Gs 630.000
8	81111812-001	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Monitores LCD (15, 17 y 19 pulgadas)	Unidad	1	Evento	Gs 40.000	Gs 535.000
9	81111812-002	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresora Multifunción a Chorro de Tinta (Lexmark Pro 715 de alta Velocidad)	Unidad	1	Evento	Gs 70.000	Gs 1.815.000
10	81111812-002	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Impresora láser B/N Multifunción (Samsung Xpress M2070W)	Unidad	1	Evento	Gs 90.000	Gs 895.000
11	81111812-004	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Escáner (HP Scanjet 5590)	Unidad	1	Evento	Gs 90.000	Gs 995.000
					**Precio total:	**Gs 745.000**	**Gs 11.930.000**

***Monto mínimo**	**Gs. 5.000.000.- (Guaraníes: cinco millones) IVA incluido.**
***Monto máximo**	**Gs. 10.000.000.- (Guaraníes: diez millones) IVA incluido.**

LUIS FERNANDO MONTERO
Jefe Departamento UOC

LUIS CHUZAHO LUGO
Jefe Departamento
Presupuesto

OFERENTES					BIOS GROUP S.R.L.	IGC S.R.L.
Nº Ítem*	Descripción del Servicio*	Unidad de Medida*	Cantidad *	Presentación*	Precio unitario (IVA incluido)**	Precio unitario (IVA incluido)**
1	diagnóstico	Unidad	1	Evento	Gs 10.000	Gs 30.000
	limpieza general interna y externa	Unidad	1	Evento	Gs 10.000	Gs 60.000
	reparación o cambio del fusor	Unidad	1	Evento	Gs 10.000	Gs 320.000
	reparación o cambio de la placa madre	Unidad	1	Evento	Gs 10.000	Gs 220.000
	reparación o cambio de placa de función específica	Unidad	1	Evento	Gs 10.000	Gs 240.000
	reparación de la fuente de alimentación	Unidad	1	Evento	Gs 10.000	Gs 180.000
	cambio de flat	Unidad	1	Evento	Gs 10.000	Gs 120.000
	cambio de kit mantenimiento completo	Unidad	1	Evento	Gs 10.000	Gs 640.000
				Precio Total	**Gs 80.000**	**Gs 1.810.000**
2	diagnóstico	Unidad	1	Evento	Gs 10.000	Gs 25.000
	limpieza general interna y externa	Unidad	1	Evento	Gs 10.000	Gs 50.000
	reparación o cambio del fusor	Unidad	1	Evento	Gs 10.000	Gs 195.000
	reparación o cambio de la placa madre	Unidad	1	Evento	Gs 10.000	Gs 195.000
	reparación o cambio de placa de función específica	Unidad	1	Evento	Gs 10.000	Gs 220.000
	reparación de la fuente de alimentación	Unidad	1	Evento	Gs 10.000	Gs 140.000
	cambio de flat	Unidad	1	Evento	Gs 10.000	Gs 120.000
	cambio de kit mantenimiento completo	Unidad	1	Evento	Gs 10.000	Gs 380.000
				Precio Total	**Gs 80.000**	**Gs 1.325.000**
3	diagnóstico	Unidad	1	Evento	Gs 10.000	Gs 25.000
	limpieza general interna y externa	Unidad	1	Evento	Gs 10.000	Gs 50.000
	reparación o cambio del fusor	Unidad	1	Evento	Gs 10.000	Gs 250.000
	reparación o cambio de la placa madre	Unidad	1	Evento	Gs 10.000	Gs 240.000
	reparación o cambio de placa de función específica	Unidad	1	Evento	Gs 10.000	Gs 220.000
	reparación de la fuente de alimentación	Unidad	1	Evento	Gs 10.000	Gs 180.000
	cambio de flat	Unidad	1	Evento	Gs 10.000	Gs 80.000
	cambio de kit mantenimiento completo	Unidad	1	Evento	Gs 10.000	Gs 440.000
				Precio Total	**Gs 80.000**	**Gs 1.485.000**
4	diagnóstico	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 25.000
	limpieza general interna y externa	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 50.000
	reparación o cambio de placa madre	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 60.000
	reparación o cambio de placa de cabezal	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 100.000
	cambio de canastilla porta cartucho	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 40.000
	servicio total del service station	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 25.000
	cambio de motores	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 30.000
	cambio de encoder	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 40.000
	cambio de disco de medida de fijación	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 25.000
	reparación o cambio de la fuente	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 60.000
	cambio de flat	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 50.000
	Cambio de lámpara escáner	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 80.000
	Cambio de Rodillo escáner	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 65.000

LUIS FERNANDO MONTERO
Jefe Departamento UOC

LUIS CHUZANO LUGO
Jefe Departamento
Presupuesto

					Precio Total	**Gs 65.000**	**Gs 650.000**
5	diagnóstico	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 25.000
	limpieza general interna y externa	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 50.000
	reparación o cambio de placa madre	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 60.000
	reparación o cambio de placa de cabezal	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 120.000
	cambio de canastilla porta cartucho	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 50.000
	servicio total del service station	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 25.000
	cambio de motores	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 30.000
	cambio de encoder	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 50.000
	cambio de disco de medida de fijación	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 30.000
	reparación o cambio de la fuente	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 60.000
	cambio de flat	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 50.000
					Precio Total	**Gs 55.000**	**Gs 550.000**
6	diagnóstico	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 25.000
	limpieza general interna y externa, lubricación	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 50.000
	reparación o cambio de cabezal de impresión	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 320.000
	reparación o cambio de placa madre	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 195.000
	reparación o cambo de fuente de alimentación	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 150.000
	reparación de placa mecánica	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 120.000
	reparación de placa de cabezal	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 120.000
	reparación de motores	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 50.000
	reparación de engranajes	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 60.000
	reparación de sensores	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 50.000
	cambio de flat	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 100.000
					Precio Total	**Gs 55.000**	**Gs 1.240.000**
7	diagnóstico	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 25.000
	Limpieza general interna y externa.	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 50.000
	Regulación de las funciones	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 40.000
	Cambio de Integrado	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 60.000
	Cambio de tubo CRT	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 120.000
	Cambio de Flyback	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 150.000
	Cambio de Cable Fijo de Datos	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 35.000
	Reparación / Cambio de Fuente	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 150.000
					Precio Total	**Gs 40.000**	**Gs 630.000**
8	diagnóstico	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 25.000
	Limpieza general interna y externa.	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 50.000
	Regulación de las funciones	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 40.000
	Cambio de Integrado (s)	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 80.000
	Cambio de Cable de Datos	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 140.000
	Reparación de Puerto de Comunicación	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 160.000
	Reparación / Cambio de Fuente	Unidad	1	Evento	Gs 10.000	Gs 40.000
					Precio Total	**Gs 40.000**	**Gs 535.000**
9	diagnóstico	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 25.000
	limpieza general interna y externa	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 50.000
	reparación o cambio de placa madre	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 180.000
	reparación o cambio de placa de cabezal (cada uno, negro y tres de color)	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 320.000

IS FERNANDO MONTERO
Jefe Departamento UOC

LUIS CHIUZANO LUGO
Jefe Departamento
Presupuesto

	cambio de canastilla porta cartucho (cada uno, negro y tres de color)	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 320.000
	servicio total del service station	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 40.000
	cambio de motores	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 60.000
	cambio de encoder	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 80.000
	cambio de disco de medida de fijación	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 40.000
	reparación o cambio de la fuente	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 100.000
	cambio de flat	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 100.000
	Cambio de lámpara escáner	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 180.000
	Cambio de Rodillo escáner	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 125.000
	Reparación del Mecanismo de Cabezales de Impresión.	Unidad	1	Evento	Gs 5.000	Gs 195.000
				Precio Total	**Gs 70.000**	**Gs 1.815.000**
10	diagnóstico	Unidad	1	Evento	Gs 10.000	
	limpieza general interna y externa	Unidad	1	Evento	Gs 10.000	Gs 25.000
	reparación o cambio del fusor	Unidad	1	Evento	Gs 10.000	Gs 50.000
	reparación o cambio de la placa madre	Unidad	1	Evento	Gs 10.000	Gs 320.000
	reparación o cambio de placa de función específica	Unidad	1	Evento	Gs 10.000	Gs 30.000
	reparación de la fuente de alimentación	Unidad	1	Evento	Gs 10.000	Gs 60.000
	cambio de flat	Unidad	1	Evento	Gs 10.000	Gs 320.000
	cambio de kit mantenimiento completo	Unidad	1	Evento	Gs 10.000	Gs 30.000
	Cambio de rodillo del escáner	Unidad	1	Evento	Gs 10.000	Gs 60.000
				Precio Total	**Gs 90.000**	**Gs 895.000**
11	diagnóstico	Unidad	1	Evento	Gs 10.000	Gs 25.000
	limpieza general interna y externa	Unidad	1	Evento	Gs 10.000	Gs 50.000
	reparación o cambio del fusor	Unidad	1	Evento	Gs 10.000	Gs 120.000
	reparación o cambio de la placa madre	Unidad	1	Evento	Gs 10.000	Gs 320.000
	reparación o cambio de placa de función específica	Unidad	1	Evento	Gs 10.000	Gs 160.000
	reparación de la fuente de alimentación	Unidad	1	Evento	Gs 10.000	Gs 140.000
	cambio de flat	Unidad	1	Evento	Gs 10.000	Gs 60.000
	cambio de kit mantenimiento completo	Unidad	1	Evento	Gs 10.000	Gs 40.000
	Cambio de rodillo del escáner	Unidad	1	Evento	Gs 10.000	Gs 80.000
				Precio Total	**Gs 90.000**	**Gs 995.000**
				TOTAL DE LA OFERTA	**Gs 745.000**	**Gs 11.930.000**

LUIS FERNANDO MONTER
Jefe Departamento UOC

LUIS CHIUZANO LUGO
Jefe Departamento
Presupuesto