COMANDO DE LA FUERZA AEREA
CONTRATACION DIRECTA Nº 93/2018 ADUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMEINTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADD-SETAM
COMITE DE EVALUACION
CUADRO COMPARATIVO

				COMPU NEW & ASO				TRAKS-CAR				S. PAZOS				M & C BUSSINES			
ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	CANT	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TDTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARID	PRECIO TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split o ventana de 18.000 BTU Rotulado N° 9746, ubicado en la Oficina del SETAM**				**941.000**	**941.000**			**1.092.800**	**1.092.800**			**0**	**0**			**1.093.205**	**1.093.205**
1.1		Carga de gas	1	UNIDAD	UNIDAD	49.000	49.000	UNIDAD	UNIDAD	56.700	56.700	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	56.700	56.700
1.2		Limpieza de carpentina	1	UNIDAD	UNIDAD	15.000	15.000	UNIDAD	UNIDAD	16.900	16.900	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	16.975	16.975
1.3		Cambio de rulemanes	1	UNIDAD	UNIDAD	13.000	13.000	UNIDAD	UNIDAD	14.700	14.700	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	14.700	14.700
1.4		Cambio de capacitor de arranque	1	UNIDAD	UNIDAD	37.000	37.000	UNIDAD	UNIDAD	42.000	42.000	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	42.098	42.098
1.5		Cambio de contactores	1	UNIDAD	UNIDAD	36.000	36.000	UNIDAD	UNIDAD	41.100	41.100	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	41.200	41.200
1.6		Cambio y provisión de plaqueta electrónica con control	1	UNIDAD	UNIDAD	60.000	60.000	UNIDAD	UNIDAD	70.000	70.000	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	70.000	70.000
1.7		Cambio del condensador	1	UNIDAD	UNIDAD	216.000	216.000	UNIDAD	UNIDAD	252.000	252.000	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	252.000	252.000
1.8		Cambio y provisión de motor compresor	1	UNIDAD	UNIDAD	270.000	270.000	UNIDAD	UNIDAD	315.000	315.000	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	315.000	315.000
1.9		Cambio de cañería de bronce (aproximadamente 3 mts)	1	UNIDAD	UNIDAD	90.000	90.000	UNIDAD	UNIDAD	105.000	105.000	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	105.000	105.000
1.10		Cambio de aleta del ventilador	1	UNIDAD	UNIDAD	40.000	40.000	UNIDAD	UNIDAD	46.200	46.200	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	46.298	46.298
1.11		Cambio de motor ventilador	1	UNIDAD	UNIDAD	66.000	66.000	UNIDAD	UNIDAD	77.000	77.000	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	77.000	77.000
1.12		Reparación y mantenimiento de motor ventilador	1	UNIDAD	UNIDAD	31.000	31.000	UNIDAD	UNIDAD	35.200	35.200	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	35.234	35.234
1.13		Cambio y adaptación de ruleman al motor de ventilador	1	UNIDAD	UNIDAD	18.000	18.000	UNIDAD	UNIDAD	21.000	21.000	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	21.000	21.000
2	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split o ventana de 18.000 BTU Rotulado N° 9999, ubicado en la Oficina del Jefe del Escuadrón SETAM.**				**941.000**	**941.000**			**1.092.800**	**1.092.800**			**0**	**0**			**1.093.205**	**1.093.205**
2.1		Carga de gas	1	UNIDAD	UNIDAD	49.000	49.000	UNIDAD	UNIDAD	56.700	56.700	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	56.700	56.700
2.2		Limpieza de carpentina	1	UNIDAD	UNIDAD	15.000	15.000	UNIDAD	UNIDAD	16.900	16.900	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	16.975	16.975
2.3		Cambio de rulemanes	1	UNIDAD	UNIDAD	13.000	13.000	UNIDAD	UNIDAD	14.700	14.700	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	14.700	14.700
2.4		Cambio de capacitor de arranque	1	UNIDAD	UNIDAD	37.000	37.000	UNIDAD	UNIDAD	42.000	42.000	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	42.098	42.098
2.5		Cambio de contactores	1	UNIDAD	UNIDAD	36.000	36.000	UNIDAD	UNIDAD	41.100	41.100	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	41.200	41.200
2.6		Cambio y provisión de plaqueta electrónica con control	1	UNIDAD	UNIDAD	60.000	60.000	UNIDAD	UNIDAD	70.000	70.000	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	70.000	70.000
2.7		Cambio del condensador	1	UNIDAD	UNIDAD	216.000	216.000	UNIDAD	UNIDAD	252.000	252.000	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	252.000	252.000
2.8		Cambio y provisión de motor compresor	1	UNIDAD	UNIDAD	270.000	270.000	UNIDAD	UNIDAD	315.000	315.000	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	315.000	315.000
2.9		Cambio de cañería de bronce (aproximadamente 3 mts)	1	UNIDAD	UNIDAD	90.000	90.000	UNIDAD	UNIDAD	105.000	105.000	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	105.000	105.000
2.10		Cambio de aleta del ventilador	1	UNIDAD	UNIDAD	40.000	40.000	UNIDAD	UNIDAD	46.200	46.200	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	46.298	46.298
2.11		Cambio de motor ventilador	1	UNIDAD	UNIDAD	66.000	66.000	UNIDAD	UNIDAD	77.000	77.000	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	77.000	77.000
2.12		Reparación y mantenimiento de motor ventilador	1	UNIDAD	UNIDAD	31.000	31.000	UNIDAD	UNIDAD	35.200	35.200	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	35.234	35.234
2.13		Cambio y adaptación de ruleman al motor de ventilador	1	UNIDAD	UNIDAD	18.000	18.000	UNIDAD	UNIDAD	21.000	21.000	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	21.000	21.000
3	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split o ventana de 24.000 BTU Rotulado N° 9981, ubicado en la Sala de Espera del GTA.**				**941.000**	**941.000**			**1.092.800**	**1.092.800**			**0**	**0**			**1.093.205**	**1.093.205**
3.1		Carga de gas	1	UNIDAD	UNIDAD	49.000	49.000	UNIDAD	UNIDAD	56.700	56.700	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	56.700	56.700
3.2		Limpieza de carpentina	1	UNIDAD	UNIDAD	15.000	15.000	UNIDAD	UNIDAD	16.900	16.900	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	16.975	16.975
3.3		Cambio de rulemanes	1	UNIDAD	UNIDAD	13.000	13.000	UNIDAD	UNIDAD	14.700	14.700	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	14.700	14.700
3.4		Cambio de capacitor de arranque	1	UNIDAD	UNIDAD	37.000	37.000	UNIDAD	UNIDAD	42.000	42.000	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	42.098	42.098
3.5		Cambio de contactores	1	UNIDAD	UNIDAD	36.000	36.000	UNIDAD	UNIDAD	41.100	41.100	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	41.200	41.200
3.6		Cambio y provisión de plaqueta electrónica con control	1	UNIDAD	UNIDAD	60.000	60.000	UNIDAD	UNIDAD	70.000	70.000	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	70.000	70.000
3.7		Cambio del condensador	1	UNIDAD	UNIDAD	216.000	216.000	UNIDAD	UNIDAD	252.000	252.000	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	252.000	252.000
3.8		Cambio y provisión de motor compresor	1	UNIDAD	UNIDAD	270.000	270.000	UNIDAD	UNIDAD	315.000	315.000	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	315.000	315.000
3.9		Cambio de cañería de bronce (aproximadamente 3 mts)	1	UNIDAD	UNIDAD	90.000	90.000	UNIDAD	UNIDAD	105.000	105.000	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	105.000	105.000
3.10		Cambio de aleta del ventilador	1	UNIDAD	UNIDAD	40.000	40.000	UNIDAD	UNIDAD	46.200	46.200	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	46.298	46.298
3.11		Cambio de motor ventilador	1	UNIDAD	UNIDAD	66.000	66.000	UNIDAD	UNIDAD	77.000	77.000	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	77.000	77.000
3.12		Reparación y mantenimiento de motor ventilador	1	UNIDAD	UNIDAD	31.000	31.000	UNIDAD	UNIDAD	35.200	35.200	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	35.234	35.234
3.13		Cambio y adaptación de ruleman al motor de ventilador	1	UNIDAD	UNIDAD	18.000	18.000	UNIDAD	UNIDAD	21.000	21.000	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	21.000	21.000

4	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split o ventana de 24.000 BTU Rotulado N° 9983, ubicado en la Sala de Embarque SETAM.**				**.0**	**941.000**			**1.092.800**	**1.092.800**			**0**	**0**			**1.093.205**	**1.093.205**
4.1		Carga de gas	1	UNIDAD	UNIDAD	19.000	49.000	UNIDAD	UNIDAD	56.700	56.700	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	56.700	56.700
4.2		Limpieza de carpentina	1	UNIDAD	UNIDAD	15.000	15.000	UNIDAD	UNIDAD	16.900	16.900	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	16.975	16.975
4.3		Cambio de rulemanes	1	UNIDAD	UNIDAD	13.000	13.000	UNIDAD	UNIDAD	14.700	14.700	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	14.700	14.700
4.4		Cambio de capacitor de arranque	1	UNIDAD	UNIDAD	37.000	37.000	UNIDAD	UNIDAD	42.000	42.000	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	42.098	42.098
4.5		Cambio de contactores	1	UNIDAD	UNIDAD	36.000	36.000	UNIDAD	UNIDAD	41.100	41.100	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	41.200	41.200
4.6		Cambio y provisión de plaqueta electrónica con control	1	UNIDAD	UNIDAD	60.000	60.000	UNIDAD	UNIDAD	70.000	70.000	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	70.000	70.000
4.7		Cambio del condensador	1	UNIDAD	UNIDAD	216.000	216.000	UNIDAD	UNIDAD	252.000	252.000	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	252.000	252.000
4.8		Cambio y provisión de motor compresor	1	UNIDAD	UNIDAD	270.000	270.000	UNIDAD	UNIDAD	315.000	315.000	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	315.000	315.000
4.9		Cambio de cañería de bronce (aproximadamente 3 mts)	1	UNIDAD	UNIDAD	90.000	90.000	UNIDAD	UNIDAD	105.000	105.000	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	105.000	105.000
4.10		Cambio de aleta del ventilador	1	UNIDAD	UNIDAD	40.000	40.000	UNIDAD	UNIDAD	46.200	46.200	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	46.298	46.298
4.11		Cambio de motor ventilador	1	UNIDAD	UNIDAD	66.000	66.000	UNIDAD	UNIDAD	77.000	77.000	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	77.000	77.000
4.12		Reparación y mantenimiento de motor ventilador	1	UNIDAD	UNIDAD	31.000	31.000	UNIDAD	UNIDAD	35.200	35.200	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	35.234	35.234
4.13		Cambio y adaptación de ruleman al motor de ventilador	1	UNIDAD	UNIDAD	18.000	18.000	UNIDAD	UNIDAD	21.000	21.000	UNIDAD	UNIDAD		0	UNIDAD	UNIDAD	21.000	21.000
5	**72102305-00(**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split o ventana de 24.000 BTU Rotulado N° 9982 , ubicado en la Sala de Embarque SETAM.**				**942.000**	**942.000**			**1.093.500**	**1.093.500**			**0**	**0**			**1.093.205**	**1.093.205**
5.1		Carga de gas	1	UNIDAD	UNIDAD	49.000	49.000	UNIDAD	UNIDAD	56.700	56.700	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	56.700	56.700
5.2		Limpieza de carpentina	1	UNIDAD	UNIDAD	15.000	15.000	UNIDAD	UNIDAD	16.900	16.900	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	16.975	16.975
5.3		Cambio de rulemanes	1	UNIDAD	UNIDAD	13.000	13.000	UNIDAD	UNIDAD	14.700	14.700	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	14.700	14.700
5.4		Cambio de capacitor de arranque	1	UNIDAD	UNIDAD	37.000	37.000	UNIDAD	UNIDAD	42.000	42.000	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	42.098	42.098
5.5		Cambio de contactores	1	UNIDAD	UNIDAD	36.000	36.000	UNIDAD	UNIDAD	41.100	41.100	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	41.200	41.200
5.6		Cambio y provision de plaqueta electrónica con control	1	UNIDAD	UNIDAD	60.000	60.000	UNIDAD	UNIDAD	70.000	70.000	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	70.000	70.000
5.7		Cambio del condensador	1	UNIDAD	UNIDAD	216.000	216.000	UNIDAD	UNIDAD	252.000	252.000	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	252.000	252.000
5.8		Cambia y provisión de motor compresor	1	UNIDAD	UNIDAD	270.000	270.000	UNIDAD	UNIDAD	315.000	315.000	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	315.000	315.000
5.9		Cambio de cañería de bronce (aproximadamente 3 mts)	1	UNIDAD	UNIDAD	90.000	90.000	UNIDAD	UNIDAD	105.000	105.000	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	105.000	105.000
5.10		Cambia de aleta del ventilador	1	UNIDAD	UNIDAD	40.000	40.000	UNIDAD	UNIDAD	46.200	46.200	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	46.298	46.298
5.11		Cambio de motor ventilador	1	UNIDAD	UNIDAD	66.000	66.000	UNIDAD	UNIDAD	77.000	77.000	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	77.000	77.000
5.12		Réparación y mantenimiento de motor ventilador	1	UNIDAD	UNIDAD	31.000	31.000	UNIDAD	UNIDAD	35.200	35.200	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	35.234	35.234
5.13		Cambio y adaptación de ruleman al motor de ventilador	1	UNIDAD	UNIDAD	19.000	19.000	UNIDAD	UNIDAD	21.700	21.700	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	21.000	21.000
6	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split a ventana de 24.000 BTU Rotulado N° 9981 , ubicado en la Sala de Embarque SETAM.**				**942.000**	**942.000**			**1.093.500**	**1.093.500**			**0**	**0**			**1.093.205**	**1.093.205**
6.1		Carga de gas	1	UNIDAD	UNIDAD	49.000	49.000	UNIDAD	UNIDAD	56.700	56.700	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	56.700	56.700
6.2		Limpieza de carpentina	1	UNIDAD	UNIDAD	15.000	15.000	UNIDAD	UNIDAD	16.900	16.900	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	16.975	16.975
6.3		Cambio de rulemanes	1	UNIDAD	UNIDAD	13.000	13.000	UNIDAD	UNIDAD	14.700	14.700	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	14.700	14.700
6.4		Cambio de capacitor de arranque	1	UNIDAD	UNIDAD	37.000	37.000	UNIDAD	UNIDAD	42.000	42.000	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	42.098	42.098
6.5		Cambio de contactores	1	UNIDAD	UNIDAD	36.000	36.000	UNIDAD	UNIDAD	41.100	41.100	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	41.200	41.200
6.6		Cambio y provisión de plaqueta electrónica con control	1	UNIDAD	UNIDAD	60.000	60.000	UNIDAD	UNIDAD	70.000	70.000	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	70.000	70.000
6.7		Cambio del condensador	1	UNIDAD	UNIDAD	216.000	216.000	UNIDAD	UNIDAD	252.000	252.000	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	252.000	252.000
6.8		Cambio y provisión de motor compresor	1	UNIDAD	UNIDAD	270.000	270.000	UNIDAD	UNIDAD	315.000	315.000	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	315.000	315.000
6.9		Cambio de cañería de bronce (aproximadamente 3 mts)	1	UNIDAD	UNIDAD	90.000	90.000	UNIDAD	UNIDAD	105.000	105.000	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	105.000	105.000
6.10		Cambio de aleta del ventilador	1	UNIDAD	UNIDAD	40.000	40.000	UNIDAD	UNIDAD	46.200	46.200	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	46.298	46.298
6.11		Cambio de motor ventilador	1	UNIDAD	UNIDAD	66.000	66.000	UNIDAD	UNIDAD	77.000	77.000	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	77.000	77.000
6.12		Reparación y mantenimiento de motor ventilador	1	UNIDAD	UNIDAD	31.000	31.000	UNIDAD	UNIDAD	35.200	35.200	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	35.234	35.234
6.13		Cambio y adaptación de ruleman al motor de ventilador	1	UNIDAD	UNIDAD	19.000	19.000	UNIDAD	UNIDAD	21.700	21.700	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	21.000	21.000
7	**72102305-001**	**Servicio de mantenimiento y reparación de Acondicionador de Aire tipo Split o ventana de 24.000 BTU Rotulado N° 9986 , ubicado en la Sala de Embarque SETAM.**				**979.000**	**979.000**			**1.136.100**	**1.136.100**			**0**	**0**			**1.136.592**	**1.136.592**
7.1		Carga de gas	1	UNIDAD	UNIDAD	49.000	49.000	UNIDAD	UNIDAD	56.700	56.700	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	56.700	56.700
7.2		Limpieza de carpentina	1	UNIDAD	UNIDAD	15.000	15.000	UNIDAD	UNIDAD	16.900	16.900	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	16.975	16.975
7.3		Cambio de rulemanes	1	UNIDAD	UNIDAD	13.000	13.000	UNIDAD	UNIDAD	14.700	14.700	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	14.700	14.700
7.4		Cambio de capacitor de arranque	1	UNIDAD	UNIDAD	37.000	37.000	UNIDAD	UNIDAD	42.000	42.000	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	42.098	42.098
7.5		Cambio de contactores	1	UNIDAD	UNIDAD	36.000	36.000	UNIDAD	UNIDAD	41.100	41.100	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	41.200	41.200
7.6		Cambio y provision de plaqueta electrónica con control	1	UNIDAD	UNIDAD	60.000	60.000	UNIDAD	UNIDAD	70.000	70.000	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	70.000	70.000
7.7		Cambio del condensador	1	UNIDAD	UNIDAD	216.000	216.000	UNIDAD	UNIDAD	252.000	252.000	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	252.000	252.000
7.8		Cambia y provisión de motor compresor	1	UNIDAD	UNIDAD	270.000	270.000	UNIDAD	UNIDAD	315.000	315.000	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	315.000	315.000

7.9		Cambio de cañería de bronce (aproximadamente 3 mts.)	1	UNIDAD	UNIDAD	0	126.000	UNIDAD	UNIDAD	147.000	147.000	UNID	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	147.000	147.000
7.10		Cambio de aleta del ventilador	1	UNIDAD	UNIDAD	0	40.000	UNIDAD	UNIDAD	46.200	46.200	UNID	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	46.298	46.298
7.11		Cambio de motor ventilador	1	UNIDAD	UNIDAD	66.000	66.000	UNIDAD	UNIDAD	77.000	77.000	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	77.000	77.000
7.12		Reparación y mantenimiento de motor ventilador	1	UNIDAD	UNIDAD	31.000	31.000	UNIDAD	UNIDAD	35.200	35.200	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	35.234	35.234
7.13		Cambio y adaptación de rulemán al motor de ventilador	1	UNIDAD	UNIDAD	20.000	20.000	UNIDAD	UNIDAD	22.300	22.300	UNIDAD	UNIDAD	0	0	UNIDAD	UNIDAD	22.387	22.387
TOTAL GENERAL							**6.627.000**				**7.694.300**				0				**7.695.822**

GREGOR MARTIN AYALA ACOSTA
S1° AVC - MIEMBRO COMITÉ

JORGE RAMON MACIEL AGUA
CAP AVL - PRESIDENTE COMITÉ

PATRICIA MAGDALENA ALDERETE BAEZ
S1° AVC - MIEMBRO COMITÉ