TETÃ VIRU MOHENDAPY Ministerio de Hacienda | SET TRIBUTACIÓN Promoviendo confianza | TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

ANEXO 1

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DE LAS OFICINAS IMPOSITIVAS DE LA SET DEL MH con ID: 394151

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES marca ATLAS , Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 108.000.000 Máximo: 216.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

LOTE NRO: 1

														GRUPO SERTEC S.A.			
Ítem	Código Catálc	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	cant.	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	%
1	80111613-99	Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca ATLAS ? EDIFICIO S.E.T.	Unidad	EVENTO	1			1.509.953	1.509.953	Unidad	Unidad	1			1.734.936	**1.734.936**	15%
2	72101506-00	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca ATLAS ? EDIFICIO S.E.T.	Unidad	EVENTO	1												
2.1		Rectificaci?n de los parachoques al ?leo tipo P63-DES-DC1439G, capacidad 1.300 kgs m?nimo/5.000 kg m?ximo. Oleo ATLAS N? 5 viscosidad S.S.U 40?/c 150 ?ndice de viscosidad 109 - Fluidos 18?C	Unidad	EVENTO	1			10.729.909	10.729.909			1			4.000.000	4.000.000	-63%
2.2		Provisi?n y Cambio de cabo de acero (doble tracci?n)	Unidad	EVENTO	1			18.247.674	18.247.674			1			7.000.000	7.000.000	-62%
2.3		Provisi?n y Cambio de cabo de acero del regulador (paraca?da)	Unidad	EVENTO	1			4.671.362	4.671.362			1			2.000.000	2.000.000	-57%
2.4		Provisi?n y Cambio de cabo de acero del ascensor (tracci?n simple)	Unidad	EVENTO	1			18.579.449	18.579.449			1			7.500.000	7.500.000	-60%
2.5		Reparaci?n de hoja de puerta	Unidad	EVENTO	1			1.879.637	1.879.637			1			1.411.607	1.411.607	-25%
2.6		Provisi?n y Cambio de carretilla de puerta	Unidad	EVENTO	1			897.896	897.896			1			674.320	674.320	-25%
2.7		Rectificaci?n de motor de m?quina corona y sinf?n	Unidad	EVENTO	1			15.634.320	15.634.320			1			5.000.000	5.000.000	-68%
2.8		Provisi?n y Cambio de buje para brazo de puerta	Unidad	EVENTO	1			223.264	223.264			1			167.671	167.671	-25%
2.9		Provisi?n y Cambio de buje de motor de m?quina	Unidad	EVENTO	1			1.191.176	1.191.176			1			894.573	894.573	-25%
2.10		Rectificaci?n de polea de regulador (paraca?das)	Unidad	EVENTO	1			1.136.332	1.136.332			1			853.385	853.385	-25%
2.11		Rectificaci?n de polea de m?quina	Unidad	EVENTO	1			3.912.913	3.912.913			1			1.500.000	1.500.000	-62%
2.12		Reparaci?n de regla de barra de puerta de cabina	Unidad	EVENTO	1			454.780	454.780			1			341.540	341.540	-25%
2.13		Provisi?n y Cambio de buje especial para operador de puertas	Unidad	EVENTO	1			2.227.938	2.227.938			1			1.673.181	1.673.181	-25%
2.14		Provisi?n y Cambio de soporte de goma para reductor A.P.C.	Unidad	EVENTO	1			516.952	516.952			1			388.231	388.231	-25%
2.15		Provisi?n y Cambio de rulemanes motor generador	Unidad	EVENTO	1			3.563.833	3.563.833			1			1.100.000	1.100.000	-69%
2.16		Provisi?n y Cambio de rulemanes de motor de m?quina	Unidad	EVENTO	1			3.524.670	3.524.670			1			1.000.000	1.000.000	-72%
2.17		Provisi?n y Cambio de carbones de motor generador MG 21A	Unidad	EVENTO	1			2.583.036	2.583.036			1			1.939.860	1.939.860	-25%
2.18		Provisi?n y Cambio de carbones de contactores (tablero de comando)	Unidad	EVENTO	1			766.641	766.641			1			575.747	575.747	-25%
2.19		Provisi?n y Cambio de contactos de contactores (cofre grafitado - tablero de comando)	Unidad	EVENTO	1			1.216.403	1.216.403			1			913.519	913.519	-25%
2.20		Provisi?n y Cambio de carbones de motor de m?quina	Unidad	EVENTO	1			1.231.224	1.231.224			1			924.649	924.649	-25%
2.21		Provisi?n y Cambio de Contactos auxiliares de los contactores (tablero de comando)	Unidad	EVENTO	1			652.669	652.669			1			490.154	490.154	-25%
2.22		Provisi?n y Cambio de traga chispas auxiliares de los contactores (tablero de comando)	Unidad	EVENTO	1			326.742	326.742			1			245.383	245.383	-25%
2.23		Provisi?n y Cambio de disco de freno	Unidad	EVENTO	1			16.039.222	16.039.222			1			4.500.000	4.500.000	-72%
2.24		Provisi?n y Cambio de juntas de motor de m?quina	Unidad	EVENTO	1			949.275	949.275			1			712.906	712.906	-25%
2.25		Provisi?n y Cambio de cableado de la fuerza electromotriz (10 mm.)	Unidad	EVENTO	1			1.429.540	1.429.540			1			1.073.585	1.073.585	-25%
2.26		Provisi?n y Cambio de cableados de tablero de comando a motor generador a motor de m?quina unifilar de 4mm.	Unidad	EVENTO	1			1.043.723	1.043.723			1			783.836	783.836	-25%
2.27		Provisi?n y Cambio contactos (2) dos, de puerta de cabina	Unidad	EVENTO	1			649.211	649.211			1			487.557	487.557	-25%
2.28		Provisi?n y Cambio de garfo de puerta exterior	Unidad	EVENTO	1			237.460	237.460			1			178.332	178.332	-25%
2.29		Provisi?n y Cambio de guiadores (pl?stico) de cabina y contrapeso	Unidad	EVENTO	1			1.911.038	1.911.038			1			1.435.190	1.435.190	-25%
2.30		Provisi?n y Cambio de aceite especial	Unidad	EVENTO	1			647.638	647.638			1			486.376	486.376	-25%
2.31		Rectificaci?n de (2) dos rampas m?vil y cambio de sus rulemanes	Unidad	EVENTO	1			1.476.149	1.476.149			1			1.108.588	1.108.588	-25%
2.32		Provisi?n y aplicaci?n Grasa E.P. 2	Unidad	EVENTO	1			268.490	268.490			1			201.636	201.636	-25%
2.33		Provisi?n y Cambio de corona para eje y motor de puerta	Unidad	EVENTO	1			1.502.764	1.502.764			1			1.128.576	1.128.576	-25%
2.34		Rebobinado de motor de puerta	Unidad	EVENTO	1			1.319.846	1.319.846			1			991.204	991.204	-25%
2.35		Provisi?n y Cambio de la barra de protecci?n mec?nica de barra electr?nica	Unidad	EVENTO	1			3.840.856	3.840.856			1			2.884.483	2.884.483	-25%
2.36		Peovisi?n y cambio de amortiguador de goma para cadena de motor de puerta	Unidad	EVENTO	1			98.783	98.783			1			74.186	74.186	-25%
2.37		Rebobinado de transformador trif?sico de reductor o elevador de tensi?n	Unidad	EVENTO	1			4.474.128	4.474.128			1			3.360.070	3.360.070	-25%
2.38		Provisi?n y cambio deTubo fluorescente 20W ? 220 v y z?calo	Unidad	EVENTO	1			102.476	102.476			1			76.959	76.959	-25%
2.39		Provisi?n y cambio de Bot?n de llamada clase A	Unidad	EVENTO	1			423.148	423.148			1			317.784	317.784	-25%

ANEXO 1

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DE LAS OFICINAS IMPOSITIVAS DE LA SET DEL MH con ID: 394151

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES marca ATLAS , Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 108.000.000 Máximo: 216.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No							GRUPO SERTEC S.A.			
2.40	Provisi?n y cambio de Interruptor bipolar para tablero de cabina	Unidad	EVENTO	1	411.212	411.212	1	308.820	308.820	-25%
2.41	Provisi?n y cambio de Ventilador de cabina	Unidad	EVENTO	1	1.746.929	1.746.929	1	1.311.944	1.311.944	-25%
2.42	Acr?lico de cabina	Unidad	EVENTO	1	1.000.415	1.000.415	1	751.312	751.312	-25%
2.43	Limpieza de Generador y motor regulador y excitador	Unidad	EVENTO	1	2.673.704	2.673.704	1	2.007.952	2.007.952	-25%
2.44	Rectificaci?n de corona y sinf?n	Unidad	EVENTO	1	12.493.490	12.493.490	1	5.000.000	5.000.000	-60%
2.45	Provisi?n y Cambio de resistencia de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	5.710.404	5.710.404	1	2.000.000	2.000.000	-65%
2.46	Provisi?n y Cambio de bobinas tablero de comando	Unidad	EVENTO	1	1.733.976	1.733.976	1	1.302.216	1.302.216	-25%
2.47	Provisi?n y Cambio de varilla de soporte de seguridad de regulador (paraca?das)	Unidad	EVENTO	1	627.010	627.010	1	470.885	470.885	-25%
2.48	Provisi?n y Cambio de cableado del tablero de comando (pasadizo)	Unidad	EVENTO	1	3.183.697	3.183.697	1	2.390.956	2.390.956	-25%
2.49	Provisi?n y Cambio de botonera de comando de cabina y botonera exterior	Unidad	EVENTO	1	5.770.451	5.770.451	1	2.500.000	2.500.000	-57%
2.50	provisi?n y Cambio de plataforma de cabina con umbral de puerta	Unidad	EVENTO	1	6.575.385	6.575.385	1	3.000.000	3.000.000	-54%
2.51	Reparaci?n correctiva de (4) cuatro puertas exteriores y una puerta de cabina	Unidad	EVENTO	1	17.196.778	17.196.778	1	7.000.000	7.000.000	-59%
2.52	Rectificaci?n de una polea de desv?o	Unidad	EVENTO	1	3.159.832	3.159.832	1	1.500.000	1.500.000	-53%
2.53	Provisi?n y Cambio de (2) dos resortes de paragolpes para cabina y contrapeso	Unidad	EVENTO	1	3.239.623	3.239.623	1	1.000.000	1.000.000	-69%
2.54	Provisi?n y Cambio de rulemanes de motor excitatriz	Unidad	EVENTO	1	1.576.963	1.576.963	1	1.499.692	1.499.692	-5%
2.55	Provisi?n y Cambio de juntas de m?quina	Unidad	EVENTO	1	1.153.338	1.153.338	1	1.096.824	1.096.824	-5%
2.56	Provisi?n y Cambio de carbones de motor generador MG45B	Unidad	EVENTO	1	2.719.020	2.719.020	1	2.585.788	2.585.788	-5%
2.57	Provisi?n y Cambio de carbones de motor excitatriz	Unidad	EVENTO	1	1.803.719	1.803.719	1	1.715.337	1.715.337	-5%
2.58	Provisi?n y Cambio de relay de tablero de comando y selector	Unidad	EVENTO	1	3.146.094	3.146.094	1	2.991.935	2.991.935	-5%
2.59	Provisi?n y Cambio de botones numerados de panel de comando e indicador de posici?n	Unidad	EVENTO	1	384.954	384.954	1	366.091	366.091	-5%
2.60	Rectificar, calibrar y revisi?n de puertas de cabinas	Unidad	EVENTO	1	2.795.236	2.795.236	1	2.658.269	2.658.269	-5%
2.61	Rectificaci?n de los frenos electromec?nicos	Unidad	EVENTO	1	3.054.714	3.054.714	1	2.905.033	2.905.033	-5%
2.62	Provisi?n y cambio de Correa para MG	Unidad	EVENTO	1	234.978	234.978	1	223.464	223.464	-5%
2.63	Provision y cambio de Porta carb?n para MG 45	Unidad	EVENTO	1	1.670.955	1.670.955	1	1.589.078	1.589.078	-5%
2.64	Provisi?n y Cambio de cinta selectora	Unidad	EVENTO	1	11.967.290	11.967.290	1	4.000.000	4.000.000	-67%
2.65	Provisi?n y cambio de Gu?a de pl?stico para cinta selectora	Unidad	EVENTO	1	72.252	72.252	1	54.262	54.262	-25%
2.66	Provisi?n y cambio Resorte para pick-upc	Unidad	EVENTO	1	65.492	65.492	1	49.185	49.185	-25%
2.67	Provisi?n y cambio de Buje de nailon para pick-upc	Unidad	EVENTO	1	79.302	79.302	1	59.557	59.557	-25%
2.68	Provisi?n y cambio de Cabito de acero de 3 ml para cinta selectora	Unidad	EVENTO	1	130.543	130.543	1	98.038	98.038	-25%
2.69	Rebobinado de motor de puerta	Unidad	EVENTO	1	4.803.995	4.803.995	1	2.000.000	2.000.000	-58%
2.70	Rebobinado de transformador reductor o elevador de tensi?n	Unidad	EVENTO	1	4.600.347	4.600.347	1	2.000.000	2.000.000	-57%
2.71	Provisi?n y Cambio de resistencia tubular seg?n su valor	Unidad	EVENTO	1	1.297.601	1.297.601	1	974.499	974.499	-25%
2.72	Provisi?n y Cambio fusible a cartucho de 10A por TM	Unidad	EVENTO	1	418.048	418.048	1	313.954	313.954	-25%
2.73	Actualizaci?n y embellecimiento de cabina (colocar pasamano, espejo al fondo y pulir los paneles)	Unidad	EVENTO	1	4.034.862	4.034.862	1	3.030.181	3.030.181	-25%
2.74	Provisi?n y Cambio de tubo fluorescente, z?calo y acr?lico de cielo raso	Unidad	EVENTO	1	1.738.420	1.738.420	1	1.305.553	1.305.553	-25%
2.75	Provisi?n y cambio de Gu?a inferior para hoja de puerta	Unidad	EVENTO	1	57.971	57.971	1	43.536	43.536	-25%
2.76	Provisi?n y cambio de Micro ruptor para LPA y LPF	Unidad	EVENTO	1	1.142.615	1.142.615	1	858.104	858.104	-25%
2.77	Provisi?n y cambio de Bomba hidr?ulica para puerta de cabina	Unidad	EVENTO	1	6.745.343	6.745.343	1	1.500.000	1.500.000	-78%
2.78	Provisi?n y cambio de tapa de caja para tel?fono en acero inoxidable	Unidad	EVENTO	1	1.579.916	1.579.916	1	1.186.517	1.186.517	-25%
2.79	Provisi?n y cambio de L?mpara tipo bayoneta 12 V y 12 W	Unidad	EVENTO	1	17.339	17.339	1	13.022	13.022	-25%
2.80	Provisi?n y cambio de Chicharra para alarma de 220 V	Unidad	EVENTO	1	508.671	508.671	1	382.012	382.012	-25%
2.81	Provisi?n y cambio de Cable comando flexible de 8 y 9 hilos seg?n medida	Unidad	EVENTO	1	2.420.080	2.420.080	1	1.817.480	1.817.480	-25%
2.82	Provisi?n y colocaci?n de Cerrador de puerta de maniobra dentro de cabina con llave	Unidad	EVENTO	1	496.427	496.427	1	372.817	372.817	-25%
					Precio Total				**128.629.401**	

ANEXO 1

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DE LAS OFICINAS IMPOSITIVAS DE LA SET DEL MH con ID: 394151

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES marca ATLAS , Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 108.000.000 Máximo: 216.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

LOTE NRO: 2

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES MARCA SCHINDLER, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 108.000.000 Máximo: 216.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

										GRUPO SERTEC S.A.						
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	%
1	80111613-99	Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca SCHINDLER MARCA SCHINDLER Mod. 100L ? D.G.G.C.	Unidad	EVENTO	1			1.302.878	1.302.878			1			1.497.007	**1.497.007**	15%
2	72101506-00	Mantenimiento Correctivo de ASCENSOR MARCA SCHINDLER ? D.G.G.C.-	Unidad	EVENTO													
2.1		Reparaci?n de Ventilador para m?quina.	Unidad	EVENTO	1			994.599	994.599			1			746.944	746.944	-25%
2.2		Reparaci?n de Ventilador para cabina.	Unidad	EVENTO	1			994.599	994.599			1			746.944	746.944	-25%
2.3		Provisi?n y cambio de Fusibles de 3 Amp.	Unidad	EVENTO	1			9.400	9.400			1			7.059	7.059	-25%
2.4		Provisi?n y cambio de Fusibles de 5 Amp.	Unidad	EVENTO	1			9.400	9.400			1			7.059	7.059	-25%
2.5		Provisi?n y cambio de Piolines para puerta de piso	Unidad	EVENTO	1			48.432	48.432			1			36.372	36.372	-25%
2.6		Provisi?n y cambio de Piolines para puerta de cabina	Unidad	EVENTO	1			47.943	47.943			1			36.005	36.005	-25%
2.7		Provisi?n y cambio de Guiador inferior para hoja de puerta	Unidad	EVENTO	1			76.210	76.210			1			57.234	57.234	-25%
2.8		Provisi?n y cambio de Forro de freno para operador de puertas	Unidad	EVENTO	1			121.788	121.788			1			91.463	91.463	-25%
2.9		Provisi?n y cambio de Forro guiador de cabina	Unidad	EVENTO	1			294.080	294.080			1			220.854	220.854	-25%
2.10		Provisi?n y cambio de Forro guiador de contrapeso	Unidad	EVENTO	1			321.509	321.509			1			241.454	241.454	-25%
2.11		Reparaci?n de cerradura de puerta de piso	Unidad	EVENTO	1			594.116	594.116			1			446.181	446.181	-25%
2.12		Provisi?n y cambio de Burletes de goma para puerta de cabina	Unidad	EVENTO	1			290.316	290.316			1			218.027	218.027	-25%
2.13		Provisi?n y cambio de Z?calos p/tubo fluorescente	Unidad	EVENTO	1			60.251	60.251			1			45.250	45.250	-25%
2.14		Provisi?n y cambio de Indicador de posici?n digital	Unidad	EVENTO	1			3.308.017	3.308.017			1			1.000.000	1.000.000	-70%
2.15		Provisi?n y cambio de Circuito impreso madre MIC E circuito impreso	Unidad	EVENTO	1			7.808.163	7.808.163			1			2.500.000	2.500.000	-68%
2.16		Provisi?n y cambio de Circuito impreso KFEB	Unidad	EVENTO	1			15.413.611	15.413.611			1			3.500.000	3.500.000	-77%
2.17		Provisi?n y cambio de Circuito impreso GEC	Unidad	EVENTO	1			1.458.713	1.458.713			1			1.095.493	1.095.493	-25%
2.18		Reparaci?n de paralelogramo de apertura de puertas	Unidad	EVENTO	1			1.321.002	1.321.002			1			992.073	992.073	-25%
2.19		Provisi?n y cambio de Tope de goma para operador de puertas	Unidad	EVENTO	1			73.022	73.022			1			54.840	54.840	-25%
2.20		Provisi?n y cambio de Suspensiones rectas para puerta QKS-8	Unidad	EVENTO	1			887.300	887.300			1			666.363	666.363	-25%
2.21		Provisi?n y cambio de Suspensi?n recta con eje para puerta QKS-8	Unidad	EVENTO	1			955.110	955.110			1			717.288	717.288	-25%
2.22		Provisi?n y cambio de Suspensiones curvas para puerta de piso QKS-8	Unidad	EVENTO	1			933.607	933.607			1			701.139	701.139	-25%
2.23		Provisi?n y cambio de Suspensiones curvas para puerta de cabina QKS-8	Unidad	EVENTO	1			876.612	876.612			1			658.336	658.336	-25%
2.24		Provisi?n y cambio de luz Led para bot?n de llamada	Unidad	EVENTO	1			47.779	47.779			1			35.883	35.883	-25%
2.25		Provisi?n y cambio de Resortes acero inox. para elemento de bot?n	Unidad	EVENTO	1			72.545	72.545			1			54.482	54.482	-25%
2.26		Rebobinado de Motor Principal	Unidad	EVENTO	1			10.914.053	10.914.053			1			4.000.000	4.000.000	-63%
2.27		Rebobinado de Motor del Operador de Puertas	Unidad	EVENTO	1			1.248.549	1.248.549			1			937.660	937.660	-25%
2.28		Provisi?n y cambio de Correa Poly J4	Unidad	EVENTO	1			322.287	322.287			1			242.038	242.038	-25%
2.29		Provisi?n y cambio de Correa Poly J10	Unidad	EVENTO	1			482.146	482.146			1			362.092	362.092	-25%
2.30		Provisi?n y cambio de Microswitch	Unidad	EVENTO	1			475.116	475.116			1			356.812	356.812	-25%
2.31		Provisi?n y cambio de Interruptor Magn?tico BI	Unidad	EVENTO	1			932.447	932.447			1			700.269	700.269	-25%
2.32		Provisi?n y cambio de Puente de contactos de puerta	Unidad	EVENTO	1			221.974	221.974			1			166.703	166.703	-25%
2.33		Provisi?n y cambio deContactores principales	Unidad	EVENTO	1			1.477.502	1.477.502			1			1.109.604	1.109.604	-25%
2.34		Provisi?n y cambio de Contactores auxiliares	Unidad	EVENTO	1			759.698	759.698			1			570.533	570.533	-25%
2.35		Provisi?n y cambio de Cuerpo de contacto de puerta	Unidad	EVENTO	1			476.438	476.438			1			357.805	357.805	-25%
2.36		Provisi?n y cambio de Resorte para paralelogramo	Unidad	EVENTO	1			88.597	88.597			1			66.535	66.535	-25%
2.37		Provisi?n y cambio de Reparaci?n de hoja de puerta	Unidad	EVENTO	1			673.699	673.699			1			505.948	505.948	-25%
2.38		Provisi?n y Cambio de rulemanes motor operador de puertas	Unidad	EVENTO	1			404.455	404.455			1			303.746	303.746	-25%

TETÃ VIRU MOHENDAPY Ministerio de Hacienda

SET TRIBUTACIÓN Promoviendo confianza

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

ANEXO 1

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DE LAS OFICINAS IMPOSITIVAS DE LA SET DEL MH con ID: 394151

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES marca ATLAS , Contrato Abierto. por Monto. Mínimo: 108.000.000 Máximo: 216.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No								GRUPO SERTEC S.A.			
2.39	Provisi?n y cambio de Fotocelula de seguridad de puertas	Unidad	EVENTO	1	1.703.423	1.703.423	1	1.279.271	1.279.271	-25%
2.40	Provisi?n y cambio de cable flexible para fotocelula	Unidad	EVENTO	1	437.926	437.926	1	328.883	328.883	-25%
2.41	Provisi?n y cambio de Microswitch para bot?n de llamada	Unidad	EVENTO	1	438.162	438.162	1	329.060	329.060	-25%
2.42	Provisi?n y cambio de Bot?n de llamada grabado	Unidad	EVENTO	1	562.132	562.132	1	422.161	422.161	-25%
						Precio Total			**26.915.863**	

Alberto Alfonzo
Representante de la Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

Primitiva Zárate
Representante de la Dirección de Planificación y Técnica Tributaria

Celeste Franco
Representante de la Unidad Requirente

Diego Domínguez
Representante del Gabinete del Viceministro de Tributación

Francisco Valiente García
Presidente del Comité Permanente de Evaluación de Ofertas

TETÃ VIRU MOHENDAPY Ministerio de HACIENDA | SET TRIBUTACIÓN Promoviendo confianza | TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL | Paraguay de la gente

Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

ANEXO 3

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DE LAS OFICINAS IMPOSITIVAS DE LA SET DEL MH con ID: 394151

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES marca ATLAS , Contrato Abierto: por Monto, Mínimo: 108.000.000 Máximo: 216.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No

LOTE NRO: 1

										ASTELEV DE SIMON RECALDE ROMERO							
Ítem	Código Catálo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	cant.	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	%
1	80111613-99	Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca ATLAS ? EDIFICIO S.E.T.	Unidad	EVENTO	1			1.509.953	1.509.953	Unidad	Unidad	1			1.132.465	**1.132.465**	-25%
2	72101506-00	Mantenimiento correctivo de ASCENSOR marca ATLAS ? EDIFICIO S.E.T.	Unidad	EVENTO	1												
2.1		Rectificaci?n de los parachoques al ?leo tipo P63-DES-DC1439G, capacidad 1.300 kgs m?nimo/5.000 kg m?ximo. Oleo ATLAS N? 5 viscosidad S.S.U 40?/c 150 ?ndice de viscosidad 109 - Fluidos 18?C	Unidad	EVENTO	1			10.729.909	10.729.909			1			6.652.544	6.652.544	-38%
2.2		Provisi?n y Cambio de cabo de acero (doble tracci?n)	Unidad	EVENTO	1			18.247.674	18.247.674			1			11.313.558	11.313.558	-38%
2.3		Provisi?n y Cambio de cabo de acero del regulador (paraca?da)	Unidad	EVENTO	1			4.671.362	4.671.362			1			3.503.522	3.503.522	-25%
2.4		Provisi?n y Cambio de cabo de acero del ascensor (tracci?n simple)	Unidad	EVENTO	1			18.579.449	18.579.449			1			11.240.567	11.240.567	-39%
2.5		Reparaci?n de hoja de puerta	Unidad	EVENTO	1			1.879.637	1.879.637			1			1.409.728	1.409.728	-25%
2.6		Provisi?n y Cambio de carretilla de puerta	Unidad	EVENTO	1			897.896	897.896			1			673.422	673.422	-25%
2.7		Rectificaci?n de motor de m?quina corona y sinf?n	Unidad	EVENTO	1			15.634.320	15.634.320			1			9.380.592	9.380.592	-40%
2.8		Provisi?n y Cambio de buje para brazo de puerta	Unidad	EVENTO	1			223.264	223.264			1			167.448	167.448	-25%
2.9		Provisi?n y Cambio de buje de motor de m?quina	Unidad	EVENTO	1			1.191.176	1.191.176			1			893.382	893.382	-25%
2.10		Rectificaci?n de polea de regulador (paraca?das)	Unidad	EVENTO	1			1.136.332	1.136.332			1			852.249	852.249	-25%
2.11		Rectificaci?n de polea de m?quina	Unidad	EVENTO	1			3.912.913	3.912.913			1			2.426.006	2.426.006	-38%
2.12		Reparaci?n de regla de barra de puerta de cabina	Unidad	EVENTO	1			454.780	454.780			1			341.085	341.085	-25%
2.13		Provisi?n y Cambio de buje especial para operador de puertas	Unidad	EVENTO	1			2.227.938	2.227.938			1			1.336.763	1.336.763	-40%
2.14		Provisi?n y Cambio de soporte de goma para reductor A.P.C.	Unidad	EVENTO	1			516.952	516.952			1			387.714	387.714	-25%
2.15		Provisi?n y Cambio de rulemanes motor generador	Unidad	EVENTO	1			3.563.833	3.563.833			1			2.102.661	2.102.661	-41%
2.16		Provisi?n y Cambio de rulemanes de motor de m?quina	Unidad	EVENTO	1			3.524.670	3.524.670			1			2.643.503	2.643.503	-25%
2.17		Provisi?n y Cambio de carbones de motor generador MG 21A	Unidad	EVENTO	1			2.583.036	2.583.036			1			1.575.652	1.575.652	-39%
2.18		Provisi?n y Cambio de carbones de contactores (tablero de comando)	Unidad	EVENTO	1			766.641	766.641			1			574.981	574.981	-25%
2.19		Provisi?n y Cambio de contactos de contactores (cofre grafitado - tablero de comando)	Unidad	EVENTO	1			1.216.403	1.216.403			1			912.302	912.302	-25%
2.20		Provisi?n y Cambio de carbones de motor de m?quina	Unidad	EVENTO	1			1.231.224	1.231.224			1			923.418	923.418	-25%
2.21		Provisi?n y Cambio de Contactos auxiliares de los contactores (tablero de comando)	Unidad	EVENTO	1			652.669	652.669			1			489.502	489.502	-25%
2.22		Provisi?n y Cambio de traga chispas auxiliares de los contactores (tablero de comando)	Unidad	EVENTO	1			326.742	326.742			1			245.057	245.057	-25%
2.23		Provisi?n y Cambio de disco de freno	Unidad	EVENTO	1			16.039.222	16.039.222			1			9.463.141	9.463.141	-41%
2.24		Provisi?n y Cambio de juntas de motor de m?quina	Unidad	EVENTO	1			949.275	949.275			1			711.956	711.956	-25%
2.25		Provisi?n y Cambio de cableado de la fuerza electromotriz (10 mm.)	Unidad	EVENTO	1			1.429.540	1.429.540			1			1.014.973	1.014.973	-29%
2.26		Provisi?n y Cambio de cableados de tablero de comando a motor generador a motor de m?quina unifilar de 4mm.	Unidad	EVENTO	1			1.043.723	1.043.723			1			741.043	741.043	-29%
2.27		Provisi?n y Cambio contactos (2) dos, de puerta de cabina	Unidad	EVENTO	1			649.211	649.211			1			486.908	486.908	-25%
2.28		Provisi?n y Cambio de garfo de puerta exterior	Unidad	EVENTO	1			237.460	237.460			1			178.095	178.095	-25%
2.29		Provisi?n y Cambio de guiadores (pl?stico) de cabina y contrapeso	Unidad	EVENTO	1			1.911.038	1.911.038			1			1.242.175	1.242.175	-35%
2.30		Provisi?n y Cambio de aceite especial	Unidad	EVENTO	1			647.638	647.638			1			485.729	485.729	-25%
2.31		Rectificaci?n de (2) dos rampas m?vil y cambio de sus rulemanes	Unidad	EVENTO	1			1.476.149	1.476.149			1			1.055.447	1.055.447	-28%
2.32		Provisi?n y aplicaci?n Grasa E.P. 2	Unidad	EVENTO	1			268.490	268.490			1			201.368	201.368	-25%
2.33		Provisi?n y Cambio de corona para eje y motor de puerta	Unidad	EVENTO	1			1.502.764	1.502.764			1			931.714	931.714	-38%
2.34		Rebobinado de motor de puerta	Unidad	EVENTO	1			1.319.846	1.319.846			1			818.305	818.305	-38%
2.35		Provisi?n y Cambio de la barra de protecci?n mec?nica de barra electr?nica	Unidad	EVENTO	1			3.840.856	3.840.856			1			2.381.331	2.381.331	-38%
2.36		Peovisi?n y cambio de amortiguador de goma para cadena de motor de puerta	Unidad	EVENTO	1			98.783	98.783			1			74.087	74.087	-25%
2.37		Rebobinado de transformador trif?sico de reductor o elevador de tensi?n	Unidad	EVENTO	1			4.474.128	4.474.128			1			2.590.520	2.590.520	-42%
2.38		Provisi?n y cambio deTubo fluorescente 20W ? 220 v y z?calo	Unidad	EVENTO	1			102.476	102.476			1			76.857	76.857	-25%
2.39		Provisi?n y cambio de Bot?n de llamada clase A	Unidad	EVENTO	1			423.148	423.148			1			317.361	317.361	-25%
2.40		Provisi?n y cambio de Interruptor bipolar para tablero de cabina	Unidad	EVENTO	1			411.212	411.212			1			308.409	308.409	-25%
2.41		Provisi?n y cambio de Ventilador de cabina	Unidad	EVENTO	1			1.746.929	1.746.929			1			1.048.157	1.048.157	-40%

ANEXO 3

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DE LAS OFICINAS IMPOSITIVAS DE LA SET DEL MH con ID: 394151

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES marca ATLAS , Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 108.000.000 Máximo: 216.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No							ASTELEV DE SIMON RECALDE ROMERO				
2.42	Acr?lico de cabina	Unidad	EVENTO	1	1.000.415	1.000.415	1	600.249	600.249	-40%	
2.43	Limpieza de Generador y motor regulador y excitador	Unidad	EVENTO	1	2.673.704	2.673.704	1	1.604.222	1.604.222	-40%	
2.44	Rectificaci?n de corona y sinf?n	Unidad	EVENTO	1	12.493.490	12.493.490	1	7.496.094	7.496.094	-40%	
2.45	Provisi?n y Cambio de resistencia de motor de arranque	Unidad	EVENTO	1	5.710.404	5.710.404	1	3.883.075	3.883.075	-32%	
2.46	Provisi?n y Cambio de bobinas tablero de comando	Unidad	EVENTO	1	1.733.976	1.733.976	1	1.179.104	1.179.104	-32%	
2.47	Provisi?n y Cambio de varilla de soporte de seguridad de regulador (paraca?das)	Unidad	EVENTO	1	627.010	627.010	1	470.258	470.258	-25%	
2.48	Provisi?n y Cambio de cableado del tablero de comando (pasadizo)	Unidad	EVENTO	1	3.183.697	3.183.697	1	2.228.588	2.228.588	-30%	
2.49	Provisi?n y Cambio de botonera de comando de cabina y botonera exterior	Unidad	EVENTO	1	5.770.451	5.770.451	1	4.039.316	4.039.316	-30%	
2.50	provisi?n y Cambio de plataforma de cabina con umbral de puerta	Unidad	EVENTO	1	6.575.385	6.575.385	1	4.602.770	4.602.770	-30%	
2.51	Reparaci?n correctiva de (4) cuatro puertas exteriores y una puerta de cabina	Unidad	EVENTO	1	17.196.778	17.196.778	1	12.037.686	12.037.686	-30%	
2.52	Rectificaci?n de una polea de desv?o	Unidad	EVENTO	1	3.159.832	3.159.832	1	2.148.686	2.148.686	-32%	
2.53	Provisi?n y Cambio de (2) dos resortes de paragolpes para cabina y contrapeso	Unidad	EVENTO	1	3.239.623	3.239.623	1	2.202.944	2.202.944	-32%	
2.54	Provisi?n y Cambio de rulemanes de motor excitatriz	Unidad	EVENTO	1	1.576.963	1.576.963	1	1.072.335	1.072.335	-32%	
2.55	Provisi?n y Cambio de juntas de m?quina	Unidad	EVENTO	1	1.153.338	1.153.338	1	784.270	784.270	-32%	
2.56	Provisi?n y Cambio de carbones de motor generador MG45B	Unidad	EVENTO	1	2.719.020	2.719.020	1	2.039.275	2.039.275	-25%	
2.57	Provisi?n y Cambio de carbones de motor excitatriz	Unidad	EVENTO	1	1.803.719	1.803.719	1	1.352.789	1.352.789	-25%	
2.58	Provisi?n y Cambio de relay de tablero de comando y selector	Unidad	EVENTO	1	3.146.094	3.146.094	1	2.359.571	2.359.571	-25%	
2.59	Provisi?n y Cambio de botones numerados de panel de comando e indicador de posici?n	Unidad	EVENTO	1	384.954	384.954	1	288.716	288.716	-25%	
2.60	Rectificar, calibrar y revisi?n de puertas de cabinas	Unidad	EVENTO	1	2.795.236	2.795.236	1	1.923.123	1.923.123	-31%	
2.61	Rectificaci?n de los frenos electromec?nicos	Unidad	EVENTO	1	3.054.714	3.054.714	1	2.101.643	2.101.643	-31%	
2.62	Provisi?n y cambio de Correa para MG	Unidad	EVENTO	1	234.978	234.978	1	176.234	176.234	-25%	
2.63	Provision y cambio de Porta carb?n para MG 45	Unidad	EVENTO	1	1.670.955	1.670.955	1	1.253.216	1.253.216	-25%	
2.64	Provisi?n y Cambio de cinta selectora	Unidad	EVENTO	1	11.967.290	11.967.290	1	8.377.103	8.377.103	-30%	
2.65	Provisi?n y cambio de Gu?a de pl?stico para cinta selectora	Unidad	EVENTO	1	72.252	72.252	1	54.190	54.190	-25%	
2.66	Provisi?n y cambio Resorte para pick-upc	Unidad	EVENTO	1	65.492	65.492	1	49.120	49.120	-25%	
2.67	Provisi?n y cambio de Buje de nailon para pick-upc	Unidad	EVENTO	1	79.302	79.302	1	59.477	59.477	-25%	
2.68	Provisi?n y cambio de Cabito de acero de 3 ml para cinta selectora	Unidad	EVENTO	1	130.543	130.543	1	97.907	97.907	-25%	
2.69	Rebobinado de motor de puerta	Unidad	EVENTO	1	4.803.995	4.803.995	1	2.882.397	2.882.397	-40%	
2.70	Rebobinado de transformador reductor o elevador de tensi?n	Unidad	EVENTO	1	4.600.347	4.600.347	1	2.760.208	2.760.208	-40%	
2.71	Provisi?n y Cambio de resistencia tubular seg?n su valor	Unidad	EVENTO	1	1.297.601	1.297.601	1	973.201	973.201	-25%	
2.72	Provisi?n y Cambio fusible a cartucho de 10A por TM	Unidad	EVENTO	1	418.048	418.048	1	313.536	313.536	-25%	
2.73	Actualizaci?n y embellecimiento de cabina (colocar pasamano, espejo al fondo y pulir los paneles)	Unidad	EVENTO	1	4.034.862	4.034.862	1	2.582.332	2.582.332	-36%	
2.74	Provisi?n y Cambio de tubo fluorescente, z?calo y acr?lico de cielo raso	Unidad	EVENTO	1	1.738.420	1.738.420	1	1.303.815	1.303.815	-25%	
2.75	Provisi?n y cambio de Gu?a inferior para hoja de puerta	Unidad	EVENTO	1	57.971	57.971	1	43.488	43.488	-25%	
2.76	Provisi?n y cambio de Micro ruptor para LPA y LPF	Unidad	EVENTO	1	1.142.615	1.142.615	1	856.971	856.971	-25%	
2.77	Provisi?n y cambio de Bomba hidr?ulica para puerta de cabina	Unidad	EVENTO	1	6.745.343	6.745.343	1	3.979.752	3.979.752	-41%	
2.78	Provisi?n y cambio de tapa de caja para tel?fono en acero inoxidable	Unidad	EVENTO	1	1.579.916	1.579.916	1	1.079.916	1.079.916	-32%	
2.79	Provisi?n y cambio de L?mpara tipo bayoneta 12 V y 12 W	Unidad	EVENTO	1	17.339	17.339	1	13.004	13.004	-25%	
2.80	Provisi?n y cambio de Chicharra para alarma de 220 V	Unidad	EVENTO	1	508.671	508.671	1	381.503	381.503	-25%	
2.81	Provisi?n y cambio de Cable comando flexible de 8 y 9 hilos seg?n medida	Unidad	EVENTO	1	2.420.080	2.420.080	1	1.815.060	1.815.060	-25%	
2.82	Provisi?n y colocaci?n de Cerrador de puerta de maniobra dentro de cabina con llave	Unidad	EVENTO	1	496.427	496.427	1	372.320	372.320	-25%	
					Precio Total				**169.145.161**		

LOTE NRO: 2

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES MARCA SCHINDLER, Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 108.000.000 Máximo: 216.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No																
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Unidad de Medida	Presentación	Cant.	Monto Mínimo	Monto Máximo	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	%
1	80111613-99	Mantenimiento preventivo de ASCENSOR marca SCHINDLER MARCA SCHINDLER Mod. 100L ? D.G.G.C.	Unidad	EVENTO	1			1.302.878	1.302.878			1			1.000.000	**1.000.000**	-23%
2	72101506-00	Mantenimiento Correctivo de ASCENSOR MARCA SCHINDLER ? D.G.G.C.-	Unidad	EVENTO													

ANEXO 3

Ítems del llamado MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES DE LAS OFICINAS IMPOSITIVAS DE LA SET DEL MH con ID: 394151

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ASCENSORES marca ATLAS , Contrato Abierto: por Monto. Mínimo: 108.000.000 Máximo: 216.000.000 , Abastecimiento simultáneo: No							ASTELEV DE SIMON RECALDE ROMERO			
2.1	Reparaci?n de Ventilador para m?quina.	Unidad	EVENTO	1	994.599	994.599	1	745.949	745.949	-25%
2.2	Reparaci?n de Ventilador para cabina.	Unidad	EVENTO	1	994.599	994.599	1	745.949	745.949	-25%
2.3	Provisi?n y cambio de Fusibles de 3 Amp.	Unidad	EVENTO	1	9.400	9.400	1	9.400	9.400	0%
2.4	Provisi?n y cambio de Fusibles de 5 Amp.	Unidad	EVENTO	1	9.400	9.400	1	9.400	9.400	0%
2.5	Provisi?n y cambio de Piolines para puerta de piso	Unidad	EVENTO	1	48.432	48.432	1	48.432	48.432	0%
2.6	Provisi?n y cambio de Piolines para puerta de cabina	Unidad	EVENTO	1	47.943	47.943	1	47.943	47.943	0%
2.7	Provisi?n y cambio de Guiador inferior para hoja de puerta	Unidad	EVENTO	1	76.210	76.210	1	76.210	76.210	0%
2.8	Provisi?n y cambio de Forro de freno para operador de puertas	Unidad	EVENTO	1	121.788	121.788	1	121.788	121.788	0%
2.9	Provisi?n y cambio de Forro guiador de cabina	Unidad	EVENTO	1	294.080	294.080	1	205.856	205.856	-30%
2.10	Provisi?n y cambio de Forro guiador de contrapeso	Unidad	EVENTO	1	321.509	321.509	1	221.509	221.509	-31%
2.11	Reparaci?n de cerradura de puerta de piso	Unidad	EVENTO	1	594.116	594.116	1	421.822	421.822	-29%
2.12	Provisi?n y cambio de Burletes de goma para puerta de cabina	Unidad	EVENTO	1	290.316	290.316	1	217.737	217.737	-25%
2.13	Provisi?n y cambio de Z?calos p/tubo fluorescente	Unidad	EVENTO	1	60.251	60.251	1	45.188	45.188	-25%
2.14	Provisi?n y cambio de Indicador de posici?n digital	Unidad	EVENTO	1	3.308.017	3.308.017	1	2.216.371	2.216.371	-33%
2.15	Provisi?n y cambio de Circuito impreso madre MIC E circuito impreso	Unidad	EVENTO	1	7.808.163	7.808.163	1	5.231.469	5.231.469	-33%
2.16	Provisi?n y cambio de Circuito impreso KFEB	Unidad	EVENTO	1	15.413.611	15.413.611	1	9.248.167	9.248.167	-40%
2.17	Provisi?n y cambio de Circuito impreso GEC	Unidad	EVENTO	1	1.458.713	1.458.713	1	1.021.099	1.021.099	-30%
2.18	Reparaci?n de paralelogramo de apertura de puertas	Unidad	EVENTO	1	1.321.002	1.321.002	1	924.701	924.701	-30%
2.19	Provisi?n y cambio de Tope de goma para operador de puertas	Unidad	EVENTO	1	73.022	73.022	1	54.767	54.767	-25%
2.20	Provisi?n y cambio de Suspensiones rectas para puerta QKS-8	Unidad	EVENTO	1	887.300	887.300	1	665.475	665.475	-25%
2.21	Provisi?n y cambio de Suspensi?n recta con eje para puerta QKS-8	Unidad	EVENTO	1	955.110	955.110	1	649.475	649.475	-32%
2.22	Provisi?n y cambio de Suspensiones curvas para puerta de piso QKS-8	Unidad	EVENTO	1	933.607	933.607	1	634.853	634.853	-32%
2.23	Provisi?n y cambio de Suspensiones curvas para puerta de cabina QKS-8	Unidad	EVENTO	1	876.612	876.612	1	596.096	596.096	-32%
2.24	Provisi?n y cambio de luz Led para bot?n de llamada	Unidad	EVENTO	1	47.779	47.779	1	35.834	35.834	-25%
2.25	Provisi?n y cambio de Resortes acero inox. para elemento de bot?n	Unidad	EVENTO	1	72.545	72.545	1	54.409	54.409	-25%
2.26	Rebobinado de Motor Principal	Unidad	EVENTO	1	10.914.053	10.914.053	1	6.439.291	6.439.291	-41%
2.27	Rebobinado de Motor del Operador de Puertas	Unidad	EVENTO	1	1.248.549	1.248.549	1	898.955	898.955	-28%
2.28	Provisi?n y cambio de Correa Poly J4	Unidad	EVENTO	1	322.287	322.287	1	241.715	241.715	-25%
2.29	Provisi?n y cambio de Correa Poly J10	Unidad	EVENTO	1	482.146	482.146	1	323.038	323.038	-33%
2.30	Provisi?n y cambio de Microswitch	Unidad	EVENTO	1	475.116	475.116	1	318.328	318.328	-33%
2.31	Provisi?n y cambio de Interruptor Magn?tico BI	Unidad	EVENTO	1	932.447	932.447	1	699.335	699.335	-25%
2.32	Provisi?n y cambio de Puente de contactos de puerta	Unidad	EVENTO	1	221.974	221.974	1	166.481	166.481	-25%
2.33	Provisi?n y cambio deContactores principales	Unidad	EVENTO	1	1.477.502	1.477.502	1	960.376	960.376	-35%
2.34	Provisi?n y cambio de Contactores auxiliares	Unidad	EVENTO	1	759.698	759.698	1	493.804	493.804	-35%
2.35	Provisi?n y cambio de Cuerpo de contacto de puerta	Unidad	EVENTO	1	476.438	476.438	1	357.329	357.329	-25%
2.36	Provisi?n y cambio de Resorte para paralelogramo	Unidad	EVENTO	1	88.597	88.597	1	66.449	66.449	-25%
2.37	Provisi?n y cambio de Reparaci?n de hoja de puerta	Unidad	EVENTO	1	673.699	673.699	1	417.693	417.693	-38%
2.38	Provisi?n y Cambio de rulemanes motor operador de puertas	Unidad	EVENTO	1	404.455	404.455	1	303.341	303.341	-25%
2.39	Provisi?n y cambio de Fotocelula de seguridad de puertas	Unidad	EVENTO	1	1.703.423	1.703.423	1	1.030.571	1.030.571	-39%
2.40	Provisi?n y Cambio de cable flexible para fotocelula	Unidad	EVENTO	1	437.926	437.926	1	264.945	264.945	-40%
2.41	Provisi?n y cambio de Microswitch para bot?n de llamada	Unidad	EVENTO	1	438.162	438.162	1	265.088	265.088	-40%
2.42	Provisi?n y cambio de Bot?n de llamada grabado	Unidad	EVENTO	1	562.132	562.132	1	421.599	421.599	-25%
						Precio Total			**38.918.237**	

Alberto Alfonzo
Representante de la Dirección de Apoyo y de Administración y Finanzas

Primitiva Zárate
Representante de la Dirección de Planificación y Técnica Tributaria

Celeste Franco
Representante de la Unidad Requirente

Diego Domínguez
Representante del Gabinete del Viceministro de Tributación

Francisco Valiente García
Presidente del Comité Permanente de Evaluación de Ofertas