GOBERNACIÓN XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY
Adm. Abog. Juan Silvino Acosta Benitez
"Igualdad, Bienestar y Desarrollo"

JUANCHO ACOSTA
GOBERNADOR DE AMAMBAY

GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO TERCER DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

14 de Mayo Nº 255 - Teléfax (0336) 270 707 - Pedro Juan Caballero

Institucion: **GOBERNACIÓN DEL DÉCIMO TERCER DEPARTAMENTO DE AMAMBAY**

Llamado: **REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD JUAN PABLO II.**

Licitacion: CONTRATACION DIRECTA **Nº 01/2.023**

ID Nº: 436.719

REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL PUESTO DE SALUD JUAN PABLO II.								
					DOS COLUMNAS S.A.		CONSTRUCCIONES EL FAVORITO	
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total
1	82101502-004	Cartel metalico con soporte	Unidad	1	1.104.000	1.104.000	1.269.600	1.269.600
2	82101502-001	Carteles acrilicos sin soporte	Unidad	100	36.000	3.600.000	41.400	4.140.000
3	72131601-002	Demolicion/Retiro de artefactos electricos	Unidad	50	21.600	1.080.000	24.840	1.242.000
4	72131601-002	Demolicion de Mamposteria 0.15	m3	2	290.400	580.800	333.960	667.920
5	72102201-9998	Instalacion, mantenimiento y reparacion de energia electrica y aparatos electros	Unidad	50	216.000	10.800.000	248.400	12.420.000
6	72101510-9998	Provision y Colocacion de artefactos electricos	Unidad	6	448.000	2.688.000	515.200	3.091.200
7	72131601-9984	Rampa de acceso (antideslizante, pintura y simbologia)	Unidad	2	680.000	1.360.000	782.000	1.564.000
8	72101510-9998	Bacha p/ lavatorio c/ accesorios	Unidad	4	1.160.000	4.640.000	1.334.000	5.336.000
9	72131601-009	Reparacion y reposicion de piso en vereda (canto rodado)	m3	40	96.800	3.872.000	111.320	4.452.800
10	72131601-012	Pintura de piso canto rodado	m3	102	16.800	1.713.600	19.320	1.970.640
11	72131601-012	Pintura de piso en establecimiento (simbologia)	m3	205	15.200	3.116.000	17.480	3.583.400
12	72131601-012	Pintura en fachada al latex (frontal trasero en altura)	m3	790	36.000	28.440.000	41.400	32.706.000
13	72102402-001	Pintura de interior acrilico para pared	m3	1.150	20.000	23.000.000	23.000	26.450.000
14	72102402-001	Pintura de interior sintetico H:1,50	m3	1.150	24.000	27.600.000	27.600	31.740.000
15	72102402-001	Enduido interior tipo acrilico	m3	50	20.000	1.000.000	23.000	1.150.000
16	72102401-001	Enduido y textura exterior tipo grafiado	m3	20	28.800	576.000	33.120	662.400
17	72152605-001	Reposicion y reparacion de cieloraso (yeso, losa)	m3	50	88.000	4.400.000	101.200	5.060.000
18	72101508-001	Reparacion y pulida de piso granito interior	m3	1.200	25.760	30.912.000	29.624	35.548.800
19	72102602-001	Reparacion de abertura doble de madera, tipo vaiven con visor	Unidad	4	2.672.000	10.688.000	3.072.800	12.291.200
20	72102602-001	Instalacion de abertura de 1,20x2,00 de vidrio templado con ventanilla 8mm	Unidad	1	1.920.000	1.920.000	2.208.000	2.208.000
21	72131601-013	Limpieza de obra	Global	1	1.909.600	1.909.600	1.966.040	1.966.040
					Precio Total	**165.000.000**	**Precio Total**	**189.520.000**

Lic. Micheli Benitez
Directora UOC
XIII Dpto. Amambay